EMTULUA EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Julio 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	1 de 5	

***No. de contrato:**	100-10-10.5-41-2023	**Periodo de rendición:**	Noviembre 2023

Nombre Contratista:	Mitsucamperos Tuluá S.A.S	**Identificación:**	901.364.305-1
Supervisor:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	8.100.000=


Fecha de Inicio	02-11-2023	**Fecha de finalización:**	22-12-2023


OBJETO CONTRATO
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P QUE INCLUYE: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PARTES PIEZAS (AUTOPARTES), COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES".

EMTULUA ESP
Fecha: 15/11/2023 - 15:04 - Folios: 4 - Anexos:
Origen: MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO VEHICULOS
Radicado del documento: E-11210


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)			
No.	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERIODO**	**OBSERVACIONES**
1	Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores (Reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección electrónica, servicio corriente de mantenimiento, reparaciones de carrocería, reparación de partes, suministro de aceites y piezas de vehículos automotores lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de parabrisas ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y remplazo de llantas y neumáticos, instalación de partes y accesorios que no hacen parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera conforme a la necesidad del servicio, suministro de partes (Autopartes), componentes, suministros, originales al parque automotor de propiedad de Empresas Municipales de Tuluá —EMTULUA E.S.P distinguidos de la siguiente manera: Camioneta Marca HYUNDAI Línea TUCSON IX35 GLS, Modelo 2015, con Cilindrada 1.995, Color GRIS TITANIUM, de servicio Oficial, TIPO CARROCERÍA WAGON, Combustible DIESEL, CON CAPACIDAD PARA CINCO (5) PASAJEROS, con Número de Motor D4HAEU094972, número de Serie KMHJT81VDFU014220 y número de Chasis KMHJT81VDFU014220 con número de Placa OC1204 y un vehículo tipo motocicleta Marca HONDA, Línea ECO DELUXE ES, Modelo 2012, Cilindrada 97, Color NEGRO AZUL, de Servicio PARTICULAR, combustible a GASOLINA, con capacidad para dos (2) pasajeros, con número de Motor HA11EDA9L02590, Reg VIN 9FMHA1122CF003421, número de Chasis 9FMHA1122CF003421, Placa NCE47C.	Se realizó el respectivo desmontaje y montaje de Turbo alimentador motor. Reparación de Turbo Alimentador motor (Cambio de empaquetadura, Calibrada de modulo electrónico turbo), Mantenimiento y revisión de geometría variable.	Adjunto Registro fotográfico


REGISTRO FOTOGRÁFICO






DESMONTAJE DE TURBO ALIMENTADOR MOTOR






MONTAJE DE TURBO ALIMENTADOR MOTOR



MANTENIMIENTO DE TURBO ALIMENTADOR MOTOR




EMPAQUETADURA POR REEMPLAZAR TURBO


EMPAQUETADURA NUEVA TURBO



TURBO ALIMENTADOR MOTOR REPARADO Y CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO




CALIBRACION Y REVISIÓN DE GEOMETRIA VARIABLE





ACEITE MOTOR NUEVO Y POR REEMPLAZAR



SILICONA ULTRAGREY – LIMPIADORES

Claudia Galindo

FIRMA
CLAUDIA JULIETH GALINDO CARDONA
C.C. 38.791.185