CONSORCIO TIG

TIG-MEM-103

Bogotá, D.C, marzo 24 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2


Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega del Acta de cobro Parcial No. 2 correspondiente al periodo del20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria
10. Acta de autorización de pagos

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
Revisó y aprobó: Ing. Pamela Beltrán
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-104

Bogotá, D.C, marzo 27 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Ali Martínez	5753578	Ayudante	Eliceo Femenino
2	Santiago Márquez	7935136	Ayudante	Enrique Olaya

CONSORCIO TIG

3	Victoriano Moreno	11799322	Ayudante	Enrique Olaya
4	Gustavo Díaz	5143678	Ayudante	Restrepo Millán
5	William Cortes	79040683	Ayudante	Restrepo Millán

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
NO. 5753578
COL
MARTINEZ DUGARTE
APELLIDOS
GUSDARWIN ALI
NOMBRES
VEN
NACIONALIDAD
M
SEXO
20851096
DOC. NRO.
28-09-1992
FECHA DE NACIMIENTO
31-03-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO
VISTABLES
FIRMA


El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia
cualquier cambio en la condición o información migratoria.
MIGRACIÓN
IPCOL5753578<<0<<<<<<<<<<<<<<<
9209286M3105308VENE1969059<<<7
MARTINEZ<DUGARTE<<GUSDARWIN<AL

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	5753578
Nombre:	GUSDARWIN ALI MARTINEZ DUGARTE
Fecha Ingreso:	25/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	24/03/2023 10:16:09 a.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

No. De Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliacion: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B. Colectivo [ ]; C. Institucional [ ]; D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ]; B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia) — **A. AFILIACIÓN**

6. Apellidos y nombres			
Martinez	Duyarte	Gustarwin	Ali
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
7. Tipo de documento de identidad: PPT	8. Número del documento de identidad: 5753578	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 28 09 1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Axa Colpatria	Proteccion	1.160.000

18. Residencia			
Cr 11 43 33 Sur		3132456378	
Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Bogotá	Zona: Urbana [•] Rural [ ]		Bogotá
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyugue o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad [ ]	21. Número del documento de identidad	22. sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1									D D M M A A A A
B2									D D M M A A A A
B3									D D M M A A A A
B4									D D M M A A A A
B5									D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo I	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Telefono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razon social	36. Tipo de documento de identificación	37. Numero del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
Castaño Construcciones Consciente SAS	NIT	901.402.103	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cr 24 - 70-08	3218565198	marce_1393@hotmail.com	Manizales	Caldas

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42 Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	24 03 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no intemeción del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiados o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades publicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Gustavo Ali Martinez	Marcela Serna Osorio
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [ ] CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC
Cantidad: [ ] Total: [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 24/03/2023, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• **No. RADICADO:**	32967071
• **RÉGIMEN:**	Contributivo
• **TIPO DE TRÁMITE:**	Movilidad al régimen contributivo
• **FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:**	2023-03-24
• **TD AFILIADO:**	PT
• **NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:**	5753578
• **TD EMPLEADOR:**	NIT
• **NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:**	901402105
• **FONDO DE PENSIÓN:**	PROTECCION
• **IBC:**	$1.160.000,00
• **No. ADJUNTOS:**	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 24 días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,



CARLOS TORRES SALAZAR

Subdirector Nacional de Aseguramiento

COOSALUD EPS SA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTINEZ DUGARTE GUSDARWIN ALI** identificado(a) con **PT** número **5.753.578** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 26 de noviembre de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de marzo de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202303222127


REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
No. 5143678
DIAZ ROJAS
GUSTAVO
VEN
M
18373075
07-05-1988
27-05-2021 BOGOTA D.C.
30-05-2031
VISIBLES


MIGRACIÓN
IPCOL5143678<<4<<<<<<<<<<<<<<<
8805072M3105308VENE1730794<<<9
DIAZ<ROJAS<<GUSTAVO<<<<<<<<<<<

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	189	09/02/2023	PT 5143678	DIAZ ROJAS GUSTAVO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MRS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

60DC0B8E29E941B06C577AA4864DAB75 Certificado impreso el día 2/8/2023 5:18:34 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

GUSTAVO
DIAZ ROJAS
5143678

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. Radicación: 28210836

Fecha de Radicación
0 9 0 2 2 0 2 3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o Otra adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
DIAZ	ROJAS	GUSTAVO	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
PT	5143678	Femenino [X] Masculino [ ]	0 7 0 5 1 9 8 8

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		0 0

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	005 / COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 78 BIS 23 13	3133138066	3112660449	gustavo1988@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	0 9 0 2 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [x] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [x] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

Bogotá DC. 09 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 09 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	PT 5143678
Nombres y Apellidos	GUSTAVO DIAZ ROJAS
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	09/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	09/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS


CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) GUSTAVO DIAZ ROJAS identificado(a) con PT No. 5143678, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 09 de febrero del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
No. 7035136
COL
MARQUEZ RINCON
APELLIDOS
SANTIAGO NAZARETH
NOMBRES
VEN
NACIONALIDAD
M
SEXO
30189207
DNI Nro.
23-06-2004
FECHA DE NACIMIENTO
16-07-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO
VISIBLE
santiago
FIRMA



E2201285
INDICE DERECHO
El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria
Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia
MIGRACIÓN
www.migracioncolombia.gov.co
IPCOL7035136<<5<<<<<<<<<<<<<<<
0406233M3105308VENE2201285<<<0
MARQUEZ<RINCON<<SANTIAGO<NAZAR

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	7035136
Nombre:	SANTIAGO NAZARETH MARQUEZ RINCON
Fecha Ingreso:	10/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	9/3/2023 2:04:08 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009935612	1|0|0|3|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☒ B.Reporte de Novedades ☐	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ / B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
MARQUEZ (Primer apellido)	RINCON (Segundo apellido)	SANTIAGO (Primer nombre)	NAZARETH (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	7035136	Femenino ☐ Masculino ☒	2|3|0|6|2|0|0|4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 1 C 41 98		3138085419	SANTIAGOMARQUEZ@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS 20 DE JULIO - UOD DENTOLASER 20 DE JULIO	VS20JULI - DENTO20JUL
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 23 B 67 56	3212515645	LMCASTANOC@GMAIL.COM	MANIZALES	CALDAS

No de Radicacion
4009935612

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|0|0|3|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Santiago Nazareth Marquez	MARCELA SERNA OSORIO
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 Total: 1
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
MARQUEZ	**RINCON**	**SANTIAGO**	**NAZARETH**

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
7035136		**2004 06 23**	**X**	**2023 03 10**

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? **X**
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? **X**
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? **X**
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? **X**
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? **X**

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

"Yo: SANTIAGO NAZARETH MARQUEZ RINCON identificado con el documento de identidad número: 7035136, **X** autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante: Santiago Nazareth Marquez

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total SaludTotal EPS

Huella digital
(en caso de no saber firmar)

F309-RVA V1,0-2013

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

SANTIAGO NAZARETH MARQUEZ RINCON, identificado(a) con Permiso de Protección Temporal **7.035.136** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11.799.322
MORENO RENTERIA
VICTORIANO
07-MAR-1972
QUIBDO
1.65
O+
M
30-JUL-1990 QUIBDO

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	11799322
Nombre:	VICTORIANO MORENO RENTERIA
Fecha Ingreso:	22/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/03/2023 01:57:18 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009988388	2|2|0|3|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
Primer apellido: MORENO	Segundo apellido: RENTERIA	Primer nombre: VICTORIANO	Segundo nombre:
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	11799322	Femenino ☐ Masculino ☒	0|7|0|3|1|9|7|2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 75A 75D 21		3042668789	MORENORENTERIA27@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			Tipo F	Tipo N	Tipo M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS CHAPINERO - VS CHAPINERO	VSCHAPINER - VSCHAPINER
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 23 B 67 56	3222134555	LMCASTANOC@GMAIL.COM	MANIZALES	CALDAS

No de Radicacion
4009988388

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		2|2|0|3|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Victoriano Moreno Renteria	Marcela Serna Osorio
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- 56. ☐ Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- 57. ☐ Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 58. ☐ Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- 59. ☐ Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- 60. ☐ Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- 61. ☐ Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- 62. ☐ Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- 63. ☐ Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- 64. ☐ Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- 65. ☐ Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Extranjería** número **11799322,** *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 21 de marzo de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 79.040.683
CORTES RUBIANO
APELLIDOS
WILLIAM
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 30-OCT-1961
LA MESA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-14, 12:27:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62091151

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 14/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	PAZ DE ARIPORO	**Código Sucursal**	MGARIPORO
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79040683	CORTES RUBIANO WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 80.800	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200	$ 1.900	$ 361.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-14, 12:06:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN
NIT	NI 13240346
Código Sucursal (Nombre)	MGARIPORO (PAZ DE ARIPORO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	62091151
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1969149156
Banco	(1062) - BANCO FALABELLA
Valor	$ 361.100
Estado de la Transacción	Aprobada.
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 185.600	$ 900
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 46.400	$ 300
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 80.800	$ 400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 46.400	$ 300
		SubTotales:		$ 359.200	$ 1.900
		Total a Pagar:			$ 361.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-105

Bogotá, D.C, marzo 28 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_095 ENTREGA DE MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES – ACTA PARCIAL No 2

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_095 se remite por medio del presente oficio las memorias de cálculo de cantidades firmadas y aprobadas por parte de está interventoría, pertenecientes al acta de cobro de obra No. 2 aprobada mediante el oficio TIG-MEM-102.

Sin otro particular.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS	30.00			1	30.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30.00
				TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIA	18.00			1	18.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18.00
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANT. POR BATERIA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS PISO 3	5.00	0.9	2.20	1	9.90
PASAN:				**SUBTOTAL**	9.90
				TOTAL	9.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.5	M2	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES EDIFICIO 01	18.00			2	36.00
CANALES EDIFICIO 02	34.70			2	69.40
	17.35			2	34.70
CUBIERTA PLANA	6.80	6.2			42.16
	3.00	3			9.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	191.26
				TOTAL	191.26

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.3.1	M2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 02	38.90	9.6		2	746.88
PASAN:				**SUBTOTAL**	746.88
				TOTAL	746.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES EDIFICIO 01	18.00			2	36.00
CANALES EDIFICIO 02	38.90			2	77.80
	19.20			2	38.40
BAJANTES	9.80			5	49.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	201.20
				TOTAL	201.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ALFREDO IRIARTE**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
CUBIERTA PLANA	6.80	6.2			42.16
	3.00	3			9.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.16
				TOTAL	51.16

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
EDIFICIO 8	PREESCOLAR	15.30	9.2		1	140.76
PASAN:					SUBTOTAL	140.76
					TOTAL	140.76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Edificio 8 - Preescolar.			12.00	2	24.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	24.00
				TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR	16.00			2	32.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	32.00
				TOTAL	32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	CANTIDAD	Total	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta - Preescolar	8.90	4	35.60	12	427.20
	15.00	7	105.00	12	1260.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1687.20
				TOTAL	1687.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	CANT-BATERIA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 8 - AULAS PREESCOLAR	4.50	0.60		2.00	5.40
	3.30	1.40		2.00	9.24
REJILLA	0.60	0.70		4.00	1.68
PASAN:				**SUBTOTAL**	16.32
				TOTAL	16.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PREESCOLAR	8.9			4	35.60
	15			7	105.00
				7	
PASAN:				**SUBTOTAL**	140.60
				TOTAL	140.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
					0.00
CUBIERTA DE PREESCOLAR	15.30			2	30.60
	9.20			2	18.40
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	49.00
				TOTAL	49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO 8 - AULAS PREESCOLAR.	15.30	9.2			140.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	140.76
				TOTAL	140.76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG	TOTAL
EDIFICACIONES					
TEJA ASRBESTO CEMENTO				3950	3950.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3950.00
				TOTAL	3950.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
4921	2023-03-15	TEJAS DE ASBESTO	3,950	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A2050, Y36

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ACOPIO DE MATERIALES, ZONA DE RCD, AISLAMIENTO DE AREAS					30.00

OBSERVACION:

PASAN:	**SUBTOTAL**	30.00
	TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.7	M2	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1					
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	115.03
				TOTAL	115.03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	46.94	7.09	6.62	1.00	6.62
AULA 28	50.18	7.58	6.62	1.00	6.62
AULA 29	38.57	5.80	6.65	1.00	6.65
AULA 30	26.86	4.07	6.60	1.00	6.60
AULA 31	34.91	5.29	6.60	1.00	6.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	33.09
				TOTAL	33.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 28	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 29	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 30	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 31	1.85	0.90	2.06	1.00	1.85
AULA 32	4.07	1.85	2.20	1.00	4.07
CUARTO ASEO 26	1.75	0.84	2.08	1.00	1.75
BAÑO 25	1.75	0.84	2.08	1.000	1.75
PASAN:				**SUBTOTAL**	16.83
				TOTAL	16.83

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				0.00
ALA 3	215.00	8.60	25.00		215.00
ALA 4	154.80	8.60	18.00		154.80
DOMO 2	96.60	4.02	24.03		96.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	466.40
				TOTAL	466.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27				6.00	6.00
AULA 28				7.00	7.00
AULA 29				6.00	6.00
AULA 30				6.00	6.00
AULA 31				6.00	6.00
AULA 32				7.00	7.00
CORREDOR 33				7.00	7.00
26				3.00	3.00
25				3.00	3.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.00
				TOTAL	51.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
AULA 27				2.00	2.00
AULA 28				2.00	2.00
AULA 29				2.00	2.00
AULA 30				2.00	2.00
AULA 31				2.00	2.00
AULA 32				2.00	2.00
CORREDOR 33				4.00	4.00
BODEGA 26				1.00	1.00
BAÑO 25				1.00	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	18.00
				TOTAL	18.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EDIFICIO 1







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	11.49	8.22	6.99	0.20	2.30
CORREDOR 33	10.96	2.61	21.00	0.20	2.19
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.09	1.15	0.40	0.20	0.11
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.60
				TOTAL	4.60

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.10	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EDIFICIO 2					0.00
AULA 32	10.92	8.22	6.99	0.19	2.07
CORREDOR 33	10.41	2.61	21.00	0.19	1.98
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.09	1.15	0.40	0.19	0.10
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.15
				TOTAL	4.15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.26	M2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	115.03
				TOTAL	115.03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.4.3	KG	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	PESO KG*M2	TOTAL
AULA 32	1.00	8.22	6.99	2.99	171.88
CORREDOR 33	1.00	2.61	21.00	2.99	163.96
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	6.00	1.15	0.40	2.99	8.26
PASAN:				**SUBTOTAL**	344.10
				TOTAL	344.10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 27	46.94	7.09	6.62	1.00	6.62
AULA 28	50.18	7.58	6.62	1.00	6.62
AULA 29	38.57	5.80	6.65	1.00	6.65
AULA 30	26.86	4.07	6.60	1.00	6.60
AULA 31	34.91	5.29	6.60	1.00	6.60
AULA 32	57.46	8.22	6.99	1.00	57.46
CORREDOR 33	54.81	2.61	21.00	1.00	54.81
BOCAPUERTAS EN CORREDOR 33 FRENTE A AULAS	0.46	1.15	0.40	6.00	2.76
PASAN:				**SUBTOTAL**	148.12
				TOTAL	148.12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



EDIFICIO 2

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.08	ML	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO 2					
LONGITUDINAL ALA 3			25.00	6.00	150.00
TRANSVERSAL ALA 3			7.28	2.00	14.56
CANAL			21.91	2.00	43.82
LONGITUNAL ALA 4			18.00	6.00	108.00
TRANSVERSAL ALA 4			7.31	4.00	29.24
ESTRUCTURA DE DOMOS			3.00	10.00	30.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	375.62
				TOTAL	375.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.08	M2	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2					
DOMO 2	100.50	4.02	25.00		100.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	100.50
				TOTAL	100.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				
ALA 4	155.70	8.65	18.00		155.70
ALA 3	216.25	8.65	25.00		216.25
EDIFICIO 1	-				
ALA 2	216.25	8.65	25.00		216.25
PASAN:				**SUBTOTAL**	588.20
				TOTAL	588.20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 3 PISO 2					
23,24,25,26,27	134.00			8%	144.72
PASAN:				**SUBTOTAL**	144.72
				TOTAL	144.72

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					0.00
12				8.00	8.00
13				4.00	4.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
19				7.00	7.00
EDIFICIO 3 PISO 2					
23				7.00	7.00
24				7.00	7.00
25				7.00	7.00
26				5.00	5.00
27				15.00	15.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1			20	2.00	40.00
EDIFICIO 2			10.00	2.00	20.00
EDIFICIO 3			25.00	2.00	50.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	110.00
				TOTAL	110.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					0.00
12				6.00	6.00
13				6.00	6.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
19				6.00	6.00
EDIFICIO 3 PISO 2					0.00
23				6.00	6.00
24				6.00	6.00
25				7.00	7.00
26				7.00	7.00
27				7.00	7.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	51.00
				TOTAL	51.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			100	1.00	100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			100	1.00	100.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	100.00
				TOTAL	100.00


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



















DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA No 2**			
	FRENTE:	**COLEGIO DIANA TURBAY COLOMBIA VIVA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	142.50			1,567.50	1,567.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,567.50
				TOTAL	1,567.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09			1	5.09
	Medida 2	9.35			1	9.35
	Medida 3	4.85			1	4.85
	Medida 4	14.31			1	14.31
	Medida 5	9.98			1	9.98
	Medida 6	9.98			1	9.98
	Medida 7	9.23			1	9.23
	Medida 8	4.33			1	4.33
	Medida 9	4.61			1	4.61
	Medida 10	18.92			1	18.92
	Medida 11	14.6			1	14.60
	Medida 12	4.79			1	4.79
PASAN:					**SUBTOTAL**	110.04
					TOTAL	110.04

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	0.55	2.80	1	2.80
	Medida 2	9.35	0.55	5.14	1	5.14
	Medida 3	4.85	0.55	2.67	1	2.67
	Medida 4	14.31	0.55	7.87	1	7.87
	Medida 5	9.98	0.55	5.49	1	5.49
	Medida 6	9.98	0.55	5.49	1	5.49
	Medida 7	9.23	0.55	5.08	1	5.08
	Medida 8	4.33	0.55	2.38	1	2.38
	Medida 9	4.61	0.55	2.54	1	2.54
	Medida 10	18.92	0.55	10.41	1	10.41
	Medida 11	14.6	0.55	8.03	1	8.03
	Medida 12	4.79	0.55	2.63	1	2.63
PASAN:					**SUBTOTAL**	60.52
					TOTAL	60.52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.3	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	1	5.09	1	5.09
	Medida 2	9.35	1	9.35	1	9.35
	Medida 3	4.85	1	4.85	1	4.85
	Medida 4	14.31	1	14.31	1	14.31
	Medida 5	9.98	1	9.98	1	9.98
	Medida 6	9.98	1	9.98	1	9.98
	Medida 7	9.23	1	9.23	1	9.23
	Medida 8	4.33	1	4.33	1	4.33
	Medida 9	4.61	1	4.61	1	4.61
	Medida 10	18.92	1	18.92	1	18.92
	Medida 11	14.6	1	14.60	1	14.60
	Medida 12	4.79	1	4.79	1	4.79
	E. amarillo 2					
	piso 1			202.84	1	202.84
	piso 2			231.31	1	231.31
PASAN:					**SUBTOTAL**	544.19
					TOTAL	544.19

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.2	M	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09			1	5.09
	Medida 2	9.35			1	9.35
	Medida 3	4.85			1	4.85
	Medida 4	14.31			1	14.31
	Medida 5	9.98			1	9.98
	Medida 6	9.98			1	9.98
	Medida 7	9.23			1	9.23
	Medida 8	4.33			1	4.33
	Medida 9	4.61			1	4.61
	Medida 10	18.92			1	18.92
	Medida 11	14.6			1	14.60
	Medida 12	4.79			1	4.79
PASAN:					**SUBTOTAL**	110.04
					TOTAL	110.04

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.1	M2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	1.5	7.64	1	7.64
	Medida 2	9.35	1.5	14.03	1	14.03
	Medida 3	4.85	1.5	7.28	1	7.28
	Medida 4	14.31	1.5	21.47	1	21.47
	Medida 5	9.98	1.5	14.97	1	14.97
	Medida 6	9.98	1.5	14.97	1	14.97
	Medida 7	9.23	1.5	13.85	1	13.85
	Medida 8	4.33	1.5	6.50	1	6.50
	Medida 9	4.61	1.5	6.92	1	6.92
	Medida 10	18.92	1.5	28.38	1	28.38
	Medida 11	14.6	1.5	21.90	1	21.90
	Medida 12	4.79	1.5	7.19	1	7.19
	E. amarillo 2					
	piso 1			255.34	1	255.34
	piso 2			269.83	1	269.83
PASAN:					**SUBTOTAL**	690.23
					TOTAL	690.23

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	2	10.18	1	10.18
	Medida 2	9.35	2	18.70	1	18.70
	Medida 3	4.85	2	9.70	1	9.70
	Medida 4	14.31	2	28.62	1	28.62
	Medida 5	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 6	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 7	9.23	2	18.46	1	18.46
	Medida 8	4.33	2	8.66	1	8.66
	Medida 9	4.61	2	9.22	1	9.22
	Medida 10	18.92	2	37.84	1	37.84
	Medida 11	14.6	2	29.20	1	29.20
	Medida 12	4.79	2	9.58	1	9.58
PASAN:					**SUBTOTAL**	220.08
					TOTAL	220.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**EMERGENCIA SANTA LUCIA CAFAM**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.33	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. morado					
	Medida 1	5.09	2	10.18	1	10.18
	Medida 2	9.35	2	18.70	1	18.70
	Medida 3	4.85	2	9.70	1	9.70
	Medida 4	14.31	2	28.62	1	28.62
	Medida 5	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 6	9.98	2	19.96	1	19.96
	Medida 7	9.23	2	18.46	1	18.46
	Medida 8	4.33	2	8.66	1	8.66
	Medida 9	4.61	2	9.22	1	9.22
	Medida 10	18.92	2	37.84	1	37.84
	Medida 11	14.6	2	29.20	1	29.20
	Medida 12	4.79	2	9.58	1	9.58
PASAN:					**SUBTOTAL**	220.08
					TOTAL	220.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CORREDOR, ACCESO ORIENTACIÓN, ESCALERAS			40	1.00	40.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	40.00
				TOTAL	40.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÀLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
PASILLO	27.436	3.61	7.6		27.436
ESCALERAS	7.22	3.61	2		7.22
OFICINA	24.486	3.71	6.6		24.486
AUDITORIO ALA 1	82.34	4.6	17.9		82.34
AUDITORIO ALA 2	232.5	15	15.5		232.5
PASAN:				SUBTOTAL	373.98
				TOTAL	373.98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
OFICINA ORIENTACION	24.486	3.71	6.6	1	24.486
PASAN:				SUBTOTAL	24.49
				TOTAL	24.49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					0.00
ORIENTACION				4.00	4.00
AULA DEPORTES				4.00	4.00
ESCALERAS Y PASILLO				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					0.00
ORIENTACION				4.00	4.00
AULA DEPORTES				4.00	4.00
ESCALERAS Y PASILLO				2.00	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ORIENTACION			18	1.00	18.00
AULA DEPORTES			22	1.00	22.00
ESCALERAS Y PASILLO			12	1.00	12.00
PASAN:				SUBTOTAL	52.00
				TOTAL	52.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS					-
Aula profesores	-			227.50	227.50
Pasillo y escaleras				55.67	55.67
Orientación				73.64	73.64
auditorio				300.00	300.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	656.82
				TOTAL	656.82

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	LONGITUD	ANCHO	LARGO	PESO M/KG	CANTIDAD	TOTAL
AULA PROFESORES (Perfil tipo C 120*60*1,9mm, perimetralmente para evitar que se levante la teja)	17.00	60.00	12	3.06	2.00	104.04



Referencia	Sección Perfil			Espesores en milímetros			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	3.0	2.5	2.0	1.5
				Peso Kg/m			
Perfil en C 100 x 50	100	50	15	5.06	4.22	3.38	2.53
Perfil en C 120 x 60	120	60	15	6.12	5.10	4.08	3.06
Perfil en C 150 x 50	150	50	17	6.31	5.26	4.21	3.16
Perfil en C ó Z 160 x 60	160	60	20	7.16	5.97	4.77	3.58
Perfil en C ó Z 203 x 67	203	67	19	8.43	7.03	5.62	4.21
Perfil en C ó Z 220 x 80	220	80	20	9.56	7.97	6.37	4.78
Perfil en C ó Z 254 x 67	254	67	18	9.56	7.97	6.37	4.78
Perfil en C ó Z 305 x 80	305	80	25	11.73	9.77	7.82	5.86
Perfil en C ó Z 355 x 110*	355	110	25	14.25	11.87	9.50	

Angulo de 2*3/16 aula profesores	17.00	2"	2"	3.63	2.00	123.46

Lados		Espesor		Peso Teórico
mm	pulg	mm	pulg	Kg/6m
19 x 19	3/4" x 3/4"	2.0	5/64"	3.582
		2.5	3/32"	4.416
		3.0	1/8"	5.226
25 x 25	1" x 1"	3.0	1/8"	7.143
		4.5	3/16"	10.358
		6.0	1/4"	13.304
30 x 30	1 1/4" x 1 1/4"	3.0	1/8"	9.018
		4.5	3/16"	13.215
		6.0	1/4"	17.144
38 x 38	1 1/2" x 1 1/2"	3.0	1/8"	10.983
		4.5	3/16"	16.072
		6.0	1/4"	20.894
50 x 50	2" x 2"	3.0	1/8"	14.733
		4.5	3/16"	21.787
		6.0	1/4"	28.483
		8.0	5/16"	35.002
		9.5	3/8"	41.966

Angulo de 2*3/16 pasillo y escaleras	3.61	2"	2"	3.63	2.00	26.22
PASILLO Y ESCALERAS (Perfil tipo C 120*60*2mm)	3.61	60	12	4.08	2.00	29.46
OFICINA ORIENTACION (Perfil tipo C 120*60*2mm)	3.61	60	12	4.08	5.00	73.64
PLATINAS OFICINA ORIENTACIÓN						
PASAN:				SUBTOTAL		356.82
				TOTAL		356.82

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	LICEO FEMENINO			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.4	M2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA	36.19	7.70	4.70	1.00	36.19
PASAN:				SUBTOTAL	36.19
				TOTAL	36.19

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.11	M	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE FISICA	Poceta(Lavamanos)		1	3.8	1.00	3.80
	Muebles laterales		0.7	6.8	3	20.40
			0.7	2.1	5	10.50
	Tarima		1.2	5.3	1	5.30
LABORATORIO DE BIOLOGIA	Poceta(Lavamanos)			2	1	2.00
				1	1	1.00
	Meson experimentos		1	3	6.00	18.00
				1	6.00	6.00
	Mueble lateral			7.7	4	30.80
				2	4	8.00
	Tarima		1.3	4.3	1	4.30
LABORATORIO DE QUIMICA	Mesones experimentos		1	5.3	3.00	15.90
				0.9	9.00	8.10
	Mueble lateral		0.90	1.80	4.00	7.20
			0.90	7.00	2.00	14.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	151.50
					TOTAL	151.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA		7.7	5.3	1.00	40.81
LABORATORIO DE FISICA		8	10	1.00	80.00
LABORATORIO DE QUIMICA		8.5	9	1.00	76.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	197.31
				TOTAL	197.31

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO BIOLOGIA				12.00	12.00
LABOTARIO FISICA				5.00	5.00
LABORATORIO QUIMICA				12.00	12.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	29.00
				TOTAL	29.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**LICEO FEMENINO**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.31	ML	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO BIOLOGIA				3.00	3.00
LABOTARIO FISICA				5.00	5.00
LABORATORIO QUIMICA				12.00	12.00
PASAN:	**SUBTOTAL**				20.00
	TOTAL				20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2			
	FRENTE:	LICEO FEMENINO			
	FECHA:	19	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
16.1.13	M3	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LABORATORIO DE BIOLOGIA	0.80	1.50	2.50	8.00	6.40
PASAN:				SUBTOTAL	6.40
				TOTAL	6.40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0.00
Cubierta	ALA 1	17.30	15.5	16.40	4.4	72.16
	ALA 2	9.60	15.5	12.55	4.4	55.22
	ALA 3	19.30	14.3	16.80	4.4	73.92
	ALA 4	9.30	14.3	11.80	4.4	51.92
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
PASAN:					**SUBTOTAL**	510.08
					TOTAL	510.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
	Cerramiento en lona	5.90	2.2			5.90
		3.05	2.2			3.05
PASAN:					**SUBTOTAL**	8.95
					TOTAL	8.95

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION			DIMENSIONES				
			CANT	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES							
SALON 305		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
		V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
SALON 306		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 307		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 308		V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
		V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
PASAN:						**SUBTOTAL**	48.00
						TOTAL	48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	ALA 1	17.30	15.5	16.40	4.4	72.16
	ALA 2	9.60	15.5	12.55	4.4	55.22
	ALA 3	19.30	14.3	16.80	4.4	73.92
	ALA 4	9.30	14.3	11.80	4.4	51.92
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
POLICARBONATO						
ACRILICO						
PASAN:					**SUBTOTAL**	510.08
					TOTAL	510.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
	SALON 308				4	4.00
	SALON 307				4	4.00
	SALON 306				4	4.00
	SALON 305				4	4.00
	PASILLO				1	4.00
POLICARBONATO						
ACRILICO						
PASAN:					SUBTOTAL	20.00
					TOTAL	20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		CANTIDA D	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES						
SALON 305	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
	V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
SALON 306	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 307	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
SALON 308	V1-V2-V3-V4-V5-V6	6.00	0.75	2.00	1.5	9.00
	V7-V8-V9-V10	4.00	0.75	2.00	1.5	6.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	48.00
					TOTAL	48.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**		
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
SALON 308	4.67			1	4.67
	9.2			1	9.20
	7.79			1	7.79
	8.4			1	8.40
	8.00			1	8.00
	7.00			1	7.00
	7.00			1	7.00
	6.50			1	6.50
	5.70			1	5.70
	5.00			1	5.00
SALON 307	7.45			1	7.45
	8.90			1	8.90
	8.30			1	8.30
	7.65			1	7.65
	6.95			1	6.95
	6.95			1	6.95
	6.15			1	6.15
	5.52			1	5.52
				1	0.00
SALON 306	7.48			1	7.48
	8.95			1	8.95
	8.35			1	8.35
	7.56			1	7.56
	6.85			1	6.85
	6.85			1	6.85
	6.06			1	6.06
	5.50			1	5.50
SALON 305	4.63			1	4.63
	9.35			1	9.35
	8.90			1	8.90
	8.20			1	8.20
	7.62			1	7.62
	6.85			1	6.85
	6.85			1	6.85
	6.20			1	6.20
	5.70			1	5.70
	5.15			1	5.15
PASILLO	5.10			1	5.10
	0.8			1	0.80
	1.5			1	1.50
	1.50			1	1.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	263.08
				TOTAL	263.08

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA**			
	FECHA:	**20**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
						0.00
Cubierta	ALA 1	17.26	14.55	15.91	4.5	71.57
	ALA 2	9.60	14.65	12.13	4.5	54.56
	ALA 3	18.93	14.35	16.64	4.5	74.88
	ALA 4	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 5	19.90	14.35	17.13	4.5	77.06
	ALA 6	9.30	14.35	11.83	4.5	53.21
	ALA 7	17.26	14.7	15.98	4.5	71.91
	ALA 8	9.60	14.7	12.15	4.5	54.68
						0.00
						0.00
PASAN:					SUBTOTAL	511.09
					TOTAL	511.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	25.60	9.15	234.24	1	234.24
PASAN:					**SUBTOTAL**	234.24
					TOTAL	234.24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2022**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baños medida 1	5.61			3.00	16.83
Baños medida 2		1.75		5.00	8.75
Baños medida 3	4.65			3.00	13.95
PASAN:				**SUBTOTAL**	39.53
				TOTAL	39.53

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	13.00
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3		1.20	1.80	2.00	4.32
PASAN:				**SUBTOTAL**	4.32
				TOTAL	4.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			8.00	2	16.00
Baterias sanitarias			6.00	1	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	22.00
				TOTAL	22

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta			132.00	0.47	62.04
Reforzamiento estructura cubierta			188.16	6.86	1290.78
PASAN:				**SUBTOTAL**	1352.82
				TOTAL	1352.82

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta				-	8	8.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	8.00
					TOTAL	8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
				-	24	24.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	24.00
					TOTAL	24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	Ala occidente	25.60		-	3	76.80
	Bajan a tomas	3.20			8	25.60
	Bajan a interruptor	2.00			4	8.00
	Ala oriental	31.36		-	3	94.08
	Bajan a tomas	3.20			2	6.40
	Bajan a interruptor	2.00			2	4.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	214.88
					TOTAL	214.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	Ala occidente	25.60		-	3	76.80
	Bajan a tomas	3.20			8	25.60
	Bajan a interruptor	2.00			4	8.00
	Ala oriental	31.36		-	3	94.08
	Bajan a tomas	3.20			2	6.40
	Bajan a interruptor	2.00			2	4.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	214.88
					TOTAL	214.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.72	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					46	46.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	46.00
					TOTAL	46

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta					38	38.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	38.00
					TOTAL	38

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.11	M	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1 - aula 15	32.63			1	32.63
	AREA 1 - aula 16	30.60			1	30.60
PASAN:					**SUBTOTAL**	63.23
					TOTAL	63.23

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.2	M	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1 - aula 15	32.63			2	65.26
	AREA 1 - aula 16	30.60			2	61.20
PASAN:					**SUBTOTAL**	126.46
					TOTAL	126.46

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

ÁREA 1



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
Bloque 1					
Transversal			8.70	21	182.70
longitudinal			31.36	18	564.48
Nuevos perfiles					
Bloque 1					
longitudinal			31.36	10	313.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	1060.78
				TOTAL	1060.78

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	CUBIERTA	AREA 1		58.90		58.90
		AREA 3		108.46		108.46
PASAN:					**SUBTOTAL**	167.36
					TOTAL	167.36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 2		8.00	6.6	1	52.80
	AREA 2 - PASILLO		8.00	2.5	1	20.00
	AREA 3		38.70	7	1	270.90
	AREA 3 - PASILLO		38.70	2.5	1	96.75
	INTERSECCION AREA 5		3.50	2.5	1	8.75
	AREA 5		17.00	7	1	119.00
	AREA 5 - PASILLO		17.00	2.5	1	42.50
PASAN:					**SUBTOTAL**	610.70
					TOTAL	610.7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	24				24.00
	AREA 3	17				17.00
						0.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	41.00
					TOTAL	41

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 2**			
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN SEDE A**			
	FECHA:	**19**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.4	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			5.00	1	5.00
BAÑO MUJERES PISO 3			5.00	1	5.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	11.00
				kg/UN	26.1
				TOTAL	287.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-106

Bogotá, D.C, marzo 28 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: TIG-MEM-106-RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_104 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST NO 2. DE OBRA

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_104 solicitamos amablemente realizar la respectiva revisión del personal que se solicitó el ingreso, debido a que no coincide con la información que tiene la presente interventoría.

Sin otro particular, quedamos atento a una respuesta no mayor a la fecha 30 de marzo de 2023.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Revisó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-107

Bogotá, D.C, marzo 29 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ALCANCE DE LA EMERGENCIA PRESENTADA CON RELACIÓN AL TALUD EN EL PREDIO DEL IED-RESTREPO MILLAN - SEDE C.

Estimado Arquitecto:

Dando alcance al comunicado recibido de parte del contratista 2023_RUU_MGP_099 y ante lo expuesto: " (…) Consorcio MIA GP NO intervendrá la emergencia del Colegio Restrepo Millán Sede C (…)"; está interventoría se permite:

1. Informar:

a). Puesto que la afectación se encuentra en zona aledaña a la vía identificada como DG. 38 BIS SUR. Cuyo talud se encuentra con evidencia de desestabilidad y posible riesgo de remoción en masa.



b). Que en el predio aledaño se está realizando la obra MACONDO DE SANTA LUCIA, obra que se encuentra en desarrollo y se encuentra en etapa de estabilización del talud (aledaño a la zona con evidencia de inestabilidad), cimentación y reforzamientos de las contenciones.

c). Que dentro del personal suministrado en desarrollo del contrato no se cuenta con un profesional competente (Especialista en Geotecnia) para dar o establecer recomendaciones del correcto accionar desde el área técnica.

2. Establecer la necesidad de escalar el alcance a la Emergencia:

Al intervenir un bien común y un espacio que corresponde al inventario distrital se hace necesario que sean las entidades del distrito quienes se apersonen de la necesidad de atender la situación con todos los posibles involucrados, para provocar la menor afectación posible, tanto a la comunidad beneficiaria de la atención de la institución educativa como a la población aledaña y vecina del sector.

3. Y finalmente recomendar a la Sub Dirección de Construcciones:

Realizar una mesa de trabajo, que involucre:

i. Al IDU (como custodio de la malla Vial)
ii. A la defensoría del Espacio Público (por la afectación al entorno urbano)
iii. A las empresas de servicios públicos que tengan redes sobre la malla vial con posible afectación (EEB, EAAB, ETB, etcétera).
iv. Al IDIGER o a su designado para mitigar el riesgo latente.

CONSORCIO TIG

Sin ánimo de incidir en los procedimientos que a bien tenga la entidad para atender la emergencia, se solicita la evaluación de la sede educativa hasta que se solucione el tema de estabilización del talud en riesgo de remoción.

Evaluar el alcance de las emergencias.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_099

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Alcance a emergencia Talud en Colegio Restrepo Millán Sede C

Cordial Saludo,

El pasado 11 de marzo de 2023 mediante oficio 2023_RUU_MGP_083 se expuso la trazabilidad de las visitas realizadas a la emergencia del Talud en Colegio Restrepo Millán Sede C y se entregó los diagnósticos tanto del residente de obra como de asesor estructural, donde se comunicaba que la emergencia surgida en el colegio en asunto es presuntamente causada por un tercero tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:





En dicho oficio también se comunicó que aunque el Consorcio Mia GP reiteraba su compromiso en atender las emergencias que puedan surgir durante la ejecución de la obra en referencia, en el caso particular de la emergencia del talud en Colegio Restrepo Millán Sede C, según el criterio del Consorcio Mia GP no existe ninguna obra de mitigación que se pueda realizar dentro del alcance del contrato que nos convoca, ya que la desestabilización del talud adyacente a la institución educativa se da por presuntamente por las obras de construcción de una edificación particular realizada por un de un tercero y será obligación de la SED y del colegio Restrepo Millán Sede C ejercer su derecho al restablecimiento de sus bienes tal cual existían previo a la construcción aledaña ante los organismos correspondientes.

Para claridad de las partes el Consorcio MIA GP NO intervendrá la emergencia del Colegio Restrepo Millán Sede C ya que no se enmarca dentro del concepto de emergencia del contrato el cual se transcribe a continuación:

> ***REPARACIONES DE EMERGENCIA****: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas. (Subrayado fuera de texto*

Como se puede apreciar tanto en las imágenes como diagnósticos, la emergencia presuntamente no fue causada por fenómenos naturales ni accidentes y hasta tanto no se impartan las responsabilidades legales que podrían surgir consecuencia de obras en terrenos vecinos, el Consorcio MIA GP no podrá ejercer ninguna labor en dicho lugar.

El Consorcio Mia GP reitera su compromiso en atender las emergencias que puedan surgir durante la ejecución de la obra en referencia siguiendo los lineamientos descritos en el contrato.

> *En caso de presentarse dos o más emergencias de forma simultánea, se atenderá primero la sede cuya emergencia cause mayor riesgo a la integridad física de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Esta priorización la definirá vía correo electrónico y vía comunicación celular el Supervisor de la SED.*

Sin otro particular,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	N/A
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-108

Bogotá, D.C, marzo 28 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 2 RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_100

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_100 por medio del presente oficio se da aprobación del informe ambiental No. 2 de obra Del contrato No. CO1-PCCNTR4077645 garantizando el cumplimiento del Componente ambiental contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos numeral **6. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental** dentro del periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo del 2023

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Revisó y aprobó: Dalia Minerva Briceño Rodríguez Asesor ambiental CONSORCIO TIG

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-109

Bogotá, D.C, marzo 28 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Hesynjawer Valencia	1005770353	Ayudante	Rafael Iriarte
2	Johan Gonzalez	1031177585	Ayudante	Rafael Iriarte

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-28**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**				
NOMBRE DEL PACIENTE:	**VALENCIA OTLORA HESYNJAWER**						
IDENTIFICACION:	**1005770353**	**RH:**	**A-**	**EDAD:**	**21**	**GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**2002-03-24**	**TELEFONO DE CONTACTO:**					

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE**	**NIT:**	**901402105**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**AYUDANTE**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U.de Buenos Aires Arg.	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: VALENCIA OTLORA HESYNJAWER**	
	DOCUMENTO: 1005770353	

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1005770353
Nombre:	HESYNJAWER VALENCIA OTALORA
Fecha Ingreso:	28/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/02/2023 09:15:47 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar
NIT 830.003.564-7

9009788318
9009788318

No. de Radicación: 25740126

Fecha de Radicación: 28 02 2023

DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación B. Reporte de Novedades: X	A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia: X - Beneficiario o afiliado adicional: B. Colectiva: C. Institucional: D. De oficio:	A. Contributivo: X B. Subsidiado:	A. Cotizante: X B. Cabeza de familia: C. Beneficiario:	A. Dependiente: X B. Independiente: C. Pensionado:	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: VALENCIA	Segundo Apellido: OTALORA	Primer Nombre: HESYNJAWER	Segundo Nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1005770353	Femenino: Masculino: X	24 03 2002

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo: Condición:			AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia				
$1.160.000					
Dirección de residencia	Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	Correo electrónico

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino: Masculino:	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
1		
2		
3		
4		
5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)	
CASTAÑO CONSTRUCCION	NT	901402105		
39. Ubicación: Dirección	**Teléfono**	**Ubicación: Municipio / Distrito**	**Departamento**	
CRA 23CB 67 56	3218565198	MANIZALES	CALDAS	

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación: 2. Corrección de datos básicos de identificación: 3. Actualización del documento de identidad: 4. Actualización y corrección de datos complementarios: 5. Terminación de la inscripción en la EPS: Código: 6. Reinscripción en la EPS: 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales: 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales: 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar: X 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando: 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas: 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas: 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo: B. Régimen Subsidiado: 14. Traslado: A. Mismo Régimen: B. Diferente Régimen: 15. Reporte de fallecimiento: 16. Reporte del trámite de protección al cesante: 17. Reporte de la calidad de Pre pensionado: 18. Reporte de la calidad de Pensionado:

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	42. Fecha novedad: D D M M A A A A
				27 02 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligatoriedad de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Diligenciamiento de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en esta Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por ley lo requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular suministrados de forma.

VIII. FIRMAS

Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario	Firma del empleador, pagador o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Hesynjawer Valencia Otalora	Marcela Serna Osorio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN: RC: TI: CE: PA: CD: SC: Cantidad: Total:
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declara el divorcio, sentencia judicial que declara la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la partida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma de formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

HESYNJAWER VALENCIA OTALORA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.770.353**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-28**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**GONZALEZ GIL JOHANN GONZALO**		
IDENTIFICACION:	**1031177585**	**RH:** **O-** **EDAD:** **25** **GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1998-10-28**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE**	**NIT:**	**901402105**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**AYUDANTE**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U.de Buenos Aires Arg.	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: GONZALEZ GIL JOHANN GONZALO**	
	DOCUMENTO: 1031177585	

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1031177585
Nombre:	JOHANN GONZALO GONZALEZ GIL
Fecha Ingreso:	28/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/02/2023 09:11:26 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009873797	2|8|0|2|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion: B. Colectiva ☐ A. Individual: ☐ -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GONZALEZ (Primer apellido)	GIL (Segundo apellido)	JOHANN (Primer nombre)	GONZALO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1031177585	Femenino ☐ Masculino ☒	2|8|1|0|1|9|9|8

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia			
CL 34 SUR 13 F 13 — Dirección	Telefono fijo	3157250091 — Telefono celular	JOHANGONZALEZ@GMAIL.COM — Correo electronico
BOGOTA — Municipio/Distrito	zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA — Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			F	Tipo N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS SANTA LUCIA - UOD CPO SANTA LUCIA	VSLUCIA - UODCPOSLUC
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 — Dirección	3213124351 — Teleéfono	LMCASTANOC@GMAIL.COM — Correo electrónico	MANIZALES — Municipio/distrito	CALDAS — Departamento

No de Radicacion
4009873797

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		2|8|0|2|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Johann Gonzalo Gonzalez	Marcela Serna Osorio
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

JOHANN GONZALO GONZALEZ GIL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.031.177.585**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 28 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-110

Bogotá, D.C, marzo 29 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Atn. PAULA ANDREA ARANGO RESTREPO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 2 INTERVENTORIA

Respetados señores:

Por medio del presente oficio radicamos el informe ambiental No. 2 de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente ambiental contenido en las obligaciones administrativas de los documentos previos numeral 6. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental dentro del periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo del 2023

Atentamente,

Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-111

Bogotá, D.C, marzo 29 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_106 COLEGIO MARIA CANO

Cordial Saludo:

En relación al particular se estima que la atención de la emergencia corresponde a la atención primaria que justifica su atención inmediata y a las actividades de mantenimiento correctivo, para lo cual y dando respuesta a la documentación recibida, se comparten las siguientes observaciones al presupuesto:

Ítem	Descripción	Observaciones
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	No aplica
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	Ajustar cantidad solo al aula polivalente
2.2.38	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA, ADHESIVO EXPOXICO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL FISURAS	No aplica
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	Ajustar cantidad solo al aula polivalente

CONSORCIO TIG

Ítem	Descripción	Observaciones
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	Ajustar cantidad solo al aula polivalente
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	Ajustar cantidad solo al aula polivalente
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	No aplica
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	Ajustar cantidad solo al aula polivalente
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	Ajustar cantidad solo al aula polivalente
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	No aplica, los ítems ya incluyen el retiro

Si bien las acciones contempladas exigen examinar otras actividades adicionales y complementarias, es exagerado establecer actividades que se salen del rango de la emergencia que debe ser atendida, por lo tanto, se solicita al contratista ser más objetivo con respecto a la atención de las emergencias.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-112

Bogotá, D.C, marzo 29 de 2023

Señores:

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_098 COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B

Respetados señores:

Una vez revisado el comunicado con la entrega del presupuesto actualizado Colegio Restrepo Millán sede B, se emiten las siguientes observaciones al presupuesto:

Ítem	Observaciones
1.2.11	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.30	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.31	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.35	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.41	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.46	El desmonte de tubería está incluido en el ítem 1.2.33 y no se hará reinstalación de la misma.
1.2.47	El desmonte de tubería está incluido en el ítem 1.2.33 y no se hará reinstalación de la misma.
2.5.2	Se debe cambiar por el NP de platina
4.2.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.5	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.6	No aplica / no se hace necesaria la actividad

CONSORCIO TIG

Ítem	Observaciones
4.2.14	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.15	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.3.9	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.3.10	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.8.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad
5.1.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
5.1.56	No aplica / no se hace necesaria la actividad
9.1.39	Ajustar cantidad
9.3.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
11.1.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad
11.1.5	No aplica / no se hace necesaria la actividad
11.1.7	No aplica / no se hace necesaria la actividad
11.1.8	No aplica / no se hace necesaria la actividad
12.1.8	No aplica / no se hace necesaria la actividad
15.2.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
17.1.5	No aplica / no se hace necesaria la actividad
20.1.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad

Por favor realizar las subsanaciones a las observaciones necesarias para ajustar el presupuesto de la sede.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-113

Bogotá, D.C, marzo 30 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Respetados señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales mediante recorridos de obra proyectamos incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en el marco del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 y pliegos contractuales Literal ***H "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA"*** **y numeral** ***No. 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL***. Como es de su conocimiento como contratistas de obra deberán suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo solicitado hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y específica exigida, como también el porcentaje de dedicación durante la ejecución del proyecto. Con base a lo anterior, relacionamos tabla del personal aprobado en cuanto a TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CARGO	% DE DEDICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	OBSERVACIÓN
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	N/A
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	ADRIANA NIETO MORENO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo. No.3	100%	YEIDI PATRICIA CASALLAS PULIDO	INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.No.4	100%	ANGIE LIZETH CASTRO VELOZA	TECNOLOGA EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación

CONSORCIO TIG

Conforme a lo expuesto el único profesional que esta interventoría certifica que está en campo y esta cumpliendo con el porcentaje de dedicación es la profesional en salud ocupacional. MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ en los diez (10) colegios en ejecución, los cuales deberían estar los cuatro (4) profesionales mencionados con anterioridad y aprobados por esta interventoría. Por ende, se incurre en el incumplimiento expuesto y se solicita al contratista CONSORCIO MIA GP cumplir con el personal en obra aprobado en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en los pliegos de condiciones.

Es por todo lo anterior, que solicitamos al contratista que tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el personal requerido de inmediato.

Quedamos atentos a su pronto accionar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-114

Bogotá, D.C, marzo 29 de 2023

Señores:

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_110 DISEÑO DE BAÑOS DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN

Respetados señores:

Para definir el alcance de las actividades, es necesario que se identifique la ruta crítica que establece el tiempo que se estima se debe extender la ejecución, es decir, hasta por dos (2) meses, así como los sobrecostos expresados de las actividades que se incrementan.

Para tal fin se solicita presentar el cronograma y el presupuesto ajustado, incluyendo un plan de contingencia en el cual y de acuerdo con lo convenido con el IED San Agustín el tiempo adicional se debe reducir como máximo a un tercio del tiempo solicitado; esto con el fin de no generar inconvenientes con la sede, ya que, al inicio de las actividades se requirieron planes de trabajo de máximo cuatro (4) meses.

En espera de lo solicitado.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-115

Bogotá, D.C, Marzo 30 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C


REFERENCIA: CONTRATO No. No.CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: VISTO BUENO PARA APROBACIÓN DE LA SED ITEMS NP 02 AL NP08 RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_111

Respetados señores:

Se revisan los ítems NP02 al NP08 con sus respectivas especificaciones técnicas y cotizaciones, y de acuerdo al análisis realizado por esta interventoría donde se revisa la documentación presentada se da aval de visto bueno para posterior aprobación por parte de la secretaria de educación.

Cordialmente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: Oficio 2022_RUU_MGP_111

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_111

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Respuesta oficio TIG-MEM-094 – Análisis de Precios Unitarios No Previstos.

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mía GP da respuesta al oficio TIG-MEM-094 RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_092 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 002 A 010, se atiende las observaciones de la interventoría de la siguiente manera:

1. Mediante la presente se anexa las justificaciones respectivas y las especificaciones técnicas.
2. N/A
3. Se atiende observación y se reduce mano de obra.
4. Se retira el APU NP - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA CUBIERTA, COMO ÁNGULOS Y VIENTOS DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL
5. N/A
6. APU NP-05 – Se atiende observaciones de interventoría, se corrige nombre y se ajusta precio total de la actividad. Se aclara que al ser una actividad de detalle y por metro lineal, el costo no puede ser exactamente proporcional al costo de un metro cuadrado como lo describe la interventoría.
7. N/A
8. APU NP-07 – Se atiende observación de interventoría y se incluye en el nombre y en la especificación técnica que se trata de cualquier material.

9. APU NP-08 – Debido a la escasez de material en el mercado no se puede especificar el material exacto a instalar, por lo cual se mantiene lo descrito, ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM. Se anexa cotizaciones.
10. APU NP-09 – Se atiende observación de la interventoría y se ajusta costo.
11. Se retira el APU NP-10

Se enumera nuevamente los APUs NPs con el fin de no dejar números en blanco.

Agradecemos la atención prestada,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	APUs NP del 02 al 08 Especificaciones Técnicas de Construcción Justificaciones Técnicas Cotizaciones
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.459,00	523,0
				SUBTOTAL	523,0

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
PAPEL VINIPEL ANCHO 50 CM X 300 M CAL 6	UND	0,053	37237	$ 1.985,97
			SUBTOTAL	1.986,0

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de material sobrante de obra con caracteristicas peligrosas contaminantes y/o n			2,0000	1.436	2.872,0
				SUBTOTAL	2.872

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459,0
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 15.839,97
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4.465,29
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 20.305,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-02 DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBAJAJE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el proceso de desmonte de espejos existentes. Como labor complementaria se deben aislar y proteger debidamente las zonas aledañas tanto al interior como al exterior y contar con los debidos implementos de protección para el personal. Se deberán acatar debidamente las instrucciones e indicaciones de la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Retirar espejos.
- Aislar los elementos desmontados.
- Retirar elementos de fijación

MATERIALES:

- Papel vinipel ancho 50 cm x 300 m cal 6

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- Volqueta

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de espejos desmontados y recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-03	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	6.902,91	345,1
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)			17.500,00	0,010	175,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,010	45,0
				SUBTOTAL	**565,1**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	**-**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Minicargador			0,002	90.000	180,0
				SUBTOTAL	**180**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0330	6.902,9
				SUBTOTAL	**6.903**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 7.648,05**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 2.155,99**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 9.804,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-03 DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, los flanches en lamia galvanizada, indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Retirar o cortar los amarres o aderencia que sostienen el flanche.
- Halar el flanche.
- Retirar el material sobrante.

MATERIALES:

- N/A

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de desmonte y retiro de flanches en lámina galvanizada recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-04	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL H = 30 cm b= 20 cm CON MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	ML	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	20.917,90	1.045,9
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,06	1.100,0
Andamio tubular			1.200,00	0,60	720,0
				SUBTOTAL	**2.865,9**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Soplete Gas 25mm Con Gatillo Quemador	un	0,02	220000	$ 4.400,00
Manto Force Pro 3 10 M x 1 M x 3mm	m2	0,88	19500	$ 17.199,00
			SUBTOTAL	**21.599**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0020	350.000	700,0
				SUBTOTAL	**700**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,10	20.917,9
				SUBTOTAL	**20.918**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 46.082,80**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 12.990,74**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 59.074,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

CAPITULO: NP ÍTEMS NO PREVISTOS

NP-04. IMPERMEBILIZACION DE VIGA CANAL H = 30 cm b= 20 cm CON MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a la aplicación de manto asfaltico para evitar o reparar filtraciones de agua que pudieran conducir al desarrollo de humedades que afecten la estructura. El manto se debe aplicar sobre una superficie pendientada y después de la aplicación de un imprimante de la superficie, el cual no esta incluido en la actividad. Esta actividad se realizará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en planos o en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Limpiar la superficie.
- Imprimar la superficie con emulsión asfáltica.
- Cortar el manto el área requerida.
- Calentar manto asfaltico.
- Asegurarse de la adherencia del manto a la superficie.

MATERIALES:

- Manto Force Pro 3 10 M x 1 M x 3mm.

EQUIPOS:

- Herramienta menor.
- Soplete gas.
- Pulidora manual.
- Andamio tubular.

TRANSPORTE:

- Volqueta

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro lineal (M), de impermeabilización de viga canal debidamente ejecutado y recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	16.734,32	836,7
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
Andamio tubular			1.200,00	0,50	600,0
				SUBTOTAL	**2.436,7**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ladrillo prensado macizo 24,5x12x5,5	un	16	960	$ 15.360,00
Mortero 1:3	m3	0,02	386000	$ 7.720,00
			SUBTOTAL	**23.080**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de materiales en furgon			0,0050	350.000	1.750,0
				SUBTOTAL	**1.750**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0800	16.734,3
				SUBTOTAL	**16.734**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 44.001,04**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 12.403,89**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 56.405,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-05 REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CIM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a la ejecución de las hiladas de ladrillo para terminación contra la cubierta. La hilada debe ser bien planeada y las juntas ranuradas para dar un buen acabado al conjunto. La mampostería será cubierta por pañete en una cara, esta actividad se debe realizar con suma precaución y por un oficial para evitar daños en la cubierta ya instalada.

EJECUCIÓN:

- Verificar la localización de los remates que se deben hacer según el diseño de la obra o lo aprobado por la interventoría
- Preparar el material a utilizar, los ladrillos para los remates deberán ser de alta calidad y uniformes ya que son para la última hilada del muro.
- Si es necesario algún corte en los ladrillos hacerlo con la cortadora de ladrillos.
- Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.
- Colocar los ladrillos maestros y el hilo guía. Preparar formaletas en caso de ser necesario.
- Esparcir la mezcla de mortero sobre la última hilada y sentar piezas para remates, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.
- Realizar el pañete de esta superficie con suma precisión para evitar daños en la cubierta.
- Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

MATERIALES:

- Ladrillo prensado macizo 24,5x12x5,5
- Mortero 1:3

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Pulidora manual con disco (alquiler)
- Andamio tubular

TRANSPORTE:

- Volqueta

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (m) de remate de mampostería recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-06	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA	M2	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	25.101,48	1.255,1
Formaleta entrepiso			$ 18.000,00	0,30	5.400,0
				SUBTOTAL	6.655,1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero 1:3	m3	0,103	$ 386.000	$ 39.758
MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM X 2.35 MT X 6 MT	Kg	3,118	$ 6.180	$ 19.269
			SUBTOTAL	59.027

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,1200	25.101,5
				SUBTOTAL	25.101
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 90.783,79
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 25.591,95
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 116.376,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán

Nombre: Pamela Beltrán

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-06 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre el piso para su nivelación y preparación de superficies que requieren un espesor entre 7 a 10 cm, para estos espesores se hace necesario el uso de malla electro soldada. Esta actividad se realizará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto
- Humedecerse completamente la superficie de concreto.
- Pasar niveles y asignar puntos que se tomen como referencia.
- Preparar la mezcla de mortero 1:3.
- A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos.
- Instalar la malla electrosoldada.
- Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.
- Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana metálica.
- Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
- Aplicar agua con manguera para su curado.

MATERIALES:

- Mortero 1:3
- MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM X 2.35 MT X 6 MT

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Formaleta entrepiso

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de alistado de piso en mortero recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-07	INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	55.464,00	2.773,2
				SUBTOTAL	2.773,0

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Electrodo Sw613 Súper 1/8 Pulgada X 1 Kilo	Kg	0,4	20900	8360
			SUBTOTAL	8.360,0

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla MM- Carpinteria metalica (soldador+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,2500	55.464,0
				SUBTOTAL	55.464,0
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 66.597,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 18.773,69
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 85.371,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-07 INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a la instalación de puertas no importa cuál sea el material, que se encuentren desmontadas en la institución y que deban ser reinstaladas para su uso en los vanos dispuestos en la construcción existente esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado. Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

La instalación de estas puertas incluye el cambio del elemento de fijación al marco existente, no incluye reparaciones, pintura, vidrios ni cerraduras ni ningún otro elemento o actividad no descrita en la presente especificación. El vano existente debe ser el adecuado para la instalación del marco y puerta.

EJECUCIÓN:

- Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta.
- Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco existente este perfectamente vertical.
- Instalar la hoja de la puerta, en el caso de ser puerta metálica se soldará la parte de las bisagras del marco a esté, en madera ser revisará la pertinencia de cambio de bisagras y tornillos.
- Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco.

MATERIALES:

- N/A

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por Unidad (UN) de instalación de puertas existentes recibidas a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	20.917,90	1.045,9
Pulidora manual con disco (alquiler)			20.000,00	0,05	1.000,0
				SUBTOTAL	2.045,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X6OCM	M2	1,05	65000	$ 68.250,00
PEGACOR CERAMICO GRIS X 25 KG	bulto	0,2	27500	$ 5.500,00
Boquilla	kg	0,2	5200	$ 1.040,00
Separadores De Losa 2mm Truper	un	5	50	$ 250,00
			SUBTOTAL	75.040

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,1000	20.917,9
				SUBTOTAL	20.918
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 98.003,80
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 27.627,27
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 125.631,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM.

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico blanco sobre pared previamente afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación de la pared obteniendo un excelente acabado, serán instaladas de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no ser así limpiarlo.
- Según el área y la forma como se instalara la cerámica, se define los despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.
- Preparar la pega según lo indicado por el fabricante del material.
- Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinales.
- Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm.
- Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.
- Una vez fraguado la pega se procede al emboquillado utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras.
- Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.
- Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.
- Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.

MATERIALES:

- ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X6OCM
- PEGACOR CERAMICO GRIS X 25 KG
- Boquilla
- Separadores De Losa 2mm Truper

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Pulidora manual con disco (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por Metro Cuadrado (M2) de suministro e instalación enchape blanco recibidas a satisfacción por la interventoría.

DECORCERAMICA

Ceramica Pared



-20%

Cerámica Para Pared Estilo Cemento Urbanika-B 30x60 Blanco

REF KC03BL297

Calificación ☆☆☆☆☆

~~114.000~~ $91.200 m²

Precio IVA Incluido

CANTIDAD

¿Cuánto necesito?

◄ 1 ► m² | ◄ 1 ► cajas

m² totales: 1.62

MENU BUSCAR CUENTA COMPRAR

DECORCERAMICA

Despacho a domicilio

450 m² disponibles
Ver fechas

Tener en cuenta, el producto puede llegar con una variación en la tonalidad del color si este es fabricado en dos lotes. X

Ver **Manual de Instalación**
Ver **Ficha técnica**

Compartir

DESCRIPCIÓN

Cerámica pasta blanca inspirada en el cemento. Su lenguaje arquitectónico es contemporáneo y urbano, a través de la impresión digital reproduce diferentes patrones y texturas con un alto nivel de realismo. Bordes rectificados (canto cortado recto en ángulo de 90°) que permite una superficie ininterrumpida con una mayor sensación de amplitud. Su variación tonal V2, permite obtener una superficie con ligeras variaciones que le dan un diseño moderno. Debido a su acabado brillante Permite un fácil mantenimiento y transmite una apariencia pura y limpia, pero también muy elegante en los diferentes ambientes.

CARACTERISITICAS

ESPECIFICACIONES

NORMATIVIDAD

RESEÑAS

MÁS DE ESTA COLECCIÓN



Cerámica Para Pared Estilo Cemento Urbanika Deco-B 30x60 Blanco

~~$114.000~~ $96.899 M²

COMPRAR



Cerámica Para Pared Estilo Cemento Urbanika Deco-B 30x60 Gris

~~$114.000~~ $85.500 M²

COMPRAR


MÁS DE ESTE COLOR



Cerámica Para Pared Estilo Mármol Ferrara-B 30x60 Blanco

$108.000

COMPRAR



Cerámica Para Pared Estilo Mármol Ferrara Lines-B 30x60 Blanco

~~$108.000~~ $81.000 M²

COMPRAR

DECORCERAMICA

Personal Houser

Preguntas

NEWSLETTER

Suscríbete al Newsletter

Estas a un paso de estar enterado de las últimas novedades en tendencias.

Nombre

Escriba su nombre

Correo electrónico*

Escribe tu correo electrónico

Políticas de Privacidad

Acepto los Términos*

La información aquí suministrada será tratada por GRUPO DECOR S.A.S. como responsable de sus datos personales, los cuales serán recolectados, almacenados, utilizados y transferidos o transmitidos, de ser necesario, a terceros (nacionales o extranjeros) para el procesamiento de la información, con el fin de ejecutar actividades comerciales, de mercadeo y promocionales, relacionadas con el objeto social de la Compañía, de conformidad con lo establecido en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. GRUPO DECOR, garantiza a todos los titulares de datos, además de las condiciones de seguridad y privacidad, sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información, revocar el presente consentimiento, autorizar o no el tratamiento de sus datos sensibles y contestar voluntariamente las preguntas que versen sobre los mismos, los cuales podrá ejercer a través del correo electrónico protecciondatospersonales@grupodecor.com, o mediante comunicación dirigida a la Calle 66 No. 1N-20, Cali, con atención al Comité de Protección de Datos Personales.

Política de datos personales

Enviar

DECORCERAMICA

- PLANIFICA TU COMPRA
- SERVICIOS
- CONTACTO Y AYUDA
- NUESTRA COMPAÑÍA

Encuéntranos en nuestras redes sociales

Una marca Grupo Decor

© Copyright 2020 Decorcerámica.
Todos los Derechos Reservados.

Powered By BRANDLIVE

Technology VTEX


Descubre nuestras nuevas categorías. Crea y diseña tus espacios con nuestros nuevos productos exclusivos online. Conoce más aquí

ALFA

¿Qué estás buscando?

Pisos Paredes Baños Cocinas Decoración Materiales de construcción Soluciones institucionales Ofertas

Cerámica >





* Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo con la resolución de tu pantalla y respecto al producto exhibido en las salas de venta. Señor consumidor, por favor revise cuidadosamente la identificación del número de lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico. Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso.

Nieve 30x60 Blanco

SKU: 135042350

$58.500 Caja

$ 65.000 m²

Los precios incluyen IVA. No incluyen instalación, ni transporte este se calculará al finalizar la compra.

Color

Formato

30X60

Compra ya y págalo en 3 cuotas de **$19.500/mes** con Addi. Obtén tu cupo

Calcula la cantidad de producto

Escribe la cantidad de m² que necesitas

Ingrese Número m2

Necesitas un total de **2 cajas**

(1.80 m2)

Adicionar 5% de desperdicio

¿Cómo calcular los m² que necesitas? | Calcula aquí

2 Cajas Agregar al carrito Comprar Ahora

Múltiples medios de pago

Métodos de entrega

Estos son los métodos de entrega disponibles para este producto, podrás elegir tu preferido al momento de hacer la compra:

Envío a domicilio

Recogida en tienda Ver tiendas

Visualizar en



Ambientes 3D



Nuestros productos en tu espacio

Descargar información de producto

Ficha técnica

Objeto BIM

Atributos de producto

Cerámica importada rectificada. esmaltada con diseño en tecnología RealHD en formato 30x60. ideal para paredes interiores. Acabado Brillante y Mate

Estamos en línea
¡Recibe asesoría Online!

Datos técnicos


Diferentes acabados
Pared rectificada
Resistente a las manchas
Tecnología de impresión HD

Tendencias

Bienestar

Paredes, Espacios

Productos relacionados



Basalto

$ 280.800 *Caja*

Agregar al carrito



Céramica kraft glaciar

$ 336.000 *Caja*


Agregar al carrito



Cerámica rochee

$ 135.400 ~~$ 150.444~~ *Caja*


Agregar al carrito



Cerámica carra

$ 135.400 ~~$ 150.444~~ *Caja*

Agregar al carrito



Stone

$ 62.791 *Caja*

Agregar al carrito

Comentarios

Inicie sesión para escribir un comentario

Sin comentarios.

Información

- Términos y condiciones
- Términos y condiciones promocionales
- Política de tratamiento de datos
- Código de ética
- Política de devoluciones y cambios
- Aviso reorganización Ley 1116
- Proceso de reorganización
- Preguntas frecuentes
- Estados financieros Grupo Alfa

Conócenos

- Quiénes somos
- Trabaja con nosotros
- Nuestros catálogos
- Encuentra tu sala de ventas más cercana
- Servicios de financiación
- Certificaciones
- Informe de Sostenibilidad
- Sostenibilidad

Contacto

Línea gratuita nacional:
01 8000 914 900

WhatsApp servicio al cliente
3188007008

¿Quieres asesoría en tu compra?
WhatsApp Línea Naranja
3188007804

Déjanos tus comentarios

Encuéntranos en

ALFA INTERNACIONAL

Suscríbete a nuestro newsletter


Suscríbete a nuestro newsletter y obtén un 10% de descuento en tu primera compra.


Suscribirme

Powered By: Technology:

Todos los derechos reservados Alfa

Estamos en línea
¡Recibe asesoría Online!





Holztek

Código 546245

Pared Cerámica Blanca 30x60 Cm Caja 1.62 m2

0.0 (0)

$113.238 caja

$69.900,00 METRO CUADRADO.

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Disponible
Stock en tienda más tiendas

Descripción

Cerámica para Muros Color Blanco 30 x 60 cm de Holztek, es ideal para recubrir tus paredes con un tono clásico y minimalista. Su tonalidad blanca, aportará elegancia, limpieza y sensación de amplitud a tus espacios, permitiendo decorarlos con mobiliario en colores vibrantes o pasteles. Cada palmeta tiene un diámetro de 30 x 60 cm por lo que una caja compuesta por 9 unidades, alcanza a cubrir una superficie de 1,62 m2. Posee una superficie lisa de fácil limpieza, pues sólo requieres un paño húmedo y productos desinfectantes. Cerámica para Muros Color Blanco 30 x 60 cm de Holztek, tiene una fabricación de calidad para resistir las condiciones de humedad, cambios de temperatura y fricciones, lo que la vuelve indicada para instalar en baños y cocinas.

Ficha técnica

Tipo	Paredes cerámicas
País de Origen	China
Garantía	10 años
Dimensiones	30 x 60 cm
Color	Blanco

Complementa tu compra



Glass Home Colombia

Cenefa en Cristal M8 60x45cm Estampados Pqx3und

$210.900 UND



PROSOURCE

Rodillo Regulable para Electrodomesticos 1361 kg

$369.900 UND

Holztek
Pared Cerámica Blanca 30x60 Cm Caja 1.62 m2
(0)
$113.238 CAJA

− 1 + Agregar al carro

que lo acompañan.

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Escribir opinión

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

¡Lleva tu proyecto completo!

La mayoría de personas complementan su compra con los siguientes productos.
Te recomendamos llevarlos para que no te falte nada.

- **Pared Cerámica Blanca 30x60 Cm Caja 1.62 m2** — Este producto — **$113.238 CAJA** $69.900,00 METRO CUADRADO.
- **Pegacor blanco pasta lista 6 Kilogramos** — **$34.900 UND** $5.816,67 KILOGRAMO
- **Topex cerámico blanco 25 kilos** — **$28.500 UND** $1.140,00 KILOGRAMO

Agregar todo al carro

Total $176.638

Factura Electrónica

Consulta el estado de tu pedido

Nuestras Tiendas y Horarios

Dejanos tu opinion

Servicio al Cliente

Todos los derechos Reservados

Holztek
Pared Cerámica Blanca 30x60 Cm Caja 1.62 m2
★★★★★(0)
$113.238 CAJA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-02 DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBAJAJE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que no existe ninguna actividad contractual para el desmonte de espejos existentes ubicados en el área de baños. El desmonte de espejos requiere un tratamiento especial, diferente a mampostería o enchapes, ya que se trata de elementos cortopunzantes los cuales deben ser empacados de manera individual para evitar lastimar a los encargados del desaloje de este material.

NP-03 DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que no existe ninguna actividad contractual para el desmonte de los flanches en lamina galvanizada que se encuentran en las cubiertas existentes a desmontar. Este elemento no se pude conservar en la edificación, se debe desmontar para una correcta instalación de la nueva teja. En algunos casos este elemento deberá ser removido por su deterioro actual para ser remplazado por uno nuevo sin que la cubierta debiera ser desinstalada.

NP-04 IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL H = 30 cm b= 20 cm CON MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que no existe ninguna actividad contractual para la impermeabilización de vigas canales, las cuales tienen una geometría particular en la cual se debe manipular los materiales de manera más detallada y la actividad ha sido incluida en el alcance del contrato en ejecución de mejoramiento de instituciones educativas.

NP-05 REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H>=30 CM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que no existe ninguna actividad contractual para la el remate de mampostería, esta es una actividad que debe ser realizada por un oficial de obra y con suma precaución para no causar daños en la cubierta existente. En obra se requiere mejorar la pendiente de las cubiertas o cubrir espacios existentes por los cuales entra lluvia y viento a los salones y causan incomodidad a los alumnos u ocupantes.

NP-06 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Entre los ítems contractuales existe afinado de pisos de menor espesor y sin malla electrosoldada, por lo cual se hace necesario la inclusión de esta actividad no prevista para las áreas donde debido a las condiciones actuales de suelo o placa de contrapiso se requiere espesores mayores tanto para el pendientado como la inclusión de malla para evitar retracción y fisuras en las placas.

NP-07 INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que no existe ningún ítem contractual para realizar únicamente la instalación de puertas existentes, ya sea que han sido desmontadas para realizar actividades relacionadas con los mantenimientos o puertas que posea el colegio, las cuales se encuentren en buen estado y la institución quiera reutilizar.

NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM.

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que debido a la escases de materiales en stock inmediato y con tiempos de espera de cerca de 4 meses, se requiere la inclusión de materiales disponibles en el mercado para la intervención inmediata de las áreas de baños en las instituciones que así lo requieran, reduciendo los tiempos de entrega de las obras y aminorando las incomodidades que la comunidad educativa pudiera presentar.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-116

Bogotá, D.C, marzo 30 de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Llamado de atención por incumplimiento en señalización de obra

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para manifestar, el incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas en tema de señalización en los colegios, según contrato CO1.PCCNTR-4077645 y pliegos contractuales, **numeral 9 "OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA",** párrafo 6 *"Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra".*

Por lo anterior, en visita realizada por nuestro personal de interventoría, se encontró el incumplimiento a las afueras de las instalaciones del centro educativo, (se anexa registro fotográfico); por lo anterior, se solicita enviar a la presente interventoría, la acción correctiva inmediata para mitigar riesgos con terceros y evitar accidentes.

Adicional a esto, se le recuerda, al contratista, el tema de una de las obligaciones en materia de servicios públicos, según pliego contractual según numeral 17 "OBLIGACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS", primer párrafo *"El CONTRATISTA, de requerirse, deberá realizar las adecuaciones necesarias para*

utilizar los servicios públicos de la sede de colegio o sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no deberán alterar ni modificar el continuo servicio de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Igualmente, al finalizar las obras, deberá retirar las instalaciones provisionales que haya efectuado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido, como también solicitar la liquidación de los consumos que haya pagado la SED y realizar el pago como requisito para el Paz y salvo."

En espera de lo solicitado.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Ing. Katherine Guañarita D. – Profesional SST INTERVENTORIA
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo: Evidencia fotográfica

ANEXO: EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-117

Bogotá, D.C, Marzo 30 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente solicitamos amablemente el envío de la actualización de ajuste a la programación y cronograma con los alcances establecidos durante el trabajo adelantado en campo y directrices de la SED.

Es esencial que la actualización del cronograma se realice con prontitud para poder garantizar una supervisión eficiente de la obra en los plazos establecidos y el seguimiento de los nuevos alcances. Por lo tanto, les agradecemos su pronta respuesta para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a la espera de su respuesta

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-118

Bogotá, D.C, Marzo 30 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2022_RUU_MGP_107 DISEÑO REFUERZO ESTRUCTURAL COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE B REINA ISABEL II DE INGLATERRA.

Respetados Señores

A continuación, se presenta la revisión correspondiente al concepto técnico estructural sobre las cerchas de cubierta del colegio Restrepo Millán sede B Isabel II de Inglaterra elaborado por el ingeniero Geovanny Alexander Castaño Castaño.

1. Documento recibido

- Concepto técnico Colegio sobre Cerchas de cubierta Colegio Restrepo Millán sede B Isabel II de Inglaterra.

2. Descripción general del documento recibido

En el documento relacionado se presenta evaluación de exigencia y revisión de elementos estructurales de cerchas de cubierta, proponiendo alternativa de solución a las falencias encontradas.

3. Observaciones cubierta de aulas

- Las cargas y combinaciones de cargas relacionadas y evaluadas para carga viva, carga muerta, granizo y viento, se consideran apropiadas y cumplen con lo exigido en NSR-10.
- Los elementos de cubierta se encuentran actualmente apoyados sobre elementos que no cumplen con las exigencias estructurales establecidas en NSR-10, ya que las cerchas se encuentran sobre muros de mampostería

simple y sobre columnas metálicas que no forman pórticos que permitan un apropiado comportamiento sísmico de la cubierta.

- Llevar la estructura general al cumplimiento de lo exigido en NSR-10 implicaría una inversión presupuestal alta, lo cual para este caso no es viable ya que el presupuesto establecido para esta intervención, no permite un reforzamiento que lleve al cumplimiento de la totalidad de NSR-10.

- De acuerdo a lo establecido en el punto anterior, la intervención se debe enfocar a la mejora en lo posible de las condiciones de comportamiento de los elementos, pero no es posible llevarlos a lo exigido por NSR-10, ya que esto requiere un presupuesto mucho más alto al que actualmente se tiene y un tiempo de evaluación más elevado.

- Dentro del documento del Ing. Castaño se establece el no cumplimiento de la capacidad de las cerchas para las exigencias requeridas en la actualidad para las diferentes cargas, por lo que el Ing. Castaño recomienda implementar una serie de elementos adicionales.

- Se considera apropiada la evaluación de no cumplimiento de la capacidad de soporte de las cerchas con relación a las cargas requeridas en la actualidad por parte del ing. Castaño.

- Se considera que la alternativa de reforzamiento presentada por el Ing. Castaño mejora las condiciones de capacidad de la cubierta, pero por razones que él mismo establece en el documento, no se logra hacer cumplir toda la edificación a lo exigido por NSR-10, ya que para eso se requiere una intervención mucho mayor incluyendo los muros de apoyo y la cimentación.

- La vinculación del perfil adicional presentada por el Ing. Castaño disminuye las exigencias en las cerchas de 6m al llevarlas a una longitud de apoyo de 3m, pero requiere la implementación de un perfil adicional por cada salón y una columna con su respectivo apoyo en uno de los extremos.

- Se recomienda ver la viabilidad de una alternativa adicional a las presentadas donde se implemente un refuerzo localizado a las correas de 6m principalmente en un sector inferior al tercio central de su longitud que es donde se presentan las mayores solicitaciones a flexión de la cercha al estar evaluada como simplemente apoyada, más una vinculación de las columnas metálicas existentes en la parte exterior de la edificación para mejorar la estabilidad lateral (ya sea por medio de un perfil adicional o por medio de una vinculación al dintel contínuo existente), ya que en la actualidad esta estabilidad lateral es muy baja. Esta propuesta no requeriría la implementación de un perfil central adicional y las características de los apoyos de las cerchas continuarían siendo similares a las actuales (sabiendo que no cumplen con lo exigido por NSR-10 por limitantes de presupuesto) pero se da una mejora en la capacidad a flexión de las mismas y una mejora

en el comportamiento como pórtico de las columnas metálicas actuales (una mejora que aún continuaría sin cumplir con NSR10 de acuerdo a lo establecido anteriormente).

- Se considera apropiada la propuesta de cambio de tejas de asbesto cemento por otra que no represente posible afectación a la salud.

- La propuesta de apoyo intermedio para las correas de 6.00m dejando luz libre de 3.00m más la adición de una columna por cada perfil, se considera que cumple con el objetivo de disminuir las exigencias de los elementos, pero se debe evaluar si su implementación cumple con la limitante del presupuesto establecido para el proyecto y en caso contrario se debe revisar una nueva alternativa que permita cumplir con la limitante de presupuesto, conociendo de antemano que lo que se establezca logra mejorar el comportamiento estructural pero no logra cumplir con lo establecido en NSR-10.

- La implementación de la platina de 2mmx5cm en la parte superior de las correas se considera apropiada, ya que es requerida principalmente para poder instalar los pernos de sujeción de la nueva teja y lograr así su fijación apropiada.

- Se considera apropiado y correcto el cambio del puntal o poste de extremo que se encuentra doblado y que no cumple con su función, de acuerdo a lo establecido en la hoja 13 del documento del Ing. Castaño.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Vbo.

ING. CARLOS MAYORGA VELA

Mat. 25202-131425 CND C.C. 80.020.496 de Bta.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-119

Bogotá, D.C, marzo 31 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ALCANCE OBSERVACIONES SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega las subsanaciones del Acta de cobro Parcial No. 1 correspondiente al periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria
10. Acta de autorización de pagos
11. Actualización de terceros (primera cuenta)

CONSORCIO TIG

12. Anexos de acuerdo a lo solicitado, acta de inicio firmada por la SED el día 3 de enero del presente año y pólizas con su respectiva aprobación en el Secop II

Sin otro particular.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Ing. Pamela Beltrán
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Cuadro respuesta subsanaciones

No. CONTRATO		4155718-22	Subsanación
1	Oficio remisorio del Acta.	O.K.	N/A
2	Actualización del Tercero	Este es un requisito indispensable para la radicación de la factura en Financiera, por corresponder al cobro de la primera acta parcial. Por lo tanto, se debe enviar al correo de Daniel Molina: dmolina@educacionbogota.gov.co , los siguientes documentos: Formato adjunto (15-03-IF-011 Actualización de Terceros demás Contratos 2023 V2) el cual debe ser diligenciado, firmado y remitido en PDF, junto con los siguientes anexos: RUT del consorcio, RUT de los Consorciados y/o Miembros del consorcio (todo actualizado al 2023), Certificación bancaria a nombre del consorcio vigente, no mayor a 30 días de expedición.	Se radicó correo el día 10/02/2023. Se vuelve a reenviar con la documentación y código actualizado.
3	Acta Parcial	Adjunto, formato en Excel reemplazando el acta parcial radicado, en el cual se hicieron las siguientes correcciones: 1. Las ecuaciones realizadas en los ítems del contrato, se convirtieron a valores, redondeando solamente a 2 decimales (que son los permitidos por la SED, para la ejecución del contrato). 2. Explicar en el Acta de Supervisión la fecha del periodo relacionada para el cobro (20 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2023), entendiendo que la fecha de inicio de la Interventoría es el 2 de enero de 2023. 3. Solicitud actualización del código ICA en la información tributaria (se encuentra resaltado en amarillo). 4. Está pendiente la aprobación del avance por el 1.70% facturado x el CO 4077645/22. 6. Se solicita confirmar la fecha de Inicio, la que tenemos en el balance, corresponde al 2 de enero/23.	Se corrige código ICA y se anexa como soporte el acta de inicio firmada por la entidad el día 3 de febrero de 2023

		Es de anotar, que se debe seguir trabajando con este formato para la radicación de posteriores actas.	
4	Certificaciones parafiscales	O.K.	N/A
5	FURC **(media hoja "Información tributaria firmada)**	O.K.	N/A
6	RUT - RIT ACTUALIZADOS	El código relacionado, está desactualizado. (Adjunto relación de los nuevos códigos).	Se actualiza RUT y RIT con los nuevos códigos
7	Factura	La factura original se debe expedir por el valor del acta parcial, teniendo en cuenta que el avance de la obra sea aprobado por el 1.70% que está cobrando la Interventoría.	Se deja salvedad de que el acta de costos No. 1 se ajusta al peso, redondeando a dos decimales según lo solicitado por la SED, sin embargo, la pre-factura se emite con los centavos correspondientes y versión inicial del acta No.1
8	Resolución de Facturación actualizada	O.K.	N/A
9	Certificación bancaria actualizada	O.K.	N/A
10	Acta de Supervisión	O.K.	N/A
11	Acta de Inicio	Solicitud copia firmada, para anexar a la carpeta del contrato. Se solicita confirmar la fecha de Inicio, la que tenemos en el balance, corresponde al 2 de enero/23.	Se anexa acta de inicio firmada y cargada en el Secop II por la entidad. Fecha de inicio 3 de enero de 2023
12	Certificado de aprobación de pólizas o pantallazo SECOP	Solicitud copia de Aprobación de Pólizas contra Acta de Inicio para anexar a la carpeta del contrato.	Se anexa captura de pantalla de aprobación de pólizas
13	Copia designación Apoyo a la Supervisión	O.K.	N/A

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-120

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN PRESUPUESTO EMERGENCIA CAFAM SANTA LUCÍA

Respetados Señores,

Por medio de la presente, se da aprobación al presupuesto enviado para atender la emergencia.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-121

Bogotá, D.C, marzo 31 de 2023

Señores:

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_090 COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A

Respetados señores:

Una vez revisado el comunicado con la entrega del presupuesto actualizado Colegio Reino de Holanda sede A, se emiten las siguientes observaciones al presupuesto:

Ítem	Observaciones
1.1.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.1.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.36	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.41	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.43	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.46	El desmonte de tubería está incluido en el ítem 1.2.33 y no se hará reinstalación de la misma.
1.2.47	El desmonte de tubería está incluido en el ítem 1.2.33 y no se hará reinstalación de la misma.
1.2.51	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.4.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.4.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.4.10	No aplica / no se hace necesaria la actividad
2.2.19	No aplica / no se hace necesaria la actividad

CONSORCIO TIG

Ítem	Observaciones
2.2.21	No aplica / no se hace necesaria la actividad
2.2.26	No aplica / no se hace necesaria la actividad
2.4.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
2.4.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
3.2.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
3.3.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
9.1.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
9.3.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
13.2.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
17.1.7	No aplica / no se hace necesaria la actividad
NP	No aplica / no se hace necesaria la actividad

Por favor realizar las subsanaciones a las observaciones necesarias para ajustar el presupuesto de la sede.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-122

Bogotá, D.C, marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_093 ENTREGA DE PRESUPUESTO EMERGENCIA 2 COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A.

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_093 se considera como hecho que en campo se realizaron las respectivas observaciones detectadas de acuerdo al comunicado mencionado, y con ello confirmamos recibido de subsanaciones mediante el paquete del acta de cobro No.2 ya tramitado ante la entidad.

Sin otro particular

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-123

Bogotá, D.C, marzo 31 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN FICHAS DIAGNOSTICAS RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_101

Respetados señores:

Por medio de la presente se da aprobación a las fichas diagnosticas relacionadas para continuar con el trámite y firmas correspondientes de la entidad.

- San Agustín Sede A
- Reino de Holanda Sede A
- Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra
- Alexander Fleming Sede B Antonio Ricaurte
- José Marti Sede A Luis López de Mesa
- Alfredo Iriarte Sede A Los Chircales
- Diana Turbay Sede C Colombia Viva
- Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A
- Liceo Femenino-

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	-PRELIMINARES -ESTRUCTURA -MAMPOSTERÍA -INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO -INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES -PISOS-MAMPOSTERÍA SECA -CARPINTERÍA METÁLICA -APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -PAÑETE Y PINTURA -CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES -ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	jueves, 16 de febrero de 2023
FIN PROYECTADO:	jueves, 12 de enero de 2023	viernes, 16 de junio de 2023

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A	1. Cambio 100% Cubiertas 2. Limpieza e impermeabilización de viga canales. 3. Limpieza, mantenimiento y/o cambio de bajantes y canales. 4. Cambio y adecuación de instalaciones eléctricas e iluminación. 5. Encorozado y Pintura de ambientes bajo cubierta. 6. Remodelación de baterías sanitarias piso 1,2 y 3.

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. EDIFICIO PRIMARIA	Mantenimiento de cubierta en aulas preescolar, limpieza e impermeabilización de placa, canales y bajantes. adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta. Mantenimiento de pintura muros internos, externos. Se contempla el aseo de estas zonas.	Cubiertas, encorozado, pintura, adecuaciones de instalaciones eléctricas, limpieza e impermeabilización de placas y viga canales, Limpieza de bajantes.		
2.BATERIAS SANITARIAS PISO 1,2 Y 3.	Mantenimiento de divisiones y puertas en acero inoxidable, mantenimiento de pisos, boca puerta y mediacaña, adecuación de redes eléctricas e iluminación en baterías, mantenimiento de pintura de muros internos.	Mantenimiento de aparatos sanitarios, pisos, enchape de muros, pintura, adecuación carpintería metálica, mesones y espejos.		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	Nombre:	HUGO TIBAQUIRÁ	
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**	RECTOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**DCCEE**	**DCCEE**
			SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	- ESTRUCTURA - MAMPOSTERÍA - INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES - PISOS - CARPINTERÍA METÁLICA - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - PAÑETE Y PINTURA - CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	lunes, 20 de febrero de 2023
FIN PROYECTADO:	sábado, 11 de febrero de 2023	martes, 20 de junio de 2023

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A	1. Cambio 100% Cubiertas. 2. Cambio de domos en policarbonato. 3. Limpieza e impermeabilización de cubiertas plana y viga canales. 4. Limpieza, mantenimiento y/o cambio de bajantes y canales. 5. Cambio y adecuación de instalaciones eléctricas e iluminación aulas bajo cubierta y baterías sanitarias. 6. Encorozado y Pintura de ambientes bajo cubierta. 7. Cambio y adecuación de carpintería metálica (ventanas y rejas) 8. Remodelación de baterías sanitarias piso 1 y 3.

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. BLOQUE 3.	Cambio de cubierta en asbesto cemento a cubierta tipo sándwich incluye aislante con panel metálico inferior y superior en Aluzinc calibre 26 pintados dos caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lamina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento). Cambio de domos en acrílico y policarbonato, Limpieza e impermeabilización de placa, canales y bajantes. adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta. Aplicación pintura muros internos bajo cubierta, cambio y adecuación de carpintería metálica (ventanas y rejas). Se contempla el aseo de estas zonas.	Cubiertas, Domos, Carpintería metálica (ventanas y rejas), Encorozado, pintura, Adecuaciones de instalaciones eléctricas, Limpieza e impermeabilización de placas y viga canales, Limpieza de bajantes.		
2. BATERÍAS SANITARIAS PISO 1 Y 3 DEL BLOQUE 3.	Remodelación incluye Instalación de divisiones y puertas en acero inoxidable, Instalación de pisos, boca puerta y mediacaña apropiado, adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación en baterías, aplicación pintura muros internos. Cambio de aparatos sanitarios, Cambio de espejos y mesones. Se contempla el aseo de estas zonas.	Cambio de aparatos sanitarios Pisos, Enchape muros, pintura, adecuación carpintería metálica, mesones y espejos.		


Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	Nombre:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**	RECTOR	**DCCEE**	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP		**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:				
INICIO PROYECTADO:	14 Febrero de 2023			
FIN PROYECTADO:	14 Junio de 2023			

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	RESTREPO MILLÁN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA	1. Cambio Cubiertas existentes en asbesto cemento 2. Cambio de pisos existentes en corredores en edificios 1 y 2 primer piso 3. Adecuación Pintura muros exteriores e interiores 4. Cambio instalaciones eléctricas a nivel de cubierta 5. Cambio puertas existentes en aulas 6. Reemplazo de domos en policarbonato existentes

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. EDIFICIO 1.	**CUBIERTA:** Cambio de cubierta existente en asbesto cemento por cubierta stamding seam en alas 1 y 2. En corredor se realizará reemplazo de domo en policarbonato y cambio de canales y bajantes existentes. Instalación de estructura metálica de soporte de cubiertas. **PISO:** Cambio de piso existente en corredor(20). **CARPINTERIA METALICA:** Cambio de puertas existentes en aulas e ingreso a baños. **REDES ELECTRICAS:** Reemplazo de redes eléctricas existentes a nivel de cubierta, (tubería, circuitos, luminarias) acorde a las normas vigentes. **PINTURA:** Instalación de pintura en muros internos de aulas, pasillos y muros exteriores de la edificación.	Cubiertas, pisos, pintura muros, adecuación carpintería metálica	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**	
2. EDIFICIO 2.	**CUBIERTA:** Cambio de cubierta existente en asbesto cemento por cubierta stamding seam en alas 3 y 4 primer piso y cubierta aula segundo piso. En corredor se realizará reemplazo de domo en policarbonato y cambio de canales y bajantes existentes. Instalación de estructura metálica de soporte de cubiertas. **PISO:** Cambio de piso existente en corredor(33) y aula (32). **CARPINTERIA METALICA:** Cambio de puertas existentes en aulas e ingreso a baños. **REDES ELECTRICAS:** Reemplazo de redes eléctricas existentes a nivel de cubierta, (tubería, circuitos, luminarias) acorde a las normas vigentes. **PINTURA:** Instalación de pintura en muros internos de aulas, pasillos y muros exteriores de la edificación.	Cubiertas, pisos, pintura, adecuación carpintería metálica		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN **CONSORCIO TIG** DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	JESUS GUILLERMO GOMEZ **CONSORCIO MIA GP** DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	RECTORA I.E. RESTREPO MILLAN **SEDE B ISABEL II DE INGLATERRRA** **SECRETARIA DE EDUCACION**	APOYO A LA SUPERVISIÓN **DCCEE** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	GESTOR TERRITORIAL **DCCEE** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B ANTONIO RICAURTE

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA / MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INICIO PROYECTADO:	13 Marzo de 2023
FIN PROYECTADO:	13 Junio de 2023

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ALCANCE GENERAL
RAFAEL URIBE URIBE	ALEXANDER FLEMING SEDE B ANTONIO RICAURTE	1. Lavado e impermeabilización de fachadas 2. Instalación de domo pasillo sala de profesores 3. Impermeabilización de placa de techo y vigas canales de cubierta 4. Adecuación estructura pavimento de cancha múltiple 5. Instalación de pintura en fachada sala de profesores y muros perimetrales cancha.

Espacio	Actividades	Clave	Plan de contingencia	Registro Fotográfico y/o plano
1. EDIFICIO 1.	**CUBIERTA:** Impermeabilización de placa de techo sala de profesores. Impermeabilización de vigas canales. Instalación de domo en pasillo sala de profesores **FACHADAS:** Lavado e impermeabilización de fachadas desde piso 2 DG45Bis-Sur; Lavado e impermeabilización fachada de ingreso principal; Lavado e impermeabilización de fachada contigua a cancha múltiple.	Impermeabilización de cubierta plana en sala de profesores y vigas canales; Pintura de e impermeabilización de fachadas.	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**	
2.EXTERIOR 48. CANCHA MULTIPLE	**CANCHA MULTIPLE:** Demolición de estructura de cancha múltiple existente, instalación de estructura de pavimento de cancha múltiple. **MUROS PERIMETRALES EXTERIOR 48:** aplicación de pintura en muros perimetrales a cancha múltiple. **INGRESO PRINCIPAL:** Instalación de alfajías y pintura de portón en ingreso principal	Demolición y construcción de cancha múltiple, pintura muros perimetrales y pintura carpintería metálica.		  

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	RECTOR I.E. ALEXANDER FLEMING	APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**	**SEDE B ANTONIO RICAURTE**	**DCCEE**	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO JOSE MARTI SEDE A LUIS LOPEZ DE MESA				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP		**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:				
INICIO PROYECTADO:	15 Febrero de 2023			
FIN PROYECTADO:	15 Junio de 2023			


LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	JOSE MARTI SEDE A LUIS LOPEZ DE MESA	1. Cambio Cubiertas existentes en asbesto cemento en bloque A y Serigrafía 2. Cambio instalaciones eléctricas a nivel de cubierta 3. Cambio Cubierta existente en comedor

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**
1. AULA SERIGRAFIA.	**CUBIERTA:** Cambio de cubierta existente en asbesto cemento por cubierta stamding seam. se realizará cambio de canales y bajantes existentes. Instalación de refuerzo a estructura metálica de soporte de cubiertas. **REDES ELECTRICAS:** Reemplazo de redes eléctricas existentes a nivel de cubierta, (tubería, circuitos, luminarias) acorde a las normas vigentes. **CARPINTERÍA METÁLICA:** Cambio de ventanas y puertas existentes en fachada.	Cubiertas, redes eléctricas, carpintería metálica	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**
2. BLOQUE CENTRAL	**CUBIERTA:** Cambio de cubierta existente en asbesto cemento por cubierta stamding seam en edificio administrativo y aula de profesores, en edificio aulas frente a administrativos, edificio auditorio y cafetería. se realizará cambio de canales y bajantes existentes. Instalación de refuerzo a estructura metálica de soporte de cubiertas. **REDES ELECTRICAS:** Reemplazo de redes eléctricas existentes a nivel de cubierta, (tubería, circuitos, luminarias) acorde a las normas vigentes.	Cubiertas, redes eléctricas	
3. COMEDOR	**CUBIERTA:** Cambio de cubierta existente en asbesto cemento por cubierta stamding seam. se realizará cambio de canales y bajantes existentes. Instalación de refuerzo a estructura metálica de soporte de cubiertas. **REDES ELECTRICAS:** Reemplazo de redes eléctricas existentes a nivel de cubierta, (tubería, circuitos, luminarias) acorde a las normas vigentes.	Cubiertas, redes eléctricas	

















Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	RECTOR I.E. JOSE MARTI	APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**	**SEDE A LUIS LOPEZ DE MESA**	**DCCEE**	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**




DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	- PRELIMINARES - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES - PISOS - MAMPOSTERIA SECA - APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES - PAÑETE Y PINTURA - CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	miércoles, 1 de marzo de 2023
FIN PROYECTADO:	sábado, 11 de febrero de 2023	miércoles, 17 de mayo de 2023

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES	1. Mantenimiento cubierta 2. Impermeabilización de cubiertas planas y viga canales. 3. Adecuaciones baterias sanitarias. 4. Adecuación Pintura muros 5. Adecuaciones instalaciones electricas 6. Adecuación puertas de Baterias sanitarias

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. EDIFICIO 1.	**1. Mantenimiento de cubierta tipo sándwich en alas 1 y 2:** Este mantenimiento se realiza debido a la vegetacion presente que afectó el correcto desempeño de los materiales utilizados para eviatr filtraciones de agua dentro de la estructura de cubierta. El item incluye cambio de caballetes dañados flanches y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. **2. Impermeabilización de cubiertas planas y vigacanales:** Con la finalidad de evitar que la húmedad producida por la depositación de las aguas lluvias en las placas exitentes que complementan a la cubierta de los edificios, es necesaria la aplicación de los aditivos correspondientes para asegurar que las placas van a quedar seguras ante la exposición del agua a largo plazo, con esto poner fin a las posibles infiltraciones presentes en el edificio. **3. Cambio o reparación de canales y bajantes:** Siguiendo los lineamientos propuestos de evitar que el edificio sufra afectaciones a causa de las aguas lluvias u otro elemento que genere humedad en los muros u otros elementos estructurales, es de suma importancia realizar la evaluación del estado de las canales y bajantes que estan presentes por donde se realiza el manejo de las aguas lluvias, por ende teniendo como base los resultados de dicha evaluación se realizará el cambio o la reparacion de los elementos deteriorados o que no presenten buen funcionamiento con el objetivo de manejar adecuadamente las posibles acumulaciones de agua. **4. Impermeabilización de cubierta transitable biblioteca:** Dada la exposición de las cubiertas a los elementos del exterior es ideal realizar su impermeabilización con el fin de alargar la vida util de dichas estructuras y su correcto funcionamiento. **5. Aseo de estas zonas:** Puesto que las obras a realizar generan una serie de residuos, es necesario realizar una limpieza a la zona intervenida con el objetivo de evitar malos funcionamientos debido a la acumulacion de residuso y garantizar que las adecuaciones funcionen de forma correcta.	Mantenimiento Cubiertas, Impermeablización de cubiertas planas,limpieza e impermeabilización de viga canales, Limpieza de bajantes.	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**	    
2. EDIFICIO 2.	**1. Mantenimiento de cubierta tipo sándwich en alas 1 y 2:** Este mantenimiento se realiza debido a la vegetacion presente que afectó el correcto desempeño de los materiales utilizados para eviatr filtraciones de agua dentro de la estructura de cubierta. El item incluye cambio de caballetes dañados flanches y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. **2. Impermeabilización de cubiertas planas y vigacanales:** Con la finalidad de evitar que la húmedad producida por la depositación de las aguas lluvias en las placas exitentes que complementan a la cubierta de los edificios, es necesaria la aplicación de los aditivos correspondientes para asegurar que las placas van a quedar seguras ante la exposición del agua a largo plazo, con esto poner fin a las posibles infiltraciones presentes en el edificio. **3. Cambio o reparación de canales y bajantes:** Siguiendo los lineamientos propuestos de evitar que el edificio sufra afectaciones a causa de las aguas lluvias u otro elemento que genere humedad en los muros u otros elementos estructurales, es de suma importancia realizar la evaluación del estado de las canales y bajantes que estan presentes por donde se realiza el manejo de las aguas lluvias, por ende teniendo como base los resultados de dicha evaluación se realizará el cambio o la reparacion de los elementos deteriorados o que no presenten buen funcionamiento con el objetivo de manejar adecuadamente las posibles acumulaciones de agua. **4. Impermeabilización de cubierta transitable biblioteca:** Dada la exposición de las cubiertas a los elementos del exterior es ideal realizar su impermeabilización con el fin de alargar la vida util de dichas estructuras y su correcto funcionamiento. **5. Aseo de estas zonas:** Puesto que las obras a realizar generan una serie de residuos, es necesario realizar una limpieza a la zona intervenida con el objetivo de evitar malos funcionamientos debido a la acumulacion de residuso y garantizar que las adecuaciones funcionen de forma correcta.	Mantenimiento Cubiertas, Impermeablización de cubiertas planas,limpieza e impermeabilización de viga canales, Limpieza de bajantes.		
3. BATERIAS SANITARIAS EDIFICIO 1 Y 2.	**1. Cambio de puertas a acero inoxidable:** Debido al estado actual de las puertas de los cubiculos de los baños es necesario realizar este cambio, dado que se dara un mejor aspecto al baño y tambien se podra contar con superficies que pueden ser facilmente desinfectadas y asi evitar la proliferacion de microorganismos. **2. Cambios parciales en enchape de muros:** El cambio en el enchape del baño que se encuentra en mal estado es de suma importancia dado que pueden presentarse accidentes, por ello se debe realizar estas adecuaciones para que los usuarios posean unas instalaciones adeuadas y armonicas a la vista. **3. Adecuación y/o cambio de redes eléctricas e iluminación:** Teniendo en cuenta el avance en las conexiones electricas para evitar el alto consumo de la energia, se deben actualizar estas redes para continuar con el desarrollo y el ahorro en la energía de las instituciones. **4. Raspado y aplicación pintura muros:** En consecuencia al cambio parcial del enchape de los baños, es necesario realizar tambien el cambio e las zonas del baño que se encuentran pintadas, con el fin que el espacio tenga armonia y sea agradable para su uso. **5. Aseo de estas zonas:** Puesto que las obras a realizar generan una serie de residuos, es necesario realizar una limpieza a la zona intervenida con el objetivo de evitar malos funcionamientos debido a la acumulacion de residuso y garantizar que las adecuaciones funcionen de forma correcta.	Enchape muros, pintura, Iluminación, Capinteria metalica (puertas)		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN **CONSORCIO TIG** DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	JESUS GUILLERMO GOMEZ **CONSORCIO MIA GP** DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	RECTOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN **DCCEE** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	GESTOR TERRITORIAL **DCCEE** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**



DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO DIANA TURBAY SEDE C COLOMBIA VIVA

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP		**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	,															
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	viernes, 10 de febrero de 2023															
FIN PROYECTADO:	jueves, 9 de febrero de 2023	jueves, 13 de julio de 2023															

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	DIANA TURBAY SEDE C COLOMBIA VIVA	1. Cambio 100% Cubiertas 2. Reposicion de ventanería 3. Adecuación Pintura muros exteriores, interiores y fachada 4. Adecuación de baterías de baños niños y niñas 5. Cambio instalaciones eléctricas a nivel de cubierta 6. Cambio de cocineta en edificio 2 por baño para docentes en edificio 2. 7. Cambio de pisos en edificio primer y segundo piso edificio 3 y segundo piso edificio 1 8. Pulida de pisos en edificio 1 primer piso

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. EDIFICIO 1.	**1. Cambio de cubierta existente a cubierta tipo sándwichs:** Debido a los avances en el manejo de los materiales es que se debe realizar el cambio de las cubiertas a un tipo de cubierta que no afecte en el largo plazo a los usuarios de las instalaciones. **2. Cambio de domos en policarbonato en área de ingreso y circulación a escaleras segundo piso:** Como consecuencia de la exposición de los domos a los efectos de la intemperie se presenta un desgaste propio de los materiales, por ello es necesario realizar el cambio de los domos presentes para evitar una imagen desgastada en la estructura. **3. Cambio de canales y bajantes:** Con el fin de evitar que el edificio sufra afectaciones a causa de las aguas lluvias u otro elemento que genere humedad en los muros u otros elementos estructurales, es de suma importancia realizar el cambio de las canales y bajantes que estan presentes por donde se realiza el manejo de las aguas lluvias para manejar adecuadamente las posibles acumulaciones de agua. **4. Instalación de pisos, bocapuerta y mediacaña apropiado segundo piso,** **pulida de pisos en primer piso:** Con la finalidad de dar un mejor aspecto a las instalaciones es importante cambiar los pisos existentes por unos nuevos que presten mejor servicio y adecuar los existentes que se encuentren en buen estado pero que necesiten un retoque en su aspecto estetico. **5. Adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta.** Teniendo en cuenta el avance en las conexiones electricas para evitar el alto consumo de la energia, se deben actualizar estas redes para continuar con el desarrollo y el ahorro en la energía de las instituciones. Además es pertienente iluminar las áreas comunes para que los usuarios puedan tener buena visibilidad de todos los espacios. **6. Aplicación pintura muros internos, externos y fachada:** Con el objetivo de dar un mejor aspecto a todas las instalaciones es bueno realizar la aplicación de nueva pintura a todos los edificios. **7. Aseo de areas intervenidas:** Puesto que las obras a realizar generan una serie de residuos, es necesario realizar una limpieza a la zona intervenida con el objetivo de evitar malos funcionamientos debido a la acumulacion de residuso y garantizar que las adecuaciones funcionen de forma correcta.	Cubiertas, pisos, pintura, adecuación carpintería metálica		
2. EDIFICIO 2.	**1. Cambio de cubierta en asbesto cemento a cubierta tipo sándwich:** Debido a los avances en el manejo de los materiales es que se debe realizar el cambio de las cubiertas a un tipo de cubierta que no afecte en el largo plazo a los usuarios de las instalaciones. **2. Cambio de canales y bajantes:** Con el fin de evitar que el edificio sufra afectaciones a causa de las aguas lluvias u otro elemento que genere humedad en los muros u otros elementos estructurales, es de suma importancia realizar el cambio de las canales y bajantes que estan presentes por donde se realiza el manejo de las aguas lluvias para manejar adecuadamente las posibles acumulaciones de agua. **3. Instalación de pisos, bocapuerta y mediacaña apropiado: C**on la finalidad de dar un mejor aspecto a las instalaciones es importante cambiar los pisos existentes por unos nuevos que presten mejor servicio y adecuar los existentes que se encuentren en buen estado pero que necesiten un retoque en su aspecto estetico. **4. Adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta.** Teniendo en cuenta el avance en las conexiones electricas para evitar el alto consumo de la energia, se deben actualizar estas redes para continuar con el desarrollo y el ahorro en la energía de las instituciones. Además es pertienente iluminar las áreas comunes para que los usuarios puedan tener buena visibilidad de todos los espacios. **5. Aplicación pintura muros internos, externos y fachada:** Con el objetivo de dar un mejor aspecto a todas las instalaciones es bueno realizar la aplicación de nueva pintura a todos los edificios. **6. Adecuación baterías sanitarias de niños y niñas:** Teniendo en cuenta que el edificio tiene ya varios años de estar construido es ncesario el cambio de la estructura del baño de tanto niños como niñas para otorgar unas instalaciones adecuadas y modernas para los usuarios de las instalaciones. **7. Cambio de cocineta en primer piso por baño para docentes:** Dentro de las instalaciones tambien es de gran utilidad poseer un espacio exclusivo para los docentes debido a que los baños diseñados para los niños pueden no ser de gran comodidad para los docentes presentes. **8. aseo de areas intervenidas:** Puesto que las obras a realizar generan una serie de residuos, es necesario realizar una limpieza a la zona intervenida con el objetivo de evitar malos funcionamientos debido a la acumulacion de residuso y garantizar que las adecuaciones funcionen de forma correcta.	Cubiertas, pisos, pintura, adecuación carpintería metálica, adecuación baterías de baños		

				
3. EDIFICIO 3.	**1. Cambio de cubierta existente a cubierta tipo sándwich:** Debido a los avances en el manejo de los materiales es que se debe realizar el cambio de las cubiertas a un tipo de cubierta que no afecte en el largo plazo a los usuarios de las instalaciones. **2. Cambio de canales y bajantes:** Con el fin de evitar que el edificio sufra afectaciones a causa de las aguas lluvias u otro elemento que genere humedad en los muros u otros elementos estructurales, es de suma importancia realizar el cambio de las canales y bajantes que estan presentes por donde se realiza el manejo de las aguas lluvias para manejar adecuadamente las posibles acumulaciones de agua. **3. Instalación de pisos, bocapuerta y mediacaña apropiado: C**on la finalidad de dar un mejor aspecto a las instalaciones es importante cambiar los pisos existentes por unos nuevos que presten mejor servicio y adecuar los existentes que se encuentren en buen estado pero que necesiten un retoque en su aspecto estetico. **4. Adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta.** Teniendo en cuenta el avance en las conexiones electricas para evitar el alto consumo de la energia, se deben actualizar estas redes para continuar con el desarrollo y el ahorro en la energía de las instituciones. Además es pertienente iluminar las áreas comunes para que los usuarios puedan tener buena visibilidad de todos los espacios. **5. Aplicación pintura muros internos, externos y fachada:** Con el objetivo de dar un mejor aspecto a todas las instalaciones es bueno realizar la aplicación de nueva pintura a todos los edificios. **6. Reposición ventaneria:** Con el objetivo de continuar con el lineamiento de modificar el aspecto de las instalaciones, es necesario realizar el reemplaxo de las ventanas para que sean coherentes con los demás cambios.	Cubiertas, pisos, pintura, adecuación carpintería metálica		
4. EXTERIOR 1	**1. Cambio de estructura de pavimento artículado existente con sistema de manejo de escorrentía:** Se debe realizar el cambio del pavimento articulado dado que con el pasar del tiempo este pavimento pierde sus funciones estructurales, por lo tanto es adecuado realizar de nuevo la estructura del pavimento para que sea funcional de nuevo.	cambio estructura pavimento articulado		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	RECTOR	HUGO TIBAQUIRÁ APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**		**DCCEE**	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.941.262.150,00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	- PRELIMINARES - ESTRUCTURA - MAMPOSTERÍA - INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES - PISOS - MAMPOSTERIA SECA - CARPINTERIA METALICA - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES - PAÑETE Y PINTURA - CIELOS RASOS - CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS - CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - ASEO Y DISPOSICIÓN FINALNO PREVISTOS
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	lunes, 20 de febrero de 2023
FIN PROYECTADO:	sábado, 25 de febrero de 2023	martes, 20 de junio de 2023

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A	1. Cambio 100% Cubierta edificio 8(preescolar) 2. Cambio de piso edificio prescolar 3. Adecuación Pintura muros exteriores, interiores y fachada 4. Cambio Ventanas y puertas Edificio 8 5. Cambio instalaciones eléctricas 6. Mantenimiento de cubierta edificio 2. 7. Remodelaciones baterias sanitarias.

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
1. EDIFICIO 8.	Cambio de cubierta en asbesto cemento a cubierta tipo sándwich en aulas preescolar,Limpieza e empermeabilización de canales y bajantes. Instalación de pisos, bocapuerta y mediacaña apropiado, adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación a nivel de cubierta. Aplicación pintura muros internos, externos y lavada e impermeabilización fachada. Cambio de carpinteria metalica (ventanas y puertas de aulas. Se contempla el aseo de estas zonas.	Cubiertas, pisos, pintura, adecuación carpintería metálica, Limpieza e impermeabilización de fachadas.	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**	
2. EXTERIOR 3. (CANCHA MULTIPLE)	Demolición, relleno, fundida de placa y franja en adoquin para nivelar cancha, construcción de carcamo y rejilla para tener un manejo adecuado de aguas de escorrentia . Se contempla el aseo de estas zonas.	Nivelacion de Placa, carcamo y rejillas.		
3. EDIFICIO 2.	Mantenimiento de cubierta tipo sándwich en alas 1 y 2 (incluye cambio de caballetes dañados, flanches y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento), Impermeabilización de cubiertas planas y vigacanales, cambio o reparación de canales y bajantes, Se tiene proyectada la impermeabilización de cubierta transitable biblioteca. Se contempla el aseo de estas zonas.	Mantenimiento de Cubiertas, Impermeabilixación de vigacanales y placa,		
4. EDIFICIO 2. (BATERIAS SANITARIAS)	Cambio de cielo raso , Instalación de pisos, bocapuerta y mediacaña apropiado, adecuación y cambio redes eléctricas e iluminación en baterias, aplicación pintura muros internos. Adecuación divisiones en acero inoxidable. Cambio de apartos sanitarios, Cambio de espejos y mesones.Se contempla el aseo de estas zonas.	Cielo raso, pisos, Enchape muros, pintura, adecuación carpintería metálica.		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma: HUGO TIBAQUIRÁ	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	RECTOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MIA GP**		**DCCEE**	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MIA GP	**CONTRATO DE OBRA N°:**	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**	CO1.PCCNTR. 4155718
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - Integral)	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11,941,262,150.00
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CAPÍTULO O HITO	Etapa preconstructiva	- PRELIMINARES - INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES - PISOS - MAMPOSTERIA SECA - APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES - PAÑETE Y PINTURA - CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL																				
INICIO PROYECTADO:	sábado, 21 de enero de 2023	lunes, 27 de febrero de 2023																				
FIN PROYECTADO:	sábado, 25 de febrero de 2023	domingo, 30 de abril de 2023																				

LOCALIDAD	**NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**ALCANCE GENERAL**
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO	1. Cambio de pisos y pintura general Laboratorios. 2. Limpieza e impermeabilización de fachada laboratorio fisica 3. Cambio de iluminación salon de musica. 4. Demolición bodega salon tecnologia 1 5. Cambio de ventaneria tecnologia 2 6.Suministro de puerta dos naves para laboratorios. 7. Construcción cuarto oscuro de fotografia

Espacio	**Actividades**	**Clave**	**Plan de contingencia**	**Registro Fotográfico y/o plano**
LABORATORIO FISICA	Demolicion de pisos existentes mesones y tarimas, suministro e instalacion de mesones según especificación tecnica , enchape de pisos , pintura general, suministro e instalación de cieloraso, suministro e instalación de puerta metalica.	Enchape, pintura, cieloraso, mesones,iluminación, carpinteria metalica	**Jornadas laborales extendidos a fines de semana y festivos**	
LABORATORIO BIOLOGIA	Demolicion de pisos existentes mesones y tarimas, suministro e instalacion de mesones según especificación tecnica , enchape de pisos , pintura general, suministro e instalación de cieloraso.	Enchape, pintura, cieloraso, mesones,iluminación, carpinteria metalica		
LABORATORIO QUIMICA	Demolicion de pisos existentes mesones y tarimas, suministro e instalacion de mesones según especificación tecnica , enchape de pisos , pintura general, suministro e instalación de cieloraso, suministro e instalción de microperforado, suministro e instalación de ducha emergencia, suministro e instalación de puerta metalica .	Enchape, pintura, cieloraso, mesones,iluminación,carpinteria metalica		
CUARTO OSCURO FOTOGRAFIA.	Construcción de cuarto de fotografia, Inlcluye sistema liviano, instalaciones electricas, enchape, pintura, meson corrido en policuarzo.	Sistema liviano, electrico,enchape, pintura, meson.		
SALON TECNOLOGIA	Suministro e instalación de carpinteria, reemplazo de 3 modulos de ventanas	CARPINTERIA METALICA		
SALON MUSICA	Demolicion de pisos , enchape de pisos , pintura general, cambio de iluminación.	Enchape, pintura, iluminación		

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringirá el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Firma: PAMELA BELTRÁN	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
PAMELA BELTRAN	JESUS GUILLERMO GOMEZ	RECTOR	HUGO TIBAQUIRÁ	GESTOR TERRITORIAL
CONSORCIO TIG	**CONSORCIO MÍA GP**		APOYO A LA SUPERVISIÓN	**DCCEE**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA		**DCCEE**	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**
			SECRETARIA DE EDUCACIÓN	

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-124

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_094 PRESUPUESTO COLEGIO ENRIQUE OLAYA

Respetados Señores,

Una vez revisado el comunicado con la entrega del presupuesto actualizado del Colegio Enrique Olaya Herrera, se emiten las siguientes observaciones al presupuesto:

Ítem	Observaciones
1.1.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.14	Ajustar cantidad
1.2.23	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.30	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.31	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.41	No aplica / no se hace necesaria la actividad
1.2.45	El desmonte de tubería está incluido en el ítem 1.2.33 y no se hará reinstalación de la misma.
1.2.51	No aplica / no se hace necesaria la actividad
2.3.24	No aplica / no se hace necesaria la actividad
3.1.19	Ajustar cantidad
3.2.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad

CONSORCIO TIG

Ítem	Observaciones
4.2.4	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.5	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.6	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.14	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.2.15	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.3.19	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.3.10	No aplica / no se hace necesaria la actividad
4.8.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
5.1.56	No aplica / no se hace necesaria la actividad
7.2.39	No aplica / no se hace necesaria la actividad
8.1.4	Ajustar cantidad
9.3.3	No aplica / no se hace necesaria la actividad
11.1.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
14.1.2	No aplica / no se hace necesaria la actividad
15.2.1	No aplica / no se hace necesaria la actividad
17.1.7	No aplica / no se hace necesaria la actividad
NP	No aplica / no se hace necesaria la actividad

Por favor realizar las subsanaciones a las observaciones necesarias para ajustar el presupuesto de la sede.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-125

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_102 PRESUPUESTO EMERGENCIA CAFAM SANTA LUCÍA

Respetados Señores,

Por medio de la presente, se da aprobación al presupuesto enviado para atender la emergencia.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-126

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_109 CIERRE DE EMERGENCIA COLEGIO SAN AGUSTÍN

Respetados Señores,

A la solicitud de emitir concepto técnico que soporte la atención de la emergencia el contratista entrega el documento que se envía adjunto, en el que indica que se le hace imposible la realización de las pruebas hidrostáticas y de estanqueidad.

Por lo que la interventoría manifiesta, que cualquiera acción que devenga de las actividades adelantadas y que el IED San Agustín pueda reclamar a la DCCEE serán expresamente atendidas por el contratista al ser imposible establecer el estado en el que se encuentra la red una vez las intervenciones fueron realizadas.

Para la interventoría las obras están recibidas, pero no sé encuentra en el rango de las operaciones a realizar, pruebas que respalden lo recibido, de allí la solicitud al contratista.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_109

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO TIG-MEM-095 – CIERRE EMERGENCIA SAN AGUSTIN SEDE A

Cordial saludo,

Por medio de la presente presentamos a ustedes lo manifestado mediante comunicado INF RHYS COLEGIO SAN AGUSTIN 01- 220323 V1, entregado por el especialista hidrosanitario frente a las intervenciones realizadas el día 20 de febrero de 2022 y el 02 de marzo de 2023 en el colegio san Agustín sede A.

Agradecemos la atención y gestión pertinente.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

PABLO SIMBAQUEBA BARRERA
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS
MBA MERCADEO Y DIRECCION

Bogotá DC., marzo 22 de 2023

INF RHYS COLEGIO SAN AGUSTIN 01- 220323 V1
Para respuesta a este oficio citar esta referencia.

SEÑORES CONSORCIO MIA GP	***JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ*** ***DIRECTOR DE OBRA***

ASUNTO

CONCEPTO PRUEBAS DE PRESIÓN TUBERIAS EN FUNCIONAMIENTO COLEGIO SAN AGUSTIN.

Cordial saludo

De acuerdo con su solicitud reitero por este medio la imposibilidad de efectuar prueba de presión hidrostática/neumática en las tuberías existentes para verificar el estado de las reparaciones realizadas, ya que no es posible garantizar la capacidad hermética de la estructura en funcionamiento.

Se recomienda poner en funcionamiento el sistema y realizar inspección de los elementos, verificando que no existan filtraciones y/o deformaciones.

Cordialmente,



PABLO SIMBAQUEBA
Consultor Hidráulico.
Ingeniero Ambiental y Sanitario.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-127

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_114 ENTREGA DE DISEÑOS COLEGIO DIANA TURBAY

Respetados Señores,

En respuesta a su solicitud, mediante chat del día 30 de marzo de 2023, el arquitecto Alejandro Herrera, envió los diseños de los baños del colegio y el día de hoy, aclara que no hay diseños adicionales si no que: “Las indicaciones son las mismas, lo único que falta es una fachada falsa pero no obstaculiza en nada el desarrollo del proyecto, así que continuemos”, por lo cual, se pueden reanudar las actividades en la sede.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-128

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 2023_RUU_MGP_096 Y 2023_RUU_MGP_112 DOCUMENTOS COLEGIO ALFREDO IRIARTE.

Respetados Señores,

Una vez revisado el comunicado con la entrega de los documentos del Colegio Alfredo Iriarte, se emiten las siguientes observaciones:

- Ficha diagnóstica: Aprobada
- Cronograma: Se presenta incoherencia en las fechas (corregir)
- Presupuesto: Aprobado

De acuerdo con esto, se solicita la subsanación de los documentos para ser remitidos a la entidad.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-129

Bogotá, D.C, Marzo 31 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.2.

Respetados Señores,

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones del informe mensual No.2

Observaciones generales:
1. El personal presentado debe ser el que se encuentra aprobado por esta interventoría
2. Se deben anexar las bitácoras de todos los frentes presentados en el informe, solo del mes de marzo.
3. Es claro para esta interventoría que cada frente tiene un personal distinto para la elaboración de los informes, por favor conservar el mismo formato para todo el documento.

De acuerdo con esto, se solicita la subsanación de los documentos para ser remitidos a la entidad.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-130

Bogotá, D.C, abril 03 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: INFORME VISITA TÉCNICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR

Respetados Señores,

Por medio del presente adjuntamos el informe de la visita técnica a las instalaciones eléctricas colegio fe y alegría Palermo sur, cumpliendo con el alcance de Realizar la revisión de las instalaciones eléctricas en cuanto a las redes de media y baja tensión, equipos, tableros, acometidas, análisis de riesgo eléctrico, para que todos ellos cumplan con la normatividad expresada en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo. Informe visita técnica

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

Ingeniera:

BETTY BENAVIDES

Consorcio TIG

INF-001 - 2023
INFORME VISITA TÉCNICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR BOGOTA DC

Bogotá, marzo 27 de 2023

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

CONTENIDO

1. **INTRODUCCION.**
2. **OBJETIVO.**
3. **ALCANCE DEL TRABAJO.**
4. **NORMATIVIDAD.**
5. **EVALUACIÓN.**
6. **RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.**
7. **REGISTRO FOTOGRAFICO.**
8. **CONCLUSIONES.**

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

1. INTRODUCCION:

Dadas las condiciones y especificaciones técnicas emanadas por el **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)**, se busca que todas las obras que se realicen en el territorio nacional cumplan dicha normatividad y se ajusten a los parámetros en ella establecidos.

Este reglamento pretende la conservación de la vida en personas, animales y es amigable con el medio ambiente.

2. OBJETIVO:

Es por ello que bajo estas premisas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), se realiza la visita de Técnica de las instalaciones eléctricas Colegio Fe y Alegría Palermo Sur para verificar las condiciones actuales en que se encuentra la instalación y así poder hacer recomendaciones para que estas cumplan los objetivos del RETIE

3. ALCANCE DEL TRABAJO:

Realizar la revisión de las instalaciones eléctricas en cuanto a las redes de media y baja tensión, equipos, tableros, acometidas, análisis de riesgo eléctrico, para que todos ellos cumplan con la normatividad expresada en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas **RETIE**.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

4. NORMATIVIDAD:

La normatividad aplicable a esta visita corresponde a:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
- Norma NTC 2050.

5. EVALUACIÓN:

La visita de obra se realizó el día 25 de marzo de 2023 en la cual participaron las siguientes personas:

- Ingeniero Alvaro Coronado. Ingeniero Residente Consorcio TIG.
- Ingeniero Sebastian Fernandez Tovar. Consultor.

La visita se inició a las 10:00 A.M. con asistencia del Ingeniero Alvaro Coronado y del ingeniero Sebastian Fernandez.

El recorrido de obra se inicia por la portería de ingreso donde se puede evidenciar que existe una red de media tensión que pasa por encima del ingreso y la cual es la alimentación de unos edificios vecinos, después se procede a revisar la red de media tensión que alimenta el transformador que da energía la institución. Después se procede a revisar las acometidas que salen del transformador y van hasta un contador y luego proceden a alimentar un Tablero general de donde salen las acometidas de los bloques. Por último, se revisan los salones existentes para verificar las tomas corrientes y la iluminación de los mismos.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

6.1 De acuerdo al artículo 13 del RETIE se recomienda que se realice un acercamiento con el operador de red para evitar el paso por encima del ingreso de acuerdo a la Tabla 13.1
Ver fotografía # 1 y # 2.

6.2 En el poste donde está instalado el transformador no se observa un pozo de inspección para poder realizar la medida del sistema puesta a tierra. Se recomienda construir una malla SPT en el transformador y dejar un pozo de inspección para medir la malla SPT del transformador. El valor de referencia se encuentra en la Tabla 15.4 Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra del RETIE
Ver fotografía # 3.

6.3 Realizar un acercamiento con el operador de Red para que les permita realizar el cambio de los Tableros donde se encuentran los medidores de energía debido al mal estado en que se encuentran y el riesgo que ello conlleva.
Ver fotografía # 4 y 5.

6.4 Cambio de Tablero General de acometidas. En la actualidad el Tablero de donde salen todas las acometidas de alimentación de los bloques se encuentra en mal Estado. Se recomienda cambiar por uno que cumpla con el artículo 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN del RETIE.
Nota: Este Tablero debe tener en cuenta la coordinación de protecciones y la cantidad adecuada de las mismas
Ver fotografía # 6 y 7.

6.5 Se recomienda un cambio de Tubería a la vista en salones que se vayan a usar. Esto debido a que en la visita se evidencia que se tienen instalados tubos PVC incumpliendo el literal h del artículo 20.6.1.2 Requisitos de instalación “No se deben instalar tuberías no metálicas (Tipo A), expuestas ni en cielos falsos; solo se admiten si van embebidas en concreto o en materiales resistentes al fuego mínimo de 15 minutos”
Ver fotografía # 8.

6.6 Se recomienda el cambio de los cables existentes dentro de los salones teniendo en cuenta el Articulo 20.2.9 “En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en la sección 518 de la NTC 2050, se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas IEC 60754-1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC 332-3 o equivalentes.” Este es un punto muy importante teniendo en cuenta que las personas que se encuentran en el colegio son niños.
Ver fotografía # 9

6.7 Se recomienda que los empalmes de los cables estén hechos con el conector adecuado y certificado para esa función. En la actualidad los empalmes los hacen de manera manual y los cubren con cinta aislante. Se recomienda usar conector tipo resorte.
Ver fotografía # 7 y 9.

6.8 Se recomienda que las acometidas que alimentan cada uno de los bloques que se vayan a poner en servicio sean en

cable multiconductor (encauchetado) del correcto calibre. Ver fotografía # 10.

6.9 En caso de que no se cambie alguna acometida se recomienda hacer prueba de resistencia de aislamiento y que cumpla con los valores de la Tabla 100.1 Valores de Resistencia de aislamiento para equipos y sistemas Eléctricos.

6.10 Se recomienda instalar un Tablero en cada uno de los Bloques que vaya a ser mejorado teniendo en cuenta el cumplimiento del RETIE. Así mismo mejorando la respetiva distribución de las cargas y que además proteja la integridad de las personas que se encuentran en las instalaciones. Ver fotografía # 11.

6.11 Se recomienda que las tomas que vayan a ser reusadas se verifique su correcto alambrado y su integridad. Ver fotografía # 12.

6.12 Se recomienda el cambio de iluminación existente por unas luminarias LED las cuales son ahorradoras y dan una mayor cantidad de Luxes.

6.13 Se recomienda realizar La evaluación de nivel de riesgo frente a Rayos para valorar la necesidad de un Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos. Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con un SIPRA.
Ver fotografía # 13.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

7. REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fotografía: # 1. Red MT pasando por encima del portón de ingreso.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 2. Red MT pasando por encima del portón de ingreso.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 3. Poste llegada alimentación sistema eléctrico. No cuenta con pozo de inspección para verificar medida el SPT existente.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012




Fotografía: # 4. Tableros medidores de Energía (ENEL CODENSA). No cuentan con seguridad para evitar la manipulación. Están llenos de suciedad.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 5. Tableros medidores de Energía. Es necesario realizar el cambio del Tablero y del Breaker principal.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 6. Tablero General de acometidas. No cuenta con cerramiento adecuado, tiene empalmes mal ejecutados y la protección está mal dimensionada.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012




Fotografía: # 7. Tablero General de acometidas. Tiene dos cables de diferentes calibres protegidos por un solo Breaker. Esto es incorrecto además de peligroso.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 8. Tubería PVC a la vista. La tubería PVC no puede estar a la vista debido a que en caso de un incendio produciría humo toxico.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 9. Tubería PVC a la vista y empalmes incumpliendo RETIE. Los empalmes están realizados con cinta lo cual genera un riesgo de corto circuito.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 10. Acometida aérea sin protección y sin herrajes de sujeción adecuados. Este tipo de acometidas deben ir en un cable especial que proteja la integridad de las personas.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 11. Tablero sin cerramiento adecuado, con partes energizadas expuestas, no cuenta con directorio y las llegadas al mismo no son las que se exige por parte RETIE.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 12. Toma conectada correctamente y operativa. Es necesario verificar cada una de las tomas de los salones de clase que van a quedar en funcionamiento.

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012



Fotografía: # 13. Aulas de clase sin adecuado SIPRA.Realizar la evaluación de nivel de riesgo frente a Rayos

Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista
Matricula: CN205-113012

8. CONCLUSIONES:

8.1 Las anteriores recomendaciones y sugerencias se hacen en base al RETIE, pero el contratista será el encargado de realizar un estudio técnico económico para validar su cumplimiento**.**

8.2 Es de vital importancia que se realice un acercamiento con el operador de red de área local (ENEL/CODENSA) para que permita las adecuaciones y además realice las adecuaciones pertinentes.

8.3 Quedo atento a cualquier sugerencia dada y estoy presto a colaborar en próximas realizaciones de obra.

Cordial saludo;



Hugo Sebastian Fernandez Tovar
Ingeniero Electricista.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-131

Bogotá, D.C, abril 03 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 2 RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_113

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_113 por medio del presente oficio se da aprobación del informe SST No. 2 de obra Del contrato No. CO1-PCCNTR4077645 garantizando el cumplimiento del Componente sst contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos en el periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo del 2023

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_113

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de informe mensual SST No 2 - Subsanación

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega de la subsanación al informe mensual SST No 2, correspondiente al periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 2023.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe mensual SST No 2
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

BOGOTÁ
Secretaria de Educación

INFORME 2

GESTIÓN SG-SST

CONTRATO No. CO1-PCCNTR 4077645
PERIODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DEL 2023

Consorcio Mia GP
NIT :901634703-9
Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645

Bogotá, D.C., Colombia
CONTRATO No.
Contrato de obra
CO1-PCCNTR 4077645

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO……..2

1.INTRODUCCION……4
2. OBJETIVOS……5
3. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA 6
4 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA…… 6
5 LISTADO DE VEHICULOS ……..6
6. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD……6-7
7. CERTIFICACIONES DE PARAFISCALES……..,,,.7
8. CUADRO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN PSST…… …..7-11
9. LISTA DE ANEXOS……12

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA

ANEXO 02. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 03. INDUCCIONES

ANEXO 04. CHARLAS Y CAPACITACIONES

ANEXO 05. ENTREGA EPP

ANEXO 06. INSPECCIONES

ANEXO 07. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANEXO 08. PERMISOS DE TRABAJO

ANEXO 09. CERTIFICADO DE ALTURAS

ANEXO 10. SOPORTES DE VEHICULO

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

1.INTRODUCCION

En el presente informe tiene plasmado las actividades que se ejecutaron por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST durante el periodo del 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023, donde se evidencian todas las actividades de SST ejecutadas en las obras de los colegios Enrique Olaya, Reino de Holanda, Diana Turbay, Restrepo Millán, José Martí, San Agustín, Alfredo Iriarte, Santa Lucia, Liceo Femenino.

Por parte del área SST se realizó las siguientes actividades: solicitud de documentación del personal que va a ingresar nuevo, Cedula de ciudadanía, EPS, FONDO DE PENSION, ARL, se realizan inducciones al personal, Entrega de Epp, charlas diarias de seguridad y capacitación de acuerdo al SGSST, delimitaciones y señalización de áreas con poli sombra, actividades de orden y aseo, Inspecciones de herramienta menor.

2. OBJETIVOS

- Realizar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra para la reducción de incidencia en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales posiblemente presentados durante la ejecución del proyecto.

- Aplicar, supervisar y verificar los sistemas de control de factores de riesgos ocupacionales en la fuente, en el medio ambiente la necesidad de suministrar elementos de los elementos de protección personal (EPP) y equipos de protección contra caídas.

- Realizar actividades de prevención que mejoren las condiciones salud y trabajo para los empleados vinculados.

3.TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA.

Para el periodo de gestión del 20 de febrero al 19 de marzo del 2023 se presenta tabla en Excel con el reporte y movimiento del personal que realizo actividades en los colegios de la localidad Rafael Uribe. Ver Anexo Tabla de Control del personal.

4.LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero al 19 de marzo del 2023 no se utilizaron maquinaria ni equipos por que las obras estaban en actividades de demolición de pisos, desmonte de ventaneria, cambio de cubierta.

5.LISTADO DE VEHICULOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero al 19 de marzo del 2023 se realizó la actividad de retiro de RCD en las obras de San Agustín, Restrepo Millán, Diana Turbay, Enrique Olaya.

6. INDICADORES DE SST

Para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023, se presentan los siguientes indicadores SST.

- Número de afiliaciones para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023.

1	Total, trabajadores que ingresaron (37) X100 Total, de trabajadores afiliados (37)	100%

- Número de ingresos de personal para el periodo de gestión 20 febrero al 19 de marzo del 2023

2	N.º de inducciones (37) X100 N.º de ingresos (37)	100%

- Número de charlas de seguridad ejecutadas para el periodo de gestión 20 febrero al 19 de marzo del 2023

3	Capacitaciones Programadas (4) X100 Capacitaciones Ejecutadas (4)	100%

- Número de accidentes reportados para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

4	N.º de accidentes reportados (0) X100 N.º de accidentes presentados (0)	100 %

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

5	Total, de AT investigados (0) X100 Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	100%

- Número de accidentes de trabajo para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

6	Número de Accidentes de trabajo en el periodo (0) X100 Promedio De trabajadores de la empresa (0)	100%

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

7	Número total de AT en el periodo (0) X100 Numero de HHT en el año(8.448) (0)	100%

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

8	Total, de AT investigados (0) X100 Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	100%

7. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.

Durante el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023 no se presentaron incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

Durante el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023 no se presentaron Investigación de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

Durante el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023 no se presentaron planes de acción de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

8. CERTIFICACION DE PARAFISCALES.

Durante el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023, se verifican y se adjuntan las respectivas planillas de seguridad social de todo el personal activo vinculado a obra.

9 ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DEL PSST.

Dando cumplimiento al cronograma de actividades presentado al inicio del proyecto, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante este periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023

9.1. INDUCCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 febrero al 19 de marzo del 2023 se aplicaron las inducciones a los trabajadores que ingresaron (37) en las cuales se desarrollaron los siguientes temas:

- Inducción General de la empresa
- Horarios de trabajo
- Normas de la empresa
- Política integral del Sistema de Gestión de, Salud en el trabajo. Seguridad y Medio ambiente.
- Que hacer en caso d un accidente de trabajo.
- Que hacer en caso de una enfermedad laboral.
- Sistema de Gestión de Salud en el trabajo Seguridad y Medio Ambiente
- Riesgos a los que están expuestos.
- Elementos de protección personal
- Funciones, responsabilidades y competencias en SST
- Funcionamiento de las Brigadas de Emergencia y tipos de emergencias.
- Que hacer en caso de una emergencia.

Se adjuntan los respectivos formatos debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores.

NOMBRES APELLIDO	CEDULA	COLEGIO	CARGO
Ubaldo Marquez Marquez	7038443	Enrique Olaya	Ayudante de Obra
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1027521715	Enrique Olaya	Ayudante de Obra
Juan Carlos Campos	1094979136	Reino de Holanda	Ayudante de Obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Reino de Holanda	Ayudante de Obra
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Reino de Holanda	Ayudante de Obra
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Diana Turbay	Ayudante de Obra
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Diana Turbay	Ayudante de Obra
Maicol Estiven Sandoval	1001283172	Diana Turbay	Ayudante de Obra
Mauricio Rodriguez	79715893	Restrepo Millan	Ingeniero Residente de Obra
Luis Fernando Londoño	10058843089	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
Jose Alfredo Corena	1033811872	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
William Mauricio Castro	1003805819	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
Javier Guilombo	7687771	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
John Benal	7956608	Jose Martin	Maestro de Obra
Yeison Manuel Romero	10681368777	Jose Martin	Ayudante de Obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Jose Martin	Ayudante de Obra
Jiaro Sanchez	79451618	Jose Martin	Ayudante de Obra
Jhon Jairo Hincapie	79482086	Jose Martin	Ayudante de Obra
Jonathan Alberto Zapata	80773320	Jose Martin	Ayudante de Obra
Juan Camilo Cristancho	1049638441	San Agustin	Inspector de Obra
Javier Castro	7630373	San Agustin	Ayudante de Obra
Neider Antonio Polo	1041890049	San Agustin	Ayudante de Obra
Carlos Beltrán	19497864	San Agustin	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	San Agustin	Instaladores
Edagar Moreno Reyes	1005195748	San Agustin	Instaladores
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	San Agustin	Instaladores
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	San Agustin	Instaladores
Gina Kterine Casas	1069754573	San Agustin	Inspector SST
Hector Veloza Duitama	79726908	Alfredo Iriarte	Ayudante de Obra
Manuel Antonio Cardenas Romer	79461540	Alfredo Iriarte	Ayudante de Obra
Jose Ricardo Rodriguez	79057932	Santa Lucia	Ayudante de Obra
Honorio Martinez Arenas	79526595	Santa Lucia	Ayudante de Obra
Duglas Orlando Reyes	1031160183	Santa Lucia	Ayudante de Obra
Pedro Hurtado Uribe	1416839	Santa Lucia	Ayudante de Obra
Daniel Gregorio Munevar	79808874	Santa Lucia	Ayudante de Obra
Juan De Jesus Sogamoso	5969876	Santa Lucia	Ayudante de Obra

9.2. CAPACITACIONES Y CHARLAS

Durante este periodo de gestión del 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023 se realizaron las siguientes charlas de seguridad y salud en el trabajo las cuales se relacionan a continuación, se hacen con el fin de dar a conocer la importancia del autocuidado y las condiciones inseguras que se podrían presentar al no trabajar correctamente, esta documentación es evidenciada en la carpeta de Capacitaciones y charlas.

FECHA	TEMA	COLEGIO
2/3/2023	Manejo de herramienta menor	Alfredo Iriarte
6/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Alfredo Iriarte
9/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Alfredo Iriarte
9/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Alfredo Iriarte
2/3/2023	Manejo de herramienta menor	Eliceo Femenino

6/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Eliceo Femenino
9/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Eliceo Femenino
15/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Eliceo Femenino
21/2/2023	Manejo de herramienta menor	Diana Turbay
28/2/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Diana Turbay
7/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Diana Turbay
14/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Diana Turbay
28/2/2023	Manejo de herramienta menor	Enrique Olaya
7/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Enrique Olaya
13/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Enrique Olaya
15/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Enrique Olaya
20/2/2023	Manejo de herramienta menor	José Martin
27/2/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	José Martin
6/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	José Martin
24/2/2023	Manejo de herramienta menor	Reino de Holanda
1/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Reino de Holanda
7/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Reino de Holanda
13/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Reino de Holanda
21/2/2023	Manejo de herramienta menor	Restrepo Millán
10/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Restrepo Millán
13/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	Restrepo Millán
16/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	Restrepo Millán
27/2/2023	Manejo de herramienta menor	San Agustín
7/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	San Agustín
14/3/2023	Rutas de Evacuación y Puntos de encuentro	San Agustín

17/3/2023	Me cuido y cuido al compañero	San Agustín
13/3/2023	Manejo de herramienta menor	Santa Lucia
16/3/2023	Incidentes y Accidentes de trabajo	Santa Lucia

	
Fotografía	Fotografía

9.3. ENTREGA DE EPP

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero al 19 de marzo del 2023 a todo el personal que ingresó al proyecto, se le proporcionaron elementos de protección personal para el desarrollo adecuado de sus actividades, los cuales se relacionan en los formatos de entrega de EPP debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores, esta documentación es evidenciada en la carpeta de entrega de EPP.

	
Fotografía	Fotografía

9.4. INSPECCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023 se realizaron las respectivas inspecciones de herramienta menor que se utilizó en las obras. esta documentación es evidenciada en la carpeta de Inspecciones.

FECHA	TEMA	COLEGIO
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor-inspección contra caídas.	José Martin
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas,pulidora,taladro	San Agustín
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor	Restrepo Millán
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas	Diana Turbay
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas, taladro	Enrique Olaya
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas.	Alfredo Iriarte
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor, inspección contra caídas	Reino de Holanda
20 /2/2023 al 19 /3/2023	Inspección de herramienta menor,rotomartillo	Eliceo Femenino
13 /3/2023 al 18 /3/2023	Inspección de herramienta menor	Santa Lucia

9.5. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023 se realizaron análisis de trabajo seguro en alturas y en caliente.

9.6. PERMISOS DE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023 se realizaron permiso de trabajo en alturas y en caliente.

9.7. CONFORMACION DE COPASST Y ASIGNACION DE BRIGADISTAS

Se encuentra en proceso de conformación.

9.8. SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS TE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de febrero al 19 de marzo del 2023 se realizaron las siguientes señalización y delimitación de áreas de trabajo.

	
Fotografía	Fotografía

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que se cumplió con los requisitos y planes de mejoras dadas por interventoría, aplicándose en el proyecto para cumplir con las normativas vigentes expedidas por ministerio de trabajo.

De igual manera, se reconoce el esfuerzo realizado por parte de todas las áreas y contratistas que hacen parte del proyecto con el área de SST para el fomento de una cultura de autocuidado en pro de promover procesos seguros durante la ejecución de la obra.

ITEM	NOMBRES APELLIDO	CEDULA	COLEGIO	CARGO	INGRESOS
1	Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Enrique Olaya	Ingeniero Residente de Obra	1
2	Valentina Osorio	1.094.944.405	Enrique Olaya	Inspector de Obra	1
3	Angela Tarazona	60.448.725	Enrique Olaya	Inspector de SST	1
4	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Enrique Olaya	Ingeniero Ambiental	1
5	Jose Elias Michelly	19.490.651	Enrique Olaya	Maestro de Obra	1
6	Ubaldo Marquez Marquez	7.038.443	Enrique Olaya	Ayudante de Obra	1
7	Jorge Stiven Quiroga Gomez	1.027.521.715	Enrique Olaya	Ayudante de Obra	1
8	Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Reino de Holanda	Ingeniero Residente de Obra	
9	Valentina Osorio	1.094.944.405	Reino de Holanda	Inspector de Obra	
10	Angela Tarazona	60.448.725	Reino de Holanda	Inspector de SST	
11	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Reino de Holanda	Ingeniero Ambiental	
12	Jose Elias Michelly	19.490.651	Reino de Holanda	Maestro de Obra	
13	Juan Carlos Campos	1.094.979.136	Reino de Holanda	Ayudante de Obra	1
14	Brayan Alexis Lopera Arevalo	1.033.766.735	Reino de Holanda	Ayudante de Obra	1
15	Yerimy Gabriel Gutierrez	6.971.469	Reino de Holanda	Ayudante de Obra	1
16	Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Diana Turbay	Ingeniero Residente de Obra	
17	Valentina Osorio	1.094.944.405	Diana Turbay	Inspector de Obra	
18	Angela Tarazona	60.448.725	Diana Turbay	Inspector de SST	
19	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Diana Turbay	Ingeniero Ambiental	
20	Jose Elias Michelly	19.490.651	Diana Turbay	Maestro de Obra	
21	Brayan Andres Marin Salsas	1.023.967.015	Diana Turbay	Ayudante de Obra	1
22	Neudo Jose Gonzalez	22.095.569	Diana Turbay	Ayudante de Obra	1
23	Maicol Estiven Sandoval	1.001.283.172	Diana Turbay	Ayudante de Obra	1
24	Mauricio Rodriguez	79.715.893	Restrepo Millan	Ingeniero Residente de Obra	1
25	Yesenia Arenas	1.049.638.441	Restrepo Millan	Inspector de Obra	1
26	Fabio Toro	3.082.270	Restrepo Millan	Maestro de Obra	1
27	Angela Tarazona	60.448.725	Restrepo Millan	Inspector de SST	
28	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Restrepo Millan	Ingeniero Ambiental	
29	Luis Fernando Londoño	1.058.843.089	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
30	Anderson Mauricio Galindo	1.022.958.502	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
31	Jose Alfredo Corena	1.033.811.872	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
32	William Mauricio Castro	1.003.805.819	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
33	Javier Guilombo	7.687.771	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
34	Mauricio Rodriguez	79.715.893	Jose Marti	Ingeniero Residente de Obra	
35	Yesenia Arenas	1.049.638.441	Jose Marti	Inspector de Obra	
36	Angela Tarazona	60.448.725	Jose Marti	Inspector de SST	
37	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Jose Marti	Ingeniero Ambiental	
38	John Benal	7.956.608	Jose Marti	Maestro de Obra	1
39	Yeison Manuel Romero	1.681.368.777	Jose Marti	Ayudante de Obra	1
40	Jonathan Londoño Quiñonez	80.111.297	Jose Marti	Ayudante de Obra	1
41	Jiaro Sanchez	79.451.618	Jose Marti	Ayudante de Obra	1
42	Jhon Jairo Hincapie	79.482.086	Jose Marti	Ayudante de Obra	1
43	Jonathan Alberto Zapata	80.773.320	Jose Marti	Ayudante de Obra	1
44	Mauricio Rodriguez	79.715.893	San Agustin	Residente de obra	
45	Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	San Agustin	Inspector de Obra	1
46	Angela Tarazona	60.448.725	San Agustin	Inspector de SST	
47	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	San Agustin	Ingeniero Ambiental	
48	Fabio Toro	3.082.270	San Agustin	Maestro de Obra	
49	Javier Castro	7.630.373	San Agustin	Ayudante de Obra	1
50	Neider Antonio Polo	1.041.890.049	San Agustin	Ayudante de Obra	1
51	Carlos Beltrán	19.497.864	San Agustin	Ayudante de Obra	1
52	Cristian Camilo Uribe Valbuena	1.069.724.034	San Agustin	Instaladores	1
53	Edagar Moreno Reyes	1.005.195.748	San Agustin	Instaladores	1
54	Frannkyn Roosevelth mendex	1.024.484.580	San Agustin	Instaladores	1
55	Johan Estiven Rozo Leyton	1.233.692.117	San Agustin	Instaladores	1
56	Gina Kterine Casas	1.069.754.573	San Agustin	Inspector SST	1
57	Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Alfredo Iriarte	Ingeniero Residente de Obra	
58	Valentina Osorio	1.094.944.405	Alfredo Iriarte	Inspector de Obra	
59	Angela Tarazona	60.448.725	Alfredo Iriarte	Inspector de SST	
60	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Alfredo Iriarte	Ingeniero Ambiental	
61	Hector Veloza Duitama	79.726.908	Alfredo Iriarte	Ayudante de Obra	1
62	Manuel Antonio Cardenas Romero	79.461.540	Alfredo Iriarte	Ayudante de Obra	1
63	Mauricio Rodriguez	79.715.893	Santa Lucia	Residente de obra	
64	Juan Camilo	1.049.638.441	Santa Lucia	inspector de obra	
65	Angela Tarazona	60.448.725	Santa Lucia	SST	
66	Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Santa Lucia	Ingeniero Ambiental	
67	Jose Ricardo Rodriguez	79.057.932	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
68	Honorio Martinez Arenas	79.526.595	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
69	Duglas Orlando Reyes	1.031.160.183	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
70	Pedro Hurtado Uribe	1.416.839	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
71	Daniel Gregorio Munevar	79.808.874	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
72	Juan De Jesus Sogamoso	5.969.876	Santa Lucia	Ayudante de Obra	1
73	Mario Hector Castaño Rivero	1.023.932.376	Reino de Holanda	Ayudante de Obra	Personal retirado
74	Francisco Guerra Contreras	1.049.935.905	Diana Turbay	Ayudante de Obra	Personal retirado
75	Osvaldo Sanchez Barreto	80.368.036	Olaya Herrera	Ayudante de Obra	Personal retirado
76	Miguel Angel Bulla	1.033.819.936	Liceo femenino	Ayudante de Obra	Personal retirado
77	Carolina Rojas	1.121.868.899	Liceo femenino	Coordinadora sst	Personal retirado
78	Javier Alfonso Castro Cardenas	7.630.073	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	Personal retirado
79	Erlin Barrios Moreno	1.001.897.552	Liceo femenino	Ayudante de Obra	Personal retirado
80	Neiron Polo de la Hoz	1.001.800.488	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	Personal retirado
81	Maycol Estiven Sandoval	1.001.283.172	Liceo femenino	Ayudante de Obra	Personal retirado
82	Miyer Alexander Gutierrez Suarez	1.073.713.553	Reino de Holanda	Ayudante de Obra	Personal retirado

Nota 1: El personal con numero 1 es el personal activo en obra.
Nota 2: El personal en amarillo son los administrativos que estan en todos los frentes.

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE AENRIQUE OLAYA HERRERA																									
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																									
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ubaldo Marquez Marquez	7.038.443	Ayudante de obra								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1.027.521.715	Ayudante de obra																			x	x	x	x	x	x
Luis Antonio Barajas	6.762.943	Ayudante de obra																					x	x	x	x

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A																										
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																										
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nelson Felipe Guanipa	7.129.348	Ayudante de obra							X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Eduardo Jose Zoteranis Riera	5.620.895	Ayudante de obra										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hector Veloza Duitama	79.726.908	Ayudante de Obra										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Manuel Antonio Cardenas	79.461.540	Ayudante de Obra																			x	x				

COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A																										
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																										
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juan Carlos Campos	1094979136	Ayudante de Obra			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Ayudante de Obra											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jose Ignacio Seco	976767020101993	Ayudante de Obra																				x	x			
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador																				x	x	x	x	x
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador																				x	x	x	x	x
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador																				x	x	x	x	x
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador																				x	x	x	x	x
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra																				x	x	x	x	x

COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES																									
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																									
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Manuel Antonio Cardenas	79461540	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Hector Veloza Duitama	79726908	Ayudante de Obra										x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B																										
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																										
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador													x											
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador													x											
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador													x											
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador													x											
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra													x											

COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA																										
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																										
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x																		
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x																		
Jose Alfredo Corena	1033811872	Ayudante de Obra																	x	x	x	x	x	x	x	x
William Mauricio Castro	1003805819	Ayudante de Obra																	x	x	x	x	x	x	x	x
Javier Guilombo	7687771	Ayudante de Obra																				x	x	x	x	x
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																										

COLEGIO JOSE MARTI SEDE A LUIS LOPEZ DE MESA																									
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																									
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
John Benal	7.956.608	Maestro de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yeison Manuel Romero	1.681.368.777	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jonathan Londoño Quiñonez	80.111.297	Ayudante de Obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jiaro Sanchez	79.451.618	Ayudante de Obra				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jhon Jairo Hincapie	79.482.086	Ayudante de Obra											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jonathan Alberto Zapata	80.773.320	Ayudante de Obra												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A																										
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																										
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra																								
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra							x	x	x	x	x	x												
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra							x	x	x	x	x	x												
Javier Castro	7630373	Ayudante de Obra											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante de Obra											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Carlos Beltrán	19497864	Ayudante de Obra																								
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra							x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																										

COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM																									
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2023																									
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	20	21	22	23	24	25	27	28	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																								
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra de obra																		x	x	x	x	x	x	x
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra																		x	x	x	x	x	x	x
Angela Tarazona	60.448.725	SST																		x	x	x	x	x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																								
Fabio Toro	3.082.270	Maestro de obra																		x	x	x	x	x	x	x
Jose Ricardo Rodriguez	79.057.932	Ayudante de Obra																			x	x	x	x	x	x
Honorio Martinez Arenas	79.526.595	Ayudante de Obra																			x	x	x	x	x	x
Duglas Orlando Reyes	1.031.160.183	Ayudante de Obra																			x	x	x	x	x	x
Pedro Hurtado Uribe	1.416.839	Ayudante de Obra																					x	x	x	x
Daniel Gregorio Munevar	79.808.874	Ayudante de Obra																					x	x	x	x
Juan De Jesus Sogamoso	5.969.876	Ayudante de Obra																					x	x	x	x
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																										

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-132

Bogotá, D.C, abril 03 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA No. 1

Respetados señores:

Por medio del presente oficio radicamos informe SST No. 1 de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente sst contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos en el periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero del 2023.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-133

Bogotá, D.C, abril 03 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA No. 2

Respetados señores:

Por medio del presente oficio radicamos informe SST No. 2 de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente sst contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos en el periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo del 2023.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-134

Bogotá, D.C, abril 04 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_117 por medio del presente oficio se da aprobación del informe mensual de obra No. 2 del contrato No. CO1-PCCNTR4077645 garantizando el cumplimiento en las Obligaciones administrativas y técnicas de los documentos previos en el periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo del 2023

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Bogotá D.C., 3 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_117

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Respuesta oficio TIG-MEM-129 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.2.

Cordial Saludo,

Atendiendo a lo solicitado mediante oficio TIG-MEM-129, por medio de la presenten se realiza la subsanación al informe mensual de obra No 2, respondiendo de la siguiente manera las consideraciones dadas por interventoría:

1. El personal presentado debe ser el que se encuentra aprobado por esta interventoría

   R/: Se revisa el personal presentado y se coloca el mismo que el presentado en el informe SST por cada frente de obra, no se incluye el persona que no se presentó en los frentes.

2. Se deben anexar las bitácoras de todos los frentes presentados en el informe, solo del mes de marzo.

   R/: Se incluye la bitácoras faltantes y se elimina las hojas de meses pasados en las bitácoras presentadas.

3. Es claro para esta interventoría que cada frente tiene un personal distinto para la elaboración de los informes, por favor conservar el mismo formato para todo el documento.

   R/: Se procura unificar aun mas el formato pero agradecemos las observaciones sean mas puntuales para lograr obtener un mejor resultado.

Se envía nuevamente el informe mensual teniendo en cuenta las observaciones recibidas.

Sin otro particular, agradecemos su apoyo,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe mensual No 2 Bitácoras de obra
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

INFORME MENSUAL DE OBRA No 2

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA :
CONSORCIO MIA GP

PERIODO 20 DE FEBRERO DE 2023 A 19 DE MARZO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

La finalidad de este informe es expresar las inquietudes y e inconsistencias encontradas en la revisión preliminar de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios e hidráulicos, para que sean aclaradas y definidas en pro del correcto avance de la obra en ejecución.

Dejar en evidencia CUALITATIVAMENTE las deficiencias en la construcción de algunos elementos estructurales que puedan afectar el normal comportamiento de los elementos no estructurales como cubiertas, pisos y muros de mampostería, así como el comportamiento de la misma estructura

La información con la que se ha realizado este informe recopila lo estudiado entre las especificaciones técnicas, presupuesto, planimetría y estado actual de obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona oriente de la ciudad de Bogotá y más específicamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, los colegios a intervenir se listan a continuación:

- Colegio Alexander Fleming Sede B, Antonio Ricaurte
- Colegio Alfredo Iriarte A Sede A, Los Chircales
- Colegio Alfredo Iriarte Sede B, El Mirador
- Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay
- Colegio El Libertador Sede B, Manuel Murillo Toro
- Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A, Enrique Olaya Herrera
- Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa
- Colegio José Martí Sede C, Granjas De San Pablo
- Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño Sede A, Liceo Femenino Mercedes Nariño
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez A Sede A, Manuel Del Socorro Rodríguez
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez B Sede B, Republica De Israel
- Colegio Rafael Delgado Salguero Sede A, General Páez
- Colegio Reino De Holanda Sede A, Reino De Holanda
- Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra
- Colegio Restrepo Millán Sede D, Gabriela Mistral
- Colegio San Agustín Sede A, San Agustín
- Colegio El Libertador Sede C, Juan Del Rizo

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente

contrato, se priorizaran sedes de acuerdo a las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATISTA:	Consorcio MIA GP
NIT:	901.634.703-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Mateo Luzardo Villamizar
CONTACTO:	Cra 8 No 12-21 MN edificio Restrepo Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150,00
PLAZO INICIAL:	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de diciembre de 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS

3.1. PÓLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**1**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	18/03/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2022	18/09/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2023	18/09/2025	$ 2.388.252.430,oo
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/10/2022	18/09/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	22/12/2022	26/10/2023	$ 1.300.000.000,oo

3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	20/06/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	20/12/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2025	$ 2.388.252.430,oo

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2023	20/12/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	20/01/2023	19/12/2023	$ 1.300.000.000,oo

4. INFORME DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS

4.1. COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

El Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay encuentra ubicado en la Cl. 49 Sur #2a-38 2a-14 a.





4.1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Ayudante de Obra
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para El Colegio Diana Turbay Sede B:

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realizó el desmonte de la cubierta del edificio 3 con la finalidad de empezar con las actividades del suministro de la estructura metálica que soporta la cubierta.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Siguiendo las actividades del desmonte se realiza la desinstalación de las salidas eléctricas encontradas en las aulas donde se estaba realizando las demás actividades de desmonte.

- **DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA:** Se realizó el desmonte de la canaleta contigua a la cubierta que se desmonto previamente.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se continua con el desmonte de las lámparas restantes que estaban en el edificio.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS):** A consecuencia del desmonte de la cubierta se realizó la desinstalación de la red eléctrica existente en las aulas donde ya no existe la cubierta a reemplazar. Dentro de esta actividad se tienen en cuenta también el desmonte de las tuberías de EMT y PVC que hacen parte de la red eléctrica.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Con la finalidad de realizar la instalación de la nueva cubierta se realizó el suministro de la estructura metálica que soportara la nueva cubierta.

4.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)







imagen 1. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE

- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)



imagen 2. Desmonte de salidas eléctricas.

- DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA:



Imagen 3. Desmonte de canal.

- DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)



imagen 4 Desmonte de lámparas.

- DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)



imagen 5. Desmonte de la tubería eléctrica.

4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se realizaron varios comités de obra con interventoría y supervisión, para determinar alcance contractual para el mejoramiento correctivo de dicha institución. Se pacto entregar diseños de las nuevas redes a ejecutar en la independización de baños y la adecuación del baño de docentes, para ser aprobados y ejecutados.

4.2. COLEGIO JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

El Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa se encuentra ubicado en la Dg. 32 Bis Sur #14-97.





imagen 6. Colegio José Martí- Luis López de Mesa- Sede A

4.2.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
John Benal	7.956.608	Maestro de obra
Yeison Manuel Romero	1.681.368.777	Ayudante de Obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80.111.297	Ayudante de Obra
Jiaro Sanchez	79.451.618	Ayudante de Obra
Jhon Jairo Hincapie	79.482.086	Ayudante de Obra
Jonathan Alberto Zapata	80.773.320	Ayudante de Obra

4.2.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para la Institución Educativa José Martí Sede A-Luis López de Mesa:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO:** Se realiza cerramiento para aislar las áreas en que se está interviniendo, impidiendo el paso de personal no autorizado a orientación y auditorio por segundo piso.

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realiza desmonte de cielo falso en madera existente en oficina de orientación.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desinstalación de tubería y cableado existente en orientación, escaleras y pasillo.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS:** Se realiza desinstalación de luminarias existentes en orientación, escaleras y pasillo.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):** Se realiza instalación de estructura metálica de refuerzo para anclaje de teja standing seam en aula de profesores, orientación, escaleras y pasillo.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de interruptor en aula de profesores.

- **SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tomacorrientes en aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:** Se realiza instalación de tubería galvanizada EMT para circuitos internos aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN:** Se realiza instalación de cable para circuitos en aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:** Se realiza instalación de paneles LED de 120x30cm en aula de profesores.

- **VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza instalación de pintura vinilo tres manos en muros internos de aula de profesores.

- **ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS:** Se realiza instalación de esmalte sobre puerta y marco en aula profesores.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza instalación de 3 en 1 sobre estructura metálica existente soporte de cubierta y estructura instalada para anclaje de teja standing seam.

- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO:** Se realiza instalación de flanches en cubierta aula de profesores.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):** Se realiza instalación de cubierta tipo sándwich ancho de 500mm con aislante de poliuretano en aula profesores, pasillo y escaleras.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH:** Se realiza instalación de caballete interno y externo en aula de profesores, pasillo y escaleras.

4.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO.



imagen 7. Cerramiento en área de circulación y trasiego interno desde áreas de desmonte de cubierta hasta acopio temporal

- DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORRASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)



imagen 8. Desmonte de cielo falso en orientación

- DESMONTE DE LÁMPARAS:



imagen 9. Desmonte de luminarias en orientación

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA):



imagen 10. Perfil en C instalado perimetralmente para evitar que se levante la teja





imagen 11. Angulo de 2"x2"x3mm instalado en cherchas existentes

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN:



imagen 12. Interruptor y tomacorrientes en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:



imagen 13. Tubería EMT y cableado en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:



imagen 14. Paneles Led 120x30cm en aula profesores

- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 15. Pintura vinilo muros interiores en aula profesores

- ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 16. Pintura estructura metálica soporte cubierta en aula profesores

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS):



imagen 17. Cubierta standing sean.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH:




imagen 18. Caballete

4.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se solicitó a interventoría considerar las alternativas de intervención en cubierta de baño de orientación, dado que actualmente es una placa de techo, la cual, dado a la escorrentía, déficit en su drenaje, colmatación del dren con material vegetal, genera una evidente humedad tanto en los muros internos como en fachada.



imagen 19. Estado actual de Placa de techo baño orientación.

- Se remitió una vez más el diseño actualizado del refuerzo a la estructura metálica soporte de cubierta existente a interventoría, a la fecha no se tiene observaciones.

- Durante el período reportado se registran lluvias de media y alta intensidad de manera intermitente, que condicionan el avance en obra.

- Especialista hidráulico de Consorcio Mia GP, emite informe y análisis de la sección transversal de las canales a instalar en las cubiertas a intervenir, esto como soporte y aval para aumentar la capacidad acorde al caudal que deberá evacuar.

- Cabe resaltar que durante la semana del 13 de marzo al 24 de marzo en la institución educativa tenían programado una actividad (grabaciones de una producción de T.V.) es así que informaron a consorcio Mía GP, del condicionamiento para trabajar en exteriores, así como generar ruidos propios de herramienta menor. Situación que preocupa a contratista, dado que condiciona las jornadas laborales y por ende el avance en obra.

- Durante este período, tras evidenciar la filtración de agua por la ventana existente en aula profesores costado en dirección a serigrafía, se identifica que la filtración se da por la incorrecta ubicación del vidrio de la ventana, se procede a desmontar y reinstalar el vidrio de manera correcta, y se subsana la filtración presentada.



imagen 20. Subsanación filtración por ventana en aula profesores.

4.3. COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

El Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra se encuentra ubicado en la Dg. 37b Sur #17c98 17c- a.





imagen 21. Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Yesenia Arenas	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra
Jose Alfredo Corena	1033811872	Ayudante de Obra
William Mauricio Castro	1003805819	Ayudante de Obra
Javier Guilombo	7687771	Ayudante de Obra

4.3.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante este período del proyecto se continúa con la intervención planteada en la fase 2 (correspondiente al mantenimiento de estructura metálica, demolición de placa existente en corredor 33 y aula 32 en edificio 3 piso 1, así como el relleno y compactación de B-400) en la Institución Educativa Restrepo Millán Sede B-Reina Isabel II de Inglaterra descritas a continuación:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):** Se realiza aislamiento de las áreas a intervenir en edificio 2, en aras de evitar el paso a personal no autorizado y teniendo en cuenta que el edificio 1 y exterior está habilitado para niños de primaria, se pretende brindar seguridad a la comunidad estudiantil.

- **DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** Se realiza demolición de placa de contrapiso existente en aula 32 y corredor 33 edificio 2.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desmonte de salidas eléctricas existentes en aulas del edificio 2 en piso 2.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza desmonte de luminarias existentes en aulas del edificio 2 en piso 1 y en corredor 33.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN):** Se realiza relleno y compactación de subbase granular en pasillo 33 y aula 32 edificio 2 primer piso.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):** Se realiza mantenimiento de cerchas existentes, y aplicación de 3 en 1 a estructura metálica de soporte cubierta existente piso 1 edificio 2.

4.3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):



imagen 22. Cerramiento para aislar edificio 2 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS**)**












imagen 23. Demolición placa de piso en corredor 33 y aula 32 edificio 2

- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):



imagen 24. Desmonte de salidas eléctricas existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):



imagen 25. Desmonte de luminarias existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN):



imagen 26. Relleno y compactación de subbase granular B-400 en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

- ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS):






imagen 27. Mantenimiento de cerchas existentes en edificio 2, piso 1 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se remiten fichas técnicas de las alternativas y marcas de piso tipo vinilo a interventoría, quien aprueba el piso MINI DE LG HAUSYS, y así mismo, supervisión define un patrón de colores de piso a instalar.

- Tras presentar a interventoría y supervisión múltiples alternativas de alcance para intervención, Interventoría solicita se ajuste el presupuesto incluyendo piso tipo vinilo en todas las aulas y corredores, mantenimiento y adecuación de unidades sanitarias, el cual se compila y remite para revisión y aprobación, solicitando la definición final del alcance a ejecutar, dado que es una de las condicionantes para el avance en obra.

- Se realiza reunión entre contratista e interventoría con participación de especialistas estructurales con quienes se socializa el diseño contemplado para la estructura de soporte de la cubierta a instalar dando el mayor posible cumplimiento a la NSR-10 teniendo en cuenta las condiciones físicas de los muros y cerchas existentes, a su vez, interventoría solicita consolidar una alternativa con la menor intervención de la estructura existente que posibilite el anclaje de la teja a instalar.

- De acuerdo a auscultación visual realizada desde la cubierta, se sugiere a interventoría no cambiar las canales existentes en corredor 33 edificio 2 piso 1, dado que su condición actual no está en alto grado de deterioro, al contrario, la corrosión es mínima, solo requiere limpieza y mantenimiento, así como su impermeabilización. De esta misma manera se propone realizar una limpieza a las bajantes existentes que están en buen estado y que no requieran ser reemplazadas.

Se evidencia y remite a interventoría mediante registro fotográfico y fílmico el funcionamiento en condiciones de lluvia de las cajas de inspección existentes en pasillo 33, evidenciando que es tubería de gres, solicitando de esta manera definir si se realiza excavación para revisión de las mismas, así como el cambio por tubería sanitaria PVC.

4.4. COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

El Colegio San Agustín Sede A, San Agustín se encuentra ubicado en la Cl. 50a Sur #5C-40.



4.4.1. RELACIÓN DE PERSONAL


CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra
Javier Castro	7630373	Ayudante de Obra
Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante de Obra
Carlos Beltrán	19497864	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

- **DEMOLICIONES:** Se realiza demolición de enchape en pisos y paredes de los baños de niños, niñas, profesores y cuarto de aseo del piso 3. La propuesta inicial de acabado de piso nuevo es baldosa de granito pulido. Sin embargo, esto conllevaría a un aumento del nivel de acabado con respecto al pasillo y el cambio de las puertas de acceso a los espacios. Por lo cual el contratista manifiesta a la interventoría la recomendación del cambio del acabado de piso.
- **ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA:** Se realiza instalación de estructura adicional a estructura existente, con el fin de cumplir con los distanciamientos mínimos de apoyo entre tejas. Se realiza actividad de pintura sobre estructura existe y estructura instalada para proyección de esta y evitar corrosión. Se realiza desmonte de teja existente, se realiza embalaje y disposición final en lugar certificado. Se realiza instalación de teja tipo sándwich en el área liberada, se realiza instalación caballete y remates de cubierta.

- **PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:** La propuesta arquitectónica de distribución se entrega por parte del contratista el día 28 de febrero del 2023, se espera aprobación por parte de la SED para realizar la modificación de redes. El 07 de marzo del 2023 se presenta propuesta de acabado disponible para el área de baños, el cual no coincide con los formatos contractuales, ya que no se encuentra disponibilidad en el mercado por circunstancias ajenas al contratista.

  Se presenta a la interventoría y supervisión propuesta de distribución arquitectónica en donde se expone el cambio de sanitarios y acabado de piso.



4.4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DEMOLICIONES**



imagen 28. Demolición de enchape de piso y pared

- **ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**



imagen 29. Perfiles adicionales para instalación de teja



imagen 30. Desmonte y montaje de teja tipo sándwich primera cama



imagen 31. Desmonte de cubierta existente





imagen 32. Instalación cubierta tipo sándwich



imagen 33. Instalación de primera capa cubierta, asilamiento y segunda capa



imagen 34. teja tipo sándwich con caballete y remates

4.4.4. EMERGENCIA POR FUGA HIDRÁULICA

Se recibió por parte de la interventoría notificación de nueva emergencia en el colegio san Agustín sede B piso 1 – Área bachillerato donde se presentaba fuga hidráulica.

El 21 de febrero se realiza inspección en el sitio donde se evidencia fuga de agua en piso 1, se procede a realizar demolición de muro de donde parece provenir el agua.

Se define que la procedencia de la fuga es bajo placa de contrapiso, por lo que se debe realizar demolición de enchape de piso, placa de contrapiso y excavación bajo placa.





Se recibe a probación por lo que se realiza demolición, de placa de contrapiso, no se evidencian elementos estructurales como vigas, en el proceso de demolición.



Se solicita cierre del suministro de agua potable para realizar reposición de tubería existente. Se realiza el cierre y la reposición el 2 de marzo del 2023. Se pone en funcionamiento la red y no se evidencian fugas, se da revisión por parte de la interventoría y se da procede a rellenar, realizar reemplazo de placa de contrapiso, enchape de piso y pared del área afectada.



4.5. COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

El Instituto educativo Enrique Olaya Herrera se encuentra ubicado en Cra. 10 #31 Sur-29, Bogotá.



Imagen 35. Colegio Enrique Olaya Herrera

4.5.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra
Ubaldo Marquez Marquez	7.038.443	Ayudante de obra
Jorge Stiven Quiroga Gomez	1.027.521.715	Ayudante de obra
Luis Antonio Barajas	6.762.943	Ayudante de obra

4.5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades de demoliciones, desmontes, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para la I.E.D Enrique Olaya Herrera descritas a continuación:

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE** Se inician actividades de desmonte de cubiertas contemplado en el alcance en el bloque de preescolar.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO** Se realiza el desmonte de red eléctrica bajo cubierta existente.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA** Se realiza desmonte de redes existentes en el aula de preescolar.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA** Se suministra estructura metálica para el correcto funcionamiento de la cubierta modular tipo sándwich

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA** Se pinta estructura metálica con anticorrosivo y pintura blanco esmalte.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.**

- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA**

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

- **DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO.**

4.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE** Se inician actividades de desmonte de cubiertas contemplado en el alcance en el bloque de preescolar.



Imagen 36. Desmonte de cubierta existente

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO** Se realiza el desmonte de red eléctrica bajo cubierta existente.



Imagen 37. Desmonte de salidas eléctricas.

- **DESMONTE DE RED ELÉCTRICA** Se realiza desmonte de redes existentes en el aula de preescolar.



Imagen 38. Desmonte de red eléctrica.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA** Se suministra estructura metálica para el correcto funcionamiento de la cubierta modular tipo sándwich




Imagen 39. Suministro e instalación de estructura metálica.

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA** Se pinta estructura metálica con anticorrosivo y pintura blanco esmalte.




Imagen 40. Pintura sobre estructura.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.**



Imagen 41. Suministro e instalación de carpintería aluminio.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGÚN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA**

POLIÉSTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



Imagen 42. Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich.

- **DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO.**



Imagen 43. Disposición final teja de asbesto cemento.

4.5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que

contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Se inician actividades dentro del plazo establecido, y se adelantan actividades Inicialmente en el bloque de preescolar.
- Se realiza visita por parte de secretaria de educación y nos aclara temas de diseño de carpintería y colores para el área intervenida.
- Y se evalúa el inicio de otros frentes de trabajo contemplados dentro del alcance para este próximo periodo.

4.6. COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

El colegio Alfredo Iriarte Sede A Los Chircales ubicado en la dirección Transversal 5 J No. 48F-69 Sur





4.6.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Manuel Antonio Cardenas	79461540	Ayudante de Obra
Hector Veloza Duitama	79726908	Ayudante de Obra

4.6.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para El Colegio Alfredo Iriarte Sede A:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M):** Debido a las actividades a realizar se debe hacer un cerramiento preventivo para evitar el contacto de los estudiantes con el personal y las actividades de obra.

- **DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realizan actividades de demolición del enchape que se encuentra deteriorado con la finalidad de reemplazarlo por uno nuevo.

- **DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se retiran las puertas del baño de los niños en el tercer piso del edificio principal para su posterior reemplazo.

- **MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS:** Se realiza el mantenimiento a las cubiertas del edificio 2 con el fin de complementar las actividades de impermeabilización.

- **PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO:** Se hace el retiro de la membrana existente en las placas de la cubierta para realizar la instalación de la nueva membrana.

- **LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES:** Se realiza la limpieza de las canales y las bajantes de la cubierta con el fin de quitar las membranas existentes deterioradas y eliminar residuos que pueden generar atascos en el flujo del agua.

- **MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD):** De acuerdo con el proceso de la impermeabilización de las cubiertas es necesario realizar el reemplazo del manto asfaltico existente en la cubierta.

4.6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)





- DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)



- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS





- PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO.




- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES





- MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)





4.7. COLEGIO DISTRITAL REINO DE HOLANDA SEDE A

El Colegio Distrital Reino de Holanda se encuentra ubicado en Dg. 46 sur #13 i-15, Bogotá




Imagen 44. Ubicación colegio Distrital Reino De Holanda.

4.7.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra
Juan Carlos Campos	1094979136	Ayudante de Obra
Brayan Alexis Lopera Arevalo	1033766735	Ayudante de Obra
Yerimy Gabriel Gutierrez	6971469	Ayudante de Obra
Jose Ignacio Seco	976767020101993	Ayudante de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra

4.7.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades preliminares, de desmontes, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para el Colegio Distrital Reino de Holanda sede A descritas a continuación:

- **REPLANTEO** Se inician actividades de cubierta.
- **CERRAMIENTO EN LONA** Se realiza cerramiento para ingreso de obra, y depósito de materiales
- **DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS** Se realiza desmonte de carpintería metálica existente
- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.** Se realiza desmonte de cubierta de asbesto cemento existente del área de trabajo.
- **DESMONTE DE LÁMPARAS** Se realiza desmonte de lámparas existentes en aulas.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA SUPERIOR** Se realiza Fabricación e instalación de módulos de ventanas en aulas.
- **ESMALTE SOBRE CERCHAS PUENTES Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.** Se realiza pintura de cerchas existentes.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH.** Se realiza instalación de cubierta del área habilitada, equivalente a un 50% de la totalidad.

4.7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **REPLANTEO** Se inician actividades de cubierta.



Imagen 45. Replanteo cubierta.

- **CERRAMIENTO EN LONA** Se realiza cerramiento para ingreso de obra, y depósito de materiales



Imagen 46. Cerramiento

- **DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS** Se realiza desmonte de carpintería metálica existente



Imagen 47. Desmonte de Carpintería metálica.

- **DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.** Se realiza desmonte de cubierta de asbesto cemento existente del área de trabajo.



Imagen 48. Desmonte de Cubierta existente

- **DESMONTE DE LÁMPARAS** Se realiza desmonte de lámparas existentes en aulas.



Imagen 49. Desmonte de Lámparas

- **ESMALTE SOBRE CERCHAS PUENTES Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.** Se realiza pintura de cerchas existentes.



Imagen 50. Pintura de cerchas existentes.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SÁNDWICH.** Se realiza instalación de cubierta del área habilitada, equivalente a un 50% de la totalidad.



Imagen # Instalación cubierta modular tipo sándwich.

4.7.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que

contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Se inician actividades dentro del plazo establecido, y se adelantan actividades constructivas en las áreas habilitadas para ejecución (aulas 308-307-306-305).

- Se solicita al área de interventoría esclarecer el alcance de los baños a intervenir en la institución para programar ejecución y tiempo de inicio de ese frente de trabajo.

4.8. COLEGIO DISTRITAL LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO.

El Colegio Distrital **Liceo Femenino De Cundinamarca Mercedes Nariño** se encuentra ubicado en Av. Caracas #23-24, Bogotá.




Imagen 51. Colegio Distrital Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño

4.8.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1.053.816.598	Residente de obra
Valentina Osorio	1.094.944.405	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
Hugo Guillermo Perez	1.065.881.660	Ingeniero Ambiental

CONSORCIO MIA GP		OBRA
Jose Elias Michelly	19.490.651	Maestro de obra
Nelson Felipe Guanipa	7.129.348	Ayudante de obra
Eduardo Jose Zoteranis Riera	5.620.895	Ayudante de obra
Hector Veloza Duitama	79.726.908	Ayudante de Obra
Manuel Antonio Cardenas	79.461.540	Ayudante de Obra

4.8.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las actividades preliminares, de demoliciones, retiros, y suministros e instalaciones contemplados dentro del alcance contractual para el Colegio DISTRITAL Liceo Femenino De Cundinamarca Mercedes Nariño descritas a continuación:

- **DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA 0.20M** Se inician actividades de cubierta.
- **DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM**
- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA**
- **DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC.,**
- **DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"**
- **RELLENO CON RECEBO COMPACTADO.**

4.8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA 0.20M** Se realizan demoliciones de pisos y se encuentra ese hallazgo en la mitad del laboratorio de biología.




- **DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM,** Se evidencian concretos reforzados en todos los muebles y pocetas de los laboratorios.






- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA**




- **DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2"**







4.8.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se adelantaron comités de obra con interventoría supervisión, y secretaria de Educación para determinar el alcance del proyecto en los espacios del bachillerato internacional, en donde se nos solicitó plantear el presupuesto de acuerdo a las áreas priorizadas por supervisión, una vez aprobado si iniciaron actividades dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta la prioridad de la intervención.

- De acuerdo a lo plasmado inicialmente en informe preliminar del estado de las instalaciones del colegio Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño, se realizan unos ajustes al presupuesto debido a los hallazgos y patologías presentadas en los pisos de la institución.

- Se realiza recorrido a los 15 días de inicio de actividades por parte de secretaria de educación, y se realizan nuevas solicitudes en relación al alcance inicial, como cielo raso en laboratorio de biología, aprobación de cambio de piso sobre el el existente del área de tecnología #2, y se definen tipos de acabados.

- Se solicita la remisión de diseños del área de laboratorios para definir niveles y continuar con las actividades sin salirnos dentro del cronograma inicial establecido.

4.9. COLEGIO DISTRITAL SANTA LUCIA CAFAM.

4.9.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Mauricio Rodriguez	79.715.893	Residente de obra
Juan Camilo Cristancho Bohada	1.049.638.441	Inspector de obra
Angela Tarazona	60.448.725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3.082.270	Maestro de obra
Jose Ricardo Rodriguez	79.057.932	Ayudante de Obra
Honorio Martinez Arenas	79.526.595	Ayudante de Obra
Duglas Orlando Reyes	1.031.160.183	Ayudante de Obra
Pedro Hurtado Uribe	1.416.839	Ayudante de Obra
Daniel Gregorio Munevar	79.808.874	Ayudante de Obra
Juan De Jesus Sogamoso	5.969.876	Ayudante de Obra

4.9.2. EMERGENCIA ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN

El día 09 de marzo de 2023 se recibió por parte de la interventoría el llamado al contratista informando la necesidad de su presencia el día siguiente para la atención de una emergencia en el colegio Santa Lucia Cafam. El día 10 de marzo de 2023 el contratista asiste a la sede con el fin de realizar inspección junto con la interventoría, supervisión, rectores y personal de la institución. Se da conocimiento al contratista de obra que se realizó un cierre por parte de la secretaria de salud por inconvenientes de salubridad a causa de humedades en la institución.

El día 11 de marzo de adjunta presupuesto de obra de acuerdo con las recomendaciones contratista como impermeabilización muros de cubierta y pintura de muros internos por un valor de 339,653,303.00. Posteriormente, el 13 de marzo se realiza ampliación del alcance contemplando mantenimiento de cubiertas por el estado en el que se encuentran aumentando el valor del presupuesto en $ 785.534.106,00 el 14 de marzo se toma la decisión de ser incluido como frente de trabajo teniendo alcance de la impermeabilización de muros de cubierta del bloque morado y amarillo 2 por un valor de $ 110,836,631.00. Finalmente, se da alcance incluyendo la intervención en los edificios de la ilustración 1, contemplando impermeabilización de muros de cubierta, pintura interior y mantenimiento de cubiertas realizando diagnóstico y reparación de fisuras de tejas, este presupuesto fue enviado el 16 de marzo $ 427,077,647.00, del cual se recibió aprobación como frente independiente de obra. Sin embargo, es atendido inicialmente los bloques morado y amarillo como emergencia, teniendo en cuenta las

necesidades de la institución, ya que actualmente el bloque morado se encuentra sellado por la secretaria de salud por las condiciones de humedad.




Imagen 52. Área intervención

Dadas las condiciones el contratista Consorcio Mia GP inicio actividades en la institución el 11 de marzo en el edificio morado.

Las condiciones climáticas han afectado el desempeño de las actividades toda vez que por ser actividades en cubierta por seguridad y por los trabajos a desarrollar no se permitió trabajar continuamente.

Se realiza demolición de pañete en remate de muro de cubierta, ya que se presenta levantamiento de este permitiendo filtraciones de agua.



Se realizo retiro de manto asfaltico actual, ya que se encuentra en deterioro, presenta desprendimiento, lo cual hace que no cumpla su función y se genere humedad en el interior.



Se realiza pañete en muro perimetral, reemplazando el pañete demolido, para posterior instalación de emulsión y manto asfaltico.



Se realiza instalación de emulsión asfáltica en las superficies donde será instalado el manto asfaltico.



Se realiza instalación de manto asfaltico con foil de aluminio como medida correctiva de los hallazgos de humedad presentados en la edificación.



Se realiza actividad de pañete y pintura sobre placa del bloque amarillo.





BITÁCORA COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

13 febrero 2023
Lunes . Maestro 3 ayudantes
Menor
Se ejecutan actividades de demolicion en edificio 3 piso y se inicia la demolicion de muros en mamposteria de edificio 2 piso 1
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB
14-02-23.
3 ayudantes
Herramienta Menor.
Se continuan actividades demolicion desmonte de redes edificio 2 y 3
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB.
13-Febero 2023
3 ayudantes
Herramienta menor.
Se continuan actividades en edificio 2 y 3 inian desmonte de aparatos sanitarios.
Firma Luis Miguel Cruz PamelaB.
fecha 16 febero
se inician actividades de desmonte de ventaneria a interior de la edificacion
Firma: Luis Miguel Cruz PamelaB
Fecha 17 febrero.
3 ayudantes
Herramienta menor.
Continuan actividades de desmonte de ventaneria.
Firma Luis Miguel Cruz. PamelaB.
Fecha 20 febrero
Se realizo recorrido con inventoria y se atienden inquietudes del paso solicita planos de diseños del bano niños y bano de docentes, Solicitan prueba de anilina / 3 ayudantes
Firma: Luis Miguel Cruz PamelaB.

Fecha 21-2023
Se continuan actividades de demolición en cocineta y desmonte de muebles en esta propiedad - 3 ayudantes en obra
Firma Luis Miguel Pamela B.
Fecha 22-2023
Se finaliza demolicion en cocineta de edificio 2 para definir diseño
3 ayudantes en obra
Firma Luis Miguel Pamela B
Fecha 23-02-2023
3 ayudantes de obra
herramienta menor.
Se hace revisión de cubierta con contratista cubierta, revisión de cubierta existente, queda pendiente el dueño para evaluarlo e iniar actividades de desmonte.
Continuan demoliendo piso edificio 1 piso 2.
Firma: Se hace recorrido con interventoria y sst de interventoria.
se deja registro fotografico de avance de obra a la fecha
Firma: Luis Miguel Cortes Firma Interventoria: Jhan R.
Fecha: 24 de Febrero de 2023
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se realiza el acopio de los escombros para su posterior retiro y se separan de acuerdo a su tipologia
Firma: Jhan R. Luis Miguel Cortes
27 de Febrero de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se empieza con el retiro de los escombros producidos por el desmonte de los pisos y demas demoliciones realizadas en el edificio en la vivienda AEH 864.
Firma: Jhan R. Luis Miguel Cortes
Fecha: 28 de Febrero de 2023
3 Ayudantes
Herramienta menor.
se continua con el retiro de los escombros producidos por las demoliciones.

se presentan los planos de los baños nuevos a intervenirse y se comienza con el acopio del material para las adecuaciones.
Firma: Jhon R.
Fecha: 01 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes.
Herramienta menor.

se inicia la demolición de la placa de piso del baño del primer piso del edificio 1 con la finalidad de tener una adecuada superficie para las nuevas redes hidraulicas. se realiza visita por parte del personal encargado de las redes electricas para evaluar las actividades a realizar
Firma. Jhon R.
Fecha: 02 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.

se continua con la demolición de la placa de piso del baño del primer piso del edificio 1 y se reciben las estructuras metalicas nuevas para el reemplazo de la cubierta de los edificios. se realizo recorrido con el personal de SST de la interventoria para verificar las condiciones de trabajo seguro.
Firma: Jhon R.
Fecha: 03 de Marzo de 2023.
3 Ayudantes
Herramienta menor.

se inicia la demolición del baño del segundo piso del edificio 1 comenzando por el enchape del baño, se continua con la demolición del piso del baño del primer piso.
Firma: Jhon R.
Fecha: 04 de Marzo de 2023.
2 Ayudantes
Herramienta menor.

se continua la demolicion del baño del segundo piso del edificio 1 y se finaliza con la demolición del baño del primer piso.
Firma. Pamela Beltran.

Fecha: 06 de marzo de 2023
Personal en obra: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 SST.
Se realizo visita del Ingeniero Carlos Mayorga, especialista estructural de la Interventoria, para revisar las observaciones presentadas por el contratista el dia 3 de marzo en comité de seguimiento.
Se evalian las evidencias en campo, las muros fisuracos, las submuracion del baño de primer piso. Se deja la recomendacion de la señalizacion para el desmonte de cubierta, en el area exterior (calle). Se recomienda cubrir el material granular que se encuentra en el patio central, en la interpegie.
Firma. PamelaBeltran. Luis Miguel Ortiz
Fecha: 07 de Marzo de 2023.
2 oficiales. 2 Ayudantes
Herramienta menor.
se realizo visita por parte de secretaria de educacion e interventoria, con el fin de definir los cambios necesarios para reforzar las estructuras de los edificios. todo queda referenciado en el acta de reunion de la fecha presente. Adicionalmente se realizo el retiro de la cubierta del edificio 2. y se pasan los niveles para los sitios donde se requiere colocar los nuevos pisos.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB
Fecha: 08 de Marzo de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes
Herramienta menor.
se comienza el retiro de los marcos de las puertas y las puertas de las aulas 1, y 2, con el fin de dar cumplimiento a las sugerencias realizadas.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB
Fecha: 09 de Marzo de 2023.
1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor.
se inicia con la nivelación del piso del aula 1 del edificio 1, con el fin de arreglar la superficie para la posterior instalación del enchape del piso.
Firma. Luis Miguel Ortiz PamelaB

Fecha 10 de Marzo 2023
Interventoria Ambiental Se verifico manejo de RCD (acopios), se encuentran areas, ordenadas, RCD excavador, chatarra, tejas en areas definidas, se solicito programa retiro de tejas con proveedor autorizado,
se realizo reunion con personal de interventoria y SED con el fin de definir los cambios a realizar en el frente, quedado a la espera del diseño arquitectonico que se sugiere por parte de la SED.
1 Ayudante Pamela B.
Int ambiental
Consorcio T16

Fecha: 11 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Se realiza jornada de aseo en el frente de obra con el fin de evitar acumulaciones de residuos. Se registran fuentes/llaves durante toda la jornada.
Firma: Pamela B.

Fecha: 13 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Herramienta menor.
Se hizo acopio del material recibido para continuar con la intervención, asi mismo se continua en jornada de aseo.
Firma. Pamela B.

Fecha: 14 de Marzo de 2023
1 Ayudante
Herramienta menor.
Se realiza el acopio de los residuos dejados por el desmonte de la cubierta del edificio 2.
Firma: Pamela B.

Fecha: 15 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso existente en las aulas 1 y 2. para dejar la superficie adecuada para el enchape.
Firma Luis Miguel Pamela3.

Fecha: 16 de Marzo de 2023
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas del primer piso del edificio 7.
Firma. Luis Miguel Pamela3

Fecha: 17 de Marzo de 2023.
1 Ayudante.
Herramienta menor.
Se continua con el desmonte del sobrepiso de las aulas 1 y 2. Se continua a la espera de los diseños por parte de SED de la parte arquitectonica.
Firma. Luis Miguel Pamela3
Fecha 18 de Marzo de 2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel
Fecha: 21-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma: Luis Miguel
Fecha 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma. Luis Miguel
Fecha. 22-03-2023
No se han definido diseños por parte de la supervisión
Firma Luis Miguel

BITÁCORA COLEGIO JOSÉ MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

18-febrero-23 CLIMA: Lluvia de media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Inspector Obra, Oficial, 2 Auxiliares.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con desmonte red eléctrica existente en aula de profesores.

Consorcio MIA GP — Ing. Carlos A. Goyz - Residente Obra, Consorcio MIA GP — Residente Interventoría, Consorcio TK

19-febrero-23. Día domingo. No se laboró.

20-febrero-23 Clima: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Oficial, 2 Auxiliares
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza cerramiento con polisombra y Cinta de seguridad en área contigua a aula de profesores, Área de acopio temporal de RCD y escombros.
OBSERVACIONES: Se expone ante interventoría la situación en que al estar árboles en el perímetro del edificio de aula de profesores representa que las canales estén colmatadas, siempre con capa vegetal, situación que afectará la funcionalidad de las mismas. Así que, se sugiere que las canales no queden expuestas, o dicho de otra manera queden internas. Interventoría manifiesta que se presente la alternativa mediante presupuesto y forma de instalación. Adicionalmente interventoría solicita incluir cambio de ventana en costado de serigrafía en aula profesores, pintura interna y subsanación de humedad en las paredes de aula profesores.





La interventoría solicita el reemplazo de los andamios que se despuecan en la obra por andamios certificados, toda vez que los que se encuentran en obra no deben ser utilizados por seguridad y salud en el trabajo.

Ing. Carlos A Cujeat - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría.
Consorcio TIG

21 - febrero - 23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

22-febrero-23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Herramienta y equipos. Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en cada profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

23-febrero 23 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.
OBSERVACIONES: Se realiza recorrido con interventoría

Ing. Alcano Granado, Ing. Ambiental Dalia Briceño; a quienes se les expone condición de colmatación de canales en bloque aula profesores, exponiendo las alternativas de dejar canales internos o mantener la sección o trazado existente. ante la presencia de árboles en todo el perímetro.

La interventoria Ambiental solicito no acopiar materiales en las zonas verdes, el contratista rebrico varas de madera, se evidencia cerramiento bien adecuado y en buen estado, se solicito etiquetar los productos químicos (pintura, thinner, silicona, entre otros), se recomendo en caso de hacer acopios de material en la parte exterior dentro del cerramiento proteger los 2 sumideros evidenciados junto con Angela SST del consorcio, se recomendo punto ecologico en el área de trabajo.

Se evidencia colmatación y afectaciones de los canales existentes por hojarasca procedente de los individuos arboreos en el perimetro de los bloques, se recomienda realizar la tala y el manejo silvicultural adecuado para evitar caer material en los canales, para la interventoría es necesario validar la actualización de esta actividad al no haberse incluido en la propuesta económica del contratista, por lo cual se socializara con la supervisión.


Profesional Amb. Interventoría
Consorcio TIG.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

Consorcio MINSP- refiere a interventoría necesidad de observaciones y/o aprobación del Diseño para refuerzo estructural de cubierta existente. Adicionalmente, contratista analiza diferentes opciones de acuerdo a la estructura metálica existente con el especialista estructural y se consolidan mas alternativas que se socializaran y remitiran a interventoría formalmente

- La primera opción contempla un ángulo en la parte superior como se planteó inicialmente en el diseño remitido a interventoría.

1RA OPCION



ANGULO EN LA PARTE SUPERIOR COMO SE HABIA PLANTEADO


En la opción 2. se propone instalar PTS de 50x100x3mm adicional entre cerchas.

2DA OPCION SIN MODIFICAR CERCHA


SE INSTALA PTS ADICIONAL ENTRE CERCHAS

PTS DE 50X100X3mm

ACERO ASTM A 36



3 Recomendación



Esto sirve para fijar perimetralmente la tela sin tener que realizar mayores ajustes a la nivelación que tiene la cercha.

PERNO HELICOIDAL
TITEN HD $\frac{1}{4}$" x 2 1/2"

23/02/2023

Residente Obra
Consorcio VIA GP

La inventaria colocada al reemplazo de los botiquines que se despacharon en los obras por botiquines certificados, toda vez que los que se encuentran en obra no deben ser utilizados por seguridad y salud en el trabajo.

Ing. Carlos Cayetano - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

21 - febrero - 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia con mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

22 - febrero - 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Herramienta y equipos: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en cada profesores.

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

23 - febrero 23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento de estructura metálica existente en aula profesores.
OBSERVACIONES: Se realiza recorrido con interventoría

Ing. Alcano Cronado, Ing. Ambiental Dalia Briceño; a quienes se les expone condición de colmatación de canales en bloque acta profesores, exponiendo las alternativas de dejar canales internos o mantener la sección o trazado existente. ante la presencia de árboles en todo el perímetro.

La interventoria Ambiental solicito no acopiar materiales en las zonas verdes, el contratista retiro varas de madera, se evidencia cerramiento bien colocado y en buen estado, se solicito etiquetar los productos químicos (pintura, thinner, silicona, entre otros), se recomendo en caso de hacer acopios de material en la parte exterior dentro del cerramiento proteger los 2 sumideros evidenciados junto con Angela SST del consorcio, se recomendo punto ecológico en el área de trabajo.


Se evidencia colmatación y afectaciones de los canales existentes por hojarasca procedente de los individuos arbóreos en el perimetro de los bloques, se recomienda realizar la tala y el manejo silvicultural adecuado para evitar caso material en los canales, para la interventoría es necesario validar la actualización de esta actividad al no haberse incluido en la propuesta económica del contratista, por lo cual se socializara con la supervisión.

Profesional Amb. Interventoría Consorcio TIG.	Residente Interventoría Consorcio TIG

Consorcio MINGP- Remite a interventoría necesidad de observaciones y/o aprobación del Diseño para refuerzo estructural de cubierta existente. Adicionalmente, contratista analizo diferentes opciones de acuerdo a la estructura metálica existente con el especialista estructural y se consolidan mas alternativas que se socializarán y remitirán a interventoría formalmente

- La primera opción contempla un ángulo en la parte superior como se planteó inicialmente en el diseño remitido a interventoría.


1ra opcion




Angulo en la parte superior como se había planeado

En la opción 2 se propone rotular PTS de 50x100x3mm adicional entre cerchas.

2da opcion SIN MODIFICAR CERCHA
SE INSTALA PTS ADICIONAL ENTRE CERCHAS



3 Recomendación



Esto sirve para fijar perimetralmente la teja sin tener que realizar mayores ajustes a la inclinación que tiene la cercha.

PERNO HELICOIDAL TIPO HD $\frac{1}{4}$" x 2 $\frac{1}{2}$"

23/02/2023

Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

24-febrero-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, SISO, Oficial, 2 ayudantes
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con mantenimiento estructura metálica de soporte cubierta (Lijada, Aplicación anticorrosivo y pintura). Se solicita presentar formalmente los preceptos de reforzamiento y adecuación de la estructura de cubierta para el tramo de aprobación y aval del Especialista del área estructural.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

25-Febrero-23 CLIMA: Estable
RECURSO HUMANO: 1 Inspector obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Continúa instalación de cubierta (Teja, Material tercio cubierta) y se realizó traslado interno desde parte de descargue hasta área de acopio temporal y área de trabajo en sitio proyectos se continúa con mantenimiento estructura metálica existente soporte cubierta en sitios preferentes.

ACG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

27-Febrero-23 CLIMA: Estable
RECURSO HUMANO: 1 Inspector obra, 1 Oficial 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Continúa con instalación de anticorrosivo y pintura a estructura metálica de soporte cubierta y instalación tipo C a instalar alcance a cargo personal sitio proyectos
OBSERVACIONES:

Por parte de interventoría SST se da el aval para el uso de andamios convencionales, siempre y cuando se encuentren en optimas condiciones y que las tareas a realizar no sean de alto impacto

SST Consorcio TIG
Interventoría

ACG
Residente Interventoría
Consorcio TIG


28-Febrero-23 Clima: Estable
Personal en obra 1 Oficial y 2 ayudantes
Aplicación de anticorrosivo y pintura en la estructura metálica.
A la fecha, la interventoría no ha recibido formalmente la propuesta del especialista estructural para la aprobación de los ajustes planteados en campo. Por otro lado, el contratista plantea la

opción de alargar la cubierta y que se descarge sobre las zonas verdes para evitar el mantenimiento de los canales. Esto se va a trasladar a la supervisión para aprobación.

Residente Interventoría
Consorcio TIG

Jefe Técnico de obra

se reitera a interventoría las opciones planteadas y plasmadas en esta bitácora el día 23 de febrero, así como con especialista estructural de la interventoría las opciones propuestas, se determina consolidar las últimas 4 propuestas en un documento y enviarlo formalmente a interventoría para el análisis y aprobación pertinente. Con la última opción solicitada y aclarando que se darán las diferentes opciones en casos específicos de las cubiertas a intervenir.



Cabe aclarar que la opción de no instalar canales y alargar cubierta fue propuesta antes del 23 de febrero, y para tal día interventoría plasma en esta bitácora que se debe hacer poda de árboles y manejo silvicultural, no suspender canales ni bajantes, por tanto consorcio Mía GP realizó el pedido de los tejas de acuerdo a medidas tomadas en campo contemplando canales y bajantes. En este sentido, la teja ya se encuentra en el frente de obra.

1-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 5 uso, Inspector Obra, 3-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica de soporte de cobierta. Cercamiento en primer paso aula profesores
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

2-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 5 uso, Inspector Obra, 3-Ayudantes.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa mantenimiento de estructura metálica soporte de cobierta, Se continúa desmonte de cubierta existente en asbesto cemento. de inicia instalación de teja standing seam en aula profesores.
Se realiza desmonte de vidrio de ventana existente en aula profesores y se reubica en parte de afuera para evitar filtraciones que se presentaban.
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

3-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de cubierta existente en aula profesores, y se realiza instalación de teja tipo Sandwisch.
FARFAN BECERRA

Ing Residente de Obra

4-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector Obra, 3 Ayudantes Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza cerramiento para cubrir area de acopio de RCD' Peligrosos y escombros.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

6-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes obra
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa desmonte de cubierta existente en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

7-Marzo-2023 CLIMA: Nublado intermitente
RECURSOS HUMANOS: 3 Ayudante obra
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua desmonte de cubierta existente e instalación de cubierta tipo Sandwich en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de Obra

8-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, SSTD, 4 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cubierta tipo Sandwich en aula profesores.

PAREJA BELTRÁN

Ing Residente de obra

04 Marzo 2023 CLIMA: Presencia de lluvia de media y alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 5 Ayudantes Obra, 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de teja Standing Seam en cada profesores
OBSERVACIONES: El avance en obra se ve condicionado por la presencia de lluvias de alta intensidad.
Se solicita a la institución la disponibilidad de área de acentación pasillo y escaleras.

Residente de obra

Consorcio TIG

0-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente nublado, lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes Obra 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia instalación de circuitos y tubería emt en cada profesores.
OBSERVACIONES: No se puede avanzar en instalación teja standing seam por presencia constante de lluvias. Se realiza inspección del frente de obra pero siempre presentado en la madrugada, no se identifican afectaciones.

Residente de obra

Consorcio TIG

11-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad.
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa instalación de tubería emt, cajas eléctricas, salidas para luminarias LED 120x30.

Residente de obra

Consorcio TIG

13 Marzo 2023 CLIMA: Lluvias de Alta y media intensidad
RECURSOS HUMANOS: 5 Ayudantes, 1 Oficial, SST, 1 Inspectora.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte cielo falso en madera existente en orientación, se evidencia teja Canaleta en asbesto cemento, Canal metálica interna, placa de techo baño con afectación por la humedad.
Se inicia refuerzo estructura metálica en área pasillo y escaleras, se inicia mantenimiento estructura metálica existente.

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra

14-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 4 Ayudantes, 1 Oficial, Inspectora. SST.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación pintura en muros internos y división ingreso aula profesores, Instalación luminarias y salida luminaria panel led 120 x 30. en aula profesores

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra

15-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 4 Ayudantes, Oficial, Ing. Residente
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación pintura muros interno, y división ingreso aula profesores. Mantenimiento estructura metálica de soporte cubierta pasillo y escaleras frente a Orientación

ACG
Consorcio TIG

Residente de obra.

16 Marzo-2023 Clima: Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, 1 Oficial, 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Andamios,
ACTIVIDADES REALIZADAS: Retiro estructura soporte cubierta
pasillo y escaleras frente a oficinas con apoyo 2x2"x3m
en techos existentes. Se inicia desmonte teja asbesto cemento
e instalación cubierta standing seam en pasillo y escaleras
ala 1.

Ana Residente de Obra Maestro TIG

17-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, 1 Oficial, 3 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Andamios, Compresor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura y
mantenimiento de estructura metálica refuerzo en pasillo
y escaleras. Se realiza instalacion de cubierta Standing
Seam en pasillo y escaleras.
OBSERVACIONES: La I.E. y dirección de graduación de un programa de
T.V. solicitan suspender actividades a las 3:00 pm debido
al ruido generado en las intervenciones adelantadas en
cubiertas. Maestro Mia GP mira con preocupación la
frecuencia de dicha situación que condiciona las jornadas
laborales, limitando el avance en obra.
Se finaliza jornada laboral a las 3:30 p.m.

Ana Residente de Obra Maestro TIG

18 Marzo 25 CLIMA: Soleado

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

RECURSOS HUMANOS: Ingeniero residente, 4 ayudantes, 1 Oficial

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se finaliza instalación de cobertura en pasillo y escaleras. Traslado de Teja asbesto cemento desde área intervención hasta punto acopio temporal contiguo al parqueadero asignado por la Institución.

OBSERVACIONES: Personal de portería (seguridad, solicita información sobre hora de finalización jornada laboral y manifiesta personal de grabación de T.V que se realiza en la I.E. que requieren disponibilidad de los espacios y suspender la jornada laboral para no interrumpir sus labores con el ruido generado en la obra a medio día.

Ing Residente de obra.

Constructora

BITÁCORA COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

18-febrero-23 CLIMA: Precipitaciones de media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, 3 Auxiliares Obra, Ing. Residente.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta Menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa demolición acabado de piso, se realiza acopio temporal de RCDs en lonas para posterior retiro a botadero

Residente Interventoría.
Consorcio TIG

Ing. Carlos A Cuyet - Residente Obra
Consorcio HIA GP

20-febrero-23 OBSERVACIONES: Se realiza recorrido para verificar estado y medidas de estructura metálica de soporte y mampostería de muros para el diseño estructural: Se evidencian deformaciones en muros, estructura metálica adosada a mampostería ante la ausencia de elementos estructurales. Especialista estructural consolidará concepto de condiciones actuales del edificio 1 y 2, se procede a citar a interventoría y supervisión mesa de trabajo conjunta para exponer las consideraciones necesarias a contemplar y buscar una solución que garantice estabilidad, calidad y que no represente un riesgo. Expuesto lo anterior se considera pertinente postergar las actividades en obra hasta tanto se tenga definido el alcance final y materiales a instalar en acabado de piso.
*Se realiza visita de campo con asesoría de 26 Haus y S, empresa proveedora de piso vinílico, para revisar la superficie sobre la cual se instalaría el piso, identificando que para un piso vinílico el tratamiento del alistado debe ser contemplado en el techo de inversión al llevar un proceso constructivo diferente al piso cerámico, por tanto se remite a interventoría las opciones del tipo de piso solicitado por supervisión para definición y aclaración.

Estado actual Muros en Mampostería Estático 1.



Estático 2: Estado estructura metálica soporte de Cubierta



Ing. Carlos A. Cuya H. - Residente Obra
Consorcio MIA GP

Residente Interventoría
Consorcio TIG

28-febrero-23 Se realiza comité técnico en obra con presencia de interventoría y Contratista. Se socializa ficha técnica de piso vinílico referencia mini: Se socializa estado de placa en área a intervenir se solicita aprobación por parte de interventoría para demoler placa dado a las grietas que se presentan. Se identifica cajas de inspección de las cuales se levanta tapa e identifica tubería de gres proveniente de bajantes.

1° La interventoría solicita: 1) Propuesta de Diseño (esquema de la distribución de los colores y Figuras o aparejos) 2) Realizar la demolición de la placa existente y verificar el nivel de subrasante, su estado y mejoramiento de las condiciones para la construcción de la placa de contrapiso (e=[0,8 - 1,0] dm) reforzada de acuerdo a la propuesta del contratista. 3) Dadas las condiciones de la red de desagües, se requiere verificar el estado de las cajas de inspección y se autoriza realizar la renovación de la tubería existente (Gres) por PVC. Se realiza visita por parte del asesor estructural de la interventoria con la intención de identificar las características de la estructura, el paso a seguir es esperar la entrega de la propuesta de intervención del contratista para evaluar esta, de acuerdo al alcance de la intervención. Carlos Mayorga. Ing. Asesor estructural interventoría

AFCG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

1-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, Inspecta obra, 2 Auxiliares obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia demolición de placa de concreto en corredor 33, edificio 2.

Arq. Mauricio Rodriguez
Residente Obra
Consorcio Mia 6P


AFCG
Consorcio TIG


2-Marzo-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Maestro General, Inspecta obra, 2 Auxiliares Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rotomartillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición placa de concreto existente en corredor 33 edificio 2


Arq. Mauricio Rodriguez
Residente obra
Consorcio Mia 6P.

AFCG
Interventoría TIG

3-Marzo-2023







CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes Obra, Maestro General

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Roto Martillo

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demolición de placa existente en aula 38 edificio 2. Se inicia Retiro de escombros a botadero.

OBSERVACIONES: Se realiza comité técnico de obra con presencia de interventoría, Secretaría de educación Arq. Alejandro Herrera quien define el diseño, colores y tipo de piso a instalar, así, como se observa en los esquemas; Se definen colores de pintura a instalar. Así mismo, STO, Arq. Alejandro Herrera solicita incluir en presupuesto la instalación de piso vinílico en todas las aulas, pasillos, áreas de baño. así como incluir en el alcance la adecuación de baterías sanitarias existentes en la sede. y descartar

la demolición de aclogras en mayor edificio 1 y nichos de libros en edificio 2, para instalar cerramos, ergo, no se instalaron las ventanas en pasillos.

Secretaría de Educación Supervisión.

Consorcio TIG

Ing. Mauricio Rodríguez Residente de obra

4-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Inspector obra, 3 Ayudantes, Maestro General
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza traslado de material proveniente de demolición realizada de piso y placa de PBO en corredor 33 y aula 32. Se realiza Retiro de dichos escombros a botadero

PAMELA BELTRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

5-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 3 Ayudantes obra
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Roto Martillo
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con retiro de escombros a botadero, Se realiza cerramiento de área a intervenir, aislando el edificio 2 de las áreas habilitadas de la I.E para actividades educativas. Se continúa demolición de placa de piso existente en aula 32. de edificio 2.

PAMELA BELTRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

7-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: ferramenta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Retiro escombros y botados
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG.

Ing. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

8-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSO HUMANOS: 2 Ayudantes, SST, inspector obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se finaliza retiro de escombros provenientes de demolición placa piso y acabado piso aula 32 y corredor 33 edificio 2
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Arq. Mauricio Rodríguez
Residente de obra

9-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes, SST, Inspector Obra
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Se inicia, demole de tubería PVC y luminarias existentes en edificio 2, Se inicia mantenimiento de estructura metálica existente. soporte cubierta.
PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Residente de obra

10-marzo de 23 Clima: Soleado
Personal en obra: 3 instaladores de cubierta
mantenimiento de estructura metálica existente.

PANERA BERRÁN
CONSORCIO TIG

Residente de obra

11-Mar-23 Clima: Lluvia.
Personal en obra: 3 instaladores de cubierta
Mantenimiento de cubierta (estructura)

Ayudante Instalador
Soldador TIG.

Área Residente

13-Marzo-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
PERSONAL: SST, Inspector Obra, Maestro General, 2-Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento de estructura metálica de soporte cubierta existente edificio 2 piso 1.

Área Residente

Soldador TIG

14-Marzo-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
PERSONAL: SST, Inspector Obra, Maestra General, 2-Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Compresor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento de estructura metálica de soporte existente piso 1 Edificio 2.
OBSERVACIONES: Se socializa con interventoría mediante registro fílmico estado actual de las tuberías y Caja de Inspección existentes en corredor.

Área Residente

Soldador TIG

15-Marzo-2023 CLIMA: Soleado
PERSONAL: Inspector Obra, Oficial, 2-Ayudante Obra.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza desmonte de soldado eléctrico, luminarias, tubería existente en edificio 2 piso 1.
OBSERVACIONES: Se realiza acopio de 243m² de teja standing seam en área frente a cuarto en exterior del edificio 2. 172 tejas de 8,65ml x 0,5m ancho, y 300m² de material termo aislante poliestireno. Acopiado dentro del edificio 2.

Se hace revisión del material y se toma registro fotográfico de que está en buen estado.
Se realiza reunión via google meet con especialista estructural de Consorcio MIA GP, Especialista estructural de Consorcio T16, Ing Directora de Interventoría, Ing. Residente Interventoría, Inspector Obra. para revisar alternativas a contemplar con respecto al diseño estructural a emplatar en las áreas a intervenir cubierta.

Consorcio T16 — Área Residente de obra

16-Marzo-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: 2 Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Compresor, herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza mantenimiento estructura metálica soporte existente perimetro edificio 2 paso 1
OBSERVACIONES: De acuerdo a solicitud de interventoría mediante oficio T16-MEM-074 se procede a hacer inclusión de piso vinílico en todas las áreas indicadas así como la intervencion en baños.
Se realiza socialización de áreas a intervenir de dicho piso y las especificaciones técnicas requeridas por el proveedor. con LG Hausys.

Área. Residente de obra

Consorcio T16

17-Marzo-23 CLIMA: Soleado

RECURSO HUMANO: 2 Ayudantes, 1 oficial, SST, Ing. Residente.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Compresor, Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua mantenimiento estructura metálica de soporte. Trasiego de material B-400 al interior del Colegio.
OBSERVACIONES: Se hace revisión del estado actual de bajantes y canales existentes en piso 1 de edificio 2 y se sugiere a interventoría tras evidenciar la necesidad tan solo de mantenimiento, limpieza e impermeabilización de canales y no el cambio contemplado.

*Se socializa con interventoría las especificaciones técnicas requeridas para instalación del piso tipo vinilo, solicitando especificación respecto a juntas con soldadura, empalmes, pañete para guardaescoba en vinilo con rinconera PVC y finalmente Consorcio MIA GP solicita que en baños se cambie la especificación del piso, dado que el piso tipo vinilo no es el más recomendable en áreas humedas.

→La interventoría solicita la socialización de estos temas en el comité de seguimiento para establecer el alcance y el presupuesto ajustado a las nuevas condiciones de obra.

ACG
Consorcio MIA.

Ing. Residente de obra

18-Marzo-23 CLIMA: Soleado

RECURSO HUMANO: 2 Ayudantes, 1 Oficial
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se inicia relleno y compactación de B-400 en pasillo 334 aula 32.

BITÁCORA COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

Martes 21 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes, 1 plomero, 4 instaladores de cubierta.

Se continua con actividad de demolición de muros y enchapes en área de trabajo. Se avanza en actividad de pintura para estructura metálica existente.

Se realiza demolición de muro regilla para evidenciar fuga de agua, se dificulta la inspección toda vez que proviene de nivel inferior a piso 1 la fuga. El contratista manifiesta que se debe realizar una demolición mucho mayor, afectando placa de contrapiso, por lo que se programa equipo de demolición de concreto reforzado.

FIRMA RESIDENTE

Miercoles 22 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta.

Se continua con actividades de demolición de muros y enchapes en área de trabajo. Por otro lado, se avanza con actividad de desmonte de tubería eléctrica y se aplica esmalte en estructura metálica existente.

FIRMA RESIDENTE

Jueves 23 de febrero 2023

Personal en obra

1 inspector de obra, 2 ayudantes, 4 instaladores de cubierta, 1 director de interventoría

Se continua con actividades de demolición de muro y enchapes en área de trabajo. Se dispone el material de escombro en lonas para ser trasegado y dispuesto en el lugar designado en costado occidental del piso 1 de la edificación, donde existe cercanía a vía vehicular para posterior disposición a sitio autorizado. Se continua con actividades de pintura consulte en estructura metálica existente en pasillo.

PAREJA BECERRA

Se evidencio que el personal estaba trabajando sobre el antepecho sin ninguna medida de seguridad (arnes, eslingas, linea de vida, andamio)

Febrero 24 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños. Mantenimiento de estructura de cubierta.

PAREJA BECERRA

Febrero 25 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños. Desmonte de cubierta aula 307.

PAREJA BECERRA

Febrero 27 de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes y 4 instaladores de cubierta. Continua la demolición en el área de los baños, desmonte e instalación de cubierta.

Powered by CamScanner

Febrero 28 de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes, 4 instaladores de cubierta. Demolición de baños piso 3, desmonte e instalación de cubiertas, aulas piso 3.
Ramon Bolivar
se le recomendo al contralista que realizaran una jornada de orden y Aseo. al igual que retirar material que obstruyera los pasillos.

Marzo 1:
Se continua con actividades de demolicion en baños, desmonte e instalacion de teja, se realiza retiro de chatarra y se programa retiro de escombros

Marzo 2 de 2023
se le notifica al contralista el deber de realizar el cerramiento en el primer piso debido a que se puede llegar a presentar algun accidente con los estudiantes mientras se trabaja en la cubierta.
Erick Ramirez
La institucion manifesto que hacia ese costado (occidental) no hay paso de estudiantes por lo cual no se instalo cerramiento en ese costado. Se realiza actividad de emergencia en baño bachillerato, Se verifica la correccion de la tuberia y se pone en funcionamiento

Marzo 03 de 2023
Se continua con actividades de demolicion de baños piso 3, desmonte e instalacion de cubiertas.

Marzo 04 de 2023
Se continua con actividades de demolicion de baños piso 3 y se da inicio con desmonte e instalacion de teja en pasillo

Marzo 05 de 2023
No se realizan actividades, dia festivo

Marzo 06 de 2023
Se continua con actividad de desmonte e instacion de cubierta en pasillo

Marzo 7/23 Personal en obra: 4 instaladores de teja y 1 SST.
Desmonte de cubierta en el área de los baños. piso 3. Se realizo revisión de la emergencia. del baño de primer piso
se encuentra en los muros de aulas que no se hizo el encarozado respectivo antes de la instalación de la cubierta, el cerramiento se fue desmontado y en el remontaje no quedó como estaba antes. se refiere el estado en el que se encuentra el cemento, sin ningún tipo de protección. Por recomendación SST desde el dia 02 de marzo se debia hacer protecciones en el primer piso 1 para evitar accidentes, mientras se trabaja en la cubierta, observación que se ha omitido hasta la fecha.
PAMELA BECERRA

Marzo 8/23
Se continua con la actividad de desmonte y instalacion de teja de pasillo piso 3. Desde el 28 de febrero se remitio propuesta de distribucion para baños de la cual no se ha recibido aprobacion, lo cual genera atrazo de las actividades pertinentes, como, redes y enchapes.

Marzo 9/23 - no se hace presente el profesional encargado de la dora desde el primero de marzo.
- se le reitera al contratista hacer el cerramento con polisombra en las areas donde se esta realizando el cambio de cubierta para evitar que se presente algun accidente con los estudiante profesores y personal que se encuentre en el colegio
Erick Ramirez
Se continua con actividad de desmonte y montaje de teja,
Se dificulta la actividad por fuertes lluvias.

Viernes 10 marzo 2023
Personal en obra: 1 insfector de obra, 4 instaladores de teja, 1 plomero.

Se realizan regatas en muros existentes de baños, se realiza distribucion acorde con la propuesta enviada por el contratista el dia 28 de febrero de 2023 y aun no se ha recibido respuesta por parte de la entidad, se ralizan regatas, sin embargo no se continuara con instalacion de tuberia para evitar reprocesos si existen modificaciones, la no aprobacion de distribucion atrasa actividades de pañete, enchape y compra de aparatos. Se recuerda tambien tener en cuenta las dificultades de adquisicion de enchape en estos momentos en el país.
Se continua con actividades de desmonte de teja y instalacion de la esta.

Sábado 11 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 instaladores de teja
El dia de hoy se programan actividades de desmonte e instalacion de teja junto con la instalacion de remates.
No es posible realizar las actividades programadas por las fuertes lluvias en la jornada.

Domingo 12 de marzo de 2023
No Se realizan actividades, día festivo

Lunes 13 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 instaladors de teja, 1 oficial y 1 ayudante de obra civil.
Se realizan actividades de desmonte e instalacion de teja

Powered by CamScanner

junto con flanches y caballete. Se inicia encorozado de cubierta en aula 1.
Se realiza fundicion de placa de contrapiso de baño bachillerato, Se dificulta la adquisicion de trabion de grano de marmol en el formato existente, Se adquiere uno de tono similar manteniendo las misma caracteristicas, se tiene llegada de este para el 15 de marzo.

Martes 14 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante de obra.
Se continua con actividad de encorozado de cubierta. A la fecha no se cuenta con aprobacion de distribucion arquitectonica de baños lo cual atrasa las actividades programadas para esta área. Se realiza disposicion final de teja en asbesto cemento.

Miercoles 15 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante de obra.
Se continua con actividad de encorozado de cubierta en aula 2. Se realiza marcacion de puntos electricos de las 2 aulas donde Se estan realizando actividades y se espera la llegada de material electrico.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de marzo de 2023
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. A la fecha no se cuenta con aprobacion de distribucion arquitectonica de baños, esto atrasa las actividades programadas para esta área.

Viernes 17 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 residente de interventoria, 1 oficial y 1 ayudante de obra, 1 electricista.
Se continua con actividades de encorozado de cubierta en aula 2. Se recibe material electrico en obra.

Sabado 18 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayodante.
Se culmina actividad de encorozado, se inicia actividad de estuco en area donde se realiza encorozado, para posterior actividad de pintura en esta área.

Domingo 19 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

Lunes 20 de marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, día festivo.

Powered by CamScanner


BITÁCORA COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.4077645 del 2022 y No de Contrato de interventoria CO1.PCCNTR.4155718
Se adelantan obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de la plantas Fisicas de la Secretaria de Educacion del distrito y se contempla Cambio 100% de cubiertas del edificio de preescolar, cambio de pisos de preescolar, Adecuacion pintura muros exteriores, interiores y de Fachada, cambio de ventanas y puertas edificio 8 (preescolar, cambio de instalaciones electricas, mantenimiento cubierta edificio 2. y remodelacion baterias sanitarias.
20-02-2023 Damos inicio acompañado de socalizacion del alcance del proyecto, iniciamos actividades de cerramiento.
Firma: Luis Miguel Ortiz

21-02-2023
Continuamos actividades de cerramiento e iniciamos actividades de demoliciones de piso y remocion de escombros
Firma: Luis Miguel Ortiz
Fecha 22-02-23
Continuamos actividades de demolicion, desmonte de ventanas desmonte de redes.
Firma Luis Miguel Ortiz
Fecha. 23-02-23.
Continuan actividades de desmonte de ventaneria, se realiza prueba del contiatacto de cubiertas y se hace la respectiva medicion.
Firma: Luis Miguel Ortiz


Powered by CamScanner

24-02-2023
Se continua desmonte de ventaneria y demolición de pisos.
Firma:
25-02-2023
Se realiza jornada de aseo y limpieza.
Firma:
27-02-2023
Se realiza visita contratista para programación de desmonte de cubierta.



y se evalua el tema electrico. del area de preescolar.
Firma:
Fecha 28-02-2023
Se continuan actividades de limpieza y se recibe material, estructura metalica y
Firma:
Fecha 01-03-2023
Se inician actividades de soldadura en piso.
Firma:
Fecha 02-03-2023
Se continuan actividades de soldadura. y se realiza visita
~~Firma:~~ con el arquitecto Alejandro de secretaria de Educación y se define modulación de ventaneria y se establece picos en vinilo con franjas de colores. (evaluar diseño y color)


Powered by CamScanner



Firma.
Fecha. 04-03-2023
Se continuan actividad de soldadura
Firma.
Fecha 06-03 2023
Se inician actividades de monte de estructura, perfileria soldada
Firma.
Fecha: 07-03-2023
Se continua monte de estructura metalica
Firma:
Fecha. 08-03-2023
Se hace jornada de aseo y se continuan actividades de estructura
Firma:
Fecha. 09-03-2023
Se inician actividades de pintura anticorrosiva de estructura. y se presenta lluvia todo el dia. y no se pueden adelantar actividades de trabajo en altura.
Firma
Fecha: 10-03-2023
Dia lluvioso, se presentan lluvias fuertes en la mañana y durante la tarde esporadicas. lo que no hace posible adelantar oportunamente la actividad de encerrado
Firma.

Powered by CamScanner

Fecha 11-03-2023
No se adelanta instalación de cubierta por presencia de lluvias fuertes. , se adelanta en su medida encerrado de cubierta.
Firma
Fecha. 13-03-2023.
Se inicia instalación de cubierta en la zona de preescolar y se solicita a la institución entrega de baños parciales para inicial con ese frente de trabajo. lo antes posible, inician lluvias fuertes 10:10 am.
Firma:
Fecha: 14-03-2023
Se continuan actividad de instalación de cubierta y se realizan actividad de encerrado simultaneo a pintura de estructura.



Fecha 15-03-2023.
Se inian actividades en Baños. bloque parqueadero segundo piso, en preescolar se continua instalación de cubierta y pintura de cercha, se inician niveles parcialistado de piso.
Firma:
16-03-23
Se evidencia que se encuentra personal de la obra sin documentacion (Gustavo martinez). se le solicita al contratista de manera inmediata entregar dicha documentacion a la interventoria para su aprobacion
Erick Ramirez

Se realiza verificación de temas ambientales, se recomendo no arrojar residuos en zonas verdes y realizar la separación de los residuos clasificandolos por tipo de residuo Se evidencian canal limpia, individuo arboreo sin afectaciones, cerramiento en buen estado y bien instalado
Dalia M Bivero R
Ing Ambiental
Luis Miguel Arias PAREDES

6-03 2023 Se continuan actividades y se recibe carpinteria en aluminio para ventanas
Firma Luis Miguel Arias

03 2023 Fecha Se inicia la instalación de ventanas en el area de preescolar y se continuan reparaciones locativas en baños.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES


-03 2023 Se le hace entrego a la institución por medio del Señor Roberto Muñoz señor de mantenimiento entrega de la ventaneria 4 Ventanas correspondientes a las aulas de preescolar y las puertas desmontadas de los Baños 8 puertas
PAREDES Luis Miguel Arias

03 2023 Dia festivo no se ejecutan actividades

03 2023 Se Finaliza sobre piso aula preescolar uno y se hace jornada de aseo para iniciar aula 2 y continua pintura de cerchas
~~Se~~ cha aclaración de colores de columnas y resanes nevos a interventoria para proceder a pintar.
Su respuesta es "gris" se procede a pintar.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES

3 2023 Se continuan actividades de sobre piso en el aula 2 se procede Se inicia cerramiento en lona para abril frente de trabajo en la cancha contemplada en el alcance.
se inicia limpieza de pared ladrillo baños.
Firma Luis Miguel Arias PAREDES

3032023	· Se finaliza cerramiento y se inician actividades de demolicion de placas aconlocar por filtracion de agua, se hace un diagnostico del error y se nota no instalacion de respiraderos.
	se inicia demolicion de dichas placas.
	y se continuan actividades en baños firma: Ing Miguel Cano Pinzon
03 2023	Se inician actividades de instalacion electrica
	Se continua demolicion cancha y actividades en baños.
	· Firma: Ing Miguel Cano Pinzon
3 2023	· Se programa jornada de aseo y limpieza en la obra.
	· firma. Ing Miguel Cano Pinzon.
32023	Se trazan niveles en cancha para ser revisado con
	Interventoria en campo la ejecucion y desarrollo de
	la cancha.
	se continuan actividades de pintura, electrico. En zona de
	preescolar.
	Firma.
3 2023	Se define con interventoria elaboracion de carcamo
	perimetral en primer piente 0.05 cmt por debajo del
	nivel del muro de contencion existente
	Respecto a las placas manejar las
	pendientes que caigan al carcamo.
	e 10cm.
	Rejilla: Marco, contramarco y enrejado angulo con espaciado
	Recebo Compactado.
	Firma.
2023	Se inicien actividades de excavacion en cancha y
	continuan actividades en preescolar, electrico.
	Firma:
2023	Con visita de interventoria se determinan especificacion
	de la cancha y los baños a intervenir y en obra
	se continuan excavaciones.
	Firma



Powered by CamScanner

BITÁCORA COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A LOS CHIRCALES

BITACORA Colegio Alfredo Iriarte Sede A los Chircales
Contrato de obra Lb. CO1. PCCNTP 4077695 - Contrato de Interventoria
Lb CO1PCCNTP 4155738

Se adelantan obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permita a través de la atención de emergencias y necesidades físicas puntuales garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

El alcance general de la obra se discrimina de la siguiente forma: Mantenimiento de la cubierta, Impermeabilización de cubiertas planas y inclinadas; Adecuaciones de baterías sanitarias; Adecuación de la pintura de muros; Adecuaciones de instalaciones eléctricas, Adecuación de pisos de las baterías sanitarias.

Dirección del Inmueble: Transversal 5j # 48f Sur - 7 a 48f Sur - 99

Fecha: 01 de Marzo de 2023
Personal: 2 Ayudantes
Herramienta Menor
Actividad se hizo el retiro de material vegetal presente en las canales recolectoras de aguas lluvias y en la placa al costado de la cubierta. Se inicio la limpieza de las canales y la placa para retirar el impermeabilizante en mal estado
Firma: Luis Miguel Iriarte

Fecha: 02 de Marzo de 2023.
2 Ayudantes
Herramienta menor
Se inicio el retiro del impermeabilizante existente dado que se encuentra en mal estado, con el fin de dejar la superficie adecuada para el nuevo material
Firma: Luis Miguel Iriarte

Fecha: 03 de Marzo de 2023
2 oficiales
Herramienta menor.
se retiro el manto asfaltico de la viga canal existente que se encontraba en mal estado, adicional se aplico SikaFlex a los muros contiguos a dicha viga canal se hizo el retiro del manto de la placa contigua a la cubierta y se aplico material impermeabilizante.
Firma W.I Ihan R.

Fecha 04 de Marzo de 2023
2 oficiales
Herramienta menor.
se limpiaron los canales restantes y se iniciaron labores de impermeabilización. se realizo limpieza del area de trabajo haciendo acopio de los residuos generados por las actividades.
Firma W.I Ihan R.

Fecha: 06 de Marzo de 2023.
1 oficial.
Herramienta menor.
se finalizaron las labores de impermeabilización de las vigas canales de la exterior del edificio. y se dispuso de los residuos dejados por las actividades realizadas.
Firma. W.I Ihan R

07-Marzo-23 Se le solicita al contratista que tienen que hacer el cambio de las escalera por una tipo tijera, debido a la inestabilidad que presenta dicha escalera. De igual manera, se les solicita de manera urgente los pamisos de trabajo en alturas diligenciados junto con los ATS desde el inicio de dichas actividades en cubierta. al igual que el acompañamiento del SST en la cubierta

Luis Miguel Ortiz

Fecha: 8 de Marzo de 2023
2 oficiales.
Herramienta menor.
Se hizo retiro del mortero existente de los viaductos y se aplico pintura impermeabilizante en algunas secciones de los viaductos.
Firma. Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 09 de Marzo de 2023.
2 oficiales.
Herramienta menor.
Se realizaron los resanes de la tubería de dos bajantes que reciben el agua de los canales, se realizo la nivelación de dicha superficie para su posterior impermeabilización. Se presentaron fuertes lluvias en gran parte del día.
Firma. Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 10 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
Se limpiaron otros secciones de viaductos que tenían con residuos, y se sellaron los canales rajados por la lluvia para aplicar pintura impermeabilizante se presentan fuertes lluvias a lo largo de la jornada.
Firma Luis Miguel Ortiz Thern R.

Fecha: 11 de Marzo de 2023
No hubo personal
se suspenden las actividades por el dia de hoy, debido las fuertes lluvias que se presentan en la zona, se reanudaran las actividades, para la intervención de los baños del tercer piso del edificio
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 13 de Marzo de 2023
No hubo personal
Las actividades se suspenden una jornada mas por las lluvias. Sin embargo se obtiene el permiso por parte de la rectora para inicar la intervención en los baños identificados en la ficha diagnostico
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R

Fecha: 14 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor, pulidora.
se inicia la intervencion del baño de los niños ubicado en el tercer piso del edificio 2. Las actividades realizadas fue desmonte de los pocetas de los baños e inicio de desmonte del enchape.
Firma: Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 15 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se continua con el desmonte del enchape en mal estado y se quita la pintura de la pared que debe ser reemplazada.
Firma Wil Miguel Cuellar Jhen R.

Fecha: 16 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se finaliza con el desmonte del enchape en mal estado, se comienza con el proceso de estucado y afinado de la parte de la pared que se encontraba

con pintura precisamente retirada. se limpian los muros con ladrillo a la vista con acido muriatico con el fin de eliminar las impurezas depsdas en la superficie.
Firma. Jhon R.

Fecha: 17 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 Ayudante.
Herramienta menor.
se realiza la aplicación de la emulsión asfaltica en las vigas canales y superficies planas en la cubierta del edificio para alistar la superficie para colocar el manto asfaltico.
Firma. Jhon R.

Fecha: 18 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se realiza el acopio de los escombros producidos por la limpieza de la cubierta. y se impermeabiliza la placa de concreto contigua a la cubierta con 1 capa de emulsión asfaltica se continua con el estucado en el bajo.
Firma. Jhon R.

Fecha: 21 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se complementa la aplicación de la emulsión asfaltica en las placas y en las vigas canales de la cubierta, se continua con el mantenimiento de la cubierta y la limpieza y adecuación de la canal dentro de la cubierta.
FIRMA.

Fecha: 22 de Marzo de 2023
1 oficial, 1 ayudante
Herramienta menor.
se continua con la limpieza y la aplicación de la emulsión asfaltica en la canal que se encuentra dentro de la cubierta y se comienzan con los resanes

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL REINO DE HOLANDA SEDE A

BITACORA OBRA COLEGIO REINO HOLANDA.

Fecha: 20-02-23
Se inician obras de cerramiento y adecuación aula provisional, acompañado de socialización del alcance del proyecto a ejecutar.
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR 4077645 de 2022.
Contrato de interventoria No CO1 PC CNTR 4155718.
Alcance: Adelantar obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas FISICAS de la Secretaria de adecuacion de distrito, asi como la ejecución de Obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades FISICAS prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestacion de servicio de la infraestructua fisica en los colegios distritales y las sedes administrativas
Direcion Dg 46 sur # 13 i -15. Bogotá.
Fecha 20:02-2023
Acuadrilla 1:1.
Herramienta Menor
Inician actividades en comedor de aula provisional, estructura.
Fecha:. Wil Miguel Ardila Pamelas.
Fecha: 21-02-23
1:1.
Herramienta Menor.
Continuan actividades de estructura y laminado. y finalizan. adecuacion.
Firma:. Wil Miguel Ardila Pamelas
Fecha: 22.-02-2023
Inician actividades de desmonte de electrico, lamparas en primera zona a intervenir de zubertas.
Firma. Wil Miguel Ardila Pamelas.
Fecha: 23-02-2023
Continuan actividades de desmonte de ventaneria
Firma. Wil Miguel Ardila Pamelas.


Powered by CamScanner

Fecha 24-02-23.
1 Oficial : 1 ayudante
Herramienta menor, compresor.
Se finaliza la actividad de desmonte de ventanería y se continuan desmonte de electricos.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 25-02-23
No se realizaron actividades por
Fecha: 27.02.23
1 ayudante 1 Oficial
Herramienta menor
se iniciaron actividades de limpieza y pintura de cielos existentes. y se adelantaron actividades de compra de material.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 28-02-23
1 ayudante 1 Oficial.
Se continuan actividades de pintura en cielos existente.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha: 01-03-23
1 ayudante 1 oficial.
Se realiza recorrido con los contratistas de la parte electrica para evaluar la nueva red electrica y se continuan labores de pintura.
Firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
Fecha. 02-03-23
1 ay - 1 Oficial
Se continuan actividades de pintura en el aula
firma: Luis Miguel Cedeño PamelaB.
fecha 3-03-23
1 ayudante 1 ayudante
Continuan actividades de pintura en cielos y se realiza visita del contratista de aluminio para verificar medidas en campo de ventanería a fabricar, tambien


Powered by CamScanner

QHD

Se realiza recorrido con el arq Alejandro herrera de SED para aclarar acabados dentro del alcance.




Definir tonalidad
Primero Blanco → para definir
Pasillo - pared de frente



↓Hago cuando intervenir los baños

Volar → Todo → Policarbonato
Cielo raso → liso → lampara bonitas
Divisiones en acero inoxidable
→Pasar plano de Baños
→enchapar
→ cambio de aparatos
→alcance inicial → gestor con rectoria
Cuanto Baños se van a intervenir → aumentar la capacidad
Plano → Baños arquitecto Alejandro



Evaluar el plan de contingencia → y desalojo e
Inhabilitar el desalojo
Protocolo de seguridad → Baño Portable → exterior.
~~Bodegueros~~ → No mas espacios
Firma: Wis Miguel Cadena Pamelas.

Fecha. 06-03-2023

1:1

Se continuan labores de pintura, y coordinación de proximas actividades, pintura de salones y acopio de teja.

Para la semana del 6 al 11 de marzo

Tambien se realiza visita el area de seguridad y salud por parte de interventoria y obra y se le hace una solicitud al colegio solicitando espacios para el acopio de material, el uso de los baños del cerramiento de protección. para ejecución de actividades seguras y se estuvo presente la pagadora Angela que fue la encargada de transmitirle la información

Firma. Ing. Miguel Ortiz Firma SST: int. Firma SST.

Fecha 07-03-2023

se realiza visita por parte del gestor Miguel Turmeque y nos da respuesta del conducto regular para comunicación de las dos partes. Se da respuesta a la solicitud por medio de el en el que nos facilito el baño de los docentes para los trabajadores.

en el tema del acopio no nos habilito espacio en zona esteriores se realizaran estas actividades de acopio en las aulas asignadas.

el ingreso de materiales despues de las 2:30pm., si se trata de material granular en lonas.

cuando se desmonte cubierta esperaremos que haya material suficiente para el respectivo desalojo y se coordinara para hora de la tarde.

Se solicita el cerramiento en lonas de la ventaneria.

se solicita cronograma de obra para ejecuáe de baños. y obra en general. 13-03-2023.

Firma. Arquitecta. Hsp

Firma. Ing. Miguel. Turmeque Gestor. Interventoria

Ing. Miguel Ortiz Res. Obra.

Erick Ramirez Interacon SST

Pamela B

08.03.2023	Se finaliza primera mano pintura esmalte para cercha existente y se inician actividades de resanes en aulas 305-306-307-308. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B
9/03/2023	Se realiza cerramiento para deposito de teja de asbesto cemento acordado con la institución. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
09/03/23	Debido a que se estan presentando trabajos en donde la altura supera los 2 metros como lo establece la resolución 4272 de 2021 se solicita al contratista suministrarle al personal de obra arnes y eslinga. Luis Miguel Arch Pamela B
10/03/23	Se continuan labores de resane, se hace jornada de aseo y se recibe la primera capa de cubierta de los salones en ejecución Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
11/03/2023	Dia lluvioso, se continuan actividades al interior de las aulas de resanes y pintura. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
13/03/202	Dia lluvioso, se cancela el inicio del desmonte de cubierta por condiciones climaticas, se continuan actividades de resanes al interior de las aulas. Firma: Luis Miguel Arch Pamela B.
14/03/2023	Se inicia actividad de desmonte de cubiertas por el tendido A del aula 308 y se continuan actividades de resane y pintura. Luis Miguel Arch Pamela B

Powered by CamScanner

15/03/2023	se presento emergencia electrica, con lo cual se hizo revisión de las redes diagnosticado un corto en el area del techo lo que no tuvo relacion con el area intervenida. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB
16/03/2023	se hacen los resanes de los muros para las cubiertas, sin embargo se suspenden labores de desmonte y suministro de la cubierta por la jornada de hoy debido a que no se autorizo la entrada de los vehiculos del personal Firma.
17/08/2023	se realizaran labores de refuerzo y soldadura de las platinas ubicadas en el pasillo entre las aulas. se continua con el desmonte y suministro de la cubierta. Firma: Ing Miguel Arch PamelaB
18/03/2023	se realizaran labores de afinación de los muros para complementar la cubierta. y se realizo el resane del la canal ubicada en el pasillo se continua con las actividades de desmonte y suministro de cubierta Firma. Ing Miguel Arch
21/03/2023	Se continuan actividades de instalacion de cubierta en ala 1. y rematar de cubiertar, tambien se continuan activdades de resanes y replanteo de red electricas., (desmonte de red electrica, bajo cubierta) Firma. Ing Miguel Arch PamelaB.
22/03/2023	se inician las labores de pintura de las aulas y se continua con el suministro de la cubierta, asimismo se realizaran labores de resane en las zonas donde estan requeridas. Firma. Ing Miguel Arch PamelaB.
23/03/2023	se continua con las labores de pintura de las aulas y las labores de resane, estucado y afinado de los muros. se continua con las actividades de suministro y desmonte de la cubierta. Firma. Ing. Miguel Arch PamelaB

Powered by CamScanner

Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO

BITACORA OBRA LICEO FEMENINO

Fecha de inicio 27-02-2023

contrato No: Obra:

Contrato de Interventoria.

Alcance: Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de espacios de laboratorios para la adecuacion del bachillerato internacional

Direccion av caracas # localidad Rafael Uribe Uribe.

Areas a intervenir: Laboratorio Fisica, Laboratorio Biologia Laboratorio Quimico. salon Tecnologia 2. Demoliciones varias, (adecuacion general pisos, pintura, cielos) y elaboracion de cuarto de fotografia

Fecha 27/02-2023

Inician actividades de demolicion en laboratorio fisica 2 ayudant e ingresamos 5 percutor para ejecutar.

Firma: Luis Miguel Pamela B

Fecha 28/02-2023

Se continuan actividades de demolicion. y desalojo de escombros

1:1

Firma:

Fecha 01-03-2023

Se continuan actividades de demolicion y desalojo a punto de acopio.

Firma. Luis Miguel Pamela B

Fecha 02-03-2023

Se continuan actividades en el laboratorio de Biologia. y se ingresa otro personal 1 ayudante.

Firma. Luis Miguel Pamela B

Fecha: 03-03-2023

Se realiza recorrido con secretaria de educacion para revisar alcance de obra. se solicita un cronograma de actividades, incluir un ND de Black outs y realizar colocacion con granito y otra alternativa y se da

Paso a inicar otros espacios y se solicita tumbar muro existente
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
04-03-023
Se inicia con 3 ayudantes el traslado de material a acopio
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
06-03-203
Se programa volqueta para mailes en la tarde para desalojos de rcd. y se continua demolicion y limpieza de labuctorios..
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab.
07-03-2023
Se autoriza el ingreso de la volqueta con placas _____ para la evacuacion de escombros.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab
Fecha. 08-03-2023
Se continuan labores de demolicion en aulas. laboratorio Fisica y Biologia.
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab
Fecha 09-03-2023
Se solicita ingresar al laboratorio de quimica y la institucion nos lo habilita el dia lunes 13 de marzo y se continuan actividades de demolicion
Firma Luis Miguel Ardila Pamelab.
Fecha 10-03-2023
Se continuan labores de desalojo de escombro y se programa volqueta para desalojo en horas de la tarde.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.
Fecha 11-03-2023. S
Se continuan labores de demolicion y se hace jornada de aseo.
Firma: Luis Miguel Ardila Pamelab.

Powered by CamScanner

	Fecha: 13-03 2023 Se continuan actividades de demolición, se evidencia en el laboratorio de Biología una placa flotante con refuerzo en malla se hace el respectivo relleno para ejecución de la nueva placa.. Se continuan actividades de desalojo de material y se inicia el trazado de niveles. Firma: Lic Miguel Cook Pamela B
14.03.2023	Observaciones por laboratorio: En el laboratorio de física se evidencian placas en concreto reforzadas en lavamanos. y en tarimas. y en mueble auxiliar lateral tambien se evidencia reforzamiento en placas. ·Laboratorio Biología: Tambien se evidencian Placas en concreto reforzadas en mezones, Tarima, mueble auxiliar y encontramos placa flotante en la mitad del salon apoyada en muros en ladrillo cada 1,5mt. y la otra mitad apoyada en relleno compactado y placa mortero. Se realizo relleno de 0,8 mt. Laboratorio Quimica: Se realizo entrega el dia de hoy en horas de la mañana y se inicia demolición de mesones, se evidencia del mismo modo, placa reforzada. Firma Lic Miguel Cook Pamela B.
15-03-2023	Se hace recorrido con SED y se solicitan unas adiciones - cielo raso en salon Biología. en pvc instalado a nivel de viga, se solicita rejilla en aluminio (especificacion vant.). Definen pisos en porcelanato de 60x60 mate tipo urban o similar. para espacios de laboratorios. En el salon de Tecnología #2. determinan no demoler piso, se nivela sobre el existente y se instala piso tipo vinilico tarima, cambiar luminarias 30x120 y en el laboratorio de quimica, se define en

Powered by CamScanner

	porcelantato 60x60 mate tipo urban o similares. Se define altura del enchape de pared a 120ml Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab.
16.03.2023	Fecha: Se continuan actividades de demolicion en laboratorio de quimica, se solicita a interventoria diseños electricos, hidraulicos. y los pertinentos para la entinua ejecución. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
17.03.2023	Se continuan actividades y se espera los diseños para continuar actividades de sobre piso. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab
18.03.2023	Se realizan actividades de desalojo de material y jornada de aseo y limpieza. (laboratorio Quimica). Firma. Luis Miguel Cadena Pamelab
20.03.2023	Dia festivo no se labora.
21-03-2023	Se realiza recoleccion de rcds en obra. y se continuan actividades de limpieza. Firma: Luis Miguel Cadena Pamelab.
22-03-2023	Se le refiere a la interventoria que por temas de garantias no podemos hacer la instalacion del vinilico como lo solicita SED y por parte de interventoria aprueban demolicion de enchape existente y correcta ejecucion del nuevo vinilico. por ende se inicia demoliciones en el salon de Tegnologia #2. Se realiza visita por medio del area ambiental de la SED y se verifica las actividades y propios. • Pasivos. Biologo. Prof. Ambiental DCEE Luis Miguel Cadena Pamelab.
23-03-2023	Se inicia demolicion aula Tecnologia 2 y se encuentra una patologia muy comun, "enchape sobre enchape". se hace registro fotografico y se remite a interventoria. el cual aprueban la continuacion de la demolicion para proceder a un buen proceso. relleno compactado, placa y sobre piso para enchape vinilico. Firma:

Powered by CamScanner

Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

BITÁCORA COLEGIO DISTRITAL SANTA LUCIA CAFAM

Viernes 10 de marzo 2023

Personal en obra

1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 director de interventoria, 2 residentes de interventoria, 1 maestro de obra, 2 instaladores de teja.

Se recibe por parte de la interventoria llamado para atender emergencia en la sede de Santa lucia capam, ya que la Secretaria de salud realizo el dia de ayer cierre preventivo de la institucion por humedades en la institucion.

Teniendo en cuenta que el contrato incluye la atencion de emergencias Se hace acercamiento al sitio donde se hace recorrido con la rectora de la institucion y la Supervision del contrato, junto con la interventoria. Se manifiesta que algunos de los lugares que presentan afectacion fueron intervenidos hace muy poco, por lo cual estan cubiertos por garantia y por ende el consorcio MIA GP, No puede hacer intervencion en estas áreas. Sin embargo, aquellas que no, pueden ser intervenidas.

El consorcio mia GP presenta presupuesto para el dia Siguiente, una vez realice el diagnostico.

Sabado 4 de marzo 2023

Personal en obra

4 Inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 oficial y 1 ayudante

Se realiza entrega preliminar de presupuesto. Se realiza compra de materiales para el inicio de actividades. No se puede dar inicio a las actividades de impermeabilizacion por las condiciones del clima.

Powered by CamScanner

Domingo 12 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.
No se puede iniciar actividades de impermeabilizacion en cubierta por las fuertes lluvias presentadas en el dia.

Lunes 13 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
No se puede iniciar actividades de impermeabilizacion en cubierta por las fuertes y constantes lluvias presentas en el dia.

Martes 14 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se inician actividades de raspado de pintura ya que se encuentran libres las áreas para posterior resane, mientras que secan los muros perimetrales de cubierta.
Se realiza actividad de demolicion de pañete suelto, desmonte de plancha y manto existente y se da inicio a la actividad de pañete en repisa de muros y en cara interna de muros,

Miercoles 15 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se inician actividades de imprimacion de las superficies donde se realizo pañete en muros para posterior instalacion de manto.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante.
Se continua con actividades de demolicion de pañete, desmonte de manto y retiro de plancha para posterior instalacion de pañete, Planchas y manto asfaltico sobre emulsion asphaltica.

Viernes 17 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudante.
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado. Se inicia actividad de raspado de pintura en bloque verde (pasillo) el cual tambien es prioritario y presenta humedades marcados en placa.

Sabado 18 de marzo de 2023
Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes
Se continua con actividades de impermeabilizacion de muros perimetrales en bloque morado. Se continua con actividades de raspado de pintura, Se realiza resane de placa para posterior aplicacion de pintura.

Domingo 19 de marzo de 2023.
Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.
Se realiza actividad de pintura en pasillo del bloque verde en piso 1. Se verifica estado del manto de cubierta, el personal de mantenimiento manifiesta que no se tiene empozamiento

Powered by CamScanner

de agua, por lo que se decide no realizar vaciado en placa para incluir bajante. Se le recomienda a la institución realizar mantenimiento con mayor frecuencia, toda vez que se evidencia hojas y material particulado en las bajantes.

Lunes 20 de marzo de 2023

Personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales y 2 ayudantes

Se inicia actividad de resanado de pintura para pared interno en blogue morado, se evidencian humedades en muros superiores y antepechos. Se aplican capas de pintura en espalte en las zonas mas afectadas y vinilo en parte superior. Se continua con actividad de pintura en piso 2 del blogue verde.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-135

Bogotá, D.C, abril 04 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NP 09-15 RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_115

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_115 y en cumplimiento a las obligaciones contractuales y requisitos para aprobación de los ítems no previstos literal *G.23 APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO*, por medio del presente oficio adjuntamos las observaciones correspondientes de los ítems NP 09 al NP 15.

- **NP-09:** Rendimiento bajo se sugiere de 0.01, precio sugerido valor total de la actividad de $8979.90 valor unitario aproximadamente en el mercado de $3.735 M2
- **NP-10:** Ítem contractual se sugiere seleccionar entre 7.2.33 por un valor de $14.911 o 7.2.34 $18. 339
- **NP-11:** Se da el visto bueno por parte de la interventoría, se radica ante la SED con el comunicado MEM-136
- **NP-12:** Valor unitario de mano de obra muy alto, se sugiere $2500 ml, El valor total debe ir con pintura, con un valor sugerido por la interventoría de $9.322,90
- **NP-13:** Se solicita esquema del canal, faltan cotizaciones de acuerdo al literal *E) un mínimo de 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico. Que sean comparables*

en cuanto a su descripción y unidad de medida, además de venir firmadas o en correo empresarial donde se evidencie la razón social y NIT.

- **NP-14:** Se solicita esquema del canal, faltan cotizaciones de acuerdo al *literal E) un mínimo de 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico. Que sean comparables en cuanto a su descripción y unidad de medida, además de venir firmadas o en correo empresarial donde se evidencie la razón social y NIT.*
- **NP-15:** Precio sugerido $4682,90

Sin otro particular, para tal efecto se solicita atender a las observaciones presentadas lo más pronto posible.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo. Con observaciones, NP Excel.

Bogotá D.C., 3 de abril de 2023

2023_RUU_MGP_115

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Análisis de precios Unitario del ítems no previstos 009 a 015

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el **Consorcio MIA GP** solicita la revisión de los Análisis de precios Unitario del ítems no previstos del 009 al 015, los cuales son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Sin otro particular, agradecemos su gestión y apoyo,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Análisis de precios Unitario del ítems no previstos 009 a 015 Cotizaciones Especificaciones técnicas de construcción Justificaciones
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)	M2	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	20.917,90	1.045,9
				SUBTOTAL	1.045,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MASTICO POLIMÉRICO BULTO x 10 KILOS	BULTO	0,088	47719	$ 4.199,27
			SUBTOTAL	4.199

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,1000	20.917,9
				2,01	
				SUBTOTAL	20.918
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26.163,07
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7.375,37
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 33.538,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

456 m2 / día
Aprox $3735 / m2
Precio Ofrecido
$ 8939,90





Vinisol

Código 403964

Mastico Resanador Polimerico para superficie en Concreto 10 Kilos Blanco

0.0 (0)

$59.900 und

$5.990,00 KILOGRAMO

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

No disponible
Stock en tienda otras opciones

Ficha técnica

Tipo	Adhesivos para vinilos, caucho y PVC
Color	Blanco
Áreas recomendadas de uso	Interior
Peso por caja	10Kilos
Ancho	16 cm
Largo	23 cm
Formato	10 Kilos
Material	Compuesto en polvo resanador de superficies en concreto, baldosín o similares
Garantía	1 Mes
País de origen	Colombia
Presentacion	Bolsa
Peso	10 Kilos
Rendimiento	15 m2 X Saco
[illegible]nido	10 Kilos

Danos tu opinión

− 1 + Agregar al carro

Características	Mastico resanador de superficies de concreto
Observaciones	No instalar en intemperie- consultar protocolos de instalación y mantenimiento

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Escribir opinión

Factura Electrónica

Consulta el estado de tu pedido

Nuestras Tiendas y Horarios

Dejanos tu opinion

Servicio al Cliente

Todos los derechos Reservados



Mastico Polimérico

$47.719

Presentaciones: Bulto 10 Kg
Descripción: Se utiliza para darle acabado liso a la placa y se combina con agua.

- Ficha Técnica: **Ver archivo**


150 disponibles

1 + -

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 7709990638806 Categorías: Productos, Productos de instalación

Productos relacionados




Esquinero Amortiguador




Essentials 150 Pear Yellow Red

$102.816



Topaz Clic Grey

$246.566



Ruby 70 Black

.130

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de Mastico para pisos de vinilo el cual sirve de base resanadora de superficies en concreto previo a la instalación de Vinilo. Con la aplicación de este producto se obtiene una superficie adecuada que logrará prolongar la instalación del vinilo. Este producto no es un nivelador. Esta actividad se realizará previa aprobación de la interventoría y en la capas que sean necesarias.

EJECUCIÓN:

- Limpie y retire las manchas de aceite, grasa, mugre y elementos sueltos.
- Adicione 1 (un) galón(3,75Ltrs) de agua LIMPIA por unidad de 10 kilos de MASTICO POLIMERICO.
- Adicione el agua sobre el compuesto sólido. Mezcle hasta lograr una mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos.
- En superficies porosas es aconsejable humedecer la placa con agua.
- Aplique la mezcla sobre la superficie con la ayuda de una llana metálica.
- Dejar secar durante 24 horas y proceder a aplicar el adhesivo VINISOL para instalar el piso correspondiente.
- Se puede aplicar hasta 3 capas finas de 1mm de espesor cada una, dejar secar entre capas.

MATERIALES:

- MASTICO POLIMÉRICO BULTO x 10 KILOS

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de suministro e instalación de Mastico recibidos a satisfacción por la interventoría.

Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

1.8

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RINCONERA EN PVC	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	14.642,53	732,1
				SUBTOTAL	732,1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Perfil rinconera Media Caña	ml	1,03	7497	$ 7.721,91
			SUBTOTAL	7.722

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0700	14.642,5
				SUBTOTAL	14.643
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.096,57
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 6.510,92
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 29.607,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Lizardo V.
Nombre: Mateo Lizardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

item contractual 7.2.34 y 7.2.33 $17.513 $14.239









Perfil rinconera Media Caña

$187.425

Contiene 25 ml

Valor ml: $ 7.497

Color: Negro

Dimensiones 2.4 cm x 25 ml / Rollo

Uso: Rinconera media caña diseñada para hacer el posformado de piso en rollo y generar media caña con el mismo piso.


- Ficha Técnica: **Ver archivo**

34 disponibles

1 + - AÑADIR AL CARRITO

SKU: 4102011108006 Categorías: Productos, Perfiles de PVC

Productos relacionados




Esquinero Amortiguador



Ruby Fresh Blue

$270.130




IQ Toro Light Grey


$594.286




70 Tomato
$270.130







MEDIACAÑA DE SOBREPONER EN PVC

$32.937 ~~$30.750~~

Puede usarse en áreas clínicas, hospitalarias, de complejidad media y baja.

FICHA TÉCNICA

3 DISPONIBLES

1

+ Añadir al carrito

Añadir a la lista de deseos

SKU: SRP250.01

Categoría: Línea Higiénico Sanitaria

Etiquetas: Biosanitario, higiene, Media caña, media caña sanitario, PVC, Sanitario, Zocalo

Descargar catalogo en PDF

Comparte Este Producto

Descripción Información adicional Valoraciones (0)

Zócalo media caña sanitario de diseño rígido y curvo lo hace lo suficientemente robusto para terminar cualquier instalación que requiera un cordón interno mientras tiene una apariencia atractiva. El media caña se puede utilizar en el lugar horizontal o vertical, alrededor de una superficie de trabajo, o como zócalo en el suelo o como moldura alrededor del techo.

Productos **Relacionados**


Silicona Sikasil IA blanca

SALE



~~$19.900~~ $16.915

Esquineros sanitarios PVC mediacaña



$12.750

Solicita ahora una cotización HAZ CLIC AQUÍ

implementar tus ideas de diseño arquitectónico, gracias a los complementos y revestimientos caracterizados por ser productos de vanguardia

Cita previa en Bodega:

A partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 10 de abril de 2023, **no tendremos servicio de atención presencial.** Puedes contactarnos a nuestra línea de atención y WhatsApp +57 310 8114455

Carrera 69b # 95 -36 La Alborada, barrio La Floresta

¿Necesitas ayuda?

+57 310 8114455

Escríbenos

sac@ipontem.com

Políticas de garantía y devoluciones
Política de privacidad
Preguntas frecuentes
Blog

Productos

Terminaciones Arquitectónicas
Pisos
Cortinas
Servicios


Escribe tu correo electrónico. ENVIAR

Empresa 100% Colombiana

Copyright © iPontem SAS. 2022 Todos los derechos reservados.

Diseño y Desarrollo por SrDigital

mercado pago VISA



INPERPLAS Código 305265

Media caña coextruida 6 x 300 cm

0.0 (0)

$37.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Disponible
Stock en tienda más tiendas

Ficha técnica

Tipo	Plástico
Material	PVC
Aplicación	Este guarda escoba se instala en pisos, paredes y techos ya terminados con el objetivo de dar un acabado limpio y sobretodo para otorgar asepsia total en el espacio y así minimizar las filtraciones en rincones. Se puede utilizar en espacios como gimnasios, clínicas, restaurantes, cuartos fríos, estéticas, entre otros.
Largo	Longitud 300 cm - Altura 6 cm
Origen	Colombia
Color	Blanco
Procedencia	Colombia

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Escribir opinión

Factura Electrónica | Consulta el estado de tu | Nuestras Tiendas y Horarios | Dejanos tu opinion

− 1 + Agregar al carro

Servicio al Cliente

Todos los derechos Reservados

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RINCONERA EN PVC

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de rinconera en PVC previo a la instalación del piso en vinilo para obtener un mejor acabado contra muros. Esta actividad se realizará previa aprobación de la interventoría y en los lugares donde sea aprobado.

EJECUCIÓN:

- Luego de la instalación del mastico para piso se procederá a la instalación de la rinconera
- Se verificará la alineación de los muros contra los cuales se realizará la instalación de la rinconera.
- Se revisará la longitud de muros y se realizarán los cortes correspondientes, ya sea en ángulo en esquinas o perpendicular en puertas.

MATERIALES:

- Perfil rinconera Media Caña

EQUIPOS:

- Herramienta menor

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de suministro e instalación de rinconera en PVC recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0
				SUBTOTAL	5.022,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0,022	56164	$ 1.235,61
Rodillo 5"	un	0,01	15000	$ 150,00
Brocha 3"	un	0,01	13500	$ 135,00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0,05	6500	$ 325,00
			SUBTOTAL	1.846

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.327,51
AIU CONTRACTUAL	28,19%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4.884,62
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 22.212,00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

$196,701

IVA Incluido

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 2594546
Código de ERP: 41943
Categoría: IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS

Asesor virtual: ¿ En qué

DESCRIPCIÓN

Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika Alumol es una pintura reflectiva de aluminio listo para su uso para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar, es gran resistencia a la intemperie.
- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Consumo: Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2 • Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

MÉTODO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

USOS

- Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Detalles	
Atributos	**Detalle**
Categoria b2c	IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIER
Criterio adicional descuento	SIKA PROMOCION
Grupo	SIKA
Lineas mayores	IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES
Lineas menores	IMPERMEABILIZANTES
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del
PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Productos

RELACIONADOS

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO GALÓN ALGRECO

$ 48,274

Antes: ~~$ 56,793~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%



EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA X 3.5 KG SIKA

$ 41,742

Antes: ~~$ 46,380~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%

Oferta



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO X 1.6 KILOS SIKA

$ 23,872

Antes: ~~$ 26,525~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CANECA ALGRECO

$ 205,118

Antes: ~~$ 241,315~~

IVA Incluído

AÑADIR

Asesor virtual: ¿ En qué

10%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 3.5KG SIKA


$ 38,406

Antes: ~~$ 42,674~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCORETA CANECA 5 GALONES ALGRECO


$ 264,331

Antes: ~~$ 310,978~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCORETA 1 GALÓN ALGRECO

$ 60,732

Antes: ~~$ 71,450~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BALDE ALGRECO

$ 120,283

Antes: ~~$ 141,509~~

IVA Incluído

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

SUSCRÍBETE

*Al hacer clic en suscribete, estás aceptando nuestros términos y condiciones.

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

- Términos y Condiciones
- Políticas de Tratamiento de Datos
- Derecho al Retracto y Devoluciones
- Puntos de Venta
- Contáctenos

MI CUENTA

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Recuperar Contraseña


CONTÁCTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 60 (1) 875-9100
tiendavirtual@coval.com.co
COTA

SÍGUENOS EN

TRANSACCIONES SEGURAS



COVAL

Copyright 2023 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce

www.coval.com.co

Asesor virtual: ¿ En qué

Cuenta

LOENCUENTRAS .com.co

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / ALUMOL SIKA 3 KILOS







Alumol Sika 3 Kilos

Referencia: 94545

Estado: Producto nuevo

Precio corresponde a la ubicación de BOGOTA
El precio puede cambiar si obedece a otra zona de envío.

$ 185,000

Presentaciones de Producto

◉3 kg

¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje

Contáctanos por Whatsapp

1

MÁS INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Impermeabilizantes
Características	Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda.
Contenido	3 kilos
Uso	Para reducir temperatura interior en edificaciones techadas con laminas de asbesto, cemento, zinc, concreto, etc
Recomendaciones	El producto contiene solventes volátiles por lo cual se debe tener ventilación adecuada en recintos
Superficie a aplicar	Asfálticas y cubiertas
Preparación de la superficie	La superficie debe estar cerca y limpia, libre de polvo, grasas y óxido
Dilusión	Listo para su uso
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Aproximadamente 110 gramos / m2

Productos relacionados



Sika-101 Mortero Plus

$ 133,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



Sika Anchorfix S 300 ml

$ 77,000

En Stock



SikaGrout - 200 30 Kg

$ 211,000

En Stock



Sikadur-32 Primer 3Kg

$ 418,000


En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje
Arriba
Contáctanos por Whatsapp

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

BLOG | Metro | SPID | JUMBO

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Regístrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS | OFERTAS | CATÁLOGOS | MUNDO EXPERTO | VENTA EMPRESAS | TIENDAS | SERVICIOS

ENCUENTRA AQUÍ LOS MUEBLES QUE NECESITAS PARA TUS ESPACIOS

tiendaseasy.co | Construcción | Impermeabilización en frío | Impermeabilizantes | ALUMOL 3 KG



ALUMOL 3 KG

SIKA | Código de producto: 2191671

Características principales:

ALUMOL 3 KG

$ 168.490 (gr a $ 56,16)

1 +

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características **Reseñas**

Comentarios

☆☆☆☆☆

0 Calificación promedio (0 comentarios)

Por favor inicia sesión para escribir un

Más reciente | Todos

No hay comentarios.

Recomendados para ti



SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 4 KG
SIKA
$ 91.590
(gr a $ 22,9)

20 %




JUNTA CERESIT CE 33 BLANCO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508

20 %



JUNTA CERESIT CE 33 HUESO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508



FESTER HIDROPRIMER PLUS NEGRO 4 L
FESTER
$ 67.290
(gr a $ 16,82)



Calidad **Fácil y seguro** **Exclusividad** **Entrega en tu ciudad**

EASY

- Acerca de EASY
- Catálogos
- Tiendas y Horarios
- Mundo Experto
- ¿Cómo comprar?
- Trabaja con Nosotros
- Tarjeta Cencosud
- Responsabilidad Social
- Proveedores

POLÍTICAS

- Preguntas Frecuentes
- Cambios y Devoluciones
- Términos y Condiciones
- Protección de Datos
- Política de Cookies
- Superintendencia de Industria y comercio SIC

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

TIENDAS: Horario: 7:00 am – 9:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 8:00 pm Domingos y Festivos Bogotá: (601) 7460340
clientes@easy.com.co
VENTA TELEFÓNICA: Horario: 8:00 am – 6:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 5:00 pm Domingos Bogotá: (601) 7460344 Medellín: (604) 6044775 Resto del país: 018000180340
E-MAIL: clientes@easy.com.co

Haz tus compras con estos Medios de Pago

© 2023 Easy | Esta tienda está autorizada por Visa para realizar transacciones electrónicas. | Copyright © Cencosud

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Esta actividad se realizará sobre juntas de manto asfaltico en un ancho no mayor a 20 cm y se cobrará

EJECUCIÓN:

- Identificar las áreas donde se requiere la implementación de esta actividad.
- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La pintura reflectiva de aluminio viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.
- Dejar secar.

MATERIALES:

- ALUMOL 3 KG O SIMILAR
- Rodillo 5"
- Brocha 3"
- Cinta de enmascarar 40 mts 12mm

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0
				SUBTOTAL	5.022,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559	un	0,1	12000	$ 1.200,00
Lija Agua # 150 x Pliego	un	0,5	1200	$ 600,00
			SUBTOTAL	1.800

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.281,90
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4.871,77
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 22.154,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

→ 2020 ml
→ Valor Juzgado
$ 9322,90
el precio debe ir con pintura

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-12 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al mantenimiento de estructura metálica soporte de cubierta existente, para dar una mejor apariencia a estas previo a la aplicación de la y la fachada de la casa, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar la estructura a la cual se le debe hacer mantenimiento previo a pintura.
- Limpiar el polvo, mugre o grasa que puede tener la estructura.
- Lijar las superficies de la estructura para retirar cualquier material ajeno a está. Este lijado se realizará con grata o lija de acuerdo a la necesidad.
- Limpiar nuevamente la estructura para eliminar residuos de la lijada y mejorar la posterior adherencia la pintura.

MATERIALES:

- Cepillo De Alambre Grata 64 Pinceles Acero Truper 11559
- Lija Agua # 150 x Pliego

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	22.185,60	1.109,3
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,500	6.750,0
				SUBTOTAL	7.859,3

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro	M	1	150000	$ 150.000,00
			SUBTOTAL	150.000

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla MM- Carpinteria metalica (soldador+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,1000	22.185,6
				SUBTOTAL	22.186
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 180.044,88
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 50.754,65
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 230.800,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ejecuta del Canal faltan cotizaciones

DISEMET COLOMBIA

FECHA: 30 MARZO 2023

ESTRUCTURAS METÁLICAS CUBIERTAS TRABAJOS EN ACERO Y ALUMINIO
DISEÑO SOBRE PLANOS

COTIZACION DE COLEGIO JOSÉ MARTI

CLIENTE: PROCASA
NIT: 901531834-2

Nombre del contacto: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ Cel.: 3118491908
Email.: disemetcolombia9@gmail.com

- **Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro**

  Valor metro lineal: 150.000
  Total metros: 40

- **Suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16.**
  Valor soportes
  50.000

OBSERVACIONES:

- Cotización válida por 10 días debido a la inestabilidad en el valor de los materiales.
- **Se recibe con el 60% de anticipo y el restante un 20% en avance de obra y el 20% restante al recibirobra a total satisfacción.**

N° CUENTA 488417988596 / BANCO DAVIVIENDA –CUENTA DE AHORROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de canal en lámina galvanizada sección de desarrollo máxima 1M de calibre 22, para la recolección de aguas lluvias en cubierta de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar el lugar de la canal y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
- Anclar los soporte para canal con perforaciones para chazos metálicos de 5/16.
- Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.
- Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
- Anclar con remaches la canal a los soportes.
- Instalar posteriormente la bajante.

MATERIALES:

- Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	DE	2022	FECHA INICIO	20/01/2023	FECHA TERMINACIÓN	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHAZOS METÁLICOS DE 5/16	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	11.092,80	554,6
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,500	6.750,0
				SUBTOTAL	7.304,6

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chazos m	U	1	50000	$ 50.000,00
			SUBTOTAL	50.000

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla MM- Carpinteria metalica (soldador+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,0500	11.092,8
				SUBTOTAL	11.093
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 68.397,44
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 19.281,24
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 87.679,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Lizardo V.
Nombre: Mateo Lizardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Faltan cotizaciones ejecución.

DISEMET COLOMBIA

FECHA: 30 MARZO 2023

ESTRUCTURAS METÁLICAS CUBIERTAS TRABAJOS EN ACERO Y ALUMINIO
DISEÑO SOBRE PLANOS

COTIZACION DE COLEGIO JOSÉ MARTI

CLIENTE: PROCASA
NIT: 901531834-2

Nombre del contacto: LUIS ALFONSO

RODRIGUEZCel.: 3118491908
Email.: disemetcolombia9@gmail.com

- **Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada calibre 22 con un desarrollo de 1 metro**

  Valor metro lineal: 150.000
  Total metros: 40

- **Suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16.**
  Valor soportes
  50.000

OBSERVACIONES:

- Cotización válida por 10 días debido a la inestabilidad en el valor de los materiales.
- **Se recibe con el 60% de anticipo y el restante un 20% en avance de obra y el 20% restante al recibirobra a total satisfacción.**

N° CUENTA 488417988596 / BANCO DAVIVIENDA –CUENTA DE AHORROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHASOS METÁLICOS DE 5/16

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chazos metálicos de 5/16, para el soporte del canal para la recolección de aguas lluvias en cubierta de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar el lugar de la canal y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
- Anclar los soporte para canal con perforaciones para chazos metálicos de 5/16.
- Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.
- Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
- Anclar con remaches la canal a los soportes.
- Instalar posteriormente la bajante.

MATERIALES:

- Soportes para canal en ángulos de 1-1/4 x3/16 y platina de 20x10 en 3/16 con perforaciones para chasos metálicos de 5/16

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de mantenimiento de estructura metálica recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PAEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-15	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)			17.500,00	0,030	525,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,030	135,0
				SUBTOTAL	1.182,9

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	-

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	10.459
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11.641,90
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3.281,85
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 14.924,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Precio sello. $3000 precio Juguis $ 4682,90

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-15 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este ítem se refiere al desmonte y retiro de canal de aguas lluvias que se encuentren en la estructura existente y que deban ser retirados ya sea por deterioro o por diseño. Esta actividad se realizará en donde indique los planos de diseño o donde lo apruebe la interventoría.

EJECUCIÓN:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Asegurarse que las tejas y estructura de la cubierta ya estén retiradas.
- Retirar los puntos o tubos de desagües y soscos.
- Retirar o cortar los amarres que sostienen la canal.
- Halar la canal.

MATERIALES:

- N/A

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro (M) de desmonte y retiro de canal de aguas lluvias recibidos a satisfacción por la interventoría.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTICO PARA PISOS DE VINILO (UNA CAPA)

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que el acabado de pisos existente o después de alistado en mortero no es el idóneo para la instalación de vinilo generando superficies irregulares y que se pueden desprender con mayor facilidad. Mediante la aplicación de Mastico se logra una superficie resanada que prolonga la instalación del vinilo.

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RINCONERA EN PVC

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que la instalación de rinconeras genera un mejor acabado al piso en vinilo y evita las juntas perpendiculares a muro que son los primeros sitios donde se despega este tipo de piso. Sin la instalación de este accesorio no se puede garantizar que el piso en vinilo perdure adherido en los bordes contra muro.

NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que durante la instalación del impermeabilizante se pierde parte de capa superficial de manto asfaltico en las juntas, la cual protege de los rayos solares al asfalto. Con la pintura bituminosa se logra una protección contra las inclemencias del clima a demás de generar un capa que refleja los rayos solares prolongando la vida del manto y sus propiedades de impermeabilización.

NP-12 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA)

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

La actividad se requiere ya que no existe ninguna actividad contractual para la limpieza de las estructura metálica. Esta es una actividad que se debe previo a la pintura de la estructura debido a que con el tiempo y la falta de mantenimiento, la estructura metálica recolecta capas de polvo, grasa y oxido además de pintura desprendida lo cual no permitiría una adecuada adherencia con la pintura nueva, sin poderse garantizar la nueva actividad.

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA SECCIÓN DE DESARROLLO MÁXIMA 1M. CAL 22

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Entre los ítems contractuales no existe un canal con las dimensiones adecuadas para las necesidades de las cubiertas nuevas a instalar.

NP-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL EN ÁNGULOS DE 1-1/4 X3/16 Y PLATINA DE 20X10 EN 3/16 CON PERFORACIONES PARA CHASOS METÁLICOS DE 5/16

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Debido a que se requiere un canal de mayores especificaciones que los que se encuentran contractualmente, el canal presentado mediante NP 13 requiere un soporte especial para su correcta instalación.

NP-15 DESMONTE Y RETIRO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD: M

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la inclusión de este ítem no previsto debido a que contractualmente no existe ninguna actividad para el desmonte y retiro de canales de aguas lluvias

Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-136

Bogotá, D.C, abril 04 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. No.CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: VISTO BUENO PARA SOLICITUD DE APROBACIÒN POR PARTE DE LA SED ITEM NP 11

Respetados señores:

Se revisan el ítem NP11 con sus respectivas especificaciones técnicas y cotizaciones, y de acuerdo al análisis realizado por esta interventoría donde se revisa la documentación presentada se da aval de visto bueno para posterior aprobación por parte de la secretaria de educación.

Cordialmente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: NP 11 con cotizaciones.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 20/01/2023 **FECHA TERMINACIÓN** 19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-11	JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	10.458,95	522,9
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	1,000	4.500,0
				SUBTOTAL	**5.022,9**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
ALUMOL 3 KG O SIMILAR	kg	0,022	56164	$ 1.235,61
Rodillo 5"	un	0,01	15000	$ 150,00
Brocha 3"	un	0,01	13500	$ 135,00
Cinta de enmascarar 40 mts 12mm	un	0,05	6500	$ 325,00
			SUBTOTAL	**1.846**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,0500	10.459,0
				SUBTOTAL	**10.459**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 17.327,51**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 4.884,62**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 22.212,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los (4) días, del mes de abril del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: Pamela Beltrán
Nombre: Pamela Beltrán
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

Alumol Pintura Para Protección De Cubiertas 3kg

$196,701

IVA Incluído

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1

AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 2594546
Código de ERP: 41943
Categoría: IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIERTAS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

GetButton

DESCRIPCIÓN

Alumol®
PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sika Alumol es una pintura reflectiva de aluminio listo para su uso para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar, es gran resistencia a la intemperie.
- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura interior.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Consumo: Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m2 • Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m2

MÉTODO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

USOS

- Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones y mantos.

Detalles

Atributos	Detalle
Categoria b2c	IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO PARA CUBIER
Criterio adicional descuento	SIKA PROMOCION
Grupo	SIKA
Lineas mayores	IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES
Lineas menores	IMPERMEABILIZANTES
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del
PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Productos

RELACIONADOS

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO GALÓN ALGRECO

$ 48,274

Antes: ~~$ 56,793~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%



EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA X 3.5 KG SIKA

$ 41,742

Antes: ~~$ 46,380~~

IVA Incluído

AÑADIR

10%

Oferta



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO X 1.6 KILOS SIKA

$ 23,872

Antes: ~~$ 26,525~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CANECA ALGRECO

$ 205,118

Antes: ~~$ 241,315~~

IVA Incluído

AÑADIR

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

10%



SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 3.5KG SIKA

$ 38,406

Antes: ~~$ 42,674~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCORETA CANECA 5 GALONES ALGRECO

$ 264,331

Antes: ~~$ 310,978~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCORETA 1 GALÓN ALGRECO

$ 60,732

Antes: ~~$ 71,450~~

IVA Incluído

AÑADIR

15%



PLACCO K-89 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BALDE ALGRECO

$ 120,283

Antes: ~~$ 141,509~~

IVA Incluído

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

SUSCRÍBETE

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros términos y condiciones.

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog
- Preguntas Frecuentes

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

- Términos y Condiciones
- Políticas de Tratamiento de Datos
- Derecho al Retracto y Devoluciones
- Puntos de Venta
- Contáctenos

MI CUENTA

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Recuperar Contraseña

CONTÁCTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 60 (1) 875-9100
tiendavirtual@coval.com.co
COTA

SÍGUENOS EN

TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2023 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce

www.coval.com.co

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Cuenta

LOENCUENTRAS .com.co

INICIO / MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN / IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS / ALUMOL SIKA 3 KILOS






Alumol Sika 3 Kilos

Referencia: 94545

Estado: Producto nuevo

Precio corresponde a la ubicación de BOGOTA
El precio puede cambiar si obedece a otra zona de envío.

$ 185,000

Presentaciones de Producto

◉3 kg

¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje

Contáctanos por Whatsapp

1

MÁS INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Impermeabilizantes
Características	Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda.
Contenido	3 kilos
Uso	Para reducir temperatura interior en edificaciones techadas con laminas de asbesto, cemento, zinc, concreto, etc
Recomendaciones	El producto contiene solventes volátiles por lo cual se debe tener ventilación adecuada en recintos
Superficie a aplicar	Asfálticas y cubiertas
Preparación de la superficie	La superficie debe estar cerca y limpia, libre de polvo, grasas y óxido
Dilusión	Listo para su uso
Rendimiento aprox. (m2/galón)	Aproximadamente 110 gramos / m2

Productos relacionados



Sika-101 Mortero Plus

$ 133,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



Sika Anchorfix S 300 ml

$ 77,000

En Stock



SikaGrout - 200 30 Kg

$ 211,000

En Stock



Sikadur-32 Primer 3Kg

$ 418,000

En Stock

¿Preguntas?

Por favor deje su mensaje

Arriba

Contáctanos por Whatsapp



¿Preguntas?
Por favor deje su mensaje
Arriba
Contáctanos por Whatsapp

Venta telefónica: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

BLOG | Metro | SPID | JUMBO

¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?

Configura tu método de entrega | Registrate | Mi Cuenta

CATEGORIAS | OFERTAS | CATÁLOGOS | MUNDO EXPERTO | VENTA EMPRESAS | TIENDAS | SERVICIOS



tiendaseasy.co | Construcción | Impermeabilización en frío | Impermeabilizantes | ALUMOL 3 KG



ALUMOL 3 KG

SIKA | Código de producto: 2191671

Características principales:

ALUMOL 3 KG

$ 168.490 (gr a $ 56,16)

1 +

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a Domicilio

Este producto es vendido, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características | **Reseñas**

Comentarios

☆☆☆☆☆

0 Calificación promedio (0 comentarios)

Por favor inicia sesión para escribir un

Más reciente | Todos

No hay comentarios.

Recomendados para ti



SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE 4 KG
SIKA
$ 91.590
(gr a $ 22,9)

20 %



JUNTA CERESIT CE 33 BLANCO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508

20 %




JUNTA CERESIT CE 33 HUESO 1.5 KG
CERESIT
Precio Regular ~~$ 14.200~~
Precio Ahora $ 11.360
(gr a $ 7,57)
$ 10.508



FESTER HIDROPRIMER PLUS NEGRO 4 L
FESTER
$ 67.290
(ml a $ 16,82)



Calidad **Fácil y seguro** **Exclusividad** **Entrega en tu ciudad**

EASY

- Acerca de EASY
- Catálogos
- Tiendas y Horarios
- Mundo Experto
- ¿Cómo comprar?
- Trabaja con Nosotros
- Tarjeta Cencosud
- Responsabilidad Social
- Proveedores

POLÍTICAS

- Preguntas Frecuentes
- Cambios y Devoluciones
- Términos y Condiciones
- Protección de Datos
- Política de Cookies
- Superintendencia de industria y comercio SIC

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS

TIENDAS: Horario: 7:00 am – 9:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 8:00 pm Domingos y Festivos Bogotá: (601) 7460340 clientes@easy.com.co
VENTA TELEFÓNICA: Horario: 8:00 am – 6:00 pm Lunes a Sábado 8:00 am – 5:00 pm Domingos Bogotá: (601) 7460344 Medellín: (604) 6044775 Resto del país: 018000180340
EMAIL: clientes@easy.com.co

Haz tus compras con estos Medios de Pago

© 2023 Easy | Esta tienda está autorizada por Visa para realizar transacciones electrónicas. | Copyright © Cencosud

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-11 JUNTAS DE MANTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, INCLUYE REPARACIÓN DE JUNTA, PINTURA BITUMINOSA, ANCHO NO MAYOR A 20 CM (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro e instalación pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas. Esta actividad se realizará sobre juntas de manto asfaltico en un ancho no mayor a 20 cm y se cobrará

EJECUCIÓN:

- Identificar las áreas donde se requiere la implementación de esta actividad.
- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- La pintura reflectiva de aluminio viene listo para su uso. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las herramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.
- Dejar secar.

MATERIALES:

- ALUMOL 3 KG O SIMILAR
- Rodillo 5"
- Brocha 3"
- Cinta de enmascarar 40 mts 12mm

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Sección andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- N/A

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-137

Bogotá, D.C, abril 05 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: HALLAZGO AMBIENTAL COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE B

Respetados señores:

En el frente de obra del Colegio Restrepo Millán (Sede B), el día 27 de marzo, en recorrido realizado por la dirección de interventoría, se realiza un hallazgo de carácter ambiental por encontrarse:

1) Acopio de material pétreo sobre el andén, sin demarcación en áreas de espacio público destinadas a circulación peatonal.
2) El personal de obra realizaba la actividad de mezcla de concreto manual sobre el andén, sin demarcación, directamente sobre la zona dura y en áreas de espacio público destinadas a circulación peatonal.

De acuerdo al Plan de Manejo Ambiental (PMA), elaborado y presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, se da incumplimiento a actividades puntuales de prevención y control, de cuatro (4) de los programas consignados en este documento y mencionados a continuación:

Nota: Las actividades mencionadas son tomadas textualmente del PMA elaborado y presentado por contratista CONSORCIO MIA GP.

Programa 8. Control de emisiones atmosféricas y ruido

- Mantenga control sobre los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra, manténgalos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua, así mismo implemente todas las medidas del programa de manejo de materiales de construcción

Programa 10. Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción

- Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en obra, ésta debe realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice su aislamiento del suelo, (geotextil NT 4000 o similar) de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes). Si se presenta un derrame de mezcla de concreto, ésta se debe recoger y disponer adecuadamente de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado, se debe diligenciar el formato de "Reporte de derrames de obra". Adicionalmente, se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en el frente de obra.
- El contratista, sólo podrá mantener en el frente de obra los materiales de construcción necesarios para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de los materiales se almacenarán en los patios de acopio de acuerdo a lo establecido anteriormente. Si el material de construcción depositado en los frentes de obra no pudo ser utilizado durante la jornada laboral, debe permanecer debidamente demarcado, cubierto totalmente, confinado y señalizado
- Todo material que genere material Particulado siempre debe permanecer totalmente cubierto, aislado y confinado, se deben implementar las acciones necesarias para cubrirlo inmediatamente después de su utilización.

Programa 12. Recuperación de áreas afectadas

- Las actividades relacionadas con la preparación de concretas in situ en las obras deberán efectuarse en mezcladoras portátiles o de manera manual sobre geomembranas o plásticos de alta densidad, pero nunca directamente sobre el suelo natural; los derrames y cochadas de concreto defectuosas deberán ser retiradas del sitio y disponerse en escombreras autorizadas.

Programa 15. Señalización interna y externa de la obra

El contratista elaborará un plan de señalización de áreas de trabajo con señales prohibitivas, de obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales como para los frentes de trabajo.

Instalaciones Temporales

Hace referencia a campamentos, acopios temporales de materiales, vistieres, entre otros. Estas instalaciones, deberán contener como mínimo los siguientes aspectos:

- Demarcación de áreas de acopio de materiales

CONSORCIO TIG

Así mismo es deber del contratista dar cumplimento a la normatividad distrital y demás normatividad ambiental aplicable a las actividades de obra realizadas en los planteles educativos, esta normatividad se encuentra consignada en el PMA elaborado y presentado por el contratista, como es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Resolución 541 de 1994 entre otros, es importante recordar que su incumplimiento podría generar inconvenientes con las autoridades ambientales (SDA, Policía).

De acuerdo a lo anterior se solicita al contratista CONSORCIO MIA GP, elaborar y presentar a la interventoría plan de acción con medidas correctivas y medidas preventivas, con el fin de dar cierre al hallazgo ambiental, y prevenir que vuelva a suceder. Este plan debe ser presentado a más tardar el 8 de abril de 2023.

Agradecemos su atención.

cordialmente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-138

Bogotá, D.C, abril 10 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 2

Respetados señores:

Dando alcance al oficio 2023_RUU_MGP_119 Acta de Pago Parcial No 2 subsanada. Enviado por contratista de obra CONSORCIO MIA GP y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos el correspondiente aval con soporte en los documentos anexos para el trámite del acta parcial de obra No. 2:


1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-02
9. Resolución de facturación DIAN
10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos

Esta documentación esta con sus respectivos soportes debidamente revisados, avalados y aprobados por esta Interventoría y por ello recomienda al Secretaria de

CONSORCIO TIG

educación tramitar el pago No. 2 correspondiente al periodo del 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-139

Bogotá, D.C, abril 10 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: REITERACIÓN No. 1 INCUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en referencia al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 y oficio TIG-MEM-113 enviado el 29 de marzo de 2023, expresamos nuevamente mediante el presente comunicado el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONSORCIO MIA GP, en calidad de contratista de obra, lo cual representa una clara contravención a los términos y condiciones estipulados en los pliegos de condiciones, por lo que podría acarrear en correspondientes implicaciones legales y contractuales en virtud del incumplimiento contractual.

En calidad de interventoría, instamos de manera diligente al contratista a que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales vinculadas al personal requerido, específicamente en lo que concierne a los TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Recordamos que a la fecha el oficio TIG-MEM-113 enviado el 29 de marzo de 2023 no ha sido respondido y en obra aún no se evidencia el personal propuesto.

CARGO	% DE DEDICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	OBSERVACIÓN
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	N/A
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	ADRIANA NIETO MORENO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo. No.3	100%	YEIDI PATRICIA CASALLAS PULIDO	INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.No.4	100%	ANGIE LIZETH CASTRO VELOZA	TECNOLOGA EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación

CONSORCIO TIG

Por ende, dentro de nuestras obligaciones contractuales literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO, numeral 20. Comunicar de manera oportuna al Supervisor y/o apoyo a la supervisión de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra, requiriendo al contratista de obra la subsanación de dicho incumplimiento, otorgando un término comprendido entre 3 y 5 días hábiles para su saneamiento, dependiendo de la gravedad. En caso de que el contratista de obra no demuestre el cumplimiento de la obligación requerida en el plazo otorgado, la Interventoría deberá presentar informe de incumplimiento con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual a la supervisión del proyecto en un término no mayor a 10 días hábiles.* Procedemos a reiterar que inmediatamente se subsane la situación, garantizando el debido proceso, dentro del marco normativo vigente y con observancia de lo dispuesto en relación con el trámite sancionatorio en tal caso que continúe el incumplimiento.

Quedamos atentos a su pronto accionar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Nacional de seguros Póliza de cumplimiento No. 400044676
Anexo. Oficio TIG-MEM-113

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-113

Bogotá, D.C, marzo 30 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Respetados señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales mediante recorridos de obra proyectamos incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en el marco del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 y pliegos contractuales Literal ***H "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA"*** **y numeral** ***No. 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL***. Como es de su conocimiento como contratistas de obra deberán suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo solicitado hasta la entrega del proyecto dentro del plazo del contrato, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y específica exigida, como también el porcentaje de dedicación durante la ejecución del proyecto. Con base a lo anterior, relacionamos tabla del personal aprobado en cuanto a TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CARGO	% DE DEDICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	OBSERVACIÓN
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	N/A
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	100%	ADRIANA NIETO MORENO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo. No.3	100%	YEIDI PATRICIA CASALLAS PULIDO	INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	No se presenta en obra. 0% de dedicación
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.No.4	100%	ANGIE LIZETH CASTRO VELOZA	TECNOLOGA EN SALUD OCUPACIONAL	No se presenta en obra. 0% de dedicación

CONSORCIO TIG

Conforme a lo expuesto el único profesional que esta interventoría certifica que está en campo y esta cumpliendo con el porcentaje de dedicación es la profesional en salud ocupacional. MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ en los diez (10) colegios en ejecución, los cuales deberían estar los cuatro (4) profesionales mencionados con anterioridad y aprobados por esta interventoría. Por ende, se incurre en el incumplimiento expuesto y se solicita al contratista CONSORCIO MIA GP cumplir con el personal en obra aprobado en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en los pliegos de condiciones.

Es por todo lo anterior, que solicitamos al contratista que tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el personal requerido de inmediato.

Quedamos atentos a su pronto accionar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-140

Bogotá, D.C, abril 12 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: REVISIÓN CARACTERIZACIÓN INFORME PRELIMINAR DE OBRA PISO DE CANCHA COLEGIO ALEXANDER FLEMING VERSIÓN 3. RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_108

Respetados señores:

A continuación, se presenta la revisión correspondiente al concepto técnico estructural sobre la placa de contrapiso de cancha versión 3 del colegio Alexander Fleming elaborado por el ingeniero Geovanny Alexander Castaño Castaño.

1. Documento recibido

- Concepto técnico Colegio Alexander Fleming, sobre placa de contrapiso de cancha versión 3.

2. Descripción general del documento recibido

En el documento relacionado se realiza un marco teórico correspondiente a la patología y se presenta evaluación de restitución de la placa de contrapiso existente en el colegio Alexander Fleming y que presenta fisuras en la actualidad.

3. Observaciones placa de contrapiso

- De acuerdo a inspección por medio de detector de metales, se establece que la placa no presenta acero de refuerzo en su interior, excepto en la tapa del tanque de almacenamiento de agua, la cual de acuerdo al concepto revisado no se demolerá.

- Para el caso del documento se proponen juntas de contracción de 30 mm de profundidad y 6mm de espesor, lo cual se considera apropiado.
- Se proponen cortes tipo rombos en los puntos como cajas de inspección existentes con una profundidad de 10 mm, lo cual se considera apropiado
- En la gráfica de junta de construcción (ilustración 5) la junta presenta una profundidad de 50mm, la cual se recomienda cambiar para que sea consistente con los 30mm de profundidad relacionados en la página 6 del documento y evitar confusiones de procedimientos en el momento de la construcción de la placa.
- Se proponen juntas de aislamiento de 20mm contra estructuras existentes, lo cual se considera apropiado.
- Se proponen juntas de dilatación con detalle de rombo inducido, lo que se considera apropiado.
- Se recomienda instalar las varillas de transferencia de cargas o pasadores lisos propuestos en el documento.
- La resistencia del concreto tomado para la placa a construir de 21 MPa se considera apropiado.
- El uso de malla electro soldada de 6.5 mm C/.15m como refuerzo en toda la extensión de la placa, se considera apropiado.
- El espesor de la placa propuesto de 12.5 cm se considera apropiado.
- Se debe seguir lo establecido para la base o relleno de apoyo de la placa.
- Se recomienda dejar una nota en el documento que aclare que, durante el proceso constructivo de las juntas realizadas por corte, no deben en ningún caso cortar el acero de refuerzo de los pasadores o la malla electrosoldada, teniendo presente que

la profundidad de 30mm de la junta no debería alcanzar a cortar el acero de la malla presente a 50 mm de profundidad.

- Se considera apropiado seguir las conclusiones y recomendaciones descritas en el documento revisado.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Vbo.

ING. CARLOS MAYORGA VELA

Mat. 25202-131425 CND C.C. 80.020.496 de Bta.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-141

Bogotá, D.C, abril 12 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN EMERGENCIA - ENRIQUE OLAYA

Respetados señores:

El pasado 28 de marzo de 2023, se realizó visita al colegio, donde se solicita se haga la tala de un árbol (atención de emergencia), a la fecha el contratista no ha presentado el presupuesto y en análisis de precio unitario no previsto para la tala, ya que esa actividad no está dentro del alcance del proyecto, dando así pie para un incumplimiento en los tiempos de atención a las emergencias que están dentro del alcance del proyecto.

La interventoría y la supervisión del contrato, consiguieron los permisos para la tala, es perentorio y se concede un plazo de máximo dos (2) días, que se entregue el documento del alcance y el presupuesto para aprobación de procedimiento por parte de interventoría y remisión de documentos a la SED para aprobación y dar cierre al incumplimiento.

Volvemos a reiterar la atención de emergencias: *“en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución*

de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento."

Quedamos atentos a su pronto accionar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Nacional de seguros Póliza de cumplimiento No. 400044676
Anexo. Registro fotográfico.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO









CONSORCIO TIG

TIG-MEM-142

Bogotá, D.C, abril 12 de 2023

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1 No 2 No. 3

Respetados señores:

Por medio del presente oficio radicamos informes semanales de interventoría No. 1, No. 2, No. 3 del contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*, contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos en los periodos:

- **Informe semanal No. 1 y 2:** 20/01/2023 al 29/01/2023
- **Informe semanal No. 3:** 30/01/2023 al 05/02/202

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-143

Bogotá, D.C, abril 14 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Oscar Javier Montoya	80.049.440	Instalador	Rafael Iriarte
2	Luis Gabriel Acosta	79.972.033	Instalador	Restrepo Millan

CONSORCIO TIG

3	Yimi Alexander Vela	79.900.253	Oficial	Rafael Iriarte
4	Jose Ramon Medina	6334549	Oficial	Rafael Iriarte

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	6334549
Nombre:	JOSE RAMON MEDINA JIMENEZ
Fecha Ingreso:	13/04/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/4/2023 9:12:55 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4010092643	1|3|0|4|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☒ B.Reporte de Novedades ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
MEDINA (Primer apellido)	JIMENEZ (Segundo apellido)	JOSE (Primer nombre)	RAMON (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	6334549	Femenino ☐ Masculino ☒	0|3|0|3|1|9|6|9

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia			
CR 9 A 21 A 38 **Dirección**	**Telefono fijo**	3213721497 **Telefono celular**	JOSERAMONMEDINA@GMAIL.COM **Correo electronico**
BOGOTA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	BOGOTA **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo** Femenino ☐ Masculino ☐	**23. Fecha de nacimiento**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS 20 DE JULIO - UOD DENTOLASER 20 DE JULIO	VS20JULI - DENTO20JUL
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 Dirección	3222321231 Teleéfono	LMCASTANOC@GMAIL.COM Correo electrónico	MANIZALES Municipio/distrito	CALDAS Departamento

No de Radicacion
4010092643

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|3|0|4|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Jose Ramon Medina Jimenez	Marcela Serna Osorio
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 Total: 1
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
MEDINA	JIMENEZ	JOSE	RAMON

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
6334549		1969 03 03	X	2023 13 04

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Apreciado Protegido: La Carta de derechos del afiliado y del paciente, y la carta de desempeño, se constituyen en herramienta importante de consulta, para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y por supuesto, los canales de comunicación con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? X
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? X
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? X
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? X
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? X

Medio de entrega deseado: Electrónico X Físico __

CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO VIRTUAL (solo para entrega electrónica)

Así pues, con el fin de garantizar su entrega, le solicitamos su respectiva autorización para realizar el envío de La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la Carta de desempeño a su correo electrónico:

"Yo: JOSE RAMON MEDINA JIMENEZ identificado con el documento de identidad: PT No. 6334549, doy mi consentimiento para que Salud Total EPSS envíe al correo electrónico joseramonmedina@gmail.com la Carta de derechos del afiliado y del paciente y la Carta de desempeño

Firma del afiliado (Cotizante):

Jose Ramon Medina Jimenez

Nombres y Apellidos: JOSE RAMON MEDINA JIMENEZ
Número de identificación: 6334549

Fecha de diligenciamiento
2023 13 04

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____ identificado (a) con el documento de identidad: _____No._____ quien manifiesta no saber firmar o no poder firmar, lo hace en su nombre, el señor (a) _____ mayor de edad, identificado (a) con documento de identidad _____ No. _____ y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a)

Firma A Ruego

_____

Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
Edad:
Domicilio:

_____

Nombres y apellidos de la persona de quien no sabe firmar

Huella digital del cotizante (en caso de no saber firmar)

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

"Con la suscripción del presente documento, en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y demás normas que reglamenten, modifiquen o deroguen, hago constar expresamente que Salud Total EPS-S S.A. me informó sobre los derechos que me asisten como titular de datos personales y, por tanto, AUTORIZO de manera libre e informada a Salud Total EPS-S S.A., con Nit. 830.140.907-4 como responsable del tratamiento de datos personales, para la recolección, almacenamiento, uso desde el momento de mi afiliación, continuación de uso y tratamiento de mis datos personales, los cuales serán almacenados en bases de datos que se encuentran en medios físicos y/o magnéticos para los siguientes fines:

- Afiliación, traslado, identificación, validación de derechos y actualización de datos de los protegidos.
- Autorizaciones de servicios de salud requeridos por los protegidos.
- Caracterización, seguimiento, identificación de la población y gestión del riesgo.
- Garantizar la prestación de las tecnologías en salud cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud Contributivo en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías.
- La asignación y/o reasignación de citas, recaudo y recuperación de cartera, información y demás operaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Cumplimiento de las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Evaluación de indicadores de alertas tempranas, oportunidad y calidad de los productos y servicios brindados.
- Identificación de Proveedores y Prestadores, así como medición de necesidad, oportunidad y calidad en los productos y servicios prestados por éstos.
- Transferencia y/o transmisión al exterior de datos personales, transferencia y/o transmisión de datos con las empresas vinculadas o matrices, con empresas de auditoria o revisoría fiscal, con prestadores de servicios de salud públicos o privados, así como con proveedores necesarios para el desarrollo de las anotadas finalidades y del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A., con los cuales se tienen contratos en aras de cumplir con los deberes de acceso y confidencialidad, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos.
- Dar a conocer los diferentes servicios y productos ofrecidos por la EPS, temas de publicidad y en general mantener contacto con los usuarios y afiliados mediante cualquier medio de comunicación (escrito y/o electrónico), con el fin de adelantar cualquier trámite necesario para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A.
- Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS S.A. atendiendo a su naturaleza y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
- Cumplimiento de requerimientos legales de entidades administrativas o jurisdiccionales inclusive después de terminada la relación contractual y en general para el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales de Salud Total EPS-S S.A.

Se aclara que la información referente a beneficiarios y miembros del grupo familiar en los que pueden encontrarse datos de niñas, niños y adolescentes, datos de la salud y datos biométricos como (fotografías, huellas, videos, entre otros) son datos sensibles, sobre los cuales no está obligado a autorizar su tratamiento; no obstante lo anterior, solo serán utilizados por la Empresa para el cumplimiento de las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los sistemas integrados de gestión adoptados por Salud Total EPS-S SA.

Como Titular de datos personales, sé que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos a través de los canales de comunicación para tal fin, establecidos en la Política de protección de datos personales de Salud Total EPS-S S.A. que declaro conocer y aceptar, publicada en la página web: *www.saludtotal.com.co*, igualmente en cualquier momento puedo ejercer mis

derechos y comunicarme con el responsable del tratamiento de los datos personales por solicitud dirigida al E-mail: *protecciondatos@saludtotal.com.co*, al Teléfono: (57+1) 4854555 y a nivel nacional 018000 114524.

Firma del afiliado (Cotizante) Jose Ramon Medina Jimenez

Número de identificación: 6334549

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea Nacional de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total

SaludTotal EPS


SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE RAMON MEDINA JIMENEZ, identificado(a) con Permiso de Protección Temporal **6.334.549**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 13 de abril de 2023.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

*En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, **¿por qué?** porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.*

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

RADICADO 01 MAR 2023

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
2261-01032023	01 03 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: [X] - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: ACOSTA	Segundo apellido: DOMINGUEZ	Primer nombre: LUIS	Segundo nombre: GABRIEL

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79972033	Femenino [ ] Masculino [X]	30 09 1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLFONDOS	1.260.000

18. Residencia			
Dirección: Calle 7 # 112-33	Teléfono: 6972695	Teléfono celular: 3132759022	Correo electrónico:
Municipio/Distrito: BOGOTA D.C.	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad/Comuna: CENTRO	Departamento: BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ V	CC	13240346	

39. Ubicación				
Dirección: Calle 3A 73 190	Teléfono: 5801993	Correo electrónico: [illegible]	Municipio/Distrito: LOS PATIOS	Departamento: N J S

Powered by CamScanner

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

RADICADO 01 MAY 2023

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ACOSTA	DOMINGUEZ	LUIS	GABRIEL

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	7997C033	Femenino [ ] Masculino [x]	30/04/1979	

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
CAPITALSALUD SUB.	[ ]	COMPENSAR - COLPENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
LUIS GABRIEL ACOSTA DOMINGUEZ	

IX. ANEXOS

56. Copia documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad	[ ]	[ ]	[ ]	[1]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[1]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
MONCADA	CONTRERAS	JONATHAN	HERNANDO

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
CC	80179787	

Observaciones:

Se recibe con CC para Activar en el Contributivo.

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Powered by CamScanner

Bogotá DC. 01 de marzo de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 01 de marzo de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 79972033
Nombres y Apellidos	LUIS GABRIEL ACOSTA DOMINGUEZ
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	01/03/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	01/03/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.