CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

Nº Orden de reparación: 97461
Nombre: RENTING
Placa: JTS.369
Kilometraje: 79.418 Kms

CAMBIADO

Fecha de ingreso vehículo: 06/06/2023 Fecha de entrega vehículo: 08/06/2023
Aplicación de garantía: SI ____ NO X

Fecha de vencimiento SOAT: NO APARECE EN SIVOT
Fecha de próxima revisión técnico mecánica: ____/____/____
Fecha de vencimiento extintor: 01/10/2023
Próximo mantenimiento (Fecha / Kilometraje): 07/06/2024 / 79 418 Kms

LISTA DE OPERACIONES	R.S. Pruebas	Z.E.
Campo visual		
Estado limpiaparabrisas	✓	☐
Parasoles y espejos retrovisores exteriores	✓	☐
Iluminación interior / exterior e instrumentos (motor en marcha)		
Luces: cruce / carretera / DRL / antiniebla / direccionales / reposaderas / freno / reversa / tablero	✓	☐
Luces de guarnición / techo / parasolas / puertas / dirección de las necesidades	✓	☐
Funcionamiento del mecanismo antirroce* (si aplica)	☐	☐
Testigos de alerta encendido de instrumentos	✓	☐
Verificar código de radio / reinicio utilizar intervalo de servicio (si aplica)	☐	☐
Funcionamiento elevavidrios	✓	☐
Eficiencia climatización (A/C, calefacción)	✓	☐
Luces de placa / baúl	☐	✓
Motor y fluidos		
Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	✓	☐
Nivel de líquido limpiaparabrisas	✓	☐
Nivel aceite motor	✓	☐
Nivel de líquido de frenos / Embrague	✓	☐
Nivel de líquido refrigerante	✓	☐
Estanqueidad del circuito de refrigeración	✓	☐
Nivel de aceite de la caja de velocidades	☐	☐
Estanqueidad de caja de velocidades / Reductor	✓	☐
Estanqueidad del circuito de dirección	✓	☐
Estanqueidad del circuito de frenos	✓	✓
Amortiguadores (Delanteros / Traseros)	✓	✓
Estanqueidad del motor	✓	☐
Estanqueidad circuito de combustible	✓	✓
Seguridad		
Rótulas y guardapolvos de la dirección	✓	☐
Sistema de escape (dilatación / fijación)	✓	✓
Corrosión parte baja de la carrocería	✓	✓
Pastillas	✓	☐
Bandas de frenos	☐	✓
Discos de frenos	✓	☐
Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	✓	☐
Bomba de vacío / amplificador de frenos	✓	☐
Bomba de agua eléctrica	☐	☐
Test de aislamiento	☐	☐
Activación GMV motor	✓	☐
Diagnóstico computarizado (testigos averiados)	✓	☐
Funcionamiento de cinturones de seguridad	✓	✓
Medio ambiente / presentación del vehículo		
Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	✓	✓
Condensación y descondensación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	✓	✓
Cable de carga (si aplica)	☐	☐
Limpieza general (interior / exterior)	✓	✓

CONVENCIONES	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A

Estado de llantas

% Desgaste 25 50 75 100 — Presión 42 psi		% Desgaste 25 50 75 100 — Presión 42 psi
% Desgaste 25 50 75 100 — Presión 42 psi		% Desgaste 25 50 75 100 — Presión 42 psi

% Desgaste 25 50 75 100 — Presión 43 psi — NO APLICA

Torque aprox de ajuste: ☐ ☐

Prueba de ruta

Cambio de marchas hacia adelante como y cuando sea necesario el vehículo detenido	☐
Cambio de marchas vehículo en movimiento	☐
Funcionamiento y pedal de aceleración	☐
Temperatura del motor	☐
Funcionamiento caja de velocidades	☐
Ruidos anormales en vías destapadas	☐
Estabilidad en línea recta	☐
Estabilidad en desaceleración	☐
Estabilidad al frenar	☐
Recorrido y comportamiento pedal freno	☐
Recorrido y comportamiento pedal de embrague	☐
Recorrido y funcionamiento freno de parqueo	☐

Observaciones:
Remitido por Renting 06-06-2023. Se sabe orden llegada 03-06-2023

REPARACIONES EFECTUADAS

SE REALIZA INSPECCIÓN CABLEADO YA QUE VEHICULO NO ENCIENDE SIN PODER CALIBRAR SE ARREGLA CABLEADO AUN CONTINUA BOMBA COMBUSTIBLE CAISLADO POR MANIPULACIÓN SISTEMA G.P.S). SE REALIZA REVISIÓN BASICA DE 20.000KM CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTROS AIRE, ACEITE PASTILLAS FRENO, LIMPIEZA BANDAS FRENO, VEHICULO ALINEADO Y BALANCEADO.

PARTES INTERVENIDAS	PARTES REEMPLAZADAS

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE: % de desgaste

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS: % de desgaste
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 10.000KM O UN AÑO LO PRIMERO QUE OCURRA

Por medio de la presente manifiesto mi entera satisfacción frente a todas las intervenciones realizadas a mi vehículo y sus componentes.

Firma Responsable

Firma Cliente 08-JUN-23

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT
CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com

RENAULT

AUTO STOK S.A

MORATO
BOGOTA D.C

Teléfono: **6528888**
Número de Fax:

Cliente:	Fecha: 07/06/2023 11:44 a.m.
Empresa AUTOSTOK	NIV
Licencia NO: JTS369	Técnico: CRISTHIAN
Kilometraje:	Núm. Pedido:

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

RENAULT, KANGOO II, 13-17, (F61) Express Charge normale Châssis standard

Ángulos Primarios			Inicial	Especificaciones min.	Especificaciones max.	Final
Delantera	Avance	Izquierdo	2.7°	2.9°	4.9°	3.3°
		Derecho	2.4°	2.9°	4.9°	2.9°
	Caída	Izquierdo	-0.7°	-0.9°	0.3°	-0.7°
		Derecho	-0.8°	-0.9°	0.3°	-0.9°
	Convergencia	Izquierdo	0.30°	-0.15°	0.00°	-0.05°
		Derecho	-0.40°	-0.15°	0.00°	-0.05°
		Total	-0.10°	-0.35°	0.00°	-0.10°
Trasera	Caída	Izquierdo	-1.0°	-1.5°	-0.5°	-1.0°
		Derecho	-0.9°	-1.5°	-0.5°	-0.9°
	Convergencia	Izquierdo	0.20°	0.05°	0.50°	0.20°
		Derecho	0.00°	0.05°	0.50°	0.00°
		Total	0.20°	0.10°	1.00°	0.20°
	Ángulo de Empuje		-0.1°	----		-0.1°

Ángulos Secundarios		Inicial	Especificaciones min.	Especificaciones max.	Final
SAI	Izquierdo	10.5°	10.4°	11.8°	10.5°
	Derecho	10.9°	10.4°	11.8°	10.9°
Ángulo Incluido	Izquierdo	9.8°	----	----	9.8°
	Derecho	10.1°	----	----	10.0°
Divergencia en Giros	Izquierdo	----	----	----	----
	Derecho	----	----	----	----
Giro Máx. Interior	Izquierdo	----	----	----	----
	Derecho	----	----	----	----
Cambio de Curva de Convergencia	Izquierdo	----	----	----	----
	Derecho	----	----	----	----
Retraso de Eje	Delantera	0.1"	----	----	0.1"
	Trasera	-0.2"	----	----	-0.2"
Diferencia Ancho de Vía		0.5"			0.5"
Diferencia Base de Rueda		0.3"			0.3"
Altura de Conducción Delantera	Izquierdo	----	8.0"	8.0"	----
	Derecho	----	8.0"	8.0"	----
Altura de Conducción Trasera	Izquierdo	----	11.9"	11.9"	----
	Derecho	----	11.9"	11.9"	----
Ángulo Marco					----

Gracias por su visita

Informe electrónico para los calculadores

¡Su seguridad es nuestra prioridad!

Análisis	Vehículo	Taller
Fecha: 07/06/2023	VIN: 8A18SRDD4NL997612	Concesionario:
Hora: 11:13:58	Kilometraje: 19418	Dirección: - -
Versión software: 225	OR: 98554	Teléfono:
Modelo: CF-54-1	Tipo: DOKKER/KANGOO	Fax:
	Matrícula: JT3669	



* Ilustración no contractual

Lista de los calculadores verificados

Número	Calculador	Fallo(s) presente(s)
120	INYECCION	NO
118	ABS /ABR	NO
247	CUADRO DE INSTRUMENTOS	NO
645	UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO	NO
756	AIRBAG / PRETENSORES	NO
186	DIRECCION ASISTIDA	NO