SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEVS 182

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
NIT	800.036.029-0	**Teléfono**	(607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 09:48
Expedición	24/11/2023, 09:49
Vencimiento	24/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL N.2, CONTRATO DE OBRA N. CO1.PCCNTR.5337179, CUYO OBJETO ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.	1.00	48,502,669.55	48,502,669.55
2	ADMINISTRACION 28%	1.00	13,580,747.48	13,580,747.48
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	485,026.70	485,026.70
4	UTILIDAD 5%	1.00	2,425,133.48	2,425,133.48

Total items: 4

Total Bruto	64,993,577.21
Total a Pagar	64,993,577.21

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil quinientos setenta y siete pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 64,993,577.21

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N. 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL SAS CON NIT: 800.147.909-3, BANCOLOMBIA.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041318530 aprobado en 20221214 prefijo FEVS desde el número 128 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: e5cd8a4a567fb9f99c7971f6ff83cbcb32cec5d7dda882b9a7cb0bacf74cb1c1a8db8a16b482f6b15239f1889f3258c9

SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEVS 183

Señores	INSTITUCIÒN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
NIT	800.036.029-0	**Teléfono**	(607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 09:54
Expedición	24/11/2023, 09:54
Vencimiento	24/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL N.2 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5337179, CUYO OBJETO ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.	1.00	7,141,624.65	7,141,624.65
2	ADMINISTRACION 28%	1.00	1,999,654.90	1,999,654.90
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	71,416.25	71,416.25
4	UTILIDAD 5%	1.00	357,081.23	357,081.23

Total items: 4

Total Bruto	9,569,777.03
Total a Pagar	9,569,777.03

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y siete pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,569,777.03

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N. 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL SAS CON NIT 800.147.909-3, BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041318530 aprobado en 20221214 prefijo FEVS desde el número 128 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: 2b9fb580d2bdf96b9026073fad713c9273c0e947a792feac0ed737d92d915ce6c35c040e4f0b0608b4e8cd3ae6c13a2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Barrancabermeja, 24 de noviembre de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Barrancabermeja
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-000071-12
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS
Clase Cuenta : JURIDICA
Nombre Corto : SERVICIVIL S.A.S.
N.I.T : 800147909
Estado Cuenta : ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banne, Bancolombia a *UN CLIC!*

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Iwanda
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº


Marla Paola Ardila
Asesor Integral
Oficina Barrancabermeja 306
Barrancabermeja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"



INFORME DE INTERVENTORIA DE ACTIVIDADES DE OBRA No. 2

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

CONTRATISTA: SERVIVICIL S.A.S
R/L JORGE TRUJILLO

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE
BARRANCABERMEJA, SANTADER
2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. INFORMACION DEL CONTRATO 7
OBJETO 8
2. ALCANCE 8
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 8
4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 9
5. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 9
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 10
6.1 ITEM (1.00) Desmonte de cubierta en fibro cemento M2 13
6.2 ITEM (2.00) Lavado de placa con hidro lavadora M2 13
6.3 ITEM (3.00) Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento M2 14
6.4 ITEM (4.00) Suministro e instalacion de impermeabilización (manto fiber glass o similar) M2 14
6.5 ITEM (6.00) Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada cal. 24 ML 15
6.6 ITEM (8.00) Mortero de nivelación (1:3) e= 4 cm M2 15
6.7 ITEM (10.00) Realce de pisos en concreto de 2500 psi (e= 8 cm) M2 16
6.8 ITEM (14.00) Suministro e instalacion de cielo raso en pvc (todo incluido con estructura metálica incluye desmonte cielo raso existente) M2 16
6.9 ITEM (15.00) Suministro e instalacion de lampara led cuadrada de 24 watt. UND 17
6.10 ITEM (1.16) Punto electrico sencillo UND 17
6.11 ITEM (20.00) Pintura en vinilo tipo 2 bajo teja o placa M2 18
6.12 NP1 Desmonte y montaje de lámparas de cielorraso UND 18
6.13 NP2 Desmonte de ventiladores existentes UND 19
6.14 NP3 Alfajía en ladrillo a la vista ML 19
6.15 NP4 Suministro e instalación de correas en tuberia rectangular 3"x 1 1/2 cal 16 ML 20
6.16 NP4 Impermeabilización de culatas M2 20
6.17 NP5 Redistribución del sistema eléctrico UND 21
6.18 NP6 Demolición manual de mortero existente sobre placa superior de tanque elevado M2 21
6.19 NP7 Aditivo soldadura para pega entre concreto y/o mortero M2 22

6.20 NP8 Aditivo soldadura para pega entre concreto y/o mortero M2 23
6.21 NP9 Pintura para muros internos en color ladrillo, brecha y columnas en gris basalto M2 23
6.22 NP10 Suministro e instalación ducto y soportes para aire acondicionado, incluye desmonte del existente, fabricación de ducto nuevo en pvc incluido rejillas, acople y montaje con soportes tipo pie de amigo y abrazadera UND 24
6.23 NP11 Punto eléctrico 220 v para sistema aire acondicionado incluye tablero y breakers UND 24
6.24 A1 Demolición de enchape y sobre piso en mortero existente M2 25
6.25 A4 Manejo y control de vectores en culatas y columnas (murciélagos), realce de muros y sello contracubierta, incluye ladrillos, morteros, espuma expansiva, cinta sellante, icopor ML 25
7. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.....26
8. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA.....26
9. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 27
10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 27
11. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 27
12. REUNIONES DEL CONTRATISTA 28
13. EJECUCIÓN Y ACTA DE PARCIAL No. 01.....28
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 29

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actas del contratista 9
Tabla 2. Actividades realizadas por el contratista 12
Tabla 3. Relación de personal 26
Tabla 4. Relación de equipos 27
Tabla 5. Relación de las Pólizas de obra 28

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto 9
Figura 2. Desmonte de cubierta 13
Figura 3. Limpieza con hidro lavadora 13
Figura 4. Instalación de cubierta en teja ondulada 14
Figura 5. Aplicación de sikafill 12 15
Figura 6. Instalación de flanches 15
Figura 7. Mortero de nivelación 15
Figura 8. Realce en concreto de 2500 psi 16
Figura 9. Desmonte de cielo raso 16
Figura 10. Instalación de panel led de 24watt 17
Figura 11. Punto electrico 17
Figura 12. Pintura bajo placa 18
Figura 13. Desmonte de lámparas 18
Figura 14. Desmonte de ventiladores 19
Figura 15. Desmonte de ventiladores 19
Figura 16. Tuberia rectangular 20
Figura 17. Impermeabilización de culatas 21
Figura 18. Redistribución de parte electica 21
Figura 19. Demolición de mortero 22
Figura 20. Redistribución de parte electica 22
Figura 21. Redistribución de parte electica 23
Figura 22. Pintura para muros internos 23
Figura 23. Ducto para aire acondicionado 24
Figura 24. Punto electrico 220 v para aire acondicionado 24
Figura 25. Demolición de enchape y sobre piso 25
Figura 26. Sello de muro y cubierta para Control de vectores 26

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 con firma de acta de inicio el día 07 de septiembre de 2023, y fue celebrado entre la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE SANTANDER DE BARRANCABERMEJA SANTANDER** y el contratista de obra **SERVICIVIL S.A.S**, identificado con NIT. 800.036.029-0 y su representante legal es el señor **JORGE TRUJILLO NIÑO,** dicho contrato tiene un tiempo estimado de Tres (03) meses, establecido por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05), para lo cual se requiere realizar labores de seguimiento y control del contrato.

La obra se localiza en el interior de las instalaciones de la Institución educativa escuela normal superior cristo rey del Municipio de Barrancabermeja de Santander.

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 y que actualmente se encuentra en ejecución por la empresa **SERVICIVIL S.A.S**, tiene como objeto **"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY",** el principal objetivo del presente contrato es adecuar el Aula Gali, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo.

Este documento describe las actividades ejecutadas en el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 durante el periodo correspondiente del 07 de septiembre al 06 de octubre del año 2023.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5337179
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL:	VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($29.615.664,91)
ANTICIPO:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	SERVICIVIL S.A.S NIT 800.147.909-3 R/L JORGE TRUJILLO NIÑO
INTERVENTORIA:	ING. OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
FECHA DE INICIACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
MES DE REPORTE	DEL 07 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO

El objetivo del presente informe es describir las actividades realizadas durante la ejecución del contrato de obra CO1.PCCNTR.5337179 ejecutadas durante el periodo comprendido entre el primero (07) de octubre al 07 de noviembre de 2023.

2. ALCANCE

El alcance del contrato es realizar el control, seguimiento y monitoreo del contrato de obra CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY", en el cual la interventoria realizada por el INGENIERO OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA velará por la correcta ejecución de este contrato cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, administrativos y jurídicos.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena. El sitio se encuentra ubicado en el área de coordenadas geográficas Latitud 7° 3'46.67"N, -73°51'4.30"O Altitud, costado derecho obtenido mediante Google Earth.



Figura 1. **Ubicación geográfica del proyecto**

4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	7/09/2023	No presenta observaciones.
ACTA PARCIAL No. 01	06/10/2023	No presenta observaciones.
ACTA DE MODIFICATORIO No. 01	07/10/2023	No presenta observaciones.
ACTA PARCIAL No. 02	22/10/2023	No presenta observaciones.

Tabla 1. Relación de actas del contratista

5. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

En el corte de este periodo se realizaron cambios o modificaciones. Es de aclarar que surgieron algunos ítems NO PREVISTOS Y ADICIONALES los cuales se identificaron junto con sus cantidades y valores, por lo que fue necesario realizar un Modificatorio No,1 con balance de cantidades mayores y menores de obra para redistribuir todas las cantidades y de esta manera dar cumplimiento al acta de cobro No.2 contemplando un valor adicional de

Veinte nueve millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y cuatro mil noventa y un pesos ($29.615.664,91); lo anterior se firmó y se aprobó el día siete (07) de noviembre de 2023.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el 07 de octubre al 21 de noviembre de 2023, se ejecutaron las actividades por parte del contratista SERVICIL S.A.S, cumpliendo con los requerimientos técnicos, administrativos y legales que están bajo supervisión de la interventoría "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" del contrato de obra No 030-2023. Estas cantidades de obra fueron aprobadas por la interventoría técnica del contrato, las cuales se mencionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL ACTA No.2
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	73,00	$ 1.294.801,00
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	49,00	$ 392.150,92
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	73,00	$ 6.291.481,64
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	93,00	$ 5.929.136,88
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	18,00	$ 584.187,12

8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	196,00	$	8.972.723,20
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	14,00	$	1.855.441,28
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	63,00	$	4.706.525,88
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	15,00	$	1.066.919,40
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	11,00	$	875.420,48
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$	4.394.472,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP1	DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO	UND	5,00	$	132.849,90
NP2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND	6,00	$	159.418,56
NP3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML	12,00	$	695.798,04
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"X 1 1/2 CAL 16	ML	27,00	$	2.000.629,53
NP5	IMPERMEABILIZACIÓN DE CULATAS	M2	12,00	$	712.883,40
NP6	REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	UND	1,00	$	749.600,00
NP7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO	M2	56,00	$	923.923,28
NP8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2	56,00	$	774.919,04

NP9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2	87,00	$	2.666.202,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACIÓN DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA	UND	1,00	$	1.103.480,00
NP11	PUNTO ELÉCTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND	1,00	$	429.600,00
	ITEMS ADICIONALES				
A1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXSTENTE	M2	93,00	$	2.952.119,46
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS Y COLUMNAS (MURCIÉLAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR	ML	80,00	$	5.979.611,20
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$	**55.644.294,21**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$	**18.919.060,03**
	ADMINISTRACIÓN	**28%**		$	15.580.402,38
	IMPREVISTOS	**1%**		$	556.442,94
	UTILIDAD	**5%**		$	2.782.214,71
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$	**74.563.354,24**

Tabla 2. Actividades realizadas por el contratista

6.1 ITEM (1.00) Desmonte de cubierta en fibro cemento M2

Se realizó desmonte de cubierta existente en fibro cemento de forma manual cumpliendo con todas las normas de trabajo en alturas para proteger la seguridad de los trabajadores que realizaron dicha actividad.




Figura 2. **Desmonte de cubierta**

6.2 ITEM (2.00) Lavado de placa con hidro lavadora M2

Se procede a realizar el lavado con hidro lavadora a presión de las placas para remover grasas, residuos o impurezas para darle paso a las actividades de impermeabilización de placa.



Figura 3. **Limpieza con hidro lavadora**

6.3 ITEM (3.00) Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento M2

Se procedió a suministrar e instalar cubierta de forma manual teja ondulada del aula Gali, cumpliendo con todos los parámetros de seguridad industrial de los trabajadores encargados de ejecutar la actividad.



Figura 4. **Instalación de cubierta en teja ondulada**

6.4 ITEM (4.00) Suministro e instalacion de impermeabilización (manto fiber glass o similar) M2

Se realizo suministro e instalacion de manto fiber glass para la impermeabilización de la placa de pasillo contigua al aula Gali, para evitar si siga presentando la filtración de aguas provenientes de las lluvias que se presentan en el sector.




Figura 5. Aplicación de sikafill 12

6.5 ITEM (6.00) Suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada cal. 24 ML

Se realizó suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada cal. 24, para evitar que las aguas lluvias se filtren entre muros o paredes colindantes que sostiene el tejado de la cubierta del aula Gali y cubierta contigua al tanque de almacenamiento.




Figura 6. Instalación de flanches

6.6 ITEM (8.00) Mortero de nivelación (1:3) e= 4 cm M2

Se realizo fundida e instalación de mortero de nivelación sobre placa de ante piso del aula Gali y salón de bodega de pupitres con el fin de nivelar y garantizar que el enchape de piso que se va a instalar quede bien nivelado.



Figura 7. Mortero de nivelación

6.7 ITEM (10.00) Realce de pisos en concreto de 2500 psi (e= 8 cm) M2

Se realizo fundida e instalación de concreto de 2500 PSI sobre las áreas o placas indicadas en los planos arquitectónicos, con el fin de nivelar y garantizar que se presenten posibles filtraciones o humedades sobre la placa del aula Gali



Figura 8. **Realce en concreto de 2500 psi**

6.8 ITEM (14.00) Suministro e instalacion de cielo raso en pvc (todo incluido con estructura metálica incluye desmonte cielo raso existente) M2

Se suministra e instala cielo raso en pvc para el aula Gali de forma manual y mecánica con ayuda de taladros inalámbricos para instalación de estructura del cielo raso.



Figura 9. **Desmonte de cielo raso**

6.9 ITEM (15.00) Suministro e instalacion de lampara led cuadrada de 24 watt. UND

Se procedió a suministrar e instalar paneles led para el aula Gali y mejorar de esta forma la iluminación del salón, las actividades de suministro e instalación se hizo siguiendo los lineamientos establecidos en las normas técnicas eléctricas vigentes RETIE, NTC 2050:2020.



Figura 10. Instalación de panel led de 24watt

6.10 ITEM (1.16) Punto electrico sencillo UND

Se realizo suministro e instalación de puntos electrico para el aula Gali, por parte del personal electricista dando cumplimiento con la norma RETIE. Los puntos se instalaron de acuerdo a las áreas indicadas según planos arquitectónicos.



Figura 11. Punto electrico

6.11 ITEM (20.00) Pintura en vinilo tipo 2 bajo teja o placa M2

En esta actividad se procedió aplicar pintura vinilo tipo 2 bajo placa con rodillo de manera homogénea en aquellas áreas indicadas en los planos o en las áreas indicados por la entidad contratista.




Figura 12. Pintura bajo placa

6.12 NP1 Desmonte y montaje de lámparas de cielorraso UND

Se procede a realizar desmontes de lámparas existentes del aula Gali, para luego acopiarlas y entregarla al personal de almacenamiento del colegio.



Figura 13. Desmonte de lámparas

6.13 NP2 Desmonte de ventiladores existentes UND

Se procede a realizar desmontes de ventiladores existentes del aula Gali, por parte del personal electrico para luego acopiarlos y entregarla al personal de almacenamiento del colegio.




Figura 14. Desmonte de ventiladores

6.14 NP3 Alfajía en ladrillo a la vista ML

Se suministro e instalo hilada de ladrillo sobre muro de fachada a la vista con el fin de retener el agua que cae directamente proveniente de las lluvias y evitar que se filtre por los muros.




Figura .15. Desmonte de ventiladores

6.15 NP4 Suministro e instalación de correas en tuberia rectangular 3"x 1 1/2 cal 16 ML

Se procede a realizar el suministro e instalación de correas en tuberia rectangular para apoyo de cubierta de teja ondulada en el area donde se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento para acceso a la cubierta y placa del aula Gali, es de aclarar que esta actividad se realizó con el fin de evitar caída libre de las tejas onduladas que se encontraban superpuesta y no estaban amarradas a una estructura, previniendo asi algun accidente que pudiera poner en riesgo a la comunidad estudiantil.



Figura 16. Tuberia rectangular

6.16 NP4 Impermeabilización de culatas M2

Se procede a realizar impermeabilización de culatas de muros para evitar la filtración de aguas provenientes de las lluvias y evitar que se presenten humedades en el aula Gali.



Figura 17. Impermeabilización de culatas

6.17 NP5 Redistribución del sistema eléctrico UND

El personal electrico del contratista procede a realizar redistribución y organizar la tuberia y cableado de toda la parte eléctrica existente del aula Gali, ya que se encontraba suelta y no cumplía con la norma RETIE NTC 2050:2020.



Figura 18. Redistribución de parte electica

6.18 NP6 Demolición manual de mortero existente sobre placa superior de tanque elevado M2

Se procedió a realizar los trabajos de demolición de piso existente sobre placa del tanque de almacenamiento. Las demoliciones se realizaron de forma manual y mecánica por medio de taladros demoledores para facilitar las actividades, los escombros productos del desmonte fueron previamente acopiados en sitio para luego ser bajado mediante malacate y luego retirado mediante volqueta hacia el botadero autorizado dando cumplimiento a los lineamientos ambientales de disposición final.



Figura 19. Demolición de mortero

6.19 NP7 Aditivo soldadura para pega entre concreto y/o mortero M2

Se procedió aplicar aditivo Sika para adherir concreto nuevo a existente con el fin de garantizar la unión entre sí en el area de la placa de tanque de almacenamiento de agua del aula Gali.




Figura 20. Redistribución de parte electica

6.20 NP8 Aditivo soldadura para pega entre concreto y/o mortero M2

Se procedió aplicar aditivo Sika para adherir concreto nuevo a existente con el fin de garantizar la unión entre sí en el area de la placa de tanque de almacenamiento de agua del aula Gali.



Figura 21. Redistribución de parte electica

6.21 NP9 Pintura para muros internos en color ladrillo, brecha y columnas en gris basalto M2

Se procedió aplicar pintura sobre muros internos en ladrillo existentes del aula Gali para mejorar el aspecto de fachada interna de la misma.




Figura 22. Pintura para muros internos

6.22 NP10 Suministro e instalación ducto y soportes para aire acondicionado, incluye desmonte del existente, fabricación de ducto nuevo en pvc incluido rejillas, acople y montaje con soportes tipo pie de amigo y abrazadera UND

Se procedió desmontar ducto existente de aire acondicionado del aula Gali, para luego proceder arreglarlo en su totalidad e instalarlo nuevamente.



Figura 23. Ducto para aire acondicionado

6.23 NP11 Punto eléctrico 220 v para sistema aire acondicionado incluye tablero y breakers UND

Se procede a suministra e instalar por parte del personal electrico punto de 220v para conexión de aire acondicionado del aula de Gali.




Figura 24. Punto electrico 220 v para aire acondicionado

6.24 A1 Demolición de enchape y sobre piso en mortero existente M2

Las demoliciones de enchape de pisos en baldosín y sobre piso en mortero existente se realizaron de forma manual y mecánica por medio de demoledores que nos facilitaron de manera gradual las actividades de demoliciones, los escombros productos del desmonte fueron previamente acopiados en sitio para luego ser retirado y ser llevado al botadero autorizado dando cumplimiento a los lineamientos ambientales de disposición final.



Figura 25. Demolición de enchape y sobre piso

6.25 A4 Manejo y control de vectores en culatas y columnas (murciélagos), realce de muros y sello contracubierta, incluye ladrillos, morteros, espuma expansiva, cinta sellante, icopor ML

Dentro del aula Gali se presentaba una problemática por la invasión de animales y murciélagos, por lo que se procede a realizar un control y sellamiento con espuma expansiva de todas las uniones entre muros, culatas y muro-cubierta con el fin de evitar la entrada de vectores.



Figura 26. Sello de muro y cubierta para Control de vectores

7. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Las actividades de trabajos se realizaron en la jornada laboral con horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados en horarios de 7:00 am a 10:00 am.

8. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Director	1	Si
Ingeniero Residente	1	Si
Maestro de obra	1	Si
Oficiales de obra	1	Si
Ayudantes de obra	3	Si
PERSONAL TOTAL	7	Si

Tabla 3. Relación de personal

9. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Taladro demoledor BOSCH 2000 W- 75 JOULES	1	Buen estado
Taladro inalámbrico	1	Buen estado
Pulidora MAKITA	1	Buen estado
Taladro roto percutor MAKITA	1	Buen estado
Hidro lavadora	1	Buen estado
Equipo de soldadura	1	Buen estado

Tabla 4. Relación de equipos

10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron precipitaciones intensas y lluvias moderadas en horas de la mañana y tarde las cuales afectaron o retrasaron las actividades a realiza en cuanto a la impermeabilización con manto fiber glass, sin embargo, no afectaron directamente en la ejecución de los trabajos realizados que se hacen bajo techo o cubierta.

11. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

POLIZAS AL INICIO DEL CONTRATO

Nº DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	
B-100010260	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/09/2023	08/12/2023	$232.000.000,00
B-100010260	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2023	07/06/2024	$ 19.072.902,40
B-100010260	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	01/08/2023	01/01/2025	$236.218.385,00
B-100010260	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/09/2023	08/12/2026	$ 9.536.451,20
B-100010260	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/12/2023	08/12/2028	$ 19.072.902,40

Tabla 5. Relación de las Pólizas de obra

12. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

Comité de obra: el día 10 de octubre de 2023 se lleva a cabo por parte de la entidad contratante, contratista de obra e interventoria se socializan las siguientes actividades y compromisos:

- Porcentaje de avance obra.
- Estado de ejecución y fecha de entrega del aula Gali.
- Cronograma de actividades de obra contrato.
- Programación de actividades pendientes para medir los tiempos.
- Avance de obra y avance físico o real de ejecución.
- Avance del proyecto en cuanto a tiempo de ejecución.
- Firma y aprobación para Modificatorio No.1

13. EJECUCIÓN Y ACTA DE PARCIAL No. 02

Se presenta Acta parcial No.2 de cobro con un avance de obra ejecutado del **83.96%** en función del valor total del contrato de obra, que equivale en costo a **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($74.563.354,24)**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizaron las actividades consignadas en los informes semanales, donde se describen las actividades ejecutadas en el periodo comprendido indicado en el presente informe.
- Se ejecutaron todas las diferentes actividades de adecuaciones inmersa dentro del contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto.
- Se atendieron todas las sugerencias realizadas por parte de la entidad contratante de la institución educativa escuela normal superior cristo rey
- El acompañamiento en el desarrollo del presente contrato con la institución educativa escuela normal superior cristo rey ha sido con la supervisión por parte de la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5337179 de 2023.



OSCAR W. RODRIGUEZ URRUTIA
INTERVENTOR
Contrato No. 030 de 2023

ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
NIT:	800.036.029-0
CONTRATISTA	SERVICIVIL SAS
NIT:	800.147.909-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL No. 01	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO + ADICIONAL No. 01 EN VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175.96)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Responsable IVA
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-00064 de fecha 18 de julio de 2023
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 2.1.2.02.02.005-01 TRANSFERENCIAS POR GRATUIDAD-SSF
SUPERVISOR	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA / Resolución 115 de 7 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA**, en su calidad de ordenadora del gasto, el Ingeniero **OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT. 800.147.909-3, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 02 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5337179, cuyo objeto es

"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY suscribió el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2023.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($124.980.175,96) como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$95.364.511,05	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 01 EN VALOR.	$124.980.175,96	
TOTAL ACTA PARCIAL No. 01		**$30.370.933,84**
TOTAL ACTA PARCIAL No. 02		**$74.563.354,24**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		$ 20.045.887,88
SUMAS IGUALES	$124.980.175,96	$124.980.175,96

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta parcial No. 02 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER), Representante Legal de la empresa SERVICIVIL S.A.S identificada con NIT 800.147.909-3, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (07 de Octubre de 2023 al 21 de Noviembre de 2023), las en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez constatados y viabilizados por la supervisión de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($74.573.354,24).**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los Veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
CRISTO REY.

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA
RECTORA

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
SUPERVISOR

CONTRATISTA

JORGE TRUJILLO NIÑO
R.L SERVICIVIL SAS
Nit: 800.147.909-3

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
PERIODO A PAGAR: DEL 07 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 6/12/2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 59,66%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 83,96%

A los veintcuatro (24) días del mes de noviembre del año 2023 se reunieron: JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista; OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA Supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798,00	127,00	$ 17.737,00	$ 2.252.599,00	54,00	73,00	127,00	$ 957.798,00	$ 1.294.801,00	$ 2.252.599,00	-	$ -
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.492,80	209,00	$ 8.003,08	$ 1.672.643,72	160,00	49,00	209,00	$ 1.280.492,80	$ 392.150,92	$ 1.672.643,72	-	$ -
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.972,72	127,00	$ 86.184,68	$ 10.945.454,36	54,00	73,00	127,00	$ 4.653.972,72	$ 6.291.481,64	$ 10.945.454,36	-	$ -
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 63.754,16	$ 10.200.665,60	93,00	$ 63.754,16	$ 5.929.136,88	-	93,00	93,000	$ -	$ 5.929.136,88	$ 5.929.136,88	-	$ -
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152,00	91,00	$ 51.782,20	$ 4.712.180,20	91,00	-	91,00	$ 4.712.180,20	$ -	$ 4.712.180,20	-	$ -
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387,20	30,00	$ 32.454,84	$ 973.645,20	12,00	18,00	30,00	$ 389.458,08	$ 584.187,12	$ 973.645,20	-	$ -
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904,00	84,00	$ 10.679,36	$ 897.066,24	84,00	-	84,00	$ 897.066,24	$ -	$ 897.066,24	-	$ -
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672,00	206,00	$ 45.779,20	$ 9.430.515,20	10,00	196,00	206,00	$ 457.792,00	$ 8.972.723,20	$ 9.430.515,20	-	$ -
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360,00	-	$ 59.271,00	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.323,84	56,00	$ 132.531,52	$ 7.421.765,12	42,00	14,00	56,00	$ 5.566.323,84	$ 1.855.441,28	$ 7.421.765,12	-	$ -
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	-	-	-	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 402.196,40
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.953,52	-	$ 40.219,64	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848,08	-	$ 469.924,04	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	27,00	63,00	90,00	$ 2.017.082,52	$ 4.706.525,88	$ 6.723.608,40	-	$ -
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.279,60	15,00	$ 71.127,96	$ 1.066.919,40	-	15,00	15,00	$ -	$ 1.066.919,40	$ 1.066.919,40	-	$ -
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.836,80	21,00	$ 79.583,68	$ 1.671.257,28	10,00	11,00	21,00	$ 795.836,80	$ 875.420,48	$ 1.671.257,28	-	$ -
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	-	10,00	$ 936.872,80	$ -	$ 936.872,80	-	$ -
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.385,80	-	$ 30.835,64	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364,00	-	$ 21.978,80	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00		228,00	228,00	$ -	$ 4.394.472,00	$ 4.394.472,00	-	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS															
NP1	DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO	UND				5,00	$ 26.569,98	$ 132.849,90	-	5,00	5,00	$ -	$ 132.849,90	$ 132.849,90	-	$ -
NP2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND				6,00	$ 26.569,76	$ 159.418,56	-	6,00	6,00	$ -	$ 159.418,56	$ 159.418,56	-	$ -
NP3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML				12,00	$ 57.983,17	$ 695.798,04	-	12,00	12,00	$ -	$ 695.798,04	$ 695.798,04	-	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"X 1 1/2 CAL 16	ML				27,00	$ 74.097,39	$ 2.000.629,53	-	27,00	27,00	$ -	$ 2.000.629,53	$ 2.000.629,53	-	$ -
NP5	IMPERMEABILIZACIÓN DE CULATAS	M2				12,00	$ 59.406,95	$ 712.883,40	-	12,00	12,00	$ -	$ 712.883,40	$ 712.883,40	-	$ -
NP6	REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	UND				1,00	$ 749.600,00	$ 749.600,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 749.600,00	$ 749.600,00	-	$ -
NP7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO	M2				56,00	$ 16.498,63	$ 923.923,28	-	56,00	56,00	$ -	$ 923.923,28	$ 923.923,28	-	$ -
NP8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2				56,00	$ 13.837,84	$ 774.919,04	-	56,00	56,00	$ -	$ 774.919,04	$ 774.919,04	-	$ -
NP9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2				87,00	$ 30.646,00	$ 2.666.202,00	-	87,00	87,00	$ -	$ 2.666.202,00	$ 2.666.202,00	-	$ -
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACIÓN DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA	UND				1,00	$ 1.103.480,00	$ 1.103.480,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 1.103.480,00	$ 1.103.480,00	-	$ -
NP11	PUNTO ELÉCTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND				1,00	$ 429.600,00	$ 429.600,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 429.600,00	$ 429.600,00	-	$ -

	SISTEMA DE GESTION	Página: 1 de 1
	ACTA DE RECIBO	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
PERIODO A PAGAR: DEL 07 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 6/12/2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 59,66%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 83,96%

A los veintcuatro (24) días del mes de noviembre del año 2023 se reunieron: JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista; OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA Supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NP12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLATABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA	UND				1,00	$ 1.387.907,00	$ 1.387.907,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.387.907,00
	ITEMS ADICIONALES															
A1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXSTENTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2				93,00	$ 31.743,22	$ 2.952.119,46	-	93,00	93,00	$ -	$ 2.952.119,46	$ 2.952.119,46	-	$ -
A2	ENCHAPE CERÁMICA TRÁFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2				93,00	$ 98.963,55	$ 9.203.610,15	-	-	-	$ -	$ -	$ -	93,00	$ 9.203.610,15
A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2				10,00	$ 98.946,00	$ 989.460,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 989.460,00
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIÉLAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR	ML				80,00	$ 74.745,14	$ 5.979.611,20	-	80,00	80,00	$ -	$ 5.979.611,20	$ 5.979.611,20	-	$ -
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND				6,00	$ 496.073,61	$ 2.976.441,66	-	-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 2.976.441,66
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 71.167.545,56			$ 93.268.785,42				$ 22.664.876,00	$ 55.644.294,21	$ 78.309.170,21		$ 14.959.615,21
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 24.196.965,49			$ 31.711.390,54				$ 7.706.057,84	$ 18.919.060,03	$ 26.625.117,87		$ 5.086.272,67
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 19.926.912,76			$ 26.115.259,92				$ 6.346.165,28	$ 15.580.402,38	$ 21.926.567,66		$ 4.188.692,26
	IMPREVISTOS	1%			$ 711.675,46			$ 932.691,35				$ 226.648,76	$ 556.442,94	$ 783.091,70		$ 149.599,65
	UTILIDAD	5%			$ 3.558.377,27			$ 4.663.439,27				$ 1.133.243,80	$ 2.782.214,71	$ 3.915.458,51		$ 747.980,76
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 95.364.511,05			124.980.175,96				$ 30.370.933,84	$ 74.563.354,24	$ 104.934.288,08		$ 20.045.887,88
	VALOR DEL IVA															
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (%)															
	VALOR A PAGAR												$ 74.563.354,24			

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($74.563.354,24)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de parcial de obra los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: JORGE TRUJILLO NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

NOTA: Se informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista.
Las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a).
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2023
Número de Radicación:	71561362	**Total a pagar:**	$703,500
Fecha de vencimiento:	04/10/2023	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	09/10/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	209079185
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	5		$0	$176,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$81,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$161,900
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$81,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$101,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$20,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$20,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$20,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$20,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$20,400
						$703,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS		Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71561362	$703.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	20.200	0		0		0	5	200	0	20.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	20.200	0		0		0	5	200	0	20.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	20.200	0		0		0	5	200	0	20.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	20.200	0		0		0	5	200	0	20.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	20.200	0		0		0	5	200	0	20.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	80.500	0	0	0	0	5	500	0	81.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	161.000	0	0	0	0	5	900	0	161.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	80.500	0	0	0	0	5	500	0	81.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	175.000				175.000	5	1.000	176.000			1.750	176.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	101.000	5	600	101.600	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL 07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71561362	TOTAL A PAGAR	
					$703.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	101.000	102.000
Pensión	3	322.000	323.900
Riesgos Laborales	1	175.000	176.000
CCF	1	101.000	101.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	699.000	703.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2023-10	2023-09	E	09/10/2023	71561362	TOTAL A PAGAR	
					$703.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1096207398	FONSECA LAMBRAÑO JEFFERSON ANDRES	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	ESSC24	502.667	20.200	14-4	502.667	5	35.000	CCF38	502.667	20.200	0	0	0	0	0
CC	19458359	FONSECA CORTES JUAN JOSE	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-4	502.667	5	35.000	CCF38	502.667	20.200	0	0	0	0	0
CC	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S	X																231001	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS017	502.667	20.200	14-4	502.667	5	35.000	CCF38	502.667	20.200	0	0	0	0	0
CC	91441352	FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-4	502.667	5	35.000	CCF38	502.667	20.200	0	0	0	0	0
CC	91449852	SIERRA FLOREZ JHON JAIRO	1	0			S	X																230201	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS005	502.667	20.200	14-4	502.667	5	35.000	CCF38	502.667	20.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2023
Número de Radicación:	72583551	**Total a pagar:**	$1,474,200
Fecha de vencimiento:	03/11/2023	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	24/11/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	295643952
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	5		$0	$332,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$189,500
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$379,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$189,500
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$192,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$47,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$47,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$47,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$1,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$47,400
						$1,474,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	24/11/2023	72583551	$1.474.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	21	1.000	0	47.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	21	1.000	0	47.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	21	1.000	0	47.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.600	0		0		0	21	100	0	1.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	21	1.000	0	47.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	21	3.900	0	189.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	21	7.800	0	379.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	21	3.900	0	189.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	325.900				325.900	21	6.800	332.700			3.259	332.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	188.200	21	4.000	192.200	5

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS		Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	24/11/2023	72583551	$1.474.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	187.200	191.300
Pensión	3	742.400	758.000
Riesgos Laborales	1	325.900	332.700
CCF	1	188.200	192.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.443.700	1.474.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL / 07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	24/11/2023	72583551	$1.474.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspendido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096207398	FONSECA LAMBRAÑO JEFFERSON ANDRES	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	19458359	FONSECA CORTES JUAN JOSE	1	3			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF38	62.833	2.600	0	0	0	0	0
3	CC	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	91441352	FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	91449852	SIERRA FLOREZ JHON JAIRO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 07 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						sin																								

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIONES ANDAMIOS	6			
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP			DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.
Jornada de revisión de avance de obra y programación, verificación de actividades y hallazgo de actividades a ejecutar no previstas en el contrato de obra
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 09 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
									sin																							

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	1					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Movilización y recepción de materiales para la ejecución de las siguientes actividades. Asignación de zona de descargue dentro de la escuela Normal Superior Cristo Rey

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 10 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									sin																					

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	1				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO								
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Trasiego interno de materiales (cemento) para mortero de nivelación y refuerzo e instalación de flanches en lámina galvanizada.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 11 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
										sin																				

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	1					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	1					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Trasiego interno de materiales para mortero de nivelación, recepción de 2 volquetadas de arena, disposición en zona de recepción y trasiego interno hasta Aula Gali ubicada en tercer nivel.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 12 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
												sin																				

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	0	OBREROS	0				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	XX	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Recepción de materiales para instalación de manto fiber glass, manto y alumol, y galones de pintura para pintura bajo placa. Trasiego interno a áreas del Aula Gali.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 13 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
												sin																		

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	0		HERRAMIENTAS MENORES	6	
RANAS	0		CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	1		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	1		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Demolición manual de medias cañas para fundir mortero de nivelación en placa de cubierta superior a pasillo de circulación en bloque de aula gali.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 14 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
														con																	

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	1		HERRAMIENTAS MENORES	4	
RANAS	0		CAMIONETA	1				
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	1		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	1		CONDUCTORES	1				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Limpieza de áreas y trasiego de material demolido en placa de cubierta de zona de circulación de tercer piso, a disposición final.

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 17 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																sin														

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	x		HERRAMIENTAS MENORES	6	
RANAS	0		CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	1		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	1		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	xx	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se empieza a fundir sección de placa sobre pasillo de último nivel del bloque de aula gali en la Escuela Normal (mortero de nivelación), se avanza en un 35% la fundida dada la amplitud del área y el ejercicio manual.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 18 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	sin													

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0				
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	0	OBREROS	0				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL			DISPOSICION DE MATERIALES			RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS			PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO								
USO DE EPP			DOTACIÓN PERSONAL			ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Continuación de fundida de placa sobre pasillo de último nivel del bloque de aula gali en la Escuela Normal (mortero de nivelación), se avanza en otro 35% la fundida dada la amplitud del área y el ejercicio manual.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 19 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																		sin												

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0				
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	0	OBREROS	0				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI / NO		CUMPLE SI / NO			CUMPLE SI / NO	
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL		DISPOSICION DE MATERIALES			RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO							
USO DE EPP		DOTACIÓN PERSONAL			ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES	x	EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Finalización de fundida del 30% restante de mortero de nivelación en placa de cubierta superior a pasillo de circulación en bloque del aula gali.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 20 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																			con											

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIOS	6			
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Inicio de pintura bajo placa en cuarto auxiliar anexo a aula gali, se aplican dos capas y se finaliza dicha sección.

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 21 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																					sin											

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Instalación de flanches en lámina galvanizada para refuerzo de ciertas áreas en cubierta en teja. Se evidencia la necesidad de cambiar otras secciones de tejas en fibrocemento en mal estado y el cierre de contramuros y entretejas por ser áreas de acceso de murciélagos. Asimismo se evidencia el mal estado del ducto de aire acondicionado

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 23 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																						sin								

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIONES DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se pinta con alumol el total de la placa de cubierta sobre pasillo de circulación en tercer nivel en bloque de aula gali, para la posterior aplicación del manto impermeabilizante (fiber glass).

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 24 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																								con								

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIONES DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL			DISPOSICION DE MATERIALES			RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS			PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO								
USO DE EPP			DOTACIÓN PERSONAL			ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES			EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se inicia la pintura bajo placa en sección de salón bodega al lado de aula gali, se hace la observación de la cantidad de pupitres amontonados en dicha zona y la necesidad de ser movidos

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 25 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																								con						

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIONES DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	HIDROLAVADORA	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Finalización de pintura bajo placa en salón bodega al lado del aula gali, incluyendo el trasiego de pupitres ubicados en dicha zona.

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 26 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																										con						

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIO	6			
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Pintura bajo placa de la primera sección de la placa de cubierta de pasillo de circulación de tercer nivel en bloque de aula gali. Incluyendo la pintura en vigas

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 27 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																										con				

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTOS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIO	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Finalización de primera sección de segunda mano de pintura bajo placa. En zona de placa de cubierta de pasillo de circulación de tercer nivel. Incluyendo las vigas de dicha sección

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 28 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																												con				

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIO	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Visita por parte de interventoria para revisión de avances de obra, además de mención de actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra como ítems no previstos. Además, identificación de posibles actividades para la mejora de condiciones del aula gali y sus espacios anexos como posibles ítems adicionales.

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 30 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													sin	

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCIÓN DE ANDAMIO	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se cuantifican cantidades para la modificación de las cantidades de obra de acuerdo a lo encontrado in situ, se identifican y enlistan los ítems no previstos para la correcta ejecución de la obra, y se hace el listado de los ítems adicionales

Día soleado.

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 31 M 10 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
								sin																							con	

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTA MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	0				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se cuantifican las cantidades para los ítems no previstos y los ítems adicionales y se socializan con el ingeniero interventor.
Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 01 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
sin																														

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	0			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	0	OBREROS	0					
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se establecen las condiciones y requerimientos de actividades a incluir como no previstos y adicionales.

Día nublado sin lluvia

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 02 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	sin																													

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	0					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se hacen labores obra haciendo instalación de manto fiber glass en placa de cubierta sobre pasillo de circulación de tercer nivel. Se instala el 40% del manto.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 03 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		sin																												

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se instala otro 40% del manto de impermeabilización sobre placa de cubierta de pasillo de circulación ubicado en tercer nivel. El restante corresponde a medias cañas.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 04 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
				sin																												

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Se instala el 20% de manto de impermeabilización restante correspondiente a juntas y medias en placa de cubierta sobre pasillo de circulación de tercer nivel en bloque de salones del aula gali.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 07 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
							sin																									

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	0					
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se inicia proceso de cotización de materiales para establecimiento de valores de ítems no previstos e ítems adicionales.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 08 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							con																							

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se alista acta modificatoria, con mayores y menores, y manejo de ítems no previstos, y se maneja acta de adicionales. Se inicia en obra pintura de segunda sección de pintura bajo placa en cubierta de pasillo de circulación del tercer nivel del bloque. Se incluyen las vigas.

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 09 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
									con																							

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Aplicación de segunda mano para pintura bajo placa, dadas las condiciones del material de placa de cubierta sobre pasillo de circulación en tercer nivel, se aplica la segunda mano en la segunda sección pintada y se incluyen las vigas adyacentes

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 10 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
										con																						

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Pintura bajo placa de la sección final de la placa de cubierta sobre pasillo de circulación en tercer nivel. Se incluyen las vigas adyacentes a dicha sección. Se hace revisión del acta modificatoria por parte del supervisor.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 11 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
											sin																					

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Se aplica la segunda mano de pintura bajo placa en última sección de placa de cubierta de pasillo de circulación en tercer nivel, incluyendo la pintura de las vigas adyacentes.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 14 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
														sin																		

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	1		HERRAMIENTAS MENORES	6	
RANAS	0		CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	1		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	1		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Queda aprobada el acta modificatoria y con materiales in situ se procede a terminar fundida de piso en concreto de placa sobre salón bodega adyacente a aula Gali en primera parte de la mañana. Asimismo, se deja listo el desmonte de ventiladores y lámparas de cielorraso en aula gali. Para la segunda jornada, se desmonta las secciones de tejas restantes y se hace el montaje de las nuevas tejas para cubierta en fibrocemento. Se trabaja en paralelo el realce de muros y sello de vectores con espuma, ladrillo, mortero y cinta, en aula Gali

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 15 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
															sin																	

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se procede a hacer montaje de correas y reemplazo de tejas en fibrocemento de salón bodega al lado de aula gali, y en paralelo se hace el desmonte del ducto de aire acondicionado para la reubicación del sistema eléctrico e instalación de caja y breakers en aula gali, asimismo se hace una alfajía en ladrillo a la vista para continuidad en diseño de bloque de salones, en muro de realce con viga del costado occidental del aula. Para la segunda jornada se aplica impermeabilización de dicha culata y se instala la estructura para el cielorraso en pvc.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 16 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														sin																

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se hace la instalación de todo el cielorraso en pvc, en paralelo con el montaje de las lámparas de cielorraso y el suministro de ducto para aire acondicionado también en PVC. Se añaden 11 puntos de luz nuevos para lámparas y ventiladores.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 17 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																sin														

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6			
RANAS	0	CAMIONETA	0					
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.
Se inicia con la pintura de brechas y columnas en color gris basalto. Y pintura de ladrillo con pintura coraza
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 18 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																	con													

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se finaliza la pintura de brechas y columnas en color gris basalto. Y asimismo la pintura de los ladrillos con pintura coraza color ladrillo.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 20 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																				sin												

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO		CUMPLE SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 7:00 p.m.

Se hace demolición de enchape y sobre piso en aula Gali y bodega anexa, y asimismo al final de la jornada se hace limpieza del escombro resultante de la actividad de demolición.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 21 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																					sin											

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	6		
RANAS	0	CAMIONETA	0				
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	1	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	1	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	X		DISPOSICION DE MATERIALES	X		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	X	
SEÑALIZACION AREAS	X		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	X							
USO DE EPP	X		DOTACIÓN PERSONAL	X		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	X	
AFILIACIONES	X		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 7:00 p.m.
Se inicia la jornada con la fundida para mortero de nivelación en aula gali y bodega anexa, se finaliza la fundida en la misma jornada procurando la calidad de la fundida en tiempos de fraguado.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo


RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3



INFORME ACTA No 02

(07 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023)

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 10
2.2 OBJETO DEL PROYECTO 11
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 11
3. ASPECTOS CONTRACTUALES 11
3.1 CONTRATOS SUSCRITOS 11
3.1.1 CONTRATO DE OBRA 12
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS 15

TABLAS

Tabla 1: Presupuesto de obra y Cantidades a ejecutar contractualmente. 7
Tabla 2: Mayores y menores cantidades de obra 9
Tabla 3: Ítems no previstos 9
Tabla 4: Ítems no previstos 10
Tabla 5: Contrato de obra 14

FIGURAS

Figura 1. Municipio de Barrancabermeja 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como objeto el realizar un breve resumen de las cantidades ejecutadas para el presente periodo del Acta Parcial No. 02 del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 cuyo objeto es el "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"

En este informe, se registra el soporte técnico de las cantidades ejecutadas y sustentadas en las memorias de cálculo para el corte comprendido del 07 de octubre de 2023 al 21 noviembre de 2023 realizado por la empresa SERVICIVIL S.A.S.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena.




Figura 1. Municipio de Barrancabermeja

- ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY:

Se ubica en toda el área del Distrito de Barrancabermeja y tiene como ejecución las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798,00
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.492,80
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.972,72
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 63.754,16	$ 10.200.665,60
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152,00
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387,20
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904,00
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672,00
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360,00
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.323,84
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.953,52
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848,08
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.279,60
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.836,80
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.385,80
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364,00
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 71.167.545,56
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 24.196.965,49
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 19.926.912,76
	IMPREVISTOS	1%			$ 711.675,46
	UTILIDAD	5%			$ 3.558.377,27
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 95.364.511,05

Tabla 1. Presupuesto de obra y Cantidades a ejecutar contractualmente.

2.2 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

Para este corte se hace inclusión de la ejecución de ítems no previstos e ítems adicionales aprobados en el Acta Modificatoria No. 01 para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 con fecha del 14 de noviembre del 2023. Con disponibilidad de dicha fecha y No. 23-00115 de código 2.1.2.02.02.005-01. Lo anterior considerando que; se hacía necesario modificar aspectos técnicos constructivos de la obra con el fin de adaptarlo a las condiciones del sitio a intervenir, así como para darle mayor alcance al proyecto.

En primer lugar, se hace un balance para hacer manejo de aumentos y disminuciones de cantidades de obra, y queda pactado como se observa en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	
	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798	73,00		$ 1.294.801,00	$ -	127,00
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.493	49,00		$ 392.150,92	$ -	209,00
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.973	73,00		$ 6.291.481,64	$ -	127,00
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 63.754,16	$ 10.200.666		67,00	$ -	$ 4.271.528,72	93,00
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152		69,00	$ -	$ 3.572.971,80	91,00
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387		50,00	$ -	$ 1.622.742,00	30,00
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904		66,00	$ -	$ 704.837,76	84,00
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672	46,00		$ 2.105.843,20	$ -	206,00
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360		160,00	$ -	$ 9.483.360,00	-
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.324	14,00		$ 1.855.441,28	$ -	56,00
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196			$ -	$ -	10,00
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.954		18,00	$ -	$ 723.953,52	-
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848		2,00	$ -	$ 939.848,08	-
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE)	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608			$ -	Z	90,00
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.280	5,00		$ 355.639,80	$ -	15,00

16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.837	11,00		$ 875.420,48	$ -	21,00
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.873			$ -	$ -	10,00
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.386		95,00	$ -	$ 2.929.385,80	-
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364		30,00	$ -	$ 659.364,00	-
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472			$ -	$ -	228,00

Tabla 2: Mayores y menores cantidades de obra

En segundo lugar, se hace un ajuste con los recursos excedentes para añadir los ítems no previstos, necesarios por ejecutar adecuadamente la obra, encontrados in situ:

	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	DESMONTE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO	UND	5,00	$	132.849,90
NP 2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND	6,00	$	159.418,56
NP 3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML	12,00	$	695.798,04
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16	ML	27,00	$	2.000.629,53
NP 5	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS	M2	12,00	$	712.883,40
NP 6	REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.	UND.	1,00	$	749.600,00
NP 7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA	M2	56,00	$	923.923,28
NP 8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2	56,00	$	774.919,04
NP 9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2	87,00	$	2.666.202,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA.	UND	1,00	$	1.103.480,00
NP 11	PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND	1,00	$	429.600,00
NP 12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.	UND	1,00	$	1.387.907,00

Tabla 1: Ítems no previstos

Finalmente, para dar un mayor alcance al proyecto se adicionan los siguientes ítems:

	ITEMS ADICIONALES				
A 1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	93,00	$	2.952.119,46
A 2	ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	93,00	$	9.203.610,15
A 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	10,00	$	989.460,00
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR.	ML	80,00	$	5.979.611,20
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND	6,00	$	2.976.441,66
	TOTAL, COSTO DIRECTO ITEMS NUEVOS - (ADICIONALES)			**$**	**22.101.242,47**
			ADMINISTRACIÓN **28%**	**$**	**6.188.347,89**
			IMPREVISTOS **1%**	**$**	**221.015,92**
			UTILIDAD **5%**	**$**	**1.105.062,12**
	TOTAL, ITEM NUEVOS - ADICIÓN PARA EL CONTRATO			**$**	**29.615.668,41**

Tabla 2: Ítems no previstos

2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto surge originalmente como iniciativa de brindar un apoyo a la necesidad de realizar obras de adecuación del aula Gali en la institución educativa Normal Superior Cristo Rey, por el riesgo presentado hacía la comunidad educativa por filtraciones de aguas en la cubierta y por ende deterior del cielorraso del aula Gali. De acuerdo con lo anterior presentado, se crea la necesidad de la convocatoria para el proceso cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY". Recolectando lo anterior mencionado, se presentan los siguientes puntos a favor mediante la implementación de las actividades del presente contrato de obra pública y son las siguientes: 1) Brindar una solución al problema de filtración de aguas presentado en el aula Gali 2) Mitigar el riesgo presentado del cielorraso en PVC, deteriorado producto de la humedad. 3) Dar

un mejor acabado estético al aula Gali. Teniendo como antecedente los aspectos técnicos antes anunciados, la Escuela Normal Superior Cristo Rey decide realizar los estudios pertinentes con los profesionales del área para gestionar el desarrollo del alcance al proyecto de "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY" a través del proceso número SA-MC No. 01 DE 2023.

La Escuela Normal Superior Cristo Rey adjudica el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 a la empresa SERVICIVIL S.AS. para dar inicio a la "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".

2.4 OBJETO DEL PROYECTO

Realizar la adecuación de la cubierta del aula Gali mediante el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 realizado por la Escuela Normal Superior Cristo Rey y la empresa SERVICIVIL S.A.S.

2.5 ALCANCE DEL PROYECTO

Mitigar el riesgo presenciado por las filtraciones de aguas a la comunidad educativa en el aula Galí mediante la adecuación de la cubierta de esta.

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de obra para la ejecución del presente proyecto:

3.1.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato de obra se presentan en la siguiente tabla:

INFORME DE ACTA No. 1 RECIBIDO PARCIAL **PERIODO:**07-09 2022- 06-10-2023	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.5337179**
INFORMACION BASICA	**Objeto**: "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY". **Contratista: SERVICIVIL S.A.S.** **NIT:** 800.147.909-3 **Valor Inicial del Contrato:** $95.364.511,05 **Valor Adicional del Contrato:** $29.615.664,91 **Valor Total del Contrato:** $124.980.175,96 **Fecha de Inicio:** 07 de septiembre de 2023 **Plazo de Ejecución:** TRES (03) MESES **Fecha de Terminación:** 06 de diciembre de 2023
	El Contrato presenta un avance de ejecución presupuestal de obra del 83,96%.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COP PCCNTR.5337179	$124.980.175,96
AVANCE FINANCIERO CORTE No. 01	$30.370.933,84
AVANCE FINANCIERO CORTE No. 02	$ 74.563.354,24

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

La Obra cuenta con el siguiente personal administrativo para la ejecución de las actividades

PERSONAL

- Ingeniero director de Obra
- Ingeniero Residente de Obra
- Maestro de Obra
- Oficial de Obra
- Ayudantes

<table>
<tr><td>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</td><td colspan="4">• Secciones de andamios
• Herramientas menores
• Caneca
• Tablones
• Hidrolavadora</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>GARANTÍAS</td><td>Valor</td><td>vigencia inicial (dd/mm/aa)</td><td>Vigencia final (dd/mm/aa)</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$ 19.072.902,40</td><td>07/09/2023</td><td>07/06/2024</td></tr>
<tr><td>SAL Y PRESTAC</td><td>$ 9.536.451,20</td><td>07/09/2023</td><td>08/12/2026</td></tr>
<tr><td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td><td>$ 19.072.902,40</td><td>08/12/2023</td><td>08/12/2028</td></tr>
<tr><td colspan="4">RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES</td><td>$232.000.000,00</td><td>07/09/2023</td><td>08/12/2023</td></tr>
<tr><td>APORTES DE SALUD Y PARAFISCALES</td><td colspan="4">Se presenta planilla de seguridad social y aportes parafiscales de los trabajadores que laboraron dentro del periodo del presente informe.</td></tr>
</table>

Tabla 3: Contrato de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo anterior y luego de revisar las necesidades actuales del proyecto y teniendo en cuenta el avance para el presente corte en ejecución de 83,96%, se recomienda realizar un comité de obra, en donde se haga evidente el avance actual y se acuerde el cronograma de finalización de las actividades de obras restantes teniendo en cuenta el 16,4 % a ejecutar y presentar en el acta final, para dar cumplimiento con el alcance del objeto contractual del proyecto de la adecuación de la cubierta del aula Gali de la Escuela Normal Superior Cristo Rey.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante Legal
SERVICIVIL S.A.S.
Nit: 800.147.909-3

6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS




Ítem No. 1. Desmonte de Cubierta en Fibrocemento



Ítem No. 2. Lavado de Placa con Hidrolavadora.




Ítem No. 3. Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Ondulada Fibrocemento.



Ítem No. 5. Suministro e Instalación de SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACIÓN).



Ítem No. 7. Suministro e Instalación de Tensores de Cubierta.



Ítem No. 10. Realce en Pisos en Concreto de 2500 psi (e= 8 CM).



Ítem No. 14. Suministro e instalación de cielorraso en PVC



Ítem No. 20. Pintura en vinilo Tipo 2 bajo teja o placa



Ítem No. NP4. Suministro e instalación de correas en tubería rectangular 3'x1 1/2 C16



Ítem No. NP9. Pintura para muros internos en color ladrillo, brecha y columnas en gris basalto.






SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	1,00	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



ÁREA DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO



OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO			
Cantidad ejecutada =	54,00		
Area Cubierta =			
Aula Gali			
Ancho =	11,10	M	
Largo =	9,40	M	
Total =	104,34	M2	
Salón anexo			
Ancho =	7,70	M	
Largo =	3,01	M	
Total =	23,18	M2	
Claraboya			
Ancho =	0,70	M	
Largo =	0,70	M	
Total =	0,49	M2	
CANTIDAD		73,0	M2

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:
Ing. Residente de obra JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	1,00	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO

Cantidad ejecutada =	54,00	
Area Cubierta =		
Aula Gali		
Ancho =	11,10	M
Largo =	9,40	M
Total =	104,34	M2
Salón anexo		
Ancho =	7,70	M
Largo =	3,01	M
Total =	23,18	M2
Claraboya		
Ancho =	0,70	M
Largo =	0,70	M
Total =	0,49	M2
CANTIDAD	73,0	M2

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	2,00	DESCRIPCIÓN	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







PLACA DE ESCALERAS

OPERACIONES MATEMATICAS

LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA

Area Cubierta =		
Vigas canales		
Ancho =	1,16	M
Largo =	10,00	M
Cantidad=	3,00	
Total =	34,80	M2
Placa escaleras		
Ancho =	3,50	M
Largo =	2,00	M
Cantidad =	2,00	
Total =	14,00	M2
CANTIDAD	49,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO


ITEM	2,00	DESCRIPCIÓN	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO











OPERACIONES MATEMATICAS

LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA

Area Cubierta =		
Vigas canales		
Ancho =	1,16	M
Largo =	10,00	M
Cantidad=	3,00	
Total =	34,80	M2
Placa escaleras		
Ancho =	3,50	M
Largo =	2,00	M
Cantidad =	2,00	
Total =	14,00	M2

CANTIDAD	49,00	M2

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra **Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor **Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.**

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



ÁREA EN TEJA DE FIBROCEMENTO



OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO

Cantidad ejecutada =	54,00	
Area Cubierta =		
Aula Gali		
Ancho =	11,10	M
Largo =	9,40	M
Total =	104,34	M2
Salón anexo		
Ancho =	7,70	M
Largo =	3,01	M
Total =	23,18	M2
Claraboya		
Ancho =	0,70	M
Largo =	0,70	M
Total =	0,49	M2
CANTIDAD	73,0	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO

Cantidad ejecutada =	54,00	
Area Cubierta =		
Aula Gali		
Ancho =	11,10	M
Largo =	9,40	M
Total =	104,34	M2
Salón anexo		
Ancho =	7,70	M
Largo =	3,01	M
Total =	23,18	M2
Claraboya		
Ancho =	0,70	M
Largo =	0,70	M
Total =	0,49	M2
CANTIDAD	73,0	M2

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	4,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)

PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	25,50	M
Total =	89,25	M2
MEDIA CAÑA		
Ancho =	0,06	M
Largo =	66,40	M
Total =	3,984	M2
CANTIDAD EJECUTADA	**93,00**	**M2**

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	4,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)

PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	25,50	M
Total =	89,25	M2
MEDIA CAÑA		
Ancho =	0,06	M
Largo =	66,40	M
Total =	3,984	M2

CANTIDAD EJECUTADA	93,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	6,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24

Cantidad ejecutada = 12,00

MURO LADRILLO AULA GALI

Largo = 30,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	18,00	ML

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO


ITEM	6,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO









OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24

Cantidad ejecutada = 12,00

MURO LADRILLO AUKA GALI

Largo = 30,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	18,00	ML

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	8,00	DESCRIPCIÓN	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM

VIGA CANAL 1		
Ancho =	1,03	M
Largo =	10,00	M
Cantidad =	1,00	
Total =	10,30	M2
AULA GALI		
Ancho =	8,15	M
Largo =	10,00	M
Total =	81,50	M2
PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	29,70	M
Total =	103,95	M2

CANTIDAD EJECUTADA	196,0	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO


ITEM	8,00	DESCRIPCIÓN	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO









OPERACIONES MATEMATICAS

MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM

VIGA CANAL 1		
Ancho =	1,03	M
Largo =	10,00	M
Cantidad =	1,00	
Total =	10,30	M2
AULA GALI		
Ancho =	8,15	M
Largo =	10,00	M
Total =	81,50	M2
PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	29,70	M
Total =	103,95	M2

CANTIDAD EJECUTADA	196,0	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	10,00	DESCRIPCIÓN	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





DETALLE AREA PLACA 1

OPERACIONES MATEMATICAS

REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Cantidad ejecutada =		42,00
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	14,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	10,00	DESCRIPCIÓN	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Cantidad ejecutada =		42,00
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	14,00	M2

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	14,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).

Cantidad ejecutada =	27,00	
Area Cielorraso =		
Largo =	10,36	M
Ancho =	8,69	M
Total =	90,03	M2

CANTIDAD EJECUTADA	63,03	M2

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	14,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).

Cantidad ejecutada =	27,00	
Area Cielorraso =		
Largo =	10,36	M
Ancho =	8,69	M
Total =	90,03	M2

CANTIDAD EJECUTADA	63,03	M2


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	15,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI
DISTRIBUCIÓN LÁMPARAS



CORTE DISTRIBUCIÓN DE LÁMPARAS

OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT

LÁMPARAS

Unidades = 15,00

Total = 15,00

CANTIDAD EJECUTADA	15,00	UND

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	15,00	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT

LÁMPARAS

Unidades = 15,00

Total = 15,00

CANTIDAD EJECUTADA	15,00	UND

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	16,00	DESCRIPCIÓN	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ

Cantidad ejecutada = 10,00

AULA GALI =

Total = 21,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	11,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	16,00	DESCRIPCIÓN	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ

Cantidad ejecutada = 10,00

AULA GALI =

Total = 21,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	11,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	20,00	DESCRIPCIÓN	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA

PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	29,70	M
Total =	103,95	M2
PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2
ANEXO CUBIERTA		
Ancho =	8,50	M
Largo =	8,00	M
Total =	68,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	228,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	20,00	DESCRIPCIÓN	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA

PLACA 2		
Ancho =	3,50	M
Largo =	29,70	M
Total =	103,95	M2
PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2
ANEXO CUBIERTA		
Ancho =	8,50	M
Largo =	8,00	M
Total =	68,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	**228,00**	**M2**

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 1	DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y MONTAJE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE Y MONTAJE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO

AULA GALI =

Total = 5,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	5,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 1	DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y MONTAJE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE Y MONTAJE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO

AULA GALI =

Total = 5,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	5,00	UND

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 2	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES

AULA GALI =

Total = 6,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	6,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 2	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES

AULA GALI =

Total = 6,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	6,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 3	DESCRIPCIÓN	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



CORTE HACIA MURO POSTERIOR AULA GALI



PLANTA AULA GALI



ALFAJIA

OPERACIONES MATEMATICAS

ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA

AULA GALI =

Total = 12,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	12,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 3	DESCRIPCIÓN	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA

AULA GALI =

Total = 12,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	12,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 4	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16

AULA GALI =

Total = 27,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	27,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 4	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16

AULA GALI =

Total = 27,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	27,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO** NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO


ITEM	NP 5	DESCRIPCIÓN	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



CORTE HACIA MURO POSTERIOR AULA GALI





ALFAJIA

OPERACIONES MATEMATICAS

IMPERMEABILIZACION DE CULATAS

AULA GALI =

Ancho =	12,00	M
Largo =	1,00	M
Total =	12,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	12,00	M2

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 5	DESCRIPCIÓN	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

IMPERMEABILIZACION DE CULATAS

AULA GALI =		
Ancho =	12,00	M
Largo =	1,00	M
Total =	12,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	12,00	M2

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 6	DESCRIPCIÓN	REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.

AULA GALI =

Global = 1,00

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND

Contratista Residente de Obra **Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor **Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.**

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 6	DESCRIPCIÓN	REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.

AULA GALI =

Global = 1,00

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND

Contratista Residente de Obra **Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor **Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.**


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 7	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





DETALLE AREA PLACA 1

PLANTA AULA GALI

OPERACIONES MATEMATICAS

DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	56,00	M2

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 7	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	56,00	M2

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 8	DESCRIPCIÓN	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



AREA PLACA 1 Y AULA GALI



OPERACIONES MATEMATICAS

ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	56,00	M2

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 8	DESCRIPCIÓN	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO

PLACA 1		
Ancho =	7,00	M
Largo =	8,00	M
Total =	56,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	56,00	M2

Contratista Residente de Obra **Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor **Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.**


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	**DIA**	21	**MES**	11	**AÑO**	2023	**ACTA N°**	2	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO


ITEM	**NP 9**	**DESCRIPCIÓN**	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI





CORTES AULA GALI

OPERACIONES MATEMATICAS

PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO

PLACA 1		
Ancho =	29,00	M
Largo =	3,00	M
Total =	87,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	**87,00**	**M2**

Contratista Residente de Obra **Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor **Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.**

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 9	DESCRIPCIÓN	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OPERACIONES MATEMATICAS

PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO

PLACA 1		
Ancho =	29,00	M
Largo =	3,00	M
Total =	87,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	87,00	M2

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 10	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS,	UNIDAD	UND


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI



DETALLE AISLAMIENTO DUCTO



DETALLE SOPORTES DUCTO

DUCTO AIRE ACONDICIONADO

OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC

AULA GALI

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**		JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 10	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS,	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO









OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC

AULA GALI

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 11	DESCRIPCIÓN	PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UNIDAD	UND


DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI



DETALLE AISLAMIENTO DUCTO



DETALLE SOPORTES DUCTO

DUCTO AIRE ACONDICIONADO
PUNTO ELÉCTRICO
PLANTA AIRE ACONDICIONADO

OPERACIONES MATEMATICAS

PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS

AULA GALI

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 11	DESCRIPCIÓN	PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS

AULA GALI

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	1,00	UND

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179


FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 1	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI Y BODEGA ANEXA



OPERACIONES MATEMATICAS

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL

AULA GALI			
Ancho =	8,15	M	
Largo =	10,00	M	
Total =	81,50	M2	
AULA GALI			
Ancho =	3,30	M	
Largo =	3,50	M	
Total =	11,55	M2	
CANTIDAD EJECUTADA	93,05	M2	

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 1	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL

AULA GALI			
Ancho =	8,15	M	
Largo =	10,00	M	
Total =	81,50	M2	
AULA GALI			
Ancho =	3,30	M	
Largo =	3,50	M	
Total =	11,55	M2	

CANTIDAD EJECUTADA	93,05	M2


Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 4	DESCRIPCIÓN	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA , INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR.	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA , INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR.

AULA GALI

Dimensiones =

11,1	11,10	9,40
8,15	9,40	8,15
3,00	10,00	7,70
	2,00	
Total =	80,00	ML

CANTIDAD EJECUTADA	80,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.


SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	21	MES	11	AÑO	2023	ACTA N°	2	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 4	DESCRIPCIÓN	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA , INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA , INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS,

AULA GALI

Dimensiones =

11,1	11,10	9,40
8,15	9,40	8,15
3,00	10,00	7,70
	2,00	
Total =	80,00	**ML**

CANTIDAD EJECUTADA	80,00	ML

Contratista Residente de Obra Ing. **JORGE TRUJILLO NIÑO**	Supervisor Ing. Supervisor OSCAR RODRIGUEZ U.