	INFORME REGISTRO FOTOGRAFICO	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.659.125-6

SOPORTE ACTA N°:	1	**FECHA:**	04/10/2023
PROYECTO:	"OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"."	**CONTRATANTE:**	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No:	458 del 31 de julio de 2023.	**CONTRATO DE INTERVENTRIA No**	461-2023
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	**INTERVENTORÍA:**	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S.

ESCENARIO DEPORTIVO EL CAMPESTRE



FOTOGRAFIA No,1 VISTA SURESTE: SE EVIDENCIA FALTA DEL MURO , DETERIORO DE LA PLACA DEPORTIVA



FOTOGRAFIA No 2 VISTA OESTE: SE EVIDENCIA DETERIORO DE LOS MUROS, Y ZONA CON VEGETACIÓN



FOTOGRAFIA No. 3, VISTA NORESTE: SE EVIDENCIA DETRIORO DE LA MALLA Y MURO DE CERRAMIENTO



FOTOGRAFIA No. 4, VISTA ESTE: SE OBSERVA LA GRADERIA CON AFECTACIÓN EN SU ESTRUCTURA



FOTOGRAFIA No. 5, VISTA NORTE: SE EVIDENCIA ARCOS EN MAL ESTADO



FOTOGRAFIA No. 6 VISTA OESTE: SE EVIDENCIA LA FALTA DE MURO Y MALLA DE CERRAMIENTO

ELABORÓ:		***REVISO Y APROBÓ:***	
FIRMA:		***FIRMA:***	
NOMBRE:	JAVIER LORA	***NOMBRE:***	KARITZA PACHECO
MAT.	13202-412243BLV	***MAT.***	

INFORME REGISTRO FOTOGRAFICO

PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.659.125-6

SOPORTE ACTA N°:	1	**FECHA:**	04/10/2023
PROYECTO:	"OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"."	**CONTRATANTE:**	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No:	458 del 31 de julio de 2023.	**CONTRATO DE INTERVENTRIA No**	461-2023
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	**INTERVENTORÍA:**	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S.


ESCENARIO DEPORTIVO EL CARMELO



FOTOGRAFIA No,1 VISTA NOROESTE: DETERIORO DE LA PLACA DEPORTIVA



FOTOGRAFIA No 2 VISTA ESTE: SE EVIDENCIA DETERIORO DE LOS MUROS



FOTOGRAFIA No. 3, VISTA NORESTE: SE EVIDENCIA DETRIORO DE LA MALLA Y MURO DE CERRAMIENTO



FOTOGRAFIA No. 4, VISTA SUR: SE OBSERVA DETERIORO DE MALLA Y MURO , ASIMISMO VEGETACIÓN.



FOTOGRAFIA No. 5, VISTA ESTE: SE EVIDENCIA ARCOS EN MAL ESTADO



FOTOGRAFIA No. 6 VISTA OESTE: SE EVIDENCIA EL MURO Y MALLA DE CERRAMIENTO CON DETERIORO, Y UN DEPOSITO DE BASURA.

ELABORÓ:		***REVISO Y APROBÓ:***	
FIRMA:		***FIRMA:***	
NOMBRE:	JAVIER LORA	***NOMBRE:***	KARITZA PACHECO
MAT.	13202-412243BLV	***MAT.***	