Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL AL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 032-2023

OBJETIVO: Supervisar y Verificar que las actividades realizadas se ejecutaron con la calidad y en los términos contratados.

1. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No	**MÍNIMA CUANTÍA N° 032-2023**		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
CONTRATISTA	PROINEC S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN PABLO PAYARES DÍAZ**		
NIT N°	900176111-1		
SUPERVISOR	**JOHN MANUEL OVIEDO PÉREZ- SEC. DE GOBIERNO.**		
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO**		
CERTIFICADOS	**N°**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10459 11029	19/04/2023 24/08/2023	$ 125.844.847,00 $ 50.767.747.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	101977 104318	23/05/2023 13/10/2023	$ 75.077.100,00 $ 50.229.900,00
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 75.077.100,00**		
VALOR ADICIONADO	**$ 50.229.900,00**		
ANTICIPO 30%:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**TRES (3) MESES**		
PLAZO ADICIONADO	**DOS (2) MESES**		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	**20/05/2023**		
FECHA DE INICIO	**02/06/2022**		
MODIFICACIONES	**N/A**		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante **NOTIFICACIÓN PERSONAL** se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de la misma me permito presentar el presente **INFORME DE SUPERVISION** comprendido entre el 2 de JUNIO de 2023 al 1 de SEPTIEMBRE de 2023, de conformidad con los **INFORME DE EJECUCIÓN** presentado por el **CONTRATISTA** y a la vigilancia ejercida por esta dependencia en los siguientes aspectos:

2.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el desarrollo del contrato, el contratista realizó la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato Interadministrativo N° 002-2023, que tiene por objeto: **"REALIZAR EL**

Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO", en el cual el contratista de Obra realizó labores de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema CCTV del Municipio de Sincelejo.

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 2 DE JUNIO DEL 2023 AL 1 DE SEPTIEMBRE del 2023 cuyo objeto es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO**, se llevaron a cabo por parte del contratista de obra, las siguientes actividades:

FECHA	TIPO DE MTTO	SISTEMA	CAMARA	DESCRIPCION
2/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	102	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 102 queda en servicio
3/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	44	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 44 queda en servicio
4/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	76	Se encuentra cámara fuera de servicio por problema eléctrico en alimentación 120VAC se procede con el ajuste de conexión por falso contacto, cámara 76 queda en servicio.
30/06/202	Correctivo	CCTV Fase-II	88	Se encuentra cámara fuera de servicio por falso contacto en conector de fibra óptica, se procede con el ajuste de conector, cámara 88 queda en servicio.
16/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	34	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en cámara PTZ, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 34 queda en servicio.
20/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	23	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 23 queda en servicio.
21/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	87	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 87 queda en servicio.
24/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	56	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 56 queda en servicio.

27/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	99	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 99 queda en servicio.

27/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	4	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad,cámara 4 queda en servicio.

FECHA	TIPO DE MTTO	SISTEMA	CAMARA	DESCRIPCION
2/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	102	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 102 queda en servicio.
3/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	44	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 44 queda en servicio
4/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	76	Se encuentra cámara fuera de servicio por problema eléctrico en alimentación 120VAC se procede con el ajuste de conexión por falso contacto, cámara 76 queda en servicio
6/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	88	Se encuentra cámara fuera de servicio por falso contacto en conector de fibra óptica, se procede con el ajuste de conector, cámara 88 queda en servicio.
16/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	34	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en cámara PTZ, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 34 queda en servicio
20/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	23	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 23 queda en servicio

21/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	87	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 87 queda en servicio.
24/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	56	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara. 56 queda en servicio
27/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	99	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 99 queda en servicio.
30/06/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	43	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 43 queda en servicio
2/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	23	Se encuentra cámara fuera de servicio por corte de fibra óptica, se procede con el empalme de fibra óptica, se usa reserva existente sin consumo de fibra nueva, se realiza n pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
5/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	22	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en cámara PTZ, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 22 queda en servicio
7/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	43	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 43 queda en servicio
8/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-I	74	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en tarjeta de control de motores de la cámara PTZ, se procede con la reparación de tarjeta sin novedad, cámara 74 queda en servicio.
9/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	27	Se encuentra cámara fuera de servicio por corte de fibra óptica, se procede con el empalme de fibra óptica, se usa reserva existente sin consumo de fibra nueva, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

17/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	16	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en tarjeta de control de motores de la cámara PTZ, se procede con la reparación de tarjeta sin novedad, cámara 16 queda en servicio.
19/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	2	Se encuentra cámara fuera de servicio por bloqueo de UPS, se procede con el reinicio del equipo sin novedad, cámara 2 queda en servicio
25/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	8	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en cámara PTZ, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 8 queda en servicio.
27/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	4	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 4 queda en servicio
27/07/2023	Correctivo	CCTV Fase-II	4	Se encuentra cámara fuera de servicio por daño en fuente de voltaje en switch de comunicaciones, se procede con el cambio de fuente de voltaje sin novedad, cámara 4 queda en servicio

61414	15/08/2023	CCTV Fase-II	PTZ133	130	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 133 del barrio pasa corriendo, se encuentra corte de fibra óptica generado por hurto por lo cual se procede con el tendido de 130 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme desde el corte de fibra óptica hasta la mufla más cercana y restaurar las cámaras pertenecientes a este ramal. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.

61415	17/08/2023	CCTV Fase-II	PTZ145	98	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 145 del barrio pasa vallejo, se encuentra corte de fibra óptica generado por hurto, por lo cual se procede con el tendido de 98 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme y restaurar las cámaras pertenecientes a este ramal. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61416	16/08/2023	CCTV Fase-II	CAI_CRUZ_MAYO	120	En la ruta de fibra óptica del anillo principal del barrio centro, se encuentra corte de fibra óptica generado por incendio de cable eléctrico, dejando por fuera todo el nodo cruz de mayo que compone 45 cámaras, por lo cual se procede con el tendido de 120 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme y restaurar las cámaras pertenecientes a este ramal. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61417	18/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ22	170	En la ruta de fibra óptica entre la cámara PTZ 22 y la PTZ 113 del barrio San Carlos, se encuentra corte de fibra óptica, generado por incendio de cable eléctrico trenzado, por lo cual se procede con el tendido de 170 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme y restaurar las cámaras pertenecientes a este nodo. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61418	20/08/2023	CCTV	PTZ14	220	En la ruta de fibra óptica entre la cámara PTZ 214 y la PTZ 240 del barrio san Vicente, se encuentra corte de fibra óptica generado por incendio de cable eléctrico trenzado, por lo cual se procede con

		Fase-I			el tendido de 220 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme desde el corte de fibra óptica hasta la mufla más cercana y restaurar las cámaras pertenecientes a este ramal. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61419	27/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ44	167	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 44 del sector de Venecia, se encuentra corte de fibra óptica generado por poda de árbol, dejando por fuera 5 cámaras del Florencia, por lo cual se procede con el tendido de 167 metros de fibra óptica, con el objetivo de realizar el empalme y restaurar las cámaras pertenecientes a este ramal. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61422	24/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ65	0	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 56, se encuentra corte de fibra generado por vandalismo, dejando por fuera 3 cámaras pertenecientes al nodo comando, por lo cual se procede con el empalme con mufla aprovechando una reserva de fibra óptica existente, por lo cual para este caso no se consume fibra óptica. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61423	24/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ70	0	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 70, se encuentra corte de fibra generado por vandalismo, dejando por fuera 3 cámaras pertenecientes al nodo Gran Colombia, por lo cual se procede con el empalme con mufla aprovechando una reserva de fibra óptica existente, por lo cual para este caso no se consume fibra óptica. Se realizan pruebas de

					comunicaciones sin novedad, cámara quedan en servicio.
61424	25/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ90	0	En el punto de cámara PTZ 90, se encuentra daño en breaker por elevación de voltaje, dejando la cámara fuera de servicio, por lo cual se procede con el cambio del breaker, dejando el punto de cámara en servicio sin novedad. Se realizan pruebas de comunicaciones, cámara quedan en servicio.
61425	7/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ65	0	En el punto de cámara PTZ 65, se encuentra falso contacto en conector de fibra óptica por desajuste, por lo cual se procede con cambio de pigtail (conector de fibra óptica LC) en switch de comunicaciones, dejando el punto de cámara en servicio sin novedad. Se realizan pruebas de comunicaciones, cámara quedan en servicio.
61426	9/08/2023	CCTV Fase-II	PTZ135	0	En el punto de cámara PTZ 135, se encuentra daño en tarjeta de control y módulo de visualización por humedad y deterioro, por lo cual se procede con el desmonte de cámara PTZ para la reparación. Se realizan pruebas de visualización y comunicación, cámara quedan en servicio.
61427	11/08/2023	CCTV Fase-II	CAI_FLORENCIA	0	En el punto de cámara del CAI FLORENCIA, se encuentra daño en switch del nodo principal de Florencia quedando por fuera todas las cámaras pertenecientes a este

					por lo cual se procede con la reinstalación del firmware al switch. Se realizan pruebas de comunicaciones, cámaras quedan en servicio.
61428	13/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ46	0	En la ruta de fibra óptica hacia el punto de cámara PTZ 46 - Teatro, se encuentra corte de fibra generado por el paso de camión sobre la vía, dejando por fuera 15 cámaras pertenecientes al a la zona sur de Sincelejo, por lo cual se procede con el empalme con mufla aprovechando la reserva de fibra óptica existente. Se realizan pruebas de comunicaciones sin novedad, cámaras quedan en servicio.
61430	16/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ76	0	En el punto de cámara PTZ 76, se encuentra daño en módulo de visualización de control y módulo de visualización, este presenta visualización con decoloración por lo cual se procede con el desmonte de cámara PTZ para la reparación. Se realizan pruebas de visualización y comunicación, cámara quedan en servicio.
61431	20/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ64	0	En el punto de cámara PTZ 64, se encuentra desmantelamiento de cable eléctrico por parte de la empresa Afinia, por lo cual se procede con la generación del servicio. Luego de esto se realiza la conexión del cable eléctrico desde el punto suministrado por la empresa electrificadora hasta el punto de cámara.
6160 1	4/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ1	CALLE CAUCA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6160 2	4/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ2	B. 20 DE JULIO CRA 12 A	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 3	4/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ3	BARRIO BOSTON	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 4	4/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ4	B. BITAR CRA9 CALLE 17	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 5	4/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ5	B. CORTIJO CRA 6C	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6160 6	4/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ6	DISTRITO MILITAR	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 7	4/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ7	FLORENCI A CRA 28B	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 8	4/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ 8	PARTE TRASERA ÉXITO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6160 9	5/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ 9	B. PIONERO CRA 10 CALLE 27 -LA LOCURA DEL PA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6161 0	5/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ1 0	B. LAS PALMAS CRA 25 CALLE 17B	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6161 1	5/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ11	B. LA SELVA CRA 5 CALLE 24	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6161 2	5/08/202 3	CCTV Fase-I	PTZ12	LOS MORMONES	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6161 3	5/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ13	BONGO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6161 4	5/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ14	SAN VICENTE	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6161 5	5/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ15	VENECIA CALLE 32	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.

6161 6	5/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ16	VERSALLES	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6161 7	5/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ17	BODEGAS ARTURO CUMPLIDO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6161 8	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ18	TERPEL SAN CARLOS	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.

6162 1	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ21	LOMA DEL TIGRE CRA 4 (20 ENERO)	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6162 2	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ22	CALLE CHACURI	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6162 3	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ23	NORTE	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6162 4	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ24	AVENIDA TOLU	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6162 5	6/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ25	SENA SUR	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6162 6	7/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ26	COLEGIO CAMILO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

61627	7/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ27	TRONCAL SENA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61630	7/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ30	BANCAFE - DAVIVIENDA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61628	7/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ28	SALIDA CHOCHO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6162 9	7/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ29	RAYCO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6163 1	7/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ31	DIAN	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6163 2	7/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ32	JUZGADOS - ALCALDIA ANTIGUA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6163 3	7/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ33	LAS VACAS	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6163 4	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ34	ZUMBADO-AV ALFONSO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61635	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ35	PALACIO DE LA PANTALETA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6163 6	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ36	HOTEL MAJESTIC	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6163 7	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ37	CONSERVATO RIO- CLARO CENTRO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6163 8	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ38	CALZATODO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

61639	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I		LA NARCISA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61640	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I		PUENTE PINTADO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
61641	8/08/20 2 3	CCTV Fase-I		EL PESCADOR	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.

6164 2	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ42	MAIZAL GLORIETA VIA MONTERIA (RETIRADA)	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6164 3	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ43	MAMA VIEJA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6164 4	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ44	IE. NORMAL SUPERIOR	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6164 5	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ45	CRUZ DE MAYO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6164 6	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I		TEATRO MUNICIPAL 1	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6164 7	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ47	CLINICA SANTA MARIA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6164 8	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I	PTZ48	TEATRO MUNICIPAL 2	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6164 9	9/08/20 2 3	CCTV Fase-I		PARQUE LOS PERIODISTAS	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6165 2	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ52	SENA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de

6165 3	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ53	ALFA AV. OKALA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6165 4	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ54	TERMINAL	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6165 5	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ5 5	ZUMBADO TRONCAL	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda

6165 6	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ5 6	HOSPITAL REGIONAL	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda
6165 7	10/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ5 7	PARQUE DEL PROGRESO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6165 8	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ5 8	COMANDO DPTO POLICIA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6165 9	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ59	LOS LAURELE S	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6166 0	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ60	PLAZA MAJAG UAL	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6166 1	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ61	POZO MAJAG UAL	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6166 2	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ62	CLUB SINCELEJO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de
6166 3	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ63	ESTADIO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de

6166 4	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ64	SIMON ARAUJ O	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de
6166 5	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ65	SIJIN	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de
6166 6	11/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ66	LA CASCADA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del

					punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61667	12/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ67	SALIDA MERCADO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61668	12/08/2023	CCTV Fase-I	PTZ68	CECAR	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6166 9	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ69	COLEGIO DEL NORTE CRA 6	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 0	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ70	CAMIL O TORRES	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 1	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ71	COLEGIO LAS MERCEDES	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6167 2	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ72	BARRIO LA TRINIDAD	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 3	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ73	AV BUCARAMAN G A CRA 9 CALLE 25	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6167 4	12/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ74	C. SATELITE CRA 4	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio

6167 5	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ75	BUCARAMANG A A. CAMILO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 6	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ76	BILLARES DON GUILLO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 7	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ77	BOTERO CRA 15A CALLE 25	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara

6167 8	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ78	CERRO LA POLLITA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6167 9	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ79	TIERRA GRATA CRA 18 CALLE 15	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 0	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ80	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 1	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PT Z8 1	VENECIA CRA 50 CALLE 26	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6168 2	13/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ82	PARQUE LAS MARGARITAS	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de
6168 3	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ83	MERCADO	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de

6168 4	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ84	MAJAGU AL CRA 16B (ANTENA)	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 5	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ85	CALLE EL CAMPO (IGLESIA CRISTO REY)	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 6	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ86	PINAR CRA 9 CALLE 23	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.

6168 7	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ87	EL SOCORRO - BARRIO FLORENCIA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 8	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ88	PETACA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
6168 9	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ89	LA FORD CRA 19B CALLE 14	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda

6169 0	14/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ90	PARQUE B. MOCHILA (COLEGIO)	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
6169 1	15/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ91	NUEVA ALCALDIA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de
6169 2	15/08/2 0 23	CCTV Fase-I	PTZ92	TACALOA	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio, con la novedad de

61693	15/08/20 23	CCTV Fase-I	PTZ93	SAN ROQUE	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio.
61694	15/08/20 23	CCTV Fase-I	PTZ94	SAN MIGUEL CALLE 25 CRA 28	Se llega al punto de cámara, se realiza inspección de equipos por recalentamiento o mal funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes de conectores, se verifica funcionamiento de fuentes de voltaje, trasformadores, interruptores y demás componentes que afecten el buen funcionamiento del punto de cámara, se realizan pruebas de comunicaciones, cámara queda en servicio con la novedad de perdida de señal al tratar de girar la cámara por medio del PTZ.
61409	25/08/20 23	CCTV Fase-II	AIRES TIPO CASSETE	SALA SIES	se realiza verificación del sitio, se encuentran 4 AIRES CONCIDIONADOS TIPO. CASSETTE en servicio, se realiza limpieza, ajustes, verificación de sensores, verificación de temperatura, inspección de presión en tuberías, se verifica funcionamiento y pruebas de enfriamiento, aire acondicionado queda en servicio

Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad

6141 0	25/08/2 0 23	CCTV Fase-II	AIRES MINI SPLIT DE 36	CUARTO DE EQUIPOS DEL COMANDO DE LA POLICIA	Se realiza verificación del sitio, se encuentra aire acondicionado tipo SPLIT de 36 000 BTU en funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes, verificación de sensores, verificación de temperatura, inspección de presión en tuberías, se verifica funcionamiento y pruebas de enfriamiento, aire acondicionado queda en servicio.
6141 1	26/08/2 0 23	CCTV Fase-II	AIRE DE 60.000 BTU	CUARTO DE MAQUINAS DEL COMANDO DE LA POLICIA	Se realiza verificación del sitio, se encuentra AIRE de 60 000 BTU en funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes, verificación de sensores, verificación de temperatura, inspección de presión en tuberías, se verifica funcionamiento y pruebas de enfriamiento, aire acondicionado queda en servicio.
6141 2	26/08/2 0 23	CCTV Fase-II	PLANTA ELECTRICA DE 50KVA	CUARTO DE MAQUINAS DEL COMANDO DE LA POLICIA	Se realiza verificación del sitio, se encuentra PLANTA ELECTRICA DE 50KVA en funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes, cambio de aceite, cambio de filtros, verificación de niveles de potencia y voltaje se verifica funcionamiento se realiza pruebas de arranque, plata no tiene cargador automático.

6141 3	26/08/2 0 23	CCTV Fase-II	UPS DE 50KVA	CUARTO DE MAQUINAS DEL COMANDO DE LA POLICIA	Se realiza verificación del sitio, se encuentra UPS DE 50KVA en funcionamiento, se realiza limpieza, ajustes, verificación de estado de baterías, verificación de fusibles, verificación de niveles de potencia y voltaje, se verifica funcionamiento se realiza pruebas de sostenibilidad, UPS

Durante la ejecución de estas obras, la interventoría realizó la labor que le corresponde, acompañando en todos los trabajos realizados a la empresa contratista, con el fin de vigilar el cabal cumplimiento de los ítems y obligaciones contenidas en el contrato.

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

La **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, realizo las actividades descritas como:

- Revisión documental: de requisitos contractuales para dar inicio a la obra (pólizas, aprobación de pólizas), del contrato de obra pública.
- Seguimiento y supervisión técnica de la ejecución de las actividades contractuales en el sitio de la obra, de forma permanente por el equipo de trabajo del contratista de interventoría, de lo cual se toma evidencia con material fotográfico.
- Verificación e inspección visual y técnica de la calidad de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.
- Medición y verificación de las cantidades realizadas por el contratista y elaboración de informe técnico de seguimiento.
- Revisión e inspección de los mantenimiento preventivo y correctivo realizados en el municipio de Sincelejo

O DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

A la presente adjunto constancia de pago de los aportes de la Seguridad Social (Salud y pensión) correspondientes a los períodos de ejecución del contrato.

2.2.3. ASPECTO FINANCIERO:

Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 59,9%

Para constancia se firma el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN**, a los trece (13) días del mes de octubre de 2023.


CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN FÍSICA
VALOR DEL CONTRATO	**$ 75.077.100,00**	**59,9%**
VALOR ADICIONADO	**$ 50.229.900,00**	
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 125.307.000,00**	
VALOR EJECUTADO	**$ 75.077.100,00**	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR AMORTIZADO	N/A	
% AVANCE FINANCIERO	59,9%	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 75.077.100,00**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SETENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($75.077.100)**	


JOHN MANUEL OVIEDO PÉREZ
Secretario de gobierno


Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 1
Foto 2
Foto 1
Foto 2
Foto 3


Foto 1
Foto 2
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Sincelejo

Sincelejo
Secretaría de Gobierno y Seguridad





