DOGERD

Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres – Calarcá

Dirección Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

200.

ALCALDÍA DE CALARCÁ

PARA TODOS

ALCALDÍA DE CALARCÁ
2020 - 2023
Correspondencia Enviada
2023EE10951
Ciudadano: JOSE DUBERNEY ORREGO GALLEGO
Fecha: 2023-10-20 11:04:29
Dependencia: Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD
Anexos: 0
Funcionario: DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por: Sandra Virgen

Calarcá Quindío, 12 de octubre del 2023

DOGERD-2023-556

Señor
José Duberney Orrego Gallego
Manzana A Casa 14 esquina – Barrio Cristo Rey
Celular 310 4465704

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica

José Duberney Orrego G.
20 octubre 2:03:pm

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, con el fin de informar que el día 06 de Julio de 2023, se realizó visita de Inspección ocular por parte del ingeniero civil Janley Roger Leyva Bravo adscrito a nuestra oficina en la cual se evidenció: Una casa de un piso cuya estructura es mampostería simple, la cual presenta varias grietas internas.

Los habitantes del bien inmueble deberán realizar seguimiento a dichas grietas y su compromiso es dar aviso a las autoridades correspondientes ante cualquier cambio significativo.

A la vivienda convergen tres aguas de diferentes vías y pendientes sin contar con estructuras de desagües como lo son los sumideros para recoger aguas lluvias y llevarlas hacia las recamaras existentes.

Se entienden los sumideros como estructuras que tienen por objeto realizar la recolección de aguas lluvias y escorrentía e impedir el ingreso de elementos solidos de gran tamaño que discurren por la superficie de vías o terrenos al sistema de alcantarillado pluvial o combinado. Es posible que se pueden presentar las inundaciones mencionadas por el peticionario teniendo en cuenta los largos recorridos de las vías y sus pendientes pronunciadas.

Teniendo en cuenta lo anterior se da traslado por competencia a las EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ – EMCA para que atiendan esta solicitud y realicen el diagnóstico pertinente acompañado de las soluciones técnicas.

Esperamos que la información aportada sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05/2022

VISITA N°		FECHA	Dia	11	Mes	07	Año	2023	LUGAR	Cristo Rey Mz 1 Casa 14 Esquina

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Jose Duberney Orrego			N° Cedula	18394433
Dirección	Mz 1 Casa 14 Esq	Barrio / Vereda		N° Contacto	3233884145

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultural
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mamposteria Simple	X	Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mamposteria Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mamposteria Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

SI		NO	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometeorológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Ferroviario	

CONCEPTO TÉCNICO

Vivienda de Un Piso que Presenta fisuras en Pared Por Posibles asentamientos diferenciales del terreno. Ademas no se Aprecia mamposteria confinada. Humedades algunas Producto Inundaciones

OBSERVACIONES

El Predio requiere Seguimiento de parte de sus habitantes y/o Propietario, toda vez que las fisuras son Intrinsecas a Procesos de asentamientos. De otro lado se da traslado a EMCA para que realice Visita Técnica al sector evalue Sumideros y descargas Para el se evitan Inundaciones en el sector dados los altos pendiente.

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evacuación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Jose Duberney Orrego Gallo	NOMBRE: Roger Leyva
C.C. 18394433 de Caloria	C.C. 89007234 de Arboletes
3233884145 - 3104465704	

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y acepto los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHO	

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05/2022

VISITA N°		FECHA	Día 06	Mes 07	Año 2023	LUGAR Calarcá

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	LUIS GUTIERREZ			N° Cedula	3298551
Dirección	MZ 1 CASA 14 ESQUINA	Barrio / Vereda	CRISTO REY	N° Contacto	3202190418

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultural
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
		X									

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple	X	Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

SI		NO	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometeorológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno

CONCEPTO TÉCNICO

Se encuentra un escenario de Posible riesgo asociado con Fenómeno de origen hidrometereológico cuando ocurren encharcamientos con lamina superior a 50 cm que puede afectar y según los peticionarios afecta a la vivienda en mención.

OBSERVACIONES

Encharcamientos inundaciones y avenidas torrenciales ocasionado por las escorrentías de aguas de la parte alta y de las vías aledañas que a falta de sumideros que se pueden conectar a las cañamaras existentes.

De acuerdo con lo anterior y por competencia se hace traslado a la Empresa EMCA para que atienda la situación que se presenta

RECOMENDACIONES

Diseñar las estrategias necesarias por parte de la empresa encargada del alcantarillado y POT supuesto a Planeación municipal para que el Urbanismo sea bien planificado y se atiendan las normas.

EVACUACIÓN

Evacuación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA:
NOMBRE: Luis Alfonso Gutierrez
C.C. 3298551 de Pueblo Tapao
3202190418

FIRMA:
NOMBRE: ING. ROGER LEYVA
C.C. 89.007734 de ARMENIA


Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACH

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

PÁGINA_____ DE_____

CIUDAD / LUGAR	Manzana A casa 14 esquina BARRIO Cristo Rey	FECHA	06/07/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION: Daño en la vivienda por inundación a causa de las aguas lluvias		



Pendientes pronunciadas




Casa Manzana A casa 14 Barrio Cristo Rey



Recamaras de alcantarillado donde pueden desaguar las aguas lluvias captadas por los sumideros inexistentes

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014



Panorámica del sector



Pendientes pronunciadas

Avda cdad por la IGLESIA CRISTO REY

	RECEPCIÓN DE QUEJAS	CÓDIGO: RE-SJC-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD	CALARCA - QUINDIO	FECHA	21-06-2023	HORA	2:30 .
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				
DATOS PERSONALES DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA					
NOMBRE	Jose Duverney Orozco. Gallego.	N° CÉDULA	18394433.		
DIRECCIÓN	B/ Cristo Rey Mz A. Casa 14 Esq.	N° CONTACTO	3104465704.		

MOTIVO DE LA QUEJA (Descripción de los Hechos)

Solicito Visita Tecnica de inspeccion ocular por. daño en la vivienda debido a las aguas lluvias.

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Recibida:
~~2023RE6421~~
Ciudadano: JOSE DUVERNEY OROZCO GALLEGO
Fecha: 2023-06-21 14:31:58
Asunto: SOLICITUD VISITA
Anexos: 0
Destinatario:
DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Recibido por:
ISABEL CRISTINA ANGEL LEAL
PQRS asociado: No aplica

QUEJA INTERPUESTA CONTRA: (En caso de aplicar)			
NOMBRE		N° CÉDULA	
DIRECCIÓN		N° CONTACTO	

ATENCIÓN DE LA QUEJA

NOMBRE PETICIONARIO:
C.C. 18394433 Calarca (Q)

ELABORÓ:		DESPACHO		REVISÓ	

DOGERD

Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres - Calarcá

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE10954
Ciudadano: MARIA DEL CARMEN MEJIA
Fecha: 2023-10-20 11:08:49
Dependencia: Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD
Anexos: 0
Funcionario: DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por: Sandra Virgen

Calarcá Quindío, 13 de octubre del 2023

DOGERD-2023 - 566

Señor
María del Carmen Mejía
Mz J casa 6 Barrio la Huerta
Celular 320 6649193

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, informando que el día 10 de Octubre de 2023, se realizó visita de Inspección ocular por parte del ingeniero civil Janley Roger Leyva Bravo adscrito a nuestra oficina en la cual se evidenció:

(1) Almendro, asociado a cableoperadores y a red de baja tensión eléctrica trenzada que requiere de tala o poda. Se dará traslado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío para los fines pertinentes y de acuerdo con su competencia.

Esperamos que la información aportada sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	10	Mes	10	Año	2023	LUGAR	LA FLORIDA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA					
Nombre	MARIA DEL CARMEN			N° Cédula	41811167
Dirección	MZ 7 CASA 6	Barrio / Vereda		N° Contacto	3117581673

USO DE SUELO								
Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE											
Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL								
Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)											
Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE			
Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO											
Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se realiza Visita de Inspección Ocular para la revisión de árbol que amenaza con hacer contacto directo con la red de tensión electrica

OBSERVACIONES

Se encontró arbol de gran tamaño que amenaza riesgo por entrar en contacto con la red eléctrica del sector. Con alguna de las caidas de las hojas dejan sin servicio de algunas viviendas tipo colmatan las canales de desagues de las cubiertas de las viviendas de la mz J. Se dará traslado a la CRQ para los fines pertinentes.

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN							
Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Juan David Bermúdez S.	NOMBRE: ING. ROGER LEYVA
C.C. 1007527077 de Calarcá	C.C. 8409234 de Armenia
3174378544	

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE	Maria del Carmen	CARGO		DESPACHÓ	

41811167
3117581673

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD / LUGAR	MZ J CASA 6 BARRIO LA HUERTA CALARCA Q	FECHA	10/10/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR ARBOLO QUE AMENAZA RIESGO		





DOGERD
Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres Calarcá
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

C.R.Q Gestion Documental
RAD: E12292-23 23/10/2023 09:13 AM
ANEXOS: 3 FOLIOS
ORÍGEN: ALCALDÍA DE CALARCA ND
DESTINO: CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
ASUNTO: TRASLDO VISITA TECNICA POR COMPETENCIA ARBOL
RADICADO POR: LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

Calarcá Quindío, 13 de octubre del 2023 DOGERD-2023- 567

Doctor
Carlos Ariel Truke Ospina
Subdirector de Regulación y Control Ambiental CRQ
Armenia Quindío

Asunto: Traslado visita técnica por competencia árbol (1) Almendro, asociado a cableoperadores y a red de baja tensión eléctrica trenzada que requiere de tala o poda - Municipio de Calarcá Quindío.

Cordial saludo.

De manera atenta y respetuosa por medio del presente oficio nos permitimos dar traslado a la visita técnica realizada por parte del Ingeniero Civil Janley Roger Leyva Bravo adscrito a esta oficina.

Lo anterior con el fin de que desde sus competencias determinen la poda o tala del árbol objeto de la solicitud hecha por la ciudadana María del Carmen Mejía.

Se anexa: Acta de visita
Registro Fotográfico

Atentamente

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE10956
Ciudadano: CRQ
Fecha: 2023-10-20 11:11:35
Dependencia: Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: TRASLADO VISITA TÉCNICA
Anexos: 2
Funcionario: DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por: Sandra Virgen

Proyectó y elaboró: janley roger Leyva bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – directora DOGERD

DOGERD

Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres – Calarcá

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ PARA TODOS 2020 - 2023

Calarcá Quindío, 13 de octubre del 2023 DOGERD-2023-563

Señor
HUMBERTO HERRERA VALENCIA
Carrera 27A No. 30ª-602
Barrio Valencia
Celular 3206649193
Calarcá Quindío

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, informando que el día 10 de octubre de 2023, se realizó visita de inspección ocular por parte del ingeniero civil Janley Roger Leyva Bravo, adscrito a nuestra oficina en la cual se evidencio:

Una casa de un piso cuya estructura es madera, la cual presenta desentechamiento en cocina, alcoba, sala comedor y hall a causa de las fuertes lluvias de los últimos días.

Teniendo en cuenta lo anterior lo invitamos para que se acerque a la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, para brindar ayuda humanitaria en situación de emergencia.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – ingeniero contratista
Reviso: Jenny Alexandra Aristizábal Vélez/Abogada/contratista

	VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR **Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres**	**CÓDIGO: RE-GRD-01** **VERSIÓN: 01** **FECHA:** 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	10	Mes	10	Año	2023	LUGAR	B/ VALENCIA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA					
Nombre	HUMBERTO HERRERA			N° Cédula	15.897.472
Dirección	CRA 27A # 30A-62	Barrio / Vereda	VALENCIA	N° Contacto	3206649193

USO DE SUELO								
Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE											
Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL								
Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla	X	OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)											
Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas	M	Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE			
Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO											
Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se realizo visita técnica de Inspección Ocular por parte del Ingeniero Civil contratista Janley Rada Leyva, evidenciando vivienda de un piso construida en madera rudimentaria y cubierta

OBSERVACIONES

con tejas deprimidas y de diferentes materiales que fueron desechadas en alcoba y cocina a causa de las fuertes lluvias de los ultimos dias

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN							
Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS


POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA: Humberto Herrera NOMBRE: Humberto C.C. 15897472 de Ciénaga 3206649193	FIRMA: NOMBRE: ING. ROGER LEYVA C.C. 8900723 de Aracataca


Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014


CIUDAD / LUGAR	CARRERA 27 A No. 30 A – 602 BARRIO VALENCIA CALARCA Q	**FECHA**	10/10/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR DESENTECHAMIENTO VIVIENDA		





	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014





	RECEPCIÓN DE QUEJAS	CÓDIGO: RE-SJC-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD	CALARCA - QUINDIO	FECHA	09-10-2023	HORA	9:20.
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				

DATOS PERSONALES DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA

NOMBRE	Humberto Herrera.	N° CÉDULA	15.897.472.
DIRECCIÓN	B/Valencia Cra 27A N° 30A-602.	N° CONTACTO	3206649193

MOTIVO DE LA QUEJA (Descripción de los Hechos)

Solicitud visita tecnica por daño en vivienda debido a las fuertes lluvias viendose afectada la cobierta de la vivienda.

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Recibida: 2023RE10267
Ciudadano: HUMBERTO HERRERA
Fecha: 2023-10-09 09:23:22
Asunto: SOLICITUD VISITA
Anexos: 0
Destinatario:
DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Recibido por:
ISABEL CRISTINA ANGEL LEAL
PQRS asociado: No aplica

QUEJA INTERPUESTA CONTRA: (En caso de aplicar)

NOMBRE		N° CÉDULA	
DIRECCIÓN		N° CONTACTO	

ATENCIÓN DE LA QUEJA

NOMBRE PETICIONARIO: Humberto Herrera
C.C. 15897472

ELABORÓ:		DESPACHO		REVISÓ	

DOGERD

Dirección Operativa de Gestión del riesgo de Desastres - Calarcá

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ PARA TODOS 2020 - 2023

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE10856
Ciudadano: **SHIRLEY VALLEJO OLAYA**
Fecha: **2023-10-19 09:02:26**
Dependencia: **Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres**
Asunto: **RESPUESTA SOLICITUD**
Anexos: **0**
Funcionario: **DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ**
Radicado por: **Sandra Virgen**

Quindío, 13 de octubre del 2023 DOGERD-2023-574

Señora
Shirley Vallejo Olaya
Carrera 26 No. 32 -- 76 Barrio América
L.C

Asunto: Respuesta a Recepción de queja y solicitud de visita técnica

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, informando que el día 12 de Septiembre de 2023, se realizó visita técnica de Inspección ocular, por parte del ingeniero civil contratista Janley Roger Leyva Bravo adscrito a esta oficina donde se encontró que la palma objeto de la solicitud es de mediana altura , sin follaje, el cual tiene mal estado fitosanitario y debilidad en su base por poco arraigo de sus raíces al terreno debe ser intervenido (talado). Por ser un predio de propiedad privada corresponde al propietario realizar el procedimiento de permisos e intervenciones.

Teniendo en cuenta lo anterior se informa que para la realización de dicha intervención se debe hacer ante la Corporación autónoma Regional del Quindío, quien es la entidad competente para la expedición de permisos si fuera el caso.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

9.27 A.M. 19 OCT

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	12	Mes	09	Año	2023	LUGAR	B/ AMERICA CRA 26 #32-76

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Shirley Vallejo Clavijo			N° Cédula	24.573.856
Dirección	CRA 26 #32-76	Barrio / Vereda	AMERICA	N° Contacto	312-830 1388

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (**N:** Ninguno **L:** Leve **M:** Moderado **S:** Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

LA VISITA TÉCNICA ARROJA COMO RESULTADO QUE SE VISUALIZA UNA PALMA SIN FOLLAJE MUY DELGADA CON TRONCO NO MAYOR A 30CM Y ALTURA SUPERIOR A 15M., CUYA BASE MUESTRA INESTABILIDAD Y RIESGO

OBSERVACIONES

Se sugiere a los Propietarios hagan tala dicha Palma por personal idóneo ya que por estar en predio privado corresponde a ellos su mantenimiento y disposición para ser intervenida.

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Shirley Vallejo,	NOMBRE: ROGER LEYVA
C.C. 24573856 de Pcc	C.C. 8900734 de Arm
3128301388	

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD / LUGAR	Carrera 26 No. 32- 76 BARRIO LAS Américas CALARCA Q	**FECHA**	12/09/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR árbol en riesgo		



Vista Técnica barrio las América, palma con solo tronco y sin follaje- en predio privado

490
Predio Privado Inter-
Mene Rmodist

RECEPCIÓN DE QUEJAS

CÓDIGO: RE-SJC-01
VERSION: 01
FECHA: 06-10-2014

CIUDAD	CALARCA - QUINDIO	FECHA		HORA	
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				
DATOS PERSONALES DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA					
NOMBRE	Shirly Vallejo.		N° CÉDULA		
DIRECCIÓN	Cra 26 N° 32-76 B/ las Americas.		N° CONTACTO		

MOTIVO DE LA QUEJA (Descripción de los Hechos)

Solicitud Visita Tecnica para mirar una palma y Tramitar permiso para poda o tala.

QUEJA INTERPUESTA CONTRA: (En caso de aplicar)

NOMBRE		N° CÉDULA	
DIRECCIÓN		N° CONTACTO	

ATENCIÓN DE LA QUEJA

NOMBRE PETICIONARIO:
C.C.

ELABORÓ:		DESPACHO		REVISÓ	

DOGERD

Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres - Calarcá

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres

1200

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

Calarcá Quindío, 19 de octubre de 2023

DOGERD-2023-586

Señor
EDWARD RODRIGUEZ
Vereda Pradera Alta – Finca Villa Andrea
L.C

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica finca Villa Andrea

Cordial Saludo;

20-10-2023

El Municipio de Calarcá a través de la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual establece que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible, se permite dar respuesta a su solicitud informando que:

- El día 11 de octubre de 2023, se realizó visita de inspección ocular por parte del ingeniero civil contratista Janley Roger Leyva Bravo adscrito a esta oficina, donde se logra identificar un muro en tierra armada, el cual es construido de manera artesanal para que haga de estructura de contención lineal.
- El muro mencionado, no permite observar un relleno granular cohesionado mediante refuerzos horizontales, un parámetro vertical en su cara que sirva de contención ni un sistema de drenaje, lo que indica que su construcción no obedece a los parámetros de construcción de un muro de estas características; por el contrario, se aprecian sectores rotos, afectados sin cohesión y con el material granulado suelto y erosionado.
- Es importante mencionar que, según lo manifestado por habitantes del sector, dicho muro fue construido por los propietarios del establecimiento comercial "El Barco", el cual no contaba con servicio de atención al publico al momento de realizar la visita.
- Así mismo, se advierte que el muro presenta un alto riesgo de colapso, generando una amenaza para los sectores aledaños a su construcción, esto

debido a la ausencia de parámetros de construcción mencionados anteriormente.

Finalmente, La Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Calarcá, Quindío (DOGERD), advierte que la gestión del riesgo es responsabilidad no solo de las autoridades, sino de todos los habitantes del territorio colombiano.

Se anexa:

Acta de visita
Registro fotográfico

Cordialmente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y Elaboro: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD

C.C Secretaria de Planeación de Calarcá – Arquitecto José Joaquín Caicedo Mora

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	11	Mes	10	Año	2023	LUGAR	PREDIO VILLA ANDREA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre				N° Cédula	79642457
Dirección	Vda PRADERA ALTA PREDIO VILLA ANDRES	Barrio / Vereda	Vda. PRADERA ALTO	N° Contacto	3026672575

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
X											

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (**N:** Ninguno **L:** Leve **M:** Moderado **S:** Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se realiza visita de Inspección Ocular de un muro en tierra armada construido artesanalmente para que hace de estructura de contención lineal compuesta por materiales férreos, a la que se aplican armaduras dispuestas según planos horizontales para mejorar sus propiedades mecánicas.

OBSERVACIONES

El muro en tierra armada no permite entrever aún en aquellos sectores donde un relleno granular cohesionado mediante refuertos horizontales un paramento (horizontal) vertical en su cara vista que sirve de contención y un sistema de drenaje. Por el contrario si permite ver sectores del muro rotos, afectados, sin cohesión y con el material granular suelto, erosionado. Dicha muro se entiende fue construido por el Propietario del Restaurante Vecino "EL BARCO"

RECOMENDACIONES

Sin estar al momento de la visita el establecimiento de Comercio "El Barco" en servicio ya que no esta actual en servicio al cliente se advierte que dicho muro soportara al parecer la carga de vehiculos ya que en su sector aledaño se instalaran los parqueaderos, siendo así el Predio Villa Andrea y sus habitantes al estar ubicada ladera abajo se encuentra en ALTO RIESGO dadas las condiciones actuales del muro en tierra armada.

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA:
NOMBRE: EDWARD RODRIGUEZ
C.C. 79642457 de BOGOTA
Cel 302 6672575

FIRMA:
NOMBRE: ING. ROGER LEYVA
C.C. 8900723 de Armenia

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014


CIUDAD / LUGAR	Vereda Pradera Alta predio finca Villa Andrea - Calarcá	**FECHA**	11/10/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR MURO en tierra armad en proceso de erosión y desestabilización que pone en riesgo a la vivienda aguas debajo del terreno del Barco, establecimiento de comercio.		





	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014





	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014



33

RECEPCIÓN DE QUEJAS

CÓDIGO RE-S-IC-01
VERSION 01
FECHA 06-10-2014

CIUDAD	CALARCA - QUINDIO	FECHA	25-08-2023	HORA	9:45 -
DEPENDENCIA	DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				

DATOS PERSONALES DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA

NOMBRE	EDWARD RODRIGUEZ.	N° CÉDULA	79642457.
DIRECCIÓN	VEREDA PUADERA ALTA PUNTO FINCA VILLA ANDREA	N° CONTACTO	3026672575

MOTIVO DE LA QUEJA (Descripción de los Hechos)

Solicito Visita de inspeccion ocular ya que debido a construccion Obra esta Gerencia Riesgo de derrumbe en mi Predio. Por movimiento de tierra. ademas generando desvio de aguas afectando el Predio.

El Predio limita con el "Barco"

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Recibida:
2023RE8663
Ciudadano: EDWAR RODRIGUEZ
Fecha: 2023-08-25 09:34:44
Asunto: SOLICITUD VISITA
Anexos: 0
Destinatario:
DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Recibido por:
ISABEL CRISTINA ANGEL LEAL
PQRS asociado: No aplica

QUEJA INTERPUESTA CONTRA: (En caso de aplicar)

NOMBRE		N° CÉDULA	
DIRECCIÓN		N° CONTACTO	

ATENCIÓN DE LA QUEJA

NOMBRE PETICIONARIO: Edward Rodriguez
C.C. 79642457

ELABORÓ:		DESPACHO		REVISÓ	

DOGERD

Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres - Calarcá

Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE10763
Ciudadano: **EDEQ**
Fecha: **2023-10-17 11:39:57**
Dependencia:
Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: **TRASLADO VISITA TECNICA**
Anexos: **2**
Funcionario:
DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por:
Sandra Virgen

ALCALDÍA DE CALARCÁ PARA TODOS 2020 - 2023

Calarcá Quindío, 13 de octubre del 2023

DOGERD-2023- 569

Señores

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A
Armenia Quindío

Calarcá

Asunto: Traslado visita técnica por competencia árbol, asociado a cableoperadores y a red de tensión eléctrica que requiere de tala o poda, sector Colegio león de Greiff - Municipio de Calarcá Quindío.

Cordial saludo.

De manera atenta y respetuosa por medio del presente oficio nos permitimos dar traslado a la visita técnica realizada por parte del Ingeniero Civil Janley Roger Leyva Bravo adscrito a esta oficina.

Lo anterior con el fin de que desde sus competencias determinen la poda o tala del árbol objeto de la solicitud hecha.

Se anexa: Acta de visita
Registro Fotográfico

Atentamente

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Recibido:
Jessica Tatiana Cortes Canales P.
18/10/2023
04:36pm

Proyectó y elaboró: janley roger Leyva bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – directora DOGERD

	VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR **Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres**	**CÓDIGO: RE-GRD-01** **VERSIÓN: 01** **FECHA:** 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	10	Mes	10	Año	2023	LUGAR	B/ HUERTAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____ MZ N CASA 10 MÁS ARRIBA COLEG. LEON GREIFF

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Diana Ma García			N° Cédula	1097404293
Dirección	MZ N CASA 10	Barrio / Vereda	HUERTA	N° Contacto	3148832725

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X				X				

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (**N:** Ninguno **L:** Leve **M:** Moderado **S:** Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se realiza visita técnica de inspección ocular por parte del ingeniero civil contratista encontrado árboles cuyas ramas están muy cercanas a las redes eléctricas.

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA: Diana M. García.
NOMBRE: Diana Marcela García
C.C. 1097404293 de Calarcá Q.
Cel: 314-8832725

FIRMA:
NOMBRE: ING. ROGER [illegible]
C.C. [illegible] de Arm

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

PÁGINA_____ DE_____

CIUDAD / LUGAR	MZ N CASA 10 BARRIO LA HUERTA MAS ARRIBA DEL COLEGIO LEON DE GREIFF CALARCA Q	**FECHA**	10/10/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR ARBOL QUE AMENAZA RIESGO		

