FORMATO INFORME EJECUTIVO

REQUISITOS HIGIENICOS	C	%	NC	%
Control de materias primas e insumos	14	100%	0	0%
Prevención de la contaminación cruzada.	14	100%	0	0%
Manejo de temperaturas	4	29%	10	71%
Condiciones de almacenamiento.	14	100%	0	0%





Tabla # 5 Resultados de inspección P.M La Concordia

Grafica # 5 Resultados de inspección P.M La Concordia

SANEAMIENTO	C	%	NC	%
Suministro y calidad de agua potable.	14	100%	0	0%
Residuos líquidos	14	100%	0	0%
Residuos sólidos.	14	100%	0	0%
Control integral de plagas.	14	100%	0	0%
Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	14	100%	0	0%
Soportes documentales de saneamiento.	14	100%	0	0%



Los hallazgos evidenciados más relevantes en los establecimientos visitados en la plaza de mercado La Concordia fueron:

- El **100 %** no cumple con el parámetro de ubicación ya que existen focos de insalubridad como empozamiento de aguas y basuras alrededor de la plaza de mercado.
- En la plaza de mercado La Concordia el **14 %** de los establecimientos no cumplen la condición de pisos ya que se videncia pisos con grietas.
- El **79 %** no cumple con los requisitos de techo y ventilación ya que se observa claraboyas sin protección que evite el ingreso de plagas y el techo con falta de mantenimiento de pintura.
- **El 7%** deben realizar mantenimiento de mesón con desprendimiento de baldosas.
- **El 7%** no evidencian reconocimiento médico de aptitud de los manipuladores de alimentos.
- **El 7%** no cumplen con buenas prácticas higiénicas ya que los personales manipuladores de los alimentos no usan dotación de color claro, no usan protección del cabello y usan accesorios.
- **El 71 %** de los establecimientos de preparación no cuentan con la implementación de termómetro para control de temperaturas de refrigeración y cocción.

Plaza de mercado La Satelite: Se visitaron 16 establecimientos, 12 visitas a adjudicataios de expendio de alimentos (expendio de frutas y verduras, graneros, etc) y 4 vistas a establecimientos de preparación de alimentos (restaurantes y cafeterias).

FORMATO INFORME EJECUTIVO

Tabla # 6 Resultados de inspección P.M La Satélite

CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO	C	%	NC	%
Localización y diseño.		0%	16	100%
Condiciones de pisos y paredes.	7	44%	9	56%
Techos, iluminación y ventilación.)	12	75%	4	25%
Instalaciones sanitarias.	16	100%	0	0%

Grafica # 06 Resultados de inspección P.M La Satélite




Tabla # 07Resultados de inspección P.M La Satélite

EQUIPOS Y UTENSILIOS	C	%	NC	%
Condiciones de equipos y utensilios	16	100%	0	0%
Superficies de contacto con el alimento	13	81%	3	23%

Grafica # 07 Resultados de inspección P.M La Satélite




Tabla # 8 Resultados de inspección P.M La Satélite

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	C	%	NC	%
Estado de salud.	16	100%		0%
Reconocimiento médico.	8	50%	8	50%
Prácticas higiénicas.	7	44%	9	56%
Educación y capacitación.	13	81%	3	19%

Grafica # 08 Resultados de inspección P.M La Satélite




Tabla # 9 Resultados de inspección P.M La Satélite

Grafica # 09 Resultados de inspección P.M La Satélite

FORMATO INFORME EJECUTIVO

REQUISITOS HIGIENICOS	C	%	NC	%
Control de materias primas e insumos.	16	100%	0	0%
Prevención de la contaminación cruzada.	16	100%	0	0%
Manejo de temperaturas	9	56%	7	44%
Condiciones de almacenamiento	16	100%	0	0%





Tabla # 10 Resultados de inspección P.M La Satélite

Grafica # 10 Resultados de inspección P.M La Satélite

SANEAMIENTO	C	%	NC	%
Suministro y calidad de agua potable.	14	88%	2	13%
Residuos líquidos.	16	100%	0	0%
Residuos sólidos.	14	88%	2	13%
Control integral de plagas	16	100%	0	0%
Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	13	81%	3	19%
Soportes documentales de saneamiento	14	88%	2	13%



Los hallazgos evidenciados más relevantes en los establecimientos visitados en la plaza de mercado La Concordia fueron:

- El **100 %** no cumple con el parámetro de ubicación ya que existen focos de insalubridad como empozamiento de aguas y basuras alrededor de la plaza de mercado.
- En la plaza de mercado La Concordia el **59%** de los establecimientos no cumplen la condición de pisos ya que se videncia pisos con grietas.
- El **25 %** no cumple con los requisitos de techo y ventilación ya que se observa claraboyas sin protección que evite el ingreso de plagas y el techo con falta de mantenimiento de pintura.
- **El 23%** deben realizar mantenimiento de pintura en estantería, mayor limpieza en canastillas de exhibición de productos.
- **El 50 %** no evidencian reconocimiento médico de aptitud de los manipuladores de alimentos.
- **El 56%** no cumplen con buenas prácticas higiénicas ya que los personales manipuladores de los alimentos no usan dotación de color claro, no usan protección del cabello y usan accesorios.
- **El 19 %** del personal manipulador de los alimentos no evidencia soportes de capacitaciones en manipulación adecuada de los alimentos programadas.
- **El 44 %** de los establecimientos de preparación y expendio de alimentos de alto riesgo no cuentan con controles ni registros de temperaturas de refrigeración y cocción.
- **El 19 %** deben mejorar procedimientos de limpieza por evidencia de suciedad en canastillas de exhibición.

FORMATO INFORME EJECUTIVO

Registro fotográfico de visitas a establecimientos en plazas de mercado.



Como evidencia se anexan las listas de chequeo realizadas en cada establecimiento.

ACTIVIDAD 4: APOYAR LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS SANITARIOS O DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO QUE CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2023 en articulación de la Secretaría De Emprendimiento, Secretaría De Salud y la Policía Nacional se realizó un operativo de control a la venta informal de la bebida denominada "Chamberlain" lo cual genera invasión y desorden de los corredores y exteriores en la plaza por personas en estado de embriaguez. Durante el operativo se realizó el retiro a dos señoras vendedoras informales de la bebida Chamberlain las cuales se encontraban en los corredores exteriores de la plaza de mercado y fueron sensibilizadas de las posibles consecuencias y afectaciones a la salud por el consumo de una bebida que no tiene autorización de comercialización, ni control de producción. A su vez se le informó que podían ser multados mediante comparendos por parte de la policía.



FORMATO INFORME EJECUTIVO

ACTIVIDAD 5: APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA A LOS PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2023 se realizó capacitación a los adjudicatarios de la plaza de mercado La Satélite el 18 de noviembre de 2023 y La Concordia el 17 de noviembre 2023. La temática que se trato fue: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ACUERDO MUNICIPAL N°2021004 DEL 29 DE ABRIL DE 2021** con el objetivo de recordar a los adjudicatarios el manejo adecuado de los residuos sólidos para evitar focos de contaminación de insalubridad dentro y fuera de la plaza, también el adecuado manejo de las grasas generadas para evitar taponamientos de las tuberías y alcantarillas, se les dio a conocer los derechos y obligaciones de los adjudicatarios según lo establecido en el acuerdo municipal. Durante la capacitación se contó con la asistencia de 22 personas de la P.M La Concordia y 42 personas de la P.M La Satélite.









Registro de presentaciones usadas en la capacitación.

ACTIVIDAD 6: DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN DESIGNADAS POR SU JEFE INMEDIATO DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

- Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 19 de noviembre de 2023 se realizó los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2023, jornada de sensibilización en cada uno de los restaurantes y establecimientos de preparación de alimentos sobre el manejo adecuado de grasas para evitar los vertimientos de estas por las tuberías ya que se han venido presentando taponamientos en las

FORMATO INFORME EJECUTIVO

alcantarillas generando malos olores en las instalaciones de la plaza de mercado, durante esta jornada los adjudicatarios se comprometieron a dar mejor manejo a los residuos sólidos y grasas generados de la preparación de alimentos y no verterlos por los sifones. Anexo Planilla de asistencia de los adjudicatarios sensibilizados.






- Se elaboró una base de datos de los adjudicatarios visitados durante el año en las plazas de mercado La Concordia y La Satélite con el estado actual de cumplimiento de requisitos sanitarios y normativos según lo establece la Res. 2674 de 2013.
- Se apoyó con la caracterización en la base de datos de los adjudicatarios de las dos plazas de mercado La concordia y La Satélite.
- Se apoyó con la elaboración de la base de datos de adjudicatarios por actividades que realizan en las plazas de mercado.

FIRMA: _____

MARLY JOHANNA LOSADA ORTIZ
C.C. 30.509.479 de Florencia
Ing. De Alimentos- contratista

ANEXO PANTALLAZOS BASES DE DATOS


Imagen 1. Base de datos Consolidado de viitas realizadas en Plazas de Mercado



CONSOLIDADO VISITAS REALIZADAS PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADJUDICATARIO	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CODIGO DE LOCAL	1. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO				2. EQUIPOS Y UTENSILIOS	
					1.1 Localizacion y diseño (Resolución	1.2 Condiciones de pisos y paredes (Res	1.3 Techos, iluminacion y ventilación (R	1.4 Instalaciones sanitarias. (Resolución	2.1 Condiciones de equipos y utensilios (Re	2.2 Superficies de contacto con el
1	Silvia Rojas Tique	40981563	RESTAURANTE	C-76	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Dagoberto Cabezas	18162447	RESTAURANTE	C-59	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Luz Marina Muñoz Gutierrez	40756730	RESTAURANTE	500672-500673-500238	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
4	Yigda María Marulanda	40760658	CAFETERIA	C-106	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	María Deicy Ramirez	51846636	CAFETERIA	C-067	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Leidy Victoria Peña Otalvaro	40777499	RESTAURANTE		No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Luis Alfredo Bonilla	17681052	PREPARACIÓN DE JUGOS	C-073	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Miguel Angel Murillo	17105727	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS		No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Olga Edth Solarte	30505921	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS		No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Yesith Vasquez Castro	17642514	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS	500690	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Deicy Soto Antury	40774651	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS		No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Sandra Milena Yanten Flor	30506156	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS		No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Cesar Augusto Castañeda	96356329	SALSAMENTARIA	C-107, C-102	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Imagen 2. Base de datos de listado de establecimientos por actividades comerciales PM La Satélite




Listado de locales activos por actividades de la plaza Satélite 2023...

	CODIGO EMPRENDIMIENTO	CODIGO TRIBUTOS	CARPETA	CAJA	RESOLUCION EMPRENDIMIENTO	ACTIVIDAD ECONOMICA	AREA ACTUAL	UBICACION	ADJUDICATARIO	CEDULA	SEXO	EDAD	ESCOLARIDAD	SUBSIDIOS	TELEFONO	Resol
1	500504		51		SIN RS ADJUDICACION	Restaurante	2,7	INTERNO	ALBA LUZ ESPAÑA SILVA	40.757.309	FEMENINO					Sin Re d Adjud docur 20
2	501159				SIN RS ADJUDICACION DE CESION	VENTA DE COMIDAS	6	INTERNO	DIANA PATRICIA CAHVEZ CASTRO							Sin Re d Adjud
					Resolución de Adjudicación No 807 del 14				LUZ STELLA							


RESTAURANTES Y COMIDAS | SERVICIO DE BAÑOS | CONSOLIDADO

Imagen 3. Base de datos de listado de establecimientos por actividades comerciales PM La Concordia



CEDULA	NOMBRES	SEXO	EDAD	ESCOLARIDAD	SUBSIDIOS DEL ESTADO	TELEFONO	E-MAIL	ACTIVIDAD ECONOMICA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRACTICAS HIGIENICAS DEL PERSONAL	EXAMEN MÉDICO
40.768.933	AMALIA DELGADO BERNAL							VENTA VERDURAS			
17.625.696	ISRAEL FLOREZ BOCANEGRA					3228726361		VENTAS DE VERDURA	VENTAS DE VERDURAS AMALIA		
96.333.155	JAIME GARCIA BARRIOS							VENTA DE VEDURAS			
41.100.256	MARIA ESTHER CALVACHE SANTACRUZ							VENTA DE VERDURAS			
26.617.562	GLORIA MARIA HOME ROJAS							FRUTAS Y VERDURAS			
17.625.696	ISRAEL FLOREZ BOCANEGRA							VENTA DE VERDURAS			

Imagen 3. Base de datos de establecimientos y caracterización de adjudicatarios de PM La Concordia



No.	CODIGO NOMT	OTRO CODIGO	UBICACION	DIRECCION	M2	CEDULA	NOMBRES	SEXO	EDAD	ESCOLARIDAD	SUBSIDIOS DEL ESTADO	TELEFONO
1	500001	C-001	ENTERNO	ENTORNO CALLE 16	70,6	40.772.373	YENITH COLLAZOS POVEDA	FEMENINO	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	500003	C-003	ENTERNO	ENTORNO CALLE 16	20,0	40.761.150	NACIMIENTO PENNA CUELLAR					
3	500004	C-004	ENTERNO	ENTORNO CALLE 16	20,0	18.259.342	JOSE IGNACIO ACEVEDO PENUELA					
4	500005	C-005	ENTERNO	CALLE 16 ESQUINA	60,0	40.760.372	MIRIAM GUETARA TOLEDA	FEMENINO	43	[illegible]	[illegible]	
5	500006	C-012	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 15	19,0	17.626.502	AQUILEO RIVERA ALVAREZ					
6	500015	C-024	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 15	20,0	17.624.273	HUMBERTO PEÑA PARRA	MASCULINO	61	[illegible]	[illegible]	
7	500017	C-026	ENTERNO	ENTORNO CALLE 17	20,0	17.631.763	RANERO ROJAS MONTERO					
8	500029	C-029	ENTERNO	ENTORNO CALLE 17	20,1	26.606.332	MARIA ARGENIS MALDONADO PERDOMO					
9	500025	C-004	ENTERNO	ENTORNO CALLE 17	21,0	17.660.429	JAVIER BALLESTEROS VALTIERO					
10	500026	C-035	ENTERNO	ENTORNO CALLE 17	19,0	1.117.507.003	JOSE LEONARDO PEÑA RAMIREZ					
11	500027	C-037	ENTERNO	ESQUINA CALLE 17 CON CRA 14	20,0	36.003.261	HENRY JORAMA VARGAS ROJAS					
12	500030	C-030	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 24	16,0	1.117.507.399	MARIA LUISA LEGUIZAMON RUIZ	FEMENINO				
13	500031	C-043	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 24	16,0	1.117.507.399	MARIA LUISA LEGUIZAMON RUIZ	FEMENINO				
14	500033	C-032	ENTERNO	PLAZOLETA DE PESCADOS	9,0	17.625.453	JOSE MARIA CARRERA MURCIA					
15	500036	C-034	ENTERNO	PLAZOLETA DE PESCADOS	20,0	17.625.722	ARNADO RODRIGUEZ					
16	500042	C-047	ENTERNO	ESQUINA CALLE 16 CON CRA 14	42,0	17.606.261	OCTAVIO PEREZ TRUJILLO					
17	500044	C-049	ENTERNO	ENTORNO CALLE 16	42,0	7.462.700	JOSE DAVID ACARACA ALVAREZ					
18	500046	C-050	ENTERNO	ENTORNO CALLE 16	90,0	36.003.370	SANDRA MILENA GARCIA VASQUEZ					
19	500021	#N/A	ENTERNO	SIN RESOLUCION	1	40.770.003	OFELIA RAMOS					
20	500026	C-031	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 13	1,0	26.617.562	TRINIDAD ORTIZ COLLAZOS					
21	500027	C-013	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 13	2,1	17.622.561	GERARDO ORTIZ COLLAZOS					
22	500035	C-020	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 13	1,0	30.096.122	TERESA PEÑA MARTINEZ					
23	500039	C-017	ENTERNO	ENTORNO CARRERA 13	1,0	36.220.154	MARIELA VELASQUEZ RAMIREZ					

Imagen 3. Base de datos de establecimientos y caracterización de adjudicatarios de PM La Satélite.




Imagen 4. Envío de Bases de Datos de Establecimientos y Visitas a Plazas de Mercado.

