FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 20002272022 DE 02 DE AGOSTO 2022

INFORME PERIODICO No. 2

1. Datos generales

Período del informe: desde el 01 de septiembre 2022 hasta el 11 de noviembre 2022

Número de contrato/convenio: 20002272022

Tipo de contrato/convenio: MINIMA CUANTIA

Fecha suscripción contrato/convenio: 02 de agosto 2022

Valor inicial del contrato/convenio: $75.650.000

Plazo de Ejecución Inicial: 16 de diciembre 2022 o hasta agotar recursos.

Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	AURORA LOZANO RODRIGUEZ Coordinadora Grupo Administrativo	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	AURORA LOZANO RODRIGUEZ Coordinadora Grupo Administrativo
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)		Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	AURORA LOZANO RODRIGUEZ Coordinadora Grupo Administrativo	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista: HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS

Cédula o NIT: 901520186-0

Dirección: DIAGONAL 16 E No. 24-48 BARRIO LOS FUNDADORES

Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: JOSE ALFREDO QUINTERO ALMANZA

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo: 04 de agosto 2022

Hasta cuándo: 16 diciembre 2022 o hasta agotar los recursos

Fecha aprobación pólizas: 04 de agosto 2022

Fecha expedición R.P.: 03 de agosto 2022

Fecha acta de inicio: 04 de agosto 2022

Fecha inicio del contrato/convenio: 04 de agosto 2022

Fecha documento de Prórroga (si aplica):

Prorrogado hasta cuándo (si aplica):

Fecha aprobación póliza de la prorroga:

Fecha de terminación:

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	$	75.650.000,00
Aporte ICBF	$	75.650.000,00
Aporte Contratista (si aplica)	N/A	

No. de CDP:	40922	Fecha CDP:	30/03/2022	Valor de CDP:	$ 75.650.000,00
No. de RP:	166222	Fecha RP:	3/08/2022	Valor de RP:	$ 75.650.000,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: _____ Valor disminución : _____

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución : _____ Fecha CDP _____ Valor CDP disminución : _____
No. de RP disminución : _____ Fecha RP disminución _____ Valor RP disminución : _____

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) _____

Valor anticipo (si aplica): _____ Fecha pago anticipo (si aplica): _____

Porcentaje amortización (si aplica): _____ Período facturado: _____

Forma de Pago:	El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, Estampilla Pro-Universidad Popular del Cesar (0.5%), demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. Es importante destacar que, para el proceso adelantado por el ICBF Regional Cesar, cuenta con una disponibilidad presupuestal que irá agotando a medida que se realizan las solicitudes al proveedor; así bien, se ha establecido el valor destinado para este proceso de contratación como antes se ha expuesto. El proponente ofertará valores unitarios, se escogerá la oferta económica con el menor precio unitario. Entiéndase que el menor precio, al que se hace alusión se refiere a la sumatoria de los precios unitarios ofertados por el proponente. El ICBF pagará el valor del contrato de acuerdo con los servicios prestados, elementos y materiales efectivamente suministrados. Se pagará así: Los pagos se realizarán previa presentación de la factura electrónica correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1o. Certificación: Desde 04/08/2022 hasta 30-08-2022	22 de septiembre 2022	$ 21.556.853,57	
2o. Certificación: Desde01/09/2022 hasta 11/11/2022	23 de septiembre 2022	$ 20.424.483,00	

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1o. Desembolso	$ 21.556.853,57	$ 21.556.853,57	0	27/09/2022 No. 304969722	
2o. Desembolso	$ 20.424.483,00	$ 20.424.483,00			
TOTALES	$ 41.981.336,57	$ 41.981.336,57	0		

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 75.650.000
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ 0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 75.650.000
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ 0
	Adición aporte CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 0
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ 0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 75.650.000
	Aporte en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ 0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 75.650.000
Valor total pagado por el ICBF		$ 41.981.337
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 41.981.337
Recursos reintegrados al ICBF		$ 0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$ 0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ 0
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$ 0
Saldo Pendiente por Pagar		$ 0
Saldo pendiente por liberar **		$ 0

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta _____

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-44-101021191	3/08/2022	16/06/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			3/08/2022	16/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO			3/08/2022	16/06/2023

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión EJE DE CALIDAD.	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI		se evidencia en el primer informe
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI		Se evidencia en el primer informe y Requisito hace parte de los anexos a presentar en la invitación de la oferta.
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y salud en el trabajo.	SI		se evidencia en el primer informe
2. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI		se evidencia en el primer informe
3. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	SI		se evidencia en el primer informe
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión EJE DE GESTION AMBIENTAL			se evidencia en el primer informe
1. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI		se evidencia en el primer informe
2. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI		se evidencia en el primer informe

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el Contratista o su personal y el ICBF.	SI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, REGISTROS FOTOGRAFICOS, CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO, COMPROMISOS Y DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL CONTRATISTA CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (POLIZAS DE GARANTIAS, APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y	
2. Responder por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados por el término previsto en el contrato.			
3. Responder ante terceros por los daños que ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.			
4. Entregar al supervisor del contrato el control de ejecución, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.			
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ICBF, a través del supervisor de esta, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.			

6. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los primeros tres (03) días hábiles siguiente a la suscripción del contrato.		PARAFISCALES - ART. 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.	
7. Presentar la factura Electrónica de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.			
8. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.			
9. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones.			
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).			
2. Realizar mínimo una (01) visita cada dos (02) meses para las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos, en fechas según cronograma que sea acordado con el Supervisor del Contrato. Estas visitas en todo caso deberán ser acompañadas por la persona que el supervisor designe.			
3. Realizar una inspección general de cada equipo, para determinar los arreglos necesarios, incluyendo el suministro e instalación de los elementos y repuestos, que se encuentren defectuosos al momento de hacer la intervención de los equipos, así como el mantenimiento de las instalaciones y conexiones requeridas para su correcto funcionamiento.			
4.Realizar cada dos (02) meses las visitas para las actividades de mantenimiento correctivo de los equipos, en fechas según Cronograma que sea acordado con el Supervisor del Contrato y cada vez que se requiera debe realizar el mantenimiento correctivo, para corregir las fallas que se presenten durante la vigencia del contrato.			
5. Realizar las visitas para determinar el origen y solución de las fallas, la mano de obra por mantenimientos correctivos y el suministro e instalación de los repuestos no tendrán costo adicional para el ICBF, serán por cuenta del contratista.			
6. Atender todas las solicitudes de servicio correctivo que se presenten durante la vigencia del contrato, cuando los equipos muestren síntomas de mal funcionamiento o se presenten paradas inesperadas por fallas contundentes.			
7. Los repuestos y/o partes que se requieran estarán a cargo del contratista, Los repuestos cambiados deberán ser nuevos, no remanufacturados, garantizados y en caso de salir defectuosos deberán ser cambiados por el contratista sin costo adicional para el ICBF.			
8. Cambiar o recargar el refrigerante cuando sea necesario, utilizando el GAS refrigerante avalado por las normas que regulen la materia.			
9. Atender oportunamente todas las llamadas para servicios correctivos, con un tiempo de respuesta no mayor a un (01) día calendario.			
10. Levantar, actualizar y entregar al supervisor del contrato la Hoja de Vida de cada equipo con cada visita y mantenimiento realizado.			
11. Responder por los residuos generados y de su disposición final de estos (RAEES's) "Garantizar el cumplimiento de la política ambiental en lo concerniente al almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso de agua, energía, papel y sustancias de limpieza y desinfección, manejo de vertimiento y gestión integral de residuos generados, en especial la adecuada recolección y disposición final de residuos (RAEES's.	SI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, REGISTROS FOTOGRAFICOS, CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO, COMPROMISOS Y DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL CONTRATISTA CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (POLIZAS DE GARANTIAS, APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - ART. 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.	
12. Proveer al personal a cargo del mantenimiento de los elementos de protección especial (bioseguridad), indicados en la normatividad establecida por las Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, para evitar la propagación y contagio del Coronavirus COVID-19.			

13. Asumir todos los costos directos, indirectos, imprevistos, desplazamientos del equipo de trabajo, viáticos, honorarios, utilidades, impuestos, Estampilla Pro-Universidad Popular del Cesar (0,5%), tasas y contribuciones y demás erogaciones en que pueda incurrir por necesidades del cumplimiento y ejecución del contrato.			
14. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con criterios de calidad oportunidad y economía, de acuerdo con los requerimientos institucionales.			
15. Realizar las pruebas necesarias en presencia del coordinador de la dependencia o a quien este designe, para cumplir con la entrega de cada equipo a satisfacción.			
16. Presentar al Supervisor, la programación de visitas de mantenimiento preventivo y la lista de personal encargado por el oferente, con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el desarrollo de las actividades.			
17. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.			
18. Garantizar que los elementos o repuestos cambiados sean originales, de primera calidad y no remanufacturados.			
19. El oferente se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.			
20. Atender los demás requerimientos que realice el supervisor y que tengan que ver con el objeto del contrato.			
21. Estar inscrito y tener registros actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del ICBF, para lo cual podrá acceder al sistema por el siguiente link https://proveedores.icbf.gov.co/			
22. Las demás que sean necesarias, para el perfecto funcionamiento de los equipos durante la vigencia del contrato.			

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación especifica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ		NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 22/11/2022

Firma

Nombre Supervisor: AURORA LOZANO RODRIGUEZ

Cargo Supervisor: Técnico Administrativo

Firma

Nombre Legalizador de cuentas

Cargo Legalizador de cuentas

Firma

Nombre Revisor Técnico

Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

BIENESTAR FAMILIAR

HOJA DE RUTA CERTIFICACIÓN DE DESEMBOLSO

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

CONTRATO	No.	AÑO	DIRECCIÓN REGIONAL:	CESAR	N° DESEMBOLSO:	TERCERO (3)	PERIODO:	12/11/2022 -16/12/2022
	20002272022	2022						

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S		
NIT:	901520186-0	SERVICIO:	

TIPO			
CONTRATO	X	ACEPTACION DE OFERTA	

GESTION DOCUMENTAL — DEL 1ro AL 10 DE CADA MES

ITEM	TIPO DOCUMENTAL	FECHA	HORA	RESPONSABLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	Radicación documentos por parte de la	6/12/2022	10:00:00 a. m.	Aurora Lozano Rodriguez	8	CORREO ELECTRONICO
2	Entrega de documentos al Financiero del Contrato.					

GESTION FINANCIERA DEL CONTRATO — DEL 2 AL 17 DE CADA MES

ITEM	TIPO DOCUMENTAL	N/A	CUMPLE	NO CUMPLE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3	Oficio de perfeccionamiento y legalización del contrato en el cual se indique la fecha de legalización e inicio de su ejecución, En el caso de efectuarse modificaciones contractuales, deberá allegarse el documento contentivo de la adición o reducción y el oficio de perfeccionamiento y legalización expedido por la dependencia competente.	N/A				
4	Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), en caso de existir modificaciones en la información allí contenida.	N/A				
5	Copia del Registro Presupuestal expedido a través del SIIF Nación.	N/A				
6	Copia de las pólizas debidamente aprobadas por el Grupo Jurídico.	N/A				
7	Copia de las consignaciones que acredite el pago del impuesto de timbre cuando haya lugar.	N/A				
8	Copia del acta de inicio, cuando se haya pactado como requisito para la ejecución contractual.	N/A				
9	Certificación original de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del contrato, formato F5.P17.GF "Formato Certificacion Pagos Diferentes Honorarios y Viaticos.		X			
10	Factura o documento equivalente.		x			
11	Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal en la cual conste que se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales.		X			
12	Cedula del Representante legal cuando aplique.		X			
13	Tarjerta profesional del Revisor Fiscal cuando aplique.	N/A				
14	Certificado Junta central de Contadores Vigente cuando aplique.	N/A				
15	Cedula del Revisor fisscal cuando aplique.	N/A				
16	Ingreso de Bienes al almacen Regional		X			
17	Modificacion Ordenes de Compra	N/A				

GRUPO ADMINISTRATIVO

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Envío DIA	MES	AÑO	HORA
	Aurora lozano Rodríguez		6	12	2022	10.00 AM

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	HORA DE DEVOLUCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEL 2 AL 24 DE CADA MES

ITEM	TIPO DOCUMENTAL	N/A	CUMPLE	NO CUMPLE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3	Oficio de perfeccionamiento y legalización del contrato en el cual se indique la fecha de legalización e inicio de su ejecución, En el caso de efectuarse modificaciones contractuales, deberá allegarse el documento contentivo de la adición o reducción y el oficio de perfeccionamiento y legalización expedido por la dependencia competente.	N/A				
4	Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), en caso de existir modificaciones en la información allí contenida.	N/A				
5	Copia del Registro Presupuestal expedido a través del SIIF Nación.	N/A				
6	Copia de las pólizas debidamente aprobadas por el Grupo Jurídico.	N/A				
7	Copia de las consignaciones que acredite el pago del impuesto de timbre cuando haya lugar.	N/A				
8	Copia del acta de inicio, cuando se haya pactado como requisito para la ejecución contractual.	N/A				
9	Certificación original de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del contrato, formato F5.P17.GF "Formato Certificacion Pagos Diferentes Honorarios y Viaticos.		X			
10	Factura o documento equivalente.		X			
11	Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal en la cual conste que se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales.		X			
12	Cedula del Representante legal cuando aplique.		X			
13	Tarjerta profesional del Revisor Fiscal cuando aplique.	N/A				
14	Certificado Junta central de Contadores Vigente cuando aplique.	N/A				
15	Cedula del Revisor fiscall cuando aplique.	N/A				
16	Ingreso de Bienes al almacen Regional		X			
17	Modificacion Ordenes de Compra	N/A				

COORDINACIÓN FINANCIERA REGIONAL

Revisado por:	Nombre	Firma	FECHA DE RECEPCIÓN DIA	MES	AÑO	HORA
	0					

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
0			

NOTA 1. Es importante verificar por parte del responsable del diligenciamiento del presente formato que los documentos físicos aquí relacionados hayan cumplido la revision correspondiente acuerdo la Resolucion 3333 del 2015.

NOTA 2. La información consignada en el formato, se soporta de

NOTA 3: La información anteriormente relacionada debera reposar en físico y/o en digital acorde a las directrices institucionales.

ELABORADO POR:

Antes de imprimir este documento. . piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **AURORA LOZANO RODRIGUEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	HIDRAILIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901520186-0			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	20002272022	FECHA SUSCRIPCIÓN	3 (día) agosto (mes) 2022 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 4 (día) agosto (mes) 2022 (año)	HASTA	16 (día) diciembre (mes) 2022 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	6 (día) diciembre (mes) 2022 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	4
VALOR A PAGAR	$ 33.654.019,52	EN LETRAS	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE..		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 12 (día) noviembre (mes) 2022 (año)	HASTA	16 (día) diciembre (mes) 2022 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	166222	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02	197 MANTENIMIENTO	02-02-02-008-007-02-9	$ 33.654.019,52

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DE BOGOTA	NÚMERO DE CUENTA	863146734	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 33.654.019,52
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 33.654.019,52
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 33.654.019,52

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL / SDG**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
AURORA LOZANO RODRIGUEZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA			
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA**
AURORA LOZANO RODRIGUEZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA		

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

copia 466

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : aaf75254046cd45144c2e21072fd90f4b8cbd738b89410eaf06f3c99b118307 0baaaaa2894fec80b3ac0b80a023dd151

Número de Factura: FE-1001
Fecha de Emisión: 06/12/2022
Fecha de Vencimiento: 05/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 901520186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: DG 16e N°24-48
Teléfono / Móvil: +57 3154798173
Correo: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Nombre Comercial: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 16A n°11-15
Teléfono / Móvil:
Correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Sede Regional	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Chiriguana	94	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Aguachica	94	6,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Sede Regional	94	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00

6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	94	5,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Chiriguana	94	7,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Aguachica	94	11,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.400,00	19.00			$ 660.000,00
9		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Sede Regional	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	94	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Valledupar 2	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Chiriguana	94	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Aguachica	94	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU Sede Regional	94	6,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.600,00	19.00			$ 540.000,00
15		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	94	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
16		Mantenimiento preventivo electrobombas (Centro Zonal Aguachica)	94	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
17		CAMBIO SENSORES PARA AIRE TIPO MINI SPLIT	94	20,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.000,00	19.00			$ 1.600.000,00
18		TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 3/8	94	6,50	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.907,50	19.00			$ 94.250,00
19		TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 1/4	94	9,50	$ 9.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.967,00	19.00			$ 89.300,00
20		TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 1/2	94	3,00	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.773,00	19.00			$ 56.700,00
21		RUBATEX DE 5/8 x 1/2	94	92,50	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.905,00	19.00			$ 499.500,00
22		RUBATEX DE 1/2 x 3/8	94	2,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.337,00	19.00			$ 12.300,00
23		CORRECCIÓN DE FUGA	94	16,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 820.800,00	19.00			$ 4.320.000,00
24		CARGA DE REFRIGERANTE R-22	94	10,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00			$ 1.500.000,00
25		CARGA REFRIGERANTE R -410 A	94	24,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.400,00	19.00			$ 2.160.000,00
26		CABLE ENCAUCHETADO 3X 12 M	94	6,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
27		CABLE ENCAUCHETADO 2X 12 M	94	3,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.130,00	19.00			$ 27.000,00
28		CINTA VINILO ROLLO	94	48,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.600,00	19.00			$ 1.440.000,00
29		CAMBIO CAPACITOR DE 2.0 MDF	94	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
30		CAMBIO CAPACITOR DE 2.5 MDF	94	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
31		TUERCAS DE 1/4	94	16,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
32		TUERCAS DE 3/8	94	16,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00

33		MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA DE ACUERDO CON LAS NORMAS RETIE y NTC 2050 - PLANTA ELECTRICA	94	2,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,32	19.00			$ 504.201,68
34		Inspeccionar el motor por fugas de aceite combustible o refrigerante - Planta Electrica	94	2,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,46
35		CAMBIO DEL RODAMIENTO DEL GENERADOR - PLANTA ELECTRICA	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
36		Revisar el sistema de enfriamiento, por fugas de refrigerante y/o mangueras sueltas	94	9,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.546,22	19.00			$ 1.134.453,78
37		Revisar el sistema de arranque (motor de arranque y relé)	94	2,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,46
38		Revisar ajuste de la correa de distribución - Planta Electrica	94	2,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78
39		VARILLAS DE SOLDADURA	94	28,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
40		Suministro de manguera inverter	94	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
41		Traslado de aire acondicionado	94	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
42		Clavija	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
43		Corrección de conexión eléctrica de aire acondicionado	94	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
44		Corrección de instalación de aire acondicionado	94	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
45		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO 24000 BTU Centro Zonal Aguachica- Auditorio	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
46		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO 36000 BTU Centro Zonal Aguachica- Auditorio	94	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.300,00	19.00			$ 170.000,00
47		Motobomba Aguachica - Cabio de acople y Valvula Cheque	94	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00
48		Reparación tarjeta electrónica, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná - funcionaria Karen Protección	94	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
49		Reparación sistema electrico, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná - funcionaria Karen Protección	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
50		Desmonte, mantenimiento, e instalación de condensadora - AIRE ACONDICIONADO RAMONA	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
51		Barrido al sistema de refrigeración - AIRE ACONDICIONADO-RAMONA	94	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
52		Mantenimiento y ajuste de pines, de tarjeta electronica y display - AIRE ACONDICIONADO SOFIA TERAN	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
53		Desmonte, mantenimiento e instalación de aire acondicionado - Ma. Esther Uhia.	94	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00
54		Reajuste de conexión Tarjeta electronica, AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00

55		Reconexion de diodos, capacitores, resistencia, filtros y limpieza general - AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
56		Instalación de tarjeta - AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
57		Ajuste de bornera de compresor - AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	94	1,00	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.250,00	19.00			$ 175.000,00
58		Ajuste de conexión electronica - AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	94	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
59		Servicio de cambio de acometida de suministro de energía eléctrica - CZ VALLEDUPAR 1	94	1,00	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855.000,00	19.00			$ 4.500.000,00
60		Servicio de acometida de independización de aires - Funcionarias Mayerly Jaraba y Luisa López	94	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00
61		Cambio e instalación de rodamiento de motobomba PKM90 Centro Zonal Aguachica	94	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
62		Reparación tarjeta electronica, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná - Cuarto Rack	94	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Términos y condiciones: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. #$41-06-00-020;20002272022;Aurora.Lozano@icbf.gov.co#$

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			28.280.688,66
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			28.280.688,66
IVA			5.373.330,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.373.330,86
Total neto factura (=)			33.654.019,52
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	33.654.019,52

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Documento validado por la DIAN 2022-12-06 13:12:06
Documento generado el: 2022-12-06 18:11:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Numero de Autorización: 18764039963086 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2023-11-22

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS

NIT 901520186-0
DG 16e N°24-48, Valledupar, Cesar,
Tel: +57 3154798173
hidraulicdieseldecolombia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1001

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 16A n°11-15, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 899999239-2	05/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Sede Regional	Unidad	$60,000.00	1		$60,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	Unidad	$60,000.00	1		$60,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Chiriguana	Unidad	$60,000.00	3		$180,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU Centro Zonal Aguachica	Unidad	$60,000.00	6		$360,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Sede Regional	Unidad	$60,000.00	3		$180,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	Unidad	$60,000.00	5		$300,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Chiriguana	Unidad	$60,000.00	7		$420,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU Centro Zonal Aguachica	Unidad	$60,000.00	11		$660,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Sede Regional	Unidad	$60,000.00	1		$60,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	Unidad	$60,000.00	2		$120,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.008-2

Autorización de numeración de facturación N°18764039963086 de 2022-11-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE1100 con

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS
NIT 901520186-0
DG 16e N°24-48, Valledupar, Cesar,
Tel: +57 3154798173
hidraulicdieseldecolombia@gmail.com ;

HDDC S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1001

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 16A n°11-15, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 899999239-2	05/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Valledupar 2	Unidad	$60,000.00	1		$60,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Chiriguana	Unidad	$60,000.00	3		$180,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU Centro Zonal Aguachica	Unidad	$60,000.00	3		$180,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU Sede Regional	Unidad	$90,000.00	6		$540,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU Centro Zonal Valledupar 1	Unidad	$90,000.00	1		$90,000.00
16	Mantenimiento preventivo electrobombas (Centro Zonal Aguachica)	Unidad	$90,000.00	2		$180,000.00
17	CAMBIO SENSORES PARA AIRE TIPO MINI SPLIT	Unidad	$80,000.00	20		$1,600,000.00
18	TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 3/8	Unidad	$14,500.00	6.5		$94,250.00
19	TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 1/4	Unidad	$9,400.00	9.5		$89,300.00
20	TUBERÍA COBRE FLEXIBLE DE 1/2	Unidad	$18,900.00	3		$56,700.00
21	RUBATEX DE 5/8 x 1/2	Unidad	$5,400.00	92.5		$499,500.00
22	RUBATEX DE 1/2 x 3/8	Unidad	$6,150.00	2		$12,300.00
23	CORRECCIÓN DE FUGA	Unidad	$270,000.00	16		$4,320,000.00
24	CARGA DE REFRIGERANTE R-22	Unidad	$150,000.00	10		$1,500,000.00
25	CARGA REFRIGERANTE R-410 A	Unidad	$90,000.00	24		$2,160,000.00
26	CABLE ENCAUCHETADO 3X 12 M	Unidad	$10,000.00	6		$60,000.00
27	CABLE ENCAUCHETADO 2X 12 M	Unidad	$9,000.00	3		$27,000.00
28	CINTA VINILO ROLLO	Unidad	$30,000.00	48		$1,440,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764039963086 de 2022-11-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE1100 con

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS
NIT 901520186-0
DG 16e N°24-48, Valledupar, Cesar,
Tel: +57 3154798173
hidraulicdieseldecolombia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1001
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 16A n°11-15, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 899999239-2	05/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
29	CAMBIO CAPACITOR DE 2.0 MDF	Unidad	$20,000.00	2		$40,000.00
30	CAMBIO CAPACITOR DE 2.5 MDF	Unidad	$20,000.00	2		$40,000.00
31	TUERCAS DE 1/4	Unidad	$10,000.00	16		$160,000.00
32	TUERCAS DE 3/8	Unidad	$10,000.00	16		$160,000.00
33	MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRICA DE ACUERDO CON LAS NORMAS RETIE y NTC 2050 - PLANTA ELECTRICA	Unidad	$252,100.84	2		$504,201.68
34	Inspeccionar el motor por fugas de aceite combustible o refrigerante - Planta Electrica	Unidad	$168,067.23	2		$336,134.46
35	CAMBIO DEL RODAMIENTO DEL GENERADOR - PLANTA ELECTRICA	Unidad	$151,260.50	1		$151,260.50
36	Revisar el sistema de enfriamiento, por fugas de refrigerante y/o mangueras sueltas	Unidad	$126,050.42	9		$1,134,453.78
37	Revisar el sistema de arranque (motor de arranque y relé)	Unidad	$168,067.23	2		$336,134.46
38	Revisar ajuste de la correa de distribución - Planta Electrica	Unidad	$67,226.89	2		$134,453.78
39	VARILLAS DE SOLDADURA	Unidad	$5,000.00	28		$140,000.00
40	Suministro de manguera inverter	Unidad	$15,000.00	2		$30,000.00
41	Traslado de aire acondicionado	Unidad	$190,000.00	1		$190,000.00
42	Clavija	Unidad	$10,000.00	1		$10,000.00
43	Corrección de conexión eléctrica de aire acondicionado	Unidad	$130,000.00	1		$130,000.00
44	Corrección de instalación de aire acondicionado	Unidad	$150,000.00	2		$300,000.00
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO 24000 BTU Centro Zonal Aguachica-Auditorio	Unidad	$120,000.00	1		$120,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

Autorización de numeración de facturación N°18764039963086 de 2022-11-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE1100 con

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS
NIT 901520186-0
DG 16e N°24-48, Valledupar, Cesar,
Tel: +57 3154798173
hidraulicdieseldecolombia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1001
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 16A n°11-15, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 899999239-2	05/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO 36000 BTU Centro Zonal Aguachica-Auditorio	Unidad	$170,000.00	1		$170,000.00
47	Motobomba Aguachica - Cabio de acople y Valvula Cheque	Unidad	$270,000.00	1		$270,000.00
48	Reparación tarjeta electrónica, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná-funcionaria Karen Protección	Unidad	$500,000.00	1		$500,000.00
49	Reparación sistema electrico, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná-funcionaria Karen Protección	Unidad	$280,000.00	1		$280,000.00
50	Desmonte, mantenimiento, e instalación de condensadora - AIRE ACONDICIONADO RAMONA	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00
51	Barrido al sistema de refrigeración - AIRE ACONDICIONADO-RAMONA	Unidad	$130,000.00	1		$130,000.00
52	Mantenimiento y ajuste de pines, de tarjeta electronica y display - AIRE ACONDICIONADO SOFIA TERAN	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00
53	Desmonte, mantenimiento e instalación de aire acondicionado-Ma. Esther Uhia.	Unidad	$400,000.00	1		$400,000.00
54	Reajuste de conexión Tarjeta electronica, AIRE ACONDICIONADO-DEFENSORA ELYS	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00
55	Reconexion de diodos, capacitores, resistencia, filtros y limpieza general - AIRE ACONDICIONADO-DEFENSORA ELYS	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00
56	Instalación de tarjeta - AIRE ACONDICIONADO - DEFENSORA ELYS	Unidad	$150,000.00	1		$150,000.00
57	Ajuste de bornera de compresor - AIRE ACONDICIONADO-DEFENSORA ELYS	Unidad	$175,000.00	1		$175,000.00
58	Ajuste de conexión electronica - AIRE ACONDICIONADO-DEFENSORA ELYS	Unidad	$100,000.00	1		$100,000.00
59	Servicio de cambio de acometida de suministro de energía eléctrica-CZ VALLEDUPAR 1	Unidad	$4,500,000.00	1		$4,500,000.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.008-2

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS

NIT 901520186-0
DG 16e N°24-48, Valledupar, Cesar,
Tel: +57 3154798173
hidraulicdieseldecolombia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1001

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 16A n°11-15, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 899999239-2	05/01/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
60	Servicio de acometida de independización de aires -Funcionarias Mayerly Jaraba y Luisa López	Unidad	$600,000.00	1		$600,000.00
61	Cambio e instalación de rodamiento de motobomba PKM90 Centro Zonal Aguachica	Unidad	$25,000.00	4		$100,000.00
62	Reparación tarjeta electronica, aire inverter Centro Zonal Chiriguaná - Cuarto Rack	Unidad	$500,000.00	1		$500,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-12-06T13:11:45
Fecha y hora de expedición: 2022-12-06T13:11:04
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: aaf75254046cd45144c2e21072fd90f4b8cbd738b89410eaf06f3c99b1183070baaaaa2894fec80b3ac0b80a023dd151

Firma digital: iuruBBIhPScpR44mujows6IiCBQRPGQFHeZDN0M+yl/ceV+9A7t4hNPlyrXHSADV38ufzmJPgZjq3ijJmwLa77/6gTmbG0eLZlnkZelA+V5Xwlya
E4/l9WSboLogZ5Vi7hnbFu8hYldHdeS91Bq8nI51axcwjiWAOGvp2ybyAiTUWjQQTFDjGgtWCeE5FFE13yPiPY1x1cCbaa+KUq6nHCKweRcoU1AuJfLmrHt94c3H
dBQYYVnW63GEwEtejBj58SepsNnG/ZnTZddVNccc289K1BkC77VzBvuQsf8ZBYySwK3QIDVIZk9AnoCSTqQsH7bI9Hy1IdfHAq4Naq4YTQ==

#$41-06-00-020;20002272022;Aurora.Lozano@icbf.gov.co#$

Subtotal	$28,280,688.66
IVA (19.00%)	$5,373,330.86
Total	$33,654,019.52

Total de lineas: 62

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ALEXIS PAOLA GUERRA SOLIS
CONTADORA PUBLICA

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039963086 de 2022-11-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE1100 con

Proveedor tecnológico; Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario Alonsoayala.
Fecha: 6/12/2022
Hora: 05:34:08p. m.

BIENESTAR FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación	600 INGRESO DE BIENES	**Fecha**	06/12/2022	**Número**	13 **Tipo** Entrada
Tercero	901520186 HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S	**Estado**	Aplicado	**Valor Total**	10,281,969.49
Centro de Costos :	0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS				
Sucursal	2000 REGIONAL CESAR				
Descripción	E:13/PROVEEDOR:HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA SAS NIT.901520186/CONTRATO:20002272022 FECHA 22 DE JULIO 2022/FACTURA ELECTRONICA NO.FE-1001 FECHA 6/12/22				

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115003002039	Sensores de Temperatura y Humedad	30 UN	8653		20.00	95,200.00	1,904,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002265	tuberia en cobre 3/8	30 UN	8653		6.50	17,255.00	112,157.50	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000508	Tuberia en Cobre	20 MT	8653		9.50	11,188.00	106,267.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008318	Tuberia para Instalaciones Electricas 3	30 UN	8653		3.00	22,491.00	67,473.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000389	Rubatex para aire acondicionado	30 UN	8653		92.50	6,426.00	594,405.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000389	Rubatex para aire acondicionado	30 UN	8653		2.00	7,318.50	14,637.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000013	Gas R-22	30 UN	8653		10.00	178,500.00	1,785,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000012	Gas Refrigerante R-410	30 UN	8653		24.00	107,100.00	2,570,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000399	Cable Encauchetado 3x12	20 MT	8653		6.00	11,900.00	71,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000503	Cable Encauchetado	30 UN	8653		3.00	10,710.00	32,130.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110002000059	Cinta Térmica	30 UN	8653		48.00	35,700.00	1,713,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000007	Capacitores Condensador (Repuesto	30 UN	8653		2.00	23,800.00	47,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000007	Capacitores Condensador (Repuesto	30 UN	8653		2.00	23,800.00	47,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000077	Tuerca	30 UN	8653		16.00	11,900.00	190,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000077	Tuerca	30 UN	8653		16.00	11,900.00	190,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000573	Rodamiento Alternador	30 UN	8653		1.00	180,000.00	180,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001998	Varillas de Soldadura de plata	30 UN	8653		28.00	5,950.00	166,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000026	Manguera en Caucho	30 UN	8653		2.00	17,850.00	35,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000048	Clavija	30 UN	8653		1.00	11,900.00	11,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001152	Acople Rapido Compresor	30 UN	8653		1.00	321,300.00	321,300.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000148	Instalacion electrica	30 UN	8653		4.00	29,750.00	119,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS COP

Valor Total: 10,281,969.49

C.C.N.o. 77018602 de

Responsable Almacen: 77018602ALONSO AYALA ENCISO

SEVEN - Inventarios - Digital Ware. ELABORO: Alonsoayala Formato de fecha: yyyy/mm/dd

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	19-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	ALMACEN (ALONSO AYALA)	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 • VARILLAS	1 1 1 2	
REGIONAL	HACEB	9000	SPLIT INVERTER	JURIDICA(JORGE)	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 VARILLAS	1 1 1 2	
REGIONAL	CONFORT FRES	18000	SPLIT INVERTER	ATENCION AL CIUDADANO (DALBA MACHADO)			
CENTRO ZONAL VPAR 2	INNOVAR INVERTER	18000	SPLIT INVERTER	COORDINACIÓN (SHAROON ARAUJO)			
REGIONAL	INNOVAR INVERTER	12000	SPLIT INVERTER	CAFETERIA	• CARGA DE GAS 410	1	

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

CENTRO ZONAL VPAR 2	RDA INVERTER	18000	SPLIT INVERTER	GESTION HUMANA (RAFAEL MEJIA)			
REGIONAL- RACK	CONFORT FRES	9000 24000	SPLIT INVERTER	CUARTO DE SISTEMA (LUIS ENRIQUE)	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 • VARILLAS • GAS 410	1 1 1 2 1	
REGIONAL- RACK	CONFORT FRES	9000 24000	SPLIT INVERTER	CUARTO DE SISTEMA (LUIS ENRIQUE)			
REGIONAL- RACK	CONFORT FRES	9000 24000	SPLIT INVERTER	CUARTO DE SISTEMA (LUIS ENRIQUE)			
REGIONAL	MILEXUS	24000	SPLIT INVERTER	PLANEACIÓN Y SISTEMA (ALDO CORONADO)			
REGIONAL	SANKEY	12000	SPLIT	COORDINACORA (AURORA LOZANO)	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 • VARILLAS • GAS R22	1 1 1 2 1	

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

Alonso Ayala

589

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF		FECHA: 19 11 22	19 11 22
CIUDAD / MUNICIPIO: Ipar		ÁREA / UBICACION: REGIONAL Jurídica	
TIPO DE EQUIPO: Split	CAPACIDAD: 12000	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Confort Fres	REFRIGERANTE:		

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentin condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentin evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Correción de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 2

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS	
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	p	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:		

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibo: (Cliente)
Nombre: Javier Chuco	Nombre:	Nombre: Alonso Ayala
Firma:	Firma:	CC / Nit: 1.201.y.68[illegible]
		Firma / Sello

Jorge Jurídica 590

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF | FECHA: 19 | 11 | 22 | 19 | 11 | 22

CIUDAD / MUNICIPIO: Ubaté | ÁREA / UBICACION: REGIONAL Jurídica

TIPO DE EQUIPO: Split | CAPACIDAD: 9000 | VOLTAJE: | AMPERAJE:

MODELO EQUIPO: Haren | REFRIGERANTE:

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Corrección de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 2

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS	
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	P	A1:	A2:	A3:		
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:		

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Javier Chaco	Nombre:	Nombre: Jorge Leonardo Rivera Mendez
		CC / Nit: 1068387330
Firma:	Firma:	Firma / Sello: Jorge L Rivera M

Dalba Machado

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: Icbf	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	19 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	19 / 11 / 22
CIUDAD: Vpr	UBICACIÓN: REGIONAL	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort fresh		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro				
Lavado de Piezas en Generales	X			
Limpieza del Circuito Eléctrico				
Revisión General del Circuito Eléctrico	X			
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								18000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Javier Chuno	Nombre	Nombre: Dalba Machado Vargas
		Cedula / Nit: 37706283
Firma	Firma	Firma / Sello

Sharon. Araujo

592

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	19 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	19 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 2	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Innovar Inverter		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro	X			
Lavado de Piezas en Generales	X			
Limpieza del Circuito Eléctrico				
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje				
Limpieza de bomba de condensado	X			
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								18000

MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Jaimer Chona	Nombre	Nombre: Sharon Araujo
		Cedula / Nit: 1003378091
Firma	Firma	Firma / Sello: Sharon Araujo

Cafeteria

593

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE		FECHA:	19 11 22 — 19 11 22
CIUDAD / MUNICIPIO:		ÁREA / UBICACIÓN:	REGIONAL
TIPO DE EQUIPO:	CAPACIDAD: 2000	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Inverter Inverter		REFRIGERANTE:	

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Carga de gas R-410. 1

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA		A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO		100%	75%	50%	FDS		
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		P	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:				

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Revisó (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Jairo Chuno	Nombre:	Nombre: Nano Ayala
		CC / Nit: 1.014.802
Firma:	Firma:	Firma / Sello

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF	HORA INICIO:	FECHA INICIO: 19 / 11 / 22	
	HORA FIN:	FECHA FIN: 19 / 11 / 22	
CIUDAD: Valledupar	UBICACIÓN: Gestion Humana	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN: Regional.	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Rya Inverter		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentín evaporador				
Lavado del serpentín condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro				
Lavado de Piezas en Generales				
Limpieza del Circuito Eléctrico	X			
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado	X			
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

	AMPERIOS	VOLTAJE		ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
COMPRESOR			PRESION					18000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Jarlver Chamo	Nombre	Nombre: Rafael Mejia
		Cedula / Nit: 1969589
Firma	Firma	Firma / Sello

Luis Enrique

595

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:		FECHA: 19 / 11 / 22	19 / 11 / 22
CIUDAD / MUNICIPIO:		ÁREA / UBICACION: REGIONAL- RACK	
TIPO DE EQUIPO:	CAPACIDAD: 24000	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Confort Fresh		REFRIGERANTE:	

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Corrección de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 2
- Gas R-410. 1

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS		
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	p	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:			

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibo: (Cliente)
Nombre: Javer Chona	Nombre:	Nombre: Luis Enrique Mena
		CC / Nit: 1152240
Firma:	Firma:	Firma / Sello

Luis enrique

596

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	19 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	19 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: REGIONAL - RACK	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort fresh		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A
Lavado del serpentin evaporador			
Lavado del serpentin condensadora			
Lavado de blower			
Lavado del Aspa de la condensadora	X		
Lavado del Filtro	X		
Lavado de Piezas en Generales			
Limpieza del Circuito Eléctrico			
Revisión General del Circuito Eléctrico			
Pintura en Partes Corroídas			
Mantenimiento Motor Ventilador			
Limpieza de drenaje	X		
Limpieza de bomba de condensado			
Desmontaje de consola para lavado			
Desmontaje de condensadora para lavado			
Otro. Cual?:			

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								24000

MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Javier Chuva	Nombre:	Nombre: Jose Francisco Mora
		Cedula / Nit: 77.152.240
Firma:	Firma:	Firma / Sello:

Julio Enrique

597

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	19 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	19 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: REGIONAL - RACK	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort Fresh		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentín evaporador				
Lavado del serpentín condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro	X			
Lavado de Piezas en Generales	X			
Limpieza del Circuito Eléctrico				
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								24000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Javier Chuco	Nombre	Nombre: Julio Enrique Muñoz
		Cedula / Nit: 88198260
Firma	Firma	Firma / Sello

Aldo coronado

598

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN.	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	19 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	19 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: REGIONAL	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Mirexus		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A
Lavado del serpentin evaporador			
Lavado del serpentin condensadora			
Lavado de blower			
Lavado del Aspa de la condensadora			
Lavado del Filtro	X		
Lavado de Piezas en Generales			
Limpieza del Circuito Eléctrico			
Revisión General del Circuito Eléctrico			
Pintura en Partes Corroídas			
Mantenimiento Motor Ventilador			
Limpieza de drenaje	X		
Limpieza de bomba de condensado	X		
Desmontaje de consola para lavado			
Desmontaje de condensadora para lavado			
Otro. Cual?:			

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

	AMPERIOS	VOLTAJE		ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
COMPRESOR			PRESION					24000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento termico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre: Javier Chuva	Nombre	Nombre: Aldo José Coronado Solano
		Cedula / Nit: 1.095.385
Firma	Firma	Firma / Sello

Aurora Lozano

599

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE		FECHA: 19 11 22	19 11 22
CIUDAD / MUNICIPIO:		ÁREA / UBICACIÓN:	
TIPO DE EQUIPO:	CAPACIDAD 2000	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Sankey		REFRIGERANTE:	

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Correción de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 2
- Gas R 22 1

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS			
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA	P	A1:	A2:	A3:				
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:				

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Javier Chiro	Nombre:	Nombre: Aurora Lozano L.
		CC / Nit: 37.329.635 O.C.
Firma:	Firma:	Firma / Sello

HDDC S.A.S

600

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	21-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VPAR 1	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	APOYO A LA COORDINACIÓN (JHONATAN SALGADO)			
CENTRO ZONAL VPAR 1	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	COORDINADORA (MAYERLIS JARABA)	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 • VARILLA • CARGA DE GAS R410 • REVISION AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1 1 1 1 1 1	
CENTRO ZONAL VPAR 1	INNOVAR INVERTER	18000	SPLIT INVERTER	TRABAJADORA SOCIAL (MARIA CRISTINA)			
CENTRO ZONAL VPAR 1	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	GRUPO FINANCIERO			
CENTRO ZONAL VPAR 1	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	GRUPO FINANCIERO	• CORRECIÓN DE FUGA • TUERCA 1/4 • TUERCA 3/8 • VARILLAS	1 1 1 2	

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

					• GAS 4/10	1	
CENTRO ZONAL VPAR 1	LG	12000	SPLIT INVERTER	GRUPO FINANCIERO			
CENTRO ZONAL VPAR 1	CONFORT FRES	9000	SPLIT INVERTER	PREVENCIÓN (MARIA DEL SOCORRO)			
CENTRO ZONAL VPAR 1	LG	24000	SPLIT INVERTER	APOYO SUPERVISIÓN (JENNY LIZCANO)			

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

Jhonatan Salgado

602

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	21 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	21 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 1	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort fresh		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora	X			
Lavado del Filtro	X			
Lavado de Piezas en Generales	X			
Limpieza del Circuito Eléctrico				
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje				
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								12000

MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/F:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: Jonathan Salgado Tonsol
		Cedula / Nit 1.063.957.635
Firma	Firma	Firma / Sello

Mayerlis Jaraba

603

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:		FECHA: 21 / 11 / 22	21 / 11 / 22
CIUDAD / MUNICIPIO:		ÁREA / UBICACION: CENTRO ZONAL VDAR 1	
TIPO DE EQUIPO:	CAPACIDAD: 12000	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Confort fresh		REFRIGERANTE:	

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Corrección de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 1
- Carga de gas 1
- Revisión de sistema refrigerante

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	P	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:	

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre:	Nombre:	Nombre: Mayerlis Jaraba
		CC / Nit: 1.050.4488
Firma:	Firma:	Firma / Sello

NOTA: LOS AIRES ACONDICIONADOS

Maria Cristina

604

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	21 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	21 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 1	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Inver Inverter		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A
Lavado del serpentin evaporador			
Lavado del serpentin condensadora			
Lavado de blower			
Lavado del Aspa de la condensadora			
Lavado del Filtro			
Lavado de Piezas en Generales	X		
Limpieza del Circuito Eléctrico			
Revisión General del Circuito Eléctrico	X		
Pintura en Partes Corroídas			
Mantenimiento Motor Ventilador			
Limpieza de drenaje			
Limpieza de bomba de condensado	X		
Desmontaje de consola para lavado			
Desmontaje de condensadora para lavado			
Otro. Cual?:			

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

	AMPERIOS	VOLTAJE		ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
COMPRESOR			PRESION					18000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: [signature]
		Cedula / Nit: 22.884.585
Firma	Firma	Firma / Sello: Maria Cristina Jaramillo

Grupo financiero

605

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	21 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	21 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 1	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort fres		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro				
Lavado de Piezas en Generales	X			
Limpieza del Circuito Eléctrico				
Revisión General del Circuito Eléctrico	X			
Pintura en Partes Corroidas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								12000

MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/F:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: Evelin cely y Fragoso
		Cedula / Nit: 1065604514
Firma	Firma	Firma / Sello

Grupo Financiero

606

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:		FECHA: 21 11 22	21 11 22
CIUDAD / MUNICIPIO:		ÁREA / UBICACION: CENTRO ZONAL VPAR 1	
TIPO DE EQUIPO:	CAPACIDAD: 12000.	VOLTAJE:	AMPERAJE:
MODELO EQUIPO: Confort fresh		REFRIGERANTE:	

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Mantenimiento Preventivo.

- Correción de fuga. 1
- Tuerca 1/4. 1
- Tuerca 3/8. 1
- Varillas. 2
- Gas R-410. 1

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1:	A2:	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS			
COMPRESOR 1:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		P	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:			

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibo: (Cliente)
Nombre:	Nombre:	Nombre: Leyda Gonzalez Arundilla
		CC / Nit: 49.766.514.
Firma:	Firma:	Firma / Sello

Grupo Financiero

607

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	21 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	21 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL YPAR 1	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / (OTRO) Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	LG		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora	X			
Lavado del Filtro	X			
Lavado de Piezas en Generales				
Limpieza del Circuito Eléctrico	X			
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroídas				
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje				
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

	AMPERIOS	VOLTAJE		ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
COMPRESOR			PRESION					12.000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento termico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZÓ: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: [signature]
		Cedula / Nit: [illegible]
Firma	Firma	Firma / Sello

Maria del Socorro

608

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO: 21 11 22
	HORA FIN:	FECHA FIN: 21 11 22

CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 1	CODIGO OFICINA:

DIRECCIÓN: TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT PAQUETE SPLIT OTRO Cual?:

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	Confort fresh		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro				
Lavado de Piezas en Generales				
Limpieza del Circuito Eléctrico	X			
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroídas				
Mantenimiento Motor Ventilador	X			ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

COMPRESOR	AMPERIOS	VOLTAJE	PRESION	ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
								9000

MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/F:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento térmico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: Maria del Socorro Lopez
		Cedula / Nit: 52[illegible]898
Firma	Firma	Firma / Sello

609

Jenny Lizcano

HDDC S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	FECHA DE ELABORACIÓN:	VERSIÓN:01
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE:	HORA INICIO:	FECHA INICIO:	21 / 11 / 22
	HORA FIN:	FECHA FIN:	21 / 11 / 22
CIUDAD:	UBICACIÓN: CENTRO ZONAL VPAR 1	CODIGO OFICINA:	
DIRECCIÓN:	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT / PAQUETE / SPLIT / OTRO Cual?:		

	MARCA	MODELO	SERIE
EQUIPO:	LG.		
COMPRESOR:			

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES	SI	NO	N/A	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
Lavado del serpentin evaporador				
Lavado del serpentin condensadora				
Lavado de blower				
Lavado del Aspa de la condensadora				
Lavado del Filtro				
Lavado de Piezas en Generales				
Limpieza del Circuito Eléctrico	X			
Revisión General del Circuito Eléctrico				
Pintura en Partes Corroidas	X			
Mantenimiento Motor Ventilador				ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Limpieza de drenaje	X			
Limpieza de bomba de condensado				
Desmontaje de consola para lavado				
Desmontaje de condensadora para lavado				
Otro. Cual?:				

	AMPERIOS	VOLTAJE		ANTES ALTA:	ANTES BAJA	DESPUES ALTA	DESPUES BAJA	CAPACIDAD EN BTU:
COMPRESOR			PRESION					24000
MOTOR EVAPORADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	MOTOR CONDENSADOR	AMPERIOS:	VOLTAJE	REFRIGERANTE:	TEMPERATURA AIRE SUMINISTRO °C/°F:	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A	REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA	SI	NO	N/A
Búsqueda y corrección de fugas				Cambio de termocupla			
Carga de gas refrigerante				Cambio del tarjeta de control			
Cambio motor del ventilador				Cambio de aspa de condensadora			
Cambio motor del blower				Cambio de blower			
Cambio del Compresor				Cambio bujes o balineras			
Cambio del capacitor de marcha				Reparación de aislamiento termico			
Cambio del capacitor del ventilador				Otro. Cual?:			
Cambio del capacitor del blower							

REALIZO: (Técnico)	Reviso: (Supervisor)	Recibio: (Cliente)
Nombre	Nombre	Nombre: JENNY M. LIZCANO
		Cedula / Nit: 1004830449 0.
Firma	Firma	Firma / Sello:

HDDC S.A.S

610

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	22-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VPAR 1	HACEB	9000	SPLIT	DEFENSOR DE FAMILIA JAVIER RUMBO	• CAMBIO DE CAPACITOR VENTILADOR 2.0 MF • REVISION AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO • TUBERIA ½ • CARGA DE GAS R22	1 1 3 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HGDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF Principal Valledupar. FECHA: 22 / 11 / 2022 — 22 / 11 / 2022

CIUDAD / MUNICIPIO: Valledupar - Cesar AREA / UBICACION: Defensor Javier Rumbo.

TIPO DE EQUIPO: Mini split. CAPACIDAD: 9.000 VOLTAJE: 220 AMPERAJE: 4.0

MODELO EQUIPO: AS09QC08L REFRIGERANTE: R22

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeracion		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Busqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentin condensador para reparacion		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentin evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL


Se Realiza Cambio de capacitor de Motor Ventilador Capacidad 2.0 MF. Se Realiza Ajuste de gas Refrigerante R22. Se Recomienda Instala Parilla base de Motor Ventilador Para evitar daños a futuro, Equipo Operativo. Revision del Sistema de enfriamiento, Tubera 1/2 (3), Carga de gas.

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA		A1: 1,2	A2: 1,3	A3: /	POTENCIA		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS
COMPRESOR 1:	A1: 4,0	A2: 3,9	A3: /	PSI BAJA: 65	PSI ALTA: /		MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		D	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:	

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Javier Chorio	Nombre:	Nombre: Juan Daniel Ospina
		CC / NIT: 1067730555
Firma:	Firma:	Firma / Sello



643

6/4

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PÁGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF Principal Valledupar. FECHA: 22 / 11 / 2022 — 22 / 11 / 2022

CIUDAD / MUNICIPIO: Valledupar - Cesar AREA / UBICACION: Defensor Javier Rumbo.

TIPO DE EQUIPO: Mini split. CAPACIDAD: 9000 VOLTAJE: 220 AMPERAJE: 4,0

MODELO EQUIPO: A5509220BL REFRIGERANTE: R22

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Busqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL


Se Realiza Cambio de capacitor de Motor Ventilador Capacidad 2.0 MF. Se Realiza Ajuste de gas Refrigerante R22 Se Recomienda Instalar Perilla base de Motor Ventilador. Para evitar daño a futuro, Equipo Operativo.

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA		A1: 1.2	A2: 1.3	A3: /	POTENCIA		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS				
COMPRESOR 1:	A1: 4,0	A2: 3.9	A3: /	PSI BAJA: 65	PSI ALTA: /		MOTOR VENTILADOR 1:	A1:		A2:		A3:			
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 2:	A1:		A2:		A3:			
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 3:	A1:		A2:		A3:			
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 4:	A1:		A2:		A3:			

CONVENCION: FDS: FUERA DE SERVICIO


Realizo (Técnico)	Revisó (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Jairo Churro	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	CC / Nit:
		Firma / Sello:


BAYER

HACEB

AA AS S09 220 BL
UNIDAD EXTERNA

Denominacion comercial	AA AS S09 220 BL
Tension (V)	220 V~
Frecuencia (Hz)	60Hz
Capacidad total (W/Btu/h)	2635/9000
Potencia de entrada (W)	980
Entrada nominal (W)	1250
Corriente nominal (A)	6,5
Volumen de aire (m3/h)	400
Tipo de refrigerante	R22
Carga de refrigerante (Kg)	0,52
Presion en el lado de alta (MPa/psi)	2.5 /362.5
Presion en el lado de baja (MPa/psi)	0.6/87
Volumen de deshumidicacion (l/h)	0,8
EER / C.O.P (W/W)	9,6
Comercializado por	HACEB
Pais de fabricacion	RPC
DIMENSIONES	
Dimension(LxAnxAl) (mm)	720x310x430
Dimension de empaque (LxAnxAl) (mm)	765x350x475
Peso neto /Peso total (kg)	23.6/29
Numero de serie	






Comercializado por: **COLOMBIA**: INDUSTRIAS HACEB S.A, Autopista Norte Calle 59 No. 55-80 Conmutador: 41 400 51 00 Copacabana Colombia. **VENEZUELA**: Av. Francisco de Miranda. C.Cial. Centro Plaza, Torre C, Piso 13, Oficina H. Los Palos Grandes, Municipio Chacao, Caracas - Venezuela. Telefax: +58 212 2863727. **ECUADOR**: HACEB DEL ECUADOR S.A. Direccion: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Edificio Las Camaras 4to piso oficina 401. Telefax: 593 4 2681116 / 593 4 2241157 Guayaquil - Ecuador. SUCURSAL QUITO Direccion: Bartolome Sanchez 74-15 y Antonio Basantes Sector Panamericana Norte km 6 1/2 Telefax: 593 2 2800371 Quito Ecuador.
www.haceb.com


Mitutoyo
No. 2046-10
0-1" 0.0001"
Made in Japan


RoHS
1.5uF±5%
450V.AC SH 50/60Hz
25/70/21 DB.C P0
E 213896 0300/2003345 EN60252-1

HACCP


CBB61A
SH
60/60A
MMDD

627



10
11
12
13
14
15
16
17
100
125
150
175
200
225
250
in Hg vac.
mm Hg vac.
500 psi max.

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	23-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VPAR 1	HACEB	9000	SPLIT	NUTRICIONISTA	• MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PINES DE TARJETA ELECTRONICA Y DISPLAY • CARGA DE GAS R22 • CORRECCIÓN DE FUGA • TUERCAS ¼ • TUERCAS 3/8	1 1 1 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

625

HIDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF 12. de octubre — FECHA: 23 / 11 / 2022 — 23 / 11 / 2022

CIUDAD / MUNICIPIO: Valledupar. — ÁREA / UBICACIÓN: Oficina nutricionista Sofia Thalis

TIPO DE EQUIPO: Mini split. — CAPACIDAD: 9.000 — VOLTAJE: 220. — AMPERAJE: 4,3.

MODELO EQUIPO: AS509-220 BL — REFRIGERANTE: R22

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
X	Búsqueda y corrección de fuga X 1		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Se Realiza Limpieza de tarjeta Electronica de aire acondicionado, Limpieza de display de aire acondicionado ya que led de Control Remoto no Funcionaba., se agosta pines de Tarjeta electronica y display. se verifica funcionamiento de aire acondicionado. Se Realiza aporte de gas Refrigerante R22 quedando presion de gas en 65 psi, aire acondicionado Trabajo OK operativo. Corrección de fuga y Cambio de Tuercas 1/4 y 3/8

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1: 1,2	A2: 1,1	A3: /	POTENCIA		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	X 100%	75%	50%	FDS		
COMPRESOR 1:	A1: 4,0	A2: 3,9	A3: /	PSI BAJA: 65	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	p	A1:	A2:	A3:			
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:			

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor)	Recibe: (Cliente)
Nombre: Javier Chorro	Nombre:	Nombre: Sofia Ma Teran M.
		CC / Nit: 32790543
Firma:	Firma:	Firma / Sello: Sofia Ma Teran M.

HDDC S.A.S

626

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	25-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 2	BIGSTORIUM	12000	SPLIT INVERTER	DEFENSOR DE FAMILIA ELYS MAGOLA RODRIGUEZ LARRAZABA	• REAJUSTE DE CONEXIÓN DE TARJETA ELECTRONICA • REACONEXÓN DE DIODOS, CAPACITORES, RESISTENCIAS, FILTROS Y LIMPIEZA GENERAL • INSTALACÓN DE TARJETA • AJUSTE DE BORNERA DE COMPRESOR • CARGA DE REFRIGERANTE -r410 • AJUSTE DE CONEXIÓN ELECTRONICA	1 1 1 1 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HUDC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF Principal. FECHA: 25 11 2022 25 11 2022

CIUDAD / MUNICIPIO: Valledupar - Cso. AREA / UBICACION: Defensor Familia Elys Rodrigue

TIPO DE EQUIPO: Mini split CAPACIDAD: 12000 VOLTAJE: 220 AMPERAJE: 5, 6.

MODELO EQUIPO: BS-121NV. REFRIGERANTE: R410A

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentín
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Rele térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Búsqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentín condensador para reparación		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentín evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Se Realiza Limpieza de tarjeta Electronica de unidad Condensadora, Se Rejusta Conexiones de tarjeta Electronica. Diodos, Resistencias, Capacitores, Limpieza en general de ella misma Tarjeta aprobechada de bodega ICBF., Se Realiza ajuste de Borneras de Compresor, Se Realiza Carga de Refrigerantes quedando Presiones en 125 PSI por baja, Corriente de equipo en 16,5 La 6,0 A. Se ajusta equipo en general. equipo Operativo. Corrección de conexión eléctrica.

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA	A1: 1,2	A2: 1,0	A3: /	POTENCIA	EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS

COMPRESOR 1:	A1: 6,5	A2: 6,0	A3: /	PSI BAJA: 125.	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 1	A1:	A2:	A3:
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 2	A1:	A2:	A3:
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	P	A1:	A2:	A3:
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:	MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe: (Cliente)
Nombre: Jaoer Churio	Nombre:	Nombre: [illegible]
		CC / Nit: 49789899 [illegible]
Firma: [signature]	Firma:	Firma / Sello

628

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	28-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	TAC	12000	SPLIT	RECAUDO	• DESMONTE, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA • INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/8 • INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/8 1/4 • CARGA DE GAS R22 • BARRIDO AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN • RUBATEX • CINTA VINILO • CORRECCIÓN DE FUGA • CORRECCIÓN DE INSTALACIÓN • REVISION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1 3.5 METROS 3.5 METROS 1 1 3.5 1 1 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HOC S.A.S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022	VERSIÓN 02
		PAGINA 1 DE 1	

CLIENTE: ICBF Principal — FECHA: 28 / 11 / 2022 — 28 / 11 / 2022

CIUDAD / MUNICIPIO: Valledupar. — ÁREA / UBICACION: OFC Recaudo Lamora

TIPO DE EQUIPO: Mini split — CAPACIDAD: 24.000 — VOLTAJE: 220 — AMPERAJE: 4,8

MODELO EQUIPO: TAC-12CBB4/2 — REFRIGERANTE: R22

LABORES REALIZADAS

A continuación marque con una equis las actividades realizadas en el recuadro ubicado en el lado izquierdo

	Cambio de compresor		Reparación total del equipo OVERHAUL
	Cambio de motor Manejadora ☐ Ventilador ☐		Reparación de ductería
	Cambio de elementos de refrigeración		Reparación de soporte de motor
	Cambio de Blower ☐ Aspa ☐		Reparación y cambio de laminas
	Cambio de caracol		Peinado de serpentin
	Cambio de chumaceras		Cambio de Breaker ☐ Contactor ☐
	Cambio del eje del blower		Cambio de Relé térmico ☐ Relevo ☐
	Cambio de polea del Blower ☐ Motor ☐		Cambio del conector eléctrico del compresor
	Reparación de compresor		Cambio de tarjeta de control
	Busqueda y corrección de fuga		Reparación de circuito de control
	Desmontaje de serpentin condensador para reparacion		Cambio de cableado
	Desmontaje de serpentin evaporador para reparación		Cambio de arrancador suave

OBSERVACIONES / ESTADO FINAL

Se realiza desmonte de unidad Condensadora Evaporadora. Se realiza Instalación de Condensadora, aprobechada de Bodega ICBF, Se realiza Mantenimiento arm acondicionado. Se Instala tubera 3/8 x 1/4. Se Instala Tuerca de valvula de Servicio 3/8 y 1/4, Se Realiza Cega de Refrigerante R22. Se realiza vacio a sistema, Se realiza aislamiento a tuberia Con Cinta Unile. Corrección de instalación de aire Rejilla Sistema de enfriamiento.

CONDICIONES FINALES DEL EQUIPO

MOTOR MANEJADORA		A1: 1,2	A2: 1,4	A3:	POTENCIA:		EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO	100%	75%	50%	FDS
COMPRESOR 1:	A1: 4,5	A2: 4,6	A3:	PSI BAJA: 65 PSI	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 1:	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 2:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 2:	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 3:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		P	A1:	A2:	A3:	
COMPRESOR 4:	A1:	A2:	A3:	PSI BAJA:	PSI ALTA:		MOTOR VENTILADOR 4	A1:	A2:	A3:	

CONVENCIÓN: FDS: FUERA DE SERVICIO

Realizo (Técnico)	Reviso (Supervisor):	Recibe (Cliente)
Nombre: Javier Chorro	Nombre:	Nombre:
		CC / NIT: 49733966
Firma:	Firma:	Firma / Sello: está en prueba 28-nov-2022

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	30-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**EQUIPO**	**SERIE**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL AGUACHICA	ELECTRO BOMBA PEDROLLO	SERIE PKMGO	BOMBA	CENTRO ZONAL AGUACHICA	• CAMBIO DE ACOPLE Y CHEQUE DE INSTALACIÓN DE BOMBA	1	SE PROCEDE CON EL CAMBIO DE TUBERIA PORQUE SE ECONCONTRÓ DETERIORADO, Y EL CHEQUE EN MAL ESTADO SE REALIZA CAMBIOS CORRRESPONDIENTE Y SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

631

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Turbina Bomba	Pedrollo	PKM 60		Bomba	ICBF aguachica	Cambio de tuberia y cheque	Si	NOV. 30 2022	Se prosedio con el cambio de tuberia por que se encontro deterioradas y el cheque que tenia se encontro en mal estado todo se hizo por que la bomba no funcionaba se le hizo todo ese trabajo y quedo trabajando todo normal

Firma técnico
Nombre: Ruben. sierra
Identificación: 17.974.030

Firma encargado área
Nombre: Rafael mejia
Cargo: secretario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	30-NOVIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL AGUACHICA	ELECTRO BOMBA PEDROLLO	SERIE PKM-90	TURBINA	CENTRO ZONAL AGUACHICA	• MANTENIMIENTO PREVENTIVO • CAMBIO DE RODAMIENTOS	1 4	MANTENIMIENTO , REVISIÓ DE PARTES INTERNAS DE L BOMBA

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Bomba Turbina	Pedrollo	PKm-90		Turbina	ICBF aguachica Cesar.	Mantto y cambio de Rodamientos revisión de puntos internos de la bomba.		30-Mar.	se procede a realizar inspección y revisión de bomba encontrando doce hilos de servicio. se realiza cambio de partes internas electrónicas de la bomba se cambian bujes y demas accesorios ya que tenia desgaste interno quedando en equipo operativo.

Firma técnico Luis Rojas.
Nombre:
Identificación: 1065866080.

Firma encargado área
Nombre: Rafael María
Cargo: secretario e.

HDUC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	1-DICIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL CHIRIGUANA	CONFORT FRESH	12000	SPLIT	CUARTO RACK	• REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRICA	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Chiriguana.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Confort fresh	Split		12000		Cuarto Rack	Mantenimiento Preventivo, Reparación de targeta electronica			

Firma técnico Luis Rojas
Nombre: Luis Rojas
Identificación:

Firma encargado área
Nombre: Aurora Barrera R.
Cargo:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	5 -DICIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL CHIRIGUANA	CUMMING		PLANTA ELECTRICA	CENTRO ZONAL CHIRIGUANA	• INSPECCIÓN POR FUGA DE ACEITE • CAMBIO DE RODAMIENTO • REVISIÓN SISTEMA DE ARRANQUE • REVISIÓN AJUSTE DE CORREA • MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1 1 1 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Cummins			Planta Electrica.	Centro Zonal Riohacha	Mto sistema de transferencia. inspeccion de motor sus fugas cambio de Rodamiento- servicio sistema de arranque revision de correa de distribucion	SI	5-Dic	

Firma técnico Luis Rojas
Nombre:
Identificación: 1065872230

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejia
Cargo: Secretario C

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Contrato N° 20002272022	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	5 -DICIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	CUMMING		PLANTA ELECTRICA	REGIONAL	• INSPECCIÓN POR FUGA DE ACEITE • REVISIÓN SISTEMA DE ARRANQUE • REVISIÓN AJUSTE DE CORREA • MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1 1 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA: