Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	18/05/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	ECOVIGIA
CONTRATO No:	4600095 BIS DE 2022	BARRIO:	El Vergel y la Florida Corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA - SAPP	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Diana Gonzales	CÉDULA:	1047360634
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	3002546252
DIRECCIÓN:	CALLE 56 SUR # 75-820 INTE 1108	TELÉFONO:	
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo	REVOCADOS Y PINTADOS	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		X R M A. Muro de contención	SIN UNE
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa	FISURAS EN REVOQUE	B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	EXPUESTAS EN SITIO
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M C. Pórticos	COLUMNAS Y VIGAS PORTAL EXTERIORMENTE	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X R M C. Revocada	FISURAS EN REVOQUE	X R M C. Carpintería de madera o metálica	PUERTAS Y VENTANAS
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		X R M D. Ceramica	ACCESS BUEN ESTADO	B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

2 PISOS EN REVOQUE DEBAJO DE CONTADOR DE GAS (GABINETE) Y EN REVOQUE DE LOSA; MACHON DE TERRAZA SIN REVOCAR; MACHON DE ESCALAS DE ACCESO PRESENTA HUMEDAD EN PARTE INFERIOR AL IGUAL QUE LAS ESCALAS; SOTANO EXPUESTO HUMEDAD EN PARTE INFERIOR DE MURO EN BLOQUE DE SOTANO POR EL COSTADO HACIA LOTE.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
01/05/23		Diana Gonzalez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
		Sandra Milena
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		43802938

22

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	18/05/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	ECOVIAS
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	El Vergel 4to Florida Corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA - SAOP.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	CONSORCIO RTA 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Santiago Mejia	CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Calle 56 SE # 75-820 (LOTE)	TELÉFONO:	
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	X
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		X R M B. Bloque de concreto	CON VIVIENDA SUPERFICIAL.	B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		X R M C. Eternit	TEJAS EN BUEN ESTADO ESTRUCTURA AP TESTIVA	B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R X M E. Otros	TERRENO A DESNIVEL	B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

4 ESPACIOS EN CONSTRUCCIÓN; SE EVIDENCIAN DOS BATERIAS HACIA VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE IMPERMEABILIZADOS; CUBIERTA CON ESTRUCTURA EN MADERA Y TEJA DE ETERNIT; EXPUESTOS EXPUOS DEL TERRENO; ESCALAS DE ACCESO PRESENTAN FISURAS; SEGREGACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL AGREGADO TERRENO A DESNIVEL EN TODO EL ÁREA.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta:** Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
CAPS/23		Sandra Milena
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
		Sandra M.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO C.C. 43842438

22 23

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	18/05/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Yerbal y la Florida Corregimiento San Antonio Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes de alcantarillado Vereda la Florida	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pitel	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Aleja Guzman	CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	3023290213
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur # 15-320 (INT 1107)	TELÉFONO:	
N° DE PISOS			
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo	Revocados y pintados	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa	Zonas de enchoramiento	B R M B. Concreto	Desgaste exposición	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M C. Pórticos	Primer nivel	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X R M C. Revocada	Pintada	X R M C. Carpintería de madera o metálica	Puertas y ventanas
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Escalas de acceso presentan deterioro por la exposición con fisuras y humedad en vertices; Fachada revotada y pintada general en buen estado; losa descubierta a la intemperie con pelos de acero para segundo nivel; En contador, se evidencia fisura en costado izquierdo desde cubierta Vidrio de ventana costado izquierdo de fachada fracturado en esquina superior derecha

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

1038042938

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Claudia Patricia de Osca	CÉDULA:	42793977	USO DEL INMUEBLE			
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:					
DIRECCIÓN:	Cll 56 50 75-791 (101-102)	TELÉFONO:	3159206151				
N° DE PISOS				VIVIENDA	X	INDUSTRIAL	LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO				COMERCIAL		INSTITUCIONAL	LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B X M A. Baldosa	fisuras	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B X M C. Carpintería de madera o metálica	fisuras
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		X R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presentan fisuras en piso, se presenta desprendimiento de pintura y revoque en muros parte exterior e interior, en puertas y ventanas fisuras y desprendimiento de pintura.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

99

22

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Jaime Gonzalez	CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Cecilia, Andres Palacio	CÉDULA:	1039022281
DIRECCIÓN:	Calle 56 Sur # 75-442	TELÉFONO:	313 3217137019
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE					
VIVIENDA	7	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA				DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS				DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA				DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS				DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA				DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS				DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B	R	M	A. Mampostería en ladrillo		B	R	M	A. Ladrillo		B	X	M	A. Teja de barro		B	R	M	A. Baldosa		B	R	M	A. Ladrillo		B	R	M	A. Muro de contención	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	X	M	B. Mampostería en bloque	fisuras humedades	B	R	M	B. Bloque de concreto		B	R	M	B. Losa		B	X	M	B. Concreto	desprendido	B	R	M	B. Bloque		B	R	M	B. Redes de drenajes	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	C. Pórticos		B	X	M	C. Tapia	humedad	B	R	M	C. Eternit		B	R	M	C. Madera		B	X	M	C. Revocada	humedades, fisuras	B	X	M	C. Carpintería de madera o metálica	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B	R	M	D. Prefabricado		B	R	M	D. Zinc		B	R	M	D. Ceramica		B	R	M	D. Enchapada		B	R	M	D. Servicios Públicos	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		
I	B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros		B	R	M	E. Otros	
C	B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M			B	R	M		

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se evidencian vidrios rotos en las ventanas panmetrales, fisuras en muro y piso, en le piso desprendimiento de concreto y en las baldosas fisuras. Malla establecida de la parte interior presenta daño en la esquina costado superior. Muros exteriores con humedades.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		y Andres 1.039022281

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		Cecilia Arboleda T. 32.560.962.

51

29

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Manuela Ruiz	CÉDULA:	1015072185
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cll 56 Scr 75-249	TELÉFONO:	
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	Primero		

USO DEL INMUEBLE					
VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo	fisuras	B X M A. Ladrillo	fisuras	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		X R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M B. Mampostería en bloque	fisuras	B X M B. Bloque de concreto	fisuras	B X M B. Losa	humedad	B X M B. Concreto	fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Pintura	B X M C. Carpintería de madera o metálica	Ventana con falta de vidrio
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	energía y aguaveracle)
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

En sala se presenta fisura en muros y piso. habitacion 1 presenta humedad en losa y desprendimiento de revoque y pintura, ventana en habitacion 1 sin 4 vidrios y 2 fracturados, piso con grietas, habitacion 2 fisuras en el piso y en muro frente, en cocina comedor fisuras en piso y muro lateral derecho con desprendimiento de revoque
zona de ropas presenta desprendimiento de revoque en muros y fisuras en muro y piso
Baño: puerta con desprendimiento y fisura fisura en muro lateral izquierdo y piso tubo expuesto y desprendimiento de revoque grieta entre losa y ventana

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

Manuela Ruiz
1015072585

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

Manuela Ruiz
1015072585

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

57

296

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Jaime Gonzalez Mesa	CÉDULA:	3599612	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	Calle 56 Sur 75-326	TELÉFONO:	3217137019		
N° DE PISOS				VIVIENDA: X	INDUSTRIAL:	LOTE EN CONSTRUCCIÓN:
N° DE PISO INVENTARIADO				COMERCIAL:	INSTITUCIONAL:	LOTE SIN DESARROLLAR:

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B X M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M E. Otros	Columnas en portón	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se evidencia Grieta en zona acceso en buen estado, ingreso en zona verde y afirmado. rejas portón en regular estado.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
		Jaime Gonsalez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		3599612

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
Jaime Gonsalez		Jaime Gonsalez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		3599612

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Teresa Henao Montoya	CÉDULA:	43836040
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur 75-251	TELÉFONO:	3218271785
N° DE PISOS	Primer piso		
N° DE PISO INVENTARIADO	Primer Pis		

USO DEL INMUEBLE					
VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo		B X M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		X R M A. Ladrillo	Pintado	B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B X M B. Concreto	fisuras.	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		X R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B X M C. Carpintería de madera o metálica	Moderadamente Regular
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		X R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B X M E. Otros	Madera desprendida.	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

fachada con desprendimiento de pintura, ventana lado izquierdo vidrio fracturado, fisura alrededor puerta ingreso, fisuras en piso sala habitacion 1 (derecha) fisuras en piso desprendimiento de pintura en muros, habitacion 2 fisura en piso y muro habitacion 3 fisura piso con desprendimiento techo en zinc buen estado. baño con fisura en piso, cocina fisura en piso. habitacion 4 (izquierda) fisuras en piso desprendimiento puerta marco parte superior y pintura en muros.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		MARIA 43836040

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO
		maria teresa 43936040

51

292

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	08/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Rosos Zabulca.	CÉDULA:	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Jesus Lopera	CÉDULA:	71951220
DIRECCIÓN:	Calle 56 sur #75-220 (0101)	TELÉFONO:	
N° DE PISOS			
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE					
VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B R X C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Placas de concreto en zona de ingreso presenta fracturas y fisuras, cunetas con pisadas, barandillas en estructuras de madera en regular estado portón de ingreso desplomado, reja en buen estado.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

PROPIETARIO O INQUILINO 71951220

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO

PROPIETARIO O INQUILINO 21768821

51

30

Tramo 3

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	23/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	30/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

				USO DEL INMUEBLE					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Agustin Sachy Arango	CÉDULA:	71525275						
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:							
DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur 87-20	TELÉFONO:	3016987687 6043509850	VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
N° DE PISOS				COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	
N° DE PISO INVENTARIADO									

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo	fisuras.	B X M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B X M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pórticos	fisuras.	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	fisuras.	X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B X M D. Ceramica	humedad.	B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

En fachada exterior se presentan fisuras. en el patio se presenta fractura en el enchape. y fisuras entre columnas y muro sanitario pisos desprendimiento

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	15	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	Agustin Sachy Arango
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROPIETARIO O INQUILINO** 71525275

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
		Liz Viviana Zapata
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROPIETARIO O INQUILINO** 42791053

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	23/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	30/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Jhon Osorio	CÉDULA:	71365109
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Cl 87 #56-05 casa 34.	TELÉFONO:	3044827199
N° DE PISOS	Primero		
N° DE PISO INVENTARIADO			

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa	humedad	B R M B. Concreto	Fisuras.	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos	Fisuras humedad.	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada	Fisuras.	B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	Energía Agua
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presenta humedad en fachada, entorno exterior se presentan fisuras, en piso parte exterior, en losa superior se presenta humedad y desprendimiento de recoge y pintura en marco superior de ventana lat derecha presenta fisuras.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI	22	NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

CARMEN GARCIA
NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO
cc 71365109

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO
1017931761

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	14/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	30/11/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023 — FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	BERNARDO ZAPATA	CÉDULA:	8349320
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	CALLE 56 SUR # 87-20	TELÉFONO:	3117656768
N° DE PISOS	2		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mamposteria en ladrillo	PRIMER NIVEL	B X M A. Ladrillo	SE EVIDENCIA HUMEDAD	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B X M A. Ladrillo	REGUES Y FISURAS	B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B X M B. Losa	EN LADRILLO CON HUMEDAD	B X M B. Concreto	FISURAS Y DESGASTE	B R M B. Bloque		X R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)	ESTRUCTURA SEGUNDO NIVEL	B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



NO

4. OBSERVACIONES

SE EVIDENCIA HUMEDAD EN GENERAL EN LA VIVIENDA (TODAS LAS AREAS) TACTO EN PISOS, MUROS Y LOZA SUPERIOR; PISO EN CONCRETO FISURADO POR EL USO Y EL TIEMPO, FACHADA CON FISURAS Y DESGASTE SEGUNDO NIVEL EN CONSTRUCCIÓN CON ESTRUCTURA APARENTE.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoria o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoria; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Yoset Zapata
NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO
1128984907

36

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	15/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	05/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS		
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Janeth Perez	CÉDULA:	52105280 PE
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	Calle 56 sur # 86-45	TELÉFONO:	3115563357
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		

USO DEL INMUEBLE					
VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		X R M A. Ladrillo	Revocados y pintados	B R M A. Teja de barro		X R M A. Baldosa	Escalas de acceso	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B X M B. Losa	Fisuras en losa superior	B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		X R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M C. Pórticos	Estructura buen estado	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B X M C. Revocada	Fisuras y humedad	X R M C. Carpintería de madera o metálica	Puertas y ventanas
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		X R M D. Ceramica	Vivienda y adoquín	B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

* FACHADA DE VIVIENDA CON HUMEDAD POR LA EXPOSICION: FISURAS LONGITUDINALES EN MACHON DE PUERTA PRAL; ALLEGO CON DESNIVEL DE 30cm APROX EN UN EXTREMO Y 0,50M APROX EN EL OTRO CON RESPECTO A VIVA; EN FACHADA FISURAS LONG A NIVEL DE VIGA (2); EN COSTADO ORIENTAL DE VIVIENDA TERRAZA EMPRESTA EN CONSTRUCCION EN MUROS DE FACHADA FISURAS TIPO TELA ARAÑA EN PARTE INFERIOR Y ZONAS DESCASCARADAS EN COSTADO OCCIDENTAL DE VIVIENDA CARECE A CONSTRUCCION 2) SE EVIDENCIA GRIETA ENTRE VIVIENDA Y SILLAR DE PUERTA (LEGA) EN VIVIENDA SE EVIDENCIA HUMEDAD EN MUROS PANTEATA; EN LOSA FISURAS LONGITUDINALES ENTRE MUROS Y EN JECHES CON MUROS BORDILLO SIN CONTINUIDAD EN ZONA PEATONAL

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 3355019

35

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	15/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS		
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	ASTRID GOMEZ BETANCURT	CÉDULA:	43453970	USO DEL INMUEBLE					
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:							
DIRECCIÓN:	Calle 56 Sur # 86-89	TELÉFONO:	3146075537	VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
N° DE PISOS	2			COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	
N° DE PISO INVENTARIADO	1								

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	A. Mampostería en ladrillo		A. Ladrillo	PISOS. (GRIETAS FISURAS)	A. Teja de barro		A. Baldosa		A. Ladrillo	PISOS	A. Muro de contención	
C												
I	B. Mampostería en bloque		B. Bloque de concreto	CERRAMIENTO	B. Losa	NIVEL 2	B. Concreto	FISURAS	B. Bloque		B. Redes de drenajes	
C												
I	C. Pórticos		C. Tapia		C. Eternit		C. Madera		C. Revocada		C. Carpintería de madera o metálica	
C												
I	D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)	PRIMER NIVEL	D. Prefabricado		D. Zinc		D. Ceramica		D. Enchapada		D. Servicios Públicos	
C												
I	E. Otros		E. Otros		E. Otros		E. Otros		E. Otros		E. Otros	
C												

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

ZONA VERDE AMPLIA CON DESNIVELES NATURALES DEL TERRENO (ALGUNAS ZONAS CON SOCAVACIÓN) EN COSTADO OCCIDENTAL DE ZONA VERDE SE EVIDENCIA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CONFORMADA QUE FUE POR AGUAS PELOLAS; MURO DE CERRAMIENTO CON DESGASTE POR LA EXPOSICIÓN Y SOCAVACIÓN EN PARTE INFERIOR (DONDE SE EXPONE EL BLOQUE) SE EVIDENCIA CRUCE DE TUBERÍA DEBAJO DEL CERRAMIENTO.
VIVIENDA PREFABRICADA EN MADERA SEGUNDO NIVEL Y PRIMER NIVEL EN OBRA NATURAL; PASOS EXCLUSIVOS PEATONALES POR EL USO.
NO SE PERMITE AÚN EL INGRESO A LA VIVIENDA INTERNA POR REHEN PASADOS.
MUROS DE UNIDADES SANITARIAS FISURADAS.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.**
2. **El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.**
3. **En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.**
4. **En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.**

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR

NOMBRE DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
PROPIETARIO O INQUILINO

43453970 Med

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	14/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023 — FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	SANDRA Molina	CÉDULA:	43834514	USO DEL INMUEBLE	
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:			
DIRECCIÓN:	CALLE 56 SUR # 84-05	TELÉFONO:	3015154140		
N° DE PISOS				VIVIENDA	INDUSTRIAL — LOTE EN CONSTRUCCIÓN
N° DE PISO INVENTARIADO				COMERCIAL	INSTITUCIONAL — LOTE SIN DESARROLLAR

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mamposteria en ladrillo		X R M A. Ladrillo	CATADO Y LADRILLO REVOCADO	X R M A. Teja de barro	SEGUNDO NIVEL	X R M A. Baldosa	CORREDORES DE VIVIENDA	X R M A. Ladrillo	CHAPA CATADO	B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mamposteria en bloque		B R M B. Bloque de concreto		X R M B. Losa	PRIMER NIVEL	B X M B. Concreto	DETERIORO POR EL USO Y DESGASTE	B R M B. Bloque		X R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M C. Pórticos	CORREDOR ENCHAPADO	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X R M C. Revocada		X R M C. Carpinteria de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

- MURO DE CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO, DESGASTE POR LA EXPOSICIÓN, PLACA EN CONCRETO DE ACCESO EQUIPADA DE PARQUEADERO PRESENTA FISURAS Y ZONAS CON ACUMULACIÓN DE HUMEDAD, CUNETAS Y CAJAS CONDUCTIVAS EN BUEN ESTADO
- CUBIERTA SEGUNDO NIVEL PRESENTA DETERIORO DE LA PINTURA EN LAS TEJILLAS DE LA LATERAL
- MURO MALLA DE CERRAMIENTO PRESENTA GRIETA CON RESPECTO AL BLOQUE CERCA A ENTRADA DE LA "V"

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Daniela G
1234990319

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	14/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS		
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

				USO DEL INMUEBLE					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	ELVIRA JIMENEZ	CÉDULA:	40377354						
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:							
DIRECCIÓN:	(A) CLE 56 Cr # 87-06 (2)	TELÉFONO:	3017427363						
N° DE PISOS	2			VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
N° DE PISO INVENTARIADO	1			COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		X R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		B X M A. Muro de contención	FISURAS
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B X M B. Bloque de concreto	FISURAS EN BLOQUE Y DESPIQUE	B R M B. Losa		B X M B. Concreto	DESGASTE POR EXPOSICIÓN	B R M B. Bloque		X R M B. Redes de dranajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M C. Pórticos	DOBLA EN BLOQUE	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		X R M C. Revocada		X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		X R M D. Ceramica	INTERNA BUEN ESTADO	B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

1 PRIMER NIVEL (ESTANO) NO SE TOMA REGISTRO YA QUE ES VIVIENDA INDEPENDIENTE
1 MURO DE CONTENCION DIRECTO CON VIVIENDA CONTIGUA SE EVIDENCIA FISURADO TRANSVERSAL EN CADA HUECO DE BLOQUE POR COLUMNA; PISOS EN CONCRETO, Y ESCALAS CON DESGASTE POR USO; COLUMNA EN BLOQUE EN PRIMER NIVEL SIN REVOQUE; MURO A MEDIO DEMOLER EN PARTE TRASERA DE LA VIVIENDA; ESTRUCTURA INTERNA DE VIVIENDA EN BUEN ESTADO; HUMEDAD EN PARTE SUPERIOR DE MURO CON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA Y FISURA

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Elvira Jimenez Angel
40377354

30

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	14/08/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.	INTERVENTOR:	ECOVIAS SAS
CONTRATO No:	4600095815 DE 2022	BARRIO:	VEREDA LA FLORIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	CONSORCIO PITA 7	FECHA DE INICIO:	1/03/2023 — FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	LUZ ANGELA SANCHEZ	CÉDULA:	21673892
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:		CÉDULA:	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	3137935939
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R M A. Mampostería en ladrillo		B R M A. Ladrillo		X R M A. Teja de barro	VIVIENDA completo	B R M A. Baldosa		B R M A. Ladrillo		X R M A. Muro de contención	SIN BARANDA
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B X M B. Concreto	FISURAS EN ALGUNAS ZONAS	B R M B. Bloque		X R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		X R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		X R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		X R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	X R M E. Otros	VIVIENDA PREFABRICADA	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		X R M E. Otros	PREFABRICADA	B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

* ACCESO EN ~~VEREDAS~~ Y ANDEN EN BUEN ESTADO
VIVIENDA PREFABRICADA EN BUEN ESTADO; PISO EN CONCRETO FISURADO EN ALGUNAS ZONAS. ALGUNA QUE EN CORREDOR; MURO DE CONTENCIÓN EN BLOQUE EN ALGUNAS ZONAS SIN BARANDA.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI		NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

1128452116

Cód. FO-GEOP- 003 Versión 4	Formato FO-GEOP Acta de Vecindad	Alcaldía de Medellín

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización:	23/02/2023	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización:	04/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	INTERVENTOR:	Ecovias
CONTRATO No:	4600095815 de 2022	BARRIO:	El Vergel y La Florida corregimiento San Antonio de Prado
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de redes del alcantarillado vereda La Florida corregimiento San Antonio de Prado.	COMUNA:	80
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR:	Bernardo Zapata	CÉDULA:	S/D
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:	Cristina Zapata	CÉDULA:	1128459451
DIRECCIÓN:	Primera casa despues de la virgen	TELÉFONO:	3116042392
N° DE PISOS	Dos		
N° DE PISO INVENTARIADO	Primero		

USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	X	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B X M A. Mampostería en ladrillo	fisuras.	B X M A. Ladrillo	fisuras	B R M A. Teja de barro		B R M A. Baldosa		B X M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B X M B. Losa	humedad y fisuras	B X M B. Concreto	fisuras	B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B X M C. Pórticos	fisuras	B R M C. Tapia		B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada		B X M C. Carpinteria de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Ceramica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	Energia y alcantarillado
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA



4. OBSERVACIONES

Se presenta fisuras en piso en concreto perimetralmente en el exterior de la vivienda, en la fachada se presenta fisuras y desprendimiento de pintura en la puerta ppal se presenta fisuras en muro y humedad en losa superior en sala se presenta humedad en viga superior y fisuras en piso. habitación 1 presenta desprendimiento de revoque en losa ppal y fisuras en muros perimetrales y piso. En zona de ropas cocina y baño desprendimiento de tejas, humedades y fisuras.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. **Tipo Acta:** Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	30	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al Inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
	CARMEN GARCIA	Yiset Zapata 1128459451
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
		Yiset Zapata
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO 1128459451

4. Actas de entorno tramo 1

Cód. FO-GEOP-002	Formato FO-GEOP Acta de Entorno	Alcaldía de Medellín
Versión 4		

ACTA DE ENTORNO DE INICIO	Fecha de realización: 27/02/2023	ACTA DE ENTORNO DE CIERRE	Fecha de realización: 09/11/2023	CONTRATO N°.
OBJETO:	Construccion de redes del alcantarillado la Florida	COMUNA:	80	HOJA: 1
CONTRATISTA:	Consorcio Pita 7	BARRIO:	El Vergel - La Florida	DE:
INTERVENTOR:	Ecovial SAS	DIRECCIÓN:	Cll 56 Sur	

NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I" , se debe ingresar la información identificada al Inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.

| Tipo Acta | Ubicación o Referencia | ESTADO DE ELEMENTOS EXISTENTES | | |

312

Anexo 3.1- 4:
Consolidado gestión de obra

	GESTION SOCIAL EN OBRA – APLICACIÓN GMSA																				SOSTENIBILIDAD		
Fecha de actualización	PASAO	Cartelera	Buzón	Pieza de comunicación	Reunión de inicio		Reunión de avance		Reunión final		C.C.O		Recorrido		PQRS Atendidas	PQRS X atender	Contratación de M.O Local	Capacitaciones		Capac/ comunidad asistencia	Actividad de sostenibilidad	Asistentes	Informes
09/03/2023	1	0	0	2	1	56	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	4	0	0	0 0	0	0	1
16/03/2023	1	0	0	2	1	56	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	5	0	0	0 0	0	0	1
23/03/2023	1	0	0	2	1	56	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	7	0	0	0 0	0	0	1
30/03/2023	1	0	0	3	1	56	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	7	0	0	0 0	0	0	1
06/04/2023	1	0	0	1	1	56	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	7	0	0	0 0	0	0	2
13/04/2023	1	2	2	1	1	56	0	0	0	0	1	18	1	22	0	0	7	0	0	0 0	0	0	2
20/04/2023	1	2	2	1	1	56	0	0	0	0	1	18	1	22	0	0	6	1	8	0 0	0	0	2
27/04/2023	1	2	2	0	1	56	0	0	0	0	1	18	0	22	0	0	6	1	8	0 0	0	0	2
8/05/2023	1	2	2	1	1	56	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	12	1	9	0 0	0	0	3
15/05/2023	1	2	2	1	1	56	0	0	0	0	1	18	1	14	0	0	6	1	14	0 0	0	0	3
20/05/2023	1	2	2	6	1	56	0	0	0	0	2	18	1	6	0	0	8	1	11	0 0	0	0	3
25/05/2023	1	2	2	0	1	56	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	7	1	19	0 0	0	0	3
1/06/2023	2	2	2	1	1	56	0	0	0	0	2	18	1	7	0	0	6	1	9	0 0	0	0	4
15/06/2023	2	2	2	2	1	56	0	0	0	0	2	18	1	5	0	0	6	1	9	0 0	0	0	4
22/06/2023	3	2	2	0	1	56	0	0	0	0	2	18	1	9	0	0	6	1	17	0 0	0	0	4
29/06/2023	3	2	2	1	1	56	0	0	0	0	3	26	1	5	0	0	6	1	15	0 0	0	0	4
07/07/2023	3	2	2	0	1	56	0	0	0	0	3	26	1	7	0	0	6	1	14	0 0	0	0	5
14/07/2023	3	2	2	0	1	56	0	0	0	0	3	26	1	10	0	0	6	1	10	0 0	0	0	5
21/07/2023	3	2	2	1	1	56	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	6	1	14	0 0	0	1 20	5
28/07/2023	3	2	2	1	1	56	0	0	0	0	3	26	0	0	1P	0	6	1	9	0 0	0	0	5

05/08/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	4	3 4	0	0	0	0	6	0	0	0 0	0	0	6
12/08/2023	3	2	2	2	1	56	1	34	0	0	4	3 4	0	0	0	0	6	1	19	0 0	0	0	6
19/08/2023	3	2	2	2	1	56	1	34	0	0	4	3 4	0	0	0	0	8	1	17	0 0	0	0	6
26/08/2023	3	2	2	0	1	56	1	34	0	0	4	3 4	0	0	0	0	13	0	0	0 0	0	0	6
06/09/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	5	3 4	0	0	1R	0	13	0	0	0 0	0	0	7
16/09/2023	3	2	2	2	1	56	1	34	0	0	5	3 4	1	8	0	0	8	0	0	0 0	0	0	7
23/09/2023	3	2	2	0	1	56	1	34	0	0	5	3 4	1	7	0	0	8	0	0	0 0	0	0	7
30/09/2023	3	2	2	0	1	56	1	34	0	0	5	3 4	1	12	0	0	8	1	16	0 0	0	0	7
7/10/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	5	3 4	0	0	0	0	8	1	12	0 0	0	0	8
14/10/2023	3	2	2	2	1	56	1	34	0	0	5	3 4	0	0	0	0	8	0	0	0 0	0	0	8
21/10/2023	3	2	2	0	1	56	1	34	0	0	6	2 3	0	0	0	0	8	0	23	1 22	0	0	8
23/10/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	6	2 3	1	8	1Q	0	8	0	0	0 0	0	0	8
4/11/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	6	2 3	1	6	0	0	8	1	15	1 15	0	0	9
11/11/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	6	2 3	1	9	1 verbal	1	8	0	10	1 23	1	12	9
18/11/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	6	2 3	2	17	0	1	8	1	24	0 0	0	0	9
25/11/2023	3	2	2	1	1	56	1	34	0	0	6	2 3	1	9	0	1	8	1	0	0 0	0	0	9
27/11/2023	3	2	2	0	1	56	1	34	0	0	6	2 3	0	0	1 verbal	1	4	0	0	0 0	0	0	9

315

Anexo 3.1- 5:
Recepción y seguimiento de hojas de vida.

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECEPCION Y SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA- MANO DE OBRA LOCAL CALIFICADA Y NO CALIFICADA

FECHA			PROYECTO:
DD	MM	AA	

INFORMACION GENERAL DE RECEPCION HOJAS DE VIDA				INFORMACION DE CONTACTO					SEGUIMIENTO			
N°	Fecha de recibo	ORIGEN	Telefono de quien entrega	Nombre	Cedula	Telefono 1	Telefono 2	Direccion	Entrega documentos completos	calificada o no calificada	Observaciones	Contratado
1	02-jun	San Antonio de Prado Barrio el Vergel	3135937454	Mario Antonio Motota G	91131594	3135937454		carrera 78 N°45 Sur-78 El vergel	si			
2	02-jun	San Antonio de Prado	3116623718	Dairon Andres Vanegas	1038358805	3116623718	3016479492	calle 47B SUR N° 67A-36	si			
3	03-jun	Medellín	3018277470	Esteban Mazuera Chaverre	8175593	3018277470	3029959	carrera 48 SUR N°72-109	si			
4	06-jun	San Antonio de Prado vereda la Florida	3028638209	Grabiel Antonio Hernandez Del Rio	71875898	3028638209	3134216971	San Antonio de Prado vereda la Florida	si			si
5	06-jun	San Antonio de Prado	3116173838	Hector David Carmona Tirado	1035233116	3116173838		Carrera 38 SUR N°82-02	si			
6	06-jun	Medellin	3127943841	Luis Fernando Caro	98772332	3127943841		carrera 84 N°41 SUR 92	si			
7	06-jun	Itagui	3235162992	Jhonatan Mateo Perez	1040748852	3235162992	3127980896	Calle 37 SUR N° 65D67	no		solo entrega hoja de vida	
8	10-jun	Itagui	3215882294	Carlos Manuel Escobar Manrique	1053789834	3215882294		Carrea 66 N°26A-37	si			
9	13-jun	San Antonio de Prado	3218431259	Jose David Pantoja T	1063298763	3218431259	3105927266	Calle 39 C SUR N°69D-29	no			
10	15-jun	San Antonio de Prado vereda la Florida	3148706010	Jose David Mejia Cano	98523629	3148706010	5834411	Calle 50C SUR N°83-03	no			
11	15-jun	San Antonio de Prado Barrio el Vergel	3135572115	Melisa Andrea Gomez B	1038093765	3135572115	2860841	Calle 56 SUR N°75-385	no			
12	23-jun	San Antonio de Prado el Limonar	3507474762	Jose Alnulfo Rendon Lopez	71491845	3507474762		Barrio Limonar !	no		solo entrega hoja de vida	
13	12/07/2023	Medellin	3028294378	LuisGuillermo Gomez Mira	71718868	3028294378	4172113	Robledo	no		solo entrega hoja de vida	
14	21/07/2023	San Antonio de Prado	3128431259	ose David Pantoja Tordecill	1063298763	3128431259	3105927266	Barichara	si			
15	22/07/2023	San Antonio de Prado	3147917301	Sayda Galindo Herrera	3101479173	3147917301		Barichara	si			
16	21/09/2023	San Antonio de Prado	3113396771	Jorge de Jesus Osorio Mari	3135937454			Naranjitos	no		solo entrega hoja de	no

Total Hojas recibidas: 15	Total Contratados: 2		Mano de obra no calificada	2	Mano de obra calificada	0

Alcaldia de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECEPCION Y SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA-

FECHA			PROYECTO:
DD	MM	AA	

INFORMACION GENERAL DE RECEPCION HOJAS DE VIDA				INFORMACION DE CONT		
N°	Fecha de recibo	ORIGEN	Telefono de quien entrega	Nombre	Cedula	Telefono 1
1	2-jun	San Antonio de Prado Barrio el Vergel	3135937454	Mario Antonio Motota G	91131594	3135937454
2	2-jun	San Antonio de Prado	3116623718	Dairon Andres Vanegas	1038358805	3116623718
3	3-jun	Medellín	3018277470	Esteban Mazuera Chaverre	8175593	3018277470
4	6-jun	San Antonio de Prado vereda la Florida	3028638209	Grabiel Antonio Hernandez Del Rio	71875898	3028638209
5	6-jun	San Antonio de Prado	3116173838	Hector David Carmona Tirado	1035233116	3116173838
6	6-jun	Medellin	3127943841	Luis Fernando Caro	98772332	3127943841
7	6-jun	Itagui	3235162992	Jhonatan Mateo Perez	1040748852	3235162992
8	10-jun	Itagui	3215882294	Carlos Manuel Escobar Manrique	1053789834	3215882294
9	13-jun	San Antonio de Prado	3218431259	Jose David Pantoja T	1063298763	3218431259
10	15-jun	San Antonio de Prado vereda la Florida	3148706010	Jose David Mejia Cano	98523629	3148706010
11	15-jun	San Antonio de Prado Barrio el Vergel	3135572115	Melisa Andrea Gomez B	1038093765	3135572115
12	23-jun	San Antonio de Prado el Limonar	3507474762	Jose Alnulfo Rendon Lopez	71491845	3507474762
13	7/12/2023	Medellin	3028294378	LuisGuillermo Gomez Mira	71718868	3028294378
14	7/21/2023	San Antonio de Prado	3128431259	ose David Pantoja Tordecill	1063298763	3128431259
15	7/22/2023	San Antonio de Prado	3147917301	Sayda Galindo Herrera	3101479173	3147917301
16	9/21/2023	San Antonio de Prado	3113396771	orge de Jesus Osorio Mari	3135937454	

MANO DE OBRA LOCAL CALIFICADA Y NO CALIFICADA

ACTO		SEGUIMIENTO			
Telefono 2	Direccion	Entrega documentos completos	calificada o no calificada	Observaciones	Contratado
	carrera 78 N°45 Sur- 78 El vergel	si			
3016479492	calle 47B SUR N° 67A-36	si			
3029959	carrera 48 SUR N° 72-109	si			
3134216971	San Antonio de Prado vereda la Florida	si			si
	Carrera 38 SUR N° 82-02	si			
	carrera 84 N°41 SUR 92	si			
3127980896	Calle 37 SUR N° 65D67	no		solo entrega hoja de vida	
	Carrea 66 N° 26A-37	si			
3105927266	Calle 39 C SUR N°69D-29	no			
5834411	Calle 50C SUR N°83-03	no			
2860841	Calle 56 SUR N° 75-385	no			
	Barrio Limonar !	no		solo entrega hoja de vida	
4172113	Robledo	no		solo entrega hoja de vida	
3105927266	Barichara	si			
	Barichara	si			
	Naranjitos	no		solo entrega hoja d	no

Total Hojas recibidas: 15	Total Contratados: 2	

Observaciones: En el mes de octubrede 2023, no se recibio ninguna hoja de vida.

Profesional Social - entidad ejecutora

VoBo Interventoria

320

Anexo 3.1- 6: P.Q.R.S originales

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA				PROYECTO:
24	07	2023	11:45am	la Florida. Alcantarillado la Florida
DD	MM	AA	Hora	

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	Felix Mejia		Organización
Número de cédula:	6787937		Correo electrónico
Dirección/Barrio	la Florida	S.A de Prado	Teléfonos 312.724.66.99.
Dirección de correspondencia:		calle 56 75-132	

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición		Queja		Reclamo		Solicitud información		Otro		cual
	X		☐		☐		☐		☐	

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal		correo electrónico		Escrito		Telefónico		Otro		cual
	X		☐		☐		☐		☐	

4. DESCRIPCION DEL ASUNTO

El Señor Felix Mejia se presento en las oficinas de la interventoria S.A de prado, para hacer la "peticion" de que terminen de pavimentar el tramo que falta desde la interventoria hasta donde termina tramo 2. o al menos un poco mas alla de su predio. Hay mucho polvo, material de piedra que quedó de obra y no se recogió o recogen, echarle agua dicentas terminan; no solo es el polvo, →

5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Trámite	Solución	Traslado	
			Area	Responsable
04/12/2023	Se cierra la PQR con el Señor Felix Mejia quedando a satisfacción con los arreglos y pavimentacion al frente de su casa en tramo 2.	Si	Social	Cumplio.
	Felix Mejia CC 6787937			

Anexos

Felix M. 6787937.
Firma de ciudadano
Celular 312 7246699

Firma y cargo de representante contratista
Residente Social.
Cargo:

Area de traslado		
A1	Ambiental	X
A2	Social	
A3	Administrativo	
A4	Tráfico	X
A5	Construcción	
A6	Otros	

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

Contactar respuesta en su casa
cll 56 # 75-132 (consiguida de la recepcionista)
tramo 2

→ Sigue ...

la piedra, el aire contaminado, sino las averías que reciben sus carros estacionados, tapados con plásticos que permanecen en su propiedad.

Además, cuando los trabajadores barrían dejaban el material en la cuneta (Ver registro fotográfico). No vale (palabras sueltas) echarle agua, él y sus vecinos, la piedra sigue ahí, y el polvo constante. Pide "urgentemente" la intervención de la firma responsable y la solución inmediata.

Siendo las: 11:10 am. se toma registro data.

Elaboró petición:
Leopoldo Galeano
P. Interventor

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA				PROYECTO:
31	10	2023	7:55	Alcantarillado la Florida S.A de piedra
DD	MM	AA	Hora	

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	Hector Correa Betancur	Organización	Comunidad Nro 3
Número de cédula:	70414543	Correo electrónico	
Dirección/Barrio	Finca el Refugio	Teléfonos	3137313813
Dirección de correspondencia:	Telefono		

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición		Queja		Reclamo		Solicitud informaciòn		Otro		cual
	☐		☒		☐		☐		☐	

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal		correo electrónico		Escrito		Telefónico		Otro		cual
	☐		☐		☐		☐		☐	

4. DESCRIPCION DEL ASUNTO

Señores Contratistas: Debido al estado actual del predio finca el "Refugio", en el que no cumplieron el compromiso de la semana anterpasada y pasada ademas de otros dias que he hablado del asunto: Limpiar el material de la vía, destapar el tubo que sigue perjudicado el predio.
Este incumplimiento lo considero ya una falta de respeto.

5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Tràmite	Solución	Traslado	
			Area	Responsable
27/11/2023	Se cierra la PQR: Si Satisfacción Cumpliendo con lo solicitado por el Señor Hector Correa.	Si	Social	
	Hector Correa B			
	70.414.543			

Anexos

X Hector Correa B
Firma de ciudadano

70.414.543
Firma y cargo de representante contratista

Residente Social.
Cargo:

Área de traslado	
A1	Ambiental
A2	Social ✓
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción ✓
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita ✓
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *





Alcaldia de Medellin
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA				PROYECTO:
05	09	2023	11:15 am	Construcción de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, Corregimiento San Antonio de Prado.
DD	MM	AA	Hora	

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	Esteban Alexis Hernandez Alvarez	Organización	
Número de cédula:	1036626622	Correo electrónico	
Dirección/Barrio		Teléfonos	3216056733.
Dirección de correspondencia:			

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición	☐	Queja	☐	Reclamo	☒	Solicitud información	☐	Otro	☐	cual

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal	☐	correo electrónico	☐	Escrito	☐	Telefónico	☐	Otro	☐	cual

4. DESCRIPCION DEL ASUNTO

por caido de piedra en tramo 2 descobalo la llanta y el disco y daño de tapa lado izquierdo de la farola.

5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Tràmite	Solución	Traslado	
			Area	Responsable
07/09/2023.	Se cierra Cg PQRS. Con el Señor Esteban Alexis Hernandez, donde se realiza un pago por daño de la moto por un Valor de 300.000$. Para constancia se anexe el recibo de caja donde se evidencia el pago.	Si	Sgad	Esteban

Anexos

Firma de ciudadano 1036 626622
Cel. 3216056733.

Firma y cargo de representante contratista
Residente Obra.

Cargo:

Área de traslado	
A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

169

325

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: Medellin	07	09	2023	$ 300.000

PAGADO A: Esteban Alexis Hernandez

CONCEPTO: pago de daño de moto por deslizamiento de piedra el dia 04 de septiembre 2023.

VALOR (en letras): Trecientos mil pesos.

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x

C.C. [X] NIT. [ ] No. 1036626622.

328

Anexo 3.1- 7:
Planilla de consolidado P.Q.R.S

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSOLIDADO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

FECHA		
24	7	
DD	MM	AA

PROYECTO: Construcción de redes de alcantarillado en la florida - SADP

No. CONS	NOMBRE CIUDADANO	TELÉFONO	FECHA ATENCIÓN	ASUNTO	ÁREA DE SOLICITUD					TOPOLOGÍA					SOLUCIÓN					ESTADO		
					A1	A2	A3	A4	A5	T1	T2	T3	T4	T5	S1	S2	S3	S4	S5	SC	SI	IT
1	Felix Mejia	3124246699	24/07/2023	Solicitud para limpieza de la vía en tramo 2 parte alta ya que se está presentando polvo y las piedras se levantan al pasar los carros y motos	X			X		X						X				X		
2	Esteban Alexis Hernández	3216056733	05/09/2023	Daño de moto por deslizamiento de piedra		X					X					X				X		
3	Héctor Correa Betancur	3137313313	31/10/2023	retiro de material cerca del predio de la finca el Refugio y limpieza de la cuneta ya que cuando llueve se le ingresa el agua a finca		X				X						X				X		

OBSERVACIONES

Se cierran a satisfacción las tres PQRS que fueron presentadas en el transcurso de ejecución de la obra Alcantarillado La Florida PITA 7

Área de solicitud	
A1	Ambiental.
A2	Social
A3	Seg integral
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros


Topología	
T1	Queja
T2	Reclamo
T3	Sugerencia
T4	Solicitud de inform
T5	Otro

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado otra entidad
S6	Otra *

Estado	
SC	Solución completa
SI	Solución incompleta
IT	Imposible Tramitar*
RM	Remitido otra entidad

Profesional Social - entidad ejecutora

VoBo Interventoria


RM

329

Anexo
Censo y suscripciones a EPM

	CENSO							
N°	TRAMO	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN	# DE PISOS DEL PREDIO	# PERSONAS QUE HABITAN EN LA	CONEXIÓN ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	OBSERVACIONES
1	1	Juan G Restrepo	calle 56 Sur 70 A - 127	1	4	X	PS	
2	2		calle 56 Sur 75 - 131					No abren
3	2	Nicolas Botero	calle 56 Sur 75 - 135	1	3	X	PS	
4	2	Gloria Zapata	calle 56 Sur 75 - 139	2pisos	3	X	PS	
5	2		calle 56 Sur 75 - 141					No vive nadie
6	2	Maria Orfa Zapata	calle 56 Sur 75 - 145	1	2	X	PS	
7	2	Juan Guillermo Zapata	calle 56 Sur 75 - 149	2pisos	4	X	PS	
8	2	Willian Cardona	calle 56 Sur 75 - 171	1	3	X	PS	
9	2	Blanca Ruiz	calle 56 Sur 75 - 316	1	1	X	PS	
10	2	Maria Consuelo Ruiz	calle 56 Sur 75 - 320	3	10	X	PS	
11	2		calle 56 Sur 75 - 249					No abren
12	2	Maria Teresa Henao	calle 56 Sur 75 - 251	1	9	No	PS	
13	2	Cecilia Arboleda	calle 56 Sur 75 - 442	1	5	No	PS	
14	2		calle 56 Sur 75 - 480					No abren
15	2	Amparo Diaz	calle 56 Sur 75 - 482	1	3	X	PS	
16	2	Terriel Sanchez	calle 56 Sur 75 - 451	1	4	X		tiene contador de agua
17	2	Luz Damaris Sepulveda	calle 56 Sur 75 - 309	1	1	No	PS	
18	2	Dario Velez	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 123)	1	2	X	PS	
19	2	Maria Camila Piedrahita	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 0115)	1	2	X	PS	
20	2	Jhovan Alexis Rivera	No tiene dirección	1	1	No	PS	
21	2	Manuela Acevdo	calle 56 Sur 75 - 419	2	3	X	PS	

22	2	Rubiela Castrillon	calle 56 Sur 75 - 409	2	5	X	PS	
23	2	Yenifer Sanchez	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 103)	1	3	X	PS	
24	2	Gustavo de Jesus Henao	calle 56 Sur 75 - 381	1	2	X	PS	
25	2	Maria Angelica Alzate	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 154)	2	3	X	PS	
26	2	Luz Dari Tangarife	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 154)	1	3	X	PS	
27	2	Cecilia Arboleda	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 154)	2 piso	4	X	PS	
28	2	Claudia Atehortua	calle 56 Sur 75 - 385	1	4	x	PS	
29	2	Abel Romero	calle 56 Sur 75 - 805 (INT 101)	2	2	x	PS	Tienen pagos individuales
30	2	Abel Romero	calle 56 Sur 75 - 805 (INT 201)		2	x	PS	Tienen pagos individuales
31	2	Abel Romero	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 128)		4	x	PS	Tienen pagos individuales
32	2	David Montoya	calle 56 Sur 75 - 791 (INT 201)	2	6	x	PS	Tienen pagos individuales
33	2	David Montoya	calle 56 Sur 75 - 791 (INT 201)		6	x	PS	
34	2	Noelia Quiceno	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 101)	3	4	x	PS	Tienen pagos individuales
35	2	Noelia Quiceno	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 201)		3	x	PS	Tienen pagos individuales
36	2	Noelia Quiceno	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 302)		5	x	PS	Tienen pagos individuales
37	2	Maria Odilia Briceño	calle 56 Sur 75 - 191 (INT 102)	2	3	x	PS	Tienen pagos individuales
38	2	Maria Cardona	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 0114)	1	5	No	PS	Tienen pagos individuales
39	2	Isabel Betancur	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 110)	2	5	No	PS	Tienen pagos individuales
40	2	Dora Romero	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 116)	2		No	PS	Tienen pagos individuales
41	2	Dora Romero	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 222)	3		No		Tienen pagos individuales
42	2	Dora Romero	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 122)					Tienen pagos individuales
43	2	Dora Romero	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 120)	2	3	No	PS	Tienen pagos individuales
44	2	Wilson Ortiz	calle 56 Sur 75 - 773 (INT 201)	4		No	PS	

45	2	Wilson Ortiz	calle 56 Sur 75 - 769	2	4	No	PS	
46	2	Andres Aristizabal	calle 56 Sur 75 - 100	2	5	No	PS	
47	2		calle 56 Sur 75 - 743	1				no abren
48	2	Oscar Castrillon	calle 56 Sur 75 - 461	1 unifamiliar	3	x	PS	
49	2	Oscar Castrillon	calle 56 Sur 75 - 462	1	2	x	PS	
50	2	Hector Correa	calle 56 Sur 75 - 483	1	2	x	PS	
51	2	Olga Henao	calle 56 Sur 75 - 451	1	3	x	PS	
52	2	Oladier Borja	calle 56 Sur 75 - 445	2	3	x	PS	
53	2		calle 56 Sur 75 - 439	1				no abren
54	3	Cristina Zapata	calle 56 Sur 87 - 22	1	5	x	PS	Tiene agua propia
55	3	Jose Ortiz	calle 56 Sur 87 - 05	2	7	x	PS	
56	3	Cristina Zapata	calle 56 Sur 87 - 26	2	6	x	PS	Tiene agua propia
57	3	Johana Valencia	calle 56 Sur 87 - 20 (INT 101)	2	2	x	PS	
58	3	Augustin Restrepo	calle 56 Sur 87 - 20 (INT 102)	2	4	x	PS	
59	3	Elvira Gomez	calle 56 Sur 87 - 04	2	4	x	PS	
60	3		calle 56 Sur 87 - 04 (INT 101)		2	x	PS	Tiene agua propia
61	3	La truchera						
62	3	Francisco Velez	Cra 87 56-60	1	2	x	PS- Caño	Retiraron medidior
63	3		Cra 87 56-60 (INT 0130)					Retiraron medidior
64	3	Tatiana Mazo	Cra 87 56-60	1	4	x	PS- Caño	Retiraron medidior
65	3		Cra 87 56-60 (INT 0120)					
66	3	Dora Elena Castaño	Cra 87 56-60	3	5	x	PS- Caño	Retiraron medidior
67	3	Martha Bedoya	calle 56 Sur 87 - 04	2	9	x	PS- Letrina	Tiene agua propia

68	3		Predio grande					
69	3		calle 56 Sur 86 - 34					Sendero Rieles
70	3	Alfonso Gil	calle 56 Sur 86 - 99	2	4	x	PS	Tiene agua propia
71	3	Nuvis Cardona	calle 56 Sur 86 - 45	2	7	x		3 piedras grandes
72	3		calle 56 Sur 86 - 34	2	7	x	PS	
73	3		calle 56 Sur 86 - 39	2	4	x	PS	
74	3	Brayan Zapata	Cra 86 56-48	1	5	x	PS	
75	3	Minica Mejia	calle 56 Sur 75-86	1	4	x	PS	
76	3		calle 56 Sur 75-86 (INT 108)					
77	3	Victor Cano	Cra 87 56-60	2	2	x	PS	

CR87 56 S_109

CR87 50 S _ 60

12B
11B
20A
10B
9B

301
201
101

	CENSO						
N°	TRAMO	DIRECCIÓN	# DE PISOS DEL PREDIO	# PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA	ACUEDUCTO MANANTIAL	ACUEDUCTO VEREDAL JAC	OBSERVACIONES
1	1	calle 56 Sur 70 A - 127	1	4		X	
2	2	calle 56 Sur 75 - 131	1				No abren
3	2	calle 56 Sur 75 - 135	1	3		X	
4	2	calle 56 Sur 75 - 139	2	3		X	
5	2	calle 56 Sur 75 - 139 (int201)	2	3			
6	2	calle 56 Sur 75 - 141					No vive nadie
7	2	calle 56 Sur 75 - 145	1	2		X	
8	2	calle 56 Sur 75 - 149	1	4		X	
9	2	calle 56 Sur 75 - 149 (int201)	1	4		X	
10	2	calle 56 Sur 75 - 171	1	3	X	X	
11	2	calle 56 Sur 75 - 316	1	1		X	
12	2	calle 56 Sur 75 - 320	3	10	X	X	
13	2	calle 56 Sur 75 - 249	1				No abren
14	2	calle 56 Sur 75 - 251	1	9		X	
15	2	calle 56 Sur 75 - 442	1	5		X	
16	2	calle 56 Sur 75 - 480	1				No abren
17	2	calle 56 Sur 75-131	1				No abren
18	2	calle 56 Sur 75-415	2	3		X	
19	2	calle 56 Sur 75-423 (INT130)	3	7		X	
20	2	calle 56 Sur 75-439	1	3			
21	2	calle 56 Sur 75 - 482	1	3			
22	2	calle 56 Sur 75 - 451	1	4			tiene contador de agua
23	2	calle 56 Sur 75 - 309	1	1			
24	2	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 123)	1	2			
25	2	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 0115)	1	2			
26	2	No tiene dirección	1	1			
27	2	calle 56 Sur 75 - 419	2	3		X	
28	2	calle 56 Sur 75 - 409	2	5			
29	2	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 103)	1	3			
30	2	calle 56 Sur 75 - 381	1	2			
31	2	calle 56 Sur 75 - 361 (INT 154)	2	3			
32	2	calle 56 Sur 75 - 361	1	3			
33	2	calle 56 Sur 75 - 361 (int 201)		4			
34	2	calle 56 Sur 75 - 385	1	4			
35	2	calle 56 Sur 75 - 805 (INT 101)	2	2	x		Tienen pagos individuales
36	2	calle 56 Sur 75 - 805 (INT 201)		2	x		Tienen pagos individuales
37	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 128)	1	4	x	x	Tienen pagos individuales
38	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 220)	1	4		x	
39	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 126)	2	3	x	x	Tienen pagos individuales
40	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 120)	2	4	x	x	
41	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 118)	3	4	x		
42	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 218)		4		x	
43	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 318)		4		x	Tienen pagos individuales
44	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 116)	2	3		x	
45	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 216)		4		x	
46	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 114)	1	5	x	x	

47	2	calle 56 Sur 75 - 799 (INT 110)	2	5		x	
48	2	calle 56 Sur 75 - 791 (INT 101)	3	6		x	Tienen pagos individuales
49	2	calle 56 Sur 75 - 791 (INT 201)		6	x	x	
50	2	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 101)	3	4	x	x	Tienen pagos individuales
51	2	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 201)		3	x	x	Tienen pagos individuales
52	2	calle 56 Sur 75 - 777 (INT 302)		5	x	x	Tienen pagos individuales
53	2	calle 56 Sur 75 - 191 (INT 102)		3	x	x	Tienen pagos individuales
54	2	calle 56 Sur 75 - 773 (INT 201)	2	4		x	
55	2	calle 56 Sur 75 - 769	2	4		x	
56	2	calle 56 Sur 75 - 100	2	5		JAC	Tienen pagos individuales
57	2	calle 56 Sur 75 - 100 (INT 201)		3		JAC	Tienen pagos individuales
58	2	calle 56 Sur 75 - 90	2	3		JAC	
59	2	calle 56 Sur 75 - 90(INT 201)		2		JAC	Tienen pagos individuales
60	2	calle 56 Sur 75 - 743	1				no abren
61	2	calle 56 Sur 75 - 461	1	3	x	x	
62	2	calle 56 Sur 75 - 462	1	2	x	x	
63	2	calle 56 Sur 75 - 483	1	2	x	x	
64	2	calle 56 Sur 75 - 451	1	3	x		
65	2	calle 56 Sur 75 - 445	2	3	x	x	
66	2	calle 56 Sur 75 - 439	1				no abren
67	3	carrera 86 56sur-45	1	5	x		
68	3	carrera 86 56sur-45 (201)	2	3	x	x	casa finca con pagos independientes
69	3	carrera 86 56sur-45 (301)		3	x		
70	3	carrera 86 56sur-39	2	5	x		
71	3	carrera 86 56sur-39(int 201)	2				no abren
72	3	calle 56 Sur 87 - 22	1	5	x		Tiene agua propia
73	3	calle 56 Sur 87 - 05	2	7	x		casa finca
74	3	calle 56 Sur 87 - 06	1	6	x		Tiene agua propia casa finca
75	3	calle 56 Sur 87 - 06 sotano		5			
76	3	calle 56 Sur 87 - 20 (INT 101)	1	2	x		
77	3	calle 56 Sur 87 - 20 sotano	2	4	x		
78	3	calle 56 Sur 87 - 04	3	7	x		Tiene agua propia
79	3	calle 56 Sur 87 - 04 (INT 101)		2	x		Tiene agua propia
80	3	Cra 87 56-60 LA TRUCHERA	1	4	x	x	Retiraron medidior LA TRUCHERA
81	3	Cra 87 56-60 (INT 0130)	1	1	x		Retiraron medidior agua propia
82	3	Cra 87 56-60 (INT 0120)	1	5	x		Retiraron medidior agua propia
83	3	Cra 87 56-60	3	5	x		Retiraron medidior
84	3	calle 56 Sur 87 - 04	2	9	x		Tiene agua propia /
85	3	calle 56 Sur 87 - 01	2	5	x		Tiene agua propia /casa finca
86	3	calle 56 Sur 86 - 34					Sendero Rieles
87	3	calle 56 Sur 86 - 99	2	4	x		Tiene agua propia
88	3	Cra 86 56-48	1	5	x	x	
89	3	calle 56 Sur 75-86	1	4	x	x	
90	3	calle 56 Sur 75-86 (INT 108)					
91	3	carrera 87 56sur-05	1	4	x	x	casa finca
92	3	calle 56Sur 85-29	1			X	FUNDACION EN COMODATO
93	3	Cra 87 56-60	2	2	x		

Total Datos	93	
Residencias Tramo 1	1	0,010752688
Residencias Tramo 2	65	0,698924731
Residencias Tramo 3	27	0,290322581


# residentes totales	315	
Residentes Tramo 1	4	1,27%
Residentes Tramo 2	209	66,35%
Residentes Tramo 3	102	32,38%


pisos por tramo	1 piso	2 pisos	3 pisos	nulos	totales
Tramo 1	1	0	0	0	1
Tramo 2	32	16	5	12	65
Tramo 3	11	9	2	5	27
Totales	44	25	7	17	**93**








0



Residentes por Tramo
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3



Residentes Por Tramo
250
200
150
100
50
0
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3



Primeros Pisos Por Tramo
1,2
1
0,8
0,6
0,4
Series1
Series2


0,2
0


Sgundos Pisos Por tramo
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Series1
Series2


Tercer Piso or Tramo
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Series1
Series2



Sgundos Pisos Por tramo
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Series1
Series2



Tercer Piso or Tramo
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Series1
Series2


Total Datos	93	
Residencias Tramo 1	1	0,010752688
Residencias Tramo 2	65	0,698924731
Residencias Tramo 3	27	0,290322581


# residentes totales	315	
Residentes Tramo 1	4	1,27%
Residentes Tramo 2	209	66,35%
Residentes Tramo 3	102	32,38%


pisos por tramo	1 piso	2 pisos	3 pisos	nulos	totales
Tramo 1	1	0	0	0	1
Tramo 2	32	16	5	12	65
Tramo 3	11	9	2	5	27
Totales	44	25	7	17	**93**






Residentes por Tramo
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3


Residentes Por Tramo
250
200
150
100
50
0
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3
Residentes Tramo 1
Residentes Tramo 2
Residentes Tramo 3


Primeros Pisos Por Tramo
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Series1
Series2

	Truchera

SUSCRIPCIONES EPM

ITEM	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN
1	GUSTAVO HENAO HENAO	CLL 56 SUR CRR 75 -385 INT 155
2	OLGA LUCIA HENAO PEREZ	CLL 56 SUR CRR 75 -451
3	LUZ DAMARY SEPULVEDA	CLL 56 SUR CRR 75 -461
4	YEFRIN ANDRES BORJA	CLL 56 SUR CRR 75-343
5	JUAN FELIPE ACOSTA QUIROZ	CLL 56 SUR CRR 75-685
6	JOSE GABRIEL MUÑOZ LOPEZ	CLL 56 SUR CRR 75-411 INT 107
7	LUIS EDUARDO ATEHORTUA ACEVEDO	CLL 56 SUR CRR 75 -385 INT 149
8	NESTOR RAUL ZAPATA HOYOS	CLL 56 SUR CRR 75-385 INT 151
9	NESTOR RAUL ZAPATA HOYOS	CLL 56 SUR CRR 75-385 INT 152
10	NESTOR RAUL ZAPATA HOYOS	CLL 56 SUR CRR 75-385 INT 153
11	LUIS GONZALO RESTREPO HERNANDEZ	CLL 56 SUR CRR 75-411 INT 109
12	GLORIS MARIA BENITEZ GARRO	CLL 56 SUR CRR 75-415
13	HERNANDO VARGAS	CLL 56 SUR CRR 75-403 INT 103
14	HERNANDO VARGAS	CLL 56 SUR CRR 75-403 INT 101
15	HERNANDO VARGAS	CLL 56 SUR CRR 75-445
16	RUBIELA DEL SOCORRO CASTRILLON	CLL 56 SUR CRR 75-409
17	JUAN GUILLERMO ZAPATA CUARTAS	CLL 56 SUR CRR 75-149
18	ADELA FERNANDEZ YEPES	CLL 56 SUR CRR 75-261
19	MARIA TERESA HENAO MONTOYA	CLL 56 SUR CRR 75-351
20	HERNAN DE JESUS HENANO HENAO	CLL56 SUR CRR 75-385 INT 154
21	HERNAN DE JESUS HENANO HENAO	CLL56 SUR CRR 75-385 INT 254
22	HERNANDO DARIO HENAO ALZATE	CLL 56 SUR CRR 75-385
23	OLGA LUCIA ZAPATA CUARTAS	CLL 56 SUR CRR 75-131
24	OSCAR ORLANDO CASTRILLON HERRERA	CLL 56 SUR CRR 75-461
25	LUZ BIBIANA ZAPATA	CLL 56 SUR CRR 87-20
26	MARGARITA ECHAVARRIA	CRR 87 -56 SUR -6B
27	JESUS ANTONIO ZABALA ZAPATA	CLL 56 SUR CRR 75-220 INT 103
28	JESUS ANTONIO ZABALA ZAPATA	CLL 56 SUR CRR 75-220 INT 101
29	DORA LUZ BENITEZ GARRO	CLL 56 SUR CRR 75-411 INT 105
30	JHON FREDY OSORIO GARCIA	CLL 56 SUR -8705
31	MARIA CONSUELO RUIZ	CLL 56 SUR 75-320
32	CARLOS MARIO GIRALDO CASTAÑO	CLL 56 SUR 8705
33	JUAN GUILLERMO MESA	CRR 87 A N 56 SUR-05
34	BERNARDO ZAPATA ECHAVARRIA	CLL 56 SUR N 87-20
35	ELVIRA JIMENEZ ANGEL	CLL 56 SUR N 87-06
36	JHON LIDER RUIZ	CLL 56 SUR N 75-320
37	DIEGO GONZALEZ	CLL 56 SUR N 87-04
38	SANDRA LILIANA RUIZ	CLL 56 SUR N 75-300 INT 198
39	JORGE JUAN PALACIOS	CRR 86 N 56 SUR -39 B
40	NELLY RESTTREPO ESCOBAR	CLL 56 SUR N 75-127
41	BLANCA CECILA RUIZ	CLL 56 SUR N 75-316
42	NELLY RESTTREPO ESCOBAR	CLL 56 SUR N 75-191
43	GLORIA PATRICIA ZAPATA CUARTAS	CLL 56 SUR N 75-141
44	GLORIA PATRICIA ZAPATA CUARTAS	CLL 56 SUR N 75-139
45	MARIA ORFA ZAPTA CUARTAS	CLL 56 SUR N 75-145
46	MIRIAM PUERTA	CLL 56 SUR N 85-29
47	VANESA SANCHEZ PULGARIN	CLL 56 SUR N 75-423 INT 328
48	LEIDY JOHANA PULGARIN	CLL 56 SUR N 75-423 INT 328
49	MANUELA CORDOBA RAMIREZ	CLL 56 SUR N 75-423 INT 230
50	MARIA CENEIDA RAMIREZ CANO	CLL 56 SUR N 75-423 NT 130
51	ABEL ROMERO VELEZ	CLL 56 SUR N 75-805 INT 202
52	ABEL ROMERO VELEZ	CLL 56 SUR N 75-805
53	ABEL ROMERO VELEZ	CLL 56 SUR N 75-799 INT 129
54	ABEL ROMERO VELEZ	CLL 56 SUR N 75-805 INT 201
55	MARIA ODILA QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-791 INT 101
56	MARIA ODILA QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-791 INT 201
57	WILSON ORTIZ	CLL 56 SUR N 75-773
58	NOELIA QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-777 INT 201

59	NOELIA QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-777 INT 101
60	ARGEMIRO QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-799 INT 222
61	ARGEMIRO QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-799 INT 220
62	ARGEMIRO QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-799 INT 120
63	ARGEMIRO QUICENO MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-799 INT 122
64	ALEJANDRO QUICENO	CLL 56 SUR N 75-799 INT 322
65	PEDRO NEL BETANCUR	CLL 56 SUR N 75-799 INT 110
66	PEDRO NEL BETANCUR	CLL 56 SUR N 75-799 INT 112
67	GLORIA ELENA PIZARRO	CLL 56 SUR N 75-799 INT 118
68	GLORIA ELENA PIZARRO	CLL 56 SUR N 75-799 INT 318
69	GLORIA ELENA PIZARRO	CLL 56 SUR N 75-799 INT 218
70	HECTOR DAVID MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-791 INT 302
71	CLAUDIA PATRICIA DEOSSA QUICENO	CLL 56 SUR N 75-791 INT 202
72	HECTOR DAVID MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-791 INT 301
73	HECTOR DAVID MONTOYA	CLL 56 SUR N 75-791 INT 102
74	SANDRA MILENA ORTIZ	CLL 56 SUR N 75-743
75	LUZ AMPARO GUTIERREZ	CLL 56 SUR N 75-777 INT 301
76	MARIBEL DIAZ TRIANA	CLL 56 SUR N 75-769
77	ALBERTO DUQUE CARDONA	CLL 56 SUR N 75-799 INT 114
78	DANIEL GONZALEZ ARBOLEDA	CLL 56 SUR CRR 75 -422
79	MARIA ARGENIS CHAVERRA ROJAS	CLL 56 SUR N 86 45
80	JHON JAIRO ARENAS	CLL 56 SUR N 75
81	ORLANDO ESTRADA DE OSSA	CRA 86 N 56SUR 45
82	JADER VELEZ	CRR 87 N 56 A SUR 60 INT 130
83	JEISON VELEZ	CLL 56 SUR N 60-130
84	FRANCISCO VELEZ	CRR 87 N 56 A SUR 60 INT 130 B
85	DORA CASTAÑO	CRR 87 N 57 A SUR 60 INT 130 B
86	JHON JAIRO LOAIZA	CRR 87 N 56 SUR -60 CASA 21 A
87	LUIS ALBERTO HERNANDEZ	CRR 87 N 56 SUR -60 CASA 8 B
88	DORA MUÑOZ	CRR 57 A N 57 A SUR 31 CASA 4 B
89	JAIME ARROYAVE	CLL 50 CRR 57 A 87 CASA 1 A
90	ANGELICA BETANCUR	CRR 87 A N 57 A SUR 67
91	SANDRA HERNANDEZ	CRR 87 A N 57 A SUR 64 CASA 5 B
92	VICTOR CANO	CRR 56 SUR -60 CASA 10 B
93	LUZ MYRIAM CANO	CRR 87 N 56 SUR 60 CASA N 9B
94	MARIO ACOSTA	CR 87 A N 57 SUR 60 CASA 6 A
95	GLORIA ESCOBAR	CR 87 A N 53 A SUR 15 CASA 5 A
96	VIVIANA VILLA	CRR 57 SUR N 87 115 CASA 9 A
97	RAUL BETANCUR	CRR 87 A N 57 A 76 CASA 4 B
98	LAURA NATALY PATIÑO	CRR 57 A SUR N 87 A 45 CASA 3 A
99	JONATHAN BUSTAMANTE	CRR 87 A N 56A SUR -60 CASA 11 B
100	NORHALBA QUINTERO	CLL 57 A SUR N 87 A 2A CASA 1B
101	JORGE GARCIA	CRR 87 A SUR N 57 A 19 CASA 6 B
102	FABIO RAMIREZ	CLL 56 SUR N 87 -05
103	YENY GOMEZ	CLL 57 A SUR N 87-115 CASA 8 A
104	OLGA PATRICIA VELEZ	CLL 57 A SUR N 87 102 CASA 7 B

342

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Solicitud de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado

epm®

Año	Mes	Día

Pedido No. _____

Información del cliente ☐ Persona natural ☐ Persona jurídica

Nombre o Razón Social:

Tipo de documento: ☐ NIT ☐ Cédula Número de identificación:

Nombre del representante legal de la empresa: Número de identificación:

Dirección para la cual solicita el servicio:

Municipio: Barrio/vereda:

Teléfono: E-mail: Celular:

Nombre de contacto del cliente: Teléfono fijo contacto: Celular contacto:

Solicitud del servicio nuevo

Uso que le dará al servicio:	Clase de acometida:	Permanencia del servicio:
☐ Residencial ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Oficial	☐ Estándar ☐ General ☐ Controlada	☐ Definitivo ☐ Temporal ☐ Provisional

Estándar: Servicio para una sola instalación.
General: Servicio para el totalizador de uso de las zonas comunes en una unidad habitacional.
Controlada: Servicio para una instalación controlada por el medidor general de una unidad habitacional.

Definitivo: Uso definitivo del servicio en la instalación.
Temporal: Se presta a obras en construcción y espectáculos públicos no permanentes, con una duración no superior a un año.
Provisional: Se presta mediante fuentes de suministro de carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades de extensión de redes de suministro domiciliario.

Solicitud asociada a un servicio existente

☐ Servicio nuevo acueducto ☐ Cambio de medidor ☐ Cambio de diámetro acometida
☐ Individualización multiusarios ☐ Traslado acometida ☐ Realzar o profundizar el medidor
☐ Cambio de acometida (Reposición) ☐ Cambio de diámetro medidor ☐ Retiro definitivo (demolición)
☐ Otros: _____

Servicio o trabajo solicitado alcantarillado

☐ Servicio nuevo de alcantarillado ☐ Cambio de redes internas alcantarillado ☐ Cambio o reposición acometida

Información del ejecutor

Quién ejecuta los trabajos: ☐ EPM ☐ Urbanizador ☐ Constructor o instalador

Nombre de quien realiza el trabajo:

Teléfono: Celular: E-mail:

Nombre del proyecto:

☐ Urbanización ☐ Edificio N° instalaciones o interiores del proyecto:

Dirección medidor general:

Observaciones:

En caso de solicitar autorización de uso de hidrante, por favor indicar el periodo para el cual se requiere: Fecha inicial_____ Fecha final_____

C-002

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Solicitud de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado

epm®

Año	Mes	Día

Pedido No. _____

C-002

Autorización

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales) y sus decretos reglamentarios, con la suscripción de este documento, autorizo a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM- y a quien actúe en su nombre o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para la recolección, almacenamiento y tratamiento de mis datos personales con las siguientes finalidades de uso: (i) envío de información sobre las novedades, cambios y/o modificaciones en sus productos y/o servicios, (ii) envío de información promocional, publicitaria, de mercadeo y administrativa de los productos y/o servicios de EPM, así como sus actividades y eventos, (iii) realizar futuras actualizaciones de datos y (iv) demás actividades estadísticas, administrativas y de mercadeo que resulten necesarias en el normal desarrollo de su objeto social. Entiendo expresamente que, para el logro de los fines señalados, EPM podrá utilizar cualquier canal de comunicación. De igual forma, podré conocer, actualizar y rectificar el uso de mi información, así como revocar esta autorización, diligenciando el formato que EPM ha dispuesto para tal fin en las oficinas de atención al cliente y en la página web www.epm.com.co. Manifiesto además que fui informado acerca de la facultad para: solicitar prueba de esta autorización, conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales en EPM y presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas respecto al tratamiento de los mismos. Finalmente y como mecanismo para evitar fraudes, suplantaciones y garantizar la defensa de mis derechos, autorizo a EPM para capturar y custodiar mi huella dactilar, mientras exista la relación comercial.

Manifiesto que los datos personales suministrados, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada, es de mi exclusiva responsabilidad, lo que exonera a EPM de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas.

Acepto lo indicado: Ley 1581 Si ☐ NO ☐

Nombre del solicitante	Cédula o NIT	Firma del solicitante o representante

Información importante

- La aprobación de esta solicitud está sujeta a la viabilidad técnica.
- No se autorizará la conexión de acometidas que desagüen por gravedad las aguas lluvias o residuales provenientes de sótanos y semisótanos, cuyo nivel de piso acabado sea inferior al de la corona de la vía.
- Una vez aprobada la solicitud no es necesario presentarse en nuestras oficinas, los cobros originados le llegarán en la cuenta de servicios.
- Para la instalación del servicio de acueducto, el inmueble deberá estar conectado al sistema público de alcantarillado o en su defecto contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.
- Las acometidas ejecutadas por EPM tienen una garantía de 36 meses desde la fecha de su instalación, transcurrido este plazo, el valor de su cambio deberá ser asumido por el propietario. Los medidores que se deban cambiar por mal funcionamiento no serán cobrados al cliente directamente en la cuenta de servicios, aún después de los 36 meses de garantía. El cambio de los medidores robados o deteriorados debido a la acción o manipulación del cliente, será cobrado en la cuenta de servicios, sin perjuicios de las demás acciones que EPM pueda emprender por causa de la manipulación indebida.
- Si un proyecto presenta aguas subterráneas o de abatimiento del nivel freático, conectadas a las redes locales existentes de aguas lluvias, se le generará un cobro adicional en la factura de servicios públicos por concepto de vertimiento de nivel freático.
- De acuerdo a la regulación vigente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia es obligación del suscriptor o usuario mantener la caja del medidor de acueducto limpia de escombros, materiales, basuras u otros elementos, con el propósito de permitir la adecuada lectura de los consumos. Adicionalmente cualquier componente de la acometida y medidor, son propiedad del dueño de la vivienda, por lo tanto cualquier daño o robo a este (tapa, tubería, medidor, caja u otro), será cobrado en la factura de servicios públicos.
- Las edificaciones de cuatro (4) o más pisos, deberán contar con un sistema interior de bombeo y tanques auxiliares para acceder al servicio de acueducto.

"El solicitante manifiesta que los documentos aportados tales como licencia de construcción, cedula catastral, entre otros. Son copia del documento original. Por lo que responderá ante autoridad competente por cualquier irregularidad que sea identificada en los mismos".

343

Anexo 3.2 1: Informe mensual contratista

INFORME AMBIENTAL MENSUAL DE CONSTRATISTA

DATOS GENERALES	
Contratista: Consorcio PITA 7	**Contrato de Obra: 4600095815 de 2022**
Interventoría: Ecovías S.A.S.	**Contrato de Interventoría: 4600096200 de 2022**
Periodo reportado: Marzo - Noviembre 2023	
Objeto del Proyecto: **Construcción de redes de alcantarillado en la vereda la Florida, San Antonio de Prado**	

Actividades de Obra del Periodo comprendido del xx de marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023 para el componente ambiental se enuncian a continuación:

Se realizaron recorridos diarios en los diferentes frentes de obra, con el fin de verificar el cumplimiento a los diferentes programas de la gestión ambiental plasmados en el PASAO, donde se lograron mitigar algunos impactos generados por el desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución de la obra se realizaron verificaciones del estado de la señalización vertical instalada de acuerdo al PMT aprobado, además de la ubicación de los auxiliares viales en los lugares durante los cierres viales y así mantener control sobre la salida y entrada de vehículos en el tramo 2 y 3, en el tramo 1 se contó con auxiliares viales para el control vehicular debido al cierre parcial con el que conto este tramo.

Se realizaron capacitaciones al personal de obra con temas relacionados a la ejecución de obra, se tocaron los siguientes temas:

- Manejo y cuidado de individuos arbóreos.
- Atención de derrames.
- Manejo y acopio de materiales.
- Manejo de residuos sólidos en obra.
- Acopio de materiales pétreos y RCD en zonas verdes.
- Ahorro y uso eficiente del agua.
- Manejo seguro de sustancias químicas.
- Orden y aseo en obra.
- Cuidado de fauna y flora en obra.

Estos temas fueron dictados al personal de obra con el fin de minimizar los impactos negativos durante la ejecución del proyecto y así generar impacto sobre el personal para el cuidado del medio ambiente. Ver anexo 1. Registro de capacitaciones.




















A continuación, se hace una descripción más profunda para cada uno de los programas contenidos en el PASAO para la construcción de la red de alcantarillado:

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Medidas de manejo**	**Registro Fotográfico**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	La obra conto con puntos ecológicos ubicados en los frentes de obra, de acuerdo al código de colores para el manejo de residuos sólidos, los residuos fueron entregados a la empresa prestadora del servicio que es EMVARIAS la cual tuvo una frecuencia de recolección de 3 veces por semana (martes, jueves y sábados), los residuos generados en la obra fueron pesados antes de ser entregados, con la finalidad de llevar un control detallado de la generación y cumplir con los requerimientos del PASAO y el cliente. Durante la ejecución de la obra se generaron 56,7 **kg** de ordinarios, 5 **kg** de reciclaje los cuales fueron entregados a personal de la comunidad la cual realiza disposición final y **0 kg** peligrosos. Durante la ejecución de la obra se generaron 4605,4 m3 de RCD, los cuales fueron dispuestos en MINCIVIL, ARENERA LOS BUILES Y TIERRA GRATA, los cuales están aprobados por la autoridad ambiental e interventoría. El material de excavación en la mayoría de las ocasiones se descargaba en la volqueta, se tuvo a lo largo del proyecto acopios en sitios estratégicos para su posterior disposición final. Hasta la fecha de entrega del informe queda pendiente añadir información de disposición final de escombros, los cuales serán reportados una vez se cuente con la información. Cada frente de obra después de terminadas las labores conto con la respectiva limpieza y aseo, dejando la vía en buenas condiciones para el tránsito de persona y vehículos. Es importante mencionar que el contratista durante la ejecución de la obra se comprometió con la comunidad a evacuar los residuos sólidos del tramo 2 y 3 que se intervino debido al cierre programado de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. para la ejecución de los trabajos. En tramo 3 se presentó una situación en particular en cuanto a la recolección de las basuras, ya que el reciclador de la zona rompía las bolsas que se encontraban en los contenedores haciendo imposible dicha recolección, esto fue informado a la comunidad e interventoría ya que en ocasiones se esperó el ingreso del vehículo recolector para dar inicio a las actividades constructivas.	    	**Ver anexo 2. Manejo de Residuos Solidos** **Anexo 8. Certificado RCD** **Ver formatos** **7. Planilla de escombros** **8. Planilla de residuos sólidos**

Programa para el control de emisiones atmosféricas	Durante la ejecución de la obra se realizaron jornadas de limpieza y aseo en los frentes de obra, donde se dejaba la vía en buenas condiciones con actividades como barrido y humectación de la misma, recolección de material sobrante y demarcación del material. Se realizó la debida protección de materiales pétreos con plástico negro en los diferentes acopios con el fin de evitar emisiones de material particulado por acción del viento o de la lluvia, evitando así molestias en la comunidad aledaña. Se realizó la respectiva verificación de las volquetas que salen de la obra con material de excavación, que estuvieran debidamente carpadas, para evitar riego de material sobre la vía y generar emisiones de material. Todo vehículo, equipo y maquinaria utilizado en obra conto con su mantenimiento periódico, el cual fue revisado y verificado por el contratista para su buen funcionamiento en el proyecto. Se realizó el retiro y limpieza de acopios de materiales donde ya no se tenía intervención, evitando así la acumulación de puntos críticos que generan emisiones.	     	**N/A**

Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	Para este programa se garantizó que los materiales pétreos almacenados en obra estuvieran siempre cubiertos con plástico para evitar la emisión de partículas y arrastre del mismo por acción de la lluvia o el viento, garantizando así el paso de vehículos y personas sin inconvenientes, además de esto los materiales se encontraron demarcados por balizas y cinta de peligro. Durante la ejecución de la obra se presentaron fuertes lluvias en el sector, para lo cual se instalaron unos trinchos con costales para evitar la socavación de algunas zonas y el arrastre de material pétreo sobre la vía. Durante el proyecto se utilizaron los siguientes materiales pétreos discriminados de la siguiente manera: **ARENA:** 166,996 M3 **ARENILLA:** 1397,41 M3 **BASE GRANULAR:** 995,8 M3 **TRITURADO:** 388,33 M3	     	**Ver anexo 4. Manejo de Materiales de Construcción.** **Ver formato 6. Suministro de material de construcción**

Programa para la protección del suelo	En el momento en que fue necesario realizar el almacenamiento de materiales en zonas verdes, estas fueron protegidas con plástico negro para evitar la contaminación del suelo. Durante el cambio de aceite de equipos se realizó protección del suelo con plástico, con el fin de retener sustancias sobre este y que no alcancen a contaminar. Para el almacenamiento de sustancias químicas y combustibles se ubicaron sobre telera y plástico para proteger el suelo al igual que el cemento lo que permite evitar que se deteriore la calidad de los materiales y afecte el suelo. Durante las excavaciones realizadas en zonas verdes, estas áreas fueron llenadas con el mismo material para mantener su composición y no alterar notoriamente la zona. La mayor ejecución de la obra fue sobre pavimento flexible y rígido, por que no se vio afectación fuerte sobre las zonas verdes.	     	**N/A**

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Se contó en la obra con el Kit de control de derrames debidamente ubicado para que pueda ser utilizado en caso de ser necesario, para este periodo no se presentaron vertimientos accidentales de **ACPM** y/o **gasolina**. Se cuenta con la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas y se procedió a rotular todos los recipientes contenedores de estos hidrocarburos en los frentes. La cantidad de combustibles utilizadas para este corte fue la siguiente: Gasolina: 467,512 gl ACPM: 2046,147 gl Cemento: 1740 bultos El día 2 de junio se presentó un pequeño derrame de aceite hidráulico utilizado para mantenimiento del canguro, esta situación fue atendida de inmediato con material absorbente y posteriormente fue dispuesto el residuo en bolsa roja. El día 17 de julio se presentó un derrame de aceite hidráulico producto del rompimiento de una manguera de la volqueta TAW100, esta situación fue atendida de inmediato con material absorbente por personal de la obra.	     	**Ver formato 9. Control de sustancias químicas**

Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	Para la ejecución del proyecto se contó con equipos como compresor, canguro compactador, cortadora de pavimento, martillo demoledor, sierra circular; maquinaria amarilla como excavadora y mini cargador; y vehículos tipo volqueta y camioneta. Para los vehículos, equipos y maquinaria se solicitaron los siguientes documentos: Mantenimientos preventivos, matriculas, SOAT, cédula de ciudadanía, documento de importación, certificado de aptitud, licencias de conducción, pólizas y revisión Técnico mecánica, los cuales fueron enviados a la interventoría para su aprobación así poder prestar sus servicios a la obra. El proyecto conto con lo siguiente: • Camiones: 2 • Volquetas: 26 • Mini cargadores: 4 • Retro excavadora: 6	     	**Ver Anexo 3. Automotores en obra.** **Anexo 5. Maquinaria en obra.** **Anexo 11. Mantenimiento maquinaria.** **Ver formato 4. Automotores utilizados en obra** **5. Maquinaria y equipos.**

Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	Durante la ejecución del proyecto se realizó limpieza y protección de sumideros aledaños a la obra, donde se realizó un mantenimiento a la protección para evitar la obstrucción de las redes de alcantarillado por causa del material arrastrado por la vía. Adicional, se tuvieron habilitados 5 unidades sanitarias fijas y una móvil para el uso del personal, las cuales son: en el acopio de materiales y equipos se cuenta con una unidad fija y una móvil para el uso de personal operativo, en la oficina administrativa se cuenta con 2 unidades fijas para el uso del personal administrativo y operativos dividido uno para mujeres y otro para hombres, en la parte superior de tramo 2 se cuenta con otro espacio para acopio de herramientas y allí se cuenta con una unidad para el uso del personal operativo. Se realizó continuamente la limpieza de sumideros en tramo 3 los cuales son utilizados para el paso de agua veredal sobre la vía, además del sumidero cercano a la finca el refugio para evitar inundaciones en la propiedad. Durante el vaciado de las pilas con mixer de concreto pre mezclado, se realizó el lavado de estos vehículos con desarenadores artesanales para evitar el vertimiento directo del agua contaminada por concreto.	     	**Ver anexo 7. Soporte limpieza de baño móvil.**

Programa para la gestión de la fauna y flora	Para este programa durante la ejecución de la obra no se llevaron a cabo actividades algunas relacionadas.		**Ver formato 3. Registro de tala y trasplantes**

Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	Durante la obra se contó con bobillas ahorradoras de energía en la oficina la cual cuenta con el servicio de energía de EPM, de igual forma se cuenta con mensaje alusivos al ahorro de agua y energía en diferentes lugares de la oficina. Adicional a esto se contó con una caneca de 55 galones en los diferentes frentes de obra para abastecer el agua durante las actividades y/o necesidades de la obra, lo que permite que el gasto sea controlado. Para los frentes de trabajo como ya se mencionó anteriormente se habilito USP en seco, lo que reduce la demanda y la presión sobre el recurso hídrico. Para el consumo de agua y energía no se contó con registro debido a que el alquiler del inmueble cuenta con el consumo incluido dentro del pago, por tal motivo no llega cuanta de servicios, se anexa acta firmada por las partes donde se hace constar dicha información. Durante la ejecución de la obra donde se presentó afectación alguna para la red de acueducto veredal, se generó la reparación de inmediato para evitar el desperdicio del recurso. Para el lavado de la tubería instalada, se utilizó un vactor el cual cuenta con un sistema que trabaja a presión y realiza un menor gasto del recurso.	     	**Ver anexo 10. Acta de servicios públicos.** **Ver formato 2. Consumo de agua y energía**

Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	Para el desarrollo de la obra se contó con una oficina cerca a los frentes de trabajo la cual cuenta con los servicios necesarios y estuvo dotada con elementos de primeros auxilios como camilla, botiquín y extintor, además se contó con un acopio de materiales y herramientas para el uso del personal y del proceso constructivo con el fin de no dejar nada de estos sobre la vía que pudieran afectar la movilidad de vehículos o personas La oficina conto con espacio para que el personal operativo guardara sus pertenencias mientras cumple su jornada laboral. El espacio del punto ecológico principal se mantuvo en buenas condiciones al igual que sus recipientes, evitando así el derrame de lixiviados sobre la vía. Además de lo mencionado anteriormente se realizó una debida demarcación de materiales y senderos peatonales para una movilidad segura de la comunidad.	     	N/A

Programa Plan de Manejo de Transito	Para este programa se cumplió a cabalidad con lo estipulado en el PMT aprobado por la secretaria de movilidad del distrito, el proyecto estuvo dividido por 3 tramos, la ejecución fue en las siguientes direcciones, Tramo 1 comprendido en la calle 56 sur entre carreras 67ª y 75, Tramo 2 comprendido en la calle 56 sur entre carreras 75 y 85 y Tramo 3 comprendido en la calle 56 sur entre carreras 85 y 87, en cada punto se contó con auxiliares viales para un total de 6 en el proyecto los cuales fueron los encargados de realizar el control vial para entrada y salida de vehículos como también el paso controlado de los mismos. Para la ejecución del PMT se contó con balizas y malla para la demarcación de la zona de trabajó, además se contó con barricadas y maletines para los cierres viales totales y parciales. El PMT aprobado para el desarrollo del proyecto conto con vigencias hasta el 28 de noviembre de 2023. El proyecto conto con la siguiente señalización vertical instalada para los diferentes tramos: • SOP-01 Trabajos en la vía = 7. • SOP-02 Maquinaria en la vía = 7. • SOP-03 Auxiliar de transito = 13. • SOR-01 Vía cerrada = 3. • SIO-03 Fin de obra = 8. • Ingreso solo residente = 2. • SPO-05 Angostamiento a la derecha = 3. • SPO-06 Angostamiento a la izquierda = 1.	     	Ver anexo 9. PMT

Firma del Contratista

Jose Guillermo Perez O.

Firma de la Interventoría

350

Anexo 3.2 2: Consumo de Agua y Energía.

Alcaldia de Medellin
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA EN EL FRENTE DE OBRA

Fecha: 30 11 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Mes Reportado	Consumo de Agua m³	Consumo de Energía Kwh	Observaciones al comportamiento
N/A	N/A	N/A	No se tiene corte de factura de servicios públicos al momento del informe, ya que estos consumos se ven reflejados mes vencido.
N/A	N/A	N/A	Hasta la fecha no se cuenta con una cuenta de servicio publicos de la oficina, ya que el pago del arriendo incluye los servicio pagos.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.
N/A	N/A	N/A	Se firma acta de constancia de la no entrega de recibo de servicios publicos a la vivienda.

(Nombre) JULIAN VILLA
Contratista

(Nombre) CIELO LOPEZ
Interventoría

352

Anexo 3.2 3: Automotores utilizados en obra.

Alcaldia de Medellin
Ciencia, Tecnología e Innovación

PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO EN OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Fecha: CONSOLIDADO

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
				Fecha	CDA	Aprobado S/N
CAMIONETA	LGS 023	2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A
VOLQUETA	TAD 759	1952	27/08/2023	25/07/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA -002	SI
VOLQUETA	JYY 115	2023	15/07/2023	N/A	N/A	N/A
VOLQUETA	MLB 039	1989	05/09/2023	20/06/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA -002	SI
VOLQUETA	TDZ 835	2013	31/05/2023	10/12/2023	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	TGA 343	2007	31/07/2023	22/08/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA -002	SI
VOLQUETA	LXE 202	1979	10/02/2024	13/06/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA -002	SI
VOLQUETA	MLB 039	1989	05/09/2023	20/06/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA -002	SI
VOLQUETA	SKR 353	2008	08/09/2023	11/12/2023	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	SNQ 520	2012	30/05/2023	02/06/2023	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	SNV 428	2015	01/03/2024	09/06/2023	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	SNZ 065	2016	02/02/2024	17/02/2024	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	TNC 615	1995	18/09/2023	15/03/2024	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	TTG 374	2007	27/01/2024	19/03/2024	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
VOLQUETA	ESP 205	2015	28/04/2024	06/04/2024	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
VOLQUETA	OMF 148	1981	07/11/2023	03/11/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI

VOLQUETA	SNW 734	2015	16/11/2023	09/11/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
VOLQUETA	SZT 278	2011	11/05/2024	26/09/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
VOLQUETA	TAW 100	2012	22/06/2024	28/08/2023	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
VOLQUETA	XZB 703	1955	24/02/2024	03/06/2024	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
VOLQUETA	SMV 676	2012	07/09/2023	27/05/2024	IVESUR COOLOMBIA	SI
VOLQUETA	SMV 677	2012	07/09/2023	07/06/2024	IVESUR COOLOMBIA	SI
VOLQUETA	SMX 568	2012		08/06/2024	IVESUR COOLOMBIA	SI
VOLQUETA	TAF 929	1939	19/05/2024	28/06/2024	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
CAMION	JYX247	2022	27/10/2023	N/A	N/A	SI
VOLQUETA	WLZ422	2015	19/12/2023	20/01/2024	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA	SI
VOLQUETA	TJZ329	2015	07/04/2024	04/06/2024	CDA DE ITAGUI	SI
VOLQUETA	PAJ334	1961	07/06/2024	24/11/2023	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI

Nota: Se deben verificar los documentos en el RUNT y entregar copia de los certificados

Contratista ambiental _____ Interventoría ambiental _____

354

Anexo 3.2 4: Maquinaria y equipos.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHICULOS A UTILIZAR	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	Nº HRS TRABAJO DESDE ÚLTIMO MANTENIMIENTO	FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO
	CORRECTIVO	PREVENTIVO				
COMPACTADOR CANGURO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPRESOR SPEEDAIR		X	Cambio de aceite y limpieza de motor	22/03/2023	N/A	N/A
CORTADORA DE PISO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MARTILLO DEMOLEDOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SIERRA CIRCULAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXCAVADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MINICARGADOR MO061538	N/A	X	Cambio de aceite.	23/06/2023	N/A	N/A
MINICARGADOR MC621364	X		Cambio de llantas	21/07/2023	N/A	N/A
EXCAVADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXCAVADORA MC497345	N/A	X	Cambio de filtracion.	14/09/2023	N/A	N/A
MINICARGADOR N8M498230	N/A	X	Cambio de aceite.	23/06/2023	N/A	N/A
MINICARGADOR MC621364	X		Cambio de llantas	21/07/2023	N/A	N/A
EXCAVADORA HITACHI EX20U-3		X	Cambio de aceite		N/A	N/A
EXCAVADORA HITACHI ZX40U-3		X	cambio aceite con sus respectivos filtros, cambio de pasadores del balde y pasadores de cadena	jul-23	N/A	N/A
EXCAVADORA HITACHI 75		X	Cambio de caeite y filtros de aire, cambio de dientes para valde	15/08/2023	N/A	N/A

Nota: Se debe anexar los certificados de mantenimiento.

José Guillermo Perez O

356

Anexo 3.2 5: Registro capacitaciones.

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **23** MM **4** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 10/04/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Alejandra Giraldo

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: Manejo y cuidado de individuos arbóreos

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA	X	ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Juan Guillermo Pérez Flórez	10386613676	Conductor		
Jhon Jairo Morales	70851891	Conductor		

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre)

Contratista Interventoría

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **23** MM **4** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 17/04l/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Alejandra Giraldo

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: Atención de derrames

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jobany	71175366	Ayudante	Guinco	
Joge Hernán	98536438	Ayudante	Guinco	
Jonfer Sanchez	6565118	Ayudante	Guinco	
Javier Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Carlos Rovira	70101588	Ayudante	Guinco	
Neys Pereira	7829847	Operador	Guinco	
Angel David	1037482285	Oficial	Guinco	
Camilo Soto López	1037464366	Ayudante	Guinco	

(Firma)

(Nombre)

Contratista

(Firma)

(Nombre)

Interventoría

359

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **23** MM **5** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 23/05/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: Manejo y acopio de materiales

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Rigoberto Valencia	15536261	Oficial	Carlos Ramos	
Leonardy Lopez	1068660100	Oficial	Carlos Ramos	
Jorge Ramirez	1045248030	Operador Maquina	PITA 7	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Jorge Toro	985364366	Ayudante	Guinco	
Faber Pulgarin	71175366	Ayudante	Guinco	
Angel	1037482285	Oficial	Guinco	
Jhonfer Sanchez	8565176	Ayudante	Guinco	
Carlos Rovira	7019588	Ayudante	Guinco	
Stiven	1036678547	Conductor	TCA	
Davinson Torres	1002278537	Operador Maquina	PITA 7	

(Nombre) Contratista

Cielo E Lopez
(Nombre) Interventoría

360

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **23** MM **6** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 23/06/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Rigoberto Valencia	15536261	Oficial	Carlos Ramos	
Maria del Carmen Lopez	43993098	Auxiliar Vial	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Sebastian R	1152714135	Ayudante	Carlos Ramos	
Jasbleidy Echavarria	1000643733	Auxiliar Vial	Guinco	
Angel David	1037482285	Oficial	Guinco	
Manuel	1126105000	Ayudante	Carlos Ramos	
Carlos Rovira	7019588	Ayudante	Guinco	
Davinson Torres	1002278537	Operador Maquina	PITA 7	
Josany Pulgarin	71175366	Ayudante	Guinco	
Camilo Soto	1037464366	Ayudante	Guinco	
Areison Zapata	1038117365	Operador Maquina	PITA 7	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Rafael Santo	1063716627	Ayudante	Carlos Ramos	
Eduardo Parra	6122321	Ayudante	Carlos Ramos	

(Nombre) Contratista

CIELO E LOPEZ

(Nombre) Interventoría

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **18** MM **7** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 18/07/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: ACOPIO DE MATERIALES PETREOS Y RCD EN ZONAS VERDES

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jhon Sanchez	656556	Ayudante	Guinco	
Jeison Ruiz		Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Ferney Cano	71396421	Ayudante	Guinco	
Martin Cantillo	1066744230	Ayudante	Guinco	
Elkin Dario	1007298311	Oficial	Carlos Ramos	
Sebastian Lopez	1003084359	Ayudante	Carlos Ramos	
Jhon Fredy	10050335	Ayudante	Carlos Ramos	
Juan Esteban Londoño	1063165295	Ayudante	Carlos Ramos	
Manuel Mendoza	1063746537	Oficial	Carlos Ramos	
Areison Zapata	1038117365	Operador Maquina	PITA 7	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Rafael Santo	1063716627	Ayudante	Carlos Ramos	
Eduardo Parra	6122321	Ayudante	Carlos Ramos	

(Nombre) Contratista

Cielo E Lopez
(Nombre) Interventoría

Alcaldia de Medellin

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **11** MM **8** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 11/08/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

HORA DE INICIO: 9:00 a.m HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jonfer Sanchez	6565116	Ayudante	Guinco	
Jeison Ruiz	1193232351	Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Francisco Cano	71396421	Ayudante	Guinco	
Martin Cantillo	1066744230	Ayudante	Guinco	
Camilo Soto	1037469366	Ayudante	Guinco	
Andres Ceballos	1038567056	Ayudante	PITA 7	
Jhon Fredy Sanchez	10050335	Ayudante	Carlos Ramos	
Juan Esteban Londoño	1063165295	Ayudante	Carlos Ramos	
Mario Motato	91131594	Ayudante	Guinco	
Rufino Varilla	78697143	Ayudante	PITA 7	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Elkin Mendoza	100729834	Oficial	PITA 7	
Eduardo Parra	6122321	Ayudante	Carlos Ramos	
Jasbleidy Echavarria	1000643733	Auxiliar Vial	Guinco	
Hugo Oquendo	1039287310	Topografo	LOBATO	
Yeison Lobato	1000535757	Topografo	LOBATO	

(Nombre) Contratista

Cielo E Lopez
(Nombre) Interventoría

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **22** MM **9** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 22/09/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

HORA DE INICIO: 9:00 a.m HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jonfer Sanchez	6565116	Ayudante	Guinco	
Jeison Ruiz	1193232351	Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Sebastian Lopez	1003084359	Ayudante	Carlos Ramos	
Martin Cantillo	1066744230	Ayudante	Guinco	
Camilo Soto	1037469366	Ayudante	Guinco	
Andres Ceballos	1038567056	Ayudante	PITA 7	
Jhon Fredy Sanchez	10050335	Ayudante	Carlos Ramos	
Ronaldo Huila	1064317237	Operador	Alkinkon	
Mario Motato	91131594	Ayudante	Guinco	
Luis Sanchez	10050536	Pilero	Carlos Ramos	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Davinson Torres	1002278337	Operador	PITA 7	
Jasbleidy Echavarria	1000643733	Auxiliar Vial	Guinco	
Ramon Jaramillo	71216187	Topografo	LOBATO	
Yeison Lobato	1000535757	Topografo	LOBATO	

(Nombre) Contratista

CIELO E LOPEZ

(Nombre) Interventoría

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **13** MM **10** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 13/10/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: ORDEN Y ASEO EN OBRA

HORA DE INICIO: 9:00 a.m HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jonfer Sanchez	6565116	Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Andres Ceballos	1038567056	Ayudante	PITA 7	
Gabriel Rodriguez	78294679	Ayudante	Carlos Ramos	
Nafer Guzman	1003083465	Pilero	Carlos Ramos	
Nafer Lopez	78556591	Pilero	Carlos Ramos	
Luis Sanchez	10050536	Pilero	Carlos Ramos	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Davinson Torres	1002278337	Operador	PITA 7	
Yunier Renteria	71353261	Oficial	Guinco	
Rigoberto Valencia	10336910	Oficial	Carlos Ramos	
Camilo Soto	1037469360	Ayudante	Guinco	
Dayra Pabon	1152209271	Auxiliar Vial	Guinco	
Rene Vasquez	70555636	Auxiliar Vial	Guinco	
Juan Londoño	1063161295	Pilero	Carlos Ramos	
Maria del Carmen	43993098	Auxiliar Vial	Guinco	

(Nombre) Contratista

(Nombre) Interventoría

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD **4** MM **11** AA **2023**

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

LUGAR Y FECHA: Alcantarillado PITA7 04/11/2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Julian Villa

EMPRESA: Consorcio Alcantarillado PITA7

TEMA: CUIDADO DE FAUNA Y FLORA EN OBRA

HORA DE INICIO: 8:00 a.m HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jonfer Sanchez	6565116	Ayudante	Guinco	
Jaiver Villegas	71353261	Oficial	Guinco	
Mario Motato	91131594	Ayudante	Guinco	
Martin Cantillo	1066744230	Ayudante	Guinco	
Nafer Lopez	78556591	Pilero	Carlos Ramos	
Ariel Chaverra	11806985	Oficial	PITA 7	
Davinson Torres	1002278337	Operador	PITA 7	
Camilo Soto	1037469360	Ayudante	Guinco	
Dayra Pabon	1152209271	Auxiliar Vial	Guinco	

(Nombre) Contratista

(Nombre) Interventoría

366

Anexo 3.2 6: Planilla de escombros

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

FECHA	Nº RECIBO	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN TRANSPORTADO (m^3)	LUGAR DE DISPOSICIÓN	TIPO DE MATERIAL
15/03/2023	2701	TAD759	10,7	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
15/03/2023	2705	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
16/03/2023	2704	TAD759	10,7	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
16/03/2023	2706	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
17/03/2023	2703	TAD759	10,7	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
17/03/2023	2709	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
21/03/2023	2711	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
21/03/2023	2713	TAD759	10,7	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
21/03/2023	2714	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
22/03/2023	2715	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
23/03/2023	2716	PAJ334	10,5	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
24/03/2023	17739	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
27/03/2023	17740	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
28/03/2023	2717	PAJ 334	10,5	ARENERA BUILES	TIERRA
28/03/2023	2718	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
29/03/2023	2719	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
29/03/2023	2720	LKH 371	11,9	ARENERA BUILES	TIERRA
29/03/2023	2721	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
30/03/2023	2722	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
30/03/2023	2723	PAJ 334	10,5	ARENERA BUILES	TIERRA
30/03/2023	2724	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
31/03/2023	2725	TDK 485	10,6	ARENERA BUILES	TIERRA
31/03/2023	2727	TJZ 329	11	ARENERA BUILES	TIERRA
01/04/2023	2729	TJZ 329	11	ARENERA BUILES	TIERRA
03/04/2023	17744	JYY 115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
03/04/2023	2730	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
03/04/2023	2731	TJZ 329	11	ARENERA BUILES	TIERRA
04/04/2023	17746	JYY 115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
04/04/2023	2732	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
04/04/2023	2733	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
05/04/2023	17747	JYY 115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
05/04/2023	2734	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
10/04/2023	17748	JYY 115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
10/04/2023	2735	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
10/04/2023	2736	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
10/04/2023	2738	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
11/04/2023	17750	JYY 115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
11/04/2023	2739	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
12/04/2023	17752	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
12/04/2023	2740	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
13/04/2023	17754	JYY 115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
13/04/2023	2741	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
13/04/2023	2742	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
14/04/2023	2744	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
14/04/2023	2745	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
16/04/2023	18010	TDZ 835	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
17/04/2023	17758	JYY 115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
17/04/2023	2747	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
17/04/2023	2748	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA

17/04/2023	1407	TGA 343	18	ARENERA BUILES	TIERRA
18/04/2023	17759	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
18/04/2023	2749	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
18/04/2023	2901	TAD 759	10,7	ARENERA BUILES	TIERRA
19/04/2023	17760	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
19/04/2023	2902	PAJ 334	10,5	ARENERA BUILES	TIERRA
19/04/2023	2903	PAJ 334	10,5	ARENERA BUILES	TIERRA
20/04/2023	17761	JYY 115	8	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
20/04/2023	27617	SNZ 065	10	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
20/04/2023	27666	SNV 428	10	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
21/04/2023	27667	SNV 428	10	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
21/04/2023	27813	SNQ 520	10	ARENERA BUILES	ESCOMBROS
22/04/2023	27670	SNV428	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
24/04/2023	27671	SNV428	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
24/04/2023	27818	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
25/04/2023	27675	SNV428	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
25/04/2023	27820	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
26/04/2023	27734	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
26/04/2023	27823	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
27/04/2023	27954	TNC615	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
28/04/2023	800	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
02/05/2023	1454	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
02/05/2023	1336	LXE202	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
03/05/2023	1458	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
03/05/2023	27691	SNV428	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
03/05/2023	27745	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
04/05/2023	27749	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
04/05/2023	1461	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
04/05/2023	1462	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
04/05/2023	1463	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
05/05/2023	27969	TNC615	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
05/05/2023	1345	LXE202	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
05/05/2023	1465	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
05/05/2023	1348	LXE202	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
06/05/2023	28052	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
07/05/2023	28509	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/05/2023	28066	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
08/05/2023	28160	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
08/05/2023	17769	JYY115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
09/05/2023	27985	TNC615	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
09/05/2023	28163	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
09/05/2023	17771	JYY115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
09/05/2023	17770	JYY115	7,6	MINCIVIL	ESCOMBROS
10/05/2023	27988	TNC615	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
10/05/2023	28169	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
10/05/2023	28224	TTG374	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
11/05/2023	17772	JYY115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
11/05/2023	27865	SNZ065	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
11/05/2023	28172	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
12/05/2023	27994	TNC615	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
12/05/2023	28176	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
12/05/2023	28229	TTG374	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
12/05/2023	1477	MLB039	9,46	MINCIVIL	ESCOMBROS
15/05/2023	17774	JYY115	8	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
15/05/2023	28085	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
15/05/2023	28253	TNC615	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
15/05/2023	1478	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
15/05/2023	1480	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
18/05/2023	1486	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS

18/05/2023	17775	JYY115	8	LOS BUILES	ESCOMBROS
18/05/2023	28095	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
18/05/2023	28191	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
19/05/2023	28099	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBROS
19/05/2023	28196	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBROS
20/05/2023	1517	LXE202	9,5	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
23/05/2023	1488	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
23/05/2023	1436	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
24/05/2023	1437	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
24/05/2023	1438	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
24/05/2023	28200	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
24/05/2023	28270	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
25/05/2023	1440	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
25/05/2023	1492	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
26/05/2023	1441	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
26/05/2023	1496	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
26/05/2023	28454	TTG374	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/05/2023	1529	LXE202	9,5	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
29/05/2023	1530	TGA343	18	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
30/05/2023	17778	JYY115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
30/05/2023	28408	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/05/2023	1552	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
31/05/2023	1533	LXE202	9,5	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
31/05/2023	27878	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/05/2023	28411	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/06/2023	27880	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/06/2023	28414	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/06/2023	27882	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
02/06/2023	27883	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
02/06/2023	28331	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/06/2023	17783	JYY115	8	LOS BUILES	ESCOMBROS
05/06/2023	27885	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/06/2023	28420	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
06/06/2023	1561	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
07/06/2023	28428	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/06/2023	28430	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/06/2023	28512	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
09/06/2023	28348	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
09/06/2023	28432	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
09/06/2023	28515	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
13/06/2023	1545	LXE202	9,5	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
13/06/2023	28436	SNQ520	10,00	TIERRA GRATA	ESCOMBRO
13/06/2023	28486	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/06/2023	28488	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/06/2023	28557	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/06/2023	28445	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/06/2023	28560	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/06/2023	28526	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/06/2023	28448	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/06/2023		JYY115	9	LOS BUILES	ESCOMBROS
18/06/2023		JYY115	9	LOS BUILES	ESCOMBROS
20/06/2023	28701	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
20/06/2023	28496	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
21/06/2023	17789	JYY115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
21/06/2023	17789	JYY115	8	MINCIVIL	ESCOMBROS
21/06/2023	28705	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBRO
22/06/2023	28707	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
22/06/2023	28618	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
23/06/2023	28619	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO

23/06/2023	28584	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBRO
28/06/2023	17799	JYY115	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
28/06/2023	17799	JYY115	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
29/06/2023		JYY115	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
29/06/2023		JYY115	9	MINCIVIL	ESCOMBROS
29/06/2023	28631	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/06/2023	28661	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/06/2023	28629	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/06/2023	28762	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
30/06/2023	28664	TTG374	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
30/06/2023	28634	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/07/2023	28802	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/07/2023	28666	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/07/2023	28801	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/07/2023	28665	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
04/07/2023	28770	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
04/07/2023	28727	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
04/07/2023	28671	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/07/2023	28675	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/07/2023	28729	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
06/07/2023	28811	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
06/07/2023	28732	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
07/07/2023	1563	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
07/07/2023	1564	MLB039	9,46	TIERRA GRATA	ESCOMBROS
07/07/2023	28814	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
07/07/2023	28645	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
07/07/2023	45524	SZT278	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
07/07/2023	43499	TAW100	10,80	MINCIVIL	ESCOMBRO
10/07/2023	28742	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
10/07/2023	43940	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
10/07/2023	43434	ESP205	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
11/07/2023	28788	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
12/07/2023	43950	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
13/07/2023	44555	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/07/2023	44415	TAW100	10,80	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/07/2023	44561	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/07/2023	45160	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/07/2023	44566	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
17/07/2023	44472	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
19/07/2023	28847	SKR353	9,5	MINCIVIL	ESCOMBRO
19/07/2023	28915	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBRO
21/07/2023	28921	SNQ520	10	MINCIVIL	ESCOMBRO
24/07/2023	28924	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
24/07/2023	28874	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
25/07/2023	28967	TTG374	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
26/07/2023	28930	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
26/07/2023	44529	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
27/07/2023	28979	TTG374	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
28/07/2023	28981	TTG374	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
28/07/2023	44538	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
28/07/2023	44536	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/07/2023	45558	TAW100	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/07/2023	45189	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/08/2023	45194	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
01/08/2023	45196	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
02/08/2023	46005	SNW739	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
03/08/2023	46256	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
03/08/2023	43973	SZT278	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
03/08/2023	46254	OMF148	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO

03/08/2023	28992	TTG374	8,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
04/08/2023	29080	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
04/08/2023	46211	SZT278	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/08/2023	29106	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
12/08/2023	29116	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/08/2023	29251	SKR353	9,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/08/2023	29042	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
16/08/2023	29124	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
17/08/2023	45986	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
22/08/2023	47104	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
24/08/2023	45994	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
25/08/2023	45997	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/08/2023	47059	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
29/08/2023	47122	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/08/2023	45592	TAW100	11,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/08/2023	47131	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
31/08/2023	29323	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/09/2023	47082	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
07/09/2023	47617	TAW100	11,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/09/2023	48054	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/09/2023	47521	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
08/09/2023	29361	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
09/09/2023	46542	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
12/09/2023	29373	SNQ520	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
12/09/2023	47975	ESP205	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
13/09/2023	2904	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
13/09/2023	2908	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/09/2023	2009	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
14/09/2023	48502	ESP205	17,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/09/2023	47634	TAW100	11,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
15/09/2023	2911	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/09/2023	2913	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/09/2023	2915	TJZ329	11,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/09/2023	2916	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/09/2023	2917	TAD759	10,70	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/09/2023	48009	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
19/09/2023	48149	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
19/09/2023	2919	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
19/09/2023	2920	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
19/09/2023	2921	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
19/09/2023	2923	PAJ334	10,50	MINCIVIL	BOTADA
20/09/2023	2924	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
21/09/2023	2926	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
21/09/2023	2928	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
21/09/2023	2929	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
21/09/2023	2932	TJZ329	11,00	MINCIVIL	BOTADA
22/09/2023	2933	TJZ329	11,00	MINCIVIL	BOTADA
22/09/2023	2936	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
23/09/2023	2943	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
25/09/2023	2937	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
25/09/2023	2939	PAJ334	10,50	MINCIVIL	BOTADA
25/09/2023	2941	TAD759	10,70	MINCIVIL	BOTADA
26/09/2023	2945	PAJ334	10,5	MINCIVIL	BOTADA
26/09/2023	2946	PAJ334	10,5	MINCIVIL	BOTADA
26/09/2023	2948	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
27/09/2023	2950	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
28/09/2023	3452	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
28/09/2023	3453	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
29/09/2023	3456	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA

29/09/2023	3457	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/10/2023	49006	SNW734	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
02/10/2023	3459	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/10/2023	3460	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/10/2023	3459	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/10/2023	3460	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
03/10/2023	3461	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
03/10/2023	3461	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
05/10/2023	48951	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/10/2023	29583	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
05/10/2023	3462	PAJ334	10,5	MINCIVIL	BOTADA
06/10/2023	48955	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
06/10/2023	3463	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
06/10/2023	3464	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
07/10/2023	3465	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
09/10/2023	48740	TAW100	11,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
09/10/2023	3466	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
10/10/2023	48962	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
10/10/2023	3467	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
10/10/2023	3468	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
11/10/2023	3469	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
11/10/2023	3471	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
13/10/2023	3473	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
17/10/2023	49231	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
17/10/2023	3475	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
18/10/2023	48975	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
18/10/2023	3476	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
18/10/2023	3477	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
19/10/2023	49237	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
19/10/2023	3479	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
19/10/2023	3480	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
20/10/2023	49240	XZB703	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
23/10/2023	48985	TAF929	10,50	MINCIVIL	ESCOMBRO
23/10/2023	3484	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
24/10/2023	3485	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
24/10/2023	3487	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
25/10/2023	3488	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
25/10/2023	3489	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
26/10/2023	3491	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
27/10/2023	3492	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
27/10/2023	3493	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
27/10/2023	3494	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
28/10/2023	3495	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
30/10/2023	3496	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
31/10/2023	3497	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
01/11/2023	3498	PAJ334	10,5	MINCIVIL	BOTADA
02/11/2023	3499	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/11/2023	3500	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
02/11/2023	4217	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
03/11/2023	4219	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
03/11/2023	49970	XZB703	10,50	MINCIVIL	BOTADA
07/11/2023	4221	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
07/11/2023	4222	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
08/11/2023	4224	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
09/11/2023	4226	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
09/11/2023	4227	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
10/11/2023	4228	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
10/11/2023	4229	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
14/11/2023	4237	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA

14/11/2023	4238	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
14/11/2023	4239	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
14/11/2023	4240	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
15/11/2023	4244	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
16/11/2023	4245	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
16/11/2023	4246	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
20/11/2023	4248	TAD759	10,7	MINCIVIL	BOTADA
20/11/2023	3685	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
24/11/2023	3687	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
24/11/2023	3688	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
24/11/2023	3689	SNV840	11	MINCIVIL	BOTADA
27/11/2023	3690	TJZ329	11	MINCIVIL	BOTADA
27/11/2023	3692	SNV	11	MINCIVIL	BOTADA
06/0572023	28507	TNC615	9,00	MINCIVIL	ESCOMBRO
06/0572023	27887	SNZ065	10,00	MINCIVIL	ESCOMBRO

Nota: Se debe anexar los recibos de las volquetas y el volumen total entregado mensualmente certificado por la escombrera.

Contratista ambiental _____ Interventoría ambiental _____

371

Anexo 3.2 7: Planilla de residuos sólidos.

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Fecha: 30 11 2023

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

CONTRATISTA PITA 7

FECHA DE ENTREGA	TIPO DE MATERIAL	KG RESIDUOS ORDINARIOS	KG RESIDUOS PELIGROSOS	KG MATERIAL RECICLABLE	KILOGRAMOS TOTAL RESIDUOS	NOMBRE EMPRESA DE DISPOSICIÓN Y/O TRATAMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA
25/03/2023		1	0	0	1	EMVARIAS	
23/04/2023		4	0	0	4	EMVARIAS	
23/05/2023		5	0	0	5	EMVARIAS	
23/06/2023		4,7	0	2	6,7	EMVARIAS - MARIA CONSUELO RUIZ	
23/07/2023		4	0	0	4	EMVARIAS	
23/08/2023		7	0	3	10	EMVARIAS - MARIA CONSUELO RUIZ	
23/09/2023		10	0	0	10	EMVARIAS	
23/10/2023		9	0	0	9	EMVARIAS	
25/11/2023		12	0	0	12	EMVARIAS - MARIA CONSUELO RUIZ	
KG TOTAL		56,7	0	5	61,7		

NOTA: Para la disposición de los residuos peligrosos, el contratista debe entregar un acta de disposición y copia de la licencia ambiental del gestor.

373

Anexo 3.2 8: Control de sustancias químicas

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

TIPO DE MATERIAL	FICHA DE SEGURIDAD S/N	UNIDAD	CANTIDAD	
			UTILIZADA	SOBRANTE
Gasolina	SI	Gal	467,512	0
ACPM	SI	Gal	2046,147	0
CEMENTO	SI	Kg/sacos	1740	0

Se entiende por materiales especiales: ACPM, gasolina, aceites de motor, grasa, cemento, soldadura PVC, Limpiador PVC, pinturas, igol, pegantes, thinner, cal, acelerantes y retardantes, entre otros.

Contratista ambiental _____ Interventoría ambiental _____

375

Anexo 3.2 9: Evaluación Socio Ambiental.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA

Proyecto:	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO
Interventoria:	ECOVIAS S.A.S
Contratista:	CONSORCIO PITA 7

Requerimiento Socio-Ambiental	Ítem	Parámetro a Evaluar	Aplica	No Aplica	100%	50%	0%	Periodicidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	MENSUAL	Observaciones
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL CONTRACTUAL	G1	El documento del PASAO se encuentra debidamente actualizado y cuenta con las aprobaciones correspondientes.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista de obra, remite el documento con los ajustes requeridos
	G2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos de seguimiento y monitoreo que son responsabilidad del contratista y se entregan a la Interventoría en la fecha acordada.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	G3	El residente ambiental labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	G4	El residente social labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.0	La brigada cuenta con el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas).	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	1.1	El contratista limpia las vías de acceso de los vehículos de carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando la Interventoría lo requiera para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo.	Aplica			Durante el período, se cumplió parcialmente		Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	Se evidenció que este componente se cumplió de manera parcial, deido a que no se ejecutó en tu totalidad.
	1.2	Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante.	Aplica					Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	Se evidenció que este componente se cumplió de manera parcial, deido a que no se ejecutó en tu totalidad.
	1.3	Se utilizan canecas para la recolección de residuos sólidos según los sitios concertados con la Interventoría y con el código de colores establecido.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	1.4	La brigada cuenta con el personal exigido en los pliegos de condiciones	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	1.5	La Brigada cumple las funciones establecidas en el Guía socioambiental y/o PASAO.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	1.6	Se lleva adecuadamente un registro de generación de Residuos.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se consolidad en el informe mensual, remitido en los formatos por el contratista
	1.7	Se cuenta con el servicio de recolección de residuos ordinarios prestado por una E.S.P.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A

	1.8	Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa autorizada con licencia ambiental para tal fin. Se cuenta con los certificados de disposición final.		No aplica				Mensual						Para este período no se generó RESPEL
	1.9	El Acopio de Residuos cumple con los lineamientos de la Guía socioambiental	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION	1.10	Los escombros son retirados del frente de obra y su área de influencia directa y dispuesta en sitios autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a su generación .	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	Por motivos de la temporada de invierno, los RCD que quedan en obra con protegidos con plástico
	1.11	Existen acopios temporales para escombros con volúmenes superiores a 5 m^3 por 250 metros de Intervención.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	Por las condiciones del terreo, no se cuenta con acopios temporales, el material de excavación se reutiliza en sitio, y el resto de dispone
	1.12	Las zonas verdes y ronda hidráulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposición temporal de escombros.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.13	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de escombros	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.14	Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o fragmentos de roca, el material de excavaciones, el pavimento flexible y base granular; para su posterior reutilización o reciclaje	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza la debida separación de cada material de cnstrucción
	1.15	La disposición final de escombros se hace en los sitios aprobados en el PASAO, los cuales cumplen con la legislación ambiental vigente	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.16	Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de disposición de escombros.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.17	Se entrega mensualmente a la interventoría el certificado en el que consta el volumen de escombros dispuesto en la escombrera aprobada	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista remite la planilla de consolidado de evacuación, pero no se remite el certificado de disposición final; por lo cual NO se da cumplimiento
	2.0	Se humedece la superficie de la vía y se efectúa barrido previo, cuando se usan compresores para su limpieza	Aplica					Diaria	50%	50%	50%	50%	50%	
	2.1	En vecindad de núcleos institucionales, se trabaja bajo ciclos de 2 horas continuas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de descanso, o los intervalos que se logren concertar con la interventoría.		No aplica										Este criterio NO aplica para el período
	2.2	Los vehículos utilizados en obra cuentan con certificación de emisiones atmosféricas vigente o la correspondiente Revisión Técnico Mecánica	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.3	El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el requerido según las hojas de vida de cada una de las máquinas.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	2.4	Para la operación de equipos y herramientas de construcción en las noches y fines de semana se cuenta con el permiso de ruido nocturno exigido por el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, y que otorgan las Inspecciones de policía del sector		No aplica				N.A						No se realizan activadas en horarios nocturnos que generen ruidos, por lo cual no se requiere gestionar permisos de ruido
	2.5	Se han realizado quemas con madera, carbón, o aceites usados		No aplica				N.A						No se realizan quemas de madera y embalajes de RESPEL a cielo abierto.
	2.6	Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos, prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco, se realiza siguiendo las exigencias de la Guía socioambiental (control de emisiones)		No aplica				N.A						No se realizarón actividades de corte de adobe, ladrillos, prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco
	2.7	Se realiza humedecimiento de las vías desprovistas de acabados, dos veces por día o cuando es exigido por la interventoría y/o el contrantante		No aplica				N.A	50%	50%	50%	50%	50%	Este criterio NO aplica para el período
	2.8	La mezcla asfáltica se calienta en fogones portátiles a gas		No aplica				N.A						N.A
	2.9	Existe cubrimiento con malla protectora para emisiones fugitivas en edificaciones mayores a 3 pisos		No aplica				N.A						Este criterio NO aplica
	2.10	Los materiales pétreos almacenados temporalmente en obra permanecen perfectamente cubiertos	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.0	Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de almacenamiento de materiales según las necesidades de la obra.	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.1	Los materiales de construcción ubicados temporalmente en el frente de obra se almacenan de acuerdo a las exigencias de la Guía socioambiental.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.2	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 3 días previa justificación y V.B. de la Interventoría. (Excluyendo los centros de acopio aprobados por la interventoría).	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.3	Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	Aplica					Diaria						N.A
	3.4	Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.5	La protección de los materiales de construcción y / o reutilizables, se hace con plásticos, lonas o mallas.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A

	3.6	Los agregados y materiales son suministrados de sitios aprobados en el PASAO y que cumplen con la legislación ambiental vigente.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.7	Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada uno de los proveedores empleados.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	3.8	Se clasifica y separa el material que se puede reutilizar, según el programa de residuos sólidos	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL SUELO	4.0	La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad están entibadas y/o cumplen con las especificaciones coordinadas con la interventoría	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	4.1	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica, plástico o madera de tal forma que no se contamina el suelo.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	4.2	Las excavaciones se encuentran señalizadas según la Guía.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	4.3	Se clasifica y separa el suelo orgánico y el material vegetal resultante de las actividades de excavación		No aplica										N.A
	4.4	Se hace protección de canales de escorrentía (canalización). Se evitan procesos de erosión.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	4.5	No se evidencia derrame de hidrocarburos (aceites o combustibles) en el suelo	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	No se evidenció contaminanción de suelo por derrames
	4.6	Los escombros almacenados temporalmente en obra se ubican a 1 metro o más de distancia de las excavaciones.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS SQ PELIGROSAS	5.0	Cuenta con un listado completo de todas las sustancias químicas utilizadas en la Obra	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	5.1	Cuenta con las hojas de seguridad de todas las Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en la Obra	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	5.2	El acopio de SQ cuenta con la señalización informativa y preventiva pertinente	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	5.3	Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos de la ONU	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se aplico el sistema globalmente armonizado- SGA
	5.4	No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el almacenamiento o manipulación	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	5.5	Se aplica el procedimiento para el suministro de combustible a maquinaria y equipo aprobado en el PASAO	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A

	5.6	Se tienen contemplados dentro del Plan de Contingencia los riesgos por accidentes con SQ y es socializado con el personal de la obra.	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	6.0	Las máquinas que laboran para la obra se encuentran en perfecto estado de operación y se les ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas de vida	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.1	Las volquetas y vehículos cuentan con la revisión técnico mecánica y con toda la documentación exigida por las normas vigentes	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.2	La movilización de maquinaria y equipos se realiza cumpliendo con las exigencias de la Guía de manejo socioambiental y los compromisos pactados en el PASAO	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.3	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015 (Estado del platón y cubrimiento de la carga)	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.4	El Formato de listado de Vehículos en obra permanece debidamente dilgenciado y actualizado	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.5	Los vehiculos cuentan con extintores adecuados con carga vigente	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	6.6	La maquinaria de obra es movilizada mediante camabaja para los casos que así lo ameriten por sus caracteristicas físicas.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizo cuando las maquinas arribaron a la obra
	6.7	Se lleva a cabo el mentenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y equipo de la obra.	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	7.0	Se tienen debidamente protegidos los sumideros del frente de obra y los que la interventoría defina	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	7.2	Se tienen debidamente plafonadas y demarcadas las cajas de inspección ubicadas en el frente de obra	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	7.3	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	7.5	Las cajas presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	N.A
	7.6	No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos y redes.		No aplica										No se evidenciaron durante los meses de ejecucion.

PROGRAMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES	7.7	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se tienen debidamente adecuados sistemas de tratamiento para el vertimiento resultante.		No aplica										No se realizarón actividades de cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, utilizando mecanismos de discos de Tungstêno.
	7.8	Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o aceites se atienden de manera inmediata como lo señala el Plan de Contingencia		No aplica										No se ha evidenciado el derrame accidental de combustibles o aceites
	7.9	Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria pesada en obra, se lleva a cabo en los puntos autorizados y se coloca polietileno que cubra y aisle la totalidad del área donde se realiza ésta actividad.		No aplica					100%	100%	100%	100%	100%	No se realizó este tipo de mantenimiento durante el período
	7.10	Se certifica el tratamiento de las aguas resultantes de los baños móviles	Aplica					Mensual	50%	50%	50%	50%	50%	Se anexo en el informe final el consolidado de este aspecto
	7.11	El lecho de la quebrada y sus cercanias no presenta escombros o contaminación generada por la obra.		No aplica										Se presento proyeccion de material de excavacion,el cual fue retirado
	7.11	El material resultante de desarenadores es dispuesto adecuadamente como Residuo Especial.		No aplica										N.A
GESTION DE LA FAUNA Y FLORA	8.0	Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan con permiso de la Autoridad Ambiental		No aplica										N.A
	8.1	Se cumple con todas las exigencias de la Resolución de la Autoridad Ambiental que aprobó los tratamientos silviculturales		No aplica										N.A
	8.2	Las especies vegetales sembradas cuentan con el mantenimiento requerido y exigido por la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF		No aplica										N.A
	8.3	Las labores silviculturales son debidamente aisladas del espacio circundante		No aplica										N.A
	8.4	Los árboles son trasladados siguiendo las exigencias establecidas en el manual de silvicultura y en el permiso de la autoridad ambiental		No aplica										N.A
	8.5	Los árboles son sembrados cumpliendo con el procedimiento recomendado en la Resolución de aprovechamiento Forestal o las especificaciones técnicas de la SIF		No aplica										N.A
	8.6	Los árboles sembrados cuentan con un tutor y el mismo cumple la función de mantener el árbol es estado perpendicular		No aplica										N.A
	8.7	La siembra de grama o coberturas es realizada según las especificaciones técnicas de la SIF		No aplica										N.A

	8.8	Los residuos vegetales propios de la realización de los diferentes tratamientos silviculturales son retirados del frente de obra una vez termina la jornada diaria		No aplica										N.A
	8.9	El acopio de material vegetal no supera los 1.5 m de altura, y permanece protegido de la circulación vehicular como también de la intemperie.		No aplica										N.A
	8.10	Se tiene identificadas la fauna y flora que será afectadada en el proyecto para su manejo.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Se evidencio buen manejo para en el aspecto de fauna y flora
	8.11	No se evidencia la extracción, caza, comercialización de las especies de fauna y flora de la zona.		No aplica										N.A
	8.12	Se prohibe el cuidado de animales callejeros por personal de la obra.		No aplica										Este criterio NO aplica para el proyecto
	8.13	Se hizo el ingreso en el Sistema del Arbol Urbano (SAU), de los individuos entregados en el proyecto.		No aplica										Hasta el momento no se han relaizado actividades forestales que impliquen el registro en el Sistema del Arbol Urbano (SAU), de los individuos entregados en el proyecto.
AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA	9.0	El contratista emplea instrumentos para regular el suminstro de agua en los procesos.		No aplica					100%	100%	100%	100%	100%	El recurso hídrico que se emplea es únicamente para actividades de limpieza de vía al culminar las labores, y se cuenta con tanques de almacenamiento (canecas de 55 galones)
	9.1	Se cuenta con iluminación de bajo consumo (ahorradoras) en campamentos e instalaciones temporales.	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	En el campamento de obra del contratista
	9.2	Se aprovecha el agua lluvia en actividades de limpieza	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	Cuando se presento lluvia
	9.3	Se realiza un seguimiento al consumo de agua y energía en los frentes de obra	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	Este criterio NO aplica para el proyecto
	10.0	El perímetro del frente de obra se encuentra debidamente demarcado según las exigencias de la Guia socio ambiental y el cerramiento aprobado en el PASAO	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	10.1	Se tienen habilitados senderos peatonales sobre todo el frente de obra de acuerdo a lo definido en el PASAO, la Guia socioambiental y el PMT	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	10.2	La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos e informativos, según las exigencias de la Guia socioambiental y los compromisos del PASAO	Aplica					Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	
	10.3	La señalización se encuentra limpia y en buen estado.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	
	10.4	Los senderos peatonales se encuentran completamente aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra.	Aplica					Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	Por las condiciones topográficas de la obra, los senderos estan cercanos a las actividades, pero controla el tráfico vehicular ya que se tienen vias cerradas

MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	10.5	Los senderos peatonales son protegidos por barreras cuando limitan con el flujo vehicular.		No aplica				Diaria						Por las condiciones topográficas de la obra, los senderos estan cercanos a las actividades, pero controla el tráfico vehicular ya que se tienen vias cerradas
	10.6	A los predios afectados por la construcción de las obras se les garantiza un acceso cómodo y libre de obstáculos							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.7	Las superficies de los senderos peatonales son firmes, antideslizantes y sin obstáculos												
	10.8	Los senderos peatonales poseen conectividad, guían de un origen a un destino.												
	10.9	La obra posee todos los senderos peatonales necesarios según el PASAO y el PMT												
	10.10	Las instalaciones temporales permanecen debidamente señalizadas							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.11	Las señales informáticas, preventivas y reglamentarias cumplen con las exigencias del Manual de Señalización Vial							50%	50%	50%	50%	50%	
	10.12	Se garantiza el acceso vehicular a los garages o se le da alguna solución alternativa conforme al usuario del garage							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.13	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas y las facturas son pagadas oportunamente												
	10.14	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.15	El campamento cumple con las condiciones mínimas de Higiene y aseo.							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.16	El campamento cumple con las condiciones mínimas de seguridad.							100%	100%	100%	100%	100%	
	10.17	Se tienen los permisos para ocupación del espacio público por fuera de la obra.							100%	100%	100%	100%	100%	
Participación Ciudadana	S 1.1	Cuenta con las actas de vecindad iniciales elaboradas							100%	N/A	N/A	N/A	100%	
	S 1.2	Cuenta con las actas de entorno iniciales elaboradas							100%	N/A	N/A	N/A	100%	
	S 1.3	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de inicio de obra							100%	N/A	N/A	N/A	100%	
	S 1.4	Tiene conformado y operando el Comité Ciudadano de Obra							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.5	Cuenta con la oficina de Atención a la comunidad							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.6	Implementa de manera adecuada la recepción de hojas de vida de mano de obra local .	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.7	Hace control y propicia la contratación de mano de obra local	Aplica					Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	

	S 1.8	Realiza seguimiento de PQRS							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.9	Atiende las PQRS							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.10	Realizó de manera adecuada y oportuna la reunión de seguimiento de obra							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.11	Capacita a la comunidad en temas propios del proyecto							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 1.12	Capacita a los trabajadores en temas necesarios para el buen desarrollo de la obra							100%	100%	100%	100%	100%	
Información y divulgación	S 2.1	Instaló la valla informativa de manera oportuna y siguiendo los lineamientos de la entidad contratante							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 2.2	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de actividades de elaboración de actas de vecindad							100%	N/A	N/A	N/A	100%	
	S 2.3	Entregó de manera adecuada y oportuna la información de reunión de inicio de obra							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 2.4	Implementa las estrategias del programa de comunicación y divulgación aprobado							100%	100%	100%	100%	100%	
	S 2.5	Informa a la comunidad sobre cierres, desvíos, cortes o cambios significativos en la cotidianidad de los habitantes	Aplica					Semanal	50%	50%	50%	50%	50%	
	S 2.6	Promueve a través de actividades la sostenibilidad del proyecto	Aplica					Mensual	50%	50%	50%	50%	50%	

Promedio Evaluación Ambiental	96%
Promedio Evaluación Social	94%
Calificación Mensual Gestión	96%

385

Anexo 3.2 10: Lista de verificación de campamentos.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	VERIFICACIÓN EN CAMPAMENTOS				
ELEMENTO	FECHA Consolidado final 10/12/2023: La Florida				OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Cerramiento adecuado y completo.	SI	SI	SI	SI	
Escombros debidamente almacenados	SI	SI	NO	SI	
Senderos peatonales	NO	NO	NO	NO	
Vestier.	SI	SI	SI	SI	
Bodega/zona de herramientas.	SI	SI	SI	SI	
Mesa - comedor.	NA	NA	NA	NA	
Zona residuos peligrosos	SI	SI	SI	SI	
Recipiente para lavar herramienta.	SI	SI	SI	SI	
Zona para preparar mezclas.	SI	SI	SI	SI	
Elementos de aseo.	SI	SI	SI	SI	
Escalera adecuada.	NA	NA	NA	NA	
Zona de hidratación	NA	NA	NA	NA	
Baño movil en buen estado.	SI	SI	SI	SI	
Recipientes de residuos sólidos	SI	SI	SI	SI	
Cartelera informativa.	NA	NA	NA	NA	
Señal ruta evacuación.	SI	SI	SI	SI	
Señalización zona de residuos.	SI	SI	SI	SI	
Señalización zona Sustancias químicas peligrosas	SI	SI	SI	SI	
Señal punto de hidratación-agua.	NA	NA	NA	NA	
Señal prohibido fumar.	NA	NA	NA	NA	
Señal sólo personal autorizado.	NA	NA	NA	NA	
Fichas de seguridad completas.	NA	NA	NA	NA	
Política de reciclaje publicada.	NA	NA	NA	NA	
Zonas de trabajo señalizada.	SI	SI	NO	SI	
Bitácora.	SI	SI	SI	SI	
Elementos que se tienen	**7,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	
Elementos Totales a cumplir	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	
Valoración del cumplimiento	**70%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio
SI = 1; NO = 0

(Firma)

(Nombre)

Residente Ambiental Interventoría

352

Anexo 3.2 11: Orden y limpieza de obra Interventoría.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SUMIDEROS PRESENTES EN EL FRENTE DE OBRA

Fecha: 10 12 2023 **Consolidado final**

PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO

CONTRATISTA **CONSORCIO PITA 7**

SEMANAL (Fecha)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Limpios	Regulares	Deficientes	OBSERVACIONES
Semana 1	Tramo 1	2,0	4,0			
Semana 2	Tramo 2	2,0	4,0			
Semana 3	Tramo 3	2,0	4,0			
Semana 4	Tramo 3	2,0	4,0			

(Firma)

(Nombre)

Residente Ambiental Interventoría

Alcaldía de Medellín
Distrito de Innovación
Ciencia, Tecnología e Innovación

PERCEPCIÓN DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA

Fecha: 10 12 2023 **consolidado final**

PROYECTO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA SAN ANTONIO DE PRADO

CONTRATISTA: **CONSORCIO PITA 7**

FECHA	OL-BUENO (100)	OL-REGULAR (50)	OL-DEFICIENTE (0)	OBSERVACIONES
Semana 1	1,0			
Semana 2	1,0			
Semana 3		2		
Semana 4	1,0			

Se debe colocar el valor de OL, de acuerdo a los siguientes criterios:

OL-1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

OL-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables y otros mal almacenados.
OL-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

Se debe cumplir con un promedio mensual > al 80%

(Firma) _____

Interventor

390

Anexo 3.2 12: Suministro de material de construcción.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

FECHA	Nº REMISIÓN	PLACA DEL VEHÍCULO	VOLÚMEN RECIBIDO (m^3)	PROVEEDOR	MATERIAL
13/03/2023	1161	TGA 343	18	HELICONIA	TRITURADO
13/03/2023	1162	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
14/03/2023	1163	TGA 343	18	HELICONIA	TRITURADO
14/03/2023	1164	TGA 343	18	SANTA RITA	ARENILLA
14/03/2023	1165	TGA 343	18	SANTA RITA	ARENILLA
17/03/2023	1168	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
22/03/2023	RDC 1100032652	TDZ 835	9,656	ARGOS	ARENILLA
23/03/2023	1172	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
23/03/2023	RDC 1100032102	JYY 115	5,712	ARGOS	ARENA DE CONCRETO
23/03/2023	RDC 1100032707	TDZ 835	8,817	ARGOS	ARENILLA
21/03/2023	RDC 1100032619	TDZ 835	7,824	ARGOS	ARENA DE CONCRETO
13/03/2023	RDC 1100032245	TDZ 835	8,106	ARGOS	ARENILLA
13/03/2023	RDC 1100032226	TDZ 835	7,406	ARGOS	TRITURADO
15/03/2023	2703	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
16/03/2023	2707	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
17/03/2023	2710	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
21/03/2023	2712	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
31/03/2023	2726	TJZ 329	11	SANTA RITA	ARENILLA
30/03/2023	2723	TJZ 329	11	SANTA RITA	ARENILLA
10/04/2023	2737	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
13/04/2023	2743	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
14/04/2023	2746	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
18/04/2023	2750	TAD 759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
03/04/2023	RCD1100032389	JYY 115	8,609	ARGOS	ARENILLA
11/04/2023	RCD1100032457	JYY 115	9,173	ARGOS	ARENILLA
13/04/2023	RCD1100032477	JYY 115	7,737	ARGOS	ARENILLA
28/03/2023	1177	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
29/03/2023	1179	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
29/03/2023	1180	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
31/03/2023	1182	TGA 343	18	SANTA RITA	ARENILLA
31/03/2023	1183	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
04/04/2023	1186	TGA 343	18	HELICONIA	TRITURADO
10/04/2023	1189	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
12/04/2023	1192	TGA 343	10	HELICONIA	TRITURADO
13/04/2023	1193	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
14/04/2023	1310	LXE 202	9,5	HELICONIA	TRITURADO
14/04/2023	1311	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
19/04/2023	1411	TGA 343	18	SINIFANA	BASE
19/04/2023	1412	TGA 343	18	SANTA RITA	ARENILLA
20/04/2023	1414	TGA 343	18	HELICONIA	TRITURADO
21/04/2023	1415	TGA 343	18	SANTA RITA	ARENILLA
20/04/2023	27618	SNZ 065	10	SANTA RITA	ARENILLA
21/04/2023	27812	SNQ 520	10	SANTA RITA	ARENILLA
24/04/2023	27817	SNQ520	10	SANTA RITA	ARENILLA
25/04/2023	27674	SNV428	10	SANTA RITA	ARENILLA
03/05/2023	27690	SNV428	10	SANTA RITA	ARENILLA
04/05/2023	27748	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
05/05/2023	28051	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
05/05/2023	27968	TNC615	9	SANTA RITA	BASE GRANULAR

08/05/2023	28159	SNQ520	10	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/05/2023	28065	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
09/05/2023	28219	TTG374	9	SANTA RITA	BASE GRANULAR
09/05/2023	28162	SNQ520	10	SANTA RITA	ARENILLA
10/05/2023	28223	TTG374	9	SANTA RITA	BASE GRANULAR
10/05/2023	28268	SNQ520	10	SANTA RITA	ARENILLA
11/05/2023	28225	TTG374	9	SANTA RITA	BASE GRANULAR
11/05/2023	28171	SNQ520	10	SANTA RITA	ARENILLA
12/05/2023	28175	SNQ520	10	SANTA RITA	BASE GRANULAR
12/05/2023	28228	TTG374	9	SANTA RITA	ARENILLA
15/05/2023	28084	SKR353	9,5	SANTA RITA	BASE GRANULAR
15/05/2023	28252	TNC615	9	SANTA RITA	BASE GRANULAR
15/05/2023	28086	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
18/05/2023	28190	SNQ520	10	SANTA RITA	BASE GRANULAR
18/05/2023	28094	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
19/05/2023	28195	SNQ520	10	SANTA RITA	BASE GRANULAR
19/05/2023	28098	SKR353	9,5	SANTA RITA	ARENILLA
15/05/2023	1432	TGA343	18,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
17/05/2023	1483	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENA DE CONCRETO
18/05/2023	1485	MLB039	9,46	SANTA RITA	TRITURADO
19/05/2023	1434	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	1518	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	1519	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
23/05/2023	28199	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/05/2023	1520	LXE202	9,50	SANTA RITA	TRITURADO
24/05/2023	1489	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENILLA
24/05/2023	28269	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/05/2023	17776	JYY115	8,478	SANTA RITA	TRITURADO
24/05/2023	1438	TGA343	18	SANTA RITA	ARENILLA
25/05/2023	1439	TGA343	18,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/05/2023	1442	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
26/05/2023	28453	TTG374	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
29/05/2023	1528	LXE202	9,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
30/05/2023	28459	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
31/05/2023	28410	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
31/05/2023	27877	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
01/06/2023	28413	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
01/06/2023	27881	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	28329	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	27884	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
02/06/2023	28330	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
03/05/2023	28468	TTG374	8,70	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/06/2023	28419	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/06/2023	1559	MLB039	9,46	SANTA RITA	ARENILLA
05/06/2023	1539	LXE202	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	1560	TGA343	18,00	SANTA RITA	TRITURADO
06/06/2023	1651	TGA343	18,00	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	27888	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
06/06/2023	28424	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
07/06/2023	28427	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/06/2023	28429	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/06/2023	28479	TTG374	8,70	SANTA RITA	ARENILLA
08/06/2023	1652	TGA343	18,00	SANTA RITA	TRITURADO
08/06/2023	17786	JYY115	6,045	SANTA RITA	ARENILLA
09/06/2023	28347	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
09/06/2023	28431	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/06/2023	28435	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/06/2023	28485	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA

14/06/2023	28556	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENILLA
15/06/2023	28444	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
15/06/2023	28525	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
16/06/2023	28447	SNQ520	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
20/06/2023	28450	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
20/06/2023	28495	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
21/06/2023	17788	JYY115	8,79	SANTA RITA	ARENILLA
21/06/2023	20704	SNQ520	9	SANTA RITA	ARENA DE CONCRETO
22/06/2023	28706	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
20/06/2023	13991	SMV676	10,11	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
20/06/2023	13994	SMV677	10,11	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
21/06/2023	14004	SMV676	11,98	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
21/06/2023	14006	SMV677	12,22	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
22/06/2023	14023	SMV676	12,08	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
22/06/2023	14024	SMV677	13,14	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
23/06/2023	14040	SMV676	12,09	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
23/06/2023	14041	SMV677	13,12	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
26/06/2023	1531	SMV676	13,12	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
26/06/2023	1532	SMV677	12,06	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
27/06/2023	463340	SMV676	13,10	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
27/06/2023	463346	SMV677	12,19	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
28/06/2023	433444	SMX568	25,12	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
29/06/2023	463557	SMX568	25,09	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
30/06/2023	14141	SMX568	20,05	PAVIMENTOS ABURRA	PAVIMENTO
29/06/2023	28628	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
29/06/2023	28630	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
30/06/2023	28633	SNZ065	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
04/07/2023	28769	TNC615	9,00	SANTA RITA	ARENA
04/07/2023	28726	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
04/07/2023	463810	SMV677	13,08	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
05/07/2023	463942	SMV677	13,03	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
05/07/2023	28674	TTG374	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/07/2023	28728	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
06/07/2023	464062	SMV677	12,56	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
07/07/2023	464134	SMV677	12,52	PAVIMENTAR	PAVIMENTO
07/07/2023	28646	SNZ065	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
07/07/2023	28813	SKR353	9,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
07/07/2023	43498	TAW100	10,80	SANTA RITA	ARENILLA
07/07/2023	43523	SZT278	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
08/07/2023	43938	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENA
10/07/2023	43939	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
10/07/2023	43433	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
10/07/2023	28741	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
11/07/2023	28787	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
11/07/2023	28688	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
11/07/2023	43944	OMF148	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
12/07/2023	43949	OMF148	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
13/07/2023	44554	SNW734	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
14/07/2023	44414	TAW100	10,80	SANTA RITA	BASE GRANULAR

14/07/2023	45159	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
14/07/2023	44560	SNW734	10,50	SANTA RITA	ARENA
15/07/2023	44565	SNW734	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
17/07/2023	44471	XZB703	10,50	SANTA RITA	ARENA
17/07/2023	44420	TAW100	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
21/07/2023	29007	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
24/07/2023	28923	SNQ520	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
25/07/2023	28926	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
26/07/2023	28929	SNQ520	10,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/07/2023	28932	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
26/07/2023	44528	TAF929	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
27/07/2023	45240	ESP205	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
27/07/2023	28978	TTG374	9,00	SANTA RITA	ARENILLA
28/07/2023	45327	SZT278	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
31/07/2023	45188	OMF148	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
01/08/2023	45193	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
02/08/2023	46004	SNW739	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
02/08/2023	41170	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
03/08/2023	43972	SZT278	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
03/08/2023	46255	OMF148	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
03/08/2023	28991	TTG374	9,00	SANTA RITA	TRITURADO
04/08/2023	46210	SZT278	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/08/2023	29105	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
12/08/2023	29115	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
15/08/2023	29100	SKR353	9,50	SANTA RITA	ARENA
17/08/2023	45985	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
18/08/2023	45990	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
22/08/2023	47103	SNW734	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
24/08/2023	45993	TAF929	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
25/08/2023	45996	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
29/08/2023	47121	SNW734	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
31/08/2023	47130	SNW734	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
31/08/2023	29322	TNC615	9,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
04/09/2023	47080	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENA
05/09/2023	47081	TAF929	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
07/09/2023	47088	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
07/09/2023	47616	TAW100	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
07/09/2023	29360	SNQ520	10,00	SANTA RITA	ARENILLA
08/09/2023	47520	XZB703	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
09/09/2023	46541	XZB703	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
12/09/2023	48401	XZB703	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
12/09/2023	47974	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/09/2023	47632	TAW100	11,00	SANTA RITA	ARENA
13/09/2023	46688	WLZ422	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
13/09/2023	2906	TJZ329	11,00	SANTA RITA	ARENILLA
13/09/2023	2907	TJZ329	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
14/09/2023	2910	TJZ329	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
14/09/2023	48501	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
14/09/2023	46695	WLZ422	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
15/09/2023	46699	WLZ422	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
15/09/2023	47633	TAW100	11,00	SANTA RITA	TRITURADO
15/09/2023	48506	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
15/09/2023	2912	TJZ329	11,00	SANTA RITA	TRITURADO
18/09/2023	2914	TJZ329	11,00	SANTA RITA	ARENILLA
18/09/2023	48008	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENA
19/09/2023	48420	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
19/09/2023	48608	WLZ422	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
19/09/2023	48420	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR

25/09/2023	48541	ESP205	17,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
25/09/2023	48902	WLZ422	17,50	SANTA RITA	ARENILLA
04/10/2023	49204	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
05/10/2023	48050	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENA
06/10/2023	48954	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENA
02/10/2023	49005	SNW734	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
09/10/2023	48739	TAW100	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
10/10/2023	48961	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
17/10/2023	49230	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
18/10/2023	48974	TAF929	10,50	SANTA RITA	TRITURADO
19/10/2023	49236	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
20/10/2023	49239	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
23/10/2023	48984	TAF929	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
23/10/2023	49614	TAW100	11,00	SANTA RITA	ARENILLA
23/10/2023	29719	SNQ520	10,00	SANTA RITA	TRITURADO
19/09/2023	2922	PAJ334	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
20/09/2023	2925	TAD759	10,70	SANTA RITA	ARENILLA
21/09/2023	2927	TAD759	10,70	SANTA RITA	BASE GRANULAR
21/09/2023	2930	TAD759	10,70	SANTA RITA	ARENILLA
21/09/2023	2931	TJZ329	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
22/09/2023	2934	TJZ329	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
22/09/2023	2935	TAD759	10,70	SANTA RITA	ARENILLA
23/09/2023	2942	TAD759	10,70	SANTA RITA	ARENILLA
25/09/2023	2938	PAJ334	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
25/09/2023	2940	TJZ329	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/09/2023	2944	PAJ334	10,50	SANTA RITA	ARENILLA
26/09/2023	2947	TJZ329	11	SANTA RITA	BASE GRANULAR
27/09/2023	2949	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
27/09/2023	3451	TJZ329	11	SANTA RITA	TRITURADO
28/09/2023	3454	TJZ329	11	SANTA RITA	ARENILLA
02/10/2023	3455	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
02/10/2023	3458	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
11/10/2023	3470	TAD759	10,7	SANTA RITA	BASE GRANULAR
13/10/2023	3472	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
17/10/2023	3474	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
19/10/2023	3478	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
20/10/2023	3481	TAD759	10,7	SANTA RITA	BASE GRANULAR
23/10/2023	3483	TAD759	10,7	SANTA RITA	TRITURADO
24/10/2023	3486	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
24/10/2023	49620	TAW100	11,00	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/10/2023	49344	OMF148	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
26/10/2023	3490	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
30/10/2023	49702	TAF929	10,50	SANTA RITA	ARENA
31/10/2023	49634	TAW100	11,00	SANTA RITA	ARENA
02/11/2023	4218	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
03/11/2023	49969	XZB703	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
03/11/2023	49901	OMF148	10,50	SANTA RITA	ARENA
07/11/2023	4220	TAD759	10,7	SANTA RITA	BASE GRANULAR
08/11/2023	4223	TAD759	10,7	SANTA RITA	TRITURADO
08/11/2023	4225	TJZ329	11	SANTA RITA	BASE GRANULAR
14/11/2023	4236	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
14/11/2023	4241	TJZ329	11	SANTA RITA	BASE GRANULAR
15/11/2023	4242	TJZ329	11	SANTA RITA	BASE GRANULAR
15/11/2023	4243	TAD759	10,7	SANTA RITA	ARENILLA
15/11/2023	49599	SNW734	10,50	SANTA RITA	BASE GRANULAR
20/11/2023	4247	TJZ329	11	SANTA RITA	BASE GRANULAR
20/11/2023	4250	TJZ329	11	SANTA RITA	ARENILLA
	3686	TJZ329	11		ARENILLA

	Volumen total		2930,942		

Nota: Se debe anexar mensualmente el certificado de entrega por parte del proveedor.

Contratista ambiental

Interventoría ambiental

Anexos SST Contratista

Anexo 3.3.1-1: Informe Final contratista

INFORME SG-SST FINAL DE CONSTRATISTA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS GENERALES	
Contratista: CONSORCIO PITA 7	**Contrato de Obra: No 4600095815**
Interventoría: ECOVIAS S.A.S	**Contrato de Interventoría:** 4600096200
Periodo reportado: 03-03-2023 al 05-12-2023	
Objeto del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"	

Actividades de SG-SST Obra del Periodo: las siguientes actividades se realizaron durante la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO"** con el fin de implementar el SGSST y las actividades contempladas en el plan de trabajo dispuesto para la obra.

- Durante la ejecución del proyecto hubo 112 ingresos clasificados de la siguiente manera:

1 Director de obra	1 Auxiliar de topografía	4 Op. Retroexcavadora
1 Residente de obra	9 Auxiliar Vial	3 Soldadores
2 Auxiliar de Residente	15 Oficiales de obra	1 Coordinador SST
2 Residente Ambiental	37 Ayudantes de obra	3 Soldadores
2 Residente Social	3 Conductores	1 auxiliar SST
4 Residente SST	4 Pileros	
3 Topógrafos	13 Op. Minicargador	

El personal mencionado anteriormente son de las empresas contratistas ALKYNCON, CARLOS ALVAREZ, CONSTRUCTORA MENA, CARLOS RAMOS, CONSORCIO PITA 7, EZEQUIEL LOBATO, FRANCOTRANS, GUINCO, JORGE ARROYAVE, RENTALMAQ, SANTAMAQUINARIA, SOTARCO, TCA, TRANSEXCAVA, MONTAJE ESTRUCTURA.
Donde mes a mes se verifico el pago de Planilla integrada de liquidación de aportes - PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida.

- En estos ingresos se les socializo las políticas de SST, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industria, los riesgos presentes en obra, y se les divulgo todo lo relacionado con la inducción general de obra, contemplando temas de seguridad y salud en el trabajo; al personal que ingreso para realizar actividades de excavación manual y mecánica de brechas, MH y pilas.

- De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, el empleador los requisitos mínimos de conocimiento y practica en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, EL CONSORCIO PITA 7 busca brindarles a sus trabajadores un cronograma de capacitación y entrenamiento con el fin de que estén capacitados de acuerdo a las actividades a ejecutarse.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes charlas de seguridad, capacitaciones y divulgaciones de estándares de seguridad:

FECHA	TEMA
07-03-2023	Charla sobre usos adecuado de los EPPS
07-03-2023	Estándar de seguridad cortadora de pavimento.
13-03-2023	Estándar de seguridad compresor.
13-03-2023	Estándar de seguridad martillo demoledor.
15-03-2023	Estándar de operación segura BOBCAT.
15-03-2023	Estándar de operación segura retro excavadora.
15-03-2023	Estándar de seguridad Canguro.
15-03-2023	Estándar de seguridad trabajo seguro con Pulidora.
21-03-2023	Socialización prácticas seguras excavaciones.
21-03-2023	Socialización ATS
22-03-2023	Capacitación trabajo seguro en alturas
24-03-2023	Capacitación trabajos seguros en brechas
28-03-2023	Estándar de seguridad canguro compactador
03-04-2023	Socialización del ATS de la actividad
10-04-2023	Estándar de operación guadañadora
22-04-2023	Capacitación manipulación de cargas e higiene postural
24-04-2023	Socialización estándar de operación segura concretadora
25-04-2023	Socialización estándar de operación segura canguro
26-04-2023	Estándar cortador de pavimento
04-05-2023	Estándar de operación martillo demoledor
04-05-2023	Práctica segura excavación
08-05-2023	Estándar canguro compactador
08-05-2023	Estándar compresor
08-05-2023	Estándar concretadora
08-05-2023	Estándar martillo demoledor
08-05-2023	Estándar pulidor
11-05-2023	Capacitación Trabajo seguro con escaleras
12-05-2023	Campaña prevención de acoso laboral
13-05-2023	Capacitación Riesgo químico
18-05-2023	Estándar de operación retroexcavadora
18-05-2023	Estándar operación mini cargador
20-05-2023	Capacitación Trabajo en caliente
20-05-2023	Capacitación Trabajo seguro en espacios confinados
29-05-2023	Izaje seguro de cargas
29-05-2023	Socialización ATS y APA excavación de brechas y MH
02-06-2023	Estándar de seguridad sierra circular
03-06-2023	Estándar de seguridad compresor
03-06-2023	Estándar de seguridad cortadora de pavimento
03-06-2023	Estándar de seguridad martillo demoledor
03-06-2023	Estándar de seguridad sierra circular
06-06-2023	Investigación de accidente e incidente de trabajo

FECHA	TEMA
10-06-2023	Manejo integral de Residuos
24-06-2023	Capacitación equipos eléctricos y manuales.
26-06-2023	Charla orden y aseo en los campamentos y aseo personal
29-06-2023	Estándar de seguridad Radial
29-06-2023	Estándar de seguridad Pulidora
05-07-2023	Charla Trabajo en equipo
05-07-2023	Trabajo en Equipo
12-07-2023	Prevención de AT y Autocuidado
18-07-2023	Capacitación riesgo publico
18-07-2023	Beneficios del ejercicio
18-07-2023	Alimentación saludable
18-07-2023	Manejo del estrés
18-07-2023	Manual de connivencia
18-07-2023	Riesgo locativo
18-07-2023	Políticas de no alcohol y drogas
10-08-2023	Estándar de martillo demoledor
11-08-2023	Excavaciones y brechas
11-08-2023	Capacitación Identificación de peligros y riesgos
11-08-2023	Capacitación Manipulación de herramientas y equipos
11-08-2023	Capacitación Riesgo
28-08-2023	Semana de la salud ARL SURA
01-09-2023	Semana de la salud ARL SURA
15-09-2023	Trabajo en Escalera y Prevención de AT
20-09-2023	Riesgo eléctrico
20-09-2023	Radiaciones Ionizantes
22-09-2023	Estándar De seguridad de excavación de pilas
22-09-2023	Beneficios del ejercicio
27-09-2023	Socialización personal de pavimentación
27-09-2023	Uso adecuado de EPP, orden y aseo.
07-10-2023	Capacitación Riesgo Biológico
12-10-2023	Estándar de pilas
12-10-2023	Estándar operación de maquinaria
13-10-2023	Capacitación sobre trabajo en alturas
21-10-2023	Capacitación sobre espacios confinados
28-10-2023	Simulacro
01-11-2023	Charla con operadores de la maquinaria pesada
01-11-2023	Estándar de seguridad pilas
04-11-2023	Izaje seguro de cargas
04-11-2023	Capacitación sobre trabajo en caliente
05-11-2023	Izaje seguro de cargas
11-10-2023	Conservación visual
11-11-2023	Capacitación sobre uso adecuado y cuidado de los EPP
15-11-2023	Pausas activas y calistenia
17-11-2023	Comunicación asertiva y liderazgo
20-11-2023	Estándar de seguridad operación maquinaria

- EL CONSORCIO PITA 7 conto con un profesional certificado como coordinador para trabajo seguro en alturas y supervisor para trabajos en espacios confinados, esta persona tiene las competencias para verificar y autorizar las actividades relacionadas con trabajos mencionados.
  De acuerdo con la normatividad legal vigente, se entiende que trabajos en alturas son los trabajos realizados a una altura superior o inferior de 2 metros y para trabajos en espacios confinados altura inferior de 1.20 metros. Por ende, se deben tomar medidas preventivas tales como son personal certificado, el uso adecuado de los equipos de protección contra caídas, uso adecuado de elementos de protección personal, mediciones ambientales de gases antes y durante las actividades en espacios confinados, inspección y preoperacionales de equipos a utilizar y diligencia de los permisos para dichos trabajos con el fin de controlar y verificar los riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de alto riesgo, las cuales fueron aseguradas bajo una autorización de un permiso de trabajo seguro (Alturas, confinados) adicional se tuvo una permanente supervisión y acompañamiento del profesional del área de seguridad y salud en el trabajo.

- INSPECCIONES DE SEGURIDAD Es una actividad operativa que se realiza de modo sistemático y permanente, realizadas por el área SST, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos incorporados a los equipos, personas, materiales y al medio ambiente, que pueda afectar el funcionamiento de los procesos productivos, comprometiendo los resultados.

  El consorcio PITA 7, programa diversas inspecciones para llevar un control eficiente y generar un ambiente de trabajo seguro para la realización de las diferentes actividades, de igual manera es una herramienta que nos permite identificar las condiciones y actos inseguros generadores de accidentes e incidentes.

  Durante la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes inspecciones en seguridad en el proyecto.

- Inspección de equipos de protección contra caídas
- Inspección para trabajos en excavación
- Inspección de extensiones eléctricas
- Inspección de extintores
- Inspección de seguridad
- Inspección de oficina
- Inspección de botiquín
- Inspección de camilla
- Inspección de herramientas
- Inspección de elementos de protección personal
- Inspección de sustancias químicas
- Inspección de molinete
- Inspección de escaleras
- Inspección de andamio multidireccional

- Se realizaron los siguientes Preoperacionales a los equipos usados en obra:

  - Canguro
  - Compresor
  - Martillo Demoledor
  - Radial
  - Mini Cargador Rotomartillo
  - Retroexcavadora
  - Concretadora
  - Pulidora
  - Vehículo
  - Bomba Sumergible

Se realizaron socializaciones de estándares de los diferentes equipos a utilizar a en obra, al personal autorizado para la manipulación de estos, y estándar de excavación manual de pilas.

- Ausentismo actualizado

Durante la ejecución del proyecto se realizó seguimiento a los eventos de origen no laboral: enfermedad general, licencia de maternidad y/o paternidad y accidente de tránsito, permisos no remunerados, Los demás sucesos que generan ausencias de los puestos de trabajo estarán a cargo del CONSORCIO PITA 7 de acuerdo con nuestras directrices.

NOTA: Durante el proyecto de construcción de redes de alcantarillado en la vereda la florida, San Antonio de Prado se presentó 01 accidentes de trabajo.

Descripción del evento	Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre	
	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.	Número	Días de Incap.
Enfermedad general	0	0	0	0	3	6	1	2	3	17	4	10	1	1	0	0	4	5
Incidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidente de trabajo	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**6**	**1**	**2**	**3**	**17**	**4**	**10**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4**	**5**

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra			
Programa	**Medidas de manejo**	**Registro Fotográfico**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones Durante la ejecución del proyecto se realizó las inducciones de ingreso se divulgó el reglamento de higiene y seguridad industrial junto con las políticas SST y de no consumo de alcohol. También se socializo y se divulgo los estándares y procedimientos para trabajos en excavación y operación de maquinaria	  	**Anexo 1.** **Registro fotográfico**

Medicina preventiva y del trabajo E Implementación del PAPSO	En las actividades relacionas de Vigilancia epidemiológica se realizó durante la ejecución del proyecto, la revisión documental del personal que ingreso nuevo al proyecto, donde se verificaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso que, si sean aptos para el cargo y sin ninguna restricción para la ejecución de las actividades, las afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP, CCF). Se instalaron diferentes tipos de señalización en cada tramo para información del personal externo e interno al proyecto, los riesgos y medidas de seguridad que se deben de tomar con el fin de prevenir accidentes de trabajo. El protocolo COVID 19, se viene implementando en el proyecto del alcantarillado en la vereda florida, fomentando principalmente entre los colaboradores el lavado continuo de manos, el uso de antimaterial y protección respiratoria cuando estos manifiesten síntomas de enfermedades respiratorias, como lo son las gripes, y alergias respiratorias; teniendo en cuenta las afectaciones climáticas son muchas las virosis activas en el ambiente.	   	**Anexo 9** **Evidencia fotográfica**

Entrega de dotación y elementos de protección personal

Los EPP están contemplados en el artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y tienen el propósito de proteger distintas partes del cuerpo del empleado e impedir que tenga contacto directo con elementos o factores de riesgo que puedan ocasionar una lesión, enfermedad o inclusive la muerte.


Se realiza reposición y cambio de los EPP deteriorados, fomentando las buenas prácticas de uso y cuidado de estos.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron entregas de elementos de protección personal a todo el personal que iba ingresando nuevo al consorcio PITA 7 y adicional se realizó cambio de los mismo por deterioro y perdida.

Descripción del EPP	Cantidad
Casco de seguridad	57
Barbuquejo	21
Auditiva de inserción	83
Auditiva de copa	9
Guantes de vaqueta	71
Guantes de nitrilo	127
Guantes de caucho	16
Capuchones o Monjas	57
Chaleco Reflectivo	33
Gafas Claras	47
Gafas Oscuras	66
Mascarilla desechable	42
Carpa Impermeable	44
Peto de vaqueta	2
Total, de EPP entregados: 565	

Descripción de dotación	Cantidad
Botas con puntera	72
Botas pantaneras	19
Camisa manga larga	74
Chaqueta con reflectivo	6
Total, de dotación entregados: 158	









Anexo 2

Evidencia fotográfica

<table>
<tr>
<td>Investigación de incidentes y accidentes de origen laboral</td>
<td>Durante el proyecto de construcción de redes de alcantarillado en la vereda la florida, San Antonio de Prado se presentó 01 accidentes de trabajo el día 19 de abril de 2023 por trastornos de los músculos.</td>
<td></td>
<td>N.A</td>
</tr>
<tr>
<td>Afiliación al sistema de seguridad social</td>
<td>Se realiza revisión de cada trabajador al Sistema de seguridad social (A que entidades se encuentran afiliados EPS, ARL, Caja de Compensación, Pensión).

Esta documentación se revisa antes que el personal ingrese a obra y sea avalada por interventoría.

Se Verifica la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas de pago correspondientes.</td>
<td>
<table>
<tr><th>EMPRESA</th><th>NIT</th><th>DÍA HABIL PARA PAGO</th></tr>
<tr><td>ALKYNCON</td><td>900956301</td><td>2</td></tr>
<tr><td>CONSTRUCTORA MENA</td><td>901017976</td><td>13</td></tr>
<tr><td>CARLOS RAMOS</td><td>8674012</td><td>3</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO PITA 7</td><td>901646363</td><td>1</td></tr>
<tr><td>EZEQUIEL LOBATO</td><td>77172942</td><td>7</td></tr>
<tr><td>GUINCO</td><td>900336649</td><td>8</td></tr>
<tr><td>JORGE ARROYAVE</td><td>8466177</td><td>13</td></tr>
<tr><td>RENTALMAQ</td><td>901662540</td><td>7</td></tr>
<tr><td>SANTAMAQUINARIA</td><td>901154674</td><td>12</td></tr>
<tr><td>SOTARCO</td><td>800129071</td><td>12</td></tr>
<tr><td>TRANSEXCAVA</td><td>900669260</td><td>10</td></tr>
<tr><td>MAT VOLQUETAS</td><td>900449464</td><td>11</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo 9 y 11</td>
</tr>
</table>

Plan de emergencia	Durante la ejecución del proyecto se inspeccionan todos los que con los que se contaron para la atención de una emergencia en el desarrollo de las actividades. Camillas Botiquines Extintores Adicional se realiza simulacro de evacuación orientando al personal como actuar frente una situación, donde se les capacita en temas como: Primeros auxilios básicos Inmovilización y traslado del lesionado Activación del plan de emergencias Evacuación a puntos de encuentro	  	**Anexo 10. Registro Fotográfico**
Actividades especiales	Durante la ejecución del proyecto se ejecutaron actividades de alto riesgo tales como trabajo alturas y espacios confinados, las cuales fueron aseguradas bajo un permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro, Inspecciones y preoperacionales de los equipos utilizados. Principales actividades en el proyecto: Excavación manual y mecánica de brechas, MH, pilas, limpieza de MH e instalación de escaleras de los mismos.	 	**Anexo 6**

Plan de inducción y capacitación	Durante la ejecución del proyecto se realizaron las inducciones a todo el personal nuevo que fue ingresando, en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Se realiza charlas de seguridad, capacitaciones, socializaciones, divulgaciones, campañas en materia de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal que se encontró realizando actividades en el proyecto; con el objetivo de brindar comportamientos seguros.	   	**Anexo 1.** **Anexo 3.** **Anexo 4.** **Anexo 5.**

Programa de Inspecciones y preoperacionales	Para las actividades a desarrollar, se necesita mucho apoyo de maquinaria, equipos y herramientas eléctricas, que se someten a preoperacionales e inspecciones diarias y semanales por parte del residente SST y vigía SST, del operador, quien determina si la maquinaria, herramienta y el equipo está en condiciones de uso adecuado.	 	**Anexos 7 y 10**
Anexos adicionales	Paz y salvos del personal que se ha retirado del consorcio.		**Anexo 13.**

Cardina Pizarro	Nini Johana R
Firma SST del Contratista	**Firma SST de la Interventoría**

Anexo 3.3.1-2: Anexo 2 EPP y Dotación.

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-109
		Versión: 002
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: JESUS TERAN — CEDULA: 1003101258

CARGO: AYUDANTE — OBRA: PITA 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
CASCO Y ARNES	X			01	20-11-23	Daniel
GAFAS OSCURAS	X			01	20-11-23	Daniel
TAPONES	X			01	20-11-23	Daniel
GUANTES VAQUETA	X			01	20-11-23	Daniel
OTTALEGO REFLECTIVO		X		01	27-11-23	Daniel
GUANES NITRILO		X		01	01-12-23	Daniel

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: CAROLINA RESTREPO P — CEDULA No. 1042047264

CARGO: INSP. SST — FIRMA: Carolina Restrepo

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 58 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas peneles o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Daniel Teran

CEDULA No: 1003101258

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-109
		Versión: 002
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Alejandro Avila | CEDULA: 71979976

CARGO: Oficial | OBRA: Consorcio Pita 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Casco y arnes	X			01	10-10-23	ALEJANDRO
Guantes nitrilo	X			01	10-10-23	ALEJANDRO
Gafas oscuras	X			01	10-10-23	ALEJANDRO
Tapaoidos	X			01	10-10-23	ALEJANDRO
Manga	X			01	10-10-23	ALEJANDRO
Guantes nitrilo		X		01	01-11-23	ALEJANDRO
Guantes nitrilo.		X		01	27-11-23	ALEJANDRO
Guantes Vaqueta		X		01	01-12-23	ALEJANDRO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Carolina Pabon | CEDULA No. 1014214764

CARGO: Inspector SST | FIRMA: Carolina Pabon

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: ALEJANDRO

CEDULA No: 71979976

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-094
		Versión: 001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 03/03/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Nayer Lopez — CEDULA: 78586591

CARGO: oficial — OBRA: pta 7.

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Gafas claras	✓			1	01-09/23	
tapa bocas	✓			1	01-09/23	
tapa oidos insercion	✓			1	01-09/23	
Guantes Vaqueta	✓			1	01-09/23	
Guantes Nitrilo	✓			1	26/09/23	
Guantes vaqueta	✓			1	07/11/23	
Guantes vaqueta	✓			1	12/11/23	
Guantes Nitrilo		✓		1	21-11-23	
Gafas claras		✓		1	27-11-23	
Tapaoidos		✓		1	27-11-23	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Elly Lora — CEDULA No. 1037...

CARGO SST — FIRMA Elly

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 78586591

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-094
		Versión: 001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 03/03/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Aris A Chaverra ✓	CEDULA:	71806985
CARGO:	Oficial	OBRA:	Pta 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Gafas plasticas		X		1	09-06-23	Aris CH
Guantes Nit.		x		1	22-06-23	Arischa
Gafas (claia)		x		1	12-07 23	Arischa
Guantes N.1		x		1	12-07 23	Arischa
Guts LLL	—			1	31/07/23	Arischa
Gafas (Negras)	✓			1	09/08/23	Arischa
Tapa oidos	✓			1	09/08/23	Arischa
Tapa bocas	✓			1	24/08/23	Arischa
Tapa bocas	✓			1	20/09/23	Arischa
Guantes	—			1	26/09/23	Arischa
Monja	—			1	26/09/23	Arischa
Gafas	—			1	26/09/23	Arischa
Guantes nitrilo		✓		1	27/11/23	Arischa

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	1 [illegible]
CARGO	Residente SST	FIRMA	[signature]

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Aris CH

CEDULA No: 71806985

Powered by CamScanner

405

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-094
		Versión: 001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 03/03/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Sebastian lopez — CEDULA: 1003084359

CARGO: Ayudante — OBRA: Pilo 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Guantes Nitrilo		X		1	21-06-2023	Sebastian L
Guantes N		✓		1	17-07-2023	Sebastian L
Gafas Oscuras	✓			1	09/08/2023	Sebastian L
Tapa oidos	✓			1	04/08/23	Sebastian L
Guantes	✓			1	25/09/23	Sebastian L
Monja	✓			1	25/09/23	Sebastian L
Tapa oidos	✓			1	25/09/23	Sebastian L
Tapa oidos inse	✓			1	12/10/23	Sebastian L
Guantes nitrilo		✓		1	21-10-23	Sebastian L
Monja.		✓		1	21-10-23	Sebastian L
Guantes vaqueta		✓		1	15-11-23	Sebastian L
Guantes Nitrilo		✓		1	28-11-23	Sebastian L
Tapa oidos insercion		✓		1	28-11-23	Sebastian L

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Oruna Higuita — CEDULA No. 1020397431

CARGO SST — FIRMA Oruna

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Sebastian L.

CEDULA No: 1003084359

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-109
		Versión: 002
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Yunier Enrique Bentería Córdoba	CEDULA: 1010132179
CARGO: Ayudante	OBRA: Consorcio Pita 1

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Gafas claras	✓			1	14/09/23	Yunier Bentería
Guantes	✓			1	25/09/23.	Yunier Bentería
Manga	✓			1	25/09/23	Yunier Bentería
Guantes nitrilo.		✓		1	21-10-23	Yunier Bentería
Manga		x		1	28-10-23	Yunier Bentería
Guantes nitrilo		x		1	21-11-23	Yunier Bentería
GUANTES NITRILO		x		1	28-11-23	Yunier Bentería

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Yolly Daza	CEDULA No. 1025137[illegible]
CARGO SST	FIRMA

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yunier Bentería

CEDULA No: 1010132179

Powered by CamScanner

406

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-109
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Jeferson Moreno — CEDULA: 1011412512

CARGO: Ayudante — OBRA: PHA7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Casco y arnes	X			01	15-11-23	Yeferson M M
Guantes vaqueta	X			01	15-11-23	Yeferson M
Gafas claras	X			01	15-11-23	Yeferson M
Tapaoidos	X			01	15-11-23	Yeferson M
Guantes nitrilo		X		01	28-11-23	Yeferson
Mascarilla	X			01	01-12-23	Yeferson

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Carolina Pedraza P — CEDULA No. 1014241264

CARGO: INSP. SST — FIRMA: Carolina P

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yeferson Moreno Bonilla

CEDULA No: 1011412512

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-109
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 14/08/2023
		Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Daniel Ibarra	CEDULA:	1036965370
CARGO:	Ayudante	OBRA:	Consorcio Pita 7

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Casco y Arafa	X			01	10-10-23	Dabiel
Guantes Nitrilo	X			01	10-10-23	Dabiel
Gafas oscuras	X			01	10-10-23	Dabiel
Tapaoidos	X			01	10-10-23	Dabiel
Nonja	X			01	10-10-23	Dabiel
Guantes nitrilo		X		01	28-10-23	Dabiel
Guantes vaqueta		X		01	14-11-23	Dabiel
Nonja		X		01	29-11-23	Dabiel
Gafas oscuras		X		01	29-11-23	Dabiel

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Carolina Pacheco P	CEDULA No.	1004947761.
CARGO	Inspector SST	FIRMA	Carolina Pacheco P

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Dabiel

CEDULA No: 1036965370

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Codigo: F-SST-109 Versión: 002 Fecha: 14/08/2023 Pagina: 1 DE 1

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: GABRIEL RODRIGUEZ | CEDULA: 782[illegible]679
CARGO: Ayudante | OBRA: [illegible]

N: Nuevo R: Reposición P: Perdida

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

EPI ENTREGADO	N	R	P	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Guantes N.	✓			1	04/10/23	
Guantes nitrilo		X		01	01/11/23	
Guantes vaqueta		✓		01	10-11-23	
Guantes nitrilo		✓		01	30-11-23	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Carolina Ramirez | CEDULA No.: [illegible]
CARGO: INSP. SST | FIRMA: Carolina Ramirez

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de seguridady salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección individual entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 782[illegible]679

Powered by CamScanner

Anexo 3.3.1-3: Anexo 1 Inducciones.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-024
		Versión: 002
	INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador: Jose Luis Cepeda Pino	Cédula: 1020762854	Cargo: Soldador
Fecha: 31/12/2023	Empresa: 3.6	Reinducción: ____ Inducción: X

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indico a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la politica y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la politica de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro	X			

Powered by CamScanner

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	X			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	X			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	X			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	X			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	X			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	X			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	X			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	X			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	X			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	X			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	X			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	X			

Yo Juan Daniel Zapata Pino con cedula de ciudadania C.C. 1024228547 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: Juan Daniel Zapata Pino

Realiza la inducción:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-025
		Versión: 002
	EVALUACION INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

4/10

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: Consorcio Pita 7 Fecha: 04/04/2023
Nombre y Apellido del Empleado: Juan Daniel Zapata Pino
Cargo: Soldador Número de Documento: 1020461834
Nombre del capacitador: Carolina Ramirez Inducción X Re inducción ___

12/12

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:
(a) Guantes, Pinzas, Gorra
(b) Arnés, baldes, gafas de sol
(c) Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los **Elementos de Protección Personal** son de uso obligatorio durante la jornada laboral. **SÍ** X **NO** ___

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. **SÍ** X **NO** ___

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. **SÍ** ___ **NO** X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. **SÍ** ___ **NO** X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias sicoactivas mientras laboran. **SI** ___ **NO** X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. **SI** ___ **NO** X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. **SI** X **NO** ___

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
(a) Solicitar permisos cuando sea requerido
(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
(c) X Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
(a) Utilizar los elementos de protección personal
(b) Cumplir con las normas de seguridad
(c) X Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER		DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	X	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	X
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo		Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	X
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Llegar tarde todos los días	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	X	Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	X

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	X
	PROTECTOR AUDITIVO	X
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	X
	PANTALONETA DE BAñO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	X
	CARETA PARA SOLDAR	X

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

Firma trabajador

Firma capacitador

Powered by CamScanner

411

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-024
		Versión: 002
	INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador: Leinder Gomez	Cédula: 1036944540	Cargo: Soldador
Fecha: 04-12-2023	Empresa: Z. G.	Reinducción: ____ Inducción: X

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indico a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la política de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X			

Powered by CamScanner

Se le dio a conocer la definicion de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	X			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	X			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	X			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	X			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	X			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	X			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	X			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	X			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	X			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	X			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	X			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	X			

Yo Jainder Gomez con cedula de ciudadania C.C. 1035447540 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: Jainder Gomez.

Realiza la inducción: Cardiw Pedraza

Powered by CamScanner

412

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-025
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	EVALUACION INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: CONSORCIO PITA 7 Fecha: 04-12-2023
Nombre y Apellido del Empleado: JAIMER GOMEZ
Cargo: Soldador Número de Documento: 1036944540
Nombre del capacitador: Carolina Pizarro Inducción X Re inducción ___

12/12

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:
(a) Guantes, Pinzas, Gorra
(b) Arnés, baldes, gafas de sol
(c) X Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los **Elementos de Protección Personal** son de uso obligatorio durante la jornada laboral. **SÍ** X **NO** _____

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. **SÍ** X **NO** _____

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. **SÍ** _____ **NO** X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. **SÍ** _____ **NO** X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias sicoactivas mientras laboran. **SI** _____ **NO** X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. **SI** _____ **NO** X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. **SI** X **NO** _____

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
(a) Solicitar permisos cuando sea requerido
(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
(c) X Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
(a) Utilizar los elementos de protección personal
(b) Cumplir con las normas de seguridad
(c) X Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER		DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	X	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	X
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo		Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	X
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Llegar tarde todos los dias	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	X	Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	X

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	X
	PROTECTOR AUDITIVO	X
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	X
	PANTALONETA DE BAñO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	X
	CARETA PARA SOLDAR	X

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

Jaider Cortes

Firma trabajador

Carlos Portilla

Firma capacitador

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-024
CONSORCIO PITA 7		Versión: 002
	INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador: Leon Camilo Zapata Pino	Cédula: 1017135412	Cargo: Soldador
Fecha: 04/12/23	Empresa: 76 montajes	Reinducción: X Inducción:

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indico a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la politica y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la politica de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X			

Powered by CamScanner

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	X			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	X			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	X			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	X			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	X			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	X			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	X			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	X			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	X			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	X			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	X			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	X			

Yo Leon Esneider Zapata Tino con cedula de ciudadania C.C. 1017525117 Dejo constancia que recibi la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: Leon Esneider Zapata Tino

Realiza la inducción: Carolina Arango

Powered by CamScanner

414

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: Consorcio Pita 7 Fecha: 04/12/23
Nombre y Apellido del Empleado: Leon Fabian Zapata Pinto
Cargo: Soldador Número de Documento: 1017135414
Nombre del capacitador: Carolina Herrera P Inducción X Re inducción ___

12/12

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:
(a) Guantes, Pinzas, Gorra
(b) Arnés, baldes, gafas de sol
(c) X Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los **Elementos de Protección Personal** son de uso obligatorio durante la jornada laboral. **SÍ** X **NO** _____

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. **SÍ** X **NO** _____

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. **SÍ** _____ **NO** X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. **SÍ** _____ **NO** X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias sicoactivas mientras laboran. **SI** _____ **NO** X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. **SI** _____ **NO** X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. **SI** X **NO** _____

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
(a) Solicitar permisos cuando sea requerido
(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
(c) X Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
(a) Utilizar los elementos de protección personal
(b) Cumplir con las normas de seguridad
(c) X Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER		DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	X	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	X
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo		Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	X
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Llegar tarde todos los días	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	X	Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	X

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	
	PROTECTOR AUDITIVO	
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	
	PANTALONETA DE BAñO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	
	CARETA PARA SOLDAR	

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

Leonardo Botia Pita

Firma trabajador

Firma capacitador

Powered by CamScanner

1/5

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-024
		Versión: 002
	INDUCCIÓN –REINDUCCIÓN	Fecha: 14/08/2023
		Página 1 de 2

DATOS DEL TRABAJADOR		
Nombre y Apellidos del Trabajador: Mindalia Jaramillo	Cédula: 1020443690	Cargo: Coordinador SST
Fecha: 04-12-2023	Empresa: 36 Montajes	Reinducción: ____ Inducción: X

Responda a cada una de las preguntas, marcando con una X en el cuadro correspondiente Si, No o NA:

TEMA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA				
Se dio a conocer Información general de la empresa, jefe inmediato, horario, pago nómina.	X			
Se le explicó el Reglamento Interno de Trabajo y la escala de sanciones.	X			
Se le indico a quién debe informar las ausencias y como solicitar un permiso en el trabajo y que constancia debe traer.	X			
Se le indicó quién, cantidad y cada cuanto se hace entrega de la dotación y los elementos de protección personal.	X			
SEGURIDAD SOCIAL				
Se le explicó qué es, qué servicio presta y cuál es el porcentaje que asume el empleado por la afiliación a la EPS, la ARL, la AFP y la Caja de Compensación.	X			
Se le dio a conocer la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar a la que usted se encuentra afiliado.	X			
Se le dio a conocer el porcentaje que el empleador debe descontar del salario por el aporte a la seguridad social.	X			
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Conoce la definición de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer la política y objetivos del SGSST.	X			
Se dio a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X			
Se dio a conocer la politica de no consumo de alcohol, tabaco, sustancias sicoactivas y porte de armas.	X			
Se le dieron a conocer sus roles y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le explicaron los riesgos de exposición en el trabajo según las actividades a realizar.	X			
Se le dio a conocer los controles estipulados por la empresa frente a los riesgos a los que usted estará expuesto.	X			
Se dio a conocer las obligaciones del trabajador frente a SST.	X			
Se le informo como debe usted participar en el SGSST de la empresa y usted se compromete a hacerlo.	X			
Se dio a conocer el tema de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se dio a conocer el tema de Comité de convivencia laboral.	X			
Usted comprende sus responsabilidades frente a su seguridad y al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	X			
Se le dio a conocer la definición de acto inseguro.	X			

Powered by CamScanner

Se le dio a conocer la definición de condición insegura.	X			
Se dio a conocer el manejo de residuos sólidos.	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
Se le informo cuales son los elementos de protección personal que debe utilizar según los riesgos a los cuales estará expuesto al realizar su labor.	X			
Se le informó a quién solicitar los elementos de protección personal según la actividad a realizar.	X			
Se le informo que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio durante toda la jornada laboral.	X			
Se le informo la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal.	X			
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES				
Se explicó qué es un incidente y un accidente de trabajo y a quién se le debe reportar.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de actos y condiciones inseguras.	X			
Se le dio a conocer el procedimiento básico para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo.	X			
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
Se le dio a conocer el tema de plan de emergencias y contingencias, el cual incluye cada uno de los protocolos según el tipo de emergencia que se pueda presentar.	X			
Se le dio a conocer el tema de brigada de emergencias.	X			
Se le informo como actuar en caso de emergencia.	X			
ESTANDARES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD				
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de las herramientas manuales que usted deberá utilizar.	X			
Se le divulgaron los estándares de seguridad para la manipulación de los equipos que usted deberá utilizar.	X			
Se le dieron a conocer los procedimientos de seguridad para cada una de sus actividades a realizar.	X			
Se le informo que actividades requieren solicitar permiso del encargado de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar.	X			

Yo NINDALIA JARAMILLO GALLO con cedula de ciudadanía C.C. 1020443690 Dejo constancia que recibí la inducción en seguridad y salud en el trabajo y normas de seguridad. Declaro que comprendo mis responsabilidades frente a seguridad y salud en el trabajo, que los temas dados son claros y se me entrega la información suficiente para comenzar con las labores asignadas.

Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y será mi compromiso dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados en la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo.

Recibe la inducción: NINDALIA

Realiza la inducción: Carolina Perdomo

Powered by CamScanner

4/6

EVALUACIÓN INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN

Obra: Consorcio Pita 1 Fecha: 04-12-2023
Nombre y Apellido del Empleado: MINDELA Jaramillo
Cargo: Coordinadora SST Número de Documento: 1020443690
Nombre del capacitador: Carolina Parra Inducción X Re inducción ___

12/12

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

1. Cuáles de estos elementos son de protección personal:
(a) Guantes, Pinzas, Gorra
(b) Arnés, baldes, gafas de sol
(c) X Calzado de seguridad, Casco, Guantes, protector auditivo

2. Los **Elementos de Protección Personal** son de uso obligatorio durante la jornada laboral. **SÍ** X **NO** _____

3. Para trabajos en alturas es obligatoria usar el arnés. **SÍ** X **NO** _____

4. Si no estoy autorizado y no cuento con el curso de trabajo seguro en alturas puedo realizar esta actividad. **SÍ** _____ **NO** X

5. Se puede trabajar con máquinas que no tengan la protección correspondiente, siempre y cuando se tenga suficiente cuidado. **SÍ** _____ **NO** X

6. En la política de alcohol y drogas, autorizan al personal hacer uso de sustancias sicoactivas mientras laboran. **SI** _____ **NO** X

7. Es accidente de trabajo cuando conduzco hacia mi casa, en mi vehículo particular. **SI** _____ **NO** X

8. Los accidentes se deben reportar de manera inmediata. **SI** X **NO** _____

9. Algunas de las actividades que debo realizar antes de empezar la labor son:
(a) Solicitar permisos cuando sea requerido
(b) Realizar los preoperacionales que contiene: lista de chequeo del equipo o herramienta a usar y el control de horas trabajadas del equipo
(c) X Todas las anteriores

10. Los accidentes de trabajo pueden prevenirse de la siguiente forma:
(a) Utilizar los elementos de protección personal
(b) Cumplir con las normas de seguridad
(c) X Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. En los siguientes enunciados marque con una X cuales aplican como deberes y derechos del trabajador

DEBER		DERECHO	
Aplicar los procedimientos de seguridad y utilizar los elementos de protección personal	X	Ser afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL	X
Mantener en desorden su puesto de trabajo y sin aseo las herramientas y equipos de trabajo		Conocer los riesgos laborales propios de su cargo y/o actividades	X
Acatar y cumplir órdenes e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo	X	Llegar tarde todos los días	
Dar información clara y veraz sobre su estado de salud	X	Atención medica servicios de hospitalización, medios diagnósticos y tratamiento cuando se requiera	X

12. Selecciona con una x los elementos de protección personal que se requieren para realizar labores en forma segura.

	TAPABOCAS	X
	PROTECTOR AUDITIVO	X
	PATINETA PARA DESPLAZAMIENTO	
	BOTAS DE SEGURIDAD	X
	PANTALONETA DE BAñO	
	GUANTES DE SEGURIDAD	X
	CARETA PARA SOLDAR	X

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
DEFICIENTE 1-6	ACEPTABLE 7-11	EXCELENTE 12

Totalice, si la evaluación se identifica como deficiente, se hace necesario realizar plan de acción

NATALIA .

Firma trabajador

Firma capacitador

Powered by CamScanner

Anexo 3.3.1-4: Anexo 3 Capacitaciones.

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Fecha: DD 04 MM 12 AA 2023

PROYECTO:

ALCANTARILLADO LA FLORIDA PITA 7

LUGAR Y FECHA: 04-12-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL

EMPRESA: Consorcio Pita7

TEMA: Induccion SGSST - Politicas - Objetivos - Reglamentos

HORA DE INICIO: 1:30 pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:30 pm

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
COMITÉ CIUDADANO		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Yindalia Jaramillo Ent	1020443690	Coor. SST	26 Montajes Estructura	Yindalia
Yenny Patricia Ruiz	1017135411	Soldadora	26	
Jaider Cuartas	1037441342	Soldador	2.6	Jaider
Juan Daniel Tapasco	1020462854	Soldador	2.6	

Carolina Ramirez
(Firma)
(Nombre)
Contratista

Yini Johana R
(Firma)
(Nombre)
Interventoria

Powered by CamScanner

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-010
		Version: 002
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Ciudad: Medellín Fecha: / Duración: 1h.

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION / CURSO / TALLER [ ]
REINDUCCIÓN [ ] DIVULGACION [ ]
ENTRENAMIENTO [ ] OTRO: _____

TEMA: INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SST

OBJETIVO: Realizar inducción y/o reinducción al personal operativo y administrativo de la empresa, dando a conocer los riesgos de exposición, las politicas y reglamento de la empresa, normas de seguridad, uso y cuidado de EPP, reporte de accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras, procedimientos de seguridad, conformación de comites entre otros proporcionando la información necesaria desde el area SST para el adecuado desempeño del personal.

EXPOSITOR: Carolina Herrera P.

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
04/12/23	Hindalia Jaramillo	1020413640	Coor. SST	26 Montajes Estructura	Hindalia
04/12/23	Fanaidy Zapata P.	1017135417	Soldador	76	
04 12 23	Jaimen Cortez	1037944540	Soldador	26.	Jaimen
04/12/23	Juan David Lopez	1040616194	Soldador	3. 6.	David L.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-071
CONSORCIO PITA 7		Version: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Ciudad: Medellín Fecha: / / Duración: 15 Minutos

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACION / CURSO / TALLER ☐
REINDUCCIÓN ☐ DIVULGACION ☒
ENTRENAMIENTO ☐ OTRO: _____

TEMA: POLITICA DE NO ALCOHOL Y DROGAS

OBJETIVO: Sensibilizar al personal en la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias sicoactivas promoviendo así, estilos de vida más saludables

EXPOSITOR: Carolina Pedroza P

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
04/12/23	Yinoska Jaramillo	1070443690	Coor. SST	Z6	Yinoska.
04/12/23	Esneider Zapata T.	1017135412	Soldador	Z6	
04/12/23	Jeffer Garcia	1017691910	Soldador	Z.6	
04/12/23	Juan Daniel Zapata	1020461514	Soldador	Z.6	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-071
		Version: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Ciudad Medellín Fecha 04/12/23 Duración 15 Minutos

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACION / CURSO / TALLER ☐
REINDUCCIÓN ☐ DIVULGACION ☒
ENTRENAMIENTO ☐ OTRO: _____

TEMA: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETIVO: Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales

EXPOSITOR: Carolina Ramirez P

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
04/12/23	Natalia Jaramillo	1020443690	Coop. SST	T6	Natalia.
04/12/23	Fernando Zapata Pino	6171234LL	Soldador	T6	
04 12 23	Jaiver G.	107 C9[illegible]540	Soldador	T6	Jaiver G.
04/12/23	Juan Daniel Lopez	1020[illegible]LOST	Soldador	T6	Danny L

Powered by CamScanner

420

CONSORCIO PITA 7	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-SST-071
		Version: 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 14/08/2023
		Pagina 1 de 1

Ciudad Medellín Fecha / Duración 15 Minutos

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACION / CURSO / TALLER ☐
REINDUCCIÓN ☐ DIVULGACION ☐
ENTRENAMIENTO ☐ OTRO Seguridad

TEMA: ROLES Y RSPONSABILIDADES DEL SGSST

OBJETIVO: Exponer los roles y responsabilidades a los trabajadores, determinando las funciones frente al SGSST de la empresa.

EXPOSITOR: Carolina Ramírez

LISTADO DE ASISTENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
04/12/23	MINDALIA JARAMILLO	1070443640	COOR. SST	ZG	MINDALIA
04/12/23	Yonaida Zapata	1041135411	soldadora	Z G	
04 12 23	Jaiver Gomez	1037974536	Soldador	Z. G.	Jaiver
04/12/23	Juan David Lopez	1020461854	Soldador	3. G	

Powered by CamScanner