INFORME DE VISITA PGIA

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	6	9	2023

Radicado o referido

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público X Privado | NIT

Nombre del establecimiento: Estación Policía El Lido | Teléfono: 3107190336

Dirección: Kr 52 # 2-00 | Barrio: El Lido | Manzana | Predio | Lote | Compartimento | Casa | Apto | Piso | Interior

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Adriana María Ortiz Cruz – Secretaria de la Estación

CC X | CE | Número: 31.581.704 | Expedida en: Cali

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de Aedes	Con pupas de Aedes	Lugar donde se ubican	Acción aplicación/cantidad
Sumideros	12	8	8	Áreas Comunes	Vectobac
Llantas					
Tarros - Latas					
Tuppers					
Tanques altos					
Tanques bajos	2	-	-	Lavandería	ninguno
Floreros materas					
Canaletas rejillas	1	-	-	área Común	ninguno
Shows	1	-	-	áreas comunes	
Bombas					
Otros: Matas de agua	1	1	1	Lavandería	Vaciado de Agua

OBSERVACIONES

Acompañante en la Visita: Heidy Alejandra Moreno Pedro-Auxiliar Policía

Se sumideros, centrifugar en criaderos de tanque del agredido transmisor de dengue, Chikunguña y Zika, al igual que en todas las visitas anteriores. A pesar de que siempre les dejamos las recomendaciones en el acta de visita, solo ha mejorado la presencia de Mosquitos, que hoy no encontré. A solicitud del Ministerio de Salud No se Realizan Fumigaciones debido a la alta Contaminación Ambiental. En especial de personas enfermas con dengue Grave y certificado por la I.P.S.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

A todos los sumideres instalar malla de 4 milímetros de ancho de huecos. Además tener malla en reserva para cuando se rompa alguna y hacer el cambio de inmediato. Y/o aplicar pastillas de cloro al 90% 2 Veces por semana. las matas en agua No se deben tener en Lugares donde hay concentración de personas; las matas bromelias, poner chorro de manguera con agua, 2 Veces por semana.

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente: X Adriana Ma Ortiz Cruz

Documento de identidad: X 31.581.704 | Firma: X

PERSONA(S) QUE REALIZARON LA VISITA

Nombre: Violet Jaramillo V. | Documento de identidad: 31834464 | Firma

Nombre | Documento de identidad | Firma

Powered by CamScanner

Visita por Requerimiento

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SOC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA	
VERSION	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	PRUEBA

FECHA 6-9-20-23 COMUNA 19 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo V. Larvicida Vectobac

No.	DIRECCION: Calle - Carrera - Otro	DIRECCION: Numero	CLAVE	HABITANTES	INSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionadas	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Platos en materas: Inspeccionados	Platos en materas: Larvas	Platos en materas: Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Criaderos naturales: Larvas	Criaderos naturales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida gr/s	Gramos de Larvicida	OBSERVACIONES
1	Kra 52	2-00	P	600	Estacion de Policia El Lido	1288										2						1			8	1	1								Otros: mata en agua.
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionadas (-)_____ P=Positivas_____ C= Cerradas _____ R: Renuentes _____ D= Desocupadas____ EC= En construccion____ TOTAL TRATADAS_____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE VISITA PQRs

VERSIÓN	Prueba
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	5	9	20-23

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público: X Privado: NIT:

Nombre del establecimiento: Estacion de Policia Fray Damian Teléfonos:

Dirección: C1 - 13A # 13-41 Comuna/Corregimiento: 3 Barrio: San Pascual

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Norberto Giraldo — Sub Intendente

cc: X ce: N°: Expedida en:

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de *Aedes*	Con pupas de *Aedes*	Lugar donde se ubica(n)	Acción
Sumideros	7	4	4	Patio Plaza de Armas	aplicacion de larvicida Vecto-Bac.
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales					
Sifones	3			Plaza cuerpo Oficiales	aplicacion larvicida
Botellas					
Otros					

OBSERVACIONES

Acompañamiento en la Visita El Sub Intendente Norberto Giraldo. Los sumideros algunos se encuentran con agua estancada y Larvas, pupas del zancudo Transmisor de dengue, chikungunya y zika.
Por disposicion del Ministerio de Salud, No se realizan fumigaciones debido a la alta contaminacion Ambiental. Con excepcion que hayan persona-as enfermas con dengue Grave y certificado por la I.P.S. que atiende.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

A todos los sumideros instalar malla de 4 milimetros de ancho los mosquitos, Y/o aplicacion de pastillas de cloro al 90% 2 veces a la semana. (2 pastillas por sumidero).
Los sifones que no tienen rejilla, hay que instalar la rejilla pegada.

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

se informa personalmente a: X Norberto Giraldo

Documento de identidad: X 94467076 Firma: X

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA

Nombre: Violet Jaramillo Y. Documento de identidad: 31834464 Firma:

Nombre: Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner

(2)

DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

INFORME DIARIO DE VISITAS A VIVIENDAS Y CONTROL DE FOCOS DE AEDES

MMDS01.03.06.16.P05.F01	
VERSIÓN	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

FECHA 31-8-2023 NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Violet Jaramillo V. TIPO DE VISITA: PROGRAMADA ___ SOLICITUD ___ PRIORIZADO X

BARRIO Floralia COMUNA 6 NOMBRE DE LA PERSONA DEL CASO ___ LARVICIDA ___

Calle (C), Carrera (K), Avenida (A), Diagonal (D), Transversal (T)	Número	Piso, Apartamento	Clave	Habitantes	Personas capacitadas	Tanques			Tinas Tóneles			Llantas			Tarros-Latas			Botellas			Floreros - Matas en agua			Platos en materas			Criaderos naturales			Otros			Total depósitos					Cantidad larvicida (g)	Observaciones
						Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Eliminados	Tratados		
Kr1M	82-03	2	E	2	1	1																							1						
Kr1H	82-03	3	E	1	1	1																							1						
Kr2	82-02	1	E	5	1	1																							1						
Kr2	82-02	2	E	2	1	1																							1						
18M	81-46	1	M	5	1	1									1														1			3			
	81-46	2	M	2	1	1																							1						
Kr1M	81-72	1	E	2	1	1									2														1			4			
Kr1M	81-82	2	N	2	1	1									1						1	2							1			4		1	
Kr26	83-12	1	N	3	1	1															2	2							1			4		2	
Kr26	83-34	1	P	4	1	1																							1			2			
Kr26	83-34	2	N	2	1	1																													
Total #2				11	30	11	41								4						3	2							11			9	2		3		
Total #1				17	36	13	13								6														15			34					
Subtotal	—																																			
Total General				28	66	24	24								10						3	2							26			63	2		3		

OBSERVACIONES:

CLAVE: N: Negativas: 16 P: Positivas: 1 C: Cerradas: 4 R: Renuentes: — E: Educación: 7 D: Desocupadas: — EC: En Construcción: — Total tratadas: —

Total Visitas = 28

Powered by CamScanner

(1)

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI) **INFORME DIARIO DE VISITAS A VIVIENDAS Y CONTROL DE FOCOS DE AEDES**	MMDSG1.03.06.18.P05.F01 VERSIÓN / FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

FECHA 31-8-20-23 NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Violet Jaramillo V. TIPO DE VISITA: PROGRAMADA ___ SOLICITUD ___ PRIORIZADO ___

BARRIO Floralia COMUNA 6 NOMBRE DE LA PERSONA DEL CASO _____ LARVICIDA _____

Calle (C), Carrera (K), Avenida (A), Diagonal (D), Transversal (T)	Número	Piso, Apartamento	Clave	Habitantes	Personas capacitadas	Tanques			Tinas Tóneles			Llantas			Tarros-Latas			Botellas			Floreros - Matas en agua			Platos en materas			Criaderos naturales			Otros			Total depósitos					Cantidad larvicida (g)	Observaciones
						Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Eliminados	Tratados		
Kr1K	82-62	1	N	2	1	1																						1			2						
Kr1K	82-83	1	N	1	1	1																						1			2						
Kr1H	82-93	1	N	2	1	1																						1			2						
Kr1H	82-43	2	N	2	1	1									1													2			4						
Kr16	82-80	1	N	3	1	1									1													2			3						
Kr16	82-80	2	N	2	1	1																						2			3						
Kr1F	82-81	1	N	2	1	1																						1			2						
Kr1F	8263	2	N	4	1	1									2													1			4						
Kr16	82-74	1	C	—	—	—																						—			—						
Kr16	8268	1	N	3	1	1									1													1			3						
Kr16	82-62	1	N	3	1	1									1													1			3						
Kr16	8256	1	N	2	1	1																						1			2						
Kr16	8250	1	C	—	—																							—			—						
Kr16	82-44	2	E	6	1	1																						1			2						
Kr16	8232	1	C	—	—																							—			—						
Kr16	82-20	1	C	—	—																							—			—						
Kr1H	8203	1	E	4	1	1																						1			2						
Subtotal																																					
Total General		17	36	13	13										6													15			34						

OBSERVACIONES:

CLAVE: N: Negativas: 11 P: Positivas: — C: Cerradas: 4 R: Renuentes: — E: Educación: 2 D: Desocupadas: — EC: En Construcción: — Total tratadas: —

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (GESTIÓN, SSO y MEIO)

INFORME DE VISITA PQRs

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	24	8	2022

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público: Privado: X NIT: 900004566-1

Nombre del establecimiento: Centro Comercial Paluetto Teléfono: 3183309189.

Dirección: Cl 9 #48-81 Comuna/Corregimiento: 19 Barrio: Urbanizacion Militar

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Sandra Milena Navas - Gerente

CC: CE: N° Expedida en:

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de Aedes	Con pupas de Aedes	Lugar donde se ubica(n)	Acción
Sumideros					
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes	3	-	-	areas comunes	Lavado Semanal
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales	30	10	10	Por la Calle 9-B x, Kr 60	
Bidones	40			areas Comunes y baños	ninguno
Baterías					
Otros					

OBSERVACIONES: sumidero seco

OBSERVACIONES

Acompañante en la visita la señora Sandra Milena Bedoya Gallego de Apoyo de Seguridad en el Trabajo y Ambiental. Por disposicion del Ministerio de Salud, No se realizan Fumigaciones, debido a la alta contaminacion ambiental. A excepcion de personas con enfermas de dengue Grave y con certificacion de la I.P.S.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

A los sumideros se debe hacer mantenimiento con mas Frecuencia ; para evitar inundaciones en los parqueaderos. Las matas de bromelias, se debe colocar chorro de agua con la manguera 2 veces por semana, a excepcion que tuvera duro. y/o cambiarla por otra planta. De esta forma controlamos criaderos de larvas del zancudo y pupas transmisor de dengue, chikungunya y Zika.

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente a: Sandra Milena Navas - Gerente

Documento de identidad: Firma: Recibido: Sandra Bedoya G.

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA

Nombre: Violet Faramillo V.

Documento de identidad: 31834464 Firma:

Nombre:

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI — DESARROLLO SOCIAL — SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA | VERSIÓN | FECHA DE EMISIÓN/VIGENCIA | PRUEBA

FECHA 24-8-2023 COMUNA 19 — Nombre del Encuestador: Violet Jaramillo V. — Larvicida: Vectobac

No.	DIRECCION: Calle - Carrera - Otro	DIRECCION: Número	Manzana	INSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionadas	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Platos en materas: Inspeccionados	Platos en materas: Larvas	Platos en materas: Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Criaderos naturales: Larvas	Criaderos naturales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida gra	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	C 9	49		U. Residencial																														
2	C 9	142	N	Camino Real X	3																6	3		12			36							
3	C 9	B K 50	N	Parque Ornamental																	8	6		14			--							
4	C 9	B K 49	N	Parqueadero Palmetto	25																	4		29			20	40						
5	C 9	K 50	P 3	Centro Comercial Palmetto																	30	10	10	40			70	10	10					
6		46		Edificio Profesionales																														
7	C 9	69	N	Iglesia Norena								1										6		7			--							
8	K 48	C 9	N	B Parqueadero AT - Autos								3										2		5			--							
9	C 9	A 46-96	N	B Parqueadero Universal Autos				2		2												2		6		4	--							
10	K 48	B 35	N	Iglesia Casa sobre la Roca	4					4		1										8		17			48							
11																																		
12		86		TOTAL	32		2			10		1									44	10	10	71			90	10	10	4	27	54		

OBSERVACIONES: 926

CLAVE: N= Inspeccionadas (), 7 - P=Positivos 1 - C= Cerradas ____ R: Renuentes ____ D= Desocupadas ____ EC= En construccion ____ TOTAL TRATADAS 3

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner

Visita por Requerimiento

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA: SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA	
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	PRUEBA

FECHA 22-8-2023 COMUNA 2 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo Larvicida Vecto-Bac.

No.	DIRECCION: Calle - Carrera Otro	DIRECCION: Numero	CLAVE	HABITANTES	NSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionados	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Platos en materas: Inspeccionados	Platos en materas: Larvas	Platos en materas: Pupas	Criaderos narurales: Inspeccionados	Criaderos narurales: Larvas	Criaderos narurales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida grs	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	AV3	N 49 52	N5		Edificio La Biflora																				6			6				3	6		
2																																			
3																																			
4																																			
5	AV3	N 49 40	N3		Parqueadero La 49											1									3			4				1	1		
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionadas (-) 2 P=Positivas _____ C= Cerradas _____ R: Renuentes _____ D= Desocupadas _____ EC= En construccion _____ TOTAL TRATADAS _____

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
DIRECCIÓN SALUD AMBIENTAL

INFORME DE VISITA PQRs

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	22	8	20-23

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público: Privado: X NIT:

Nombre del establecimiento: Edificio las Bijeras Teléfono: 3012076898

Dirección: AV 3 N # 49-52 Conjunto/Complemento: 2 Barrio: La Flora

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Katerine Gutierrez Tabares

CC: X CE: N° 31321705 Expedida en: Cali

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de Aedes	Con pupas de Aedes	Lugar donde se ubican)	Acción
Sumideros	1	-	-	Parqueadero	Sumidero Seco
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Pozos en material					
Criaderos naturales					
Sobras	4	-	-	area Parqueadero	aplicacion larvicida
Botellas					
Otros					

OBSERVACIONES

Acompañante en la Visita con la Señora Administradora Katerine Gutierrez Tabares. El Lugar se encuentra libre de estancamiento de agua que puedan generar Criaderos de larvas del zancudo Transmisor de Dengue, Chikungunya y Zika.
Por disposicion del Ministerio de Salud No se hacen fumigaciones, debido a la alta Contaminacion Ambiental. A excepcion de personas enfermas con dengue Grave, y certificado por la I.P.S.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente a: X Katherine Gutierrez - Katherine Gutierrez

Documento de identidad: X 31321705 Firma: X

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA


Nombre: Violet Jaramillo V.

Documento de identidad: 31834464 Firma:

Nombre:

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner



REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

FECHA 17-8-2023 COMUNA 19 Nombre del Encuestador: Violeta Jaramillo


No.	Dirección: Calle, Carrera, Diag.	Número	Sector	Institución o establecimiento	Sumideros: Tipo	Sumideros: Inspeccionados	Sumideros: Larva	Sumideros: Pupa	Llantas: Inspeccionadas	Llantas: Larva	Llantas: Pupa	Tarros/Latas: Inspeccionados	Tarros/Latas: Larva	Tarros/Latas: Pupa	Fuentes/Tanques: Inspeccionados	Fuentes/Tanques: Larva	Fuentes/Tanques: Pupa	Pilas en madera: Inspeccionadas	Pilas en madera: Larva	Pilas en madera: Pupa	Cisternas servicio: Inspeccionadas	Cisternas servicio: Larva	Cisternas servicio: Pupa	Otros: Inspeccionados	Otros: Larva	Otros: Pupa	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larva	TOTAL: Pupa	Tratados	Motivo no tratado	Observaciones
1	C 9C 81	P	N	U. Residencial																	4			4			4	1	1	3	6	
2	C 9C 53	10	N	Camino Real Sector 4		4	1	1																			4	1	1			
3	C 9C 40	N	S	U. Residencial Camino Real		3									3		1							3			3	10	2	-	-	
4	C 9 53			U. Residencial																												
5	C 9 25	P	S	Camino Real Sector 3		5				1	1													5	1		5	1	1	2	4	8	Otros: Mata de agua.
6	7-B			Unidad Residencial																							8	1	0	-	-	
7	K 53	45	N	S Parque Real		2				8														3			3	1	1	-	-	
8	C 9 9	09	N	4 Floristería Monte Real						1	1													3			3	5		-	-	
9	C 9	59	N	S Servitoca La 9a																												
10	9			U. Residencial																												
11	K 51	60	P	S Camino Real 3	Etapa	6										1	1	3	3					6			6	16	4	6	17	
12	K 51 K 17	A	N	S Parque la 51				4																3			3	7		4	8	
13																																
14		8	2	Total		20	1	4		10		6	4		4	3		3						35			83	6	1	8	17	34

OBSERVACIONES

CLAVE No. Inspeccionadas ( ) 5 positivas 3 Ex-Cerradas ____ Renuentes ____ De Desocupados ____ En construcción ____ TOTAL TRATADAS 4

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner


Visita por Requerimiento
Vector-Bac.
A Unidad Residencial
45 P8 Santiago
135 P5 de Cali
Etapas I-II
8 20

Visita por Requerimiento

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA	
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	PRUEBA

FECHA 15-8-2023 COMUNA 6 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo Larvicida Vectobac.

No.	DIRECCION: Calle - Carrera Otro	DIRECCION: Numero	CLAVE	HABITANTES	NSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionados	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Platos en maseras: Inspeccionados	Platos en maseras: Larvas	Platos en maseras: Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Criaderos naturales: Larvas	Criaderos naturales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida grs	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	Paso del Comercio	N° 5		0	Estacion del M.I.O. Paso del Comercio	15																			7			22				10	20			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionadas (-)_____ - P=Positivas_____ C= Cerradas _____ R: Renuentes _____ D= Desocupadas_____ EC= En construccion_____ TOTAL TRATADAS_____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA	
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	PRUEBA

FECHA 14-8-20-23 COMUNA 17 Nombre del Encuestador Violeth Jaramillo Larvicida Vecdo-Bac


No.	DIRECCION: Calle - Carrera Otro	DIRECCION: Numero	CLAVE	HABITANTES	NSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionados	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Platos en materas: Inspeccionados	Platos en materas: Larvas	Platos en materas: Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Criaderos naturales: Larvas	Criaderos naturales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida grs	Medidas de control	OBSERVACIONES
1		9			U. Residencial																														
	K 61	230	N	250	Kimbaya	6																6			8			20				6	12		
2		9			Edificio Grupo																				4			6				24			
	K 61	250	N	400	Coomeva.	2																													
4		9			U. Residencial																				6			7				-	-		
	K 61	265	N	240	Prados de Guadalupe III											1																			
6		56			U. Residencial																														
	C 10	90	N	240	Prados de Guadalupe I																	8			5			13				24			
8		9			U. Residencial Prados																														
	K 56	210	N	240	de Guadalupe IV																				6			6				-	-		
	K 56	85	N	100	Vivero Biverde											4									2			6				-	-		
10	9B	54			U. Residencial Camino																														
11		61	P	7	Real IX Etapa	4	1	1																	3			7	1	1		24			
12		55																																	
	C 9		13	N	2	Floristería Bellas Flores							5												1			6				-	-		
14																																			
15			8	2	TOTAL	12	1	1					5			5						14			35			71	1	1		124			

OBSERVACIONES 1.832

CLAVE: N= Inspeccionadas (-) 7 P=Positivas 1 C= Cerradas ____ R: Renuentes ____ D= Desocupadas ____ EC= En construccion ____ TOTAL TRATADAS ____

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA SGC y MECI)

INFORME DIARIO DE VISITAS A VIVIENDAS Y CONTROL DE FOCOS DE AEDES

MMDS611.03.06.18.POS.F01
VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

FECHA 12-8-20-23 NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Violeth Jaramillo V. TIPO DE VISITA: PROGRAMADA ___ SOLICITUD ___ PRIORIZADO X

BARRIO Alamos COMUNA 2 NOMBRE DE LA PERSONA DEL CASO ___ LARVICIDA ___

Cpte (C), Carrera (K), Avenida (A), Diagonal (D), Transversal (T)	Número	Piso, Apartamento	Clase	Habitantes	Personas capacitadas	Tanques			Tinas Toneles			Llantas			Tarros-Latas			Botellas			Floreros - Materas con agua			Platos en materas			Cráteres naturales			Otros			Total depósitos					Observaciones
						Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Eliminados	Tratados	Cantidad larvicida (g)	
C 57 B 2 BIS 27		1	N	5	1	1																					2			3					
C 57 N 2 BIS 60		1	C																																
C 57 N 2 BIS 60		1	R	—	—	No esta la dueña																													
C 57 N 2 BIS 45		1	C																																
C 57 N 2 BIS 30		1	N	4	1	1																					1			2					
C 57 N 2 BIS 63		1	N	3	1	1												1									1			4					
C 57 N 2 BIS 27		1	N	3	1	1								1				1									2			5			1		
C 57 B 2 BIS 27		1	N	2	1	1																					1			1					
C 57 B 2 BIS 97		1	C	—																															
C 57 B 2 BIS 69		1	N	2	1	1																					1			1					
C 57 B 2 BIS 85		1	N	3	1	1								1													1			3					
C 57 B 2 BIS 61		1	N	2	1	1												2									2			5					
C 57 B 2 BIS 53		1	N	3	1	1																					1			1					
C 57 B 2 BIS 40		1	N	5	1	1																					2			5					
C 57 B 2 BIS 22		1	C	—																															
C 57 B 2 BIS 16		1	C	—																							2			4					
C 57 B 2 BIS 10		1	N	3	1	1								1																					
Subtotal														3				4									18			36					
Total General				17	3	5	1	0	1	1																										

OBSERVACIONES

CLAVE: N: Negativa ___ P: Positiva ___ C: Cerrada ___ R: Renuentes ___ E: Educación ___ D: Desocupada ___ EC: En Construcción ___ Total tratadas ___

Powered by CamScanner

#2

DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

INFORME DIARIO DE VISITAS A VIVIENDAS Y CONTROL DE FOCOS DE AEDES

	MM0501.03.06.18 P05.F01
VERSIÓN	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

TIPO DE VISITA: PROGRAMADA ___ SOLICITUD ___ PRIORIZADO ___

FECHA 12-8-20-23. NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD _____ LARVICIDA _____

BARRIO _____ COMUNA _____ NOMBRE DE LA PERSONA DEL CASO _____

Calle (C), Carrera (K), Avenida (A), Diagonal (D), Transversal (T)	Número	P.Ho. Apartamento	Clave	Habitantes	Personas capacitadas	Tanques			Tinas Tonoles			Llantas			Tarros-Latas			Botellas			Floreros - Matas en agua			Platos en materas			Criaderos naturales			Otros			Total depósitos						Observaciones
						Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionadas	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Eliminados	Tratados	Cantidad larvicida (g)	
C1-562	PA/8	1	C												3														29			6						
C1-562	2AN/39	1	N	3	1	1																							1			4						
C1-562	2AN/59	1	C																										2			5						
C1-562	2AN/72	1	R				no Graeiop								2														1			2						
C1-562	2AN/87	1	N	2	1	1									1														1			1						
C1-562	1BO/2	1	N	2	2	1																																
C1-562	1BO/2	1	N	2	1	1																																
*C1-562	2BO/37	2	N	3	2																																	
															6						4								7			17						
Total #2		8	12	7	4										3														18			36						
" #1		17	35	10	11																																	
Subtotal															9						4								25			53						
Total General		25	47	17	15																																	

OBSERVACIONES: 8 C

CLAVE: N: Negativas 16 P: Positivas — C: Cerradas 7 R: Renuentes 2 E: Educación: ___ D: Desocupadas: ___ EO: En Construcción: ___ Total tratadas: ___

Total Visitas = 25.

Este En Tus Manos

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

FICHA DE VISITA A LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

VERSIÓN	Prueba
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	15	8	2023

FICHA DE VISITA N°:

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Clase de establecimiento: Público X Privado NIT:

Nombre del establecimiento: Estación MIO Paso del Comercio Teléfonos: X

Dirección: X Mónica Vargas. Comuna/Corregimiento: Barrio: Paso del Comercio

Secretaría de Gobierno Estrategias

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: X

cc | ce | N° | Expedida en: X

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de *Aedes*	Con pupas de *Aedes*	Lugar donde se ubica(n)	Acción aplicacion
Sumideros	13	-	-	areas Vehiculares	correida Vecto-Bac
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales					
Sifones					
Botellas					
Otros Rejillas y Plásticos	7	-	-	Sótanos 1 y 2 + Vias Vehicular	ninguna

OBSERVACIONES

Acompañamiento el Guarda de Seguridad Miguel Angel Serna - Giral todos sumideros se encuentran con la malla Rota. En Sótano Vehicular hay mucha plásticos y el piso con Lama Verde. Por decicion del Ministerio de Salud; NO se realizan Fumigaciones, debido a la alta contaminacion Ambiental

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

Instalar malla de 4 milimetros los huecos, a Todos los sumideros. Hacer limpieza con detergente y cepillo al piso del Sótano Vehicular + la Recoleccion de plásticos. En el sótano Peatonal, instalar malla a las rejillas. Así controlamos Criaderos de Larvas del zancudo Transmisor de dengue, chikungunya y Zika

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente a: X Mónica Vargas Firma: X Recibido; LDD Paso del Comercio

Documento de identidad: Secretaría de Gobierno Daniel Grajales Cruz C. - Coordinador

Se informan las medidas a seguir y se revisitara este establecimiento el día _____ con el objetivo de verificar si las observaciones descritas en esta ficha se tomaron en cuenta para erradicar los criaderos del vector del dengue, zika y chikungunya.

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA

Nombre: Violet Jaramillo

Documento de identidad: 31834464 Firma:

Nombre

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA: SGC y MECI)

INFORME DE VISITA PQRs

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	16	8	2023

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público [ ] Privado [X] NIT: 805027478-4

Nombre del establecimiento: Ur. Residencial Santiago de Cali Teléfonos: 3206713082

Dirección: Cl-5 #45A-125 Comuna/Corregimiento: 19 Barrio: Santiago de Cali

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Juan Carlos Muñoz - Administrador

CC [ ] CE [ ] N° Expedida en:

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de Aedes	Con pupas de Aedes	Lugar donde se ubica(n)	Acción aplicación de larvicida Vecto-Bac
Sumideros	53	8	8	areas Vehiculares	
Llantas					
Tarros - Latas	5	-	-	areas comunes	Vaciado de Agua.
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Cnaderos naturales	8	-	-	En la etapa II	brometias Sin larvas
Sifones					
Botellas					
Otros					

OBSERVACIONES

Acompañante en la Visita: Daniel Eugenio - Pondero. A los sumideros les estan haciendo Control Semanal con el larvicida Sketer.
Por decision del Ministerio de Salud, No se hacen fumigaciones debido a la alta contaminacion Ambiental.
A-excepcion de persona-al enferma-se - con dengue Grave y que sea certificado por la I.P.S.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

se informa personalmente a: Juan Carlos Muñoz - Administrador

Documento de identidad: Firma: Recibido por Elsa Gole Asistente Admon

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA


Nombre: Violet Jaramillo

Documento de identidad: 31834464 Firma:

Nombre:

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner



SANITARIO DEL CALI
SUBDIRECCIÓN
DIRECCIÓN SECCIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADO
(SIGCMA, SGC y MSG)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

FECHA: 18-8-20-23 — Nombre del Colaborador: Yolet Jaramillo V. — Empresa: Tecno-Bac

DIRECCIÓN						NUMERADOS			Cerrados			Terreo-Lotes			Fuentes Naturales			Placas en Interior			Contenedores Naturales			TOTAL					
No.	Letra (Bis)	Complemento	Sector	Manzana	ESTABLECIMIENTO O LUGAR	Total	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Inspeccionados	Positivos	Positivos	Recibidos de Interior	OBSERVACIONES
C	9	95	10	39	U. Residencial Etapa 6	1															5	4	10		12				
C	9	50	10	39	Unidad Residencial Camino Real 8 Etapa	2															3	1	5		24				
	A 9-B		10	E	Edificio																								
K	50	20	N	T	Torre de la 50																	20	20		-	-			
	B	50			Conjunto Residencial																								
C	9	99	10	39	Ciudadela 50	11									1						2	6	20		-	-				Fumigado Fuelle de Estado
	B	50			U. Residencial																								
C	9	100	10	39	Camino Real Etapa 7	4																5	10		-	-				Fumigado Sector Manuela
C	9	C	50	39	10	Clínica Farallones	40															25	65		4080				
C	9	C	K 50	B	P 3	Parqueadero Peaton			21													1	31		1	-			
		52				Seguro																							
C	10	50	12			Parqueadero Etapa 6	3		1													4	8		36				
		8	15	39		Total	61		33						1						50	66	171		1468				

OBSERVACIONES

CLAVE: No. Inspeccionadas: 7 — Positivas: 1 — En Cerradas: ____ — Renuentes: ____ — De Deseo Agotado: ____ — En Construcción: ____ — TOTAL TRATADAS: 4

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

FECHA

VERSIÓN

FECHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PÁGINA

FECHA 17-8-20-23 COMUNA 19 Nombre del Encuestador Violeta Jaramillo Larvario

No.	DIRECCION: Letra - Carrera - Diag.	DIRECCION: Nº Número	CLASE	INDICATIVO	INSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Canillas: Inspeccionados	Canillas: Larvas	Canillas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Plantas en materas: Inspeccionados	Plantas en materas: Larvas	Plantas en materas: Pupas	Floreros con agua: Inspeccionados	Floreros con agua: Larvas	Floreros con agua: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Tratados	Servicio de aseo: Nº Veces de Limpieza	OBSERVACIONES
1	C	81	P	PR	Camino Real sector 4	4	1	1														4			4			12	1	1	3	6	
2	C	53	N	NU	U. Residencial Camino Real	3								3		1						3			10			2	-	-			
3	C	53			U. Residencial																												
4	9	25	P	PR	Camino Real Sector 3	5					1		1									5	1		12	1		2	4	8			OTROS: cuota emagua.
5		9-B			Unidad Residencial																	8			10			-	-				
6	K 53	15	N	N2	Parque Real	2					8											3			11			-	-				
7	1-9	55 39	N	4	Floristería Puente Real						1		1									3			5			-	-				
8	1-9	55 39	N	5	Servitesa La 9a																												
9		9			U. Residencial																												
10	K 51	60	P	PN	Camino Real Etapa 3	6							11			33						6			164			46	12				
11	K 51	C-9	N	N2	Parque las 5 1				4													3			7			4	8				
12																																	
13																																	
14																																	
15		8	N	N1	TOTAL	20	1	1	4		10		61			43			4			35			836			178	34			

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionadas [ ] 5 P=Positivas 3 C= Cerradas ____ R: Renuentes ____ D= Desocupadas ____ EC= En construcción ____ TOTAL TRATADAS 4

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner

idime

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA
NIT: 800065396-2
Dirección: Carrera 42 No 7 69 piso 5 y 6 - Cali

Orden Externa Nro. 6405539
Servicio que genera la orden
CAMBULOS
Fecha de la Orden
18/08/2023 13:38:00

Unidad: **IDIME Cra 42 Cámbulos**

DATOS BÁSICOS

Paciente: **CARMEN TULIA VALENCIA**
Registro: 5641039 Documento: 30073060
Edad: 81 años 11 meses 25 dias
Nivel: 1

CLIENTE (ASEGURAMIENTO)

Cliente: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO DEL VALLE
Plan: CAMBULOS CONTRIBUTIVO
Regimen: Contributivo
Usuario: 1144057550 Capitado: SI

F. Aprobada: 18/08/2023 13:48:17

Observaciónes:

Diagnosticos

I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

It	Descripción	Cantidad	Dosis Und Dosis	Frecuencia / Duración	Via
1	DIOSMINA TABLETA 450MG + HESPERIDINA 50 MG TOMAR 1TAB DIA	30 TREINTA	1 Unidad	C 24 Horas 30 dias	ORAL
2	ENALAPRIL (R) TABLETA 20 MG TOMAR 1TAB CAD 12 HORAS	60 SESENTA	20 Miligramos	C 12 Horas 30 dias **Medicamento Exento Cuota Moderadora**	ORAL
3	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG TOMAR 1TAB DIA	30 TREINTA	25 Miligramos	C 24 Horas 30 dias **Medicamento Exento Cuota Moderadora**	ORAL
4	METFORMINA 850 mg. TAB+CAP+COMP TOMAR 1TAB DIA	30 TREINTA	850 Miligramos	C 24 Horas 30 dias **Medicamento Exento Cuota Moderadora**	ORAL

FABIO ANDRES CADAVID ZAMBRANO
Nombre y firma del profesional
Reg. Méd: 1144057550 Especialidad: Medicina general

Esta prescripción médica es válida por 30 dias a partir de la fecha de expedición.
Para gestionar sus autorizaciones ingresa a www.comfenalcoeps.com/ , y sigue las instrucciones
Fecha Impresión: 18/08/2023 13:50:03 Impreso por: FABIO ANDRES CADAVID ZAMBRANO

delagente
2023 AGO. 18
FARMACIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA	
VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	PRUEBA

FECHA 23-8-2023 COMUNA 19 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo V. Larvicida Vecto-Bac.

No.	DIRECCION Calle - Carrera Otro	DIRECCION Número	CLAVE	HABITANTES	NSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS Total	SUMIDEROS Inspeccionados	SUMIDEROS Larvas	SUMIDEROS Pupas	Llantas Inspeccionados	Llantas Larvas	Llantas Pupas	Tarros-Latas Inspeccionados	Tarros-Latas Larvas	Tarros-Latas Pupas	Fuentes, Tanques Inspeccionados	Fuentes, Tanques Larvas	Fuentes, Tanques Pupas	Platos en materas Inspeccionados	Platos en materas Larvas	Platos en materas Pupas	Criaderos narurales Inspeccionados	Criaderos narurales Larvas	Criaderos narurales Pupas	Otros Inspeccionados	Otros Larvas	Otros Pupas	TOTAL Inspeccionados	TOTAL Larvas	TOTAL Pupas	TOTAL Eliminados	TOTAL Tratados	Larvicida grs	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	Kr 49	79	N	50	Unidad Residencial Adoquines	4										1									4			9				4	8		
2	C 10	52/50	N	20	E.D.S. Guadalupe	4							2												3			9				4	8		
3	C 10	50/76	N	7	Parqueadero Card	3																			2			5				3	6		
4		49/85			Aparthotel																														
5	C -10	85	N	20	Rumores											1			1						8			10			1	--			
6	C -10	49/42	N	30	Centro Cuidado Infantil Nido											1									6			7				--			
7	Kr 49	9-B/42	N	20	Colegio Catolico	3																			8			11				3	6		
8	C 9C	49/50	N		Hogar Geriatrico Funcasat								2			2									10			14			2	--			
9	C 9	49/14	P	20	U. Residencial Camino Real	4																			125			165			8	48			otros: matas en agua
10																																			
11			8	250	TOTAL	18							4			5			1						535			815			11	1836			

OBSERVACIONES 2850

CLAVE: N= Inspeccionadas (-) 7 - P=Positivas 1 C= Cerradas _____ R: Renuentes _____ D= Desocupadas _____ EC= En construccion _____ TOTAL TRATADAS 4

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PEGEM | VERSIÓN 1 | FECHA DE EMISIÓN EN VIGENCIA | PÁGINA

FECHA 28-8 2023 COMUNA 17 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo Larvicida Vectobac

No.	DIRECCION: Calle - Carrera - Otra	DIRECCION: Número	CLAVE	HABITANTES	INSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	SUMIDEROS: Inspeccionados	SUMIDEROS: Larvas	SUMIDEROS: Pupas	Llantas: Inspeccionados	Llantas: Larvas	Llantas: Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Tarros-Latas: Larvas	Tarros-Latas: Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Fuentes, Tanques: Larvas	Fuentes, Tanques: Pupas	Piscinas en motores: Inspeccionados	Piscinas en motores: Larvas	Piscinas en motores: Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Criaderos naturales: Larvas	Criaderos naturales: Pupas	Otros: Inspeccionados	Otros: Larvas	Otros: Pupas	TOTAL: Inspeccionados	TOTAL: Larvas	TOTAL: Pupas	TOTAL: Eliminados	TOTAL: Tratados	Larvicida: gm	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	Kr46	9c 85	N	200	Clínica Colombia								3						6						20			29		6		--		
2	B 46	96	P	0	Parqueadero Público Clínica Col.																				14	4	4	14	4	4		8	16		
3	A	9c		0	Clínica christus																													
4	Kr44	67.	N	0	sinergia-Salud																				8			8				--		
5	C)-10	Kr44	N	20	Parqueadero Sinergia	6	6																		4			10				4	8	
6	Kr44	9c 9-70	N	40	Calser Autos	1																			5			6				1	2	
7		9c	N	8	Clínica																													
8	Kr44	58	N	0	Esensa.	1																			12			13				--		
9		9.c		0	Parqueadero																													
10	Kr44	66	N	0	Taller Alianza								6												3			9				--		
11		9-B			Montallantas																													
12	Kr44	56	N	2	La 44								2												1			3				--		
13																																		
14		8			TOTAL	8							11						6						67			92	4	4	6	13	26	
15																																		

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionados (-) 7 P=Positivas 1 C= Cerradas ____ R= Renuentes ____ D= Desocupados ____ EC= En construccion ____ TOTAL TRATADAS 3

Total Visitas = 8

Powered by CamScanner

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA SGC y SPCC)

INFORME DE VISITA PQRS

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	30	8	2023

Responsable y participantes:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE LA VISITA

Clase de establecimiento		Público	X	Privado	NIT 800045754-0
Nombre del establecimiento	Clínica Versalles				Teléfono
Dirección	Tr-103 # 93-11		Ciudad/Corregimiento	14	Barrio San Marcos

INFORMACIÓN DEL INTERLOCUTOR CLIENTE

Nombre	Martha Lucía Sanchez - Coordinadora Administrativa				
CC	X	TI		CE	NIT 66905993
Ciudad/Municipio	Cali				

DISPOSITIVOS REVISADOS

Tipo de dispositivo	Total revisados	Con fallas de Ánodo	Con pagos de Ánodo	Lugar donde se ubican	Acción Si/No Explique en caso de Vacío Bac
Gutmilenio	3	2	2	Area Comun Vehiculos	Si
Llantas					
Tanque - Llave					
Pedestal					
Tanque alto					
Tanque bajo					
Platos en mármol					
Cilindros telescopicos					
Extintores	10	-	-	areas comunes	
Tomahawk					
Otros					

OBSERVACIONES

Acompañante en la Visita la señora Martha Lucía Sanchez Coordinadora Administrativa.
Se Inspeccionan 3 surtidores: uno con malla Lata, y dos Totalmente sin malla. Las Instalaciones estan Limpias y las áreas comunes despejadas Totalmente.

RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

Instalar malla adecuada de 4 milimetros de ancho a los surtidores a Todos los surtidores.


DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente a	X Martha Lucia Sanchez		
Documento de identidad	X 66905993	Firma	X Martha I Sanchez Coord Admva

PERSONA(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA

Nombre	Violet Jaramillo V.		
Documento de identidad	31834460	Firma	
Nombre			
Documento de identidad		Firma	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE VISITA PQRs

VERSIÓN	Prueba
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	5	9	20-23

Respuesta a radicado:	

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público X Privado NIT

Nombre del establecimiento: Estación de Policía la Flora Teléfonos: 3158180906

Dirección: AV 3N # 27-00 Comuna/Corregimiento: 2 Barrio

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Teniente: Contreras Rodríguez Michael

cc ce N° Expedida en:

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de *Aedes*	Con pupas de *Aedes*	Lugar donde se ubica(n)	Acción
Sumideros					
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales					
Sifones	4	1		Entrada baño hombres sin rejilla	aplicación larvicida
Botellas					
Otros Taza Sanitaria	1	-	-	al lado de capturadores	aplicación larvicida

OBSERVACIONES

Acompañamiento en la Visita el Teniente Michael Contreras R. Hay un material de residuos inservibles de la construcción por el lado de la Kr 27, parqueadero de motos.
El Ministerio de Salud informa que NO se realizan Fumigaciones, debido a la alta contaminación Ambiental. A excepción de persona - al enfermas con dengue Grave y Certificado por la Ips.S.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

Todos los sifones deben tener la rejilla y a demas pegada. Pues es un criadero permanente de larvas del zancudo Transmisor de dengue, Chikungunya y Zika. La Taza sanitaria que se encuentra con el material inservible, se debe tapar con bolsa, al igual que el tanque sanitario.

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

se informa personalmente a: X Contreras Rodriguez Michael Firma

Documento de identidad: X 1013.462.484

PERSONA(S) QUE REALIZÓ(ARON) LA VISITA

Nombre: Violeth Jaramillo V. Firma

Documento de identidad: 31834464

Nombre

Documento de identidad: Firma

Powered by CamScanner

Visita por Requerimiento

ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA

VERSIÓN: 3 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: | PRUEBA

FECHA 5-9-2023 COMUNA 2 Nombre del Encuestador Violet Jaramillo V. Locación Vecto-Bac

No	DIRECCION: Cale	Carrera	Otro	Numero	CASA	HABITANTE	NSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	Inspeccionados	Larvas	Pupas	Llantas: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Platos en materas: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Criaderos naturales: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Otros: Inspeccionados	Larvas	Pupas	TOTAL: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Eliminados	Tratados	Larvicida gr	Monitor de control	OBSERVACIONES
1	N			27			Estación de Policía la Flora.																				51	51					48			
2	AV3			00		P																														
3						N																														
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				

OBSERVACIONES

CLAVE N= Inspeccionadas (-)_____ P=Positivas_____ C= Cerradas_____ R= Renuentes_____ D= Desocupadas_____ EC= En construccion_____ TOTAL TRATADAS_____

Powered by CamScanner

Visita por Requerimiento

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SGC y MICI)

REGISTRO DIARIO DE ENCUESTA LARVARIA EN LUGARES DE CONCENTRACIONES HUMANAS

PRUEBA | INTRODUCCIÓN | PRUEBA | PRUEBA


FECHA 5-9-2023 COMUNA 3 Nombre del Encuestador Violeta Paraquillo V. Localidad Vecino - Barc

No.	DIRECCIÓN: Calle Carrera Otro	Número	CLAVE	HABITANTES	INSTITUCIÓN O ESTABLECIMIENTO	SUMIDEROS: Total	Inspeccionados	Larvas	Pupas	Llantas: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Tarros-Latas: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Fuentes, Tanques: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Piletas ext. exteriores: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Cisternas naturales: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Otros: Inspeccionados	Larvas	Pupas	TOTAL: Inspeccionados	Larvas	Pupas	Eliminados	Tratados	Larvicida grs	Medidas de control	OBSERVACIONES
1	A 13	Esfuerzo de																																		
2	C 13 41	Policía Fray		744																																
3		Damián																																		
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
33																																				
34																																				
35																																				
36																																				
37																																				
38																																				
39																																				
40																																				
41																																				
42																																				
43																																				
44																																				
45																																				
46																																				
47																																				
48																																				
49																																				
50																																				
51																																				
52																																				
53																																				
54																																				
55																																				
56																																				
57																																				
58																																				
59																																				
60																																				
61																																				
62																																				
63																																				
64																																				
65																																				
66																																				
67																																				
68																																				
69																																				
70																																				
71																																				
72																																				
73																																				
74																																				
75																																				
76																																				
77																																				
78																																				
79																																				
80																																				
81																																				
82																																				
83																																				
84																																				
85																																				
86																																				
87																																				
88																																				
89																																				
90																																				
91																																				
92																																				
93																																				
94																																				
95																																				
96																																				
97																																				
98																																				
99																																				
100																																				

OBSERVACIONES

CLAVE: N= Inspeccionados (-)_____ P=Positivos_____ C= Cerrados_____ R= Renuentes_____ D= Deshabitados_____ EC= En construcción_____ TOTAL TRATADAS_____

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE VISITA PQRs

VERSIÓN	Prueba
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	8	9	2023

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público X Privado NIT:

Nombre del establecimiento: Escuela Sede: María Floreda Teléfonos: 3235072401.

Dirección: Kr 1D # 61-16 Comuna/Corregimiento: 4 Barrio: El Sena

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Alí Becerra. - Coordinador

CC CE N° Expedida en:

DEPÓSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de *Aedes*	Con pupas de *Aedes*	Lugar donde se ubica(n)	Acción
Sumideros	1	-	-	areas comunes	aplicación de larvicida.
Llantas					
Tarros - Latas					
Fuentes					
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales					
Sifones	4	-	-	baños	Larvicida Vectobac
Botellas					
Otros					

OBSERVACIONES

Acompañante en la Visita: Leopoldo Luis Chaverra Rivera Celador. Las Instalaciones Todas se encuentran muy bien. No se encontraron recipientes con agua estancada que tengan criaderos de larvas y pupas del zancudo transmisor de dengue, chikungunya y zika.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente a: Alí Becerra - Coordinador Firma: Recibido: Leopoldo Luis Chaverra Rivera

Documento de identidad:

PERSONA(S) QUE REALIZÓ(ARON) LA VISITA

Nombre: Violet Jaramillo X. Firma:

Documento de identidad: 31834464

Nombre:

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, BGC y MECI)

INFORME DE VISITA PQRs

VERSIÓN: Prueba

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Fecha de visita	Día	Mes	Año
	13	9	2023

Respuesta a radicado:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LA VISITA

Clase de establecimiento: Público: | Privado: X | NIT:

Nombre del establecimiento: Jomat Edu-Santo Tomas S.A.S. Teléfono: 3217357527

Dirección: Cl-34 #3N-15. Comuna/Corregimiento: 4 Barrio: Berlin

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Stella Domínguez Valverde

CC: X CE: N°: 29638906 Expedida en: Guacari-Valle del Cauca.

DEPOSITOS REVISADOS

Tipo de depósito	Total revisados	Con larvas de *Aedes*	Con pupas de *Aedes*	Lugar donde se ubica(n)	Acción
Sumideros					
Llantas	1/5	1	1	Cancha Fundamentales	aplicacion Vecto-Bac.
Tarros - Latas		-	-	areas comunes-aires	ninguno
Fuentes	1	-	-	area comun	ninguno
Tanques altos					
Tanques bajos					
Platos en materas					
Criaderos naturales					
Sifones	12	3	3	baños	aplicacion Vecto-Bac.
Botellas					
Otros bebederos Estudiantes	4	1	1	Fundamentales	

OBSERVACIONES

Acompañante en esta Visita la señora Coordinadora Stella Dominguez Valverde.
Manifiesta que se encuentran Varias personas enfermas con dengue, Gira Vé alrededor de 10 - entre ellos docentes. En Todo el Recorrido se encuentran Cunetas con hierva y Tambien pasto muy alto, se detecta mucha presencia de zancudo Adulto, Varios Tanques sanitarios sin Tapa.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN O ERRADICACIÓN DE LOS FOCOS

Hacer limpieza semanal de las cunetas y recolección del Caracol, cambiar - Vaciar el agua de los Tarros, de aires acondicionado 2 Veces por semana. Todas las Llantas deben colocarse secas y bajo Techo. Realizar Lavado con detergente y cepillo a los bebederos de los estudiantes, Tapar los Tanques sanitarios con madera y/o Cooper etc.

DATOS DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Se informa personalmente: X Stella Domínguez

Documento de identidad: X 29638906 Firma: X

PERSONA(S) QUE REALIZO(ARON) LA VISITA

Nombre: Violeth Jaramillo V.

Documento de identidad: 31834764 Firma:

Nombre:

Documento de identidad: Firma:

Powered by CamScanner

#2

DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, SGC y MECI)

INFORME DIARIO DE VISITAS A VIVIENDAS Y CONTROL DE FOCOS DE AEDES

MMDS01.03.06.18.P05.F01
VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

FECHA 18-9-23 NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Liz Martha Henao TIPO DE VISITA: PROGRAMADA ✓ SOLICITUD __ PRIORIZADO __

BARRIO Siete cuyos COMUNA 7 NOMBRE DE LA PERSONA DEL CASO Nicolas Nueva Sanchez. LARVICIDA Vectobac

Calle (C), Carrera (K), Avenida (A), Diagonal (D), Transversal (T)	Numero	Piso, Apartamento	Clave	Habitantes	Personas capacitadas	Tanques			Tinas Tóneles			Llantas			Tarros-Latas			Botellas			Floreros - Matas en agua			Platos en materas			Criaderos naturales			Otros			Total depósitos					Cantidad larvicida (g)	Observaciones
						Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Inspeccionados	Larvas Aedes	Pupas Aedes	Eliminados	Tratados		
Cl 11d	71-56		N	1	1																								1			2				1	2	
Cl 11d	71-44		N	4	2	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-46		N	3	1	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-38	1	N	3	1	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-38	2	N	4	1	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-24		N	4	2	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-16		N	3	1	1																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-18		N	2	1	1																							1			2				1	2	
Cl 71	11C 44	1	N	4	2	1																							1			2				1	2	
Cl 71	11C 44	2	N	2	1	1																							1			2				1	2	
Cl 71	11C 44	3	N	1	1	1																							1			2				1	2	
Cl 71d	71-11		N	3	1	1																							-			-				-	-	
Cl 11d	71-33		R	-	-	-																							1			2				1	2	
Cl 11d	71-33	2	N	3	1	1																							-			-				-	-	
Cl 11d	71-45		C	-	-	-																							13			26				13	26	
# 2 Total				41	16	13																							11			23				11	22	
# 1 Total				35	13	11																																
Subtotal																					2	2							24			49	3	1	3	24	48	
Total General				76	29	24																																

18/09

OBSERVACIONES:

CLAVE: N: Negativas 13+9 = 22 P: Positivas 2 = 2 C: Cerradas 1+2 = 3 R: Renuentes 1+1 = 2 E: Educación - D: Desocupadas 0+1 = 1 EC: En Construcción 0+2 = 2 Total tratadas 13+11 = 24

Powered by CamScanner