MIRANDA'S MOTORS PLACE SAS
Nit. 901.375.512-7

San José de Cúcuta, 16 de dic. de 22

Respetados Señores:

Asunto: **INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS LOTE 1**

De acuerdo con su amable solicitud nos permitimos presentar el siguiente informe de mantenimiento preventivo de los equipos respectivos a el contrato CO1_PCCNTR_5492254. "contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos a cargo de los trabajadores oficiales, equipos de jardinería y equipos de uso general a cargo del despacho del Sena regional norte de Santander."

1. PODADORA MARCA: BAUKER; SERIAL:2017030067; MODELO:675 EXI. # 1

Se identifica que al equipo se le puede realizar mantenimiento, se procede a realizar pedido de los repuestos necesarios, realizando asi unas labores correctivas sobre el mismo, se realiza una limpieza general.

Se realiza cambio de anillos de compresión, se realiza limpieza de cámara de combustión, asi como se realiza limpieza y sincronización de carburador, cambio de bujía y filtro, cambio de cuchillas y cuerda de arranque, cambio de guaya de aceleración. Se adjunta las imágenes del trabajo realizado.

No es posible realizar cambio de transmisión, repuesto no disponible por equipo descontinuado.



Canal Bogotá Nº 7N-74 Zona industrial, Cúcuta
Teléfono 5790440 Celular 311.847.3871
Correo: **motoresymotobombas@hotmail.com**

2. PODADORA MARCA: BAUKER; SERIAL:2017030067; MODELO:675 EXI. # 2

Se realiza mantenimiento general a equipo, limpieza general y ajuste, se realiza limpieza de cámara de combustión, asi como se realiza limpieza y sincronización de carburador, cambio de bujía y filtro, cambio de cuchillas y cuerda de arranque, cambio de guaya de aceleración. Se adjunta las imágenes del trabajo realizado.

Se identifica que el equipo presenta desgaste avanzado en su funcionamiento interno, se recomienda realizar cambio de motor en el siguiente mantenimiento preventivo ya que los repuestos para este motor superan su valor comercial.








3. GUADAÑA GASOLIINA MOTOR 2 TIEMPOS 49,4 CC J400GX/TB50; MARCA: MITHSUBISCHI; SERIAL L:0035246 #3

El equipo se encuentra con baja compresión y fallando, se debe realizar reparación general.

Se realiza reemplazo de anillos, pistón, guaya de aceleración, bujía, kit carburador, empaquetadura, policut, y se adiciona el arnés de trabajo.

Se realiza limpieza general del equipo, el cual se encuentra en buenas condiciones.

Se adjuntan fotografías.












4. FUMIGADORA #4.

Se realiza mantenimiento general y limpieza.

Se realiza cambio kit de bomba y pruebas al mismo.



5. FUMIGADORA #5.

Se realiza reparación de fumigadora, se cambia el sistema de bombeo, se realiza cambio de los repuestos afectados.

Se realiza reparación general de equipo y se entrega en óptimas condiciones.










6. MOTOSIERRA #6

Se identifica que el equipo esta en muy malas condiciones, y sus repuestos han sido descontinuados, sin embargo, se realiza limpieza general y cambio de repuestos disponibles.

Limpieza de deposito de combustible, cambio de filtros, reparación de arranque manual, se cambia embrague, cambio de cadena y piñón de ataque.

Se deja equipo trabajando en optimas condiciones. Se adjunta material fotográfico.



7. HIDROLAVADORA KARCHER K2 1600PSI CAUDAL DE 46 LT/min

Se realiza mantenimiento general, se realiza cambio de aceite, limpieza y suministro de accesorios (pistola, manguera, lanza).

Se adjunta material fotográfico.




8. BOMBA DE VACIO 10 V60 HZ CFM 172 Hp # 8

Se realiza mantenimiento general, equipo en buen estado. Se realiza cambio de aceite, limpieza de aspas, lubricación de rodamientos, limpieza de interruptor y tarjeta electrónica, se realiza limpieza general de equipo.

Se adjunta material fotográfico.










9. BOMBA DE VACIO 10 V60 HZ CFM 172 Hp # 9

Se realiza mantenimiento general, equipo en buen estado. Se realiza cambio de aceite, limpieza de aspas, lubricación de rodamientos, limpieza de interruptor y tarjeta electrónica, se realiza limpieza general de equipo.

Se adjunta material fotográfico.






10. GRECA DE CAFÉ #10 #11 #12 #13 #15

Se realiza mantenimiento general a equipo, se reemplazan resistencias, se reemplaza empaquetadura completa, se limpia internamente removiendo toda la suciedad, se cambian palancas y bombillo rojo, se reemplazan suiches y cables de alimentación, se reemplaza mecanismo interno de llaves.











Canal Bogotá Nº 7N-74 Zona industrial, Cúcuta
Teléfono 5790440 Celular 311.847.3871
Correo: **motoresymotobombas@hotmail.com**

11. HIDROLAVADORA KARCHER K2 1600PSI CAUDAL DE 46 LT/min HD585 KARCHER:

Se realiza reparación general de equipo, se realiza cambio de pistones, kit de bomba, retenedores de aceite, valvula de derivación, aceite, orrings y se realiza suministro de pistola, manguera, lanza, boquilla de presion y porta boquilla, se realiza reparación de roscas de base. Se deja el equipo operando óptimamente.

Se adjunta material fotográfico.



RESULTADOS:

Se establece que el trabajo de los equipos es satisfactorio y se procede a la entrega.

No se presentan fallas durante o luego del mantenimiento del sistema.

Espero este informe sea de su agrado, y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



ING. MARLON J MIRANDA
Representante Legal.
C.C 1.090.464.710