EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

PROCESO

MINISTERIO DEL

AMBIENTE

BOGOTÁ 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIAGNÓSTICO.

El día 30 de noviembre del año en curso realizamos una visita técnica a las instalaciones de la **MINISTERIO DEL AMBIENTE**, a continuación encontrara el registro fotográfico de los equipos que hay en el sitio, Durante el servicio prestado los hallazgos fueron los siguientes:

1. **SISTEMA DE EXTRACCION AIRE FLEX** modelo TMH3 - 108 se realiza mantenimientopreventivo a sistema de extracción, limpieza de rejillas (12) verificación de filtro, el cual se evidencia que la guata requiere cambio. Se realiza cambio de guata y el equipo queda operando correctamente.

1. DATOS DEL EQUIPO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.


Equipo:1	**SISTEMA DE EXTRACION**	**Marca:**	**AIRE FLEX**
Modelo:	FMH3 - 108	No de serie:	AE0501-2752
Nivel de detensión:	208V	Corriente:	N/R
Potencia:	725W	Ubicación técnica:	**MINISTERIO DE AMBIENTE**

TERMEC

NIT. 8001494038

SISTEMA DE EXTRACCION No 1

1.



2.




3.



4.



5. 	**6.** 
7. 	**8.** 

TERMEC

9. 	**10.**
11.	**12.**

TERMEC

RECOMENDACIONES.

Seguir realizando los mantenimientos preventivos programados y mantener un voltaje estable para el diferente equipo.