CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA – REGIONAL VICHADA.

El funcionario FERNANDO BARRERO CABALLERO, Supervisor del contrato ID del contrato es SECOP CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023.

CERTIFICA QUE:

Se recibió a satisfacción en cantidad y calidad los servicios descritos (mantenimientos) según especificaciones técnicas del contrato para suplir las necesidades del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

Nombre del contratista: Cesar Eduardo Silva Serna
NIT: 1010211626
N° del contrato: **CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023.**
Lugar de ejecución: Puerto Carreño - Vichada.
Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2023.
Fecha de inicio del contrato:
Forma de pago: El SENA pagará al contratista en un único pago final, previo recibido a satisfacción del supervisor del contrato, mediante trasferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del lleno total de requisitos legales que se encuentran en el formato de aceptación de la oferta.

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE RUBRO	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
953124	C-3699-1300-14-0-3699016-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL.	A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

ESTADO DE EJECUCIÓN

Valor del contrato	$ 31.015.000
Valor adición del contrato	$ 0
Valor total del contrato	$ 31.015.000
Valor a pagar al contratista	$ 31.015.000
Saldo a reversar	$ 0

El valor total de la cuenta de cobro según factura electrónica de venta FECS-1 es de treinta y un millones quince mil pesos m/cte. **($31.015.000); Resolución facturación electrónica DIAN 18764060912930 (FECS 1-200),** soportado en el registro presupuestal del compromiso N° **115723** el pago se realizará en la cuenta de ahorros N° 52260424521

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Puerto Carreño, a los 26 días del mes de diciembre de 2023.



FERNANDO BARRERO CABALLERO
Supervisor de contrato
ID del contrato en SECOP: **CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023.**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 26/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fernando Barrero Caballero.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	**MC-VCD-025-2023 ID SECOP CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023.**
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O PREDICTIVO DEL SISTEMA DE REFFRIGERACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS) DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA".
VALOR:	TREINTA Y UN MILLONES QUINCE MIL PESOS ($31.015.000) M/CTE
CONTRATISTA:	Cesar Eduardo Silva Serna.
NIT:	1010211626
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Puerto Carreño – Vichada.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de Diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO:	20 de Diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hata el 31 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$31.015.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$31.015.000
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al CONTRATISTA, en un solo pago final según recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas exigidas a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificación de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo

	al Registro Presupuestal derivado del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°4723 del 25 de mayo de 2023.


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
1. Realizar mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) de 3 aires acondicionados mini Split de 18.000 BTU marca mirage.	**UNIDAD ENFRIADORA:** Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos,limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior. **UNIDAD DE CONDENSADORAS:** Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU UBICADOS EN LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO CON PLACA SENA: 9531107439 – 9531107440 - 9531107438**  


	voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:** Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Carrera 10 N° 15- 41 Barrio la Primavera, Puerto Carreño Vichada PBX (578) 5654465 aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora.	 
2. Realizar Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora	**UNIDAD ENFRIADORA**: Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos, limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker,	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADOS DE 35.000 BTU PISO TECHO UBICADO EN COORDINACIÓN ACADÉMICA CON PLACA SENA: 95316781**

y manejadora) del aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung.	bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior, desinstalación de blower, remover carcasa para lavado interno y externo de la manejadora, bajar bandeja y realizar sellado de drenaje. **UNIDAD DE CONDENSADORAS**: Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACION**: Revisar	  


	carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora. **ELEMENTOS DE CONTROL**: verificación y ajuste de controles, garantizando su correcto funcionamiento.	
3. Realizar el Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini Split de 24.000 BTU marca LG.	**UNIDAD ENFRIADORA:** Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos,limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior. **UNIDAD DE CONDENSADORAS:** Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24.000 BTU UBICADOS EN EMPRENDIMIENTO Y SUBDIRECCIÓN CON PLACA SENA: 9531107436, 9531107437** 


	presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:** Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Carrera 10 N° 15- 41 Barrio la Primavera, Puerto Carreño Vichada PBX (578) 5654465 aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora.	


4. Realizar el Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	**UNIDAD ENFRIADORA:** Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos,limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior. **UNIDAD DE CONDENSADORAS:** Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24.000 BTU UBICADOS EN BIBLIOTECA CON PLACA SENA: 9531107437**  

	descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:** Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Carrera 10 N° 15- 41 Barrio la Primavera, Puerto Carreño Vichada PBX (578) 5654465 aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora.	 
5. Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado piso techo 35.000 (36.000) BTU marca Samsung	**UNIDAD ENFRIADORA**: Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos, limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior, desinstalación de blower,	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO DE 35.000 BTU UBICADOS EN OFICINA GRUPO ADMINISTRATIVO DE APOYO MIXTO CON PLACA SENA: 9531107433 - 9531107434.** 

	remover carcasa para lavado interno y externo de la manejadora, bajar bandeja y realizar sellado de drenaje. **UNIDAD DE CONDENSADORAS**: Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACION**: Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio,	   

	comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora. **ELEMENTOS DE CONTROL**: verificación y ajuste de controles, garantizando su correcto funcionamiento.	 
6. Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT	**UNIDAD ENFRIADORA**: Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos, limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior, desinstalación de blower y remover carcasa para lavado interno y externo de la manejadora. **UNIDAD DE CONDENSADORAS**: Lavado de partes, revisión de	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU UBICADOS:** **1 EQUIPO EN AMBIENTE 1** **1 EQUIPO EN AMBIENTE 2** **1 EQUIPO EN AULA LEGO** **1 EQUIPO EN TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **1 EQUIPO EN TALLER GESTIÓN DOCUMENTAL CON PLACA SENA: 95316782; 9531107441; 9531107435; 95316779; 95316780** 

	conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras, verificación de capacitores y ajuste de tornillerías en motor fang, carcasa externa de las condensadoras. **Nota:** la revisión de capacitores se realiza únicamente a los equipos que no son inverter. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACION**: Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del aislamiento, revisión de las	  


	válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora. **ELEMENTOS DE CONTROL**: verificación y ajuste de controles, garantizando su correcto funcionamiento.	 
7. Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	**UNIDAD ENFRIADORA:** Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos,limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior. **UNIDAD DE CONDENSADORAS:** Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas,	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU UBICADO EN LABORATORIO SENNOVA CON PLACA SENA: 9531107425.** 

	lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras. **COMPRESORES:** Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:** Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Carrera 10 N° 15- 41 Barrio la Primavera, Puerto Carreño Vichada PBX (578) 5654465 aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte	

	de manejadora y condensadora.	
8. Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo central de 11 ductos	**UNIDAD ENFRIADORA:** Toma de voltaje, amperaje y presiones, retiro de la tapa de los equipos,limpieza general de partes y tableros electrónicos, mantenimiento de contactos electromagnéticos, breaker, bomba de condensado, cambio y /o lubricación de rodamiento, mantenimiento de motores eléctricos, lavado de intercambiadores de calor, revisión de aislamiento térmico interior. • En el caso de los centrales limpiar rejillas de todos los centrales a realizar mantenimiento con registro fotográfico de inicio y finalización (antes y después), en el registro fotográfico debe ir la hora y fecha de la realización de la actividad. **UNIDAD DE CONDENSADORAS**: Lavado de partes, revisión de conexiones y partes eléctricas, lavado de partes mecánicas y ajuste general, probar operaciones de controles de alta y baja presión, ajuste y controles internos, mantenimiento interno de motor ventilador, lubricación de balineras.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 11 DUCTOS UBICADO EN EL AUDITORIO.**  


	COMPRESORES: Limpieza exterior, toma lectura de voltaje y corriente en las fases. **TOMA DE LECTURA DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA**: Verificar nivel de aceite, revisar elementos anti-vibradores, probar válvulas de succión y descarga, calibrar dispositivo del motor eléctrico y del compresor. **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN:** Revisar carga de refrigeración, comprobar hermeticidad, verificación de la existencia de humedad, comprobar operación de válvulas, chequear estado del aislamiento, revisión de las válvulas de paso y servicio, comprobar estado de soporte de manejadora y condensadora. **ELEMENTOS DE CONTROL:** Operación y calibración de termostatos, comprobar operación de las válvulas de expansión termostáticas, limpieza de contacto del termostato, verificación de controles.	


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.		
1	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado mini split Inverter de 18.000 BTU marca MIRAGE. Incluye (cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado eléctrico y de señales dentro de tubería EMT de ¾", corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe). Realizar traslado de 1 condensadoras desde placa de segundo piso hasta muro lateral derecho pasillo frente unidades sanitarias del primer piso bloque 1. Incluye soporte para condensadora, bandeja galvanizada y suministro de 1 control nuevo con baterías. Procedimiento: 1. realizar el traslado de las 1 condensadoras al sitio indicado por la entidad previa autorización por el supervisor del contrato. 2. Realizar la reorganización de cableado eléctrico y de señales (este debe estar en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista; tubería suministrada nueva por el proveedor) cumpliendo normativas aplicables; reorganización de tubería de desagüe y de condensación; se debe cortar la tubería y cableado sobrante y hacer entrega a la entidad; realizar el cambio de rubatex, cinta vinilo, realizar recarga de gas refrigerante; revisión y ajuste de bombas de condensación	**Ubicación: Agencia Pública de empleo.** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**   


	garantizando su óptimo funcionamiento. Incluye pasante de muro, resane y pintura. m Nota: la distancia desde las manejadoras hasta donde se debe reubicar las condensadoras es de 15m aproximadamente por cada equipo.	 
2	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung. incluye cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado eléctrico y de señales (este debe estar en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe), cambio de tubería de desagüe cuando se requiera; revisión y ajuste de bomba de condensación garantizando su óptimo funcionamiento. Al suministrar la tubería de desagüe esta debe ser previamente aprobada por el supervisor del contrato. Nota: distancia aproximada desde la manejadora hasta la condensadora: 6m.	**Ubicación: Coordinación académica.** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**  

		
3	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso Techo de 35.000 BTU marca LG. Incluye reorganización de tubería de condensación, cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado eléctrico y de señales en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables(tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, reorganización de tubería de desagüe, cambio de tubería de desagüe cuando se requiera y cambio de 1 protector de voltaje de 220V para el equipo con placa N° 9531107433, revisión y ajuste de las 2 bombas de condensación de los equipos. Nota: distancia aproximada desde la manejadora hasta la condensadora: 20m por equipo.	**Ubicación: Grupo administrativo de apoyo mixto** **Cantidad mantenimiento correctivo: 2 und.** 


		 
4	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. incluye cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado eléctrico y de señales señales en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables (tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe), cambio de tubería de desagüe cuando se requiera, Cambio de cableado de señal existente por cableado encauchetado 2x12. distancia aproximada: 8.20m desde la manejadora hasta la condensadora.	**Ubicación: Ambiente 1** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.** 


5	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. incluye cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado eléctrico y de señales en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables(tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe), cambio de tubería de desagüe cuando se requiera. Suministro de control con baterías, Cambio de cableado de señal existente por cableado encauchetado 2x12. distancia aproximada: 15m desde la manejadora hasta la condensadora.	**Ubicación: Ambiente 2** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**  
6	mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. Incluye suministro de control universal. (cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado dentro en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables (tubería suministrada por el proveedor)", corrección de fugas, recarga de gas	**Ubicación: Aula lego** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**

	refrigerante, ajuste de tubería de desagüe(corrección de fugas). Cambio de cableado de señal existente por cableado encauchetado 2x12, distancia aproximada: 18.99m desde la manejadora hasta la condensadora.	 

7	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. (cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado señales en tubería EMT 3/4” cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables (tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe (corrección de fugas). Distancia aproximada desde la manejadora a la condensadora: 10m	**Ubicación: taller 2** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**  

	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. (cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado señales en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables (tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, cambio de tubería de desagüe, distancia aproximada 15m) Distancia aproximada de tuberías desde la manejadora a la condensadora: 8m	**Ubicación: taller 1** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.**  

8	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU marca MIRAGE. (cambio de rubatex, cambio de cinta vinilo, organización de cableado señales en tubería EMT 3/4" cuando es a la vista, y en tubería IMC cuando no está a la vista, ajustándose a las normas aplicables (tubería suministrada por el proveedor), corrección de fugas, recarga de gas refrigerante, ajuste de tubería de desagüe)	**Ubicación: taller 2** **Cantidad mantenimiento correctivo: 1 und.** 

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
26/12/2023	**FECS-1**	**$31.015.000**	**$31.015.000**	**$0**	**100%**	**N/A**	**N/A**

Elaboró: Yenni Liseth Pidiache – homóloga de construccione

.Revisó: Fernando Barrero Caballero- supervisor de contrato

INFORME AREA AMBIENTAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia

Servicio Nacional de Aprendizaje

Puerto Carreño, Vichada

2023

INTRODUCCIÓN

Se realizo el contrato MC-VCD-025-2023 con el objeto contractual MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.

Este contrato tiene incidencia ambiental dado que en su desarrollo se presenta la generación de residuos ordinarios y residuos peligrosos RESPEL, los cuales son responsabilidad del contratista para su recolección, almacenamiento y disposición final.

De igual modo, el contrato genera el uso de gases de contaminación a la atmosfera los cuales deben reportarse al formulario de huella de carbono.

OBJETIVO

Presentar informe a la supervisión del contrato MC-VCD-025-2023 desde el componente ambiental.

DESARROLLO DEL CONTRATO

El contratista cumplió con el manejo integral de residuos solidos ordinarios y peligrosos, anexando evidencia fotográfica y certificado de disposición final.

El contratista desarrollo el contrato con todos los elementos de protección personal para la recarga de gases de efecto invernadero en los sistemas de refrigeración, además expidió el correcto documento informado la cantidad y uso de gases utilizado en el objeto del contrato para cumplir con el debido reporte del formulario huella de carbono.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Recolección de residuos



Disposicion final de residuos peligros



UNIVERSAL BODEGA SANTANDER CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE S.A.S NIT: 901.424.142-6				
Elaborado Por	Validado por	Aprobado por	Publicado	Versión
Asesor en Calidad	Comité de Calidad	Gerencia	19/07/2021	01

UNIVERSAL BODEGA SANTANDER CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE S.A.S.

CERTIFICA:

Que recibió por parte del señor **CESAR EDUARDO SILVA SERNA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.010.211.626 ,** Los **RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL CONTRATO No. C01.PCCNTR.5643901-DE-2023, MC-VCD-025-2023.** Garantizando el cumplimiento a cabalidad de la normatividad vigente en materia de residuos sólidos, transformación y aprovechamiento de Residuos Sólidos, como es enunciado en el decreto Único 1077 del 2015 y decreto 1713 del 2002 del ministerio de vivienda ciudad y territorio; también se da constancia de que cada una de las actividades desarrolladas están en concordancia con lo estipulado en el decreto Único 1076 del 2015 del ministerio de Ambiente, garantizando una adecuada gestión de los Residuos recibidos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Diciembre del 2023.

SONIA YORLEE MANTILLA GOMEZ
Gerente General Universal Bodega Santander
Centro de Acopio Integral para el reciclaje

Calle 19 No. 2 -29 Barrio Jorge Eliecer Gaitán
Email: soniagomezreciclaje26262@gmail.com
Cel. 3124397393

Cesar Eduardo Silva Serna
Ingeniero Civil

Puerto Carreño, 25-12-2023
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA

REFERENCIA: Contrato MC-VCD-025-2023

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.

Certifico que para el contrato de la referencia se utilizaron la siguiente cantidad de gases refrigerantes, así:

Descripción	Cantidad
Gas refrigerante R-22	12 kilogramos
Gas refrigerante R-410	3 kilogramos

Lo anterior fue utilizado para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo dentro del marco del contrato de la referencia.

CESAR EDUARDO SILVA SERNA
CC. 1.010.211.626
Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

CONCLUSIONES

- El contratista cumplio cabalmente las obligaciones específicas del componente ambiental presentes en el contrato.
- El contratista no quebranto ninguna normatividad ambiental en la ejecución de las actividades.

Atentamente,



ANDERSON ARRIETA LIZCANO
Dinamizador Ambiental y Energético

ACTA No.		
NOMBRE DE LA CHARLA O DE LA REUNIÓN: Inducción lineamientos de SST a trabajadores del contrato de mantenimiento de los aires del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia de la Regional Vichada.		
CIUDAD Y FECHA: Puerto Carreño/ 18-12-2023	**HORA INICIO:** 7:300AM	**HORA FIN:** 8:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE: HALL	**DIRECCIÓN GENERAL** / cra:10 n°15-71 Barrio Primavera**. REGIONAL:** Vichada **/ CENTRO:** Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia**.**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Saludo y presentación. **2.** Informar los lineamientos de seguridad y salud en trabajo a los operarios De mantenimiento de aires acondicionados del Centro de Formación.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Socializar los lineamientos de seguridad y salud en trabajo a los operarios del mantenimiento de aires acondicionados en el centro de Producción y transformación Agroindustrial de la Orinoquia.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. La profesional de seguridad y salud en el trabajo, Miriam Figueroa Parada se presenta y da la bienvenida a todos los presentes. 2. Se le socializa el plan de emergencia y cómo actuar en el momento presentarse una emergencia estando el centro de formación. Verificación de los elementos de protección personal según actividad relacionada en el correo que van a realizar. Recomendaciones generales en el uso y cuidado de los elementos protección personal.		

Recomendaciones generales en los cuidados para realizar trabajos en escaleras.

verificación de la planilla de seguridad social, pago de la ARL, y certificación de electricista, según relación emitida por correo electrónico de la empresa que solicita ingreso.

Se anexa: registro fotográfico y lista de asistencia.


2. Verificacion de EPPs







Verificación de pago de seguridad social- ARL.



aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14C 28 12	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3138498206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	355986580	94605877	E	2024/01/09	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	5384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |



aportes en línea

Planilla Integrada


SALARIO																		PENSION																		SALUD											
Fecha Inicio vac	Fecha Fin vac	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Días	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	APF Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																			$136,200							
																			$136,200							
																			$136,200							
					$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$429,334	1440% RIESGO		$68,100	$0		$0	$0	$0	$68,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	11	$429,334	4%	$17,100	
					$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$429,334	1440% RIESGO		$68,100	$0		$0	$0	$0	$68,100		NUEVA E.P.S.	11	$429,334	4%	$17,100	

SALARIO																		PENSION																		SALUD											
Fecha Inicio vac	Fecha Fin vac	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Días	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	APF Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																			$42,000							
																			$42,000							
																			$42,000							
					$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$192,334	1440% RIESGO		$31,000	$0		$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$192,334	4%	$7,800	
					$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$192,334	1440% RIESGO		$31,000	$0		$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$192,334	4%	$7,800	
																			$186,200							$46,800

Página 2 de 4

2023/12/22 02:49 p.m.

Lista de asistencia de la charla.



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- _____ DEL DÍA 18 DEL MES DE DIC. DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Inducción operarios del contrato mantenimiento de cdres

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL
1	Jefferson Cruz	1127389723		operarios mantenimiento de cdres			Jeffersoncruzf 210997@hmail.com	3214186092	Si	Jefferson Cruz
2	Arnoldo Rojas	28 41275					giantovar32@ hotmail.com	3138755050	Si	Arnoldo Rojas
3	Luis Fernando Perez	1127387312					LuisFerPerez2017@ @hmail.com	3123255316	Si	Luis Fernando P
4	Mfloresfquero	309397353		✓		SST.	Mfloresfquero @hotmail.com	3103430095	✓	Mfloresfquero

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Los operarios Jefferson Cruz, Arnoldo Rojas y Luis Fernando Rojas, les queda clara las recomendaciones del área de SST, y no presentan inquietudes al respecto.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14C 28 12	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3138498206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	355986580	9460587977	E	2024/01/09	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: CONTRATO 021 (2 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CONTRATO 021(2 Afiliados)																																								
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA(2 Afiliados)																																								
1	CC	1127396324	CONTRERAS BENAVIDES STEDWARDS JOSE	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/28																													
2	CC	1127389970	MONTES FONSECA JEFERSON DALADIER	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/28																													

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: CONTRATO 025 (2 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CONTRATO 025(2 Afiliados)																																								
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA(2 Afiliados)																																								
3	CC	1127389728	CRUZ FERREIRA JEFFERSON	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/22																													
4	CC	1127387312	PEREZ ZAPATA LUIS FERNANDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/22																													

Total **Afiliados(4)**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$136,200						$34,200	
																				$136,200						$34,200	
																				$136,200						$34,200	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$425,334	16%	SIN RIESGO	$68,100	$0	$0	$0	$0	$0	$68,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	11	$425,334	4%	$17,100	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$425,334	16%	SIN RIESGO	$68,100	$0	$0	$0	$0	$0	$68,100		NUEVA E.P.S.	11	$425,334	4%	$17,100	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$62,000						$15,600	
																				$62,000						$15,600	
																				$62,000						$15,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$193,334	16%	SIN RIESGO	$31,000	$0	$0	$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$193,334	4%	$7,800	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$193,334	16%	SIN RIESGO	$31,000	$0	$0	$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$193,334	4%	$7,800	
																				$198,200						$49,800	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$17,100		COMCAJA	11	$425,334	4%	$17,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$425,334	6.96%	5	$29,700	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$17,100		COMCAJA	11	$425,334	4%	$17,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$425,334	6.96%	5	$29,700	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$7,800		COMCAJA	5	$193,334	4%	$7,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$193,334	6.96%	5	$13,500	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$7,800		COMCAJA	5	$193,334	4%	$7,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$193,334	6.96%	5	$13,500	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$49,800						$49,800						$86,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14C 28 12	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3138498206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	355986580	9460587977	E	2024/01/09	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$384,200


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$198,200	$0	$0	$198,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$198,200	$0	$0	$198,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$86,400	$0	$0	$86,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$86,400	$0	$0	$86,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$49,800	$0	$0	$49,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	$49,800	$0	$0	$49,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$49,800	$0	$0	$49,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,100	$0	$0	$17,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$32,700	$0	$0	$32,700
TOTAL				**4**	**$384,200**	**$0**	**$0**	**$384,200**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:







SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	26/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO
COD REGIONAL:	99	REGIONAL	VICHADA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA		
COD CENTRO DE COSTO:	953110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	20/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-14-0-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CESAR EDUARDO SILVA SERNA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1010211626		
VALOR TOTAL:	$ 31.015.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023		


OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O PREDICTIVO DEL SISTEMA DE REFFRIGERACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS) DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA"

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES



FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	FERNANDO BARRERO CABALLERO
N° DE IDENTIFICACIÓN	19.347.379
CORREO INSTITUCIONAL	<fbarreroc@sena.edu.co>
CARGO	SUBDIRECTO (E).
N° DE CONTACTO	311 2488841

CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA

INTRODUCCIÓN

El SENA Regional Vichada por medio de su oficina de grupo apoyo mixto como agente supervisor en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo y en el proceso de dar cumplimiento a las necesidades y objetivos que ayuden a realizar mantenimiento a la infraestructura institucional, se viabilizó y tramitó el proceso cuyo resultado es la adjudicación a CESAR EDUARDO SILVA SERNA, para ejecutar el contrato CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA”.

En este informe final hace referencia al desarrollo del contrato de mantenimiento cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA, donde se encuentra el avance físico y financiero del mismo. En este periodo se relaciona el avance acumulado porcentualmente y financieramente.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

La zona de ejecución de las actividades de los elementos estuvo ubicada en varios ambientes del SENA Regional Vichada, en la zona urbana del Municipio de Puerto Carreño. Los elementos y/o mantenimientos realizados fueron los siguientes:


CAPÍTULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1		**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS**		
	1,1	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	3	UND
	1,2	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung.	1	UND
	1,3	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini Split de 24.000 BTU marca LG.	2	UND
	1,4	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	2	UND
	1,5	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado piso techo 35.000 (36.000) BTU marca Samsung.	2	UND
	1,6	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT	5	UND
	1,7	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	1	UND

	1,8	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo central de 11 ductos	1	UND
2		**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS**		
	2,1	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado mini split Inverter de 18.000 BTU marca MIRAGE.	1	UND
	2,2	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung	1	UND
	2,3	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso Techo de 35.000 BTU marca LG.	2	UND
	2,4	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	2	UND
	2,5	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	1	UND
	2,6	mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	1	UND
	2,7	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca	1	UND
	2,8	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	1	UND
	2,9	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU marca MIRAGE.	1	UND

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Este contrato se ejecutó en el municipio del casco urbano de Puerto Carreño, Vichada. Especificamente en el SENA Regional Vichada.

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO



SENA REGIONAL VICHADA, MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

CONTRATO: CO1.PCCNTR.5643901 DE 2023 MC-VCD-025-2023

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA"

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE 2023

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de Diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 de Diciembre de 2023

VALOR DEL CONTRATO: $ 31.015.000,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada, específicamente en el SENA Regional Vichada.

CONTRATISTA: CESAR EDUARDO SILVA SERNA

ENTIDAD CONTRATANTE: SENA REGIONAL VICHADA

INFORMACION LEGAL

La información sobre las pólizas del contrato, es la siguiente:

POLIZAS

AMPARO	% Y VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	**$ 3.101.500,00**	**14/12/23**	**30/04/24**
Calidad del bien o servicio	**$ 3.101.500,00**	**14/12/23**	**30/04/24**
Pago de Salarios, prestaciones sociales	**$ 1.550.750,00**	**14/12/23**	**31/12/26**

AVANCE DE ENTREGA

Corte con fecha del 25 de diciembre del 2023

Descripción	Programado	Ejecutado
Acumulado	100%	100%

AVANCE EN EL TIEMPO

Hasta la fecha del presente informe, periodo del 20 de diciembre del 2023 al 25 de diciembre del 2023, el balance en tiempo es el siguiente:

Tiempo transcurrido desde la fecha del acta de inicio = cinco (05) dias
Tiempo del plazo del contrato = Quince (15) dias

AVANCE FINANCIERO

El valor del contrato de mantenimiento es de TREINTA Y UN MILLONES QUINCE MIL PESOS MTE ($31.015.000,00).

ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

En el desarrollo de la entrega de los elementos que comprende el contrato no ofrece aspectos técnicos relevantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE Ambiente: Agencia Pública de Empleo (APE)	3	UND









ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung.	1	UND







Ambiente: Coordinación Académica

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini Split de 24.000 BTU marca LG. Ambiente: Subdirección	2	UND







Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,4	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.00 0 BTU marca MIRAGE	2	UND






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado piso techo 35.000 (36.000) BTU marca Samsung.	2	UND






Ambiente: Apoyo Mixto

Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,6	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT	5	UND








Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com











Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,7	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado mini split de 18.000 BTU marca MIRAGE	1	UND









Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1,8	Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico y sistema mecánico (condensadora y manejadora) del aire acondicionado tipo central de 11 ductos	1	UND







Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado mini split Inverter de 18.000 BTU marca MIRAGE. (Ambiente: APE)	1	UND









Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,2	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso techo de 35.000 BTU marca Samsung (Ambiente: Coordinacion.	1	UND









Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,3	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado piso Techo de 35.000 BTU marca LG. (Ambiente: Apoyo mixto)	2	UND








Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,4	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	2	UND







Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,5	Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. (Ambiente 2)	1	UND







Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,6	mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU marca STAR LIGHT.	1	UND





Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,7	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca (Ambiente: Taller Gestión Administrativa Taller 2)	1	UND









Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,8	mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo CASSETTE de 60.000 BTU marca STAR LIGHT. (Ambiente: Taller Gestión Administrativa Taller 1)	1	UND







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2,9	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU marca MIRAGE.	1	UND







SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Entrega de los elementos de protección personal






Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

AMBIENTAL

Recolección de residuos







Disposicion final de residuos peligros



NOTA: En la ejecución del contrato MC-VCD-025-2023 se utilizaron gases refrigerantes tipo R-410 y R-22, 14kg y 6kg respectivamente.

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14C 28 12	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3138498206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	355986580	9460587977	E	2024/01/09	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$384,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: CONTRATO 021 (2 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CONTRATO 021(2 Afiliados)																																								
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA(2 Afiliados)																																								
1	CC	1127396324	CONTRERAS BENAVIDES STEDWARDS JOSE	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/28																													
2	CC	1127389970	MONTES FONSECA JEFERSON DALADIER	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/28																													

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: CONTRATO 025 (2 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CONTRATO 025(2 Afiliados)																																								
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA(2 Afiliados)																																								
3	CC	1127389728	CRUZ FERREIRA JEFFERSON	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/22																													
4	CC	1127387312	PEREZ ZAPATA LUIS FERNANDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/18	X	2023/12/22																													

Total **Afiliados(4)**

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$136,200						$34,200	
																				$136,200						$34,200	
																				$136,200						$34,200	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$425,334	16%	SIN RIESGO	$68,100	$0	$0	$0	$0	$0	$68,100		NUEVA EPS MOVILIDAD	11	$425,334	4%	$17,100	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$425,334	16%	SIN RIESGO	$68,100	$0	$0	$0	$0	$0	$68,100		NUEVA E.P.S.	11	$425,334	4%	$17,100	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$62,000						$15,600	
																				$62,000						$15,600	
																				$62,000						$15,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$193,334	16%	SIN RIESGO	$31,000	$0	$0	$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$193,334	4%	$7,800	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$193,334	16%	SIN RIESGO	$31,000	$0	$0	$0	$0	$0	$31,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	5	$193,334	4%	$7,800	
																				$198,200						$49,800	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
	$34,200						$34,200						$59,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$17,100		COMCAJA	11	$425,334	4%	$17,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$425,334	6.96%	5	$29,700	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$17,100		COMCAJA	11	$425,334	4%	$17,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$425,334	6.96%	5	$29,700	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
	$15,600						$15,600						$27,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$7,800		COMCAJA	5	$193,334	4%	$7,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$193,334	6.96%	5	$13,500	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$7,800		COMCAJA	5	$193,334	4%	$7,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$193,334	6.96%	5	$13,500	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$49,800						$49,800						$86,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14C 28 12	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3138498206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	355986580	9460587977	E	2024/01/09	2023/12/22	BANCOLOMBIA	0	$384,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$198,200	$0	$0	$198,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$198,200	$0	$0	$198,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$86,400	$0	$0	$86,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$86,400	$0	$0	$86,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$49,800	$0	$0	$49,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	$49,800	$0	$0	$49,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$49,800	$0	$0	$49,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,100	$0	$0	$17,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$32,700	$0	$0	$32,700
TOTAL				**4**	**$384,200**	**$0**	**$0**	**$384,200**

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: CESAR EDUARDO SILVA SERNA

Nro. de recibo: 9460587977

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460587977

Identificación del contribuyente: 200.25.254.206

Concepto: CC

Razón Social: 1010211626

Fecha y hora de la transacción: Viernes 22 de Diciembre de 2023 02:10:46 PM

Nro. de comprobante: 0000067122

Valor pagado: $ 384,200.00

Producto: *******4521

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14C 28-12 BRR CASTILLO REAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	4978821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	300233801	9459485782	I	2023/12/07	2023/11/27	BANCOLOMBIA	0	$909,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$2,940,000	$71,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$2,940,000	$71,700		$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$2,940,000	$71,700		$0	$0
1	CC	1010211626	SILVA CESAR	230301	30	$2,940,000	$470,400	EPS037	30	$2,940,000	$367,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,940,000	$71,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$2,940,000	$71,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14C 28-12 BRR CASTILLO REAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	4978821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	300233801	9459485782	I	2023/12/07	2023/11/27	BANCOLOMBIA	0	$909,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$470,400	$0	$0	$470,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$470,400	$0	$0	$470,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,700	$0	$0	$71,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,700	$0	$0	$71,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$367,500	$0	$0	$367,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$367,500	$0	$0	$367,500
TOTAL				1	$909,600	$0	$0	$909,600

Gmail

Cesar Silva <cesar11silvaserna@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 300233801 ✅

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 27 de noviembre de 2023, 10:48 a.m.
Para: cesar11silvaserna@gmail.com



¡Hola, CESAR EDUARDO SILVA SERNA!

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 300233801
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459485782
Valor de la Transacción: $ 909.600
Fecha de Transacción: 27/11/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14C 28-12 BRR CASTILLO REAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	4978821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	316018407	9459951775	I	2024/01/09	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$694,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,244,000	$359,100			$2,244,000	$280,500			$0	$0			$2,244,000	$54,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,244,000	$359,100			$2,244,000	$280,500			$0	$0			$2,244,000	$54,700		$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)					$2,244,000	$359,100			$2,244,000	$280,500			$0	$0			$2,244,000	$54,700		$0	$0
1	CC	1010211626	SILVA CESAR	230301	30	$2,244,000	$359,100	EPS037	30	$2,244,000	$280,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,244,000	$54,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,244,000	$359,100			$2,244,000	$280,500			$0	$0			$2,244,000	$54,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010211626		SILVA SERNA CESAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14C 28-12 BRR CASTILLO REAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	4978821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	316018407	9459951775	I	2024/01/09	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$694,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$359,100	$0	$0	$359,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$359,100	$0	$0	$359,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,700	$0	$0	$54,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$54,700	$0	$0	$54,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,500	$0	$0	$280,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$280,500	$0	$0	$280,500
TOTAL				1	$694,300	$0	$0	$694,300

Gmail

Cesar Silva <cesar11silvaserna@gmail.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

2 mensajes

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com> 4 de diciembre de 2023, 11:22 a.m.
Para: cesar11silvaserna@gmail.com

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: CESAR EDUARDO SILVA SERNA

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9459951775

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459951775

Identificación del contribuyente: 138.84.40.162

Concepto: CC

Razón Social: 1010211626

Fecha y hora de la transacción: Lunes 4 de Diciembre de 2023 11:22:15 AM

Nro. de comprobante: 0000054014

Valor pagado: $ 694,300.00

Producto: *******4521

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340

CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL PERSONAL

Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/12/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1010211626	**Cédula Usuario:**	CC 1010211626
Nombre:	CESAR EDUARDO SILVA SERNA				
Dirección:	CLL 14C 28 12				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	cesar11silvaserna@gmail.com				
Teléfono:	3105797433		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISENO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISENO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1010211626	CESAR EDUARDO SILVA SERNA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	11	21/12/2023	CC 1127389970	MONTES FONSECA JEFERSON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B5F107D1D290CACE931E5D1A62955388 Certificado impreso el día 12/20/2023 11:16:11 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JEFERSON DALAIDER
MONTES FONSECA
1127389970

CESAR EDUARDO SILVA SERNA
1010211626

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/12/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1010211626	**Cédula Usuario:**	CC 1010211626
Nombre:	CESAR EDUARDO SILVA SERNA				
Dirección:	CLL 14C 28 12				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	cesar11silvaserna@gmail.com				
Teléfono:	3105797433		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISENO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISENO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1010211626	CESAR EDUARDO SILVA SERNA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	13	21/12/2023	CC 1127387312	PEREZ ZAPATA LUIS	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B5F107D1D290CACE931E5D1A62955388 Certificado impreso el día 12/20/2023 11:47:13 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LUIS FERNANDO
PEREZ ZAPATA
1127387312

CESAR EDUARDO SILVA SERNA
1010211626

Este carné es personal e intransferible.

CERTIFICADO AMBIENTAL – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

UNIVERSAL BODEGA SANTANDER CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL PARA EL RECICLAJE S.A.S.

CERTIFICA:

Que recibió por parte del señor **CESAR EDUARDO SILVA SERNA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.010.211.626 ,** Los **RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL CONTRATO No. C01.PCCNTR.5643901-DE-2023, MC-VCD-025-2023.** Garantizando el cumplimiento a cabalidad de la normatividad vigente en materia de residuos sólidos, transformación y aprovechamiento de Residuos Sólidos, como es enunciado en el decreto Único 1077 del 2015 y decreto 1713 del 2002 del ministerio de vivienda ciudad y territorio; también se da constancia de que cada una de las actividades desarrolladas están en concordancia con lo estipulado en el decreto Único 1076 del 2015 del ministerio de Ambiente, garantizando una adecuada gestión de los Residuos recibidos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Diciembre del 2023.

SONIA YORLEE MANTILLA GÓMEZ
Gerente General Universal Bodega Santander
Centro de Acopio Integral para el reciclaje

HOJA DE VIDA EQUIPOS

Calle 14c N° 28-12 Barrio Castillo Real
Puerto Carreño-Vichada
Tel. 3105797433
Email: cesar11silvaserna@gmail.com

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	Preventivo **X** Correctivo ☐		
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	Agencia Publica de Empleo	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☐
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	22/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 60.000 BTU STAR LIGHT		N° INVENTARIO	Ubicación		
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☑	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS			Codigo: CESS-01-001	
				Versión: 01	
Fecha	23/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 60.000 BTU STAR LIGHT		N° INVENTARIO	Ubicación		
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☑	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	si	cambio rubatex	si
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel Ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	Preventivo-Correctivo ☑		
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	Agencia Publica de Empleo	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☐
OTRO:	traslado de equipo de la agencia publica de empleo a oficina de talento humano		

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	no	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	no	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	si	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	Agencia Publica de Empleo	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 24.000 BTU LG		N° INVENTARIO	Ubicación	emprendimiento- subdireccion	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	


Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	22/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 36.000 BTU sansung		N° INVENTARIO	Ubicación	grupo apoyo mixto	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☑			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☑	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:	reparacion de bomba		

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	no	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	no	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	si	cambio de cableado	si



Firma del rep legal

Miguel Angel ladino

Firma del Operario

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 24.000 BTU LG		N° INVENTARIO	Ubicación	Emprendimiento-subdireccion	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	bibilioteca	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:	cambio de bomba		

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	22/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 36.000 BTU sansung		N° INVENTARIO	Ubicación	apoyo mixto	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☑	Aire Central ☑	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	no	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	no	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel Ladino **Firma del operario**

		FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	25/12/2023	MANTENIMIENTO		**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 60.000 BTU STAR LIGHT		N° INVENTARIO		Ubicación		
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑	NO ☐			
PROVEEDOR				CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez			
TIPO DE EQUIPO A REVISAR						
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☑	Ctral. Desnudo ☐	
TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS						
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑			
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐			
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑			
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑			
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑			
OTRO:						
TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐						
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no			
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si			
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si			
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si			
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si			
Firma del rep legal		Miguel Angel ladino **Firma del Operario**				

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	25/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	auditorio	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR

Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☑	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS

Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☑
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐

recuperacion de refrigerante		combio unidad compresor	
correccion de fuga		cambio de tuberia EMT	
cambio de filtro		cambio rubatex	
carga refrigerante		cambio cinta vinilo	
regulador de voltaje		cambio de cableado	

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma Operario**

		FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO		**Preventivo X Correctivo**		
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO		Ubicación	biblioteca	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐				
PROVEEDOR				CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez			
TIPO DE EQUIPO A REVISAR						
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐	
TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS						
Lavado de Panel Condensador	☑		Inspección de Bomba	☑		
Limpieza de Control Eléctrico	☑		Limpieza de Rejillas	☐		
Inspección de Transmisión	☐		Lavado de Filtros de Aire	☑		
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑		Inspección de Carga Refrigerante	☑		
Lubricación de Rodamientos	☑		Lavado de Panel de Evaporación	☑		
OTRO:						
TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐						
recuperacion de refrigerante			combio unidad compresor			
correccion de fuga			cambio de tuberia EMT			
cambio de filtro			cambio rubatex			
carga refrigerante			cambio cinta vinilo			
regulador de voltaje			cambio de cableado			
Firma del rep legal			Miguel Angel ladino **Firma del Operario**			

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	21/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 35.000 BTU Samsung		N° INVENTARIO	Ubicación	coordinacion academica	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☑	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	si
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	25/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 18.000 BTU MIRAGE		N° INVENTARIO	Ubicación	Sennova	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☑	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	no	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	no	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	**Firma del Operario**

		FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	25/12/2023	MANTENIMIENTO		**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 60.000 BTU STAR LIGHT		N° INVENTARIO		Ubicación		
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑	NO ☐			
PROVEEDOR				CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez			
TIPO DE EQUIPO A REVISAR						
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☑	Ctral. Desnudo ☐	
TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS						
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑			
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐			
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑			
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑			
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑			
OTRO:						
TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐						
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no			
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si			
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si			
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si			
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si			

Firma del rep legal

Miguel Angel ladino

Firma del Operario

	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				Codigo: CESS-01-001 Versión: 01
Fecha	25/12/2023	MANTENIMIENTO	**Preventivo X**	**Correctivo X**	
SERIAL: 60.000 BTU STAR LIGHT		N° INVENTARIO	Ubicación		
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☑ NO ☐			
PROVEEDOR			CONTACTO		
Técnico: Miguel angel Ladino			Técnico de Auxiliar: Angelo Hernandez		

TIPO DE EQUIPO A REVISAR					
Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☐	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☑	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS PREVENTIVOS			
Lavado de Panel Condensador	☑	Inspección de Bomba	☑
Limpieza de Control Eléctrico	☑	Limpieza de Rejillas	☐
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☑
Limpieza de Bandeja Drenaje	☑	Inspección de Carga Refrigerante	☑
Lubricación de Rodamientos	☑	Lavado de Panel de Evaporación	☑
OTRO:			

TRABAJOS REALIZADOS CORRECTIVOS ☐ ☐			
recuperacion de refrigerante	si	combio unidad compresor	no
correccion de fuga	si	cambio de tuberia EMT	si
cambio de filtro	no	cambio rubatex	si
carga refrigerante	si	cambio cinta vinilo	si
regulador de voltaje	no	cambio de cableado	si

Firma del rep legal	Miguel Angel ladino **Firma del Operario**