DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA

ÁREA DE RADIOLOGÍA

REF.000-509	FECHA. 28 NOVIEMBRE 2023		
CENTRO CLINICO VETERINARIO	VET MALU MASCOTAS	MÉDICO VETERINARIO	DR.
NOMBRE DEL PACIENTE: 288-23	PESO: KG	SEXO: MACHO	EDAD: 5 AÑOS
ESPECIE: CANINO	RAZA: C. PITBULL	PROPIETARIO: UBA	

INFORME RADIOLOGICO


HISTORIA CLÍNICA (ANTECEDENTE):

Paciente canino con reporte de trauma a causa de una pelea con otro canino.

PROYECCIONES RADIOGRAFICAS:

PROYECCION LATERO MEDIAL DE MIEMBRO ANTERIOR DERECHO Y VENTRO DORSAL DE TORAX.





* El estudio radiográfico es un método diagnóstico que evidencia el estado del paciente en el momento del examen. El presente reporte está sujeto al estado de las estructuras evaluadas únicamente al momento de la toma radiográfica y no horas, días, meses o años después.

*La interpretación del resultado de este estudio corresponde única y exclusivamente al médico veterinario tratante.

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS:

Se presenta estudio radiográfico en proyección medio lateral de miembro anterior derecho y ventral de tórax donde se evidencia:

La articulación de hombro (cabeza del húmero y tubérculo mayor del húmero), se aprecia conservado, con arquitectura y contorno definido.

Se evidencia patrón de fractura transversa del tercio distal del húmero con desplazamiento, sugestivo de afectación de la articulación del codo.

Cubito y radio con morfología, densidad se aprecian conservados y contornos definidos.

Se aprecian las vértebras torácicas (T1 -T13), con morfología conservada, determinándose la densidad ósea como adecuada. El intervalo intervertebral está dentro del rango aceptado. Los tejidos blandos prevertebrales visualizados y los ápices pulmonares están dentro de los límites de normalidad.

La silueta cardiaca presenta un contorno definido de carácter cónico. Mediastino en plano medio de espesor y contornos definidos. La bóveda diafragmática permite evidenciar los pilares con superficie lisa y bien definida. La caja costal conformada por los cuerpos vertebrales torácicos y las costillas presentan patrones conservados.

A nivel abdominal de se aprecia patrón radio denso de gas en estomago sugestivo posible torsión gástrica.

Nota: Paciente de manejo bajo sedación.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Patrón de fractura transversa del tercio distal del húmero con desplazamiento, sugestivo de afectación de la articulación del codo.

Patrón radio denso de gas en estomago sugestivo posible torsión gástrica.

RECOMENDACIONES:

Valoración por especialista en ortopedia y ecografía abdominal. Correlacionar con signos del paciente, manejo de dolor y establecer tratamiento según criterio del médico tratante.

Gennyffer Mayerly Rincón
MÉDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA
TP 35589