DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9c541f2f051b60c8e066221cdb46f33550269775394d52e956efc233196efadd1079147e1529bc8d7db813914d49248

Número de Factura: ADE-4
Fecha de Emisión: 25/12/2023
Fecha de Vencimiento: 27/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nombre Comercial: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Nit del Emisor: 826003061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 13 8 37
Teléfono / Móvil: 3118480390
Correo: ignacioplazas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TIBASOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855361
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tibasosa
Dirección: CR 10 N 3 35 ED MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 3208919132
Correo: sehacienda@tibasosa-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	452566000	Mantenimiento remodelación y adecuación de infraestructuras	NIU	1,00	$ 128.273.545,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.273.545,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO Y REHBILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE T IBASOSA BOYACA.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-25 11:16:47
Documento generado el: 2023-12-25 11:16:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			128.273.545,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			128.273.545,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			128.273.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	128.273.545,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061749111 Rango desde: 3 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-12-12

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000000334	9456928695	E	2023/10/13	2023/10/13	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE 1 (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: SEDE 1 (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	9529394	PLAZAS IGNACIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total		**Afiliados(1)**																			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000000334	9456928695	E	2023/10/13	2023/10/13	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

2023/10/24 01:50 PM

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

PERIODO DEL INFORME		SUPEVISOR	
Fecha de Iniciación	Fecha de corte	Nombre	CARGO
17-10-2023	05-12-2023	YEISSON STIVEN NEIRA CABRA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATISTA	ADESOC		NIT.	826003061-1		
INTERVENTOR	N.A.					
No DEL CONTRATO	No. C-MT-SA-M-021-2023					
FECHA DE INICIO	17-10-2023	SUSPENSIÓN	SI		NO	X
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.	FECHA DE REINICIO:	N.A.			
FECHA DE LIQUIDACIÓN						
DURACIÓN INICIAL:	50 DIAS CALENDARIO	TIEMPO ADICIONAL:	SI		NO	X
ADICIONAL EN TIEMPO:	N.A.					
VALOR CONTRATO:	$ 87´254.955,50	VALOR ADICIONAL:	41´018.589,80			
VALOR PRESENTE ACTA	128´237.545,00					
INFORME FINAL	X	PARCIAL:	ACUMULADO: $ 128´237.545,00			
TIEMPO TRANSCURRIDO	50 DIAS CALENDARIO					

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN BÁSICA 10
   2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 10
   2.2 ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 11
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 19
3.1 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL 20
3.2 CONTROL TÉCNICO 22
3.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 34

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato en mención como requisito exigido por el municipio para la liquidación del contrato.

Dentro de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto contractual, ADESOC ha realizado: **1.1. DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA:** Se procede a la demolición de la edificación donde se encuentra ubicada la antigua batería de baños que se encontraba en deterioro y se reemplazó con una nueva batería de acuerdo a la necesidad actual con servicio para discapacitados cumpliendo con los requisitos según normas. **1.2 DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS:** Se procede a desmontar las puertas y ventanas de la edificación a intervenir, estos elementos fueron recogidos por la administración para darles la respectiva baja. **2.0.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO):** Se realiza la excavación, inicialmente para explanar el sitio donde se construirá la nueva batería de baños y luego la excavación correspondiente a cimentación de la misma construcción, también se realiza la excavación para la instalación del tanque séptico. **2.2 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.:** Con el fin de lograr una superficie firme y adecuada para construir se mejora el terreno con material de recebo clasificado tanto en el área donde se construirá la batería de baños como en el área de la rampa; se utiliza plancha vibradora para lograr una mejor superficie afirmada. || **2.3 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 MTS. 14 MPa (2000 PSI):** Se realiza la aplicación del concreto pobre para solado en las áreas donde se construirán las vigas de cimentación de la batería de baños nueva, en el área de la rampa y en el acceso donde se colocaran los bordillos de concreto. **2.4 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR:** luego de nivelar el terreno y extender el solado y el acero de refuerzo se procede a fundir las vigas de cimentación en concreto según especificaciones técnicas del contrato. **2.5. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa:** se procede a instalar el acero de refuerzo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se utiliza acero No. 4 en cuatro hilos y acero No. 3 para los estribos. **2.6. PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4":** se inicia a construir la red de desagüe en tubería PVC, sanitaria de 2",3" y 4" según el diseño. **2.7. CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO:** continuamos con la construcción de cajas de inspección en

ladrillo tolete común, ubicadas en los sitios estratégicos según diseño sanitario. **2.8. PUNTO HIDRAULICO 1/2":** se realiza la instalación de la red hidráulica utilizando tubería PVC. De ½" Rde. 9, utilizando limpiador y pegante especial para dicha tubería . **2.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4":** se instala la tubería PVC de 4" para comunicar las cajas de inspección y dirigir la acometida al colector final (pozo séptico). **3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=10 CM:** construida la columna de apoyo se procede a armar y fundir la placa de tanque utilizando acero No, 4 para el refuerzo y concreto según especificación técnica. **3.2 VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI):** continuamos armando formaleta para fundir las vigas aéreas ubicadas en la batería de baños nueva utilizando el concreto según especificaciones del contrato. **3.3. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa.:**para continuar con esta actividad se utiliza acero de refuerzo No. 4 y estribos en acero No. 3, tanto para vigas como para columnas según especificaciones del contrato. **3.4. COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA MADERA:** instalado el acero de refuerzo se procede a armar formaleta en madera para columnas según altura utilizando concreto de 21 MPa. Tal como se solicita en el contrato. **4.1. PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI. :**aplicado el material de recebo compactado se procede a fundir la placa de piso con espesor de 0.10 mts. En concreto de 2500 psi, en la batería de baños y zona de labores. **4.2. "MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)":** para las áreas donde se instala el concreto de piso incluida la rapa se coloca malla electro soldada para evitar fisuras en la superficie. **4.3 ALISTADO ENDURECIDO 4CM:** instalamos el mortero endurecido para dar las pendientes necesarias en los pisos y darles manejo a las aguas de lavado. **4.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (BAÑO.:** procedemos en esta actividad a instalar el enchape en las zonas húmedas, batería de baños y baño interno utilizando el material solicitado según especificaciones del contrato. **4.5 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI).:** lista la superficie pedientada según norma de la rampa se procede a aplicar el concreto estriado según especificaciones del contrato. **4.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM:** continuamos con la instalación de la tableta de gres utilizando mortero de pega y dejando listas las zonas de circulación. **5.1. SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.:** se construye e instala la carpintería metálica, ventanas en lamina cal. 18 pintadas con anticorrosivo, elaboradas según diseño, según su tamaño tienen puertas con bisagra para permitir la ventilación. **5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO.:** las puertas son elaboradas en lamina calibre 18 siguiendo las sugerencias de diseño de la administración y pintadas con anticorrosivo. **5.3 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICAPARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN**

DISEÑO": la cubierta se instala sobre estructura metálica calibre 16, se trata de tubo rectangular de 3-1 ½ pulgadas instaladas según distanciamiento establecido por fabricante de cubierta los cuales van pintados con anticorrosivo. **6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10:** no se ejecutó por cambio de material. **7.1 MURO TOLETE COMUN E= 0.10 M:** se inicia con la mampostería en ladrillo tolete común pegado con mortero de pega según especificaciones del contrato.**7.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4:** terminada la mampostería se procede a aplicar pañete con mortero 1:3 según especificaciones del contrato.**7.3 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS:** terminado el pañete se procede a pintar las superficies con vinilo tipo II según especificaciones, también se aplica vinilo en los muros existentes luego de ser previamente resanados y lijados.**7.4 CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO):** continuando con la rehabilitación de la batería de baño se instala el cielo raso en lamina de PVC de 9mm con estructura en perfilería de acero galvanizado dándole acabado en dichos espacios. **7.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20*20 (BAÑOS):** se procede a instalar el enchape de pared con porcelana corona según especificaciones hasta la altura determinada por el contratante.**8.1 RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO Y CTO DE TOMAS:** se procede a instalar la red subterránea de alumbrado en alambre rencauchutado entubado en PVC de media pulgada.**8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMAS A 110 V:** se realizan los cambios de los tomas en mal estado del salón general utilizando elementos certificados según especificaciones. **8.3 SALIDA A 110 V PARA ILUMINACIÓN:** continuamos con las instalaciones eléctricas instalando la salida para lampara no incluye el interruptor, utilizando elementos y material certificado. **8.4 Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo sin luz piloto, en tubería pvc por techo y/o muro, incluye implemento, tubería, caja y alambre.:** procedemos a instalar los interruptores utilizando material certificado según especificaciones del contrato.**8.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W:** continuamos con la instalación de elementos eléctricos colocando las lámparas led de 18 w. utilizando materiales certificados y garantizados. **9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO GRIFERIA E INCRUSTACIONES:** iniciamos la instalación de aparatos sanitarios utilizando sanitarios con tanque de bajo consumo de agua, en lo posible de marcas reconocidas con el fin de poder encontrar repuestos en caso de una avería. **9.2 ESPEJO 4 MM SIN BICEL:** instalamos la lamina de espejo en vidrio de 4 mm. ubicado en la sección de lavamanos el cual se asegura con silicona.

9.3 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E= 0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI): iniciamos las obras exteriores construyendo tramos de anden en el acceso de la batería de baños y en la parte posterior del salón principal, se construyen en concreto de 17.5 MPa. Y un espesor de 0.10 mts,

según especificaciones.**9.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS:** instalamos el tanque elevado sobre la placa de concreto con sus accesorios debidamente probados.**9.5 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO:** instalamos la cerradura doble cilindro en la puerta de acceso con el fin de darle seguridad al espacio.**9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA:** con el fin de brindar seguridad a los usuarios se instala la baranda en la zona de rampa, baranda en tubo de 2" cal. 80 con anticorrosivo y pintura según diseño. **10.1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES RED ELECTRICA:** para optimizar el servicio eléctrico de las instalaciones se realiza una revisión para reparar y poner en servicio todos los puntos eléctricos, tanto tomas como lamparas.**10.2 MANTENIMIENTO RED SANITARIA:** igualmente se revisan las instalaciones sanitarias para reparar las falencias y dejar funcionando óptimamente este servicio.**10.3 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA:** de la misma forma se revisan las instalaciones hidráulicas realizando las reparaciones necesarias con materiales de optima calidad. **10.4 MANTENIMIENTO CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (GOTERAS):** continuando con el mantenimiento se procede a revisar la cubierta para repara tolas las goteras existentes y reacomodar las tejas limpiando las impurezas y plántulas que allí se nacen por la falta de mantenimiento. **10.5 DESMONTE CIELO FALSO MADERA:** para mejorar la parte interna de las instalaciones se procede a desmontar el cielo raso existente dejando la superficie en condiciones de recibir el nuevo material. **10.6 CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO):** desmontado el cielo raso antiguo se procede a la instalación del nuevo en pvc. De 9mm. Con estructura en perfilería de lamina galvanizada, todos estos materiales cumplen con las normas de calidad en el mercado.**10.7 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS:** aplicado el pañete según especificaciones se procede a aplicar el estuco para luego lijar y preparar la superficie para la pintura.**10.8 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (PUERTAS):** instalada la carpintería metálica, (puertas), con una capa de anticorrosivo, se procede a aplicar el esmalte según diseño exigido por el contratante. **10.9 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (MARCOS VENTANAS):** instalada la carpintería metálica, (ventanas), con una capa de anticorrosivo, se procede a aplicar el esmalte según diseño exigido por el contratante. **10.10 ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS:** se repara la superficie de la fachada y se aplica el vinilo para exterior, luego de lijar y alistar la superficie.**10.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED**

SOBREPONER 18 W: instaladas las acometidas para la salida de lámparas con materiales certificados se procede a instalar los paneles led de 18 w. garantizando un servicio de alumbrado optimo y de bajo consumo.**10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS:** procedemos a instalar el tablero de control de cuatro circuitos con sus respectivos tacos de distribución con elementos certificados. **10.13 MODULO TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA:** iniciamos el reemplazo de los toma corriente en mal estado, reemplazándolo por elementos modernos y certificados por la entidad competente. **10.14 CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SÉPTICO PLÁSTICO ANAERÓBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4":** realizado el montaje del tanque séptico se procede a construir e instalar el campo de infiltración excavando una brecha, llenando su fondo con gravas sobre la cual se instala el tuvo PVC. Perforado y tapado con gravas. **10.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO 1000LTS:** realizada la excavación para el montaje del pozo séptico se procede a la instalación del mismo siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y cumpliendo con lo estipulado en el contrato. **10.16 SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 6 CM:** alistada, la superficie con material de recebo clasificado compactado con plancha vibradora, se procede a la instalación del adoquín, el cual se instala siguiendo las instrucciones del supervisor quien sugiere la forma como debe quedar finalmente. **10.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80:** antes de instalar el adoquín, se instala el bordillo para el cual se realiza una excavación y se aplica un solado, luego se instala siguiendo la forma y pendiente de diseño. **10.18 MATERAS EN MANPOSTERIA EN BLOQUE H5 (h=40 CM) INCLUYE PAÑETE 1:4 EN LAS TRES CARAS:** con la finalidad de embellecer el entorno se construyen materas en mampostería de ladrillo tolete común pañetadas con mortero de forma rustica según sugerencia de la supervisión. **10.19 CONSTRUCCION DE JARDINES:** terminadas las materas se procede a alistar la tierra y plantar los jardines con plántulas ornamentales sugeridas por la supervisión. **10.20 MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS MALLA ESLABONADA:** este ítem no ejecuto debido a que el cerramiento se encontraba en avanzado estado de deterioro y no se justificaba un mantenimiento, se sugiere reemplazarlo y mejorar su construcción. **10.21 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CANCHAS Y PORTERIAS):** dentro del mantenimiento se realiza reparación de las porterías y tableros de la cancha reparando las partes averiadas con puntos de soldadura y pintándolas según esmalte según color sugerido por la supervisión. **NP1. SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-**

P 1/2" RDE 9: para garantizar el servicio eficiente de agua en la batería sanitaria nueva se suministra e instala un tramo de tubo, ería PVC RDE., de ½" pulgada ampliando la red de suministro. **NP2. PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3:** continuando con el mantenimiento del salón comunal se realiza la actividad de pañete impermeabilizado en el caballete de la cubierta para evitar el paso del agua que afecta el interior, esto se realiza con Sika mortero 101, material garantizado para cumplir con este proceso. **NP3. VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI):** construimos viga aérea en la edificación nueva (batería de baños) exactamente la parte frontal de la edificación y en el acceso al baño de discapacitados, esta estructura se construye con concreto reforzado según especificaciones del contrato. **NP4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO:** con la intención de darle un estilo colonial a la edificación nueva se instala teja española siguiendo las especificaciones del fabricante. **NP5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5:** para garantizar un buen flujo de agua en la batería sanitaria se instala tubería RDE 13.5 PVC. en la salida del tanque elevado. **NP6. TUBERIA DE 2`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION:** con el fin de evitar que el pozo séptico se satura de aguas usadas se instala un tramo de tubería sanitaria de 2", de los lavamanos a las zonas verdes. **NP7. VIDRIO 4 MM:** la edificación cuenta con una buena área de ventanas de vidrio transparente el cual en su mayoría se encuentra averiado por golpes y además con pintura lo cual genero la decisión de cambiarlo para mejorar la apariencia y darle mayor seguridad al espacio. **NP8 DESMONTE REJA METALICA:** se procede a desmontar los módulos de malla eslabonada para ser reemplazada por módulos en marco de Angulo según especificaciones de contrato.. **NP9. BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml):** instalados los aparatos sanitarios se procede a suministrar e instalas las barras de seguridad para movilidad reducida en el baño para discapacitados siguiendo las normas vigentes. **NP10. IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA TEJA SALÓN:** con el fin de garantizar la durabilidad de la cubierta del salón existente se procede a limpiarla quitando las impurezas para aplicarle pintura. **NP11. TABLERO ACRILICO:** se procede a dotar el salón comunal de un tablero acrílico, instalado en la parte frontal del mismo. **NP12. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1:** por decisión de la supervisión y debido al deterioro del cerramiento existente se procede a reemplazarlo por uno nuevo construido con

Angulo de 1*1 *3/16 en acero y malla electrosoldada cal. 12 incluye el cambio de los parales en tubería agua negra de 2", debidamente pintados con anticorrosivo y acabado en esmalte según color. **NP13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DESAGUE PVC D=12":** finalmente se instala tubería de desagüe en el acceso para evitar interrumpir la cuneta de la vía. Para esto se utiliza tubera sanitaria nueva Ford, de 12" el cual se recubre con recebo clasificado compactado.


Todas las actividades desarrolladas por ADESOC, están enfocadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la calidad de las actividades relacionadas,
"OBJETO.": **"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."**

2. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ÁREA DE INFLUENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO
		URBANO	RURAL	
BOYACÁ	TIBASOSA		X	**"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."**





2.2 ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA." como aporte a la responsabilidad social para mejorar la infraestructura social e institucional y brindar una mejor calidad para el disfrute de los habitantes del sector.

Condiciones originales del contrato:

PRESUPUESTOS SALON SOCIAL VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA					
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BATERIA DE BAÑOS					
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES				
1,1	DEMOLICION EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	M2	12,00	$ 45.795,44	$ 549.545,28
1,2	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	10,00	$ 13.629,00	$ 136.290,00

2	**CIMENTACIONES Y DESAGUES**				
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	20,00	$ 51.943,58	$ 1.038.871,60
2,02	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	1,00	$ 100.304,20	$ 100.304,20
2,03	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	20,00	$ 34.625,90	$ 692.518,00
2,04	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,60	$ 829.581,32	$ 497.748,79
2,05	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	140,00	$ 7.002,12	$ 980.296,80
2,06	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	5,00	$ 112.957,53	$ 564.787,65
2,07	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1,00	$ 308.617,31	$ 308.617,31
2,08	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	6,00	$ 112.576,80	$ 675.460,80
2,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	15,00	$ 54.934,97	$ 824.024,55
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=10 CM	M3	2,00	$ 249.797,46	$ 499.594,92

3,2	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1,50	$ 1.439.390,32	$ 2.159.085,48
3,3	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	130,00	$ 4.170,69	$ 542.189,70
3,4	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA MADERA	M3	0,30	$ 1.198.077,32	$ 359.423,20
4	**PISOS**				
4,1	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	M2	11,00	$ 82.398,30	$ 906.381,30
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	50,00	$ 7.389,45	$ 369.472,50
4,3	ALISTADO ENDURECIDO 4CM	M2	20,00	$ 52.051,90	$ 1.041.038,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (BAÑO)	M2	10,00	$ 76.346,39	$ 763.463,90
4,5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	15,00	$ 130.054,93	$ 1.950.823,95
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	30,00	$ 55.852,84	$ 1.675.585,20
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	1,50	$ 238.795,70	$ 358.193,55

5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6,00	$ 224.637,00	$ 1.347.822,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	30,00	$ 17.135,36	$ 514.060,80
6	**CUBIERTA**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	12,00	$ 64.891,21	$ 778.694,52
7	**MANPOSTERIA**				
7,1	MURO TOLETE COMUN E= 0.10 M	M2	30,00	$ 80.547,73	$ 2.416.431,90
7,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	30,00	$ 25.187,68	$ 755.630,40
7,3	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	30,00	$ 7.896,98	$ 236.909,40
7,4	CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO)	M2	10,00	$ 95.011,72	$ 950.117,20
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20*20 (BAÑOS)	M2	6,00	$ 76.346,39	$ 458.078,34
8	**ELECTRICO**				
8,1	Red subterránea de alumbrado y cto de tomas	ml	25,00	$ 38.264,00	$ 956.600,00
8,2	Suministro e instalación de salidas de tomas a 110 v	und	3,00	$ 78.500,00	$ 235.500,00

8,3	Salida a 110 v para iluminación	und	1,00	$ 126.573,00	$ 126.573,00
8,4	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo sin luz piloto, en tubería pvc por techo y/o muro, incluye implemento, tubería, caja y alambre.	und	1,00	$ 88.980,26	$ 88.980,26
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W	UND.	4,00	$ 34.726,02	$ 138.904,08
9	**OTROS**				
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3,00	$ 412.668,81	$ 1.238.006,43
9,2	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	1,50	$ 90.425,91	$ 135.638,87
9,3	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E= 0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	2,00	$ 68.183,43	$ 136.366,86
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS	UND.	1,00	$ 425.513,30	$ 425.513,30
9,5	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND.	3,00	$ 136.131,15	$ 408.393,45
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	15,00	$ 459.119,02	$ 6.886.785,30
	SALON COMUNAL				

10	MANTENIMIENTOS Y PINTURAS				
10,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES RED ELECTRICA	GLB.	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00
10.1.2	MANTENIMIENTO RED SANITARIA	GLB.	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00
10.1.3	MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA	GLB.	1,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00
10.1.4	MANTENIMIENTO CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (GOTERAS)	M2	56,00	$ 7.350,00	$ 411.600,00
10.1.5	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	54,00	$ 6.678,14	$ 360.619,56
10.1.6	CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO)	M2	54,00	$ 95.011,72	$ 5.130.632,88
10.1.7	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	80,00	$ 16.360,26	$ 1.308.820,80
10.1.8	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (PUERTAS)	M2	9,00	$ 16.684,41	$ 150.159,69
10.1.9	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (MARCOS VENTANAS)	ML	30,00	$ 7.359,93	$ 220.797,90
10.1.10	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	85,00	$ 13.730,54	$ 1.167.095,90
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W	UND.	8,00	$ 34.726,02	$ 277.808,16
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 169.349,71	$ 169.349,71

10.1.13	MODULO TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA	UNID	10,00	$ 8.385,50	$ 83.855,00
10.1.14	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SÉPTICO PLÁSTICO ANAERÓBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4"	ML	6,50	$ 86.496,04	$ 562.224,26
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO 1000LTS	UNID	1,00	$ 4.330.423,49	$ 4.330.423,49
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 6 CM	M2	25,00	$ 77.700,15	$ 1.942.503,75
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	20,00	$ 53.813,44	$ 1.076.268,80
10.1.18	MATERAS EN MANPOSTERIA EN BLOQUE H5 (h=40 CM) INCLUYE PAÑETE 1:4 EN LAS TRES CARAS	ML	35,00	$ 43.537,07	$ 1.523.797,45
10.1.19	CONSTRUCCION DE JARDINES	M2	30,00	$ 85.121,79	$ 2.553.653,70
10.1.20	MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS MALLA ESLABONADA	M2	100,00	$ 67.035,62	$ 6.703.562,00
10.1.21	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CANCHAS Y PORTERIAS)	GLB.	1,00	$ 990.000,00	$ 990.000,00
		TRANSPORTE		**2%**	**$ 1.326.037,92**
					$ 68.167.933,75
A.I.U		**ADMINISTRACION**		**20%**	$ 13.633.586,75
		IMPREVISTOS		**4%**	$ 2.726.717,35
		UTILIDAD		**4%**	$ 2.726.717,35
		TOTAL A.I.U		**28%**	$ 19.087.021,45
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 87.254.955,20**

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO:

ANEXO SABANA.

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
Número del Contrato:	No. C-MT-SA-M-021-2023
Objeto:	**"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."**
Fecha de suscripción del contrato:	05-12-2023
Contratante:	MUNICIPIO DE TIBASOSA
Nombre Contratista:	ADESOC- ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.
Valor Fiscal:	$ 87.254.955,20
Plazo:	50 DIAS CALENDARIO
Fecha de Inicio:	17 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación contractual:	05 DE DICIEMBRE DE 2023
Avance Físico:	100%
Avance Financiero:	0 %
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	
Valor adicional:	($41.018.589.80)
Motivo:	OBRAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.
Fecha de suscripción:	30 NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	NA
ESTADO ACTUAL	
Valor Acumulado, ejecutado s/n actas	$ 128.273.545,00
Total	$ 128.273.545,00

3.1 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA: Para las actividades llevadas a cabo actualmente el personal dispuesto por el contratista es:

No.	Nombre	Cargo	Dedicación
1	NANCY MILENA PLAZAS PEREZ	Director De Obra	50%
2	LUIS ALBERTO CAMACHO LOPEZ	Residente De Obra	100%
3	FABRICIANO LOPEZ ROJAS	Maestro de Obra	100%

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se hace entrega de elementos de seguridad, verificando constantemente el buen uso de los mismos con el fin de preservar el bienestar. Por otro lado, se verifica constantemente el correcto funcionamiento de la maquinaria empleada dentro de la obra y condiciones de seguridad para los operarios de las mismas. En cuanto a la vinculación de los trabajadores a los sistemas de salud, pensión y riesgos se anexa el formulario y certificación de vinculación a las diferentes entidades.

RELACION DE PAGO DE PLANILLAS

NANCY MILENA PLAZAS PEREZ	Director De Obra	**octubre planilla No.** 1058927898, **noviembre planilla No.** 1059680450, **diciembre planilla No.** 1058025812

LUIS ALBERTO CAMACHO LOPEZ	RESIDENTE	**Octubre, planilla No.** 9460142448, **noviembre planilla No.** 9460142494, **diciembre planilla No.** 9460142537,
FABRICIANO LOPEZ ROJAS	MAESTRO DE OBRA	**octubre planilla No.** 9460122320, **noviembre planilla No.** 9460121991, **diciembre planilla No.** 9460122161
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. ADESOC	CONTRATISTA	**octubre, Planilla No.** 9460122320, **noviembre, planilla No.** 9460121991, **diciembre, planilla No.** 9460122161.

MANEJO AMBIENTAL

El manejo de ingreso y retiro de material de la obra se hace teniendo en cuenta los aspectos ambientales de acuerdo a la normatividad que los rige, los materiales provenientes de las demoliciones tales como escombros se utilizan como relleno en algunas zonas de difícil acceso para destino final. De igual manera se hace la verificación de la revisión tecnico-mecanica de los vehículos que transportan el material. Se verifica que las canteras de donde procede el material cuenten con los permisos ambientales necesarios y cuenten con el registro minero correspondiente.

3.2 CONTROL TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ÍTEM:	1.1	AVANCE: 137%	ÍTEM:	1.2	AVANCE: 55%
ACTIVIDAD:	DEMOLICION EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA		AXCTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	



FOTO N.° 1.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	16.50

DESCRIPCIÓN: Se procede a la demolición de la edificación donde se encuentra ubicada la antigua batería de baños que se encontraba en deterioro y se reemplazó con una nueva batería de acuerdo a la necesidad actual con servicio para discapacitados cumpliendo con los requisitos según normas.




FOTO N.° 2.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	5.5

DESCRIPCIÓN: Se procede a desmontar las puertas y ventanas de la edificación a intervenir, estos elementos fueron recogidos por la administración para darles la respectiva baja.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA." DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390 Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Versión N° 1 ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	2.1	AVANCE:179%
ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	






FOTO N° 3.

UNIDAD: -	M3	CANTIDAD:	36.97

DESCRIPCIÓN: Se realiza la excavación, inicialmente para explanar el sitio donde se construirá la nueva batería de baños y luego la excavación correspondiente a cimentación de la misma construcción, también se realiza la excavación para la instalación del tanque séptico.

ÍTEM:	2.2	AVANCE: 1416%
ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	



FOTO N° 4.

UNIDAD:	M3	CANTIDAD:	14.16

DESCRIPCIÓN: Con el fin de lograr una superficie firme y adecuada para construir se mejora el terreno con material de recebo clasificado tanto en el área donde se construirá la batería de baños como en el área de la rampa; se utiliza plancha vibradora para lograr una mejor superficie afirmada.

ÍTEM:	2.3	AVANCE: 102%
ACTIVIDAD:	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 MTS. 14 MPa (2000 PSI)	



FOTO N° 5.

UNIDAD:	M3	CANTIDAD:	20.04

DESCRIPCIÓN: Se realiza la aplicación del concreto pobre para solado en las áreas donde se construirán las vigas de cimentación de la batería de baños nueva, en el área de la rampa y en el acceso donde se colocaran los bordillos de concreto.

ÍTEM:	2.4	AVANCE: 100%
ACIVIDAD:	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	



FOTO N° 6.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	1.16

DESCRIPCIÓN: luego de nivelar el terreno y extender el solado y el acero de refuerzo se procede a fundir las vigas de cimentación en concreto según especificaciones técnicas del contrato.

ÍTEM:	2.5	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa:	






FOTO N° 7.

UNIDAD:	Kg.	CANTIDAD:	140.0

DESCRIPCIÓN: se procede a instalar el acero de refuerzo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se utiliza acero No. 4 en cuatro hilos y acero No. 3 para los estribos.

ÍTEM:	2.6	AVANCE:200%
ACTIVIDAD:	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	



FOTO N° 8.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	10.0

DESCRIPCIÓN: se inicia a construir la red de desagüe en tubería PVC, sanitaria de 2",3" y 4" según el diseño.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	2.7	AVANCE: 300%
ACTIVIDAD:	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO.	






FOTO N° 9.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	3.0

DESCRIPCIÓN: continuamos con la construcción de cajas de inspección en ladrillo tolete común, ubicadas en los sitios estratégicos según diseño sanitario.

ÍTEM:	2.8	AVANCE: 133%
ACTIVIDAD:	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	



FOTO N° 10.

UNIDAD:	Und.	CANTIDAD:	8.0

DESCRIPCIÓN: se realiza la instalación de la red hidráulica utilizando tubería PVC. De ½" Rde. 9, utilizando limpiador y pegante especial para dicha tubería

ÍTEM:	2.9	AVANCE: 120%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	




FOTO N° 11.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	18.0

DESCRIPCIÓN: se instala la tubería PVC de 4" para comunicar las cajas de inspección y dirigir la acometida al colector final (pozo séptico)

ÍTEM:	3.1	AVANCE: 17%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=10 CM	




FOTO N° 12.

UNIDAD:	M3	CANTIDAD:	0.35

DESCRIPCIÓN: construida la columna de apoyo se procede a armar y fundir la placa de tanque utilizando acero No, 4 para el refuerzo y concreto según especificación técnica.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	3.2	AVANCE: 15.3%	ÍTEM:	3.3	AVANCE: 199.2%
ACTIVIDAD:	VIGA AEREA 21 MPa		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	




FOTO N° 13.

UNIDAD:	M3	CANTIDAD:	0.23

DESCRIPCIÓN: continuamos armando formaleta para fundir las vigas aéreas ubicadas en la batería de baños nueva utilizando el concreto según especificaciones del contrato.



FOTO N° 14.

UNIDAD:	Kg.	CANTIDAD:	259.00

DESCRIPCIÓN: para continuar con esta actividad se utiliza acero de refuerzo No. 4 y estribos en acero No. 3, tanto para vigas como para columnas según especificaciones del contrato.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	3.4	AVANCE: 193.3%	ÍTEM:	4.1	AVANCE: 172.72%
ACTIVIDAD:	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA MADERA		ACTIVIDAD:	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI.	



FOTO N° 15.

UNIDAD:	M3	CANTIDAD:	0.56

DESCRIPCIÓN: instalado el acero de refuerzo se procede a armar formaleta en madera para columnas según altura utilizando concreto de 21 MPa. Tal como se solicita en el contrato.




FOTO N° 16.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	19.0

DESCRIPCIÓN: aplicado el material de recebo compactado se procede a fundir la placa de piso con espesor de 0.10 mts. En concreto de 2500 psi, en la batería de baños y zona de labores.

ÍTEM:	4.2	AVANCE: 100%	ÍTEM:	4.3	AVANCE: 122%
ACTIVIDAD:	"MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)		ACTIVIDAD:	ALISTADO ENDURECIDO 4CM	



FOTO N° 17.

UNIDAD:	Kg.	CANTIDAD:	50.0

DESCRIPCIÓN: para las áreas donde se instala el concreto de piso incluida la rapa se coloca malla electro soldada para evitar fisuras en la superficie.



FOTO N° 18.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	24.40

DESCRIPCIÓN: instalamos el mortero endurecido para dar las pendientes necesarias en los pisos y darles manejo a las aguas de lavado.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	4.4	AVANCE: 153.9%	ÍTEM:	4.5	AVANCE: 150%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (BAÑO.		ACTIVIDAD:	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa	





FOTO N° 19.				FOTO N° 20.			
UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	15.39	UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	22.50
DESCRIPCIÓN: procedemos en esta actividad a instalar el enchape en las zonas húmedas, batería de baños y baño interno utilizando el material solicitado según especificaciones del contrato.				DESCRIPCIÓN: lista la superficie pedientada según norma de la rampa se procede a aplicar el concreto estriado según especificaciones del contrato.			

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	4.6	AVANCE: 84.53%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	



FOTO N° 21.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	25.36

DESCRIPCIÓN: continuamos con la instalación de la tableta de gres utilizando mortero de pega y dejando listas las zonas de circulación.

ÍTEM:	5.1	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	



FOTO N° 22

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	1.5

DESCRIPCIÓN: se construye e instala la carpintería metálica, ventanas en lamina cal. 18 pintadas con anticorrosivo, elaboradas según diseño, según su tamaño tienen puertas con bisagra para permitir la ventilación.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	5.2	AVANCE: 118.66%	ÍTEM:5.3		AVANCE: 240%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO.		ACTIVIDAD:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICAPARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO"	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	7.12

DESCRIPCIÓN: las puertas son elaboradas en lamina calibre 18 siguiendo las sugerencias de diseño de la administración y pintadas con anticorrosivo.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	Kg.	CANTIDAD:	72

DESCRIPCIÓN: la cubierta se instala sobre estructura metálica calibre 16, se trata de tubo rectangular de 3-1 ½ pulgadas instaladas según distanciamiento establecido por fabricante de cubierta los cuales van pintados con anticorrosivo.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	6.1	AVANCE: 0%	ÍTEM:7.1		AVANCE: 116.66%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10		ACTIVIDAD:	1 MURO TOLETE COMUN E= 0.10 M	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	0

DESCRIPCIÓN: No se ejecutó, por cambio de material



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	35

DESCRIPCIÓN: : se inicia con la mampostería en ladrillo tolete común pegado con mortero de pega según especificaciones del contrato.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	7.2	AVANCE: 250%	ÍTEM:7.3		AVANCE:116.66%
ACTIVIDAD:	PAÑETE LISO MUROS 1:4		ACTIVIDAD:	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	75.0

DESCRIPCIÓN: terminada la mampostería se procede a aplicar pañete con mortero 1:3 según especificaciones del contrato.




FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	75.0

DESCRIPCIÓN: terminado el pañete se procede a pintar las superficies con vinilo tipo II según especificaciones, también se aplica vinilo en los muros existentes luego de ser previamente resanados y lijados.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	7.4	AVANCE: 122.10%	ÍTEM:7.5		AVANCE: 578.8%
ACTIVIDAD:	CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO)		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20*20 (BAÑOS)	




FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	12.21

DESCRIPCIÓN: continuando con la rehabilitación de la batería de baño se instala el cielo raso en lamina de PVC de 9mm con estructura en perfilería de acero galvanizado dándole acabado en dichos espacios.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	34.73

DESCRIPCIÓN: se procede a instalar el enchape de pared con porcelana corona según especificaciones hasta la altura determinada por el contratante.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	8.1	AVANCE: 108%	ÍTEM:8.2		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	RED SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO Y CTO DE TOMAS		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMAS A 110	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ml	CANTIDAD:	27.0

DESCRIPCIÓN: se procede a instalar la red subterránea de alumbrado en alambre rencauchutado entubado en PVC de ¾ de pulgada.




FOTO N° 24.

UNIDAD:	Unid.	CANTIDAD:	3

DESCRIPCIÓN: se realizan los cambios de las tomas en mal estado del salón general utilizando elementos certificados según especificaciones.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	8.3	AVANCE: 100%	ÍTEM:8.4		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SALIDA A 110 V PARA ILUMINACION		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO SIN LUZ PILOTO, EN TUBERÍA PVC POR TECHO Y/O MURO, INCLUYE IMPLEMENTO, TUBERÍA, CAJA Y ALAMBRE.	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: continuamos con las instalaciones eléctricas instalando la salida para lampara no incluye el interruptor, utilizando elementos y material certificado.




FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: procedemos a instalar los interruptores utilizando material certificado según especificaciones del contrato.8

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	8.5	AVANCE: 100%	ÍTEM:9.1		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO GRIFERIA E INCRUSTACIONES:	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	4.0

DESCRIPCIÓN: continuamos con la instalación de elementos eléctricos colocando las lámparas led de 18 w. utilizando materiales certificados y garantizados.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	3

DESCRIPCIÓN: iniciamos la instalación de aparatos sanitarios utilizando sanitarios con tanque de bajo consumo de agua, en lo posible de marcas reconocidas con el fin de poder encontrar repuestos en caso de una avería.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	9.2	AVANCE: 169.33%
ACTIVIDAD:	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	




FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	2.54

DESCRIPCIÓN: instalamos la lámina de espejo en vidrio de 4 mm. ubicado en la sección de lavamanos el cual se asegura con silicona.

ÍTEM:9.3		AVANCE: 27%
ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E= 0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	




FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	0.54

DESCRIPCIÓN: iniciamos las obras exteriores construyendo tramos de anden en el acceso de la batería de baños y en la parte posterior del salón principal, se construyen en concreto de 17.5 MPa. Y un espesor de 0.10 mts, según especificaciones.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	9.4	AVANCE: 100%	ÍTEM:9.5		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS		ACTIVIDAD:	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: instalamos el tanque elevado sobre la placa de concreto con sus accesorios debidamente probados.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND	CANTIDAD:	3

DESCRIPCIÓN: instalamos la cerradura doble cilindro en la puerta de acceso con el fin de darle seguridad al espacio.

ÍTEM:	9.6	AVANCE: 100%	ÍTEM:10.1		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2"		ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES RED ELECTRICA	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	15

DESCRIPCIÓN: con el fin de brindar seguridad a los usuarios se instala la baranda en la zona de rampa, baranda en tubo de 2" cal. 80 con anticorrosivo y pintura según diseño.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	GLOB.	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: para optimizar el servicio eléctrico de las instalaciones se realiza una revisión para reparar y poner en servicio todos los puntos eléctricos, tanto tomas como lámparas.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.2	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO RED SANITARIA	



FOTO N° 23.			
UNIDAD:	GLOB.	CANTIDAD:	1
DESCRIPCIÓN: igualmente se revisan las instalaciones sanitarias para reparar las falencias y dejar funcionando óptimamente este servicio			

ÍTEM:10.3		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA	



FOTO N° 24.			
UNIDAD:	GLOB.	CANTIDAD:	1
DESCRIPCIÓN: de la misma forma se revisan las instalaciones hidráulicas realizando las reparaciones necesarias con materiales de óptima calidad.			

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA." DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390 Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Versión N° 1 ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.4	AVANCE: 100%	ÍTEM:10.5		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (GOTERAS)		ACTIVIDAD:	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	56

DESCRIPCIÓN: continuando con el mantenimiento se procede a revisar la cubierta para reparar tolas las goteras existentes y reacomodar las tejas limpiando las impurezas y plántulas que allí se nacen por la falta de mantenimiento.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	54

DESCRIPCIÓN: para mejorar la parte interna de las instalaciones se procede a desmontar el cielo raso existente dejando la superficie en condiciones de recibir el nuevo material.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.6	AVANCE: 100%	ÍTEM: 10.7		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	CIELO RASO LISTON PVC E= 7MM , (INCLUYE ENTRAMADO)		ACTIVIDAD:	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	54.0

DESCRIPCIÓN: desmontado el cielo raso antiguo se procede a la instalación del nuevo en pvc. De 9mm. Con estructura en perfilería de lámina galvanizada, todos estos materiales cumplen con las normas de calidad en el mercado.




FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	80

DESCRIPCIÓN: aplicado el pañete según especificaciones se procede a aplicar el estuco para luego lijar y preparar la superficie para la pintura.

ÍTEM:	10.8	AVANCE: 100%	ÍTEM:10.9		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (PUERTAS)		ACTIVIDAD:	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (MARCOS VENTANAS)	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	9

DESCRIPCIÓN: instalada la carpintería metálica, (puertas), con una capa de anticorrosivo, se procede a aplicar el esmalte según diseño exigido por el contratante.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	30.0

DESCRIPCIÓN: instalada la carpintería metálica, (ventanas), con una capa de anticorrosivo, se procede a aplicar el esmalte según diseño exigido por el contratante.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.10	AVANCE: 0%	ÍTEM:10.11		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	10 ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	85.0

DESCRIPCIÓN: se repara la superficie de la fachada y se aplica el vinilo para exterior, luego de lijar y alistar la superficie



FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	8

DESCRIPCIÓN: instaladas las acometidas para la salida de lámparas con materiales certificados se procede a instalar los paneles led de 18 w. garantizando un servicio de alumbrado optimo y de bajo consumo.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.12	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS:	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: procedemos a instalar el tablero de control de cuatro circuitos con sus respectivos tacos de distribución con elementos certificados.

ÍTEM:10.13		AVANCE: 42.85%
ACTIVIDAD:	MODULO TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA	




FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	3

DESCRIPCIÓN: iniciamos el reemplazo de los toma corriente en mal estado, reemplazándolo por elementos modernos y certificados por la entidad competente.

ÍTEM:	10.14	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SÉPTICO PLÁSTICO ANAERÓBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4"	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML.	CANTIDAD:	6.5

DESCRIPCIÓN: realizado el montaje del tanque séptico se procede a construir e instalar el campo de infiltración excavando una brecha, llenando su fondo con gravas sobre la cual se instala el tuvo PVC. Perforado y tapado con gravas.

ÍTEM:10.15		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO 1000LTS:	



FOTO N° 24.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: realizada la excavación para el montaje del pozo séptico se procede a la instalación del mismo siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y cumpliendo con lo estipulado en el contrato.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.16	AVANCE: 131.52%	ÍTEM:10.17		AVANCE: 140%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 6 CM		ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	32.88

DESCRIPCIÓN: alistada, la superficie con material de recebo clasificado compactado con plancha vibradora, se procede a la instalación del adoquín, el cual se instala siguiendo las instrucciones del supervisor quien sugiere la forma como debe quedar finalmente.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	26

DESCRIPCIÓN: antes de instalar el adoquín, se instala el bordillo para el cual se realiza una excavación y se aplica un solado, luego se instala siguiendo la forma y pendiente de diseño.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.18	AVANCE: 71.42%	ÍTEM:10.19		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	MATERAS EN MANPOSTERIA EN BLOQUE H5 (h=40 CM) INCLUYE PAÑETE 1:4 EN LAS TRES CARAS		ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE JARDINES	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	25.0

DESCRIPCIÓN: con la finalidad de embellecer el entorno se construyen materas en mampostería de ladrillo tolete común pañetadas con mortero de forma rustica según sugerencia de la supervisión.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	30.0

DESCRIPCIÓN: terminadas las materas se procede a alistar la tierra y plantar los jardines con plántulas ornamentales sugeridas por la supervisión

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA." DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390 Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Versión N° 1 ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	10.20	AVANCE: 0%		ÍTEM:10.21		AVANCE: 100%	
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS MALLA ESLABONADA			ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CANCHAS Y PORTERIAS)		
							
FOTO N° 23.				FOTO N° 24.			
UNIDAD:		CANTIDAD:	0	UNIDAD:	GLOB.	CANTIDAD:	1
DESCRIPCIÓN: No se ejecutó, por cambio de material				DESCRIPCIÓN: dentro del mantenimiento se realiza reparación de las porterías y tableros de la cancha reparando las partes averiadas con puntos de soldadura y pintándolas según esmalte según color sugerido por la supervisión.			

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP1	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC, ½" RDE-9	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	40.0

DESCRIPCIÓN: para garantizar el servicio eficiente de agua en la batería sanitaria nueva se suministra e instala un tramo de tubo, ería PVC RDE., de ½" pulgada ampliando la red de suministro.

ÍTEM:NP2		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	36

DESCRIPCIÓN: continuando con el mantenimiento del salón comunal se realiza la actividad de pañete impermeabilizado en el caballete de la cubierta para evitar el paso del agua que afecta el interior, esto se realiza con Sika mortero 101, material garantizado para cumplir con este proceso.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP3	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa – 3000PSI.	




FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	0.36

DESCRIPCIÓN: construimos viga aérea en la edificación nueva (batería de baños) exactamente la parte frontal de la edificación y en el acceso al baño de discapacitados, esta estructura se construye con concreto reforzado según especificaciones del contrato.

ÍTEM:NP4		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO)	



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	16.44

DESCRIPCIÓN: con la intención de darle un estilo colonial a la edificación nueva se instala teja española siguiendo las especificaciones del fabricante.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA." DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390 Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Versión N° 1 ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP5	AVANCE: 100%	ÍTEM:NP6		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION D=1" RED 13.5		ACTIVIDAD:	TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA INCLUYE INSTALACION	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	6.0

DESCRIPCIÓN: para garantizar un buen flujo de agua en la batería sanitaria se instala tubería RDE 13.5 PVC. en la salida del tanque elevado.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	32.0

DESCRIPCIÓN: con el fin de evitar que el pozo séptico se satura de aguas usadas se instala un tramo de tubería sanitaria de 2", de los lavamanos a las zonas verdes.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP7	AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	VIDRIO 4 MM	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	34.0

DESCRIPCIÓN: la edificación cuenta con una buena área de ventanas de vidrio transparente el cual en su mayoría se encuentra averiado por golpes y además con pintura lo cual genero la decisión de cambiarlo para mejorar la apariencia y darle mayor seguridad al espacio.

ÍTEM:NP8		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	DESMONTE REJA METALICA	



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	84.60

DESCRIPCIÓN: se procede a desmontar los módulos de malla eslabonada para ser reemplazada por módulos en marco de Angulo según especificaciones de contrato.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP9	AVANCE:100%	ÍTEM:NP10		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 D=1 ½" DISTANCIA MAYOR A 1ML.		ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACIPON Y LIMPIEZA TEJA SALON	



FOTO N° 23.

UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	3.0

DESCRIPCIÓN: instalados los aparatos sanitarios se procede a suministrar e instalas las barras de seguridad para movilidad reducida en el baño para discapacitados siguiendo las normas vigentes.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	77.0

DESCRIPCIÓN: con el fin de garantizar la durabilidad de la cubierta del salón existente se procede a limpiarla quitando las impurezas para aplicarle pintura.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP11	AVANCE: 100%	ÍTEM:NP12		AVANCE: 100%
ACTIVIDAD:	TABLERO ACRILICO		ACTIVIDAD:	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10MM INCLUYE TUBO AGUA NEGRA Y ANGULO 1*1*3/16 H=2.10	




FOTO N° 23.

UNIDAD:	UND.	CANTIDAD:	1

DESCRIPCIÓN: se procede a dotar el salón comunal de un tablero acrílico, instalado en la parte frontal del mismo.



FOTO N° 24.

UNIDAD:	M2	CANTIDAD:	84.60

DESCRIPCIÓN: por decisión de la supervisión y debido al deterioro del cerramiento existente se procede a reemplazarlo por uno nuevo construido con Angulo de 1*1 *3/16 en acero y malla electrosoldada cal. 12 incluye el cambio de los parales en tubería agua negra de 2", debidamente pintados con anticorrosivo y acabado en esmalte según color.

ADESOC ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."		
	DIRECCION: CARRERA 13 No. 8-37 DE SOGAMOSO	CORREO: ignacioplazas@gmail.com. Celular: 3118480390	Contrato: No. C-MT-SA-M-021-2023
	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	Versión N° 1	ELABORO: LUIS ALBERTO CAMACHO LÓPEZ RESIDENTE DE OBRA.

ÍTEM:	NP13	AVANCE: 100%				
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE PVC D=12					
						
FOTO N° 23.						
UNIDAD:	ML	CANTIDAD:	6.0			
DESCRIPCIÓN: finalmente se instala tubería de desagüe en el acceso para evitar interrumpir la cuneta de la vía. Para esto se utiliza tubera sanitaria nueva Ford, de 12" el cual se recubre con recebo clasificado compactado.						

3.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RELACIÓN DE PAGOS

Municipio:	TIBASOSA
No. Contrato:	No. C-MT-SA-M-021-2023
Proyecto:	"MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LA VEREDA AYALAS SECTOR AGUA BLANCA MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACA."
Valor RINAL DEL Contrato:	$ CIENTO VEITIOCHO MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.. ($128.273.545,00)
Valor Anticipo:	$0.00

ACTA FINAL	FECHA	VALOR		ANTICIPO AMORTIZACIÓN	
		ACTA FINAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO
128.273.545,00	05/12/2023	-	128.273.545,00	0	0

IGNACIO PLAZAS PEREZ
R/L ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ADESOC.
CONTRATISTA.

MEMORIA DE CANTIDADES

ITEM	DEMOLICION EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	ANTIGUA BATERIA DE BAÑOS	M2	4	3		1	12
	MEDIAGUA		3	1,5		1	4,5
1,1	TOTAL						16,5

ITEM	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	ANTIGUA BATERIA DE BAÑOS	M2	0,7	2		2	2,8
	MEDIAGUA		0,7	1		1	0,7
			2	1			2
1,2	TOTAL						5,5

ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
			12	0,4	0,4	1	1,92
			2,5	3	1,7	1	12,75
			18	0,3	0,25	1	1,35
			17,7	2,4	0,4	1	16,992
			15,5	0,4	0,3	1	1,86
			13,7	0,2	0,4	1	1,096
2,1	TOTAL						35,97

ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	BORDILLOS		12	0,4	0,4	1	1,92
	LABORES		2,5	3	1,7	1	12,75
	BORDILLOS		18	0,3	0,25	1	1,35
2,1	ADOQUIN		17,7	2,4	0,4	1	16,992
	RAMPA		15,5	0,4	0,3	1	1,86
	BAÑOS		13,7	0,2	0,4	1	1,096
	TOTAL						35,97

ITEM	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	ACCESO ADOQUINADO	M3	12	2,4	0,2	1	5,76
	RAMPA		15	1,5	0,1	1	2,25
2,2	BATERIA DE BAÑOS		4	3	0,4	1	4,8
	LABORES (TANQUE)		3	1,5	0,3	1	1,35
							14,16

ITEM	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	BORDILLO	M2	13,7	0,25		2	6,85
	RAMPA		12	0,25		1	3
2,3	POZO SEPTICO		3,5	2,5		1	8,75
	ANDEN ACCESO BAÑOS		1,2	1,2		1	1,44
							20,04

ITEM	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
2,4	BATERIA DE BAÑOS	M3	15,5	0,25	0,3		1,16
	TOTAL						1,16

ITEM	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa						
	UBICACIÓN	UND.	No.	PESO M/KG,	LONGITUI	No. ELEMEN	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS	KG.	4	0,994	6	14,5	86,478
			3	0,559	0,96	100	53,664
2,5	TOTAL						140

ITEM	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS	UND.				10	10
2,6	TOTAL						10

ITEM	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS	UND.				1	1
	ANDEN POSTERIOR					1	1
	BAÑO INTERNO					1	1
2,7	TOTAL						3,00

ITEM	PUNTO HIDRAULICO 1/2"						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	UND.				5	5
	BAÑO INTERNO					2	2
	TANQUE DE LAVADO					1	1
2,8	TOTAL						8,00

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMEN	TOTAL

2,9	CONEXIÓN BAÑO INTERNO POZO SEPTIC	18			1	18
	TOTAL					18,00

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
		M3	1,7	1,7	0,12		0,35
3,1	TOTAL						0,35

ITEM	VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
			7,65	0,25	0,12	1	0,23
3,2	TOTAL						0,23

ITEM	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa						
	UBICACIÓN	UND.	No.	PESO M/KG,	LONGITUD	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA		4	0,994	6	23	137,172
			3	0,559	0,96	150	80,5
			3	0,559	0,64	115	41,1
3,3	TOTAL						259

ITEM	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA MADERA						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA		5	0,25	0,25	1	0,31
			4	0,16	0,25	1	0,16
			2,8	0,25	0,12	3	0,08
3,4	TOTAL						0,56

ITEM	PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA		4	3,5		1	14
	ANDEN ACCESO BATERIA		2,5	2		1	5
4,1	TOTAL						19,00

ITEM	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	PESO/M2	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑO NUEVA	KG	4	3,5	1,1	1	15,4
	PISO POZO		3,5	2,5	1,1	1	9,625
	RAMPA		15	1,5	1,1	1	24,75
4,2	TOTAL						50

ITEM	ALISTADO ENDURECIDO 4CM						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
		M2					
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA		4	3,5		1	14
	ANDEN ACCESO BATERIA		2,5	2		1	5
	PISO POZO SEPTICO		2,5	1,36		1	3,4
	ANDEN DE ACCESO BATERIA		2	1		1	2
4,3	TOTAL						24,40

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (BAÑO)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS	M2	1,8	1,8		1	3,24
			3	3		1	9
			2,1	1,5		1	3,15
4,4	TOTAL						15,39

ITEM	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	ACCESO PRINCIPAL	M2	15	1,5		1	22,5
4,5	TOTAL						

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	ANDENE POSTERIOR	M2	15	1		1	15
	ANDEN LATERAL		8	1		1	8
	GRADAS		5	1,4		1	7
4,6	TOTAL						30,00

ITEM	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA BAÑOS NUEVA	M2	1	0,75		1	0,75
5,1			1	0,75		1	0,75
	TOTAL						1,50

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
	bateria de baño nueva	M2	1,3	2,2		2	5,72
5,2			0,7	2		1	1,4
	TOTAL						7,12

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	KG/ML	No. ELEMENTOS	TOTAL
5,3	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	KG.	4	5	1,2	3	72
	TOTAL						72,00

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ESPESOR	No. ELEMENTOS	TOTAL
6,1		M2					0
							0

ITEM	MURO TOLETE COMUN E= 0.10 M						
	UBICACIÓN	UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	M2	2,75	3,5	2,2	2	42,35
7,1	PUERTAS		-3	2		1	-6
	VENTANAS		1,5	-1		1	-1,5
	TOTAL						35

ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	M2	2,68	3,5	2,2	4	82,544
7,2	PUERTAS		-3	2		1	-6
	VENTANAS		1,5	-1		1	-1,5
	TOTAL						75

ITEM	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	M2	2,68	3,5	2,2	4	82,544
7,3	PUERTAS	0	-3	2	0	1	-6
	VENTANAS	0	1,5	-1	0	1	-1,5
	TOTAL						75

ITEM	CIELO RASO LISTON PVC E=7MM						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
7,4	HABITACION		4	3,053		1	12,21
	TOTAL						12,21

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA O SIMILAR 20*20 (BAÑOS)

		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
7,5	BATERIA DE BAÑO NUEVA	M2	17,8		1,5	1	26,7
			3,6		1,5	1	5,4
			2,9		1,5	1	4,35
			-1,15		1,5	1	-1,725
	TOTAL						34,73

ITEM	Red subterránea de alumbrado y cto de tomas						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
8,1	ACOMETIDA PARA BAÑOS NUEVOS		27			1	27
	TOTAL						27

ITEM	Suministro e instalación de salidas de tomas a 110 v						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
8,2	BAÑOS NUEVOS	UND.				3	3
	TOTAL						3

ITEM	Salida a 110 v para iluminación						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
8,3		UND.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo sin luz piloto, en tubería pvc por techo y/o muro, incluye implemento, tubería, caja y alambre.						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
8,4	BAÑOS NUEVOS					1	1
	TOTAL						1

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
8,5	BAÑOS NUEVOS					4	4
	TOTAL						4

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO GRIFERIA E INCRUSTACIONES						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
	BAÑOS NUEVOS	UND.				2	2
9,1	BAÑO INTERNO SALON COMUNAL	UND.				1	1
	TOTAL						3

ITEM	ESPEJO 4 MM SIN BICEL						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
9,2	BAÑOS NUEVOS	M2	1		0,75		0,75
	BAÑO INTERNO		1		0,75		0,75
	TOTAL						1,50

ITEM	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E= 0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
9,3	ACCESO BAÑOS NUEVOS	M2	2	1			2
	TOTAL						2

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
9,4	BATERIA NUEVA	UND.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
9,5	ACCESO BATERIA NUEVA					1	1
	ACCESO PRINCIPAL SALON					1	1
	ACCESO POSTERIOR SALON					1	1
	TOTAL						3

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
9,6	RAMPA DE ACCESO		15		1		15
	TOTAL						15

ITEM	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES RED ELECTRICA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,1	SALON COMUNAL	GLOB.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	MANTENIMIENTO RED SANITARIA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,2	SALON COMUNAL	GLOB.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,3		GLOB.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	MANTENIMIENTO TEJA ETERNIT						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,4	SALON	M2	9	6,22		1	56
	TOTAL						56

ITEM	DESMONTE CIELO FALSO MADERA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,5	SALON COMUNAL	M2	9	6		1	54
	TOTAL						54

ITEM	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,7	SALON COMUNAL	M2	8	5		1	40
			5	3		1	15
			5	5		1	25
	TOTAL						80

ITEM	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS (PUERTAS)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,8	SALON COMUNAL ACCESO	M2	1,3	2,2		1	2,86
			1,3	2,2		1	2,86
			0,7	2		1	1,4
			1	2		1	2
	TOTAL						9

ITEM	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS (MARCOS VENTANAS)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,9	SALON COMUNAL VENTANAS	ML	25	1,2	1		30
	TOTAL						30

ITEM	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,10	FACHADA PRINCIPAL		9		2,5		22,5
	FACHADA DERECHA		5,8		2,5		14,5
	FACHADA IZQUIERDA		11,5		2		23
	FACHADA POSTERIOR		10		2,5		25
	TOTAL						85

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 18 W						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,11	SALON COMUNAL					4	4
	HALL					2	2
	TERRAZA					1	1
	BAÑO					1	1
	TOTAL						8

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,12	SALA PRINCIPAL	UND.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	MODULO TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,13	SALON PRINCIPAL	UND.				3	3
	TOTAL						3

ITEM	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SÉPTICO PLÁSTICO ANAERÓBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4"						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,14	POZO SEPTICO	ML	6,5			1	6,5
	TOTAL						6,50

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO 1000LTS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,15	EXTERIOR SALON					1	1
	TOTAL						1

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 6 CM						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,16	ACCESO VEHICULAR	M2	8,09	4,07			32,88
	TOTAL						32,88

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,17	ACCESO VEHICULAR	ML	14			2	28
	TOTAL						28

ITEM	MATERAS EN MANPOSTERIA EN BLOQUE H5 (h=40 CM) INCLUYE PAÑETE 1:4 EN LAS TRES CARAS						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,18	LADO DERECHO ACCESO VEHICULAR	ML	12,5		1	1	12,5
	LADO IZQUIERDO ACCESO VEHICULAR		12,5		1	1	12,5
	TOTAL						25,00

ITEM	CONSTRUCCION DE JARDINES						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,19	LADO DERECHO ACCESO VEHICULAR	M2	3	5			15
	LADO IZQUIERDO ACCESO VEHICULAR		3	5			15
	TOTAL						30,0

ITEM	MANTENIMIENTO CERRAMIENTOS MALLA ESLABONADA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,20							
	TOTAL						0

ITEM	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (CANCHAS Y PORTERIAS)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
10,21	CANCHAS DEPORTIVAS	GLOB.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP1	RED DE SUMINISTRO BAÑOS	ML	40	1			40
	TOTAL						40

ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP2	CABALLETE SALON	M2	36	1			36
	TOTAL						36,00

ITEM	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP3	BATERIA BAÑOS NUEBA	M3	12	0,15	0,2	1	0,36
	TOTAL						0,36

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP4	BATERIA DE BAÑOS NUEVA	M2	4,11	4		1	16,44
	TOTAL						16,44

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP5	BAJANTE TANQUE ELEVADO	ML	6			1	6
	TOTAL						6,00

ITEM	TUBERIA DE 2'' PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP6							
	TOTAL						

ITEM	TUBERIA DE 2'' PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP6	DESAGUE LAVAMANOS BAÑO INTERNO	ML	32			1	32
	TOTAL						32

ITEM	VIDRIO 4 MM						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP6	VENTANERIA ANTIGUA SALON COMUNAL	M2	28,3		1,2		33,96
	TOTAL						34

ITEM	DESMONTE REJA METALICA						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP8	ESCENARIO DEPORTIVO	M2	47		1,8		84,60
	TOTAL						84,60

ITEM	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP9	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	ML	3		1		3,00
	TOTAL						3,00

ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA TEJA SALÓN						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP10	CUBIERTA SALON	M2	11	7			77,00
	TOTAL						77,0

ITEM	TABLERO ACRILICO						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP11	SALON PRINCIPAL	UND.				1	1
	TOTAL						1

ITEM	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP12	ESCENARIO DEPORTIVO		47		1,8		84,60
	TOTAL						84,60

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE DESAGUE PVC D=12"						
		UND.	LARGO	ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	TOTAL
NP13	CUNETA ACCESO VEHICULAR	ML	6			1	6,00
	TOTAL						6,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000112	9458252362	E	2023/11/16	2023/11/24	BANCO DE BOGOTA	8	$286,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
SUCURSAL: SEDE 1 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: SEDE 1 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	9529394	PLAZAS IGNACIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Total	**Afiliados(1)**																																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000112	9458252362	E	2023/11/16	2023/11/24	BANCO DE BOGOTA	8	$286,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				1	$284,500	$2,400	$0	$286,900

2023/12/04 01:50 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000001396	9459607632	E	2023/12/15	2023/12/14	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: SEDE 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	9529394	PLAZAS IGNACIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total			**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SEDE 1	calle 12n 13-104	SOGAMOSO-BOYACA	7735177	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000001396	9459607632	E	2023/12/15	2023/12/14	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9529394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IGNACIO PLAZAS PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 NO 8 37	TELÉFONO:	7735177
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7907613024**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			329209884

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 480.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 375.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 375.000**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 855.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 855.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9529394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IGNACIO PLAZAS PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 13 NO 8 37	TELÉFONO:	7735177
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905239941**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	289961813		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 608.000
SUBTOTAL:			1	**$ 608.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 475.000
SUBTOTAL:			1	**$ 475.000**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 1.083.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.083.000**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2023-11-17, 12:10:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058927898

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 17/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NANCY MILENA PLAZAS PEREZ		
Documento	CC46375826	**Dirección**	CL 11 #12 - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7702612
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 46375826	NANCY MILENA PLAZAS PEREZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,160,000	$ 145,000	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411,400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 80,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411,400	$ 3,800	$ 415,200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-12, 12:03:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1059680450

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NANCY MILENA PLAZAS PEREZ	Dirección	CL 11 #12 - 16
Documento	CC46375826	Teléfono	7702612
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOYACA
Ciudad	SOGAMOSO	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineduc
CC46375826	NANCY MILENA PLAZAS PEREZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 2.200	$ 413.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9527106		CAMACHO LOPEZ LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 9A 94	SOGAMOSO-BOYACA	7729940	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	321461748	9460142448	I	2023/11/02	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	35	$353,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 9527106	CAMACHO LUIS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$6,700	$0	$198,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$6,700	$0	$198,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$5,200	$0	$155,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$5,200	$0	$155,200
TOTAL				1	$342,000	$11,900	$0	$353,900

Camacho (Resident)

2023/12/07 09:25 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9527106		CAMACHO LOPEZ LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 9A 94	SOGAMOSO-BOYACA	7729940	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	321461748	9460142448	I	2023/11/02	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	35	$353,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 9527106	CAMACHO LUIS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$6,700	$0	$198,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$6,700	$0	$198,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$5,200	$0	$155,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$5,200	$0	$155,200
TOTAL				1	$342,000	$11,900	$0	$353,900

2023/12/07 09:25 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9527106		CAMACHO LOPEZ LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 9A 94	SOGAMOSO-BOYACA	7729940	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	321461755	9460142494	I	2023/12/04	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	3	$343,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	9527106	CAMACHO LUIS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$600	$0	$192,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$600	$0	$192,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$500	$0	$150,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$500	$0	$150,500
TOTAL				**1**	**$342,000**	**$1,100**	**$0**	**$343,100**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9527106		CAMACHO LOPEZ LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 SA 94	SOGAMOSO-BOYACA	7729940	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	321461762	9460142537	1	2024/01/03	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 9527106	CAMACHO LUIS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$342,000	$0	$0	$342,000

2023/12/07 09:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CRA 13 N 8-37	SOGAMOSO-BOYACA	3118480390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	64957263	9460122320	E	2023/11/16	2023/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	20	$159,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9527050	LOPEZ FABRICIANO	X																	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS041	13	$502,667	$20,200	CCF10	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
																							$502,667	$80,500			$502,667	$20,200			$502,667	$20,200			$502,667	$35,000		$0	$0		$155,900
Total	**Afiliados(1)**																																							

Maestro (fabriciano)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Eronerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CRA 13 N 8-37	SOGAMOSO-BOYACA	3118480390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	64957263	9460122320	E	2023/11/16	2023/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	20	$159,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,500	$1,600	$0	$82,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$80,500	$1,600	$0	$82,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$700	$0	$35,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,000	$700	$0	$35,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$400	$0	$20,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$20,200	$400	$0	$20,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$400	$0	$20,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,200	$400	$0	$20,600
TOTAL				1	$155,900	$3,100	$0	$159,000

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exenerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CRA 11 N 8-37	SOGAMOSO-BOYACA	3118480390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	64958596	9460121991	E	2023/12/15	2023/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	9527050	LOPEZ FABRICIANO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

2023/12/06 04:07 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CRA 13 N 8-37	SOGAMOSO-BOYACA	3118480390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	649590O5	9460122161	E	2024/01/16	2024/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$60,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9527050	LOPEZ FABRICIANO		X																25-14	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF10	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
Total	Afiliados(1)																						$193,334	$31,000			$193,334	$7,800			$193,334	$7,800			$193,334	$13,500		$0	$0		$60,100

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826003061	1	ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECUNDARIA	CRA 13 N 8-37	SOGAMOSO-BOYACA	3118480390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	64959005	9460122161	E	2024/01/16	2024/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$60,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,000	$0	$0	$31,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$31,000	$0	$0	$31,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,500	$0	$0	$13,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,500	$0	$0	$13,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,800	$0	$0	$7,800
TOTAL				1	$60,100	$0	$0	$60,100

PLANILLA PAGADA

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7457498

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 101614539		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
20	12	2023
FECHA VENCIMIENTO		
25	12	2023

Nombre Pagador ONG ADESOC **NIT o C.C.** 826003061

Dirección CRA 10 15 24 **Teléfono** +57,311

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS	**SUBTOTAL**	$ 320,700.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 320,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ADESOC identificado con el NIT 826003061, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
C-MT-SA-M-021-2022	MANTO Y REHAB INFRAESTRUC SOCI	TIBASOSA	320,700	2023-12	21-DIC-2023	101614539
		Total	320,700			

Expedido por el SENA, a los veintiun (21) dias del mes de Diciembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-12-21

Generado por : Leidy JazmÃn Diaz Melo

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1282534898 - 248856

SENA, MÁS TRABAJO

Certificado No. SC-CER339681-1

Línea de atencion al ciudadano: 018000 910270
Línea de atencion al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica www.sena.edu.co

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa ONG ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO con nit 826003061 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
14/03/2023	849446151788	1	46,400	202301	46,400	$1,160,000	$1,160,000
23/03/2023	849447674381	1	46,400	202302	46,400	$1,160,000	$1,160,000
18/04/2023	849448837940	1	46,400	202303	46,400	$1,160,000	$1,160,000
15/05/2023	849450193054	1	46,400	202304	46,400	$1,160,000	$1,160,000
26/06/2023	849451695501	1	46,400	202305	46,400	$1,160,000	$1,160,000
25/07/2023	849452912660	1	46,400	202306	46,400	$1,160,000	$1,160,000
24/08/2023	849454211696	1	46,400	202307	46,400	$1,160,000	$1,160,000
27/09/2023	849455536786	1	46,400	202308	46,400	$1,160,000	$1,160,000
13/10/2023	849456928695	1	46,400	202309	46,400	$1,160,000	$1,160,000
24/11/2023	849458252362	1	46,400	202310	46,400	$1,160,000	$1,160,000
13/12/2023	849460122320	1	20,200	202310	20,200	$502,667	$502,667
13/12/2023	849460121991	1	46,400	202311	46,400	$1,160,000	$1,160,000
14/12/2023	849459607632	1	46,400	202311	46,400	$1,160,000	$1,160,000
13/12/2023	849460122161	1	7,800	202312	7,800	$193,334	$193,334
TOTALES:			$584,800		$584,800	$14,616,001	$14,616,001

FECHA DE EXPEDICION: 19/12/2023


Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO


VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapol5
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Version 2 | 13/09/2018
Certificaci¢n de aportes 2023 Afil.:69482 NIT: 826003061









Carrera 17 N 6 - 14
Sogamoso - Boyacá
Teléfonos. 3143052094
Incont2@gmail.com – holmancontador2010@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7939304094924B17

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HOLMAN GERMÁN TARAZONA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74370146 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 113543-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **IGNACIO PLAZAS PEREZ**, identificado con , en mi condición de Representante Legal de **ADESOC** identificada con **Nit 826003061-1**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **HOLMAN GERMAN TARAZONA CORREA** con Cédula de Ciudadanía No. **74.370.146** y con Tarjeta Profesional No. **113543-T**En calidad de Contador de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público) de (**ADESOC**) identificada con Nit 826 003 061-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **SOGAMOSO**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en sogamoso a los (18) días del mes de Diciembre de 2023

IGNACIO PLAZAS PEREZ
(Nombre del Representante Legal)
C.C. No. 9529394 de Sogamoso

HOLMAN GERMAN TARAZONA CORREA
(Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Público)
C.C. No74.370.146de Duitama
T.P.: No. 113543-T