Cafe Bar El recodito Loc. Dueño: Arturo Arango - 3006112571

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 — No de Acta: 1
CONTRATO No. 074 - 2022
INTERVENTORIA: Conincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Yeny Andrea Montoya Ramirez

Dirección: Barrio: Parque. Cra 30 #30-04.

Teléfono 3214988512 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Cuál? Internet.

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ___	2.COMERCIAL X	3.INDUSTRIAL ___	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ___
5.AGROPECUARIO ___	6. RECREACIONAL ___	7. BALDIO ___	OTROS: ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA)
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X	—	Humedades Grietas Desprendimientos de pinete	—	—	Mamposteria Marcos y puertas de madera Regular estado	Deteriorado Enmachimbre y tardoral Leve Inclinación	—	Tubo de desague (bajante en esquina externa) roto
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___¿Por que?___

FIRMAS

Luis F Hernandez

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067960811

YENY MONTOYA R

Firma del Propietario
Nombre: Yeny Montoya.
C.C. O NIT 1038407694

Yesid Escobar

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 900468723-2 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 | No de Acta 1

CONTRATO No. 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninuvil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Marcos de madera de puertas deteriorados.
Piso en buen estado.

Firmas

Luis F. Hernandez.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960814

YENY MONTOYA R.
Firma del Propietario
Nombre: Yeny Montoya.
C.C. O NIT: 1038407694

Yesid Escobar
Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900468723-0-1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código:	F-IC-03
Versión	1
Fecha:	24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 | No de Acta 1

CONTRATO No 014- 2022

INTERVENTORIA: Coninciv)

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad e conformidad)

la señora Yeny manifiesta que no identifica afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 10279 0814

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge I. Ruiz
C.C. O NIT: 5 825 892

YENY MONTOYA R.
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Yeny Montoya Ramirez
C.C. O NIT 1038407694

Powered by CamScanner

Parasoles Dueño

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 No de Acta 2
CONTRATO No. 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Juan Guillermo Marin Lopez (empleado)

Dirección: Barrio: Cra 30 # 30 - 10

Teléfono 3105162472 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6, Televisión cable	☒	☐	
7, Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS: VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES			Proluberancias y Agrietamiento Mamposteria	———	Cielorraso en Pvc y Drywall en buen estado. en desnivel	Mamposteria Madera en muros.	Deterioro de Fachada en Madera machimbre		
3.HUNDIMIENTOS	—	———							
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: _____

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? _____

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___¿Por que?_____

FIRMAS

Luis F. Hernandez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Juan Guillermo Marin J.
C.C. O NIT 1038410935

Yesid Escobar
Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 1068468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta 2
CONTRATO No. 074 - 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

No se observa la base del muro porque esta cubierta con madera laminada.
Marcos de entra principal agrietados

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Juan Guillermo (Yann)
C.C. O NIT: 1038410935

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900468723-0 - 12167136884

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 | No de Acta 2

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninovil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis Hernandez Lopez

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez Lopez

C.C. O NIT: 1067960864

Vo Bo. Representante de la Interventoría

Nombre: Jorge A Rodriguez

C.C. O NIT: 8 023 642

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Juan Gu Marin Lopez

C.C. O NIT 1038 410 935

Powered by CamScanner

La Vaca en la torre

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 | No de Acta: 3
CONTRATO No. 014. 2022
INTERVENTORIA: Coninuvil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Ruben David Guardia Corballo (empleado)

Dirección: Barrio: Cll 30 # 29 42

Teléfono 5483596 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☐	☒	
7, Otros	☒	☐	Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☒

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	☒	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X	2do piso laminado en madera. Con irregularidades y depresiones	Grietas Humedades	Balcon en madera	Cielorraso en drywall afectado por humedad	—	El balcon se encuentra desnivelado.		
3.HUNDIMIENTOS	X								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: _____

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: _____

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___¿Por que?_____

FIRMAS

Luis F. Hernandez P.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067 966 811

Ruben David
Firma del Propietario
Nombre: Ruben Guardia
C.C. O NIT 22.951 641

Yesid Escobar
Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 98 468 723-0 -1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 | No de Acta 3

CONTRATO No. 014 · 2022

INTERVENTORIA: Coninci vil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se observan desprendimientos de laminas de madera del piso, en general se enwentra deteriorado por humedad.
En la cubierta se identifican afectaciones por, infiltración.
En el cielorraso hay humedades y desprendimientos.
En general el piso es inestable y se hunde en algunos sectores
El pasamanos de la escalera esta desprendido.
El marco de la puerta de la cocina (primer piso) esta desprendida

Firmas

Luis F. Hernandez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 10679084

Ruben David
Firma del Propietario
Nombre: Ruben Guarin
C.C. O NIT: 22.951641

Yesid Escobar
Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900 468723-0 - K16713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 | No de Acta 3

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninciui

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Aura manifiesto que no identifica afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez Lopez

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez L.

C.C. O NIT: 1067910811

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre: Jorge I. Rodriguez

C.C. O NIT: 5 625 592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Aura María Castaño Hendo

CC O NIT 1036943366

Powered by CamScanner

Bancolombia.

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código:	F-IC-03
Versión	1
Fecha:	24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 — No de Acta: 4
CONTRATO No. 014 - 2022
INTERVENTORIA: Conincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Nelsin Janeth Gallego Vargas

Dirección: Barrio: Cra 30 #30-24

Teléfono 4444380 Municipio: Marinilla. (Ext. 151)

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA)
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		Grieta en muro en hall de cajeros electrónicos, y humedad						
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: No aplica

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO. Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI___ NO___ ¿Por que?___

FIRMAS

Luis F Hernandez L

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez

C.C. O NIT 1037616084

Firma del Propietario

Nombre:

C.C. O NIT 890903938 (NIT)

Yesid Escobar

Vo.Bo Representante de la Interventoría

Nombre Yesid Escobar

C.C. O NIT 980468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 No de Acta 4
CONTRATO No. 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se observan separaciones en elementos no estructurales, como muros divisorios en drywal y zocalos, con relación al piso.
Se identifican grietas en muro de fachada.

Nota: No se permite registro fotográfico interno, sin previa autorización del área de seguridad.

Firmas:

Luis Fernandez L
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 811

Firma del Propietario
Nombre:
C.C. O NIT: 890903938 (NIT)

Yesid Escobar
Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900468723-0 - 1216743684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 — No de Acta: 4

CONTRATO No: 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

No se identifican (afectacionafe) afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis Fernando Lopez

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Lopez

C.C. O NIT: 1067900844

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: J. A. Ramirez

CC. O NIT: 52-5572

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Janeth Gallego

(CC) ~~CC O NIT~~ 39.448556

Powered by CamScanner

Elemental.

Tel: 5450081

LUXURY INGENIEROS


ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre. 2022 No de Acta 5
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Richard Mauricio Marín Sanchéz (empleado)

Dirección: Cra 30 #30 -28

Barrio:

Teléfono: 5490081

Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—		Grietas leves						
3.HUNDIMIENTOS	X								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: No aplica

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Diana Castrillon S.
Representante Contratista
Nombre: Diana Morela Castrillón Gaviria
C.C. O NIT 21.492.275

Firma del Propietario
Nombre: Richard Mauricio Marín Sanchéz
C.C. O NIT: 1041128775

Yesid Escobar
Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 1216913684 - 900 468723-0

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Octubre 2022 — No de Acta: 5

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Continuui l

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4 REGISTRO FOTOGRAFICO")

El balcon esta desnivelado, se presenta depresión.
Marcos de puertas del balcon. despegados.
Al rededor de los columnas de madera se identifican grietas.
Se identica un tramo de baldosas agrietado, cerca del baño de hombres.
Leves depresiones en el entrepiso.
En general la propiedad se encuentra en buen estado.

Firmes

Diana Castrillón S.

Representante Contraista
Nombre: Diana Norelo Castrillón Gouiria
C.C. O NIT: 21.492.275

Richard

Firma del Propietario
Nombre: Richard Marin Sanchez
C.C. O NIT: 1041328175

Yesid Escobar

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Yesid Escobar
CC O NIT 1216713684 - 900468723-0

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-83
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 No de Acta 5
CONTRATO No 014-2022
INTERVENTORIA: Coninciui

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La señora Miriam manifiesta que no identifica afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Ivv F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT: 5 825 592

Firma Propietario Despues de la intervención
Nombre: Alba Mirian Ramírez C
CC O NIT 43470558

D1

LUXURY INGENIEROS


ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 — No de Acta: 6
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninvil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Adriana Gustavo Agudelo (Empleada)

Dirección: Barrio: Cra 30 # 30-36

Teléfono 6017426352 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ___	2.COMERCIAL X	3.INDUSTRIAL ___	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ___
5.AGROPECUARIO ___	6. RECREACIONAL ___	7. BALDIO ___	OTROS: ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Multiples grietas	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Humedad	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: No aplica.

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F. Fernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067960841

Adriana C.
Firma del Propietario
Nombre: Adriana C
C.C. O NIT 1041324065

Yesid Escobar
Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 900468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Codigo: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta 6

CONTRATO No 014 2022

INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Grietas comunmente presentados en columnas y muros laterales.
Se identifican algunos tramos de baldosas agrietados.

Firmas

Luz F. Hernandez L.
Representante Contratista
Nombre Luz Fernanda Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1062960814

Adriana C
Firma del Propietario
Nombre Adriana C
C.C O NIT 1041324065

Yesid Escobar
Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
CC O NIT 900480723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 | No de Acta 6
CONTRATO No 016 - 2022
INTERVENTORIA: Coninsivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

No se identifican afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F. Hernandez Lopez
C.C. O NIT:

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT 34-53-72

Supervisora.
Tatiana Cardona
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Tatiana C.
C.C. O NIT 1036947768.

Billares california Propietario Felix Giraldo 3193792588

LUXURY INGENIEROS


ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 27 Oct. 2022 | No de Acta 7
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Eliana Escalante López (empleada)

Dirección: Barrio: Cra 30 # 30 - 38. Piso 2

Teléfono 3202130215 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		Grietas y humedad.						
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F Hernandez L.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez.
C.C. O NIT 1067960811

Eliana.
Firma del Propietario
Nombre Eliana Escalante
C.C. O NIT 26730845.

Yesid Escobar
Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 900468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 27 Oct 2022 No de Acta 7
CONTRATO No. 014. 2022
INTERVENTORIA: Coninsivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se identifican algunos tramos de baldosa agrietados.
La cobierta del balcon se evidencia deteriorado, con grietas y depresión en el tejado.
Grietas ~~[illegible]~~ en muros.
Desde el frente se observo la terraza desnivelada.
Se evidencian leves depresiones en el piso.

Firmas

Luis F. Hernandez

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez lopez
C.C. O NIT: 1002960004

Eliana B.

Firma del Propietario
Nombre: Eliana Escalante
C.C. O NIT: 26 730 915.

Yesid Escobar

Vo.Bo Representante de la Interventoría
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900468723-0 - 1216713684

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-83
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 No de Acta 7
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Miguel manifiesta que no identifica afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 814

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre: Jaya A. Pabon D
C.C. O NIT: 5025822

Miguel Rincón
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Miguel Rincón
C.C. O NIT 23.460.911.

Powered by CamScanner

Las Orquideas 3103826636

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-83
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta 8
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Cominuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Mateo Restrepo

Dirección: Barrio: Cra 30 #30-40 2do piso

Teléfono: 3103826636 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—			Buen estado					
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F Hernandez L
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
CC O NIT 1067960884

Firma del Propietario
Nombre Mateo Restrepo
CC O NIT 9[illegible]

Yesid Escobar
Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
CC O NIT 900468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta 8
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Grietas pronunciadas en el piso. Pequeñas o leves depresiones en el piso.
Baranda, al costado izquierdo de las escalas, floja.
Algunas tablas del alforrago de machimbre estan desprendidas.
En general, el local esta en buen estado

Firmas

Luis F Hernandez C.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Firma del Propietario
Nombre:
C.C. O NIT:

Yesid Escobar
Ve.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Yesid Escobar
C.C. O NIT: 900468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 | No de Acta 8

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Conmcivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Mateo manifiesta que no identifica afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960871

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 5925592

Firma Propietario Despues de la intervención

Nombre: Mateo Restrepo

C.C. O NIT 9863671

Powered by CamScanner

Cafetería Pollos Bolivar.

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21. Oct. 2022 | No de Acta 9
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Diana Maria Uaro Yepes (Administradora)

Dirección: Barrio: Cra 30 # 30 - 52 y 56

Teléfono: 3108908541 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES			Muro al costado derecho tiene grietas				Desprendimiento en acabado de granita Donde esta el utero		
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica
AFECTACIONES: No aplica
DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: No aplica

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica
OTRO: Cuál?: ___
Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez L.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067960811

Diana Uaro
Firma del Propietario
Nombre Diana Uaro Y.
C.C. O NIT 21449407

Yesid Escobar
Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre Yesid Escobar
C.C. O NIT 900468723-0 - 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta 9
CONTRATO No. 074. 2022
INTERVENTORIA: Coinmcivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

El piso tiene algunas irregularidades.
la afectación en el muro del costado derecho es causada por un lovaplatos que hay en el segundo piso de la propiedad vecina, segun narra la señora Diana.
Se observa, en un patio ubicado detras de la cafeteria, humedades y agrietamientos

Firmas

Luis f. Hernandez l.
Representante Contratista
Nombre: Luis fernando Hernandez l.
C.C. O NIT: 1067960811

Diana Llano
Firma del Propietario
Nombre Diana M. Llano.
CC O NIT 21449.407

Yesid Escobar
Vo Bo Representante de la Interventoría
Nombre Yesid Escobar
CC O NIT 900468423-0- 1216713684

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 17 Julio 2023 | No de Acta 9

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: CONMCIVI

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Cristina manifiesta que no se identifican afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez Lopez

C.C. O NIT:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 5811812

CRISTINA MORENO

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: CRISTINA M.

C.C. O NIT 1037[illegible]

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código:	F-IC-03
Versión	1
Fecha:	24-8-2021

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 — No de Acta: 10

CONTRATO No. 014 · 2022

INTERVENTORIA: Coincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Diana María Llano Yepes (Administradora)

Dirección: Cra 30 # 30 - 58 2do piso

Teléfono: 3108908541 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ☐	2.COMERCIAL ☒	3.INDUSTRIAL ☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ☐
5.AGROPECUARIO ☐	6. RECREACIONAL	7. BALDIO ☐	OTROS: ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
1.GRIETAS Y FISURAS		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___ ¿Por que?___

FIRMAS

Luis F Hernandez L.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez

C.C. O NIT 1067960 011

Diana Llano

Firma del Propietario

Nombre: Diana M Y Llano Y

C.C. O NIT 21449407

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre

C.C. O NIT

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2021

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 No de Acta: 10
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Hay fallas en los muros laterales del balcón, la baranda de madera está deteriorada
Intento de desprendimiento del acabado de granito.
La losa superior tiene un area, aproximado, de 2 metros cuadrados afectado fuerte-
mente por mo humedad (por patio en tercer piso ~~destapado~~ sin cubierta)
Humedad en baño de alcoba principal.
Grieta de columna de escalas para acceso al segundo piso.

Firmas

Luis F. Hernandez L.
Representante Contraiste
Nombre: Luis Fernando Hernandez L.
C.C. O NIT: 1067960811

Diana Llano
Firma del Propietario
Nombre: Diana M. Llano Y.
C.C. O NIT: 21449407

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Vanya D. Ramirez
C.C. O NIT: [illegible]

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2021

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 16 Ago. 2023 No de Acta 10

CONTRATO No 014 · 2022

INTERVENTORIA: Coninciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información despues de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La señora Diana manifiesta que la vivienda se encuentra en las mismas condiciones que al inicio de la obra,
El acta la firma el señor Jefferson Salazar en reprensentación del arrendatario

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez L.

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez Lopez

C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: Jorge A. Ruiz

C.C. O NIT: 8.921.542

Firma Propietario Despues de la intervención

Nombre: Jefferson Salazar.

C.C. O NIT 1.038.405.534

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 | No de Acta 11
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Continuo

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Diana María Llano Yepes

Dirección: Barrio: Cra 30# 30 58 3er Piso

Teléfono 3108908541 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6, Televisión cable		X	
7, Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	X	2.COMERCIAL		3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y MADERA)
		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1.GRIETAS Y FISURAS	X		Humedad en muro por fuera de la cocina.						
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___ ¿Por que?___

FIRMAS

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernandez Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067 940 814

Firma del Propietario
Nombre: Diana María Llano Y
C.C. O NIT 21449407

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT 5625592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 21 Oct. 2022 | No de Acta 11

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coninuvi l

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Algunas baldosas del piso estan agrietados.
Se obbservan pequeños fisuras en los paredes laterales del balcón
Hay humedades en muros de dos habitaciones.
Leves fisuras en el muro donde estan empotrados los escalones.

Firmas

Luis F Hernandez L.

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Diana M Llano
C.C. O NIT: 21449407

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre
C.C. O NIT:

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 16 Ago. 2023 | No de Acta 11

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninvivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Diana manifiesta que la vivienda se encuentra en las misma condiciones que al inicio de la obra,
Firma el señor Jefferson Salazar en representación del arrendatario.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Ivis F Hernandez L
C.C. O NIT: 4067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT: 5925592

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Jefferson Salazar
C.C. O NIT 1.038.403.534

Powered by CamScanner

Banco Agrario Directora: 3228566192

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 12
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciui

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Daniela Aristizabal Martínez
Dirección: Barrio: Cra 30 # 30-48
Teléfono 3046319727 Municipio: Marinilla.
Área Aproximada (m2)
Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		Humedades en pie de muro, costados derecho e izquierdo.						
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica
AFECTACIONES: No aplica
DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica
OTRO: Cuál? ___
Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Diana Castrillón G.
Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Cavirra
C.C. O NIT 21.492.275

Firma del Propietario
Nombre: Daniela Aristizabal M.
C.C. O NIT 1095021726.

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Ing. Jaya D. Zapata O
C.C O NIT 5 921 522

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 12
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se observan grietas [illegible] en muro del costado derecho.
Se observa separación entre cielorraso y muro. en la oficina de la dirección.
Hay fisuras en el cielorraso de la fachada y desprendimiento de granito. del piso de la entrada, agrietamiento del piso de la entrada. La plana del soporte de la puerta de entrada (costado derecho) esta despegada. Baldosas de muro de fachada con afectaciones y despegadas.

No se permite Registro fotografico

Firmas

Diana Castrillón

Representante Contratista
Nombre Diana Norela Castrillón Cadavid
C.C. O NIT: 21.492.275

Firma del Propietario
Nombre [illegible]
C.C. O NIT: 1-09502176.

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre [illegible]
C.C. O NIT: 5 921 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 11 Julio 203 — No de Acta 12

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninci vil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

No se observan afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. o NIT: 1037960811

Vo Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. o NIT: 5921592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Daniela Astrubal

C.C. o NIT 1.045021826

Powered by CamScanner

El CARBON 37 mesas 9 mesas con sombrilla.

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 26 Oct. 2022 | No de Acta 13
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninicivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Fabel Morelo (El carbon)

Dirección: Barrio: CR 30 N. 30-62

Teléfono: 322 632 1249 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☒	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☒

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	☒	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X	se presentan multiples grietas en el piso baldosas	Agrietamiento en muros de fachada. Y desprendimiento de baldosas.	—	Se observa. Humedades. en los esquinas. superior izquierda				
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI___NO___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F Hernandez L.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1007960 811

Firma del Propietario
Nombre: FABEL
C.C. O NIT 1067918731

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Arq. Jorge H. Rodriguez
C.C. O NIT 5 525 542

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 13
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- En el piso, se observa multiples gretas. en baldosas, tambien Afectaciones y Deterioro
- En los muros se observa humedad en la el lado derecho del local comercial
- En la fachada, se evidencian muchos gretas y fisusar en muros, baldosas desprendidas, humedades, separacion de marco de puertas en madera

Nota:
En el apan de firmar y entregar por estar atendiendo clientes, solo firma la primera hoja.

Nota: El señor Fabel Morelo renuncio

Firmas
Luis F Hernandez P.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1007 969 811

X
Firma del Propietario
Nombre: X
C.C. O NIT: X

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A Rodriguez V
C.C O NIT: 5 925 542

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIERO

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-0
Versión:
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

FECHA: 17 Julio 2023 No de Acta 13

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninciví

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

No se observan afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067 960 811

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Joyce A. Rubio
C.C. O NIT: 5 915 592

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Jaime Andres Morales Gto
C.C. O NIT 15383.120

Powered by CamScanner

COTRAFA.

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 29-oct. No de Acta 19
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciv

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? X

Nombre del Propietario: Nuria Duque Ceballos (subdirectora)

Dirección: cl 31 # 20-04

Teléfono:

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ___	2.COMERCIAL X	3.INDUSTRIAL ___	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ___
5.AGROPECUARIO ___	6. RECREACIONAL ___	7. BALDIO ___	OTROS: ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION:

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?:

Autoriza el ingreso a su predio: SI___ NO___ ¿Por qué?

FIRMAS

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
CC ONIT 1067960879

Firma del Propietario
Nombre: 43787960
CC ONIT

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jose A. Rodyuez
CC ONIT 5421578

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 29 Oct. 2022 No de Acta 14
CONTRATO No. 014 · 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Se evidencia humedad en borde de muro lateral derecho por encima del zocalo, acompañado de grietas y deterioro de estuco.
- Se presenta grieta pronunciada en la esquina de la subdireccion que incluye humedad.
- Grietas en alfagia en cemento a lo largo de la fachada, desprendimiento de algunas tabletas del zocalo, humedad y agrietamiento en borde de la placa de fachada.

No se Toma Foto Por Reserv. de la OF

Firmas

Luis F. Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960814

Firma del Propietario
Nombre: 43787467
C.C. O NIT:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT: 5021592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 9 Agosto 2023 No de Acta 14
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coinciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

la señora Ninfo manifiesta que no identifica afectaciones en el local.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960069

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Patiño D
C.C. O NIT: 3921592

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Ninfo Duque Ceballos
CC O NIT 43.787.967.

Powered by CamScanner

GANA

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022


OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct 2022 — No de Acta 15

CONTRATO No. 016 - 2022

INTERVENTORIA: Coninovi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Gloria Patricia Gomez Soto

Dirección: Barrio: Cra 31 #30-47 Coordinadora

Teléfono 4444441 Municipio: Marinilla Ext. 4150 - 3122336933

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: leves grietas en muro de fachada en la parte interna.	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO. Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI — NO — ¿Por qué? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez T.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez

C.C. O NIT 1067960 84

Gloria Gomez.

Firma del Propietario

Nombre: Gloria Gomez

C.C. O NIT 39455079

Vo Bo Representante de la Interventoria

Nombre Arq. Jorge A. Rodriguez

C.C. O NIT 5 025 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 75
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Los baldosas del piso están desgastadas.
El cielorraso del anden está deteriorado y hay desprendimiento de tablos de madera, se observa desnivel.
En el acceso al puesto (lado izquierdo) que esta en la calle, se observo el borde del piso despicado.

Firmas

Luis F Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960 81

Gloria Gomez.
Firma del Propietario
Nombre: Gloria Gómez
C.C. O NIT: 39455079

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Oorsy A. Rodriguez
C.C. O NIT: 5 925 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 No de Acta 15
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coninsvil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La senora Gloria Gómez Soto manifiesta que no se identifican afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960 81

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Diego A. Rebal D
C.C. O NIT: 3 925 592

Gloria Gómez
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Gloria Gómez
CC O NIT 39.455.079

Powered by CamScanner

Banco de Bogota

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022


OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 76

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coninclvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Francy Elena Ramirez Zapata.

Dirección: Barrio: Cra 31 # 30 - 31

Teléfono 5691010 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: leves fisuras en muros principalmente en costado izq.	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Diana Castrillón

Representante Contratista

Nombre: Diana Noreba Castrillón Gaviria

C.C. O NIT 21.492.273

Firma del Propietario

Nombre: Francy Elena Ramirez

C.C. O NIT 43537686

Vo Bo Representante de la Interventoria

Nombre: Arq. Yorgin Rodriguez

C.C. O NIT 5 825 522

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 — No de Acta 16

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coninciv1

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Las baldosas del piso cerca a la entrada y en el cajero automático estan agrietadas

No se permite registro fotografico

Firmas

Diana Castrillón

Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Gaviria
C.C. O NIT: 21.492.275-1

Firma del Propietario
Nombre: Francy Elena Ramos.
C.C. O NIT: 43376860

Vo Bo Representante de la Interventoría
Nombre: Jorge A. Rodriguez-D
C.C. O NIT: 5825592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 | No de Acta 16

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninciv I

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La señora Francy manifiesta que no identifica afectación en la propiedad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT: 5825592

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Francy Clark
CC. O NIT 43376860

Powered by CamScanner

Despacho parroquial

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 17
CONTRATO No. 014 · 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Paula Andrea Carvajal Jimenez

Dirección: Barrio: Cll 37 # 30-16.

Teléfono 5486050 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		Grietas, Humedades						
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio SI — NO — ¿Por que? ___

FIRMAS

Diana Castrillón S.

Representante Contratista
Nombre: Diana Noreta Castrillón Gaviria
C.C. O NIT 21.492.175

Paula Andrea Carvajal Jimenez

Firma del Propietario
Nombre: Paula Andrea Carvajal Jimenez
C.C. O NIT 1038.415.159

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Arq. Jorge A. Rodriguez D
C.C. O NIT 5925592

Powered by CamScanner

LUXURY
INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 17

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coincivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se presentan agrietamientos en las columnas y humedad en las paredes.

Firmas

Diana Castrillón

Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Caviria
C.C. o NIT: 21492275

Firma del Propietario
Nombre: Paula Andrea Grajal Jiménez
C.C. o NIT: 1038.415.157

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Arq. Jairo A. Ramírez D.
CC o NIT: 5925593

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 9 Agosto 2023 | No de Acta 17

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninúvil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Paula manifiesto que no se identifican afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1017960811

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge L. Betancur
C.C. O NIT: 8925.599

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Paula Andrea Carvajal
CC. O NIT 1.038.415.157

Powered by CamScanner

Casa rural

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta: 18

CONTRATO No. 074 2022

INTERVENTORIA: Continuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Paula Andrea Carvajal Jimenez

Dirección: Barrio: Cra 30A # 3714.

Teléfono 548400 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	X	2.COMERCIAL		3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Grietas Humedad	OBSERVACIONES Grietas	OBSERVACIONES Cubierta del balcon desgastada.	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No apica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO. Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por Que? ___

FIRMAS

Diana Castrillón

Representante Contratista

Nombre: Diana Norela Castrillón Leguizamo

C.C. O NIT 21.492.275

Paula Andrea Carvajal Jimenez

Firma del Propietario

Nombre: Paula Andrea Carvajal Jimenez

C.C. O NIT 1038415157

Vo Bo Representante de la Interventoria

Nombre Ing. Jorge A. Zapata Giraldo

C.C O NIT 5.925.592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 18

CONTRATO No. 014 · 2022

INTERVENTORIA: Continuvi l

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Baldosas agrietadas en el balcon
Agrietamientos en muros del balcon y en la columna al costado derecho del acceso al balcon.
El frente de la plana (losa) presenta agrietamientos, también borde derecho.
Hay humedad y leves fisuras (en cuarto de lavario)
Fisura sobre dintel (el tercero desde el balcon hacia adentro).
Se observan agrietamientos en la baranda (de cemento) de la terraza

Firmas

Diana Castrillón
Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Londoño
C.C. O NIT: 21,492.275

Paula Carvajal
Firma del Propietario
Nombre: Paula Andrea Carvajal Jiménez
C.C O NIT: 1038.415.157.

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Arq. Jorge A. Rodriguez
C.C O NIT. 5 825 592

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: | No de Acta

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninuvil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C. O NIT: S 825.595

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Paula Andrea Cañaveral

C.C. O NIT 1.038415.157

Templo Nuestra Señora de la Asunción

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 19
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninelvi

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X | Arrendatario ___ | Poseedor ___ | Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Paula Andrea Carvajal Jimenez
Dirección: Barrio: Cra 30A # 31-53 (Sacristia)
Teléfono: Municipio:
Área Aproximada (m2):
Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☐

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	☐	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☒
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	+	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: Grietas y humedades	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: Grietas en columnas	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica
AFECTACIONES: No aplica
DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica
OTRO: Cuál?: ___
Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Diana Castrillón
Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Gaviria
C.C. O NIT 27.492.275

Paula Carvajal
Firma del Propietario
Nombre: Paula Andrea Carvajal Jimenez
C.C. O NIT 1.038.415.157

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Ing Edna M. Rodriguez
C.C. O NIT 5 825 577

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 19

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coinvicivi

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se observan múltiples grietas en los muros. y humedades
Separación entre el muro y el nicho de la antigua pila bautismal.
El marco de la puerta lateral. derecho. tiene un relleno de madera. Centre marco y muro)
La baranda del comulgatorio esta agrietada.
El piso del altar esta agrietado.
Desprendimiento de la parte superior del arco deacceso a la nave izquierda. La puerta de este acceso (el marco) esta despegado del muro.
Grietas en primera columna al lado izquierdo.
Las otras dos puertas del frente tienen separación de muro (menor a la de la nave izquierda).

Firmas

Diana Castrillón
Representante Contratista
Nombre: Diana Norela Castrillón Gaviria
C.C. O NIT: 21.492.275

Paula Andrea Canajal Jimenez
Firma del Propietario
Nombre: Paula Andrea Canajal Jimenez
C.C O NIT: 1038.45 157

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Arq. Yoyi A. Rodriguez
CC O NIT: 5'025.597

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA:

No de Acta

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninciv1

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información despues de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960814

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 8115592

Firma Propietario Despues de la intervención

Nombre: Paola Andrea Carvajal

C.C. O NIT 1.038.415.157

Powered by CamScanner

Impacto (Almacen esquina)

LUXURY INGENIEROS


ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 — No de Acta 20
CONTRATO No. 014. 2022
INTERVENTORIA: Coninsul

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Idolina Tovar Montilla (Empleada)

Dirección: Barrio: Cll 31 # 30A-02

Teléfono: Municipio: Marinilla. Z

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6, Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☒

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ☐	2.COMERCIAL ☒	3.INDUSTRIAL ☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ☐
5.AGROPECUARIO ☐	6. RECREACIONAL ☐	7. BALDIO ☐	OTROS: ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Fisuras en muro	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES									
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F Fernandez L.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez L.

C.C. O NIT 1067960 ok

Idolina Tovar M.

Firma del Propietario

Nombre: Idolina Tovar Montilla

C.C. O NIT 20409 850

Vo Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: Arq. Carlos A. Zuluaga

C.C. O NIT 5 825 572

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 20
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci.l

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Hay grietas en el cielorraso del baño.
Los muros estan tapados por la mercancia exibida.
Las baldosas del anden, en la esquina estan partidas.

Firmas

Luis F. Fernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960 811

Idolina Tovar M
Firma del Propietario
Nombre: Idolina Tovar Montillo
C.C. O NIT: 20409850.

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Rodriguez
C.C. O NIT: 5'025 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 | No de Acta 20
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coinciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La señora Idolina manifiesta que no identifica afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 8X

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Restrepo D
C.C. O NIT: 5925599

Idolina Tovar Montilla
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Idolina Tovar Montilla
C.C. O NIT 20.409.850

Powered by CamScanner

Adm. Katherine Lopez

Macrodrogas

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 27

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Continuvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Valentina Salazar García (Empleada)

Dirección: Barrio: C11 37 # 30B-12

Teléfono 5486077 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ___	2.COMERCIAL X	3.INDUSTRIAL ___	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ___
5.AGROPECUARIO ___	6. RECREACIONAL ___	7. BALDIO ___	OTROS: ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA)
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES: fisuras en fachada	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES									
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica.

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez C.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez.

C.C. O NIT 1067960 89

Valentina S.

Firma del Propietario

Nombre: Valentina Salazar G.

C.C. O NIT 1007382055

Vo Bo Representante de la Interventoria

Nombre Arq Jorge A. Restrepo D

C.C. O NIT 5'402'592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 — No de Acta 11

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Loninciuil.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Gran parte de los muros esta tapada por la exhibición
Hay fisuras en cielorraso.
El escalon cuadrado (en la puerta de acceso del lado derecho) tiene grietas.
En el muro de la fachada. hay fisuras y grietas.

Firmas

Representante Contraista
Nombre: Luis fernando hernandez l
C.C. O NIT: 1067960 811

Firma del Propietario
Nombre: Voluntad
C.C. O NIT: 1007382055

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Arq. Jorge A. Rodyn. V
C.C. O NIT: 5'822 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 de Julio 2023 No de Acta 21.

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Conincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

En el local ya no funciona Macrodrogas sino el almacen (Rédetalle) R'detalle
Los muros estan cubiertos por la exibición. el cielorraso fue remplazado.
El escalon cuadrado. tiene grietas.
No refieren afectaciones en el local.
Luisa Castrillón Tel: 3006324417. (Empleada)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez L

Representante Contratista

Nombre: Luis Hernandez L

C.C. O NIT: 1067960811

Vo Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 8025692

Luisa C.

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Luisa Castrillón

CC. O NIT 1.001.725.195

Powered by CamScanner

Central Market

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 | No de Acta 22
CONTRATO No. 074. - 2022
INTERVENTORIA: coninCivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Andrea Gonzalez Quiceno

Dirección: Barrio: Cll 31 # 30B-20

Teléfono 5480268 Municipio: Marinilla - 3505208736

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cuál? Internet-

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X				Humedades en losa.		muro con grieta estado iza. (de revoque)		
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI ___ NO ___ ¿Porque? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez C.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT 1067[illegible]

Andrea Gonzalez
Firma del Propietario
Nombre: Andrea Gonzalez
C.C. O NIT 1038412514

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre Arq. Jorge H. Rodriguez
C.C O NIT 5'021.572

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 No de Acta 22
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4 REGISTRO FOTOGRAFICO")

Hay un tramo de baldosas agrietado en el anden
Desprendimiento de granito en filete de anden vecino (lado derecho)
los muros estan tapados por la exibición.
Esta despegada la teja de zinc, al lado izquierdo. en la cubierta del anden.

Firmas

Luis F. Hernandez L.
Representante Contraista
Nombre: Luis Fernandez Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Andrea Gonzalez
Firma del Propietario
Nombre: Andrea Gonzalez
C.C. O NIT: 1038412514

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre
C.C O NIT: 5 925 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-0
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 | No de Acta 22

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coninvivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

En el local ya no funciona Central Market sino Macrodrogas.
El muro del costado derecho fue demolido y en la actualidad hay unas puertas corredizas de 4,22. metros que comunican el local con el pasaje del lado.
Los muros están tapados por la exibición.
Las condiciones del anden siguen siendo las mismas.
Ya no hay teja de zinc en la cubierta del anden.
Manuela Castaño (Empleada) Tel: 3205587932.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis F. Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C. O NIT: 5825592

Manuela Castaño
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Manuela Castaño
C.C. O NIT 1.018.223.354

Powered by CamScanner

3194321287 Ruben Dario Orozco Gómez Gimnasio Bahía.

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03	
Versión 1	
Fecha: 24-8-2022	

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2022 — No de Acta 23
CONTRATO No. 014 · 2022
INTERVENTORIA: Conincivi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Stiven Perdomo Coicas.

Dirección: Barrio: Cll 31 # 30B-24.

Teléfono 3217838366 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA)
1.GRIETAS Y FISURAS		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES									
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO: No aplica

AFECTACIONES: No aplica

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO: No aplica

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez F.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez

C.C. O NIT 1062960811

Steven

Firma del Propietario

Nombre: Steven Jose Coicas Perdomo

C.C. O NIT 30257326

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: Jose A. Rodriguez

C.C. O NIT 5825541

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 24 Oct. 2024 No de Acta 23
CONTRATO No. 074 2022
INTERVENTORIA: Coincivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

El marco decorativo en la puerta del costado derecho esta deteriorado.
El piso del anden tiene baldosas agrietados, rotas y faltan baldosas.
El piso esta agrietado.
En el área del gimnasio el piso esta desgastado. por el uso actual.
Hay humedad en losa del segundo piso.
Se presentan leves dilataciones en muros del segundo piso.
En el tercer piso se evidencian fisuras en muros. El piso se encuentra en buen estado.
En el cuarto piso hay fisuras y humedades en muros. Hay humedad en la losa de cubierta. El tramo de cubierta en teja y madera se encuentra en mal estado.

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez L.
C.C. O NIT: 1067960814

Firma del Propietario
Nombre: Steven Jose Cuicas Perdomo
C.C. O NIT: 30257326

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT: 3 ans 521

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 de Agosto 2023 | No de Acta 23

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Rubendario Manifiesta que no identifica afectaciones.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luy F Hernandez

C.C. O NIT: 1062960864

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 5825592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Ruber D. Orozco Gomez

C.C. O NIT 70903962

Powered by CamScanner

Hora: 8:42:49 am Cafeteria. Lemodel

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-13
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct No de Acta 24
CONTRATO No. 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Francisco Luis Galvis Mora
Dirección: Barrio: Calle 31 #308-06 Centro
Teléfono: Municipio: Marinilla
Área Aproximada (m2):
Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES. CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		- Se observan fisuras en muros Internos y en Fachada			- Tapia.			
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:
AFECTACIONES:
DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION:

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:
OTRO: Cuál?
Autoriza el ingreso a su predio. SI NO ¿Por que?

FIRMAS

Luis F. Hernandez F.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez F.
C.C. O NIT 1067960814

FCO GALVIS
Firma del Propietario
Nombre: Francisco Luis Galvis
C.C. O NIT 70.904.685

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Jorge H. Rodriguez
C.C O NIT 5 825 542

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 No de Acta 24

CONTRATO No. 024 - 2022

INTERVENTORIA: Coninuvi'l.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Se observa fisura en el acabado del boca puerta en granito pulido.
- El marco en Madera de la puerta de la Derecha presenta desprendimiento
- Se presento desprendimiento del acabado en revoque de la parte superior dela Be entrado.
- Se presento protuberancias en muro debajo del telensor.

Firmas

Representante Contraista
Nombre: 1067 9. Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 89

Firma del Propietario
Nombre: FRANCISCO LUIS GALVIS
C.C. O NIT: 70.904.685

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Rodyn
C.C. O NIT: S 825592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 | No de Acta 24

CONTRATO No 014 · 2022

INTERVENTORIA: (coinciví)

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

El señor Francisco no identifica afectaciones en la propiedad

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoría

Nombre: Jorge I. Ruiz

C.C. O NIT: 3925-592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Francisco Carlos M.

C.C. O NIT 70.904.685

Powered by CamScanner

9:04:55 am. Parqueadero el Parque. El negocio desapareció
cel: 3127853609 → Diego León (Dueño)

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct. 2022 | No de Acta 25
CONTRATO No. 074 .2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario: Jose Delgado (Empleado)
Dirección: Barrio: Carrera 31 #30-61 centro
Teléfono: Municipio: Marinilla.
Área Aproximada (m2)
Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☐

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES) CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:
AFECTACIONES:
DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION:

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:
OTRO: Cuál?:
Autoriza el ingreso a su predio. SI ____ NO ____ ¿Por qué?

FIRMAS

Luis F. Hernandez R.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067 960 816

Jose Delgado
Firma del Propietario
Nombre Jose Delgado
C.C. O NIT 71.402.038

Vo Bo Representante de la Interventoría
Nombre Jorge A. Zabala
C.C. O NIT 8 021 512

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 No de Acta 25

CONTRATO No. 014 · 2022

INTERVENTORIA: Coninciuil.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Se presentan dilataciones entre muros y columnas, muros y cielo raso tambien se presentan Fisuras en muros Internos y de Fachada.
- El cielo raso tiene leves afectaciones de humedad y rotura
- Hay humedad en la pared lateral izquierda y el piso se encuentra desgastado.
- El acabado en granito de la entrada presenta leve desprendimiento.

Firmas

Luis F. Hernandez P.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez

C.C. o NIT: 1067960814

Josa Dalgado

Firma del Propietario

Nombre: Josa Dalgado

C.C. o NIT: 27.402.038

VoBo Representante de la Interventoria

Nombre: Jorge H. Rodriguez V.

C.C. o NIT: 1.923.592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 9 Agosto 2023 | No de Acta 25

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Conincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

El local esta desocupado. No se logró identificar al propietario.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis Fernando Lopz

Representante Contratista

Nombre: Luis F. Hernandez Lopz

C.C. O NIT: 1062960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre:

C.C. O NIT: 5.925.592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre:

C.C. O NIT

Powered by CamScanner

CASINA SANTA B Cel: 3216985576

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct. | No de Acta 26

CONTRATO No. 076 · 202

INTERVENTORIA: Consincivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Hugo Ramirez (administrador)

Dirección: Barrio: CR 31 # 30-57.

Teléfono: Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ☐ Urbano ☒

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL	☐	2.COMERCIAL	☒	3.INDUSTRIAL	☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	☐
5.AGROPECUARIO	☐	6. RECREACIONAL	☐	7. BALDIO	☐	OTROS:	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		-Grietas y Fisuras pronunciadas en todos los muros y Fachada.				Grietas sobre la puerta principal		
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___ NO___ ¿Por qué? ___

FIRMAS

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1067960 810

Firma del Propietario
Nombre: Hugo Ramirez
C.C. O NIT 70 904 019

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Jaime A Rodriguez
CC O NIT 5 825 541

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 | No de Acta 26

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coninciv'l

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- En los muros laterales e internos, se observan afectaciones considerables, se evidencian grietas diagonales y transversales, y humedad en pie de muro lateral derecho.
- El piso se ve estable pero con baldosas partidas y desgastadas
- La boca puerta de acceso de la entrada se encuentra desparadida
- El marco de la puerta en madera tambien presenta desprendimiento. y deterioro

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis F. Hernandez.
C.C. O NIT: 1067960 614

Firma del Propietario
Nombre: 20/10/2022 Hugo Ramirez
C.C. O NIT:

Vo.Bo. Representante de Interventoria
Nombre: Jaya A. Pallares
CC O NIT: 5 [illegible] 591

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 No de Acta 26

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Comincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

La señora Maricelo Jaramillo manifiesta que no identifico afectaciones.
(Empleada. Tel: 3148878176)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: 1067960 814
C.C. O NIT:

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT: 5825592

Firma Propietario Despues de la intervención
Nombre Maricelo Jaramillo Hena
CC O NIT 1.046.510.821.

Powered by CamScanner

LA MEGA LOCURA DEL ORIENTE CEL: 3135800510 (Sindy Doke)

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct. No de Acta 27
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciv I

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Yorgelis Castillo. (Empleada).

Dirección: Barrio Cuarta 31 calle 30-57

Teléfono: Municipio Marinilla.

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet.

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano ___

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: _____

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? _____

Autoriza el ingreso a su predio SI___NO___ ¿Por qué? _____

FIRMAS

Luis F Hernandez T.

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1007960811

Yorgelis

Firma del Propietario
Nombre Yorgelis Castillo
C.C. O NIT 30382716

Vo Bo Representante de la Interventoría
Nombre Oscar A. Restrepo T
CC O NIT 5825697

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 No de Acta 27
CONTRATO No. 014 · 2022
INTERVENTORIA: Coincivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Desprendimiento total del boca puerta en granito.
- Se presenta gran cantidad de fisuras y grietas en la placa
- tambien se observa ~~fisuras~~ dilataciones y desprendimiento de cielo raso en drywall entre muros y cielo raso
- No se observan los muros por exposición de productos.
- El piso se encuentra en buen esto, excepto por algunas baldosas quebradas y desgastadas
- agrietamiento de estantes de productos.

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 84

Firma del Propietario
Nombre Yorgelis Castillo
C.C. O NIT. 30382716

Vo.Bo. Representante de la interventoria
Nombre
C.C. O NIT

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 | No de Acta 27
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coinciuil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Luis Manifiesta que la propiedad se enuentra en las mismas condiciones que al inicio de la obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Jorge A. Rodas D
C.C. O NIT: 8925.592

Luis Yepes.
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Luis Yepes Osorio
CC ONIT 1072.252268

Powered by CamScanner

10:13:47 am. COLORS BABY Y KIDS

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct. No de Acta 28.
CONTRATO No. 074 2022
INTERVENTORIA: Coninciv.1

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Diana carolina lopez (Empleada)

Dirección: Barrio: calle 31 # 30-65

Teléfono: 3012906939 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano ___

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL ☐	2.COMERCIAL ☒	3.INDUSTRIAL ☐	4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO ☐
5.AGROPECUARIO ☐	6. RECREACIONAL ☐	7. BALDIO ☐	OTROS: ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES			Se presentan fisuras en pared lateral derecha del fondo				Grietas en el muro de fachada y desprendimiento de marco		
3.HUNDIMIENTOS									
4.DESPLAZAMIENTOS									
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI___NO___ ¿Por que?

FIRMAS

Luis F. Hernandez Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT 1037960 814

Diana Lopez
Firma del Propietario
Nombre: Diana Lopez
C.C. O NIT 1001546345

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT 5 825 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 | No de Acta 28

CONTRATO No. 016. 2022

INTERVENTORIA: Conmcivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Por la extracción de productos no se observan el estado de los muros.
- Se observa desgaste de la cerámica y algunas baldosas rotas.
- Se observa un leve levantamiento de piso en el fondo
- Se evidencia grietas en muro lateral derecho del fondo
- Agrietamiento en muro de fachada y desprendimiento de marco de madera.

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067796084

Diana Lopez
Firma del Propietario
Nombre: Diana lopez
C.C. O NIT: 1001546345

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Vega A. Vallejos
C.C. O NIT: 5825522

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 julio 2023 No de Acta 28

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: Coincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Yolima Castaño (Propietaria del almacen) manifiesta que no identifica afectaciones. (Tel: 3014306939.)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: Jorge I. Rodas

C.C. O NIT: 8925592

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre Yolima Castaño Grisales

C.C. O NIT 1.036.947.726

Powered by CamScanner

BRASITAS DE MARINILLA

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 | No de Acta 21
CONTRATO No. 074 2022
INTERVENTORIA: Coinciviil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Robin Florez (Empleado)

Dirección: Barrio: Carrera 31 # 30-71

Teléfono 3242653887 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7, Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—		Se Presentan fisuras y grietas verticales y Diagonales						
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por qué? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez Lopez

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez L.
C.C. O NIT 1067960 ...

Robin Florez

Firma del Propietario
Nombre: Robin Florez Ortiz
C.C. O NIT 1018372242

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre Jorge A. Rodriguez
C.C O NIT 5925592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct 2022 No de Acta 29
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninciuil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- En los muros laterales se observan muchas grietas y fisuras, tambien dilataciones entre columnas y muros
- En los muros del baño tambien se presentan muchas grietas y fisuras verticales y horizontales.
- El piso se observa en buen saloolo.
- Afectaciones del cielo raso por el calor del horno.

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez L
C.C. o NIT: 1067960814

Firma del Propietario
Nombre: Robin Florez Ortiz
C.C. o NIT 1018372292

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. o NIT 5825522

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código:	F-IC-03
Versión	1
Fecha:	24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 No de Acta 29

CONTRATO No 014 - 2022

INTERVENTORIA: (conincivi)

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la informacion después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Robin Florez manifiesta que no se identifican afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis Fernando Lopez

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Lopez

CC. O NIT: 1022960811

Vo Bo. Representante de la Interventoria

Nombre: Jorge Diaz Rodriguez

CC. O NIT: 5825592

Robinson Florez

Firma Propietario Despues de la intervención

Nombre Robin Florez Ortiz

CC. O NIT 1.018.372.293

Powered by CamScanner

11:00:36 am. TABERNA LA ESPECIAL → Mesa con sombrilla 3

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 - oct - 2022 No de Acta 80

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: (consultor)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Alberto Alzate. (administrador).

Dirección: Barrio: Cra 31 # 70-39.

Teléfono 3234192052 Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL		3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		Grieta en el muro del canal Humedad			Piso se encuentra Dilatado. muy antiguo.			
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: _____

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál? _____

Autoriza el Ingreso a su predio. SI___ NO___ ¿Por que? _____

FIRMAS

Luis F Hernandez P.

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez

C.C. O NIT 1067960895

Alberto Alzate

Firma del Propietario

Nombre: Alberto Alzate

C.C. O NIT 12254584

Vo Bo Representante de la Interventoria

Nombre Jorge H. Restrepo

C.C. O NIT 5825599

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct. 2022 No de Acta 30

CONTRATO No. 014 · 2022

INTERVENTORIA: Conincivil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Se encuentra grieta en la esquina del muro del corral, tambien fisuras en las esquinas y grietas en muros de la fachada
- Humedad en pie de muro lateral derecho (izquierdo) de la entrada y. Humedad en en general en pie de muro.
- Marco de madera desprendido
- Baldosas presentan dilataciones a lo largo y ancho del local y separación con muro lateral izquierdo

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Alberto Alzate
C.C O NIT: 12254584

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Zuluaga
C.C O NIT: 5825592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 No de Acta 30

CONTRATO No 014 -2022

INTERVENTORIA: (onincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

El señor Albeiro manifiesta que no identifa afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960684

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Rodriguez D
CC O NIT 5925591

Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Albeiro Alzate
CC O NIT 17.254584

Powered by CamScanner

PINCHE PERRO cel: 3137995435 (Diana Ossa)

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct-2022 No de Acta 31
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci VI

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Genesis Mateos

Dirección: Barrio: Cra 31 # 30-31

Teléfono*: Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES. CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	-		se presenta fisuras en muros del baño				grietas en muro de fachada		
3.HUNDIMIENTOS	-								
4.DESPLAZAMIENTOS	-								
5.OTROS	-								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___ ¿Por que? ___

FIRMAS

Luis F. Hernandez L.
Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez L.
C.C. O NIT 1067960 ...

Genesis
Firma del Propietario
Nombre: Genesis
C.C. O NIT 28.087.785

Vo Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Restrepo
C.C. O NIT 5925592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 — No de Acta 31

CONTRATO No. 014 2022

INTERVENTORIA: Coninsvil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Nota: El local por dentro se encuentra forrado por papel vinilo, lo que imposibilita ver el estado actual de los muros
- El marco de la puerta en madera se encuentra levemente desprendido
- Tambien se observa agrietamiento en la fachada al lado costado derecho
- Se evidencia algunas baldosas partidas.
- Fisuras horizontales y verticales en el barro.

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Luis Fernando Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960814

Firma del Propietario
Nombre: Genesis
C.C. O NIT: 28.087.985

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jose A. Zuluaga
C.C. O NIT: 5825522

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 31 Julio 2023 | No de Acta 31
CONTRATO No 014 - 2022
INTERVENTORIA: Coninavil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

La señora Diana C. Ossa Buritica. Manifiesta que no identifica afectaciones

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis Fernando Lopez
Representante Contratista
Nombre: Luis F Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Rodriguez
C.C. O NIT: 5925592

Diana Ossa
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre:
C.C. O NIT 1000764395

Powered by CamScanner

CHARCUTERIA CENTRAL Nº 2 CEL: 3217596682 - 7 meses con Jan bn

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct 2022 No de Acta 32
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninclvi

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario: Gerardo Agusto Serna

Dirección: Barrio: Cra 31 #30-37

Teléfono: Municipio: Marinilla.

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	(VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	—								
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: _____

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: _____

Autoriza el ingreso a su predio: SI___NO___¿Por que?_____

FIRMAS

Luis F Hernandez T.
Representante Contratista
Nombre: Luis F. Hernandez.
C.C. O NIT 1067960 011

Gerardo Serna
Firma del Propietario
Nombre: Gerardo Serna
C.C. O NIT 70907 925

Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre
C.C. O NIT 5 925 592

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct 2022 No de Acta 32
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y " 4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

- Se evidencia desajustes en las lamparas., en la esquina ~~del~~ superior del Baño se ve una pequeña ~~humedad~~.
- Estado del cielo raso con leves desprendimiento.
- Se evidencia fisuras horizontales y verticales en la esquina del fondo Izquierdo.
- En la fachada se observan grietas sobre la ventana de la cocina.
- Piso en buen estado

Firmas

Representante Contratista
Nombre: Juan Fernando Hernandez
C.C. O NIT: 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Gerardo Segura
C.C. O NIT: 70907925

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre
CC O NIT: 5825590

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2022 No de Acta 32
CONTRATO No 014. 2022
INTERVENTORIA: Coninciv i

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad)

El señor Gerardo manifiesta que el local se enventra en Los mismos condiciones que al comienzo de la obra

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Representante Contratista
Nombre: Luis Hernandez
C.C. O NIT: 1067960 811

Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Jorge A. Pabon
C.C. O NIT: 5 925 592

Gerardo Serna
Firma Propietario Después de la intervención
Nombre: Gerardo A. Serna G
CC. O NIT 70. 907. 925

Powered by CamScanner

PASAJE DE LOCALES COMERCIALES N° locales 4 (104 103 102 101)

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 No de Acta 33
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Conmicivil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Elias Arbelaez (Administrador)

Dirección Barrio: Cra 31

Teléfono: 3003503620 Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2)

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano X

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL		3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X		grietas Desprendimiento	Deterioro de acabados	cubierta en estado de Deterioro de tejas.	La estructura en general (Tapia y más) en condiciones Criticas 2do piso	Fachada con grietas y Deterioro en balcones		Todos los marcos de madera Deteriorados
3.HUNDIMIENTOS	X								
4.DESPLAZAMIENTOS	X								
5.OTROS									

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio. SI ___ NO ___ ¿Por que?

FIRMAS

Luis F. Hernandez

Representante Contratista

Nombre: Luis Fernando Hernandez

C.C. O NIT 1067960811

Firma del Propietario

Nombre: Elias Arbelaez

C.C. O NIT 8128690

Vo Bo Representante de la interventoria

Nombre Daisy Rodriguez

C.C. O NIT 58255722

Powered by CamScanner

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25 Oct. 2022 No de Acta 33
CONTRATO No. 074 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR" y "4. REGISTRO FOTOGRAFICO")

Piso 1: Corredor: - Zocalo desprendido pared lateral izquierda, Protuberancias y Abombolaro en el muro derecho.

Locales 104: No se observa los tados de los muros por exfoliación de productos
Cielo raso en buen estado.

Piso 2: (203): La estructura se encuentra totalmon Afectada en condiciones criticas por agrietamiento en muros, desplazamientos en los mismos, el entrepiso presenta hundimientos, la cubierta se encuentra Afectada, cielo raso totalmente deteriorado

Fachada: La fachada en general presenta fisuras y grietas considerables, los balcones presentan desniveles y deterioro de materiales.

Nota: Seguir verificando.

NOTA: pendiente por recoger la cedula el señor estaba saliendo de afán.

Firmas

Representante Contraista
Nombre: Luis F. Hernandez Lopez
C.C. O NIT: 1067960 84

Firma del Propietario
Nombre: Elias Arbelaez
C.C. O NIT: 8728690

Vo.Bo Representante de la Interventoria
Nombre: Carlos A. Zapata
CC O NIT: 5825572

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 2 Agosto 2023 | No de Acta: 33

CONTRATO No: 016 - 2022

INTERVENTORIA: Coincivil

6. OBSERVACIONES PARA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD (Utilice este espacio para ampliar la información después de intervenir el predio, para cerrar el acta de vecindad a conformidad.)

El señor Ivan manifiesta que la propiedad se encuentra en las mismas cordiciones que al comienzo de la obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:

Firmas:

Luis F Hernandez Lopez

Representante Contratista

Nombre: Luis F Hernandez

C.C. O NIT: 1067960811

Vo Bo. Representante Vía Interventoria

Nombre: Jorge I. Rodas D

C.C. O NIT: 5925.592

Ivan de Jes. Ramirez

Firma Propietario Después de la intervención

Nombre: Ivan Jes. Ramirez Cobalos

CC O NIT 70902189

Powered by CamScanner

Distribuidora Favorito. Cel: 3022422282

LUXURY INGENIEROS

ACTA DE VECINDAD

Código: F-IC-03
Versión 1
Fecha: 24-8-2022

OBJETO CONTRATO: RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

FECHA: 25-oct 2022 No de Acta 34
CONTRATO No. 014 2022
INTERVENTORIA: Coninci vil

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ana Maria Fernandez Palomino (caja)

Dirección: Barrio: Cra 31 # 30-25

Teléfono: Municipio: Marinilla

Área Aproximada (m2):

Longitud fachada:

SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA EN LOTE

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		No se utiliza en el momento el gas.
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet

TIPO DE PREDIO: Rural ___ Urbano ___

USO ACTUAL:

1.RESIDENCIAL		2.COMERCIAL	X	3.INDUSTRIAL		4.INSTITUCIONAL O DEL ESTADO	
5.AGROPECUARIO		6. RECREACIONAL		7. BALDIO		OTROS:	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION		CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	VERIFICAR MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, CARPINTERIA METALICA
1.GRIETAS Y FISURAS	X	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2.HUMEDADES	X	—	Muros en exhibición de productos						
3.HUNDIMIENTOS	—								
4.DESPLAZAMIENTOS	—								
5.OTROS	—								

ESTADO DEL TERRENO:

AFECTACIONES:

DISTANCIA DE VIVIENDA A OBRA DE INTERVENCION: ___

TIPO DE CAPA DEL TERRENO:

OTRO: Cuál?: ___

Autoriza el ingreso a su predio SI ___ NO ___ ¿Por qué? ___

FIRMAS

Representante Contratista
Nombre: Lucs F. Hernandez
C.C. O NIT 1067960811

Firma del Propietario
Nombre: Ana Maria Fernandez P
C.C. O NIT 1072258143.

Vo Bo Representante de la Interventoria
Nombre
C.C. O NIT 5825592