Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2023

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **GRUPO GEMLSA S.A.S**, correspondiente al contrato **146-2023** que tiene como objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"***

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión Final
- Factura FE7483
- Planilla de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

PD **Tatiana Marcela Ramos Perdomo**
Supervisor del contrato 146-2023

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: _____

FECHA / HORA: _____

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logistico

19-12-2023 15:10



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 4

Fecha:	15/12/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-013-2023-HOMIL

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
146-2023	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	Fecha de suscripción:		22/03/2023
		Valor inicial:	$	200.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	200.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	200.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			192423	24223
			28/03/2023	31/01/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	NB 100253742	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	29/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CC RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 27/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	4/04/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			4/04/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 11 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	
GRUPO GEMLSA S.A.S	NIT/C.C.: 9002570514
	Dirección: Calle 12 a # 68 c 03 Bogotá – Colombia
	Teléfono: 6017430070
	Cuenta Bancaria: 04581810357
	Banco: BANCOLOMBIA
	Tipo de Cuenta: Ahorros: — Corriente: X

FORMA DE PAGO: Pagos parciales previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	ACTIVOS FIJOS	FE 7483	12/12/2023	1	$ 9.399.457,00
Total del mes				**$**	**9.399.457,00**
Saldo del contrato				**$**	**67.316.628,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$9.399.457,00**
VALOR EN LETRAS :	**NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **NOVIEMBRE**, Pensión y Riesgos profesionales **OCTUBRE** de acuerdo con **PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES No. 9458601517 DE FECHA 16/11/2023**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, **CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DE FECHA 16/11/2023 DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES,** así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

Desde el 23 de octubre 2023 hasta el 13 de noviembre 2023, se realizó mantenimiento preventivo a la caldera N°3, perifericos y red de vapor, con el fin de mantener los equipos en funcionamiento y mantener la operatividad y disponibilidad de los equipos, así:

MANTENIMIENTO TIPO 2 - CALDERA N°3 PLACA V104686

Se realizó mantenimiento preventivo Tipo 2 a la caldera N°3 con placa V104686, acuerdo lo estipulado en el anexo técnico, así:

1. Cámara de presión
- Retiro de tapones 3x4 Hand-hold.
- Lavado con agua a presión.
- Inspección interna por incrustaciones en tubos

2. Sistema de purga
- Revisión e inspección de válvulas
- Revisión e inspección de tuberías

3. Columna nivel
- Lavado interno
- Cambio de empaques
- Cambio de tubo nivel y empaques.

4. Válvulas reguladoras
- Revisión y mantenimiento
- Inspección visual
- Cambio de empaques deteriorados y faltantes

5. Prueba hidrostática
- A la presión indicada para revisar el sello de los empaques.

6. Varilla auxiliar de nivel de agua.
- Revisión y mantenimiento.

7. Quemador de gas
- Mantenimiento, revisión y ajuste de difusor de aire

8. Tren de gas
- Mantenimiento y calibración de regulador de segunda etapa
- Revisión y mantenimiento de regulador de segunda etapa para piloto.
- Revisión y mantenimiento y verificación de válvulas principales
- Revisión y mantenimiento de válvulas para piloto
- Revisión y ajuste de presostatos por alta y baja presión
- Revisión de fugas en válvulas de corte de gas y conjunto tren de gas
- Revisión de presostatos de aire en la cámara de combustión.

9. Instrumentación
- Revisión de controlador de llama, programador.
- Revisión de control de presión a presuretrol

10. Gabinete de control
- Mantenimiento contactor del motor del ventilador
- Mantenimiento contactor bomba de agua
- Revisión de térmico de motor de bombas de agua
- Revisión de térmico de motor de ventilador
- Revisión de lámparas piloto de tablero
- Revisión de lámparas alarmas- Revisión de selectores de alimentación eléctrica
- Revisión de selectores de bombas de agua
- Inspección de conexiones eléctricas y ajuste.

11. Verificación de motores
- Verificar vibraciones o ruidos en los motores
- Cambio de rodamientos en caso de estar dañados

12. Pruebas de seguridad
- Revisión de bajo nivel de agua en la columna de agua




Foto N° 1 - Mantenimiento Caldera N°3




Foto N° 2 - Mantenimiento Caldera N°3

- Revisión de bajo nivel de agua en el sistema auxiliar
- Pruebas de máxima presión de vapor
- Prueba de diferencial de presión de vapor
- Revisión por falla por baja o alta presión de gas
- Revisión de falla por falta de aire de combustión
- Revisión de falla de llama.

13. Limpieza y deshollinado
- Limpieza tubería para conducción de gases
- Revisión y limpieza de cámara de combustión

14. Inspección de soldaduras
- Tubos de combustión
- Placas tubulares
- Chequeo externo de la caldera por puntos calienteso

15. Chimenea y damper de salida de gases de combustión
- Revisión y mantenimiento

16. Tapa frontales
- Revisión de aislamientos
- Limpieza de los aislamientos
- Cambio de empaques en asbesto

17. Tapa posterior
- Revisión de aislamientos
- Limpieza de aislamientos
- Cambio de empaques en asbesto .

18. Cono refractario
- Revisión y mantenimiento

19. Calibración y ajuste de combustión
- Análisis de gases de combustión
- Ajuste y calibración con equipo especializado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y AUTOMATIZACION DE LA CALDERA N°3 PLACA V104686

acuerdo lo estipulado en el anexo técnico, así:

1. Comprobar las diferentes señales de todos sensores e indicadores del sistema de monitoreo
2. Comprobar alarmas y generar solución
3. Limpieza de los tableros de control de todos los sistemas interconectados para el funcionamiento
4. Calibración de las condiciones de alarmas y puntos de set de condiciones de trabajo
5. Pruebas de funcionamiento en tiempo real de las posibles alarmas y operación del sistema en conjunto
6. Ajuste de contactos eléctricos y electrónicos



Foto N° 3 - Mantenimiento Software Caldera N°3

Una vez finalizado el mantenimiento, se realiza prueba de funcionamiento, verificación de parametros quedando los equipos operando sin novedad, personal de operarios de calderas reciben los equipos a satisfacción.

Se anexan formatos de soporte de mantenimiento.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 200.000.000,00	$ 132.683.372,00	$ 0,00	$ 67.316.628,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 200.000.000,00	$ 132.683.372,00	$ 0,00	$ 67.316.628,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: PD. TATIANA RAMOS

NUMERO DE CEDULA: 52.539.269

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CR (RA) EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (E): Ingeniero JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	14
Acta de supervisión y Factura	X	5
Certificación de Pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	3
Certificación bancaria	X	1

GRUPO GEMLSA SAS

NIT : 900,257,051 - 4
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070
grupo.gemlsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2513 Tarifa 11,04

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3486868
Dirección	TV 3 # 49 00	**Vendedor**	ALBERTO AMAYA PINZON
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	73
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 7483

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-12	12:41:24
Expedición	2023-12-12	15:30:48
Vencimiento	2023-12-31	

Código	Descripción	Un	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
0061102000887	MANTENIMIENTO TIPO 2 PARA CALDERAS - CALDERA 3		1	19,00	5,742,000.00	5,742,000.00
0061102000887	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y AUTOMATIZACION - CALDERA 3		1	19,00	2,156,703.00	2,156,703.00

Total Bruto	7,898,703.00
IVA 19%	1,500,753.57
Total a Pagar	**$ 9.399.456,57**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	9.399.456,57	Cuota 1 Vence el 2023-12-31

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte
Con 57/100

OBSERVACIONES

P.F. 4143
O.P. 3-3323

#$15-19-00;Contrato146/2023;rduque@homil.gov.co#$
TRABAJO REALIZADO EN BOGOTA

13 DIC 2023
JENNIFER PINTO

Firma Elaborado por : MONICA LILIANA

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050741636 **aprobado en** 2023-06-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 7333 **al** 8000

CUFE :23670c084db50deaf7170f5b9db0cee793e25cfa907d02f5e7842d6a5941789cec9f630ec8aaf3b425abdc54ccd526ce

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Grupo Gemlsa S.A.S
Nit. 900.257.051-4

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
PBX: 7430070
www.gemlsa.com

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE GRUPO GEMLSA S.A.S.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad GRUPO GEMLSA S.A.S., con NIT 900.257.051-4, canceló los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y AUTORENTA, durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2023, con vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de pago de la planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Atentamente,

EDNA MARTINEZ
Revisora Fiscal
TP.89656-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900257051	4	GRUPO GEMLSA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEMLSA ACTUAL	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280535330	9458603517	E	2023/11/15	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA	1	$15,874,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79985146	AGUILAR GARZON JOHN MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
2	TI	1027525325	ALVAREZ ROMERO BRAYAN DANIEL		0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	79525855	AMAYA PINZON ALBERTO	25-14	30	$3,120,000	$499,200	EPS005	30	$3,120,000	$124,800	CCF24	30	$3,120,000	$124,800	14-4	30	$3,120,000	$135,800	30	$0	$0
4	CC	79468344	AMAYA PINZON IGNACIO	25-14	30	$3,796,500	$607,500	EPS008	30	$3,796,500	$151,900	CCF24	30	$3,796,500	$151,900	14-4	30	$3,796,500	$264,300	30	$0	$0
5	CC	75001817	ARIAS ARCE JOSE EZEQUIEL	25-14	30	$2,381,617	$381,100	EPS037	30	$2,381,617	$95,300	CCF24	30	$2,381,617	$95,300	14-4	30	$2,381,617	$103,700	30	$0	$0
6	CC	79779257	BARACALDO PACHON FRANCISCO JOSE	230201	22	$1,211,632	$193,900	EPS017	22	$1,211,632	$48,500	CCF24	22	$1,211,632	$48,500	14-4	22	$1,211,632	$84,400	22	$0	$0
7	CC	1026251248	BERNAL SANCHEZ JONATHAN DAVID	230301	30	$2,697,000	$431,600	EPS002	30	$2,697,000	$107,900	CCF24	30	$2,697,000	$107,900	14-4	30	$2,697,000	$117,400	30	$0	$0
8	CC	1030683800	BOJACA VILLABON BRIGETH VANNESA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
9	CC	1072425537	CIFUENTES SANCHEZ JIMMY	230301	30	$3,248,000	$519,700	EPS008	30	$3,248,000	$130,000	CCF24	30	$3,248,000	$130,000	14-4	30	$3,248,000	$141,300	30	$0	$0
10	CC	1093792740	COBAYAN HERNANDEZ CRISTIAN ADRIANO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
11	CC	1031143712	GARCIA CALDERIN NORMA CONSTANZA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
12	CC	80654929	GOMEZ SANCHEZ ELKIN HUMBERTO	231001	30	$1,998,243	$319,800	EPS037	30	$1,998,243	$80,000	CCF24	30	$1,998,243	$80,000	14-4	30	$1,998,243	$139,100	30	$0	$0
13	CC	1026575115	GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	230301	30	$2,393,590	$383,000	EPS017	30	$2,393,590	$95,800	CCF24	30	$2,393,590	$95,800	14-4	30	$2,393,590	$166,600	30	$0	$0
14	CC	1006575485	GONZALEZ PACHECO DARIO ENRIQUE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$200,200	$8,100	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
15	CC	79273604	HERNANDEZ BEDOYA HUMBERTO	230201	30	$2,074,000	$331,900	EPS008	30	$2,074,000	$83,000	CCF24	30	$2,074,000	$83,000	14-4	30	$2,074,000	$144,400	30	$0	$0
16	CC	1072781712	LADINO MORA MARIA CAMILIA		0	$0	$0	MIN001	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
17	CC	79386579	LOZANO GONZALEZ HERNAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$318,000	$12,800	14-4	30	$1,160,000	$0	30	$0	$0
18	CC	1046552	MARIN BLANCO LUIS MARTIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	79188611	MUÑOZ LOPEZ JUAN ISIDRO	230301	30	$1,501,149	$240,200	EPS017	30	$1,501,149	$60,100	CCF24	30	$1,501,149	$60,100	14-4	30	$1,501,149	$65,300	30	$0	$0
20	CC	4182764	MUÑOZ MENESES LEOPOLDO	231001	30	$2,097,702	$335,700	EPS017	30	$2,097,702	$84,000	CCF24	30	$2,097,702	$84,000	14-4	30	$2,097,702	$146,100	30	$0	$0
21	CC	1000220251	OCHOA PAEZ LAURA NATHALIA	230201	30	$1,560,000	$249,600	EPS037	30	$1,560,000	$62,400	CCF24	30	$1,560,000	$62,400	14-4	30	$1,560,000	$8,200	30	$0	$0
22	CC	80893954	PEÑA MARROQUIN WILLIAM FERNEY	230201	17	$963,334	$154,200	EPS002	17	$963,334	$38,600	CCF24	17	$1,437,634	$57,600	14-4	17	$963,334	$42,000	17	$0	$0
23	CC	80452013	PEÑALOZA CARRASCO DAGOBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$825,000	$33,000	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
24	CC	80204571	PINZON MUÑOZ JORGE HERNANDO	230301	28	$3,360,000	$537,600	EPS010	28	$3,360,000	$134,400	CCF24	28	$3,360,000	$134,400	14-4	28	$3,360,000	$233,900	28	$0	$0
25	CC	80204571	PINZON MUÑOZ JORGE HERNANDO	230301	2	$240,000	$38,400	EPS010	2	$240,000	$9,600	CCF24	2	$240,000	$9,600	14-4	2	$240,000	$0	2	$0	$0
26	CC	39705497	RAMOS QUIÑONES YESMITH		0	$0	$0	EPS002	30	$2,021,308	$80,900	CCF24	30	$2,021,308	$80,900	14-4	30	$2,021,308	$10,600	30	$0	$0
27	CC	1007105866	RODRIGUEZ PULIDO BRAYAN CAMILO	230301	29	$1,353,334	$216,600	EPS008	29	$1,353,334	$54,200	CCF24	29	$1,353,334	$54,200	14-4	29	$1,353,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1131071366	RODRIGUEZ DE LA CRUZ DANNA YANETH	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
29	CC	1005275274	ROJAS FAJARDO KEVIN ANDREY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0

30	CC	79188145	TORRES RODRIGUEZ ZOILO	230201	30	$2,046,639	$327,500	EPS017	30	$2,046,639	$81,900	CCF24	30	$2,046,639	$81,900	14-4	30	$2,046,639	$142,500	30	$0	$0
31	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA	230301	24	$2,400,000	$384,000	EPS005	24	$2,400,000	$96,000	CCF24	24	$2,400,000	$96,000	14-4	24	$2,400,000	$12,600	24	$0	$0
32	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA	230301	6	$600,000	$96,000	EPS005	6	$600,000	$24,000	CCF24	6	$600,000	$24,000	14-4	6	$600,000	$0	6	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					$54,166,074	$8,667,300			$58,507,382	$2,538,300			$55,641,548	$2,226,600			$56,187,382	$2,426,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$8,667,300	$8,800	$0	$8,676,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$655,500	$700	$0	$656,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,673,400	$1,700	$0	$1,675,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,687,700	$4,700	$0	$4,692,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,650,700	$1,700	$0	$1,652,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,426,000	$2,500	$0	$2,428,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$2,426,000	$2,500	$0	$2,428,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,226,600	$2,300	$0	$2,228,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	28	$2,226,600	$2,300	$0	$2,228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$2,538,300	$2,800	$0	$2,541,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$529,500	$600	$0	$530,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$190,400	$200	$0	$190,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$370,300	$400	$0	$370,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$290,000	$300	$0	$290,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$237,700	$300	$0	$238,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$379,400	$400	$0	$379,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$541,000	$600	$0	$541,600
TOTAL				**30**	**$15,858,200**	**$16,400**	**$0**	**$15,874,600**

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

CLIENTE	HOPITAL MILITAR CENTRAL	**FECHA**	02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIRECCION	TRANV 3 # 49-00	**TELEFONO**	3485858
CONTACTO	CAPITAN DUQUE	**INFORME**	11330
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO **GEMLSA.**		

MANTENIMIENTO CALDERA 350 B.H.P.

DESARROLLO.

CAMARA DE PRESION

- Retiro de tapones 3x4 Hand-hall.
- Lavado con agua a presión.
- Inspección interna por incrustaciones en tubos.

SISTEMA DE PURGA

- Revisión e inspección de válvulas.
- Revisión e inspección de tuberías.

COLUMNA NIVEL

- Lavado interno.
- Cambio de empaques.
- Cambio de tubo nivel y empaques.

VÁLVULAS REGULADORAS.

- Revisión y mantenimiento.
- Inspección visual.
- Cambio de empaques deteriorados y faltantes.

PRUEBA HIDROSTÁTICA

- A la presión indicada para revisar el sello de los empaques.

VARILLA AUXILIAR DE NIVEL DE AGUA.

- Revisión y mantenimiento.

QUEMADOR DE GAS

- Mantenimiento, revisión y ajuste de difusor de aire.
- Revisión, limpieza y ajuste de electrodo de chispa.

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- Revisión y limpieza de fotocelda.
- Limpieza y calibración de la unidad de encendido.
- Revisión de transformador de encendido.

TREN DE GAS

- Mantenimiento y calibración de regulador de segunda etapa.
- Revisión y mantenimiento de regulador de segunda etapa para piloto.
- Revisión y mantenimiento y verificación de válvulas principales.
- Revisión y mantenimiento de válvulas para piloto.
- Revisión y ajuste de presostatos por alta y baja presión.
- Revisión de fugas en válvulas de corte de gas y conjunto tren de gas.
- Revisión de presostatos de aire en la cámara de combustión.

INSTRUMENTACIÓN

- Revisión de controlador de llama, programador.
- Revisión de control de presión a pressuretrol.

GABINETE DE CONTROL


- Mantenimiento contactor del motor del ventilador.
- Mantenimiento contactor bomba de agua.
- Revisión de térmico de motor de bombas de agua.
- Revisión de térmico de motor de ventilador.
- Revisión de lámparas piloto de tablero.
- Revisión de lámparas alarmas.
- Revisión de selectores de alimentación eléctrica.
- Revisión de selectores de bombas de agua.
- Inspección de conexiones eléctricas y ajuste.


REGISTRO FOTOGRAFICO




Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co










Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co










Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co







HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Homil 635		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
13 11 23 (DD MM AA) 1700R (HH MM)	CC Duque Rafael	EQIN	Sotano 3

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento tipo 2 a la Caldera No 3
Placa V104686

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA	X	OTROS: Caldera No 3
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	23-10-23	HORA	1000R

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	SI	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
C.C	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LÁBOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CODIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realizó Mantenimiento Preventivo a la caldera No 3 con Placa V104686, acuerdo contrato No 146-2023

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	23-10-23	HORA	1000 R
FECHA TERMINO TRABAJOS	13-11-23	HORA	1700 R

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		X		
	TIEMPO		X		

OBSERVACIONES


David Garzón


1124029467.
Ing. Mecánico.
15/12/2023


RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co









Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad


Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co






Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad


Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co






Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- **VALVULAS DE SEGURIDAD DE 150 PSI PARA CALDERA 350 BHP. (CANT 2-UND).**



- **DIAFRAGMA PARA MAC DONNELL. (CANT 1-UND).**



- **VALVULA TIPO GLOBO DE 1" (CANT 2-UND).**



- **ELECTROVALVULA SOLENOIDE PARA GAS (CANT 1-UND).**



Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- **JUEGO DE MICRO SWISTH PARA MAC DONELL (CANT 1-UND).**



- **VALVULA SELENOIDE PARA GAS CERRADA DE 1"(CANT 1-UND).**



- **CHEQUE TIPO CORTINA 1/2 "(CANT 2-UND).**



- **VALVULA TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD 1 1/2" PARA ALTA TEMPERATURA (CANT 3-UND).**




Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- **AUTOREGULADORA GLOBO DE 11/2"VALVULA GLOBO 2" ROSCADA (CANT 1-UND).**



- **KIT SISTEMA DE IGNICION (ELECTRODO, SENSOR Y CABLEADO) (CANT 1-UND).**



- **KIT EMPAQUETADURA COMPUERTAS CALDERA (CANT 1-UND).**



- **VALVULA TIPO BOLA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD 1" PARA ALTA TEMPERATURA (CANT 6-UND).**



Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- **VALVULA TIPO GLOBO 3/4"(CANT 1-UND).**




- **TUBO EN ACERO AL CARBÓN X METRO 3"(CANT 4-UND).**




- **PINTURA NEGRA PARA ALTAS TEMPERATURAS X GALON (CANT 2-UND).**





- **TRAMPA DE VALDE INVERTIDO 3/4"(CANT 1-UND).**



Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- **TUBO EN ACERO AL CARBÓN X METRO 2 1/2"(CANT 2-UND).**



- **TUBO GALVANIZADO X METRO 2 1/2"(CANT 3-UND).**



- **TUBO GALVANIZADO X METRO 3"(CANT 3-UND).**



- **BUCHIN EN ACERO AL CARBÓN 3" A 2 1/2"(CANT 6-UND).**



- **TRAMPA DE VALDE INVERTIDO 1"(CANT 1-UND).**



PREPARADO POR:

ING. IGNACIO AMAYA PINZON
DIR. DISEÑO, ING Y SERV

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11482

FECHA 27 | 10 | 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830-040256-1	3-3323

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
TV 3 #49-00	Capitan Duque	3485858

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO	X	GARANTIA		OTRO, CUAL?	

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Caldera		003085		

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
NA #3	Gemlsa	350 BHP

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

Se encuentra en mantenimiento

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Diafragma para macdonell electromagnetico para gas, resorte de micros macdonell Orkyre cortina 1/2", valvula y globos Ø1", valvula bola acero linea seguridad 1 1/2.

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

Orkyre cortina 1/2, Interruptor Quemador 1 1/2 Tapa globos 2" Kit sistema de ignicion, Empaquetadura puerta, Manguera de seguridad

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Se realiza toma presion pendiente entrega de medidor repuesto

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO							HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO						
26	11	2023	7	00	AM / PM		27	10	2023	4	30	AM / PM	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI | NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11486 **FECHA** 1 / 11 / 23

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256 -	3-323

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
TV 3 #49-00	Capitan Duque	3485858

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO	GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Caldera	00			

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
NA #3	Gemlsa	350 BHP

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

Se encuentra en mantenimiento

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Valvulas de seguridad Ø 2" Kit de ignicion, Chapa control 1/2, Valvula solenoide 1/2 tipo globo 2", empaques generales de las puertas de la caldera

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO							HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO						
31 - 10 - 2023 / 7 : 00	AM / PM						1 - 11 - 2023 / 4 : 30	AM / PM					

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 11490 **FECHA** 25 / 11 / 2023

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital militar central	830-1402 56 -	3-3323

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Tv 3 # 47-00	Capitan Duque	3485358

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO	X	GARANTIA		OTRO, CUAL?	

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1	Caldera		003085		

SERIE	MARCA	CAPACIDAD
N1 # 3	Gemlsa	300 BHP

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	"CA
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	HP	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	AMP

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

Valvula Tipo bola en acero inoxidable de Seguridad 1" Para alta Temperatura, Valvula Tipo globo 3/4", Tubo en AC x metro 3", Pintura negra Para altas Temperaturas x galon, Trampa de vapor invertida 3/4", Tubo en AC x metro 2 1/2", Tubo galvanizado x metro 2 1/2", Tubo galvanizado x metro 3", Buchon en AC 3" A 2 1/2", Trampa de Vapor invertida 1"

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Cambio de repuesto de red de Vapor.

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO: 23 - 11 - 2023 / 9 : 00 AM PM

HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO: 25 - 11 - 2023 / 3 : 30 AM PM

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Se entrega la red de vapor en funcionamiento sin fugas

ANEXOS: SI NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
	NOMBRE Daniel Torres Ortiz.

Certificado
Bancario

Jueves, 24 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO GEMLSA SAS identificado(a) con NIT 900257051, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04581810357	2012/04/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia