Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023

Doctor(es)
Johanna Andrea Rodriguez Herrera
Carlos Andres Muñoz Patiño
Supervisor(es) de contrato 2385
Superintendencia de Notariado y Registro
Cl. 26 #13-49 Bogotá – Colombia
Ciudad

Ref.: Solicitud de Prórroga contrato 2385.

Respetados Doctores, en el desarrollo del contrato 2385 firmado entre las partes con el objeto de realizar la conservación, primeros auxilios, digitalización e indexación de libros del antiguo sistema de tres oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes a la agrupación 1 – Fundación, Ciénaga y Valledupar- , suscrito el día 27 de octubre de 2023 y actualmente en ejecución con fecha de terminación a 31 de diciembre de 2023; el consorcio SIDDHI remite la presente solicitud de prórroga, sustentada en las situaciones descritas a continuación:

ESTADO DE DETERIORO DE LOS LAS

Durante el proceso de licitación se remitió por parte del contratista el cuadro ***COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DE ALISTAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS, CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS 2023,*** el cual presentaba un aproximado en cantidades y porcentaje del estado de los libros por ORIP conforme la información levantada previamente por la SNR. Con base en ello, el consorcio hizo la proyección y estimación de tiempos para cada una de las etapas del proceso quedando plasmados en el cronograma presentado. Sin

embargo, una vez adelantado el inventario - diagnóstico y categorización de los LAS correspondientes a la agrupación 1, se evidencia una desviación alta entre lo proyectado por la Entidad en cuanto al estado de conservación de los libros y las condiciones reales de deterioro de los LAS, lo que impacta directamente en el cronograma y por ende en la ejecución del proyecto, puesto que se generan tiempos mayores a los proyectados.

A continuación, se muestra el cuadro resumen de las 3 ORIP para comparar el porcentaje aproximado de cantidades de LAS con deterioro suministrado por la SNR y el porcentaje resultante del diagnóstico de conservación realizado por el Consorcio, en donde se evidencia que difiere con la información suministrada por la entidad en los estudios previos y en la volumetría estimada en la licitación:

INFORMACIÓN CUADRO COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DE ALISTAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS, CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS 2023

Agrupación	Departamento	OFICINA	Documento de Apoyo	Tipo de Documento	TOTAL Libros de Antiguo Sistema - LAS	Nivel de Deterioro	Porcentaje Aprox. de cantidad de LAS por deterioro	Cantidad (Aprox)
Agrupación No. 1	Magdalena	Fundación	Anexo Técnico primeros auxilios en conservación y digitalización de Libros de Antiguo Sistema Registral.	Libros de Antiguo Sistema	106	Bajo	85,3%	90
						Medio	12,0%	13
						Alto	2,7%	3
						Riesgo Alto en pérdida inminente	0,0%	0
	Magdalena	Ciénaga	Anexo Técnico primeros auxilios en conservación y digitalización de Libros de Antiguo Sistema Registral.	Libros de Antiguo Sistema	217	Bajo	28,6%	62
						Medio	64,3%	140
						Alto	7,1%	15
						Riesgo Alto en pérdida inminente	0,0%	0
	Cesar	Valledupar	Anexo Técnico primeros auxilios en conservación y digitalización de Libros de Antiguo Sistema Registral.	Libros de Antiguo Sistema	473	Bajo	7,2%	33
						Medio	25,2%	120
						Alto	67,7%	320
						Riesgo Alto en pérdida inminente	0,0%	0
DATO GRAL AGRUPACION 1			Anexo Técnico primeros auxilios en conservación y digitalización de Libros de Antiguo Sistema Registral.	Libros de Antiguo Sistema	796	Bajo	23,2%	185
						Medio	34,3%	273
						Alto	42,5%	338
						Riesgo Alto en pérdida inminente	0,0%	0

CONSOLIDADO DE NIVEL DE DETERIORO DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO REALIZADO

TOTAL Libros de Antiguo Sistema - LAS	Nivel de Deterioro	Porcentaje Aprox. de cantidad de LAS por deterioro	Cantidad (Aprox)
106	Bajo	65,09%	69
	Medio	27,36%	29
	Alto	7,55%	8
	Riesgo Alto en pérdida inminente	0,00%	0
235	Bajo	39,57%	93
	Medio	45,11%	106
	Alto	15,32%	36
	Riesgo Alto en pérdida inminente	0,00%	0
798	Bajo	14,29%	114
	Medio	39,97%	319
	Alto	45,74%	365
	Riesgo Alto en pérdida inminente	0,00%	0
1139	Bajo	24,2%	276
	Medio	39,9%	454
	Alto	35,9%	409
	Riesgo Alto en pérdida inminente	0,0%	0

Como se observa en el cuadro anterior, la SNR estimó que el 40,4% de libros presentaban deterioro bajo, un 33,8% deterioro medio y el 25,8% restante un deterioro alto. No obstante, el resultado preliminar del diagnóstico y categorización realizado por las profesionales en conservación y la microbióloga del equipo de trabajo, arrojó que el 39,7% de los libros tienen deterioro bajo, un 37,5% deterioro medio y el 22,9% deterioro alto, cifras que muestran claramente una desviación crítica que afecta de forma directa los tiempos de ejecución en las fases de: Procesos Técnicos de conservación, Digitalización e Indexación.

Es importante tener en cuenta que durante la etapa de licitación el dato de libros a intervenir fue de 796 libros + 37 LAS ofrecidos adicionalmente, para un total de 833 LAS; sin embargo la cantidad de LAS trasladados finalmente fue de 1.139 + 292 adicionales de ORIP Bogotá, para un total real de 1.431 LAS objeto de intervención.

- **Aspectos críticos de los Procesos Técnicos de conservación**

Una vez realizado el diagnóstico de las ORIP de Fundación, Ciénaga y Valledupar, y el estado actual de avance en los procesos de conservación; se evidenciaron problemáticas relativas al estado de conservación de algunos libros no previstas inicialmente por las partes debido a la información existente, ocasionando un aumento de tiempos y movimientos en el proceso. A continuación, se detallan algunos casos:

FUNDACIÓN -MAGDALENA-

De los 106 libros que corresponden a la ORIP por contaminación en el cuerpo del libro 42 (39,62%) requirieron saneamiento (desinfección puntual), 13 (12,26%) presentaron faltantes por ataque biológico de insectos y 8 (7,5%) libros presentan un estado de conservación Alto, lo cual aumente el tiempo en la realización de los procesos de primeros auxilios.

En casos puntuales, como los que se ilustran a continuación, mientras un libro con deterioro en nivel incipiente puede intervenirse (a nivel de primeros auxilios) en 15 o 20 minutos, algunos de estos 8 libros han requerido entre uno y dos días de trabajo de las conservadoras (solo para realizar separación de folios y los mínimos puentes de unión para impedir pérdidas de fragmentos).









Afectación severa por ataque biológico por hongos y bacterias. Según diagnóstico aproximadamente, la afectación supera en el 40% de los libros

De los 106 libros que corresponden a la ORIP por rasgaduras en el cuerpo del libro 91 (85,84%) requirieron unión de rasgaduras por puentes, de los cuales 14 (15,38%) presentaron un estado de conservación Alto, lo cual hace que aumente el tiempo en la realización de los procesos de primeros auxilios.









Afectación severa por deformación de plano, rasgaduras, intervenciones anteriores, y friabilidad del soporte

Los deterioros en casos de libros que en un momento dado fueron intervenidos de forma "artesanal" generan dificultades adicionales, toda vez que las uniones no se hicieron correctamente y la presencia de cintas oxidadas pero adheridas genera un comportamiento no deseado de la cinta de conservación, por lo cual es muy difícil lograr su adhesión. Este factor contribuye al aumento de tiempo requerido.



En el mismo sentido, hay 29 (27,35%) libros con deterioro clasificado en nivel medio, los cuales también implican un proceso dispendioso y lento, llegando a requerir hasta 4 o 5 horas por LAS intervenido (aun cuando el deterioro no sobrepasa los 20 o 30 folios o incluso menos). Vale la pena indicar que este tiempo es única y exclusivamente para la aplicación de medidas de conservación que faciliten la manipulación para la digitalización y no incluye los tiempos requeridos para la digitalización en sí; tiempos que también se ven afectados directamente por el nivel de conservación de cada unidad.






Libros 225380003 y 225380012 con deformación de plano y fragmentación total de soporte

La friabilidad de los 8 libros hace que el grado de dificultad en la intervención sea mayor, ya que en la misma manipulación para realización de primeros auxilios hace que se produzcan nuevos deterioros. Esto aumenta el nivel de cuidado requerido y, por ende, los tiempos de intervención se ven comprometidos. En el mismo sentido, ha aumentado el tiempo requerido para la elaboración de diagnóstico general y folio a folio, por los cuidados implicados en la manipulación, conllevando hasta 3 o 4 horas un solo libro.

En resumen, como se indicó en el plan de intervención de la ORIP, 42 libros presentan deterioro biológico activo y/o deterioro físico que está comprometiendo la estabilidad física y funcional y/o impide su manipulación. Estos libros representan el 39,62% de los libros de la ORIP, por lo que el tiempo que tardará su intervención afecta de manera significativa los tiempos de ejecución de las actividades proyectadas.

Sumado a los 38 libros que requieren desempaste, fue necesario adelantar con 23 libros el proceso adicional de corte de hilos, por cuanto presentaban una apertura que no permite su adecuada digitalización o que la información está comprometida con la costura. Si bien el objetivo en relación con las encuadernaciones y empastes era lograr reducir la cantidad de libros a desempastar, debido al formato, técnica de encuadernación, la cantidad de texto que queda perdido en la zona de costuras, y las curvaturas que se hacen en la misma zona por el volumen de los libros, en un porcentaje considerable de los libros (30-40%) que inicialmente estaban previstos únicamente para corte de hilo se ha requerido adelantar procesos de desempaste.



Libro 2253800071 con inconvenientes de apertura y alto deterior físico químico

El desempaste implica tiempos de intervención que exceden considerablemente los previstos para una atención a nivel de primeros auxilios, toda vez que requiere procesos técnicos especializados del equipo de restauradoras, que implican humectación controlada, eliminación mecánica de residuos de adhesivos, cartones y telas, desprendimiento folio a folio o cuadernillo a cuadernillo, llegando a tomar hasta dos días por libro.









CIENAGA - MAGDALENA

De los 235 libros que corresponden a la ORIP, 14 (5,95%) libros presentaron deterioro activo por lo cual previo a la intervención es necesario adelantar procesos de desinfección, en los cuales no pueden ser intervenidos. Adicionalmente se encontraron 49 (20,85%) libros cuyo deterioro físico está comprometiendo su estabilidad física y funcional.

Etiqueta

I











De los 235 libros que corresponden a la ORIP por rasgaduras en el cuerpo del libro 105 (44,68%) requirieron unión de rasgaduras por puentes, de los cuales 36 (15,31%) presentaron un estado de conservación Alto, lo cual hace que aumente el tiempo en la realización de los procesos de primeros auxilios.



Afectación severa por deformación de plano, rasgaduras, intervenciones anteriores, y friabilidad del soporte

Sumado a los 72 libros que requieren desempaste, fue necesario adelantar con 28 libros el proceso adicional de corte de hilos, por cuanto presentaban una apertura que no permite su adecuada digitalización o que la información está comprometida con la costura. Si bien el objetivo en relación con las encuadernaciones y empastes era lograr reducir la cantidad de libros a desempastar, debido al formato, técnica de encuadernación, la cantidad de

texto que queda perdido en la zona de costuras, y las curvaturas que se hacen en la misma zona por el volumen de los libros, en un porcentaje considerable de los libros (30-40%) que inicialmente estaban previstos únicamente para corte de hilo se ha requerido adelantar procesos de desempaste.



Libro con inconvenientes de apertura y alto deterior físico químico


El desempaste implica tiempos de intervención que exceden considerablemente los previstos para una atención a nivel de primeros auxilios, toda vez que requiere procesos técnicos especializados del equipo de restauradoras, que implican humectación controlada, eliminación mecánica de residuos de adhesivos, cartones y telas, desprendimiento folio a folio o cuadernillo a cuadernillo, llegando a tomar hasta dos días por libro.

VALLEDUPAR - CESAR

Durante el proceso de levantamiento del diagnóstico, se han identificado a la fecha aproximadamente 30 libros requieren saneamiento. Esto implica un retraso en la intervención toda vez que no podrán adelantarse procesos de primeros auxilios hasta que dicho proceso culmine completamente.

De otro lado, se presenta una situación similar a la ya evidenciada en las dos ORIP Fundación y Ciénaga, por cuanto las pruebas de corte de costuras en los libros no han dado el resultado esperado y se requiere adelantar procesos de desempaste que como ya se indicó pueden tomar entre 8 horas hasta dos días por libro.

De los 798 libros que corresponden a la ORIP, 31 (3,08%) libros presentaron deterioro activo, por lo cual previo a la intervención es necesario adelantar procesos de desinfección, sin los cuales no pueden ser intervenidos. Adicionalmente se encontraron 528 (66,16%) libros cuyo deterioro físico está comprometiendo su estabilidad física y funcional.









De los 798 libros que corresponden a la ORIP por rasgaduras en el cuerpo del libro 578 (72,43%) requirieron unión de rasgaduras por puentes, de los cuales 304 (38,09%) presentaron un estado de conservación Alto, lo cual hace que aumente el tiempo en la realización de los procesos de primeros auxilios.










Afectación severa por deformación de plano, rasgaduras, intervenciones anteriores, y friabilidad del soporte

Sumado a los 214 libros que requieren desempaste, fue necesario adelantar con 229 libros el proceso de corte de hilos, por cuanto presentaban una apertura que no permite su adecuada digitalización o que la información está comprometida con la costura. Si bien el objetivo en relación con las encuadernaciones y empastes era lograr reducir la cantidad de libros a desempastar, debido al formato, técnica de encuadernación, la cantidad de texto que queda perdido en la zona de costuras, y las curvaturas que se hacen en la misma zona por el volumen de los libros, en un porcentaje considerable de los libros (30-40%) que inicialmente estaban previstos únicamente para corte de hilo se ha requerido adelantar procesos de desempaste.



Libro con inconvenientes de apertura y alto deterior físico químico

El desempaste implica tiempos de intervención que exceden considerablemente los previstos para una atención a nivel de primeros auxilios, toda vez que requiere procesos técnicos especializados del equipo de restauradoras, que implican humectación controlada, eliminación mecánica de residuos de adhesivos, cartones y telas, desprendimiento folio a folio o cuadernillo a cuadernillo, llegando a tomar hasta dos días por libro.

En resumen, hasta la fecha, el mayor nivel de deterioro se presenta en la Orip Valledupar que suma el 85,71% entre deterioro medio y alto, cual es la que mayor volumen de LAS presente (798 U/D) y ocasiona que el nivel de dificultad de la intervención, necesariamente requiera que sean las conservadoras quienes adelanten los procesos, tomando como se indicó hasta dos días por libro, por lo cual se requiere disponer de un plazo de ejecución mayor con el fin de garantizar que el proceso se realice adecuadamente, teniendo en cuenta que estos procesos también son afectados por la forma en que los libros se comportan. Adicionalmente, existen un número considerable de libros de las demás ORIP también requieren procesos de conservación que implican mayores intervenciones, que deben ser realizadas por las Conservadoras, por lo cual se hace necesario disponer de un tiempo prudencial para tal fin.

- **Aspectos críticos del Proceso de desinfección puntual**

Dentro de las actividades de desinfección puntual de documentación, como parte de las acciones adelantadas por parte de la Microbióloga se han aplicado los instructivo de limpieza de archivo y tratamiento de documentación con biodeterioro. Se han aplicado los siguientes pasos:

- Se ubico la documentación –mientras dure la actividad de desinfección- en un cuarto de cuarentenal, identificado y separado del resto del acervo documental.
- Para las actividades de desinfección, disolución de Timsen® en una proporción de 800 ppm (partes por millón), para ello, debe llenar una botella de 750 ml de alcohol comercial y disolver 600 miligramos de Timsen® dejando reposar y revisando que todos los cristales se hayan disuelto totalmente.

- Preparación de una mesa o superficie desinfectándola con alcohol comercial. Una vez seca, ubicar únicamente la documentación que se trabaja en la jornada.
- Preparar hisopos con algodón inerte y palillos de madera
- Llenar un recipiente plástico pequeño (con tapa) de la disolución de Timsen® e impregnar ligeramente el hisopo evitando que gotee.
- Destapar las unidades de documentación biodeteriorada
- Deslizar suavemente el hisopo impregnado en Timsen® sobre la superficie de cada folio que presente indicadores de deterioro (manchas de color) y sobre los folios circundantes o que tengan contacto con las contaminadas.
- Dejar secar bien cada folio y ubicarlo a un lado de la mesa.
- Registro fotográfico del libro antes de la desinfección
- Toma de muestra Microbiológica.
- Una vez terminado, llevar el libro a su bolsa y ubicarla en un contenedor para su posterior diagnóstico.

Después de explicar el proceso que se realiza a nivel de Microbiología se ha evidenciado que el numero inicial de unidades reportadas con biodeterioro de cada ORIP presenta un incremento considerablemente de acuerdo con el diagnóstico y categorización realizada por el equipo de conservación:

ORIP	BIODETERIO INICIAL	BIODETERIO ACTUAL
CIENAGA	10	13
FUNDACION	13	16
VALLEDUPAR	8	28
Total general	**31**	**57**

Teniendo en cuenta estos volúmenes se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los tiempos de gestión de los LAS con afectación biológica deben considerar el tiempo de estadía cuarentena.

- Los procesos de laboratorio a nivel de macroscópia y microscopia también aumentan y por cada muestra se requieren 15 días hábiles para tener los resultados.
- La desinfección puntual se realiza por un profesional el cual no puede estar expuesto a largar jornadas de exposición por los productos utilizados (se anexa información toxicológica del TINSEM)

*Información toxicológica **TINSEM***
Toxicidad aguda Grado IV (levemente tóxico)
Alquil Dimetil Bencil Amonio Clorado LD50 (oral) 3675 mg/kg (conejo)
Corrosión / irritación cutánea
Alquil Dimetil Bencil Amonio Clorado Stel: 3200 ppm de acuerdo a estudio de irritación dermal en conejos (leve)
Lesiones oculares graves / irritación ocular Contacto con 1600 ppm puede producir una irritación de la conjuntiva, pero no opacidad de la córnea.
Sensibilización respiratoria o cutánea No es una ruta de entrada

- **Aspectos críticos del Proceso de digitalización e indexación.**


Se realiza la respectiva toma de tiempos por distintas fases aplicadas a cada operario por cada escáner, el proceso de toma se contabiliza por cada folio digitalizado, el operario toma el libro y lo abre completamente y lo cuadra de tal manera que las hojas queden alineadas sobre cartulinas negras que permiten que la imagen quede digitalizada una primera vez, esto se determina como la fase uno, para la fase dos, se toma el tiempo desde la segunda toma del escáner, su alineación definitiva teniendo como prioridad el recortar la imagen y guardarla respectivamente, para la finalización del ciclo de esta fase la toma de tiempo termina cuando el operario pasa de folio volviendo a trasponer las cartulinas negras para la siguiente toma de la imagen.

La medición del ciclo se determina como el tiempo total de la fase dos, esta toma permite que se evidencien ciertas variables que se presentan a medida que se va realizando el proceso, entre ellas se encuentran el nivel de afectación del libro, la capacidad motriz del operario, el estado de configuración de los escáneres y la tolerancia determinada para este tipo de proceso la cual se adapta de acuerdo con el estándar de suplementos que permiten determinar el tiempo estándar de la operación.

Se evidencia que en proceso de digitalización el tiempo promedio por cada página es de aproximadamente 2 minutos de inicio a fin del ciclo, mientras que en el caso de los libros que presentan un nivel medio o alto de afectación física aumenta entre 3 y 4 minutos según las particularidades del caso, concluyendo que:

- Los tiempos empleados en las actividades de digitalización están directamente influenciados por el grado de afectación de cada libro.
- La calidad de la digitación está sujeta al grado de deterioro del libro.
- Se debe considerar que pueden existir libros a los que no sea posible realizar la digitalización debido al grado de deterioro.
- En un porcentaje superior al 30% de los LAS se verá necesidad de refilar los libros, toda vez que el rezago de pegante está afectando la direccionalidad de la imagen; cabe anotar que cada libro a refilar será avalado y certificado por el equipo de conservación del contrato en la línea de operación.


Lo anteriormente descrito se puede observar durante el proceso de digitalización de LAS con consecutivo PYS 1903800797. Debido a su alto estado de deterioro, que abarca 60 folios - 120 páginas, este libro requirió de 3 a 4 minutos por página para su digitalización. Esto conlleva a que este solo libro tome alrededor de 6 a 8 horas, aproximadame.







Etiqueta


I













Se evidencia en el anterior registro fotográfico que el LAS presenta un grado considerable de fragilidad, durante el proceso de digitalización, se debe tener un fondo negro para los folios que presentan faltantes de soporte. Las hojas negras también cumplirían con la función de facilitar la manipulación del documento, como lo hacen las actuales hojas blancas.

Se destaca la importancia de prestar especial atención y cuidado durante el proceso de digitalización. Cada vez que se pasa a una nueva página, se requiere extraer el libro del escáner, colocarlo sobre la mesa, cerrarlo, dar apertura al siguiente folio con la ayuda de las hojas blancas, volver a ubicarlo en el escáner y repetir este procedimiento en cada cambio de página.

Así mismo es relevante mencionar que el mayor nivel de deterioro se presenta en la Orip Valledupar que suma el 85,71% entre deterioro medio y alto, la cual es la que mayor volumen de LAS presente (798 U/D) y ocasiona que el nivel de dificultad de la digitalización también se incremente, toda vez que es necesario aplicar la técnica mencionada anteriormente, para evitar causar daños adicionales a los ya existentes.

El consorcio evaluado continuamente las situaciones descritas, y en cumplimiento del plan de gestión de riesgos, se han implementado planes de acción para mitigar la afectación de los tiempos de ejecución:

- Incremento del grupo de trabajo establecido en cada fase en un 20%
- Implementación de un tercer turno para los procesos de primeros auxilios, digitalización e indexación.
- Implementación de software para la captura de las sábanas de folio a folio, diagnóstico y categorización.

Ahora bien, aun con las contingencias implementadas, se evidencia que el tiempo de ejecución requerido es más amplio al que actualmente se tiene en el contrato.

El consorcio a considerado las situaciones descritas, y en cumplimiento del plan de gestión de riesgos, se han implementado planes de acción para mitigar la afectación de los tiempos de ejecución:

- Incremento del grupo de trabajo establecido en cada fase en un 20%
- Implementación de un tercer turno para los procesos de primeros auxilios, digitalización e indexación.
- Implementación de software para la captura de las sabanas de folio a folio, diagnóstico y categorización.

Ahora bien, aun con las contingencias implementadas, se evidencia que el tiempo de ejecución requerido es más amplio al que actualmente se tiene en el contrato.

Los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, se proyectan con las características estipuladas en los estudios previos, características estas mismas, que en la ejecución se extrapolan con las situaciones reales presentadas en cada una de las etapas de intervención y procesamiento de los LAS, que tienen una inferencia directa con el nivel de deterioro real de los libros.

Teniendo en consideración lo anterior, al igual que el marco contractual donde se estable:

a. CLÁUSULA SEGUNDA: - PLAZO Y EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.

b. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
    a. Numeral 1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la SNR.
    b. Numeral 3. Garantizar el cumplimiento del cronograma establecido previamente por la entidad para el desarrollo de los eventos.
    c. Numeral 8. Actuar de buena fe y con lealtad, en las diferentes etapas precontractuales y contractuales.

c. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
   a. Numeral 1. Cumplir con lo dispuesto y solicitado por la SNR, en los pliegos de condiciones, el anexo técnico, la propuesta presentada y todos los documentos que hacen parte integral del contrato y mediante los cuales se determinan los requerimientos del servicio objeto del presente contrato.
   b. Numeral 26. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio definidos por la SNR, en el marco del presente contrato.

d. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS:
   a. Parágrafo: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados.

El Consorcio solicita respetuosamente a la Superintendencia de Notariado y Registro, extender el plazo de ejecución de los contratos 2385 por un espacio de ocho (8) meses para finalizar con el día 31 de agosto de 2024. Para lo anterior, y como se indica en la cláusula indicada parágrafos 1 y 2, el Consorcio modificará la cobertura de las garantías hasta el plazo solicitado y esto no generará inversión adicional por parte de la entidad oficial.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

John Bautista Olaya
Representante Legal **Consorcio SIDDHI**
Bogotá, Colombia
+57 320 4964782
jbautista@procesosyservicios.net