INFORME N. 2

CONTRATO DE OBRA 6787 – 2023

"SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADORES, POSTES Y RED MT UBICADOS EN LA USS PATIO BONITO TINTAL Y CENTRO MEDICO TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

DB SAS

CONCEPTO TECNICO DE OBRA

Se procedió con la nivelación del poste que se evidencia en la siguiente Imagen y se encontraba dentro del predio de la entidad:





Una vez nivelado el poste en mención, se evidencia que presenta fallas técnicas estructurales de fondo, las cuales, generaran un riesgo de colapso en el corto plazo, no solo al interior de la entidad, si no también alrededor externo de la entidad, en donde se evidencia un alto flujo de personal de la entidad además de pacientes y trabajadores informales que se ubican a las afueras de la sede .






En este orden de ideas, por este motivo tanto el supervisor de obra Ing. FABIO RODIRGUEZ, como el Representante Legal de DISTRIBUCIONES BOGOTA, CONECTIVIDAD, ELECTRICOS E ILUMINACION SAS, concluyen retirar el poste y dejarlo almacenado en el almacen de la entidad y asi evitar riesgo en el corto y mediano plazo tanto al interior de la entidad de salud, Como en su parte externa

DISTRIBOGOTA S.A.S
NIT.900.758.826-5









El presente informe se realiza en la ciudad de Bogotá, el día 22 de diciembre de 2023 a satisfacción de las partes interesadas

Contratante

DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION SAS

NIT: 900.758.826-5

JAIME EDUARDO DIAZ BARRERA

CC. 80.058.064

Representante Legal

Supervisor Tecnico



SUBRED INTEGRADA DE SEVICIOS DE SALUD DE SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT.900.959.048-4

SUPERVISOR DE OBRA

ING. FABIO RODRIGUEZ