ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P025.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181,010,26,1,328,2023

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

Fecha Ingreso	Organismo			Teléfono
9/06/23	Departamento Administrativo de Control Interno			3417093
Placa	**Marca**	**Clase**	**Tipo**	**Modelo**
HSF76D	HONDA	XR250[TORNADO]MT250CC	XR250	2014
Kilometraje	**Nombre Motorista**		**Celular No.**	**Color**
52917	HAROLD ERAZO			BLANCO
Orden de Trabajo No.	**Taller Asignado**		**SOAT**	**RTM**
			Fecha vencimiento	Fecha vencimiento
117	MUNDO HONDA		9 6 2024	26 06 2024

Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2	1/4	VACIO
Nivel de Carga Motocicleta Eléctrica "Marque con "X"			ALTA	MEDIA	BAJA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

REPARACION MEDIO MOTOR





INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	Enciende la motocicleta?	X		no	

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista

SLW76D	HONDA	XR250	250	2015

FOTOGRAFÍAS				
FOTOGRAFÍA FRONTAL			FOTOGRAFÍA TRASERA	
				
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA			FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA	
				
FOTOGRAFIA:			FOTOGRAFIA:	
			FOTOGRAFIA (6)	
OBSERVACIONES:				

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		09/06/2023		117	
ORGANISMO	Departamento Administrativo de Control Interno				
PLACA VEHICULO	HSF76D	MODELO	2014	#ORDEN DE TRABAJO	117
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	250	# ORDEN DEL TALLER	117
MARCA DEL VEHICULO	HONDA				
KILOMETRAJE	52917				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA	HAROLD ERAZO				

DIAGNOSTICO DE REPARACION
FALLA :
RUIDO MOTOR
POSIBLE CAUSA:
uso
SOLUCION:
Reparaciòn de medio motor
asentada de valvulas
rectificada de cilindro
Cambio filtro de aire
Cambio de bujias
Lavada de carburador
Pistas Rodamiento Trasero
Cambio balineras delanteras
Cambio balineras traseras
Cambio disco de freno
Cambio kit cunas
Cambio trompos
Cambio kit de arrastre
Cambio bombillo stop
Reparacion Culata

Nombre Mecánico: **Nombre Asesor:**

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			N° CONTRATO: 4181,010,26,1,328,2023
DATOS DEL CLIENTE INTERNO			
Fecha	**Organismo**		**Teléfono**
9/06/2023	Departamento Administrativo de Control Interno		
Placa	**Marca y Clase**	**Tipo**	**Modelo**
HSF76D	HONDAXR250[TORNADO]MT250CC	MOTOCICLETA	2014
Kilometraje	**Nombre motorista**	**# Celular**	**# Orden de trabajo**
52917	HAROLD ERAZO		117
Valor FASECOLDA	**Taller Asignado**	**# Cotización**	**Garantía**
$ 11.600.000	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	117	6000

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Reparación de medio motor	1	$ 393.250	$ 393.250	OK	SI	$ 393.250
asentada de valvulas	1	$ 65.000	$ 65.000	NO ESTA	SI	$ 65.000
rectificada de cilindro	1	$ 45.000	$ 45.000	NO ESTA	SI	$ 45.000
Cambio filtro de aire	1	$ 28.000	$ 28.000	NO ESTA	SI	$ 28.000
Cambio de bujias	1	$ 7.150	$ 7.150	NO ESTA	SI	$ 7.150
Lavada de carburador	1	$ 60.000	$ 60.000	NO ESTA	SI	$ 60.000
Pistas Rodamiento Trasero	1	$ 52.000	$ 52.000	NO ESTA	SI	$ 52.000
Cambio balineras delanteras	1	$ 42.900	$ 42.900	OK	SI	$ 42.900
Cambio balineras traseras	1	$ 42.900	$ 42.900	OK	SI	$ 42.900
Cambio disco de freno	1	$ 30.000	$ 30.000	NO ESTA	SI	$ 30.000
Cambio kit cunas	1	$ 120.000	$ 120.000	OK	SI	$ 120.000
Cambio trompos	1	$ 25.000	$ 25.000	NO ESTA	SI	$ 25.000
Cambio kit de arrastre	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
Cambio bombillo stop	1	$ 21.450	$ 21.450	OK	SI	$ 21.450
Reparacion Culata	1	$ 680.000	$ 680.000	NO ESTA	SI	$ 680.000
	Subtotal mano de obra		$ 1.697.650			$ 1.697.650

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Guia valvulas	ORIGINAL	HONDA	2	$ 92.000	$ 184.000	NO ESTA	SI	$ 184.000
Sellos de valvulas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 8.750	$ 8.750	OK	SI	$ 8.750
Rosca Elicoi	ORIGINAL	HONDA	2	$ 35.000	$ 70.000	NO ESTA	SI	$ 70.000
Piston	ORIGINAL	HONDA	1	$ 217.350	$ 217.350	OK	SI	$ 217.350
Empaque de cilindro	ORIGINAL	HONDA	1	$ 29.000	$ 29.000	OK	SI	$ 29.000
Empaque de culata	ORIGINAL	HONDA	1	$ 97.000	$ 97.000	OK	SI	$ 97.000
empaque culatin	ORIGINAL	HONDA	1	$ 55.462	$ 55.462	NO ESTA	SI	$ 55.462
Oring culatin	ORIGINAL	HONDA	3	$ 25.000	$ 75.000	NO ESTA	SI	$ 75.000
Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 48.000	$ 48.000	OK	SI	$ 48.000
Filtro aceite	ORIGINAL	HONDA	1	$ 61.000	$ 61.000	OK	SI	$ 61.000
Oring tapa filtro de acaite	ORIGINAL	HONDA	1	$ 20.200	$ 20.200	NO ESTA	SI	$ 20.200
Arandela de lubricacion	ORIGINAL	HONDA	6	$ 2.900	$ 17.400	NO ESTA	SI	$ 17.400
Oring lubricación	ORIGINAL	HONDA	3	$ 3.000	$ 9.000	NO ESTA	SI	$ 9.000
Oring taza carburador	ORIGINAL	HONDA	1	$ 20.200	$ 20.200	NO ESTA	SI	$ 20.200
Balineras traseras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 85.000	$ 85.000	OK	SI	$ 85.000
Balineras delanteras	ORIGINAL	HONDA	1	$ 65.000	$ 65.000	OK	SI	$ 65.000
Disco freno delantero	ORIGINAL	HONDA	1	$ 474.000	$ 474.000	OK	SI	$ 474.000
Kit de cunas	ORIGINAL	HONDA	1	$ 278.300	$ 278.300	OK	SI	$ 278.300
Trompo delantero stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 51.765	$ 51.765	OK	SI	$ 51.765
Kit de arrastre	ORIGINAL	HONDA	1	$ 456.000	$ 456.000	OK	SI	$ 456.000
Bombillo stop	ORIGINAL	HONDA	1	$ 14.370	$ 14.370	OK	SI	$ 14.370
			Subtotal repuestos		$ 2.336.797			$ 2.336.797
			Subtotal:		$ 4.034.447			$ 4.034.447
			IVA del 19%		$ 766.545			$ 766.545

COTIZACIÓN - REPUESTOS SIN IVA		Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Asesor	**Teléfono**	**VALOR TOTAL COTIZACIÓN**			$ 4.800.992	**VALOR TOTAL AUTORIZADO**		$ 4.800.992

*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar *I: Inspeccionar *TOT: Trabajos en otros talleres

Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.

Dirección del taller: Cra. 5 Norte No. 38AN - 75 PBX: 4100318 Ext. 27

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE BIENES
INMUEBLES MUEBLES Y
AUTOMOTORES

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.03.02.18.P25.F06	
ENTREGA DE VEHICULO	VERSION	1
	FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	09/mar/2020

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023					
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA					
PLACA	HSF76D					
FECHA DE INGRESO	Día	9	MES	6	Año	2023
FECHA DE SALIDA	Día	26	MES	6	Año	2023
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			52917	
COTIZACIÓN NUMERO						
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)		X	MANTENIMIENTO		GARANTÍA	

TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION MEDIO MOTOR, CAMBIO DE BUEJES, CAMBIO DE DISCO DE FRENOS, REPARACION DE CULATA, PISTA RODAMIENTOS TRAS..

RECOMENDACIONES

Se entrega a satisfacción de quien recibe el vehículo previa prueba de ruta.

Nombre y firma Asesor

Nombre y firma del Conductor
N.° C.C. 16760620

Nombre y firma Supervisor Mantenimiento