	ACTA Nº_____	CODIGO: FO-GI-02 VERSION:02 FECHA:01/05/2022

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACOMPAÑAMIENTO A LA GOBERNACION DEL QUINDIO VISITA VIA CALARCA-PLANADAS -LAS AURAS

CIUDAD Y FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
CALARCA 21 DE FEBRERO DE 2024		

LUGAR: VIA CALARCA-PLANADAS -LAS AURAS

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. REVISAR EL ESTADO DE LA VIA CALARCA -PLANADAS-LAS AURAS

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA GOBERNACION DEL QUINDIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE RECORRIÓ LA VIA CALARCA-PLANADAS-LAS AURAS (REPETIDORA). EL ACTA DE REUNION LA ELABORÓ EL PERSONAL DE LA GOBERNACION.

CONCLUSIONES

LAS CONCLUSIONES DE LA REUNION ESTAN EN EL ACTA ANEXA

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
REVISAR SI HAY ESTUDIO DE RESTRICCION DE CARGA PARA EL PASO POR PUENTE ROJO	CESAR MARTINEZ	07/03/2024

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.










21 feb. 2024 10:53:16 a. m.


21 feb. 2024 10:52:32 a. m.


21 feb. 2024 10:51:58 a. m.


21 feb. 2024 10:38:17 a. m.
Calarcá
Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
(SECRETARÍA Y/U OFICINA) Aguas e Infraestructura					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN Vial y Social					
ACTA NÚMERO: 3					
FECHA:	21-02-2024	HORA DE INICIO:	2:30 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	
LUGAR:					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI x			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Definir los tramos a intervenir en la vía y condiciones técnicas para su intervención					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Necesidades de vía	Lideres Juntas y Comunidad	Shadwing-Mesa de Aves
2	Cuitarias intervención	Ingeniera Katherine Rincon	SAID

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Solicitud necesidades de la vía	lideres Comunidad
2	Proceso y opciones intervención	Ing. Vanessa Katherine Rincon

DESARROLLO TEMATICO

1. Necesidades:
   - Intervenir la vía desde el sector superior las Aves
   - Nivelar, perfilar toda la vía
   - Recuperar obras de arte.

2. Opciones:
   - Intervenir puntos críticos en concenso con la comunidad
   - Opción placas Huellas
   - Opción y adecuación Caminos Solidarios para poder intervenir una mayor longitud.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
Se realizará la intervención vial con el proyecto Convenio Solidario para optimizar Recursos

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Acta Visita técnica
2	Acta listado asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
- Las Juntas de acción comunal realizan la adecuación	27-02-2024	Grupo Vías J. de acción Comunal	Ptos para proceso

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Carlos Enrique Molina	Contratista SAID	

Nota: Adicional, es necesario que la Alcaldía de Calarcá confirme la disponibilidad de la maquinaria de línea Amarilla y que certifique el peso y paso permitido con peso por el puente Rojo.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaria de Aguas e Infraestructura.
FECHA Y HORA: 21-02-2024. 2:30 m
TEMA: Definir proceso para intervenir el tramo vial Santo Domingo - Planadas - Las Auras

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Juan Carlos perez	18400441	JAC Sadm	presidente	3183832937.	Jcprmj@gmail.com	
Jhon Garcia	18398564	Fca Cedral	Admin	3104922592	jfreddy799@hotmail.com	
Jose Freddy Garcia	75144246	Fca Cedral	propietario	3136724016		
mariaf [illegible]	24582196	santodomingo		3022243947		
Jose [illegible]	1510776	Villa Luz	Propietario	3054449612		
Biblioteca [illegible]	33818253	Villa Luz CAP.	Propietario.	3103544074		
[illegible]	9788064	[illegible]	Propietario	3184415430		
[illegible]	18353.580	Concejo Municipal	Concejal	3103979394		
Jhon Fabier [illegible]	18340882	Concejo municipal	Concejal	3162392712		
Jose Miguel Velosco	4396162	Finca letras	propitario	3113158219		Jose Miguel Velosco -
Dolly Patricia Velasco	24582123	Fca Botanica	propitario	3136562784	dollyVelosco671@gmail.com	
Carlos A. Garcia	89001138	FCA LA PALMA.	Admin st.	3108904270	La casa de la Cuadra	Carlos A. Garcia
Pedro Rincon	89001152	El Descanso a	propietario	3184094885	pedro.rincon8274@gmail.com	
CESAR MARTINEZ	18.389.955	Infraest Calarca.	Inf. Contratista	3113704430	viasrurales.calarca@gmail.com	
JANO ALFONSO CORTES VARGAS	1094401686	INFRAESTRUCTURA DEPTAL	COLLABORATIVA SAID	3218068868	vialysocial@gobernacionquindio.gov.co	

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		21-02-2024
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Inspección Integral Vía
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Planadas-las Auras / Salento
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Equipo apoyo Supervisión SAID
CONTACTO	**NOMBRE:**	Líderes (se adjunta acta asistencia)
	DIRECCIÓN:	Juntas Planadas, Sto Domingo, Las Auras
	TELÉFONO:	3104922592
	Email:	Juntadeaccioncomunalplanadasauras@gmail.com

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

* Realizar inspección integral tramo vial Planadas Las Auras.
* Identificación puntos Críticos.
* Diagnostico obras de Arte.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

K0 al K 7+200 (asfalto en mal estado - hundimiento y 2 obras de arte que se fueron al rio)
K 7+200 al K 10+00 (afirmado, recuperar)
K 10+126 al K 17+600 (recuperar vía, perfilar)
K 18+00 al K 19+00 (recuperar Vía)

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

VIAS DE ACCESO SI X NO ___


CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto X Concreto ___ Afirmado X Placa Huella ___ Otro _____

ESTADO: Bueno ___ Regular ___ Malo X

Powered by CamScanner

DIAGRAMA DE OBRAS



	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

* Se inicia el tramo vial desde puente Rojo a al sector la Bodega (K 19+100) pasando por las antenas repetidoras.
* Necesidad de perfilar la mayoria de la longitud del tramo vial, nuevas obras de arte, nivelar la altura.

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
Obra arte principal	1	8 mts	3 ts	(Sector Sta Lucia)	
Obra arte principal	1	13 mts	3 mts	(Sector Sta Lucia)	
Placa huella	1	200 mt	5.20	(K 10+126)	
Perfilar la via	- . -	K 10+126 al K 19+00			
(la vereda de la via, se encuentra a una altura inferior entre 50 a un metro, porque se lavo el material de la via)					

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Carlos Enrique Tobon	GOB/ Contratista		

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

Powered by CamScanner