PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 del 09 /10/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL CUNDINAMARCA – CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PILAR JOHANNA IBATA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LEYDI PEREA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5524466
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA- LOTE 1 Y 3 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DE BÁSCULAS Y BALANZAS.
VALOR:	LOTE 1 **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($18.212.891)**
CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS
NIT:	901006319
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Biotecnología Agropecuaria
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/11/2023
FECHA DE INICIO:	22/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CERO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($24.913.067) **INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($37.259.288)
PRÓRROGA No 1:	
ADICIÓN No. 1:	28/12/2023 DOCE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE ($ 12,346,221)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($37.259.288)
SUSPENSIÓN No:	N/A

FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Tramitar las garantías exigidas por la entidad y cargarlas debidamente suscritas en la plataforma SECOP II para la revisión y posterior aprobación del área jurídica	El contratista cumple con lo solicitado en los plazos establecidos.	
2. Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	El contratista ha cumplido a cabalidad con las especificaciones descritas en el contrato, así como la Normatividad que lo regula	-
3. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en los documentos que integran el proceso de contratación y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.	El contratista ha cumplido a cabalidad con las especificaciones descritas en el contrato, así como la Normatividad que lo regula	Informe de entrega de mantenimientos-fotos
4. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo, incluyendo mano de obra, repuestos originales nuevos a todos los sistemas, dispositivos y aparates que conforman los equipos a intervenir propiedad del SENA	El contratista ha cumplido a cabalidad con las especificaciones descritas en el contrato,	Informe de entrega de mantenimientos-fotos
5. El transporte para efectuar la ejecución del contrato debe ser cubierta por el contratista.	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	
6. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	

7. El riesgo y propiedad de los bienes a utilizar dentro de la prestación del servicio serán asumidos por parte del PROPONENTE. El SENA no suministrará ningún tipo de elemento, equipo o personal para la prestación del servicio	El contratista mantiene las garantías que fueron pactadas durante la ejecución del contrato	
8. Realizar en forma oportuna la prestación del servicio requerido con las características técnicas y en las cantidades solicitadas	El contratista mantiene las garantías que fueron pactadas durante la ejecución del contrato	-
9. Disponer durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad	El contratista mantiene las garantías que fueron pactadas durante la ejecución del contrato	-
10. Elaborar al inicio del contrato, un diagnóstico general de cada equipo y recomendar al supervisor del contrato las actividades de mantenimiento durante la vigencia del contrato.	El contratista ha cumplido con lo solicitado en los tiempos requeridos.	Informe de entrega de mantenimientos-fotos
11. Realizar las reparaciones a los equipos y suministrar los repuestos originales necesarios para el buen funcionamiento de estos, de acuerdo con el listado de precios de la propuesta económica del contratista o los revisados y aprobados en el caso de ítem no ofertado.	El contratista mantiene las garantias que fueron pactadas durante la ejecución del contrato	- Informe de entrega de mantenimientos-fotos
12. Remplazar, en forma inmediata y a sus expensas, sin costo alguno para el SENA, todos los bienes y repuestos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.	El contratista ha cumplido con lo solicitado en los tiempos requeridos.	Informe de entrega de mantenimientos-fotos
13. Establecer que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera calidad y no remanufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan las especificaciones técnicas de repuesto que se requieran y cobre el cual el contratista otorgue garantía, para el	El contratista ha cumplido con lo solicitado en los tiempos requeridos.	Informe de entrega de mantenimientos-fotos

evento de instalación de repuesto homologado se requiere visto bueno escrito del supervisor del contrato		
14. El contratista llevará un consecutivo y el detalle de los trabajos efectuados a cada equipo, consolidado y en carpeta individual; información que esté disponible para consulta en cualquier momento que sea requerida por el SENA, por intermedio del supervisor de contrato, y que se entrega para la liquidación de este	El contratista ha cumplido con lo solicitado en los tiempos requeridos.	Informe de entrega de mantenimientos
15. Acatar de manera inmediata las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de los encargados del control de vigilancia.	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	
16. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato para efectos de que se asuma las medidas necesarias	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	
17. En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema de planilla asistida o el que determine el ministerio cuando corresponda.	El contratista ha cumplido con lo solicitado en los tiempos requeridos.	
18. De ninguna manera no se podrá cambiar en forma unilateral las obligaciones ni las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos, como tampoco atender solicitudes de cambios frente a los mismos de persona distinta a la designada para ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	


19. Las demás que por ley o contrato le correspondan.		
OTRAS OBLIGACIONES REQUISITOS SIGA EL CONTRATISTA LOTE 1 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 1. Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o Certificado de implementación del SG- SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	El contratista allega Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o Certificado de implementación del SG- SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	Informe GC PDF
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	El contratista allega Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	Informe GC PDF
3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables.	El contratista entrega los mantenimientos de acuerdo a normatividad.	Informe GC PDF
4. El proponente deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o procesos de ejecución ante las autoridades (adjuntar declaración juramentada).	El contratista allega declaración juramentada donde acredita no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o procesos de ejecución ante las autoridades	Informe GC PDF
5. Presentar soportes que evidencien que el proveedor se encuentra vinculado o con contrato vigente con gestor de residuos peligrosos para el manejo de aceites, filtros, baterías y otros residuos peligrosos.	El contratista allega contrato vigente con gestor de residuos peligrosos para el manejo de aceites, filtros, baterías y otros residuos peligrosos	Informe GC PDF
6. Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, máximo 3 meses después de recogidos los residuos, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en atención a la Resolución 1675 de 2013.	El contratista allega certificado de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, máximo 3 meses después de recogidos los residuos, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en atención a la Resolución 1675 de 2013.	Informe GC PDF

Obligaciones Generales del Contratista: 1. Desarrollar el objeto del contrato con la debida diligencia y cuidado, protegiendo siempre los intereses del Centro de Biotecnología Agropecuaria.	El contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual	Informe GC PDF
2. Responder al Centro de Biotecnología Agropecuaria por cualquier daño y/o perjuicio que se pueda presentar en desarrollo del objeto contratado.	El contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual.	
3. Garantizar que lo bienes suministrados en desarrollo del contrato, sean de primera calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones económicas y financieras requeridas	El contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual.	Informe GC PDF
4. Resolver todas las consultas que el Centro de Biotecnología Agropecuaria le formule acerca del objeto contratado	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	
5. Constituir las garantías que se llegaren a exigir	El contratista ha cumplido con lo solicitado.	
6. Dar aviso al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA	A la fecha de ejecución no se han presentado este tipo de situaciones.	-
7. Sostener los precios de los bienes ofertados dentro de plazo de ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual	Informe GC PDF
8. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	El contratista ha cumplido con lo solicitado.	
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tratamientos	El contratista si esta cumpliendo con sus obligaciones	
10. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar que	El contratista aporta el pago de Seguridad correspondiente al periodo de ejecución del contrato.	-

este a paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es requisito previo para los pagos de acuerdo con los establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007		
11. Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este	El contratista cumple con lo solicitado.	
12. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar. (Art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normatividad).	El contratista cumple con lo solicitado.	
13. Las demás relacionadas con el objeto del contrato y las que por su naturaleza tengan relación directa con el mismo.	El contratista ha cumplido con todo lo solicitado.	

A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CORRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Atentamente,



PILAR JOHANNA IBATA ROA
SUPERVISOR
CONTRATO CO1.PCCNTR.5524466

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016









	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016


















	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016





















	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016



















	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016



















	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016











	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	Fecha	30/06/2016






















	REGISTRO FOTOGRAFICO	**Código**	SM-SSTA-P01
		Versión	1
	SENA MOSQUERA	**Fecha**	30/06/2016













- El presente registro fotográfico queda a su disposición, para los fines que crean pertinentes.

COMPAÑIA MASFER SAS S.A.S
NIT 901.124.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

RECIBO DE MANTENIMIENTO CONTRATO CO1.PCCNTR. 5524466 DE 2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA- LOTE 1 Y 3 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DE BÁSCULAS Y BALANZAS

ITEM	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	REALIZADO CONFORME
1	Nevera refrigeración horizontal 3 puertas oficina.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
2	Nevera vertical de congelación oficina, Cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación de temperatura, método dedescongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
3	presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación de temperatura, método dedescongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm.Tipo Industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
4	Cuarto de congelación Tipo industrial Capacidad de 400 kg Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles de poliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio. Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP. Sistema de compresión Copeland de 18.000 BTU, con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo de congelación de -2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
5	Cuarto de frutas. Tipo industrial Capacidad de 400 kg Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles depoliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP. Sistema de compresión Copeland de 18.000 BTU. con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo de congelación de -2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe	UNIDAD	1	
6	Cuarto de verduras, Tipo industrial Capacidad de 400 kg. Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles depoliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio. Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP, Sistema de compresión Copeland de 18,000 BTU, con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo decongelación de 2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza dacondensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias,limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación,empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
7	Nevera horizontal (Congelador de Bar). Cuerpo en acero inoxidable en calibre 20, presenta dos puertas en la parte superior en policarbonato, de 100cm de frente por 70cm de fondo por 90 cm de alto. Sistema de aislamientointerno en poliuretano expandido, tiposándwich, sistema de refrigeración por aire forzado tipo no frost. Funcionamiento a 110v. Tipo Industrial	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	

COMPAÑIA MASSER SB S.A.S.
NIT. 9[illegible]1.148.936 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

8	Nevera vertical mixta, marca Torrey En acero inoxidable, 906 Lt y dos cuerpos de refrigeración y congelación. Refrigerante R134A.Voltaje Normal 110 V Tipo industrial (comercializadora)	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladoras, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta tubería de desagüe	UNIDAD	3	
9	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor Amperaje Máximo de Circuito: 30 Amperaje Mínimo de Circuito: 26.7. Consumo Agua por C/100 lbs. - 19.5 Gls. -Potencia Eléctrica: 6.3 Kwx - C/100 Lbs -Temperatura Mínima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37,7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A -Presión de agua. Mín. 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21.500	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor.verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desague.	UNIDAD	1	
10	Nevera horizontal área comedor, cuerpo en acero inoxidable, presentauna puerta en la parte frontal, las divisiones interiores son en vidrio y acrílico. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad ycontrol al lado izquierdo, rango de temperatura 2° a -24°C.Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desague	UNIDAD	1	
11	Nevera Horizontal de panadería, Estructura 100% en acero inoxidabletipo AISI 304, recubrimiento interior en lámina de acero inoxidable con interior en poliuretano expandido tiposandwich. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad ycontrol al lado izquierdo, rango de temperatura 8° a -4°C. cuenta con cierre automático. con termostato regulado, sistema de ruedas Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad,controldepresostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura,timer,iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
12	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor. Amperaje Máximo de Circuito: 30Amperaje Mínimo de Circuito: 26.7. Consumo Agua por C/100 lbs: -19.5 Gls. - Potencia Eléctrica: 6.3 Kw x C/100 Lbs -Temperatura Mínima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37,7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A - Presión de agua: Mín. 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21.500	Suministro, montaje y calibraciónde 2 sensores (cubos de hielo y llenado), cambio de mangueras de ingreso y desagüe.	UNIDAD	1	
13	Nevera vertical de congelación oficina, Cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal,las parrillas interiores son en aceroplastificado. Sistema de regulación detemperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas Dimensiones. 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial	Suministro conexión y montaje de switch principal de energía	UNIDAD	1	
14	Nevera vertical de refrigeración, cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación detemperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas Dimensiones. 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Suministro y montaje de 6 parillasen acero inoxidable	UNIDAD	1	
15	Refrigerante R134A Voltaje Normal 110 V Tipo Industrial. (comercializadora)	Carga de refrigerante lado refrigeración carga refrigerantelado congelación cambio decontrol electrónico de temperatura	UNIDAD	1	
16	Refrigerante R134A.Voltaje Normal 110 V. Tipo industrial (comercializadora)	Suministro y montaje de unidad compresora, cambio de control electrónico de temperatura, eliminación de fugas	UNIDAD	2	
17	Nevera horizontal área comedor, cuerpo en acero inoxidable, presentauna puerta en la parte frontal, las divisiones interiores son en vidrio y acrílico. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura 2° a -24°C.Tipo industrial.	Cambio de control electrónico, mulcilla y recarga de refrigerante	UNIDAD	1	

18	Nevera Horizontal de panaderia, Estructura 100% en acero inoxidabletipo AISI 304, recubrimiento interior en lámina de acero inoxidable con interior en poliuretano expandido tiposandwich. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad yconrol al lado izquierdo, rango de temperatura 8° a -4°C, cuenta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Cambio cable acometida encauchetado 3X12 cantidad 3mts	UNIDAD	1	
19	Nevera horizontal (Congelador de Bar), Cuerpo en acero inoxidable en calibre 20, presenta dos puertas en lsparte superior en policarbonato, de 100cm de frente por 70cm de fondo por 90 cm de alto. Sistema de aislado interno en poliuretano expandido, tipo sándwich, sistema de refrigeración por aire forzado tipo no frost. Funcionarmento a 110v Tipo industrial.	Cambio compresor, conexión y soldadura de tubos, barrido vacio y recarga de refrigerante, cambio de filtro secador, tubo capilar	UNIDAD	1	

COMPAÑIA M&FER S.A.S.
NIT: 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

	ADICION PARA FACTURAR				
12	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor. Amperaje Máximo de Circuito: 30 Amperaje Mínimo de Circuito: 28.7. Consumo Agua por C/100 lbs: -19.5 Gls. Potencia Eléctrica: 6.3 Kw x - C/100 Lbs -Temperatura Mínima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37.7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A - Presión de agua: Min 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21 500	1. Filtro de 8"completo - Manguera de suministro de 2850 a 400 psi de racord de entrada según purificador y filtro.2. Niple o reductor para conexión 3 mt tubería 3/4 y accesorios. 3. Clavija LEVINTON. 4. Metros tubería PUV 3/4. 5. Tes PUC ¾. 6. Codos PUC ¾. 7. Racores para los BUCHIN y reductores 2 de 2 de 1" o ¾	UNIDAD	1	
16	Nevera vertical mixta, marca Torrey En acero inoxidable, 906 Lt. Y dos cuerpos de refrigeración y congelación.	Suministro y cambio de accesorios de instalación - soldadura interno en bobinas, arranque detectó con un consumo de 26 a 30 Amp y una presión de 60 PSI a 15 PSI en vacío. compresor con trabajo forzado daño en controlador digital, motor condensador con pérdida de eficiencia electromecánica. amperaje dentro de parámetros y presiones normales filtro secador 1/4 *30 cm tubería 1/4 *20 cm tubería 3/8 *1 gas MAP *1 hilo r 507 *1 contactor*1 clavija LEVINTHON *4 metros cable #16 *nitrógeno - limpiador sistema *B141 *2 gusanillos - *1 spray negro - 2 hojas lija 320 *5 cm riel omega - motor ELCO.	UNIDAD	1	
12	Balanza analítica AE ADAM, 150 Gramos	Revisión limpieza general departes mecánicas y electrónicas que conforman el equipo, calibración del equipo, con certificado ONAC	UNIDAD	5	

RECIBO CONFORME :

FECHA :

COMERCIAL MA&FER SB S.A.S. NIT 901.114.836 - 9 "Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
			HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO
EQUIPO
MARCA
MODELO
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR:
MODELO:
HP: /REFRIGERANTE
PRESIÓN DE ALTA/BAJA
AMPERAJE:
VOLTAJE DE ALIMENTACION:
RANGO TEMPERATURA INICIAL:
RANGO TEMPERATURA FINAL:

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
KIT ELECTRICO:
TERMOSTATO:
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MASFER SB S.A.S.
NIT 901.414.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
			HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: _____
EQUIPO _____
MARCA _____
MODELO _____
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐
PRODUCTO QUE ALMACENA
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL _____

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: _____
MODELO: _____
HP: _____ /REFRIGERANTE _____
PRESIÓN DE ALTA/BAJA _____
AMPERAJE: _____
VOLTAJE DE ALIMENTACION: _____
RANGO TEMPERATURA INICIAL: _____
RANGO TEMPERATURA FINAL: _____

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: _____
KIT ELECTRICO: _____
TERMOSTATO: _____
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA SERVICIOS MASFER S.A.S.
NIT. 901114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
12	12	2022	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Bogotá

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Cra 10 # 26 C 51

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Planta UBICACION DEL EQUIPO: Cuarto de congelados

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 4012283926	MARCA COMPRESOR: LG	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Full Gauge
EQUIPO: Cuarto congelados	MODELO: ARNS144GA	KIT ELECTRICO: Danfoss
MARCA: Lasko	HP: 5 1/2 /REFRIGERANTE R404A	TERMOSTATO: Digital
MODELO: No aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 400 psi	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO ☐	AMPERAJE: 24 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 V	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 32 °F	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -2 °F	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T: NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y Revisión técnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento preventivo de limpieza general, revisión de parámetros de temperatura y presiones, limpieza y mecánica interna y externa, se realiza cambio de aceite a compresor, se realiza cambio de motor ventilador, se realiza cambio de contactor, se realiza cambio de switch de encendido, se realiza cambio de resistencia.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta elementos de aseo refrigerante, lubricante

COMPAÑIA MAYFER S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Pereira

EMPRESA: Hayer DIRECCION / SEDE Sen Mampuesto

NOMBRE DE CONTACTO: Jeff Daimson UBICACION DEL EQUIPO: Bodega

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 9112273419	MARCA COMPRESOR: Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Congelador	MODELO: AEA4511Z	
MARCA Factory	HP: 1/4 /REFRIGERANTE R134A	KIT ELECTRICO:
MODELO Mod Factory	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 150 psi	Normal
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.66 amp	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: -9°F	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -3°F	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo equipo de frio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento dejamos operando normalmente se limpia toma de temperatura y empaques, limpieza de partes electromecanicas y de mantenimiento general y prueba en varios ciclos de enfriamiento

Equipo operando normalmente con temperaturas ideales para el producto

Motor condensador con recalentamiento

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, Elementos de aseo, Limpia contactos, Limpia tubos

COMPAÑIA MAGFER SAS
NIT. 901.1[illegible]536 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
12	12	2022	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: Mayper DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: Jose Lavinson UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 9512428393	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO: Refrigerador	MODELO:	
MARCA: Bevarage	HP: 1/2 /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO: MR 24 IAS	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS:
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Servicio tecnico y mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento revision y ajuste tecnico mecanico
limpieza de polvo y suciedad, limpieza de empaque y
de motores, bandeja y drenajes, ajuste de
de funcionamiento y prueba en vacio
se encontro todo en regular y se recomienda
reparacion, con desprendimiento, limpieza
con electrico compresor con hielo
de volver, aceites con deficiencia
Requiere cambio de base y puertas
piezas
opera con inconvenientes

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Refrigerantes limpiadores, elementos de mantenimiento

COMPAÑIA MAYPER SD S.A.S. NIT. 901.214.836 - 9 "Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑		EMERGENCIA ☐	
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD: Yopal	

EMPRESA: Mayer DIRECCION / SEDE Sno. Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Bodega UBICACION DEL EQUIPO: Bodega

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 9512225249	MARCA COMPRESOR: Danfoss	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO: Refrigerador 1P	MODELO: NEU2210GK	Dixell
MARCA: Lassele	HP: 1/2 /REFRIGERANTE: R134A	KIT ELECTRICO:
MODELO: No aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA: Estable	termostato
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 2.2 amp	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v	OTROS COMENTARIOS: Drecando
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 18°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 31°F	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Virus		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	X
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Servicio técnico y Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento aseo general, retiro y limpieza general, remoción de polvo, inyección de metales, toma de amperaje, prueba de funcionamiento y fuga en malla
Equipo opera bajo lo requerido, presenta baja presión en compresor, presenta fuga en tubo capilar, retirada con dieléctrico existente en base.
Requiere cambio de capilar en cobre y el soporte plástico en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, lubricantes, limpiadores, elementos de aseo

COMPAÑIA CHAFFER S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO				FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO	HORA DE INICIO	AM / PM		CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA / MES / AÑO				CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
18 / 12 / 23	HORA FINAL	AM / PM		CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: Masfer DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 0501283548	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO:	MODELO:	KIT ELECTRICO:
MARCA:	HP: /REFRIGERANTE	
MODELO:	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	TERMOSTATO:
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO ☐	AMPERAJE:	OTROS COMENTARIOS:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD EVAPORADORA	ESTRUCTURA
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	PUERTA / HERRAJES
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	CHAPA / PICAPORTE
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	BASE RUEDAS
AJUSTE RACORES	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	BISAGRAS
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	CORTINA
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	EMPAQUES
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	REVISIÓN DE RESISTENCIA	ILUMINACIÓN / LUZ

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MASFER S.A.S.
NIT. 901.114.836-9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
13	12	23	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD: [illegible]

EMPRESA: [illegible] DIRECCION / SEDE [illegible]

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO: [illegible]

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: [illegible]	MARCA COMPRESOR: [illegible]	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: [illegible]
EQUIPO [illegible]	MODELO: [illegible]	[illegible]
MARCA [illegible]	HP: ____ /REFRIGERANTE R22	KIT ELECTRICO: [illegible]
MODELO ____	PRESIÓN DE ALTA/BAJA [illegible]	[illegible]
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: [illegible]	TERMOSTATO: [illegible]
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220	OTROS COMENTARIOS: [illegible]
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: [illegible]	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: [illegible]	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL [illegible]		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	B
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	B
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	N
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	B
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	R
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	B
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	B

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

[illegible]

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

[illegible]

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

[illegible]

COMPAÑIA MASTER SB S.A.S. NIT. 901.414.836 - 9 "Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑		EMERGENCIA ☐	
18	12	23	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: [illegible] DIRECCION / SEDE [illegible]

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO: Alimentos

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECÁNICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 95122854	MARCA COMPRESOR: Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO: Cuarto frio	MODELO: AJ 4480T	Dixell
MARCA: Carrier	HP: ____ /REFRIGERANTE: R22	KIT ELECTRICO: [illegible]
MODELO:	PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 200 psi 85 psi	[illegible]
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.3 a	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 V	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 8°c	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☑ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 3°c	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	B
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	B
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	NT
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	B
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	B
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	B
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	B

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo cuarto verduras temperatura

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se hace mantenimiento preventivo cuarto verduras limpieza condensadora y motores, ventiladores se lubrican, funcionamiento sistema, quedo operando se observa sistema en buen estado, se toma temperatura cuarto 8°c, se deja en funcionamiento, se toma temperatura 3°c, se entrega a satisfacción

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Implementos de aseo temperatura de ambiente

1

COMPAÑIA MASTER SB S.A.S. NIT. 901.114.836 - 9 "Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
06	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: [illegible] DIRECCION / SEDE [illegible]

NOMBRE DE CONTACTO: [illegible] UBICACION DEL EQUIPO: [illegible]

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: [illegible]
EQUIPO: [illegible]
MARCA: [illegible]
MODELO: [illegible]
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL [illegible]

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: [illegible]
MODELO: [illegible]
HP: [illegible] /REFRIGERANTE [illegible]
PRESIÓN DE ALTA/BAJA [illegible]
AMPERAJE: [illegible]
VOLTAJE DE ALIMENTACION: [illegible]
RANGO TEMPERATURA INICIAL: [illegible]
RANGO TEMPERATURA FINAL: [illegible]

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: [illegible]
KIT ELECTRICO: [illegible]
TERMOSTATO: [illegible]
OTROS COMENTARIOS: [illegible]

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

[illegible]

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

[illegible]

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

[illegible]

COMPAÑIA M&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Maguncia

EMPRESA: Hayter DIRECCION / SEDE San Joaquin

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dennison UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO:	MARCA COMPRESOR: Cd. Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO: Nevecon mixto	MODELO: AE4440Z	Digital Electronico
MARCA: Torey	HP: 1/4 - 1/4 /REFRIGERANTE R404/134	KIT ELECTRICO:
MODELO: No aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 23/120 - 43/35	Termostato
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 5.88 amp - 3.2 amp	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 26 c / 78 f	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -12 c / 10 c	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo e inspección técnica.
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento remoción de polvo, drenaje general, aplicación y revisión toma de presiones y amperajes, lubricación de motores prueba electromecánica y de funcionamiento Congelación se realiza corrección de exceso permanencia y apilas quedando operacional Nevera en cuarto temperatura ambiente en descongelación en el momento Pop significativo Refrigeración se hace enjuague directo pulverizado daño interno en compresor con un consumo de 30 amp. y bobinas aterrizadas quita para de servicio cuarto refrigeración unidades en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, elementos de aseo limpiadores, trapeo, etc

COMPAÑIA MA&FER S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
19	12	2024	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Cajicá

EMPRESA: Mayer — DIRECCION / SEDE: Sede Alejandría

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Planta — UBICACION DEL EQUIPO: Planta

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 051209 201
EQUIPO: Cuarto frio
MARCA: Tecnet
MODELO: [illegible]

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL: _____

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh
MODELO: [illegible]
HP: 3/4 y 1/4 /REFRIGERANTE: _____
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 60 PSI / 4 PSI
AMPERAJE: 5y2Amp / 4 y 4Amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 2°C
RANGO TEMPERATURA FINAL: 2°C / 4°C

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROLADOR: [illegible]
KIT ELECTRICO: Normal
TERMOSTATO: Digitales
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	X
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	X
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	X

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo e inspección técnica
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento completo de dicho unidad realizando ajuste generales, toma de presiones y comparación con la tabla, pruebas electromecánicas y de funcionamiento, lubricación de motores, limpieza general
Equipo fuera de servicio
Congelación: Comprueba con datos internos un retardo a encendido directo con un consumo de 2A a 3A amp y una presión de 60 psi a -15 psi en vacío
Refrigeración: Se evidencia compresor sin trabajo temporizado dado en controlador digital, inicio condensador con perdida de eficiencia electromecánico mal ajuste, toma de parámetros y presiones normales

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, Herramienta, Lubricante, Limpiadores

COMPAÑIA MAYER SAS
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☑		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: Hayter DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELÉCTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	KIT ELECTRICO:
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	TERMOSTATO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	OTROS COMENTARIOS:
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio técnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento
Limpieza de paletas
Revision y ajuste de cables
Pruebas electricas y de funcionamiento
Puesta en marcha

Equipo opera medianamente
se recomienda no sobrecargarlo, con producto al ingresar
para evitar alta condensacion interna
Faltante de tapas y soportes internos

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo Herramienta Tubomatic limpiador

COMPAÑIA SERVICIOS
NIT. 901.[illegible]
"Dios Bendiga & A Su...

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑		EMERGENCIA ☐	
05	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD:	

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	X
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	X	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA M&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO		
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑		EMERGENCIA ☐
05	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	X	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MA&PER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD [illegible]

EMPRESA: [illegible] DIRECCION / SEDE [illegible]

NOMBRE DE CONTACTO: [illegible] UBICACION DEL EQUIPO: [illegible]

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: [illegible]	MARCA COMPRESOR: [illegible]	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: [illegible]
EQUIPO: [illegible]	MODELO: [illegible]	[illegible]
MARCA: [illegible]	HP: [illegible] /REFRIGERANTE [illegible]	KIT ELECTRICO: [illegible]
MODELO: [illegible]	PRESIÓN DE ALTA/BAJA [illegible]	[illegible]
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: [illegible]	TERMOSTATO: [illegible]
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: [illegible]	OTROS COMENTARIOS: [illegible]
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: [illegible]	Preventivo
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: [illegible]	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL [illegible]		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo a cuarto frio.
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento preventivo completo al cuarto frio,
pruebas electromecanicas y de presiones de gas
de compresor evaporador y equipo
Equipo queda fuera de servicio por
el compresor se encuentra bloqueado
se hace entrega bitacora de mantenimiento y
de 7.5 libras de gas r404a que se encuentran en
cilindro en bodega indicando donde se encuentra
la valvula de retente y se encuentra
Equipo con detenido estado

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta elementos de aseo

COMPAÑIA MA&FIR SAS
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Medellín

EMPRESA: Jaypec DIRECCION / SEDE Sena Itagüí

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Division UBICACION DEL EQUIPO: Almacen cancha

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 05122931	MARCA COMPRESOR: Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Nevera vitrina	MODELO: AEA4480 YXE	
MARCA Icasa	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134a	KIT ELECTRICO:
MODELO NV 30	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 85 psi / 12	Normal
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 2.6 amp	TERMOSTATO: digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 3°c	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 8°c	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento desarme, ajuste y limpieza general, Lavado de serpentin y compresor, limpieza de filtros, lubricacion de motores, pintura electrodomesticos, se recomienda cambio de sello de puerta, se realiza limpieza general, se retira hielo, se realiza limpieza de empaques, se realiza pintura de puertas, se realiza limpieza de tuberia por dentro y fuera, se realiza limpieza general, se retira estiba del piso, se recomienda limpieza frecuente por cinta metrica, Cliente con colaboracion en la limpieza en todo

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, lubricantes, limpiadores, Elementos de aseo

COMPAÑIA SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Colectivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÈCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) ~~N.A. NO APLICA ( )~~

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA M&FER SAS S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO: Cauca -

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Correctivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
2	11	2024	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO: BAR

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Correctivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL. TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Correctivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos según diagnostico

COMPAÑIA MASTER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Correcto
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MAGFER SAS.S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Corrective
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	KIT ELECTRICO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	TERMOSTATO:
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	OTROS COMENTARIOS: Correctivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMERCIALIZADORA MA&FER S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
			HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD

EMPRESA: DIRECCION / SEDE

NOMBRE DE CONTACTO: UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR:	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO	MODELO:	KIT ELECTRICO:
MARCA	HP: /REFRIGERANTE	TERMOSTATO:
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA	OTROS COMENTARIOS: Convencional
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE:	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION:	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL:	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL:	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo Luis Eduardo Cáceres Suárez tecnólogo en gestión integrada de la calidad medio ambiente y salud ocupacional identificado con cedula de ciudadanía 10160140279 y con licencia otorgada bajo la resolución N°12681 de 24/10/2018 certifico que la empresa COMPAÑÍA MAYFER SB SAS identificada con registro único tributario 901114836-9implementa el sistema de seguridad y salud en el trabajo en las fases de evaluación inicial, plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, ejecución del SG SST, seguimiento mejora e inspección control y vigilancia

La implementación del SG SST se basa en la resolución 0312 del 2019 y actualmente cuenta con un porcentaje de avance del 95%

Falta continuar las capacitaciones, reuniones del vigía ocupacional y análisis de puestos de trabajo.

NOTA el reporte de los planes de mejora se realiza ante el fondo de riesgos laborales teniendo como objetivo reportar el año 2024, siendo así, se toma como base la última evaluación realizada por la ARL


El certificado se expide a los 10 días del mes de marzo del 2024



Luis Eduardo Cáceres Suárez

Tecnólogo gestión integrada de la calidad, medio ambiente y salud ocupacional1016014279

LIC #: Resolución N°12681 de 24/10/2018



Darvinson Camacho porras
Representante legal
COMPAÑIA MAYFER SB SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

1.016.014.279

CACERES SUAREZ

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1988**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-ENE-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00629514-M-1016014279-20141003 **0040**361655A 1 1713084174

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LUIS EDUARDO CACERES SUAREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1.016.014.279

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Espinal, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Firmado Digitalmente por
JORGE ENRIQUE MONTEALEGRE HERNANDEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

JORGE ENRIQUE MONTEALEGRE HERNANDEZ
Subdirector (E)
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
REGIONAL TOLIMA

46914637 - 12/10/2017
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9123001518539CC1016014279C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LUIS EDUARDO CACERES SUAREZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 1016014279


Cursó y aprobó la acción de Formación

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 20 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Itaguí. a los catorce (14) dias del mes de agosto de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por



HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Subdirector (E)
CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO
REGIONAL ANTIOQUIA

92424399 - 14/08/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9201002808785CC1016014279C.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No 12681 de 24/10/2018

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA DIRECTORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los articulos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) LUIS EDUARDO CACERES SUAREZ, Identificado(a) con CC 1016014279 de BOGOTA D.C. ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a LUIS EDUARDO CACERES SUAREZ, Identificado(a) con CC 1016014279 de BOGOTA D.C, como TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- APOYO EN ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL
- APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
- ACOMPAÑAMIENTO EN LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
- EDUCACION Y CAPACITACION

Escaneado con CamScanner

- EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a LUIS EDUARDO CACERES SUAREZ informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 24/10/2018

Original Firmado Por
Rosmira Mosquera Padilla

ROSMIRA MOSQUERA PADILLA
Directora de Calidad de Servicios de Salud

Elaboró: CEVILLANUEVA
Revisó: Clara Helena Villanueva Herrera
Aprobó: Rosmira Mosquera Padilla

Bogotá,D.C. 28/1/2019
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a) Luis Eduardo Cáceres Suarez
C.C #. 1016014271
Teléfono: 3005721803
Correo: Educaceres173@gmail.com
Firma:

Escaneado con CamScanner

Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024

Empresa: COMPAÑIA MAYFER SB SAS	**Identificación de la empresa:** 901114836
Contrato ARL: 096217447	**Municipio donde se prestó el servicio:**
Sede: Toda La Empresa	**Fecha de Elaboración:** 29/01/2024
Fecha de prestación del servicio: 29/01/2024	**Persona que modificó:** GLORIA YANETH MORENO RODRIGUEZ
Fecha de última modificación: 29/01/2024	**Estado del Informe:** Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
Cédula	39751349	GLORIA YANETH MORENO RODRIGUEZ	

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.

2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.

4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.

6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.

7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.


8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024

Resumen de Resultados



29/01/2024 Estándares mínimos SGSST (empresas riesgo I, II, III y menos de 10 trabajadores)

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
Planear (25%)	100	25	25
Hacer (60%)	100	60	60
Verificar (5%)	100	5	5
Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**100.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

© 2024. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024

Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener


Estándares mínimos SGSST (empresas riesgo I, II, III y menos de 10 trabajadores)







© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.






Estándares mínimos SGSST (empresas riesgo I, II, III y menos de 10 trabajadores)




© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024







© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.








© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024



© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 29 de enero de 2024

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa COMPAÑIA MAYFER SB SAS con Nit 901114836 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, COMPAÑIA MAYFER SB SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 29/01/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
Planear (25%)	100	25	25
Hacer (60%)	100	60	60
Verificar (5%)	100	5	5
Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**100.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 29/01/2024.

Atentamente



Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 3993221

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MAYFER
SB S.A.S. / EST 2017

DECLARACION JURAMENTADA

Yo: DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado como aparece al lado de mi firma, actuando como Representante Legal de la COMPAÑIA MAYFER SB SAS, con Nit: 901.114.836-9, Declaro bajo la gravedad del Juramento que ni a nombre propio ni a nombre de la Compañia que Represento tengo sanciones ni medidas preventivas abiertas o procesos de ejecucion ante las autoridades competentes.

Bogotá, 11 de MARZO de 2024

Atentamente,

DARVINSON CAMACHO P.
C. 80.00 .595 DE BOGOTA
REPRESENTNATE LEGAL

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/03/2024 10:47:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80004595 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80149936** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Ambiental Mediomundo S.A.S.
NIT 901446525-8

CONTRATO Nº
2023001677

Ambiental Medio Mundo S.A.S.
Creando Ambientes Seguros

CONTRATO PARA RECOLECCION, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

El presente contrato se celebra entre **AMBIENTAL MEDIO MUNDO SAS** identificado con Nit.901.446.525-8, - Empresa legalmente constituida con domicilio en Bogotá, representada legalmente por **ALVARO LEONARDO PARDO SALAMANCA** identificado(a) con CC No 79758082, quien en adelante se denominará **ENTIDAD CONTRATISTA** y la empresa y/o generador de residuos el señor(a) o la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** con Nit. **901114836-9** representado(a) legalmente por **Darvinson Camacho Porras** (a) con C.C. No. **80004595** quien para los efectos del presente contrato se denominará la **ENTIDAD CONTRATANTE**, hemos celebrado el presente Contrato para la prestación de Servicios de **RECOLECCION, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL** que se regirá por las presentes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato de Prestación de Servicios tiene por objeto la GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INFECCIOSOS y/o RIESGO BIOLOGICO – QUIMICOS - MEDICAMENTOS VENCIDOS - EPPs - LODOS –ACEITES - SOLIDOS CON HIDROCARBUROS - RESIDUOS APROVECHABLES (RAEES, CARTON, PAPEL, PLEGADIZA, PLASTICO, METALES FEROSOS Y NO FERROSOS, etc.) – ORGANICOS Y CUALQUIER RESIDUO INDUSTRIAL MANIPULABLE QUE NO PERTENEZCA A RESIDUOS DEL REGIMEN CONTRALADO POR EL ESTADO COLOMBIANO sin previa autorización, entregados por la **ENTIDAD CONTRATANTE**, la cual se realizará en la sede de esta ubicada en la dirección **Carrera 77 No.9 - 25** Teléfono **3023225217** Barrio **CASTILLA** en la ciudad de **BOGOTA** Correo Electrónico: **facturamayfersb@gmail.com**.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: La **ENTIDAD CONTRATISTA** se compromete a realizar la recolección, transporte, manipulación y disposición final de los residuos generados por la **ENTIDAD CONTRATANTE** descritos en la cláusula primera, con personal debidamente identificado y capacitado para dicha labor, con sus elementos de protección individual, conforme a las normas nacionales para el embalaje, así como los riesgos biológicos y ambientales que se deriven en el proceso. El tratamiento y disposición final se realizarán por las empresas PROSARC S.A ESP con NIT 900.079.188-0 autorizadas para la gestión de residuos tipo 0,1,2,3,4,5,6 según la clasificación de la NFPA por LICENCIA CAR según resolución No. 3077 del 7 de NOVIEMBRE de 2006, TRATAMIENTO Y RELLENOS DE COLOMBIA SAS ESP Resolución No. 0989 del 26 de mayo de 2015 Cedida mediante Resolución 1821 del 14 de julio de 2017, o cualquier gestor que tenga contrato con nuestra empresa y que cumpla con lo ordenado por la legislación ambiental colombiana.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATATANTE: Esta se compromete a: 1. Entregar los residuos infecciosos o de riesgo bilógico debidamente almacenados en bolsas plásticas dentro de recipientes retornables adecuados de acuerdo a las especificaciones y requerimientos establecidos por la reglamentación vigente. El incumplimiento da derecho a la **ENTIDAD CONTRATISTA** a rechazar los recipientes o contenedores que no se ajusten a las estipulaciones arriba mencionadas, considerándose dicho servicio como prestado, a los fines de su facturación. 2. Entregar los residuos infecciosos o de riesgo biológico correctamente separados de acuerdo a la clasificación exigida en la reglamentación vigente. 3. Revisar el manifiesto de transporte pequeño generador, y devolverlo debidamente diligenciado, firmado y sellado por el funcionario delegado por la **ENTIDAD CONTRATISTA**, para tal fin, se deberán relacionar los datos a) Nombre y fecha; b) Numero de bolsas y peso; c) Descripción del tipo de residuo gestionado, lo anterior en cumplimiento de la normatividad vigente; 4. La **ENTIDAD CONTRATANTE** autoriza a la **ENTIDAD CONTRATISTA** para que esta verifique, cuantas veces sea necesario, el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad.

CUARTA: LA ENTIDAD CONTRATANTE se hace responsable de los perjuicios ambientales que puedan ocasionar: Aceite Quemado, Agua con Gasolina, Filtros, Baterías y Ambiental contra terceros, en el evento de entregar residuos no autorizados por la ENTIDAD CONTRATISTA, es decir, los diferentes a residuos de riesgo como lo son residuos químicos radiactivos, inflamables y tóxicos no autorizados previamente por la ENTIDAD CONTRATISTA.

QUINTA: VALOR DEL SERVICIO Y CONDICIONES DE PAGO: La prestación del servicio tendrá un valor de $33.000 hasta por (5) kilos mensuales, el kilo adicional tendrá un valor hasta de Dos mil pesos ($2.000); La forma de pago será de contado a menos que se pacte de forma diferente en documento correspondiente. Si transcurrido

dicho termino no se efectúa el pago, se empezarán a causar intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. PARAGRAFO 1: En caso de que no existan desechos se debe informar por escrito a la **ENTIDAD CONTRATISTA** con un día de anticipación como mínimo, en caso contrario se cobrara el servicio normalmente.

SEXTA- REGIMEN LEGAL: Este contrato de gestión integral de residuos se regirá por lo dispuesto en la Ley 1252 de 2008, por el Título 6 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, por el Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, por el Título 10 de la Parte 7 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Decreto 4126 de 2005, Resolución 01164 de 2002, Decreto 4741 DE 2005, y demás normatividad que adicione, aclare, y que se encuentren vigentes a la firma del presente contrato y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil y de régimen ambiental que apliquen al presente contrato.

SEPTIMA. DURACION: El termino de duración del presente contrato es de un año (1), contado a partir de la fecha de suscripción y se prorrogara en forma automática por un término igual al inicialmente pactado, si no se da aviso por escrito a la otra parte con por lo menos sesenta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS: A partir del 1º de Enero del año inmediatamente posterior a la fecha de firma del presente contrato, se reajustarán las tarifas de prestación del servicio mediante comunicación escrita.

NOVENA: El presente contrato no constituye vínculo laboral alguno entre la **ENTIDAD CONTRATANTE** y los trabajadores que ocupe la ENTIDAD CONTRATISTA, que son de su sola responsabilidad.

DECIMA: CONFIDENCIALIDAD: LA ENTIDAD CONTRATANTE se compromete a mantener la confidencialidad de los procedimientos aplicados por LA **ENTIDAD CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: El presente contrato entrará en vigencia con la primera recogida que se realice por parte del contratista.

DECIMA SEGUNDA: MERITO EJECUTIVO: Este documento constituye Mérito Ejecutivo para efectos legales. Para constancia se firma en **BOGOTA**, el **VEINTISIETE** (27) del mes de **SEPTIEMBRE** de 2023.

_____	_____
ENTIDAD CONTRATISTA	**REPRESENTANTE LEGAL** **AMBIENTAL MEDIOMUNDO SAS**

Cód.___


BOGOTA D.C 20 MARZO DE 2023.

SEÑORES

SENA

MOSQUERA

Certificamos que se entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, máximo 3 meses después de recogidos los residuos, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en atención a la Resolución 1675 de 2013.



_____

Firma

DARVINSON CAMACHO PORRAS

C.C. No. 80.004.595 de Bogotá D.C.

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.5524466
CONTRATISTA COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

VALOR CONTRATO $ 37.259.288,00

PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
FEB-24	$18,212,891.00	$ 19.046.397,00
FEB-24	$6,700,176.00	$ 12.346.221,00
FEB-24	$12,346,221	$ -
	$37,259,288	0%

Fecha: 20/03/2024

Firma de Supervisor Encargado



PILAR JOHANNA IBATA ROA