INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO RURAL CARMEN VERICUTE SEDE E

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Vericute

La visita se desarrolló en el instituto rural Vericute sede E, ubicado en la Vereda Vericute, municipio Floridablanca.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto rural Vericute sede E, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, y tiene filtraciones los salones con un área de 20m * 12m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta




Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

.

3.2. Arreglo de canaletas. Se Observa que hay que hacer mantenimiento a las canaletas como se observa en la figura 2.


Figura 2. Mantenimiento en Canaletas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Construcción de Ventana en aula, Se evidencia la necesidad de construir una ventana en el aula con un área de 4m* 1m , para darle mayor claridad y ventilación, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Construcción de Ventana



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Desgaste severo del muro peligro de deslizamiento. Se observan el desgaste del muro y se evidencia el peligro de deslizamiento de este. Como se observa en la figura 4.

Figura 4. Desgaste del Muro



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Terminar Jardinería. Se observa la necesidad de terminar la jardinería, como se ve en la figura 5.

Figura 5. Jardinería



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.6. Solicitar servicio de gas. Se observa la necesidad de solicitar el servicio de gas para la institución educativa, como se ve en la figura 6

Figura 6. Servicio del gas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

.