INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN SEDE E ROSABLANCA

1. **Participantes.** **AREA**


ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Rosablanca

La visita se desarrolló en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede E, ubicado en el Kilómetro 16 vía a pamplona Rosablanca, municipio Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede* E,



Fuente: Tomado de Google Earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto agropecuario gustavo duarte alemán sede A En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa. Se observa que la cubierta está en mal estado, que en todas las aulas hay humedad se requiere un Cambio de cubierta con un área de 8m* 27m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta en deterioro





Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Reconstrucción del piso de la cocina del Pae. Se Observa que el piso de la cocina del PAE ya está en mal estado se opta por el cambio y reconstrucción del piso, se toman medidas de 7m * 6m como se observa en la figura 2.

Figura 2. Cocina del PAE



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Construcción del muro Perimetral. Se observa la necesidad de intervenir en el espacio, ya que puede ser peligroso que se venga esas llantas como se observa en la figura 3.

Figura 3. Construcción de muro



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.