Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO**
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO LA CUMBRE SEDE C


1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto la cumbre sede C, ubicado en la Calle 34 No.2AE-91 Barrio La Cumbre como se observa en la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizó la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto la cumbre sede C.*



Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se

presentan en el instituto la Cumbre sede C. como se muestra en la figura 2, en donde se realizaron las siguientes actividades:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Cambio de cubierta: Se observa la necesidad de hacer un cambio de cubierta ya que la sede cuenta con varias filtraciones por humedad, el área total de la cubierta es 160 m2 de 10m de ancho por 16m de largo, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Instalación de cielo raso: Se observa la necesidad de un cambio de cielo raso ya que esta machimbre, y presenta un deterioro y humedad, con un área de 11m de largo y 9 m de ancho como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Cubierta del segundo piso



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Entrada de acceso: Se observa que en la entrada de acceso hay un hueco que obstaculiza la entrada y es peligroso que alguna persona o estudiante se pueda caer como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Hueco en la entrada de la institución



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.