CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS




Foto 1	TRABAJOS EN ALTURAS. COLEGIO REUVEN



Foto 2	CHARLA DE SEGURIDAD. COLEGIO REUVEN



Foto 3	PAUSAS ACTIVAS. COLEGIO REUVEN




Foto 4	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y EXTINTOR DE SEGURIDAD. ALBORAYA



Foto 5	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. COLEGIO ALBORAYA



Foto 6	INSPECCIÓN DE EXTINTOR Y BOTIQUIN DE SEGURIDAD. COLEGIO REUVEN



Foto 7	CHARLA DE SEGURIDAD. COLEGIO CARRIZAL



Foto 8	ENTREGA DE EPP. COLEGIO CARRIZAL



Foto 9	PUNTO ECOLOGICO. COLEGIO CARRIZAL



Foto 10	CHARLA DE SEGURIDAD. COLEGIO CARRIZAL



Foto 11	INSPECCIÓN DE TRONZADORA. COLEGIO CARRIZAL



Foto 12	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA. COLEGIO CARRIZAL



Foto 13	INSPECCIONES AMBIENTALES. IED NORMAL SUPERIOR




Foto 14	PAUSAS ACTIVAS. OFICINA CONTRATISTA



Foto 15	COMITÉ DE OBRA AMBIENTAL. IED JUAN JOSÉ RONDON

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL



Foto 16 PROTECCION DE MATERIAL. IED JUAN JOSÉ RONDON



Foto 17 PUNTO ECOLOGICO. IED NORMAL SUPERIOR



Foto 18 PAUSAS ACTIVAS. OFICINA CONTRATISTA

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	INSPECCION DE AREA Y SEÑALIZACION	60	ADECUACION DE AREA, PRECUACION AL CAMINAR, AUTOCUIDADO.
2	INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC	80	USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA .
3	CERRAMIENTO DE AREA A REMODELAR	120	PERSONAL IDEONEO Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL.
4	DEMOLICION DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES	100	AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, PRECUACION CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO.
5	DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA)	120	CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PEROSNAS IDEONEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS,PESO ADECUADO POR PEROSNA, HIDRATACION CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS.
6	DEMOLICION DE PAREDES EN CONCRETO	80	USO DE EXTINTOR EN AREA, PESONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDONEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA,HIDRATACION CONSTANTE,PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI.
7	TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA	60	PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECANICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR AREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACION, USO DE EPI.
8	ORDEN Y ASEO EN AREA	80	ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE AREA,
9	LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE ALZAFUA DE CONCRETO.	96	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE SEGURIDAD, INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCION DEL AREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO.
10	FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION	60	PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL IDONEO PARA LA TAREA, CONCENTRACION EN LA TAREA , USO DE EPP (guantes de carnaza, casco , botas de seguridad)
11	EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION	80	BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS.
12	FUNDIDA DE ZAPATA ,PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS	60	DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, SEÑALIZACION EN AREA, REALIZACION DE PERMISO DE TRABAJO Y AST.
13	LEVANTAMIENTO DE MANPOSTERIA PARA MURO CERRAMIENTO	60	SEÑALIZACION DE AREA, DAR AVISO A LOS DEMAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS.
14	INSTALAR CORREAS (LAVADAS,GRATIADA,PINTURAS ANTOCORROXIBAS Y ACABADO FINAL	100	USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS
Riesgo promedio dentro de la obra		**96**	

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Inpsección de Botiquin
2	Inspección de Extintor
3	inspección de Camilla

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el período											
	2021							2022				
	dic-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Total empleados en el proyecto	6	40	69	89	144	149	153	157	176	153	75	
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Horas hombre acumulada	48	368	920	1632	2784	3976	5200	6456	7864	9088	9688	

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

	Fecha	Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2023	2-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	16	INSPECTORA SST
	2-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECANICO	6	INSPECTORA SST
	2-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL	15	INSPECTORA SST
	2-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CHOQUE DE CALOR	4	INSPECTORA SST
	3-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACION QUIMICA	6	INSPECTORA SST
	3-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO CON SOBRE ESFUERZO	14	INSPECTORA SST
	3-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO BIOMECANICO	5	INSPECTORA SST
	3-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE LA PIEL	5	INSPECTORA SST
	3-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ACTIVIDADES DIARIAS	13	INSPECTORA SST
	4-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	4	INSPECTORA SST
	4-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	9	INSPECTORA SST
	4-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANIPULACION QUIMICOS	5	INSPECTORA SST
	4-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LESIONES MUSCULARES	25	INSPECTORA SST
	5-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORGANIZACIÓN DEL AREA	6	INSPECTORA SST
	5-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LIMPEZA EN EL AREA DE TRABAJO	15	INSPECTORA SST
	5-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	COMUNICACIÓN EN QUIPO	13	INSPECTORA SST
	6-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	9	INSPECTORA SST
	6-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	AGOTAMIENTO POR CALOR	15	INSPECTORA SST
	6-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO AL AMBIENTE	10	INSPECTORA SST
	7-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EQUIPOS ELECTRICOS	6	INSPECTORA SST
	7-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	QUEMADURA DE SOL	15	INSPECTORA SST
	7-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	13	INSPECTORA SST
DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023	9-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SIERRA CIRCULAR	15	INSPECTORA SST
	9-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SUSTANCIAS QUIMICAS	9	INSPECTORA SST
	9-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	FATIGA MUSCULAR	10	INSPECTORA SST
	10-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	6	INSPECTORA SST
	10-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPI	15	INSPECTORA SST
	10-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTRECCION AUDITIVA	13	INSPECTORA SST
	11-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	6	INSPECTORA SST
	11-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION EN MANOS Y BRAZOS	15	INSPECTORA SST
	11-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	13	INSPECTORA SST
	12-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EPP	6	INSPECTORA SST
	12-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORGANIZACIÓN DEL AREA	19	INSPECTORA SST
	12-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CARGA MECANICA	14	INSPECTORA SST
	13-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	EQUIPOS ELECTRICOS	9	INSPECTORA SST
	13-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	BUENAS POSTURAS	4	INSPECTORA SST
	13-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE OJOS	26	INSPECTORA SST
	14-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HIPOACUSIA	6	INSPECTORA SST
	14-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	USO DE EQUIPOS ELECTRICOS	4	INSPECTORA SST
	14-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PAUSAS ACTIVAS	29	INSPECTORA SST
	16-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD BASADA EN COMPORTAMIENTO	6	INSPECTORA SST
	16-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SUSTANCIAS QUIMICAS	4	INSPECTORA SST

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023	17-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LAS MANOS	15		INSPECTORA SST
	17-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	TRABAJO EN EQUIPO	4		INSPECTORA SST
	17-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCCION PARA LA CABEZA	5		INSPECTORA SST
	18-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO EN EXCAVACIONES	15		INSPECTORA SST
	18-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	5		INSPECTORA SST
	18-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD BASADAS EN COMPORTAMIENTOS	4		INSPECTORA SST
	19-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIDETES	4		INSPECTORA SST
	19-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGROS ELEVADOS	19		INSPECTORA SST
	20-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CARGA MECANICA	15		INSPECTORA SST
	20-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	OBJETOS QUE CAE	5		INSPECTORA SST
	20-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	DILE NO A LOS ACTOS INSEGUROS	4		INSPECTORA SST
	21-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ACTITUDES ISEGURAS A FACTORES HUMANOS QUE CAUSA ACCIDENTES	15		INSPECTORA SST
	21-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LOS RIESGOS DEL RUIDO	5		INSPECTORA SST
	21-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HIPOACUSIA	4		INSPECTORA SST
DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023	23-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE LOS EPP	14		INSPECTORA SST
	23-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LAS ESLINGAS	4		INSPECTORA SST
	24-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTACIA DE LAS 3 R	14		INSPECTORA SST
	24-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS CORTANTES	4		INSPECTORA SST
	25-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO	14		INSPECTORA SST
	25-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	QUE SON LAS PAUSAS ACTIVAS	4		INSPECTORA SST
	26-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	RIESGO ELECTRICOS	14		INSPECTORA SST
	26-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	MOVIMIENTOS GIRATORIOS	4		INSPECTORA SST
	27-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	QUE SON LAS PUSAS ACTIVAS	14		INSPECTORA SST
	27-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	COMUNICACIÓN ASERTIVA	4		INSPECTORA SST
	28-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	IMPORTANCIA DE LAS SEÑALIZACIONES	14		INSPECTORA SST
DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	30-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	LA UNION HACE LA FUERZA	4		INSPECTORA SST
	30-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PELIGRO DE USAR TRONZADORA	14		INSPECTORA SST
	31-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	ORDEN Y ASEO	14		INSPECTORA SST
	31-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	CUIDADO DE MANOS	4		INSPECTORA SST
	30-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	PROTECCION CONTRA CAIDA	24		INSPECTORA SST
	31-oct-23	CHARLA DE SEGURIDAD	DESTORNILLADORES: USO Y ABUSO	13		INSPECTORA SST
						INSPECTORA SST
			Promedio de asistencia	10		

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha	Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
octubre 03 al 04 del 2023	COLEGIO MAYOR	se continua pintura de IPES, retiro de escombos de piso 3	INSP SST
octubre 12 al 14 del 2023		se realiza pintura de ipe y soldadura, demolicion de muro bloque 1	INSP SST
octubre 17 al 21 del 2023		colocacion de hanclas y pintura de ipe y soldadura	INSP SST
octubre 02 al 04 del 2023	JESUS DE NAZARETH	se produce a instalar flashing en cubierta termoacustica del bloque 1 y 2	INSP SST
octubre 02 al 07 del 2023		demolicion de plantilla en concreto y retiro de material, levante de muro en bloque, acopio y retiro de residuos	INSP SST
octubre 09 al 14 del 2023		pintura en vinilo para muro interior piso 3, pañete exterior allanado impermeabilizado viga canal, Pintura de zocalos en piso 3	INSP SST

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

octubre 16 al 21 del 2023	**LA NORMAL**	pintura de zocalos piso 3, plantilla de piso en mortero impermeabilizado viga canal, suministro e instalacion de flashings para cubierta termoacustica	INSP SST
octubre 23 al 27 del 2023		mantenimiento de ventanas y puertas en psio 2 y 3, pintura exterior en vinilo tipo coraza sobre muro	INSP SST
octubre 30 al 31 del 2023		mantenimientos de ventanas y puertas en piso 2 y 3, acopios de residuos y retiro de materiales	INSP SST
octubre 02 del 2023	**ALBORAYA**	instalaciones de laminas acrilicas salon 1,2,3,4 y 5, orden y aseo del area de trabajo	INSP SST
octubre 09 al 10 2023	**I.E.D CARRIZAL**	inspeccion del area de trabajo, excavacion y armado de viga de amarre para amcla, excavacion para muro de cimentacion, excavacion e instalacion de redes hidraulicas, perfilacion de excavacion para tanque de almacenamiento	INSP SST
octubre 04 al 06 2023		inspeccion del area de trabajo, armado de losa de entrepaño, corte y figuracion de acero para tanque de almacenamiento, desencofrado de columnas, levantamiento de manposteria, armado de columnas, instalaciones de redes electricas	INSP SST
octubre 07 2023		inspeccion del area del area de trabajo, armado de columnas para rampa, corte y figuracion de acero para vigas, levante de manposteria, instalacion de redes hidraulicas	INSP SST
octubre 09 al 10 2023		inspeccion del area de trabajo, corte y figuracion de aceropara columnas, armado de columnas para escaleras, perfilacion de excavacion para tanque, levante de manposteria, excavacion para muro	INSP SST
octubre 11 al 12 2023		inspeccion del area de trabajo, fundida de viga de muro de cerramiento, fundida de cimentacion para rampa, levante de manposteria, excavacion e instalacion de redes hidraulicas	INSP SST
octubre 13 2023		inspeccion del area de trabajo, excavacion de cerramiento, perfilacion de excavacion para tanque de almacenamiento	INSP SST
octubre 14 2023		inspeccion del area de trabajo, corte y figuracion de acero para vigas, instalacion de redes hidraulicas, excavacion para redes sanitarias, armado de columnas	INSP SST
octubre 17 al 21 2023		inspeccion del area de trabajo, corte y figuracion de acero, armado de viga, soleado para tanque de almacenamiento, desencofrado de columna	INSP SST
octubre 23 al 28 2023		inspeccion del area de trabajo, armado de columnas, armado de vigas, nivelacion, compactacion para placa de contra piso, excavacion para muro de cerramiento, corte y figuracion de acero	INSP SST
octubre 30 al 31 2023		inspeccion del area de trabajo, levante de muro de manposteria, corte y figuracion de acero	INSP SST
octubre 02 al 07 2023	**CARO**	fundida, desemcofrado de vigas limpieza, relleno de materiales, armado, corte y figuracion de acero para vigas, armado de mesa	INSP SST
octubre 09 al 14 2023		corte, figuracion de acero, desemcofrado de viga, limpieza acopio de materiales, instalacion de estera en cocina	INSP SST
octubre 02 al 07 2023	**REUVEN**	instalacion de cubierta y caneas metalicas, aplicación pañete, instalacion de psi, limpieza del area	INSP SST
octubre 09 al 14 2023		soldadura, cporte y montaje de coneas en pis, limpieza del area, desemcofre de viga, soldadura y pintura en base de coneas, terminacion de pintura en perfil, instalacion de laminas termoacustica en cubierta	INSP SST
octubre 16 del 2023		instalacion de cubierta y laminas	INSP SST

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas
IED CARRAIZAL	HEIDIS MEDINA	1045717225	IDC 21	28/04/2023	E201822000000001	N/a
	JORGE RAMIREZ	8792498	IDC 21	13/12/2022	NRF.16269	N/a
	BLADIMIRO MAESTRE	1043148782	IDC 21	23/06/2023	E201822000000001	N/a
	ALDAIR PADILLA	1143145241	IDC 21	25/07/2023	30437-1	N/a
	DIEGO URIANA	1045728373	IDC 21	4/07/2023	E201822000000001	N/a
	EDGAR GUERRERO	1124047377	IDC 21	21/07/2023	30437-1	N/a
REUVEN	ALDAIR OYOLA BALZA	114353757	STICK	23/6/2024		
	ALFREDO JEREZ ROJAS	72434107	STICK	11/5/2024		

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
octubre 02 al 07 del 2023	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	JOSE ORTIZ	SST
octubre 09 al 14 del 2023	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	FIDEL PACHECO	SST
octubre 16 al 21 del 2023	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	FIDEL PACHECO	SST
octubre 23 al 27 del 2023	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	BLADIMIRO MAESTRE	SST
octubre 30 al 31 del 2023	IED CARRIZAL	CORTE CON TRONZADORA	TRABAJO EN CALIENTE	BLADIMIRO MAESTRE	SST

TRABAJO EN ALTURAS

octubre 02 al 07 del 2023	CARRIZAL	ARMADO DE LOSA, DESENCOFRADO DE COLUMNA	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ, ALDAIR PADILLA	SST
octubre 02 al 07 del 2023		ARMADO DE LOSA.	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ, ALDAIR PADILLA	SST
octubre 09 al 14 del 2023		ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST
octubre 09 al 14 del 2023		ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS, ARMADO DE VIGA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST
octubre 16 al 21 del 2023		ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS, FUNDIDA DE LOSA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ, JEFFRY VARGAS	SST
octubre 16 al 21 del 2023		ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS, FUNDIDA DE LOSA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST
octubre 23 al 27 del 2023		ARMADO DE LOSA ENTREPISOS, DESENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST
octubre 23 al 27 del 2023		ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS, DESENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISOS, ARMADO DE COLUMNAS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST
octubre 30 al 31 del 2023		ARMADO DE COLUMNA, ARMADO DE LOSA DE ENTREPISOS, FUNDIDA EN CONCRETO DE COLUMNA Y LOSA DE ENTREPISOS	TRABAJOS EN ALTURA	DIEGO URIANA, BLADIMIRO MAESTRE, JORGE RAMIREZ	SST

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Casco de seguridad	9	9	Entrega de EPP- IED carrizal
Guantes tipo ing	23	par	Entrega de Dotacion - IED carrizal
gafas oscuras	12	12	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Buzo	12	12	Entrega de Dotacion - IED carrizal
Guantes Nitrilos	16	par	Entrega de EPP- IED carrizal
Barbuquejo	2	2	Entrega de Dotacion - IED carrizal
escafandra	5	5	Entrega de EPP- IED carrizal
Guantes tipo ing	2	par	Entrega de EPP
Guantes Nitrilos	7	par	Entrega de EPP
Guantes tipo inge	4	par	Colegio Juan Jose Rondon
Casco de seguridad	4	und	Colegio Juan Jose Rondon
gafas oscuras	4	und	Colegio Juan Jose Rondon
Botas de seguridad	4	par	Colegio Juan Jose Rondon
Guantes tipo inge	3	par	colegio calixto alvarez
Casco de seguridad	3	und	colegio calixto alvarez
gafas oscuras	3	und	colegio calixto alvarez
Botas de seguridad	3	par	colegio calixto alvarez

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Inspecciones y observaciones

Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
03 AL 04	10	23	COLEGIO MAYOR	Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
12 AL 14	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
17 AL 21	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
02 AL 04	10	23	JESUS DE NAZARETH	Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
02 AL 07	10	23	LA NORMAL	Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
09 al 14	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
16 AL 21	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
23 AL 27	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
30 al 31	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales	Buen estado
2	10	23	LA ALBORAYA	Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora	Buen estado
02 AL 07	10	23	I.E.D CARRIZAL	Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora	Buen estado
09 AL 14	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de pulidora	Buen estado
17 AL 21	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de pulidora	Buen estado
23 AL 28	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora	Buen estado
30 AL 31	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora	Buen estado
02 AL 07	10	23	CARO	inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora, inspeccion de trompo	Buen estado
09 AL 14	10	23		Inspeccion de Epp, insp de herramientas manuales, inspeccion de taladro, inspeccion de tronzadora, inspeccion de pulidora, inspeccion de trompo	Buen estado
02 AL 07	10	23	REUVEN	inspeccion de taladro, insp de herramientas manuales, insp de EPP, insp de pulidora,	Buen estado
09 AL 14	10	23		insp de taladro, insp de herramientas manuales, insp de pulidora	Buen estado
17	10	23		inspeccion de pulidora	Buen estado

3

Cantidad de reuniones ejecutadas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	

Novedades SE REALIZA REUNIÓN DEL COPASST

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
SANITAS	6	PORVENIR	53	COLMENA	8	COMBARRAQUILLA	26
SALUD TOTAL	12	PROTECCION	13	SURA	22	COMFAMILIAR	20
NUEVA EPS	13	COLPENSIONES	5	COLPATRIA	46	N/A	30
COOSALUD	6	COLFONDOS	4			0	
MUTUALSER	14	0	1				
FAMISANAR	1						
CAJACOPI	12						
SURA	12						
TOTAL	76	TOTAL	76	TOTAL	76	TOTAL	76

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de dias perdidos por AT	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frecuencia de accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Severidad accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Indice de Lesion Incapacitante ILI	**0,0%**	0	0	0E+00	0E+00	0E+00	0	0	0	0	0	0	
Prevalencia de Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Incidencia de la Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausentismo por Causa Medica	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ausentismo por causa medica

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
Señales Preventivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Señales Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Tipo de Vehiculo	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frentes de trabajo	Vehiculo particular	LFS170	2023	SUZUKI	VITARA	3/08/2023	N/A	N/A
Colegio Carrizal	Retroexcavadora	N/A	3054T	CATERPILLAR	CAT0420DKBLN02074	N/A	N/A	N/A
Colegio Carrizal	Minicargador	0	2022	CATERPILLAR	CAT0236DTF9C01133	N/A	N/A	SI
Frentes de trabajo	Volqueta	EQZ600	2016	CHEVROLET	9GDFVZ349GB012920	28/02/2024	6/01/2024	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	TDW577	2013	INTERNATIONAL	3HTWYAHT4DN234231	17/03/2024	22/07/2024	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCR930	2013	FREIGHTLINER	3ALHCYCS2DDFJ1820	31/08/2024	23/07/2024	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCT121	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV8EDFR4289	16/11/2024	13/12/2023	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WCT122	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV6EDFR4288	16/11/2024	15/07/2024	Si aplica
Frentes de trabajo	Volqueta	WLQ184	2014	FREIGHTLINER	3ALHC5CV3EDFT6977	27/12/2023	15/07/2024	Si aplica

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Titulo minero
1	ARENA	MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO	N/A	Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048	Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16021
2	GRAVILLA	MUNARRIZ LTDA	N/A	Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033	Certificado de Registro Minero N°21087
3	MATERIAL SELECCIONADO	MUNARRIZ LTDA	N/A	Vigencia desde: 31/08/1998 Hasta: 28/01/2033	Certificado de Registro Minero N°21087

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S	Recolección y transporte de RCD	Resolución 0860 del 22 de abril de 2019		Barranquilla Verde
2	SANIPUBLIC S.A.S	Recolección de residuos liquidos	Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019		Barranquilla verde
3					

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en IED comunitaria 7 de abril.	Barranquilla Verde	N/A
TALA DE ARBOL	Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesus de Nazareth Sede 2.	Barranquilla Verde	Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales diferentes de 1.50mts que seran llevados al jardin botanico de barranquilla
RADICADO PARA GENERADOR DE RCD	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del programa final de manejo ambiental de RCD que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL	Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en el colegio Jesus de nazareth sede 2.	Barranquilla Verde	N/A
VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TALA	Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA	Barranquilla Verde	N/A
RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención.	Barranquilla Verde	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento
N/A	N/A	N/A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

	TIPO DE RESIDUOS	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
	Residuos Ordinadrios (Kg)	490	0	12	18	35	48	67	70	72	81	59	28	
Reciclables	Papel (Kg)	356	0	13	23	38	41	49	52	47	44	33	16	
Reciclables	Plastico (Kg)	333	0	16	20	25	38	54	56	45	37	28	14	
Reciclables	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Plastico (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	
Residuos Peligrosos RESPEL	Otros (Kg)	0	0	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación								Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS	**TOTAL**	**dic-22**	**ene-23**	**feb-23**	**mar-23**	**abr-23**	**may-23**	**jun-23**	**jul-23**	**ago-23**	**sep-23**	**oct-23**	**nov-23**
Volumen de Excavacion (m^3)	12393,3	0	620	388,00	6560,4	2811,6	608	361,3	420	371,4	247,6	5	
Volumen de Demolicion (m^3)	6981,67	0	231	125	2952,6	1265,4	644	222,5	879,9	395,6	263,8	1,87	
Volumen Dispuesto en sitio autorizado (m^3)	19374,97	0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	1299,9	767	511,4	6,87	
Volumen Reutilizado (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
ACERO (Kg)	561191,135	0	31959,19	355040,45	26776,1	17850,73	25994,775	18853,22	37242,62	25507,5	17005,01	4961,54	
CONCRETO (m3)	1764,11	0	388,45	1260,44	51	34,028	30,15	0	0	0	0	0	
MANTO (ml)	1138,874	0	254,75	509,52	125	0	102,744	43,06	42,48	21,8	14,52	25	
ARENA (m3)	4952,872	0	124,34	248,71	56,04	37,36	510,861	1120,277	1275,684	745,57	497,05	336,98	
CEMENTO (Kg)	2265999,941	0	0	0,00	50745,36	33830,24	284354,603	480754,178	783171,5	270784,71	180523,01	181836,34	
GRAVILLA (m3)	3568,498	0	0	0,00	74,97	49,98	550,014	517,584	1521,49	336,02	224,01	294,43	
MATERIAL (m3)	2129,1888	0	0	0,00	783,97	522,65	669,5688	0	125,14	3,234	2,156	22,47	

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Cantidad de puntos de acopio de materiales	0	0	4	5	8	9	13	11	11	10	8	8	
Humectación (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantidad de vehiculos en obra	0	0	4	4	4	8	7	6	6	6	6	6	
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	0	0	3	3	3	8	7	6	6	6	6	6	
Cantidad de Maquinaria	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Árboles sembrados	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
Tala de Arboles	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poda de Arboles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Consumo de Agua (m^3)	25,818	3	6	8	21	35	42	39	37	40	36	17	
Consumo de Energia Electrica (Kw)	29,545	7	10	12	16	28	57	45	42	45	43	20	
Cantidad de baños portatiles en obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.339	**INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL**	Formato	15
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 11 **Periodo** 1 10 2023 al 31 10 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Cantidad de Aseos a baños portatiles	16,90909091	0	0	0	16	27	25	26	26	26	24	16		
Cantidad de Puntos Ecologicos	5,364	0	2	2	8	8	6	7	7	7	6	6		

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		AÑO																						
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22
Manejo de residuos de construcción y demolición	Vol RCD dispuesto	19374,97		0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	1300	767	511,4	6,87											
	Vol RCD generado	19374,97		0	851	513	9513	4077	1.252	583,8	1300	767	511,4	6,87											
	RCD dispuestos			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
Manejo de estrutura de aseo	Kg residuos dispuestos correctamente	1179		0	41	61	98	127	170	178	164	162	120	58											
	kg Residuos producidos	1179		0	41	61	98	127	170	178	164	162	120	58											
	Generacion residuos no peligrosos	10		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
Educación ambiental	# de capacitaciones ejecutadas	33		0	2	5	4	2	3	3	5	3	3	3											
	# de capacitaciones programadas	33		0	2	5	4	2	3	3	5	3	3	3											
	Charlas ambientales	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
Manejo de maquinaria, equipos y transporte	Parque automotor con documentación al día	29		0	2	2	2	8	7	5	0	1	1	1											
	Parque automor utilizado en el periodo	29		0	2	2	2	8	7	5	0	1	1	1											
	Control vehiculos en obra			0	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%											
	Mantenimientos realizados	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Mantenimientos programados	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Mantenimientos de maquinaria			0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%											
Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	Número de árboles podados	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Número de árboles autorizados para poda	2		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Gestión poda de árboles	50%		0%	100%																				
Señalización y manejo de tránsito	# de frentes de trabajo señalizados		6,0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a											
	Total frentes de trabajo		6,0	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a											
			0%	0%																					

4. OBSERVACIONES

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	x
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	x
SST-3	Registros de ATS	x
SST-4	Certificados de trabajos en altura	x
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	x
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	x
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	x
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	x
SST-9	Registro fotográfico	x
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)	

No	Descripción	Folios
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	n/a
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	n/a
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	n/a
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	n/a
AMB-5	Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo	n/a
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	x
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	n/a
AMB-8	Inventario forestal	n/a
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	x
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	x

Firma Daniela Gaviria	Firma Daniela Gaviria	Firma	Firma
Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO	Nombre DANIELA GAVIRIA GALLEGO	Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES	Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES
Responsable del área ambiental	Responsable del área SST	Responsable del área ambiental	Responsable del área SST
Contratista	Contratista	Interventoría	Interventoría

	EMPRESA IDC 21 S.A.S		
	FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA		
	Fecha: 20/10/2023	**Versión:** 001	**Página:** 1 de 7

Fecha: 20/10/2023	**Dependencia:** Dpto. Seguridad y salud en el trabajo
Actividad: Armado de hierro de vigas de cubierta	

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Especifique la fuente que dio origen a una No Conformidad).			
Auditoria Interna de Calidad y el SG-SST		Revisión Dirección (calidad y SG-SST)	
Auditoria Externa		Auditoria Interna de Control Interno (calidad y SG-SST)	
Autoevaluación		Seguimiento a los procesos (Calidad y SG-SST)	X
Evaluación de la satisfacción de los clientes		Análisis de los productos/servicios no conformes	
Análisis y estadística de inspecciones		Análisis de accidentalidad y enfermedades laborales	
Resultado de los programas de gestión y sistemas de inteligencia epidemiológica		Resultado de indicadores (calidad y SG-SST).	
Mediciones higiénicas y diagnóstico de condiciones de salud		Simulacros	
Resultado de morbilidad y ausentismo			
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias		Otra fuente. ***¿Cual?***	

TIPO DE ACCIÓN	
Acción Correctiva	**Acción Preventiva**

Documento:

Resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas.

Descripción del Hallazgo: (Haga una breve descripción de lo encontrado indicando claramente la evidencia objetiva que sustenta el hallazgo. Esta casilla es diligenciada por el Auditor o quien haya detectado la no conformidad.)

1. Suspención de actividad de trabajo en altura, de armado de hierro de vigas de cubierta, en la obra IED Carrizal, por falta de controles, sistemas y equipos de protección contra caida adecuados para ejecutar dicha actividad, se debe brindar más eslingas en Y graduales acordes al nivel de altura y ventana de claridad que se debe analizar al momento de una posible caída del personal. Se debe corregir los anclajes utilizados para la línea de vida o sistema de protección contra caídas en las areas donde se esten realizando actividades que por su condicion se presente el riesgo de caida.

Fecha Reporte de Hallazgo **(18/10/2023)**	**Reportado por:**	**Firma:**	**Aceptada por:** **Silvia Avila**	**Firma:**

Las siguientes casillas deben ser diligenciadas por quien formula la acción de mejoramiento

Corrección: Acciones Remedial o Temporal	**Responsable de la Acción**	**Fecha Máxima Implementación**	**Responsable Seguimiento**
Andamios certificados	Inspector SST	20/10/23	
Eslingas en Y	Inspector SST	20/10/23	
Abrazaderas certificadas	Inspector SST	20/10/23	
Línea de vida horizontal	Inspector SST	20/10/23	

	Identificación de las Causas
1.	Incumplimiento de resolución 4272, donde se observa mal uso de equipos de protección contra caídas. Incluyendo, línea de vida en mal estado.

Acciones Correctivas o Preventivas	**Responsable de la Acción**	**Firma del responsable**	**Fecha Máxima Implementación**	**Responsable Seguimiento**
Supervisión adecuada	Silvia Avila (Inspector SST)		20/10/2023	
Controles, sistemas y equipos de protección contra caídas adecuados para la actividad a realizar (incluye: arnés de seguridad, línea de vida, andamio certificado, mosquetones)	Silvia Avila (Inspector SST)		20/10/2023	

Anexos:

HALLAZGOS














ACCIONES CORRECTIVAS


























SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Resultados del Seguimiento	Firma de Responsable	Fecha
Se realiza acciones correctivas		20/10/2023

Autorización de Cierre	
Responsable	**Fecha**

**Para la medición del estado de la meta se tendrán en cuenta los siguientes criterios*

ESTADO DE ACTIVIDAD	NIVEL DE RIESGO		
Cumplida		*Bajo*	*Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se haya cumplido de manera total en las condiciones predefinidas.*
Cumplida parcialmente		*Mediano*	*Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se haya cumplido de manera parcial en las condiciones predefinidas*
Pendiente		*Alto*	*Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva no se haya cumplido en las condiciones predefinidas*
Prevista para ejecutar después de la fecha de corte del seguimiento		*Ninguno*	*Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva este prevista para ejecutar después de la fecha de corte del seguimiento*

IDC 21 Ingeniería • Diseño • Construcción	**ACTA PARA DAR DE BAJA EQUIPOS CONTRA CAIDAS**	**Versión: 01** **Vigencia: octubre 2023**

EMPRESA: ____IDC 21____ **OBRA:** __I.E.D. CARRIZAL___ **CIUDAD:** __BARRANQUILLA__
FECHA DE REVISIÓN DE EQUIPO: _17/10/2023__
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS: __Silvia Avila Márquez__
INGENIERO RESIDENTE: __Marlon Parada_

ACTA N°. ____01____

ACTA PARA DAR LA BAJA DE EQUIPOS CONTRA CAÍDA DAÑADOS, OBSOLETOS O HURTADOS.

Con el objeto de formalizar la baja definitiva de los equipos que después del reporte de inspección fueron declarados **NO APTOS** para su uso, detallados a continuación:

N°	EQUIPO	NÚMERO DEL SERIAL	CONDICION DEL EQUIPO	FOTOGRAFIA DE LA CONDICIÓN DEL EQUIPO
01	LÍNEA DE VIDA	No cuenta con número serial. Desgate de marquilla.	CUERDA DE LÍNEA DE VIDA SE ENCUENTRA CON CORTES, FIBRAS ROTAS E HILOS DESHILACHADOS.	

FIRMA AREA SST: _____

	INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO	versión:01
		vigencia: Noviembre de 2020

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN: Octubre de 2023 **LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN:** I.E.D. CARIZZAL

TIPO DE ACCIDENTE

Accidente de Trabajo		**Daño a la Propiedad**	
Incidente de Trabajo	x	**Impacto Socio Ambiental**	

TIPO DE CONSECUENCIAS:

PERSONAS		IMPACTO AMBIENTAL		IMAGEN DE LA EMPRESA		REPERCUSIONES ECONOMICAS*	
X	NINGUNA LESION	X	NINGUN EFECTO		NINGUN IMPACTO	x	≤ $ 499.999
	LESION LEVE (1° AUX)		LEVE		INTERNA		$ 500.000 - $ 999.999
	LESION MENOR (SIN INCAPACIDAD)		MENOR	x	LOCAL		$ 1'000.000 - $ 9'999.999
	INCAPACIDAD TEMPORAL (> 1 DIA)		LOCALIZADO		REGIONAL		$ 10'000.000 - $ 99'999.999
	INCAPACIDAD PERMANENTE		MAYOR		NACIONAL		$ 100'000.000 - $ 999'999.999
	FATALIDAD		MASIVO		INTERNACIONAL		> $ 1.000'000.000

* Valores estimados

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: **PT:**

CARGO: **FECHA DE INGRESO:**

AFILIACION EPS: **AFILIACION ARL:** AXA COLPATRIA **AFILIACION AFP:**

OFICIO QUE DESEMPEÑABA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

El día lunes no se realizaron labores en las instalaciones de IED CARRIZAL.

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL OFICIO QUE DESEMPEÑABA EN EL MOMENTO DEL ACIDENTE (EN MESES):

INFORMACION DEL ACCIDENTE

FECHA: 16/10/2023 **HORA:** 7:00 a. m. **DIA DE LA SEMANA** LUNES

CIUDAD: Barranquilla-Atlantico

LUGAR DETALLADO DEL ACCIDENTE

El sitio donde se produjo el incidente se ubica en Calle 50D #3. Obra: IED Carrizal

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

El día lunes (festivo) 16 de octubre del 2023 (día no laboral), siendo las 7:00 am, ocurrió un incidente en la obra IED Carrizal, al caer cerchas,chazas y gatos metalicos en redes electricas desde la parte interna de la obra hacia la parte externa, afectando la energía del sector.

IDC21	**INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO**	**versión:01** **vigencia: Noviembre de 2020**

TIPO DE LESIÓN

Golpe o Contusión		Fractura		Hernias	
Raspadura		Amputación		Efecto Radiación Ionizante	
Herida		Envenenamiento		Efecto Radiación no Ionizante	
Esguince-torcedura		Contusión Cerebral		Reación Alergica	
Lumbago-desgarre		Politraumatismo		Hematoma	
Quemadura Calorica		Perdida de la Audición		Muerte	
Quemadura Quimica		Insolación		Otro	
Luxación		Congelación		Cual? ninguna	

PARTES DEL CUERPO AFECTADAS

	I	D	A	NE		I	D	A	NE
Craneo					Dedos de la mano				
Cuero cabelludo					Torax				
Cara					Abdomen				
Ojo					Espalda				
Oido					Cadera				
Nariz					Genitales				
Mandibula					Gluteos				
Boca					Extremidad Inferior				
Cuello					Muslo				
Extremidad superior					Rodilla				
Hombro					Pierna				
Brazo					Tobillo				
Codo					Pie				
Antebrazo					Dedos del pie				
Muñeca					Sistema Organico				
Mano					Otro	X	ninguna		

Parte(s) o lado(s) del cuerpo aparentemente afectado(s): (I = Izquierdo, D = Derecho, A = Ambos, NE = No especificado

AGENTE DE LESION

	Edificio-estructura		Jabones y productos de limpieza		Carbón y derivados del petroleo
	Escaleras-pasillos		Medicamentos		Particulas
	Superficie de trabajo		Llama-fuego-humo-vapor		Productos minerales de metal
	Recipientes de presion		Medio Ambiente		Frío
	Cajas, barriles, bultos,		Lineas de presión		Miscelaneos
	Máquinas		Equipos de calefacción		Animales o sus productos
	Vehículos		Equipos de radiación		Vegetación, arboles
	Aparatos Eléctricos		Vestuario		Piedras
	Aparatos de Izar		Mobiliario		Agentes infecciosos
	Presión Atmosférica		Articulos de cerámica		Armas
	Medios de transporte		Articulos de madera		Movimiento del cuerpo
	Excavaciones		Articulos de metal		Líquidos
	Herramienta manual		Articulos de papel		Desecho industrial
	Herramienta motor		Articulos de plástico		Desconocido
	Aparatos fuerza mecánica		Producto Textil		Ninguno
	Sustancias Químicas		Articulos de vidrio		Otro: Herramientas, implementos o utensilios

IDC21	**INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO**	**versión:01** **vigencia: Noviembre de 2020**

TIPO DE CONTACTO

Golpeado contra		Atrapado			
Golpeado por		Contacto con			
Caida a nivel		Sobreesfuerzos			
Caida a desnivel		Otro	x	ninguno	

DAÑOS A LA PROPIEDAD O AL AMBIENTE

Descripción de pérdidas: Ninguna.

CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS

ACCION SUBESTANDAR			CONDICION SUBESTANDAR		
1	Operación de equipos sin autorización		1	Protección o barreras inadecuadas	x
2	No advertir		2	Equipo protector inadecuado o inapropiado	
3	No asegurar		3	Equipos, herramientas o materiales defectuosos	
4	Operar a velocidades inadecuadas		4	Espacios limitados para desenvolverse	
5	Dejar inoperables los dispositivos de seguridad		5	Sistema de advertencia deficiente	
6	Retirar los dispositivos de seguridad		6	Peligro de incendio y explosión	
7	Usar equipos defectuosos		7	Manutensión deficiente de orden y limpieza	
8	Usar inadecuadamente equipos		8	Condiciónes ambientales peligrosas: gases etc	
9	No usar adecuadamente equipo de protección		9	Exposición a ruido	
10	Posición inadecuada para la tarea		10	Exposición a radiación	
11	Hacer manutensión al equipo en operación		11	Exposición a temperaturas extremas	
12	Bromas		12	Iluminación deficiente o excesiva	
13	Bajo influencia de alcohol o drogas		13	Ventilación deficiente	
14	Otro	X	14	Otro	
	Cual: Falla humana: por falta de seguimiento al armado de acero			Cual:	

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES			FACTORES DEL TRABAJO		
1	Capacidad inadecuada		1	Liderazgo y supervisión inadecuados	x
2	Falta de conocimiento		2	Ingenieria deficiente	
3	Falta de habilidad		3	Adquisiciones inadecuadas	
4	Tensión fisica-mental		4	Mantenimiento inapropiado	
5	Motivación deficiente		5	Herramientas y equipos inadecuados	
6	Otro		6	Normas de trabajo inadecuadas: estandares	
	Cual: ninguno		7	Uso y desgaste	
			8	Abuso y maltrato	
			9	Otro	
				Cual:	

	INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO	versión:01
		vigencia: Noviembre de 2020

FACTORES EXTERNOS

1	Problemas de orden público	
2	Condiciones climáticas (altas o bajas temperaturas)	x
3	Mal estado del suelo	
4	Otro	

Cual: _____

FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ADECUADOS

1		Liderazgo y Administración	11		Equipos de protección personal
2		Entrenamiento de la administración	12		Control de salud
3	x	Inspecciones planeadas	13		Sistema de evaluación del programa
4		Procedimientos y análisis de tareas	14		Controles de Ingenieria
5		Investigación de accidentes/incidentes	15		Comunicaciones personales
6		Observación de tareas	16		Reuniones de grupo
7		Preparación para emergencias	17		Promoción general
8		Reglas de la organización	18		Contratación y colocación
9		Analisis de accidentes/incidentes	19		Controles de compra
10		Entrenamiento de empleados	20		Seguridad fuera del trabajo

ANALISIS 5W+ 1H

¿Qué? : Detallar el mecanismo del accidente, por ejemplo;caída a diferente nivel, choque, atropellamiento, atrapamiento, colisión, golpeado por, golpeado contra.	Caída a distinto nivel de gatos, cerchas y chazas hacia la parte exterior de la obra. Causando afectación en el fluido eléctrico del sector.
¿Dónde? : En qué parte específica de la máquina, herramienta, material o lugar de trabajo se presenta el mecanismo del accidente.	El lugar donde se producce del incidente es Calle 50D #3. Obra: IED Carrizal
¿Cuándo?: En qué momento de la actividad se presenta el mecanismo del accidente, ejemplo: Al trasvasar la sustancia quimica. Al halar la ayuda mecánica, al cerrar la puerta.	Incidente ocurro a las 7:00 am del lunes 16 de octubre 2023
¿Quién? (Se refiere a la(s) Persona(s) involucrada(s) en el accidente) Responder Nombre de la persona o personas y cargo	no hubo personas involucradas
¿Cuál? : cual es la Tendencia de ocurrencia del mecanismo del evento, ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana.	No se habían presentado eventos similares en la empresa.
¿Cómo? : Cómo se origina el mecanismo del accidente, como la situación difiere de lo normal.	Se produce el incidente debido a que no se encontraba doblemente asegurado los gatos, cerchas y chazas, sumando lluvias presentadas el fin de semana.

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
lecciones aprendidas a todos los trabajadores de la obra .	Syso	Noviembre de 2023
Inspecciones y socialización: Armado correcto de estructuras	Syso	Octubre de 2023
Señalización de incio y fin de obra	Syso	20 Octubre de 2023
Restablecimiento de fluido eléctrico con apoyo de a-ire.		16/10/2023

ANEXOS

ITEM	SI	NO	OBSERVACION
Fotos	x		
Croquis de tránsito			
Incapacidad			
Concepto médico			
Informe ARL			
Fotocopias			
Otros			



IDC 21	**INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO**	**versión:01** **vigencia: Noviembre de 2020**

OBSERVACIONES

La empresa IDC 21, de la obra IED Carrizal, se compromete a cumplir con las acciones correctivas en el presente mes, para minimizar riesgos expuestos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





PERSONAS QUE PRESENCIARON EL INCIDENTE O ACCIDENTE

Nombre:	Alexander Lopez	**Cargo:**	Ayudante	Cedula:	1044603169
Nombre:	Marlon Daza	**Cargo:**	Vigilante	Cedula:	
Nombre:		**Cargo:**		Cedula:	

ELABORACION

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FECHA	FIRMA
Andrea Montero Patiño	1143150991	Asesor externo Licencia 6755	Octubre de 2023	Andrea Paola Montero P.

	FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	**Versión: 01** **Vigencia: Noviembre 2020**


Fecha: 20/10/23 | **Dependencia: Dpto. Seguridad y Salud en el Trabajo.**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

El día lunes (festivo) 16 de octubre del 2023 (día no laboral), siendo las 7:00 am, ocurrió un incidente en la obra IED Carrizal, al caer cerchas,chazas y gatos metalicos en redes electricas desde la parte interna de la obra hacia la parte externa, afectando la energía del sector.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









SEGUIMIENTO DE MEJORA

1. Se instalan chazas sobre dos líneas de cerchas, las cuales estan soportadas aproximadamente por tres parales o más. Estas cerchas estan amarradas entre si con alambre quemado entre si, para garantizar mayor seguridad del armado. Además, se amarran en las columnas y de esta forma cuenta con apoyo más rigido y/o fuerte. Las chazas estan fijadas a las cerchas con clavos, para garantizar que no se muevan y no se vayan a caer del punto en el que se encuentran ancladas.
2. Se realiza inspección de montaje estructural, donde se requiere que el Maestro, Ingeniero Civil, Interventoria aprueben la actividad, con apoyo del Inspector de Seguridad. De esta forma se garantiza un eficiente procedimiento para que minimizar el riesgo de caída a distinto nivel de dichas cerchas. 3. Señalización de la obra. (20/10/2023) 4.
Con respaldo de la empresa de energía, A-IRE se realiza el restablecimiento del fluido eléctrico para el sector. (16/10/2023)

FOTOGRAFIAS DE LAS MEJORAS REALIZADAS



Se aseguran pedestales con varillas ancladas, para garantizar un amarre seguro.






Amarre con clavos y alambre quemado.




Se instala acero en las cerchas con amarre, para garantizar mayor seguridad.





Verificación de instalación correcta de montajes estructurales.



Instalación de malla de señalización.







Señalización en zona exterior de la obra.





Restablecimiento del fluido eléctrico.

IDC 21 Ingeniería • Diseño • Construcción	**INSPECCION TRABAJOS ESTRUCTURALES** **IDC 21 S.A.S**	**Versión 01** **octubre 2023**

LUGAR/PROYECTO: **ACTIVIDAD:**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**DIA 1**			**DIA 1**			**DIA 3**			**DIA 4**			**DIA 5**			**DIA 6**			**DIA 7**		
	DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA		
	C	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
Casco dieléctrico																					
Gafas de seguridad (oscuras/claras)																					
Guantes de cuero tipo ingeniero																					
Botas dieléctricas																					
Otros:																					
PROCEDIMIENTO	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
El sitio de trabajo se encuentra debidamente restringido y tiene la señalización adecuada y necesaria para la labor																					
Los equipos utilizados en la labor se encuentran en buenas condiciones (Verificar equipos y materiales cumplen requerimientos de calidad y seguridad)																					
Se instalan parales por medio de crucetas, acoplandose en forma correcta el agujero y el tache del paral, evitando que la cruceta se salga por medio de un pin de seguridad que tra ele equipo de estructura																					
PARALES	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
Parales se encuentran en buenas condiciones																					
Cada paral trabaja 1,40m a eje de chaza para que estas quedne centradas en las cerchas?																					
Cuentan con taches completos?																					
La caña y la flauta se encuentra en buenas condiciones de uso?																					
EJECUCIÓN DEL TRABAJO	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**	**C**	**NC**	**NA**
Instalación de los equipos y dispositivos aislados para trabajos en redes energizadas, en su secuencia de montaje																					
Instalación de equipos como chazas de madera, cerchas metalicas y parales o gatos metalicos, cumple con su secuencia de montaje																					
Se cumple con las distancias de seguridad con las partes energizadas.																					
La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor demuestra que esta técnicamente capacitada y entrenada para el trabajo y manejo de equipos y elementos de seguridad.																					
Sabe o conoce como actuar en caso de emergencias, accidentes o incidentes de trabajo																					
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos (Cumplir cabalmente los requisitos de seguridad para el permiso requerido para cada caso específico)																					

IDC 21 Ingeniería • Diseño • Construcción	**INSPECCION TRABAJOS ESTRUCTURALES** **IDC 21 S.A.S**	**Versión 01** **octubre 2023**

LUGAR/PROYECTO: **ACTIVIDAD:**

MONTAJE DE CERCHAS																						
Las cerchas no deben estar deflectadas.																						
Los taches deben estar en buen estado																						
Los taches deben estar en buen estado																						
Los taches deben estar en buen estado																						
Las cerchas miden aproximadamente 3 metros																						
Las cerchas estan debidamente aseguradas, con cable electrosoldado o varillas, incluyendo las chazas de los bordes																						
La cercha esta asegurada sobre la platina del paral																						
PRE NIVELACIÓN																						
Se verifica si la cercha debe bajar o subir con el fin de nivelar o alinear todas las cerchas al nivel deseado																						
CHAZAS DE MADERA																						
Se adecua una plataforma de apoyo conformada por varios planchones asegurados a las cerchas o andamios certificados																						
Por cada cercha se coloca 4 o más chazas?																						
Se verifica el estado de las chazas, siendo estas optimas para el trabajo a realizar																						
Las chazas cuentan distanciadores o guías, para evitar movimientos que permitan que se corran, propiciando caídas																						
CONDICIONES DE TRABAJO																						
Se realiza el trabajo en las condiciones ambientales adecuadas.																						
Se observa en el trabajador condiciones físicas y psíquicas adecuadas.																						

OBSERVACIONES:

FIRMAS DE APROBACION	**OPERARIO**																					
	INGENIERO CIVIL																					
	INTERVENTORIA																					
	Vo. Bueno. INSPECTOR SST																					

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.398	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D Carrizal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Excavacion y cambio de viga de amarre para ampliacion Excavacion para muro de contenimiento, Excavacion e instalacion de redes hidrosanitarias, Perforacion de excavacion para tanque de almacenamiento.		
Nombre Contratista:	I.D.C.21.		
Fecha de emisión:	02/10/23.	Fecha de cierre:	03/10/23.
Hora Inicio:	7:30.	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Retroexcavadora, Pala, Pico.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de Trabajo	caida al mismo o distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo	✓	✓
Excavacion y armado de viga de amarre. Para ampliar	Fisico - Ruido B. Movimiento Repetitivo	Uso de epp. (Guantes)	✓	✓
Excavacion para muro de cerramiento	Fisico Ruido. Biomecanico Movimiento Repetitivo.	Uso de epp (Guantes, Gafas)	✓	✓
Excavacion e instalacion de redes hidrosanitarias	Fisico Ruido B. Movimiento Repetitivo	Uso de epp (Guantes Gafas)	✓	✓
Perfilacion de excavacion para tanque de almacenamiento	FISICO: Ruido. B. Movimiento Repetitivo	Uso de epp (Gafas, Guantes)	✓	✓

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Luis Ortiz	72198723.	Oficial.	✓
2	Ismael Ospino.	8738807.	Ayudante	✓
3	Cesar Marquez	1045750358.	Albanil	✓
4	Wilfredo Castro	1262052 91	Ayudante	✓
5	Custodio Bellido	72140401	Plomero.	✓
6	Juncor Caimana	1234095297	ayudante	✓
7	Jefry Vergara	1023029337	ayudante	✓
8	Jhonatan Rovira	1044612931	ayudante	✓
9	Boris Olivera	72208592	ayudante	✓ BORIS
10	Dayle Jimenez	1795 [illegible]	ayudante	✓
11	Daniel Ruiz.	1143660154	ayudante	✓ DANIER
12	Jorge Polo	72199710	Oficial	✓
13	Fabian Colon			✓
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Hendis Medina
CARGO:	Insp. SST.
FIRMA:	✓

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Yarlen Paredes De La Cruz
CARGO:	Residente
FIRMA:	✓

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	✓

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Yarlen Paredes De La Cruz
CARGO:	Residente
FIRMA:	✓

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.359		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I. E. D Carrizal.		Área: todas las instalaciones.	
Descripción del trabajo: Inspeccion de area de lotes, armados de losa de entre pisos. Corte y figurados de acero para tanque de almacenamiento y Desencofrado de columnas levantamiento en mamposteria			
Nombre Contratista: D. D. C 21			
Fecha de emisión:	04/10/23	Fecha de cierre:	05/10/23
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Brocha, pala, pica, Martillo, palustre.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A.	Ames	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [/] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area. de trabajo	Caida de mismo o distinto nivel.	Orden y aseo. en el area de. trabajado		
armado de losa de entrepiso	Biomecanico, movimiento Repetitivo.	Uso de epp (Guantes)		
Corte y Figuracion de acero. Punto carga de almacenamiento	Fisico: Ruido temperatura Termo	Uso de epp (Gafa, Guantes)		
Descopado de columna. Levante de Mamposteria	Biomecanico Repetitivo R. Quimico Polvo inorganico	Uso de epp (Guantes, polaina local)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Ramirez.	87924 98	Maestro	J. Ramirez
2	Brayan Sempajo	1052949212.	Ayudante	Brayan
3	Bladimiro Maestre	1043148782.	Hierro.	Bladimiro
4	Diego urrea.	1045728373.	Ayudante	Diego
5	Daniel Cantillo	1143252164.	Ayudante	Daniel
6	Daniel Elias.	1129507448.	Ayudante	Daniel
7	Fidel Pacheco.	8766686.	Oficial	
8	Jose arias.	6006683.	Albañil	
9	Oscar blanco.	72018922	Hierro	
10	Luis castillo.	1002235699.	Ayudante	
11	Jamez Gamaro.	1044002233	Ayudante	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Insp. SST
FIRMA:	Heidis Medina

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Yeiby Fonseca De La Cruz
CARGO:	Residente
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO CONSTRUCTIVO DIGITAL NIT 901.654.320	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I.E.D carrizal		Área: todas las instalaciones	
Descripción del trabajo: Inspeccion de area de talud, armado de columna instalacion de redes hidrosanitarias, corte y figurado de acero para tanque de almacenamiento			
Nombre Contratista: I.D. C.21			
Fecha de emisión:	05/10/23	Fecha de cierre:	6/10/23.
Hora Inicio:	7:30.	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion diaria de tareas	Caida al mismo nivel Golpes	Orden y aseo en el lugar de trabajo		
armado de columna				
Instalacion de redes hidrosanitarias.				
corte y Fijacion de acero para tanque de almacenamiento				

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Bladimiro Maestre	1043148782	Herrero.	
2	Daniel Gonzales.	1143259164	Herrero.	
3	Daniel Elias.	1043148782.	Ayudante	
4	Brayan Sampayo.	1052949212.	Ayudante	
5	Jorge Remuet.	8792498	Maestro	
6	Luis Martinez		Ayudante	
7	Diego Uriana		Ayudante	
8	Jaimes Gamero	1234095247	Ayudante	
9	Fidel Pacheco	8966686.	Ayudante	
10	Cristian Gallardo.	72140401	Plomero	
11	Junior Germones	1234095707	Ayudante	
12	Oscar Blanco	72018921	Herrero.	
13	Luis cantillo	1002235699	ayudante	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Henry Medina
CARGO:	INSP SST
FIRMA:	Henry Medina

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Yorbis Rosado De La Cruz
CARGO:	Residente
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Henry Medina
CARGO:	INSP SST
FIRMA:	Henry Medina.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Yorbis Rosado De La Cruz
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
CONDOMINIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.650.939		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I.E.D cantal		Área: todas las instalaciones.	
Descripción del trabajo: Inspeccion de area de trabajo armado de columna para ramp armado de columna corta y figuracion de acero para vigas levantamiento de mamposteria instalacion de redes hidraulicas			
Nombre Contratista: I.D.C.T.			
Fecha de emisión:	07/10/23.	Fecha de cierre:	7/10/23.
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	3 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Taladro, Bichiador, Palustre, Pala pico.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	NO	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	SI	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A
Barboquejo	N/A
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	SI
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	SI
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	N/A

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.				
Armado de columna para rampa.				
Corte y figuracion de acero para vigas				
levantamiento de Mamposteria				
instalacion de Rds. hidrosanitarios				

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Luis Ortiz.	721987123	oficial	Joseluis.
2	Cesar Marquez.	1045750378	albañil	
3	Wilfredo Castro.	1262059?1	albañil	
4	Oscar Blanco.	7201821	Oficial	
5	Ismael ospino.	6738807	ayudante	
6	Cristian Gallardo.	721410401	ayudante.	
7	Jurmor Carmona.	1234095297	ayudante	Jimer
8	Jorge Ramirez.	1992490	ayudante.	
9	Brayan Sampayo.	905 29 9926	ayudante	Brayan
10	Daniel Elias.	1043148782	ayudante	Daniel Elias
11	Daniel Gonzalez.	1143252164	ayudante	Daniel
12	Boris Olivera.	72205992	ayudante	Boris
13	Jhonattan Rovira.	1044612937	ayudante	Jhonattan
14	Douglas Jimenez.	179 550 50	ayudante.	
15	Fidel Pacheco.	8766686	oficial	
16	Blademiro Mesa	1043148782	Fierro	Blademiro
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Heidy Medina	
CARGO: Insp. SST	
FIRMA: Heidy M.	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Heidy Medina	
CARGO: Insp. SST	
FIRMA: Heidy M.	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.350	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	J. E D carrizal.	Área:	todos los instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area. de trabajo, corte y Fijacion de acero. Para columnas de grmado de columna para escalera, Perfilacion de excavacion para tuneles, levantamiento manpolsin (excavacion para uso de cerramiento		
Nombre Contratista:	E. D. C 21		
Fecha de emisión:	9/10/23.	Fecha de cierre:	10/10/23.
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	5: PM.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Motosierra, pala, pico.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A.	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__/__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__/__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [/] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	Riesgo biologico virus y bacterias	utilizacion de EPP	Si	Si
Corte y figuracion de acero y armado de columna para escalera	Riesgo fisico temperatura Ambiental.	Trabajo a dotacion y Hidratacion Adecuada.		
Perfilacion de excavacion con pantalla de entibamiento.	Riesgo biomecanico movimientos repetitivos	Pausas Activas		
levantamiento Manipulacion.				
Excavacion para muro de cerramiento	Riesgo caida de altura caida de piedras			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1				
2	Oscar Blanco	7201921	Oficial	Oscar Blanco
3	Ismael Ospino	8758807		Ismael
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Heidy Medina	NOMBRE:
CARGO: Insp. SST.	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS Heidy Medina	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Insp. SST	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA: Heidy M.	FIRMA:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.484.539	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I.E.D carrizal		Área: todas las Instalaciones	
Descripción del trabajo: Inspección de area de trabajo, Fundida de Viga de muro de Cerramiento Fundida de viga de cimentacion para rampa, levante de mamposteria, Excavacion e instalacion de redes hidrosanitarias			
Nombre Contratista: I.D.F 21			
Fecha de emisión: 11/10/23		Fecha de cierre: 12/10/23.	
Hora Inicio: 7:30 AM		Hora de Final: 5:00 pm	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, pico, Palustre

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de areas de trabajo	Caida al mismo nivel o distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo.		
Fundida de viga de muro de cerramiento	Biomecanico: Movimiento Repetitivo.	uso de epp. (Guantes Gafas)		
Excavacion e instalacion de redes hidrosanitarias	Fisico: Ruido Biomecanico: Movimiento Re.	Uso de epp (Gafas Guantes)		
Levantamiento de Mamposteria	Riesgo Quimico: polvo inorganico. Biomecanico Movimiento R.	uso de epp (Proteccion Guantes bocal)		
Fundida de viga de cimentacion para rampa	Biomecanico. Movimiento. repetitivo	uso de epp. (Guantes, Gafas)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jefry vargas	1083028377	Ayudante	
2	Jose Luis Ortiz	72198723	oficial	
3	Jorge Polo	17199790	oficial	
4	Wilfredo castro	12620591	Albanil	
5	Cesar Maiguet	1045750358	Albanil	
6	Cristian Gallardo	72140401	Plomero	
7	Junior Carmona	1234095297	Ayudante	
8	Ivan Fuentes	1124990441	Albanil	
9	Wilson valencia	1047241331	Albanil	
10	Rodney Ruiz	8189488	Albanil	
11	Ismael Ospino	8738807	Ayudante	
12	Jose Arias	6006683	Albanil	
13	Neyxon Maestre	6068110	Ayudante	
14	Fabian Colon			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Heidis Hodini	
CARGO: Insp. SST	
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Carlos Fonseca De la Cruz	
CARGO: Residente	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.604.259	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I. E D Carrizal		Área: todas las instalaciones.	
Descripción del trabajo: Inspeccion de area de trabajo, Excavacion de mano de cerramiento Perfilacion de excavacion para Tanque de almacenamiento, Perforacion de pilas de cimentacion			
Nombre Contratista: I. D. C 21			
Fecha de emisión:	13/10/23.	Fecha de cierre:	13/10/23
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, pico, Trompo, reglas

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NA	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A
Barboquejo	N/A
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	SI
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	SI
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	N/A
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de area de trabajo.	Riesgo Biologico virus y bacterias	Utilización de EPP.		
Excavacion de muro de cerramiento	Riesgo fisico. Temperatura	dotación y Hidratacion		
Perforacion de excavacion para tanque de Almacenamiento	Ambiental.	Gestion Ambiental.		
Fundida de placa de contrapiso	Riesgo Biomecanico: postura	PAUSAS		
	Estres repetitivo Postura Prolongada depic.	Agiles.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ismael Ospino	8733880?		Ismael
2	Oscar Blanco	7201892?	Oficial	Oscar Blanco
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Hedy Medina	
CARGO: Insp SST	
FIRMA: Hedy M.	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Hedy Medina	
CARGO: Insp SST	
FIRMA: Hedy M	

FECHA Y HORA:

RECIBE:
CARGO:
FIRMA:

CONSORCIO EDIFICATIVO DISTRITAL NIT 901.630.239	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: E. E D. Carnival		Área: todas las instalaciones.	
Descripción del trabajo: Inspeccion De area de trib; D Corte y figuracion de acero. para vigas Instalacion, de redes hidrosanitarias. Excavacion para redes Sanitarias, Armado. de columnas			
Nombre Contratista: E. D. C. 21			
Fecha de emisión: 14/10/23.		Fecha de cierre:	14/10/23
Hora Inicio: 7:30 AM		Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de Trabajo	Riesgo fisico. Temperatura	Hidratacion y Hidratacion Adecuada.	SI	SI
corte y figuracion de acero, para vigas	Ambiental.			
instalacion de reds. hidrosanitarias	Riesgo Biologico virus y Bacterias	utilizacion de EPD		
Armado de columna	Riesgo Biomecanico: Golpes.	Tapabocas Pausas		
Excavacion para reds. sanitarias	riesgo Repetitivo (caida misma.	Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Elias	1043148782	ayudante	Daniel Elias
2	Brayan Sampago	1052999212	ayudante.	Brayan
3	Jorge Ramirez	87992498	ayudante.	J. Ramirez
4	Daniel Gonzalez	1121325264	ayudante.	Daniel
5	Fidel Pacheco	87666886	oficial	
6	Blagdimiro Mastre	1043148782	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Heidy Medina	
CARGO: Inspector SST	
FIRMA: Heidy Medina	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Heidy Medina.	
CARGO: Inspector SST	
FIRMA: Heidy M	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.709	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I. E. D carmen		Área: todas las instalaciones	
Descripción del trabajo: Inspeccion de area de trabajo, corte y figurado de acero, y armado de vigas, Soleas para tanque de almacenamiento, desencofrado de columnas			
Nombre Contratista: E. D. C 21			
Fecha de emisión:	17/10/23.	Fecha de cierre:	21-10-23
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			/	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	/		
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.		/	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	/		
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	/		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	/		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		/	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			/
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	/		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico		Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos		Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel		Iluminación deficiente	SI	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente	SI	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque		Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento		Asfixia	NO		
Atrapamiento					

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de Trabajo	Riesgo Fisico Temperatura	Hidratacion y Hidratacion	Si	Si
Corte y Figuracion de acero y armado de viga	Ambiental Riesgo Biomecanico	Adecuada.		
Soldado por Tramos de Almacenamiento.	Riesgo Equipos Mecanicos	PAUSAS		
Descencofrado de columna	Postura Prolongada dePie.	Activas S.		
	Riesgo Biologico Virus y Bacterias	utilizacion de EPP Tapabocas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Blanco	7708921	Oficial	Oscar Blanco
2	Daniel Elias	1129505418	ayudante	Daniel Elias
3	Brayan Sampayo	1052742212	ayudante	Brayan
4	Jorge Ramirez.	6292145	maestro.	J. Ramirez
5	Daniel Bonilla	1143252164	ayudante.	Daniel
6	Fidel Pacheco			
7	Bladimiro Acosta	1043148782	Ayudante.	Bladimiro
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: Heidy Medina	NOMBRE:
CARGO: INSP SST	CARGO:
FIRMA: Heidy M	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: Heidy Medina	RECIBE:
CARGO: INSP SST	CARGO:
FIRMA: Heidy M.	FIRMA:

CONSORCIO CONCATIVO DISTRITAL NIT 901.604.908	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D carrizal	Área:	todo la instalacion.
Descripción del trabajo:	inspeccion de area de Trabajo Armado de columna, armado de vigas. Nivelacion, relleno y compactacion para placa de contrapiso, Excavacion para muro de contenimiento obra y figuracion de acero.		
Nombre Contratista:	I.D.C.2		
Fecha de emisión:	23/10/23.	Fecha de cierre:	28/10/23.
Hora Inicio:	7:30.	Hora de Final:	5 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Brichoguo, pala, pico, mintid, hontacema

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	N/A
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	N/A
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	N/A	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	10	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	20	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__/__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__/__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO __/__ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Riesgo Biologico Bichos y picadas	Utilizacion de EPP	SI	SI
Armado de columnas. armado de vigas.	Riesgo Fisico Temperatura	dotacion y Hidrata- cion Adecuada.		
Soldadura, relleno y compactacion para placa	Ambiental			
Excavacion para muro de cerramiento	Riesgo Biomecanico Postura prolon- gada de pie	Pausas		
Corte y figuracion de acero	Caida de pie Caga Masiva	Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Ramirez	8-779-2499	Maestro.	Jorge Ramirez
2	Bladimir Martinez	1043148782	Ayudante.	Bladimir
3	Brayan Sampayo	1052949212	Ayudante.	Brayan
4	Fidel Pacheco	8766686	Oficial.	
5	Daniel Elias	1043148782	Ayudante.	Daniel Elias
6	Daniel Gonzalez.	114325464	Ayudante	Daniel
7	Jose Luis Otero	7219873	oficial	
8	Ismael Ospino.	8-738-807	Ayudante	
9	Wilfredo Cuesta.			
10	Cesar Marquez	1045730358	oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Heidy Medina	
CARGO: Insp-SST	
FIRMA: Heidy Medina	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Heidy Medina	FECHA Y HORA:
CARGO: Insp-SST	RECIBE:
FIRMA: Heidy M	CARGO:
	FIRMA:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.600.930	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED carrizal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, levante de muro de mamposteria, corte y figuracion de acero		
Nombre Contratista:	FDC 21		
Fecha de emisión:	30 - 10	Fecha de cierre:	31 - 10 23
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palas, Polidora,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NA
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NA
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NA
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NA
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NA
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	NA
Exposición Gases, humos o vapores	NA	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NA
Espacio confinado	NA	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NA
Choque	NA	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	NA
Volcamiento	NA	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NA				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NA	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	NA
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NA
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NA	Colocar tarjeta de no operar	NA
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NA
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	SI	Tener a la mano el procedimiento	NA
Drenar lineas y depósitos	SI	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NA
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NA
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NA
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NA	Guantes para soldador	NA
Botas de caucho	NO	Polainas	NA	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	NA	Guante nitrilo G80	SI

Perchera de carnaza	NA	Botas para soldador	NA	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NA	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	SI
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NA	Guantes de poliuretano G40	NA
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NA		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NA		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	NA		
Careta para soldadar	NA	Guantes nitrilo desechable	NA		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caidas al mismo nivel, de altura	observar y aseo		
Izquierdo, Mario manipostq	lesiones en los ojos	uso EPP Gafas		
Corte y figuracion de acero	Ruido, heridas	uso EPP Guantes		
Por forzamiento en cuerpo	Movimientos repetitivos	pausa activa		
Armado de cuerpo de entrepiso y vigas	Ruido movimiento repetitivo	uso EPP Tapo oidos Guantes		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ruben Amaranto	72324897	cont	
2	Douglas Jimenez	17955050	con	
3	Boris Oliveva	72208592	con	BORIS
4	Brisman Molina	1100071034	Of. Varios	Brisman M.
5	Juan Martinez Olivones	1143432504	Of. Varios	Juan Martinez
6	Jonatan Rouiq	1044612931	of Varios	
7	Holmes Vasquez	72262939	of Varios	HOLMES V.
8	Luis Benavidez	1001944223	OF Varios	Luis Benavidez
9	Kelin machado	1045727070	Ayudante	
10	Efrain Palacio C.	1047229024	Ay.	Efrain P.
11	JESUS RUA	1193412032	Ayu	JESUS RUA
12	Stiven Palacio C.	1047289918	Ayudante	
13	Earlin Vidal	1129506086	OF VARIOS	EARLIN
14	Emmanuel Penalte	1044622083	Ayudante	
15	Ken Lopez	1101877122	Ayud IPC	Ken
16	Luis M. Vargas	1143143182	Of. Var.	Luis Marcos
17	Luis Lopez	1101878799	Of. Var.	LUIS LOPEZ
18	Jeffy Vargas	1073028397	Of. Var.	
19	Fabian colon	72285010		
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Mauricio Mercado Navarro
CARGO:	SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS **FECHA Y HORA:**

ENTREGA:	Mauricio Mercado	RECIBE:	
CARGO:	SST	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reuten	Área:	Bicentenario
Descripción del trabajo:	instalacion de cubierta y laminas		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	16 oct 2023	Fecha de cierre:	16 oct 2023
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

herramental menores

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.				Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión		Contacto con objetos corto-punzantes	✓	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico				Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓	Golpeado por	✓		
Caída a nivel	✓	Golpeado Contra	✓	Presencia de animales	
Caída a diferente nivel	✓	Iluminación deficiente		Mordedura de animales	✓
Exposición al ruido	✓	Ventilación deficiente		Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores		Temperaturas extremas		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
		Exposición a vibraciones			
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias		Exposición a la radiación	
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento		Orden y aseo deficiente			
Atrapamiento		Asfixia		Proyección de partículas	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓	Comunicarle a otros	✓	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓	Mantener actitud positiva	✓	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓	Seleccionar herramientas en buen estado	✓	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓	Limpiar el área	✓	Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr	✓	Tener a la mano fichas técnicas	✓	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓	Realizar inspección preoperacional	✓		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓	Protectores auditivos	✓	Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓	Polainas		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓	Ropa o uniforme de trabajo	✓	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo	✓	Arnes	✓	Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion area	Caidas	Senalizacion preventiva	n/a	n/a
Senalizacion area	Trabajo en alturas Resbalones	Aislamiento	n/a	n/a
Instalacion Cobertores y barrera	Caida distinto nivel	Pausas activas	n/a	n/a
	Caida objeto	Buenas Practicas	RCD	Zona Acopio.
Orden y Aseo	Trabajo en alturas	ESO	Residuos RCD	Acopio 2027.

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael C.		Oficial	Rafael
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**
NOMBRE: Rafael Arcila	NOMBRE:
CARGO: Auxiliar SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	**FECHA Y HORA:**
ENTREGA: Rafael Arcila	*RECIBE:*
CARGO: Auxiliar SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reten	Área:	Planta
Descripción del trabajo:	Soldadura, corte y montaje de correas en PTS, limpieza area, destroce de viga, Soldadura y pintura en base de correas, demolición de pintura en PTS y instalación de amino termoplastico en cubierta.		
Nombre Contratista:	SUCK		
Fecha de emisión:	09 oct 2023	Fecha de cierre:	14 oct - 2023
Hora Inicio:	8:00AM	Hora de Final:	5:00PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

herramientas manuales

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	✓
Caida a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	✓		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			*Proyección de partículas*	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓		Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas	✓		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓		Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo	✓	Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección de área	Caidas	Autocuidado	n/a	n/a.
Instalación cerca.	Golpeos, fracturas	Pausas Activas	n/a	n/a
Soldadura	Salpicadura de objetos.	charla	Rep	Zona Acopio
Pintura	Material Particulado	Pausas activas	Rep	Zona Acopio.
Desacople de riesgo	Golpes Contusiones	EPS	Rep	Zona Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael C.	7[illegible]54.	Aux	
2	Alberto Martinez	3887688.	Aux	
3	Alfredo G.	8711 65	Aux	
4	Jaime G.	863642	Aux	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	**FECHA Y HORA:**
ENTREGA: [illegible]	*RECIBE:*
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Perla.	Área:	Bloque.
Descripción del trabajo:	Instalacion de cubierta y Correas metalicas Aplicacion Panel i instalacion de PTS, limpieza de area.		
Nombre Contratista:	Stick		
Fecha de emisión:	02-oct-2023	Fecha de cierre:	07-oct 2023
Hora Inicio:	8:00 AM.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Herramientas menores

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por	✓		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	✓
Caída a nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones			Exposición a la radiación	
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Condiciones climáticas desfavorables	
Choque			Orden y aseo deficiente			Proyección de partículas	✓
Volcamiento			Asfixia				
Atrapamiento							

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓		Limpiar el área	✓		Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas	✓		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓		Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	✓	Botas para soldador		Guantes de carnaza	✓
Barboquejo	✓	Arnes		Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad		Traje impermeable	✓	Guantes de poliuretano G40	
Monogafas	✓	Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de vias	caidas fracturas	Atoculado	n/a	n/a
Instalacion cerca	Buenas Practicas Golpes	Pausas Activas	n/a	n/a
Panel		EPP	Pen	Zona Acopio
Le impieza	escoba	Charla Seg.	Rep	Zona Acopio

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael F.	1204543	Ayu	
2	Alfonso Pinzon	1887635	Ayu	
3	Alvaro Pinzon	3.887.658	Ayu	
4	Marco Uzcategui	8.711.850	Ayu	
5	Frank G.	263.642	Ayu	
6	Jhonatan	1204435	Ayu	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**
NOMBRE: Cesar	NOMBRE:
CARGO: Analista SI	CARGO:
FIRMA: Cesar	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	**FECHA Y HORA:**
ENTREGA: Cesar	RECIBE:
CARGO: Analista SI	CARGO:
FIRMA: Cesar	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Reuven) CARO	Área:	B/Cepilla.
Descripción del trabajo:	Corte, figurado de acero, descarte de riego, Limpieza, acopio de material, instalación de estera en cadena.		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	8 oct 2023	Fecha de cierre:	14 oct 2023
Hora Inicio:	8:00AM	Hora de Final:	5:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

herramienta menor

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	/			Los trabajadores refieren estar bien de salud para			
Área de trabajo limpia y ordenada.	/			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	/			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.			
Existe suficiente Ventilación.	/			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			/	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	/			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	/			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	/			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	/		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico			Golpeado por	/		Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	/		Golpeado Contra	/		Presencia de animales	/
Caída a nivel	/		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	/
Caída a diferente nivel	/		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	/		Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	/
Exposición Gases, humos o vapores			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			Proyección de partículas	/

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	/		Comunicarle a otros	/		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	/		Mantener actitud positiva	/		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego			Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	/		Seleccionar herramientas en buen estado	/		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	/		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar líneas y depósitos			Limpiar el área	/		Colocar advertencias	/
Andar a velocidad límite/ no correr	/		Tener a la mano fichas técnicas	/		Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	/		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	/		Realizar inspección preoperacional	/			

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	/		Protectores auditivos	/		Guantes para soldador	
Botas de caucho	/		Polainas	/		Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	/		Ropa o uniforme de trabajo	/		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador	/	Guantes de carnaza	/
Barboquejo	/	Arnes	/	Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	/	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección área	Fractura	Reporte Bitácora	N/A	N/A
Colocación de cerca	Caída Golpe	Atención	RCD	Zona Acopio
Desmontaje de reja	Punzadas	Charla	RCD	Zona Acopio
Instalación de Estera	Golpes	Uso EPI	N/A	N/A
—	—	—	—	—

TRABAJADORES

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Salazar.	37 3483.	Aux	
2	Jorge A.	1007547712	Aux	
3	Arley A.	36434	Aux	
4	Wilmer C.	4.388292	Aux	
5	Danilson F.	1002150503	Aux	
6	Jesus Pio	1223153912	Aux	
7	Osmel Perez	1063247481	Aux	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Ciudad D	NOMBRE:	
CARGO:	Analista SST.	CARGO:	
FIRMA:	Ciudad D	FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Ciudad D	RECIBE:	
CARGO:	Analista SST	CARGO:	
FIRMA:	Ciudad D	FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	CAPO	Área:	Bóveda.
Descripción del trabajo:	Fundida, distancoite de viga, limpieza, Relleno de material, -Amado, Cinta y figuracion de acero para vigas, amado de mesa.		
Nombre Contratista:	STICK		
Fecha de emisión:	02-oct-2023	Fecha de cierre:	07 oct 2023.
Hora Inicio:	8:00 Am	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

herramientas menores

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.			
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área *de HSEQ o un observador permanente durante la* ejecución del trabajo.			

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión			Contacto con objetos corto-punzantes	✓		Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico						Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	✓		Golpeado por	✓			
Caída a nivel	✓		Golpeado Contra	✓		Presencia de animales	✓
Caída a diferente nivel	✓		Iluminación deficiente			Mordedura de animales	✓
Exposición al ruido	✓		Ventilación deficiente			Exposición a presión de fluido	
Exposición Gases, humos o vapores			Temperaturas extremas			Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	✓
			Exposición a vibraciones				
Espacio confinado			Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias			Exposición a la radiación	
Choque						Condiciones climáticas desfavorables	
Volcamiento			Orden y aseo deficiente				
Atrapamiento			Asfixia			*Proyección de partículas*	✓

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	✓		Comunicarle a otros	✓		Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	✓		Mantener actitud positiva	✓		Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	✓		Despresurizar el sistema			Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	✓		Seleccionar herramientas en buen estado	✓		Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	✓		Medir contaminantes			Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	✓		Limpiar el área			Colocar advertencias	✓
Andar a velocidad limite/ no correr	✓		Tener a la mano fichas técnicas			Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	✓		Nivelar y amarrar andamios			Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	✓		Realizar inspección preoperacional	✓			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	✓		Protectores auditivos	✓		Guantes para soldador	
Botas de caucho	✓		Polainas			Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	✓		Ropa o uniforme de trabajo	✓		Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza		Botas para soldador	✓	Guantes de carnaza	✓
Barboquejo	✓	Arnes	✓	Guantes de nitrilo G40	
Gafas de seguridad	✓	Traje impermeable		Guantes de poliuretano G40	
Monogafas		Mangas para soldador			
Gafas para oxicorte		Mascarilla material particulado			
Careta de protección facial		Mascara con filtros			
Careta para soldadar		Guantes nitrilo desechable			

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de resíduos
Inspección de eq	heridas	Biocidas	n/a	n/a
Ejecución de actividades	fracturas	Uso de EPP	n/a	n/a
Armado con tubo	tubo roto	charlas	PCO	Reciclaje
Y Reparar de fuga	caidas	Pausas Activas	RESIDUOS	Reciclaje
Armado de mesa	esfuerzo Muscular	USO EPP	n/a	n/a

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	José Subergt	3-752-283	aux	
2	Adrian Rojas	106-259812	aux	
3	Allen A	3-[illegible]	aux	
4	Carlos Calderon	3-624-345	aux	
5	Brandon [illegible]	3-388-242	aux	
6	Jay E	3-2-540-1	aux	
7	Miguel Rosario	8-708-715	aux	
8	Jesus [illegible]	7-231-392	aux	
9	Daniel Perez	1-105-4742	aux	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA: [illegible]	RECIBE:
CARGO: Analista SST	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: AIBOLAYA.		Área:	
Descripción del trabajo: instalación de laminas acrilicos salon 1, 2, 3, 4 Y 5 Orden y aseo del area del trabajo.			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	02-10-23	Fecha de cierre:	02-10-23
Hora Inicio:	09:00 A.m.	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

escalera, Taladro, Herramienta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___ X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A___ X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Instalación de la- Minas acrílicas	Riesgo físico Temperatura	dotación y/ Hidratación	Si	Si
en salones 1, 2, 3, 4 y 5.	ambiental, Riesgo Biológico	Adecuada utilización		
-Orden y aseo del area de trabajo.	virus y Bacterias	de EPP (Tapabocas)		
	Riesgo Biomecánico o movimiento	Pausas		
	Repetitivo Postura Prolongada de pie	Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ismael Ospino	8738807	ayudante.	Ismael Ospino.
2	Daniel Elias	1.129.505.418	Ayudante.	Daniel Elias
3	Jorge Ramirez.	8.792498	Oficial.	Jorge R.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Lugares.	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica Lugares	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Jesus de nazareth	Área:	
Descripción del trabajo:	Se produce a instalar flashing en cubierta termoacustica del bloque 1 y 2		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	02-10-23	Fecha de cierre:	04-10-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

escalera, flexometro, balde.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.			✓	Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			✓
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			✓

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	
Caída de objetos	no	Golpeado Contra	no	Presencia de animales	
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	no	Mordedura de animales	
Caída a diferente nivel	no	Ventilación deficiente	no	Exposición a presión de fluido	
Exposición al ruido	no	Temperaturas extremas	no	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	
Exposición Gases, humos o vapores	no	Exposicion a vibraciones	no	Exposición a la radiación	
Espacio confinado	no	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	no	Condiciones climaticas desfavorables	
Choque	no	Orden y aseo deficiente	Si	Proyección de particulas	
Volcamiento	no	Asfixia	no		
Atrapamiento	no				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	no	Desenergizar la fuente de energía	
Obtener permisos	no	Mantener actitud positiva	no	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	no	Despresurizar el sistema	Si	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	no	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	no	Medir contaminantes	Si	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	no	Limpiar el área	no	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	no	Tener a la mano fichas técnicas	no	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	no	Nivelar y amarrar andamios	no	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	no	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	no	Guantes para soldador	
Botas de caucho	no	Polainas	no	Guantesdielectricos	
Botas de seguridad dieléctricas	no	Ropa o uniorme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI ____ NO____ N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Se produce ins- talar flashing	- Riesgo Biologico Virus y Bacterias	Utilizacion de EPP		
En cubierta tec- nocasetica del Bloque 1, 2.	Riesgo Fisico Temperatura Am- biental	(Capacitacion) dotacion y Hidratacion Adecuada		
	Riesgo Biomeca- nico o movimiento	Pausas		
	Repetitivo posi- ciones inadecuadas	Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	LUPER ALDANA VALLES	713 7898	Ayudante	
2	JEFERSON ALVARADO M.	105 188 4481	Ayudante	
3	LEANDRO BLANCO CUENTAS	114 346 3209	Ayudante	
4	HUMBERTO DIAZ	8795041	Oficial	
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Valles
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica SA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Angelica Valles
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica SA

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.539	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio mayor.	Área:	
Descripción del trabajo:	Colocación de Hachas y Pintura de IPE y soldadura		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	17-10-23	Fecha de cierre:	21-10-23
Hora Inicio:	07:00 Am	Hora de Final:	05:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Broca, escalera, Baile flexometro.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido		Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque				Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento		Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento		Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO.	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A___X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Colocación de Mangas y Pin-	Riesgo físico	Señalización		
tura de tipes y soldadura.	Ambiental,	Orden Aseo-		
	Riesgo Biológ.	Utilización		
	con Virus y Bacterias	de EPP		
	-Riesgo Biomeca-	Transporte.		
	nico: movimie-			
	nto repetitivo	Pausas		
	carga masiva	Activas.		
	manual			

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcol marquez	1129502687	ayudante.	
2	Hallys Llanos.	710.22126	oficial.	Hallys.
3	Marcos moviña	72046106.	ayudante	
4	Martinez Johnn	72220902.	ayudante	Martinez.
5	javier Sandoval.	1007917000.	ayudante.	javier.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica Tovares	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica TA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Angelica TA	FECHA Y HORA:
CARGO: Apoyo SST	RECIBE:
FIRMA: Angelica TA	CARGO:
	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	COLEGIO MAYOR	Área:	
Descripción del trabajo:	SE REALIZA PINTURA DE IPE Y SOLDADURA, DEMOLICION DE MURO BLOQUE 1.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	12-10-23	Fecha de cierre:	14-10-23
Hora Inicio:		Hora de Final:	

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

BROCHA, ESCALERA, CAMETILLA, APISONADOR.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Se realiza Pin-tura de IPE y se realiza demolición de muro Bloque 1	Riesgo Biologico virus y bacteria.	Aplicación de APP	Si	Si
	Riesgo Disergonomico. movimiento repetitivo y postura prolongada de pie.	Capacitación Pausas Activas.		
	Riesgo Fisico temperatura Ambiental	dotación y Hidratación Adecuada		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier sandoval.	1001412800	ayudante	
2	Marcol marquez	1129502687	ayudante	
3	Hallys Jiorath.	22022126	oficial	
4	Johan lopez moreno.	72220902	ayudante.	
5	Marlos moreno	72006106	ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Angelica LA	
CARGO: Apoyo SST	
FIRMA: Angelica LA	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS **FECHA Y HORA:**

ENTREGA: Angelica LA	RECIBE:
CARGO: Apoyo SST	CARGO:
FIRMA: Angelica LA	FIRMA:

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: C. mayor.		Área:	
Descripción del trabajo: Se continua Pintura de Parches de concreto de piso 3			
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	03-10-23	Fecha de cierre:	04-10-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 P.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Brocha, balde, escalera.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	

Perchera de carnaza	no
Barboquejo	no
Gafas de seguridad	sp
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	no
Arnes	
Traje impermeable	
Mangas para soldador	
Mascarilla material particulado	
Mascara con filtros	
Guantes nitrilo desechable	

Guantes de carnaza	sp
Guantes de nitrilo G40	no
Guantes de poliuretano G40	1

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Se continua pin-tura de tPES	Riesgo Biologico virus y bacteria	Utilizacion de EPP		
Retiro de escom-bros de pisos	Riesgo Fisico temperatura Ambiental.	Hidratacion y Hidratacion Adecuada.		
	Riesgo Biomeca-nico: postura	Charlas y pausas		
	Prolongada de pie	Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hoyos Hallys	1102112266	Oficial	
2	Moreno Marcos	1204610	Ayudante	
3	Johan Lopez Martinez	1122040	Ayudante	Lopez
4	Javier Sandoval	1001911000	Ayudante	Javier
5	Miguel Melgarejo	1129502	Ayudante	miguel
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Fagardo
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

FECHA Y HORA:

ENTREGA:	Angelica Fagardo
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA.

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio la normal	Área:	
Descripción del trabajo:	demolición de plantilla en concreto y retiro de material / levante demuro en bloque (viga canal) Acopio y retiro de residuos		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	02-10-23	Fecha de cierre:	07-10-23
Hora Inicio:	07:00 A.m.	Hora de Final:	05:00 P.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

PALA, MONA, CARRETILLA, MAZO, HEXOMETRO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.				Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.			✓	Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.			✓
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).			✓
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.			✓

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposicion a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climaticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantesdielectricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniorme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	S?
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	S?	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI ___ NO ___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI ___ NO ___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
- demolición de placa en concreto y hierro de remate - Retiro de material de mala calidad - Corta canal - Acopio y retiro de residuos.	- Riesgo Biológico Virus y Bacterias - Riesgo físico Temperatura Ambiental - Riesgo Biomecánico: movimiento repetitivo, postura prolongada de pie.	Utilización de EPP (completo) dotación y hidratación Adecuada Pausas Activas	Si	Si

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Miguel Lopez Miranda	72227121	Ayudante.	Miguel
2	Victor Restrepo Arbeláez	1007776546	Ayudante.	VICTOR
3	Angel San Juan	72151522	Oficial.	JAVIER
4	Ramon Dario Chavez	72131044	Ayudante.	Ramon
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares.
CARGO:	Apoyo SST.
FIRMA:	Angelica Lagares.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica L A.

CIERRE DEL ATS

FECHA Y HORA:

ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio la normal.	Área:	
Descripción del trabajo:	Pintura con vinilo para muro interior piso 3, Pañete exterior allanado impermeabilizado (losa canal) Pintura de zocalo piso 3.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	09-10-23	Fecha de cierre:	14-10-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Rodillo, brocha, escalera, balde, Herramienta, Pala, carretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposicion a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climaticas desfavorables	SI
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	SI		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantesdielectricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniorme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Ames	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI___ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI___ NO___ N/A X.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Pintura en vinilo para mano de protección temperatura Am-	Riesgo físico.	dotación y Hidratación	Si	Si
Piso 3 pañete exte- rior alisado impermeabilizado (viga canal)	Biológico Riesgo biológico Virus y bacterias.	Adecuada utilización dotación.		
Pintura de zocalo Piso 3.	Riesgo biomecánico movimiento re- petitivo, carga. postura.	Pausas Activas.		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ramon Blanco Chalarca	721 31044	Ayudante.	Ramon
2	Javier San Juan Santiago	721 515 21	Oficial.	Javier
3	Victor Hospinozo	1007476546	Ayudante.	Victor
4	Miguel Yepes Miranda	72 2 711 21	Ayudante.	Miguel
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Londoño
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica LA
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio la normal.		Área:	
Descripción del trabajo: Pintura en todo lo piso 3, Plantilla dopiso con mortero impermeabilizado visa canal, Suministro instalacion de tela sinos			
Nombre Contratista: PARA CONTRATISTA TERMOACUSTICA.			
Fecha de emisión:	16-10-23	Fecha de cierre:	21-10-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposicion a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climaticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantesdielectricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniorme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO
Barboquejo	NO
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	NO

Botas para soldador	NO
Arnes	NO
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	NO
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	NO

Guantes de carnaza	SI
Guantes de nitrilo G40	NO
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI___ NO___N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI___ NO___N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Pintura de zocalo piso 3, Plantilla de piso con mortero impermeabilizado	Riesgo Biomecanico movimiento repetitivo, postura prolongada dopic.	Pausas Activas	Si	Si
Suministro e instalacion de flasings para cubierta termo acustica	Riesgo Fisico temperatura Ambiental	dotacion/ Hidratacion Adecuada	/	/
	Riesgo Biologico virus y bacterias.	utilizacion de EPP (Tapabocas)	/	/

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	David San Juan	1215512	Oficial	David
2	Ramon Blanco	1211304764	Ayudante	Ramon
3	Victor Trespalacios	1001996546	Ayudante	Victor
4	Miguel Yepes	1221212		Miguel
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Tejada
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica TA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Tejada
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica TA

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio la normal.	Área:	
Descripción del trabajo:	mantenimiento de ventanas y puertas en piso 2 y 3. Prueba extensión en vinilo tipo cerraza sobre muro.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	23-10-23	Fecha de cierre:	27-10-23
Hora Inicio:	07:00 AM	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

rodillo, brocha, escalera, balde.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposicion a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climaticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo		Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantesdielectricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniorme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	NO	Arnes	NO	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI ____ NO____ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
mantenimiento de ventanas y	Riesgo Biologico virus y bacterias	Utilizacion de EPP	SI	SI
Puertas en piso 2 y 3	Riesgo Biomecanico.	Pausas		
Pintura exterior en ladrillo tipo cortina sobre muro	posible proyeccion de pintura	Activas		
	Riesgo fisico temperatura ambiental	dotacion y Hidratacion		
	Biologico	Vacunacion		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jairo Blanco.	72131044	Ayudante.	
2	Javier	72151322	Oficial	
3	V. Gon Trespalacios.	1007476546	ayudante	
4	Miguel Lopez Miranda	72274721	ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2021	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 31/05/2022
		VERSIÓN: 03

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio la normal.	Área:	
Descripción del trabajo:	Mantenimiento de ventanas y puertas en piso 2 y 3 Acopio de residuos y retiro de materiales.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	30-10-23	Fecha de cierre:	31-10-23
Hora Inicio:	07:00 A.m	Hora de Final:	05:00 p.m

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

escalera, pala, carretilla.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.			✓
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal especificos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).		✓	
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.		✓	

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	NO	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposicion a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climaticas desfavorables	SI
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	SI	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO	Nivelar y amarrar andamios	NO	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantesdielectricos	NO
Botas de seguridad dieléctricas	NO	Ropa o uniorme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	no	Botas para soldador	no	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	no	Arnes	no	Guantes de nitrilo G40	no
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	no	Guantes de poliuretano G40	no
Monogafas	no	Mangas para soldador	no		
Gafas para oxicorte	no	Mascarilla material particulado	no		
Careta de protección facial	no	Mascara con filtros	no		
Careta para soldadar	no	Guantes nitrilo desechable	no		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI ___ NO ___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI ___ NO ___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Mantenimiento de ventanas y pasta piso 2 y 3	Riesgo físico temperatura	dotación y hidratación		
Acopio de	Ambiental	Adecuada.		
Residuos y re-tiro de	Riesgo biológico. virus y bacteria	dotación y hidratación		
material	Riesgo disergo-nómico. manipu-lación	Adecuada.		
	to repetitivo y postura prolongada de pie	Pausas Activas		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Angel San Juan	72151522	oficial	Sanjuan
2	Ramon Blanco Chalita	72131044	ayudante	Ramon
3	Miguel Yepes	72277241	ayudante	Miguel
4	Victor.	1007976546	ayudante	Victor
5				
6				
7				
8				
9				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Angelica Lagares
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Angelica LA

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reuven			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ oct.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA SUCE	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	02	AL:	07.

TEMAS:

L- Riesgo Biomecanico.
M- Manipulacion Manual.
M- Lesiones musculares
J- Organizacion del area.
V- Cuidado al ambiente
S Uso equipos electricos
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael C.	Dept	—	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
2	Alvaro PM	Cons	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	
3	Alberto M.	Dept	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
4	Alfredo Vizcaino	Cons	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Jacinto G.	Dept	—	—	Jacinto	Jacinto	Jacinto	Jacinto	
6	Pompeyo O.	Cons	Pompeyo	Pompeyo	Pompeyo	Pompeyo	Pompeyo	Pompeyo	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cicedo	Analista SST	Cicedo

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reuven.			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ 07
LUGAR	Simón	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	09	AL:	14

TEMAS:	L- Fatiga Muscular.	J- Uso de EPP.
	M- Orden y aseo	V- Cuidado de ojo.
	M- Trabajo en equipo	S Hipoacusia
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael C.	Chofer	Rafael	—	—	Rafael	—	—	
2	Alberto Martinez	Aux	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
3	Alfredo V.	Aux	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	
4	Jacinto G	Aux	—	Jacinto	—	Jacinto	—	—	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cardozo	Analista SST	Cardozo

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Recuen			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ Abril
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA STICK	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	16	AL:	16

TEMAS: L- Seguridad en Comportamiento
M- M- V- S D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael C	Obra	Rafael						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Ceeda P	Analista SST	Ceeda P

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CARO			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ oct
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA Stick	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	09	AL:	14

TEMAS:	L- Sust Químicas.	J- Carga mecanica.	
	M- Prot. Auditivos.	V- Equipo electricos	D
	M- Orden y Aseo.	S Pausas Activas.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Jose Sabogal	Aux	Jose	—	—	—	—	Jose	
2	Adrian Parra	aux	Adrian	—	—	—	—	—	
3	Arturo A.	Aux	arturo	—	—	—	—	—	
4	Wilmer C.	Aux	wilmer	—	wilmer	—	—	—	
5	Denilson. F	Aux	Denilson	Denilson	Denilson	Denilson	Denilson	Denil.	
6	Jesus Rios	aux	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	—	—	
7	Osmel Perez	Aux	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	—	—	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Osmel D.	Analista SST	Osmel D

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CADO			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	02	AL:	07

TEMAS:	L- Pausa Activa	J- Comunicación en Equipo
	M- Acto. diarios.	V- Trabajo en Equipo.
	M- Orden y Aseo.	S Uso de EPP
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Jose Sabogal	aux	DSL	DSL	DSL	DSL	DSL	DSL	
2	Adrian Parena.	aux	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	Adrian	
3	Arleis Arango	aux	Arleis	Arleis	Arleis	Arleis	Arleis	Arleis	
4	Wilmer Caldera	aux	Wilmer	Wilmer	Wilmer	Wilmer	Wilmer	Daniel	
5	Danilson F.	aux	Danilson	Danilson	Danilson	Danilson	Danilson	Danilson	
6	Jair Escorcia	aux	—	—	—	—	—	Jair	
7	Raquel Rosado	aux	Raquel	—	—	—	—	—	
8	Jesus Ruiz.	aux	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	
9	Osmel Perez	aux	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	Osmel	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Cesar	Analista SST	Cesar

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	02	AL:	02

TEMAS:	L- PAUSAS ACTIVAS	J-	
	M-	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	ISMAEL OSPINO	AYUDANTE.	ISMAEL OSPINO.						
2	DANIEL ELIAS	AYUDANTE.	DANIEL ELIAS						
3	JORGE RAMIREZ.	OFICIAL							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	ANGELICA LAYARES	APOYO SST	ANGELICA LA.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	02	AL:	04

TEMAS:	L- Pausas Activas	J-	
	M- Actividades Diarias	V-	D
	M- Lesiones Musculares.	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Humberto Diaz	Local	Humberto	Humberto	Humberto.				
2	Leandro Blanco	Ayudante	Leandro	Leandro	Leandro O.				
3	Jefferson Alvarado	Ayudante	Jefferson	Jefferson	Jefferson.				
4	Imber Aldana	Ayudante							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Lozano.	Apoyo SST.	Angelica Lozano
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES: ~~Enero~~ OCTUBRE.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	03	AL: 04

TEMAS:
L-
M- Riesgo Biomecanico
M- Manipulacion Quimicos
J-
V-
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	HALLYS MOLACH.	oficial.		HALLYS	HALLYS				
2	MARCOS NAVIA	Ayudante							
3	JOHAN LOPEZ.	Ayudante		Lopez	Lopez.				
4	JAIRO SANDOVAL.	Ayudante		JAIRO	SAIRO				
5	MAICOL MARQUEZ.	Ayudante.		maicol	maicol.				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angelica Ingales	Apoyo SST	Angelica Ingales
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.239		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Octubre
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	12	AL:	14

TEMAS:	L-	J- Caja mecánica	
	M-	V- cuidado de ojos	D
	M-	S PAUSAS ACTIVAS	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	javier sandoval.	ayudante.				Javier	Javier	Javier.	
2	Marcol marquez.	ayudante.				marcol	marcol	marcol.	
3	Harrys Llorach	aficeal.				Harrys	Harrys	Harrys.	
4	Johan Lopez.	ayudante				Lopez	Lopez	Lopez.	
5	Marcos novilla	ayudante.							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Tejada	Apoyo SST	Angelica LA
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.239	**CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	17	AL:	21

TEMAS:	L-	J- Primeros Auxilios y Accidentes.	
	M- Proteccion para la cabeza. Objetos que cae.		D
	M- manejo de residuos solidos los riesgos del trabajo		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Maicol Marquez.	ayudante.		maicol	maicol	maicol	maicol	maicol.	
2	Javier Sandoval	ayudante		Javier	Javier	Javier	Javier	Javier.	
3	Johnn Lopez.	ayudante		Lopez	Lopez	Lopez	Lopez	Lopez.	
4	Marcos Novilla.	ayudante.							
5	Uriarch Hallys.	Oficial.		Hallys	Hallys	Hallys	Hallys	Hallys	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Lozano	Apoyo SST	Angelica L.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.036.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES: ~~Enero~~ OCTUBRE.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	02	AL: 07

TEMAS:
L- Golpe de calor.
M- Cuidado de la piel.
M- Movimientos repetitivos.
J- Comunicación en equipo.
V- Cuidado al Ambiente.
S. Uso de EPP.
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Yepes	Ayudante.	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Victor Tuberquia	Ayudante	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	
3	Javier San Juan	Oficial	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
4	Ramon Blanco.	Ayudante.	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Lagares	Apoyo SST	Angelica LA
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.238

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ OCTUBRE.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	09	AL:	14

TEMAS:

L- FATIGA muscular.
M- Protección Auditiva
M- Orden y Aseo
J- Organización de Area.
V- Buenas posturas.
S Uso de equipos electricos.
D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Ramon Blanco	Ayudante	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	
2	Jaider San juan	oficial	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	
3	Victor Trespalacio	Ayudante	Victor	Victor	Victor	Victor	Victor	Victor	
4	Miguel Yepes M.	Ayudante.	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Fontalvo	Apoyo SST	Angelica LA.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.035.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	16	AL:	21

TEMAS:	L- Sustancias químicas	J- Riesgos elevados	D
	M- Trabajo en equipo.	V- Dile no a los actos inseguros	
	M- Seguridad basada en comportamientos.	Hipoacusia.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Yepes	Ayudante	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Ramon Blanco	Ayudante	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	
3	Victor Hospinario	Ayudante	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	VICTOR	
4	Javier San Juan.	Oficial	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Lozano	Apoyo SST	Angelica Lt
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	23	AL:	27

TEMAS:	L- Las Eslingas	J- movimientos Ofativos
	M- Herramientas cortantes,	comunicación Asertiva. D
	M- que son las pausas Activas	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Javier sanjuan	operal.	Javier	Javier	Javier	javier	Javier		
2	Ramon Blanco	Ayudante	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon	Ramon		
3	Miguel Yepes -	Ayudante	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel -		
4	Victor T.	Ayudante.	Victor	Victor	Victor	Victor	Victor.		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica Lanzares.	Apoyo SST	Angélica L.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	31

TEMAS:	L- La unión Hace la fuerza		
	M- cuidado de manos	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Javier San Juan	Oficial.	Javier	Javier					
2	Miguel Lopes	Ayudante.	Miguel	Miguel					
3	Victor Trespalacios	Ayudante	Victor	Victor.					
4	Lamon Blanco.	Ayudante.	Lamon	Lamon					
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angelica L.A	Apoyo SST	Angelica L.A.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	IED OBRA Carnaval	CONTRATISTA	IDC 21	SEMANA	DEL:	23	AL:	29

TEMAS:			
L-	Imp. de los EPP	J- Riesgos electricos	
M-	Importa de las 3 R	V- Que son las pausas activas	D
M-	Importa orden y aseo	S importancia de la señalizacion	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Jesus RUA	Ayud			Jesus RUA	Jesus RUA	Jesus RUA		
2	Luis Moreno	Ayu.							
3	Douglas Jimenez	Aux							
4	Emanuel Peñate	Ayud.							
5	Luis M. Lopez	Ayud				Luis Lopez	Lopez	Luis Lopez	
6	Fabian Colon	OP. Min.	Fabian C	Fabian C	Fabian C	Fabian C	Fabian	Fabian C	
7	Alexander Lopez	Ayud.	Alex L	Alex L	Alex L	Alex L	Alex L		
8	Daniel Elias	Ayud.	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel		
9	Bolivar Ariza	Ayud.	Roberto	Bolivar		Roberto	Roberto		
10	Candido Cuello	Ayud.	candido	candido	candido	candido			
11	Boris Olivera	Ay.	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS		BORIS	
12	Jonatan Rovira	Ayu.							
13	Luis Benavides	Ay	Luis B	Luis B	Luis B	Luis B	Luis B	Luis B	
14	Jefry Vargas	of. van.							
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Samuel de Mercado	SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.538.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Octubre
LUGAR	I.E.D. OBRA carrizal.	CONTRATISTA I.E.D.C.21	I.E.D.C.21	SEMANA	DEL:	17.	AL:	21

TEMAS:			
	L-	J- Peligros colgados.	
	M- Las manos	V- caga a mecanica.	D
	M- peligro en excavación	S Actitudes inseguras A factores Humanos que causa Accidente.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Oscar Blanco.	Oficial.		Oscar Blanco	Oscar Blanco	Oscar Blanco	Oscar Blanco	Oscar Blanco	
2	Alexander lopez.	Ayudante		Alex C	Alex C	Alex C	Alex L	Alex L	
3	Daniel Gonzales			x Daniel	x Daniel	x Daniel	x Daniel	x Daniel	
4	Daniel Elias.			x Daniel	x	x	x	x	
5	Bladimir Maestre			x Bladimir	Bladimir	Bladimir	Bladimir	Bladimir	
6	Brayan Sampayo.			x Brayan	x Brayan	x Brayan	x Brayan	x Brayan	
7	Luis Moreno.								
8	Boris oliveira	Ayudante		x BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	x BORIS	
9	Duglas Jimenez.	Ayudante							
10	Jorge Ramirez			J. Ramirez	J. Ramirez	J. Ramirez	J. Ramirez	J. Ramirez	
11	Jose Luis ortiz			Joseluis	Joseluis	Joseluis	Joseluis	Joseluis	
12	Roberto Bolivar.								
13	Ismael ospino.			Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	
14	Cesar Marquez.	Oficial.		Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
15	Fidel pacheco.	Oficial							
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Silvana Ayala	Inspectora SST	Silvana Ayala
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Octubre
LUGAR	E.O. OBRA Barrital	CONTRATISTA	I.D.C 21	SEMANA	DEL:	09	AL:	14

TEMAS:			
L- Charla circular	J- Organización del Area		
M- Uso de EPI	V- Cuidado de ojos	D	
M- Protección en manos y brazos.	S- PAUSAS ACTIVAS		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Fabian colon		Fabian C	Fabian C	Fabian C	Fabian C	Fabian	Fabian	
2	Jorge Ramirez		J. Ram	J. Ram	J Ram	J Ram	J Ram	J. Ram	
3	Bladimiro Maestre		Bladimir	Bladimir	Bladimir	Bladimir	Bladimir	Bladimir	
4	Brayan Sampayo		Brayon	Brayon	Brayon	Brayon	Brayon	Brayon	
5	Diego Orana.		Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
6	Daniel Gonzalez.		Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	
7	Daniel Elias		Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	
8	Douglas Jimenez								
9	Boris Olivera		BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	
10	Dawer Ruiz		DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	
11	Alexander Lopez		Alex L	Alex L	Alex L	Alex L	Alex	Alex L.	
12	Ismael espino		Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	
13	Cesar Marquez		Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
14	Jose Luis Ortiz		Joseluis	Joseluis	Joseluis	Joseluis	Joseluis	Joseluis	
15	Wilfrido Castro		W	W	W	W	W	W	
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Heidy Medina	Insp. SST	Heidy M.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.639.230

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA J.E.D Carmen			FECHA	AÑO:	2023	MES:	octubre.
LUGAR	J.E.D. Carmen OBRA	CONTRATISTA	J.D. C 21	SEMANA	DEL:	02	AL:	07

TEMAS:	L- Caída al mismo nivel. limpieza en el Area de trabajo.	
	M- Peligro con sobre esfuerzo Agotamiento por calor.	D
	M- Lesiones musculares S Quemada dura de sol.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Oscar Blanco	Herrero	OscarBlanco	OscarBlanco	OscarBlanco	OscarBlanco	OscarBlanco	OscarBlanco	
2	Luis castillo	Ayudante	Luis C	Luis C	Luis C.	Luis C	Luis C	Luis C.	
3	Jhonatan Rovira.	Ayudante	Jhonatan Rovira	Jhonatan Rovira	Jhonatan Rovira	Jhonatan Rovira	Jhonatan Rovira	Jhonatan Rovira	
4	Jefry vargas.	Ayudante	Jefry Vargas	Jefry Vargas	Jefry Vargas	Jefry Vargas	Jefry Vargas	Jefry Vargas	
5	Bons oliver.	Ayudante	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	BORIS	
6	Daiver Ruiz	Ayudante	DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	DAYVER	
7	Diego Viana	Herrero.	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
8	Fidel Pacheco.	oficial	Fidel	Fidel	Fidel	Fidel	Fidel	Fidel	
9	James Gamero	Ayudante	James	James	James	James	James	James	
10	Brayan Samayo.	Ayudante	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
11	Ismael osorno.	Ayudante	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	Ismael	
12	Junior Carmona	Ayudante	Junior	Junior	Junior	Junior	Junior	Junior	
13	Cristian Gallardo.	Ayudante	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	
14	Daniel Gonzalez	Ayudante	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	
15	Bladimiro Maestre	Herrero.	Bladimiro	Bladimiro	Bladimiro	Bladimiro	Bladimiro	Bladimiro	
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Heidy Medina	INSP. SST	Heidy M
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA I.E.D Campestre.		FECHA	AÑO:	2023	MES:	OCTUBRE
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	30	AL:	31

TEMAS:	L- Peligro de usar Tecnología.		
	M- Orden y Aseo.	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Johan Rubio	of. var.							
2	Luis Benavides	of. var.	Luis Benavides	Luis Benavides.					
3	Emmanuel Peñate.	of. var							
4	Stiven Palacios	of. var.	Efrain	Efrain.					
5	Efrain Palacios	of. var.							
6	Jesus Roa	of. var.	Jesus Roa	Jesus Roa.					
7	Alexander Villalba	of. var	Alex Villalba	Alex Villalba.					
8	Luis Moreno.	of. var.							
9	Ken Lopez.	of. var	Ken	Ken.					
10	Luis Lopez.	of. var.	Luis Lopez	Luis Lopez.					
11	Fabian Colon	operador	Fabian	Fabian.					
12	Junid Carmona	of. var.							
13	Alexander Lopez	of. var.	Alex	Alex.					
14	Cesar Marquez	cont.	Cesar	Cesar.					
15	Efrain Vidal	of. var.	Efrain	Efrain.					
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Heidy Medina	INSP. SST	Heidy M.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: Chevrolet

INSPECCIONADO POR: Ceedyp LOCALIZACION: CAPO EQUIPO: #001

PERIODO: DEL 02 AL 07 DE 10 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		/			/			/			/			/			/					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		/			/			/			/			/			/					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		/			/			/			/			/			/					
	* Balinera y bujes de rotación		/			/			/			/			/			/					
	* Mecanismo de giro para vaciado		/			/			/			/			/			/					
	* Palanca de giro para vaciado		/			/			/			/			/			/					
	* Seguro en buen estado		/			/			/			/			/			/					
	Corona de rotación del trompo		/			/			/			/			/			/					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		/			/			/			/											
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		/			/			/			/			/			/					
MECANICO	*Motor en buena condicion		/			/			/			/			/			/					
	Tubo de escape en buena condicion		/			/			/			/			/			/					
	Estado de pasadores (bastidor)		/			/			/			/			/			/					
	Resguardos correas motor.		/			/			/			/			/			/					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		/			/			/			/			/			/					
	Tapa del motor con seguro		/			/			/			/			/			/					
	Clutch de giro del trompo		/			/			/			/			/			/					
	Corona de arranque del motor		/			/			/			/			/			/					
	Control de fugas de combustible		/			/			/			/			/			/					
	Control de fugas hidraulicas		/			/			/			/			/			/					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

Ceedyp

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 01 MODELO: _____ MARCA: Dusty

INSPECCIONADO POR: [illegible] LOCALIZACION: CAMPO. EQUIPO: #001

PERIODO: DEL 09 AL 14 DE TO 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS																						
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECANICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección: _____

[illegible]
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NIT 901.039.139	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Reata FECHA: 02-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Rafael C	Oficial	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Alvaro Pco	ayx	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Alberto M	ayx	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Alfredo V.	ayx	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Jacinto G	ayx	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Pompeyo D	ayx	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Cerdep INSPECCIONADO POR:	Cerdp RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: CAPO **FECHA:** 02-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
José Sabogal	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Adrian Bueno	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Arley A.	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Wilmer C.	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Wilson F.	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Jesus Pitos	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								
Osmel Perez	Oper	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Cardo	Cardo
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.426.238	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: I.E.D CAMPIN **FECHA:** 30-10-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jonatan Robina	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Benavides	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Emmanuel peña	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Stiven Palacios	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Efrain palacios	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Earon Usbal	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jesus Ruiz	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Alexander V.	of. var.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis moreno	of. var	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ken Lopez	of. var	C	B			C	B			C	B	C	B												
Luis Lopez	of. var	C	B			C	B			C	B	C	B												
Fabian colon	operador	C	B			C	B			C	B	C	B												
David carmona	of. var	C	B			C	B			C	B	C	B												
Alexander Lopez	of. var	C	B			C	B			C	B	C	B												
Cesar mayor	cont.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heidy M.	Heidy M
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

CONSORCIO EDUCATIVO CENTRAL NIT 901.404.328	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: I.E.D CALI 21 **FECHA:** 23-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jose ramirez.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Vladimir M.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Brayan S.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Jordi pacheco.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Daniel elias		C	B			C	B			C	B	C	B												
Daniel Gonzalez		C	B			C	B			C	B	C	B												
Jose luis ortiz.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Samuel Ospina.		C	B			C	B			C	B	C	B												
wilfredo Castro		C	B			C	B			C	B	C	B												
Cesar marquez.		C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heidy Medina INSPECCIONADO POR:	Heidy M RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: I.E.D CALAZAL FECHA: 18-10-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
OSCAR BLANCO.		C	B			C	B			C	B	C	B												
DANIEL OLIVAS		C	B			C	B			C	B	C	B												
BRAYAN S.		C	B			C	B			C	B	C	B												
JOSE MIGUEL.		C	B			C	B			C	B	C	B												
DANIEL GONZALEZ		C	B			C	B			C	B	C	B												
JOSE PACHECO.		C	B			C	B			C	B	C	B												
BLADIMIRO M.		C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heidy Medina	Heidi M
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: I.E.D calle 22. FECHA: 10-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Daniel Elias.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Brayan S.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorge Ramirez		C	B			C	B			C	B	C	B												
Daniel Gonzalez.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Fabian Pacheco.		C	B			C	B			C	B	C	B												
Brayan Silio Marsiglia		C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heidy Medina	Heidy Medina
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: E.E.D CAMI 226. FECHA: 02-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jose Luis Ortiz	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ismael Ospino	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Cesar Manuel	Albañil	C	B			C	B			C	B	C	B												
Wilfredo Castro	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Cristian Gallardo	Plomero	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jancor Ramos	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jeily Vargas	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jhonatan	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Boris Oliva	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Noyle Jimenez	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Fabian Paz	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jose Polo	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Fabian Colon	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heidy Medina	Heidy Medina
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio La normal. FECHA: 30-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Julica S.	Aprendiz	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ramon Blanco.	Aprendiz	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Lopes.	Aprendiz	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor.	Aprendiz	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angélica Lopez	Angélica Lopez S.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio la normal FECHA: 24-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Ramon Blanco	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jairo San Juan	Obrero I	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Yepes	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor Tejedor	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica LA	Angelica Lopez
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio la normal. FECHA: 16-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Javier Sanjuan	oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ramon Blanco	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor Hospinosa	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Yepes	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Andrea Lopez	Andrea Lopez
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Normal FECHA: 10-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Ramon Bianco	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Javier Sanjuan	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Miguel Yepes	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	
	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angélica Lozano
INSPECCIONADO POR:

Angélica Lozano
RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio la normal FECHA: 03-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Miguel Yepes	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Victor T.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Javier Sanjuan	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Ramon Blanco	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Andrea Lozano	Andrea Lozano.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: Colegio mayor FECHA: 03-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
HALLYS.	OPERAL	C	B			C	B			C	B	C	B												
MARCOS M.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
JOHNA MALDONADO	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
JAVIER S.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
MICOL M.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angélica Lazaros
INSPECCIONADO POR:

Angélica Lazaros.
RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: Colegio mayor. FECHA: 13-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Javier Sandoval	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Maicol marquez	ayudante.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Yarlys Llorach	oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jorhan Lopez.	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Malcol movilla	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angelica Lagares.
INSPECCIONADO POR:

Angélica Lagares.
RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: colegio mayor. FECHA: 20-10-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Maicol M.	ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B												
Javier S	ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B												
Johan lopez	ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B												
marcos M.	ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B												
FANNY S.	oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	
	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angélica Lagares
INSPECCIONADO POR:

Angélica Lagares.
RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Jesus de nazareth FECHA: 03-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Humberto Díaz	Oficial	C	B			C	B			C	B	C	B												
Leandro Blanco	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jefferson A.	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jimmy Aldana	Ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Angélica LA	Angel.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

ROYECTO ó AREA: colegio albaraya FECHA: 02-10-23

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
smael espino	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
Daniel elias	ayudante	C	B			C	B			C	B	C	B												
olge ramirez.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
BSERVACIONES:	

Angelica LA	Angelica LA.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D CARRIZAL.
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	INSP. SST.
PERIODO:	30-10-23 — 31-10-23.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HERRAMIENTA DE IMPACTO	ESPECIFICACIONES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			3und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			4und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			4und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			4und.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			5und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE	**ESPECIFICACIONES**	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES	**ESPECIFICACIONES**	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS	**ESPECIFICACIONES**	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			5und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			5und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			5und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			5und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			4und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1grande.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS	**ESPECIFICACIONES**	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :
Heidy M.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D CALREAL
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	insp. SST
PERIODO:	23-10-23 — 28-10-23.	TIPO INSPECCION:	semanal.

HERRAMIENTAS DE IMPACTO	CONDICIONES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			4und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			5und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			5und.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			4und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	

HERRAMIENTAS DE CORTE	CONDICIONES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				

HERRAMIENTAS DE AJUSTE	CONDICIONES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				

OTRAS HERRAMIENTAS	CONDICIONES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			5und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			5und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			4und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			4und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			1und.
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1grande
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña-1grande
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	

OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :

Hedy M.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D CALASANZ
RESPONSABLE INSPECCION:	Silvia Avila	CARGO:	insp. SST.
PERIODO:	17-10-23 — 21-10-23	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			4und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			3und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			5und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			3und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			5und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			3und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1grande.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1grande.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Hedy Medina

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D CALLE 21
RESPONSABLE INSPECCION:	Hedy Madoza.	CARGO:	Insp. SST
PERIODO:	09-10-23 — 14-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			4und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			4und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			3und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			4und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			4und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			4und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			5und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1grande-
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Hedy Medina

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	I.E.D PALMAR
RESPONSABLE INSPECCION:	Heidy medina.	CARGO:	INSP. SST.
PERIODO:	02-10-23 — 07-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Buen.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Buen.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Buen.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			Buen.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Buen.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Buen.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			Buen.
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Buen.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Buen.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Buen.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			Buen.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			Buen.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			Regular.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			Prevenir.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			Prevenir.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
					Heidy M.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio La normal.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Logales.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	30-10-23 — 31-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2und
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pyeza
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Angelica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio 12 normal
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Loyares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	23-10-23 — 27-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica L.A.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio 12 normal.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tejares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	16-10-23 — 21-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

TIPO DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas				
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica L. A

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio La normal.
RESPONSABLE INSPECCION:	Ayelica Lozares	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	09-10-23 — 14-10-23.	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			3und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			3und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Ayelica L.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio 12 normal
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	02-10-23 A 07-10-23	TIPO INSPECCION:	semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			2und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			3und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			3und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			4und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1pequeña.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio mayor.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	03-10-23 — 04-10-23.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			3und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Angelica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio mayor.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lozares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	12-10-23 — 14-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓	✓		2und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			2und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓	✓		2und.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Angelica L.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 1/11/2022	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio mayor.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Logares.	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	17-10-23 — 21-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITEM DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1pequeña
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angélica Logares

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. Jesús de Nazareth
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Vargas	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	02-10-23 — 04-10-23	TIPO INSPECCION:	semanal.

ITEM DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2 und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2 und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2 und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1 und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2 und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2 und
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1 pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 pequeña
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Angélica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. Albolaya.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tayares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	02-10-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			1und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1 pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Trozadora		✓			
Rotadora.		✓			

Accion implementada :

Responsable : Angelica La

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Recreo.
RESPONSABLE INSPECCION:	Cecilia D.	CARGO:	Analista SST.
PERIODO:	02-07 oct 2023	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	/			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	/			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	/			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	/			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	*Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.*				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	/			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	/			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	/			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	/			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	/			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	/			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	/			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : N/a

Responsable : Cecilia P

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Pasyen.
RESPONSABLE INSPECCION:	Cristian P	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	09-14 oct 2023	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	*Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.*				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : N/A

Responsable : Cristian P

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CAMPO
RESPONSABLE INSPECCION:	Cellady D	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	02-07 oct 2023.	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.	✓			
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : ✓

Responsable : Cellady D

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: I.E.D CALANDAIMA **MARCA:** DEWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 30-10-23 - 31-10-23.

FECHA DE INSPECCION: 30-10-23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:**

NOMBRE OPERADOR: Cesar marquez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidy Medina

Cargo: Insp SST

Firma: Heidy Medina

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: I.E.D CALANDAIMA MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 23-10-23 — 28-10-23.

FECHA DE INSPECCION: 24-10-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Jorge Ramirez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidy Medina

Cargo: HSP SST

Firma: Heidy M.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: I.E.D Alta Marca: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora. PERIODO: 17-10-23 — 21-10-23

FECHA DE INSPECCION: 18-10-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Silvia Avila.

NOMBRE OPERADOR: Alexander lopez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidy Medina

Cargo: Insp SST

Firma: Heidy M.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: I-E D Carrita MARCA:

TIPO DE EQUIPO: Electrico. PERIODO: Del 9 Al 14 Oct/23.

FECHA DE INSPECCION: 10/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: OSCAR BLANCO.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
E CTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidy Medina Firma: Heidy M.

Cargo: INSP SST

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: I.E.D Carrizal MARCA:

TIPO DE EQUIPO: Electrica PERIODO: 02-10 Al 07/10/23

FECHA DE INSPECCION: 02/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Heidy M.

NOMBRE OPERADOR: Cristian Gallardo.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidy Medina.

Cargo: INSP - SST

Firma: Heidy Medina

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.658.250

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: ALBORADA 2 MARCA: DEWAIT.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 02-10-23

FECHA DE INSPECCION: 02.10.23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: Ismael ospino.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Angélica LA

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Reviva MARCA: D'walt

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 02-07 oct 2023

FECHA DE INSPECCION: 02-10-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Eduardo.

NOMBRE OPERADOR: Rafael C.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Eduardo P.

Cargo: Analista SST

Firma: Eduardo P.

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Reyn MARCA: DWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 09-14 oct 2023

FECHA DE INSPECCION: 09/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Cerdo

NOMBRE OPERADOR: Rafael C.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cerdo

Cargo: Analista SST

Firma: Cerdo

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Pereira MARCA: DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 17 oct 2023

FECHA DE INSPECCION: 17/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Ceedep

NOMBRE OPERADOR: Rafael C.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Ceedep

Cargo: Analista SST

Firma: Ceedep

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: CAPO MARCA: DeWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 02-oct 2023

FECHA DE INSPECCION: 02/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Cuadro

NOMBRE OPERADOR: Edgar.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR			
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cuadro

Cargo: Analista SST

Firma: Cuadro

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: CAPS MARCA: DEWALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora PERIODO: 09-14 oct 2023

FECHA DE INSPECCION: 09/10/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Cristian

NOMBRE OPERADOR: Edgar



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cristian D

Cargo: Analista SST


Firma: Cristian

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: DEWALT	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Cudyo	SEMANA DEL: 02-07 oct 2023	AL:	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [X] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Cudyo

FIRMA


	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISIÓN: 01

EQUIPO: Tronzadora Cuidado | MARCA: DeWALT | MODELO: | FF-055.

INSPECCIONÓ: Cuidado | SEMANA DEL: 09 oct 23 | AL: 14 oct 23

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HÁN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Cuidado

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	TRONZADORA	MARCA	DEWALT	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	30-10-23	AL: 31-10-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓									
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓									
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓									
OTROS			✓		✓									
			✓		✓									





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Heidy M.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	TRONZADORA.	MARCA	DEWALT	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	23-10-23	AL:	28-10-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Heidy M.

FIRMA