	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **DOCUMENTO DE APOYO INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	Centro Biotecnología Industrial (sede industrial) 21 de Diciembre de 2023 10:00 am – 11:00 am
DEPENDENCIA	**Seguridad y Salud en el Trabajo – Ambiental**
ÁREAS INSPECCIONADAS	Adecuaciones de metrología (Contratista Julián Londoño)
INSPECTORES	Lina Lizeth Rosero Primero-Responsable SST CBI Y Apoyo de SST Nicolle Dayanna López Mosquera, Juan Sebastián Ruiz
RESPONSABLE DEL INFORME	Lina Lizeth Rosero Primero-Responsable SST CBI

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN (Indica los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del áreas o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.)
Se realiza la inspección a trabajadores del Contratista Julián Londoño donde se verifica que cuente con la planilla de Seguridad social (EPS, ARL y Pensión), uso de elementos de protección personal, dentro de las instalaciones de la sede industrial. Decreto 1072/2015, Resolución 2400/79 y Resolución 0350 de 2022

1. OBJETIVO (Indica el qué, el cómo y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.)
Identificar el cumplimiento de las obligaciones específicas contractuales por parte del Contratista Julián Londoño

2. ALCANCE (Identifica a qué, a quiénes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.)
Se realiza inspección in situ, verificando planilla de seguridad social, EPP, actos y condiciones inseguras


3. ASPECTOS POR RESALTAR (Describe los puntos más importantes identificados durante la inspección, avances, cierres de hallazgos anteriores, implementación de planes de mejoramiento, así como los puntos positivos del proceso o áreas inspeccionadas)
Se resalta el compromiso por parte del Contratista Julián Londoño debido a que a la hora de revisión de documentos cuenta con la seguridad social vigente y acorde al tipo de riesgo, y EPP de sus trabajadores

4. HALLAZGOS (Relaciona los factores de riesgos, condiciones inseguras, condiciones ambientales desfavorables o no conformidades identificadas durante la inspección, realizando una breve descripción de la misma, detallando ubicación y estableciendo recomendaciones para su control)

UBICACIÓN	**FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE / DESCRIPCIÓN**	**FOTOGRAFÍA**	**ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA RECOMENDADA**	**RESPONSABLE DE LA MEJORA**


Adecuaciones de metodología	Durante la inspección de los trabajadores que se encuentran realizando las adecuaciones de metodología se observó que algunos de los trabajadores no cuentan con los EPP	 	Se recomienda que los trabajadores cuenten con los EPP teniendo en cuenta la actividad que se este realzando	Contratista Julián Londoño

Adecuaciones de metodología	Se observo que en las ventanas hay material de cemento esparcido por las paredes, el vidrio y el piso	 	Se recomienda que al momento se terminar la actividad organizar y limpiar el cemento que se encuentra en el piso y el vidrio de la ventana	Contratista Julián Londoño
Adecuaciones de metodología	Se observa en el corrido de inspección que el contratista cuenta con la FDS en el lugar del sitio y esta vigente la fecha de la revision no superior a 5 años. (Numeral 14)	  FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	Se recomienda al contratista siempre mantener la FDS del CEMEX en un lugar visible en caso de una emergencia.	Contratista Julián Londoño


Adecuaciones de metodología	Se observa en el recorrido de inspección que el contratista tiene publicada la política de seguridad y salud en el trabajo y la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas en el sitio de trabajo y firmada por el represente.		Se recomienda seguir con el cumplimiento de divulgar la política de SST a los trabajadores	Contratista Julián Londoño
Adecuaciones de metodología	Durante la inspección se observa que el reglamento de higiene y seguridad industrial en el área de trabajo se encuentra publicada en las adecuaciones del servicio medico		Se recomienda seguir con el cumplimiento de divulgar el reglamento de higiene y seguridad en las áreas de trabajo	Contratista Julián Londoño



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DOCUMENTO DE APOYO INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

Adecuaciones de metodología	Se observa en el recorrido de inspección que el contratista cuenta con el cronograma del plan de capacitación de SST.	 APACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023	Se recomienda seguir cumpliendo con las capacitaciones a los trabajadores	Contratista Julián Londoño
Adecuaciones de metodología	Se puede observa que el contratista cuenta con el programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate para sus trabajadores	 TABLA DE CONTENIDO	Se recomienda cumplir con el programa de protección contracaidas y utilizar sus EPPS de alturas y equipos de alturas	Contratista Julián Londoño

adecuacionesde metodología	se le verifico al contratista JULIAN LONDOÑO certificación hoja de vida de equipos de trabajo en alturas y por ser equipos de alturas nuevo no requiere por ahora mantenimiento.	 	N/A	Contratista Julián Londoño
adecuacionesde metodología	Se le verifica al trabajador del contratista JULIAN LONDOñO los soportes del coordinador en alturas con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitaciones en el nivel de coordinador en alturas(curso reentrenamiento de alturas) (numeral 9 y 10)	   	N/A	Contratista Julián Londoño

adecuacionesde metodología	Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento. El cual se verifico en los ítems (numeral 10) por otro lado el contratista cuenta con los permiso de trabajo en alturas.	LISTADO DE LOS TRABAJADORES TSA - LUIS ALBERTO MENDEZ - JULIAN LONDOÑO - JUAN PABLO LANDAZURI 	Se recomienda seguir con las medidas preventivas de realizar trabajo en alturas(epi y equipos de tsa)	Contratista Julián Londoño
adecuacionesde metodología	Se realizo la verificación durante el recorrido de inspección que el contratista cuenta con el botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor donde se verifico la fecha de vencimiento en el sitio del área	   	Se recomienda que cuando termine la labor guardar los elementos de emergencia	Contratista Julián Londoño

adecuacionesde metodología	Se verifico al contratista Julian londoÑo el formato de entrega de epp a los trabajadores, charlas de sst, inspecciones que hace la SISO, desarrollo de las tareas criticas, permiso de trabajo y ausentismos el cual el contratista hace constancia mediante un oficio firmado por el representante legal.	 JULIAN MAURICIO LONDOÑO. Ingeniero Civil. Contratista de Obras. JL Ingeniero Civil. SEÑORES SENA-CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL Yo, JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA, identificado con cédula de ciudadanía, No. 6.391.564 expedida en Palmira, en condición de representante legal, manifiesto que la empresa a la fecha no se ha presentado accidente laboral. Adicional a ello se cuenta con el formato para entrega de elementos de protección personal, charlas de SST, Formato de inspección de condición de obra, y por último desarrollo de las actividades criticas y permiso de trabajo. JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA Representante legal. C.C 6.391.564 de Palmira. jm.ingenieria2000@gmail.com	Los documentos se verificaron en campo ya que son de confidencialidad	Contratista Julián Londoño
	Se evidencia en el recorrido que el contratista cuenta con Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO (listas de chequeo) debidamente firmados.	  ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Empresa: Ciudad: Area/Proceso: Ubicación donde se realiza el trabajo: Fecha de realización del trabajo (dd/mm/aaaa): Lugar de trabajo: Hora de Inicio (a.m./p.m.): Hora de Finalización (a.m./p.m.): Descripción de la tarea a realizar: PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE: TRABAJO EN ALTURA ESPACIO CONFINADO CALIENTE ENERGIA PELIGROSAS OTRO, CUAL Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor) Firma EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Indique cada uno de los herramientas a utilizar.		

adecuacionesde metodología	Durante el recorrido de inspección se verifico la matriz de peligros y como registro se tomo una foto de la misma		N/A	Contratista Julián Londoño

5. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

6. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

1. Se reitera que es fundamental que el Contratista Julián Londoño y sus trabajadores utilicen los EPPS adecuados
2. Se realizará seguimiento de inspección a los trabajadores donde cuente con sus EPPS
3. Se recomienda a los trabajadores que tengan mantenga las FDS-CEMENTO CEMEX en un lugar visible bajo el sistema globalmente armonizado

Líder SST- Lina Rosero



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DOCUMENTO DE APOYO INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE