











REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fisuras horizontales en fachada del palacio de justicia de Colosó	Fisuras en diagonal en fachada del palacio de justicia de Colosó
	
Asentamiento visible en enchape de piso terraza del palacio de justicia de Colosó	Fisuras Horizontales en muros internos del palacio de justicia de Colosó
	
Fisuras horizontales en fachada del palacio de justicia de Colosó	Apreciación de terreno asentado en jardinera lateral del palacio de justicia de Colosó
	
Asentamiento visible en enchape de piso terraza del palacio de justicia de Colosó	Fisuras en diagonal muros internos del palacio de justicia de Colosó

	
Grietas en diagonal muros internos del palacio de justicia de Colosó (cuarto eléctrico)	Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó
	
Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó	Grietas del palacio de justicia de Colosó
	
Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó	Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó
	
Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó	Grietas en diagonal muros internos del palacio de justicia de Colosó

	
Fisuras en diagonal en fachada del palacio de justicia de Colosó	Grietas en diagonal en fachada del palacio de justicia de Colosó
	
Fisuras en elementos estructurales como columnas en el palacio de justicia de Colosó	Fisuras verticales en fachada lateral del palacio de justicia de Colosó

	
Grietas verticales internas en el palacio de justicia de Colosó (cuarto eléctrico)	Grietas verticales internas en el palacio de justicia de Colosó (cuarto eléctrico)
	
Grietas Horizontales paralelas al piso en muros internos del palacio de justicia de Colosó	Fisuras horizontales en dinteles de ventanearía del palacio de justicia de Colosó

Francy Lorena Hernandez Arrieta
Profesional Universitario