INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

ATROPELLO

Vía Puente Internacional San Miguel – Santa Ana

PR 59+0150 Ruta Nacional 4501

Sábado, 02 de diciembre de 2023

Versión 01 – 31 de diciembre de 2023

Mes reportado: diciembre de 2023

ADMINISTRADOR VIAL DBB INGENIERÍA SAS
CONTRATO No. 2606-2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO

El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día 02 de Diciembre de 2023 en la Ruta Nacional 4501, a las 17:10 pm en la vía que conduce de La Hormiga a Orito, en el que se ven involucrado un tractocamión y un peatón, el vehículo involucrado corresponde a marca Kenworth, línea T800, color azul, modelo 2012, de placas SXS300, conducido por el señor Fabián Ernesto Piscal Paz, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.307.436 quien se desplazaba en sentido La Hormiga/Orito y el peatón corresponde al señor Pablo Vidal Casanova Sapuy, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.889.125 quien se encontraba al costado derecho de la vía y falleció en el lugar del accidente. El informe Policial de Accidente de Tránsito-IPAT, reporta el hecho como atropellamiento, y de acuerdo al informe policial de la inspección San Vicente de Luzón, por versiones del conductor del tractocamión, se trató de un suicidio por parte del peatón.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía que de La Hormiga conduce a Orito, aproximadamente en el PR 59+0150 de la Ruta Nacional 4501. Las condiciones climáticas en el momento del accidente eran normales con tiempo seco.

2.1. Geometría de la vía:

El tramo en mención se encuentra sobre la entrada de una curva derecha, la cual presenta berma en sus costados; con calzada bidireccional conformada por dos carriles utilizados en sentido La Hormiga – Orito y el otro en sentido Orito – La Hormiga. La superficie de rodadura está conformada por concreto rígido en buenas condiciones y su visual no se encuentra disminuida.




Imagen 1. Localización lugar del accidente.
Fuente: Google Maps.




Imagen 2. Lugar del accidente con señalización.
Fuente: Google Earth.

2.2. Estado del tiempo:

De acuerdo a testigos e informe policial, el estado del tiempo al momento del accidente fue seco, sin presencia de lluvias.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO – FOTOGRAFÍAS DE LA ESCENA

3.1. PLANO GENERAL



Imagen 3. Plano general lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 4. Plano general lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.

3.2. PLANO DE DETALLE



Imagen 5. Lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 6. Lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 7. Lugar del accidente sentido Orito-La Hormiga.
Fuente: Archivo AMV1.

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

3.3.1. Señalización Horizontal y Vertical:

El tramo en mención cuenta con demarcación en toda su longitud, en los bordes con demarcación lateral de color blanco en regular estado.



Imagen 8. Señalización vertical SP-03, curva pronunciada a la izquierda, PR58+0850, lado derecho.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 9. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, PR59+0040, lado derecho.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 10. Señalización vertical SP-03, curva pronunciada a la izquierda, PR59+0250, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 11. Señalización vertical SR-26, prohibido adelantar, PR59+0290, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 12. Señalización vertical SR-30, velocidad permitida, PR59+0300, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 13. Señalización horizontal, líneas de borde de pavimento, PR59+0100.
Fuente: Archivo AMV1.

3.4. FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con este registro fotográfico ya que no fue suministrado en el informe policial.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

De acuerdo al Informe Policial de la Inspección de San Vicente de Luzón, la hora de ocurrencia del accidente fue a las 17:10 pm, y de la hora del levantamiento no se tiene claridad debido a que en el Informe Policial de Accidente de Tránsito-IPAT, esta no es legible.

DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Vehículo N°1

- MARCA Kenworth
- LÍNEA T800
- MODELO 2012
- PLACA SXS300
- COLOR Azul

.

5. HIPÓTESIS

5.1. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS




Imagen 14. Bosquejo de la escena del accidente.
Fuente: AMV1, tomado en campo.

- Posibles Causas:

De acuerdo a información, la posible causa sería:

157- OTRA

Lo anterior debido a que de acuerdo al testimonio del conductor del tractocamión que se anexa al informe policial inspección San Vicente de Luzón, el peatón se lanza al vehículo en movimiento, tratándose de un aparente suicidio.

6. CONCLUSIÓN


Según la hora, fecha, el estado de la vía, los daños causados en los vehículos, el informe presentado por la Secretaria de Tránsito de Orito y la versión del señor Fabian Ernesto Piscal Paz, conductor del tractocamión involucrado en el accidente, es probable que el accidente se haya presentado por un lado, por absorción por tractocamión o posible caso de suicidio según versiones del conductor, lo que hizo que el vehículo N°1 impactara al peatón que se encontraba al costado derecho de la vía, causando su muerte en el lugar del accidente. El cuerpo del señor Pablo Vidal Casanova Sapuy, víctima mortal del accidente, fue sometido a la cadena de custodia y traslado a medicina legal de Puerto Asís-Putumayo, para llevar a cabo la realización de la necropsia, pruebas de toxicología y alcoholemia, así como determinar las posibles causas y hora de la muerte. En cuanto al reporte del evento en la plataforma Hermes, debido a que esta se encuentra inactiva, no se pudo reportar el evento en dicha plataforma.

7. CONSIDERACIONES:

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.

ANEXOS

- Registro de accidentes ACC-02
- Informe de Accidentalidad-Archivo 02-SIG
- Formato 02- Complemento Accidentalidad
- Lista de chequeo-OAJ.
- IPAT ACC ORITO.
- Informe policial inspección San Vicente de Luzón.
- ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

ARCHIVO ANEXO	No. FOLIOS
IPAC ORITO	3

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1

PAGINA: 001 DE 001

CODIGO: DT-AMV- 19 - 01 - 001

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 - 01 - 24

NOMBRE DEL SECTOR: PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA

CODIGO DE VIA: 0454501 [ ]

ELEMENTO: [ ]

CALZADA: [X]

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 02 M 12 A 23

HORA: H 17 M 10

DIA SEMANA: SÁBADO

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 059 + 0150

LADO: LI [ ] LD [X]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 01 HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 00 MUERTOS 01

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [ ] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [X] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [X] TESTIGOS:
04 [ ] OTROS:

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: Ing. Auxiliar II DAIRA PATRICIA CRUZ ENRIQUEZ

REVISADO POR: Ing Residente JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [ ] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [X] OTROS: NORMAL

TERRENO:

01 [ ] PLANO
02 [X] ONDULADO
03 [ ] MONTAÑOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCION TIPICA:

01 [X] TERRAPLEN
02 [ ] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON



GEOMETRIA:

01 [ ] CURVA IZQUIERDA
02 [X] CURVA DERECHA
03 [X] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [X] SECA Y LIMPIA
02 [ ] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [ ] CHOQUE
02 [X] ATROPELLO
03 [ ] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
07 [ ] CAIDA DE CARGA
08 [ ] OTRO

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ] TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.
91 [ ] NO CONDUCIR A HORCAJADAS.
92 [ ] NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.
93 [ ] TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZAD
94 [ ] CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSES
95 [ ] TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.
96 [ ] SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO
97 [ ] TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS
98 [ ] TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.
99 [ ] NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS
101 [ ] ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.
102 [ ] ADELANTAR POR LA DERECHA.
103 [ ] ADELANTAR CERRANDO.
104 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.
105 [ ] ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.
106 [ ] ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZIG
107 [ ] APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.
108 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.
109 [ ] DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
110 [ ] EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.
111 [ ] DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.
112 [ ] DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.
113 [ ] DESOBEDECER AL AGENTE.
114 [ ] EMBRIAGUEZ APARENTE.
115 [ ] EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.
116 [ ] EXCESO DE VELOCIDAD.
117 [ ] EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.
118 [ ] FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.
119 [ ] FRENAR BRUSCAMENTE.
120 [ ] PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO.
121 [ ] NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.
122 [ ] GIRAR BRUSCAMENTE.
123 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.
124 [ ] NO CAMBIAR LUCES.
125 [ ] ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.
126 [ ] FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.
127 [ ] TRANSITAR EN CONTRAVÍA.
128 [ ] RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.
129 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.
130 [ ] TRANSITAR SIN LUCES.
131 [ ] SALIRSE DE LA CALZADA.
132 [ ] NO RESPETAR PRELACIÓN.
133 [ ] SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.
134 [ ] REVERSO IMPRUDENTE.
135 [ ] REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.
136 [ ] INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.
137 [ ] FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.
138 [ ] FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.
139 [ ] IMPERICIA EN EL MANEJO.
140 [ ] TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.
141 [ ] VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.
142 [ ] SEMÁFORO EN ROJO.
143 [ ] PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.
144 [ ] CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.
145 [ ] ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.
146 [ ] REALIZAR GIRO EN "U"
147 [ ] CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.
148 [ ] EXCESO DE PESO.
149 [ ] REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.
150 [ ] IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.
151 [ ] TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.
152 [ ] DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.
153 [ ] NO PORTAR ESPEJOS.
154 [ ] TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.
155 [ ] CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.
156 [ ] TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.
157 [X] OTRA.
201 [ ] FALLAS EN LAS LLANTAS.
202 [ ] FALLAS EN LOS FRENOS.
203 [ ] FALLA EN LA DIRECCIÓN.
204 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.
205 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.
206 [ ] FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.
207 [ ] FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.
208 [ ] FALLAS EN EL PITO.
209 [ ] FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
210 [ ] FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
211 [ ] FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
212 [ ] FALLAS EN LAS PUERTAS.
213 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
214 [ ] VIDRIOS EN MAL ESTADO.
215 [ ] FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
216 [ ] TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
217 [ ] OTRA.
301 [ ] AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
302 [ ] AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
303 [ ] SUPERFICIE LISA.
304 [ ] SUPERFICIE HÚMEDA.
305 [ ] OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
306 [ ] HUECOS.
307 [ ] DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
308 [ ] OTRAS.
401 [ ] PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
402 [ ] SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
403 [ ] TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
404 [ ] TRANSITAR POR LA CALZADA.
405 [ ] JUGAR EN LA VÍA.
406 [ ] CRUZAR EN DIAGONAL.
407 [ ] PARARSE SOBRE LA CALZADA.
408 [ ] CRUZAR EN CURVA.
409 [ ] CRUZAR SIN OBSERVAR.
410 [ ] CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
411 [ ] OTRAS.
501 [ ] VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
502 [ ] DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
503 [ ] PASAJERO EMBRIAGADO.
504 [ ] VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
505 [ ] NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
506 [ ] OTRA.

ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [ ] AUTOMOVIL
02 [ ] BUS
03 [ ] BUSETA
04 [X] CAMION
05 [ ] CAMIONETA
06 [ ] CAMPERO
07 [ ] MICROBUS
08 [ ] VEHIC. ARTICULADO
09 [ ] VOLQUETA
10 [ ] MOTOCICLETA
11 [ ] MAQUINARIA
12 [ ] TRACCION ANIMAL
13 [ ] BICICLETA
15 [ ] NO IDENTIFICADO
16 [ ] TREN
17 [ ] SEMOVIENTE
18 [ ] MURO
19 [ ] POSTE
20 [ ] ARBOL
21 [ ] BARANDA
22 [ ] SEMAFORO
23 [ ] INMUEBLE
24 [ ] HIDRANTE
25 [ ] VALLA-SEÑAL
26 [ ] TARIMA - CASETA
27 [ ] VEHIC-ESTACION.

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:	TIPO:	CODIGO:
058 + 850	I [ ] D [X]	SP	003
059 + 040	I [ ] D [X]	SP	004
059 + 250	I [X] D [ ]	SP	003
059 + 290	I [X] D [ ]	SR	026

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ]
03 [ ]
05 [X] NO EXISTE
02 [ ]
04 [ ]

COMENTARIOS:

Según informe de la Secretaria de Tránsito de Orito y la versión del señor Fabian Ernesto Piscal Paz, conductor del tractocamión involucrado en el accidente y quien se movilizaba en el sentido La Hormiga-Orito, es probable que el accidente se haya presentado por un lado, por absorción por tractocamión o posible caso de suicidio según versiones del conductor, lo que hizo que el vehículo N°1 impactara al peatón que se encontraba al costado derecho de la vía, causando su muerte en el lugar del accidente El sector se encuentra restringido para la circulación vehicular a una velocidad máxima de 30 KPH en sentido Puente Internacional San Miguel - Santa Ana y a una velocidad de 30 KPH en el sentido contrario.

DOCUMENTACION OUE SE ADJUNTA:

IPAT ACC ORITO
Informe policial inspección San Vicente de Luzón.
ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		10	
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		13	
3	Copia escaneada informes policiales	X		40	Se anexa IPAT
4	Copia escaneada otra documentación importante		X		
5	Registro fotográfico completo	X			Se incluye en INFORME ACCIDENTALIDAD ACC03
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		16	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		4	
8	Información subida a sistema Hemes		X		No se realizó por inactividad de la plataforma
9	Observaciones del administrador vial	X			Se incluyen en INFORME ACCIDENTALIDAD ACC31 y Formato 02-Complemento_Accidentalidad

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud de información	DBB-AMV1-102-2024		X		03 de enero de 2023

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados por el AMV

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)
	20 - Putumayo	1	4501	59	150	Derecho	Derecho	2/12/2023

H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS	CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD
17:10		02 - Atropello	1	Tractocamión	SXS300	Público	Alta, 1 muerto

No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICION	EMPRESA
	F	M	F	M		
1		1		Muerto: 55 años	-	-

SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
		PERMANENTES	TEMPORALES
Vereda El Topacio	59	-	-

ID	**Codigo**	**PR**	**μ**	**d**	**α**	Velocidad
	Vía		**Coeficiente de fricción**	**Distancia frenado**	Pendiente de la vía	$V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \propto)}$

Observaciones: (Indicar la velocidad señalizada en la vía)



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Imagen 1. Plano general lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 2. Plano general lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.

2. PLANO DE DETALLE



Imagen 3. Lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 4. Lugar del accidente sentido La Hormiga-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 5. Lugar del accidente sentido Orito-La Hormiga.
Fuente: Archivo AMV1.

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL (incluida la fecha de colocación)



Imagen 6. Señalización vertical SP-03, curva pronunciada a la izquierda, PR58+0850, lado derecho.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 7. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, PR59+0040, lado derecho.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 8. Señalización vertical SP-03, curva pronunciada a la izquierda, PR59+0250, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 9. Señalización vertical SR-26, prohibido adelantar, PR59+0290, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 10. Señalización vertical SR-30, velocidad permitida, PR59+0300, lado izquierdo.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 11. Señalización horizontal, líneas de borde de pavimento, PR59+0100.
Fuente: Archivo AMV1.

4. FOTOGRAFÍAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con este registro fotográfico ya que no fue suministrado en el informe policial.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS





Imagen 12. Bosquejo de la escena del accidente.
Fuente: AMV1, tomado en campo.

6. OBSERVACIONES

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

OBSERVACIONES

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA	X		
CROQUIS-TRANSITO	X		
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros			

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES			X
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO			X
FOTOS			X
ACTAS DE VECINDAD			X
TESTIMONIOS			X

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TECNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
,		X

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
Contrato No.3004 de 2023 de Mantenimiento Rutinario y 2606 de 2023, cuyo objeto es Administración Vial, Grupo 1.		

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
X		

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		EL ADMINSITRADOR VIAL PUEDE SOPORTAR TECNICAMENTE CON UN INFORME QUE SE TRATA DE UN CASO FORTUITO –FUERZA MAYOR

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
X		ESTA APORTANDO EL ADMINISTRADOR VIAL PRUEBA TECNICA

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
POR CONDUCIR SIN LUCES		

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
X		

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Yo póliza global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
		X

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
		X

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: dic-23

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO MODIFIC

ADMINISTRADOR VIAL			UBICACIÓN						
ID	**Territorial**	**Grupo AMV**	**Vía**	**Sector**	**PR**	**Distancia PR (m) (entero)**	**Calzada**	**Lado**	**Fecha del accidente (dd/mm/aaaa)**
1	19 - Putumayo	1	4501	Vía Puente Internacional San Miguel – Santa Ana	59	150	01 - Única	Derecho	2/12/2023
2									

ADMINISTRADOR VIAL: AMV1

AR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

	SECTOR	CONDICIONES					
Hora	**Zona**	**Condición meteorológica**	**Estado de la superficie**	**Terreno**	**Sección típica**	**Geometría**	**Iluminación artificial**
17:10	02 - Rural	07 - Normal	01 - Seca y limpia	02 - Ondulado	01 - Terraplén	03 - Recta	04 - Sin iluminación artificial

	VÍCTIMAS			CARACTERIZACIÓN DEL ACCIDENTE				
Visibilidad	**Número de heridos (entero)**	**Número de muertos (entero)**	**Número de víctimas (entero)**	**Clase de accidente**	**Hipótesis del Accidente**	**Elemento involucrado 1**	**Elemento involucrado 2**	**Elemento involucrado 3**
01 - Normal	0	1	**1**	02 - Atropello	506 - Otra.	04 - Camión		

Elemento involucrado 4	**Tipo de señal vertical 1**	**Código de señal vertical 1**	**Lado**	**PR**	**Distancia PR (m) (entero)**	**Estado**	**Fecha Instalación**
	02 - Preventiva (SP)	SP03 - Curva pronunciada a la izquierda	Derecho	58	850	01 - Muy bueno	Sin información.

Tipo de señal vertical 2	Código de señal vertical 2	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 3
02 - Preventiva (SP)	SP04 - Curva pronunciada a la derecha	Derecho	59	40	01 - Muy bueno	Sin información.	02 - Preventiva (SP)

SEÑALIZACIÓN							
Código de señal vertical 3	**Lado**	**PR**	**Distancia PR (m) (entero)**	**Estado**	**Fecha Instalación**	**Tipo de señal vertical 4**	**Código de señal vertical 4**
SP03 - Curva pronunciada a la izquierda	Izquierdo	59	250	01 - Muy bueno	Sin información.	01 - Reglamentaria (SR)	SR26 - Prohibido adelantar

Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 5	Código de señal vertical 5	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado
Izquierdo	59	290	03 - Regular	Sin información.	01 - Reglamentaria (SR)	SR30 - Velocidad máxima permitida	Izquierdo	59	300	01 - Muy bueno

Fecha Instalación	Tipo de señal horizontal 1	Tipo de señal horizontal 2	Tipo de señal horizontal 3
Sin información.	06 - Líneas de borde de pavimento		

FUENTE DE LA INFORMACIÓN				
Procedencia 1	**Número de informe policial (texto) (10 caracteres)**	**Procedencia 2**	**Procedencia 3**	**Realizado por (texto) (50 caracteres)**
01 - Documentación policial				Edward Stevens Moriano Acosta.

Fecha de Diligenciamiento (dd/mm/aaaa)	Observaciones (texto) (200 caracteres)
4/12/2023	Se anexa IPAT al informe técnio.

INFORME

Pdo
5-12-23
3:00pm
63 folios
(+) (2).

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: Edward Stevens Moriano Acosta.

CEDULA: 1.151.946.390 de Cali.

CARGO: Inspector de Policía Rural San Vicente de Luzón.

CELULAR: 3115076243.

CORREO: [redacted]

FECHA: 04 de diciembre del 2023.

HECHOS:

El día 02 de diciembre del año en curso, a las 17:10 horas, se recibió información de la comunidad de la vereda El Topacio acerca de un accidente de tránsito, el Personal de Tránsito Municipal e Inspección de policía se desplazó hacia la vereda El Topacio, en la vía Orito - La Hormiga, en respuesta al incidente reportado.

En el lugar del incidente, se encontró un occiso de sexo masculino, identificado como Pablo Vidal Casanova Sapuy, portador de la cedula de ciudadanía número 15.889.125 de Leticia, Amazonas. En el lugar de los hechos se encontraba un vehículo con las siguientes características:

Vehículo 1:

Clase	Tractocamión
Color	Azul
Servicio	Publico
Placa	SXS300
Marca	Kenworth
Linea	T800
Modelo	2012
Numero de motor	79482104
Numero de Chasis	702005
Tipo de carrocería	SRS
Fecha de matricula	13/01/2012
Organismo de transito	Dir. TTOYTTE Florida Blanca.
Propietario	Jesus Oswaldo Delgado Mora
Cedula del Propietario	379820
Conductor del Vehiculo	Fabian Ernesto Piscal Paz
Cedula del conductor	1085307436
Licencia de conducción	Vigente

POLIZA SOAT

N° POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	CODIGO TARIFA	ENTIDAD EXPIDE	ESTADO
10565200097420	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2024	330	SEGURS DEL ESTADO S.A	VIGENTE

REVISION DE TECNOMECANICA

TIPO DE REVISION	FECHA DE EXPEDICION	FECHA VIGENTE	CDA EXPIDE RTM	VIGENTE	N° CERTIFICADO
REVISION TECNICO-MECANICO	26/06/2023	26/06/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	SI	166712974

La declaración del señor Fabian se anexa a este informe. De igual manera en este lugar se encontraba una motocicleta de marca de las siguientes caracteristicas:

Vehículo N° 2:

Clase	Motocicleta
Color	Negro Depp
Servicio	Particular
Placa	OMR90B
Marca	HONDA – E- STORM 125
Modelo	2009
Numero de motor	SDH157FMI583201711
Numero de Chasis	SDH157FMI583201711
Tipo de carrocería	Turismo
Fecha de matricula	27/12/2008
Propietario	Diaz Queta Javier
Cedula del Propietario	18182016

POLIZA SOAT

N° POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	CODIGO TARIFA	ENTIDAD EXPIDE	ESTADO
130970095631	06/09/2010	06/09/2010	06/09/2011	120	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

REVISION DE TECNOMECANICA

TIPO DE REVISION	FECHA DE EXPEDICION	FECHA VIGENTE	CDA EXPIDE RTM	VIGENTE	N° CERTIFICADO
Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información

Cabe resaltar que la moto se encontraba aun costado de la vía donde ocurrieron los hechos, y no sufrió ningún daño, este vehiculo no estuvo involucrado en el accidente.

Al momento del suceso, el Sr. Casanova Sapuy vestia una camisa polo color vinotinto, con una camiseta blanca como fondo, pantalón de jean azul, correa café oscura, boxer de rayas blancas y negras de la marca Calvin Klein, medias azules con rayas negras y blancas, y zapatos de color café

Se realizó una Inspección Técnica a Cadáver, se anexa vídeo y fotografías en CD.

El cuerpo del occiso fue sometido a la cadena de custodia y trasladado a medicina legal en Puerto Asis – Putumayo, para llevar a cabo la realización de la necropsia, pruebas de toxicología y alcoholemia, así como determinar las posibles causas y hora de la muerte. Todas las actuaciones realizadas serán presentadas a disposición de la Fiscalia 51 Seccional de esta localidad mediante el número de noticia criminal 863206000525202300197.

Los vehículos fueron trasladas a los patios de la secretaria de tránsito y transporte del Municipio de Orito – Putumayo, donde se encuentran bajo custodia y disposición de esta dependencia.

Datos de los Familiares del occiso:

Esperanza Vallejo – Esposa
Celular: 3132126852


Davilzon Casanova – Hermano
Celular: 3223324201.

ANEXOS DEL DOCUMENTO

- Copia de documento de identidad del señor Pablo Vidal Casanova Sapuy.
- Copia del carnet de salud del señor Pablo Vidal Casanova Sapuy.
- Copia de Adres del señor Pablo Vidal Casanova Sapuy.
- Copia de la licencia de tránsito del vehículo 01.
- Copia de improntas de chasis y motor del vehículo 01.
- Copia del certificado de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes vehículo 01.
- Copia del SOAT Vehiculo 01.
- Copia de seguro todo riesgo vehiculo 01
- Copia de consulta de RUNT vehiculo 01.
- Copia Inventario del vehículo 01 expedido por la secretaria de tránsito y transporte de Orito.
- Copia de cadena de custodia del vehículo 01.
- Copia del documento de cedula de ciudadanía del dueño del vehiculo 01.
- Copia de cedula del señor Fabian Ernesto Piscal Paz – Conductor del carrotanque.
- Copia de licencia de conducción del señor Fabian Ernesto Piscal Paz.
- Copia de la declaración del señor Fabian Ernesto Piscal Paz.
- Copia de solicitud de prueba de alcoholemia.
- Copia del resultado expedido por medicina legal del señor señor Fabian Ernesto Piscal Paz.
- Copia de consulta RUNT del señor señor Fabian Ernesto Piscal Paz.
- Copia de consulta RUNT del vehiculo 02.
- Copia de la tarjeta de propiedad del vehiculo 02.
- Copia de registro de cadena de custodia del vehículo 02.
- Copia del croquis (bosqueo topográfico).
- Copia de acta de inspección técnica a cadáver – FPJ – 10.
- Copia de registro cadena de custodia del occiso - FPJ- 8.
- Copia de rótulo elementos materiales probatorios y evidencia física - FPJ- 7.
- Copia de solicitud análisis de EMP Y EF - FPJ – 12.
- CD de las fotos y videos.

EDWARD STEVENS MORIANO ACOSTA.
INSPECTOR DE POLICIA RURAL SAN VICENTE DE LUZON.

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.889.125
CASANOVA SAPUY

APELLIDOS
PABLO VIDAL

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1968
TIMANA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-NOV-1986 LETICIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-4402303-01753342-M-0015889125-20220301 0078306031A 2 3022145358



E.P.S. INDIGENA

CASANOVA SAFUY PABLO VIDAL
Nombres y Apellidos Completos EXCENTO DE PAGO
Doc. Identificación: CC 15089125 Género: M
Fecha Nacimiento: 10/04/1968 Nivel Sisben: 1
Fecha Afiliación: 21/01/2020 Discapacidad: NA - N
Vigencia: INDEFINIDO | Carnet N°: 863200000441382
Dirección: B/ VILLA FLOR
Ips Primaria: E.S.E HOSPITAL ORITO

Personería Jurídica No. 0017 de 2003 del Ministerio del Interior - DGAI

PORTER ORIGEN A EL PORTADOR DE ESTE CARNE
NO DEBERA PAGAR COPAGOS NI CUOTAS MODERADORAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009043434

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SXS300	KENWORTH	T800	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
15.000	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KP/PAS
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	PRO	VIN
79492104	N	702005

NÚMERO DE SERIE	NRO	NÚMERO DE CHASIS	NRO
	N	702005	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

DELGADO MORA JESUS OSWALDO — C.C. 5379820

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE — POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482011000319135

NÚ — FECHA IMPORT.: 01/09/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/01/2012	25/02/2015	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03001208284

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	15889125
NOMBRES	PABLO VIDAL
APELLIDOS	CASANOVA SAPUY
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
MUNICIPIO	ORITO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	SUBSIDIADO	21/01/2020	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	12/02/2023 19:32:30	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación,**


establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.


Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA









REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166712974

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA PUERTOTEST

NIT: 901149905

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2023/06/26

Fecha de vencimiento: 2024/06/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXS300	**CLASE:**	TRACTOCAMION
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	15000	**NRO. MOTOR:**	79492104
NRO. CHASIS:	702005	**VIN:**	702005
LÍNEA:	T800		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: JESUS O. DELGADO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ARNULFO CASTRO QUINTERO

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2023-01-04	2023-01-05	2024-01-04

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE cmc	MODELO
10565200097420	SXS300	CARGA O MIXTO	PUBLICO	15000	2012

PASAJER.	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	SRS

LINEA VEHICUL	
T800	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
79492104	702005	00000000000702005	35.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DELGADO MORA, JESUS OSWALDO	3148922686	CC	5379820	PASTO

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1329	41	4013	0	PASTO

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS	800*	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE, Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10*	DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA*	CUANTÍAS	VALORES
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Este carné es de alta importancia

Encuentre anexo el carné de validación de su seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo a las especificaciones de cobertura y como constancia de nuestro respaldo ante autoridades de tránsito.
Por favor córtelo y guárdelo en un lugar seguro para poder disponer de él cuando sea requerido.

Seguro de Automóviles
Categoría-Pesado Transporte Mercancía de Terceros

Allianz

Póliza Nº: 023343986 / 4

Vigencia: Desde: 18/11/2023
Hasta: 17/11/2024

Tomador: DELGADO MORA OVIDIO JAVIER MORA, OVIDIO

C.C: 12989310

Asegurado: DELGADO., JESUS OSWALDO

C.C: 5379820

Clase: REMOLCADOR

Placa: SXS300 Modelo: 2012 Marca: KENWORTH

Seguro de Automóviles
Categoría-Pesado Transporte Mercancía de Terceros

Allianz

Coberturas	Monto
RCE/valor daños a bienes de terceros	4.000.000.000,00
RCE/valor lesiones o muerte a una persona	
RCE/valor lesiones o muerte a dos o mas personas	
Asistencia	Incluida

En caso de siniestro comuníquese al teléfono: #265 Bogotá (57) 601 5941133 Resto del país 01 8000 513 500

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SXS300

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10009043434

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

TRACTOCAMION

Información general del vehículo

MARCA.

KENWORTH

LÍNEA:

T800

MODELO:

2012

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

79492104

NÚMERO DE CHASIS.

702005

NÚMERO DE VIN:

702005

CILINDRAJE:

15000

TIPO DE CARROCERÍA:

SRS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

13/01/2012

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

SI

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

0

PESO BRUTO VEHICULAR:

52000

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

2

NÚMERO DE EJES:

3

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
10565200097420	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2024	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
82402922	26/12/2021	27/12/2021	26/12/2022	330	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
80171618	25/12/2020	27/12/2020	26/12/2021	330	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
77428438	20/12/2019	27/12/2019	26/12/2020	330	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
14095900003070	21/12/2018	27/12/2018	26/12/2019	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/06/2023	26/06/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	SI	166712974	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/06/2022	29/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	159932185	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2021	28/06/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	153449752	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	24/06/2020	24/06/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	147118726	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2019	30/06/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL PUTUMAYO E.U.	NO	140789123	SI	

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
14095900003070	21/12/2018	27/12/2018	26/12/2019	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	26/06/2023	26/06/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	SI	166712974	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	29/06/2022	29/06/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	159932185	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2021	28/06/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	153449752	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	24/06/2020	24/06/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST	NO	147118726	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2019	30/06/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL PUTUMAYO E.U.	NO	140789123	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
212338445	26/06/2023	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST
186284739	29/06/2022	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST
156340624	28/06/2021	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST
140343119	24/06/2020	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PUERTOTEST
124740553	26/03/2019	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL PUTUMAYO E.U.

Información Blindaje

BLINDADO:

NO

NIVEL DE BLINDAJE:

FECHA DE BLINDAJE:

FECHA DE DESBLINDAJE:

Certificado de revisión de la DIJIN

NRO. CERTIFICACIÓN DIJIN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD QUE EMITE EL CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Certificado de desintegración física

NRO. CERTIFICACIÓN:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD DESINTEGRADORA:

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

NÚMERO DE POLIZA:

ESTADO DE LA PÓLIZA:

FECHA EXPEDICIÓN POLIZA (DD/MM/AAAA):

FECHA VIGENCIA POLIZA:

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

RADIO DE ACCIÓN:

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

MODALIDAD DE SERVICIO:

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

ESTADO:

Limitaciones a la Propiedad

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías a Favor De

Identificación Acreedor	Acreedor	Fecha de Inscripción	Patrimonio Autonómo	Confecámaras
NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	25/02/2015		NO

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

NÚMERO DE CERTIFICADO:

3157

FECHA DE EXPEDICIÓN:

22/05/2012

ESTADO DEL CERTIFICADO:

UTILIZADO

PLACAS DE REPOSICIÓN:

UIB462

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

Normalización y Saneamiento

Deficiencia en Matricula	Vehículo Normalizado	Fecha registro o normalización	No. Acto Administrativo	Descargar documento
NO	NO DISPONIBLE			

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

No se encontró información registrada en el RUNT.

Permiso de circulación restringida (PCR)

No se encontró información registrada en el RUNT.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INVENTARIO DE VEHICULOS

FECHA: 04-12-2023	COLOR:	Azul	CLASE:	tractocamión	
MARCVA: Kenworth,	PLACA:	SXS300	SERIE:	702005	
TIPO: SRS	MODELO:	2012	N. MOTOR:	79492104	

PROPIETARIO: Fabian Ernesto Pisco Paz CC N° 1.085.307.436

DIRECCION: _____ TELEFONO: 3137382774

ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
AMORTIGUADORES	2		AIRE ACONDICIONADO	1	
ANTENA	3		ALARMA	1	
BOMPERS	1		ALTERNADOR	1	
NES SEGURIDAD	1		ASIENTOS	2	
BOXTER	0		BAJO	0	
CABRILLA	1		BATERIA	3	
CALEFACION	1		BOBINA	0	
CAPO	1		BOMBA DE AGUA	1	
CARDANES	2		BOM HIDRAULICA	1	
CARPAS	0		CAJA DIRECCION	1	
COFUYOS	26		CARBURADOR	0	
COMPRESOR	1		CARTERAS	2	
CORNETAS	2		CINTURONES	2	
DIRECCIONALES	10		DISTRIDUIDOR	0	
EJES	6		ELEVA VIDRIOS	2	
EMBLEMAS	8		EXTENSION ALTA	1	
ENCENDEDOR	0		FILTRO COMBUSTIBLE	2	
EXOSTO	2		FILTRO ACEITE	1	
EXPLORADORAS	2		FRENO MOTOR	1	
FAROLAS	4		LAMPARA TECHO	3	
FORROS	2		MOTOR COMPLETO	1	
FRENOS	4		MOTOR ARRANQUE	1	
LLANTAS	24		MOTOR PLUMILLAS	1	
MANIJAS EXTERNAS	2		PARASOLES	2	
PALANCAS FRENOS	1		PARLANTES PASACINTAS	4	
PARABRISAS	1		RADIADOR	1	
PERSIANAS	1		RETROVISORES	6	
PITO	1		RUEDA LIBRE	0	
PLUMILLAS	2		SWICHE	1	
PUERTAS	2		TABLERO INSTRUMENT.	1	
RINES	24		TANQUE AGUA	1	
STOP	3		TANQUES AIRE	2	
TANQUE COMBUSTIBLE	2		TAPA ACEITE	1	
TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	2		TAPA RADIADOR	1	
TRANSMISORES	2		VARILLA ACEITE	1	
VIDRIOS	5		VENTILADOR	1	
PALANCA CAMBIOS	1				
FAROLAS	4				

OBSERVACIONES: lado derecho del carrotanque en la llanta delantera el faral del ring en mal Estado o tapa cubo.

MOTIVO DE INMOVILISACION:

Fabian Pisco A QUIEN SE LE INMOVILIZA (FIRMA)	CC N° 1.085507456 DIRECCION:
Italo Alex Calero QUIEN MOVILIZA (FIRMA)	CC N° 1130144126 DIRECCION:

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

8 6 3 2 0 6 0 0 5 2 5	2 0 2 3	0 0 1 9 7
DPTO MUNICIPIO ENTIDAD	UNIDAD	AÑO	CONSECUTIVO

3. No de HISTORIA CLINICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	FIRMA
			Italo Alex Calero Ramirez	1130144126.	T/T	AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD

5. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

Vehiculo placa SXS300 Marca Kenworth linea T800 modelo 2012
Color Azul servicio Publico clase de vehiculo Tractocamion
numero de chasis 702005 numero motor 79492104

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecta el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física
H.R.E = Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó ó Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.
Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA llenan FPJ- 7 y FPJ- 8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ- 7 y FPJ- 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.


8 8


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

5.379.820
DELGADO MORA

JESUS OSWALDO

Jesús O. DelgadoM.





27-DIC-1961

ACUANQUER


1.77 O- M



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1085307436
FABIAN ERNESTO PISCAL PAZ
17-06-1993
D+
28-06-2022
CONDUCIR CON LENTES
INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.085.307.436
PISCAL PAZ
FABIAN ERNESTO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	NUMERO	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOMOTOR HASTA 750 CMC/125 CILINDRAJE	10436331	PARTICULAR
B3	AUTOMOVIL MOTORIZADO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMÓN, BUSETA, B1 Y B2 Y ARTICULADO	10436331	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL MOTORIZADO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, B1 Y B2 Y ARTICULADO	10436331	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07000489014



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1993
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-SEP-2011 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
P-2300100-00305917-M-1085307436-20120223 0029444357A 1 37702934

Yo Fabian Ernesto Piscal Paz identificado con Cc 1.085307436 como conductor del tracto camion involucrado en el accidente de transito. El dia sabado -2-diciembre-2023 siendo las. 5:00 Pm.

El accidente de transito ocurrido en la veredo el topucio que conduce del Yarumo a la hormiga Paso a una velocidad de 60 Km - 70 Km Paso por el punto antes mensionado y al llegar a la semi curva el señor afectado se me lanza a las llantas del trailer golpeando las llantas del lado derecho del trailer y verse afectado perdiendo la vida.

Yo como conductor paro a unos 200 metros me dirijo al punto donde Quedo el cuerpo y paso a cojer una moto y me dirijo a buscar un cuadrante de la policia y autoridades competentes para realizar los respectivos procesos.

Cuando vuelvo al sitio ya estan los ajentes de transito a los cuales me presento voluntariamente y presento todos los documentos respectivos y me pongo a dispocición de las autoridades para las respectivas. investigaciones.

Yo en lo personal tomo este accidente de transto como un suisidio de la persona afectada. la cual tomo la decicion de lanzarse al vehiculo en movimiento y con voluntad Propia de el decide Quitarse la vida siendo arrollado e impactando las llantas del trailer y callendo debajo del carro.

En el sitio se evidencio que la motosicleta que el conducia queda en el sitio intacta. Parada afuera de la berma y quedando sin leccion alguna.

Firma.

Cc: 1085307436

Celular: 3137327710

Yo Fabian Ernesto Pisco Paz identificado con Cc 1.085307436 como conductor del tracto camion involucrado en el accidente de transito. el dia sabado -2-diciembre-2023 siendo las. 5:00 Pm.

El accidente de transito ocurrido en la vereda el topacio que conduce del Yarumo a la hormiga Paso a una velocidad de 60 Km-70 Km Paso por el punto antes mensionado y al llegar a la semi curva el señor afectado se me lanza a las llantas del trailer golpeando las llantas del lado derecho del trailer y verse afectado perdiendo la vida.

Yo como conductor Paro a unos 200 metros me dirijo al punto donde Quedo el cuerpo y paso a cojer una moto y me dirijo a buscar un coadrante de la policia y autoridades competentes para realizar los respectivos Procesos.

cando vuelvo al sitio ya estan los ajentes de transito a los. oales me presento voluntariamente y presento todos los documentos spectivos y me pongo a disposicion de las autoridades Para s respectivos. investigaciones.

lo personal tomo este accidente de transto como un isidio de la persona afectada. ia cal tomo la decicion de lanzarse vehiculo en movimiento y con voluntad Propia de el decide itarse la vida siendo arrollado e impactando las llantas del iler y callendo debajo del carro.

n el sitio se evidencio. que la motosicleta que el conducia quedo el sitio intacta. Parado afuera de la varrera y quedando sin leccion

Firma.

Cc: 1085307436

Celular: 3133207114

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO
No. Expediente CAD	Dpto | Mpio | Ent | U. Receptora | Año | Consecutivo

SOLICITUD DE ANÁLISIS DE EMP y EF.– FPJ-12-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Departamento	Putumayo	Municipio	Orito	Fecha	2-12-2023	Hora:

Número de Oficio_____

1. SERVIDOR E INSTITUCIÓN A QUIEN SE SOLICITA EL EXAMEN:

Hospital Orito

2. EMP O EF OBJETO DE EXAMEN: Pruebas de Alcolemia

3. EXAMEN SOLICITADO: Fabian Ernesto Fiscal Paz

4. OBSERVACIONES:

Nota: En este sitio indicar nombre y dirección del Fiscal de Conocimiento a don[illegible] se remitir el resultado, en su defecto, de la Secretaría de la Unidad de Fiscalías correspondiente.

5. DATOS DE LA POLICÍA JUDICIAL SOLICITANTE

Entidad solicitante Secretaria de transito Unidad o Grupo de Policía Judicial Solicitante _____

Tel 3144443479 Dir V/ Siberia Ciudad Orito


Servidor Italo Alex Calero Ramirez

Firma,

Nota: Cuando se trate de varios elementos de la misma naturaleza a ser remitidos para el mismo análisis, utilice solamente un formato.

Versión 15/12/05 *Hoja No. ____ de ____*

Jhonny Rodriguez Hernandez
1124863224



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.085.307.436


PISCAL PAZ

APELLIDOS

FABIAN ERNESTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1993

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-SEP-2011 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2300100-00305917-M-1085307436-20120323 0029444357A 1 37702934

SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES

E.S.E HOSPITAL ORITO

DIRECCIÓN: CALLE 9 No 3-50. ORITO, PUTUMAYO
TELEFONO: 4292283

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE

Número único de informe: 863200002401-00150-2023

CIUDAD Y FECHA:	ORITO. 02 de diciembre de 2023
OFICIO PETITORIO:	No. - 2023-12-02. Ref: Oficio -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	ITALO ALEX CALERO RAMIREZ TRANSITO POLICIA NACIONAL
AUTORIDAD DESTINATARIA:	ITALO ALEX CALERO RAMIREZ TRANSITO POLICIA NACIONAL MARCO FIDEL SUARESZ ORITO, PUTUMAYO
NOMBRE EXAMINADO:	**FABIAN ERNESTO PISCAL PAZ**
IDENTIFICACIÓN:	CC 1085307436
EDAD REFERIDA:	30 años
ASUNTO:	Embriaguez

Metodología:

• Aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración clínica y posterior toma de pruebas paraclínicas cuando sea necesario, que deberán ser utilizadas y analizadas en el contexto específico de cada caso, como se establece en la guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda Código: DG-M-GUÍA-27 Versión: 02 de 2 de diciembre de 2015.

Examinado hoy sábado 02 de diciembre de 2023 a las 22:01 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado

INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO de la policía de transito de Orito Putumayo para valoración de embriaguez clínica al señor Fabian Ernesto Piscal Paz identificado con documento de identidad número 1.085.307.436 en contexto de accidente de transito hechos ocurridos el día 02/12/2023..

Hecho que se investiga: Accidente de Tránsito - Conductor
Fecha y hora en que la autoridad conoció el hecho: 2023-12-02 19:00
Fecha y hora de los hechos: 2023-12-02 16:00

RELATO DE LOS HECHOS:

El examinado refiere que " El día de hoy venia de dejar una carga en Quito Ecuador, yo vivo en Puerto asís, yo me encontré con un amigo porque yo había dejado la moto en el tigre Putumayo para dirigirme a la casa, un amigo me hizo el favor y el iba atrás mio con mi moto y yo iba

Jhonny RE.

JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ ENRIQUEZ
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

manejando la tractomula, en una cuesta llegando a la vereda Acae, yo iba a girar en la curva y yo vi al señor que estaba parqueado mas adelante de una moto, yo me abrí en la curva para darle el espacio y evitar inconveniente, pero cuando pase yo solo escuches unos gritos y fue cuando frene y vi al señor debajo del carro".

ANTECEDENTES: Médico legales: No refiere. Sociales: No refiere. Familiares: No refiere. Patológicos: No refiere. Quirúrgicos: No refiere. Traumáticos: No refiere. Hospitalarios: No refiere. Psiquiátricos: No refiere. Toxicológicos: No refiere.

REVISIÓN POR SISTEMAS

No refiere en el momento de la valoración

EXAMEN CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ

Presentación, porte, actitud, conducta motriz: Sin alteraciones

Olores asociados: Aliento alcohólico: negativo.

Sensorio: Estado de conciencia: alerta. Orientación: Sin alteraciones. Atención: normal (euprosexia). Memoria: Sin alteraciones.

Afecto: Sin alteraciones.

Lenguaje: Flujo de lenguaje: normal. Disartria negativa. Otras alteraciones: Sin alteraciones.

Alteraciones del pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: Sin alteraciones.

Signos vitales: Frecuencia cardíaca: 80 lpm. Frecuencia respiratoria: 20 rpm. Presión arterial: 120/80mmHg. Temperatura:36°C.

Talla: 163 cm. Peso: 68 kg.

Piel y Mucosas: Sin alteraciones.

Ojos: No presenta congestión Conjuntival. Reflejo fotomotor: normal. Convergencia Ocular: normal. Pupilas: diámetro normal.

Reflejos Osteotendinosos: Normoreflexia.

Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:

- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normal
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal
- Prueba de Romberg: Normal
- Prueba de marcha en Tamdem (punta-talón): Normal
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y los talones: Normal.- Observaciones: Sin alteraciones

Evaluación de Nistagmus:

- Nistagmus espontáneo: Ausente.
- Prueba de Nistagmus a mirada extrema: Ausente.
- Prueba de Nistagmus Posrotacional: Ausente.- Observaciones: Sin alteraciones.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Paciente al momento de la valoración en adecuadas condiciones general, orientado, colaborador, se realiza examen clínico para determinar embriaguez alcohólica, la cual es negativa, por lo que no es pertinente al momento de la valoración estudios complementarios de laboratorio.

Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa, y son lo suficientemente evidentes para el diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para

Jhonny RE.

JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ ENRIQUEZ
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

laboratorio.

Atentamente,

Jhonny RE.

JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ ENRIQUEZ
MÉDICO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

FABIAN ERNESTO PISCAL PAZ

DOCUMENTO:

C.C. 1085307436

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

12545163

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

17/05/2012

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
1085307436	INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS	28/06/2022	ACTIVA	CONDUCIR CON LENTES	Ver Detalle
1085307436	INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS	29/04/2022	INACTIVA		Ver Detalle
1085307436	INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS	16/04/2019	INACTIVA	CONDUCIR CON LENTES	Ver Detalle
1085307436	INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS	20/04/2016	INACTIVA		Ver Detalle
10955751	STRIA TTOyTTE MCPAL PRADERA	23/04/2013	INACTIVA		Ver Detalle
9397390	INSP TTEyTTO AGUADAS	28/05/2012	INACTIVA		Ver Detalle

Multas e infracciones

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

LICENCIA DE TRANSITO No. 36193212

OMR90B	HONDA-E-STORM125	L24	XX	2009
MOTOCICLETA	NEGRO DEEP			N
Particular	TURISMO	0		
8DH157FM1583201711	N	*****		N
8DH157FM1583201711	N	2psj	XXXX	
XXXXXXX	XXXXXX		XXX	
XXXXXXX	XXXXXXX		XXXXXXX	

X 07819760891608 Cali 15 8 06

LICENCIA DE TRANSITO No. 10013261320

DIAZ QUETA JAVIER

CI 5182016

CRA 90B # 66A-18

BOGOTA D.C. 3123522576

MATRICULA INICIAL Contado SIM SDM

27 12 2008

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

OMR90B

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

0003613212

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:

HONDA

LÍNEA:

E-STORM 125

MODELO:

2009

COLOR:

NEGRO DEEP

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

SDH157FMI583201711

NÚMERO DE CHASIS:

SDH157FMI583201711

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

124

TIPO DE CARROCERÍA:

TURISMO

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

27/12/2008

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

0

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA.

0 KILO

PESO BRUTO VEHICULAR:

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

0

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

2

NÚMERO DE EJES.

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
130970095631	06/09/2010	06/09/2010	06/09/2011	120	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
130937822540	26/12/2008	26/12/2008	26/12/2009	120	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

No se encontró información registrada en el RUNT.

Información Blindaje

BLINDADO:

NO

NIVEL DE BLINDAJE:

FECHA DE BLINDAJE:

FECHA DE DESBLINDAJE:

Certificado de revisión de la DIJIN

NRO. CERTIFICACIÓN DIJIN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD QUE EMITE EL CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Certificado de desintegración física

NRO. CERTIFICACIÓN:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD DESINTEGRADORA:

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

NÚMERO DE POLIZA:

ESTADO DE LA PÓLIZA:

FECHA EXPEDICIÓN POLIZA (DD/MM/AAAA):

FECHA VIGENCIA POLIZA:

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

RADIO DE ACCIÓN:

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

MODALIDAD DE SERVICIO:

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

ESTADO:

Limitaciones a la Propiedad

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

NÚMERO DE CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

ESTADO DEL CERTIFICADO:

PLACAS DE REPOSICIÓN:

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

Normalización y Saneamiento

Deficiencia en Matricula	Vehículo Normalizado	Fecha registro o normalización	No. Acto Administrativo	Descargar documento
NO	NO DISPONIBLE			

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

No se encontró información registrada en el RUNT.

Permiso de circulación restringida (PCR)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal					
		Depart	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		8 6	3 2 0	6 0	0 0 5 2 5	2 0 2 3	0 0 1 9 7

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En ORITO- PUTUMAYO siendo las 17:10 horas del día 02 del mes de diciembre del año 2023 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, el suscrito **INSPECTOR DE POLICIA RURAL DE SAN VICENTE DEL LUZON**, identificado como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en la vereda el topacio, con el fin de efectuar Inspección Técnica a Cadáver y al Lugar de los Hechos SI [X] NO [ ].

INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde ocurrieron los hechos: Urbana [ ] Rural [X]	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio/vereda: Vereda. EL TOPACIO	Otros:
Dirección y/o georreferenciación: VEREDA EL TOPACIO	
Fecha probable de los hechos: 02 DE DICIEMBRE DE 2023	
Sitio probable de los hechos: Residencia [ ] Sitio de Recreación [ ] Vía Pública [X] Sitio de	
Vehículo [ ] Despoblado [ ] Desconocido [ ] Otro [X] Cuál?: PEATON	

Lugar de diligencia: vía publica de la vereda El Topacio.
Dirección y/o georreferenciación: Vereda El Topacio.
Vía Pública [ ] Recinto Cerrado [ ] Objeto Movible [ ] Residencia [ ] Despoblado [ ] Sitio de
Campo abierto [X] Sitio de trabajo [ ] Vehículo [ ] Otro [ ] Cuál?:

Nombre de la persona fallecida: **PABLO VIDAL CASANIVA SAPUY**		Sexo: MACULINO
Edad: 55 AÑOS	Identificación CC 15.889.125	Ocupación: MAESTRO DE CONS
Profesión: N/A	Escolaridad: SIN INFORMACION	Estado Civil: SOLTERO
Entidad de Salud: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI SUBSIDIADO		
Nombres de los padres: SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	
Lugar y fecha de nacimiento: 10 DE ABRIL DE 1968.		
Residencia y teléfono: N/A		

Hubo otros cadáveres: SI [ ] NO [X] Cuántos?:	
Relación de otras actas de inspección a cadáver: N.A	
Nombres y apellidos: N.A	Identificación: N.A

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Hubo heridos en el mismo hecho: SI [ ] NO [X] Cuántos?:	
Nombres y apellidos: N/A	Identificación:N/A
Lugar donde se encuentra: N/A	

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Indiciado: SI [ ] NO [X]	Capturado: SI [ ] NO [X]
Nombres y apellidos:	Edad:
Sexo: M [ ] F [ ]	Lugar y fecha de nacimiento:
Profesión:	Ocupación:
Nombres de los padres:	
Estado civil:	Identificación:
Residencia y teléfono:	
Relación con la víctima: Familiar [ ] Conocido [ ] Desconocido [ ] Sin Información [X]	

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Se recibe protegido el lugar de los hechos: SI [ ]	Fecha:	Hora:
Actuación Primer Responsable: SI [ ] NO	No. folios:	Responsable: TRANSITO MUNICIPAL
Datos de contacto del Primer Responsable: N.A		

Se recibe EMP y EF del Primer Responsable: SI [ ] NO [X]	Cuantos?

Nombre de quien suscribe el informe ejecutivo: N/A	
Indicativo:	Teléfono:

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

En la fecha de hoy, 02 de diciembre del presente año, a las 17:10 horas, se recibió información por parte de la comunidad de la vereda El Topacio sobre un incidente de tránsito. En respuesta a este reporte, el personal de Tránsito Municipal e Inspector de Policía se movilizó hacia la vereda El Topacio, ubicada en la vía Orito - La Hormiga.

En el lugar del incidente, se lamenta informar el fallecimiento de un individuo de sexo masculino, identificado como Pablo Vidal Casanova Sapuy, titular de la cédula de ciudadanía número 15.889.125, de Leticia, Amazonas.

En el momento del suceso, el Sr. Casanova Sapuy vestía una camisa polo color vinotinto, con una camiseta blanca como fondo, pantalón de jean azul, correa café oscura, boxer de rayas blancas y negras de la marca Calvin Klein, medias azules con rayas negras y blancas, y zapatos de color café.

Se llevó a cabo una Inspección Técnica a Cadáver que reveló heridas, incluyendo marcas de neumático y fracturas evidentes, como fractura total de la caja torácica, fractura de mandíbula inferior y fractura temporal izquierda. Se adjuntan videos y registros fotográficos que documentan el incidente.

En este lamentable suceso está involucrado un vehículo de clase Tractocamión de color azul, de servicio público y placa SXS300, marca Kenworth, línea T800, modelo 2012, propiedad del señor Jesús Oswaldo Delgado Mora, identificado con cédula de ciudadanía 5.379.820 de Yacuanquer, Nariño. Este vehículo era conducido por el Sr. Fabián Ernesto Pisca! Paz, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.085.307.436.

El cuerpo del fallecido ha sido sometido a la cadena de custodia y trasladado a Medicina Legal en Puerto Asís, Putumayo. Todas las diligencias realizadas serán presentadas a disposición de la Fiscalía 51 Seccional de esta localidad mediante el número de noticia criminal de referencia, incluyendo la copia de la cédula de ciudadanía del occiso, Pablo Vidal Casanova Sapuy.

Nota 1: Amplie el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada insertando las filas necesarias, o anexe cuantos folios requiera relacionando el número de Noticia Criminal.

Nota 2: Recuerde incluir el método de búsqueda y las condiciones medioambientales.

3. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY

Posición: Natural [X] Artificial [ ]

Orientación cabeza:	Norte [ ] Sur [X] Este [ ] Oeste [ ] Noreste [ ] Sureste [ ] Noroeste [ ] Suroeste [ ] Cenit [ ] Nadir [ ]
Orientación pies:	Norte [X] Sur [ ] Este [ ] Oeste [ ] Noreste [ ] Sureste [ ] Noroeste [ ] Suroeste [ ] Cenit [ ] Nadir [

Cuerpo decúbito: Dorsal [Abdominal [X] **Lateral:** Derecho [X] Izquierdo [ ]

Fetal [ ] Genupectoral [ ] Sedente [ ] Semisedente [ ]

Suspendido: Totalmente [ ] Parcialmente [ ] **Sumergido:** Totalmente [ ] Parcialmente [ ]

Describa otros aspectos que observe respecto a la posición como: superficie de soporte, elemento utilizado para la suspensión, medio de inmersión, etc.

N.A

Cabeza:	Conserva su eje	SI [ ]	**Inclinada**	Adelante [X]	Derecha [ ]	**Rotación**	Derecha [X]
		NO [X		Atrás [ ]	Izquierda [ ]		Izquierda [ ]

Miembro Superior Derecho	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [x]
	Mano: Abierta [ ]	Cerrada [ ]	Supinación [ ]	Pronación [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Miembro Superior Izquierdo	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [X]	Extensión [x]
	Mano: Abierta [X]	Cerrada [ ]	Supinación [ ]	Pronación [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Miembro Inferior Derecho	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [X]	Extensión [X]
	Pie:	Conserva su eje [ ]	Rotación Interna [ ]	Rotación Externa [X
	Otro [ ] Cuál?:			

Miembro Inferior Izquierdo	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [X
	Pie:	Conserva su eje [ ]	Rotación Interna [X]	Rotación Externa [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Signos de violencia: N.A

Describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra.

Al momento del suceso, el señor Casanova Sapuy llevaba camisa polo Vinotinto, con camisilla blanca de pantalón jean azul, correa café oscura, boxer de rayas blancas y negro de marca calvin Klein, medias azules, con negras y blancas, zapatos de color cafe

Se realizó una Inspección Técnica a Cadáver, evidenciando heridas que incluyen: huella de neumátic palparlo presenta fractura total de caja torácica, fractura de mandíbula inferior, fractura temporal izquierc anexa videos y registro fotográfico.

Cadáver: Desnudo [ ] Semidesnudo [ ] Vestido [X]

Descripción morfológica del cadáver:

Color de piel:	Blanca [ ] Negra [ ] Trigueña [X] Albina [ ]
Contextura:	Obesa [ ] Robusta [ ] Atlética [ ] Mediana [x] Delgada [ ]
Aspecto:	Cuidado [X Descuidado [ ]
Observaciones:	Víctima de accidente de transito
Señales particulares:	N.A

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Descripción de prendas:

Detalle las prendas de vestir camisa polo Vinotinto, con camisilla blanca de fondo, pantalón jean azul, correa café oscura, boxer de rayas blancas y negro de marca calvin Klein, medias azules, con rayas negras y blancas, zapatos de color café y otras características que puedan ser útiles para la investigación. En caso de ser necesario

Se encuentra vestir camisa polo Vinotinto, con camisilla blanca de fondo, pantalón jean azul, correa café oscura, boxer de rayas blancas y negro de marca calvin Klein, medias azules, con rayas negras y blancas, zapatos de color café y otras características que puedan ser útiles para la investigación.

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Inspección en entidad de salud:

Se recibe formato de inventario de pertenencias? SI [ ] NO [x] Cuántas?:

Nombres y Apellidos	Identificación	Institución	Contact
N.A	N.A	N.A	N.A
Se reciben EMP y EF con el registro de Cadena de			
SI [ ] NO [X] ¿Cuántos EMP y EF?:			
Nombres y Apellidos	Identificación	Institución	Contact

N.A			

Pertenencias:
Descripción de joyas: N.A
Descripción de documentos:
N.A
Descripción de títulos valores y/o dinero:
N.A
Otros:
N.A
Persona a quien se le entregan las pertenencias:

Nombres y Apellidos	Identificación	Parentesco	Contact
N.A			

Nota: Cuando no se encuentre familiar en el lugar de los hechos o se trata de cadáver no identificado, las pertenencias serán enviadas al INMLCF, con fines de individualización y serán entregadas una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo.

Se recuperó documento de identificación de la persona fallecida dentro de la	SI [ ]	NO [X]
Clase:	Número:	
Se envía el documento de identificación al INMLCF?	SI [ ]	NO [x]

1. TANATOCRONODIAGNÓSTICO

Fenómenos cadavéricos		
Tempranos	Flacidez [x] Rigidez Parcial [ ] Rigidez Total [ ]	
	Livideces:	NO [ ] SI [ ] Fijas [ ] Desaparecen [ ] No valorables
		Color: natural Ubicación:
Tardíos	Cromático [ ] Enfisematoso [ ] Reducción Esquelética [ ]	
	Momificación [ ] Adipocira / Saponificación [ ] Corificación [ ]	
Otros:	Fauna cadavérica NO [ ] SI [ ] Huevos [ ] Larvas [ ] Pupas [ ] Adultos [ ]	
	Antropofagia NO [x] SI [ ]	
Observaciones	N.a	

Posible fecha y hora de muerte: 30 de abril de 2023 - 3 :30 horas
Cómo la determina?:accidental

2. ACTIVIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

Dactiloteenia de campo:		
Se realiza exploración lofoscópica dentro de la diligencia?	SI [ ]	NO [x]
Anexa informe investigador de campo?	SI [ ]	NO [X]
Se practicaron registros lofoscópicos para descarte?	SI [ ]	NO [x]

Nota: Si se realizaron registros lofoscópicos para descarte relaciono las personas registradas con su documento de identificación y lugar de residencia.

Nombres y Apellidos	Identificación	Dirección de residencia

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Fotografía / Videografía:		
Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía?	SI x	NO [ ]
Se realiza documentación videográfica al lugar de los hechos?	SI x	NO [ ]
Anexa informe investigador de campo?	SI x	NO [ ]

Observaciones :Solo se documenta la inspección a cadáver, teniendo encuentra que transito realiza demás actividades

Topografía:		
Se fija el Lugar de los Hechos?	SI [ ]	Bosquejo [ ] Plano [ ]
	NO [x]	Otro [ ] Cual?
Anexa informe investigador de campo?	SI [ ]	NO [x]

Se utilizaron Fuentes Alternas de Luz?	SI X	NO [ ]
Anexa informe investigador de campo?	SI	NO [x]

Se realiza toma de muestra para prueba de residuos de disparo?		SI [ ]	NO [x]
Nombres y Apellidos del muestreado	Identificación	Kit número	
N.A	N.A	N.A	

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Nombres y Apellidos del servidor que toma la muestra	Identificación	Firma
N.A	N.A	N.A

Participaron otros peritos?:		SI [ ]	NO [x]
Nombres y Apellidos	Identificación	Especialidad	
N.A	N.A	N.A	

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

3. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:

Nombres y Apellidos: N.A

Correo electrónico: N.A

Nota: Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

4. DESTINO DE LOS EMP Y EF

Se envían los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:
Laboratorio Policía Judicial: Cuál?	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:
Otro laboratorio: Cuál?	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:
Almacén de evidencias:	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:

Nota: En el ítem "cuáles" se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7.

Se solicita al INML y CF realizar al cadáver los siguientes exámenes:

Necropsia ,alcoholemia, toxicología, posible causa y hora de la muerte

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. / Los demás EMP y EF se solicitarán mediante el formato establecido para la solicitud de análisis

5. OBSERVACIONES

Se realiza inspección a cadáver por solicitud de personal de tránsito municipal.

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

6. ANEXOS

Fotocopia de cedula de ciudadanía del occiso, camet de salud del occiso, **PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY** y se identificaba con cedula de ciudadanía número 15.889.125 de Leticia - Amazonas. Solicitud análisis de EMP Y EF-FPJ-12 (Necropsia), cadenas de custodio

7. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA:

Nombres y Apellidos	Identificación	Firma

8. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
EDWARD STEVENS MORIANO ACOSTA	1151946390	ALCALDIA DE ORITO

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
INSPECTOR DE POLICIA RURAL	3115076243	Stevens.moriano@gmail.com	

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

8	6	3	2	0	6	0	0	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	1	9	7
DPTO		MUNICIPIO		ENTIDAD		UNIDAD						AÑO				CONSECUTIVO				

3. No de HISTORIA CLINICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	FIRMA
X	X	X	EDWARD STEVENS MORIANO ACOSTA	1.151.946.390	ALCALDIA DE ORITO	2023-11-02
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD

5. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 15.869.125 DE LETICIA - AMAZONAS

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecta el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física
H,R,E = Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó o Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.
Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA tienen FPJ- 7 y FPJ- 8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ- 7 y FPJ- 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.

RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA - FPJ-7

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

8	6	3	2	0	6	0	0	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	1	9	7
DPTO		MUNICIPIO			ENTIDAD		UNIDAD					AÑO				CONSECUTIVO				

3. FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN

4. HALLAZGO

NÚMERO DEL EMP Y EF	1
CANTIDAD	1

5. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

DIRECCIÓN: VIA PUBLICA ENTRE ORITO – LA HORMIGA, VEREDA EL TOPACIO

UBICACIÓN: VEREDA DEL TOPACIO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ENCONTRÓ EL EMP Y EF

NO APLICA

6. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 15.889.125 LETICIA – AMAZONAS.

7. RÓTULO DILIGENCIADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
EDWARD STEVENS MORIANO ACOSTA	1.151.946.390	ALCALDIA DE ORITO	INSPECTOR DE POLIA RURAL SAN VICENTE DEL LUZON	

Versión: 04
Aprobación: 2018-04-18 CNPJ
Publicación: 2018-12-27

6. REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

FECHA								HORA	NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE EL EMP y EF	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	CALIDAD EN LA QUE ACTUA		PROPOSITO DEL TRASLADO (Almacenamiento, Análisis, Presentación audiencia, Consulta, Disposición final)	ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EMBALAJE O CONTENEDOR DEL EMP Y EF	FIRMA
A	A	A	A	M	M	D	D					C (custodio)	P (perito)			

7. PARA SER DILIGENCIADO POR EL TECNICO EN PRUEBA DE IDENTIFICACION PRELIMINAR HOMOLOGADA "PIPH"
¿ PRACTICÓ PRUEBA PRELIMINAR ?
SI | | NO | |
CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS
Número del Rótulo(s).

8. OBSERVACIONES(*)

Nota: 1) Nunca interrumpa el Registro de Cadena de Custodia
2) El Registro de Cadena de Custodia siempre debe acompañar a los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
3) Si esta hoja no alcanza para diligenciar el REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA, utilizar FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8
4) (*) Cuando se registren observaciones se debe escribir el nombre de quien la realiza y la fecha.

Versión: 04
Aprobación: 2018-04-16 CNPJ
Publicación: 2018-12-27

Entidad	Radicado	Número Único de Noticia Criminal				
		Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		86	320	600	00525	2023	00197

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	ORITO	Fecha	2023	12	02	Hora	17	10

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

Señores:
UNIDAD BÁSICA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PUERTO ASIS - PUTUMAYO
Casa de Justicia - Barrio Las Américas

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 15.889.125 DE LETICIA - AMAZONAS

3. EXAMEN SOLICITADO

- NECROPSIA MEDICO LEGAL
- PLENA IDENTIDAD
- EXAMEN TOXICOLÓGICO
- ESTABLECER POSIBLE HORA Y CAUSA DE LA MUERTE

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS


Fiscalía/Entidad	RESULTADO DE NECROPSIA A FISCALIA 51 SECCIONAL – ORITO
Dirección	B/ LA UNION
Delito/Conducta	ACCIDENTE DE TRANSITO

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

EL CUERPO SE ENCUENTRA EN LA MORGUE DEL HOSPITAL DE ORITO
SE ANEXA ACTA DE INSPECCION A CADAVER
SE ANEXA REGISTRO DE CONTINUIDAD

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
EDWARD STEVENS MORIANO ACOSTA	1.151.946.390	ALCALDIA ORITO

Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico
INSPECTOR DE POLICIA	Calle 8 No 12-38	3115076243	
Firma			

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad

Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
Fecha Recibido	Hora recibido		
AAAA-MM-DD			

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL					
						N° CASO
[N/A]	86	320	60	00525	2023	00197
No. Expendiente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-

Este formato sera diligenciado por los servidores con funciones de Policia Judicial, en aquellos eventos en que la actuacion no inicio de manera oficiosa

Fecha: 02/12/2023 Hora: 19:00
Departamento: Putumayo
Municipio: ORITO

I. TIPO DE NOTICIA

DE OFICIO (INFORMES)

¿El usuario es remitido por una entidad? NO
Fecha: [N/A]
¿Cúal? [N/A]
Nombre de quien remite: [N/A]
Cargo: [N/A]

II. DELITO

HOMICIDIO ART. 103 C.P.

III. DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes en 4° grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos: 02/12/2023 Hora: 18.00
Para delitos de ejecucion continuada
Fecha inicial de comisión de los hechos: 02/12/2023 Hora: 18.00
Fecha final de comisión de los hechos: Hora:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento:	Putumayo	Municipio:	ORITO
Zona Localidad:		Barrio:	
Dirección:	86320 ORITO, PUTUMAYO	Sitio Especifico:	VEREDA EL TOPACIO ORITO PUTUMAYO
¿Uso de Armas?	NO	¿Cúal?	[N/A]
¿Uso de Sustancias Toxicas?	NO		

Relato de los hechos

Para el día 02 de diciembre del año 2023 siendo las 19:00 horas el señor EDWAR STIVENS MORIANO ACOSTA identificado con la cedula No 1.151.946.390 de Cali en calidad de INSPECTOR DE POLICIA RURAL DE SAN VICENTE DEL LUZON informa y solicita a esta unidad de policia judicial la apertura del SPOA para el HOMICIDIO en accidente de transito del señor PABLO VIDAL CASANOVA SAPUY identificado con la cedula No 15.889.125, por hechos sucedidos en la vereda el Topacio de Orito Putumayo, via publica.

El señor inspector de policia junto con la autoridad de transito por su competencia adelantara los actos urgentes y en el termino de la distancia allegara los actos urgentes a la fiscalia del municipio.

IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

V. DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la victima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer Nombre:	PABLO	Segundo Nombre:	VIDAL
Primer Apellido:	CASANOVA	Segundo Apellido:	SAPUY
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	15889125
País Expedición:	[DESCONOCIDO]	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	MASCULINO
Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	[DESCONOCIDO]	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		

Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Caracteristicas Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

VI. DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? SI

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES

VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS

IX. VEHICULOS

Firmas

Denunciante

Autoridad Receptora

Autoridad a la que se remite la denuncia: 15301-FISCALIA 51

Entidad: 278-FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Especialidad: 8632042002-UNIDAD SECCIONAL - ORITO

Codigo Fiscal: 15301-FISCALIA 51

Nombre y Apellido del Fiscal: JUAN FERNANDO BALLESTEROS BALAGUERA

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. A

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 8 6 3 2 0 0 0 0 — ORITO - PUTUMAYO

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS	CON HERIDOS	SOLO DAÑOS
X		

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Lat. ° ' "

Long. ° ' "

CÓDIGO DE RUTA — VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

3.1 LOCALIDAD (CON UN DATO)

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: 0 2 | 1 2 | 2 0 2 3 | h h | m m

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: 0 2 | 1 2 | 2 0 2 3 | h h | m m

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE (1) — CAÍDA OCUPANTE (4)

ATROPELLO (2) X — INCENDIO (5)

VOLCAMIENTO (3) — OTRO (6)

6. CHOQUE CON / 6.1 OBJETO FIJO

VEHÍCULO	(1)	MURO	(1)	SEMÁFORO	(5)
TREN	(2)	POSTE	(2)	INMUEBLE	(6)
SEMOVIENTE	(3)	ÁRBOL	(3)	HIDRANTE	(7)
OBJETO FIJO	(4)	BARANDA	(4)	VALLA SEÑAL	(8)

TARIMA CASETA	(9)		
VEHÍCULO ESTACIONADO	(10)		
OTRO			(11)

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA

RURAL	X
*NACIONAL	
*DEPARTAMENTAL	
*MUNICIPAL	
*BALDÍA	

6.2 SECTOR

RESIDENCIAL		ESCOLAR	
INDUSTRIAL		TURÍSTICA	
COMERCIAL		MILITAR	
DEPORTIVA			
PRIVADA			
HOSPITALARIA			

6.3 ZONA

A RECTA	X		
CURVA			
B PLANO			
PENDIENTE			
C BAHÍA DE EST			
CON ANDÉN			
CON BERMA			

6.4 DISEÑO

GLORIETA		PASO A NIVEL	
INTERSECCIÓN		PONTÓN	
LOTE O PREDIO		CICLO RUTA	
PASO ELEVADO		PUENTE	
PASO INFERIOR		TRAMO DE VÍA	
PEATONAL		TÚNEL	

6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA

GRANIZO		VIENTO	
LLUVIA		NORMAL	X
NIEBLA			

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1 CLASE DE VÍA

	VÍA 1	VÍA 2
A RECTA	X	
CURVA		
B PLANO		
PENDIENTE		
C BAHÍA DE EST		
CON ANDÉN		
CON BERMA		

7.2 SUPERFICIE DE RODADURA

	VÍA 1	VÍA 2
ASFALTO		
ASFIMADO		
ADOQUÍN		
EMPEDRADO		
CONCRETO		
TIERRA		
OTRO		

7.3 CLASIFICACIÓN VIAL

	VÍA 1	VÍA 2
UN SENTIDO		
DOBLE SENTIDO	X	
REVERSIBLE		
CONTRAFLUJO		
CICLO VÍA		

7.4 NÚMERO DE CALZADAS

	VÍA 1	VÍA 2
UNA	X	
DOS		
TRES O MAS		
VARIABLE		

7.5 NÚMERO DE CARRILES

	VÍA 1	VÍA 2
UNO		
DOS	X	
TRES O MAS		
VARIABLE		

7.6 ESTADO DE LA VÍA

	VÍA 1	VÍA 2
BUENO	X	
CON HUECOS		
DERRUMBES		
EN REPARACIÓN		
HUNDIMIENTO		
INUNDADA		
PARCHADA		
RIZADA		
FISURADA		

7.7 CONDICIONES DE LA VÍA

	VÍA 1	VÍA 2
ACEITE		
HÚMEDA		
LODO		
ALCANTARILLA DESTAPADA		
MATERIAL ORGÁNICO		
MATERIAL SUELTO		
SECA		
OTRA		

7.8 VISIBILIDAD

	VÍA 1	VÍA 2
A CON		
BUENA		
MALA		
B SIN		

7.9 CONTROLES DE TRANSITO

	VÍA 1	VÍA 2
A. AGENTE DE TRANSITO		
B. SEMAFORO		
OPERANDO		
INTERMITENTE		
CON DAÑOS		
APAGADO		
OCULTO		
C. SEÑALES VERTICALES		
PARE		
CEDA EL PASO		
NO GIRE		
SENTIDO VIAL		
NO ADELANTAR		
VELOCIDAD MÁXIMA		
OTRA 30-09		
NINGUNA		

7.10 SEÑALES HORIZONTALES

	VÍA 1	VÍA 2
ZONA PEATONAL		
LÍNEA DE PARE		
LÍNEA CENTRAL AMARILLA		
CONTINUA		
SEGMENTADA		
LÍNEA DE CARRIL BLANCA		
CONTINUA		
SEGMENTADA		
LÍNEA DE BORDE BLANCA	X	
LÍNEA DE BORDE AMARILLA		
LÍNEA ANTIBLOQUEO		
FLECHAS		
LEYENDAS		
SÍMBOLOS		
OTRA		
E REDUCTOR DE VELOCIDAD		
BANDAS SONORAS		
RESALTO		
MÓVIL		
FIJO		
SONORIZADOR		
ESTOPEROL		
OTRO		

7.11 DELINEADOR DE PISO

	VÍA 1	VÍA 2
TACHA		
ESTOPEROLES		
TACHONES		
BOYAS		
BORDILLOS		
TUBULAR		
BARRERAS PLÁSTICAS		
HITOS TUBULARES		
CONOS		
OTRO		

7.12 VISIBILIDAD

	VÍA 1	VÍA 2
NORMAL	X	
DISMINUIDA POR		
CASETAS		
CONSTRUCCIÓN		
VALLAS		
ARBOL/VEGETACIÓN		
VEHÍCULO ESTACIONADO		
ENCANDILAMIENTO		
POSTE		
OTROS		

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO (1)

8.1 CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	GÉNERO (M F)	GRAVEDAD (MUERTO / HERIDO)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN (SI NO)	AUTORIZO (SI NO)	EMBRIAGUEZ (POS NEG)	GRADO	S. PSICOACTIVAS (SI NO)

PORTA LICENCIA (SI NO)	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP. (DÍA MES AÑO)	VEN	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO (SI NO)	CASCO (SI NO)	CINTURÓN (SI NO)

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE / SEM	NACIONALIDAD (COLOMBIANO / EXTRANJERO)	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT.		A DISPOSICIÓN DE:	

REV. TEC. MEC (SI) (NO) No. — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT (SI NO)	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL (SI NO)	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)	PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (SI NO)	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
No. / ASEGURADORA		No. / ASEGURADORA	

8.3 PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR (SI NO)	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.

8.4 CLASE DE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL		M. AGRÍCOLA	
BUS		M. INDUSTRIAL	
BUSETA		BICICLETA	
CAMIÓN		MOTOCARRO	
CAMIONETA		MOTOTRICICLO	
CAMPERO		TRACCIÓN ANIMAL	
MICROBUS		MOTOCICLO	
TRACTOCAMION		CUATRIMOTO	
VOLQUETA		REMOLQUE	
MOTOCICLETA		SEMI-REMOLQUE	

8.5 SERVICIO


*OFICIAL		*COLECTIVO	
*PÚBLICO		*INDIVIDUAL	
*PARTICULAR		*MASIVO	
DIPLOMÁTICO		*ESPECIAL TURISMO	
MIXTO		*ESPECIAL ESCOLAR	
CARGA		*ESPECIAL ASALARIADO	
EXTRADIMENSIONADA		*ESPECIAL OCASIONAL	
EXTRAPESADA		NACIONAL	
MERCANCÍA PELIGROSA		MUNICIPAL	

*CLASE DE MERCANCÍA

8.6 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

8.7 FALLAS EN EL VEHÍCULO FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.8 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ Otro



VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ORIGINAL AUTORIDAD DE TRANSITO

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO (2)

8.1 CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES | DOC | IDENTIFICACIÓN No. | NACIONALIDAD | FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO) | GENERO (M F) | GRAVEDAD (MUERTO, HERIDO)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO | CIUDAD | TELÉFONO | SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO | AUTORIZO (SI NO) | EMBRIAGUEZ POS NEG | GRADO | 9. PSICOACTIVAS (SI NO)

PORTA LICENCIA (SI NO) | LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. | CATEGORIA | RESTRICCIÓN | EXP. VEN (DÍA MES AÑO) | CÓDIGO DE TRÁNSITO | CHALECO (SI NO) | CASCO (SI NO) | CINTURÓN (SI NO)

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHÍCULO — PLACA | PLACA REMOLQUE / SEM | NACIONALIDAD (COLOMBIANO, EXTRANJERO) | MARCA | LÍNEA | COLOR | MODELO | CARROCERÍA | TON. | PASAJEROS | LICENCIA DE TRANS No.

EMPRESA | MATRICULADO EN | INMOVILIZADO EN: | TARJETA DE REGISTRO No.

NIT | A DISPOSICIÓN DE:

REV. TEC. MEC (SI NO) No. | CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT (SI NO) | PÓLIZA No. | ASEGURADORA | VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL (SI NO) | VENCIMIENTO | PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (SI NO) | VENCIMIENTO

ASEGURADORA | No. | ASEGURADORA

PROPIETARIO — MISMO CONDUCTOR (SI NO) | APELLIDOS Y NOMBRES | DOC | IDENTIFICACIÓN No.

8.3 CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBÚS, TRACTOCAMION, VOLQUETA, MOTOCICLETA, M. AGRÍCOLA, M. INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI-REMOLQUE

8.4 CLASE SERVICIO: OFICIAL, PUBLICO, PARTICULAR, DIPLOMÁTICO

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE: MIXTO, CARGA (*EXTRADIMENSIONADA, *EXTRAPESADA, *MERCANCÍA PELIGROSA, *CLASE DE MERCANCÍA)


PASAJEROS: *COLECTIVO, *INDIVIDUAL, *MASIVO, *ESPECIAL TURISMO, *ESPECIAL ESCOLAR, *ESPECIAL ASALARIADO, *ESPECIAL OCASIONAL

8.6 RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL, MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

8.7 FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ Otro



9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. 1 — DEL VEHÍCULO No.

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	GENERO
Quinova Sapuy Pablo vidal	C.C	15.889.125	Colombiano	10 04 68	M (X) F

DIRECCIÓN DE DOMICILIO | CIUDAD | TELÉFONO

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN | SE PRACTICO EXAMEN SI NO | AUTORIZO (SI NO) | EMBRIAGUEZ POS NEG | GRADO | 9 PSICOACTIVAS (SI NO)

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

Cuerpo en posición boca abajo laceración 25cm en la espalda que pasa al otro extremo laceración 15x10, herida abierta en el menton con fractura de mandibula inferior total mente dolorida fractura zona temporal izquierda, Caja toracica fracturada

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CINTURÓN (SI NO) | CASCO (SI NO) | CHALECO (SI NO)

CONDICIÓN: PEATÓN (X) | PASAJERO ☐ | ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO (X) | HERIDO ☐

10. TOTAL VICTIMAS: 1 | ACOMPAÑANTE | PASAJERO | CONDUCTOR | TOTAL HERIDOS | MUERTOS: 1

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR | DEL VEHÍCULO | DE LA VÍA | DEL PEATÓN | DEL PASAJERO

OTRA | ESPECIFICAR ¿CUAL?

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCION Y CIUDAD	TELEFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCION Y CIUDAD	TELEFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCION Y CIUDAD	TELEFONO

13. OBSERVACIONES

14. ANEXOS

ANEXO 1 Conductores, Vehículos ☐ | ANEXO 2 Victimas, peatones o pasajeros ☐ | OTROS ANEXOS (Fotos y Videos) ☐

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	CIITIDAD	FIRMA

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Mupio	Ent.	U. reportaria	Año	Consecutivo
86	320600	00525	2023	001	97


RADICADO SUPERTRANSPORTE

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No.



PUNTO DE REFERENCIA P.R

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" Δ "A"	"Y" Δ "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	28,10	7,80	Cabeza Victima
2	29,00	7,70	Pie derecho Victima
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
	LUIS FERNANDO MUÑOZ C.	1	18146605	082	T Y T.	F. MUÑOZ.

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 8 6 3 2 0 6 0 0 0 5 2 5 2 0 2 3 0 0 1 9 7

Día | Mes/pio | Ent. | U. receptora | Año | Consecutivo

Long. ° ' "
Lat. ° ' "
ESCALA:
PLANO:
VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

CONTRATO No.2606 DE 2023 INVIAS

DBB INGENIERIA SAS NIT:901.564.916-1

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERA NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL PUTUMAYO GRUPO AMV 1 LOTE 6

ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Natael Isaac Ruiz Suarez **CARGO : Secretario de Transito** **ENTIDAD:Secretaria de Transito y Transporte Municipal Orito**

FECHA DE ACCIDENTE	HORA DE ACCIDENTE	PUNTO DE REFERENCIA(PR)Y DISTANCIA	LADO DE CALZADA DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE	CONDICIÓN METEOROLOGICA	ESTADO DE LA SUPERFICIE	SECCIÓN TIPICA	GEOMETRIA	NUMERO(ERIDOS Y /O MUERTOS	CAUSA POSIBLE DEL ACCIDENTE	ELEMENTOS IMVOLUNTARIOS	DESCRIPCION DEL ACIDENTE
02/12//2023	17:10	según el punto de referencia tomado por los agentes 2.55m, accidente ocurrido en la vereda el topacio	lado derecho de la calzada via san miguel santana	Tropical humedo	material en concreto rigido		cerca a una curva	1 Muerto	absorcion por tractocamion o posible causa de suicidio según versiones de chofer de tractocamion.		según versiones del chofer del tractocamion el señor pablo vidal casanova sapuy se lanzo a las llantas del lado derecho del trailer asi perdiendo la vida instantaneamente
24/12/2023	18:10	según el punto de referencia tomado por los agentes 4.70m, accidente ocurrido en la vereda los Rosales	lado derecho de la calzada entre la via santana el yarumo	Tropical humedo	material en concreto rigido		cerca a una curva	1 Muerto, 2 heridos	exeso de velocidad		exeso de velocidad

FIRMA FUNCIONARIOQUE DELIGENCIA EL FORMATO

CC.

INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

CHOQUE FRONTAL

Vía Puente Internacional San Miguel – Santa Ana

PR 78+0350 Ruta Nacional 4501

Domingo, 24 de diciembre de 2023

Versión 01 – 31 de diciembre de 2023

Mes reportado: diciembre de 2023

ADMINISTRADOR VIAL DBB INGENIERÍA SAS
CONTRATO No. 2606-2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

1. HISTÓRICO

El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día 24 de Diciembre de 2023 en la Ruta Nacional 4501, a las 18:30 pm en la vía que conduce de Orito a Santana, en el que se ven involucrados dos Motocicletas: motocicleta N°1 marca Honda, línea Eco Deluxe es, color negro verde, modelo 2012, de placas RLQ51C, conducida por el señor Javier Caicedo Correa, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.184.135 quien se desplazaba en sentido Orito/Santana y falleció en las instalaciones del hospital al de Orito al cual fue trasladado; y motocicleta N°2 marca Yamaha, línea XTZ 125, color negro-rojo-gris, modelo 2020, de placas YVR95E, conducida por el señor Jesús Andrés Erazo Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No 18.156.044 quien iba acompañado de la señora Milena Osvani Montenegro, identificada con cedula de ciudadanía No 41.120.409 quienes se desplazaban en sentido Santana/Orito y quienes de igual manera fueron trasladados al hospital de Orito. De acuerdo al informe de la secretaría de tránsito, la posible causa del accidente fue exceso de velocidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía que de Orito conduce a Santana, aproximadamente en el PR 78+0350 de la Ruta Nacional 4501. Las condiciones climáticas en el momento del accidente eran normales con tiempo seco.

2.1. Geometría de la vía:

El tramo en mención se encuentra sobre la entrada de una curva derecha, la cual presenta berma en sus costados; con calzada bidireccional conformada por dos carriles utilizados en sentido Orito – Santana y el otro en sentido Santana – Orito. La superficie de rodadura está conformada por concreto rígido en buenas condiciones y su visual no se encuentra disminuida.




Imagen 1. Localización lugar del accidente.
Fuente: Google Maps.




Imagen 2. Lugar del accidente con señalización.
Fuente: Google Maps

2.2. Estado del tiempo:

De acuerdo a testigos e informe policial, el estado del tiempo al momento del accidente fue seco, sin presencia de lluvias.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO – FOTOGRAFÍAS DE LA ESCENA

3.1. PLANO GENERAL



Imagen 3. Plano general lugar del accidente sentido Orito-Santana.
Fuente: Archivo AMV1.

3.2. PLANO DE DETALLE



Imagen 4. Lugar del accidente sentido Orito-Santana.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 5. Lugar del accidente sentido Santana-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

3.3.1. Señalización Horizontal y Vertical:

El tramo en mención cuenta con demarcación en toda su longitud, en los bordes con demarcación lateral de color blanco en buen estado.



Imagen 6. Señalización vertical SR-26, prohibido adelantar, PR78+0290, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 7. Señalización vertical SI-27, seguridad vial “Precaución curvas peligrosas”, PR78+0300, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 8. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, PR78+0350, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 9. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0400, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 10. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0410, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 11. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0430, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 12. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0445, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 13. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0460, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 14. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0480, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 15. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0490, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 16. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0510, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 17. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0520, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 18. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0540, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 19. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 20. Estado actual de señalización horizontal y capa de rodadura, sentido Santana-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.

3.4. FOTOGRAFÍAS DE DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con este registro fotográfico ya que no fue suministrado en el informe policial.

4. LÍNEA DEL TIEMPO

De acuerdo al Informe Policial de Accidente de Tránsito-IPAT, la hora de ocurrencia del accidente fue a las 18:30 pm, y la hora del levantamiento fue a las 19:40.

DETALLE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

Motocicleta N°1

- MARCA Honda
- LÍNEA Eco Deluxe Es
- MODELO 2012
- PLACA RLQ51C
- COLOR Negro verde

Motocicleta N°2

- MARCA Yamaha
- LÍNEA XTZ 125
- MODELO 2020
- PLACA YVR95E
- COLOR Negro-rojo-gris

.

5. HIPÓTESIS

5.1. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS




Imagen 21. Bosquejo de la escena del accidente.
Fuente: AMV1, tomado en campo.

- Posibles Causas:

De acuerdo a información suministrada por el informe de la secretaría de tránsito, la posible causa sería:

116- Exceso de velocidad

6. CONCLUSIÓN


Según versiones de los testigos, el informe policial, la hora, fecha, el estado de la vía y los daños causados en los vehículos es probable que el accidente se haya presentado por exceso de velocidad, lo que hizo que la motocicleta N°1 impactara con la N°2 dejando a cada una de ellas al borde de la vía a una distancia entre ellas de 12.30 m, lo anterior causando que el conductor y parrillero de la moto N°2 resultarán heridos y el conductor de la motocicleta N°1 falleciera. El cuerpo del señor Javier Caicedo Correa, víctima mortal del accidente y quien conducía la motocicleta Nº1, fue sometido a la cadena de custodia y traslado a la morgue del hospital de Orito para llevar a cabo la realización de la necropsia, pruebas de toxicología y alcoholemia, así como determinar las posibles causas y hora de la muerte. En cuanto al reporte del evento en la plataforma Hermes, debido a que esta se encuentra inactiva, no se pudo reportar el evento en dicha plataforma.

7. CONSIDERACIONES:

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.

ANEXOS

- Registro de accidentes ACC-03
- Informe de Accidentalidad-Archivo 03-SIG
- Formato 02- Complemento Accidentalidad
- Lista de chequeo-OAJ.
- IPAT ACC ORITO.
- Informe policial inspección de policía Buenos Aires.
- ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

ARCHIVO ANEXO	No. FOLIOS
IPAC ORITO	2

SISTEMA DE CALIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO DE ACCIDENTES ACC-01

TERRITORIAL: 19 -- PUTUMAYO

CONCESION: [ ] MANTENIMIENTO INTEGRAL: [ ] A.M.V.: [X]

SECTOR ADMINISTRACIÓN VIAL NRO: 1

PAGINA: 001 DE 001

CODIGO: DT-AMV- 19-01-001

FECHA DE ELABORACIÓN: 24-01-24

NOMBRE DEL SECTOR: PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA

CODIGO DE VIA: 0454501 [ ] ELEMENTO: [ ] CALZADA: [X]

DATOS CRONOLOGICOS:

FECHA: D 24 M 12 A 23

HORA: H 18 M 30

DIA SEMANA: DOMINGO

LOCALIZACIÓN:

P.R.: 078 + 0350

LADO: LI [X] LD [ ]

DAÑOS PERSONALES:

VICTIMAS 03 HERIDOS GRAVES 00

HERIDOS LEVES 02 MUERTOS 01

PROCEDENCIA DE LOS DATOS:

01 [ ] EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
02 [X] DOCUMENTACION POLICIAL:
03 [ ] TESTIGOS:
04 [ ] OTROS:

TOMA DE DATOS:

REALIZADO POR: Ing. Auxiliar II DAIRA PATRICIA CRUZ ENRIQUEZ

REVISADO POR: Ing Residente JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ

CONDICIONES METEOROLOGICAS:

01 [ ] LLUVIA
02 [ ] NIEBLA
03 [ ] SOL
04 [X] OTROS: NORMAL

TERRENO:

01 [ ] PLANO
02 [X] ONDULADO
03 [ ] MONTAÑOSO
04 [ ] ESCARPADO

SECCION TIPICA:

01 [X] TERRAPLEN
02 [ ] MEDIA LADERA IZQUIERDA
03 [ ] MEDIA LADERA DERECHA
04 [ ] CAJON

GEOMETRIA:

01 [ ] CURVA IZQUIERDA
02 [X] CURVA DERECHA
03 [ ] RECTA

ESTADO SUPERFICIE:

01 [X] SECA Y LIMPIA
02 [ ] MOJADA
03 [ ] HELADA
04 [ ] BARRO
05 [ ] GRAVA SUELTA
06 [ ] ACEITE
07 [ ] OTROS

CLASE DE ACCIDENTE (CA)

01 [X] CHOQUE
02 [ ] ATROPELLO
03 [ ] VOLCAMIENTO
04 [ ] CAIDA OCUPANTE
05 [ ] INCENDIO
06 [ ] SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE
07 [ ] CAIDA DE CARGA
08 [ ] OTRO

CAUSA POSIBLE (CP)

90 [ ]	TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS.	128 [ ]	RECOGER O DEJAR PASAJEROS SOBRE LA CALZADA.		
91 [ ]	NO CONDUCIR A HORCAJADAS.	129 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR.	208 [ ]	FALLAS EN EL PITO.
92 [ ]	NO SUJETAR LOS MANUBRIOS.	130 [ ]	TRANSITAR SIN LUCES.	209 [ ]	FALLAS EN EL EXHOSTO, GASES EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.
93 [ ]	TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA U ORILLA DE LA CALZAD.	131 [ ]	SALIRSE DE LA CALZADA.	210 [ ]	FALLAS EN EL LIMPIA BRISAS.
94 [ ]	CIRCULAR POR CALZADAS O CARRILES DESTINADOS A BUSES	132 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN.	211 [ ]	FALLAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO.
95 [ ]	TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO.	133 [ ]	SUBIRSE AL ANDÉN O VÍAS PEATONALES.	212 [ ]	FALLAS EN LAS PUERTAS.
96 [ ]	SUJETARSE A OTRO VEHÍCULO	134 [ ]	REVERSO IMPRUDENTE.	213 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA DE ESPEJOS RETROVISORES.
97 [ ]	TRANSITAR POR VÍAS PROHIBIDAS	135 [ ]	REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN.	214 [ ]	VIDRIOS EN MAL ESTADO.
98 [ ]	TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS.	136 [ ]	INCENDIO POR REPARACIÓN INDEBIDA.	215 [ ]	FALLAS EN AJUSTE DE CAPÓ.
99 [ ]	NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS	137 [ ]	FALTA DE SEÑALES EN VEHÍCULO VARADO.	216 [ ]	TANQUE DE COMBUSTIBLE MAL UBICADO.
101 [ ]	ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTE.	138 [ ]	FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO.	217 [ ]	OTRA.
102 [ ]	ADELANTAR POR LA DERECHA.	139 [ ]	IMPERICIA EN EL MANEJO.	301 [ ]	AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SEÑALES.
103 [ ]	ADELANTAR CERRANDO.	140 [ ]	TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS DE DETENCIÓN.	302 [ ]	AUSENCIA O DEFICIENCIA EN DEMARCACIÓN.
104 [ ]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO.	141 [ ]	VEHÍCULO MAL ESTACIONADO.	303 [ ]	SUPERFICIE LISA.
105 [ ]	ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA.	142 [ ]	SEMÁFORO EN ROJO.	304 [ ]	SUPERFICIE HÚMEDA.
106 [ ]	ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DEL MISMO SENTIDO EN ZIG	143 [ ]	PONER EN MARCHA VEHÍCULO SIN PRECAUCIONES.	305 [ ]	OBSTÁCULOS EN LA VÍA.
107 [ ]	APROVISIONAMIENTO INDEBIDO.	144 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACIÓN.	306 [ ]	HUECOS.
108 [ ]	CARGA SOBRESALIENTE SIN SEÑALES.	145 [ ]	ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN.	307 [ ]	DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA.
109 [ ]	DEFECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.	146 [ ]	REALIZAR GIRO EN "U"	308 [ ]	OTRAS.
110 [ ]	EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN.	147 [ ]	CONDUCIR VEHÍCULO SIN ADAPTACIONES.	401 [ ]	PASAR SEMÁFORO EN ROJO.
111 [ ]	DEJAR OBSTÁCULO EN LA VÍA.	148 [ ]	EXCESO DE PESO.	402 [ ]	SALIR POR DELANTE DE UN VEHÍCULO.
112 [ ]	DESOBEDECER LAS SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO.	149 [ ]	REPARAR VEHÍCULO EN VÍA PÚBLICA.	403 [ ]	TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES.
113 [ ]	DESOBEDECER AL AGENTE.	150 [ ]	IMPARTIR ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SIN AUTORIZACIÓN.	404 [ ]	TRANSITAR POR LA CALZADA.
114 [ ]	EMBRIAGUEZ APARENTE.	151 [ ]	TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD.	405 [ ]	JUGAR EN LA VÍA.
115 [ ]	EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.	152 [ ]	DEJAR O RECOGER PASAJEROS EN SITIOS NO DEMARCADOS.	406 [ ]	CRUZAR EN DIAGONAL.
116 [X]	EXCESO DE VELOCIDAD.	153 [ ]	NO PORTAR ESPEJOS.	407 [ ]	PARARSE SOBRE LA CALZADA.
117 [ ]	EXPLOSIVOS O SIMILARES CON PASAJEROS.	154 [ ]	TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS.	408 [ ]	CRUZAR EN CURVA.
118 [ ]	FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.	155 [ ]	CARGUE O DESCARGUE EN HORAS O SITIOS PROHIBIDOS.	409 [ ]	CRUZAR SIN OBSERVAR.
119 [ ]	FRENAR BRUSCAMENTE.	156 [ ]	TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE CARGA.	410 [ ]	CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
120 [ ]	PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO.	157 [ ]	OTRA.	411 [ ]	OTRAS.
121 [ ]	NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD.	201 [ ]	FALLAS EN LAS LLANTAS.	501 [ ]	VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS.
122 [ ]	GIRAR BRUSCAMENTE.	202 [ ]	FALLAS EN LOS FRENOS.	502 [ ]	DESCENDER O SUBIR DE VEHÍCULO EN MARCHA.
123 [ ]	NO RESPETAR PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS.	203 [ ]	FALLA EN LA DIRECCIÓN.	503 [ ]	PASAJERO EMBRIAGADO.
124 [ ]	NO CAMBIAR LUCES.	204 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DIRECCIONALES.	504 [ ]	VIAJAR A LA IZQUIERDA DEL CONDUCTOR.
125 [ ]	ESTACIONAR SIN SEGURIDAD.	205 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DE LOS FRENOS.	505 [ ]	NIÑOS EN ASIENTO DELANTERO.
126 [ ]	FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA.	206 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES DELANTERAS.	506 [ ]	OTRA.
127 [ ]	TRANSITAR EN CONTRAVÍA.	207 [ ]	FALLAS EN LAS LUCES POSTERIORES.		

ELEMENTOS INVOLUCRADOS (TV)

01 [ ]	AUTOMOVIL	06 [ ]	CAMPERO	11 [ ]	MAQUINARIA	17 [ ]	SEMOVIENTE	22 [ ]	SEMAFORO	27 [ ]	VEHIC-ESTACION.
02 [ ]	BUS	07 [ ]	MICROBUS	12 [ ]	TRACCION ANIMAL	18 [ ]	MURO	23 [ ]	INMUEBLE		
03 [ ]	BUSETA	08 [ ]	VEHIC. ARTICULADO	13 [ ]	BICICLETA	19 [ ]	POSTE	24 [ ]	HIDRANTE		
04 [ ]	CAMION	09 [ ]	VOLQUETA	15 [ ]	NO IDENTIFICADO	20 [ ]	ARBOL	25 [ ]	VALLA-SEÑAL		
05 [ ]	CAMIONETA	10 [X]	MOTOCICLETA	16 [ ]	TREN	21 [ ]	BARANDA	26 [ ]	TARIMA - CASETA		

SEÑALIZACION VERTICAL:

PR :	LADO:		TIPO:	CODIGO:
078 + 300	I [ ]	D [X]	SI	027
078 + 350	I [ ]	D [X]	SP	004
078 + 400	I [X]	D [ ]	SP	075
078 + 410	I [X]	D [ ]	SP	075

SEÑALIZACION HORIZONTAL:

01 [ ] 03 [ ]

02 [ ] 04 [ ]

05 [X] NO EXISTE

COMENTARIOS:

Según informe de Secretaria de Transito y Transporte Municipal Orito, la motocicleta con placas RLQ51C que se movilizaba en sentido Puente Internacional San Miguel-Santa Ana, choca con motocicleta de placas YVR95E que se movilizaba en sentido Santa Ana-Puente Internacional San Miguel. Dicho accidente aparentemente se debió a exceso de velocidad de los vechiculos involucrados. El sector se encuentra restringido para la circulación vehicular a una velocidad máxima de 30 KPH en sentido Puente Internacional San Miguel - Santa Ana y a una velocidad de 30 KPH en el sentido contrario.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

IPAT ACC ORITO

Informe policial inspección de policía Buenos Aires.

ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES

LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN ENTREGADA

ID	DESCRIPCIÓN	SI	NO	No. de folios	OBSERVACIÓN
1	Archivo 01 - Informe accidentalidad SIG	X		1	Archivo en excel
2	Archivo 02-Complemento accidentalidad	X		15	
3	Copia escaneada informes policiales	X		40	Se anexa IPAT
4	Copia escaneada otra documentación importante		X		
5	Registro fotográfico completo	X			Se incluye en INFORME ACCIDENTALIDAD ACC03
6	Documento word - Informe accidentalidad	X		16	
7	Lista de chequeo: Formato de las pruebas mínimas que son necesarias para la defensa de INVIAS y que el administrador vial debe tener en cuenta dentro de la ejecución del contrato.	X		4	
8	Información subida a sistema Hemes		X		No se realizó por inactividad de la plataforma
9	Observaciones del administrador vial	X			Se incluyen en INFORME ACCIDENTALIDAD ACC31 y Formato 02-Complemento_Accidentalidad

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

ACCIONES AMV (para obtener información accidentalidad)	No. oficio enviado	No. Oficio Respuesta	INFORME TRÁNSITO POLICIA		
			SI	NO	FECHA
Solicitud de información	DBB-AMV1-102-2024		X		27 de diciembre de 2023

Nota: Los informes de tránsito de la policía deben enviarse con los informes de accidentalidad presentados por el AMV



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

ID	Territorial	Grupo AMV	Codigo Vía	PR	Distancia PR (m)	LADO	COORDENADAS MAGNA SIRGA LONG Y LATITUD	FECHA. ACC (dd/mm/aaaa)
	20 - Putumayo	1	4501	78	350	Izquierdo	Derecho	24/12/2023

H.OCURRE	H.LEV	CLASE ACC	No. VEHICULOS INVOLUCRADOS	CLASE VEHI	PLACAS	SERVICIO	GRAVEDAD
18:30	19:40	01 - Choque	2	Motocicletas	RLQ51C; YVR95E	Particular	Alta, 1 muerto

No. PERSONAS INVOLUCRADAS	SEXO		EDAD		CONDICION	EMPRESA
	F	M	F	M		
3	1	2		Muerto: 52 años; Heridos: hombre 42 años y mujer 40 años.	-	-

SECTOR	PUNTOS DE REFERENCIA	OBSTACULOS VISUALES	
		PERMANENTES	TEMPORALES
Vereda Buenos Aires	78	-	-

ID	**Codigo**	**PR**	**μ**	**d**	**α**	Velocidad
	Vía		**Coeficiente de fricción**	**Distancia frenado**	Pendiente de la vía	$V = \sqrt{2gd(\mu \cos \alpha \pm \sin \propto)}$

Observaciones: (Indicar la velocidad señalizada en la vía)



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

FOTOGRAFÍA DE LA ESCENA

1. PLANO GENERAL



Imagen 1. Plano general lugar del accidente sentido Orito-Santana.
Fuente: Archivo AMV1.

2. PLANO DE DETALLE



Imagen 2. Lugar del accidente sentido Orito-Santana.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 3. Lugar del accidente sentido Santana-Orito.
Fuente: Archivo AMV1.

3. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL (incluida la fecha de colocación)



Imagen 4. Señalización vertical SR-26, prohibido adelantar, PR78+0290, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 5. Señalización vertical SI-27, seguridad vial "Precaución curvas peligrosas", PR78+0300, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 6. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, PR78+0350, lado derecho, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 7. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0400, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 8. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0410, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 9. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0430, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 10. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0445, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 11. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0460, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 12. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0480, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 13. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0490, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 14. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0510, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 15. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0520, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 16. Señalización vertical SP-75, delineador de curva horizontal, PR78+0540, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.



Imagen 17. Señalización vertical SP-04, curva pronunciada a la derecha, lado izquierdo, fecha de instalación: año 2009.
Fuente: Archivo AMV1.

4. FOTOGRAFÍAS DEL DETALLE DEL ACCIDENTE

No se cuenta con este registro fotográfico ya que no fue suministrado en el informe policial.

5. BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS





Imagen 18. Bosquejo de la escena del accidente.
Fuente: AMV1, tomado en campo.

6. OBSERVACIONES

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

BOSQUEJO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE Y UBICACIÓN DE EVIDENCIAS



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

OBSERVACIONES

Cada caso que ocurre en nuestra ruta nos compromete más para llegarles a los usuarios con las campañas de prevención vial, siempre entregando un mensaje de responsabilidad, campañas que reducen la accidentalidad. La policía realiza campañas para instruir a pobladores y usuarios para que estén alejados de los malos comportamientos en la vía, respetando señales de tránsito, cumpliendo con tener el buen estado de sus vehículos, manteniéndose sobrios al momento de conducir, y lejos de conductas inapropiadas.



JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial
Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

FORMATO DE LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE INVIAS Y QUE EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE TENER EN CUENTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PRUEBA	SI	NO	NO EXISTE
INFORME POLICIA	X		
CROQUIS-TRANSITO	X		
NECROPSIA		X	
DILIGENCIAS PENALES Y/O PENALES		X	
INCAPACIDAD MEDICINA LEGAL		X	
otros			

C-PRUEBAS EN BIENES

PRUEBA	SI	NO	NO SE SABE
PROPIEDAD DE LOS BIENES			X
AVALUO LEGALMENTE OBTENIDO			X
FOTOS			X
ACTAS DE VECINDAD			X
TESTIMONIOS			X

CAUSAS GENERADORAS (ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ENTIDAD) DEL PRESUNTO DAÑO

HUECO EN LA VÍA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

SI	NO	OTROS
	X	

DERRUMBE-AVALANCHA

SI	NO	OTROS
	X	

FALTA DE BARANDAS Y OTROS

SI	NO	OTROS
	X	

PRUEBAS DE LAS CAUSAS GENERADORAS DEL PRESUNTO DAÑO

INFORME DEL ADMINISTRADOR VIAL

SI	NO	NO SE SABE
X		

INFORME TECNICO DEL DIRECTOR TERRITORIAL Y /O UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
,		X

EXISTÍA CONTRATISTA E INTERVENTOR EN LA VÍA AL MOMENTO DEL HECHO

SI	NO	NO SE SABE
Contrato No.3004 de 2023 de Mantenimiento Rutinario y 2606 de 2023, cuyo objeto es Administración Vial, Grupo 1.		

EXISTE INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR RATIFICADO POR LA UNIDAD EJECUTORA

SI	NO	NO SE SABE
X		

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

FUERZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO EXTERNOS A INVIAS NO IMPUTABLE A NINGÚN ÁMBITO

SI	NO	NO SE SABE
X		EL ADMINSITRADOR VIAL PUEDE SOPORTAR TECNICAMENTE CON UN INFORME QUE SE TRATA DE UN CASO FORTUITO –FUERZA MAYOR

ESTAN APORTANDO PRUEBA TÉCNICA PARA DEFENDER

SI	NO	NO SE SABE
X		ESTA APORTANDO EL ADMINISTRADOR VIAL PRUEBA TECNICA

HECHO DE UN TERCERO

EL TERCERO ES AJENO A LAS PARTES

SI	NO	NO SE SABE

EXISTE UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE EL TERCERO E INVIAS

SI	NO	NO SE SABE

EL TERCERO ESTÁ OBLIGADO JURIDICAMENTE CON INVIAS (SON SOLIDARIOS) EJ, CONVENIO –CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, CESIONARIO.

SI	NO	NO SE SABE

EL HECHO DEL TERCERO SE PRODUJO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREDECIBLES E IRRESISITIBLES

SI	NO	NO SE SABE

HECHO DE LA VICTIMA

EL HECHO QUE GENERÓ EL DAÑO FUE POR EXPOSICIÓN IMPRUDENTE DE LA VICTIMA

SI	NO	NO SE SABE
POR CONDUCIR SIN LUCES		

SE ESTA PROBANDO LO ANTERIOR

SI	NO	NO SE SABE
X		

EXISTE CONCAUSALIDAD DEL HECHO DE LA VICTIMA EFICIENTE Y DETERMINANTE PARCIAL O TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

SI	NO	NO SE SABE
		X

TERCEROS CIVILMENTE RESPOSABLES –ASEGURADORAS

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DEL CONTRATISTA Y /O INTERVENTOR Yo póliza global de las vías

SI	NO	NO SE SABE
		X

SE HA ANALIZADO LA VINCULACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INVIAS

SI	NO	NO SE SABE
		X

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

SE HA ANALIZADO EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR y / o

SI	NO	NO SE SABE
		X

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

SE HA ANALIZADO LA SOLICITUD DE VINCULAR A LOS ENTES TERRITORIALES O A OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, ESTÁN VINCULADAS TODAS LAS QUE DEBEN ESTAR

SI	NO	NO SE SABE
		X

INFORME ACCIDENTALIDAD MES: dic-23

SEÑOR ADMINISTRADOR, POR FAVOR NO

ADMINISTRADOR VIAL			UBICACIÓN						
ID	**Territorial**	**Grupo AMV**	**Vía**	**Sector**	**PR**	**Distancia PR (m) (entero)**	**Calzada**	**Lado**	**Fecha del accidente (dd/mm/aaaa)**
1	19 - Putumayo	1	4501	Vía Puente Internacional San Miguel – Santa Ana	78	350	01 - Única	Izquierdo	24/12/2023
2									

ADMINISTRADOR VIAL: AMV1

MODIFICAR NI ALTERAR LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO.

	SECTOR	CONDICIONES				
Hora	**Zona**	**Condición meteorológica**	**Estado de la superficie**	**Terreno**	**Sección típica**	**Geometría**
18:30	02 - Rural	07 - Normal	01 - Seca y limpia	02 - Ondulado	01 - Terraplén	02 - Curva derecha

		VÍCTIMAS				
Iluminación artificial	**Visibilidad**	**Número de heridos (entero)**	**Número de muertos (entero)**	**Número de víctimas (entero)**	**Clase de accidente**	**Hipótesis del Accidente**
04 - Sin iluminación artificial	01 - Normal	2	1	**3**	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.

CARACTERIZACIÓN DEL ACCIDENTE					
Elemento involucrado 1	**Elemento involucrado 2**	**Elemento involucrado 3**	**Elemento involucrado 4**	**Tipo de señal vertical 1**	**Código de señal vertical 1**
10 - Motocicleta	10 - Motocicleta			01 - Reglamentaria (SR)	SR26 - Prohibido adelantar

Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 2	Código de señal vertical 2	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)
Derecho	78	290	01 - Muy bueno	Año 2009	03 - Informativa (SI)	SI27 - Seguridad vial	Derecho	78	300

Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 3	Código de señal vertical 3	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación
01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP04 - Curva pronunciada a la derecha	Derecho	78	350	01 - Muy bueno	Año 2009

Tipo de señal vertical 4	Código de señal vertical 4	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 5
02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	400	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)

Código de señal vertical 5	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 6	Código de señal vertical 6
SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	410	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal

Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 7	Código de señal vertical 7	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado
Izquierdo	78	430	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	445	01 - Muy bueno

SEÑALIZACIÓN							
Fecha Instalación	**Tipo de señal vertical 8**	**Código de señal vertical 8**	**Lado**	**PR**	**Distancia PR (m) (entero)**	**Estado**	**Fecha Instalación**
Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	460	01 - Muy bueno	Año 2009

Tipo de señal vertical 9	Código de señal vertical 9	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 10
02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	480	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)

Código de señal vertical 10	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 11	Código de señal vertical 11
SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	490	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal

Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 12	Código de señal vertical 12	Lado	PR
Izquierdo	78	510	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78

Distancia PR (m) (entero)	Estado	Fecha Instalación	Tipo de señal vertical 13	Código de señal vertical 13	Lado	PR	Distancia PR (m) (entero)	Estado
520	01 - Muy bueno	Año 2009	02 - Preventiva (SP)	SP75 - Delineador de curva horizontal	Izquierdo	78	540	01 - Muy bueno

Fecha Instalación	Tipo de señal horizontal 1	Tipo de señal horizontal 2	Tipo de señal horizontal 3
Año 2009	06 - Líneas de borde de pavimento		

FUENTE DE LA INFORMACIÓN				
Procedencia 1	**Número de informe policial (texto) (10 caracteres)**	**Procedencia 2**	**Procedencia 3**	**Realizado por (texto) (50 caracteres)**
01 - Documentación policial				Milena Yolima Rivadeneira Viuche

Fecha de Diligenciamiento (dd/mm/aaaa)	**Observaciones (texto) (200 caracteres)**
26/12/2023	Se anexa IPAT al informe técnio.

	INSPECCIÓN DE POLICÍA BUENOS AIRES	CODIGO DEPENDENCIA	1102			
		SER y SUB	15-01			
		VERSION	2			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MUNICIPAL	FECHA	D	M	A	
			09	09	22	
MUNICIPIO DE ORITO	OFICIO	PAGINA	1			
NIT: 800.102.896 - 2						

Orito, 27 de diciembre del 2023.

Recibido. 27-12-2023
16:29 horas

Señores:
Fiscalía General de la Nación.
Ciudad

CC: Secretaria de Tránsito y Transporte
Alcaldía de Orito – Putumayo.
Ciudad.

Ref. Envió de informe.

Buenas tardes desde la inspección de policía rural de buenos aires se remite informe de accidente de tránsito ocurrido el día 24 de diciembre del 2023 en la vereda el 29 (Buenos Aires) del Municipio de Orito – Putumayo. Lo anterior para fines pertinentes de su dependencia. Sin otro requerimiento agradezco su atención prestada.

MILENA YOLIMA RIVADENEIRA VIUCHE.
Inspectora de Policía Rural Buenos Aires.
3116170584.

N° de Folios: 44. y CD con registro fotográfico.

INFORME

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: Milena Yolima Rivadeneira Viuche.

CEDULA: 41108262 de Orito – Putumayo.

CARGO: Inspectora de Policía Rural Buenos Aires.

CELULAR: 3116170584.

CORREO: nacho_y29@hotmail.com

FECHA: 26 de diciembre de 2023.

HECHOS:

Para el día, 24 de Diciembre del año en curso, a las 18:10 horas, se recibió información de la comunidad de la vereda El 29 – buenos aires acerca de un accidente de tránsito. Personal de Tránsito Municipal se desplazó hacia la vereda Los Rosales, en la vía Orito - La Hormiga, en respuesta al incidente reportado.

En el lugar del incidente, se encontró dos motocicletas la primera de placa YVR95E de marca YAMAHA línea XTZ125, en este primer vehículo conducia el señor Jesus Andres Erazo Rivera identificado con cedula de ciudadanía N° 18156044 y de pasajero la señora Milena Osvani Montenegro identificada con cedula de ciudadanía N° 41120409, y en el segundo vehiculo el señor Javier Caicedo Correo identificado con cedula de ciudadanía N° 18184135, los tres estaban heridos y fueron trasladados al hospital de orito, sin embargo en las instalaciones del hospital fallece el señor Caicedo Correa.

Al momento del suceso, el señor Castro llevaba una camiseta color blanco recogida a los hombros, una pantaloneta negra con rayas gris y verde fosforescente, y un boxer de rayas, sin calzado ni medias. No se hallaron más pertenencias en su posesión.

El individuo fue hallado con la vestimenta descrita a continuación: una camisa rasgada verde menta marcada con letras PDG, cuello color negro, jean color azul desteñido de marca sin marca, y correa negra, con billa plateada sin marca, rasgaduras en la pierna izquierda debajo de la rodilla, lado derecho sin rasgadura, tipo polo, golpe en la cabeza parte temporal lado izquierdo, aceleración en la parte
epigastrio, aceleraciones en los dedos del pie izquierdo, bóxer rayas azules con verde y blanco, de marca briyan,

El cuerpo del occiso fue sometido a la cadena de custodia y trasladado a la morgue del Hospital Orito para llevar a cabo la realización de la necropsia, pruebas de toxicología y alcoholemia, así como determinar las posibles causas y hora de la muerte. Todas las actuaciones realizadas serán presentadas a disposición de la Fiscalía 51 Seccional de esta localidad mediante el número de noticia criminal de referencia, incluyendo la copia de la tarjeta de identidad del occiso, JAVIER CAICEDO CORREA,

Vehículo N° 1.

CLASE DEL VEHÍCULO	MOTOCICLETA
PLACA DEL VEHÍCULO	RLQ51C
N° DE LICENCIA DE TRANSITO	1004175992
TIPO DE SERVICIO	PARTICULAR
MARCA	HONDA
LÍNEA	ECO DELUXE ES
MODELO	2012
COLOR	NEGRO VERDE
N° DE SERIE	SIN INFORMACIÓN
N° DE MOTOR	HA11EDC9A06771
N° DE CHASIS	9FMHA1120CFO28561
FECHA DE MATRICULA	12/09/2012
AUTORIDAD DE TRANSITO	INST TTOYTTE PUERTO ASIS

POLIZA SOAT

N° POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	CODIGO TARIFA	ENTIDAD EXPIDE	ESTADO
1308004169089000	10/07/2018	11/07/2018	10/07/2019	111	LA PREVISORA	NO VIGENTE

REVISION DE TECNOMECANICA

TIPO DE REVISION	FECHA DE EXPEDICION	FECHA VIGENTE	CDA EXPIDE RTM	VIGENTE	N° CERTIFICADO
SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION

Propietario (a) del vehículo N° 1

NOMBRES Y APELLIDOS	JAVIER CAICEDO CORREA
CEDULA	18184135
EXPEDICIÓN DE LA CEDULA	11/12/1989
CELULAR	Sin información
CORREO	Sin información
BARRIO	Sin información
MUNICIPIO	Orito

DEPARTAMENTO	Putumayo

Vehículo N° 2 -

CLASE DEL VEHÍCULO	MOTOCICLETA
TIPO DE CARROCERÍA	SIN CARROCERIA
PLACA DEL VEHÍCULO	YVR95E
N° DE LICENCIA DE TRANSITO	10018287263
TIPO DE SERVICIO	PARTICULAR
MARCA	YAMAHA
LÍNEA	XTZ125
MODELO	2020
COLOR	NEGRO-ROJO-GRIS
N° DE SERIE	SIN INFORMACIÓN
N° DE MOTOR	E3Y2E025048
N° DE CHASIS	9FKDE092XL2035048
FECHA DE MATRICULA	02/05/2019
AUTORIDAD DE TRANSITO	STT DE VALLE DEL GUAMUEZ

POLIZA SOAT

N° POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	CODIGO TARIFA	ENTIDAD EXPIDE	ESTADO
76061047	10/04/2019	11/04/2019	10/04/2020	120	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	NO VIGENTE

REVISION DE TECNOMECANICA

TIPO DE REVISION	FECHA DE EXPEDICION	FECHA VIGENTE	CDA EXPIDE RTM	VIGENTE	N° CERTIFICADO
Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información

Propietario (a) del vehículo N° 2

NOMBRES Y APELLIDOS	ALEX WILSON SOLARTE RODRIGUEZ
CEDULA	97445928

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

EXPEDICIÓN DE LA CEDULA	Sin información
CELULAR	Sin información
CORREO	Sin información
BARRIO	Sin información
MUNICIPIO	Sin información
DEPARTAMENTO	Sin información

Las motocicletas fueron trasladas a los patios de la secretaria de tránsito y transporte del Municipio de Orito – Putumayo, donde se encuentran bajo custodia y disposición de esta dependencia.

Datos del familiar del occiso: Luz Caicedo, Numero de celular: 3223059125.

ANEXOS DEL DOCUMENTO

- Copia única de noticia criminal – FPJ-2
- Solicitud análisis de EMP Y EF – FPJ – 12
- Acta de inspección técnica cadáver – FJP – 10
- Copia de rótulo elementos materiales probatorios y evidencia física - FPJ- 7.
- Copia de registro cadena de custodia del occiso - FPJ- 8.
- Copia de cedula de ciudadanía de Javier Caicedo Correa.
- Copia de la licencia de tránsito del vehículo 01.
- Copia de improntas de chasis y motor del vehículo 01.
- Copia de registro de cadena de custodia del vehículo 01.
- Copia de inventario del vehículo 01.
- Copia de soportes RUNT – vehículo 01.
- Copia de cedula del conductor vehículo 02
- Copia de cedula del pasajero vehículo 02
- Copia de la licencia de tránsito del vehículo 02.
- Copia de improntas de chasis y motor del vehículo 02.
- Copia de rótulos – FPJ-07 vehículos 01 y 02
- Copia de inventario del vehículo 02.
- Copia de registro de cadena de custodia del vehículo 02.
- Copia de soportes RUNT – vehículo 02.
- Copia de soportes RUNT – conductor vehículo 02.
- Copia del croquis (bosqueo topográfico).
- Copia de informe policial de accidente de tránsito.
- CD con registro fotográfico.

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL					
						N° CASO
[N/A]	86	320	60	00525	2023	00214
No. Expendiente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-

Este formato sera diligenciado por los servidores con funciones de Policia Judicial, en aquellos eventos en que la actuacion no inicio de manera oficiosa

Fecha: 24/12/2023 Hora: 22:00

Departamento: Putumayo

Municipio: ORITO

I. TIPO DE NOTICIA

DE OFICIO (INFORMES)

¿El usuario es remitido por una entidad? SI

Fecha: 24/12/2023

¿Cúal? ALCALDIA

Nombre de quien remite: EDWAR STIVENS MORIANO ACOSTA

Cargo: INSPECTOR DE POLICIA RURAL

II. DELITO

HOMICIDIO ART. 103 C.P.

III. DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes en 4º grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos: 24/12/2023 Hora: 18.00

Para delitos de ejecucion continuada

Fecha inicial de comisión de los hechos: 24/12/2023 Hora: 18.00

Fecha final de comisión de los hechos: Hora:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento:	Putumayo	Municipio:	ORITO
Zona Localidad:		Barrio:	
Dirección:	86320 ORITO, PUTUMAYO	Sitio Especifico:	VEREDA BUENOS AIRES ORITO
¿Uso de Armas?	NO	¿Cúal?	[N/A]
¿Uso de Sustancias Toxicas?	NO		

Relato de los hechos

Para el día 24 de diciembre del año 2023 siendo las 22:00 horas el señor EDWAR STIVENS MORIANO ACOSTA identificado con la cedula No 1.151.946.390 de Cali en calidad de INSPECTOR DE POLICIA RURAL DE SAN VICENTE DEL LUZON informa y solicita a esta unidad de policía judicial la apertura del SPOA para el HOMICIDIO en accidente de tránsito del señor JAVIER CAICEDO CORREA identificado con la cedula No 18.184.135 de Puerto Asís, por hechos sucedidos en la vereda Buenos Aires, sector del veinte nueve de Orito Putumayo, vía pública.

El señor inspector de policía junto con la autoridad de tránsito por su competencia adelantara los actos urgentes y en el término de la distancia allegara los actos urgentes a la fiscalía del municipio.

IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

V. DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la victima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer Nombre:	JAVIER	Segundo Nombre:	[DESCONOCIDO]
Primer Apellido:	CAICEDO	Segundo Apellido:	CORREA
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	18184135
País Expedición:	[DESCONOCIDO]	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	MASCULINO
Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	[DESCONOCIDO]	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		

Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Caracteristicas Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

VI. DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? SI

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES

VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS

IX. VEHICULOS

Firmas

Denunciante

Autoridad Receptora

Autoridad a la que se remite la denuncia: 15301-FISCALIA 51

Entidad: 278-FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Especialidad: 8632042002-UNIDAD SECCIONAL - ORITO

Codigo Fiscal: 15301-FISCALIA 51

Nombre y Apellido del Fiscal: HERNAN GARCIA RODRIGUEZ

Número Único de Noticia Criminal

Seccional	Radicado	Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		96	320	60	0052	2023	00214

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	ORITO	Fecha	2023	12	24	Hora			

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

Señores
UNIDAD BÁSICA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
ORITO - PUTUMAYO
E S E HOSPITAL ORITO

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE JAVIER CAICEDO CORREA IDENTIFICADO DE CEDULA CIUDADANIA 18184135

3. EXAMEN SOLICITADO

- NECROPSIA MEDICO LEGAL
- PLENA IDENTIDAD
- EXAMEN TOXICOLÓGICO
- ESTABLECER POSIBLE HORA Y CAUSA DE LA MUERTE

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS

Fiscalía/Entidad	RESULTADO DE NECROPSIA A FISCALIA 51 SECCIONAL – ORITO
Dirección	B/ LA UNION
Delito/Conducta	ACCIDENTE DE TRANSITO

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

EL CUERPO SE ENCUENTRA EN LA MORGUE DEL HOSPITAL DE ORITO
SE ANEXA ACTA DE INSPECCION A CADAVER
SE ANEXA REGISTRO DE CONTINUIDAD

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
MILENA YOLIMA RIVADENEIRA VIUCHE	41.108.262	ALCALDIA ORITO

Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico
INSPECTOR DE POLICIA	Calle 8 No 12-38	3116170584	
Firma			

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
Henry Alexander Rodriguez Gonzalez	1124663224	

Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
		3118690047	
Fecha Recibido	Hora recibido		

El servidor de policía judicial está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley

Número único de Noticia Criminal

Radicado Interno																							
												8	6	3	2	0	6	0	0	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	2	1	4

Radicado Interno | Dpto | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año | Consecutivo

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En ORITO- PUTUMAYO siendo las 20:32 horas del dia 24 del mes de diciembre del año 2023 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, la suscrita **INSPECTORA DE POLICIA RURAL DE BUENOS AIRES** identificado como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: HOSPITAL ORITO con el fin de efectuar Inspección Técnica a Cadaver y al Lugar de los Hechos SI [X] NO [ ]

INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde ocurrieron los hechos: Urbana [ ] Rural [X] | Nombre o número de comuna / localidad

Barrio/vereda: Vereda EL 29 – BUENOS AIRES | Otros:

Dirección y/o georreferenciación: EL 29 – BUENOS AIRES

Fecha probable de los hechos: 24 DE DICIEMBRE DE 2023

Sitio probable de los hechos: Residencia [ ] Sitio de Recreación [ ] Via Pública [X] Sitio de Vehiculo [X] Despoblado [ ] Desconocido [ ] Otro [ ] Cuál?: MOTOCICLETA

Lugar de diligencia: ESE HOSPITAL ORITO

Dirección y/o georreferenciación: CALLE 9 N° 3-50 BARRIO VERGEL

Vía Pública [ ] Recinto Cerrado [X] Objeto Movible [ ] Residencia [ ] Despoblado [ ] Sitio de Campo abierto [ ] Sitio de trabajo [ ] Vehiculo [ ] Otro [ ] Cuál?

Nombre de la persona fallecida: **JAVIER CAICEDO CORREA** | Sexo: MACULINO

Edad: 52 AÑOS | Identificación: CC 18184135 | Ocupación: OFICIOS VARIOS

Profesión: N/A | Escolaridad: NO INFORMA | Estado Civil: SOLTERO

Entidad de Salud:

Nombres de los padres: SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN

Lugar y fecha de nacimiento: 19 DE JULIO DE 1971

Residencia y teléfono: VEREDA TESALIA

Hubo otros cadáveres: SI [ ] NO [X] Cuántos?:

Relación de otras actas de inspección a cadáver: N.A

Nombres y apellidos: N.A | Identificación: N A

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario

Hubo heridos en el mismo hecho: SI [X] NO [ ] Cuántos? 02

Nombres y apellidos: JESUS ANDRES ERAZO RIVERA | Identificación: CC 18156044

Lugar donde se encuentra: ESE HOSPITAL ORITO

Nombres y apellidos: MILENA OSVANI MONTENEGRO | Identificación: CC 41120409

Lugar donde se encuentra: ESE HOSPITAL ORITO

Indiciado: SI [ ] NO [X] | Capturado: SI [ ] NO [X]

Nombres y apellidos: | Edad:

Sexo: M [ ] F [ ] | Lugar y fecha de nacimiento:

Profesión: | Ocupación:

Nombres de los padres:

Estado civil: | Identificación:

Residencia y teléfono:

Relación con la victima: Familiar [ ] Conocido [ ] Desconocido [ ] Sin Información [X]

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario

Se recibe protegido el lugar de los hechos: SI [ ] | Fecha: | Hora:

Actuación Primer Responsable: SI [ ] NO | No. folios: | Responsable: TRANSITO MUNICIPAL

Cabeza:	Conserva su eje	SI [X] NO [ ]	**Inclinada**	Adelante [ ] Atrás [X]	Derecha [ ] Izquierda [ ]	**Rotación**	Derecha [ ] Izquierda [ ]

Miembro Superior Derecho	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [x]
	Mano: Abierta [ ]	Cerrada [ ]	Supinación [ ]	Pronación [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Miembro Superior Izquierdo	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [x]
	Mano: Abierta [ ]	Cerrada [ ]	Supinación [ ]	Pronación [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Miembro Inferior Derecho	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [X]
	Pie	Conserva su eje [x]	Rotación Interna [ ]	Rotación Externa [ ]
	Otro [ ] Cuál?			

Miembro Inferior Izquierdo	Abducción [ ]	Aducción [ ]	Flexión [ ]	Extensión [X
	Pie	Conserva su eje [x]	Rotación Interna [ ]	Rotación Externa [ ]
	Otro [ ] Cuál?:			

Signos de violencia: N.A

Describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra

El individuo fue hallado con la vestimenta descrita a continuación: una camisa rasgada verde menta marcada con letras PDG, cuello color negro, jean color azul desteñido de marca sin marca, y correa negra, con billa plateada sin marca, rasgaduras en la pierna izquierda debajo de la rodilla, lado derecho sin rasgadura, tipo polo. golpe en la cabeza parte temporal lado izquierdo, acelaracion en la parte epigastrio, aceleraciones en los dedos del pie izquierdo, bóxer rayas azules con vere y blanco, de marca briyan,

Cadáver: Desnudo [ ] Semidesnudo [ ] Vestido [X]

Descripción morfológica del cadáver:

Color de piel:	Blanca [ ] Negra [ ] Trigueña [X] Albina [ ]
Contextura:	Obesa [ ] Robusta [ ] Atlética [ ] Mediana [x] Delgada [ ]
Aspecto:	Cuidado [X Descuidado [ ]
Observaciones:	Victima de accidente de transito
Señales particulares:	N.A

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

Descripción de prendas:

Detalle las prendas de vestir, sin calzado, color, talla y escriba las condiciones en que se encuentran, daños, manchas, adherencias, como residuos, fibras y otras caracteristicas que puedan ser útiles para la investigación. En caso de ser necesario retirar prendas con el fin de proteger EMP y EF deje las constanciaspe CON SUS RESPECTIVAS PRENDAS DE VESTIR

El individuo fue hallado con la vestimenta descrita a continuación: una camisa rasgada verde menta marcada con letras PDG, cuello color negro, jean color azul desteñido de marca sin marca, y correa negra, con billa plateada sin marca, rasgaduras en la pierna izquierda debajo de la rodilla, lado derecho sin rasgadura, tipo polo. golpe en la cabeza parte temporal lado izquierdo, aceleración en la parte epigastrio, aceleraciones en los dedos del pie izquierdo, bóxer rayas azules con verde y blanco, de marca briyan,

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

Inspección en entidad de salud:

Se recibe formato de inventario de pertenencias? SI [ ] NO [x] Cuantas?

Nombres y Apellidos	Identificación	Institución	Contact
N.A	N.A	N.A	N.A

Se fija el Lugar de los Hechos?	SI [ ]	Bosquejo [ ] Plano [ ]
	NO [x]	Otro [ ] Cual?
Anexa informe investigador de campo?		SI [ ] NO [x]

Se utilizaron Fuentes Alternas de Luz?	SI [	NO [x]
Anexa informe investigador de campo?	SI [	NO [x]

Se realiza toma de muestra para prueba de residuos de disparo?	SI [ ]	NO [x]
Nombres y Apellidos del muestreado	Identificación	Kit número
N.A	N.A	N.A

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario

Nombres y Apellidos del servidor que toma la muestra	Identificacion	Firma
N.A	N.A	N.A

Participaron otros peritos?:	SI [ ]	NO [x]
Nombres y Apellidos	Identificacion	Especialidad
N.A	N.A	N.A

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario

3. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:

Nombres y Apellidos: N.A

Correo electrónico: N.A

Nota: Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas

4. DESTINO DE LOS EMP Y EF

Se envian los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses	SI [ ]	NO [X]	Cuales?
Laboratorio Policia Judicial Cual?	SI [ ]	NO [X]	Cuales?
Otro laboratorio Cual?	SI [ ]	NO [X]	Cuales?
Almacen de evidencias	SI [ ]	NO [X]	Cuales?

Nota: En el item cuales se relaciona el numero de hallazgo Ejemplo 2, 6 Y 7

Se solicita al INML y CF realizar al cadáver los siguientes exámenes:

Necropsia, alcoholemia, toxicología, posible causa y hora de la muerte

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada / Los demas EMP y EF se solicitarán mediante el formato establecido para la solicitud de analisis

5. OBSERVACIONES

Se realiza inspección a cadáver por solicitud de personal de tránsito municipal

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de informacion plasmada

6. ANEXOS

Fotocopia de tarjeta de identidad del occiso. **JAVIER CAICEDO CORREA** y se identificaba con numero de cedula 18184135 de Puerto Asis - Putumayo . Solicitud análisis de EMP Y EF-FPJ-12 (Necropsia). cadenas de custodio

7. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA:

Nombres y Apellidos	Identificación	Firma
Hilena Yadmar Rivadeneira Vivas	41108262	

RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA - FPJ-7

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

DPTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	UNIDAD	AÑO	CONSECUTIVO

3. FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN

4. HALLAZGO

NÚMERO DEL EMP Y EF	CANTIDAD
1	1

5. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

DIRECCIÓN: VIA PUBLICA ENTRE ORITO – PUERTO ASIS

UBICACIÓN: VEREDA EL 29 – BUENOS AIRES

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ENCONTRÓ EL EMP Y EF
NO APLICA

6. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE JAVIER CAICEDO CORREA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 18.184.135 PUERTO ASIS - PUTUMAYO.

7. RÓTULO DILIGENCIADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
MILENA YOLIMA RIVADENEIRA VIUCHE	41108262	ALCALDIA DE ORITO	INSPECTORA DE POLIA RURAL BUENOS AIRES	

Versión: 04
Aprobación: 2018-04-18 CNPJ
Publicación: 2018-12-27

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

DPTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	UNIDAD	AÑO	CONSECUTIVO

3. No de HISTORIA CLINICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	FIRMA
X	X	X	MILENA YOLIMA RIVADENEIRA VIUCHE	41108262	ALCALDIA DE ORITO	2023-12-24
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD

5. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, QUIEN EN VIDA RESPONDIA A NOMBRE DE JAVIER CAICEDO CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 18184135 DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecte el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física

H,**R**,**E** = Marque con una X si corresponde a quien **Halló**, **Recolectó** o **Embaló** el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.

Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA tienen FPJ- 7 y FPJ- 8 por codificación para control de documentos. Los formatos **FPJ- 7 y FPJ- 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.**

6. REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

FECHA								HORA	NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE EL EMP y EF	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	CALIDAD EN LA QUE ACTUA		PROPOSITO DEL TRASLADO (Almacenamiento, Analisis, Presentación audiencia, Consulta, Disposición final)	ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EMBALAJE O CONTENEDOR DEL EMP Y EF	FIRMA
A	A	A	A	M	M	D	D					C (custodio)	P (perito)			

7 PARA SER DILIGENCIADO POR EL TECNICO EN PRUEBA DE IDENTIFICACION PRELIMINAR HOMOLOGADA "PIPH"				
¿ PRACTICÓ PRUEBA PRELIMINAR ?				
Si		No		
CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS				
Número del Rotulo(s)				

8. OBSERVACIONES(*)

Nota: 1. Nunca interrumpa el Registro de Cadena de Custodia

2. El Registro de Cadena de Custodia consta de (2) hojas adicionales y los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

3) Si esta hoja no es suficiente, diligencie el FORMATO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA, código FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8

4. La Cadena de registro diligenciada debe ser adjuntada al informe de Ley o Pericia

Versión:
Aprobación:
Publicación:





Cel 3223059185
J.117 Fontibon



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10004175092
PLACA RLQ51C
MARCA HONDA
LÍNEA ECO DELUXE ES
MODELO 2012
CILINDRADA CC 97
COLOR NEGRO VERDE
SERVICIO PARTICULAR
CAPACIDAD PASAJ. 1
CLASE DE VEHÍCULO MOTOCICLETA
TIPO CARROCERIA SIN CARROCERIA
COMBUSTIBLE GASOLINA
NUMERO DE MOTOR HA11EDC9A06771
REG N
VIN 9FMHA1120CF026561
REG N
NUMERO DE CHASIS 9FMHA1120CF026561
REG N
NUMERO DE SERIE
IDENTIFICACION C.C. 1815/139
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES
CAICEDO CORREA JAVIER



RESTRICCION MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP 8
DECLARACION DE IMPORTACIÓN 982012000046771
VR
FECHA IMPORT E 24/05/2012
PUERTAS 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - CARLOS
FECHA MATRICULA 12/09/2012
FECHA EXP. LIC. TTO 12/09/2012
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
INSP TTO PUERTO ASIS
LTQ10031035546

Vehiculo Automotor # 1







REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 6

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

DPTO		MUNICIPIO			ENTIDAD		UNIDAD					ANO				CONSECUTIVO					

3. No de HISTORIA CLINICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	FIRMA
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD

5. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

Motocicleta Marca Honda Placa EL$51C linea Eco Deluxe ES Modelo 2012
Color Negro verde. numero de motor HA11E0C9A06777 numero chasis 9FHHA1120CF026567

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecto el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física
H,R,E = Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó o Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.
Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA llevan FPJ- 7 y FPJ- 8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ- 7 y FPJ- 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE ORITO

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

NIT 800102896-2

No. de Inventario	Fecha

Motivo: Accidente de Transito

Nombre de quien entrega:	Nombre de quien recibe:

CLASE	MARCA	MODELO	PLACAS
Motocicleta	Honda	2012	RLD 51C

COLOR	CILINDROS	KILOMETRAJE
Negro verde	97	

LLANTAS	DELANTERA	TRASERA
REFERENCIA	2.75-18	3.00-18

Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M	Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M	Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M
Encendido Electrónico	1			X	Sistema de Inyección					Control de Luces Stroboscopicas				
Defensa	2			X	Guias de Aire					Strober Delantero				
Llaves					Sirena					Strober Trasero				
Carburador	1		X		Llantas	2		X		Descargapies	4		X	
Autoarburador	1		X		Manilares	2		X		Tanque Aceite	1		X	
Bobina Encendido	1		X		Protector Manilar	2		X		Tapa Tanque Aceite	1		X	
Bobina de Alta	1		X		Mango Acelerador	1		X		Pastas Reflectoras				
Bateria	1		X		Manubrio	2		X		Tijera	1		X	
Bujia	1		X		Mando Luces	1		X		Espejos	1		X	
Capuchon Bujia	1		X		Maniguetas	2		X		Farola	1			X
Punzon Carburador					Herramientas Piezas					Rectificador Corriente				
Pata Estacionamiento	1		X		Pastillas Traseras	1		X		Llancher				
Kit Arrastre	1		X		Pastillas Delanteras	1		X		Cdi Cdi	1		X	
Tapa Piñon Arrastre	1		X		Bandas Frenos	2		X		Stop	1		X	
Guia Cadena	1		X		Tapas Laterales	1		X		Sillin	1		X	
Guarda Cadena	1		X		Carenaje	1			X	Porta Placa	1			
Patada Crank	1		X		Tanque Gasolina	1		X		Monoshock				
Tacometro	1			X	Tapa Tanque Gasolina	1		X		Velocimetro	1			X
Perilla Tacometros	1			X	Exhosto	1		X		DOCUMENTOS	SI		NO	
Switch	1		X		Rejillas Exhosto	1		X						
Palanca Cambios	1		X		Telescopios					Microchip de Tanqueo				
Guayas y Fondas	2		X		Tapas Telescopios					Tarjeta Parqueadero				
Guardabarros	1		X		Cauchos Telescopios					Tarjeta de Propiedad Fotocopia				
Rines	2			X	Direccionales	1			X	SOAT				
										Certificado de Gases				

Observaciones: Parte frontal totalmente dañada, Fisuras marmas, tanque hundido.

Entregado por:	Recibido por:

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ- 8

2. No. ID

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

DPTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	UNIDAD	AÑO	CONSECUTIVO

3. No de HISTORIA CLINICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	ENTIDAD	FIRMA
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD
						AAAA-MM-DD

5. DESCRIPCION ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA

Motocicleta marca Yamaha placa YVR95E linea XTZ125 modelo 2020
Color negro rojo gris numero de motor -E3Y2E035048
numero de chasis. 9FHDE092xL2035048

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecte el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física
H,R,E = Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó o Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.
Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA llenan FPJ- 7 y FPJ- 8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ-7 y FPJ- 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**RLQ51C**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10004175992**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Particular**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MOTOCICLETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**HONDA**	LÍNEA:	**ECO DELUXE ES**
MODELO:	**2012**	COLOR:	**NEGRO VERDE**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**HA11EDC9A06771**
NÚMERO DE CHASIS:	**9FMHA1120CF028561**	NÚMERO DE VIN:	**9FMHA1120CF028561**
CILINDRAJE:	**97**	TIPO DE CARROCERÍA:	**SIN CARROCERIA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GASOLINA**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**12/09/2012**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**SI**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	**0**

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**1**

NÚMERO DE EJES:

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1308004169089000	10/07/2018	11/07/2018	10/07/2019	111	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
1309156231843	01/06/2017	02/06/2017	01/06/2018	110	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
205164	16/03/2016	17/03/2016	16/03/2017	111	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	NO VIGENTE
1309138778662	19/02/2015	20/02/2015	19/02/2016	110	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
13016446	23/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	110	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

No. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
29365998	12/09/2012	AUTORIZADA	Tramite matricula inicial,	INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS

Información Blindaje

BLINDADO: NO

NIVEL DE BLINDAJE:

FECHA DE BLINDAJE:

FECHA DE DESBLINDAJE:

Certificado de revisión de la DIJIN

NRO. CERTIFICACIÓN DIJIN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD QUE EMITE EL CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Certificado de desintegración física

NRO. CERTIFICACIÓN:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD DESINTEGRADORA:

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

NÚMERO DE POLIZA:

ESTADO DE LA PÓLIZA:

FECHA EXPEDICIÓN POLIZA (DD/MM/AAAA):

FECHA VIGENCIA POLIZA:

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

RADIO DE ACCIÓN:

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

MODALIDAD DE SERVICIO:

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

ESTADO:

Limitaciones a la Propiedad

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

NÚMERO DE CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

ESTADO DEL CERTIFICADO:

PLACAS DE REPOSICIÓN:

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

Normalización y Saneamiento

Deficiencia en Matrícula	Vehículo Normalizado	Fecha registro o normalización	No. Acto Administrativo	Descargar documento
NO	NO DISPONIBLE			

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

No se encontró información registrada en el RUNT.

Permiso de circulación restringida (PCR)

No se encontró información registrada en el RUNT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 18.156.044

ERAZO RIVERA

APELLIDOS

JESUS ANDRES

NOMBRES

Jesús Erazo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1981

CONSACA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-SEP-1999 VALLE DEL GUAMUEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6402800-00124281-M-0018156044-20081106 0005353993A 1 25647926

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **41.120.409**

MONTENEGRO RODRIGUEZ

APELLIDOS

MILENA OSVANI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1983**
CUMBITARA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-2002 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-6402800-01002089-F-0041120409-20180503 0061017057A 1 9904188328

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018287263

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
YVR95E	YAMAHA	XTZ125	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO ROJO GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E3Y2E035048	N	9FKDE092XL2035048

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDE092XL2035048	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SOLARTE RODRIGUEZ ALEX WILSON	C.C. 97445928

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	10

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902019000050040		11/03/2019	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/05/2019	13/05/2019	******


ORGANISMO DE TRÁNSITO

SRIA TTO Y TTE MPAL VALLE GUAMUEZ/HORMIGA

LT02005330387

Vehiculo Automotor # 2





ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ - 07-

Versión 2 - Resolución F.G.N.

1. CODIGO UNICO DE CASO

8	6	3	2	0	6	0	6	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	2	1	4
DPTO			MUNICIPIO		ENTIDAD			UNIDAD				AÑO				CONSECUTIVO				

2. FECHA Y HORA RECOLECCION

2	4	1	2	2	3	FORMATO MILITAR 1	9	2	0

3. MUESTRA

NUMERO DE HALLAZGO: 1

CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA:

4. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

DESCRIPCION: Vía / Buenos Aires

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO: Bazo Rivera Jesus Andres

DELITO A INVESTIGAR: Accidente de Transito

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

Motocicleta marca Yamaha Placa YVR 95E Linea XTZ125 modelo 2020 Color negro rojo gris numero de motor E3YZED35048 Numero de chasis 9FKDEC92XL2035048.

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	ENTIDAD	CARGO	FIRMA

ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA - FPJ – 07-

Versión 2 - Resolución F.G.N.

1. CODIGO UNICO DE CASO

8	6	3	2	0	6	0	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	1	2	4
DPTO			MUNICIPIO		ENTIDAD			UNIDAD				AÑO				CONSECUTIVO			

2. FECHA Y HORA RECOLECCION

2	4	1	2	2	3	FORMATO MILITAR 1	9	2	0

3. MUESTRA

NUMERO DE HALLAZGO: 1

CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA:

4. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

DESCRIPCION: Vía / Buenos Aires

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ENCONTRO EL ELEMENTO: Cacedo Correa Javier

DELITO A INVESTIGAR: Accidente de Transito

5. DESCRIPCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

Motocicleta marca honda Placa RLΦ51C linea ECO Deluxe ES modelo 2012 Color negro verde numero de motor HA11E0C9A06771 numero chasis 9FMHA1120CF026561

6. RECOLECCION DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	ENTIDAD	CARGO	FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
NIT 800102896 2

N° de Inventario:

Fecha:

Motivo: Accidente de Transito

Nombre de quien entrega:

Nombre de quien recibe:

CLASE	MARCA	MODELO	PLACAS
Motocicleta	Yamaha	2020	YVR 95E
COLOR	CILINDROS		KILOMETRAJE
Negro Rojo Gris	124		
LLANTAS	DELANTERA		TRASERA
REFERENCIA	2.75-21		4.10-18

Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M
Encendido Electrónico	1		X	
Defensa	1			X
Llaves				
Carburador	1		X	
Autoarburador	1		X	
Bobina Encendido	1	V		
Bobina de Alta	1		X	
Bateria	1	X		
Bujia	1	X		
Capuchon Bujia	1	X		
Punzon Carburador	1		X	
Pata Estacionamiento	1	X		
Kit Arrastre	1	X		
Tapa Piñón Arrastre				
Guia Cadena	1	X		
Guarda Cadena	1	X		
Patada Crank	1		X	
Tacometro	1		X	
Perilla Tacometros	1		X	
Switch	1		X	
Palanca Cambios	1			X
Guayas y Fondas	2		X	
Guardabarros	1		X	
Rines	2			X

Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M
Sistema de Inyección				
Guias de Aire				
Sirena				
Llantas	2		X	
Manilares	2		X	
Protector Manilar				
Mango Acelerador	1		X	
Manubrio	1		X	
Mando Luces	1		X	
Maniguetas	2		X	
Herramientas Piezas				
Pastillas Traseras	1		X	
Pastillas Delanteras	1		X	
Bandas Frenos	1		X	
Tapas Laterales	3		X	
Carenaje	1			X
Tanque Gasolina	1			X
Tapa Tanque Gasolina	1		X	
Exhosto	1		X	
Rejillas Exhosto	1		X	
Telescopios	2		X	
Tapas Telescopios	2		X	
Cauchos Telescopios	2		X	
Direccionales	4		X	

Partes y Accesorios	CANT.	Estado. B	R	M
Control de Luces Stroboscopicas	1		X	
Strober Delantero				
Strober Trasero				
Descargapies	4		X	
Tanque Aceite	1		X	
Tapa Tanque Aceite	1		X	
Pastas Reflectoras				
Tijera	1		X	
Espejos				
Farola				
Rectificador Corriente				
Llancher				
Cdi Cdi	1		X	
Stop	1		X	
Sillin	1		X	
Porta Placa	1	X		
Monosbock	1		X	
Velocimetro	1		X	

DOCUMENTOS	SI	NO
Microchip de Tanqueo		
Tarjeta Parqueadero		
Tarjeta de Propiedad Fotocopia		
SOAT		
Certificado de Gases		

Observaciones: Parte frontal totalmente dañada, tanque hundido, rayones minimos

Entregado por:	Recibido por:

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:	**YVR95E**		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	**10018287263**	ESTADO DEL VEHÍCULO:	**ACTIVO**
TIPO DE SERVICIO:	**Particular**	CLASE DE VEHÍCULO:	**MOTOCICLETA**

Información general del vehículo

MARCA:	**YAMAHA**	LÍNEA:	**XTZ125**
MODELO:	**2020**	COLOR:	**NEGRO ROJO GRIS**
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	**E3Y2E035048**
NÚMERO DE CHASIS:	**9FKDE092XL2035048**	NÚMERO DE VIN:	**9FKDE092XL2035048**
CILINDRAJE:	**124**	TIPO DE CARROCERÍA:	**SIN CARROCERIA**
TIPO COMBUSTIBLE:	**GASOLINA**	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	**02/05/2019**
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	**SRIA TTOyTTE MPAL VALLE GUAMUEZ/HORMIGA**	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	**NO**
CLÁSICO O ANTIGUO:	**NO**	REPOTENCIADO:	**NO**
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	**NO**	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	**NO**	PUERTAS:	

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:		PESO BRUTO VEHICULAR:	
CAPACIDAD DE PASAJEROS:		CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:	**2**

NÚMERO DE EJES:

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
76061047	10/04/2019	11/04/2019	10/04/2020	120	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
126083791	02/05/2019	AUTORIZADA	Tramite matricula inicial,	SRIA TTOyTTE MPAL VALLE GUAMUEZ/HORMIGA

Información Blindaje

BLINDADO: **NO**

NIVEL DE BLINDAJE:

FECHA DE BLINDAJE:

FECHA DE DESBLINDAJE:

Certificado de revisión de la DIJIN

NRO. CERTIFICACIÓN DIJIN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD QUE EMITE EL CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Certificado de desintegración física

NRO. CERTIFICACIÓN:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

ENTIDAD DESINTEGRADORA:

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

NÚMERO DE POLIZA:

ESTADO DE LA PÓLIZA:

FECHA EXPEDICIÓN POLIZA (DD/MM/AAAA):

FECHA VIGENCIA POLIZA:

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

RADIO DE ACCIÓN:

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

MODALIDAD DE SERVICIO:

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

ESTADO:

Limitaciones a la Propiedad

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

NÚMERO DE CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

ESTADO DEL CERTIFICADO:

PLACAS DE REPOSICIÓN:

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

NÚMERO DE CERTIFICADO:

ESTADO CERTIFICADO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

Normalización y Saneamiento

Deficiencia en Matrícula	Vehículo Normalizado	Fecha registro o normalización	No. Acto Administrativo	Descargar documento
NO	NO DISPONIBLE			

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

No se encontró información registrada en el RUNT.

Permiso de circulación restringida (PCR)

No se encontró información registrada en el RUNT.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RUNT

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:	**JESUS ANDRES ERAZO RIVERA**		
DOCUMENTO:	**C.C. 18156044**	ESTADO DE LA PERSONA:	**ACTIVA**
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	6964368
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**02/12/2009**		

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
76563004950460	STRIA TTOyTTE MCPAL PRADERA	26/11/2008	VENCIDA		Ver Detalle

Multas e infracciones

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos


Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No.



PUNTO DE REFERENCIA PIR

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	12,3	1mt	Eje anterior V. #1
2	26.40	5.0	Eje Posterior V#1
3	3.6	7 m	Eje anterior V#2
4	3.9	8m	Eje Posterior V#2
5	4m	7,30	Lago Hematico
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
	Sanchez Pillimue		18147855	044	TT	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

8	6	3	2	0	6	0	0	5	2	5	2	0	2	3	0	0	2	1	4
Dto		Mpio		Ent		U receptora					Año				Consecutivo				

Long. ° ' "

Lat. ° ' "

ESCALA:

PLANO:

VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO: 863200000 — ORITO - PUTUMAYO

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [ ] — CON HERIDOS [X] — SÓLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Lat. [ ]° [ ]' [ ]"
Long. [ ]° [ ]' [ ]"
CÓDIGO DE RUTA [ ] VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

3.1 LOCALIDAD O COMUNA/BARRIO: V/Buenos Aires

4. FECHA Y HORA
24 12 2023 18 30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
24 12 2023 19 40
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE [X] — CAÍDA OCUPANTE (4)
ATROPELLO (2) — INCENDIO (5)
VOLCAMIENTO (3) — OTRO (6)

5.1 CHOQUE CON — 5.2 OBJETO FIJO
VEHÍCULO [X] — MURO (1) — SEMÁFORO (5) — TARIMA CASETA (9)
TREN (2) — POSTE (2) — INMUEBLE (6) — VEHÍCULO ESTACIONADO (10)
SEMOVIENTE (3) — ÁRBOL (3) — HIDRANTANTE (7) — OTRO
OBJETO FIJO (4) — BARANDA (4) — VALLA SEÑAL (8) (11)

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA	6.2 SECTOR	6.3 ZONA	6.4 DISEÑO	6.5 CONDICIÓN CLIMATOLÓGICA
RURAL	RESIDENCIAL	ESCOLAR [ ] DEPORTIVA [ ]	GLORIETA [ ] PASO A NIVEL [ ] PASO ELEVADO [ ] PUENTE [ ]	GRANIZO [ ] VIENTO [ ]
*NACIONAL [X]	INDUSTRIAL	TURÍSTICA [ ] PRIVADA [ ]	INTERSECCIÓN [ ] PONTÓN [ ] PASO INFERIOR [ ] TRAMO DE VÍA [ ]	LLUVIA [ ] NORMAL [X]
*DEPARTAMENTAL [ ]	COMERCIAL	MILITAR [ ] HOSPITALARIA [ ]	LOTE O PREDIO [ ] CICLO RUTA [ ] PEATONAL [ ] TÚNEL [ ]	NIEBLA [ ]
*MUNICIPAL [ ] URBANA				

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

VÍA	1	2
7.1 CARACTERÍSTICAS		
A RECTA	[ ]	[ ]
CURVA	[ ]	[ ]
B PLANO	[ ]	[ ]
PENDIENTE	[ ]	[ ]
C BANCA DE EST.	[ ]	[ ]
CON ANDÉN	[ ]	[ ]
CON BERMA	[ ]	[ ]
7.2 UTILIZACIÓN		
UN SENTIDO	[ ]	[ ]
DOBLE SENTIDO	[ ]	[ ]
REVERSIBLE	[ ]	[ ]
CONTRAFLUJO	[ ]	[ ]
CICLO VÍA	[ ]	[ ]
7.3 CALZADAS		
UNA	[X]	[ ]
DOS	[ ]	[ ]
TRES O MAS	[ ]	[ ]
VARIABLE	[ ]	[ ]
7.4 CARRILES		
UNO	[ ]	[ ]
DOS	[X]	[ ]
TRES O MAS	[ ]	[ ]
VARIABLE	[ ]	[ ]
7.5 SUPERFICIE DE LA VÍA		
ASFALTO	[ ]	[ ]
AFIRMADO	[ ]	[ ]
ADOQUÍN	[ ]	[ ]
EMPEDRADO	[ ]	[ ]
CONCRETO	[X]	[ ]
TIERRA	[ ]	[ ]
OTRO	[ ]	[ ]
7.6 ESTADO DE LA VÍA		
BUENO	[X]	[ ]
CON HUECOS	[ ]	[ ]
DERRUMBES	[ ]	[ ]
EN REPARACIÓN	[ ]	[ ]
HUNDIMIENTO, INUNDADA	[ ]	[ ]
PARCHADA	[ ]	[ ]
RIZADA	[ ]	[ ]
FISURADA	[ ]	[ ]
7.7 CONDICIONES		
ACEITE	[ ]	[ ]
HÚMEDA	[ ]	[ ]
LODO	[ ]	[ ]
ALCANTARILLA DESTAPADA	[ ]	[ ]
MATERIAL ORGÁNICO	[ ]	[ ]
MATERIAL SUELTO	[ ]	[ ]
SECA	[ ]	[ ]
OTRA	[ ]	[ ]
7.8 ILUMINACIÓN NOCTURNA		
A CON	[ ]	[ ]
BUENA	[ ]	[ ]
MALA	[ ]	[ ]
B SIN	[ ]	[ ]
7.9 CONTROLES DE TRANSITO		
A. AGENTE DE TRANSITO	[ ]	[ ]
B. SEMAFORO	[ ]	[ ]
OPERANDO	[ ]	[ ]
INTERMITENTE	[ ]	[ ]
CON DAÑOS	[ ]	[ ]
APAGADO	[ ]	[ ]
OCULTO	[ ]	[ ]
C. SEÑALES VERTICALES	[ ]	[ ]
PARE	[ ]	[ ]
CEDA EL PASO	[ ]	[ ]
NO GIRE	[ ]	[ ]
SENTIDO VIAL	[ ]	[ ]
NO ADELANTAR	[ ]	[ ]
VELOCIDAD MÁXIMA	[ ]	[ ]
OTRA	[ ]	[ ]
NINGUNA	[X]	[ ]
D. SEÑALES HORIZONTALES		
ZONA PEATONAL	[ ]	[ ]
LÍNEA DE PARE	[ ]	[ ]
LÍNEA CENTRAL AMARILLA		
CONTINUA	[ ]	[ ]
SEGMENTADA	[ ]	[ ]
LÍNEA DE CARRIL BLANCA		
CONTINUA	[ ]	[ ]
SEGMENTADA	[ ]	[ ]
LÍNEA DE BORDE BLANCA	[ ]	[ ]
LÍNEA DE BORDE AMARILLA	[ ]	[ ]
LÍNEA ANTIBLOQUEO	[ ]	[ ]
FLECHAS	[ ]	[ ]
LEYENDAS	[ ]	[ ]
SÍMBOLOS	[ ]	[ ]
OTRA	[ ]	[ ]
E REDUCTOR DE VELOCIDAD		
BANDAS SONORAS	[ ]	[ ]
RESALTO	[ ]	[ ]
MÓVIL	[ ]	[ ]
FIJO	[ ]	[ ]
SONORIZADOR	[ ]	[ ]
ESTOPEROL	[ ]	[ ]
OTRO	[ ]	[ ]
F. DELINEADOR DE PISO		
TACHA	[ ]	[ ]
ESTOPEROLES	[ ]	[ ]
TACHONES	[ ]	[ ]
BOYAS	[ ]	[ ]
BORDILLOS	[ ]	[ ]
TUBULAR	[ ]	[ ]
BARRERAS PLÁSTICAS	[ ]	[ ]
HITOS TUBULARES	[ ]	[ ]
CONOS	[ ]	[ ]
OTRO	[ ]	[ ]
7.10 VISIBILIDAD		
NORMAL	[X]	[ ]
DISMINUIDA POR		
CASETAS	[ ]	[ ]
CONSTRUCCIÓN	[ ]	[ ]
VALLAS	[ ]	[ ]
ARBOL/VEGETACIÓN	[ ]	[ ]
VEHÍCULO ESTACIONADO	[ ]	[ ]
ENCANDILAMIENTO	[ ]	[ ]
POSTE	[ ]	[ ]
OTROS	[ ]	[ ]

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO (1)

CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	GÉNERO	GRAVEDAD
Jesus Andres Erazo Rivera	C.C	18.156.044	Colombiano	2 0 0 6 8 1	[X] F	MUERTO [ ] HERIDO [ ]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO | CIUDAD | TELÉFONO | SE PRACTICÓ EXAMEN SI [ ] NO [ ] — AUTORIZO SI [ ] NO [ ] — EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [ ] — GRADO — S. PSICOACTIVAS SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP. [ ] VEN [ ] (DÍA MES AÑO)	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI [X]						SI [ ]	SI [X]	SI [ ] NO

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: ESE Hospital ORITO

DESCRIPCIÓN DE LESIONES: Sufre Trauma Cerrado de Torax, con un Hemotorax Izquierdo y probable taponamiento Cardiaco y una Fractura Expuesta de la Pierna Izquierda sin complicaciones

VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE / SEM.	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
YUR95E		COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	YAMAHA	XTZ 125	negro ebano	2020	sin carroceria			10018287263

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN: Patios Concentrados Orito	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT.	Valle Guamuez	A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia	
REV. TEC. MEC SI [X] No.		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 1	

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
SI [X]			

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)	PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
No. / ASEGURADORA		No. / ASEGURADORA	

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI [X]	Solarte Rodriguez Alex Wilson	C.C	97445928

CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL [ ], BUS [ ], BUSETA [ ], CAMIÓN [ ], CAMIONETA [ ], CAMPERO [ ], MICROBUS [ ], TRACTOCAMION [ ], VOLQUETA [ ], MOTOCICLETA [X], M. AGRÍCOLA [ ], M. INDUSTRIAL [ ], BICICLETA [ ], MOTOCARRO [ ], MOTOTRICICLO [ ], TRACCIÓN ANIMAL [ ], MOTOCICLO [ ], CUATRIMOTO [ ], REMOLQUE [ ], SEMI-REMOLQUE [ ]

PASAJEROS: OFICIAL [ ], PÚBLICO [ ], PARTICULAR [X], DIPLOMÁTICO [ ]

SERVICIO: MIXTO [ ], CARGA [ ]

CARGA: EXTRADIMENSIONADA [ ], EXTRAPESADA [ ], MERCANCÍA PELIGROSA [ ]

CLASE DE MERCANCÍA [ ]


PASAJEROS: COLECTIVO [ ], INDIVIDUAL [ ], MASIVO [ ], ESPECIAL TURISMO [ ], ESPECIAL ESCOLAR [ ], ESPECIAL ASALARIADO [ ], ESPECIAL OCASIONAL [ ]

RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL [ ], MUNICIPAL [ ]

DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES VEHÍCULO: Parte frontal totalmente dañada, tanque hundido, rayones minimos.

FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [X] LATERAL [ ] POSTERIOR [ ] Otro



FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

REMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

ORIGINAL AUTORIDAD DE TRANSITO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO: 3 6 3 2 0 0 0 0 — ORITO - PUTUMAYO

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [ ] CON HERIDOS [X] SOLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Lat. [ ]° [ ]' [ ]"
Long. [ ]° [ ]' [ ]"
CÓDIGO DE RUTA — VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

3A. LOCALIDAD | COMUNA | BARRIO: V/Buenos Aires

4. FECHA Y HORA
24 12 2023 18 30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
24 12 2023 19 40
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE [X] CAÍDA OCUPANTE (4)
ATROPELLO (2) INCENDIO (5)
VOLCAMIENTO (3) OTRO (6)

5A. CHOQUE CON | 5B. OBJETO FIJO
VEHÍCULO [X] | MURO (1) | SEMAFORO (5) | TARIMA CASETA (9)
TREN (2) | POSTE (2) | INMUEBLE (6) | VEHÍCULO ESTACIONADO (10)
SEMOVIENTE (3) | ARBOL (3) | HIDRANTE (7) | OTRO
OBJETO FIJO (4) | BARANDA (4) | VALLA SEÑAL (0) | (11)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6A. ÁREA	6B. SECTOR	6C. DISEÑO	6D. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL [ ] NACIONAL [X] DEPARTAMENTAL [ ] MUNICIPAL	RESIDENCIAL [ ] ESCOLAR [ ] DEPORTIVA [ ]	GLORIETA [ ] PASO A NIVEL [ ] PASO ELEVADO [ ] PUENTE [ ]	GRANIZO [ ] VIENTO [ ]
URBANA	INDUSTRIAL [ ] TURÍSTICA [ ] PRIVADA [ ]	INTERSECCIÓN [ ] PONTÓN [ ] PASO INFERIOR [ ] TRAMO DE VÍA [ ]	LLUVIA [ ] NORMAL [X]
	COMERCIAL [ ] MILITAR [ ] HOSPITALARIA [ ]	LOTE O PREDIO [ ] CICLO RUTA [ ] PEATONAL [ ] TÚNEL [ ]	NIEBLA [ ]

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7A. VÍA COMPUESTA (VÍA 1 / VÍA 2)	7B. TIPO DE VÍA (VÍA 1 / VÍA 2)	7C. MATERIAL (VÍA 1 / VÍA 2)	7D. SEÑALES HORIZONTALES (VÍA 1 / VÍA 2)	7F. DELINEADOR DE PISO (VÍA 1 / VÍA 2)
A RECTA [ ] [ ]	ASFALTO [ ] [ ]	MATERIAL ORGÁNICO [ ] [ ]	ZONA PEATONAL [ ] [ ]	TACHA [ ] [ ]
CURVA [ ] [ ]	AFIRMADO [ ] [ ]	MATERIAL SUELTO [ ] [ ]	LÍNEA DE PARE [ ] [ ]	ESTOPEROLES [ ] [ ]
B PLANO [ ] [ ]	ADOQUÍN [ ] [ ]	SECA [ ] [ ]	LÍNEA CENTRAL AMARILLA	TACHONES [ ] [ ]
PENDIENTE [ ] [ ]	EMPEDRADO [ ] [ ]	OTRA [ ] [ ]	CONTINUA [ ] [ ]	BOYAS [ ] [ ]
C BAHÍA DE EST. [ ] [ ]	CONCRETO [X] [ ]	7E. CONDICIÓN MATERIAL	SEGMENTADA [ ] [ ]	BORDILLOS [ ] [ ]
CON AHOGÍN [ ] [ ]	TIERRA [ ] [ ]	A CON [ ] [ ]	LÍNEA DE CARRIL BLANCA	TUBULAR [ ] [ ]
CON BERMA [ ] [ ]	OTRO [ ] [ ]	BUENA [ ] [ ]	CONTINUA [ ] [ ]	BARRERAS PLÁSTICAS [ ] [ ]
7J. UTILIZACIÓN		MALA [ ] [ ]	SEGMENTADA [ ] [ ]	HITOS TUBULARES [ ] [ ]
UN SENTIDO [ ] [ ]	7G. ESTADO	B SIN [ ] [ ]	LÍNEA DE BORDE BLANCA [ ] [ ]	CONOS [ ] [ ]
DOBLE SENTIDO [ ] [ ]	BUENO [X] [ ]	7H. CONTROLES DE TRÁNSITO	LÍNEA DE BORDE AMARILLA [ ] [ ]	OTRO [ ] [ ]
REVERSIBLE [ ] [ ]	CON HUECOS [ ] [ ]	A. AGENTE DE TRÁNSITO [ ] [ ]	LÍNEA ANTIBLOQUEO [ ] [ ]	7K. VISIBILIDAD
CONTRAFLUJO [ ] [ ]	DERRUMBES [ ] [ ]	B. SEMÁFORO	FLECHAS [ ] [ ]	NORMAL [X] [ ]
CICLO VÍA [ ] [ ]	EN REPARACIÓN [ ] [ ]	OPERANDO [ ] [ ]	LEYENDAS [ ] [ ]	DISMINUIDA POR
7I. CANALIZACIÓN	HUNDIMIENTO [ ] [ ]	INTERMITENTE [ ] [ ]	SÍMBOLOS [ ] [ ]	CASETAS [ ] [ ]
UNA [X] [ ]	INUNDADA [ ] [ ]	CON DAÑOS [ ] [ ]	OTRA [ ] [ ]	CONSTRUCCIÓN [ ] [ ]
DOS [ ] [ ]	PARCHADA [ ] [ ]	APAGADO [ ] [ ]	E REDUCTOR DE VELOCIDAD	VALLAS [ ] [ ]
TRES O MAS [ ] [ ]	RIZADA [ ] [ ]	OCULTO [ ] [ ]	BANDAS SONORAS [ ] [ ]	ARBOL/VEGETACIÓN [ ] [ ]
VARIABLE [ ] [ ]	FISURADA [ ] [ ]	C. SEÑALES VERTICALES	RESALTO [ ] [ ]	VEHÍCULO ESTACIONADO [ ] [ ]
7J. CARRILES	7H. CONDICIONES	PARE [ ] [ ]	MÓVIL [ ] [ ]	ENCANDILAMIENTO [ ] [ ]
UNO [X] [ ]	ACEITE [ ] [ ]	CEDA EL PASO [ ] [ ]	FIJO [ ] [ ]	POSTE [ ] [ ]
DOS [ ] [ ]	HÚMEDA [ ] [ ]	NO GIRE [ ] [ ]	SONORIZADOR [ ] [ ]	OTROS [ ] [ ]
TRES O MAS [ ] [ ]	LODO [ ] [ ]	SENTIDO VIAL [ ] [ ]	ESTOPEROL [ ] [ ]	
VARIABLE [ ] [ ]	ALCANTARILLA DESTAPADA [ ] [ ]	NO ADELANTAR [ ] [ ]	OTRO [ ] [ ]	
		VELOCIDAD MÁXIMA [ ] [ ]	[ ] [ ]	
		OTRA [ ] [ ]		
		NINGUNA [X] [ ]		

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO (1)

8A. CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	GÉNERO	GRAVEDAD
Jesus Andres Erazo Rivera	C.C	18.156.044	Colombiano	20 06 81	[X] F [ ]	MUERTO [ ] HERIDO [ ]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN: SI [ ] NO [ ] — AUTORIZO SI [ ] NO [ ] — EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [ ] — GRADO — S. PSICOACTIVAS SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP. [ ] VEN [ ] (DÍA MES AÑO)	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI [X]						SI [X]	SI [X]	SI [ ] NO [ ]

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
ESE Hospital Orito	Sufre Trauma Cerrado de Torax, con un Hemotorax Izquierdo y probable Taponamiento Cardiaco y una Fractura Expuesta de la Pierna Izquierda sin complicación

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

8B. VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
NUR95E		COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	YAMAHA	XTZ 125	negro Egoris	2020	sin carroceria			10018281263

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
	Valle Guamuez	Patios Concentrados Orito	
NIT.		A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia	
REV. TEC. MEC. SI [X] No.		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 1	

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
SI [X]			

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]	VENCIMIENTO
No. — ASEGURADORA	DÍA MES AÑO	No. — ASEGURADORA	DÍA MES AÑO


8C. PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI [X]	Solarte Rodriguez Alex Wilson	CC	97445928

CLASE VEHÍCULO			PASAJEROS	8D. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES VEHÍCULO
AUTOMÓVIL [ ]	M. AGRÍCOLA [ ]	OFICIAL [ ]	COLECTIVO [ ]	Parte frontal totalmente dañada, tanque hundido, rayones minimos.
BUS [ ]	M. INDUSTRIAL [ ]	PÚBLICO [ ]	INDIVIDUAL [X]	
BUSETA [ ]	BICICLETA [ ]	PARTICULAR [X]	MASIVO [ ]	
CAMIÓN [ ]	MOTOCARRO [ ]	DIPLOMÁTICO [ ]	ESPECIAL TURISMO [ ]	
CAMIONETA [ ]	MOTOTRICICLO [ ]	SERVICIO PÚBLICO	ESPECIAL ESCOLAR [ ]	
CAMPERO [ ]	TRACCIÓN ANIMAL [ ]	MIXTO [ ]	ESPECIAL ASALARIADO [ ]	
MICROBÚS [ ]	MOTOCICLO [ ]	CARGA	ESPECIAL OCASIONAL [ ]	
TRACTOCAMION [ ]	CUATRIMOTO [ ]	EXTRADIMENSIONADA [ ]	RADIO DE ACCIÓN	
VOLQUETA [ ]	REMOLQUE [ ]	EXTRAPESADA [ ]	NACIONAL [ ]	
MOTOCICLETA [X]	SEMI-REMOLQUE [ ]	MERCANCÍA PELIGROSA [ ]	MUNICIPAL [ ]	
		CLASE DE MERCANCÍA [ ]		

8E. AVERÍAS: FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [X] LATERAL [ ] POSTERIOR [ ] Otro



ORIGINAL AUTORIDAD DE TRANSITO

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

CONTRATO No.2606 DE 2023 INVIAS

DBB INGENIERIA SAS NIT:901.564.916-1

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERA NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL PUTUMAYO GRUPO AMV 1 LOTE 6

ANEXO No.01 INFORMACIÓN DE ACCIDENTES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Natael Isaac Ruiz Suarez **CARGO : Secretario de Transito** **ENTIDAD:Secretaria de Transito y Transporte Municipal Orito**

FECHA DE ACCIDENTE	HORA DE ACCIDENTE	PUNTO DE REFERENCIA(PR)Y DISTANCIA	LADO DE CALZADA DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE	CONDICIÓN METEOROLOGICA	ESTADO DE LA SUPERFICIE	SECCIÓN TIPICA	GEOMETRIA	NUMERO(ERIDOS Y /O MUERTOS	CAUSA POSIBLE DEL ACCIDENTE	ELEMENTOS IMVOLUNTARIOS	DESCRIPCION DEL ACIDENTE
02/12//2023	17:10	según el punto de referencia tomado por los agentes 2.55m, accidente ocurrido en la vereda el topacio	lado derecho de la calzada via san miguel santana	Tropical humedo	material en concreto rigido		cerca a una curva	1 Muerto	absorcion por tractocamion o posible causa de suicidio según versiones de chofer de tractocamion.		según versiones del chofer del tractocamion el señor pablo vidal casanova sapuy se lanzo a las llantas del lado derecho del trailer asi perdiendo la vida instantaneamente
24/12/2023	18:10	según el punto de referencia tomado por los agentes 4.70m, accidente ocurrido en la vereda los Rosales	lado derecho de la calzada entre la via santana el yarumo	Tropical humedo	material en concreto rigido		cerca a una curva	1 Muerto, 2 heridos	exeso de velocidad		exeso de velocidad

FIRMA FUNCIONARIOQUE DELIGENCIA EL FORMATO

CC.