1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO***
Informe de Actividades Nº	*3 de 6*
Periodo	*9/04/2024 al 8/05/2024*
Número del Contrato	*559 DE 2024*
Objeto:	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL COMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.***
Plazo	*(6) Seis meses*
Valor Total del Contrato	*DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.200.000)*
Valor del Periodo del Informe	*$DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (2.700.000)*
Fecha de Inicio	*09/02/2024*
Fecha de Terminación	*08/08/2024*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN PEREIRA.*
Supervisor	*LUZ MARIA ARIAS CANO*
Dependencia	*SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Adelantar un programa de identificación y clasificación de las pérdidas de los sistemas de abastecimiento del sector rural en Pereira.	*1. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Vista Hermosa Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: Vista Hermosa Corregimiento: La Bella.* *2. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Llano Grande. Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: Llano Grande Corregimiento: Combia .* *3. Se realizó visita Asociación de Usuarios Acueducto Plan Manzano II. Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: Plan Manzano Corregimiento: La Florida.*	*1. Registro Acta de Reunión* *2. Registro Acta de Reunión.* *3. Registro Acta de Reunión.*	*1. Situación encontrada: No toman lecturas a los medidores instalados.* *2. Situación encontrada: Mangueras en mal estado en la red de distribución.* *3. Situación encontrada: Fugas en las redes de aducción*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	4. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto La Convención Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: La Convención Corregimiento: Combia Alta. *5. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Peñas Rojas. Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: La Una Corregimiento: Alta Gracia.* *6. Se realizó visita a La Asociación de Usuarios Acueducto Amoladora Baja El Edén Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: Amoladora Baja El Edén Corregimiento: Combia Alta* *7. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Carbonera Paso Nivel . Tema: Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada. Vereda: La Carbonera Alta Corregimiento: Caimalito.*	*4. Registro Acta de Reunión.* *5. Registro Acta de Reunión.* *6. Registro Acta de Reunión.* *7. Registro Acta de Reunión.*	*4. Situación encontrada: Fisuras en el tanque de Almacenamiento* *5. Situación encontrada: Fisuras en el tanque de Almacenamiento* *6. Situación encontrada: Red de distribución en mal estado* *7. Situación encontrada: Conexiones fraudulentas.*

2. Realizar levantamiento de la información requerida para elaborar programas de mejoramiento de los acueductos rurales.	*2.1. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Vista Hermosa Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: Vista Hermosa* *Corregimiento: La Bella* *2.2. Se realizó visita a la Junta de Acción Comunal Acueducto Llano Grande.* *Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento* *Vereda: Llano Grande* *Corregimiento: Combia.* *2.3. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Peñas Rojas Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento* *Vereda: La Una* *Corregimiento: Altagracia* *2.4. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios del acueducto Carbonera Paso Nivel . Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: La Carbonera* *Corregimiento: Caimalito..* *2.5. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios Acueducto Plan Manzano II. Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: Plan Manzano*		*2.1. Situación encontrada: necesitan Medidores Válvulas y Ventosas* *2.2. Situación encontrada: No cuentan con macromedidor y micromedidores.* *2.3. Situación encontrada: Mejorar el sistema de cloración.* *2.4. Situación encontrada: Reestructuras de redes de distribución.* *2.5. Situación encontrada: Deben arreglar el desarenador.* *2.6. Situación encontrada: Tanque de Almacenamiento y Caseta de Cloración. .*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Corregimiento: La Florida *2.6. Se realizó visita a La Asociación de Usuarios del Acueducto Amoladora Baja. Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento* *Vereda: Amoladora* *Corregimiento: Combia Alta.* *2.7. Se realizó visita a la Asociación de Usuarios. Acueducto La Convención* *Tema: Seguimiento a los sistemas de abastecimiento.* *Vereda: La Convención* *Corregimiento: Combia Alta.*		*2.7. Situación encontrada: mantenimiento en las redes de aducción y conducción.*

3.Realizar seguimiento a las intervenciones optimizaciones acordadas con los sistemas de abastecimiento del sector rural en Pereira.	*3.1. Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios Acueducto Peñas Rojas* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: La Una.* *Corregimiento: Alta Gracia.* *3.2. Se realizó visita técnica a la Asociación de Usuarios al Acueducto Amoladora Baja Edén .* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: Amoladora* *Corregimiento Combia Alta.* *3.3. Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto Carbonera Paso Nivel* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.* *Vereda: La Carbonera Paso Nivel* *Corregimiento Caimalito.* *3.4. Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto Vista Hermosa.* *Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los*	*3.1. Acta de Reunión.* *3.2. Acta de Reunión ..* *3.3. Registro Fotográfico.* *3.4. Registro Fotográfico.*	*3.1. Situación encontrada: No tiene sistema de micromedición* *3.2. Situación encontrada: No tiene sistema de micromedición*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira. *Vereda: Vista Hermosa* *Corregimiento La Bella*		
4.Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIGP especialmente en las dimensiones de evaluación de resultados y de la evaluación y comunicación aplicando política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional.	*1.Se entregaron los formatos debidamente diligenciados en medio magnéticos.*	***ANEXO.*** ✓ *Registro Fotográfico (4)* ✓ *Informe de Actividades (1)* ✓ *Registro Acta de Reunión (16)* ✓ *Certificado SISAA (1)*	
5.Ingresar la información que se produce en forma geográfica y alfanumérica a la Plataforma SISAA, para mantener actualizado el Sistema.	*1.En este mes se registró usuarios al Sistema de Información Socioeconómico, Agropecuario y Ambiental – SISAA de la Secretaría de Desarrollo Rural y GestiónAmbiental.*	***ANEXO.*** *1. Certificado SISAA.*	
6.Todas aquellas actividades que encomienda la supervisión en el marco del objeto del contrato.	*6.1. Se apoyó reunión socialización Tema: Dengue Hemorrágico Acueducto Asociación de Usuarios Acueducto Bella Vista.* *6.2. Se asistió a capacitación en CARDER Tema: PUEAA Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua*	***ANEXO.*** *6.1. Registro Fotográfico.* *6.2. Registro Fotográfico.*	

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO.
Contratista: CC.10111546

Vo.Bo.**LUZ MARIA ARIAS CANO.**
Supervisor CC24766490

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 11/24	**Acta No:** 1	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto Vista hermosa corregimiento La Bella			

AGENDA	
1.	Control de perdidas y Agua no contabilizada
2.	
3.	Identificar componentes donde Existen las
4.	perdidas del Acueducto Vista hermosa corregimiento
5.	la Bella
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 11/24 En compañia de la Representante legal Mireira Elena tous cardozo Junta de Accion comunal de la vereda vista hermosa, corregimiento la Bella.

Se socializo el tema control de perdidas

y Agua no contabilizada

El Acueducto vista hermosa tiene un total de 38 suscriptores de los cuales 32 tienen medidor tiene un faltande de 8 medidores

Estos 32 medidores se han Estallado por problemas de presion

no tienen macro-medidores, tienen un total de 2.54m3/s segun aforo, tiene un porcentaje de perdidas de 71%

el mayor porcentaje de perdidas se Encuentra En la toma de lecturas y en las redes de distribución y fuga en el tanque de Almacenamiento.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1 **Fecha de vigencia: 12/02/2024**

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer seguimiento al aforo	miembros fovi			
2	cambiar tramos de tubería usada	miembros fovi			

Tema: Control de perdidas			Fecha: Abril 11/24		Acta No: 1	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maximo Tous C	Asociacion de suscriptores Acueducto Vista Hermosa	Representante Legal	3207061605	Acueductovistahermosa 20230@gmail.com	
2						
3	Carlos A Cantillo	SDIRSA	contratista	3207252702	cajanto@hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de [illegible]

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 12/24	Acta No: 3	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Fin: 11:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A Gonzalez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto junta de Accion comunal llano grande la Ratonera - combia			

AGENDA

1. Control de perdidas y Agua no contabilizada
2.
3. Identificar componentes donde Existan las
4. perdidas del Acueducto llano grande la Ratonera
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 12/24 En compañia de Juan Alberto Betoya como representante encargado Junta de Accion comunal llano grande la Ratonera correpimiento de combia

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se socializo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizado

El Acueducto llano grande la Ratonera tiene 15 suscriptores, ninguno tiene micro-medicion ni macro-medidor

tiene un total de 1.296 mts³ segun Aforo captado.

para un total de perdidas del 79%

las mayores perdidas del Acueducto Estan En la red de distribucion, mangueras rotas conexiones con fugas y la falta de Elementos de medida

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aseo cuartos cada 3 mes	juan Bedoya			
2	hacer fumigando todos los distribuidores	Juan Bedoya			

Tema: Control de recidiva | Fecha: Abril 12/24 | Acta No: 3

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan Alberto Jaramillo	Hacienda de	Representante	3253038533	jabedoya.8@hotmail.	
2	[illegible]	Hacienda		3736726378		
3	Victor A Contadora	SDSA	Contadora	3201154166	[illegible]	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión: - Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 16/24	Acta No: 6	Hora Inicio: 8½ am	Hora Fin: 9½ am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gomez		Elaborado por: Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto plan de Mantano II corregimiento la Florida			

AGENDA

1. Control de perdidas
2.
3. Identificar componentes donde Existan
4. las perdidas del Acueducto plan de
5. Mantano II
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 16/24 En compañia del presidente de la Junta Julio Flores Orosco Junta de Accion comunal vereda plan de Mantano II corregimiento la Florida

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se socializo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El Acueducto el Manzano II tiene 22 suscriptores, ninguno tiene medidor instalado ni macro-medidor

El consumo total en mts³ es de 1.290 mts para un porcentaje de perdidas del 78%.

El componente donde se identifica el porcentaje de perdidas es la falta de elementos de medida y fugas en el sistema de distribucion

Manguerias en regular Estado.

En la red de Aduccion tiene fugas.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1 **Fecha de vigencia:** 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer aforo por lo menos cada 15 días	Julio Flórez			
2.	socialización con la Junta sobre	Julio Flórez			
	El tema				

Tema: Control de perdidas			Fecha: Abril 16/24	Acta No: 6		
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Julio Alvarez	Presidente IAC	presidente	3209534 3192		
2	Carlos A Gonzalez	SPUZ SA	contratista	3207457382	carlosgonzalez1@gmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 23/24		**Acta No:** 9	**Hora Inicio:** 8:00am	**Hora Fin:** 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilitada				
Responsable: Carlos A. Gonzalez			**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental				
Lugar: Aweducto la convención corregimiento combia Alto				
AGENDA	1.	Control de perdidas y Agua no contabilitada		
	2.			
	3.	Identificar componentes donde Existen las		
	4.	perdidas del Aweducto la convencion		
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	11.			
	12.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 23/24 en compañia del Secretario Fernando pino garcia Asociacion de usuarios del Aweducto la convencion del Municipio de pereira corregimiento combia Alto.

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se solicita el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El Acueducto la convencion tiene 19 suscriptores ninguno cuenta con medidores, ni macro. medidor tiene un total de mts³ 1.200 mts³ segun Aforo captado. tiene un porcentaje de perdidas del 76%. los Mayores componentes donde se Encuentran las perdidas en las redes de aduccion y conduccion tiene fisuras el tanque de Almacenamiento y la falta de elementos de medidas

Se recomienda instalar por lo menos el macro medidor.

Alcaldía de
PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer seguimiento al acta	Fernando Ruiz			
	por lo menos una vez al mes				

Tema: Control de perdidas			Fecha: Abril 23/24		Acta No: 9	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jeraldin Rojas	Acuerdos Convenios	Rep Legal	3104220383	Dentegra.fonsecaj@hotmail	
2	Carina Contreras	SDIS FA	Contratista	3231152782	cayento@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 26/24	**Acta No:** 12	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilitada			
Responsable: Carlos A Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos A Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Aweducto peña rota vereda la una corregimiento Altagracia			

AGENDA	
1.	Control de perdidas y Agua no contabilitado
2.	
3.	Identificar componentes donde Existen
4.	las perdidas del Aweducto peña Rota
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 26/24 En compañia de la Representante legal Maria Clara cardona Montoya

Asociacion de usuarios del Aweducto peña Rota vereda la una corregimiento Altagracia

Se socializo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El Acueducto peña ROTA tiene un total de. 8 suscriptores, ninguno tiene micro-medicion ni macro-medidor

tiene un total de 259 mts³ mensuales segun Aforo.

tiene un total de perdidas de 59.8 %.

El principal componente donde se producen las perdidas es la falta de elementos de medida,

tambien tiene una fisura en el tanque de Almacenamiento

se recomienda instalar los medidores que son muy pocos.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo una vez cada 3 meses	maria elena cardona			

Tema: Control de Predial			Fecha: Abril 26/24		Acta No: 12	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Gloria Clara Sandoval Kiosco	S.P.C Vereda El	Presidenta	3228901231		
2	Carlos A Gonzalez	IDAE A	contratista	7207257402		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 30/24	**Acta No:** 15	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilitada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto Amolladora Baja el Eden corregimiento combia			

AGENDA	
1.	Control de perdidas y Agua no contabilitada
2.	
3.	Identificar componentes donde Existan las
4.	perdidas del Acueducto Amolladora Baja
5.	el Eden
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 30/24 en compañia del Representante legal Isaac Salazar hoyos Asociacion de vivarios del Acueducto Amolladora Baja - el Eden corregimiento combia Alta.

se socializo el tema de control de perdidas y
Agua no contabilizada
El Acueducto la Arnoladora Baja el Cden
tiene 100 suscriptores
ninguno tiene micro-medidor, ni macromedidor
tiene un total de 1.477 mts³ mensuales
tiene un porcentaje de perdidas del 60%.
el Acueducto tiene una Bocatoma, en buen Estado
los componentes donde se identifican las
perdidas se Encuentran en la falta de elementos
de medida, En las redes de distribución
En el desarenador.
Se recomienda hacer Aforo por parte del
Acueducto, instalar elementos de medida

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer Aforo y ver alcances	Isaac Salcedo			
2	Solicitar otro tanque de Almacenamiento a la Secretaria Desarrollo Rural	Isaac Salcedo			

Tema: Control de quedas | Fecha: Abril 30/24 | Acta No: 15

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Isaac Salazar	Acueducto	Presidente	314683 8671	Salazisaac23 @Hotmail.com	
2	Erika J. Santa T.	Acueducto	Secretaria	314670 2410	acueducto.amediadora. eleelon@gmail.com	ERIKA J. SANTA
3	Carlos A Gonzalez	SDR SA	contratista	320 721 702	cagonzo@ hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de [illegible]

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Mayo 2/24	**Acta No:** 18	**Hora Inicio:** 8:00 am	**Hora Fin:** 9:00 am
Tema: Control de perdidas y Agua no contabilizada			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carla Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria. Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: acueducto vereda La carbonera palo nivel corregimiento caimalito			

AGENDA	
1.	control de perdidas y Agua no contabilizada
2.	
3.	Identificar componentes donde Existen
4.	las perdidas y Agua no contabilizada
5.	del acueducto artesanal palo nivel
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Mayo 2/24 en compañia del tecnico Jhon Fredy caballos

Asociacion de usuarios del Acueducto comunitario vereda la carbonera - palo nivel

corregimiento caimalito, se socializo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El Acueducto actual solo nivel
tiene 92 suscriptores
ninguno tiene micro-medidor instalado
si macro-medidor
tiene un total de 8.424 mts mensuales
según aforo. tiene un porcentaje de perdidas
de 80%.

El componente donde mas se identifican las
perdidas es en la falta de los Elementos de
medida, y En las redes de distribución
pueden Existir conexiones fraudulentas

recomendaciones
van a instalar 38 medidores, que les dio la
Alcaldia en administraciones anteriores
Solicitaron un plazo de 2 mes a partir de
la fecha

Tema: Control de peridas			Fecha: Mayo 6/24		Acta No: 18	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jhon F Ceballos	Azufral para movil	Tecnico	313879 3196	Jhon01989070@ gmail.com	
2	Carlos A Gonzalez	SDN S.A	Contratista	220725 2202	segundo@ hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión

Fecha de vigencia

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 11/24	**Acta No:** 2	**Hora Inicio:** 10:00 am	**Hora Fin:** 11½ am
Tema: Identificar Programas para el Mejoramiento del Acueducto			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto vda hermosa corregimiento la Bella			

AGENDA

1.	Identificar programas para el Mejoramiento
2.	del Acueducto
3.	
4.	vereda del Acueducto
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 11/24 En compañia de la Representante legal Miriam Elena Tous Cardozo Junta de Accion comunal de la vereda vista hermosa, corregimiento la Bella se hizo seguimiento al sistema de.

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Abastecimiento y se encontro lo sgte

tiene una Bocatoma que la alimenta

la quebrada San Pablo

Las Redes de Aducción y conduccion se encuentran

En buen Estado

tienen tanque de Almacenamiento 36.000 lts

tienen cloración, redes de distribucion

necesidades

- requieren una rejilla en la Bocatoma
- necesitan un muro de contencion en la Bocatoma
- necesitan 32 medidores, valvulas de presion y valvulas ventosas
- necesita un tanque de 5000 lts.

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado SI/No	
				SI	NO
1	verificar cada una de las ejecuciones los pto de presion	Mirsira Tovi			
2					

Tema: necesidad y Alcance			Fecha: Abril 11/24		Acta No: 2.	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yeimi Tous C	Asociacion de Suscriptores Acueducto Vista Hermosa	Representante Legal	3207061065	Acueductovistahermosa@2023@gmail.com	
2						
3	Carlos A Gonzalez	SDRSA	contratista	3207252702	carlosgonzalez@hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 12/24	**Acta No:** 4	**Hora Inicio:** 11:00 am	**Hora Fin:** 12:12 pm
Tema: Identificar Programas para el Mejoramiento del Acueducto			
Responsable: Carlos A Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto Llano grande la Batonera corregimiento Combia			

AGENDA

1. Identificar programas para el mejoramiento
2. del Acueducto
3.
4. Necesidades del Acueducto
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 12/24 En compañia del Representante legal Encargado Juan Alberto Bedoya Clavijo Junta de Accion comunal llano grande la Batonera corregimiento Combia

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

se encontro lo sgte.

una Bocatoma En buen Estado lo Alimenta

la quebrada corcega.

las redes de Aduccion, conduccion en Buen Estado

tiene un desarenador En buenas condiciones

tanque de Almacenamiento

tanque de Cloracion

redes de distribucion con fugas

ocasionadas

- 15 micro-medidores
- 1 macro de 3"

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Reunion con la comunidad tema micro_medicion	Juan Bedoya			

Alcaldía de PEREIRA

Version:

Fecha de vigencia:

Tema: necesidades Acueducto			Fecha: Abril 12/24		Acta No: 4	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan Alberto Bedoya	Llanogrande	Representante	3233058573	jabedoya8@hotmail.	
2	[illegible]	Llanogrande		3136726578		
3	carlos A Gonzalez	SDRGA	contratista	3201652706	crpanto @hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 26/24	**Acta No:** 13	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:00 am
Tema: Identificar programas para el Mejoramiento del Acueducto			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto peña Rota vereda la una corregimiento Altagracia			

AGENDA	
1.	Identificar necesidades para el Mejoramiento
2.	en la Infraestructura del Acueducto
3.	peña rota
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 26/24 En compañia de la representante legal Maria Clara Cordona montoya

Aceptación de viviendas del Acueducto peña Rota vereda la una corregimiento Altagracia

Alcaldía de
PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se Encontro la ruta

El Acueducto tiene una galeria filtrante subterranea

fuente de agua pura, la alimenta la quebrada

peña Roja

tiene filtros de Lavado en buen Estado

tiene tuberia de aduccion en 2" en buen Estado

desarenador en buenas condiciones

tanque de Almacenamiento de 15.000 Lts

la cloracion en regular Estado

- necesidad
- 9 micro-medidores
- 1 macro de 3"
- cloración
- mantenimiento al tanque de Almacenamiento

recomendaciones mejorar la cloración

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer mantenimiento Al tanque de Almacenamiento	maria Clara Cardona			
2.	capacitaciones con La comunidad	maria Clara Cardona			

-

Tema: Necesidades Auditoria			Fecha: Abril/26/24		Acta No: 13	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maria Clara Cardona Rioseco	SPC Vereda el Retiro	Presidenta	3229012311	maria_clara_rc2@hotmail.com	
2	Carlos A Montoya	1026 A	contratista	3207157702	cgpanto@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de Rionegro

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Mayo 2/24	**Acta No:** 19	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:00 am
Tema: Seguimiento a los Sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto vereda la carbonera pozo nivel corneg. caimalito			

AGENDA

1.	Identificar necesidades para el
2.	Mejoramiento en la Infraestructura
3.	del Acueducto carbonera - pozo nivel
4.	caimalito
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Mayo 2/24 En compañia del tesorero Jhon Fredy Ceballos

Aloiacion de usuarios del Acueducto comunitario vereda carbonera - pozo nivel

corregimiento caimalito

Alcaldia de
PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto cabonera - paso nivel

tiene una Bocatoma que se Encuentra en buen

Estado. lo alimenta la quebrada guadalajara

tienen desarenador buenas condiciones, redes de aducción

y conduccion, bien En terminos generales

tienen tanque de Almacenamiento capacidad 12.000 lts

tienen cloración

necesidades

- Las redes de distribución se deben revisar en un tramo de 2 kms aproximadamente
- necesitan tubería en 3"
- necesitan micro - medidores
- necesitan micro - medidor de 3"
-

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Invitar las medidas que la	Jhon Fredy Abello			
	Alcaldía le dio Daño pasado				

-

Tema: seguridad y Auxiliatura			Fecha: Mayo 2/24		Acta No: 19	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jhon F Ceballos	Atufial para nivel	tecnico	313829 3796	Jhon01989030@gmail.com	
2	Carlos A Gonzalez	SDN S.A	contratista	320725 2702	lagamb@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1 | Fecha de vigencia: 12/02/2024

Fecha: Abril 16/24	**Acta No:** 7	**Hora Inicio:** 9:12 am	**Hora Fin:** 11:00 am
Tema: Seguimiento a los Sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos A. Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural G.A			
Lugar: Acueducto plan d Manzano II corregimiento la Florida			

AGENDA	
1.	Identificar Necesidades para el
2.	Mejoramiento En la Infraestructura
3.	del Acueducto d Manzano II
4.	
5.	
6.	
7.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 16/24 En compañia del presidente de la Junta julio Flores orosco Junta de accion comunal, vereda plan d manzano II corregimiento La florida

El Acueducto el Mentanoll tiene una Bocatoma
En buen Estado lo alimenta la quebrada
la hortensia, las redes de aduccion se
Encuentran en regular Estado, estan en galvanitado
luego sigue el desarenador buen Estado
planta artesanal (de), tanque almacenamiento
capacidad 10.000 lts y la cloracion, redes de distribución
Las necesidades
-mino- medidores 22
-macro de 3"
-Mantenimiento al tanque de Almacenamiento.
- mantenimiento a la red de aduccion

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/03/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Hacer visibilización con la comunidad	Julio Flores			
	sobre el tema de las medidas				

Tema: necesidades Acueducto			Fecha: Abril 16/24		Acta No: 7	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Julio Horacio	Presidente JAC	presidente	3304554 3133142		
2	Carla Astorga	CPIRSA	contratista	3207457702	cagamo hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 30/24	**Acta No:** 16.	**Hora Inicio:** 10:00 am	**Hora Fin:** 11:00 am
Tema: Seguimiento a los sistemas de Abastecimiento			
Responsable: Carlos Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos A Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto Amoladora Baja y Edwin corregimiento combia Alta			

AGENDA	
	1. Identificar Necesidades para el Mejoramiento
	2. En la Infraestructura del Acueducto
	3. Amoladora Baja el Edwin
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 30/24 En compañia del Representante legal Isaac Salazar hoyos Asociacion de usuarios Acueducto Amoladora Baja, corregimiento combia Alta

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Se Encontro la rata

El Acueducto tiene una Bocatoma en Regular Estado, lo Alimenta la quebrada la combia

El desarenador se debe de Ampliar

la amoladora no tiene tanque de Almacenamiento ni cloracion, ya que por invierno se lo llevo un derrumbe, el cden tiene tanque de Almacenamiento con una capacidad de 6.000 Hl tiene Cloracion

las redes de adduccion se encuentran en galvanizado necesidades

- tanque de Almacenamiento y caseta de cloracion
- Arreglo de Bocatoma
- Ampliar el desarenador
- micro-medicion
- macro-medido

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Socialización con la comunidad	Jhon Calvo			
	Para Aterrizar Sistema de				
	Retribución entre todos				

Tema: reunión del Acueducto			Fecha: Abril 20/24		Acta No: 16	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Isaac Salazar	Acueducto	Presidente	3114683871	Salazsaac23@Hotmail.com	
2	Erika J. Santa T.	Acueducto	Secretaria	3146702410	acueducto.amedadora.eleden@gmail.com	ERIKA J. SANTA
3	Carlos A Gonzalez	SDR SA	Contratista	3207151701	cagonzo@hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Versión:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril/23/24	**Acta No:** 10	**Hora Inicio:** 9:00 am	**Hora Fin:** 10:00 am
Tema: Identificar programas para el Mejoramiento del Acueducto			
Responsable: Carla A Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto la convencion corregimiento combia Alta			

AGENDA	
1.	Identificar programas para el Mejoramiento
2.	del Acueducto
3.	
4.	Necesidades del Acueducto
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 23/24 Con compañia del Secretario Fernando pino garcia Asociacion de usuarios del Acueducto la Convencion del Municipio de pereira corregimiento combia Alta

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

le Encuentra la cota

la Bocatoma se encuentra en Buen Estado

la Alimenta la quebrada El Barro

las redes de aduccion y conduccion, estan en

regular Estado

El tanque de Almacenamiento es de 7.000 Lts

las redes de dist distribucion en regular Estado

las necesidades del Acueducto

- requiere mantenimiento al tanque de Almacenamiento
- muro de contencion en el tanque de Almacenamiento
- mantenimiento a las redes de aduccion y conduccion
- 1 micro-medidores
- 1 macro de 3"

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	capacitacion con la comunidad	Fernando garcia			
	sobre medidores				
2	Instalar cerca de medidor	Fernando garcia			

Tema: mesa de trabajo Acueducto			Fecha: Abril 23/24		Acta No: 10	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Fernando Rojas	Acueducto convención	Rep legal	3154420363	Notificaciones.fernando@hotmail.com	
2	Carina Contreras	SDR GA	Contratista	3203152792	cayento@hotmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de CÚCUTA

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12/02/2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°:559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ.**

FECHA: 2 de Mayo 2024

ACTIVIDAD: *Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto Carbonera Paso Nivel Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira.Vereda: La Carbonera Paso Nivel ,Corregimiento Caimalito.*



Tema: Verificación de micromedidores Acueducto Carbonera Paso Nivel .

FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 26/24	**Acta No:** 14	**Hora Inicio:** 10:00am	**Hora Fin:** 11:00 am
Tema: Seguimiento a los Elementos de medida			
Responsable: Carlos A Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar:			

AGENDA		
	1.	Seguimiento a los Elementos de Medida
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia Abril 26/24 En compañia de la Representante legal Maria Clara Cardona

Montaje

Ubicación de Viveros del Acueducto Vereda Rota vereda la una Corregimiento Altagracia

Alcaldía de
PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

se verifico que el Acueducto Peña Roja
no tiene micro-medidores instalados ni macro-medidor.
se procedio a Socializar la resolucion 373 de 1997
que habla del programa p.u.e.a.a
programa uso Eficiente ahorro del Agua que
dice que todas las prestadoras de servicio para ser
Sostenible y cuidar el consumo deben tener Elementos
de medida.
se recomienda comprar el medidor. Velocidad
chorro unico referencia R-100 que es
precequipado.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	hacer reunion con los miembros de la junta	Maria Elena Cadavid			
2	hacer socializacion con la comunidad sobre Ets Ham.	Maria Elena Cadavid			

Tema: Seguimiento auditorias				Fecha: Abril 26/24		Acta No: 14	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mariaclara cardona Isaza	S.A.C Ireda el Rosario	Presidenta	3229012311	maria_clara562@hotmail.com	
2	Carlos A Torres L	IDRD	contratista	3207257402	cagarto@saturnia.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version:

Fecha de vigencia:

Alcaldía de

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

Fecha: Abril 30/24	**Acta No:** 17	**Hora Inicio:** 11:00 am	**Hora Fin:** 12:00 pm
Tema: Seguimiento a los elementos de Medida			
Responsable: Carlos A. Gonzalez		**Elaborado por:** Carlos Gonzalez	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaria Desarrollo Rural Gestion Ambiental			
Lugar: Acueducto la Amoladora el Eden cerezimiento combia Alta			

AGENDA	
1.	Seguimiento a los Elementos de Medida
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Dia Abril 30/24 En compañia del Representante legal Isaac Salazar hoyos

Asociación de Usuarios Acueducto Amoladora

Bata el Eden

cerezimiento combia Alta

Alcaldía de PEREIRA

Versión: Fecha de vigencia:

El Acueducto la Arboleda Bajo - El Salen
no tiene elementos de medida

Se Socializo la resolucion 373 de 1997
que habla del p.u.e.a
programa uso eficiente ahorro del Agua
que dice que todos los Empresas prestadoras
deben tener elementos de medida
El representante del Acueducto, Esta entusiasmado con
Este tema. El Alcalde van a proponer a la
comunidad, la compra de los medidores
se recomienda el medidor Velocidad chorro unico
referencia R-100 precargado
se recomienda Socializar a la comunidad

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha de vigencia: 12/02/2024

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Solicitar a la comunidad				
	Charla con la corder y la				
	Secretaria Desarrollo Rural				

Tema: Seguimiento Actividades			Fecha: Abril 30/24		Acta No: 17	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Isaac Salazar	Acueducto	Presidente	314683 8671	Salazisaac23 @Hotmail.com	
2	Erika J. Santa T.	Acueducto	Secretaria	314690 2410	acueducto.amdadota kleden@gmail.com	ERIKA J. SANTA
3	Carlos A Santolla	SDR SA	Contratista	3207252 702	casanto@ hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Version

Fecha de vigencia:

Alcaldía de PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRAFICO


Versión: 1 Fecha de vigencia: 12/02/2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°:559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ.**

FECHA: 11 de Abril 2024

ACTIVIDAD

Se realizó visita técnica a la Asociación de usuarios Acueducto Vista Hermosa.
Tema: Seguimiento al suministro de materiales (micromedidores) a los sistemas de abastecimientos del municipio de Pereira. Vereda: Vista Hermosa ,Corregimiento La Bella.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>José Evelio Cardona Finca Vista Hermosa</td><td>Jhonantan Diaz Finca El Porvenir</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tema: Verificación de micromedidores Acueducto Vista hermosa Julio Franco Finca la Esperanza</td></tr>
</table>

FIRMA: _____

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO** , con documento de identidad No. **10111546** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2024.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
07/04/2024 - 08/05/2024	0	0	0	0

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	6
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



07/05/2024
Verificado sistema de información

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12/02/2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°:559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ.**

FECHA: 2 de Mayo 2024

ACTIVIDAD: *Se apoyó reunión socialización Tema: Dengue Hemorrágico.*



Tema: Socialización tema dengue acueducto bella vista Combia Alta

FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Versión: 1 Fecha de vigencia: 12/02/2024

CONTRATO Y/O CONVENIO N°:559 de 2024 **RESPONSABLE: CARLOS GONZALEZ.**

FECHA: 10 de Abril 2024

ACTIVIDAD: *Se asistió a capacitación en CARDER Tema: PUEAA*



Tema: Socialización Programa de Uso Eficiente del Agua (PUEAA)

FIRMA: _____

Alcaldía de PEREIRA

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Version: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 31de 2017

Supervisor: LUZ MARIA ARIAS CANO	**Fecha de la Evaluación:**06/05/2024
Cargo: Director Operativo.	**Fecha iniciación del contrato:** 09/02/2024 **Fecha terminación del contrato:** 08/08/2024.
Empresa y/o Contratista: CARLOS GONZALEZ TAMAYO **Nit:** 10111546	**Contrato N°:**559 DEL 2024
Representante legal:	

Tipo de Proceso	❑ Contratación Directa	❑ 10% Menor Cuantía	❑ Selección Abreviada Menor cuantía	❑ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	❑ Licitación Publica	❑ Concurso de Méritos ❑ Otros Cuál:

Objeto del contrato:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SUBPROGRAMA "AGUA PARA TODOS" EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO PEREIRA CAPITAL DEL EJE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASI SIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar

FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿ Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿ El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿ Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	3		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	3		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿ Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6. ¿ Cumple con el cronograma de actividades?	3		

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
8. ¿ El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	3		
PUNTUACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE: Cuando el puntaje es entre 24	24
BUENO: Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE: Cuando el puntaje es entre 14 y 18	
DEFICIENTE: Cuando el puntaje es entre 8 y 13 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista.
Cumplidora del deber
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
Activa, responsable y capacitada
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
NA
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)

Contratista
CARLOS ALBERTO GONZALEZ

Supervisor
LUZ MARIA ARIAS CANO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10111546
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	KRA 8 35 17	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - ALCALDIA PEREIRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4542254665**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998208134

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
SUBTOTAL:			1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 13.600
SUBTOTAL:			1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 384.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 384.100**

Planilla Pagada