NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

INFORME DE DESRATIZACION

En este informe se evidenciarán todos los controles que se realizaron en cada punto a tratar.


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Institución Educativa Marco Fidel Suárez	En la Institución se realizó control y seguimiento a cada estación de cebado que fue instalada. Durante las visitas que se realizaron para el control de estaciones de cebado, observamos que hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos el cambio de cebo por otro nuevo y realizamos limpieza a las estaciones de cebado, para así tener un control más efectivo. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en la Institución:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCIÓN	FOTOS	TECNICO
Colegio Jorge Eliecer Gaitán	En el Colegio realizamos control y seguimiento a cada estación de cebado que fue instalada. Durante las visitas realizadas para el control de estaciones de cebado, se evidenció que no hubo presencia de roedores. También realizamos el cambio de cebo por otro nuevo y realizamos limpieza a las estaciones de cebado, para así tener un control más efectivo. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el Colegio:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Instituto Educativo Andrés Bello	En el Instituto realizamos control y seguimiento a cada estación de cebado que fue instalada. Durante las visitas realizadas para el control de estaciones de cebado, observamos que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos el cambio de cebo por otro nuevo y realizamos limpieza a las estaciones de cebado, para así tener un control más efectivo. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el Instituto:		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Colegio La Primavera	En el Colegio se realizó control y seguimiento a las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas para el control de estaciones de cebado, observamos que hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones de cebado que fueron instaladas, para así tener un control más efectivo.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



	Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el Instituto:		

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Institución Educativa Santa Catalina	En la Institución se realizó control y seguimiento a las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas que se realizaron para el control de estaciones de cebado, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones de cebado que fueron instaladas, para así tener un control más efectivo. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en la Institución:		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



			

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Inspección Cuarta	En la Inspección se realizó control y seguimiento a las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas que se realizaron para el control de estaciones de cebado, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos limpieza y cambio de cebo a las estaciones de cebado que se instalaron, para así tener un control más eficiente en el punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Inspección Primera	En la Inspección se realizó control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas que se realizaron para el control de cebado, pudimos evidenciar que hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones instaladas, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Casa de Justicia	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas en el punto. Durante las visitas realizadas para el control de cebado, pudimos evidenciar que hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos cambios de cebos y limpieza a las estaciones instaladas, para así tener un control más eficiente. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Adquisiciones y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas en el punto. Durante las visitas realizadas para el control de cebado pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos limpieza y cambio de cebos a las estaciones instaladas, para así tener un control más eficiente. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Archivo y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas que realizamos para el control de estaciones de cebado, pudimos evidenciar que no hubo consumo de roedores. También se realizó limpieza y cambio de cebo a las estaciones instaladas, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Bienes y Seguros Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas. Durante las visitas que realizamos para el control de cebado, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos limpieza a cada una de las estaciones, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Bodegas Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas. Durante las visitas realizadas para el control de estaciones de cebado, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos limpieza a cada una de las estaciones de cebado, para así tener un control más eficiente. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^# 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Recaudos y Pagos Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas para el control de estaciones de cebado, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos limpieza a cada estación, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias del servicio que se realizó en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Punto de Pago- Paz y Salvos Edificio Gaspar de Rodas	En el punto realizamos control y seguimientos a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos limpieza a cada estación, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias del servicio que se realizó en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Gestión Documental	En el punto realizamos control y seguimientos a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos limpieza a cada estación, para así tener un control más eficiente.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Sisbén Municipio de Bello	En la oficina realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas para el control de cebado, pudimos observar que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones, para tener un control más eficiente en el punto. Anexamos las evidencias correspondientes a los servicios realizados en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

NIT: 901386244-5



FUMISEGURIDAD S.A.S

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sede Adulto Mayor Barrio Pérez	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas realizadas para el control de roedores, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. También realizamos el cambio de cebo por un nuevo y limpieza a la estación, para tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Archivo Edificio Concejo Municipal	Realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron en el punto. Durante las visitas que realizamos en el punto, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores. También realizamos el cambio de cebo y limpieza a las estaciones de cebado, para así tener un control más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Centro - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Concejo Municipal	Se realizó control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas en el punto. Durante las visitas que se realizaron, se pudo observar hubo presencia y consumo de roedores en el punto, se realizó el cambio de cebo por uno nuevo y se hizo limpieza a las estaciones que se instalaron en el punto, para un control más eficiente. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^# 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Semaforización	Realizamos control y seguimiento a las estaciones de cebado que se instalaron en el punto. En las visitas que se realizaron para el control de cebaderos, se pudo observar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto. Realizamos el cambio de cebo y limpieza las estaciones de cebado, para tener un mejor control. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Rotonda Lola Vélez (Sitio de Esparcimiento)	En el punto realizamos control y seguimiento a las estaciones de cebado que se instalaron. Durante las visitas que se realizaron para el control de cebados, se pudo evidenciar que hubo presencia y un alto consumo de roedores en el punto, realizamos el cambio de cebo y limpieza a las estaciones, para tener un control de roedores más eficiente. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para todas las plagas y la casa!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Archivo Histórico	En la oficina realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas. En las visitas que se realizaron para el control de cebados se pudo evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto, también realizamos limpieza y cambio de cebo en las estaciones, para así tener un control más eficiente. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Centro Histórico	Realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas en el punto. En las visitas que realizamos al lugar, pudimos evidenciar que no hubo presencia y consumo de roedores en el punto, también realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones, para poder tener un mejor control. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Somos más que las plagas que te atacan!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sala de Sistemas	En la sala realizamos un control y seguimiento a las estaciones de cebado que instalamos. Durante las visitas que realizamos al lugar, se evidencio que no hubo consumo de roedores, realizamos el cambio de cebo pertinente a las estaciones, para tener un control más eficaz. Anexamos las evidencias de lo que se realizó en el lugar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Biblioteca Marco Fidel Suarez	En la Biblioteca realizamos control y seguimiento a la estación de cebado que fue instalada; durante las visitas que se realizaron, evidenciamos que hubo presencia y consumo de roedores, a su vez realizamos el cambio de cebo y limpieza a la estación, para tener un mejor control en el punto. Anexamos las evidencias de lo que se realizó en la Biblioteca:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


NIT: 901386244-5



FUMISEGURIDAD S.A.S


¡Tu mundo de plagas y algo más!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina secretaria de Cultura	En el punto realizamos control y seguimiento a las estaciones de cebado que fueron instaladas. Durante las visitas que realizamos a la oficina, pudimos evidenciar que no hubo consumo de roedores en las estaciones. Realizamos cambio de cebo y limpieza a cada una de las estaciones de cebado que fueron instaladas en el lugar, para tener un buen control en el punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó en el punto a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar




311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Centenario: Salón Museo	Realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones de cebado que se instalaron en el punto. Durante las visitas que realizamos, pudimos evidenciar que no hubo presencia de roedores. Realizamos cambio de cebos y limpieza a las estaciones, para así tener un mejor control en el punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes de lo que se hizo en el punto:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina secretaria de Salud	En el punto realizamos control y seguimiento a cada una de las estaciones que se instalaron. Durante las visitas que realizamos, se pudo evidenciar que hubo consumo de roedores, realizamos cambio de cebo y limpieza a las estaciones, para tener un mejor control en el punto. Anexamos las evidencias correspondientes al ser	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Quebrada el Pomar	En el punto realizamos control y seguimiento en toda la zona, como este era un espacio al aire libre, instalamos cebos en los puntos más estratégicos para control de roedores. Realizamos varias visitas para hacerle seguimiento al control y observar si hubo presencia y consumo de roedores. Durante estas visitas de seguimiento realizamos instalación de cebo nuevo, para así tener un control más eficiente en el punto. Anexamos las evidencias correspondientes del servicio realizado en el punto:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Parte Baja Quebrada el Pomar	En el punto realizamos control y seguimiento en toda la zona, como este era un espacio al aire libre, instalamos cebos en los puntos donde se presentaba mayor riegos para el control de roedores. Realizamos varias visitas para hacerle seguimiento al control y observar si hubo presencia y consumo de roedores. Durante estas visitas de seguimiento realizamos instalación de cebo nuevo, para así tener un control más eficiente en el punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes del servicio que se realizó en el punto:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

SR 450
Fumigadora universal



Fumigadora universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo sin necesidad de herramientas.


Artículo

Datos técnicos

Datos técnicos	Value
Cilindrada cm^3	63,3
Peso kg [1)]	12,7
Capacidad tanque de pulverización l	14
Caudal máximo de aire m^3/h [2)]	1.300
Potencia_ CV	3,9

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

Equipamiento de serie



STIHL ElastoStart
El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones. (Ver imagen)



Sistema antivibración STIHL
Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.

Accesorios



Juego de bomba a presión
Bomba a presión para los atomizadores SR 430 und SR 450. Mantiene constante la mezcla de líquidos. Contiene un juego de boquillas.

Artículo
Juego de bomba a presión



Juego de boquillas dosificación
Muy adecuadas para pulverizar pequeñas cantidades de líquido. Boquilla ULV para pulverizar una cantidad muy pequeña de líquido en gotas extremadamente finas. Para SR 430 y SR 450.

Artículo
Juego de boquillas dosificación

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

Gebrauchsanleitungen

Languages	Date	Link
International	7/12/2016	Download PDF 196 KB
es / pt-PT	20/07/2023	Download PDF 4,6 MB

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

RoyalCondor®
Ceres 20 L.

Ergonómica y eficiente.

Ceres 20 Litros es una fumigadora de bomba interna, fabricada por **RoyalCondor®**, muy cómoda gracias a su diseño ergonómico y correas acolchadas, permitiendo un ajuste perfecto a la espalda al momento de fumigar.

Muy fácil puede cambiar la palanca de derecha a izquierda, conveniente para personas que prefieren palanquear con el brazo izquierdo. Además cuenta con un agitador interno, para mantener soluble la mezcla evitando taponamiento de boquillas o filtros.

Es una fumigadora profesional, liviana gracias a sus pocos componentes, indicada para aplicaciones agropecuarias e industriales.

Su rango de presión va de 30-160 psi. Para lograr una presión de trabajo entre 43-55 psi/minuto bastará con 19 palancazos, con una boquilla de 600cc de descarga y 33 palancazos si es una boquilla de 1000cc.



Bomba: hidráulica de pistón interno, en polímero de ingeniería, de alta resistencia mecánica, con cámara de presión incorporada.

Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con sello hermético y diafragma de ventilación.

Palanca: intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.

Tanque: 20 L, nuevo diseño, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Correas: acolchadas, ajustables, con faja de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado.

Chasis: 100% plástico, altamente resistente a los impactos y muy liviano.

Boquillas: con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc, otra en polímero de cerámica de 600cc.

Portaboquilla: Universal.

Lanza: liviana y resistente, en plástico de ingeniería.

Filtro multifuncional: diseño cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.


Llave: robusta, ergonómica, con tres posiciones de fumigación: completa, intermitente y bloqueo total.

Cámara: en PVC reforzado, alta resistencia.


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



INCLUYE DOS BOQUILLAS



Ref: BC-250A1612 En bronce 1000cc/min 40psi




Ref: VR110015 abanico, amplio espectro 110° 600cc/min 43psi

REFERENCIA	CONTENIDO	CAPACIDAD DE TANQUE	PESO	EMPAQUE	CANTIDAD	PEDIDOS
CO-20L	1	20 L	4 KG	1	1	1

Demon® 40 PM

Polvo Mojable
Insecticida
Registro Salud Pública No. RGSP 0009-95

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
DEMON ® 40 PM es un insecticida piretroide de uso en el mundo, dadas sus características de efectividad y seguridad, las que han sido ampliamente verificadas por entidades privadas en el mundo entero a nivel de campo y de laboratorio. El uso universal de este piretroide ha permitido obtener bastantes experiencias en diversos campos de actividad, confirmándose así su excepcional eficacia en el combate de los artrópodos plaga.	La alta residualidad que ofrece el DEMON ® 40 PM le permite al usuario mantener por más tiempo su ambiente libre de plagas, le facilita al profesional disponer de más tiempo para ampliar sus servicios a otros clientes y mantiene a sus usuarios satisfechos y a las plagas fuera de combate por mucho más tiempo.

2. GENERALIDADES 2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Cipermetrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	(*RS*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Polvo Mojable
Concentración:	40% w/w de cypermetrina
Nombre Comercial:	**DEMON © 40 WP**
Fórmula Estructural:	Cipermetrina 
Fórmula Empírica:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA FORMULACION

Estado Físico:	Polvo
Color:	Blanco opaco
pH	8.6

4. TOXICOLOGIA

Categoría III Medianamente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
Irrita los ojos y la piel. Puede ser peligroso si se ingiere.
Para manipular el producto use guantes protectores, ropa limpia protectora y mascarilla o tapabocas.
No aplicar sin antes haber cubierto todos los productos alimenticios.
No comer, beber o fumar durante la aplicación.
Si el producto es vertido recójalo inmediatamente usando pala y escoba plástica o aspiradora y disponga de un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición final.
Después de usar este tipo de formulación lávese completamente las manos, partes de la piel y del cuerpo expuestas y cámbiese de ropa.
Tóxico para la vida acuática. Evite contaminar accidentalmente el agua.
"Altamente tóxico para abejas"
"No aplicar durante las horas de polinización o actividad de las abejas"
"No aplicar cerca de colmenas"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta" El tratamiento es sintomático.
NO INDUZCA AL VOMITO.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conservar en lugar fresco y seco
Almacenar en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos. Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

4. Agregue el resto del agua en el tanque.
5. Tape el tanque y llévelo a la presión recomendada por el fabricante.
6. Voltee la bomba dos veces para dispersar el polvo.
7. Aplique la solución de insecticida de acuerdo a las instrucciones

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116 – 50
Bogotá, D.C., Colombia

FICHA TECNICA

REGISTRO INVIMA 2013V-0005072

REGISTRO TOXICOLOGICO MP-14541-2013


INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil.

GRUPO QUIMICO: Fenilpirazoles

NOMBRE QUIMICO: (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a- trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile

FORMULA EMPIRICA: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

FORMULA MOLECULAR:



PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Aspecto: Gel ligeramente amarillo sin olor.
Densidad: 1,27 g/mL
Corrosividad: No corrosivo
Explosividad: No Explosivo
Inflamabilidad: No Inflamable


FORMULACION Y CONCENTRACION: BLATGEL® es un gel cebo que contiene 0.17g de Fipronil por cada 100g de producto comercial.

INDICACIONES GENERALES: BLATGEL® es un insecticida que corresponde a un nuevo grupo químico conocido con el nombre de los Fenilpirazoles. Su ingrediente activo fipronil es una molécula extremadamente activa, necesitándose únicamente dosis bajas para lograr una buena eficacia. Como los principales grupos de insecticidas, el fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Así, los insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y

FICHA TECNICA

organofosforados, no tienen resistencia cruzada al fipronil, siendo BLATGEL® un producto efectivo para los programas de manejo integrados de plagas (MIP) en el hogar o la industria. BLATGEL®actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos. Gracias a su formulación BLATGEL® atrae de forma irresistible a cucarachas y hormigas provocando su muerte en muy pocas horas.

MODO DE APLICACIÓN:



Inspeccionar la zona a tratar, identificando las áreas donde se aplicaran los puntos/gotas.

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique BLATGEL® directamente como "puntos" presionando suavemente el embolo de la jeringa.

Ver en el interior del empaque el inserto, los lugares de aplicación como cocina, baño y lavadero.

Revisar periódicamente los puntos de aplicación y re-aplicar en caso de que hayan sido consumidos.

Terminada la aplicación volver a colocar la tapa en la punta de la jeringa.

COMPATIBILIDAD: BLATGEL® no debe ser aplicado en superficies que se laven frecuentemente con desinfectantes o productos de aseo, al igual que en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto (menos de 9 días), ya que podía verse afectada su acción atrayente. Tampoco aplicar insecticidas en aerosol sobre el gel posterior a su aplicación.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III, Moderadamente Toxico

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: Este producto es tóxico a los peces. No contamine fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático. Control de las convulsiones con diazepam 10 a 20 mg o fenobarbital 50 a 100 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación, como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina.

CONTRAINDICACIÓN: Atropina, oximas regeneradoras de colinesterasa, opiáceos, adrenalina y aminofilina.

Fabricado por:

Distribuido por:

Mantys
Saborros de plagas


PBX: (57) (4) 3227205
contacto@mantysvirtual.co
www.mantysvirtual.co
Medellín – Colombia


ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tamaño:** 25 x 19 cm
- **Diseño:** en fuelle o acordeón
- **Capacidad:** 120 g aproximadamente
- **Material:** goma y metal
- **Colores:** gris y negro
- **Contiene:** Tapa de rosca y varilla para limpieza
- **Lanza:** 16 cm





Diseñado en forma de acordeón lo que le brinda mayor suavidad y menor fatiga para el técnico.

Mantys®
insumos para el control de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire la tapa de goma negra de la parte superior del fuelle.
- Llene el espolvoreador solo hasta la mitad con polvo, esto permitirá suficiente espacio de aire para crear la mezcla deseada de aire y polvo antes de la aplicación.
- Entre cada compresión, sacuda el equipo suavemente para que el polvo flote dentro del fuelle.
- Al aplicar polvo en grietas, hendiduras y en superficies, apriete suavemente el espolvorador para asegurar la aplicación de capas muy finas de polvo.
- Si la boquilla se obstruye, desenrosque la varilla de la parte posterior de la boquilla e insértela en la boquilla para desatascar cualquier obstrucción.
- La forma correcta de usar el equipo es boca abajo (con la tapa hacia abajo).
- Coloque dentro del fuelle una moneda o una canica pequeña con el propósito de poder deshacer grumos antes de la aplicación.
- Lleve consigo un cepillo pequeño y un paño húmedo para usarlos en caso de que el polvo salga accidentalmente de las grietas y hendiduras hacia áreas no deseadas. Use el cepillo para empujar el exceso de polvo en las grietas y use el paño para limpiar.
- El uso del espolvoreador permite inyectar insecticidas en polvo más fácilmente en las grietas, hendiduras y orificios donde los insectos tienen sus lugares de anidamiento.

Mantys®
insumos para el control de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

KB-100

MINI NEBULIZADOR

APLICACIONES

Cortina de humo – Graneros de animales
[illegible] y su esterilización

Dentro de las construcciones
[illegible] de esterilización y pasivización

Fábrica y almacenamiento
[illegible]

Dentro de las edificaciones
[illegible]

Plantación y jardinería
[illegible]

Invernaderos
[illegible]

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

01 Este producto debe de separar el tanque químico y el tanque de combustible. Para el tanque de combustible, use el agua o diesel. Nunca se inyecte productos químicos al tanque de combustible. Si usa la maquina como remanente existentes, entonces la bobina se obstruira. Se deben invertar plaguicidas, agentes de enradicación de plagas, desinfectantes y agentes de dilución en el tanque químico.


02 KB-100 tiene una forma de uso diferente a los nebulizadores existentes. Por favor use lo luego de leer este manual completo.

03 Para mezclar la sustancia química en el tanque químico, mantenga la proporción de mezcla de producto químico en la botella. Cuando se usa en exceso, puede causar mareos, dolor de cabeza y vomitos.

HANSHIN CORPORATION
203, DASAN-RO, SAHA-GU, BUSAN, COREA DEL SUR. 49407
TEL. +82.51.583.2655
FAX. +82.51.583.2657
E-MAIL. [illegible]

KB-100

Mini Nebulizador




- La bobina está menos obstruida.
- Sin corrosión de la bomba.
- El efecto químico es mejor.
- Expande el rango del uso.
- Asegura la visibilidad.



HANSHIN CORPORATION

KB-100 MINI NEBULIZADOR

APLICACIONES



Granja



Granero de animales




Salón de clases




Interior de edificaciones

KB-100

Mini Nebulizador



MODELO	KB-100	
TIPO	Mini Nebulizador	
COMBUSTIBLE	Gas propano liquido	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Niebla	Diesel
	Rociado	Agua
	Semi Niebla	Agua
TANQUE DE QUIMICOS	Niebla	Diesel+Agua
	Rociado	Agua+Químicos
	Semi Niebla	Agua+Químicos




CARACTERÍSTICAS:

. Libre de ruido.
. Bajo costo de mantenimiento.
. Peso ligero.
. Menor obstrucción de la espiral.
. La bomba no sufre corrosión.
. El efecto químico es mejor.
. Mayor rango de funcionamiento.

KB-100 MINI NEBULIZADOR

NOMBRE DE LAS PARTES



CARACTERISTICAS

La bomba no presenta corrosión porque el diesel y los productos químicos se mantienen separados. (Este producto tiene el tanque químico separado del tanque de combustible)


Los productos químicos se suministran directamente a 'Tubo de suministro de productos químicos' sin la bobina. Es mejor porque no tiene el efecto de calor.

Es posible usar varios químicos por fumigación. (Exterminación de alimañas, desinfección, cuarentena, fertilizantes no diluidos y agroquímicos)

Excelente para asegurar la visibilidad debido a la neblina hecha de agua.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL KB-100

El carburador (bobina) se inyecta solo con agua o diesel. La vida útil del espiral se incrementa, debido a que ambas sustancias tienen menos carbono que los productos químicos (línea azul⟸).




Los productos químicos se suministran a la tubería de suministro del producto químico, no se debe pasar el carburador para evitar calentar y generar combustión.
(Línea Amarilla⟸)


MAXTRAP®


M-24

ESTACIÓN DE CONTROL









DIMENSIONES


- Ancho: 19 cm
- Largo: 24 cm
- Alto: 11 cm

PESO 410 g


SEGURA Y REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

¿QUÉ PUEDO USAR?



Trampa de golpe



Raticida

PARA EL CONTROL DE



ROEDORES

SIN RIESGO PARA:




KLERAT® BLOQUES

Bloques
Rodenticida
Registro Salud Publica: RGSP 0013-95
Titular del registro: Syngenta S.A.

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
KLERAT® Bloques es un raticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.	**KLERAT® Bloques** es altamente atractivo para todas las especies de roedores. Con **KLERAT® Bloques** las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos. **KLERAT® Bloques** es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Brodifacouma
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Formulación:	Bloques
Concentración:	0.005% de Brodifacouma
Nombre Comercial:	**KLERAT bloques**
Fórmula Estructural:	Brodifacouma

	
Fórmula Empírica:	$C_{31}H_{23}BrO_3$
Peso Molecular:	532.4
Grupo Químico:	Rodenticidas Coumarin

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
®Marca de una compañía del grupo SYNGENTA, Basilea, Suiza.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Bloques de parafina en color azul resistentes a la humedad
Densidad de la formula	0.7 g/ml

4. TOXICOLOGÍA

Categoría I Extremadamente tóxico.

Klerat® Bloques, es Extremadamente Tóxico; Se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo"
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"
"Este producto puede ser mortal si se ingiere". No ingiera el producto
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
"Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
"Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
"Tóxico para peces y organismos acuáticos"
"No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con la piel: Retire la ropa**

contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos. Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.** Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. **Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO** a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

SINTOMAS DE INTOXICACION
No han sido determinados síntomas específicos.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.
"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conserve en lugar fresco. Almacene el producto en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.
Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Mecanismo de acción:
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo la síntesis de la Vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de la coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después de consumir brodifacuoma.

Modo de acción:
Actúa por ingestión.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Klerat® Bloques es un rodenticida anticoagulante indicado para el control de ratas y ratones que ocasionan problemas a la salud, a cultivos, granos y semillas almacenadas

Roedores	Dosis / Sitio de aplicación
Ratas y Ratones *(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)*	10 a 20 gramos Según el nivel de infestación observado


Modo de Empleo

Klerat® Bloques viene listo para usar y debe ser protegido de la humedad y debe colocarse en sitios fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En bodegas de granos almacenados en sacos apilados, colocar Klerat ® Bloques entre las estibas. En infestaciones severas repita el tratamiento cada semana, hasta que cese el consumo del cebo

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116-50
Bogotá, D.C., Colombia



Nombre Comercial

RATUNET® Bloques

Tipo de Producto

Rodenticida - Raticida

Clase de Raticida

Anticoagulante de Segunda Generación

Composición

Brodifacouma 0,005% (50 mg / Kg)

Nombre Química

3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahidro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.

Registro Sanitario

RGSP - 289 - 2008

Concepto Toxicológico

EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario

N°.CAS

56073-10-0

Formulación

Bloques parafinados listos para su uso

Descripción

RATUNET® Bloques es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.

Estabilidad

RATUNET® Bloques es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.

Indicaciones

RATUNET® Bloques es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre espacios húmedos; especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.

Dosis

La **Brodifacouma** es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.


La **Brodifacouma**, ingrediente activo del **RATUNET® Bloques**, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:

Dosis letal Oral Aguda
Comparativa de los Raticidas Anticoagulantes

	Rata de Alcantarilla 250 g.		Ratón Casero 25 g.	
Brodifacouma	**0.26**	**1.3**	**0.40**	**0.2**
Flocoumafen	0.46	2.4	0.79 - 5.31	0.39 - 2.65
Bromadiolona	1.125	5.6	1.75	9.0
Difethialona	0.56	5.6	1.29	1.29
Coumatetralyl	16.5	11.0	>2000	>133.0

Mecanismo de Acción

RATUNET® Bloques es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma - ingrediente activo del **RATUNET®** - interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda 3 a 6 días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.



RATICIDA RATUNET® BLOQUES

Dosis y Modo de Empleo

- ***RATUNET® Bloques*** *constituye una alternativa eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.*
- ***RATUNET® Bloques*** *no necesita preparación, viene listo para su aplicación.*
- *Es un raticida resistente a la humedad, basta colocar de 1 a 4 bloques parafinados por sitio de aplicación, colocándolo directamente sobre las señales que indican la presencia de la plaga (Sendas, madrigueras, daños), con énfasis en los focos de infestación.*
- ***RATUNET® Bloques*** *es un raticida de una sola dosis (monodosico), basta aplicarlo una sola vez, sin embargo en infestaciones persistentes debe repetirse el tratamiento cada semana ,hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.*
- ***Este control químico debe ser complementado siempre con acciones de mejoramiento ambiental.***
- *Como todos los cebos raticidas parafinados* ***RATUNET® Bloques*** *muestra menor aceptación por los roedores que otras formulaciones, en consecuencia su mejor desempeño es a la intemperie y en establecimientos con escaso alimento de competencia.*
- ***NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.***
- ***NOTA:*** *Las desratizaciones muestran un óptimo desempeño cuando se incluyen* ***simultáneamente*** *todas las áreas infestadas del establecimiento o predio.*

Margen de Seguridad

Los raticidas modernos como el ***RATUNET® Bloques*** *exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antídoto específico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.*

RATUNET® Bloques *es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, en consecuencia tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denotonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.*

Recomendaciones al Médico

RATUNET® Bloques *altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.*

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

ANTÍDOTO: *Konakion® (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.*

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico veterinario.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Toxicidad oral de RATUNET® Bloques parafinados comestibles

Pollo	1 Kg	10,0 - 100,0	200 - 2000 g
Perro	5 Kg	0,25 - 3,56	25 - 355 g
Cerdo	50 Kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Rata Gris	250 g	0,26	1,3 g
Gato	2 Kg	> 25	>1000 g
Oveja	50 Kg	5,0 - 25,0	5000 - 25000

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se convierten en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

Recomendaciones

- *Mantener el producto siempre en su envase original, en lugar fresco y seco.*
- *No Ingerir, evitar todo contacto con la boca. No fumar, comer o beber durante la aplicación.*
- *Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.*
- *Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.*
- *Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.*
- *Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto.*

Fabricado por:
INDUSTRIA Industrie Chimiche S.p.A.
Padova, ITALIA

Mantys
Saberes de plagas

CATEGORIA TOXICOLÓGICA III

NIT: 901 [illegible] 1-5

FUMIGACOL

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró: SA
	Revisó: SA
	Aprobó: SD
	Fecha: / /

Empresa: Institucion Educativa Sucursal: Nueva Edel Fecha: 28/09/2023
Ciudad: Bello Dirección: Suarez Control: x Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización (N) debe Haber ningún funcionario.
2. En aparte de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referenda	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Condiciones Sanitarias	Referenda	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulizacion		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Redes	
Zancudos				Baños		Sótano/Cuarto de residuos		Manual		Monitoreo(I)	
Pulgas				Cocina		Mezzanine		Termo		Adherentes(B)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas Inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		[illegible]		[illegible]	
Aves				Arias cajas		Empaque		Cebo		[illegible]	
Otros				Redes eléctricas		Salida de mercancía		[illegible]		[illegible]	
				Extintores		Equipos					

Nivel de Infestación					
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observó presencia y consumo de roedores

Control del Proceso (Revisión y diligenciado por el cliente)	SI	NO
Diligencia correctamente el formato de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Diligenciado por el cliente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo Naranjo
Identificación: 1040043175
Cargo: Técnico control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-5

FUMIGACIONES REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SO
Fecha	/ /

Empresa: Colegio Jorge Sucursal: Bucaramanga Fecha: 29/09/2023
Ciudad: Bello Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielorrasos y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con tela que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caña entre piso y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, latas).	1		
Ductos con rejillas, filtros y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y con hermeticidad de cierre.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que evite la acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) con la tapa, estan limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención			Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas					Cielo raso		Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Moscas					Baños		Sótanos/cuarto de residuos	Manual		Monitoreo(I)	
Zancudos					Cocina		Mezzanine	Termo		Adherentes(R)	
Pulgas					Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas					Comedor		Producción	Producto Suministrado			
Roedores				X	Arias cajas		Empaqué	Ratinet.			
Arañas					Racks eléctricos		Salida de mercancía	Concentración			
Otros					Extintores		Equipos				

Observaciones

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: No hubo consumo de roedores.						

Control del Proceso (Llenado y diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte tecnico al cliente.		

Calificación del servicio

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico
Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040032175
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Cliente
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

FORMATO DE REPORTE TÉCNICO EN INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Cliente: Instituto Educativo General Andres Bello Fecha: 04/10/2023

Dirección: Cantón Departamento

1. En caso de aspersión o nebulización NO deben haber ningún funcionario.
2. En aplicación de cebos, el personal debe usar guantes de látex.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Área de Intervención		Control Químico	Control no Químico
	Alto	Medio	Bajo	Interior	Exterior	Productos Usados	Técnicas Usadas
Cucarachas				Baños	Jardines	Aplicación	Trampas
Roedores				Cocina	Alrededores	Marca	Alrededores
Zancudos				Parqueo	Alrededores	Tiempo	Alrededores
Polillas				Bodega/Depósito	Oficinas Administrativas	Frecuencia	Cantidad
Hormigas				Comedor	Piscina/Jacuzzi	Productos Residuales	
Moscas				Áreas de Ocio	Terrazas	Cebos	
Arañas				Pasillos/Escaleras	Áreas de Crecimiento	Cantidad	
Otros				Exteriores	Equipos		

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas: SI NO Usar otros métodos de control: SI NO Cuál?

Observaciones: No hubo Presencia y Cantidad de roedores

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)

	SI	NO
Se les indicó al cliente el área que iba a ser intervenida		
Verificó la propiedad del cliente		
Utilizó adecuadamente los elementos de protección personal		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se dejó copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del servicio

	1	2	3
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable del Servicio

Nombre: Veronica Agudelo M.
Identificación: 1040048135
Cargo: Tecnico Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Cliente

Nombre: Jaime López
Identificación: 1.918.666
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901366244-5

FUMISCOMUNES SAS

CUMPLE	FUMIS1C02 REPORTE TÉCNICO EN	INSPECCION	SA
APLICAR	INSPECCION DE	APLICACION	SA
MEJORAS	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN	CONTROL	SD
NO CUMPLE	ZONAS PUBLICAS	Fecha	/ /

Empresa: Colegio Le Petit Jardin Lugar: _____ Fecha: 23 / 10 / 2025

Ciudad: _____ Direccion: _____ Control: A Seguimiento: _____

1. En caso de aspersion o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Despues de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Area / Observaciones
Las calles y las aceras estan en buen estado, sin grietas o huecos	1		
En caso de estructura como cubiertas de canales los techos estan en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos estan en buen estado	1		
Alamedas y zonas verdes son de importancia mantenimiento	0		
Lugar designado para depositos de basura tiene buen estado	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Sifones con rejillas finas y seguras contra el ingreso de plagas	0		
Lugares cubiertos de venta de comidas ambulantes	0		
Las estructuras verticales cuentan con facil acceso para el mantenimiento interno	0		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Area / Observaciones
Lugares publicos cuentan con contenedores higienicos para depositos de basura	1		
En las zonas publicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecologicos	1		
Lugares como parques o zonas publicas cuentan con baños publicos	1		
Zonas publicas cuentan con mantenimiento y aseo programados	1		
Area libre de malezas altas o de escombros	1		
Cerca de la zona publica se encuentran mercados, supermercados restaurantes, plantas de producción de alimentos o afines	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Areas de Intervención		Productos Químicos	Dosificación Química
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta	Mobiliario	Nombre	Dosis X
Cucaracha Rojiza				Techo	Zonas verdes	Argentox	
Moscas				Cielo raso	Plantas ornamentales	Maxforce	Maxforce
Zancudos				Area verde	Canchas deportivas	Temprid	Aplicación
Pulgas				Escalera de agua	Depósitos de basura	Equipos	Equipos
Hormigas				Contenedores de basura	Mobiliario		
Roedores			X	Canal de basura	Tanques de agua	Productos Empleados	
Aves				Puerta metálica	Depósitos de escombros	Raticida	
Otros				Aseos	Area de publico	Dosificación	

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas: SI NO Usar otros métodos de control: SI NO Cual?

Observaciones: No se observa presencia de roedores

Control del Proceso (Encuesta de satisfacción del Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio	1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente		
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO	CLIENTE
Nombre: Veronica Agudelo	Nombre: Diana Lozano Hoyos
Identificación: 1020412135	Identificación: 1032393502
Cargo: Técnico Control Plagas	Cargo: coordinadora
Firma: Veronica A.	Firma: Diana Lozano Hoyos
Email:	Email: dianalozano33@gmail.com

Powered by CamScanner

NIT: 901.182.214-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Institucion Educativa Rural Santa Catalina Fecha 23 / 10 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubierta y cielorraso herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, trampas y sellos contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 3 mm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completos, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas					Entretecho		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas					Baños		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos					Cocina		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitoreo(I)	
Pulgas					Bodega/Bóveda		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas					Comedor		Oficinas Inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores				X	Antes cajas		Producción		Producto Empleado:			
Ahes					Racks eléctricos		Empaque		Raticida			
Otros					Extintores		Salida de mercancía		Observaciones:			
							Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se observa presencia de roedores

Control del Proceso (Cumplido y diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar de 1 a 3 donde 1 es bajo y 3 es alto)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Funcionario Responsable

Nombre: Veronica Agudelo Morales
Identificación: 1040043175
Cargo: Tecnico Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Cliente

Nombre: Sandra M
Identificación:
Cargo: Restaurante
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 900 [illegible]-5

FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Inspección Ecuador Sucursal: Fecha (23/10/2023)
Ciudad: Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, tuberías con acometida sellada o con material que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, sin otra estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Terma		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		[illegible]		[illegible]	
Arañas				Altas cajas		Empaque		Rotunda		[illegible]	
Otros				Redes eléctricos		Salida de mercancía		[illegible]		[illegible]	
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	Si	NO	Usar otros métodos de control:	Si	NO	Cuál?

Observaciones: No se observa consumo de roedores

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al Cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marque con una X según corresponda)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo Morales
Identificación: 1040042325
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Nombre: [illegible]
Identificación: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386344-5

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Las Pesquera Fecha 25/10/2023

Ciudad: _____ Dirección: Pamplona Control: X Seguimiento: ____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Los patios y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares publicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Madrigueras		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Zonas verdes		Aspersión		Pipulas	
Zancudos				Baños		Plantas y árboles		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Alcantarillas		Canchas o lacas deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores		X		Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones		Kajunet			
Otros				Racks eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Se observa alto consumo de roedores. Se requiere de una malla para la puerta de la cocina para evitar el ingreso de roedores.

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Fichas Técnicas, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Yeimi Agudelo	Nombre:
Identificación: 1090423135	Identificación:
Cargo: Tecnico Control Plagas	Cargo:
Firma: Yeimi A.	Firma:
Email:	HORA INGRESO: HORA SALIDA:

Cliente

Nombre: Leonardo Zuleta	
Identificación: 88021397	
Cargo: Cliente	
Firma:	
Email: Leonardozuleta008@Gmail.com	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMIGASEGURIDAD™

CUMPLE		FUMI01 C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: Casa Justicia Lugar: _____ Fecha 23 / 10 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [ ] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Exteriores	Madrigueras	Nebulización		Trampas	X
Moscas				Baños	Zonas verdes	Aspersión		Radar	
Zancudos				Alcantarillas	Plantas y arbolos	Manual		Monitoreo	
Pulgas				Depósitos de agua	Canchas o áreas deportivas	Termo		Adherentes(P)	
Hormigas				Contenedor de basura	Depósitos de basura	Espolvoreo		Lámparas	
Roedores		X		Canecas de basura	Cuadrados	Producto Empleado			
Aves				Redes eléctricas	Canalizaciones	Raid			
Otros				Aceras	Depósitos de escombros	Dosificación			
					Accesos públicos				

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas: SI [ ] NO [ ] Usar otros métodos de control: SI [ ] NO [ ] Cuál?

Observaciones: Se observa cantidad de roedores

Control del Proceso (Marcar con X si cumple)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

TÉCNICO	CLIENTE
Nombre: Verónica Acosta Nombre:	Nombre:
Identificación: 1020424125 Identificación:	Identificación:
Cargo: Técnico Control Fumigación:	Cargo:
Firma: Verónica A. Firma:	Firma: Carla Bella Varela
Email: HORA INGRESO HORA SALIDA	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible] 4-5

FORMATO DE REPORTE TÉCNICO EN INSPECCIONES DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SR
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Edificio Gaspar de Robles Sucursal: Oficinas Fecha: 21 / 10 / 2023

Cliente: Adquisiciones Dirección: y Suministros Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y fácil de limpiar.	1		
Cubierta y estructuras herméticas, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas y demás sellados y con tapa que impida ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Mallas sin roturas entre pisos y paredes, evitando zonas libres y ocultas de plagas.	1		
El mobiliario se encuentra en buen estado (pintura, pisos, paredes, techos)	1		
Alrededores limpios, ordenados, verdes, podados.	1		
Ventanas y puertas en buen estado, con marcos sellados y protegidas de la lluvia y con las mismas características.	1		
Cuentan con facilidades para el mantenimiento y la limpieza completa de las estructuras, evitando que se acumule suciedad, residuos y ambientes de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado no excede a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (techos, pisos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de preparación y en el cuarto de residuos son de material sanitario (preferiblemente plástico), con tapa, y se encuentran en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios, desinfectados, desmontables y en buen estado.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenamiento de insumos en buen estado y con sus empaques y/o rótulos originales.	1		
Aseo y orden de todas áreas.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Moscas				Baños	Servicio al cliente	Aspersión		Redes	
Zancudos				Cocina	Sótanos/centro de residuos	Manual		Atrayentes(S)	
Pulgas				Bodega/Bóveda	Mezzanine	Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Comedor	Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Limpieza	
Roedores			X	Áreas cajas	Producción	Nombre de Producto:			
Aves				Redes eléctricas	Empaque	Equinet			
Otros				Extintores	Salida de mercancía	Dosificación:			
					Equipos				

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se observa roedores, ni presencia de insectos

Control del Proceso (Cumple a Satisfacción por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Percepción del servicio

	Bueno	Regular	Malo
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable

Nombre: Verónica Agudelo Morales

Identificación: 1040037135

Cargo: Técnico en Control de Plagas

Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre:

Identificación: 1066[illegible]

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901.[illegible]-5

FUMINSECTA REPORTE TÉCNICO RM
INSPECCION DE
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Archivo y Suministro Sucursal: Edificio Gaspar Fecha: 09 / 10 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: de Rodas Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	0		
Cubierta y Entretecho: herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con mecanismo sellado o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caño entre pisos y paredes sellado, completo y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, charcos, lotes).	1		
Sifones con rejillas, tapas y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (pisos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso o en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e higiénicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Área de Intervención			Control Químico		Control no Químico	
		Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta		Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Cucarachas					Entretecho		Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Moscas					Baños		Sótanos/cuarto de residuos	Manual		Monitoreo(s)	
Zancudos					Cocina		Mezanine	Tarros		Adherente(s)	
Pulgas					Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas					Comedor		Producción	Producto Empleado			
Roedores				X	Áreas cajas		Empaque	Cantidad			
Arañas					Redes eléctricos		Salida de mercancía				
Otros					Extintores		Equipos				

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observa consumo de roedores en la estación de cebado ubicada en el piso de personería.
Se observan trampas manipuladas por personal del edificio.


Control del Proceso (Recomendaciones para el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica le propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificado Satisfactoriamente o Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico Aplicador	
Nombre:	Verónica Agudelo Morales
Identificación:	1010007125
Cargo:	Técnico Aplicador
Firma:	Verónica A.

Cliente	
Nombre:	Nelson Escobar.
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner



NIT: 901 [illegible]-5

FUMIGACOS REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Bodegas Edificio Sursursal: Cazpur de Rodas Fecha 09/10/2023
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Piso y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cuenta con extractores funcionales, limpios y en buen estado	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tubería sellada con [illegible] que impida ingreso y anidamiento de plagas	1		
Medidas contra roedores y puertas, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, latas).	1		
Silos con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y que fue inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa y con una estructura sólida que impida la anidamiento de roedores y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Los [illegible] en el área de proceso y en el cuarto de residuos con [illegible] sanitario (bolsa industrial, plástico) usan la tapa, en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y empacando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención			Control Químico		Control no Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta		Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Cucarachas				Entretecho		Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños		Sótanos/centro de residuos	Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Cocina		Mezanine	Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Comedor		Producción	Producto Empleado			
Roedores			X	Artes cajas		Empaque	Ratones			
Arañas				Racks eléctricos		Salida de mercancía	Dosificación			
Otros				Extintores		Equipos				

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO Cuál?

Observaciones: No se evidencia Consumo de Roedores

Control del Proceso (Aspectos a Cumplir por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del Servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1020047125
Cargo: Técnico en Control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Recaudos y Pagos Sucursal: Edificio Fecha: 09/10/2023
Ciudad: Bello Dirección: Gaspar de Rodas Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubierta y estructuras herméticas, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con aparato que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerto, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejilla, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completos, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Enfriadero		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Arañas				Altas cajas		Empaque		Rat-out			
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Concentración Empleada			
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No hubo presencia de roedores

Control del Proceso (Aspecto a cumplir por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del servicio (Marque con X)			
	Malo	Regular	Bueno
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Agudelo Morales
Identificación:	1040047175
Cargo:	Técnica en control de Plagas
Firma:	Verónica A.

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901166214-5

FUMIOXCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Opticas Lentes de Sucursal: Pago - Tres y Sabas Fecha 07 / 10 / 2022
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [K] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cuentan con correctivos funcionales, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la comisión sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Sifones con sello entre piso y pared, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Sistemas contra plagas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos con bolsa interna sanitaria (bolsa industrial, plástica) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	K
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Altas cajas		Comedor		Producción		[redacted]	
Aves				Redes eléctricos		Empaque		Katmed			
Otros				Extintores		Salida de mercancía		[redacted]			
						Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No hubo presencia y consumo de roedores

Control del Proceso (Diligenciar por el técnico)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Diligenciar por el cliente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Bayardo
Identificación:	1040002135
Cargo:	Técnico en control de plagas
Firma:	Verónica B.

HORA ENTRADA: HORA SALIDA:

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]

FUMIGACION REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Arrimos y Sostenes Sucursal: Documento Fecha 09/10/2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, seguros y libres de humedad.	1		
Cielo raso y estructuras, limpios, libres y en buen estado.	1		
Ventanas, puertas, cortinas aire, en buen estado y con sello hermético que impida ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Sifones con tapa, y rejillas, sellado completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (patios, vías, andenes, parques, lotes).	1		
Bodegas, cocinas, baños y vestieres libres de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y que las puertas abran hacia afuera.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sellada que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Aseo y Nivel de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(S)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores				Comedor		Producción		Producto Empleado			
Arañas				Arias cajas		Empaque		Ratonex			
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Concentración			
				Extintores		Equipos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO
Observaciones: No hubo presencia y consumo de roedores				Cuál?	

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)	SI	NO
Se dan recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificación de 1 a 3)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico	Cliente
Nombre: Veronica Agudelo	Nombre:
Identificación: 1040043775	Identificación:
Cargo: Técnico Control de Plagas	Cargo:
Firma: Veronica A.	Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901183244-5

FUMIDECOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	LA
Revisó	LA
Aprobó	GD
Fecha	/ /

Empresa: Fundación Bolívar Rural: Baspar de Robles Fecha: 1 09 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Evaluación	Revisión	Área / Observaciones
Piso y paredes en buen estado, sin grietas, filtros de humedad.	1		
Drenajes y canaletas, tapas, rejillas en buen estado.	1		
Techos en buen estado, sin telarañas, sin goteras y sin humedad.	1		
Ventanas en buen estado, completas y con buen ajuste.	1		
Elementos de ventilación limpios y en buen estado (ductos, filtros, rejillas).	1		
Iluminación adecuada, natural, artificial, completa y en buen estado.	1		
Señalización de áreas, rutas y equipos contra incendios.	1		
Puertas y cortinas en buen estado, con mecanismo de cierre y sellado de aire y sin huecos.	1		
Equipos y utensilios para el mantenimiento y la limpieza completos, en buen estado, limpios y ubicados en sitios adecuados y señalizados.	1		
No se observan productos almacenados o acumulación de basuras.	1		

Condiciones Sanitarias	Evaluación	Revisión	Área / Observaciones
Se observa limpieza (pisos, paredes, techos, puertas, ventanas) limpias y en buen estado.	1		
Los empleados cumplen con las normas de limpieza y desinfección, se observa material de limpieza, en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios, en buen estado y ubicados de manera adecuada.	1		
Se observa dispensador de jabón líquido y toallas de papel.	1		
Se observa baños limpios y utilizando elementos de protección personal.	1		
No se observan malos olores.	1		

Plagas Evaluadas	Nivel de Infestación Año 1	Año 2	Año 3	Actividades Realizadas		Observaciones	
				Cebos	Cantidad	Rotulación	Tiempo
Cucarachas				Cebos	Cantidad	Rotulación	Tiempo
Roedores				Cebos	Cantidad/Cantidad mordida	Manual	Monitoreo (1)
Zancudos				Cambio	Inspección	Tapas	Adherentes (2)
Moscas				Limpieza/Retiro	Cebos inmutables	Empaques	Limpieza
Hormigas				Corrector	Modificación		
Murciélagos			X	Aplicación	Empaque	Equipos	
Aves				Revisión técnica	Retiro de mercancía		
Otros				Estibas	Equipos		

Aumento en la frecuencia de visitas	SI	NO	Usuario toma medidas correctivas:	SI	NO
Observaciones: Se evidencio que hubo presencia y consumo de Roedores.					

Calificación del Servicio	SI	NO
Utilización de productos aprobados para el tratamiento		
Verificación de la efectividad del tratamiento.		
Utilización de elementos de protección personal.		
Entrega de fichas técnicas, hojas de seguridad y producto al cliente.		
Se da a conocer el procedimiento al cliente.		

Observaciones			
Calificar	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo	
Identificación: 1040049125	
Cargo: Técnico Control de Plagas	
Firma: Veronica A.	ANA PARRA / HOSPITALIZA

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901.598240-6

FUMIPEST01 REPORTE TÉCNICO DE INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Oficina Sisben Fecha: 20 / 10 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielorraso y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o cuidamiento de plagas.	1		
Mínimo cielo entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alcantarillas (aguas estancadas, residuos, parcelas, latas).	1		
Ventanas con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completas, con una estructura solida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) con tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Cucarachas				Entretecho	Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual		Monitoreo(I)	
Zancudos				Cocina	Mezanine	Fumigación		Adherentes(S)	
Pulgas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Limpieza	
Hormigas				Comedor	Producción	Producto Empleado			
Roedores			X	Áreas rojas	Empaque				
Aves				Áreas eléctricos	Salida de mercancía	Observaciones			
Otros				Extintores	Equipos				

Plan de Acción						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: No se observó presencia de roedores.						

Control del Proceso (Cumplir o Diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Mala 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

EJECUTOR DEL PROCESO	CLIENTE
Nombre: Verónica Agudelo Morales.	Nombre:
Identificación: 1010003175	Identificación:
Cargo: Técnico en control de Plagas.	Cargo:
Firma: Verónica A.	Firma: Diego Bonilla V.

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Sede Adulto Mayor Sucursal: Bando Perla Fecha 11/10/2023
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [ ] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 6 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Techos y estructuras internas, limpios y en buen estado	1		
Ductos, canaletas, tuberías, cableado con la respectiva sellada o con cortinas para impedir el ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Puertas entre pisos y paredes, selladas, completas y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Sumideros (cajas retenedoras, rejillas, parcial, total).	1		
Ventanas con rejillas, mallas y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco estable y sellado a la pared y una luz menor a 3 mm de alto	1		
Equipos con fallas para el mantenimiento y la limpieza completa, una vez estructura se haga por la acumulación de residuos y establecimiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de preparación y en el cuarto de residuos con tapa, bolsa (color verde), plástico) usan la tapa, en buen estado y en buen estado.	1		
Equipos y enseres libres de suciedad después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenar bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o contenedores adecuados	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de infestación			Área de intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3						
Cucarachas				Cielo falso	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Moscas				Baños	Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Cocina	Sótanos/centro de residuos	Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Bodega/Bóveda	Mezanine	Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Comedor	Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Altas cajas	Producción	Producto Empleado: Racumin			
Ácaros				Ductos eléctricos	Empaque				
Otros				Extintores	Salida de mercancía	Observaciones:			
					Equipos				

Plan de Control

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO
Observaciones: No hubo presencia de roedores en el punto.					

Control del Proceso (Cumplido a disposición por el cliente)	SI	NO
Uso de herramientas de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del servicio

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable

Nombre: Veronica Agudelo M.
Identificación: 1040042125
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Cliente

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901168215-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Jardín Adulto Mayor Sucursal: Barrio Mesa Fecha 23/10/2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y fácil de limpiar.	1		
Cielorraso y entretechos inexistentes, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, completas con tapa sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caña entre piso y paredes, sellado, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, sin una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Cucarachas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitoreo(I)	
Zancudos				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(X)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores			X	Arias cajas		Empaque		Gatonet			
Aves				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Cantidad Empleada			
Otros				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se observa consumo de roedores

Control del Proceso (Diligenciado y chequeado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del servicio (Calidad y Cumplimiento)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo Morales
Identificación: 1020403175
Cargo: Técnico en Control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma: Sandra Velásquez

Powered by CamScanner

NIT: 901308344-6

FORMATO DE REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SC
Revisó	CA
Aprobó	CO
Fecha	/ /

Cliente: Archivo Familiar Sucursal: Consejo Municipal Fecha: 09 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: ____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad	1		
Canecas y contenedores herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con su cubierta soldada o con silicona que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Unión cielo entre pisos y paredes sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Implementos aseo desinfectados, rotulados, ordenados.	1		
Ventanas con rejillas, mallas y sujetas contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completos, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico), con tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga o Contenedor	Nivel de Infestación			Áreas de Inspección		Control Químico	Control No Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización	Trampas	X
Cucarachas				Cielo falso	Bordillo al cliente	Aspersión	Insectocutor	
Moscas				Baños	Sótanos/cuarto de residuos	Manual	Barreras(s)	
Zancudos				Cocina	Mezzanine	Tierra	Adherente(s)	
Pulgas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo	Lámparas	
Hormigas				Comedor	Producción	Producto Suministrado		
Roedores			X	Pilas cajas	Empaque	Rahunal		
Arañas				Redes eléctricos	Salida de mercancía	Concentración		
Otros				Extintores	Equipos			

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: No se observa consumo de roedores.						

Control del Proceso (Durante la Ejecución del Servicio)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Evaluación Cero=Deficiente, Dos=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo H.
Identificación: 1040044115
Cargo: Tecnico Aplicador
Firma: Veronica A.

CLIENTE
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901082115-5

FUMIGACIONES REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	GO
Fecha	/ /

Empresa: Decisión Carga Natural Sucursal: Fecha 21 / 10 / 2023

Ciudad: Dirección: Control [X] Seguimiento [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad	1		
Cubiertas y entretechos limpios, ordenados y en buen estado	1		
Cajas eléctricas, duchas, canaletas con tapa sellada o con barrera contra ingreso y anidamiento de plagas	1		
Ventilación adecuada, extractores, rejillas, mallas completas y en buen estado	1		
Área de residuos aseada, limpia y en buen estado (puerta, piso, paredes y techo)	1		
Alcantarillas (aguas estancadas, residuos, grasas, lodos).	1		
Cielos rasos rejillas, mallas y sellados contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, evitando estructuras sólidas que impida la acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Uso correcto de mallas claras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Área de Observación		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3						
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Enfriamiento		Servicio al cliente		Aspersión		Mallas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(R)	
Pulgas				Cocina		Mezzanine		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores				Comedor		Producción		Cebo			
Aves				Altas cajas	X	Empaque		Gel			
Ceras				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Otro			
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Se observa Cucarachas						

Control del Proceso (Recomendaciones para el Cliente)	SI	NO
Antes de retirarse el técnico debe registrar al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marque con una X)			
	Deficiente	Aceptable	Excelente
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo Morales

Identificación: 1040044125

Cargo: Técnico en Control de Plagas

Firma: Verónica A.

Nombre: Sandra M

Identificación: 1

Cargo:

Firma: Sandra

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMI01C01 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Oficina Semaforizada 13 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida selladas o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos esté limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Área de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Cucarachas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores			X	Arias cajas		Empaque					
Ares				Rodis eléctricos		Salida de mercancía		Dosificación			
Otros				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se evidenció consumo en ninguna de las estaciones de sábado

Control del Proceso (Llenado x diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico
Nombre: Verónica Agudelo M.
Identificación: 1000042175
Cargo: Técnico Aplicador
Firma: Verónica A.

CLIENTE
Nombre: Oduane Restrepo
Identificación: V3665.303
Cargo: Vigilante
Firma: Oduane Restrepo

Powered by CamScanner

NIT: 901[illegible]-6

FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SO
Fecha	/ /

Empresa: Rotaria Lola Vélez Sucursal: Biblioteca Fecha: 09 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: Marco Fidel Suarez Control: X Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y cielorrasos herméticos, lavables y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impide ingreso o anidamiento de plagas	1		
Hendija cada entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Aireados, sin (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Dotados con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (puertas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) tienen la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Insectos	
Zancudos				Baños		Sótanos/cuarto de residuos		Manual		Bioinformes(I)	
Pulgas				Cocina		Mezzanine		Térmi		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Control Complementario			
Arañas				Áreas cajas		Empaque					
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Sanitización			
				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observo consumo de cochoes en las estaciones de Cebado que se encuentran en el Sotano de la biblioteca, también se evidencio que las estaciones están manipuladas por personal de la biblioteca.

Control del Proceso (Durante la intervención con el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

APLICADOR

Nombre: Veronica Agudelo Morales

Identificación: 1040047125

Cargo: Técnico Aplicador

Firma: Verónica A.

CLIENTE

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

CUMPLE		FUMIB1C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: Oficina Archivo Lugar: Histórico Fecha 20 / 10 / 2023.
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple - 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Áreas libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Madrigueras		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Zonas verdes		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Plantas y arboles		Manual		Monitoreo(I)	
Pulgas				Alcantarillas		Canchas o locas deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Racks eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: No se observa ausencia de roedores en ninguna de las trampas instaladas en la sede.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO			CLIENTE	
Nombre: Verónica Agudelo	Nombre:		Nombre: Adriana Ruiz P	
Identificación: 1040043585	Identificación:		Identificación: 42660203	
Cargo: Técnico en control de plagas	Cargo:		Cargo: Vigilante	
Firma: Verónica A.	Firma:		Firma:	
Email:	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901.868.214-6

FUMIO1C01 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Centro Histórico Sucursal: _____ Fecha 19 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.		1	
Cielorrasos y estructuras herméticas, limpios y en buen estado.		1	
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tapa instalada y con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.		1	
Medidas entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.		1	
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).		1	
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).		1	
Ductos con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas		1	
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.		1	
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.		1	
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.		1	

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.		1	
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.		1	
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.		1	
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.		1	
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o envases adecuados.		1	
Área libre de malos olores.		1	

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Sistema Aplicado		Sistema de Control	
Cucarachas				Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho	Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual		Monitores(i)	
Pulgas				Cocina	Mezanine	Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Comedor	Producción	Cebo Rodenticida			
Aves				Arias cajas	Empaque	Ratonek			
Otros				Redes eléctricos	Salida de mercancía	Cebo Insecticida			
				Extintores	Equipos				

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se evidencia consumo de roedores

Control del Proceso (Aspectos a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marque con 1 si cumple – 0 si no cumple)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Aguilera M.
Identificación: 1040047125
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Veronica A. HORA ENTRADA HORA SALIDA

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 1682 165

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Sala de sistemas Sucursal: _____ Fecha: 19/10/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielo rasos y entretechos limpios, secos y en buen estado.	1		
Tapas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada y con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Sellado cada entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y sin huecos superior a 1 cm de Alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son en material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenan bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o presentaciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Cucarachas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas Inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Comedor		Producción		Gel		Trampa de Feromona	
Roedores			X	Artes cajas		Empaque		Katuni		Trampa Pegante	
Aves				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Cebo		Trampa Electrónica	
Otros				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No hubo presencia de roedores.

Control del Proceso (Revisión a cumplir por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico Aplicador	
Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040003825
Cargo:	Técnico Aplicador
Firma:	Verónica A.

Cliente	
Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible] 44-5

FUMIOLCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Biblioteca Marco Fidel Suarez 2. Fecha [21 / 10 / 2023]

Ciudad: Bello. Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejilla, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plagas o Controles	Nivel de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	Trampas Y/X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	Jaulas
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manuel	Monitores(I)
Pulgas				Cocina		Mezanine		Tarro	Adherentes(A)
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	Lámparas
Roedores		X		Comedor		Producción		[illegible]	
Aves				Arias cajas		Empaque		Rotenel	
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		[illegible]	
				Extintores		Equipos			

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observa consumo en las trampas #2 y #3.

Control del Proceso (Llenado y diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo Morales.
Identificación: 1040043135
Cargo: Técnico en control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901162145

FUMIOSCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficina Secretaria Sucursal: de Rutas Fecha: 19/10/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referenda	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielorrasos y entretechos impermeables, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tubería sellada o con barrera que impida ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Malla o cedazo entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, latas).	1		
Sifones con tapillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referenda**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos con su material sanitario (bolsa interior/tapa, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción					
Arañas				Altas cajas		Empaque		Rotenet			
Otros				Tedes eléctricos		Salida de mercancía					
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: No se observa presencia de Roedores.

Control del Proceso (Encuesta a diligenciar por el Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Cumplido: 3 - Parcialmente cumplido: 2 - No cumplido: 1)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040043125
Cargo:	Técnica en control de Plagas
Firma:	Verónica A.

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901366344-5

FUMISEGURIDAD™

CUMPLE	
APLICAR	
MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMIGACION REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACION	SA
CONTROL	SI
Fecha	/ /

Empresa: Centro de Salsa Lugar: Museo Fecha 18/20/2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control [X] Seguimiento [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas las techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas las techos están en buen estado	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depositar las basuras limpios y en buen estado	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Señales con rejillas, mallas y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Lugares y alrededores de venta de comidas ambulantes	1		
Las estructuras en todas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Lugares públicos cuentan con contenedores para el aseo para depositar las basuras	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas de basuras para botar en puntos ecológicos	1		
Lugares como parques o zonas bus cuentan con baños públicos	1		
Zonas públicas cuentan con mantenimiento de las fuentes ornamentales	1		
Alrededores de mallas o cercas de las entidades	1		
Casas de la zona pública no cuentan con los suficientes restaurantes, puntos de preparación de alimentos entre otros	1		

Plagas a Controlar	Área de intervención			Área de intervención		Control Químico	Control de Criterio
	Casa	Manzana	Parque	Cubierta	Mantenimiento	Aplicación con	Tiempo
Cucarachas				Comercio	Zonas verdes	Aspersión	Un día
Moscas				Piscina	Piscinas y otros	Manual	Mantenimiento
Zancudos				Alcantarillado	Cerramiento de seguridad	Termal	6 meses(s)
Pulgas				Casa de máquinas	Piso, techo de techos	Espolvoreo	Un año
Hormigas				Contenedor de basura	Cubiertas	Producto Empleado	
Roedores			X	Cancha de fútbol	Estadios	Rafael	
Aves				Puntos electricos	Empalmes de escombros	Dosificación	
Otros				Aseos	Alcantarillados		

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control	SI	NO Cual?

Observaciones: No se observa presencia de roedores

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
Evalúe el desempeño de nuestro personal

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica A	Nombre:
Identificación: 1094 [illegible]	Identificación:
Cargo: Tecnico	Cargo:
Firma: Veronica A.	Firma:
Email:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD SAS

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR			APLICACIÓN	SA
MEJORAS			CONTROL	SD
NO CUMPLE			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Secretaría de Fecha 13 / 10 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: Salud Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Áreas libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona pública se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Entretecho		Madrigueras		Nebulización		Trampas	X
Moscas				Baños		Plantas y arboles		Manual		Jaulas	
Zancudos				Alcantarillas		Canchas o lacas deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Roedores			X	Canecas de basura		Canalizaciones					
Aves				Racks eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
Otros				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: No se observo consumo de roedores en la estación de cebado.

Control del Proceso (Llenado a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD	
Nombre: Verónica Agudelo	Nombre:
Identificación: 1094263135	Identificación:
Cargo: Técnico Aplicador	Cargo:
Firma: Verónica A.	Firma:
Email:	HORA INGRESO / HORA SALIDA

CLIENTE	
Nombre: Salvador Ruiz	
Identificación: 1035 1320	
Cargo:	
Firma:	
Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901388244-3

FUNISEGURIDAD LTDA

CUMPLE		FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACION	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SO
			Fecha	/ /

Empresa: Quebrada el Pomar Fecha: 19 / 01 / 2023

Ciudad: Pello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Silvos con rejillas, mimes y seguros contra el ingreso de plagas	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas debidamente para basura o puntos ecológicos	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de las aguas lluvias y negras	1		
Área libre de malezas o áreas o lotes abandonados	1		
Cerca de la zona pública se encuentran hoteles, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otros	1		

Plaga o Controlar	Nivel de Infestación: Alto	Medio	Bajo	Lugar de Intervención		Control Químico	Control No Químico	
	1	2	3					
Cucarachas				Perímetro	Zonas verdes	Aspersión	Trampas	A
Moscas				Baños	Tuberías y sifones	Manual	Mantenimiento	
Zancudos				Alcantarillas	Canchas o áreas deportivas	Termo	Almacenamiento	
Polillas				Depósitos de basura	Depósitos de basura	Espolvoreo	Limpieza	
Hormigas				Contenedores de basura	Cielos falsos	Productos Empleados: Rafael		
Roedores			X	Canecas de basura	Canaletas			
Aves				Postes eléctricos	Depósitos de escombros	Dosificación:		
Otros				Áreas	Áreas públicas			

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO
Cuál?					

Observaciones: Se observa presencia de roedores y consumo en las trampas de cebo que se ubicaron en las alcantarillas y demás puntos estratégicos

Control del Proceso (Tareas a cumplir por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, Hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

Medidas Sobresaliente Deficiente			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

SUPERVISOR FUNISEGURIDAD	CLIENTE
Nombre: Verónica A.	Nombre:
Identificación: 1002[illegible]2	Identificación:
Cargo: Técnico	Cargo: Habitante.
Firma: Verónica A.	Firma:
Email:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901386266-5

FUMISEGURIDAD

CUMPLE	
APLICAR	
MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMIBIOCOZ REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACION	SA
CONTROL	SD
Fecha	/ /

Empresa: Park Baja Lugar: Quebrada el Fecha 17/10/2023

Ciudad: Bello Dirección: Local Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
Zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Salones con rejillas, mimes y sellos contra el ingreso de plagas	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas debidamente ubicadas para basura o puntos ecológicos	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos	1		
Zonas públicas cuentan con mantenimiento de las aguas negras o alcantarillas	1		
Área libre de malezas altas o zonas estancadas	1		
Cerca de las zonas públicas se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Área de Intervención		Control Químico	Control no Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta	Alrededores	Rotación de	Trampas	X
Cucarachas				Entretecho	Zonas verdes	Aspersión	Jaulas	
Moscas				Baños	Plantas y arbustos	Manual	Monitoreo (1)	
Zancudos				Alcantarillas	Canchas o áreas deportivas	Térmica	Aprovechamiento(2)	
Pulgas				Depósitos de agua	Depósitos de basura	Nebulización	Limpieza	
Hormigas				Contenedores de basura	Cubiertas	Producto Empleado		
Roedores			X	Canecas de basura	Canales aguas	Raticida		
Aseo				Partes eléctricas	Depósitos de escombros	Dosificación		
Otros				Aseos	Alcantarillas			

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cual?

Observaciones: Se observa alta cantidad de roedores en el punto.

Control del Proceso (Equipo a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		




Calificación del servicio (Marque con una X)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE		CLIENTE	
Nombre:	Veronica Agudelo	Nombre:	
Identificación:	1000[illegible]0	Identificación:	
Cargo:	Tecnico	Cargo:	
Firma:	Veronica A.	Firma:	
Email:		Email:	



Powered by CamScanner

INFORME DE INSPECCION, LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO




En este primer informe se evidenciarán todos los riesgos críticos que se encontraron en el momento de la inspección de cada punto a tratar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Institución Educativa Marco Fidel Suarez	Durante la inspección, se evidenció que en la Institución Educativa hay presencia de mosquitos y cucarachas. Durante esta inspección, en la cafetería de la escuela, encontramos residuos de comida en el piso. La puerta que se encuentra al frente de la cafetería es un punto crítico, debido a que por ahí pueden ingresar roedores a la Institución. En general; cuando realizamos la visita también encontramos excremento de gato en el techo que da al patio de la Institución. En los salones evidenciamos que en los ventanales arrojan las basuras, lo que hace que de allí se propaguen las plagas. Varios de los tomas de luz se encuentran sin sus respectivas tapas.	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	Se recomienda un buen aseo general en la Institución, en especial en las aulas de clases. Adjuntamos evidencias de lo que se describe anteriormente y de lo que se encontró al momento de realizar la inspección:	   	

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Colegio Jorge Eliecer Gaitán	En la inspección que se realizó en el colegio se observó que se requiere de un buen control para palomas, debido a que en los pasillos y escalas del colegio se evidencia mucho excremento de palomas. También se evidenció que hay una buena limpieza en el colegio y la cafetería. Se recomienda organizar el patio que se encuentra en el quinto piso, para evitar una propagación de plagas y que se afecte el bienestar de los estudiantes, docentes y todo el personal administrativo del colegio. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadsas@gmail.com
calle 52A # 51- 42 , Centro - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Di no más a las plagas y a los virus!









311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Instituto Educativo Andrés Bello	En la inspección que se realizó en el Instituto Educativo se evidenció presencia de cucarachas, acumulación de rebujo, lo que hace que haya una propagación de plagas. En los lavamanos que se encuentran instalados en el instituto encontramos basuras, botellas de refrescos y desperdicios de comida. También se observó falta de limpieza en el restaurante. Cuando visitamos también vimos que para la limpieza general del colegio se necesita de más personal, para que la Institución se encuentre siempre limpia y se evite el ingreso de todo tipo de plagas. Cuando realizamos la inspección en los baños sentimos olor a orines, la falta de aseo en estos lugares hace que zancudos y mosquitos se propaguen y lleguen a las aulas de clase. Se recomienda cubrir todos los agujeros visibles en las paredes de la Institución y mejorar la limpieza en general.	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


	Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	  	

NIT: 901386244-5




FUMISEGURIDAD S.A.S










311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Colegio La Primavera	Durante la inspección en el centro educativo, se evidenció presencia de roedores, zancudos y cucarachas, también se observó empozamientos de agua en zanjas, hace falta la instalación de varias rejillas para evitar el ingreso y salida de plagas. En la parte de atrás del colegio, se evidenció que ingresan a la zona verde gallinas que no hacen parte del centro educativo, en este mismo sitio observamos basuras arrojadas en la zona verde, tales como envolturas de mecato, botellas de gaseosa y residuos de alimentos, también se observó que en la zona verde no hay un punto de depósito para estas basuras. Al momento de ingresar a la biblioteca del colegio, se sintió olor a humedad, esto produce un deterioro en los libros y demás documentos que se encuentran allí y es el principal punto crítico para la propagación de plagas.	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

Al momento de realizar la inspección en el restaurante del colegio, observamos residuos de alimentos en los cajones donde almacenan el mercado, también observamos en varios puntos del restaurante heces de roedores, esto debido a que hace falta aseo tanto en el restaurante como en el colegio en general; mientras realizamos el recorrido también pudimos evidenciar que para el aseo general del colegio se requiere de más personal y en lo posible masculino, con curso de alturas, debido a que en las partes altas hay poco aseo y esto atrae los zancudos y demás animales que pueden afectar al personal administrativo, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. Al momento de ingresar a la biblioteca del colegio, se sintió olor a humedad, esto produce un deterioro en los libros y demás documentos que se encuentran allí y es el principal punto crítico para la propagación de plagas.










311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia




También se observó falta de aseo en los baños del colegio, en la sala de profesores debido a una humedad que hay se encontró hongos detrás de los cajones que se encuentran instalados allí. Se recomienda tapar todos los huecos que se evidenciaron en las paredes del colegio, por medio de estos ingresan todo tipo de plagas que vienen de la parte externa del colegio (calles).

Adjuntamos evidencias de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:









PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Institución Educativa Santa Catalina	Cuando realizamos la inspección en la Institución Educativa evidenciamos basuras, envolturas de mekato en las rejas, también se observó acumulación de basuras en las canecas, tubos sin rejillas y alcantarillados con basuras, algunos de los tomas de luz están colgando y no tienen su respectiva tapa. Se recomienda realizar todos los arreglos pertinentes y mejorar el aseo dentro de la institución para evitar la propagación de plagas. Adjuntamos las evidencias de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.








PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Inspección Cuarta	Durante la inspección que se realizo en el sitio, observamos un gran deterioro en las paredes y olor a humedad, también se observó que hay varios cables sueltos y colgando, estos deben de estar respectivamente pegados y tapados. En la parte del patio pudimos observar que las paredes presentan hongos debido a la humedad, acumulación de tejas y el lugar donde se almacenan los implementos de aseo presenta desorden. Se recomienda realizar los arreglos pertinentes a todo lo que se encontró en el lugar, para evitar la propagación de plagas. Anexamos las evidencias de lo que se encontró en el momento en que se realizó la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Inspección Primera	Durante la inspección del punto descubrimos la presencia de mosquitos, debido a que el lugar se encuentra ubicado alrededor de zona verde; también encontramos algunos enchufes de luz sin las tapas. Observamos una estantería con cajas y de allí salen cucarachas, estas cajas hacen que haya una propagación de plagas. En la zona verde en la que se encuentra el punto también encontramos la presencia de hormigas, esto se debe a que se tiran desechos de alimentos y no existen puntos de recolección de basura. Se recomienda una mejor limpieza en el sitio para evitar la propagación de diferentes plagas que pueden afectar la salud de los trabajadores. También se observó que el zócalo es en madera y esta mal pegado, esto hace que por ahí se puedan propagar más las plagas. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumisegurideadcol@gmail.com
alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Tu mejor aliado en plagas y control!










311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Casa de Justicia	En la inspección que realizamos en el punto, encontramos zancudos, caracoles africanos, presencia de roedores, que vienen de la parte externa del punto, debido a que cerca a la Casa de Justicia hay punto de recolección de residuos y esto hace que los roedores recorran hasta llegar al punto, observamos un hueco en el baño por donde está la tubería de agua, esto hace que por ahí pueda haber propagación de plagas; también se observó que faltan tapas a algunos de los tomas de luz, en uno de ellos se observó espolvoreo de veneno. En la cocina se evidenció la falta de aseo, observamos restos de comida en el lavapiatos, hace falta la instalación de varias rejillas, esto previene los malos olores y la propagación de plagas, también vimos tomas de corriente sueltos, se recomienda que estén bien instalados con sus respectivas tapas, en la zona verde también evidenciamos presencia de hormigas, esto debido a que hay residuos de alimentos arrojados y no hay punto de recolección de basuras.	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.




	Se recomienda un mejor aseo en el punto para evitar la propagación de las diferentes plagas que pueden afectar la salud del personal de la planta. Anexamos las evidencias correspondientes a lo que se encontró en el momento de la inspección:	  	

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5





FUMISEGURIDAD S.A.S


¡El no mas a las plagas y a los virus!


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



¡El no mas a las plagas y a los virus!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas, Adquisiciones y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	Al momento de realizar la inspección observamos las tapas de la luz medio pegadas, basuras en el suelo y rebujo dentro de la oficina. También observamos acumulación de basura en las papeleras que se encuentran en la oficina. En la cocina encontramos residuos de alimentos y falta de limpieza. Se recomienda mejorar el aseo dentro de la oficina y sus alrededores. Adjuntamos evidencias de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	   	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Archivo y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	Al inspeccionar el punto encontramos la presencia de cucarachas, paredes en mal estado, tomas de luz sin sus respectivas tapas, las cajas de los cables se encuentran en mal estado y despegadas, huecos en las paredes si tapar y sin función alguna. Acumulación de rebujo detrás de las estanterías donde se archivan los documentos. Adjuntamos las evidencias de cuando se realizó la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Bienes y Seguros Edificio Gaspar de Rodas	Al inspeccionar el sitio, encontramos que en la oficina hay presencia de plagas, tales como cucarachas, también encontramos acumulación de basuras en las papeleras que se encuentran allí, cajas de luz con basuras y sin tapas, baños sin aseo, basuras en el suelo y paredes en mal estado. Se recomienda mejorar la limpieza en la oficina, depositar las basuras en su respectivo lugar. Adjuntamos evidencias al momento de realizar la inspección:		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Bodegas Edificio Gaspar de Rodas	En el momento de inspección observamos falta de orden en la bodega, también observamos falta de aseo, la nevera que se encuentra ubicada allí le hace falta limpieza. Se recomienda mejorar la organización de la bodega y mejorar la limpieza para evitar un posible propagación de plagas. Anexamos las evidencias de cuando se realizó la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.




311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Centro - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Recaudos y Pagos Edificio Gaspar de Rodas	En la inspección se observó falta de aseo en la oficina, acumulación de basura en las papeleras, algunas de las paredes de la oficina presentan rotos que deben ser tapados para evitar el ingreso de plagas, acumulación de rebujo. Se recomienda la buena realización de aseo dentro y fuera de la oficina y realizar los arreglos pertinentes. Anexamos las evidencias de la inspección:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Punto de Pago- Paz y Salvos Edificio Gaspar de Rodas	Cuando realizamos la inspección encontramos algunos tomas de luz despegados y sin tapas, acumulación de basuras en las papeleras de la oficina, basura en el piso como botellas de gaseosa, falta de aseo en la cocina y baño de la oficina. Se recomienda mejorar la limpieza y el orden dentro y fuera de la oficina. Adjuntamos las evidencias correspondientes al momento de realizar la inspección:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Gestión Documental Edificio Gaspar de Rodas	Cuando realizamos la inspección se evidenció romas de luz con cables por fuera y sin tapar, huecos en la pared sin organizar, cables sin estar sellados y pegados, poco aseo dentro y fuera de la oficina. Se recomienda mejorar la limpieza de las oficinas y realizar los arreglos pertinentes dentro de ella. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Personería Edificio Gaspar de Rodas	Cuando se realizó la inspección en la oficina encontramos tomas de luz sin tapas, en la cocina hace falta aseo, la caja de los cables se encuentra en mal estado y despegada, cables que hay alrededor de la oficina desorganizados, acumulación de rebujo. Se recomienda mejorar la limpieza en la oficina, para evitar la propagación de plagas. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Sisbén Municipio de Bello	En la inspección que se realizó en la oficina, se encontró presencia de plagas como cucarachas, en el lugar donde más se encontraron estas plagas fue en la cocina, allí también observamos falta de aseo, lo que es la principal causa de la propagación de estas plagas. La causa fundamental de este problema es la eliminación inadecuada de los residuos, por lo que es vital tomar medidas de precaución para proteger a los trabajadores. Los estrictos protocolos sanitarios y la recolección frecuente de basura en lugares designados pueden frenar la propagación de insectos peligrosos. También evidenciamos falta de limpieza en las pocetas, en varios tubos hace faltan rejillas, esto previene el ingreso de plagas a la sede. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Pa no más a las plagas y a los ratas!












311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sede Adulto Mayor Barrio Pérez	En el momento de la inspección no se observó presencia de plagas, se recomienda mejorar la limpieza en la sede, mejorar el orden y organizar todos los cables que se encuentran sueltos y sin tapar. Instalar las rejillas a los tubos que no las tienen y cambiar las que están en mal estado. Adjuntamos las evidencias correspondientes a lo que se encontró en el momento de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.




311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sede Adulto Mayor Barrio Mesa	En la inspección que se realizó en la sede se evidenció presencia de roedores, se observó que en piezas y/o bodegas hay bolsas, costales y cajas con material almacenado, este no se encuentra debidamente organizado, también se observó que en el lugar que se encuentran todos los insumos almacenados hay humedad, esto debido a que cuando llueve caen goteras, lo que hace que se mojen las bolsas, cajas, entre otros y hace que esta humedad en los insumos forme una propagación de plagas. Se observó que, en varias partes de la sede, debido a la humedad que se presenta hay daños en las paredes; los tomas de luz se evidencia que están mal puestos y les hace falta su respectiva tapa. También evidenciamos que en varias canecas hay recolección de aguas, estas al estar estancadas o en reposo pueden presentar la propagación de plagas tales como dengue, mosquitos, zancudos y entre otros.	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.





311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	Se recomienda un buen aseo en la sede; seleccionar, separar, almacenar y organizar todo lo que tiene en el suelo, esto ayuda a evitar malos olores en los cuartos que permanecen cerrados y evitan la propagación de las diferentes plagas que pueden afectar el estado y la salud del personal de la sede. Adjuntamos evidencias de lo que se encontró al momento de realizar la inspección:	   	

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Archivo Edificio Concejo	Cuando realizamos la inspección en la oficina, encontramos algunos tomas de luz sin tapas, falta de aseo y orden dentro de la oficina. Se observó que el techo está en mal estado, presenta humedad y un gran deterioro. Se requiere mejorar el aseo dentro de la oficina. Adjuntamos evidencias de lo que se encontró al momento de realizar la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Concejo Municipal	En el momento de la inspección se observó rebujo, daños y deterioro en las paredes, los tomas de luz están sin tapas, las papeleras presentan acumulación de basuras, en la cocina que hay en la oficina encontramos en uno de los cajones veneno en polvo, tubos sin rejillas, cables de luz colgados, sin tapar.	   	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Fumigando a los plagas y a los virus!








311 2597533 - 311 2624256



604 529 9517

fumiseguridadsas@gmail.com

alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



¡Fumigando a los plagas y a los virus!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Oficinas Semaforización	Al momento de realizar la inspección observamos rebujo en la oficina, pocetas sucias y falta de limpieza. Tener un cuarto especial para guardar todo los instrumentos que se tengan en la oficina. Se recomienda mejorar el aseo en la oficina, para prevenir el ingreso de plagas. Adjuntamos evidencias de lo que se encontró al momento de realizar la inspección:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.



		 	


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Rotonda Lola Vélez (Sitio de Esparcimiento)	Durante el momento de la inspección en la rotonda no se evidenció presencia de plagas, observamos basura en las escalas, tomas de luz sueltos y sin tapas, los marcos de las puertas están desajustados y por estas ranuras puede haber propagación de plagas. También se observó buena limpieza en el lugar. Se recomienda tapar los tomas de luz, las cajas de llaves de agua, resanar los bordes de las puertas.	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	Adjuntamos evidencias de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	  	

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


		 	


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Centro Histórico	Cuando realizamos la inspección observamos que para la parte externa del lugar se evidencia un punto crítico para ingreso de todo tipo de plagas		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5




FUMISEGURIDAD S.A.S







311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sala de Sistemas	Al momento de realizar la inspección se observó que las cajas de los tomas de luz están mal pegados, otros están sueltos; las pocetas de la oficina presentan suciedad, los bordos de los tubos de agua están pegados con cinta adhesiva, esto hace que se puedan propagar las plagas. Se recomienda mejorar la limpieza dentro de la oficina, cocinas y pocetas. Anexamos evidencias de lo que se encontró en el momento de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


311 2587533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD™

¡Para mí es la plaga y yo la mato!








311 2597533 - 311 2824258
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para mata las plagas y a las ratas!












311 2597533 - 311 2824256



604 529 9517


fumiseguridadcol@gmail.com

alle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


¡Para mata las plagas y a las ratas!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Secretaria de Cultura	Al momento de realizar la inspección pudimos evidenciar daños en la pared, basura en el suelo, los tomas de luz no tienen tapa, también se observó acumulación de basura en las papeleras de la oficina. Se recomienda mejorar el aseo dentro de la oficina y en sus alrededores. Adjuntamos evidencias, de todo lo que se describe anteriormente y de lo que se evidenció en el momento de la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Centenario: Salón Museo	Cuando se realizó la inspección se pudo observar que en los techos del lugar hay nido de palomas, lo cual hace que de allí haya propagación de plagas, debido a que el excremento de las palomas cae al suelo del museo, también se observó desde el balcón del museo acumulación de basura y rebujo. Las paredes junto con el techo presentan deterioro y ranuras sin resanar; los tomas de luz están mal pegados, la caja de breques esta sin tapa. Se recomienda realizar todos los arreglos pertinentes para así evitar la propagación de plagas tales como roedores, cucarachas, zancudos, mosquitos, entre otros. Adjuntamos evidencias de lo que se encontró al momento de realizar la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.









311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
alle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Oficina secretaria de Salud	En el momento en que se realizó la inspección pudimos observar que la oficina se encuentra en un lugar crítico, debido a que por la zona verde que tiene a su alrededor se puede facilitar el ingreso de todo tipo de plagas. También pudimos observar en algunas partes de la oficina daños en la pared y en el suelo, estos se recomiendan ser arreglados para evitar algún tipo de infestación. Se observó buen aseo general dentro de las instalaciones. En una de las oficinas se evidenció acumulación de cajas y desorden, se recomienda organizar el punto para evitar la propagación de plagas. Adjuntamos las evidencias pertinentes de lo que se encontró al momento de realizar la inspección en el sitio.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en Instalación: Jhon Salazar.




311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia










PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Quebrada el Pomar	Durante la inspección que se realizó en la quebrada, pudimos evidenciar alta infestación de plagas como mosquitos, zancudos, cucarachas y roedores, esta quebrada da con la parte trasera de muchas viviendas, lo cual hace que se pueda perjudicar el bienestar de los habitantes, en la quebrada también se observa que depositan la basura, este es el mayor punto de riesgo para toda la comunidad en general y los animales. Se recomienda realizar un buen control y seguimiento en este lugar, ya que se presentan varios factores críticos y riesgos. Anexamos las evidencias al momento de realizar la inspección:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo. Técnico en instalación: Jhon Salazar.

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
lle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

SR 450
Fumigadora universal



Fumigadora universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo sin necesidad de herramientas.

Artículo

RoyalCondor
Ceres 20 L.


Ceres 20 Litros es una fumigadora de bomba interna, fabricada por **RoyalCondor**®, muy cómoda gracias a su diseño ergonómico y correas acolchadas, permitiendo un ajuste perfecto a la espalda al momento de fumigar.

Muy fácil puede cambiar la palanca de derecha a izquierda, conveniente para personas que prefieren palanquear con el brazo izquierdo, además cuenta con un agitador interno, para mantener soluble la mezcla evitando taponamiento de boquillas o filtros.

Es una fumigadora profesional, liviana gracias a sus pocos componentes, indicada para aplicaciones agropecuarias e industriales.

Su rango de presión va de 30-160 psi. Para lograr una presión de trabajo entre 43-55 psi/minuto bastará con 19 palancazos, con una boquilla de 600cc de descarga y 33 palancazos si es una boquilla de 1000cc.

Ergonómica y eficiente.



Bomba: hidráulica de pistón interno, en polímero de ingeniería, de alta resistencia mecánica, con cámara de presión incorporada.

Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con sello hermético y diafragma de ventilación.

Palanca: intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.

Tanque: 20 L, nuevo diseño, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Correas: acolchadas, ajustables, con faata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado.

Cámara: 100% plástico, altamente resistente a los impactos y muy liviano.

Boquillas: con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cerámica de 600cc.

Pie boquilla: universal

Lanza: liviana y resistente, en plásticos de ingeniería.

Filtro recipiente: diseño cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.


Mango: robusto, ergonómico, con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total.

Manguera: en PVC reforzado, alta resistencia.


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



INCLUYE DOS BOQUILLAS



Ref: BC-850/1512
En bronce
1000cc/min 40psi




Ref: VI8110015
abanico, amplio espectro
110° 600cc/min 43psi

REFERENCIA	CONTENIDO	PRESENTACIÓN	PESO	EMPAQUE	DIMENSIONES	TIEMPOS
CC-020	20 L	1 Unidad	2 Kg	1 Unidad	0.32 x 0.40 x 0.60 m	1 Semana

Demon® 40 PM

Polvo Mojable
Insecticida
Registro Salud Pública No. RGSP 0009-95

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
DEMON ® 40 PM es un insecticida piretroide de uso en el mundo, dadas sus características de efectividad y seguridad, las que han sido ampliamente verificadas por entidades privadas en el mundo entero a nivel de campo y de laboratorio. El uso universal de este piretroide ha permitido obtener bastantes experiencias en diversos campos de actividad, confirmándose así su excepcional eficacia en el combate de los artrópodos plaga.	La alta residualidad que ofrece el DEMON ® 40 PM le permite al usuario mantener por más tiempo su ambiente libre de plagas, le facilita al profesional disponer de más tiempo para ampliar sus servicios a otros clientes y mantiene a sus usuarios satisfechos y a las plagas fuera de combate por mucho más tiempo.

2. GENERALIDADES 2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Cipermetrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	(*RS*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Polvo Mojable
Concentración:	40% w/w de cypermetrina
Nombre Comercial:	**DEMON ® 40 WP**
Fórmula Estructural:	Cipermetrina 
Fórmula Empírica:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA FORMULACION

Estado Físico:	Polvo
Color:	Blanco opaco
pH	8.6

4 TOXICOLOGIA

Categoría III Medianamente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
Irrita los ojos y la piel. Puede ser peligroso si se ingiere.
Para manipular el producto use guantes protectores, ropa limpia protectora y mascarilla o tapabocas.
No aplicar sin antes haber cubierto todos los productos alimenticios.
No comer, beber o fumar durante la aplicación.
Si el producto es vertido recójalo inmediatamente usando pala y escoba plástica o aspiradora y disponga de un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición final.
Después de usar este tipo de formulación lávese completamente las manos, partes de la piel y del cuerpo expuestas y cámbiese de ropa.
Tóxico para la vida acuática. Evite contaminar accidentalmente el agua.
"Altamente tóxico para abejas"
"No aplicar durante las horas de polinización o actividad de las abejas"
"No aplicar cerca de colmenas"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta" El tratamiento es sintomático.
NO INDUZCA AL VOMITO.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conservar en lugar fresco y seco
Almacenar en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos. Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

ADVERTENCIA: "NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

5 PROPIEDADES BIOLOGICAS

Mecanismo de acción
La cipermetrina penetra rápidamente la cutícula de los insectos y trastorna la conducción nerviosa mediante la demora del cierre de los canales de sodio en los axones nerviosos. Esto inicia un impulso repetitivo y causa pérdida del control muscular resultando en un derribe rápido de los insectos. La desorientación y cese de la actividad de alimentación ocurre en minutos, seguidos de parálisis y muerte.

Modo de acción
Insecticida no sistémico, de contacto, con acción residual y por ingestión, pero no sistémico o de actividad fumigante.

5 CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

USOS	Objetivo o plaga	Cantidad de Demon 40 PM por 4 Litros de Agua	Deposito de solucion (ml/m²)	DOSIS i.A./m²
CONTROL RESIDUAL				
Exteriores Interiores (Ataque)	*Insectos molestos* *Cucarachas*	Dos medidas de dosificar.	40	80
Exteriores Interiores (Mantenimientos)	*Insectos rastreros* Moscas domésticas	Una medida de dosificar	40	40

(1) Una medida de dosificador equivale a 9.4 g.
(2) Dependiendo de la porosidad de la superficie a aplicar.

Instrucciones de uso:

1. Agregue 1 litro de agua limpia al tanque del equipo de aspersión.
2. Use la medida de dosificar para medir la cantidad correcta.
3. Adicione el producto al tanque de aspersión.

4. Agregue el resto del agua en el tanque.
5. Tape el tanque y llévelo a la presión recomendada por el fabricante.
6. Voltee la bomba dos veces para dispersar el polvo.
7. Aplique la solución de insecticida de acuerdo a las instrucciones

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116 – 50
Bogotá, D.C., Colombia

FICHA TECNICA

REGISTRO INVIMA 2013V-0005072

REGISTRO TOXICOLOGICO MP-14541-2013


INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil.

GRUPO QUIMICO: Fenilpirazoles

NOMBRE QUIMICO: (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a- trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile

FORMULA EMPIRICA: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

FORMULA MOLECULAR:



PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Aspecto: Gel ligeramente amarillo sin olor.
Densidad: 1,27 g/mL
Corrosividad: No corrosivo
Explosividad: No Explosivo
Inflamabilidad: No Inflamable

FORMULACION Y CONCENTRACION: BLATGEL® es un gel cebo que contiene 0.17g de Fipronil por cada 100g de producto comercial.

INDICACIONES GENERALES: BLATGEL® es un insecticida que corresponde a un nuevo grupo químico conocido con el nombre de los Fenilpirazoles. Su ingrediente activo fipronil es una molécula extremadamente activa, necesitándose únicamente dosis bajas para lograr una buena eficacia. Como los principales grupos de insecticidas, el fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Así, los insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y

Fabricado por:

Distribuido por:


Mantys
Sabemos de plagas

PBX: (57) (4) 3227205
contacto@mantysvirtual.co
www.mantysvirtual.co
Medellín – Colombia

FICHA TECNICA

organofosforados, no tienen resistencia cruzada al fipronil, siendo BLATGEL® un producto efectivo para los programas de manejo integrados de plagas (MIP) en el hogar o la industria. BLATGEL®actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos. Gracias a su formulación BLATGEL® atrae de forma irresistible a cucarachas y hormigas provocando su muerte en muy pocas horas.

MODO DE APLICACIÓN:



Inspeccionar la zona a tratar, identificando las áreas donde se aplicaran los puntos/gotas.

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique BLATGEL® directamente como "puntos" presionando suavemente el embolo de la jeringa.

Ver en el interior del empaque el inserto, los lugares de aplicación como cocina, baño y lavadero.

Revisar periódicamente los puntos de aplicación y re-aplicar en caso de que hayan sido consumidos.

Terminada la aplicación volver a colocar la tapa en la punta de la jeringa.

COMPATIBILIDAD: BLATGEL® no debe ser aplicado en superficies que se laven frecuentemente con desinfectantes o productos de aseo, al igual que en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto (menos de 9 días), ya que podía verse afectada su acción atrayente. Tampoco aplicar insecticidas en aerosol sobre el gel posterior a su aplicación.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III, Moderadamente Toxico

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: Este producto es tóxico a los peces. No contamine fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático. Control de las convulsiones con diazepam 10 a 20 mg o fenobarbital 50 a 100 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación, como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina.

CONTRAINDICACIÓN: Atropina, oximas regeneradoras de colinesterasa, opiáceos, adrenalina y aminofilina.

Fabricado por:

Distribuido por:

Mantys
Sabemos de plagas


PBX: (57) (4) 3227205
contacto@mantysvirtual.co
www.mantysvirtual.co
Medellín – Colombia


ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tamaño:** 25 x 19 cm
- **Diseño:** en fuelle o acordeón
- **Capacidad:** 120 g aproximadamente
- **Material:** goma y metal
- **Colores:** gris y negro
- **Contiene:** Tapa de rosca y varilla para limpieza
- **Lanza:** 16 cm





Diseñado en forma de acordeón lo que le brinda mayor suavidad y menor fatiga para el técnico.

Mantys®
Insumos para el control de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire la tapa de goma negra de la parte superior del fuelle.
- Llene el espolvoreador solo hasta la mitad con polvo, esto permitirá suficiente espacio de aire para crear la mezcla deseada de aire y polvo antes de la aplicación.
- Entre cada compresión, sacuda el equipo suavemente para que el polvo flote dentro del fuelle.
- Al aplicar polvo en grietas, hendiduras y en superficies, apriete suavemente el espolvorador para asegurar la aplicación de capas muy finas de polvo.
- Si la boquilla se obstruye, desenrosque la varilla de la parte posterior de la boquilla e insértela en la boquilla para desatascar cualquier obstrucción.
- La forma correcta de usar el equipo es boca abajo (con la tapa hacia abajo).
- Coloque dentro del fuelle una moneda o una canica pequeña con el propósito de poder deshacer grumos antes de la aplicación.
- Lleve consigo un cepillo pequeño y un paño húmedo para usarlos en caso de que el polvo salga accidentalmente de las grietas y hendiduras hacia áreas no deseadas. Use el cepillo para empujar el exceso de polvo en las grietas y use el paño para limpiar.
- El uso del espolvoreador permite inyectar insecticidas en polvo más fácilmente en las grietas, hendiduras y orificios donde los insectos tienen sus lugares de anidamiento.

Mantys®
Insumos para el control de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

KB-100

MINI NEBULIZADOR

APLICACIONES

Cortina de humo – Graneros de animales
[illegible] preventivas y de esterilización.

Dentro de las construcciones
[illegible] esterilización y plaguicidas.

Fábrica y almacenamiento
[illegible] preventivas.

Dentro de las edificaciones
Medidas preventivas y de esterilización.

Plantación y jardinería
[illegible] preventivas y disolución de pesticidas.

Invernaderos
Medidas preventivas y disolución de pesticidas.

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

01 Este producto debe de separar el tanque químico y el tanque de combustible. Para el tanque de combustible, use el agua o diesel. Nunca se inyecte productos químicos al tanque de combustible. Si usa la máquina como permanente existentes, entonces la bobina se obstruirá. Se deben inyectar plaguicidas, agentes de erradicación de plagas, desinfectantes y agentes de difusión en el tanque químico.

02 KB-100 tiene una forma de uso diferente a los nebulizadores existentes. Por favor úselo luego de leer este manual completo.


03 Para mezclar la sustancia química en el tanque químico, mantenga la proporción de mezcla de producto químico en la botella. Cuando se usa en exceso, puede causar mareos, dolor de cabeza y vomitos.

HSB

HANSHIN CORPORATION
203, DASAN-RO, SAHA-GU, BUSAN, COREA DEL SUR. 49407
TEL +82.51.583.2655
FAX +82.51.583.2657
E-MAIL [illegible]

KB-100 MINI NEBULIZADOR


APLICACIONES



Granja



Granero de animales




Salón de clases




Interior de edificaciones

KB-100

Mini Nebulizador




MODELO	KB-100	
TIPO	Mini Nebulizador	
COMBUSTIBLE	Gas propano liquido	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Niebla	Diesel
	Rociado	Agua
	Semi Niebla	Agua
TANQUE DE QUIMICOS	Niebla	Diesel+Agua
	Rociado	Agua+Quimicos
	Semi Niebla	Agua+Quimicos



CARACTERÍSTICAS:

. Libre de ruido.
. Bajo costo de mantenimiento.
. Peso ligero.
. Menor obstrucción de la espiral.
. La bomba no sufre corrosión.
. El efecto químico es mejor.
. Mayor rango de funcionamiento.

KB-100 MINI NEBULIZADOR
NOMBRE DE LAS PARTES



CARACTERISTICAS

La bomba no presenta corrosión porque el diesel y los productos químicos se mantienen separados. (Este producto tiene el tanque químico separado del tanque de combustible)


Los productos químicos se suministran directamente a 'Tubo de suministro de productos químicos' sin la bobina. Es mejor porque no tiene el efecto de calor.

Es posible usar varios químicos por fumigación. (Exterminación de alimañas, desinfección, cuarentena, fertilizantes no diluidos y agroquímicos)

Excelente para asegurar la visibilidad debido a la neblina hecha de agua.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL KB-100

El carburador (bobina) se inyecta solo con agua o diesel. La vida útil del espiral se incrementa, debido a que ambas sustancias tienen menos carbono que los productos químicos (línea azul⇐).





Los productos químicos se suministran a la tubería de suministro del producto químico, no se debe pasar el carburador para evitar calentar y generar combustión.
(Línea Amarilla⇦)


MAXTRAP®


M-24

ESTACIÓN DE CONTROL









DIMENSIONES

- Ancho: 19 cm
- Largo: 24 cm
- Alto: 11 cm

PESO 410 g

SEGURA Y REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

¿QUÉ PUEDO USAR?

Trampa de golpe

Raticida

PARA EL CONTROL DE

ROEDORES

SIN RIESGO PARA:

ESTACIÓN DE CONTROL M-24

MULTIFUNCIONAL Y REUTILIZABLE

DESCRIPCIÓN MAXTRAP® M-24

La Estación de Control para Roedores MAXTRAP® M-24 es un dispositivo diseñado para control y monitoreo profesional de roedores plaga (Rata de techo *Rattus rattus*, Rata noruega *Rattus norvegicus* y Ratón casero *Mus musculus*), mediante la aplicación de los diferentes tipos de raticidas (bloques parafinados, pellets, geles y cebos frescos), además se pueden instalar trampas de golpe o de impacto.

Beneficios de la estaciones MAXTRAP®:


- Evitan el contacto de los raticidas y trampas con los niños, mascotas y fauna silvestre.
- Protegen los raticidas y las trampas de la humedad y la suciedad, aumentando su vida útil.
- Generan un efecto calmante en los roedores. Las estaciones MAXTRAP® reducen las vibraciones y sonidos externos creando un efecto de madriguera.
- Diseñadas en laberinto para limitar el contacto de las personas con los cebos raticidas. Convirtiendola en una de las estaciones de control mas seguras del mercado.

INSTRUCCIONES DE USO


1. Ubique el cebo o la trampa.



2. Cierre la tapa hasta que encaje.



3. Los roedores ingresan por los orificios laterales.



4. El roedor queda atrapado en la trampa o consume el raticida.



◦ APERTURA CON LLAVE UNIVERSAL MAXTRAP® ◦ APERTURA LATERAL DE LA TAPA PARA FACILITAR SU USO ◦ DISCRETA ◦ HIGIÉNICA ◦ RESISTENTE ◦ ◦ CON SISTEMA DE ANCLAJE A LA PARED ◦ CON SISTEMA DE BISAGRA ◦ ◦ CON SISTEMAS DE FIJACIÓN Y COMEDERO PARA LA APLICACIÓN DE RATICIDAS ◦ ◦ ECOLÓGICA FABRICADA CON PLÁSTICO 100% RECICLADO ◦

Mantys
Sabemos de plagas


PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

KLERAT® BLOQUES

Bloques
Rodenticida
Registro Salud Publica: RGSP 0013-95
Titular del registro: Syngenta S.A.

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
KLERAT® Bloques es un raticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.	**KLERAT® Bloques** es altamente atractivo para todas las especies de roedores. Con **KLERAT® Bloques** las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos. **KLERAT® Bloques** es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Brodifacouma
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Formulación:	Bloques
Concentración:	0.005% de Brodifacouma
Nombre Comercial:	**KLERAT bloques**
Fórmula Estructural:	Brodifacouma

	
Fórmula Empírica:	$C_{31}H_{23}BrO_3$
Peso Molecular:	532.4
Grupo Químico:	Rodenticidas Coumarin

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
®Marca de una compañía del grupo SYNGENTA, Basilea, Suiza.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Bloques de parafina en color azul resistentes a la humedad
Densidad de la formula	0.7 g/ml

4. TOXICOLOGÍA

Categoría I Extremadamente tóxico.

Klerat® Bloques, es Extremadamente Tóxico; Se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo"
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"
"Este producto puede ser mortal si se ingiere". No ingiera el producto
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
"Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
"Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
"Tóxico para peces y organismos acuáticos"
"No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con la piel: Retire la ropa**

contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos. Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.** Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. **Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO** a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

SINTOMAS DE INTOXICACION
No han sido determinados síntomas específicos.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.
"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conserve en lugar fresco. Almacene el producto en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.
Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

5 PROPIEDADES BIOLOGICAS

Mecanismo de acción:
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo la síntesis de la Vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de la coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después de consumir brodifacuoma.

Modo de acción:
Actúa por ingestión.

6 CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Klerat® Bloques es un rodenticida anticoagulante indicado para el control de ratas y ratones que ocasionan problemas a la salud, a cultivos, granos y semillas almacenadas

Roedores	Dosis / Sitio de aplicación
Ratas y Ratones *(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)*	10 a 20 gramos Según el nivel de infestación observado


Modo de Empleo

Klerat® Bloques viene listo para usar y debe ser protegido de la humedad y debe colocarse en sitios fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En bodegas de granos almacenados en sacos apilados, colocar Klerat ® Bloques entre las estibas. En infestaciones severas repita el tratamiento cada semana, hasta que cese el consumo del cebo

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116-50
Bogotá, D.C., Colombia



Nombre Comercial

RATUNET® Bloques

Tipo de Producto

Rodenticida - Raticida

Clase de Raticida

Anticoagulante de Segunda Generación

Composición

***Brodifacouma** 0,005% (50 mg / Kg)*

Nombre Químico

3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahidro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.

Registro Sanitario

RGSP - 289 - 2008

Concepto Toxicológico

EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario

N°.CAS

56073-10-0

Formulación

Bloques parafinados listos para su uso

Descripción

***RATUNET® Bloques** es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.*

Estabilidad

***RATUNET® Bloques** es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.*

Indicaciones

***RATUNET® Bloques** es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre espacios húmedos; especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.*

Eficacia

*La **Brodifacouma** es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.*


*La **Brodifacouma**, ingrediente activo del **RATUNET® Bloques**, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:*

Dosis Letal Oral Aguda
Comparativa de los Raticidas Anticoagulantes

	Rata de Alcantarilla 250 g.		Ratón Casero 25 g.	
Ingrediente Activo	%	mg/Kg	%	mg/Kg
Brodifacouma	**0.26**	**1.3**	**0.40**	**0.2**
Flocoumafen	0.46	2.4	0.79 - 5.31	0.39 - 2.65
Bromadiolona	1.125	5.6	1.75	9.0
Difethialona	0.56	5.6	1.29	1.29
Coumatetralyl	16.5	11.0	>2000	>133.0

Mecanismo de Acción

***RATUNET® Bloques** es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma - ingrediente activo del **RATUNET®** interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda **3 a 6** días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.*



Fadivet s.a.

RATICIDA RatUNet® BLOQUES

Modo y Dosis de Empleo

- ***RATUNET® Bloques*** *constituye una alternativa eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.*
- ***RATUNET® Bloques*** *no necesita preparación, viene listo para su aplicación.*
- *Es un raticida resistente a la humedad, basta colocar de 1 a 4 bloques parafinados por sitio de aplicación, colocándolo directamente sobre las señales que indican la presencia de la plaga (Sendas, madrigueras, daños), con énfasis en los focos de infestación.*
- ***RATUNET® Bloques*** *es un raticida de una sola dosis (monodosico), basta aplicarlo una sola vez, sin embargo en infestaciones persistentes debe repetirse el tratamiento cada semana ,hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.*
- ***Este control químico debe ser complementado siempre con acciones de mejoramiento ambiental.***
- *Como todos los cebos raticidas parafinados* ***RATUNET® Bloques*** *muestra menor aceptación por los roedores que otras formulaciones, en consecuencia su mejor desempeño es a la intemperie y en establecimientos con escaso alimento de competencia.*
- ***NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.***
- ***NOTA:*** *Las desratizaciones muestran un óptimo desempeño cuando se incluyen* ***simultáneamente*** *todas las áreas infestadas del establecimiento o predio.*

Margen de Seguridad

Los raticidas modernos como el ***RATUNET® Bloques*** *exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antídoto específico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.*

RATUNET® Bloques *es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, en consecuencia tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.*

Recomendaciones al Médico

RATUNET® Bloques *altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.*

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

ANTÍDOTO: *Konakion® (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.*

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico veterinario.

Toxicidad oral del RATUNET® en animales domésticos

Especie	Peso	Rango Dosis (mg/kg)	Dosis letal (g)
Pollo	1 Kg	10,0 - 100,0	200 - 2000 g
Perro	5 Kg	0,25 - 3,56	25 - 356 g
Cerdo	50 Kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Rata Gris	250 g	0,26	1,3 g
Gato	2 Kg	> 25	>1000 g
Oveja	50 Kg	5,0 - 25,0	5000 - 25000

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se conviertan en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

Precauciones

- *Mantener el producto siempre en su envase original, en lugar fresco y seco.*
- *No Ingerir, evitar todo contacto con la boca, No fumar, comer o beber durante la aplicación.*
- *Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.*
- *Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.*
- *Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.*
- *Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto*

Fabricado por:
INDIA Industrie Chemiche S.p.A
Padova, ITALIA

Mantys
Sabemos de plagas

CATEGORIA TOXICOLOGICA I

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD SAS

CUMPLE	
APLICAR MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACIÓN	SA
CONTROL	SD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Institución Educativa _____ Fecha: 25 / 09 / 2023

Ciudad: Kennedy Dirección: Kennedy Sur C 2 Control: 2 Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos estén en buen estado.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.			
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	0		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	0		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	0		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residues orgánicos e inorgánicas	0		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran dendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 1	Media 2	Baja 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Madrigueras		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños	X	Plantas y arboles		Manual	X	Monitores(I)	
Palgas				Alcantarillas	X	Canchas o latas deportivas		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Depósitos de agua		Depósitos de basura	X	Escalvarao	X	Lámparas	
Roedores			X	Contenedor de basura	X	Quebradas		Producto Empleado			
Aves			X	Canecas de basura	X	Canalizaciones					
Otros				Redes eléctricos	X	Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos	X				

PLAN DE ACCION

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO

Observaciones: Se evidencia acumulación de basuras en las ventanas de las aulas de clase, heces de gato en el techo del patio, tomas de luz sin sus respectivas tapas.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CUENTE	
Nombre: Jhon Esneider Sal	Nombre:	Nombre: Sandra Caduvid	
Identificación: 1193491716	Identificación:	Identificación: 39214743	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo: Coordinadora	
Firma:	Firma:	Firma: Sandra Caduvid	
Email:	HORA INGRESO:	HORA SALIDA:	Email: sandracaduvidmunoz@compsalb.edu.co

Tel 301 326 0195

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-6

FUMIGECO2 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Asociación Educativa Fecha: 21 / 09 / 2023

Ciudad: Apartadó Dirección: Urbanización Control: 2 Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 6 horas.

Evaluación Ocular (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entrecielos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, conductos con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Rodafé sello entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, parques, techo).	1		
Alrededores (peges enhierbados, residuos, parques, lotes).	1		
Ventanas con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, unas no inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza permitida, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los empleados en el área de proceso y en el cuarto de residuos con el material sanitario (cofia, tapabocas, plástico) usan la tapa, estan limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o instalaciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	
Cucarachas				Entretenido	Servicio al cliente	Aspersión		Jaulas	
Moscas		2		Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual	✓	Monitores(I)	
Zancudos				Cocina	Mezzanine				
Pulgas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Termo		Adherentes(I)	
Hormigas				Comedor	Producción	Espolvoreo		Lámparas	
Roedores				Arias cajas	Empaque	Producto Empleado:			
Arañ				Redes eléctricas	Salida de mercancía	Dosificación:			
Otros				Extintores	Equipos				

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Evidenciamos ejemplares de palomas, acumulación de telaraña en el último piso y también se evidencia nido de palomas en los pisos de la institución.

Control del Proceso (Exigido a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da la responsabilidad y uso de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza responsablemente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar 1=Insatisfecho 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: Yeiffaica Agudelo Morales

Identificación: 1040041125

Cargo: Tecnico control de Plagas.

Firma: Yeiffaica A.

CLIENTE

Nombre: [illegible]

Identificación: 21246588

Cargo: Rector

Firma: [signature]

Powered by CamScanner

NIT: 901.[illegible]-9

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Jasi Lulo Cl [illegible] Fecha: 21 / 09 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: Andres Del [illegible] Control: X Seguimiento: ____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 6 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Puertas y ventanas en buen estado, con graseras y libre de humedad.	0		
Los pisos están en buen estado, limpios y en buen estado.	0		
Cielo raso, sección, techo, etc. en buen estado, libre de [illegible] con [illegible]	0		
Drenaje, cuña entre pisos y paredes, sellado completo y en buen estado.	0		
Elementos de limpieza en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Instalaciones (agua, alcantarillado, residuos, tanques, lotes).	1		
Sistemas contra incendios y equipos contra el ingreso de plagas.	0		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared, con [illegible] y en buen uso.	1		
Equipos con [illegible] para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida y no propicia acumulación de residuos y establecimiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y en buen estado.	0		
El personal en el área de proceso y en el cuarto de residuos con el material sanitario (cofia, impermeable, botas) usan la ropa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o [illegible] adecuados.	1		
Inexistencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Media 2	Baja 1	Área de Intervención: Cubierta	Cuartos fríos	Control Químico: Nebulización	%	Control no Químico: Trampas
Cucarachas		2		Entretecho	Servicio al cliente	Aspersión	X	Jaulas
Moscas		1		Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual	X	Monitores(I) 1
Termitas				Cocina	Mezzanine	Termo		Adherentes(I)
Ratas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas
Hormigas		2		Comedor	Producción	Producto Aplicado		
Roedores				Arias cajas	Empaque			
Aves				Rejilla eléctricas	Salida de mercancía	Cantidad		
Otros				Extintores	Equipos			

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas: SI / NO | Usar otros métodos de control: SI / NO | Cuál?

Observaciones: Se encuentra [illegible] cucarachas y hormigas afd o [illegible].

Control del Proceso (Exigido o Diligenciado por el cliente)	SI	NO
Suministro información de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la probidad del cliente		
Utiliza elementos de protección personal.		
Suministra fichas técnicas, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Entrega del informe técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: [illegible] Escudero Salazar

Identificación: 98209516

Cargo: Tecnico

Firma:

CLIENTE

Nombre: Yanelly L

Identificación: 39327061

Cargo: Secretaria

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Institución Educativa Fecha: 28 / 09 / 2025

Ciudad: Apulo Dirección: la primavera Control: X Seguimiento: ____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	0		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	0		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	0		
Cerca de la zona publica se encuentran bendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención: Cubierta		Madrigueras		Control Químico: Nebulización		Control sin Químico: Trampas	
Cucarachas				Entrepiso		Zonas verdes		Aspersión		Jaulas	
Moscas				Baños		Plantas y árboles		Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Alcantarillas		Canchas o lozas deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Roedores				Canecas de basura		Canalizaciones					
Aves				Redes eléctricas		Depósitos de escombros		Dosificación			
Otros				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se evidenció presencia de roedores en el restaurante del colegio, en la zona verde observamos un galpón, también basuras arrojadas en la manga, tubos sin rejillas y falta de aseo general.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	Si	No
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Jhon Solazar	Nombre:	Nombre: Diana Lizeth Portilla	
Identificación: 98709516	Identificación:	Identificación: 46370302	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo: coordinadora	
Firma:	Firma:	Firma: Diana Lizeth Portilla	
Email:	HORA INGRESO: HORA SALIDA:	Email: dianal2003@gmail.com	

Powered by CamScanner

NIT: 901.3582.14-5

FUMIDALCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Institución Educativa Fecha: 28/09/2023
Ciudad: La Pintada Dirección: Aseo Control: [ ] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Técnica (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Puertas exteriores en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cortinas de aire funcionales, limpias y en buen estado.	0		
Rejillas, ductos, canaletas con humedad, limpias y con malla para el ingreso de plagas	0		
Muros de cerramiento y techos, sellado, completo y en buen estado.	0		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	0		
Alrededores (patios, zonas verdes, parques, lotes).	1		
Cuenta con rejillas, mallas y sellos contra el ingreso de plagas.	0		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, con cierre hermético y con aislamiento.	0		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
El almacenaje de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los empleados en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (malla impermeable, plástico) usan la ropa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos consumibles en buen estado y utilizando empaques y/o contenedores adecuados.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	X
Roedores		X		Baños	X	Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Moscas		X		Cocina		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Polillas				Bodega/Bóveda		Oficinas Inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas		X		Comedor		Producción		Producto Semilíquido			
Zancudos		X		Arias cajas		Empaque					
Aves				Redes eléctricos		Salidas de mercancía		Geolocalización			
Otros				Extintores		Equipos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observo presencia de cucaracha en el restaurante del edificio, en la zona verde observamos un guaón, basuras en la zona verde, tubos sin rejillas y falta de aseo general.

Control del Proceso (Llenado a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Se realizó capacitación de inducción a los nuevos colaboradores del establecimiento		
Cumple con las políticas del cliente.		
Utiliza los implementos de elementos de protección personal.		
Entrega de fichas técnicas, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se da a conocer el presente informe técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar 1=Aceptable 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Representante Fumidalcol

Nombre: Mida Salgado
Identificación: 98.701.516
Cargo: Técnico
Firma:

Cliente

Nombre: Diana Lorena Hurtado
Identificación: 43.730.302
Cargo: Coordinadora
Firma: Diana Lorena Hurtado

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-5

FUMIGLOB S.A.S

FUMIGLOB REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboro	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Institución Educativa Fecha: 25/09/2023

Ciudad: _____ Dirección: Santa Catalina Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y zonas de tránsito en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubierta y estructuras (techos, techos, vigas) en buen estado	1		
Cajas eléctricas, tableros, conexiones y demás la entrada de roedores que impida ingresión de plagas	1		
Puertas entre pisos y paredes, sellado completo y en buen estado	1		
Elementos de residuos están limpios y en buen estado (canecas, pisos, paredes y techos)	1		
Instalaciones (agua, energía, alcantarillado, gaseosos, lodos).	1		
Sifones con agua, libres y sin gases contra el ingreso de plagas	0		
Ventanas y rejillas en buen estado, con mallas selladas y selladas a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza (estructura sellada que impida la acumulación de residuos y adecuado uso de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado no excede la capacidad instalada	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de preparación y el cuarto de residuos son herméticas y cerradas (con tapa hermética, pedal o) sucia la tapa, en buen estado y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos sólidos es adecuado.	1		
Almacenamiento de basuras en buen estado y con bolsas empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Aseo y aseo de baños, duchas	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Hormigas				Baños	X	Sótanos/centro de recolección		Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Cocina	X	Mezanine		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	X	Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas				Comedor	X	Producción		Gel		Cebos Rodenticidas	
Roedores			X	Áreas cajas		Empaque		Cebos		Cebos Rodenticidas	
Aves				Tacho eléctricos	X	Salida de mercancía		Cebos		Cebos Rodenticidas	
Otros				Extintores	X	Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se evidencia acumulación de basuras en las alcantarillas y canecas

Falta de aseo general en toda la institución.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Evaluación a cargo del cliente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Funcionario Fumiglob

Nombre: Verónica Agudelo Morales

Identificación: 1040047125

Cargo: Técnico en control de Plagas

Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre: Sandra M.

Identificación:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901358244-5

FORMATO: REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	M
	Revisó	M
	Aprobó	GD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Inspeccion Cualitativa (25/09/2025)

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referenciado	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa debida y con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	0		
Puertas bien ajustadas al piso y paredes, sellado, completo y en buen estado.	0		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (jaulas enfermedades, residuos, corredores, fotos).	1		
Ventanas con rejillas metálicas y malla contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, limpio libre de polvo.	1		
Equipos con filtros para el mantenimiento y la limpieza completa, con una ventilación sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	0		
Condiciones Sanitarias	**Referenciado**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, pared, techos, puertas, ventanas) limpias y ordenadas.	0		
Las personas en el área de manipulo y en el interior de residuos con el material sanitario (guantes impermeable, plástico) usan la ropa, calzado limpio y en buen estado.	1		
Baños y vestidores funcionales, desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Ausencia de fuentes claras.	0		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 3	Media 2	Baja 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	
Moscas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Insectos	
Roedores			X	Baños	X	Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(#)	
Zancudos			X	Cocina	X	Bisectriz		Termo		Adhesivos(#)	
Polillas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	X	Escobazos	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor	X	Producción		Producto Empleado			
Moscones			X	Áreas sólas		Empaque					
Arañas				Redes eléctricas		Salida de mercancía		Observaciones			
Otros				Exteriores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones:

Se evidencio humedad en las oficinas, deterioro de techos y paredes.

Control del Proceso (Ejecutado por el cliente)	SI	NO
Retira temporalmente el uso de vajillas y el cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(Calificar 1=Insatisfactorio 2=Satisfactorio 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Funcionario Responsable

Nombre: Verónica Agudelo Morales.
Identificación: 1040047175
Cargo: Técnico Aplicador
Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre: Isabella M
Identificación: 32 342 146
Cargo: Empleada
Firma:

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REPORTE TÉCNICO EN INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
		Revisó	SA
		Aprobó	GD
		Fecha	/ /

Cliente: Yello Sucursal: Imperial 1 Fecha: 25/09/2023

Cuadrilla: Yello Supervisor: Yello Control: X Seguimiento:

1. Se considera especialista a partir de 3 años. Haber ningún funcionario.
2. Se requiere de aplicación de producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativo (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Plaga o Contactos	Riesgo de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de intervención		Control Químico	Control no Químico
Cucarachas		X		Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización	Trampas
Roedores				Enfriadero	Servicio al cliente	Aspersión	Insulfle
		4		Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual	Moniteres()
Moscas		4		Cocina	Mezzanine	Termo	Adherentes(#)
Zancudos		4		Bodega/Góveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo	Lámparas
Hormigas		4		Comedor	Producción	Producto Empleado	
Especies				Atlas zapa	Empaque		
Aves				Redes electricos	Salida de mercancía	Observaciones	
Otros				Extintores	Equipos		

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observó presencia de roedores y cucarachas en la zona de la cocina y baño.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: Unay Salazar
Identificación: 1020475176
Cargo: Técnico
Firma:

CLIENTE

Nombre: [illegible]
Identificación: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD™

CUMPLE	
APLICAR MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMIDSC02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACIÓN	SA
CONTROL	SD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Casa Josefina Fecha: 25/09/2023

Ciudad: Yolo Dirección: Yolo Control: ✓ Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicos cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona pública se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Madrigueras		Control Químico: Nebulización		Control no Químico: Trampas	
Cucarachas	✓			Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	✓	Jaulas	
Moscas	✓			Baños		Plantas y arboles		Manual	✓	Monitores(I)	
Zancudos	✓			Alcantarillas		Canchas o áreas deportivas		Termo	✓	Adherentes(R)	
Pulgas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	✓	Lámparas	
Hormigas	✓			Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Roedores		✓		Canecas de basura		Canalizaciones					
Aves				Redes eléctricas		Depósitos de escombros		Dosificación			
Otros				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE MEJORA

Aumento de frecuencia de visitas		SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observan Olectunes cerca al aplicado

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Juan Suárez	Nombre:	Nombre: Oresvier Alvarado M.	
Identificación: 98 764 514	Identificación:	Identificación: 15.362.524	
Cargo: Técnico	Cargo:	Cargo: Propietario	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	FECHA DIAGNOSTICO / FECHA SEGUIMIENTO	Email:	

Powered by CamScanner

FUMIGACOS REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró: SA
Revisó: SA
Aprobó: SA
Fecha: / /

Cliente: Cafetería Cesar Tenis Juguetes y Tumaderos 21 104 / 2013
Cargo: Gerente Dirección: Teléfono: Cantidad:

1. Se recomienda aspersión a metro cuadrado (M2) de la(s) Plaga(s) Objeto(s) Fumigación.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referenciado	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	0		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Condiciones Sanitarias	Referenciado	Revisión	Área / Observaciones
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		
[illegible]	1		

Plaga o Contenedor	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico: Nebulización	P	Trampas	P
Cucarachas		P		Baños	Cuartos fríos	Aspersión	P	Jaulas	
Moscas		P		Baños	Bodega/contenedor de residuos	Manual	P	Monitoreo(I)	
Roedores		P		Cocina	Mezzanine	Termo	P	Adherentes(R)	
Polillas				Bodega/Bóveda	Oficinas Inmuebles	Perdigones		Lámparas	
Hormigas				Comedor	Producción	Producto Empleado			
Abejorros		P		Áreas sapas	Empaque				
Ants				Kiosko plásticos	Salidas de mercancía	Observaciones			
Otros				Extintores	Equipos				

Visita de Control				
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI NO Cuál?

Observaciones: Se evidencio acumulación de basuras en las canecas y basuras amontonadas en el piso.

Control del Proceso (Especifico a diligenciar por el cliente)	SI	NO
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Especialista Fumigaciones
Nombre: [illegible]
Identificación: [illegible]
Cargo: Técnico
Firma:

Cliente
Nombre: [illegible]
Identificación: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Powered by CamScanner

FUMIGADORA REPORTE TECNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Edición 5A
Revisión 54
Archivo 80
Fecha

21 / 04 / 2023

Evaluación Location (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Deficiencia	Recibido	Área / Observaciones

Condiciones Sanitarias	Deficiencia	Recibido	Área / Observaciones

Plagas Controladas	Clase de Infestación	Área de Infestación	Control Químico	Control no Químico

Observaciones

Delineación de puntos de cebo en áreas húmedas, hacer en las paredes sin empalme.

Control del Proceso (Cumple a Entender por el cliente)	SI	NO

Calificación del servicio

	1	2	3
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Jhon Salazar
Identificación: 95409516
Cargo: Técnico
Firma:

Nombre: Verónica
Identificación: 43924624
Cargo: Aux. Admon
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901186244-5

FUMI01C01 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Frios y Sazones Fecha: 11/09/2023

Ciudad: Cali Dirección: Cali Control: X Seguimiento: ___

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, conjuntos con acometida selladas o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio codo entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos esta limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control No Químico	
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas		X		Cocina		Mezzanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas		X		Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Producto Empleado			
Arañas				Arias cajas		Empaque					
Otros				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Dosificación			
				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Daños en las paredes que ya han sido resanadas, Cajas de luz sin tapas

Control del Proceso (Función a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Se da recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1 Malo 2 Aceptable 3 Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: Ivan Salazar
Identificación: 98709516
Cargo: Técnico
Firma:

CLIENTE

Nombre: Mauricio Gomez
Identificación: 1020416641
Cargo: Auxiliar Administrativo
Firma:

Powered by CamScanner

Nit: 901388244-5

FUMIGECOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Bodegas.

Ciudad: _____ Dirección: Bello Fecha: 21/09/23

Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de espersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Lectiva (Diligenciar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.		1	
Cielorraso y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.		1	
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tubería sellada o con barrera que impida ingreso o entrenamiento de plagas.		1	
Rodadero entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.		1	
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).		1	
Alrededores (aguas estancadas, residuos, arboles, lotes).		1	
Silletas con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.		1	
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.		1	
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.		1	
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.		1	

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.		1	
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.		1	
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.		1	
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.		1	
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o contenedores adecuados.		1	
Área libre de malos olores.		1	

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Infestación		Áreas de Infestación		Control Químico		Control No Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	✓
Cucarachas			A	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas			7	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	✓	Monitores(1)	
Zancudos			7	Cocina		Mezzanine		Termo	✓	Adherentes(2)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	✓	Lámparas	
Hormigas			7	Comedor		Producción		Producto Suministrado			
Roedores			X	Arias cajas		Empaque					
Arañas				Nichos eléctricos		Salida de mercancía		Dosificación			
Grillos				Extintores		Equipos					

Recomendaciones					
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO
Observaciones: Falta de aseo general, falta de limpieza en la bodega					Cuál?

Control del Proceso (Especifo a diligenciar con el cliente)	SI	NO
Se las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Encargado o Responsable Predio

Nombre: Juan Jaramillo

Identificación: 98709516

Cargo: Jefe

Firma:

Hora Entrada: Hora Salida:

Técnico

Nombre: Diana Lobo

Identificación: 1066088354

Cargo: Aprendiz Sistema

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901.182.245-6

FUMIGECOL REPORTE TÉCNICO DE INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Kennedy Pinos Fecha: 21/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Protección Laboral (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubiertas, entretechos sanitizados, limpios y en buen estado.	1		
Tuberías, ductos, canales con accesibilidad a ellos y con sellado que impida ingreso o asentamiento de plagas.	1		
Muros, pisos entre pisos y techos, sellado completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (techo, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (jardines, residuos, parques, lotes).	1		
Ventanas con rejillas, mallas y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, cumple la función a la cual es destinada.	1		
Recibos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida y la rápida acumulación de residuos y ausencia de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las empleadas en el área de proceso y en el cuarto de residuos con de material sanitario (papel inodoro, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Los platos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	Y	Trampas	
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Roedores			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos				Cocina		Mezzanine		Termo		Adherentes(C)	
Polillas			X	Bodega/bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Reptiles			X	Antes cajas		Empaque					
Aliñ				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones			
Otros				Extintores		Equipos					

Resultados

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Recomendación de barrer en las esquinas, tubos sin rejillas

Control del Proceso (Exigido a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

	Insatisfactorio	Satisfactorio	Excelente
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUMIGECOL FUNCIONARIO

Nombre: Ivan Salazar
Identificación: 98309816
Cargo: Tecnico
Firma:

CLIENTE

Nombre: Edwin Rios
Identificación: 43830002
Cargo: Secretario Seguridad
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD SAS

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Oficina Mundo Aseo Fecha: 21 / 09 / 2023

Ciudad: Ipiales Dirección: Ppal y Sucre Control: x Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras			

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas		2		Cubierta		Madrigueras		Nebulización	x	Trampas	x
Moscas		x		Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	x	Jaulas	
Zancudos				Baños		Plantas y arboles		Manual	x	Monitoreo(I)	
Pulgas		x		Alcantarillas		Canchas o áreas deportivas		Termo	~	Adherentes(R)	
Hormigas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Especiales		Lámparas	
Roedores		/		Contenedor de basura		Quebradas		Productos Empleados			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Redes eléctricos		Depósitos de escombros		Observaciones			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Las tomas de luz les hace falta sus respectivas tapas.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Felmas)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Jhon Salazar	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 98709516	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	HORA INGRESO: / HORA SALIDA:	Email:	21 Septiembre 2023

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FURM01C01 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Gestion documental Sucursal:
Ciudad: Bello Dirección: Bello Control: 2 Fecha: 21 / 09 / 2023
Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas en tubería sellada o con sistema que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caña entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado e iluminación inferior a 1 cm de alto	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) tienen la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y Bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga o Contratiempo	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención		Cuartos fríos		Control Químico: Nebulización		Control no Químico: Trampas	
Cucarachas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas		X		Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos		X		Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(II)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas		X		Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores		X		Arias cajas		Empaque					
Aves				Kardex eléctricos		Salida de mercancía		Concentración			
Otros				Extintores		Equipos					

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Observamos deterioro en las paredes, Cables sueltos y Sin tapa y Falta de aseo general.

Control del Proceso (Soporte a diligencias por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1 Malo 2 Aceptable 3 Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMIGACOL
Nombre: Juan Salazar
Identificación: CC 1039 [illegible] 16
Cargo: Técnico
Firma:
HORA INGRESO: HORA SALIDA:

Cliente
Nombre: Miguel Cantero
Identificación:
Cargo: Aux. admvo
Firma: Miguel Cantero

Powered by CamScanner

NIT: 901.[illegible]44-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Personal y Almacén Fecha: 21/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de espersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Lectiva (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	0		
Medio caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	0		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, rastrojos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior ≤ 1cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	0		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) tienen la tapa, estan limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	2
Moscas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	A	Jaulas	
				Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(1)	
Zancudos		X		Cocina		Mezanine		Termo		Adherentes(11)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas		X		Comedor		Producción		Procesos Realizados			
Roedores		X		Arias cajas		Empaque					
Ácaros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Sellamiento			
Ceros				Exhantores		Equipos					

Observaciones

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Evidenciamos los tomas de luz sin sus respectivas tapas, caja de cables desprotegidas en mal estado.

Control del Proceso (Soporte a diligenciar por el cliente)	SI	NO
De las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del Servicio

Opciones: 1=Malo 2=Regular 3=Excelente			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

RESPONSABLE FUMIGACOL

Nombre: Jhon Salazar
Identificación: 98.909.515
Cargo: técnico
Firma: [signature]

Cliente

Nombre: Yoli Cifuentes
Identificación:
Cargo: PTO
Firma: [signature]

Powered by CamScanner

NIT: 901386266-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Sisbeth Bello Fecha: 12 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: 2 Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Lectiva (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Puertas cerradas en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Sumideros y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, conductos con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio codo entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, canaletas, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, cargues, lotes).	1		
Silenos con rejillas firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) tienen la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención			Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	4
Cucarachas		2		Entrada/recibo		Servicio al cliente	Aspersión	1	Jaulas	
Moscas		2		Baños		Sótanos/centro de residuos	Manual	1	Monitoreo(s)	
Ratones		2		Cocina		Mezanine	Termo		Adherente(s)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas		2		Comedor		Producción	Producto Empleado			
Roedores		2		Áreas cajas		Empaque				
Polilla				Rejillas eléctricas		Salida de mercancía	Sensibilidad			
Otros				Extintores		Equipos				

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Rociar sin aseol y cajas de cables en mal estado, Tubos sin rejillas

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Se dan recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la probidad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

(1 Malo 2 Regular 3 Bueno)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Funcionario Responsable

Nombre: Jhon Salgar
Identificación: 98709516
Cargo: Técnico
Firma:

Cliente

Nombre: Nicolás Hernández
Identificación: 3669458
Cargo: Admón
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386284-5

FUMIGECOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Adulto Mayor Fecha: 22/09/2023

Ciudad: _____ Dirección: Sede Pereira Control: X Seguimiento: ___

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	0		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos esta limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	0		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	0		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 6 mm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completo, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	0		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) tapa, estén limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización		Trampas	
Cucarachas			X	Entretecho	Servicio al cliente	Aspersión	X	Jaulas	
Moscas				Baños	Sótanos/centro de residuos	Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos				Cocina	Mezzanine	Termo		Adherentes(R)	
Pulgas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor	Producción	Producto Empleado			
Roedores				Arias cajas	Empaque				
Ateó				Redes eléctricos	Salida de mercancía	Concentración			
Otros				Extintores	Equipos				

Plagas encontradas				
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI / NO / Cuál?

Observaciones:

Se recomienda mejorar la limpieza de la sede, no almacenar basuras al piso

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al diarea antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

(1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: Veronica Agudelo Morales

Identificación: 1004043125

Cargo: Técnico Aplicador

Firma: Verónica A.

CLIENTE

Nombre: MAYA ALEXANDRA P

Identificación: 98488682

Cargo: AUX. ADMIN.

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901346244-5

FUNMIGLOG1 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró : SA
	Revisó : SA
	Aprobó : SD
	Fecha : / /

Empresa: _____ Sucursal: Cristo Rey Fecha: 4 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: ____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Inicial (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	0		
Cubierta y entrepaños herméticos, limpios y en buen estado.	0		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellado, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	0		
Ventanas con rejillas, mallas y seguros contra el ingreso de plagas.	0		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco solido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	0		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	0		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Área de Intervención				Control Realizado			
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	
Moscas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos		X		Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Mezanine		Tierra		Adherentes(M)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Escalvanco	X	Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Producto Empleado			
Ratá				Arias cajas		Empaque					
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Cantidades			
				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Acumulación de basura, el material que se tiene almacenado se encuentra desorganizado humedad en el techo y deterioro en las paredes.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Se dan recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Regular 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMIGADORAS

Nombre: Jhon Salazar
Identificación: 98709 616
Cargo: Tecnico
Firma: HORA ENTRADA: HORA SALIDA:

CLIENTE

Nombre: LUCIA GALLEGO
Identificación: 1020413805
Cargo: PROF. UNIVE.
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 900.350.545-5

FORMATO REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró: SA Revisó: SA Aprobó: SD Fecha: / /

Empresa: _____ Sucursal: Autlan manapal Fecha: 21/04/2023

Ciudad: Ayutla Dirección: Ayutla Control: 2 Seguimiento: ___

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Despues de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Muros y pisos en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Techos: entretechos: herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas de conteo, ductos, canaletas con suficiente sellado o con pantalla que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, techos, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Ventanas con rejillas, mallas y sogures contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, con un inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Los empaques en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (cabro inoxidable, plástico) tienen la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos frios		Rebulización	X Trampas X
Moscas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X Jaulas
Zancudos		X		Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X Monitores(I)
Pulgas				Cocina		Mezanine		Tanto	X Adherentes(R)
Hormigas		X		Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X Lámparas
Roedores		X		Comedor		Producción		Protocolo Bioseguridad	
Arañas				Altas cajas		Empaque			
Otros				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Capacitación	
				Extintores		Equipos			

Plan de Acciones						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Cucarachas Ácidos en la baldosa sin hábitos organizados acumulación de basura						

Control del Proceso (Exigido e diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las retroalimentaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Exigido y diligenciado por el cliente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombre:	Neh Zabala
Identificación:	93209316
Cargo:	Tecnico
Firma:	
HORA INGRESO:	HORA SALIDA:

CLIENTE	
Nombre:	Nelson Jimenez
Identificación:	71.606.278
Cargo:	Tecnico
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901136244-5

FUMIGLOBAL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisé	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficinas concejo municipal Sucursal: Bello Fecha 21 / 09 / 2023
Ciudad: Bello Dirección: Concejo Control: Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 6 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, conjetes con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y cinta inferior a 1 cm de aire.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	Trampas
Moscas		X		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	Jaulas
Zancudos				Baños	X	Sótanos/centro de residuos		Manual	Monitores(I)
Pulgas				Cocina		Mezzanine		Termo	Adherentes(R)
Hormigas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	Lámparas
Roedores			X	Comedor	X	Producción		Punto de Monitoreo	
Aves				Arias cajas		Empaque			
Otros				Redes eléctricas		Salida de mercancía		Recomendación	
				Extintores		Equipos			

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Uso otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observa deterioro en las paredes, tubos sin rejillas, Cables de luz colgados y sin tapas, los tomas de luz se encuentran sin tapas.

Control del Proceso (Servicio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1 Malo 2 Aceptable 3 Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombre: Iván Zuluaga
Identificación: 98709516
Cargo: Técnico
Firma:

CLIENTE
Nombre: William Rosales O.
Identificación:
Cargo: Director
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901.186244-5

FUMI01C001 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Simplonsacon Fecha 21/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Bello Control: X Seguimiento: ___

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 6 horas.

Evaluación Técnico (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			1	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	
Moscas			1	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			1	Baños	1	Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Cocina	1	Mezanine		Termo		Adherentes(I)	
Hormigas			1	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores				Comedor	1	Producción		Producto Empleado			
Ave				Arias cajas		Empaque					
Otros				Radio eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones			
				Extintores		Equipos					

Recomendaciones						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Evidenciamos porcelas sucias, acumulación de tejo y tomas de luz sin sus respectivas tapas.						

Control del Proceso (Ejercido o diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Ejercido o diligenciado por el cliente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO PARASERVICIO	
Nombre:	Jhon Salazar.
Identificación:	98709512
Cargo:	Técnico
Firma:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

CLIENTE	
Nombre:	Saul Cano
Identificación:	
Cargo:	Tec. Operativo
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUNISEGURIDAD

CUMPLE	
APLICAR MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMIGACOZ REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACIÓN	SA
CONTROL	SD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Redonda Ipia Fecha 25 / 09 / 2023

Ciudad: Apiay Dirección: Vereda Control: DC Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Madrigueras		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Plantas y arboles		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Alcantarillas		Canchas o lacas deportivas		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	X	Lamparas	
Roedores		X		Contenedor de basura		Quebradas		Productos Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Redes eléctricas		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observó basura en las escalas, tomas de luz sueltos sin tapas, las marcos de las puertas desajustados y sus cerraduras sin resane.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAS		CLIENTE	
Nombre: Jhoa Salazar	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 1084095516	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS		INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS				APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE				CONTROL	SD
				Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Archivo his-cr. 80 Fecha: 23/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Bello Control: ✓ Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos estén en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros			
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Madrigueras		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entrececho		Zonas verdes		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Plantas y arboles		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Alcantarillas		Canchas o lacas deportivas		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Racks eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Acumulación de botellas plásticas, rejillas dañadas, huecos en los techos de las oficinas.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Juan Velez	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 98309614	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	HORA INGRESO: HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMIGACIONES FUMISEGURIDAD SAS

CUMPLE		FUMIG1C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Centro Histórico Fecha 25/09/2023

Ciudad: Apartadó Dirección: Apartadó Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestacion Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Madrigueras		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	X	Insectos	
Zancudos			X	Baño		Plantas y arboles		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Alcantarillas	X	Canchas o tacas deportivas		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Contenedor de basura	X	Quebradas		Producto Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Racks eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: En la parte externa se evidencia ingreso de plagas, roedores

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del Servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD			CLIENTE	
Nombre: Jhon Blanco	Nombre:		Nombre:	
Identificación: 98700516	Identificación:		Identificación:	
Cargo: Técnico	Cargo:		Cargo:	
Firma:	Firma:		Firma:	
Email:	HORA INGRESO	HORA SALIDA	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUNISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Sistemas Fecha 25/09/2023

Ciudad: Apartó Dirección: Apartó Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Madrigueras		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho		Zonas verdes		Nebulización	X	Trampas	
Moscas			✓	Baños		Plantas y arboles		Aspersión		Jaulas	
Zancudos			✓	Alcantarillas		Canchas o áreas deportivas		Manual		Monitores(I)	
Pulgas				Depósitos de agua		Depósitos de basura		Termo		Adherentes(R)	
Hormigas			✓	Contenedor de basura		Quebradas		Espolvoreo		Lámparas	
Roedores		✓		Canecas de basura		Canalizaciones		Producto Empleado			
Aves				Redes eléctricas		Depósitos de escombros		Dosificación			
Otros				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se observa tomas de luz sueltas, porcelas sucias, tubos tapados con cinta, cajas de cables en mal estado.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUNISEGURIDAD			CLIENTE	
Nombre: Juan Sabogal	Nombre:		Nombre:	
Identificación: 98[illegible]16	Identificación:		Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:		Cargo:	
Firma:	Firma:		Firma:	
Email:	HORA INGRESO:	HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT 901 [illegible]-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Bombaleca Fecha 23/01/2023

Ciudad: Apulo Dirección: Apulo Control: [ ] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Inicativo (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, tanques con humedad sellados y con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Medio caña entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, cercas, lotes).	1		
Dotados con rejillas, mallas y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con las inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) con la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y debidamente empacados con instalaciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 3	Media 2	Baja 1	Área de Intervención: Cubierta	Cuartos fríos	Control Químico: Nebulización	Trampas	Control no Químico: Trampas	
Cucarachas			A	Entrada/Hall	Servicio al cliente	Aspersión	Cebos		
Moscas			K	Baños	Sótano/centro de residuos	Manual	Monitores(1)		
Zancudos			A	Cocina	Mezanine	Termo	Adherentes(3)		
Pulgas				Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Exolvoros	Limpieza		
Hormigas			X	Comedor	Producción	Producto Empleado			
Roedores			A	Áreas cajas	Empaque				
Ácaros				Redes eléctricos	Salida de mercancía	Concentración			
Otros				Extintores	Equipos				

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas | SI | NO | Usar otros métodos de control: | SI | NO | Cuál?

Observaciones: Se observo tomas de luz sueltos, sin tapas, cables sin tapar, huecos en la pared sin ser arreglados, acumulacion de rebujo

Control del Proceso (Deberán ser diligenciados por el cliente)	SI	NO
Se ha recomendado el uso de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte tecnico al cliente.		

Calificación del servicio

(1 Malo 2 Aceptable 3 Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre: Mon Salazar

Identificación: 98909516

Cargo: Tecnico

Firma:

CLIENTE

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-6

FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Escuela de cultura Fecha 05/04/2023

Ciudad: Ipiales Dirección: Ipiales Control: X Seguimiento: ___

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran: tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Nivel de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de intervención: Cubierta		Madrigueras		Control Químico: Nebulización		Control Físico: Trampas	
Cucarachas		X		Entretecho		Zonas verdes		Aspersión		Jaulas	
Moscas			X	Baños		Plantas y arboles		Manual		Monitores(I)	
Zancudos				Alcantarillas		Canchas o lacos deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas			X	Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas			X	Contenedor de basura		Quebradas		Productos aplicado			
Roedores		X		Canecas de basura		Canalizaciones					
Aves				Redes eléctricos		Depósitos de escombros		Desinsectar			
Otros				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Basura en el suelo, Tomas de luz dañados, Baños en las paredes que deben ser arreglados.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Satisfacción del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Jhon Jaramillo	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 1085316	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	HORA INGRESO: / HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386344-5

FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR			APLICACIÓN	SA
MEJORAS			CONTROL	SD
NO CUMPLE			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Museo Fecha 22 / 09 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: Bello Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención			Control Químico		Controles Químicos	
		Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Madrigueras	Nebulización		Trampas	
Cucarachas			1		Entretecho		Zonas verdes	Aspersión	1	Jaulas	
Moscas					Baños		Plantas y arboles	Manual	1	Monitores(I)	
Zancudos			1		Alcantarillas		Canchas o locas deportivas	Termo	1	Adherentes(R)	
Pulgas					Depósitos de agua		Depósitos de basura	Espolvoreo	1	Lámparas	
Hormigas					Contenedor de basura		Cuadradas	Producto Empleado			
Roedores					Canecas de basura		Canalizaciones				
Aves					Redes eléctricos		Depósitos de escombros	Dosificación			
Otros					Aceras		Arreglos públicos				

PLAN DE ACCION

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cual?

Observaciones: Evidenciamos en los ventanales excremento de palomas, acumulación de rebozo, daños en la pared y techo, tomas de luz sueltos, caja de breakers sin tapar.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Jhon Zuluaga	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 98209318	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo:	
Firma:	Firma:	Firma:	
Email:	HORA INGRESO: HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACIÓN	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Secretaria de Salud Fecha 25/09/2023

Ciudad: Ayapel Dirección: Ayapel Control: X Seguimiento: ☐

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	0		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	1		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	1		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantes de producción de alimentos entre otros	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas		X		Cubierta		Madrigueras		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas				Entretecho		Zonas verdes		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos		X		Baños		Plantas y árboles		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Alcantarillas		Canchas o lecs deportivas		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas		X		Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Contenedor de basura		Quebradas		Producto Empleado			
Aves				Canecas de basura		Canalizaciones					
Otros				Redes eléctricas		Depósitos de escombros		Dosificación			
				Aceras		Accesos públicos					

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Observamos que en la parte externa hay ingreso de plagas, daños en el piso, rajas sin alguna y deterioro en las paredes

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD			CLIENTE	
Nombre: Jhon Saloza V	Nombre:		Nombre: Jose Ramirez	
Identificación: 78695716	Identificación:		Identificación:	
Cargo: Tecnico	Cargo:		Cargo: Auxiliar DOM.	
Firma:	Firma:		Firma: Jose Ramirez	
Email:	HORA INGRESO:	HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901.062.645-6

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCIÓN DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	CA
Revisó	SA
Aprobó	GD
Fecha	/ /

Empresa: _____ Sucursal: Fontana de Salud

Ciudad: Apulo Dirección: _____ Fecha: 22/09/2023

Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cortinas y protectores herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas bien sostenidas selladas o con material resistente a la penetración de plagas.	1		
Unión entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, canecas, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared, cortina (plástico) a 1 cm de alto.	1		
Contiene un horario para el mantenimiento y la limpieza periódicos en una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son en material sanitario (acero inoxidable, plástico) con la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Los platos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización		Trampas	
Cucarachas		2		Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Jaulas	
Moscas			1	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual		Monitores(I)	
Zancudos		2		Cocina		Mezanine		Tierra		Adherentes(G)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas		X		Comedor		Producción		Protocolo Empleados			
Roedores	1			Arias cajas		Empaque					
Arañas				Redes eléctricos		Salidas de mercancía		Sanitización			
Grillos				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas: SI [ ] NO [ ] Usar otros métodos de control: SI [ ] NO [ ] Cuál?

Observaciones: Se evidencia que en la parte externa hay ingreso de plagas, daños en el piso, Cajas sin organizar, deterioro en las paredes.

Control del Proceso (Responde o diligenciado por el cliente)	SI	NO
Brinda recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(Teniendo en cuenta 1 mal 2 regular 3 excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMIGACOL

Nombre: Jhon Salcedo
Identificación: 98709576
Cargo: Tecnico
Firma: Jhon

CLIENTE

Nombre: Jose Rincon
Identificación:
Cargo: AUXILIAR
Firma: Jose Rincon

Powered by CamScanner

NIT: 901356244-8 FUMISEGURIDAD

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR			APLICACIÓN	SA
MEJORAS			CONTROL	SD
NO CUMPLE			Fecha	/ /

Empresa: _____ Lugar: Patio bajo Quebrada Fecha 26/09/2023

Ciudad: _____ Dirección: el Porral Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado.	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	0		
Lugar designado para depósitos de basura, limpio y en buen estado.	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo.	0		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	0		
Lugares públicos libres de venta de comidas ambulantes.	0		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza.	0		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	0		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares públicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depósitos de basura	0		
En las zonas públicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	0		
Lugares como parques o zonas públicas cuentan con baños públicos.	0		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	0		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	0		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	0		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestacion			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Madrigueras	X	Nebulización		Trampas	
Cucarachas	X			Entretecho		Zonas verdes		Aspersión		Jaulas	
Moscas	X			Baños		Plantas y arboles		Manual		Monitores(I)	
Zancudos	X			Alcantarillas	X	Canchas o lacas deportivas		Termo		Adherentes(R)	
Pulgas	X			Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo		Lámparas	
Hormigas	X			Contenedor de basura		Quebradas	X	Producto Empleado			
Ratones	X			Canecas de basura		Construcciones					
Aves	X			Redes eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
Otros				Aceras	X	Accesos públicos	X				

PLAN DE ACCION

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se evidencia alta infestación de plagas, se observa que en la quebrada arrojan basuras, falta buen control y limpieza fuera de las casas.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Se les recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO FUMISEGURIDAD		CLIENTE	
Nombre: Veronica Agudelo	Nombre:	Nombre:	
Identificación: 1040[illegible]15	Identificación:	Identificación:	
Cargo: Tecnico Control Plagas	Cargo:	Cargo:	
Firma: Veronica A.	Firma:	Firma: Valentina Velez B.	
Email:	HORA INGRESO: HORA SALIDA:	Email:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S


¡Fumigando tu tranquilidad!

INFORME DE FUMIGACION

En este informe se evidenciarán todos los procedimientos que se realizaron en cada punto a tratar.

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Institución Educativa Marco Fidel Suárez	En la institución realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las aulas, oficinas administrativas, baños, cuartos de basura, cafeterías y demás zonas comunes de la institución; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, zancudos, dengue y entre otras plagas. Realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. También realizamos desinfección general en la Institución; esta es una desinfección húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	tales como: bacterias, hongos y virus; y a su vez todo tipo de insectos vectores de cualquier zona. Recomendamos mantener constantemente una buena limpieza dentro y en los alrededores de la Institución Educativa, para así evitar la propagación de las diferentes plagas; mantener y cuidar el buen estado de todo el personal de la Institución. Anexamos las evidencias de los métodos que se realizaron durante el servicio de fumigación en el punto a tratar:	  

311 2587533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52°# 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

Pioneros en la plaga y en la vida!











311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


Pioneros en la plaga y en la vida!


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCIÓN	FOTOS	TECNICO
Colegio Jorge Eliecer Gaitán	En el servicio que se prestó en el Colegio, se realizó la fumigación en tres métodos diferentes: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las aulas de clases, oficinas, baños, cuartos de basura, cafeterías y demás zonas comunes del Colegio; se realizó fumigación externa,		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


	esto debido a que en las afueras del Colegio está ubicado el parqueadero de motos y zona verde; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, dengue y entre otras plagas. Realizamos fumigación por espolvoreo en aquellos puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en los tomas de luz, rejillas, alcantarillados y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales. También realizamos desinfección general en todo el Colegio; esta desinfección es húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: bacterias, hongos y virus; y al mismo tiempo todo tipo de insectos vectores de cualquier zona. Recomendamos mantener constantemente una buena limpieza dentro y en los alrededores del Colegio, para así evitar la propagación de las diferentes plagas; mantener y cuidar el buen estado y salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio.	  

Adjuntamos las evidencias de los diferentes métodos de fumigación que se realizaron durante el servicio en el Colegio.










311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Somos la plaga y lo sabes!








311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

¡Somos la plaga y lo sabes!


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Instituto Educativo Andrés Bello	En el Instituto realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada uno de los salones, oficinas, baños, cafeterías y demás zonas comunes del instituto; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, zancudos, dengue y entre otras. Realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en huecos, detrás de las neveras, lavamanos y demás lugares no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. También realizamos desinfección general en la Institución; esta es una desinfección húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: bacterias, hongos y virus; y a su vez todo tipo de insectos vectores de cualquier zona. Recomendamos mantener constantemente una buena limpieza dentro y fuera del	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

Instituto, para así evitar la propagación de las diferentes plagas y cuidar el buen estado de todo el personal.

Anexamos las evidencias correspondientes a los servicios que se prestaron en el punto a tratar:









NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S







¡Fumigando a la playa y a todas!

311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517


fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5




FUMISEGURIDAD







311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Colegio La Primavera	En el servicio que se prestó en el Colegio, se realizó la fumigación en tres métodos diferentes: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las aulas de clases, oficinas, baños, cuartos de basura, tiendas, zonas verdes y demás zonas comunes del Colegio; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, dengue y entre otras. Realizamos fumigación por espolvoreo en aquellos puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en los tomas de luz, rejillas, alcantarillados y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales. También realizamos desinfección general en todo el Colegio, en especial la parte externa, porque de allí es de donde provienen los zancudos que encontramos en las aulas	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia


de clases; esta desinfección es húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: bacterias, hongos y virus; y al mismo tiempo todo tipo de insectos vectores de cualquier zona.

Recomendamos tener una buena limpieza dentro del Colegio, especialmente en las zonas verdes, pues es el punto de riesgo mas alto para toda la comunidad del Colegio.

Adjuntamos las evidencias de los métodos de fumigación que se realizaron en el Colegio:










NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Donde la plaga pierde!












¡Donde la plaga pierde!

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Institución Educativa Santa Catalina	En la institución realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las aulas, oficinas administrativas, baños, cuartos de basura, cafeterías y demás zonas comunes de la Institución; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, zancudos, dengue y entre otras plagas. Realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, tuberías y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. También realizamos desinfección general en la Institución; esta es una desinfección húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: bacterias, hongos y virus; y a su vez todo tipo de insectos vectores de cualquier zona. Recomendamos mantener	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	constantemente el buen aseo dentro de la Institución, para así evitar la propagación de plagas y cuidar el bienestar del personal de la comunidad Educativa. Adjuntamos evidencias del servicio realizado en la Institución:	  

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Promotores de plagas y roedores!









¡Promotores de plagas y roedores!



311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Inspección Cuarta	En la sede realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas de la Inspección, baños, cocina y fumigación en la parte externa del punto; con está fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, zancudos y entre otras. Realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, en el patio, detrás de las estanterías y cajones de archivos. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanas. También realizamos desinfección general en la Institución; esta es una desinfección húmeda y con ella se pueden prevenir bacterias, hongos y virus; y a su vez todo tipo de insectos vectores de cualquier zona. Recomendamos tener buen aseo en el lugar, para así evitar la propagación de	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

	plagas y mantener la buena salud de todo el personal del punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes a los servicios que se realizaron en el punto a tratar:	  	

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S







Más allá de la playa y la arena!

311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517


fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

Para más de tu plaga ya te fuiste!








311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Inspección Primera	En la Inspección realizamos tres métodos de fumigación: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas, cocina, baño y zonas verdes del punto, con esta fumigación tratamos diferentes plagas como lo son cucarachas, zancudos, dengue y entre otras. También realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, cajas de breques y demás puntos estratégicos. Realizamos aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanas. Se realizó desinfección en el punto; esta desinfección ayuda a prevenir hongos, bacterias y demás virus que se encuentran en el aire. Les recordamos a todo el personal de la Inspección realizar buen aseo constante para así poder evitar la propagación de plagas en el lugar tratado. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para más tranquilidad!







¡Para más tranquilidad!

311 2597533 - 311 2824256


604 529 9517


fumiseguridadcol@gmail.com


Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S











¡Dímonos a los plazos de tu casa!

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Acabamos con la plaga ya la tienes!


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Casa de Justicia	En este lugar realizamos fumigación por tres métodos: fumigación por aspersión, realizamos fumigación a cada una de las oficinas de la Casa, baños, cocinas y aulas múltiples, también realizamos fumigación externa de la casa lo que implicaban las zonas verdes, que era el punto de riesgo más alto para la propagación de plagas.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

Se realizó fumigación por espolvoreo en los tomas de luz que se encontraban sueltos, daños de tubos y entre otros, también realizamos aplicación de gel en los tomas de luz, neveras, ventanales y cajones de la cocina.
Realizamos una desinfección general en la casa, esto ayuda a prevenir la aparición de virus, hongos y bacterias que se pueden encontrar en el aire.
Les recomendamos mantener el punto de trabajo limpio y organizado para así evitar la propagación de plagas en la Casa.
Anexamos las evidencias de los servicios que se realizaron en el punto a tratar:









311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para todo tipo de plaga!











¡Para todo tipo de plaga!

311 2597533 - 311 2824256


604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Adquisiciones y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo detrás de los cajones de archivos, cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina. Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda, lo que previene la aparición de virus, hongos y bacterias que se pueden encontrar y expandir en el aire. Se recomienda mantener cada uno de los cubículos y oficina en general bien aseada. Anexamos las evidencias de los servicios que se realizaron:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Archivo y Suministro Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina. Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda, lo que previene la	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	aparición de virus, hongos y bacterias que se pueden encontrar y expandir en el aire. Se recomienda mantener cada uno de los cubículos y oficina en general bien aseada. Anexamos las evidencias de los servicios que se realizaron:	 	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCIÓN	FOTOS	TECNICO
Oficinas Bienes y Seguros Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda, lo que previene la aparición de virus, hongos y bacterias que se pueden encontrar y expandir en el aire.

Se recomienda mantener cada uno de los cubículos y oficina en general bien aseada.

Anexamos las evidencias de los servicios que se realizaron:









NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Acabo con la plaga ya te toca!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Bodegas Edificio Gaspar de Rodas	En este punto realizamos la fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, la cual consiste en fumigar todos los rincones de la bodega, baños, cocinetas y demás lugares que se encuentren en el punto. Se realizó fumigación por espolvoreo, el cual fue aplicado en cajas de breques, cajas de luz que se encuentran sin tapa, detrás de las estanterías y entre otros. También realizamos la aplicación de gel en ventanales, nevera y tomas de luz. También realizamos desinfección de toda el área para prevenir la aparición de virus, hongos y bacterias en el punto a tratar. Recomendamos mantener el área limpia para así poder evitar y poder controlar la propagación de las diferentes plagas. Anexamos las evidencias correspondientes a los servicios que se realizaron en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	También realizamos la aplicación de gel en ventanales, nevera y tomas de luz. También realizamos desinfección de toda el área para prevenir la aparición de virus, hongos y bacterias en el punto a tratar. Recomendamos mantener el área limpia para así poder evitar y poder controlar la propagación de las diferentes plagas. Anexamos las evidencias correspondientes a los servicios que se realizaron en el punto a tratar:		



PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Recaudos y Pagos Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina. Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas.		


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia



	También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda y con ella podemos prevenir la aparición de hongos, virus y bacterias que se encuentran en el aire. Se recomienda mantener cada uno de los cubículos y oficina en general bien limpia. Adjuntamos las evidencias del servicio que se realizó en el área:	 	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Punto de Pago-Paz y Salvos Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia


	Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda y con ella podemos prevenir la aparición de hongos, virus y bacterias que se encuentran en el aire. Se recomienda mantener cada uno de los cubículos y oficina en general bien limpia. Adjuntamos las evidencias del servicio que se realizó en el área:	 	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Gestión Documental Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de las puertas y cajones de la cocina.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

	Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección húmeda y con ella podemos prevenir la aparición de hongos, virus y bacterias que se encuentran en el aire. Se recomienda mantener el punto limpio. Anexamos evidencias de lo que se realizó en el lugar a tratar:	 	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Personería Edificio Gaspar de Rodas	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: fumigación por aspersión, fumigamos cada uno de los cubículos que se encuentran en esta área, baño y cocina. También realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz y estanterías. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, bisagras de puertas y cajones.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

	Con estos tres métodos de fumigación se controla la propagación de plagas. También realizamos desinfección en la oficina del edificio; esta desinfección es húmeda y con ella podemos evitar la aparición de bacterias, hongos y virus que se encuentran en el aire. Se recomienda mantener el punto limpio. Anexamos evidencias de lo que se realizó en el lugar a tratar:		

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Sisbén Municipio de Bello	En la Oficina se realizó fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada uno de los cubículos de la oficina, cocina, cuarto de aseo, entre otras, con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, mosquitos, zancudos y entre otras plagas.		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^# 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para cada tipo de plaga!

Se realizó Fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, cajones de la cocina y demás puntos no visibles. También se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. Realizamos desinfección general; esta desinfección es húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: bacterias, virus y hongos; y a su vez todo tipo de insectos vectores de cualquier zona.

Se recomienda mantener la oficina limpia tanto por dentro como por fuera, para así evitar la propagación de plagas. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en la oficina:







311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Mantenlo plaga y bacteria!








311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

Manejo de plagas y control







311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517


fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia




NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Damos de baja plaga y alto riesgo!


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sede Adulto Mayor Barrio Pérez	En la sede realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas, baños y cocina de la sede; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, zancudos y entre otras plagas. Se hizo fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. También realizamos desinfección general en la sede; esta desinfección es húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de bacterias, hongos y virus. Se recomienda mantener constantemente una buena limpieza dentro y fuera de la sede, para evitar la propagación de plagas y cuidar la salud del personal de la sede. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Sede Adulto Mayor Barrio Mesa	En la sede realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas, baños y cocina de la sede; con esta fumigación tratamos plagas tales como cucarachas, zancudos y entre otras plagas. Se hizo fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz y rincones no visibles. Se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. También realizamos desinfección general en la sede; esta desinfección es húmeda y con ella se pueden prevenir todo tipo de bacterias, hongos y virus. Se recomienda mantener constantemente una buena limpieza dentro y fuera de la sede, para evitar la propagación de plagas y cuidar la salud del personal de la sede. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S










311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Archivo Edificio Concejo Municipal	En la oficina realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en la oficina y sus alrededores, incluyendo el recinto, con esta fumigación controlamos plagas como las cucarachas, zancudos, dengue y entre otros. También se realizó fumigación por espolvoreo en puntos estratégicos no visibles y cajas de luz. Se hizo aplicación de gel en tomas de luz, nevera, ventanales y bisagras de puertas y cajones. También realizamos desinfección en toda el área, esta es una desinfección húmeda y con ella podemos prevenir bacterias, hongos y virus que se encuentran en el aire. Se recomienda mantener buena limpieza dentro y fuera de la oficina, para así evitar la propagación de las diferentes plagas en la punto. Adjuntamos las evidencias correspondientes al servicio que se realizó:	  	


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Tu mejor aliado en el manejo integral de plagas!









311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Eliminamos todas las plagas y sabemos cómo!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Concejo Municipal	En la oficina se realizó fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada uno de los cubículos de la oficina, baños y demás zonas en común de la oficina. Realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz, detrás de cajones y estanterías y detrás de la nevera. También hicimos aplicación en gel en los tomas de luz, nevera y ventanas. Se hizo una desinfección general, con esta desinfección prevenimos todo tipo de hongos, virus y bacterias que se pueden encontrar en el aire. Recomendamos mantener buen aseo dentro y fuera de la oficina para así prevenir todo tipo de plagas. Adjuntamos las evidencias del servicio realizado en el punto:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

¡Eliminamos todas las plagas y sabemos cómo!


		 	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficinas Semaforización	En la oficina realizamos el servicio de fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, esta fumigación se realizó en cada uno de los cubículos de la oficina, baños y cocina, se realizó fumigación en espolvoreo, esta se aplicó detrás de las estanterías, detrás de la		Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


nevera y en puntos no visibles que son estratégicos para el control plagas. También realizamos aplicación en gel en los tomas de luz, nevera y cajones. Se realizo desinfección general en la oficina, esta desinfección es húmeda y con ella prevenimos todo tipo de bacterias, virus y hongos que se pueden encontrar en el aire.

Recomendamos mantener buen aseo en la oficina para así prevenir la propagación de las diferentes plagas.

Anexamos las evidencias de todo lo que realizamos en la oficina:










311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5


FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Decimos adiós a las plagas y a los virus!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Rotonda Lola Vélez (Sitio de Esparcimiento)	En el lugar realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas y demás zonas en común que hay en el punto; realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, este polvo se aplicó en las cajas de luz y rincones no visibles. Realizamos aplicación en gel en los tomas de luz, ventanales y nevera. Realizamos desinfección general en toda la zona, con ella se pueden prevenir todo tipo de microorganismos tales como: hongos, bacterias y virus. Recomendamos seguir con el buen aseo en general de todo el punto. Anexamos las evidencias correspondientes a lo que se realizó en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar



311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


	Realizamos desinfección general en toda la oficina, con esta desinfección prevenimos todo tipo de bacterias, hongos y virus. Se recomienda mantener buen aseo dentro de la oficina, para así evitar la propagación de plagas. Adjuntamos las evidencias correspondientes a lo realizado en el punto a tratar:	  	

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Centro Histórico	En el lugar realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas y demás zonas en común que hay en el punto; realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, este polvo se aplicó en las cajas de luz y demás rincones no visibles. Realizamos aplicación en gel en los tomas de luz, ventanales y nevera. Realizamos desinfección general en toda la oficina, con esta desinfección prevenimos todo tipo de bacterias, hongos y virus. Se recomienda mantener buen aseo dentro de la oficina, para así evitar la propagación de plagas. Adjuntamos las evidencias correspondientes a lo realizado en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar




311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia




PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Sala de Sistemas	En el lugar realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación en cada una de las oficinas y demás zonas en común que hay en el punto; realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, este polvo se aplicó en las cajas de luz y demás rincones no visibles. Realizamos aplicación en gel en los tomas de luz, ventanales y nevera. Realizamos desinfección general en toda la oficina, con esta desinfección prevenimos todo tipo de bacterias, hongos y virus. Se recomienda mantener buen aseo dentro de la	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

	Los tomas de luz, cajones y ventanales. Realizamos desinfección general en la Biblioteca, con esta desinfección prevenimos todo tipo de microorganismos y demás insectos vectores que se encuentran en el aire. Recomendamos mantener buen aseo dentro de la Biblioteca para evitar la propagación de plagas y cuidar la salud y el bienestar del personal y los usuarios que ingresan. Adjuntamos las evidencias de todo lo que se realizó en el punto a tratar:	  


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52A # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Oficina Secretaría de Cultura	Realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, se realizó fumigación general en la oficina, baños y cocina, realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos de mayor riesgo, esta aplicación se realizó en las cajas de luz, detrás de los escritorios y cajones. También se realizó aplicación en gel en los tomas de luz, neveras y ventanales que hay en el lugar. Realizamos desinfección general en la oficina, con esta desinfección prevenimos virus, hongos y bacterias. Recomendamos mantener un buen aseo en general dentro y alrededor de la oficina para así evitar la propagación de las diferentes plagas. Adjuntamos las evidencias de lo que se realizó en el punto a tratar:	   	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Centenario: Salón Museo	Se realizó fumigación en el salón en tres métodos: fumigación por aspersión, se realizó fumigación general en todo el salón, también realizamos fumigación por espolvoreo en los puntos con mayor riesgo para la propagación de plagas, se hizo aplicación en gel en los ventanales, nevera y tomas de luz. Realizamos desinfección general en toda el área del punto a tratar, con está desinfección prevenimos todo tipo de bacterias, virus y hongos que se encuentran en el aire. Recomendamos mantener buen aseo en el salón para evitar la propagación de plagas en el punto. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en el salón:	   	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TECNICO
Oficina Secretaría de Salud	En la secretaría realizamos fumigación en tres métodos: Fumigación por aspersión, esta fumigación la realizamos en cada una de las oficinas, baños, cocina y zonas comunes que hay en el punto, también realizamos fumigación externa en toda la zona verde del punto. Realizamos fumigación por espolvoreo en las cajas de luz, detrás de los cajones, estanterías y demás puntos estratégicos. También se realizó fumigación en gel, esta aplicación se hizo en los tomas de luz, nevera, ventanales y cajones de la cocina. Se realizó una desinfección general en toda la secretaría y en las zonas verdes, con esta desinfección prevenimos la aparición de hongos, bacterias y virus que se pueden encontrar en el aire. Recomendamos mantener limpio el lugar y sus alrededores para así evitar la propagación de plagas. Anexamos las evidencias correspondientes a los servicios realizados en el punto a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar


311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 . Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD

¡Decimos adiós a la plaga y a la rata!








¡Decimos adiós a la plaga y a la rata!

311 2597533 - 311 2624256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52ª # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Quebrada el Pomar	En la quebrada realizamos fumigación general, recorrimos toda la zona realizando fumigación en cada rincón del punto, ingresamos a las casas para poder fumigar toda la zona verde de la quebrada que da por la parte de atrás de varias casas, con esta fumigación tratamos todo tipo de plagas, tales como cucarachas, zancudos, dengue, mosquitos y entre otros. También realizamos desinfección general en el punto, con esta desinfección prevenimos todo tipo de microorganismos como: hongos, virus, bacterias y otros insectos vectores que se pueden encontrar en el aire. Les recomendamos a los habitantes que viven cerca a la quebrada mantener sus casas limpias para evitar la propagación de plagas dentro y en los alrededores de cada casa y así cuidar el bienestar de cada uno de los habitantes. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en la zona a tratar:	  	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en Instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2624256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia


NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Para más alta y galardón!







311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

¡Somos alternativa!

PUNTO Y/O LUGAR	DESCRIPCION	FOTOS	TÉCNICO
Parte Baja Quebrada el Pomar	En la quebrada realizamos fumigación general, recorrimos toda la zona realizando fumigación en cada rincón del punto, ingresamos a las casas para poder fumigar toda la zona verde de la quebrada que da por la parte de atrás de varias casas, con esta fumigación tratamos todo tipo de plagas, tales como cucarachas, zancudos, dengue, mosquitos y entre otros. También realizamos desinfección general en el punto, con esta desinfección prevenimos todo tipo de microorganismos como: hongos, virus, bacterias y otros insectos vectores que se pueden encontrar en el aire. Les recomendamos a los habitantes que viven cerca a la quebrada mantener sus casas limpias para evitar la propagación de plagas dentro y en los alrededores de cada casa y así cuidar el bienestar de cada uno de los habitantes. Anexamos las evidencias correspondientes al servicio realizado en la zona a tratar:	 	Técnico en control de Plagas: Verónica Agudelo Técnico en instalación: Jhon Salazar

311 2597533 - 311 2824256
604 529 9517
fumiseguridadcol@gmail.com
Calle 52 # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

NIT: 901386244-5

FUMISEGURIDAD S.A.S

Fumigación y control ambiental





¡Rompiendo barreras y cobrando vida!


311 2597533 - 311 2824256

604 529 9517

fumiseguridadcol@gmail.com

Calle 52^ # 51- 42 , Cento - Bello, Antioquia

SR 450
Fumigadora universal



Fumigadora universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones. Permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo sin necesidad de herramientas.

Artículo

Datos técnicos


Datos técnicos	Value
Cilindrada cm³	63,3
Peso kg [1)]	12,7
Capacidad tanque de pulverización l	14
Caudal máximo de aire m³/h [2)]	1.300
Potencia_ CV	3,9

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.


Equipamiento de serie




STIHL ElastoStart
El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones. (Ver imagen)



Sistema antivibración STIHL
Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.




Empuñadura multifuncional
Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro.



Depósito 2 en 1
El depósito del atomizador SR 450 se cambia de líquido a granulado con pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas (Ver imagen).



Rejilla
Según la rejilla que se coloque se cambia la dirección del atomizado (Ver imagen).



Sistema de dosificación con cómoda palanca
La palanca de dosificación para pulverizar o repartir granulado está justo debajo de la empuñadura de control. Con un movimiento no sólo puede conectar y desconectar la salida de polvo, sino que puede regular con exactitud la concentración.



Motor STIHL 2-MIX
Máquina con el moderno motor STIHL 2-MIX, con menores niveles de ruido y emisiones de gases. El motor de dos tiempos con tecnología 2-MIX garantiza un alto rendimiento, una enorme fuerza de arrastre y ahorra además hasta un 20% d ecombustible (en comparación con los motores STIHL de dos tiempos sin tecnología 2-MIX).

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

Accesorios



Juego de bomba a presión
Bomba a presión para los atomizadores SR 430 und SR 450. Mantiene constante la mezcla de líquidos. Contiene un juego de boquillas.

Artículo
Juego de bomba a presión



Juego de boquillas dosificación
Muy adecuadas para pulverizar pequeñas cantidades de líquido. Boquilla ULV para pulverizar una cantidad muy pequeña de líquido en gotas extremadamente finas. Para SR 430 y SR 450.

Artículo
Juego de boquillas dosificación

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

Gebrauchsanleitungen

Languages	Date	Link
International	7/12/2016	Download PDF 196 KB
es / pt-PT	20/07/2023	Download PDF 4,9 MB

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.

RoyalCondor®
Ceres 20 L.


Ergonómica y eficiente.

Ceres 20 Litros es una fumigadora de bomba interna, fabricada por **RoyalCondor®**, muy cómoda gracias a su diseño ergonómico y correas acolchadas, permitiendo un ajuste perfecto a la espalda al momento de fumigar.

Muy fácil puede cambiar la palanca de derecha a izquierda, conveniente para personas que prefieren palanquear con el brazo izquierdo. además cuenta con un agitador interno, para mantener soluble la mezcla evitando taponamiento de boquillas o filtros.

Es una fumigadora profesional, liviana gracias a sus pocos componentes. indicada para aplicaciones agropecuarias e industriales.

Su rango de presión va de 30-160 psi. Para lograr una presión de trabajo entre 43-55 psi/minuto bastará con 19 palancazos, con una boquilla de 600cc de descarga y 33 palancazos si es una boquilla de 1000cc.



Bomba: hidráulica de pistón interno, en polímero de ingeniería, de alta resistencia mecánica, con cámara de presión incorporada.

Tapa: ergonómica, de fácil manipulación, rápido enrosque, segura, con sello hermético y diafragma de ventilación.

Palanca: intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.

Tanque: 20 L, nuevo diseño, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Correas: acolchadas, ajustables, con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado.

Filtros: 100% plástico, altamente resistente a los impactos y muy liviano.

Boquillas: con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc, una en polímero de cerámica de 600cc

Portaboquillas: universal.

Lanza: liviana y resistente. en plástico de ingeniería.

Filtro multipiezas: diseño cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.

Manija: robusta, ergonómica, con tres posiciones de fumigación: constante, intermitente y bloqueo total


Mangueras: en PVC reforzado. alta resistencia.




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



INCLUYE DOS BOQUILLAS



Ref: 20-3501151K
En bronce
1000cc/min 40psi



Ref: VIR110015
abanico, amplio espectro
110° 600cc/min 43psi

REFERENCIA							
20-748	20						


Demon® 40 PM

Polvo Mojable
Insecticida
Registro Salud Pública No. RGSP 0009-95

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
DEMON ® 40 PM es un insecticida piretroide de uso en el mundo, dadas sus características de efectividad y seguridad, las que han sido ampliamente verificadas por entidades privadas en el mundo entero a nivel de campo y de laboratorio. El uso universal de este piretroide ha permitido obtener bastantes experiencias en diversos campos de actividad, confirmándose así su excepcional eficacia en el combate de los artrópodos plaga.	La alta residualidad que ofrece el DEMON ® 40 PM le permite al usuario mantener por más tiempo su ambiente libre de plagas, le facilita al profesional disponer de más tiempo para ampliar sus servicios a otros clientes y mantiene a sus usuarios satisfechos y a las plagas fuera de combate por mucho más tiempo.

2. GENERALIDADES 2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Cipermetrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	(*RS*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Polvo Mojable
Concentración:	40% w/w de cypermetrina
Nombre Comercial:	**DEMON © 40 WP**
Fórmula Estructural:	Cipermetrina 
Fórmula Empírica:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA FORMULACION

Estado Físico:	Polvo
Color:	Blanco opaco
pH	8.6

4 TOXICOLOGIA

Categoría III Medianamente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
Irrita los ojos y la piel. Puede ser peligroso si se ingiere.
Para manipular el producto use guantes protectores, ropa limpia protectora y mascarilla o tapabocas.
No aplicar sin antes haber cubierto todos los productos alimenticios.
No comer, beber o fumar durante la aplicación.
Si el producto es vertido recójalo inmediatamente usando pala y escoba plástica o aspiradora y disponga de un recipiente cerrado herméticamente para su posterior disposición final.
Después de usar este tipo de formulación lávese completamente las manos, partes de la piel y del cuerpo expuestas y cámbiese de ropa.
Tóxico para la vida acuática. Evite contaminar accidentalmente el agua.
"Altamente tóxico para abejas"
"No aplicar durante las horas de polinización o actividad de las abejas"
"No aplicar cerca de colmenas"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta" El tratamiento es sintomático.
NO INDUZCA AL VOMITO.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conservar en lugar fresco y seco
Almacenar en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos. Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

ADVERTENCIA: "NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

5 PROPIEDADES BIOLOGICAS

Mecanismo de acción
La cipermetrina penetra rápidamente la cutícula de los insectos y trastorna la conducción nerviosa mediante la demora del cierre de los canales de sodio en los axones nerviosos. Esto inicia un impulso repetitivo y causa pérdida del control muscular resultando en un derribe rápido de los insectos. La desorientación y cese de la actividad de alimentación ocurre en minutos, seguidos de parálisis y muerte.

Modo de acción
Insecticida no sistémico, de contacto, con acción residual y por ingestión, pero no sistémico o de actividad fumigante.

6 CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

USOS	Objetivo o plaga	Cantidad de Demon 40 PM por 4 Litros de Agua	Deposito de solucion (ml/m²)	DOSIS i.a./m²
CONTROL RESIDUAL				
Exteriores Interiores (Ataque)	*Insectos molestos* *Cucarachas*	Dos medidas de dosificar.	40	80
Exteriores Interiores (Mantenimientos)	*Insectos rastreros* Moscas domésticas	Una medida de dosificar	40	40

(1) Una medida de dosificador equivale a 9.4 g.
(2) Dependiendo de la porosidad de la superficie a aplicar.

Instrucciones de uso:

1. Agregue 1 litro de agua limpia al tanque del equipo de aspersión.
2. Use la medida de dosificar para medir la cantidad correcta.
3. Adicione el producto al tanque de aspersión.

4. Agregue el resto del agua en el tanque.
5. Tape el tanque y llévelo a la presión recomendada por el fabricante.
6. Voltee la bomba dos veces para dispersar el polvo.
7. Aplique la solución de insecticida de acuerdo a las instrucciones

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116 – 50
Bogotá, D.C., Colombia

FICHA TECNICA

REGISTRO INVIMA 2013V-0005072

REGISTRO TOXICOLOGICO MP-14541-2013


INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil.

GRUPO QUIMICO: Fenilpirazoles

NOMBRE QUIMICO: (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a- trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile

FORMULA EMPIRICA: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

FORMULA MOLECULAR:



PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Aspecto: Gel ligeramente amarillo sin olor.
Densidad: 1,27 g/mL
Corrosividad: No corrosivo
Explosividad: No Explosivo
Inflamabilidad: No Inflamable


FORMULACION Y CONCENTRACION: BLATGEL® es un gel cebo que contiene 0.17g de Fipronil por cada 100g de producto comercial.

INDICACIONES GENERALES: BLATGEL® es un insecticida que corresponde a un nuevo grupo químico conocido con el nombre de los Fenilpirazoles. Su ingrediente activo fipronil es una molécula extremadamente activa, necesitándose únicamente dosis bajas para lograr una buena eficacia. Como los principales grupos de insecticidas, el fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Así, los insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y

FICHA TECNICA

organofosforados, no tienen resistencia cruzada al fipronil, siendo BLATGEL® un producto efectivo para los programas de manejo integrados de plagas (MIP) en el hogar o la industria. BLATGEL®actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos. Gracias a su formulación BLATGEL® atrae de forma irresistible a cucarachas y hormigas provocando su muerte en muy pocas horas.

MODO DE APLICACIÓN:



Inspeccionar la zona a tratar, identificando las áreas donde se aplicaran los puntos/gotas.

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique BLATGEL® directamente como "puntos" presionando suavemente el embolo de la jeringa.

Ver en el interior del empaque el inserto, los lugares de aplicación como cocina, baño y lavadero.

Revisar periódicamente los puntos de aplicación y re-aplicar en caso de que hayan sido consumidos.

Terminada la aplicación volver a colocar la tapa en la punta de la jeringa.

COMPATIBILIDAD: BLATGEL® no debe ser aplicado en superficies que se laven frecuentemente con desinfectantes o productos de aseo, al igual que en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto (menos de 9 días), ya que podía verse afectada su acción atrayente. Tampoco aplicar insecticidas en aerosol sobre el gel posterior a su aplicación.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III, Moderadamente Toxico

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: Este producto es tóxico a los peces. No contamine fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático. Control de las convulsiones con diazepam 10 a 20 mg o fenobarbital 50 a 100 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación, como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina.

CONTRAINDICACIÓN: Atropina, oximas regeneradoras de colinesterasa, opiáceos, adrenalina y aminofilina.

Fabricado por:

Distribuido por:


Mantys
Sabemos de plagas
PBX: (57) (4) 3227205
contacto@mantysvirtual.co
www.mantysvirtual.co
Medellín – Colombia

ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tamaño:** 25 x 19 cm
- **Diseño:** en fuelle o acordeón
- **Capacidad:** 120 g aproximadamente
- **Material:** goma y metal
- **Colores:** gris y negro
- **Contiene:** Tapa de rosca y varilla para limpieza
- **Lanza:** 16 cm





Diseñado en forma de acordeón lo que le brinda mayor suavidad y menor fatiga para el técnico.

Mantys®
Insumos para el control de plagas

Fax: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

ESPOLVOREADOR

Para la aplicación profesional de insecticidas en polvo

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire la tapa de goma negra de la parte superior del fuelle.
- Llene el espolvoreador solo hasta la mitad con polvo, esto permitirá suficiente espacio de aire para crear la mezcla deseada de aire y polvo antes de la aplicación.
- Entre cada compresión, sacuda el equipo suavemente para que el polvo flote dentro del fuelle.
- Al aplicar polvo en grietas, hendiduras y en superficies, apriete suavemente el espolvorador para asegurar la aplicación de capas muy finas de polvo.
- Si la boquilla se obstruye, desenrosque la varilla de la parte posterior de la boquilla e insértela en la boquilla para desatascar cualquier obstrucción.
- La forma correcta de usar el equipo es boca abajo (con la tapa hacia abajo).
- Coloque dentro del fuelle una moneda o una canica pequeña con el propósito de poder deshacer grumos antes de la aplicación.
- Lleve consigo un cepillo pequeño y un paño húmedo para usarlos en caso de que el polvo salga accidentalmente de las grietas y hendiduras hacia áreas no deseadas. Use el cepillo para empujar el exceso de polvo en las grietas y use el paño para limpiar.
- El uso del espolvoreador permite inyectar insecticidas en polvo más fácilmente en las grietas, hendiduras y orificios donde los insectos tienen sus lugares de anidamiento.

Mantys®
Insumos para el control de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

KB-100

MINI NEBULIZADOR

APLICACIONES

Cortina de humo - Graneros de animales
[illegible]

Dentro de las camionetas cisterna
[illegible]

Fábrica y almacenamiento
[illegible]

Dentro de las edificaciones
[illegible]

Plantación y jardinería
[illegible]

Invernaderos
[illegible]

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

01 Este producto debe de separar el tanque químico y el tanque de combustible. Para el tanque de combustible, use el agua o diesel. Nunca se inyecte productos químicos al tanque de combustible. Si usa la maquina como remanente existentes, entonces la bobina se obstruirá. Se deben inyectar plaguicidas, agentes de erradicación de plagas, desinfectantos y agentes de difusión en el tanque químico.

02 KB-100 tiene una forma de uso diferente a los nebulizadores existentes. Por favor úselo luego de leer este manual completo.

03 Para mezclar la sustancia química en el tanque químico, mantenga la proporción de mezcla de producto químico en la botella. Cuando se usa en exceso, puede causar mareos, dolor de cabeza y vomitos.


HSB

HANSHIN CORPORATION
203, DASAN-RO, SAHA-GU, BUSAN, COREA DEL SUR. 49437
TEL. +82.51.583.2655
FAX. +82.51.583.2657
E-MAIL. [illegible]

HANSHIN CORPORATION

KB-100 MINI NEBULIZADOR

APLICACIONES




Granja



Granero de animales




Salón de clases




Interior de edificaciones

KB-100
Mini Nebulizador



MODELO	KB-100	
TIPO	Mini Nebulizador	
COMBUSTIBLE	Gas propano liquido	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Niebla	Diesel
	Rociado	Agua
	Semi Niebla	Agua
TANQUE DE QUIMICOS	Niebla	Diesel+Agua
	Rociado	Agua+Quimicos
	Semi Niebla	Agua+Químicos




CARACTERÍSTICAS:


. Libre de ruido.
. Bajo costo de mantenimiento.
. Peso ligero.
. Menor obstrucción de la espiral.
. La bomba no sufre corrosión.
. El efecto químico es mejor.
. Mayor rango de funcionamiento.


MAXTRAP®


M-24

ESTACIÓN DE CONTROL









DIMENSIONES


- Ancho: 19 cm
- Largo: 24 cm
- Alto: 11 cm

PESO 410 g


SEGURA Y REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

¿QUÉ PUEDO USAR?



Trampa de golpe



Raticida

PARA EL CONTROL DE



ROEDORES

SIN RIESGO PARA:




KLERAT® BLOQUES

Bloques
Rodenticida
Registro Salud Publica: RGSP 0013-95
Titular del registro: Syngenta S.A.

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
KLERAT® Bloques es un raticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.	**KLERAT® Bloques** es altamente atractivo para todas las especies de roedores. Con **KLERAT® Bloques** las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos. **KLERAT® Bloques** es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Brodifacouma
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Formulación:	Bloques
Concentración:	0.005% de Brodifacouma
Nombre Comercial:	**KLERAT bloques**
Fórmula Estructural:	Brodifacouma

	
Fórmula Empírica:	$C_{31}H_{23}BrO_3$
Peso Molecular:	532.4
Grupo Químico:	Rodenticidas Coumarin

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
©Marca de una compañía del grupo SYNGENTA, Basilea, Suiza.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Bloques de parafina en color azul resistentes a la humedad
Densidad de la formula	0.7 g/ml

4. TOXICOLOGÍA

Categoría I Extremadamente tóxico.

Klerat© Bloques, es Extremadamente Tóxico; Se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo"
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"
"Este producto puede ser mortal si se ingiere", No ingiera el producto
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
"Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
"Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
"Tóxico para peces y organismos acuáticos"
"No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con la piel: Retire la ropa**

contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos. Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.** Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. **Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO** a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

SINTOMAS DE INTOXICACION
No han sido determinados síntomas específicos.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.
"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento
Conserve en lugar fresco. Almacene el producto en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.
Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Mecanismo de acción:
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo la síntesis de la Vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de la coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después de consumir brodifacuoma.

Modo de acción:
Actúa por ingestión.

6. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS

Kierat® Bloques es un rodenticida anticoagulante indicado para el control de ratas y ratones que ocasionan problemas a la salud, a cultivos, granos y semillas almacenadas

Roedores	Dosis / Sitio de aplicación
Ratas y Ratones *(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)*	10 a 20 gramos Según el nivel de infestación observado




Modo de Empleo

Klerat® Bloques viene listo para usar y debe ser protegido de la humedad y debe colocarse en sitios fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En bodegas de granos almacenados en sacos apilados, colocar Klerat ® Bloques entre las estibas. En infestaciones severas repita el tratamiento cada semana, hasta que cese el consumo del cebo

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116-50
Bogotá, D.C., Colombia



RATICIDA RatUNet® BLOQUES

Nombre Comercial

RATUNET® Bloques

Tipo de Producto

Rodenticida - Raticida

Clase de Raticida

Anticoagulante de Segunda Generación

Composición

Brodifacouma 0,005% (50 mg / Kg)

Nombre Químico

3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahidro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.

Registro Sanitario

RGSP - 289 - 2008

Concepto Toxicológico

EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario

N°.CAS

56073-10-0

Formulación

Bloques parafinados listos para su uso

Descripción

RATUNET® Bloques es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.

Estabilidad

RATUNET® Bloques es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.

Anticoagulantes

RATUNET® Bloques es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre espacios húmedos; especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.

Toxicidad

La **Brodifacouma** es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.


La **Brodifacouma**, ingrediente activo del **RATUNET® Bloques**, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:

Dosis Letal Oral Aguda
Comparativo de los Raticidas Anticoagulantes

Ingrediente activo	Rata de Alcantarilla 260 g.		Ratón Casero 25 g.	
Brodifacouma	**0.26**	**1.3**	**0.40**	**0.2**
Flocoumafen	0.46	2.4	0.79 - 5.31	0.39 - 2.65
Bromadiolona	1.125	5.6	1.75	9.0
Difethialona	0.56	5.6	1.29	1.29
Coumatetralyl	16.5	11.0	>2000	>133.0

Mecanismo de Acción

RATUNET® Bloques es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma - ingrediente activo del **RATUNET®** interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda 3 a 6 días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.



Fadiver s.a.

RATICIDA RatUNet® BLOQUES

Modo y Modo de Empleo

- ***RATUNET*** ***Bloques*** *constituye una alternativa eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.*
- ***RATUNET*** ***Bloques*** *no necesita preparación, viene listo para su aplicación.*
- *Es un raticida resistente a la humedad, basta colocar de 1 a 4 bloques parafinados por sitio de aplicación, colocándolo directamente sobre las señales que indican la presencia de la plaga (Sendas, madrigueras, daños), con énfasis en los focos de infestación.*
- ***RATUNET*** ***Bloques*** *es un raticida de una sola dosis (monodosico), basta aplicarlo una sola vez, sin embargo en infestaciones persistentes deba repetirse el tratamiento cada semana ,hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.*
- ***Este control químico debe ser complementado siempre con acciones de mejoramiento ambiental.***
- *Como todos los cebos raticidas parafinados* ***RATUNET Bloques*** *muestra menor aceptación por los roedores que otras formulaciones, en consecuencia su mejor desempeño es a la intemperie y en establecimientos con escaso alimento de competencia.*
- ***NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.***
- ***NOTA:*** *Las desratizaciones muestran un óptimo desempeño cuando se incluyen* ***simultáneamente*** *todas las áreas infestadas del establecimiento o predio.*

Margen de Seguridad

Los raticidas modernos como el ***RATUNET Bloques*** *exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antídoto específico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.*

RATUNET Bloques *es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, en consecuencia tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.*

Recomendaciones al Médico

RATUNET Bloques *altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.*

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

ANTÍDOTO: *Konakion® (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.*

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico veterinario.

Toxicidad Oral del RATUNET en animales domésticos

Especie	Masa	Dosis (mg/kg)	Cantidad (g)
Pollo	1 Kg	10,0 - 100,0	200 - 2000 g
Perro	5 Kg	0,25 - 3,56	25 - 356 g
Cerdo	50 Kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Rata Gris	250 g	0,2	1,3 g
Gato	2 Kg	> 25	>1000 g
Oveja	50 Kg	5,0 - 25,0	5000 - 25000

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se conviertan en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

Precauciones

- *Mantener el producto siempre en su envase original, en lugar fresco y seco.*
- *No Ingerir, evitar todo contacto con la boca, No fumar, comer o beber durante la aplicación.*
- *Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.*
- *Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.*
- *Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.*
- *Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto.*

Fabricado por:
INDIA Industria Chimiche S.p.A.
Padova, ITALIA

Mantys
Sabemos de plagas

CATEGORIA TOXICOLOGICA I

NIT: 901 182 254-4

FUMIGECOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Instituciones Educativas Rural Maria Eidel Fecha: 27/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Dosica Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y fácil de limpiar.	1		Se realizó fumigacion
Sifones y rejillas herméticos, limpios y con buen estado	1		por aspersion, nebuliza-
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con accesorios sellados en todos los puntos que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		cion y termonebulizacion
Ventanas entre piso y paredes, selladas completas y en buen estado	1		desinfeccion General
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		Aplicacion en Gel y
Alrededores (jardines, arbustos, árboles, pastos, lotes).	1		espolvoreo.
Sifones con rejillas, limpios y tapados contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con luz menor a 1 cm de alto	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza correctos, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (techos, pisos, paredes, ventanas) limpias y sin basuras.	1		
Los canecos en el área de proceso con el cuarto de residuos con material sanitario (bolsa impermeable, plástico) con la tapa, en buen estado y limpios.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenar bebidas en buen estado y protegiendo empaques y/o protectores adecuados.	1		
Ausencia de malos olores	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Nebulización	X	Trampas	X
Hormigas				Entretecho		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos				Baños		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Cocina		Termo	X	Adherentes(S)	
Hormigas				Bodega/Bóveda		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		Producto Ingresado	
Aves				Áreas cajas		Empaque		Dengue - Palurel	
Otros				Racks eléctricos		Salas de mercancía		Observaciones	
				Extintores		Equipos			

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se instalá trampa de cebado en la institución.

Control del Proceso (Cumplido a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Regular 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico
Nombre: Veronica Agudelo Morales
Identificación: 1040043135
Cargo: Técnico en Control de Plagas.
Firma: Veronica A.
FIRMA TÉCNICO | FIRMA CLIENTE

Cliente
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

FUMIBOY EL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Colegio Jorge Sucursal: Villa Gaitan Fecha: 23 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: (x) Seguimiento: ( )

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, impermeables y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa completa sellada o con protección que impida ingreso de plagas.	1		
Media caña entre piso y paredes, sellada completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes, techo).	1		
Alcantarillas (rejas) estan aptas, residuos, pavonas, listas).	1		
Cilindros recogidos, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y sin luz superior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completos, sin otra estructura adicional que impida acumulación de residuos y ondamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos con su respectivo sanitario (bolsa interior/lata, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos / bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Aseo e hora de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho	Servicio al cliente	Aspersión	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños	Sótanos/cuarto de residuos	Manual	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina	Mezanine	Termo	X	Monitores(R)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Espolvoreo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor	Producción			Lámparas	
Roedores			X	Arias cajas	Empaque			Observaciones	
Aves				Racks eléctricos	Salida de mercancía	Demora Natural.			
Otros				Extintores	Equipos				

Plan de Acción					
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO
Observaciones: Se realizo fumigacion por aspersion, espolvoreo y gd, desinfeccion con Nebulizador y Termo nebulizador, se instala trampa de cebado.					

Control del Proceso (Marque si el cliente cumple con el ítem)	SI	NO
Usa los elementos de seguridad al diente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar de 1 a 3 siendo 3 excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo Morales
Identificación: 1020031105
Cargo: Tecnico en Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Nombre: Yolimar
Identificación:
Cargo: Vigilante.
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 382 268-5

FUMIOCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Instituto Educativo Sucursal: Andres Bello Fecha: 23 / 10 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple).

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y techos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Admite caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aceras rotas, andenes, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, estan limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Cucarachas			X	Enfermería		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores			X	Áreas cajas		Empaque		Dermo Pathnet			
Aves			X	Racks eléctricos		Salida de mercancía		Concentración			
Otros				Extintores		Equipos					

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realiza fumigación por aspersión, gel y espolvoreo, desinfección con termonebulizador y nebulizador; se instala trampa de cebado.

Control del Proceso (Diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al técnico antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Vanessa Agudelo	Nombre:
Identificación: 1040047135	Identificación:
Cargo: Técnico Control de Plagas.	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

HORA ENTRADA HORA SALIDA

Powered by CamScanner

NIT: 901186216-6

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SO
Fecha	/ /

Empresa: Colegio la Princesa Sucursal: _____ Fecha: 26/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referenda	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielo raso y estructuras limpias, libres y en buen estado.	1		
Tapas eléctricas, de luz, ventanas con malla sellada o con barrera que impida ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre piso y paredes, sellada completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Silos recogidos, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco solido y sellado a la pared y una luz menor a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura solida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referenda**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Los empleados en el área de proceso y con el cuarto de residuos con el material sanitario (uñero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos: Salidas en buen estado y utilizando empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Cuartos fríos		General Insectos		Control no Colaborador	
Cucarachas		X		Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas		X		Entrecielo		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos		X		Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas		X		Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas		X		Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Producto Empleado			
Arañas		X		Altas cajas		Empaque		Demon - Katunet			
Otros				Redes eléctricos		Salida de mercancía		Dosificación			
				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realiza fumigación interna general, aplicación de gel y espolvoreo, desinfección general y se instala trampa de cebado.

Control del Producto (Firmado al diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las respectivas charlas de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(Excelente 3 – Bueno 2 – Deficiente 1)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Acevedo Morales
Identificación: 1036043175
Cargo: Tecnico en Control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo: Vigilante
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901386344-6

FUNISEGURIDAD LTDA

CUMPLE		FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACION	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: Colegio Lugar: La Floresta Fecha 26/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos.	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de ramadas los techos están en buen estado	1		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depositos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Lugares publicos libres de ventas de comidas ambulantes	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares publicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depositos de basura	1		
En las zonas publicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecologicos	1		
Lugares como parques o zonas pub ticas cuentan con baños publicos	1		
Zonas publicas cuentan con manejo de las aguas organicas e inorganicas	1		
Area libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otros	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación Alto	Medio	Bajo	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Exterior	Zonas verdes	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños	Plantas y arbustos	Aspersión	X	Fijas	
Zancudos			X	Alcantarillas	Canchas o áreas deportivas	Manual	X	Mata Zancudos	
Pulgas			X	Depósitos de basura	Depósitos de basura	Termos	X	Zancudos	
Hormigas			X	Contenedores de basura	Cuartos fríos	Insecticidas	X	Lámparas	
Roedores			X	Canecas de basura	Condicionados	Productos Empleados			
Avispa			X	Puntos ecológicos	Depósitos de escombros	Demon - Ratunet.			
Otros			X	Accesos	Accesos peatonales	Observaciones			

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cual?

Observaciones: Se realiza fumigación externa, aplicación de gel y espolvoreo, desinfección general y se instala lampara de cebado.

Control del Proceso (Ejecutar o diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1=Malo 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica A.	Nombre:
Identificación: 1040033	Identificación:
Cargo: Técnico	Cargo: Vigilancia
Firma: Verónica A.	Firma:
Email:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901 368248-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Institucion Sursursal: Educativa Fecha 25 / 09 / 2023
Ciudad: Bello Dirección: Santa Catalina Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningun funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielorasos y protecciones herméticas, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tubería sellada o con pintura que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (vías) están aptas, sin basuras, pastos, lotes).	1		
Sitios con repisas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco solido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura solida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alta 1	Medio 2	Baja 3						
Cucarachas			X	Entretecho		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas				Baños		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos				Cocina		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				Bodega/Bóveda		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas				Comedor		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Artes cajas		Producto Empleado			
Ares				Rejas eléctricos		Empaqué		Demon - Cabuya	
Otros				Extintores		Salida de mercancía		Cantidad	
						Equipos			

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación por aspersión, aplicación de gel y polvo, se realizó desinfección general y se instaló trampa de cebada.

Control del Proceso (Durante la intervención por el técnico)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte tecnico al cliente.		

Calificación del servicio (1 malo 2 aceptable 3 excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico	Cliente
Nombre:	Nombre:
Identificación:	Identificación:
Cargo:	Cargo:
Firma: HORA INICIO HORA SALIDA	Firma: Sandra Hernandez

Powered by CamScanner

NIT: 901182165

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Inspección Cuarta Sucursal: _____ Fecha: 25 / 09 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y protectores herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (vías estén aseo, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejilla, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Aseo e higiene de todos ellos.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de infestación			Áreas de Intervención			Control Químico		Control no Químico	
		Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos	Nebulización	X	Trampas	X
Cucarachas				X	Entretecho		Servicio al cliente	Aspersión	X	Jaulas	
Moscas				X	Baños		Sótanos/centro de residuos	Manual	X	Monitoreo(I)	
Zancudos				X	Cocina		Mezanine	Termo	X	Adherentes(R)	
Pulgas				X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles	Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas				X	Comedor		Producción	Producto Empleado			
Roedores				X	Artes cajas		Empaque	Veneno - Rodenticida			
Arañas				X	Racks eléctricos		Salida de mercancía	Dosificación			
Otros					Extintores		Equipos				

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se instalo trampas de cebado, se hizo fumigacion general, aplicacion de gel y espolvoreo, tambien se hizo desinfeccion general

Control del Proceso (Tareas a desarrollar por el técnico)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar de 1 a 3 siendo 3 excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Yessica Agudelo
Identificación:	[illegible]
Cargo:	Técnico en control de Plagas.
Firma:	[signature]

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	[signature]

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]

FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Fecha: 25 / 09 / 2023

Empresa: Inspexia Ponca Sucursal: Seguimiento:

Ciudad: Dirección: Control: X

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y cielorrasos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tapa sellada o con mecanismo impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre piso y pared, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores limpios estructuras, residuos, pastos, latas).	1		
Silicona con grietas, juntas y soportes como evitar el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, estan limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de infestación: Alta 1	Media 2	Baja 3
Cucarachas			X
Moscas			X
Zancudos			X
Pulgas			X
Hormigas			X
Roedores			X
Arañas			X
Otros			

Áreas de intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Entretecho		Servicio al Cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Baños		Sótanos/cuarto de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
		Mezzanine		Termo	X	Adherentes(A)	
Cocina		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Bodega/Bóveda		Producción		Sustancia Empleada			
Comedor		Empaque		Demon - Colnet.			
Arias cajas		Salida de mercancía		Dosificación			
Rejillas eléctricas		Equipos					
Extintores							

Plan de acción						
Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizo fumigacion, aplicacion en gel, espolvoreo, desinfeccion y se instala lampara de cebado.

Control del Proceso (Llenado a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Escala de calificación 1 a 3 siendo 3 el mejor)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1020[illegible]9135
Cargo:	Técnico Control de Plagas.
Firma:	Verónica A.

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

	FUMIGACION REPORTE TÉCNICO DE INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró: SA Revisó: SA Aprobó: SD Fecha: / /

Empresa: Sanidad Cedula Hotel Fecha: 26/09/2023

Cliente: Dirección: Control: [ ] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. De igual manera al aplicar el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Estructuras en buen estado, sin grietas, goteras o daños visibles	1		
Ventanas y puertas en buen estado, con mallas antiinsectos	1		
Separación entre el piso y la parte inferior de la puerta menor a 1 cm	1		
Techos, paredes, pisos y pocetas limpios, sin daños y sin focos de suciedad	1		
Iluminación adecuada (buena, regular, mala)	1		
Ventilación adecuada (buena, regular, mala)	1		
Canecas con tapa, bolsas y empaques completamente cerrados	1		
Basuras recolectadas con frecuencia adecuada, con menos de 8 horas de acumulación y retiradas a más de 5 metros mínimo de la edificación	1		
Hay personal capacitado para el mantenimiento y limpieza de canecas, cuentan con estructura adecuada, en buen estado, con tapa, bolsa y rotulo de plagas	1		
La capacidad de producción almacenada no supera la capacidad instalada	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas	1		
Libre de material en el área de producción y en el cuarto de operaciones solo se encuentra el material (producto, envase, plástico) para la etapa, en limpio y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios, desinfectados antes de su uso	1		
Uso de ropa de trabajo limpia y exclusiva	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y con fecha de vencimiento vigente	1		
Productos químicos almacenados en lugares alejados de fuentes de calor y fuentes de ignición			

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Exteriores		Nebulización	X	Trampas	X
Ratones			X	Baños		Aspersión	X	Redes	
Zancudos			X	Cocina		Manual	X	Monitoreo(I)	
Polillas			X	Bodega/Depósito		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Áreas cajas		Producción		Producto Empleado	
Aves			X	Redes eléctricas		Empaque		Demon - Rotamet	
Otros				Exteriores		Salida de mercancía		Dosificación	
				Equipos		Equipos			

Aumento en frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación, espolvoreo, aplicación en grietas desinfección general y se instaló trampas de celado.

Control del Proceso (Durante la intervención por el técnico)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calidad, Cumplimiento y Confianza)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable	Cliente
Nombre: Verónica Rondón	Nombre:
Identificación: 1090043105	Identificación:
Cargo: Técnico Control de Plagas	Cargo:
Firma: Verónica R.	Firma: Gladiatores

Powered by CamScanner

NIT 900[illegible]246-9

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Medellín Sucursal: y Sucursales Fecha: 23 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: Edificio Éxito de Fontanar Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningun funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Puertas y paredes en buen estado, con grietas y libre de humedad.	1		
Cielorasos y materiales impermeables, limpios y en buen estado	1		
Cajas eléctricas, tableros, tuberías y demás instalaciones selladas para impedir ingreso y anidamiento de plagas	1		
Ventanas selladas entre placa y pared, cedazo completo y en buen estado	1		
Recinto de residuos estéticos limpio y en buen estado (puerta, pisos, techos y techo)	1		
Alrededores libres (malezas altas, residuos, pozos, etc.)	1		
Drenajes completos, limpios y tapados contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, cerramiento sólido y en todas las partes y que impidan el ingreso de plagas	1		
Equipos con tapetes para el mantenimiento y la limpieza completa, cuenta estructura solidaria en el piso la acumulación de residuos y anidamiento de plagas	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y en buen estado.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material adecuado (preferiblemente plástico), deben estar tapadas, rotuladas y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios antes de iniciar labores de cada día.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenes limpios en buen estado y utilizando empaque y/o protectores adecuados	1		
No existe fuentes de malos olores	1		

Plagas a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			✓	Cubierta		Cuartos frios		Nebulizacion	✓	Trampas	✓
Moscas			✓	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión		Insitos	
Zancudos				Baños		Sótanos/cuarto de residuos		Manual	✓	Monitores(1)	
Roedores			✓	Cocina		Mezzanine		Termo	✓	Adherentes(5)	
Polillas			✓	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Especiales	✓	Lámparas	
Hormigas			✓	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores			✓	Altas cajas		Empaque		Demon - Kaiser			
Aves			✓	Redes eléctricos		Salidas de mercancía		Observación			
Otros				Extintores		Equipos					

Nivel de Riesgo

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realiza fumigación general aplicación en gel, Se hace también se hizo desinfección general y se instala trampa de Roedor.

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marcar 1=Deficiente 2=Aceptable 3=Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico

Nombre: Verónica Acevedo

Identificación: 1001004175

Cargo: Tecnico Control de Roedores.

Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT 900 108 214-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Archivos Sucursal y Suministro Fecha: 23/09/2025
Ciudad: Bello Dirección: Edificio Gaspar de Robledo Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Áreas con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubiertas y estructuras impermeables, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa ventilada y con malla de no más de 1mm para el ingreso de plagas.	1		
Muebles cerca entre piso y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes y techo).	1		
Juntas dilatadas (pisos, estructuras, paredes, techos).	1		
Sifones con rejilla, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y que hace ajuste a 1 cm de ella.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y ambiente de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Baños (duchas, áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpios y desinfectados.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) con tapa, en buen estado y limpias.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos: Bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Aire libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta	Cuartos fríos	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños	Salones/centro de residuos	Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina	Mezanine	Manual	X	Monitoreos(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda	Oficinas inmuebles	Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor	Producción	Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Áreas cajas	Empaque	Productos Empleados: Vector - Rotenol			
Ratas			X	Tacho eléctricos	Salida de mercancía	Observaciones:			
Otros				Extintores	Equipos				

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación y desinfección general, aplicación de gel y espolvoreo, se instaló trampa de rebeldía

Control del Proceso (Diligencia a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del Servicio

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable Fumigacol

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040042135
Cargo: Técnico control de Plagas
Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901182145

FUMIDACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas bienes y Sucursal: Angeles Fecha 23/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Edificio Cosa de la Central: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Áreas / Observaciones
Puertas y ventanas en buen estado, con protección y libres de humedad.	1		
Cielorrasos y entretechos herméticos, limpios y en buen estado	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con tapa que impida ingreso o anidamiento de plagas	1		
Muelle sella entre piso y paredes, sellado completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas arriba, andenes, parques, lotes).	1		
Silos en buen estado, limpios y seguros contra el ingreso de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una inferior a 1 cm de alto	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, sin una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Áreas / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo		Monitores(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Lámparas			
Roedores			X	Arias cajas		Empaque		Producto Empleado: Demon-Tabnet.			
Aves			X	Racks eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones:			
Otros			X	Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, desinfección, aplicación en gel y espolvoreo. También se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Tareas a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(1=Malo 2=Regular 3=Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040040745
Cargo:	Técnico Control de Plagas.
Firma:	Verónica A.

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 900 [illegible]-5

FUMIGACR2 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Bodegas Edificio Sucursal: Los Pen. de Rodas Fecha: 23 / 09 / 2023
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y cielo rasos limpios, libres y en buen estado.	1		
Ventanas, puertas, ductos, canaletas con malla metálica sellada o con cortina de aire para impedir el ingreso y anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre piso y paredes, sellado completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes, techo)	1		
Alrededores (áreas externas) aseadas, sin basuras, pastos, lotes).	1		
Silos o contenedores limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	Trampas
Moscas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	Jaulas
Zancudos			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	Monitores(I)
Palgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	Adherentes(R)
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	Lámparas
Roedores			X	Comedor		Producción		Previsión Empleada	
Aves			X	Áreas cajas		Empaque			
Otros			X	Redes eléctricos		Salidas de mercancía		Observación	
				Extintores		Equipos			

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se instaló trampa de cebado, se realizó fumigación, aplicación en gel y espolvoreo. También realizamos desinfección general.

Calidad del Proceso (Revisión y cumplimiento por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, Hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(Calidad y cumplimiento: 1 Deficiente 2 Aceptable 3 Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico
Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: Tolima 25
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Cliente
Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 183 244-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Recados y Sucursal: Pagos Edificio Fecha: 23 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: Gaspi de Rodas Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Canaletas y cubiertas herméticas, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, de luz, canaletas con tubería sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre piso y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Silos con tapas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y que luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) con tapa, estar limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3						
Cucarachas			X	Entretecho		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños		Aspersión	X	Luces	
Zancudos			X	Cocina		Manual	X	Monitoreo(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Artes cajas		Producción		Producto Empleado	
Aves			X	Rejas eléctricas		Empaque		Demon – Lambda	
Otros				Extintores		Salida de mercancía		Concentración	
						Equipos			

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, desinfección, aplicación de gel y espolvoreo
Se instaló trampa de cebado.

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio
(Excelente 3 – Aceptable 2 – Deficiente 1)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040040135
Cargo: Técnico en control de plagas
Firma: Verónica A. (HORA DE INICIO) (HORA SALIDA)

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma: 23/09

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Punto de la Sursal: Faz y Salvo Fecha 25 / 09 / 2023
Ciudad: Bello Dirección: Edificio Central de Rotonda Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubiertas y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con material que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Rodapié sello entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Sumideros (aguas estancadas, residuos, parques, lozas).	1		
Silicona con grietas, firmes y sellos contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (baños, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho	Cuartos fríos	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños	Servicio al cliente	Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina	Sótanos/centro de residuos	Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda	Mezanine	Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor	Oficinas inmuebles	Espolvoreo	✓	Lámparas	
Roedores			X	Altas cajas	Producción	Producto Empleado: Demon – Ratonet			
Arañas			X	Redes eléctricos	Empaque	Producto Empleado:			
Otros			X	Extintores	Salida de mercancía				
					Equipos				

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realiza fumigación general, aplicación de gel y espolvoreo, se hizo desinfección general y se instalo trampa de cebado

Control del Producto Químico a disponer por el cliente	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Calificar de 1 a 3 donde 3 es excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Alvarado
Identificación: 1040049195
Cargo: Técnico en Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-6

FUMIGACIÓN REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Gestion Sucursal: Poblado Estrella Fecha: 23 / 09 / 2023
Ciudad: Bello Dirección: Calle 50 # 50-50 Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Puertas y accesos en buen estado, seguros y libres de humedad.	1		
Cubierta y protectores limpios, en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa y protegidas sellados o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, arenero, lotes).	1		
Sifones con rejilla, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y que impida el paso de aire.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, paredes, techos, puertas, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y con el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños		Aspersión	X	Redes	
Zancudos			X	Cocina		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Mezanine		Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Terma	X	Lámparas	
Roedores			X	Artes cajas		Espolvoreo	X	Producto Empleado	
Arañas			X	Racks eléctricos		Empaque		Dengue - Rentokil	
Otros			X	Extintores		Salida de mercancía		Concentración	
						Equipos			

Aumento de frecuencia de visitas: SI [ ] NO [ ] Usar otros métodos de control: SI [ ] NO [ ] Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, desinfección, aplicación en gel y espolvoreo. Se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Durante la ejecución por el cliente)	SI	NO
Usa los elementos de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1 = Malo 2 = Aceptable 3 = Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040041455
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 900 3[illegible]

FUMIOSCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Personería Sucursal: Edificio Oscar Fecha: 23/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: de Bodega Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y cortinetas herméticas, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con material apropiado impermeable antitaponamiento de plagas.	1		
Techo: cielo entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes, techo)	1		
Alrededores (sitios recreativos, residuos, parques, lotes).	1		
Cuentan con rejillas, trinos y mallas contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y con el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, estan limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenan Sólidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plagas a Controlar	Nivel de infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(T)	
Pulgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Aves			X	Arias cajas		Empaque		Deron - Baturet			
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Concentración			
				Extintores		Equipos					

Observaciones

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, aplicación de gel y espolvoreo, desinsectación y se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Requisito a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Usa los elementos de seguridad al ingresar antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

(1 Malo 2 Aceptable 3 Excelente)

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico Responsable

Nombre: Verónica Agudelo

Identificación: 1040044[illegible]

Cargo: Técnica Control de Plagas.

Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre:

Identificación:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901186211-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficina Sisben Sucursal: Municipio de Bello Fecha 26/09/2023
Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.			
Techos y cielorrasos herméticos, limpios y en buen estado.			
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tubería sellada o con barrera que impida ingreso o establecimiento de plagas.			
Medio caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.			
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)			
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).			
Drenajes con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.			
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.			
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y establecimiento de plagas.			
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.			
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.			
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.			
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.			
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.			
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.			
Ausencia de malos olores.			

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Cuartos fríos	Control Químico		Control No Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Servicio al cliente	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Sótanos/centro de residuos	Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Mezanine	Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Cocina		Oficinas inmuebles	Tanto	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Producción	Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Empaque				
Ácaros			X	Áreas cajas		Salida de mercancía				
Otros				Racks eléctricos		Equipos				
				Extintores						

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó aplicación de gel, espolvoreo y fumigación general, se realizó desinfección y se instaló trampa de cebado.

Control del Proceso (Seguridad e Información para el cliente)	SI	NO
Usa los elementos de seguridad al ingresar antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Nivel de Satisfacción			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1088011125
Cargo: Técnico Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 900 186241-8

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Sede Adulto Mayor Sucursal: Dania Perez Fecha: 22 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, impermeables y libres de humedad.	1		
Cielorasos y estructuras (armaduras, tensión) en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tapa sellada o con barrera que impida ingreso o establecimiento de plagas.	1		
Medio caño entre piso y paredes, sellado, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas exteriores, residuos, parques, fotos).	1		
Ductos con rejilla, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y en buen estado.	1		
Los empleados en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de buen hábito sanitario (lavado frecuente, plásticos) usan la tapa, limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(S)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Producción Implicada			
Roedores			X	Arias cajas		Empaque		Demon - Ratunex			
Aves			X	Racks eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones			
Otros			X	Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Se hizo fumigacion, aplicacion de gel y espolvoreo. Se realizó desinfeccion general y se instaló trampa de cebado.						

Control del Proceso (Ejecutado directamente por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del Servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo
Identificación: 1040047185
Cargo: Técnica Control de Plagas
Firma: Veronica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT 901186216-6

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Sede Adulto Mayor Sucursal: Barrio Mesa Fecha 22 / 09 / 2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cortinas y protectores, herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con otro material que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre piso y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pasturo, lotes).	1		
Silos con tapas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y con luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención			Control Químico		Control No Químico	
Cucarachas			X	Entretecho		Cuartos fríos	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños		Servicio al cliente	Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina		Sótanos/centro de residuos	Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bodega		Mezanine	Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Oficinas inmuebles	Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Áreas cajas		Producción	Rodenticida Empleado			
Aves			X	Racks eléctricos		Empaque				
Otros			X	Extintores		Salida de mercancía	Insecticida Empleado			
				Equipos						

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó purigación, aplicación de gel y espolvoreo, desinfección general y se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Deberá ser diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del servicio (Calificar de 1 a 3 siendo 3 el mejor)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable	
Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040037175
Cargo:	Técnico en control de Plagas
Firma:	Verónica A...

Cliente	
Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901158211-6

FUMIDICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Archivo Sucursal: Edificio Concejo Fecha: 23/09/2023
Ciudad: Bello Dirección: Kualcol Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y zócalos lisos, en buen estado, limpios y libres de humedad.	1		
Cielorrasos y estructuras lisos, limpios y en buen estado	1		
Ventanas, puertas, rejillas y demás elementos de fácil acceso para el ingreso de plagas	1		
Techos, cielo entre pisos, y paredes, sellado completo y en buen estado	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (áreas externas, andenes, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, limpios y sellados evita el ingreso de plagas.	1		
Ventanas y mallas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz menor a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza periódica, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y ambiente de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (Áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están en pie y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenan Bebidas en buen estado y protegiendo empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Área libre de malos olores	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención				Control Realizado		Control no Realizado	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entrada		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Sótanos/cuarto de residuos		Manual	X	Monitores(T)	
Pulgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción					
Ares			X	Áreas cajas		Empaque		Demon - Raticol			
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía					
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizo fumigación, aplicada de gel y espolvoreo
Se hizo desinfección general y se instaló trampa de cebado.

Control del Proceso (Cumplido a satisfacción por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (1 Deficiente 2 Aceptable 3 Excelente)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Técnico que realiza el servicio	
Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040007175
Cargo:	Tecnico Control de Plagas.
Firma:	Verónica A.

Cliente o Responsable del Servicio	
Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT 901 086 213-5

FUMIOCOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SO
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Colcrio Sucursal: Humedal Fecha: 23/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubiertas y contraventanas herméticas, techos en buen estado.	1		
Lajas eléctricas, duetos, canaletas con su contenido tapados o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medidas contra entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ventiladas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Ausencia de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 3	Medio 2	Bajo 1	Área de Intervención		Área de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas Inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Arañas			X	Altas cajas		Empaque		Demon - Baturet			
Caros			X	Redes eléctricos		Salida de mercancía					
				Extintores		Equipos					

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación, aplicación de gel y rodenteo, Desinfección general y Se instaló trampa de cebado.

Control del Proceso (Ejecutar & diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las retroalimentaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable Colcrio

Nombre: Veronica Agudelo
Identificación: 1040043135
Cargo: Técnico control de Plagas
Firma: Veronica A. | FECHA DE INICIO | FECHA DE SALIDA

Cliente

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901186214-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Oficinas Semapa Inmobiliaria Fecha 23/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes de fácil limpieza, lisos, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cielorrasos y estructuras (tuberías, techos) en buen estado.	1		
Ventanas, puertas, ductos, canaletas con la malla o tela instalada con tamaño de ingreso de artículos de plagas.	1		
Marcos cada entre piso y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, fotos).	1		
Sifones con rejillas, trampa y sellados contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida la acumulación de residuos y ambientes de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos con su material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Almacenan: Sólidas en buen estado y utilizando empaques y/o recipientes adecuados.	1		
Mantenimiento de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alta 3	Media 2	Baja 1	Área de Intervención		Cuartos fríos		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Tarro	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X	Arias cajas		Empaque		Producto Empleado: Deron - Ratonet			
Aves			X	Racks eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones:			
Otros				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO

Observaciones: Se realizó fumigación, aplicación de gel y ecolvoreo, desinfección general. y se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Revisión a realizar con el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza especialmente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marque con una X la calificación)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040047735
Cargo: Técnico en Control de Plagas
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 058 216-5

FUMIGACOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró: SA
	Revisó: SA
	Aprobó: SD
	Fecha: / /

Empresa: Rotonda Cola Sucursal: Velez Fecha: 25/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningun funcionario.
2. Despues de aplicado el producto, el tiempo de ingreso minimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubiertas y protecciones herméticas, limpias y en buen estado	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa instalada sellada para evitar que ingrese ingresos y establecimiento de plagas.	1		
Puertas cada entrepisos y paredes, sellado completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastizales, latas).	1		
Sifones con rejillas, limpios y tapados como barrera de plagas	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con malla instalada y sellado a la pared y que hermeticen a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completos, con una estructura sellada que evita la acumulación de residuos y alojamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado no excede la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los residuos en el área de preparación y en el cuarto de residuos son de material sanitario (tarro hermético, plástico) con la tapa, limpios y en buen estado	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y están siendo empacados y/o protegidos adecuados.	1		
Ausencia de restos claros	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Redes	
Moscas			X	Baños		Sótanos/cuarto de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(E)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Limpieza	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores		X		Arias cajas		Empaque		Demon - Ratunet.			
Aves			X	Radio eléctricos		Salida de mercancía		Dosificación			
Otros				Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, aplicación en gel y espolvoreo, se hizo desinfección general y se instaló trampa de cebada.

Control del Proceso (Aspecto a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

	1	2	3
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040047175
Cargo: Técnico control de Plagas.
Firma: Veronica A.

CLIENTE

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901186216-6

FUMIBICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficina Archivo Sucursal: Historico Fecha 25 / 09 / 2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos impermeables, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, duetos, canaletas con tapa sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Media caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes y techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, lotes).	1		
Mallas contra plagas, limpias y seguras contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y desinfectadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Aseo fuera de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación			Áreas de Intervención		Cuartos fríos		Control Químico		Control no Químico	
		Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Cubierta				Nebulización	V	Trampas	X
Cucarachas				X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas				X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos				X	Cocina		Mezanine		Termo	V	Adherentes(S)	
Pulgas				X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas				X	Comedor		Producción		Producto Empleado			
Roedores			X		Altas cajas		Empaqué		Deosn - Ratunex.			
Ahus				X	Racks eléctricos		Salida de mercancía					
Otros					Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Se realizó desinfección y fumigación general, aplicación de gel y espolvoreo, se instaló trampa de cebado						

Control del Proceso (Aspectos a Considerar por el Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1088042175
Cargo: Tecnico Control de Plagas.
Firma: Verónica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-5

FUMIBICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Centro Histórico Sucursal: _____ Fecha 25/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple).

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cubierta y cielorasos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con la tubería sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medias cañas entre pisos y paredes, sellado, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, piso, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Sifones con cepillos, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impide acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, piso, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar		Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas				X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas				X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos				X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas				X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas				X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores			X		Comedor		Producción		[illegible]			
Aves				X	Áreas cajas		Empaque		Demon – Rodenticida			
Otros					Bodes eléctricos		Salida de mercancía		[illegible]			
					Extintores		Equipos					

Plan de Acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realiza fumigación y desinfección general, aplicación en gel y espolvoreo. Se instala trampa de cebado

Control del Proceso (Ejecutado y diligenciado por el técnico)

	SI	NO
Da las respectivas charlas de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del Servicio

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Responsable

Nombre: Verónica Agudelo
Identificación: 1040043125
Cargo: Técnico control de plagas
Firma: Verónica A.

Cliente

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 1882 14-5

FUMI01C01 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró: SA
	Revisó: SA
	Aprobó: SD
	Fecha: / /

Empresa: Sala de Sistemas Sucursal: _____ Fecha: 25/09/2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple).

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con acometida sellada o con material que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caño entre pisos y paredes, sellado, completo y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aceras, antejardín, residuos, parques, lotes).	1		
Silfones con sifón, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sellado y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuados.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga o Controles	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Enfriadero		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Sóveds		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Producto Empleado			
Aves			X	Áreas calas		Empaque		Demon - Rabinet			
Otros				Radio eléctricos		Salida de mercancía		Concentración			
				Extintores		Equipos		D-			

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: Se realiza fumigación y desinfección general, aplicación de gel y espolvoreo; Se instala estación de cebado.						

Control del Proceso (Ejecutado o Exigido por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte tecnico al cliente.		

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo
Identificación: 1040047173
Cargo: Técnico control de Plagas.
Firma: Veronica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901 082 216-6

FUMIDICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Biblioteca Marco Sucursal: Edel Suarez Fecha: [25 / 09 / 2023]

Cliente: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple).

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cielorraso y entretechos herméticos, limpios y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, duchas, canaletas con la tapa sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medias cañas entre piso y paredes, sellado, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo)	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastos, fotos).	1		
Sistemas con cepillos, limpios y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y que fue ajustar a 1 cm de olla.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (áreas, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Los canecos en el área de proceso y en el cuarto de residuos con el material sanitario (bolsa imantable, plástico) usan la tapa, están limpios y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Área libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Tratamiento		Cuartos fríos		Control Químico: Nebulización		Control no Químico: Trampas	
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitoreo(I)	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor		Producción		Producto Empleado:			
Roedores		X		Artes cajas		Empaque		Demon – Ratonex			
Aves			X	Ductos eléctricos		Salida de mercancía		Frecuencia:			
Otros				Extintores		Equipos					

Plan de acción

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizo fumigacion y desinfeccion general, aplicacion en gel y en polvo. Se instalo trampa de rebada

Control del Proceso (Servicio a Realizar por el Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Evaluación del Servicio (Calificación de 1 a 3)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Veronica Arevalo
Identificación:	1020045175
Cargo:	Técnico control de Plagas.
Firma:	Veronica A.

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901 [illegible]-6

FUMIGACION

FUMIDICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Elaboró	SA
	Revisó	SA
	Aprobó	SD
	Fecha	/ /

Empresa: Oficina Secretaria Sucursal: de Cultura Fecha 25/09/2023

Ciudad: _____ Dirección: _____ Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libre de humedad.	1		
Cubierta y estructuras herméticas, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, duchas, lavamanos con acometida sellada o con barrera que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, parques, lotes).	1		
Ductos con rejillas, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alto.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (techos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y organizadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protectores adecuados.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Área de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
Cucarachas			X	Cubierta		Cuartos fríos		Nebulización	X/M	Trampas	X
Moscas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Zancudos			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Pulgas			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Hormigas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Roedores		X		Comedor		Producción		Productos Empleados:			
Arañas		/	X	Arias cajas		Empaque		Demon - Katunak			
Otros				Racks eléctricos		Salida de mercancía		Observaciones:			
				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?
Observaciones: De realizó fumigación y desinfección general, aplicación en gel y espolvoreo. Se instalo trampa de cebado.						

Control del Proceso (Aspectos a Cumplir por el cliente)	SI	NO
De las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre: Veronica Agudelo
Identificación: 1010047375
Cargo: Tecnico control de Plagas.
Firma: Veronica A.

Nombre:
Identificación:
Cargo:
Firma:

Powered by CamScanner

NIT: 901158211-5

FUMIDICOL REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Elaboró	SA
Revisó	SA
Aprobó	SD
Fecha	/ /

Empresa: Centenario Sucursal: Salón Museo Fecha 25/04/2023
Ciudad: Bello Dirección: Control: [X] Seguimiento: [ ]

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ningún funcionario.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Pisos y paredes en buen estado, sin grietas y libres de humedad.	1		
Cortinas y mallas contra insectos, limpias y en buen estado.	1		
Cajas eléctricas, ductos, canaletas con tapa sellada o con mallas que impida ingreso o anidamiento de plagas.	1		
Medio caña entre pisos y paredes, sellada, completa y en buen estado.	1		
El cuarto de residuos está limpio y en buen estado (puerta, pisos, paredes, techo).	1		
Alrededores (aguas estancadas, residuos, pastura, lotes).	1		
Silicona con pliegues, firmes y seguros contra el ingreso de plagas.	1		
Puertas y ventanas en buen estado, con marco sólido y sellado a la pared y una luz inferior a 1 cm de alta.	1		
Equipos con facilidad para el mantenimiento y la limpieza completa, con una estructura sólida que impida acumulación de residuos y anidamiento de plagas.	1		
La cantidad de producto almacenado es acorde a la capacidad instalada.	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Instalaciones (Pisos, pisos, techos, paredes, ventanas) limpias y ordenadas.	1		
Las canecas en el área de proceso y en el cuarto de residuos son de material sanitario (acero inoxidable, plástico) usan la tapa, están limpias y en buen estado.	1		
Equipos y utensilios limpios desinfectados después de su uso.	1		
El manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es adecuado.	1		
Alimentos y bebidas en buen estado y utilizando empaques y/o protecciones adecuadas.	1		
Aire libre de malos olores.	1		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 1	Medio 2	Bajo 3	Áreas de Intervención		Cuartos fríos		Control Químico: Nebulización	X	Control no Químico: Trampas	X
Cucarachas			X	Entretecho		Servicio al cliente		Aspersión	X	Jaulas	
Moscas			X	Baños		Sótanos/centro de residuos		Manual	X	Monitores(I)	
Zancudos			X	Cocina		Mezanine		Termo	X	Adherentes(R)	
Pulgas			X	Bodega/Bóveda		Oficinas inmuebles		Espolvoreo	X	Lámparas	
Hormigas			X	Comedor		Producción					
Roedores		X		Arias cajas		Empaqué		Deron – Rodenet			
Aves			X	Racks eléctricos		Salida de mercancía					
Otros				Extintores		Equipos					

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación y desinfección general, aplicación de gel y espolvoreo, Se instaló estación de cebado.

Control del Proceso (Diligenciado y verificado por el Cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Nombre:	Verónica Agudelo
Identificación:	1040047175
Cargo:	Técnico en control de Plagas
Firma:	Verónica A.

HORA ENTRADA: HORA SALIDA:

Nombre:	
Identificación:	
Cargo:	
Firma:	

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

FUNISEGURIDAD

CUMPLE	
APLICAR	
MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMIGACOZ REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACION	SA
CONTROL	SO
Fecha	/ /

Empresa: Oficina Secretaria Lugar: de Salud Fecha: 21/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	1		
Márgas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	1		
Lugar designado para depositos de basura, limpio y en buen estado.	1		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	1		
Sifones con tapas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas	1		
Lugares publicos libres de venta de comidas ambulantes	1		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	1		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	1		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares publicos cuentan con cestas aéreas o lugares aptos para depositos de basura	1		
En las zonas publicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	1		
Lugares como parques o zonas publicas cuentan con baños publicos.	1		
Zonas publicas cuentan con manejo de residuos organicos e inorganicos	1		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	1		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	1		

Plaga a Controlar	Monitoreo Inicial			Áreas de Intervención		Control Químico		Control no Químico	
	Mes 1	Mes 2	Mes 3						
Cucarachas			X	Cubierta	Mobiliario	Nebulización	X	Trampas	X
Moscas			X	Patios	Zonas verdes	Aspersión	X	Redes	
Zancudos			X	Alcantarillas	Cuartos o áreas de maquinas	Manual	X	Mantenimiento	
Ratones			X	Depósitos de agua	Depósitos de basura	Termo	X	Adherente(P)	
Hormigas			X	Contenedores de basura	Fachadas	Insecticidas	X	Lámparas	
Roedores			X	Canecas de basura	Cuartos eléctricos	Producto Empleado: Demon - Patriot			
Aves			X	Partes electricas	Depósitos de combustible	Dosificación			
Otros				Aéreas	Accesos públicos				

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación general, aplicación en gel y escobazo, se hizo desinfección en toda la zona y se instaló trampa de cebado

Control del Proceso (Ejecutado y Diligenciado por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Técnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

Diligenciada y Recibida a Satisfacción

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

Funisseguridad	Cliente
Nombre: Verónica Agudelo	Nombre:
Identificación: 1040041125	Identificación:
Cargo: Técnico Control Plagas	Cargo:
Firma: Verónica A.	Firma:
Email:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901386244-5

CUMPLE		FUMI01C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS	INSPECCION	SA
APLICAR MEJORAS			APLICACION	SA
NO CUMPLE			CONTROL	SD
			Fecha	/ /

Empresa: Quebrada el Poma Lugar: _____ Fecha 27/09/2023

Ciudad: Bello Dirección: _____ Control: X Seguimiento: _____

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras están en buen estado, sin grietas o huecos	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos están en buen estado	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	0		
Lugar designado para depositos de basura, limpio y en buen estado.	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	0		
Salones con rejillas, firmes y seguras contra el ingreso de plagas.	0		
Lugares publicos libres de venta de comidas ambulantes	0		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	0		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	0		
Condiciones Sanitarias	**Referencia**	**Revisión**	**Área / Observaciones**
Lugares publicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depositos de basura	0		
En las zonas publicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecológicos.	0		
Lugares como parques o zonas publicas cuentan con baños publicos	0		
Zonas públicas cuentan con manejo de residuos organicos e inorganicos	0		
Área libre de malos olores o aguas estancadas	0		
Cerca de la zona publica se encuentran tiendas, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	0		

Plaga o Complejo	Nivel de Infestación			Áreas de Intervención				Control Químico		Control no Químico	
	Alta 3	Media 2	Baja 1								
Cucarachas		X		Fachada		Malezas		Nebulización	X	Trampas	X
Moscas		X		Letreros		Zonas verdes		Aspersión	X	Luces	
Zancudos		X		Rejas		Plantas y arboles		Manual	X	Sin Moverlo	
		X		Alcantarillas		Canchas o áreas deportivas		Termo	X	Aspersores(#)	
Polillas		X		Depósitos de agua		Depósitos de basura		Espolvoreo	X	Estampas	
Hormigas		X		Contenedores de basura		Cuerpos de agua		Productos Empleados			
		X		Canecas de basura		Canales aguas lluvias		Demon Enforcer			
Roedores		X		Postes eléctricos		Depósitos de escombros		Dosificación			
Aves		X		Aéreas		Accesos públicos					
Otros											

PLAN DE ACCIÓN

	SI	NO	Usar otros métodos de control:	SI	NO	Cual?
Aumento de frecuencia de visitas						

Observaciones: Se realizó desinfección y fumigación general en toda la zona. Se instalaron cebos para el control de plagas.

Control del Proceso (Espacio a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)			
Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE	CLIENTE
Nombre: Verónica Agudelo	Nombre:
Identificación: 1040437255	Identificación:
Cargo: Técnico Control Plagas	Cargo:
Firma: Verónica A.	Firma:
Email:	Email:

Powered by CamScanner

NIT: 901366344-5

FUNISEGURIDAD

CUMPLE	
APLICAR	
MEJORAS	
NO CUMPLE	

FUMID1C02 REPORTE TÉCNICO EN INSPECCION DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN ZONAS PUBLICAS

INSPECCION	SA
APLICACION	SA
CONTROL	SD
Fecha	/ /

Empresa: Parte Baja Quebradalugar: El Pomar Fecha 27/09/2023

Ciudad: Bello. Dirección: Control: X Seguimiento:

1. En caso de aspersión o nebulización NO debe Haber ninguna persona.
2. Después de aplicado el producto, el tiempo de ingreso mínimo es de 4 horas.

Evaluación Locativa (Marcar con 1 si cumple – 0 si no cumple)

Condiciones Físicas	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Las calles y las aceras estén en buen estado, sin grietas o huecos.	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos estén en buen estado	0		
En caso de estructura como cubiertas de canchas los techos estén en buen estado	0		
Mangas y zonas verdes con su respectivo mantenimiento	0		
Lugar designado para depositos de basura, limpio y en buen estado.	0		
La empresa encargada de recolección de basuras hace la recolección a tiempo	0		
Salones con rejillas, limpios y seguros contra el ingreso de plagas	0		
Lugares publicos libres de venta de comidas ambulantes	0		
Las estructuras visitadas cuentan con facilidad para su mantenimiento y limpieza	0		
Lugar libre de almacenamiento de escombros	0		

Condiciones Sanitarias	Referencia	Revisión	Área / Observaciones
Lugares publicos cuentan con contenedores o lugares aptos para depositos de basura	0		
En las zonas publicas cuentan con canecas designadas para basura o puntos ecologicos.	0		
Lugares como parques o zonas publicas cuentan con baños publicos	0		
Zonas publicas cuentan con manejo de las aguas organicas	0		
Area libre de malos olores o aguas estancadas	0		
Cerca de la zona publica se encuentran bares, supermercados, restaurantes, plantas de producción de alimentos entre otras	0		

Plaga a Controlar	Nivel de Infestación: Alto 3	Medio 2	Bajo 1	Área de Intervención: Fachada	Exterior	Control Químico: Nebulización X	Control no Químico: Trampas X
Cucarachas	X			Entorno	Zonas verdes	Aspersión X	Luces
Moscas	X			Baños	Plantas y arbustos	Manual X	Mosquiteros
Zancudos	X			Alcantarillas	Canchas o áreas deportivas	Térmico X	Adherentes(M)
Polillas	X			Depósitos de agua	Depósitos de basura	Espolvoreo X	Limpieza
Hormigas	X			Cerramiento de bares	Ilustración	Productos Empleados	
Roedores	X			Canecas de basura	Canchas sucias	Demos-Ratonet	
Aves	X			Puntos ecológicos	Dispensadores de escombros	Dosificación	
Otros				Barras	Accesos públicos		

PLAN DE ACCIÓN

Aumento de frecuencia de visitas: SI | NO | Uso de otros métodos de control: SI | NO | Cuál?

Observaciones: Se realizó fumigación y desinfección general en toda la zona, se instalaron cebos para el control de plagas.

Control del Proceso (Aspectos a diligenciar por el cliente)	SI	NO
Da las recomendaciones de seguridad al cliente antes del procedimiento.		
Verifica la propiedad del cliente.		
Utiliza adecuadamente los elementos de protección personal.		
Entrega Ficha Tecnica, hoja de seguridad del producto al cliente.		
Se deja copia del presente reporte técnico al cliente.		

Calificación del servicio

Calidad	1	2	3
Cumplimiento	1	2	3

FUNCIONARIO RESPONSABLE		CLIENTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: Heidy González
Identificación:	Identificación:	Identificación:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:
Email:		Email:

Powered by CamScanner