
INFORME DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y POLICIA GUATAPE.


En el siguiente informe se detallan las actividades realizadas a las motocicletas y los repuestos suministrados.

1. 23 de abril, Se realiza cambio de aceite y filtro de aceite al motor, se cambia llanta trasera por desgaste excesivo y se repara la direccional trasera izquierda de la moto XTZ250 de placa ABC72D correspondiente a servicios públicos.



2. 30 de abril, Se realiza cambio de aceite y filtro de aceite del moto se realiza reparación del sistema eléctrico por múltiples fallas en el cableado que lleva las señales al tacometro, arranque electrico, pito y luces direccionales, a la unidad de servicios públicos XTZ250 de placa KFL91D.


3. 10 de mayo, Se realiza mantenimiento al sistema de carburación de la unidad de tránsito VENOM 250 ya que presentaba ahogo en altas revoluciones, se realiza mantenimiento preventivo al kit de arrastre y se regula la posición de la palanca de cambios.




4. 19 de mayo, Se realiza mantenimiento correctivo a las cunas de dirección haciendo el cambio de estas, se cambia el disco de freno trasero por desgaste, se realiza el cambio de las pastillas de freno trasero y delantero, se cambia el aceite y filtro de aceite al motor y se arregla la palanca de cambios ya que presenta desgaste y no ajusta sobe el eje de cambios.









TALLER Y REPUESTOS
TOP SPEED