# IDRD

**Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023**
**SOLIUN INGENIERÍA SAS**
**DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55**
**TELÉFONO: 76530168 – 3013942384**

***"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".***

## INFORME MENSUAL No 8 – COMPONENTE DE CALIDAD
## PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

**TOMO __1___ DE _____**



**TABLA DE CONTROL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COPIA CONTROLADA | X | | COPIA NO CONTROLADA | |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Vianney Leaño Urrego | Profesional de Calidad | |
| **APROBÓ** | Edna Constanza Cepeda Sánchez | Directora de Interventoría | |

**MAYO DE 2023 / BOGOTÁ D.C.**




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.06 09:06:29 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

### 6.3. Remoción del exceso de penetrante:

Pasado el tiempo mínimo de penetración, se debe remover el exceso de penetrante de la superficie, con el fin de que permanezca sólo el líquido contenido dentro de las discontinuidades. Este proceso es crítico y debe ser muy controlado, ya que no debe ser tan sutil como para dejar rastros de penetrante que enmascaren las posibles indicaciones, y no debe ser tan extremo como para que se llegue a remover el líquido alojado dentro se las discontinuidades superficiales que se quieren identificar.

### 6.4. Revelado:

Según el método utilizado (visible o fluorescente), los resultados deseados y las características físicas del material a inspeccionar, se debe elegir la forma adecuada más del revelador a utilizar. Se debe aplicar una capa fina de revelador sobre la superficie de la pieza, dando un tiempo mínimo de revelado para que la tinta de las discontinuidades sea absorbida y llevada a la superficie para que sea fácilmente observada por el inspector. El revelador genera un contraste con el color de la tinta, haciendo evidentes las indicaciones más pequeñas. Los procedimientos de inspección por tintas penetrantes deben ser evaluados y diseñados teniendo en cuenta las características físicas y la morfología de los materiales de los objetos de inspección, así como los resultados que se quieran obtener

Para cada caso. Las normas ASTM, ASME y ANSI / AWS, regulan estos procedimientos de acuerdo con cada aplicación.



**Ilustración 3. Etapa de revelado**

## 7. PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Se llevó a cabo la inspección por tintas penetrantes visibles a las uniones soldadas de la estructura metálica de acero, de acuerdo con el procedimiento interno de ISOTEC. Donde se realiza una limpieza inicial del área a inspeccionar, para eliminar cualquier impureza que pudiera impedir la acción capilar del penetrante en las posibles discontinuidades del material.

Se aplicó el penetrante visible, con un tiempo de penetración de 15 minutos. Posteriormente se eliminó el exceso de penetrante de la superficie del material con un trapo empañado con agua para proceder a la aplicación del revelador. Después del tiempo de revelado (15 min) se realizó la inspección visual por parte del inspector a las diferentes uniones soldadas.

Estos resultados no podrán reproducirse parcial ni totalmente sin la autorización del Consorcio Parques Bog.
Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas

## 8. REGISTRO DE LA PRUEBA

Los siguientes son los resultados de las pruebas de tintas aplicadas a los cordones de soldadura de las estructuras de la muestra establecida:

| CONSORCIO PARQUES BOG | | CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE METODO DE TINTAS PENETRANTES | | |
|---|---|---|---|---|
| NIT: | | | | |
| FORMATO DE MEDICION | | CODIGO FM 0023A | VIG: 09/11/2023 | VER: 001 |
| **PROYECTO:** TINTAS PARA LA ESTRUCTURA METALICA DE LOS PARQUES DEL CONTRATO 2932 DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD | | **ORDEN TECNICA** | GT-14141-2024 | |
| **LOCALIZACION** | PARQUE DE LOS NIÑOS | **FECHA ENSAYO** | 25/04/2024 | |
| ELEMENTO EVALUADO No. 1: ESTRUCTURA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA h=2,5m | | | | |

| Prueba No. | Aplicación "S" Limpieza | Aplicación "S2" - Tinta | Aplicación "S" Limpieza | Aplicación "SP" Revelador |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Estos resultados no podrán reproducirse parcial ni totalmente sin la autorización del Consorcio Parques Bog.
Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 |  |  |  |  |

## 9. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

| CONSORCIO PARQUES BOG | | | CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE METODO DE TINTAS PENETRANTES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT: | | | | | |
| FORMATO DE RESULTADOS | | | CODIGO FR 0023 | VIG: 09/11/2023 | VER: 002 |
| **PROYECTO:** TINTAS PARA LA ESTRUCTURA METALICA DE LOS PARQUES DEL CONTRATO 2932 DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD | | | ORDEN TECNICA | GT-14141-2024 | |
| LOCALIZACION | | SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) | FECHA ENSAYO | 25/04/2024 | |

| RESULTADO DEL ENSAYO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. PRUEBA | Sin Poro (min 70%) | Con Poro (max 30%) | ELEMENTO | CONCEPTO |
| 1 | 90% | 10% | CORDON DE SOLDADURA INTERNO C1 | Más del 70% sin Poro |
| 2 | 85% | 15% | CORDON DE SOLDADURA INTERNO C2 | Más del 70% sin Poro |
| 3 | 80% | 20% | CORDON DE SOLDADURA INTERNO C3 | Más del 70% sin Poro |
| 4 | 90% | 10% | CORDON DE SOLDADURA INTERNO C4 | Más del 70% sin Poro |

| CONSOLIDADO DE RESULTADO | | |
|---|---|---|
| | n | h |
| TOTAL | 4 | 100 % |
| MUESTRAS SIN PORO | 4 | 100 % |
| MUESTRAS CON PORO | 0 | 0 % |

INTERPRETACIÓN:
De un total de 4 (100%) cordones analizados en 1 tipo de producto (Estructura cerramiento malla eslabonada h=2,5m), el 100 % presenta resultados de aceptación (sin poro entre el 70% y 90% del cordón).

Se realizó la inspección de 4 cordones de soldadura de manera aleatoria, correspondiente a la estructura seleccionada como muestra del producto para el contratante.

Estos resultados no podrán reproducirse parcial ni totalmente sin la autorización del Consorcio Parques Bog.
Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas

Se encontró que un total de 4 cordones analizados (100%) en 1 tipo de producto (Estructura cerramiento malla eslabonada h=2,5m), el 100% presenta resultados de aceptación (sin poro entre el 70% y 90% del cordón). Estas pruebas se ejecutaron en el parque SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) Cod.12-141 por parte del personal operativo, el procedimiento se realizó conforme a los procedimientos técnicos y criterios propuestos por la ASTM.

## 10. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la limpieza de la escoria resultante de la aplicación de la soldadura para aumentar la calidad en el terminado y evitar realizar la reparación de las soldaduras en donde se evidencie este residuo. Los resultados de los ensayos y de las soldaduras indican que el 100% son satisfactorias con un rango de no porosidad entre el 70 a 90%, sin embargo, se continuará con el mejoramiento en la fabricación.

En el mejoramiento continuo del proceso de fabricación metalmecánica se continúa con los controles en los procedimientos de aplicación de soldadura de penetración cuando se realizan uniones como las de las muestras. Se sabe que las fallas en la correcta des-escoriación al momento de terminar el proceso de soldadura generan residuos y baja resistencia los cuales se evidencian principalmente en los bordes.

Para realizar los trabajos de soldadura es importante contar con personal idóneo que se encuentre debidamente calificado y certificado para garantizar la calidad de los trabajos. Después de efectuar los procedimientos de soldadura y de su debida inspección es importante cubrir la superficie de estas con anticorrosivo y pintura con el fin de evitar que las soldaduras generen corrosión y oxidación cuando está en contacto con el medio ambiente.


## 11. CONCLUSIONES


De un total de 4 cordones de soldadura inspeccionados (100%) en 1 producto muestreado, cumplen (100%) con el criterio de la prueba (menos del 30% de porosidad).

Se realizó la inspección visual al 100 % de las soldaduras aplicadas siguiendo los criterios de aceptación establecidos en documentos técnicos de la GTC 110 de Icontec, la NTC 2120 o lo establecido en la AWS D1.1 y se determina aceptación del lote de soldaduras propuestas.

Estos resultados no podrán reproducirse parcial ni totalmente sin la autorización del Consorcio Parques Bog.
Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas
FML0023 / 09-11-2023 / 001

ANEXO 9. TOPOGRAFIA CONTRATISTA



2.09
1,769
0,241
MiRA
M.L.Metro
2,10
2,10
0
Giovanni A.
Topografia



EL AUTOMÁTICO

EQUIPO Nivel Topcon AT-B4A CÓDIGO NI 0[illegible]

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación [illegible]




LECTURAS

| | |
|---|---|
| A1 = 2,35 | B1 = 2,43 |
| A2 = 2,35 | B2 = 2,231 |
| A1 - A2 = 0,20 mm | B1 - B2 = 0,149 |

DIFERENCIA DETECTADA 0,001 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

COMPROBACIÓN DE MIRAS

M1 [illegible]

M2 [illegible]

| | | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| 1,91 | [illegible] | 0 |
| | | |

1104

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Firma

ELABORÓ: (Nombre) Giovanny Ordinola

(Cargo) Topógrafo

Nota: Estos chequeos deben realizarse max mi cada [illegible] las, si el equipo no se consid[illegible] ser usado en obras

# CERTIFICADO
# DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

**No. 2023-3358**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

**INFOMACIÓN DEL INSTRUMENTO**

MARCA: TOPCON
MODELO: GPT-3105W
No. SERIAL: 8R0210
PRECISIÓN : 5" Seg.

¿NUEVO? NO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
RECOMENDAMOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

AJUSTES REALIZADOS

| CODIGOS | |
|---|---|
| CORRECTO | 1 |
| FALLA CORREGIDA | 2 |
| NO CORREGIDA | 3 |
| NO APLICA | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | LIMPIEZA EXTERIOR | 2 | AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR |
| 1 | MANTENIMIENTO INTERNO | 1 | AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE |
| 1 | MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE | 2 | AJUSTE DEL RÉTICULO |
| 1 | PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL | 1 | AJUSTE DE VERTICALIDAD |
| 1 | TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V | 2 | AJUSTE DE COLIMACIÓN |
| 1 | CHEQUEO DE TECLADO | 2 | AJUSTE DE PLOMADA ÓPTICA O LASER |
| 1 | AJUSTE DEL COMPENSADOR | 2 | AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA |
| 2 | AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR | 1 | AJUSTE DE DISTANCIÓMETRO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | |
|---|---|
| PRESICIÓN ANGULAR | (DIN 18723) 5" |
| PRESICIÓN EN DISTANCIA | ± (2mm+2ppmXD) |
| AUMENTO DEL TELESCOPIO | 30X |

| | |
|---|---|
| ALCANCE CON DIANAS REFLECTIVAS | 500m |
| ALCANCE CON PRISMA | 3000m |
| ALCANCE SIN REFLECTOR | 350m |

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

# CERTIFICADO
# DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

**No. 2023-3358**

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

| PTO.No.1 | FASE 1 | FASE 2 | RESIDUO | TOLERANCIA | PATRON | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90° | 270° | 10° | 0.0001' | 360° | 0.01'39" |
| HZ | 0° | 180° | 10° | 0.0001' | 180° | 0.00'55" |

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

| PTO.No.1 | FASE 1 | FASE 2 | RESIDUO | TOLERANCIA | PATRON | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90° | 270° | 0° | .+/-0.001" | 360° | 0.00000 |
| HZ | 0° | 180° | 0° | .+/-0.001" | 180° | 0.00000 |

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

TECNIRAC
NIT:900407723-1
REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158

E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 No. 10-60 Ofc. 716 Bogotá D.C

# CERTIFICADO
# DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT.900.407.723-1

**No. 2023-3359**

**INFORMACIÓN DE CLIENTE**

NOMBRE: DEVIGMAQ S.A.S
TELEFONO: 3144436273
CIUDAD: BOGOTA

**INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO**

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO TOPCON ¿NUEVO? No
MODELO: AT-B4A
No. SERIAL: WP087044 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de noviembre de 2023
PRECISIÓN: 2mm x Km doble de Nivelación RECOMENDADOS AJUSTAR: 29 de mayo de 2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESVIACION ESTÁNDAR** | 0.2 MM | **MINIMA DISTANCIA FOCAL** | 0.8M |
| **TIPO DE IMAGEN** | DIRECTA | **RELACIÓN ESTANDAR** | 100 |
| **MAGNIFICACION** | 24X | **RANGO DE COMPENSADOR** | ± 15" |
| **APERTURA DEL OBJETIVO** | 32MM | **EXACTITUD DEL COMPENSADOR** | 0.5" |

| CODIGOS | |
|---|---|
| CORRECTO | 1 |
| FALLA CORREGIDA | 2 |
| NO CORREGIDA | 3 |
| NO APLICA | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | LIMPIEZA GENERAL | 2 | AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR |
| 1 | ERROR DETECTADO | 2 | AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE |
| 1 | MANTENIMIENTO INTERNO | 2 | AJUSTE DEL RÉTICULO |
| 1 | MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE | 2 | AJUSTE DE COLIMACIÓN |
| 1 | TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O V | 1 | OPTICA GENERAL ( LENTES Y OCULARES) |
| 2 | AJUSTE DEL COMPENSADOR | 1 | PERILLA DE ENFOQUE |

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES.
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR
FABIÁN CARRILLO

REVISADO POR
ANGEL RODRÍGUEZ

Confirma la autenticidad del certificado ingresando a nuestra pagina web www.tecnirac.com o comunicandote con nosotros a los siguientes números: 3125152722-3002673158
E-mail: arodriguez.tecnirac@gmail.com Direccion: Cra. 38 # 10-60 Ofc. 716 Centro comercial Manhatan Bogotá D.C

ANEXO 10 CONTROL DE MATERIALES

CONSORCIO PARQUES BOG

# SEGUIMIENTO A MATERIALES

| FECHA | SOLICITUD | ESCENARIO | CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | | | | | | | |
| Lunes | 1/04/2024 | Canal Boyaca | 04-050 | Bultos cemento | Und. | 20 | HOLCIM COLOMBIA SA |
| | | Parque de los niños | 12-141 | Cinta aislante temple x 3x4 | Und. | 1 | William Martinez |
| | | Bosque San Carlos | 18-028 | Alambre | kg | 50 | Ferreteria Andres Martinez |
| | | | | Malla electrosoldada | Und. | 15 | Ferreteria Andres Martinez |
| | | Tercer Milenio | 03-085 | Arena amarilla | M3 | 8 | Wilmar Garcia |
| | | | | Bultos de cemento | Und. | 1 | HOLCIM COLOMBIA SA |
| | | Servitá | 01-023 | Cable por linea amarillo y verde | Ml | 70 | William Martinez |
| | | | | Tubo EMT 3/4 | Ml | 4 | William Martinez |
| | | | | Tubo ICM 3/4 | Ml | 2 | William Martinez |
| | | | | Tub RIC 3/4 | Ml | 1 | William Martinez |
| Martes | 2/04/2024 | Canal Boyaca | 04-050 | Concreto 3000 PSI | M3 | 5 | CONCRETOS DEL SUR |
| | | | | Mixto 1/2 | M3 | 7 | Wilmar Garcia |
| | | VELODROMO | 04-196 | Cable desnudo 1/10 | Ml | 60 | William Martinez |
| | | | | Tuvo PVC | Und. | 3 | William Martinez |
| | | Gilma Jimenez | 08-552 | Cable encauchetado 3x12 | Ml | 60 | William Martinez |
| | | | | Tubo PVC 4x3 | Und. | 3 | William Martinez |
| Miércoles | 3/04/2024 | Los Novios | 12-092 | Bultos de cemento | Und. | 7 | HOLCIM COLOMBIA SA |
| | | Bosque San Carlos | 18-028 | Concreto 3000 PSI | M3 | 20 | CONCRETOS DEL SUR |
| Viernes | 5/04/2023 | Bosque San Carlos | 18-028 | Concreto 3000 PSI | M3 | 7 | CONCRETOS DEL SUR |
| | | TUNAL | 06-603 | Cable aluminio serie 8000 No.4 | Und. | 12 | William Martinez |
| | | | | Cable cobre THHN No.2 azul | Und. | 6 | William Martinez |
| | | | | Cable cobre THHN No.2 amarillo | Und. | 6 | William Martinez |
| | | | | Cable aluminio serie 8000 No.2 | Und. | 12 | William Martinez |
| Lunes | 8/04/2024 | Servitá | 01-023 | Cable 1/0 AL | Ml | 84 | William Martinez |
| | | | | Cable No.4 AL | Ml | 84 | William Martinez |
| | | | | Tubo 3" EMT | Und. | 1 | William Martinez |
| | | | | Rollo de cinta autof | Und. | 5 | William Martinez |
| | | | | Rollo de cinta negra | Und. | 5 | William Martinez |
| | | | | Rollo de cinta azul | Und. | 1 | William Martinez |
| | | UDS | 10-290 | Cable desnudo | Ml | 12 | William Martinez |
| | | | | Cable encauchetado | Ml | 40 | William Martinez |
| | | | | Caja 30x30x30 | Und. | 6 | William Martinez |
| | | VELODROMO | 04-196 | Tubo EMT 3/4 | Und. | 6 | William Martinez |
| | | Bosque San Carlos | 18-028 | Concreto 3000 PSI | M3 | 14 | CONCRETOS DEL SUR |
| | | TUNAL | 06-603 | Bultos cemento | Und. | 11 | HOLCIM COLOMBIA SA |
| | | | | Concreto 3000 PSI | M3 | 2 | CONCRETOS DEL SUR |
| Martes | 9/04/2024 | Eduardo Santos | 11-030 | Fluxometro para sanitario | Und. | 2 | Hidraulico AL SAS |
| | | Ilumaní | 19-346 | Tubo PVC presion de 1" | Ml | 3 | Gerfor |
| | | Salitre | 10-531 | Cemento | Und. | 10 | HOLCIM COLOMBIA SA |
| | | | | Arena de rio | M3 | 20 | Wilmar Garcia |
| | | | | Gravilla | M3 | 10 | Wilmar Garcia |
| | | Bosque San Carlos | 18-028 | Concreto 3000 PSI | M3 | 3 | CONCRETOS DEL SUR |
| | | | | Rejilla | Und. | 1 | Hidraulico AL SAS |
| | | Servitá | 01-023 | Tubo EMT 3/4 | Und. | 5 | William Martinez |
| | | | | Cable trensado No.12 | Und. | 20 | William Martinez |
| Lunes | 15/04/2024 | Parque de los niños | 12-141 | Ladrillo recocido | Und. | 1000 | Condor Prefabricados |
| | | UDS | 10-290 | Tubos IMC de 3/4 | Und. | 6 | William Martinez |
| | | | | Tubo PVC 3/4 | Und. | 1 | William Martinez |
| | | | | Caja 40x40 plástica | Und. | 2 | William Martinez |
| | | | | Cable trensado No.10 | Ml | 120 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante amarillo | Und. | 2 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante negra | Und. | 2 | William Martinez |
| | | | | Rollo de cinta 3/8 | Und. | 1 | William Martinez |
| | | VELODROMO | 04-196 | Cable aluminio #4 AWG | Ml | 1530 | William Martinez |
| | | | | Cable 1 # 10 AWG | Ml | 68 | William Martinez |
| | | | | Cable aluminio aislado# 9 THW | Ml | 90 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante amarillo | Und. | 4 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante azul | Und. | 4 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante roja | Und. | 4 | William Martinez |
| | | | | Tubo EMT 1" | Und. | 2 | William Martinez |
| | | | | Caja plastica 20x20 | Und. | 4 | William Martinez |
| | | | | Cinta aislante negra | Und. | 4 | William Martinez |
| | | | | Cinta autofundente | Und. | 2 | William Martinez |
| | | | | Cable # 10 negro | Ml | 640 | William Martinez |

# SEGUIMIENTO MATERIALES

| PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| velodromo | 04-146 | 15/04/24 | Cable aluminio #4 AWG | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 1330 | M | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | control y poste |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Cable cu #10 AWG | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 68 | M | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | control y poste |
| velodromo | 04-146 | 15/04/24 | Cable aluminio aislado #6 THW | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 90 | M | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | control y poste |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Cinta aislante amarilla | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 4 | U | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | marquilla cable |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Cinta aislante azul | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 4 | U | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | marquilla cable |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Cinta aislante roja | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 4 | U | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | marquilla cable |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Tubo EMT 1" | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 2 | U | Elec Rues | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D. | se contrasta con certificado | control cubicar |
| velodromo | 04-146 | 15/4/24 | Caja plastica 20x20 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog. | 4 | U | Elec Rues. | Duvan Vargas Rueda | USA-Granados D | se contrasta con certificado | caja tierra |

1108

| IDRD PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FT-611 VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Velodromo | 04-196 | 154124 | Cinta Aislante Negra | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 1 | U | Ele Dario Vargas Bastidas | Jefe Area: Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | marquillar |
| Velodromo | 04-196 | 154124 | Cinta autofundente | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog. | 2 | U | Ele Dario Vargas Bastidas | Jefe Area: Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | marquillar |
| Velodromo | 04-196 | 154124 | 640 m de cable #10 Negro | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 640 | m | Ele Dario Vargas Bastidas | Jefe Area: Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | Colocar en Postes |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Tubos IMC de 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | U | 6 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | Control calidad poste |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Tubo PVC de 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | U | 1 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | Control calidad poste. |
| UDS | 10/290 | 15/4/24 | Caja de 10 x 10 plastica | William Martinez | certificado | Consorcio parques Bog | U | 2 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | Se contrasta caja con tierra |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Cable trenzado #10 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | ML | 10 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | Cablear desde poste |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Cintas amarillas | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | U | 2 | Elec Res | Diana Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | marquillar |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Cintas Negras | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | U | 2 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | marquillar |
| UDS | 10-290 | 15/4/24 | Dado de concreto 3/8 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | U | 1 | Elec Res | Dura Vega | Luis A. Granados D. | Se contrasta con certificado | marquillar. |
| | | | | | | | | | | | | | |

204

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOS NIÑOS | 12-141 | 15/04/2019 | Ladrillo reciclado | Lotes recibidos | certificado | Consorcio Parques Bog | 1000 | U | Res. | | Lista Granulados | Se contrasta con certificado | Construcción nuevo de Kanguros. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / INSUMO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INSPECCION (Visual-Ensayos-Fisico) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT | UND | INSPECTOR DE PARQUE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| Velodromo | 04-146 | 08/04/24 | Tubos EMT de 3/4 | William Martinez | Visual | Consorcio Parques Bog | 6 | U | Elec. Diana Vargas Rest. Ruben Lara | Elec. Diana Vargas | Contrato con el verificado | Limpieza Preparacion del tablero de control |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / INSUMO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INSPECCIÓN (Manual-Energías Renov.) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT. | UND | INSPECTOR EN PARQUE | | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| UDS | 10-290 | 8/04/24 | Cable desnudo | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog. | 12 | mts | Elec Andres | Andres Vargas | Juan Granados D. | se cortas ta con certificado | aterrizaje de postes |
| UDS | 10-290 | 8/04/24 | Cable encauchetado | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 40 | m | Elec Andres | Andres Vargas | Juan Granados D. | se cortas ta con certificado | conexión luminarias |
| UDS | 10-290 | 8/04/24 | Caja de 30x30 puesta a tierra | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 6 | U | Elec Andres | Andres Vargas | Juan Granados D | se cortas ta con certificado | caja D.vg y tierra. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| CMA CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011 VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / INSUMO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INSPECCION (Visual-Ensayos-Pruebas) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT. | UND | INSPECTOR EN PARQUE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Cable 1/0 AL | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 84 | m | Elec Res: Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Iluminarias y reflectores |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Cable No. 4 AL | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 84 | m | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Para luminarias y reflectores |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Tubo de 3" EMT | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 1 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Canalizacion para cableado de reflectores |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Tubo EMT 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 5 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Canalizacion para cableado |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Cable Trenzado No. 12 AAC | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 20 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | cableado de reflectores |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Rollo de cinta aislante | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 5 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Iluminacion en general |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Rollo de cinta negra 3M | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 5 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Iluminacion en general |
| Servitá | 01-023 | 8/04/24 | Rollo de cinta aislante verde azul amarilla. | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 1 | U | Elec Res Diana Yepes | Justa Granados O. | Se contrasta con certificado | Iluminacion en general. |

1141

| CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / DISEÑO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INSPECCIÓN (Visual-Ensayos-Fotos) | EMPRESA QUE ENSAYA | CANT. | UND | INSPECTOR EN PARQUE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACIÓN | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| San Carlos | 18-029 | 8/04/24 | concreto 3000PSI | Concretos Prefabricados del sur | certificado | consorcio Parques Bog | 14 | m3 | residente Residente | Justa Gonzalez D. | se contrasta con certificado | Placa juegos |
| San Carlos | 18-029 | 9/04/24 | concreto 3000 PSI | Concretos y Prefabricados del sur | certificado | consorcio Parques Bog | 3 | m3 | residente Residente | Justa Gonzalez D. | se contrasta con certificado | Placa. juegos |
| San Carlos | 18-008 | 9/04/24 | Regilla | Hidrotica SAS | Ficha | consorcio Parques Bog | 1 | U | residente Residente | Justa Gonzalez D. | se contrasta con Ficha. | Sifon de lavatraperos |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / INSUMO | MARCA O PROCEDENCIA | TIPO DE INSPECCIÓN (Muestra-Ensayo-Visita) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT. | UND | INSPECTOR DE PARQUE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| Salitre | 10531 | 9/04/24 | Cemento | Holcim | certificado | Consorcio Parques Bog | 10 | U | Residente | Jose A. Granados D. | se controla con certificado | Instalación 4 bicicleteros |
| Salitre | 10-531 | 9/04/24 | Arena de río lavada | Wilmer García | certificado | Consorcio Parques Bog | 20 | U | Residente | Jose A. Granados D. | se controla con certificado | Instalación 4 bicicleteros |
| Salitre | 0-531 | 9/04/24 | Grava lavada | Wilmer García | certificado | Consorcio Parques Bog | 10 | U | Residente | Jose A. Granados D. | se controla con certificado | Instalación 4 bicicleteros |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

112

| CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PANELE | FECHA | MATERIAL / HERRAMIENTA | MARCA O PROCEDENCIA | TIPO DE SUMINISTRO (Nuevo, Reciclado, Prestado) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT. | UND | INSPECTOR DE PANELE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| Almani | PA-346 | 9/04/24 | Tubo PVC presion | Gerfor | certificado | Consorcio Parques Bog | 3 | m | Reinaldo | Esta | se contrasta con certificado | Identificar y remedir de bancas. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / DISEÑO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INSPECCION (Visual-Ensayos-Planos) | EMPRESA QUE INSTALA | CANT. | UND | INSPECTOR DE PARQUES | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| El Tunal | 06-063 | 9/04/24 | Concreto 3000 PSI | Concreto y Prefabricados del sur | Certificado | Consorcio Parques Bog | 2 | m3 | Residente | Luis A. Buenaventura D. | Se cotejo con certificado | Dados parkour |
| El Tunal | 06063 | 9/04/24 | Bultos de cemento | Holcim | Certificado | Consorcio parques Bog | 11 | U | Residente | Luis A. Buenaventura D. | Se cotejo con certificado | Remates y dados parkour |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1113

| CONSORCIO PARQUES BOG | SEGUIMIENTO MATERIALES | | | | | | | | | | | FC-011<br>VERSION 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE INTERVENIDO | CODIGO DEL PARQUE | FECHA | MATERIAL / INSUMO | MARCA O PROVEEDOR | TIPO DE INTERVENCIÓN (Mixto-Blando-Duro) | EMPRESA QUE ARRIMA | CANT. | UND | RESPONSABLE EN PARQUE | DIRECTOR DE OBRA | VERIFICACION | ACTIVIDAD EJECUTADA |
| Eduardo Santos | 14-030 | 9/04/24 | Aluminios para sanitario | Hidráulico SAS | Fijo | Consorcio Parques Bog | 2 | U | Residente | Insta. Gracias D. | se contrasta con ficha | Sentado |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

SEGUIMIENTO ENTREGABLES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclamo | 04-196 | 26/4/24 | Metros de cable desnudo 160 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 60 | ML | Elec Res | Diana Vargas | USA Granados D. | Se contrata con certificado | Reemplazo de cableado de poste. |
| Reclamo | 04-196 | 26/4/24 | Tubo PVC 1 pegado | William Martinez | certificado | Consorcio Parques BOG | 3 | U | Elec Res | Diana Vargas | USA Granados D. | Se contrata con certificado | Instalacion Tubo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tunal | 06-063 | 05/04/24 | Cable aluminio serie 8000 No 4/0 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 12 | U | Elec Res | Diana Aragon | Lista Gramados D. | Se contrasta con certificado | control cancha sintética |
| Tunal | 06-063 | 05/04/24 | Cable cobre THHN No. 2 AZul | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 6 | U | Elec Res | Diana Aragon | Lista Gramados D | Se contrasta con certificado | control cancha sintética |
| Tunal | 06-063 | 05/04/24 | Cable cobre THHN No. 12 Amarillo | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 6 | U | Ela Res | Diana Aragon | Lista Gramados D | Se contrasta con certificado | control cancha Sintetica |
| Tunal | 06-063 | 05/04/24 | Cable aluminio serie 8000 No. 2 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 12 | U | Ela Res | Diana Aragon | Lista Gramados D | Se contrasta con certificado | control cancha Sintetica |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

SGS

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Milenio | 03-085 | 1/04/24 | Lanas de cerca amarilla | Wilmar García | certificado | Consorcio Parques BOG | 8 | U | Pendiente | | Luis Alfredo Granados. | Se contrasta con certificado. | Muros y regatas |
| Tercer Milenio | 03-035 | 1/04/24 | Bulto de cemento | Holcim | Certificado | Consorcio Parques Bog | 1 | U | Pendiente | | Luis A. Granados O. | Se contrasta con certificado | Muros y regatas. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1115

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Servita | 01-023 | 1/04/24 | Metros de cable por linea (bloqueado) | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 70 | ML | Elec tricistas | | Cumple | Se contrato con certificado | Iluminacion de fachada y reflector en un poste |
| Servita | 01-023 | 1/04/24 | Tubos EMT 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 4 | ML | Elec tricistas | | Cumple | Se contrato con certificado | Iluminacion de fachada |
| Servita | 01-023 | 1/04/24 | Tubos INC 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 2 | ML | Elec tricistas | | Cumple | Se contrato con certificado | Iluminacion de fachada. |
| Servita | 01-023 | 1/04/24 | Tubo RIG 3/4 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 1 | ML | Elec tricistas | | Cumple | Se contrato con certificado | Para fachada. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

SGS

SEGUIMIENTO [illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Carlos | P8-028 | 16/4/24 | Alambre | Fernando Andres Martinez | Ficha | Consorcio Parques BOG | 50 | Kg | Prueba de [illegible] | Prueba | Justa Granados D. | se contrasta con ficha. | Placa Zona Gimnasio |
| San Carlos | P8-028 | 16/4/24 | Mallas electrosoldadas 4mm | Fernando Andrés Martinez | Ficha | Consorcio Parques BOG | 15 | U | Prueba de [illegible] | Prueba | Justa Granados D. | se contrasta con ficha. | Placa Zona Gimnasio |
| San Carlos | P8-028 | 3/4/24 | Concreto 3000 Psi | Concreto Prefabricados del Sur | certificado | Consorcio Parques BOG | 20 | m3 | Prueba de [illegible] | Prueba | Justa Granados D. | se contrasta con certificado | Placa Zona Gimnasio |
| San Carlos | P8-028 | 5/4/24 | Concreto 3000 Psi | Concreto Prefabricados del Sur | certificado | Consorcio Parques BOG | 7 | m3 | Prueba de [illegible] | Prueba | Justa Granados D. | se contrasta con certificado | Placa Zona Gimnasio |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

1116

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| LOS NOVIOS | 12-092 | 03/04/24 | Bultos de Cemento | Holcim | Certificado | Consolido Burgues Bog | 7 | U | Entregado | | Lista y Cargados | Se Contrasta con Certificado | Mampostería Zona de Vigas Pedestal. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Los Niños | 12-141 | 1/04/24 | Cinta aislante Temflex 3M | William Martinez | Aplicado | Servicio Publicos Bog | 1 | U | Elec tricistas | Diany Vargas | VISTA Gracias S. | Se continua ja con certificado | Entrega para conexión de modulos de baño |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

773

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gilmar Jimenez | 08-552 | 2/04/24 | Metros de encacheta de 3x12 | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 60 | ML | Elec Rep | Duno Virgen | Luis Arias Granados D. | Se cortos rei con certificado | Encacheta do Para luminarias de cancha |
| Gilmar Jimenez | 08-552 | 2/04/24 | Tubo PVC de 4x3 metros | William Martinez | certificado | Consorcio Parques Bog | 3 | U | Elec Rep | Duno Virgen | Luis Arias Granados D. | Se cortaste con certificado. | tubos para reparta de Soterrar de transformador. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

SEGUIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Canal de Boyacá | 09-050 | 1/04/24 | 80 Hos de cemento | Hdún | certificado | Consorcio Parques Bog | 20 | U | Pendiente | | Lusa Grandes P. | Se contrasta con certificado | instalar bordillo, adoquín, embaquillar restantes. |
| Canal de Boyacá | 07-050 | 06/04/24 | Concreto 3000 Psi | Concretos Piedra-dos del sur | certificado | Consorcio parques Bog. | 5 | m³ | Pendiente | | Lusa Grandes P. | Se contrasta con certificado | Placa zona de juegos Cadas. |
| Canal de Boyacá | 09-050 | 2/04/24 | Mixto 1/2 | Wilmar Garzón | certificado | Consorcio parques Bog | 7 | m³ | pendiente | | Lusa Grandes P. | Se contrasta con Certificado | Resanes placas y embaquillado |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

1710

ANEXO 11 LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERÍA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO: | ABRIL | FRENTE DE OBRA | Parque Tunal |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 221 | SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 222 | SE INICICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 223 | SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 2/04/2024 | 223 | SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 3/04/2024 | 224 | SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/04/2024 | 226 | SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 6/04/2024 | 230 | SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARKOUR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | 232 | SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | 232 | SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 10/04/2024 | 233 | PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 11/04/2024 | 235 | SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |


| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| PERIODO: | ABRIL |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | Parque Mirador Illimani |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 4/04/2024 | | se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | | SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: 

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| PERIODO: | ABRIL |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | ParqueVilla Alemana |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 4/04/2024 | 53 | SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | 54 | SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES LIBERADAS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma:

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

1120

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| PERIODO: | ABRIL |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | Fragua |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 104 | SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 105 | SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 105 | INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/04/2024 | 106 | SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 4/04/2024 | 107 | INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 6/04/2024 | 109 | SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 8/04/2024 | 110 | SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 13/04/2024 | 116 | SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/04/2024 | 121 | SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Firma: | | Firma: | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Nuevo Muzu |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 2/04/2024 | 86 | Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | 93 | Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 12/04/2024 | 95 | Instalacion de caneca en acero inoxidable | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 15/04/2024 | 97 | se solicita fecha de llegada de juegos faltantes | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/04/2024 | 101 | actividades de orden y aseo | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | Cayetano Cañizares |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 38 | SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON TODOD SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA | Actividad liberada |
| 16/04/2024 | 39 | SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA | Actividad liberada |
| 16/04/2024 | 39 | SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA | Actividad liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: 

Nombre: LUZ STELLA QUINTERO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | Eduardo Santos |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 4/04/2024 | 79 | SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES | la fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/04/2024 | 81 | SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO | Actividad liberada |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

112

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| PERIODO: | ABRIL |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | Virrey Sur |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 2/04/2024 | | FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES | SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: _____

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | La Victoria |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 21 | INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 25 | SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION | Actividad Liberada |
| 11/04/2024 | 27 | INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA | Actividad Liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | Gilma Jimenez |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 31 | INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 32 | AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR | Actividad liberada |
| 2/04/2024 | 33 | SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/04/2024 | 35 | SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO | Actividad liberada |
| 5/04/2024 | 36 | SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | 38 | SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO | Actividad liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: |  |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | abr-24 |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | PARQUE CANAL BOYACA |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | | Sum + in st de concreto en zona infantil | Actividad liberada |
| 4/04/2024 | | Se instalan bordillos A-80 en zona infantil | En Ejecución |
| 5/04/2024 | | Se continua con la instalación de bordillos A-80 en plazoleta | En Ejecución |
| 10/04/2024 | | Se inicia la instalación deparalesw metalicos de cerramiento M-83 - se continua inst de adoquines en plazoleta | En Ejecución |
| 12/04/2024 | | Se instala juego C 203 (xilofono musical) | Actividad liberada |
| 13/04/2024 | | Se realiza instalación de juego metalico MA -3 fuera d ela obra en el parque | Actividad liberada |
| 17/04/2024 | | Se termina instalación de bordillos A-80 en zona infantil | Actividad liberada |
| 24/04/2024 | | Se termina la instalación de piso caucho negro zona infantil | Actividad liberada |
| 25/04/2024 | | Se inilca construccipon de filtro frances | En Ejecución |
| 25/04/2024 | | Se continua con el cerramiento M-83 en zona de juegos infantiles | En Ejecución |
| 26/04/2024 | | Se continua con la instalación de piso caucho negro zona infantil | En Ejecución |
| 27/04/2024 | | se termina instalación de bordillo A-80 en sendero | Actividad liberada |
| 27/04/2024 | | Se continua con la instalación de piso caucho color zona infantil | En Ejecución |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ING. RODNEY GRANADOS | Nombre: | ING. FERNANDO MONDRAGON |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Cayetano Cañizares |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 38 | SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON TODOD SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA | Actividad liberada |
| 16/04/2024 | 39 | SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA | Actividad liberada |
| 16/04/2024 | 39 | SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA | Actividad liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Firma:

Nombre: LUZ STELLA QUINTERO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA



Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | abr-24 |
| FRENTE DE OBRA | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 99 | Instalación modulos complementarios en la zona infantil | Liberado |
| 2/04/2024 | 100 | Instalación puertas entrada de los baños hombres y mujeres con su respectiva chapa | Liberado |
| 3/04/2024 | 101 | Se realiza fundida placa de concreto zona ruta de la vida y grecoromanos | Liberado |
| 4/04/2024 | 102 | Se realiza instalacion sanitario baño de mujeres | Liberado |
| 5/04/2024 | 103 | Se realiza fundida placa de concreto zona grecoromanos | Liberado |
| 11/04/2024 | 108 | Se realiza instalación de juegos infantiles. | Liberado |
| 12/04/2024 | 109 | Se continua instalacipon de piso caucho negro zona infantil | En ejecución |
| 18/04/2024 | 110 | Se realiza instalación de equipos grecoromanos | Liberado |
| 22/04/2024 | 111 | Se realiza instalación de juegos infantiles. | Liberado |
| 26/04/2024 | 113 | Se realiza instalación de Gimnasio NTD | Liberado |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ING. FERNANDO MONDRAGON |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Eduardo Santos |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 4/04/2024 | 79 | SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES | la fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/04/2024 | 81 | SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO | Actividad liberada |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORÍA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO: | ABRIL | FRENTE DE OBRA | Gilma Jimenez |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 31 | INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 32 | AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR | Actividad liberada |
| 2/04/2024 | 33 | SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/04/2024 | 35 | SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO | Actividad liberada |
| 5/04/2024 | 36 | SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | 38 | SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO | Actividad liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |


| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS : |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Parque Mirador Illimani |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 4/04/2024 | | se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | | SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: 

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Fragua |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 104 | SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 105 | SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 105 | INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/04/2024 | 106 | SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 4/04/2024 | 107 | INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 6/04/2024 | 109 | SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 8/04/2024 | 110 | SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE | SE LIBERA LA ACTIVIDAD |
| 13/04/2024 | 116 | SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/04/2024 | 121 | SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: |  |
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | La Victoria |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 21 | INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 25 | SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION | Actividad Liberada |
| 11/04/2024 | 27 | INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA | Actividad Liberada |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y juridica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Nuevo Muzu |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 2/04/2024 | 86 | Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/04/2024 | 93 | Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 12/04/2024 | 95 | instalacion de caneca en acero inoxidable | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 15/04/2024 | 97 | se solicita fecha de llegada de juegos faltantes | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/04/2024 | 101 | actividades de orden y aseo | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: |  | Firma: |  |
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |
| FRENTE DE OBRA | Parque Tunal |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/04/2024 | 221 | SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 222 | SE INICICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/04/2024 | 223 | SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 2/04/2024 | 223 | SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 3/04/2024 | 224 | SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/04/2024 | 226 | SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 6/04/2024 | 230 | SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARKOUR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | 232 | SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARKOURT | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | 232 | SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 10/04/2024 | 233 | PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 11/04/2024 | 235 | SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERÍA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | ParqueVilla Alemana |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 4/04/2024 | S3 | SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/04/2024 | S4 | SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES LIBERADAS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: _____

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

1129

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | Virrey Sur |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 2/04/2024 | | FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES | SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

ANEXO 12. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

# CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO

## DATOS GENERALES

PARQUE: Varios | FECHA: 12/04/2024 | CONSECUTIVO: 1

CODIGO (Si aplica): Varios | LOCALIDAD: Varios

DIRECCION: Varios

**CONTRATO DE OBRA**

| N° DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL |
|---|---|
| CO- IDRD 3099-2023 | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD |

## SOLICITUD DEL CAMBIO

**TIPO DE CAMBIO SOLICITADO**

DISEÑO DEL PROYECTO (ALCANCE) [ ] | PROGRAMACION (PLAZO) [X] | PRESUPUESTO (COSTO) [X]

**MOTIVO DEL CAMBIO**

SOLICITUD DEL CLIENTE [ ] | TECNICOS O DE GESTION [X] | NO PREVISTOS [ ] | EN NORMATIVA / LEG. [ ]

**JUSTIFICACION DEL CAMBIO**

Mediante comunicado del IDRD No. 20246000077551 del 15-03-2024, el cliente expone que de acuerdo a las necesidades identificadas en cada escenario estima conveniente acordar los teminos de una adicion al contrato No. 3099 de 2023.

*PLANOS AFECTADOS:* *No aplica*

*ANEXOS:* *Comunicado del IDRD No. 20246000077551*

*"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"*

## DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

Con carta del 19 de marzo de 2024, CTO-IDRD-3099-2023-284, el CONSORCIO PARQUES BOG acepta la adicion y prorrogra y presenta presupuesto de actividades a realizar por parque y atencion de emergencias del sistema general de parques

*PLANOS AFECTADOS:* *No aplica*

*ANEXOS:* *Carta CTO-IDRD-3099-2023-284 con sus anexos*

*"En caso de requerir un apoyo grafico, incluir la plantilla "Analisis grafico"*

## IMPACTO DEL CAMBIO (COSTO, PLAZO, ALCANCE)

**ALCANCE:**

No aplica

**PLAZO:**

Cuatro (4) meses adiconales para un plazo total de once (11) meses y fecha de finalizacion 11 de agosto de 2024

**COSTO:**

Una adicion de ($6.866.576.500) para un presupuesto final de ($20.599.729.500)

**UNA VEZ REVISADO Y VERIFICADO, INTERVENTORIA APRUEBA LA PROPUESTA ?:** **SI:** [X] **NO:** [ ]

**SOLICITA:**

FECHA: 9/04/2024

FIRMA: [signature]
NOMBRE: LUIS ALFREDO GRANADOS
CARGO: DIRECTOR DE OBRA
N°CONTRATO: CO- IDRD 3099-2023
*CONTRATISTA*

FIRMA:
NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA
N°CONTRATO: CO-IDRD-3131-2023
*INTERVENTORIA*

*N° ANEXOS INCLUIDOS (Folios):* 45

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20246000077551

Bogotá D.C. 15-03-2024

Doctor
**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
Representante Legal
**SOLIUN INGENIERIA SAS**
Carrera 70 C No 48-55
PBX: 7653016
Correo electrónico: proyectos2@soliunsas.com
Ciudad.

**ASUNTO: Solicitud de Aceptación Adición al Contrato de Obra 3099 de 2023**

**Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131 DE 2023**, cuyo objeto es *"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".*

Respetado Ingeniero Raúl Delgado,

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD tiene a su cargo el mantenimiento de los parques y escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, cumpliendo de manera directa con la misión institucional que corresponde a: *"El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente"*, motivo por el cual se fundamenta la celebración del contrato de obra pública No. 3099 de 2023, que tiene por Objeto: *"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y*

*recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".* Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la misión, objetivos y propósitos del IDRD la Subdirección Técnica de Parques en el ejercicio de su gestión ha evidenciado la necesidad de priorizar intervenciones en los distintos parques, considerando lo establecido en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del COP No. 3099 de 2023 en los siguientes términos: *"realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...) del Sistema Distrital de Parques.*

Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian:

| **PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SANTAFE | **DIRECCION** | Calle 24 # 6A -01 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 03-039 |
| **Actividad** | Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre | | |

| **PARQUE: PARQUE NACIONAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SANTAFE | **DIRECCION** | Carrera 7 # 37 -04 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 03-035 |
| **Actividad** | Reparaciones locativas (zona de baños y administración) | | |

| **PARQUE: JUAN AMARILLO** | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Avenida Calle 90 # 110- 06 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-171 |
| **Actividad** | Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario | | |

| **PARQUE: ZONA FRANCA** | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | FONTIBÓN | **DIRECCION** | Diagonal 12 C Carrera 109 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 09-125 |
| **Actividad** | Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles | | |

| **PARQUE: EL CARMELO** | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Carrera 104 # 71 C- 23 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-169 |
| **Actividad** | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos | | |



Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 63A - 08
Tel. 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| PARQUE: CASA BLANCA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | SUBA | DIRECCION | Carrera 80 # 145-50 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 11-069 |
| Actividad | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles | | |

| PARQUE: LA FRAGUA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | ANTONIO NARIÑO | DIRECCION | Carrera 29 A # 14 - 09 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 15-040 |
| Actividad | Recuperación y mantenimientos de zona infantil | | |

| PARQUE: VALLES DE CAFAM | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | USME | DIRECCION | Calle 92 Sur # 14D -87 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 05-003 |
| Actividad | Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: EL RECREO | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BOSA | DIRECCION | Carrera 100 Calle 20 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 07-260 |
| Actividad | Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles | | |

| PARQUE: CASTILLA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | KENNEDY | DIRECCION | Carrera 75 # 8 A- 31 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 08-200 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BOSA | DIRECCION | Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 07-036 |
| Actividad | Adecuación en senderos peatonales | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BARRIOS UNIDOS | DIRECCION | Av. Calle 63 # 59 A 06 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 12-110 |
| Actividad | Mantenimientos locativos | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | TEUSAQUILLO | DIRECCION | Avenida Carrera 68 # 53-36 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 13-089 |
| Actividad | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles | | |



Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1182

| PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | KENNEDY | DIRECCION | Calle 51 A Sur # 82 A - 16 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 08-552 |
| Actividad | Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BARRIOS UNIDOS | DIRECCION | Avenida carrera 63 # 60 - 80 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 12-141 |
| Actividad | Mantenimientos y adecuaciones locativas | | |

| PARQUE: GAITAN CORTES | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | SAN CRISTOBAL | DIRECCION | Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 04-103 |
| Actividad. | Recuperación. y adecuación. de iluminación. en. senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: VILLA DE LOS ALPES | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | SAN CRISTOBAL | DIRECCION | Carrera 3 B # 35 -04 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 04-075 |
| Actividad | Mantenimiento en cancha múltiple. | | |

| PARQUE: SAUZALITO | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | FONTIBON | DIRECCION | Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 09-111 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas | | |

| PARQUE: SAN ANDRES | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | ENGATIVÁ | DIRECCION | Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 10-234 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: LA SERENA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | ENGATIVÁ | DIRECCION | Calle 90 A # 85- 70 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 10-223 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |



Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 64 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| PARQUE: NUEVO MUZU | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | TUNJUELITO | DIRECCION | Carrera 61 B # 52A -20 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 06-017 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BARRIOS UNIDOS | DIRECCION | Carrera 60 # 63 - 75 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 12-091 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | PUENTE ARANDA | DIRECCION | Calle 43 Sur # 52-20 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 16-024 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | RAFAEL URIBE | DIRECCION | Calle 22 Sur # 21-09 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 18-207 |
| Actividad | Mantenimiento juegos infantiles | | |

| PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | KENNEDY | DIRECCION | Carrera 80 40 56 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 08-241 |
| Actividad | Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos | | |

| PARQUE: ATAHUALPA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | FONTIBON | DIRECCION | Avenida Calle 24 # 113-51 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 09-104 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuación en zona infantil | | |

| PARQUE: EDUARDO SANTOS | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | LOS MARTIRES | DIRECCION | CALLE 4A BIS N 18 B 30 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 14-030 |
| Actividad | Recuperación de senderos peatonales | | |

| PARQUE: EL TUNAL | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | TUNJUELITO | DIRECCION | CALLE 48 C SUR N 22D 81 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 06-063 |
| Actividad | Recuperación y mantenimiento locativo | | |



Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1133

| PARQUE: NIZA XII | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | SUBA | DIRECCION | CARRERA 57 # 119a60 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 11-191 |
| Actividad | Mantenimiento locativo | | |

Adicional a lo expuesto de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra COP 3099 de 2023 en lo referente a la atención de emergencias:

> *(...)" El oferente debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Igualmente, deberá estar en disposición de atender casos puntuales de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación o arreglos locativos que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad antes anotada.*
> *Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. Se aclara que las emergencias deben estar cubiertas los siete días de la semana las 24 horas del día" (...).*

Es oportuno considerar la atención de emergencias que se puedan presentar:

| PARQUE: EMERGENCIAS | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | VARIAS | DIRECCION | VARIAS |
| TIPO | VARIOS | CÓD. IDRD | VARIOS |
| Actividad | Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes | | |

De la misma forma, el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra 3099 de 2023 determina: (...) *"se deben tener en cuenta la atención a las necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución contractual que se ocasionan como consecuencia de los factores climáticos, deterioro por uso y daños por actos vandálicos, situaciones que podrán influir en la priorización inicial"*, por lo tanto, es pertinente establecer la atención de mantenimientos preventivos y correctivos para los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques:

| PARQUE: VARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | VARIAS | DIRECCION | VARIAS |
| TIPO | VARIOS | CÓD. IDRD | VARIOS |
| Actividad | Atención de mantenimientos preventivos y correctivos | | |



Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Calle 63 No. 59A - 06
Tel. 660 64 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

En tal sentido, y como bien se evidencia en la descripción de las necesidades identificadas en cada escenario por el IDRD, se estima conveniente que previo al diagnóstico de las necesidades de cada sitio, acordemos los términos de una adición al contrato de obra pública No. 3099 del 2023, teniendo claro que los recursos máximos disponibles corresponden al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales equivalentes a $ 6.866.576.500.

Dicho eso solicitamos su amable colaboración para elaborar un presupuesto de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sitio, sin superar el monto definido para la adición, conforme a los precios de la oferta.

Lo anterior teniendo en cuenta que en el anexo técnico del contrato 3099 de 2023 define dentro de su alcance y actividades por ejecutar el "*mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...)* ***La priorización de los parques y de las actividades de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación estará a cargo del IDRD,***", y como se evidenció, las necesidades plasmadas en el presente documento se deben atender pues se presentan en los parques y escenarios pertenecientes al Sistema Distrital de Parques.

Una vez el contratista CONSORCIO PARQUES BOG, acepte la solicitud planteada le agradecemos remitir su respuesta, junto con los documentos adicionales que considere como interventoría del contrato de obra pública No. 3099 de 2023.

**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
**Subdirector Técnico de Parques**

Anexos: N/A
Copia: N/A
Elaboró: Angelica Romero - Contratista - Subdirección Técnico de Parques
Proyectó: Angelica Romero - Contratista - Subdirección Técnico de Parques
Revisó: Camilo Galindo - Contratista
Aprobó: Rodrigo Alberto Manrique Forero – Subdirector Técnico de Parques



Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 68A - 06
Tel: 660 94 00
www.idrd.gov.co
Info. Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1134

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-284

Señores
**SOLIUN INGENIERÍA**
**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
Representante legal
Ciudad

**REFERENCIA:** Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

**Asunto:** Aceptación de Adición N°1 Y Prorroga N°1

Cordial saludo,

En virtud al cumplimiento en lo estipulado en la misión, objetivos y propósitos del IDRD, al cumplimiento de nuestras obligaciones como contratistas y en la identificación de necesidades de algunas actividades especificas solicitadas por parte de la entidad para dar cumplimiento en el contrato en referencia, en cuanto a la recuperación de la infraestructura física, mobiliario, estructuras deportivas y emergencias, confirmamos nuestra aceptación de adición, aportando como contratistas de la misma manera, a la misión de la entidad, especificamente en "*El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente*".

Con base en lo anterior y según requerimiento de la interventoría, se relacionan lo siguientes aspectos, para tener en cuenta:

- **TÉCNICO**

A continuación, se relacionan los parques específicos y el valor a ejecutar, para tener en cuenta dentro de la presente aceptación de adición, con la intención y tal como lo manifiesta la entidad en su comunicado a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C, así:

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

| N° | ESCENARIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | TIPO | CÓDIGO IDR | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO | SANTA FE | Calle 24 # 6A-01 | Estructurante | 03-039 | Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre | $ 25.180.668 |
| 2 | PARQUE NACIONAL | SANTA FE | Carrera 7 # 37-04 | Estructurante | 03-035 | Reparaciones locativas (Zona de baños y administración). | $ 156.961.754 |
| 3 | PARQUE JUAN AMARILLO | ENGATIVA | Avenida Calle 90 # 110-06 | Estructurante | 10-171 | Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario. | $ 392.607.919 |
| 4 | PARQUE ZONA FRANCA | FONTIBON | Diagonal 12C Carrera 109 | Estructurante | 09-125 | Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles | $ 61.427.360 |
| 5 | PARQUE EL CARMELO | ENGATIVA | Carrera 104 # 71 C-23 | Estructurante | 10-169 | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha y módulos. | $ 325.724.634 |
| 6 | PARQUE CASA BLANCA | SUBA | Carrera 80 # 145-50 | Estructurante | 11-069 | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha de tenis y juegos | $ 64.727.388 |
| 7 | PARQUE LA FRAGUA | ANTONIO NARIÑO | Carrera 29 A # 14 - 09 Sur | Estructurante | 15-040 | Recuperación y mantenimientos de zona infantil | $ 460.498.472 |
| 8 | PARQUE VALLES DE CAFAM | USME | Calle 92 Sur # 14D - 87 | Estructurante | 05-003 | Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre | $ 9.795.597 |
| 9 | PARQUE EL RECREO | BOSA | Carrera 100 Calle 20 | Estructurante | 07-260 | Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles | $ 420.043.800 |
| 10 | PARQUE CASTILLA | KENNEDY | Carrera 75 # 8 A- 31 | Estructurante | 08-200 | Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y | $ 477.228.299 |
| 11 | PARQUE TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO | BOSA | Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur | Estructurante | 07-036 | Adecuación en senderos peatonales | $ 52.453.124 |
| 12 | PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS) | BARRIOS UNIDOS | Av. Calle 63 # 59 A 06 | Estructurante | 12-110 | Mantenimientos locativos | $ 200.000.000 |
| 13 | PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) | TEUSAQUILLO | Avenida Carrera 68 # 53-36 | Estructurante | 13-089 | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles | $ 673.340.428 |
| 14 | PARQUE GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS) | KENNEDY | Calle 51 A Sur # 82 A - 16 | Estructurante | 08-552 | Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y | $ 653.826.234 |
| 15 | PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) | BARRIOS UNIDOS | Avenida carrera 63 # 60 - 80 | Estructurante | 12-141 | Mantenimientos y adecuaciones locativas | $ 99.268.489 |
| 16 | PARQUE GAITÁN CORTES | SAN CRISTOBAL | Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E | Estructurante | 04-103 | Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de | $ 33.826.234 |
| 17 | PARQUE VILLA DE LOS ALPES | SAN CRISTOBAL | Carrera 3 B # 35 -04 Sur | Estructurante | 04-075 | Mantenimiento en cancha múltiple. | $ 221.850.301 |
| 18 | PARQUE SAUZALITO | FONTIBON | Transversal 66 Diagonal 22B Costado | Estructurante | 09-111 | Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas | $ 109.917.609 |

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PARQUE SAN ANDRES | ENGATIVA | Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No | Estructurante | 10-234 | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | $ 113,464,592 |
| 20 | PARQUE LA SERENA | ENGATIVA | Calle 90 A # 85- 70 | Estructurante | 10-223 | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | $ 113,464,592 |
| 21 | PARQUE NUEVO MUZU | TUNJUELITO | Carrera 61 B # 52A - 20 Sur | Estructurante | 06-017 | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | $ 113,464,592 |
| 22 | PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO | BARRIOS UNIDOS | Carrera 60 # 63 - 75 | Estructurante | 12-091 | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | $ 226,929,184 |
| 23 | PARQUE UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA | PUENTE ARANDA | Calle 43 Sur # 52-20 | Estructurante | 16-024 | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | $ 113,464,592 |
| 24 | PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA | RAFAEL URIBE | Calle 22 Sur # 21-09 | Estructurante | 18-207 | Mantenimiento juegos infantiles | $ 20,000,345 |
| 25 | PARQUE CAYETANO CAÑIZARES | KENNEDY | Carrera 80 40 56 Sur | Estructurante | 08-241 | Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos | $ 60,028,800 |
| 26 | PARQUE ATAHUALPA | FONTIBON | Avenida Calle 24 # 113-51 | Estructurante | 09-104 | Mantenimiento y adecuación en zona infantil | $ 406,542,317 |
| 27 | PARQUE EDUARDO SANTOS | LOS MARTIRES | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | Estructurante | 14-030 | Recuperación de senderos peatonales | $ 42,583,321 |
| 28 | PARQUE EL TUNAL | TUNJUELITO | CALLE 48 C SUR N 22D 81 | Estructurante | 06-063 | Recuperadón y mantenimiento locativo | $ 187,999,655.00 |
| 29 | PAQUE NIZA XII | SUBA | CARRERA 57 # 119ª60 | Estructurante | 11-191 | Mantenimiento Locativo | $ 29,956,200 |
| 30 | EMERGENCIAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes. | $ 300,000,000 |
| 31 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | Atención de mantenimientos preventivos y correctivos. | $ 700,000,000 |
| TOTAL ADICIÓN | | | | | | | $ 6,866,576,500 |

Cada presupuesto por parque relacionado de la tabla anterior, se adjunta al presente documento. (Ver Anexo N° 1).
Las actividades generadas, asunto de la presente adición cuentan con precio contractual y/o precio no previsto aprobado y legalizado.

De acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20246000077551, se deben considerar la atención de emergencias del sistema general de parques y la atención de mantenimientos preventivos y correctivos que se puedan presentar. Por lo cual se reserva un valor de $1.000.000.000,00.

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

- **JURÍDICAMENTE**

1. Actualmente el contrato de obra 3099 de 2023 se encuentra con las pólizas de garantía debidamente aprobadas y vigentes.

2. Al contrato en cuestión a la fecha no ha sido objeto de ninguna adición y prórroga y se encuentra actualmente vigente (en periodo de ejecución).

3. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que reza lo siguiente:

***"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.*** *Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

*Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*

*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.*

*En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.*

***PARÁGRAFO.*** *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*

***Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."***

Por lo anterior, y en cumplimiento de un marco técnico y jurídico, aceptamos la adición solicitada, por valor de **$6.866.576.500** pesos m/cte de acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20246000077551; para la ejecución de las actividades previstas, se requiere una prórroga de cuatro (04) meses, contados a partir del día de la terminación del contrato 3099 de 2023, es decir, desde el 12 de abril hasta el 11 de agosto de 2024, tiempo que consideramos suficiente para ejecutar las actividades específicas requeridas por la entidad y resumidas en el presente documento.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

**CONSORCIO PARQUES BOG**

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

1936

CONSORCIO PARQUES BOG
801737545-4

NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

**JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante Legal

Anexo: Treinta y tres (33) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## INDEPENDENCIA-BICENTENARIO COD. 03-039

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0 | Código APU/Insumo | VALOR CONTRACTUALES | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 11435 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) | M2 | $ 14.043,00 | 230,17 | $ | 3.232.337,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | $ | 3.232.337,00 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0 | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 08 | | Fumigación (fungicida+adherente) ** | M2 | $ 233,86 | 150,03 | $ | 35.085,18 |
| NP 27 | | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 1.193.557,63 | 15,00 | $ | 17.903.364,49 |
| NP 99 | | Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion) | UND | $ 2.004.940,66 | 2,00 | $ | 4.009.881,32 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 21.948.330,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ | 25.180.668,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1137

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DO-LP-013 2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## PARQUE NACIONAL COD. 03-035

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| 1 | 01377 | Demolición (1 "Libre (Transporte + Botadero)) | M2 | $ 29.734,00 | 24,50 | $ | 728.483 |
| 2 | 02099 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO MADERA EN SECO | M2 | $ 29.970,00 | 50,00 | $ | 1.498.500 |
| 3 | 02045 | DEMOLICION PARETE EN LADRILLO PLANA SECA | M2 | $ 12.991,00 | 25,14 | $ | 317.549 |
| 4 | 02177 | DEMOLICION PARETE EN MURO | M2 | $ 14.731,00 | 37,82 | $ | 557.128 |
| 5 | 01958 | Demolición concreto y afinado de piso e=10 | M2 | $ 21.632,00 | 25,22 | $ | 550.653 |
| 6 | 02042 | Demolición concreto en cabezote e=0.30m a 0.6 | ML | $ 27.554,00 | 2,60 | $ | 71.133 |
| 7 | 04457 | Demolición concreto de muro Ciclovía Corredor | M3 | $ 53.093,00 | 112,55 | $ | 5.976.921 |
| 8 | 03130 | Desmonte Malla y Poste Metálico (Incluye retiro) | UN | $ 80.663,00 | 4,00 | $ | 322.652 |
| 9 | 11003 | DESMONTE DE VIDRIO FIJO EN OBRA ** | M2 | $ 6.614,00 | 2,82 | $ | 18.654 |
| 10 | 11411 | Desmonte y Retiro Luminaria de Piso - Tradicional | UN | $ 13.776,00 | 24,00 | $ | 334.992 |
| 11 | 01121 | DESMONTE CABALLETE RETIRO + Andamio** | ML | $ 17.154,00 | 10,00 | $ | 171.530 |
| 12 | 01118 | Desmonte de Canal y Gotero*** | UN | $ 91.257,00 | 3,00 | $ | 273.771 |
| 13 | 10932 | DESMONTE Puerta de TAMBOR (EXISTENTE)** | ML | $ 7.966,00 | 0,38 | $ | 3.027 |
| 14 | 11530 | DESMONTE DE TOMACORRIENTE** | UN | $ 7.316,00 | 6,00 | $ | 43.896 |
| 15 | 15790 | CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO ( | M2 | $ 89.844,00 | 50,00 | $ | 4.492.200 |
| 16 | 10116 | Afinado piso mortero impermeabil E 3 cm con ** | M2 | $ 54.525,00 | 25,00 | $ | 1.363.125 |
| 17 | 11567 | Impermeab muros Edif 3 cm. Mat. Asfaltico - pintura** | M2 | $ 77.811,00 | 35,00 | $ | 2.723.385 |
| 18 | 03047 | CANAL PVC 3" (BAJANTE) | ML | $ 75.611,78 | 10,00 | $ | 756.118 |
| 19 | 10895 | Limpieza de Cubierta y Canoa e Inst. Corp. + Retiro) | ML | $ 13.700,00 | 49,50 | $ | 682.540 |
| 20 | 10910 | Desague y limpieza caja Canal*** | ML | $ 53.512,08 | 142,47 | $ | 7.622.405 |
| 21 | 10543 | Accesorios PVC P 1/2" (Tuvo + Instalacion) | UN | $ 38.760,00 | 1,00 | $ | 38.760 |
| 22 | 13684 | PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA @ 3/4" ** | UN | $ 183.349,00 | 13,00 | $ | 2.382.537 |
| 23 | 13670 | PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA @ 1 1/2" ** | UN | $ 171.534,00 | 3,00 | $ | 514.602 |
| 24 | 12465 | REGISTRO PRINCIPAL RAPIDO | UN | $ 580.020,00 | 2,00 | $ | 1.160.040 |
| 25 | 13467 | REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS) | UN | $ 106.353,00 | 2,00 | $ | 212.706 |
| 26 | 13741 | INSTALACION DE APARATO SANITARIO ** | UN | $ 67.163,00 | 1,00 | $ | 67.163 |
| 27 | 14377 | REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS | UN | $ 68.130,00 | 1,00 | $ | 68.130 |
| 28 | 13731 | TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO ** | UN | $ 784.730,00 | 8,00 | $ | 6.277.840 |
| 29 | 13366 | SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO | UN | $ 96.568,00 | 1,00 | $ | 96.568 |
| 30 | 11581 | ORINAL + FLUXOMETRO (Tuvo + Inst) | UN | $ 1.654.332,00 | 3,00 | $ | 4.962.996 |
| 31 | 00453 | DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA | UN | $ 632.519,00 | 2,00 | $ | 1.265.038 |
| 32 | 15138 | FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MODERNA PALANCA | UN | $ 1.237.131,00 | 8,00 | $ | 9.897.048 |
| 33 | 00458 | GRIFERIA CENTRAL LAVAMANOS Stamp | UN | $ 235.156,00 | 1,00 | $ | 235.156 |
| 34 | 13701 | Cárcamo Lavamanos antivandalico PUSH (Valvula | UN | $ 367.111,00 | 11,00 | $ | 4.038.241 |
| 35 | 14815 | VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Tuvo +Instal) | UN | $ 557.721,00 | 4,00 | $ | 2.230.884 |
| 36 | 03421 | TAPAS REGISTRO 20x20 | UN | $ 23.481,00 | 3,00 | $ | 70.443 |
| 37 | 11782 | Tuberia PVC S 6" Zanja y relleno material** | ML | $ 121.851,00 | 65,00 | $ | 7.920.315 |
| 38 | 14751 | Limpieza tuberia existente** | ML | $ 29.044,00 | 40,00 | $ | 1.161.760 |
| 39 | 15854 | Cable Cu 1/0 LSZH | ML | $ 7.316,00 | 45,00 | $ | 329.220 |
| 40 | 13638 | Tapa mampostería + Suministro e instalación | UN | $ 9.132,00 | 6,00 | $ | 54.792 |
| 41 | 14741 | Instalación Lámpara de BACHILLO ** | UN | $ 27.727,00 | 21,00 | $ | 582.477 |
| 42 | 14650 | Lámpara luminaria 2x32W * - SUMIN + INST. | UN | $ 83.434,00 | 24,00 | $ | 2.002.416 |
| 43 | 14747 | Lámpara tipo bombilla 20W + bombillo Sum+ Inst. | UN | $ 73.475,00 | 9,00 | $ | 661.275 |
| 44 | 04738 | Luminaria Tipo Led cerramiento de iluminación interior - Panel 60x60 (sum) | UN | $ 111.920,00 | 25,00 | $ | 2.798.150 |
| 45 | 10767 | Muro Bloque No 5 Tolete pañete | M2 | $ 52.558,00 | 2,76 | $ | 145.060 |
| 46 | 10817 | Pañete liso sobre muro 1 + e=0.025 pulido m ** | ML | $ 33.141,00 | 54,92 | $ | 1.820.304 |
| 47 | 14417 | MESA CAÑA EN MONTERO 1 + e=0.04 ANCHO 80M | ML | $ 31.873,08 | 0,20 | $ | 6.315 |
| 48 | 1946 | RESANES MUROS CON IRREGULARIDAD Y FIGURAS(Interior) | M2 | $ 25.488,00 | 156,63 | $ | 3.991.950 |
| 49 | 03305 | ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x75 CERA | M2 | $ 70.000,00 | 108,53 | $ | 7.597.210 |
| 50 | 13226 | Rejilla Sifon (1X 2") Met decal (Suministro) | UN | $ 13.677,00 | 1,00 | $ | 13.677 |
| 51 | 10451 | Mezon concreto + mampostor apoyo ** | M2 | $ 999.971,00 | 2,99 | $ | 2.993.913 |
| 52 | 02833 | ENCHAPE PISO DURAPISO 66x66 Cerama | M2 | $ 96.367,00 | 25,22 | $ | 2.502.514 |
| 53 | 11316 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | M2 | $ 19.932,00 | 612,65 | $ | 12.211.900 |
| 54 | 10750 | Pintura doble Tipo 1 [ 1 manos sobre estuco] ** | M2 | $ 14.712,00 | 481,33 | $ | 7.081.180 |
| 55 | 10688 | Tarraja sobre pañete [ 1] MANOS] ** | M2 | $ 13.829,00 | 154,99 | $ | 12.028.957 |
| 56 | 03629 | ESMALTE SOBRE LAMINA LISA A | M2 | $ 22.404,00 | 18,45 | $ | 413.291 |
| 57 | 03633 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | $ 4.863,00 | 25,00 | $ | 121.575 |
| 58 | 10799 | Puerta Lamina Laminada cal 18 ** | M2 | $ 843.410,00 | 7,92 | $ | 6.679.807 |
| 59 | 10804 | Divisiones metalicas baño cal18 electrostatica** | M2 | $ 647.178,00 | 2,45 | $ | 2.033.222 |
| 60 | 11438 | Divisiones metalicas baño acero inoxidable** | M2 | $ 1.183.842,00 | 19,42 | $ | 21.421.603 |
| 61 | 03754 | CERRADURA CUARTO DE BASURAS | UN | $ 93.517,00 | 1,00 | $ | 93.517 |
| 62 | 03383 | CERRADURA PALE SOBREPONER (TIPO V | UN | $ 303.155,00 | 1,00 | $ | 303.155 |
| 63 | 10775 | Marco+Puerta Lamina Lister + pint cal18 cold rolled | UN | $ 1.113.110,00 | 4,00 | $ | 4.452.440 |
| 64 | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6015 | UN | $ 7.163,00 | 40,00 | $ | 286.520 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ | 196.113.764 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| AP 01 | | Tuberia cpvc (Incluye Tuvo +Inst) | M2 | $ 375.319,99 | 2,06 | $ | 647.984 |
| | | VALOR TOTAL APUS | | | | $ | 647.984 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + APU | | | | $ | 196.761.748 |

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

OMAR ORLANDO DELGADO CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUM INGENIERIA SAS

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

JUAN AMARILLO COD.10-171

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 10074 | Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 ** | ML | $ 1.189.198,00 | 304,13 | $ 361.669.310,29 |
| | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6013 | UN | $ 7.163,00 | 500,00 | $ 3.581.500 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 365.250.810 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpl-1.93msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 2,00 | $ 6.582.361 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic** | M2 | $ 31.789,00 | 653,52 | $ 20.774.748 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 27.357.109 |

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 392.607.919 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1139

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

ZONA FRANCA COD. 09-125

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 12534 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | M2 | $ 37.862,00 | 214,08 | $ 8.105.496,96 |
| | 12198 | Pintura Baranda M-80 (2 MANOS) | ML | $ 29.438,00 | 41,00 | $ 3.708.158,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ 11.813.655 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 11 | | Desmonte piso de caucho(traslego+retiro) | M2 | $ 10.793,93 | 214,08 | $ 2.310.764,23 |
| NP 18 | | Recubrimiento sintetico acrilico campos deportivos | M2 | $ 80.767,50 | 214,08 | $ 17.290.706,36 |
| NP 27 | | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 1.193.557,63 | 11,00 | $ 13.129 133,96 |
| NP 71 | | Resortado juego balancin marca; galopin (suministro e instalacion) | UND | $ 3.376.620,00 | 5,00 | $ 16.883.100,00 |
| | | VALOR TOTAL NPS | | | | $ 49.613.705 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NPS | $ 61.427.360 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## EL CARMELO COD 10-169

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 10661 | Desmonte juegos infantiles ** | EVENT | $ 115 087,00 | 1,00 | $ | 115 087 |
| | 11370 | ARENA PELDAR (Suminl+Instal.) Para Playa | M3 | $ 361.591,00 | 10,20 | $ | 3.688 228 |
| | 10354 | Dado cimentconcreto 3000psi Premezcl s/n refuer** | M3 | $ 1.084 929,00 | 3,30 | $ | 3.580 266 |
| | 11031 | Lavamanos inst. BlancoSobrep+Grif push auto/mesa ** | UN | $ 459 100,00 | 4,00 | $ | 1.836 400 |
| | 14033 | VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Instal) | UN | $ 557.721,00 | 4,00 | $ | 2.230 884 |
| | 16757 | FiltroFrancés(Trinchera)b=0 40m4mnare1.20m(s,b100mm | ML | $ 271.597,00 | 15,00 | $ | 4 073 955 |
| | 16875 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684 924,00 | 10,00 | $ | 6.849 240 |
| | 10703 | CercamoT-2 3000 psi+Re[lla Conc. Refort. | ML | $ 487 414,00 | 15,00 | $ | 7.311 210 |
| | 13307 | Pintura estructura Futbol (con Compresor) ** | GLO | $ 490 798,00 | 1,00 | $ | 490 798 |
| | 17437 | VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTA | M2 | $ 228 830,00 | 6,08 | $ | 1.391 286 |
| | 16135 | Juego TorreRedMuroEscalarRadadero4-14añosCap18añ | UN | $ 141.746 805,00 | 1,00 | $ | 141.746 805 |
| | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6013 | UN | $ 7.163,00 | 500,00 | $ | 3.581 500 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ | 176,895.659 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 11 | | Desmonte piso de caucho(traslego+retiro) | M2 | $ 10 793,93 | 36,60 | $ | 397.217 |
| NP 23 | | Lamina policarbonato 8mm colruva(sum+inst) | M2 | $ 108 043,09 | 10,00 | $ | 1.241 793 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic** | M2 | $ 31 789,00 | 1019,00 | $ | 32 393 992 |
| NP 88 | | Complemento en malla nylon he 2,50 m sobre cerramiento (sum +inst) | ML | $ 226 444,89 | 200 00 | $ | 45.288 978 |
| NP 91 | | Piso caucho recicl 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins | M2 | $ 1.264 721,78 | 51,28 | $ | 64.849 819 |
| NP 102 | | Pintura baranda cerramientos m-83 (sum + ins) | ML | $ 33 233,44 | 80,00 | $ | 2.658 676 |
| | | VALOR TOTAL NPS | | | | $ | 148.828.075 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL NPS | | $ 325.724.634 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1134

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## CASA BLANCA COD 11-069

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 13812 | Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo | UN | $ 6.895,00 | 40,00 | $ 275.800 |
| | 13057 | Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo | ML | $ 134.347,00 | 80,00 | $ 10.747.760 |
| | 14738 | MALLA TENIS (SUM + INST) | UN | $ 750.691,00 | 1,00 | $ 750.691 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | $ 11.774.251 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 18 | | Recubrimiento sintetico acrilico campos deportivos | M2 | $ 80.767,50 | 52,56 | $ 4.245.140 |
| NP 27 | | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 1.193.557,63 | 11,00 | $ 13.129.134 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic** | M2 | $ 31.789,00 | 233,08 | $ 7.409.380 |
| NP 102 | | Pintura baranda cerramientos m-83 (sun + ins) | ML | $ 33.233,44 | 148,40 | $ 4.931.843 |
| | 11465 | Superficie Piso polvo ladrillo e=5cm ** | M2 | $ 32.218,52 | 710,57 | $ 22.893.514 |
| | 101755 | CINTA FIJA DEMARC. CANCHA TENIS-POLVO (Sum+Inst) * | UN | $ 344.126,10 | 1,00 | $ 344.126 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 52.959.137 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 64.727.388,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLJUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-OG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## CASTILLA COD 08-200

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 10806 | Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro | M2 | $ 25.370,00 | 70,00 | $ 1.775.900 |
| | 10661 | Desmonte juegos infantiles ** | EVENT | $ 115.087,00 | 3,00 | $ 345.261 |
| | 16792 | Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** | M2 | $ 108.512,00 | 70,00 | $ 7.595.840 |
| | 12534 | AJUSTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | M2 | $ 37.862,00 | 154,00 | $ 5.830.748 |
| | 16675 | Piso Caucho reciel 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 40,75 | $ 27.668 191 |
| | 13014 | Pintura Modulo M-5 Columpio ** | UN | $ 1.328.497,00 | 1,00 | $ 1.328.497 |
| | 13557 | Malla eslabonada cal10+eng+platin+pint (Sum+Inst) | M2 | $ 131.956 00 | 30,00 | $ 3.958.680 |
| | 16138 | Juego cuerdas piramidal | UN | $ 75.985.349,00 | 1,00 | $ 75.985.349 |
| | 100318 | Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap:36 | UN | $ 189.972.748,00 | 1,00 | $ 189.972.748 |
| | 14651 | CANECAS ACERO INOXIDABLE | UN | $ 749.989,00 | 1,00 | $ 749.989 |
| | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6013 | UN | $ 7.163,00 | 100,00 | $ 716.300 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO - AIU | | $ 315.827.503 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpa-1.93msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 2,00 | $ 6.582.361 |
| NP 21 | | Piso caucho reciel 6cm (epdm 1cm+sbr 5cm sum+inst) | M2 | $ 866.839,63 | 97,52 | $ 84.533.601 |
| NP 27 | | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 1.193.557,63 | 12,00 | $ 14.322.692 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ anti** | M2 | $ 31.789,00 | 533,60 | $ 16.962.611 |
| NP 89 | | Juego balancin doble mas 4años cap:2 niños (sum + inst) | UND | $ 37.537.260,49 | 1,00 | $ 37.537.260 |
| NP 102 | | Pintura baranda cerramientos m-83 (sum + ins) | ML | $ 33.233,44 | 44,00 | $ 1.462.272 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 161.400.796 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 477.228.299 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLRUN INGENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1140

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## SIMON BOLIVAR ( SECTOR CENTRAL ) COD 13-089

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16675 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 250,00 | $ 171.231.000 |
| | 16669 | Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm | M2 | $ 1.118.927,00 | 177,94 | $ 199.104.050 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ 370.335.050 |

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND. | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpl-1.93msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 10,00 | $ 32.911.803 |
| NP 11 | | Desmonte piso de caucho(traslego+retiro) | M2 | $ 10.793,93 | 2132,00 | $ 23.012.656 |
| NP 21 | | Piso caucho recicl 6cm (epdm 1cm+sbr 5cm sum+inst) | M2 | $ 866.839,63 | 100,00 | $ 86.683.963 |
| NP 91 | | Piso caucho recicl 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins | M2 | $ 1.264.721,78 | 114,14 | $ 144.357.431 |
| NP 99 | | Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion) | UND | $ 2.004.940,66 | 8,00 | $ 16.039.525 |
| | | VALOR TOTAL NPS | | | | $ 303.005.378 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NPS | $ 673.340.428 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-OG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## VALLES DE CAFAM COD 05-003

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 17437 | VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTA | M2 | $ 228.830,00 | 1,08 | $ | 247.136 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | $ | 247.136 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 27 | | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 1.193.557,63 | 8,00 | $ | 9.548.461 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 9.548.461 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 9.795.597 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## EDUARDO SANTOS COD 14-030

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 11657 | Desmonte adoquin (Cragüe y retiro) | M2 | $ 14.689,00 | 100,00 | $ 1.468.900,00 |
| | 10868 | Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena ** | M2 | $ 40.802,00 | 180,00 | $ 7.344.360,00 |
| | 12148 | Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasle | M3 | $ 185.989,00 | 40,50 | $ 7.532.554,50 |
| | 10434 | Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)** | M2 | $ 88.889,00 | 100,00 | $ 8.888.900,00 |
| | 11435 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) | M2 | $ 14.043,00 | 655,93 | $ 9.211.239,31 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 34.445.953,81 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 10 | | Relleno en subbase granular reciclada tipo A | M3 | $ 200.922,65 | 40,50 | $ 8.137.367,19 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 8.137.367,19 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 42.583.321,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**

## EL RECREO 07-260

| NO | Código APU/Insumo | | .CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11370 | ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa | M3 | $ 361.591,00 | 20,00 | $ 7.231.820,00 |
| | 10354 | Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer** | M3 | $ 1.084.929,00 | 15,00 | $ 16.273.935,00 |
| | 16675 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 45,00 | $ 30.821.580,00 |
| | 16669 | Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm | M2 | $ 1.118.927,00 | 30,00 | $ 33.567.810,00 |
| | 16138 | Juego cuerdas piramidal | UN | $ 75.985.349,00 | 1,00 | $ 75.985.349,00 |
| | 100318 | Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap:36 | UN | $ 189.972.748,00 | 1,00 | $ 189.972.748,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ 353.853.242,00 |

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 92 | | Piso caucho recicl 9cm (epdm 1cm+sbr 8cm sum+inst) | M2 | $ 1.112.379,94 | 59,50 | $ 66.190.558,00 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 66.190.558,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 420.043.800,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOUUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1142

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINSTRADOS POR EL IDRD"**

**LA FRAGUA CAD 15-040**

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Codigo APU/Insum | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 11712 | DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro | M2 | $ 27.459,00 | 45,00 | $ 1.235.655 |
| | 12405 | Desmonte juegos tipo M-5 o SA-STPM** | UN | $ 307.745,00 | 1,00 | $ 307.745 |
| | 10661 | Desmonte juegos infantiles ** | EVENT | $ 115.087,00 | 2,00 | $ 230.174 |
| | 16792 | Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** | M2 | $ 103.512,00 | 45,00 | $ 4 853.040 |
| | 12534 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | M2 | $ 37.862,00 | 112,26 | $ 4 250.388 |
| | 16675 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 46,67 | $ 31.965.403 |
| | 14642 | BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST) | ML | $ 434.456,00 | 2,50 | $ 1.086.140 |
| | 16131 | Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos | UN | $ 82.072.115,00 | 1,00 | $ 82 072.115 |
| | 100975 | Juego columpio cesta rotomoldeado | UN | $ 30.014.460,00 | 1,00 | $ 30.014.460 |
| | 100318 | Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap:36 | UN | $ 189.972.748,00 | 1,00 | $ 189.972.748 |
| | 11304 | Modulo Complemento para Baranda | UN | $ 328.857,00 | 34,00 | $ 11.181.138 |
| | 14820 | CANECAS ACERO INOXIDABLE | UN | $ 782.749,00 | 1,00 | $ 782.749 |
| | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | $ 357.981.755 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insum o | NO PREVISTOS | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpl-1.93msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 1,00 | $ 3.291.180 |
| NP 21 | | Piso caucho recicl 6cm (epdm 1cm+sbr 5cm sum+inst) | M2 | $ 866.839,63 | 19,12 | $ 16.573.974 |
| NP 89 | | Juego balancin doble mas 4años cap:2 niños (sum + inst) | UND | $ 37.537.260,49 | 1,00 | $ 37.537.260 |
| NP 91 | | Piso caucho recicl 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins | M2 | $ 1.264.721,78 | 34,78 | $ 43.989.683 |
| NP 102 | | Pintura baranda cerramientos m-83 (sun + ins) | ML | $ 33.233,44 | 33,84 | $ 1.124.620 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 102.516.717 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 460.498.472 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO COD 07-036

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 10434 | Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)** | M2 | $ 88.899,00 | 150,00 | $ | 13.333.350 |
| | 11435 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) | M2 | $ 14.043,00 | 400,00 | $ | 5.617.200 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | $ | 18.950.550 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 08 | | Fumigación (fungicida+adherente) ** | M2 | $ 233,86 | 400,00 | $ | 93.545 |
| NP 32 | | Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con sumin | M2 | $ 83.522,57 | 400,00 | $ | 33.409.029 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 33.502.574 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ | 52.453.124 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1143

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## PLAZA DE ARTESANOS COD 12-110

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12202 | Desmonte division, panel Dry Wall y retiro h<=3m** | M2 | $ 33.457,00 | 100,00 | $ 3.345.700,00 |
| | 10354 | Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer** | M3 | $ 1.084.929,00 | 15,00 | $ 16.273.935,00 |
| | 01040 | CIELO RASO DRYWALL 1/2(INCLUYE PINTURA VINILTEX) | M2 | $ 71.674,00 | 100,00 | $ 7.167.400,00 |
| | 13684 | PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" ** | UN | $ 183.249,00 | 15,00 | $ 2.748.735,00 |
| | 15098 | FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento. | UN | $ 1.271.982,00 | 15,00 | $ 19.079.730,00 |
| | 13585 | Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6 | ML | $ 185.227,00 | 300,00 | $ 55.568.100,00 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-S | UN | $ 17.532.332,00 | 1,00 | $ 17.532.332,00 |
| | 00377 | PICAR PAÑETE DE MURO | M2 | $ 6.544,00 | 50,00 | $ 327.200,00 |
| | 00191 | RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES | M2 | $ 14.654,00 | 50,00 | $ 732.700,00 |
| | 13216 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | M2 | $ 19.932,00 | 50,00 | $ 996.600,00 |
| | 10237 | CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m | ML | $ 1.126.859,00 | 66,06 | $ 74.436.818,00 |
| | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6013 | UN | $ 7.163,00 | 250,00 | $ 1.790.750,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | $ 200.000.000,00 |

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ 200.000.000,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-OG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

GILMA JIMENEZ COD 08-552

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11639 | Desmonte y Reinstalacion de luminaria Alumb Publi | UN | $ 235.268,00 | 38,00 | $ 8.940.184,00 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 29,00 | $ 15.494.700,00 |
| | 14937 | Tuberia EMT d=1 1/2"(Boquill+union+soporte+perno)* | ML | $ 51.220,00 | 300,00 | $ 15.366.000,00 |
| | 15439 | BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva + | ML | $ 101.444,00 | 230,00 | $ 23.332.120,00 |
| | 10474 | CAJA ELECTRICA MURO DOBLE CS 276 CODENSA | UN | $ 4.489.402,00 | 2,00 | $ 8.978.804,00 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.595,00 | 329,00 | $ 6.447.742,00 |
| | 12095 | Cable 1#2 AWG (SUM+INST) | ML | $ 52.349,00 | 747,06 | $ 39.107.748,85 |
| | 13585 | Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6 | ML | $ 185.227,00 | 325,00 | $ 60.198.775,00 |
| | 11758 | Caja electrica Sencilla CS275 Codensa (Ver CIC10162 | UN | $ 1.978.593,00 | 1,00 | $ 1.978.593,00 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5 | UN | $ 17.532.332,00 | 1,00 | $ 17.532.332,00 |
| | 18832 | TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A | UN | $ 4.303.998,00 | 1,00 | $ 4.303.998,00 |
| | 15176 | GABINETE DE TRANSFERENCIA PARA 200 AMP CERTIFICADO PARA INTERIOR | UN | $ 7.814.658,00 | 2,00 | $ 15.629.316,00 |
| | 13754 | Control Alumbrado Public.(S/Diagr Unif) | UN | $ 4.758.307,00 | 4,00 | $ 19.033.228,00 |
| | 11832 | Transformador baja-baja 30 KVA 480/208/120 V | UN | $ 23.168.398,00 | 3,00 | $ 69.505.194,00 |
| | 10449 | Luminaria (32)Led;700mA;8900Lum;74W (Sum+Instal) * | UN | $ 1.938.470,00 | 38,00 | $ 73.661.860,00 |
| | 16675 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 59,96 | $ 41.067.857,41 |
| | 16677 | Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) | M2 | $ 860.214,00 | 53,00 | $ 45.591.342,00 |
| | 16669 | Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm | M2 | $ 1.118.927,00 | 89,74 | $ 100.412.160,08 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 566.581.954,34 |

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpa-1.93msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 10,00 | $ 32.911.802,59 |
| NP 45 | | Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura | UND | $ 617.523,87 | 67,00 | $ 41.039.099,32 |
| NP L02 | | Pintura baranda cerramientos m-83 (sum + ins) | ML | $ 33.233,44 | 400,00 | $ 13.293.377,76 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 87.244.279,66 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 653.826.234,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## PARQUE DE LOS NIÑOS COD 12-141

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | 105825 | MODULO M-144(Punto de café)DiseñoC.M.U. | UN | $ 99.268.489,00 | 1,00 | $ | 99.268.489,00 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 99.268.489,00 |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ | 99.268.489,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## GAITAN CORTEZ COD 04-103

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11657 | Desmonte adoquin (Cragüe y retiro) | M2 | $ 14.689 | 150,00 | $ 2.203.350 |
| | 10868 | Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena ** | M2 | $ 40.802 | 300,00 | $ 12.240.600 |
| | 10434 | Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)** | M2 | $ 88.889 | 150,00 | $ 13.333.350 |
| | 11435 | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) | M2 | $ 14.043 | 428,25 | $ 6.013.855 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 33.791.155 |

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 08 | | Fumigación (fungicida+adherente) ** | M2 | $ 234 | 150,00 | $ 35.079 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 35.079 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 33.826.234 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1145

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## VILLA DE LOS ALPES COD -04-075

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO | Codigo APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | 13660 | Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro | M2 | $ 14.737,00 | 590,57 | $ | 8.703.230 |
| | 10343 | Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro | JGO | $ 180.507,00 | 1,00 | $ | 180.507 |
| | 00024 | EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp | M3 | $ 98.835,00 | 236,23 | $ | 23.347.594 |
| | 12148 | Relleno Recebo Base granular (Compact+ranа)+Trasla | M3 | $ 185.989,00 | 118,11 | $ | 21.967.905 |
| | 10415 | Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+inst)** | M2 | $ 10.756,00 | 631,31 | $ | 6.790.370 |
| | 11157 | Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado ** | M2 | $ 84.916,00 | 590,57 | $ | 50.148.842 |
| | 10256 | Demarcacion pintura trafico multiple e=0.1 ** | M2 | $ 11.956,00 | 494,44 | $ | 5.911.524 |
| | 11205 | CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA | UN | $ 4.746.321,00 | 1,00 | $ | 4.746.321 |
| | 14670 | ESTRUCTURA BALONCESTO | JGO | $ 6.312.348,00 | 1,00 | $ | 6.312.348 |
| | 14663 | ESTRUCTURA MICROFUTBOL | JGO | $ 4.870.266,00 | 1,00 | $ | 4.870.266 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | 132.978.908 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO | Codigo APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| NP 02 | | Suministro e instalacion de banca concretogrc21mpa-1.91msoquin diseño banca mc | UND | $ 3.291.180,26 | 3,00 | $ | 9 873.541 |
| NP 10 | | Relleno en subbase granular reciclada tipo A | M3 | $ 200.922,65 | 118,11 | $ | 23.730.974 |
| NP 18 | | Recubrimiento sintetico acrilico campos deportivos | M2 | $ 80.767,50 | 590,57 | $ | 47.698.862 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic** | M2 | $ 31.789,00 | 175,00 | $ | 5.563.075 |
| NP 99 | | Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion) | UND | $ 2.004.940,66 | 1,00 | $ | 2.004.941 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 68.871.393 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 221.850.301 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## SAUZALITO COD 09-111

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 11411 | Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Traslego | UN | $ 13.958,00 | 25,00 | $ | 348.950 |
| | 14518 | CAJA INSPECCION(.80x.80x.90) ESPEC-IDRD | UN | $ 840.992,00 | 3,00 | $ | 2.522.976 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 53,00 | $ | 28.317.900 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.558,00 | 254,35 | $ | 4.984.793 |
| | 12095 | Cable 1#2 AWG (SUM+INST) | ML | $ 52.349,00 | 174,52 | $ | 9 136.194 |
| | 15851 | Cable Cu 1#12 | ML | $ 7.213,00 | 299,01 | $ | 2.156.760 |
| | 15328 | ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T | ML | $ 90.223,00 | 15,00 | $ | 1.060 035 |
| | 13585 | Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6 | ML | $ 185.227,00 | 25,00 | $ | 4.630 675 |
| | 16518 | CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40 | UN | $ 248.675,00 | 5,00 | $ | 1.243 375 |
| | 13973 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.623,00 | 25,00 | $ | 9.040.575 |
| | 15307 | Luminaria Sodio 70W Tipo Cobrisa (Sum+Instal) ** | UN | $ 582.967,00 | 16,00 | $ | 9.327.472 |
| | 12772 | CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST** | JRN | $ 329.485,00 | 8,00 | $ | 2 635.880 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | 78.405.6 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 41 | | Desmonte de luminaria altura mayor a 3 metros con andamio certificado | UND | $ 277.904,58 | 20,00 | $ | 5.558.092 |
| NP 45 | | Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura | UND | $ 612.523,87 | 38,00 | $ | 23 275.007 |
| NP 46 | | Desmonte kit de luminaria 400w, arrane, cond, redactancia | UND | $ 27.170,51 | 38,00 | $ | 1.030.579 |
| NP 52 | | Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación | UND | $ 43.353,30 | 38,00 | $ | 1.647.425 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 31.512.004 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 109.917.609 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-OG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## SAN ANDRES 10-234

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 12745 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** | UN | $ 170.408,00 | 1,00 | $ 170.408 |
| | 13489 | Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) ** | UN | $ 144.531,00 | 8,00 | $ 1.156.248 |
| | 10143 | Destape y limpieza cajas. 70*.70x.70 ** | UN | $ 105.377,00 | 5,00 | $ 526.885 |
| | 11484 | Desmonta y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 25,00 | $ 13.357.500 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598,00 | 250,00 | $ 4.899.500 |
| | 12093 | Cable Aluminio 1#4 | ML | $ 8.544,00 | 1959,97 | $ 16.746.000 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5 | UN | $ 17.532.332,00 | 2,00 | $ 35.064.664 |
| | 13973 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.623,00 | 25,00 | $ 9.040.575 |
| | 14369 | Sumi+Insta kit Luminaria 1000W,arrancad,condens,rea | UN | $ 678.040,00 | 25,00 | $ 16.951.000 |
| | 15440 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m | UN | $ 619.919,00 | 5,00 | $ 3.099.595 |
| | 12880 | Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 11 | UN | $ 4.794.420,00 | 1,00 | $ 4.794.420 |
| | 15955 | Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref | ML | $ 49.941,00 | 20,99 | $ 1.048.230 |
| | 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DD | $ 84.452,00 | 5,00 | $ 422.260 |
| | 12428 | CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST** | JRN | $ 686.312,00 | 4,80 | $ 3.294.298 |
| | 10166 | Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes | JRN | $ 240.278,00 | 8,00 | $ 1.922.224 |
| | 13659 | CORDON DE SOLDADURA 6013 (L+Z5 MOBILIARIO | UN | $ 64.719,00 | 15,00 | $ 970.785 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ 113.464.592 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL NP1 | | | | $ - |
| | | VALOR TOTAL NP2 | | | | $ 113.464.592 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIJIN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## LA SERENA COD 10-223

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | 12745 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EYISTENTE** | UN | $ 170.408 | 1,00 | $ | 170.408 |
| | 13489 | Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) ** | UN | $ 144.531 | 8,00 | $ | 1.156.248 |
| | 10143 | Destape y limpieza cajas 70x.70x.70 ** | UN | $ 105.377 | 5,00 | $ | 526.885 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300 | 25,00 | $ | 13.357.500 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598 | 250,00 | $ | 4.899.500 |
| | 12093 | Cable Aluminio 1B4 | ML | $ 8.544 | 1959,97 | $ | 16.746.000 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5 | UN | $ 17.532.332 | 2,00 | $ | 35.064.664 |
| | 13973 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.623 | 25,00 | $ | 9.040.575 |
| | 14169 | Sumi+Instz Kit Luminaria1000W,arranque,condens,roa | UN | $ 678.040 | 25,00 | $ | 16.951.000 |
| | 15440 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m | UN | $ 619.919 | 5,00 | $ | 3.099.595 |
| | 12830 | Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 11 | UN | $ 4.794.420 | 1,00 | $ | 4.794.420 |
| | 15055 | Cinta AjusteConc.3000psi[a=0.20,e=0.15m]sin ref | ML | $ 49.941 | 20,99 | $ | 1.048.230 |
| | 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DD | $ 84.452 | 5,00 | $ | 422.260 |
| | 12428 | CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1.6 +PRESI** | JRN | $ 686.312 | 4,80 | $ | 3.294.298 |
| | 10166 | Jornal Cuadrilla (Mde0) Ayud+Ofic Redes | JRN | $ 240.278 | 8,00 | $ | 1.922.224 |
| | 13659 | CORDON DE SOLDADURA 6013 (1=25 MOBILIARIO | UN | $ 64.719 | 15,00 | $ | 970.785 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | 113.464.592 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ | 113.464.592 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## NUEVO MUZU COD 06-017

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Análisis | | UNO | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 12745 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** | UN | $ 170.408 | 1,00 | $ 170.408 |
| | 13489 | Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) ** | UN | $ 144.531 | 8,00 | $ 1.156.248 |
| | 10141 | Destape y limpieza caja 70x 70x 70 ** | UN | $ 105.377 | 5,00 | $ 526.885 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300 | 25,00 | $ 13.357.500 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598 | 250,00 | $ 4.899.500 |
| | 12093 | Cable Aluminio 1#4 | ML | $ 8.544 | 1959,97 | $ 16.746.000 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5 | UN | $ 17.532.332 | 2,00 | $ 35.064.664 |
| | 13973 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.623 | 25,00 | $ 9.040.575 |
| | 14369 | Suml+In,za Kit Luminaria1000W,arr.ancad,condens,rea | UN | $ 678.040 | 25,00 | $ 16.951.000 |
| | 15440 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m | UN | $ 619.919 | 5,00 | $ 3.099.595 |
| | 17880 | Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y REGLAP canchas sintéticas de fútbol 11 | UN | $ 4.794.420 | 1,00 | $ 4.794.420 |
| | 15955 | Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.70;e=0.15m)sin ref | ML | $ 49.941 | 20,99 | $ 1.048.230 |
| | 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DU | $ 84.452 | 5,00 | $ 422.260 |
| | 12478 | CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST** | JRN | $ 656.317 | 4,80 | $ 3.294.298 |
| | 10166 | Jornal Cuadrilla (Mde0) Ayud+Ofic Redes | JRN | $ 240.278 | 8,00 | $ 1.922.224 |
| | 13659 | CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBRIARIO | UN | $ 64.719 | 15,00 | $ 970.785 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 113.464.592 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Análisis | | UNO | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 113.464.592 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

VR. INIC. CONTRATO: $########

No. Inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

PRD UCAD COD 12-091

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12745 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** | UN | $ 170.408,00 | 2,00 | $ 340.816,00 |
| | 13489 | Retiro caja inspecc 60*60 mampost(Sellada) ** | UN | $ 144.531,00 | 16,00 | $ 2.312.496,00 |
| | 10143 | Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 ** | UN | $ 105.377,00 | 10,00 | $ 1.053.770,00 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 50,00 | $ 26.715.000,00 |
| | 13757 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598,00 | 500,00 | $ 9.799.000,00 |
| | 12093 | Cable Aluminio 1X4 | ML | $ 8.544,00 | 3919,94 | $ 33.492.000,54 |
| | 15638 | Tablero General Distrib. 1 bornaje 300 AMP CofreT-5 | UN | $ 17.532.332,00 | 4,00 | $ 70.129.328,00 |
| | 13773 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.823,00 | 50,00 | $ 18.091.150,00 |
| | 14369 | Sumi+Inst+ Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,res | UN | $ 678.040,00 | 50,00 | $ 33.902.000,00 |
| | 15440 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" Y 2,4 m | UN | $ 619.919,00 | 10,00 | $ 6.199.190,00 |
| | 12280 | Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de Nitbol 11 | UN | $ 4.794.420,00 | 2,00 | $ 9.588.840,00 |
| | 15955 | Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref | ML | $ 49.941,00 | 41,98 | $ 2.096.460,26 |
| | 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DD | $ 84.452,00 | 10,00 | $ 844.520,00 |
| | 13428 | CUADRILLA UNST. ELECTRICAS 1:8 +PREST** | JRN | $ 686.311,00 | 9,60 | $ 6.585.595,20 |
| | 10166 | Jornal Cuadrilla (Mde0) Ayud+Ofic Redes | JRN | $ 240.278,00 | 16,00 | $ 3.844.448,00 |
| | 13659 | CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO | UN | $ 84.719,00 | 30,00 | $ 1.941.570,00 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 226.929.184,00 |

| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| ADMINISTRA | A= |
| IMPREVISTO | I= |
| UTILIDAD | U= |
| TOTAL A.I.U | A.I.U.= |

Nota 1. Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A I U.
Nota 2. CUANDO se incluya un insumo de para ser ejecutado por el oferente el mismo seguirá las pautas y cumplirá en principio las que para este efecto se ejecutarán por
Nota 3. El A I U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

| NO | Código APU/Insumo | | CONDICIONES CONTRACTUALES UND | VALOR UNITARIO | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT | Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ - |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ 226.929.184,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-OG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA COD 16-024

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 12745 | DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE** | UN | $ 170.408,00 | 1,00 | $ 170.408 |
| | 13429 | Realce caja inspecc 60*60 mampost(5filadas) ** | UN | $ 144.531,00 | 8,00 | $ 1.156.248 |
| | 10143 | Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 ** | UN | $ 105.377,00 | 5,00 | $ 526.885 |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 25,00 | $ 13.357.500 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598,00 | 250,00 | $ 4.899.500 |
| | 12093 | Cable Aluminio 1#4 | ML | $ 8.544,00 | 1959,97 | $ 16.746.000 |
| | 15698 | Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP Cofret-5 | UN | $ 17.532.332,00 | 2,00 | $ 35.064.664 |
| | 13973 | BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst) | UN | $ 361.623,00 | 25,00 | $ 9.040.575 |
| | 14369 | Sumi+Instal Ilt Luminaria1000W,arrancad,condens,rea | UN | $ 678.040,00 | 25,00 | $ 16.951.000 |
| | 15440 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m | UN | $ 619.919,00 | 5,00 | $ 3.099.595 |
| | 12880 | Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 11 | UN | $ 4.794.420,00 | 1,00 | $ 4.794.420 |
| | 15955 | Cinta AyudaConc.3000psi(e=0.20;e=0.15m)sin ref | ML | $ 49.941,00 | 20,99 | $ 1.048.230 |
| | 101243 | PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER | DO | $ 84.452,00 | 5,00 | $ 422.260 |
| | 12428 | CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST** | JRN | $ 686.312,00 | 4,80 | $ 3.294.298 |
| | 10166 | Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes | JRN | $ 240.278,00 | 8,00 | $ 1.922.224 |
| | 13659 | CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO | UN | $ 64.719,00 | 15,00 | $ 970.785 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ 113.464.592 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ - |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ 113.464.592 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**

## OLAYA HERRERA COD 18-207

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 13059 | Punto Soldadura6013(Sum + Instal.)Hasta 50 puntos | UN | $ 16.794,00 | 13,48 | $ | 226.370,55 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | 226.370,55 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 71 | | Resortado juego balancin marca; galopin (suministro e instalacion) | UND | $ 3.376.620,00 | 5,00 | $ | 16.883.100,00 |
| NP 73 | | Barra para juego muelle (incluye tornilleria tapones) suministro + instalación | UND | $ 963.624,82 | 3,00 | $ | 2.890.874,45 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 19.773.974,45 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ | 20.000.345,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

114

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**

## CAYETANO COD. 08-241

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| | 11484 | Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico** | UN | $ 534.300,00 | 50,00 | $ | 26.715.000,00 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598,00 | 137,14 | $ | 2.687.606,48 |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ | 29.402.606,48 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo | |
| NP 45 | | Instalación de luminaria alumb publico con plataforma trabajo altura | UND | $ 612.523,87 | 50,00 | $ | 30 626.193,52 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ | 30.626.193,52 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL PARQUE + AIU | $ | 60.028.800,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## ATAHUALPA COD 09-104

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | 11712 | DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro | M2 | $ 27.459,00 | 56,00 | $ | 1.537.704,39 |
| | 16792 | Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** | M2 | $ 108.512,00 | 56,00 | $ | 6.076.672,00 |
| | 16675 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST) | M2 | $ 684.924,00 | 55,08 | $ | 37.728.595,97 |
| | 16677 | Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) | M2 | $ 860.214,00 | 38,00 | $ | 32.688.132,00 |
| | 16669 | Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm | M2 | $ 1.118.927,00 | 36,00 | $ | 40.281.372,00 |
| | 100318 | Juegocuerdas piramidal 5-12años Cap:36 | UN | $ 189.972.748,00 | 1,00 | $ | 189.972.748,00 |
| | 14811 | BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES | ML | $ 449.076,00 | 45,00 | $ | 20.208.420,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ | 328.493.645,36 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| NP 91 | | Piso caucho recicl 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins | M2 | $ 1.264.721,78 | 61,71 | $ | 78.048.671,64 |
| VALOR TOTAL NPS | | | | | | $ | 78.048.672 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL NPS | | $ 406.542.317 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## EL TUNAL COD 06-063

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UNID | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | 11411 | Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+traslego | UN | $ 13.958,00 | 30,00 | $ | 418.740,00 |
| | 12095 | Cable 1#2 AWG (SUM+INST) | ML | $ 52.349,00 | 30,00 | $ | 1.570.470,00 |
| | 13588 | Cable Cu 3#8 + 1#10 + 1#12 | ML | $ 42.600,00 | 730,26 | $ | 31.109.107,74 |
| | 14368 | Sumi+Insta Kit Luminaria400W,arrancad,condens,reac | UN | $ 298.223,00 | 30,00 | $ | 8.946.690,00 |
| | 14369 | Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea | UN | $ 678.040,00 | 30,00 | $ | 20.341.200,00 |
| | 16241 | Pintura Esmalte Sintético+Andamios(trabajo altura | M2 | $ 31.185,00 | 200,00 | $ | 6.237.000,00 |
| | 15368 | PORTON MALL ESLAB.CICLOTUB2*2 hojas de 2,4 M C/U h=2 | UN | $ 5.802.802,00 | 12,00 | $ | 69.633.624,00 |
| | 11420 | Divisiones metalicas baño acero inoxidable** | M2 | $ 1.102.842,00 | 20,00 | $ | 22.056.840,00 |
| | 13689 | PUNTO DE SOLDADURA 6013 | UN | $ 7.163,00 | 400,00 | $ | 2.865.200,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ | 163.178.871,74 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | Código APU/Insumo | | UNID | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| NP 20 | | Malla eslabon. cal.10; 2"+pint (sum+inst) | M2 | $ 80.701,22 | 150,00 | $ | 12.105.182,70 |
| NP 29 | | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ antic** | M2 | $ 31.789,00 | 400,00 | $ | 12.715.600,56 |
| VALOR TOTAL NPS | | | | | | $ | 24.820.783,26 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NPS | $ 187.999.655,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGENIERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

BOGOTÁ | IDRD

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL**
**IDRD-DG-LP-013-2023**

**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"**

## NIZA XII COD 11-191

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | 13172 | DEMOLICION PAÑETE DE MURO | M2 | $ 14.731,00 | 50,00 | $ 736.550,00 |
| | 11411 | Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Traslego | UN | $ 13.958,00 | 35,00 | $ 488.530,00 |
| | 13597 | Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación). | ML | $ 19.598,00 | 74,24 | $ 1.455.008,59 |
| | 12306 | Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" ** | ML | $ 10.577,00 | 50,00 | $ 528.850,00 |
| | 13216 | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | M2 | $ 19.932,00 | 63,00 | $ 1.255.716,00 |
| | 10688 | Koraza sobre pañete (3 MANOS) ** | M2 | $ 33.829,00 | 753,54 | $ 25.491.545,41 |
| | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | | $ 29.956.200,00 |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ 29.956.200,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

1151

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## EMERGENCIAS

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0 | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | | |

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0 | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | | Vr Parcial Directo |
| | | EMEGENCIAS (ATENCION DE EMERGENCIAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES) | UN | $ 300.000.000,00 | 1,00 | $ | 300.000.000,00 |
| | | VALOR TOTAL NP5 + AIU | | | | | 300.000.000,00 |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ | 300.000.000,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
IDRD-DG-LP-013-2023

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

## MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO + AIU | | | | $ |








| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Código APU/Insumo | | UND | VALOR UNITARIO | CANT | Vr Parcial Directo |
| | | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | UN | $ 700.000.000,00 | 1,00 | $ 700.000.000,00 |
| | | VALOR TOTAL NPS + AIU | | | | $ 700.000.000,00 |
| | | VALOR TOTAL PARQUE + AIU | | | | $ 700.000.000,00 |

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
SOLIUN INGIENERIA SAS

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES BOG

ANEXO 13. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA

| | Formato de Registro de No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas | | | | | | | | | | | | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- IDRD 3088-2023 | | | | | | | | | | | | VERSION 0 |
| # | Fecha | Responsable | Proceso/Area Origen | Procedimiento Involucrado | Descripción | Imagen | Causas | Acción Tomada | Cierre | Verifica | Estado | Fecha de Cierre | Observación |
| 1 | 30/11/2023 | LUZ STELLA CHIPATECUA - RESIDENTE OBRA | TECNICO | Plan de Calidad | La interventoria a solicitado el diligenciar el acta (anexo en el) el fin de dar inicio las actividades constructivas de la cubierta, sin embargo, esta no se ha podido realizar, esto debido | | 1. ¿Por qué no se cuenta con el acta de entrega de la cubierta?<br>R Porque no se ha terminado la cubierta.<br>2. ¿Por qué no se ha terminado la cubierta?<br>R Porque se han presentado actividades adicionales que retrasan la ejecución de la cubierta.<br>3. ¿Por qué se presentaron actividades adicionales?<br>R Una vez se realizan labores de demolición se identifican actividades adicionales por ejecutar. | 1. Validar las labores que se van a ejecutar una vez se reciben las actividades<br>2. Realizar los requerimientos de materiales para que el contratista haga el pedido oportuno de dichos materiales<br>3. Hacer seguimiento al avance de obra en el diario | En | LUIS ALFREDO GRANADOS (Director de Obra) | Cerrada | 30/11/2023 | El 30 de noviembre se realizo el acta de inicio y entrega de la cubierta, adicional 2 oficios 2 solicitud de AIU/OTRO y 2 relacionados con la cubierta |
| 2 | 15-11-2023 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | GERENCIAL | Plan de Calidad | No se cumple con la meta establecida en "Entrega de actividades cumplidas" del 80% teniendo un resultado del 60% para el mes de noviembre de 2023 | N/A | 1. ¿Por qué no se han ejecutado las actividades?<br>R Porque el equipo contratista no pudo cumplir la tarea debido las (falta explicación).<br>2. ¿Por qué el equipo no cuenta con el personal idóneo para la ejecución?<br>R Falta de capacitación especifica. Al ser un trabajo de alturas el equipo debe contar con la experiencia requerida por parte del IDRD.<br>3. ¿Por qué el equipo no cuenta con la experiencia suficiente?<br>R Se desconoce que el personal haya realizado este proceso que se procura generar la búsqueda de personal de apoyo para la generación de alternativas a fin de cumplir a satisfacción el contrato. | 1. Validar personal administrativo en el contrato que puede subir la hoja de vida del personal propuesto.<br>2. Validar las competencias y experiencia del personal validado.<br>3. Buscar profesionales que puedan desarrollar las labores dentro del proyecto, con experiencia en el sector con el IDRD. | En | CESAR ALFONSO SANCHEZ - PROFESIONAL CALIDAD | Cerrada | 28/11/2023 | Se realizo un nuevo cronograma de actividades para el mes de diciembre en donde se incluyo el tiempo de entrega del informe de calidad, se socializo con el contratista las fechas estimadas de entrega, adicionalmente se realizo acompañamiento en la ejecución de actividades para verificar el cumplimiento de las mismas |
| 3 | 30/11/2023 | CESAR ALFONSO SANCHEZ - PROFESIONAL CALIDAD | GESTION CALIDAD<br>0 | PROCEDIMIENTO MANEJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | Se genera debido a que la no conformidad "Dos veces que se han tenido inconvenientes con la realización de las mismas en diferentes oportunidades" | N/A | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué no se contempló generar una reunión previa a las reubicaciones antes del inicio?<br>R Porque el contratista solo para la actualización de sus cantidades pero para una vez al año.<br>2. ¿Por qué las cantidades de las mismas no fueron actualizadas antes de iniciar el año?<br>R Porque el proveedor de calibración recientemente un acta de calibración de los equipos topográficos y no se realizo en diciembre.<br>3. ¿Por qué dentro del contrato no establecieron la calibración estos equipos?<br>R Porque los equipos a emplear son especificos requieren una calibración para poder ejecutar por parte de la persona encargada de la misma en los folios.<br>4. ¿Por qué no se obtuvieron la especificación del certificado de calibración?<br>R Porque no se consulto con el profesional de topografía.<br>¿Por qué no se hizo la especificación pregunta al profesional de topografía sobre la misma dado de solicitud de?<br>R Porque no se han aplicado pruebas de Topografía en el contrato por ende no cuenta la consulta y no sabian este detalle. | Corrección Solicitar la verificación calibración de los equipos de topografía según la recomendación de fabricante y según estudio de proveedor de topografía y anexar la hoja de calibración a la carpeta documentación del contratista. Plan de acción Generar una revisión de los equipos de topografía por parte del profesional de topografía y realizar capacitación al profesional de topografía sobre las actividades que debe realizar antes de iniciar una actividad. | En | LUIS ALFREDO GRANADOS (Director de Obra) | Cerrada | 31/12/2023 | Conclusiones anterior a la observación presta revisar todos los equipos y sus certificados de calibración |
| 4 | 30/11/2023 | HILLARY MALAGON - AUX. ADMINISTRATIVA | COMPRAS | PLAN DE CALIDAD | El plan de adquisiones presentado en el informe No 3 no Contiene de Calidad no cuenta con las garantías establecidas por el cliente para realizar el seguimiento a las compras programadas durante la ejecución del proyecto | | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué no se consideró necesario incluir todos los ítems con seguimiento realizado?<br>R Porque el proveedor contacto a esta pausa las compras del mes.<br>2. ¿Por qué se presentaron solo las compras del mes?<br>R Porque se desconoce los requisitos para realizar el seguimiento.<br>3. ¿Por qué se desconocen los requisitos para realizar el seguimiento?<br>R Porque no se realizan capacitación al responsable del proceso al respecto. | Corrección Contener el registro en todas las adquisiciones y presentado en diferentes actas revisadas y aprobadas no dentro obra. Plan de acción Realizar una capacitación a la responsable del proceso de compras acerca del seguimiento que se debe realizar a los proveedor y los soportes que se deben entregar mensualmente incluir seguimiento en informe de obra de todo el plan de adquisiones dentro seguimiento soporte de bienes incluir incluir el seguimiento por ítem | En | MONICA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Cerrada | 28/11/2023 | Junto se cronogra de informe y anexos por observación<br>En el mes de diciembre se realizo la cronograma de toda especialidad la capacitación se dictara la_ella.<br>En el mes de enero se realizo el cierre. |
| 5 | 30/11/2023 | CESAR ALFONSO SANCHEZ - PROFESIONAL CALIDAD | TECNICO | PLAN DE CALIDAD | No se evidencia el uso de una metodología formal para llevar las actividades que se ejecutan en el proyecto, aunque se realizan las liberaciones en la obra. | | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué no se cree será necesario crear un formato para dar evidencia de esta actividad?<br>R Porque se contempló hacer liberaciones en bitácora.<br>2. ¿Por qué se contempló hacer liberaciones en bitácora?<br>R Porque los residentes son responsables de realizar la liberación y la misma es en un registro propio de obra.<br>3. ¿Por qué no fue suficiente la liberación en bitácora?<br>R Porque no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas.<br>4. ¿Por qué no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas?<br>R Porque se solicita la liberación por la cantidad de frentes.<br>¿Por qué no se tuvo en consideración frentes de trabajo?<br>R Porque aunque se cuenta con el personal idóneo por el cliente la empresa solo tiene no cuenta en el 100% en cada frente. | Corrección Realizar un consolidado de las actividades (antiguas y actuales) en esta tan en el informe 4. Plan de acción General un listado de las actividades de la obra con sus respectivas entregables entre responsables y realizar una liberación general, incluirlo en el informe de avance, a partir de enero evidenciar la Lista de liberación de actividades. | En ejecución | MONICA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Abierta | | Junto se cronogra de informe y anexos por observación |
| 6 | 4/12/2023 | DIANA ALEJANDRA ARAGON CEBALLOS - PROFESIONAL AMBIENTAL | GESTION AMBIENTAL | PMT | Se radica IDRD-3131-2023-126 del 4/12/23 la observación de realizar señalizaciones al PMT en el parqueadero en el parque Ciudad Montes | | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué no se consideró necesario realizar señalización y tapa cubierta?<br>R No se habían iniciado las obras en el parque.<br>2. ¿Por qué no se han iniciado las obras?<br>R Por la pandemia ocasionada por el programa de trabajo. | Corrección Realizar la señalización del PMT en cuanto a señalización.<br>Plan de acción Tener organizado la bitácora una vez se realicen mantenimientos de materiales equipos se realizando que afecten el PMT para asegurar el cumplimiento con todo documento Enviar evidencia de la implementación de señalización a la Interventoria | En | MONICA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Cerrada | 5/1/2023 | Envio CIO-CRD-3088-123-11 del 5/12/23 y anexo el mismo |

| | Formato de Registro de No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas | | | | | | | | | | | | FT-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- ISRD 3966-2023 | | | | | | | | | | | | VERSION 2 |
| # | Fecha | Responsable | Proceso/ Parte | Procedimiento | Descripción | Imagen | Causas | Acción Tomada | Clase | Verifica | Estado | Fecha de Cierre | Evidencias |
| 7 | 11/12/2023 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | GESTION GERENCIAL | Plan de Calidad | Al revisar la ejecución a los cerramientos de los cortes se evidencia inconformidades en la ejecución de los muretes 3D mas no el desarrollo |  | Se ejecuta sin análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué en el diseño no se observo la altura cumplimiento por los transeuntes del sector y esto no se tuvo en cuenta<br>2. ¿Por qué no se tuvo en cuenta?<br>R. Porque falta seguimiento y los supervisores que se encuentran en la obra no tienen conocimiento<br>3. ¿Por qué falta seguimiento?<br>R/ Porque no se tiene designado esta tarea a un profesional específico. | Corrección: Hacer reajuste estructural por parte del Director de cumplimiento de los cerramientos para de esta manera y evitando los daños a terceros<br>Acción Correctiva: Realizar seguimiento mediante informes de un ingeniero idóneo donde dicho supervisor de cumplimiento en ejecución a cerramientos con relación al daño ocasion | Bl- Ejecución | VONILLA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Abierto | | Se realizara tercer seguimiento el mes de 7 del mes de marzo de 2024 |
| 8 | 2/02/2024 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | TECNICO | Ejecución obra | Al realizar inspección en el mes de enero se el Parque La Reyna se evidencia afectación de la estructura |  | Se realiza un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué se esta dando la afectación?<br>R. Porque no cumple con las especificaciones para construir con la estructura<br>2. ¿Por qué no cumple?<br>R. Por que esta saturada.<br>3. ¿Por que esta saturada?<br>R/ Por la cercanía de fuente que se ha tenido en esta vereda | Corrección: Levantar el pavimento y retirar el material retirar nuevo compactación y colocación<br>Plan de acción: Tenemos en cuenta la temporada de lluvias colocar un plástico para proteger el material | B | Interventoría | Cerrado | 17/02/2024 | Fotos del 17 de febrero en todo en la obra |
| 9 | 2/02/2024 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | TECNICO | Ejecución obra | El Lunes del 2 de febrero se dirige para evidenciar el estado de la estructura |  | Se realiza un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué se debe reparar el estado de deterioro?<br>R/ Porque se deteriora el dia que se Lleva la obra.<br>2. ¿Por que se deteriora?<br>R/ Porque no se realizo un plan de calidad para el manejo de la estructura<br>3. ¿Por que el manejo de la estructura no se realizo?<br>R/ Por no hay, el no acceso a la zona deteriorada | Corrección: Levantar el concreto fracturado y demoler para retirar material nuevo<br>Acción Correctiva: Realizar un plan de calidad para la estructura | B | Interventoría | Cerrado | 15/02/2024 | Fotos en Cabecera del 16 de febrero de 2024 |
| 10 | 5/03/2024 | YAMARA ARGULO - PROFESIONAL APOYO | RECURSO HUMANO | Plan de Calidad | No se tuvieron documentación de soporte durante la ejecución de los oficios de recursos humanos y cesión de cabeza relacionados con la contratación de personal de actividades educación y experiencia requeridas para el cargo de Topógrafo incumpliendo esto con lo establecido en la cláusula 7.2 de la norma ISO 9001:2015 sobre competencia |  | Se realiza un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por que no se encontró [illegible] en topografía?<br>R. Porque este cargo se contrataba y pasa difícil por el cliente.<br>2. ¿Por que no están [illegible] los demás soportes del cargo?<br>R. Porque no se incluyen en el plan de calidad<br>3. ¿Por que no se incluyo en el plan de calidad?<br>R/ Porque no era requisito del cliente y el contratista no cuenta con un SGC implementado | Corrección: Capacitar los requisitos de cumplimiento del perfil de cargo que corresponda para facilitar su vinculación. Plan de acción: Crear un check list para verificación en el momento justo de subir las carpetas correspondientes verificando educación y experiencia requerida para los profesionales cargo del proyecto. | Por implementar | VONILLA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Cerrado | 15/03/2024 | Se crea formato para verificación en futuros proyecto |
| 11 | 6/03/2024 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | TECNICO | Plan de Calidad | Se observa en el registro de la construcción de los canales en hormigueria del Parque La Toma y no se cuenta con un correspondiente esquema de liberación. Esto trae consigo información oficial especificar el cumplimiento de los especificaciones técnicas requeridas y de los procedimientos de control y liberación cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos |  | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué no se cuenta con el formato para dejar evidencia de su actividad?<br>R. Porque se contratista hacer liberaciones en bitácora.<br>2. ¿Por que se contratista hacer liberaciones en bitácora?<br>R. Porque los diseñadores son responsables de realizar la liberación y hacerlo en un registro propio de ellos<br>3. ¿Por que no se realizo la liberación en registro?<br>R. Porque no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades y procesos.<br>4. ¿Por que no se encuentra el registro de liberación de todas las actividades ejecutadas?<br>R. Porque no se realiza la liberación por la constante de lluvias.<br>¿Por que no se tuvo en cuenta esta operación la constante de lluvias?<br>R. Porque debido se cuenta con el personal requerido por el cliente la programación varias veces no cumplía el 100% para la fecha | Corrección: Realizar un seguimiento de las actividades liberadas en bitácora e evidencia en el informe / Plan de acción: Generar un listado de las actividades que requieren liberación y realizar una corrección personal encargado en el informe de avance. | B | VONILLA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Cerrado | 31/03/2024 | Cronograma anexo |
| 12 | 6/03/2024 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | TECNICO | Plan de Calidad | Durante la revisión de los documentos y registros relacionados con la ejecución de las obras de Bioestabilización en el Parque San Carlos se identificó la falta de evidencia sobre la correcta del suelo en el cual se ejecuta especial el uso de las geoceldas no cumplen especificaciones en 30% aquellas ubicadas no son debidamente rellenadas los aspectos correctivos originados en las acciones ACA no conformidad |  | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por que no se encontraron los soportes de realización y aprobación de cambios en cabeza de los bioestabilizados?<br>R. Porque no se tenía claridad de donde se ingresa esta información.<br>2. ¿Por que no aparecía el documento en bitácora?<br>R. Porque no se determina el tratamiento de SNC.<br>3. ¿Por que se desconoce el tratamiento en los SNC?<br>R. Porque falta capacitación en el proceso y responsables del mismo. | Corrección: Realizar los actos correctivos y ejecución de las labores de los juegos del Parque San Carlos ingresar en SNC. Plan de acción: Realizar una capacitación a los ingenieros sobre el tratamiento de los SNC . | B | VONILLA RODRIGUEZ - Profesional Calidad | Cerrado | 15/03/2024 | Acta de compromiso |
| 13 | 11/03/2024 | LUIS ALFREDO GRANADOS - DIRECTOR DE OBRA | TECNICO | Ejecución obra | Al realizar entrega de la obra se evidencia que hace [illegible] no se evidencia [illegible] no se tuvo en consideración la pendiente [illegible] que acceden a [illegible] |  | Se ejecuta un análisis de causas 5 porque<br>1. ¿Por qué se tiene mal acceso?<br>R/ Porque los trabajadores que ejecutaron la entrada no aplicaron las especificaciones<br>2. ¿Por que no aplicaron las especificaciones?<br>R/ Porque falta supervisión<br>3. ¿Por que falta supervisión?<br>R/ Porque no se revisó el acceso antes de entregar a cliente. | Corrección: Hacer la pasta de [illegible] y levantar el [illegible] Plan de acción: [illegible] | En ejecución | JOSE ORLANDO PEÑA - Asesoría | Abierto | | |

| OBRA | Formato de Registro de No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas | | | | | | | | | | | | FOR- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO- IDRD 3069-2023 | | | | | | | | | | | | VERSION 0 |
| # | Fecha | Responsable | Proyecto/ Frente | Proceso/ Item | Descripcion | Imagen | Causas | Acción Tomada | Efecto | Verificó | Estado | Fecha de Cierre | Evidencia |
| 11 | 15/04/2024 | INGRID CATHERINE IBAÑEZ - RESIDENTE SISO | SST | 03-05* | La obra no cuenta con [illegible] (CR-3-3131-2023-360 suministro INCUMPLIMIENTO NORMATIV... DOCUMENTO SST (TRABAJO en Altura) | | 1. ¿Por qué sucede la inconformidad?<br>R. Porque no se entregan documentos (Certificado de [illegible] y/o no cuenta con [illegible] de capacitación de altura en los frentes de trabajo actualmente.<br>2. ¿Por qué no se cumplen estos requisitos?<br>R. La [illegible] de los trabajos en frente con estos requerimientos , la falta de [illegible] de los trabajos de TRABAJO ARTE frentes<br>3. ¿Por qué nos afecta el número de frentes y documentos?<br>R. Porque hemos tenido en cuenta con la Resolución SISC [illegible] 100% (aunque los ubicados dentro el 42%) y un cumplimiento de [illegible] de [illegible] y cuidado los frentes.<br>4. ¿Por qué no se cumplen?<br>R. Porque se debe coordinar con la parte técnica , la gran cantidad de trabajos a emergencia y realizar las labores. | Capacitación Realizar charla de [illegible] el aviso de la documentación de los [illegible] de trabajo en altura , Garantizar que cumpla la charla de [illegible] en la cual se [illegible] en los frentes de trabajo en altura , las Coordinadas de altura , se [illegible] con la asistencia de [illegible] [illegible] [illegible]

ANEXO 14. AUDITORIA INTERNA

| CONSORCIO PARQUES BOG | INFORME DE AUDITORIA | FC-08<br>Version 1<br>07/02/2023 |
|---|---|---|

FECHA: 25 abril de 2024

PROCESO / ACTIVIDAD AUDITORÍA: CONTRATO: 3099-2023 "Contratar bajo el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de las infraestructura de los parques que integran el sistema Distrital de parque administrados por el IDRD"

FECHA AUDITORÍA: 9-11 abril 2023

EQUIPO AUDITOR: Marcela Velásquez

RESPONSABLE DEL PROCESO O ACTIVIDAD: Mónica Rodríguez Gaona

## 1. OBJETIVO:

Establecer el cumplimiento del Plan de Calidad ofrecido al cliente el cual se encuentra basado en el cumplimiento de requisitos legales y contractuales, para el contrato 3099-2022

## 2. ALCANCE:

| PROCESO A AUDITAR | AUDITADO(S) | AUDITOR(ES) DESIGNADO(S) | LUGAR | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS | Todo el personal de obra de | Marcela Velásquez | Parque Simon Bolivar Parque QDS Parque La Fragua | 09 abril 2024 | 7:00 a. m. |
| CALIDAD | Mónica Rodríguez | Marcela Velásquez | Oficina | 11 de abril 2023 | 2:00 p. m. |

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS):

- Norma NTC ISO 9001:2015
- Norma NTC 10005 :2018
- Plan de Calidad del proyecto
- Procedimientos
- Instructivos y demás documentación del Sistema de Gestión

## 4. RESULTADOS:

## 4.1 ASPECTOS RELEVANTES

**Cumplimiento de Especificaciones**: Se confirmó que las reparaciones y materiales utilizados en el Parque Simón Bolívar y la actualización de iluminación en el Parque UDS estaban conformes con las especificaciones y certificados previamente suministrados.

**Implementaciones Exitosas**: Se llevó a cabo la implementación efectiva de tecnologías de iluminación LED y la instalación de adoquines en áreas específicas del Parque La Fragua, contribuyendo a la mejora de la infraestructura y la seguridad.

## 4.2 NO CONFORMIDADES EJERCICIO ANTERIOR

| REQUISITO QUE SE INCUMPLE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ISO 9001:2015, Cláusula 7.2 Competencia | **Evidencia**: No se encontró documentación de soporte durante la inspección de los archivos de recursos humanos y gestión de calidad relacionados con la definición de competencias, habilidades, educación y experiencia requeridas para el cargo de Topógrafo, incumpliendo así lo estipulado en la cláusula 7.2 de la Norma ISO 9001:2015 sobre competencia.<br><br>**Impacto:** La falta de definición y documentación de los perfiles de cargo para posiciones críticas como la de Topógrafo, compromete la capacidad de la organización para asegurar que el personal asignado a dichos roles posee las competencias necesarias. Esto podría afectar negativamente la calidad del trabajo realizado, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.<br><br>**Acción Correctiva Sugerida**: Se recomienda desarrollar y documentar inmediatamente los perfiles de cargo para todas las posiciones clave, incluyendo el de Topógrafo. Dicho perfil debe especificar claramente las competencias, la educación, las habilidades y la experiencia requeridas. Posteriormente, se debe realizar una evaluación de las competencias actuales de Giovanny Ospina para determinar su conformidad con los requisitos del cargo y tomar las acciones pertinentes para cerrar cualquier brecha identificada, ya sea a través de capacitación, reasignación o cualquier otra medida adecuada<br><br>**Verificación del cierre de la No conformidad** : Se evidencia la elaboración de perfiles para los cargos de la organización |
| ISO 9001:2015, Cláusula 8.1 Planificación y Control Operacional | **Hallazgo:** Se ha identifico en el recorrido la construcción de las cenefas de confinamiento del Parque El Tunal y no se cuenta con su correspondiente esquema de liberación. Esta falta de información crucial impide verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y si los procedimientos de control y liberación cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos.<br><br>**Evidencia**: La no disponibilidad del esquema de liberación para las cenefas de confinamiento en el proyecto del Parque El Tunal durante la inspección realizada el [incluir fecha de inspección] contraviene los requisitos de la cláusula 8.1 de la Norma ISO 9001:2015. Dicha cláusula exige una planificación y control operacional adecuados para garantizar que los procesos se ejecuten bajo condiciones controladas y conforme a los criterios de aceptación establecidos. |

| | |
|---|---|
| | **Impacto:** La omisión de estos documentos esenciales puede resultar en la utilización de materiales o métodos de construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas necesarias, comprometiendo la calidad, la durabilidad y la seguridad estructural de las cenefas de confinamiento. Además, esta situación podría llevar a retrasos en el proyecto, aumentos de costos por posibles correcciones y afectar negativamente la satisfacción del cliente.<br><br>**Acción Correctiva Sugerida**: Se debe proceder inmediatamente a documentar el esquema de liberación para las cenefas de confinamiento del Parque El Tunal. Es fundamental realizar una revisión detallada de estos documentos para asegurar su conformidad con las especificaciones del proyecto y los estándares de calidad aplicables. En caso de identificar discrepancias o incumplimientos, se deben establecer y ejecutar acciones correctivas para rectificar cualquier deficiencia. Adicionalmente, se recomienda reforzar la capacitación del equipo de proyecto sobre la importancia de la documentación y seguimiento de los procedimientos establecidos en la gestión de la calidad.<br><br>**Verificación del cierre de la No conformidad**: Se evidencia la implementación de liberaciones en bitácora y cuadro resumen en informe mensual. |
| ISO 9001:2015, Cláusulas 8.7 Control de los Productos No Conformes y 9.2 Auditoría Interna | **Hallazgo**: Durante la revisión de los documentos y registros relacionados con la instalación de las zonas de Biosaludables en el Parque San Carlos, se identificó la falta de evidencia sobre la obtención del aval del cliente respecto al uso de un producto no conforme identificado en dicho proyecto. Asimismo, no se han documentado las acciones correctivas emprendidas para abordar dicha no conformidad.<br><br>**Evidencia**: La ausencia de documentación que respalde tanto la aprobación del cliente para el uso del producto no conforme como las acciones correctivas realizadas para remediar la situación, incumple con lo establecido en las cláusulas 8.7 y 9.2 de la Norma ISO 9001:2015. Este incumplimiento afecta directamente la gestión de la calidad, la satisfacción del cliente y la credibilidad de la organización al no asegurar que los productos y servicios cumplan con los requisitos acordados.<br><br>**Impacto:** El no disponer del aval del cliente para la aceptación del producto no conforme, junto con la falta de acciones correctivas registradas, puede resultar en la insatisfacción del cliente, afectar la imagen y reputación de la organización, y potencialmente conducir a responsabilidades legales o financieras. Adicionalmente, la ausencia de un proceso de gestión de productos no conformes puede impedir la mejora continua y la capacidad de prevenir recurrencias.<br><br>**Acción Correctiva Sugerida**: Se recomienda realizar las siguientes acciones de manera urgente:<br><br>1) Contactar al cliente para discutir y documentar formalmente su posición respecto al producto no conforme instalado en las zonas de Biosaludables del Parque San Carlos.<br>2) Identificar y documentar las acciones correctivas necesarias para corregir y prevenir futuras ocurrencias de productos no conformes en el proyecto. Esto puede incluir la revisión de los procesos de calidad, la capacitación del personal o mejoras en la comunicación con el cliente. |

| | |
|---|---|
| | 3) Implementar las acciones correctivas identificadas y realizar un seguimiento para evaluar su eficacia.<br>4) Reforzar la importancia de documentar adecuadamente todas las interacciones con el cliente, especialmente aquellas relacionadas con productos no conformes y las acciones correctivas tomadas.<br>5) No se evidencian no conformidades en el desarrollo de la auditoria<br><br>**Verificación del cierre de No conformidades** : Se evidencia implementación de zonas de liberación ya implementadas en el proyecto |

## 4.3 NO CONFORMIDADES

| REQUISITO QUE SE INCUMPLE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

## 4.4 OBSERVACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | Durante la auditoría, se revisó el sistema de control utilizado para gestionar los insumos que son propiedad del cliente, consistente en un cuadro de Excel. Se observó que en este documento no se registra el momento en que el cliente recibe el material ni se refleja su satisfacción con el mismo. Esta información se encuentra documentada en un acta separada. Para mejorar la trazabilidad y la gestión de la satisfacción del cliente, sería conveniente integrar estos detalles directamente en el cuadro de Excel utilizado para el control de insumos. |
| - | - |

## 5. CONCLUSIONES:

Se evidencia que se cuenta con una adecuada implementación por procesos del sistema de gestión de calidad.

El sistema es conforme con las normas NTC ISO 9001 y con los requisitos establecidos en el SGC, se ha implementado y se mantiene eficazmente.

Se cumplieron los objetivos de la auditoria

FIRMA AUDITOR: Marcela Velásquez Bejarano.

FIRMA AUDITADO:

| | PLAN DE AUDITORIA | FC-07<br>Version 2<br>07/02/2023 |
|---|---|---|

**FECHA:** 22 de marzo de 2024

**PROCESO:** Construcción , Gestión Calidad, Compras y RRHH

**FECHA AUDITORIA:** 9 de abril de 2024

**AUDITORES:** Ing. Claudia Marcela Velásquez Bejarano

**OBJETIVO:**

- Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO PARQUES BOG opera de acuerdo con los planes y procedimientos implementados en el proyecto "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD."
- Verificar la conformidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y la eficacia para satisfacer los requisitos y objetivos relacionados con la gestión de Calidad, detectar sus falencias y generar las acciones de mejora

**ALCANCE:** La presente auditoría cubrirá los procesos que están involucrados en la ejecución del proyecto

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS):**

| ACTIVIDAD/TEMA | FECHA | HORA | LUGAR |
|---|---|---|---|
| Reunion de apertura<br>Proceso técnico – Construcción (Parques: Simón Bolívar, UDS y La Fragua)<br>Gestión de Calidad<br>Almuerzo | 09-04-24 | 7:00 a.m.<br>7:30 a.m.<br><br><br>11:00 a.m.<br>1:00 p.m. | Obra |
| Compras<br>Recurso Humano<br>SST- Ambiental - Social<br>Reunion de cierre | 09-04-24 | 2:00 p.m.<br>3:00 p m.<br>4:00 p.m.<br>5:00 p.m. | Virtual |

**Firma Auditor:** Marcela Velàsquez Bejarano.

**Aprobó (responsable del proceso):**

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-413

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100157222 Código Web: aM1pAf
FECHA:16-05-2024 09:38:26 FOLIOS: 1158
RADICADOR: LAURA LEONOR GOMEZ JOVEN
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA RAUL DELGADO
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERV
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400.

Señores
**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**
**Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

**Asunto:** **REMISIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No. 8**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales de interventoría No. 8, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2024 para el contrato descrito, los cuales se relacionan a continuación:

| INFORME | FOLIOS |
|---|---|
| COMPONENTE SOCIAL | 1 - 280 folios (02) Tomos |
| COMPONENTE SST | 281 – 361 folios (01) Tomo |
| COMPONENTE TÉCNICO | 362 – 843 (03) Tomos |
| COMPONENTE AMBIENTAL | 844 – 898 (01) Tomos |
| COMPONENTE CALIDAD | 899 – 1157 (02) Tomos |

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (1157) folios en (09) tomos
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A



1158