LIBROS ESPECIALES DE MEDIA - ALTA COMPLEJIDAD
Y
ALTO GRADO DE AFECTACION

Dentro de los LAS de la ORIP de Cartagena se presentan 562 libros especiales entre media y alta complejidad y alto grado de deterioro debido a su técnica de elaboración en tintas ferrogálicas en alta densidad de hierro con pérdida de soporte, tintas en tonalidades azules y verdes altamente solubles y el alto grado de acidez, resequedad y fragilidad del soporte haciendo complejo su manipulación en cada uno de los procesos.

Estos libros especiales con un estado de conservación regular y de frágil condición se registran con el siguiente código de identificación:

LIBRO	FOLIOS	ESTADO INICIAL	ESTADO ACTUAL
6038000001	169	BAJO	MEDIO
6038000005	302	MEDIO	MEDIO
6038000022	100	BAJO	MEDIO
6038000024	100	BAJO	MEDIO
6038000025	100	BAJO	MEDIO
6038000026	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000029	162	MEDIO	MEDIO
6038000030	160	BAJO	MEDIO
6038000031	207	MEDIO	MEDIO
6038000034	160	MEDIO	MEDIO
6038000036	160	BAJO	MEDIO
6038000037	320	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000038	160	BAJO	MEDIO
6038000039	162	ALTO	MEDIO
6038000042	160	BAJO	MEDIO
6038000044	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000045	160	MEDIO	MEDIO
6038000047	160	MEDIO	MEDIO
6038000048	158	MEDIO	MEDIO
6038000049	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000050	156	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000051	160	BAJO	MEDIO
6038000052	152	MEDIO	MEDIO
6038000053	159	ALTO	MEDIO
6038000054	159	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000055	158	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000057	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000058	162	ALTO	MEDIO

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

6038000059	158	BAJO	MEDIO
6038000060	160	ALTO	MEDIO
6038000061	160	ALTO	MEDIO
6038000062	160	ALTO	MEDIO
6038000064	160	MEDIO	MEDIO
6038000066	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000067	160	BAJO	MEDIO
6038000068	161	MEDIO	MEDIO
6038000071	160	MEDIO	MEDIO
6038000072	170	BAJO	MEDIO
6038000074	160	BAJO	MEDIO
6038000075	160	BAJO	MEDIO
6038000081	300	BAJO	MEDIO
6038000084	298	MEDIO	MEDIO
6038000094	299	MEDIO	MEDIO
6038000097	300	MEDIO	MEDIO
6038000108	150	BAJO	MEDIO
603800109	150	BAJO	MEDIO
603800110	148	BAJO	MEDIO
603800112	148	BAJO	MEDIO
603800113	150	BAJO	MEDIO
603800122	151	MEDIO	MEDIO
603800127	150	MEDIO	MEDIO
603800130	147	BAJO	MEDIO
603800133	150	MEDIO	MEDIO
603800134	149	MEDIO	MEDIO
603800135	150	MEDIO	MEDIO
603800136	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800137	150	MEDIO	MEDIO
603800139	148	MEDIO	MEDIO
603800140	292	ALTO	MEDIO
603800141	300	MEDIO	MEDIO
603800142	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800147	300	MEDIO	MEDIO
603800151	100	BAJO	MEDIO
603800153	149	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800154	150	BAJO	MEDIO
603800155	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800156	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800157	300	MEDIO	MEDIO
603800158	300	MEDIO	MEDIO

603800159	289	MEDIO	MEDIO
603800160	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800161	301	MEDIO	MEDIO
603800162	299	MEDIO	MEDIO
603800163	299	MEDIO	MEDIO
603800174	298	ALTO	MEDIO
603800175	299	MEDIO	MEDIO
603800177	300	ALTO	MEDIO
603800178	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800179	300	ALTO	MEDIO
603800180	300	ALTO	MEDIO
603800181	300	MEDIO	MEDIO
603800182	299	MEDIO	MEDIO
603800183	300	MEDIO	MEDIO
603800184	300	MEDIO	MEDIO
603800185	300	MEDIO	MEDIO
603800186	300	MEDIO	MEDIO
603800187	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800188	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800189	200	MEDIO	MEDIO
603800190	200	MEDIO	MEDIO
603800191	200	MEDIO	MEDIO
603800192	200	MEDIO	MEDIO
603800194	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800195	200	MEDIO	MEDIO
603800196	150	MEDIO	MEDIO
603800198	150	MEDIO	MEDIO
603800201	244	MEDIO	MEDIO
603800203	299	ALTO	MEDIO
603800204	150	BAJO	MEDIO
603800205	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800210	300	MEDIO	MEDIO
603800214	100	BAJO	MEDIO
603800216	150	MEDIO	MEDIO
603800218	302	ALTO	MEDIO
603800219	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800220	260	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800221	303	MEDIO	MEDIO
603800222	300	MEDIO	MEDIO
603800223	348	MEDIO	MEDIO
603800224	285	MEDIO	MEDIO

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

603800226	300	MEDIO	MEDIO
603800231	304	MEDIO	MEDIO
603800240	255	ALTO	MEDIO
603800241	248	MEDIO	MEDIO
603800242	241	ALTO	MEDIO
603800243	243	MEDIO	MEDIO
603800244	250	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800245	230	MEDIO	MEDIO
603800246	248	MEDIO	MEDIO
603800247	250	MEDIO	MEDIO
603800249	298	MEDIO	MEDIO
603800250	248	MEDIO	MEDIO
603800251	249	ALTO	MEDIO
603800252	250	ALTO	MEDIO
603800253	300	MEDIO	MEDIO
603800255	300	MEDIO	MEDIO
603800257	306	MEDIO	MEDIO
603800261	303	MEDIO	MEDIO
603800262	331	MEDIO	MEDIO
603800263	200	MEDIO	MEDIO
603800266	210	MEDIO	MEDIO
603800267	207	ALTO	MEDIO
603800268	201	MEDIO	MEDIO
603800270	207	MEDIO	MEDIO
603800273	250	ALTO	MEDIO
603800275	250	PERDIDA INMINENTE	ALTO
603800284	300	MEDIO	MEDIO
603800285	300	MEDIO	MEDIO
603800295	200	MEDIO	MEDIO
603800296	200	ALTO	MEDIO
603800297	200	MEDIO	MEDIO
603800298	200	MEDIO	MEDIO
603800299	200	MEDIO	MEDIO
603800301	200	ALTO	MEDIO
603800305	240	MEDIO	MEDIO
603800306	247	MEDIO	MEDIO
603800307	202	MEDIO	MEDIO
603800311	200	MEDIO	MEDIO
603800312	200	MEDIO	MEDIO
603800317	155	MEDIO	MEDIO
603800322	151	MEDIO	MEDIO

603800324	187	MEDIO	MEDIO
603800328	62	MEDIO	MEDIO
603800329	100	MEDIO	MEDIO
603800338	308	MEDIO	MEDIO
603800347	306	MEDIO	MEDIO
603800348	210	MEDIO	MEDIO
603800349	209	MEDIO	MEDIO
603800357	300	MEDIO	MEDIO
603800358	92	MEDIO	MEDIO
603800359	100	MEDIO	MEDIO
603800364	173	MEDIO	MEDIO
603800365	159	MEDIO	MEDIO
603800414	200	MEDIO	MEDIO
603800424	300	MEDIO	MEDIO
603800425	304	MEDIO	MEDIO
603800426	300	MEDIO	MEDIO
603800428	299	MEDIO	MEDIO
603800436	300	MEDIO	MEDIO
603800446	159	MEDIO	MEDIO
603800448	163	MEDIO	MEDIO
603800449	160	MEDIO	MEDIO
603800455	161	MEDIO	MEDIO
603800466	159	MEDIO	MEDIO
603800485	300	MEDIO	MEDIO
603800510	250	MEDIO	MEDIO
603800511	250	MEDIO	MEDIO
603800512	249	MEDIO	MEDIO
603800515	250	MEDIO	MEDIO
603800523	200	MEDIO	MEDIO
603800524	200	MEDIO	MEDIO
603800525	200	MEDIO	MEDIO
603800527	201	MEDIO	MEDIO
603800528	200	MEDIO	MEDIO
603800530	150	MEDIO	MEDIO
603800531	154	MEDIO	MEDIO
603800532	150	MEDIO	MEDIO
603800534	150	MEDIO	MEDIO
603800543	151	MEDIO	MEDIO
603800544	100	MEDIO	MEDIO
603800545	100	MEDIO	MEDIO
603800546	200	MEDIO	MEDIO

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

603800548	206	MEDIO	MEDIO
603800550	150	MEDIO	MEDIO
603800551	151	MEDIO	MEDIO
603800553	202	MEDIO	MEDIO
603800555	160	MEDIO	MEDIO
603800557	100	MEDIO	MEDIO
603800559	100	MEDIO	MEDIO
603800562	41	MEDIO	MEDIO
603800563	90	MEDIO	MEDIO
603800564	159	MEDIO	MEDIO
603800565	160	MEDIO	MEDIO
603800569	162	MEDIO	MEDIO
603800570	160	MEDIO	MEDIO
603800573	69	MEDIO	MEDIO
603800576	160	MEDIO	MEDIO
603800582	301	MEDIO	MEDIO
603800584	310	MEDIO	MEDIO
603800592	267	MEDIO	MEDIO
603800593	333	MEDIO	MEDIO
603800595	275	MEDIO	MEDIO
603800598	494	MEDIO	MEDIO
603800601	204	MEDIO	MEDIO
603800603	440	MEDIO	MEDIO
603800605	117	MEDIO	MEDIO
603800607	52	MEDIO	MEDIO
603800610	120	MEDIO	MEDIO
603800612	223	MEDIO	MEDIO
603800619	371	MEDIO	MEDIO
603800622	88	MEDIO	MEDIO
603800625	80	MEDIO	MEDIO
603800706	32	MEDIO	MEDIO
603800708	162	MEDIO	MEDIO
603800715	150	MEDIO	MEDIO
603800716	297	MEDIO	MEDIO
603800719	119	MEDIO	MEDIO
603800763	155	MEDIO	MEDIO
603800764	230	MEDIO	MEDIO
603800766	231	MEDIO	MEDIO
603800767	228	MEDIO	MEDIO
603800768	230	MEDIO	MEDIO
603800787	230	MEDIO	MEDIO

603800798	229	MEDIO	MEDIO
603800800	229	MEDIO	MEDIO
603800808	100	MEDIO	MEDIO
603800826	305	MEDIO	MEDIO
603800827	205	MEDIO	MEDIO
603800828	150	MEDIO	MEDIO
603800844	300	MEDIO	MEDIO
603800851	127	MEDIO	MEDIO
603800852	80	MEDIO	MEDIO
603800859	300	MEDIO	MEDIO
603800860	150	MEDIO	MEDIO
603800861	299	MEDIO	MEDIO
603800862	299	MEDIO	MEDIO
603800864	301	MEDIO	MEDIO
603800871	280	MEDIO	MEDIO
603800888	150	MEDIO	MEDIO
603800905	300	MEDIO	MEDIO
603800906	187	MEDIO	MEDIO
603800908	288	MEDIO	MEDIO
603800909	417	MEDIO	MEDIO
603800934	462	MEDIO	MEDIO
603800935	260	MEDIO	MEDIO
603800936	213	MEDIO	MEDIO
603800937	160	MEDIO	MEDIO
603800938	423	MEDIO	MEDIO
603800939	75	MEDIO	MEDIO
603800940	104	MEDIO	MEDIO
603800941	162	MEDIO	MEDIO
6038000002	342	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000003	400	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000004	425	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000006	400	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000007	231	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000008	509	ALTO	ALTO
6038000009	450	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000010	242	ALTO	ALTO
6038000011	340	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000012	389	ALTO	ALTO
6038000013	242	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000015	92	ALTO	ALTO
6038000016	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO

6038000017	250	ALTO	ALTO
6038000018	250	ALTO	ALTO
6038000020	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000021	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000302	202	ALTO	ALTO
6038000303	150	ALTO	ALTO
6038000304	249	ALTO	ALTO
6038000310	299	ALTO	ALTO
6038000330	160	BAJO	MEDIO
6038000331	80	BAJO	MEDIO
6038000332	93	BAJO	MEDIO
6038000360	100	BAJO	MEDIO
6038000361	98	BAJO	MEDIO
6038000362	80	BAJO	MEDIO
6038000363	100	BAJO	MEDIO
6038000366	159	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000367	156	BAJO	MEDIO
6038000369	158	ALTO	ALTO
6038000370	260	BAJO	MEDIO
6038000372	160	BAJO	MEDIO
6038000373	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000376	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000377	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000392	151	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000393	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000394	139	BAJO	MEDIO
6038000395	152	BAJO	MEDIO
6038000396	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000398	150	BAJO	MEDIO
6038000399	150	BAJO	MEDIO
6038000401	159	BAJO	MEDIO
6038000407	150	BAJO	MEDIO
6038000408	150	BAJO	MEDIO
6038000410	199	ALTO	ALTO
6038000416	100	BAJO	MEDIO
6038000418	149	BAJO	MEDIO
6038000419	155	BAJO	MEDIO
6038000443	159	BAJO	MEDIO
6038000445	159	BAJO	MEDIO
6038000451	162	BAJO	MEDIO
6038000452	100	BAJO	MEDIO

6038000453	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000458	102	BAJO	MEDIO
6038000461	164	BAJO	MEDIO
6038000462	186	BAJO	MEDIO
6038000463	160	BAJO	MEDIO
6038000465	160	BAJO	MEDIO
6038000467	158	BAJO	MEDIO
6038000471	150	BAJO	MEDIO
6038000472	79	BAJO	MEDIO
6038000473	150	BAJO	MEDIO
6038000474	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000476	150	BAJO	MEDIO
6038000478	149	BAJO	MEDIO
6038000479	150	BAJO	MEDIO
6038000480	150	BAJO	MEDIO
6038000481	150	BAJO	MEDIO
6038000482	155	BAJO	MEDIO
6038000484	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000494	157	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000495	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000497	298	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000516	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000519	200	ALTO	ALTO
6038000540	41	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000552	200	ALTO	ALTO
6038000560	97	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000566	80	BAJO	MEDIO
6038000572	106	BAJO	MEDIO
6038000574	160	BAJO	MEDIO
6038000579	226	ALTO	ALTO
6038000580	159	ALTO	ALTO
6038000587	248	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000589	107	BAJO	MEDIO
6038000590	107	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000594	152	ALTO	ALTO
6038000596	277	ALTO	ALTO
6038000597	290	ALTO	ALTO
6038000599	173	ALTO	ALTO
6038000600	344	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000602	214	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000606	653	PERDIDA INMINENTE	ALTO

6038000608	282	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000609	335	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000616	365	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000618	400	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000620	85	BAJO	MEDIO
6038000621	137	BAJO	MEDIO
6038000623	61	BAJO	MEDIO
6038000624	83	BAJO	MEDIO
6038000626	80	BAJO	MEDIO
6038000627	19	BAJO	MEDIO
6038000628	78	BAJO	MEDIO
6038000630	45	BAJO	MEDIO
6038000631	80	BAJO	MEDIO
6038000632	20	BAJO	MEDIO
6038000633	80	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000636	12	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000639	30	BAJO	MEDIO
6038000641	80	BAJO	MEDIO
6038000643	80	BAJO	MEDIO
6038000644	82	BAJO	MEDIO
6038000650	77	BAJO	MEDIO
6038000656	80	BAJO	MEDIO
6038000657	19	BAJO	MEDIO
6038000658	61	BAJO	MEDIO
6038000659	69	BAJO	MEDIO
6038000660	58	BAJO	MEDIO
6038000661	58	BAJO	MEDIO
6038000662	80	BAJO	MEDIO
6038000663	78	BAJO	MEDIO
6038000664	80	BAJO	MEDIO
6038000667	83	BAJO	MEDIO
6038000668	82	BAJO	MEDIO
6038000674	60	BAJO	MEDIO
6038000675	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000676	157	BAJO	MEDIO
6038000679	172	ALTO	ALTO
6038000681	80	ALTO	ALTO
6038000688	80	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000690	52	BAJO	MEDIO
6038000696	80	BAJO	MEDIO
6038000697	100	ALTO	ALTO

6038000698	160	BAJO	MEDIO
6038000699	160	BAJO	MEDIO
6038000700	160	BAJO	MEDIO
6038000701	156	BAJO	MEDIO
6038000703	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000704	161	BAJO	MEDIO
6038000705	80	BAJO	MEDIO
6038000709	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000710	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000711	149	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000712	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000713	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000714	299	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000717	148	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000718	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000720	148	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000721	148	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000722	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000723	149	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000727	151	BAJO	MEDIO
6038000728	105	BAJO	MEDIO
6038000729	150	BAJO	MEDIO
6038000730	150	BAJO	MEDIO
6038000731	48	BAJO	MEDIO
6038000732	99	BAJO	MEDIO
6038000733	80	BAJO	MEDIO
6038000734	80	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000736	80	BAJO	MEDIO
6038000740	81	BAJO	MEDIO
6038000742	80	BAJO	MEDIO
6038000746	80	BAJO	MEDIO
6038000747	80	BAJO	MEDIO
6038000757	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000770	228	BAJO	MEDIO
6038000773	228	BAJO	MEDIO
6038000775	229	ALTO	ALTO
6038000776	230	BAJO	MEDIO
6038000778	209	ALTO	ALTO
6038000780	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000781	215	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000785	159	PERDIDA INMINENTE	ALTO

6038000786	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000788	229	ALTO	ALTO
6038000789	115	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000790	115	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000791	115	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000792	219	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000793	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000794	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000795	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000796	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000797	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000799	229	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000801	228	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000803	229	ALTO	ALTO
6038000804	49	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000805	160	BAJO	MEDIO
6038000806	64	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000807	82	BAJO	MEDIO
6038000809	80	BAJO	MEDIO
6038000810	78	BAJO	MEDIO
6038000811	148	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000812	149	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000813	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000814	154	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000817	129	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000818	168	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000819	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000821	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000825	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000846	200	BAJO	MEDIO
6038000850	78	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000853	40	BAJO	MEDIO
6038000857	152	BAJO	MEDIO
6038000863	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000868	100	BAJO	MEDIO
6038000874	299	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000883	200	BAJO	MEDIO
6038000887	150	BAJO	MEDIO
6038000889	305	BAJO	MEDIO
6038000890	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000891	148	BAJO	MEDIO

6038000894	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000896	80	BAJO	MEDIO
6038000897	102	BAJO	MEDIO
6038000898	80	BAJO	MEDIO
6038000910	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000911	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000912	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000915	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000916	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000918	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000919	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000920	150	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000921	80	BAJO	MEDIO
6038000922	164	BAJO	MEDIO
6038000923	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000924	100	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000925	98	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000927	80	BAJO	MEDIO
6038000928	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000929	50	BAJO	MEDIO
6038000930	160	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000931	100	BAJO	MEDIO
6038000932	295	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000943	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000945	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000946	285	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000947	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000948	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000949	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000950	299	BAJO	MEDIO
6038000951	302	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000952	280	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000953	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000954	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000955	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000956	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000957	301	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000958	165	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000959	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000961	301	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000962	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO

6038000963	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000964	200	BAJO	MEDIO
6038000965	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000966	205	BAJO	MEDIO
6038000967	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000968	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000969	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000970	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000971	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000972	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000973	201	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000974	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000976	315	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000977	298	BAJO	MEDIO
6038000978	299	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000979	289	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000980	291	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000984	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000987	301	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000988	194	ALTO	ALTO
6038000989	301	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000990	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000991	190	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000995	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000997	289	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038000999	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001001	300	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001012	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001013	289	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001014	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001016	200	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001017	230	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001023	281	MEDIO	MEDIO
6038001024	169	MEDIO	MEDIO
6038001025	200	MEDIO	MEDIO
6038001026	216	PERDIDA INMINENTE	ALTO
6038001027	160	MEDIO	MEDIO
6038001028	174	MEDIO	MEDIO
6038001029	225	MEDIO	MEDIO
6038001031	280	MEDIO	MEDIO
6038001032	180	MEDIO	MEDIO

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

6038001033	280	MEDIO	MEDIO

A continuación, el estado de conservación y diagnóstico de los 562 libros especiales en media y alta afectación con inestabilidad estructural, faltantes de soporte y alta fragilidad lo que los incluye en alta complejidad en la manipulación en su totalidad y cobertura en procesos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN LIBROS ESPECIALES

Los 562 LAS de Cartagena presentan un estado de conservación regular debido a su condición frágil a consecuencia de diferentes agentes degradantes.presentando tintas ferrogálicas en alta incidencia y media incidencia de hierro y tintas altamente solubles con un alto grado de deterioro que han generado perdida de soporte y una gran fragilidad en la mayoría de los folios. La totalidad de los folios presentan una alta acidez, debilidad, fragilidad y resequedad en las fibras del papel, presencia de suciedad acumulada, manchas de oxidación generalizadas, faltantes de soporte y de información, al igual que un alto grado de rasgaduras, pliegues y dobleces acentuados en los bordes potencializando aún más la alta debilidad de las fibras del soporte. Se presenta en un gran numero de libros desprendimiento de folios y una gran cantidad de fragmentos sueltos debido a una inadecuada manipulación y a las altas fluctuaciones de humedad y temperatura en el espacio donde estuvieron almacenados ubicado en Cartagena. La mayoría de los libros especiales presentan intervenciones anteriores inadecuadas con el uso indiscriminado de cintas adhesivas para unir rasgaduras o fragmentos sueltos generando así una mayor acidez, oxidación y manchas que alteran la lectura de la obra. El material adhesivo agregado en la mayoría de los soportes de media y alta afectación a generado tensiones al soporte provocando el rompimiento de las fibras del papel originando roturas y desprendimiento de soporte, afectando directamente y de manera potencial la integridad y estabilidad estructural del cuerpo de los libros catalogándolos como especiales debido a su alto grado de fragilidad y complejidad en cuanto a la manipulación de cada folio. Los libros especiales en baja afectación son 546 estos aunque presentan un alto grado de fragilidad su afectación es mínima.

LIBRO 1 PAR TOMO 5 1953 – 1954 CAJA No 95 CODIGO 0603800218

Elemento constitutivo	Cuerpo del libro
Deterioro	Suciedad superficial
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Suciedad superficial debido a la falta de conservación, inadecuado control preventivo y manejo del libro
Cobertura	16/16
Intensidad	Alto
Fotografía del deterioro	
Observaciones	Ninguna

Elemento Estructural	Cuerpo del libro
Deterioro	Acidez
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Alta grado de acidez y oxidación generando resequedad y debilitamiento en la totalidad del cuerpo.
Fotografía del Deterioro	


Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

Observaciones	Ninguna

Deterioro	Faltantes de soporte
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Faltantes generalizados a lo largo del cuerpo del libro
Cobertura	14/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Rasgaduras
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Rasgaduras que reflejan el alto grado de fragilidad de cada uno de los folios en el cuerpo del libro
Cobertura	10/16
Intensidad	ALTA

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Dobleces
Ubicación	En bordes del soporte
Descripción del deterioro y sus causas	Alta presencia de dobleces acentuados en los bordes inferiores y cantos del libro
Cobertura	5/16
Intensidad	ALTA
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Fragilidad
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus	Fragilidad, resequedad y debilidad del soporte asociado a condiciones ambientales fluctuantes e inadecuada manipulación.

causas	
Cobertura	16/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Fragmentos sueltos
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Alta densidad de fragmentos sueltos asociados a la fragilidad, resequedad y debilidad del soporte asociado a condiciones ambientales fluctuantes e inadecuada manipulación.
Cobertura	10/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

Observaciones	Ninguna

Deterioro	Exfoliación
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Exfoliación pronunciada en los bordes y cantos del libro, asociados a la fragilidad, resequedad y debilidad del soporte debido a condiciones ambientales fluctuantes e inadecuada manipulación.
Cobertura	10/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

DIAGNOSTICO PUNTUAL

El libro de carácter especial se encuentra en muy mal estado de conservación con alto riesgo de pérdida inminente. El principal problema se encuentra a nivel estructural afectando en gran medida la estabilidad e integridad del cuerpo. Sumado a lo anterior, la presencia de tintas ferrogálicas ha contribuido a la perdida de soporte evidenciando un alto grado de faltantes. La alta presencia de oxidación y fragilidad del soporte indica la inestabilidad de las condiciones ambientales del depósito sumado a una inadecuada manipulación. Este indicador permite establecer el alto grado de inestabilidad en el cuerpo del libro y su afectación estructural.


ESTADO DE CONSERVACIÓN

LIBRO 1 1870 – 1880 TOMO 2 FOLIOS 1048 CODIGO 0603800002

Elemento Constitutivo	Cubierta y Cuerpo del Libro
Deterioro	Suciedad superficial
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Material particulado, suciedad debido a la falta de conservación, inadecuado control preventivo y manejo del libro
Cobertura	8/16
Intensidad	Alta
Fotografía del deterioro	
Observaciones	Ninguna

Elemento Constitutivo	Cuerpo del libro
Deterioro	Fragmentos sueltos
Ubicación	Generalizada en la totalidad de los folios
Descripción del deterioro y sus causas	Desprendimiento de folios, fragmentos sueltos a lo largo del cuerpo del libro

Cobertura	16/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna


Deterioro	Fragilidad
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Debilidad y resequedad en las fibras del papel haciendo difícil su manipulación.
Cobertura	16/16
Intensidad	ALTA
Fotografía del Deterioro	

Observaciones	Ninguna

Deterioro	Oxidación
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Oxidación generalizada y manchas de humedad acentuadas en bordes
Cobertura	10/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Rasgaduras
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Rasgaduras pronunciadas y generalizadas en la mayoría de folios, haciendo difícil la manipulación del libro
Cobertura	10/16
Intensidad	Alta

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co

Fotografía del Deterioro	 
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Faltantes de soporte
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus	Faltantes de soporte generalizados en el cuerpo del libro.

causas	
Cobertura	10/16
Intensidad	Alta
Fotografía del deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Dobleces
Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Dobleces acentuados en los bordes y canto del libro.
Cobertura	16/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

Deterioro	Exfoliación

Ubicación	Generalizada en el cuerpo del libro
Descripción del deterioro y sus causas	Exfoliación pronunciada en los bordes y canto del libro.
Cobertura	16/16
Intensidad	Alta
Fotografía del Deterioro	
Observaciones	Ninguna

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El libro de carácter especial presenta un alto grado de deterioro e inestabilidad estructural a consecuencia de diferentes agentes degradantes. La totalidad de los folios presentan una alta acidez, debilidad, fragilidad y resequedad en las fibras del papel, presencia de suciedad acumulada, manchas de oxidación generalizadas, faltantes estructurales y de información, al igual que un alto grado de rasgaduras, pliegues y dobleces acentuados en los bordes. Se presenta desprendimiento de folios y una gran cantidad de fragmentos sueltos debido a una inadecuada manipulación y a las altas fluctuaciones de humedad y temperatura de almacenamiento ubicado en Cartagena. El libro presenta intervenciones anteriores inadecuadas con el uso indiscriminado de cintas adhesivas para unir rasgaduras o fragmentos sueltos generando acidez, oxidación y manchas que alteran la lectura de la obra. Los refuerzos agregados generan tensiones al soporte provocando el rompimiento de las fibras del papel originando roturas y afectando de manera potencial la integridad y estabilidad estructural del cuerpo del libro en cuestión.

DIAGNOSTICO GENERAL LIBROS ESPECIALES

Los libros especiales se encuentran en muy mal estado de conservación con alto grado de fragilidad. El principal problema se encuentra a nivel estructural afectando en gran medida la estabilidad e integridad del cuerpo de los libros. Sumado a lo anterior, la técnica de

elaboración con la presencia de tintas ferrogálicas ha contribuido a la perdida de soporte evidenciando un alto grado de faltantes. La alta presencia de acidez, oxidación y fragilidad del soporte indica la inestabilidad de las condiciones ambientales, las fluctuaciones de humedad relativa del depósito sumado a una inadecuada manipulación. Este indicador permite establecer el alto grado de inestabilidad en el cuerpo del libro y su afectación estructural.

TIEMPOS ESTIMADOS EN PROCESOS

Dentro de este informe de prorroga se solicita un mayor tiempo para la ejecución de una mínima intervención únicamente en los folios donde es posible realizar la limpieza superficial puntual, recuperación de plano sin la implementación de pinza térmica en lo posible, y con mayor cuidado en cada uno de los procesos debido al alto grado de resequedad y acidez del soporte y unión de rasgaduras donde el soporte lo requiera debido a su condición de alto riesgo de pérdida de soporte. El proceso de digitalización se sugiere realizarlo con el libro parcialmente abierto en atril especial y adecuado según el grado de inestabilidad estructural del libro, para así evitar mayores afectaciones al papel. Por lo tanto, se estima un tiempo por libro entre cuatro a cinco días en procesos de primeros auxilios, digitación dos días, digitalización dos días y embalaje un día.

TRATAMIENTOS A REALIZAR EN PRIMEROS AUXILIOS

ALTA Y MEDIA AFECTACION

Recuperación de plano de dobleces, pliegues y ondulaciones con la ayuda de espátula y vidrios.
Unión de rasgaduras y restitución de faltantes con refuerzos Filmoplast, pinzas y espátulas.
Soportes flotantes para aquellos folios con perdida de soporte de alta fragilidad.
Implementación de pestañas protectoras con papel bond blanco en el cuerpo del libro para proteger los folios de mayor dimensión que sobresalen de la cubierta y son susceptibles de dobleces, abrasión y rasgaduras.
Almacenamiento de fragmentos sueltos en sobre con la debida documentación y registro del numero total de fragmentos, el código y nombre del libro al que pertenecen.

MEDIA AFECTACION

Recuperación de plano de dobleces, pliegues y ondulaciones con la ayuda de espátula térmica en baja temperatura y de manera puntual en bordes y cantos y vidrios con peso para optimizar la estabilidad estructural del soporte.
Unión de rasgaduras y restitución de faltantes con refuerzos Filmoplast, pinzas y espátulas.
Soportes flotantes para aquellos folios y anexos con pérdida de soporte de alta fragilidad.
Implementación de pestañas protectoras con papel bond blanco en el cuerpo del libro para proteger los folios de mayor dimensión que sobresalen de la cubierta y son susceptibles de dobleces, abrasión y rasgaduras.

Bogotá, D.C. Carrera 83 # 22A-32 Int 17 +1-2959120 comercial1@csasas.co www.csasas.co


BAJA AFECTACION

Recuperación de plano de dobleces, pliegues y ondulaciones con la ayuda de espátula térmica controlando temperatura y aplicando de manera puntual en la sección en donde se presenta la deformación, ubicación de vidrios con peso para optimizar la estabilidad estructural del soporte.

Unión de rasgaduras y restitución de faltantes con refuerzos Filmoplast, pinzas y espátulas.

Implementación de pestañas protectoras con papel bond blanco en el cuerpo del libro para proteger los folios de mayor dimensión que sobresalen de la cubierta y son susceptibles de dobleces, abrasión y rasgaduras.

Informe elaborado por



Camila Rodríguez Gaviria
Conservadora- Restauradora de Bienes de Patrimonio Cultural

Fecha de elaboración:
Abril 22 del 2024