TPD INGENIERIA	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES	Código: TPD-F-SST-0003-01 Versión: 0

1. DATOS GENERALES

Nombre de la empresa	TPD INGENIERIA S.A.S.	NIT:	830034108-4	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	BOGOTA D.C
Nombre Actividad Economica	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica			Codigo:	7110		
Telefono de la empresa	601 3231707	Direccion Sede Principal	Calle 35 7-25 of 1501	contacto empresa	Yoanna Florez Fierro	Cargo	Coordinador SST

2. INFORMACION DEL ACCIDENTE

Fecha del reporte:	24	11	2023	Fecha del Accidente:	23	11	2023	Dia de la semana	viernes	Jueves
El accidente ocurrio en la sede ppal	SI ___ NO __X_	Si la respuesta es NO Diligenciar Lugar/proyecto o Contrato		Contrato semaforización - actividades en bodega				Tipo de incidente / accidente:	Propios del trabajo	
Nombre del responsable de la investigación:		Yoanna Florez Fierro		Cargo del responsable de la investigación:			RESPONSABLE SST			

3. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

El trabajador se encontraba realizando el descargue de la tubería metálica,en ese momento se golpea con uno de los tubos en la mano derecha presentando inflamación y dolor.

4. INFORMACIÓN PERSONA AFECTADA

Nombres:	Osnel			Apellidos:		Torres Teheran				
Identificación:	1.049.933.519	Fecha de nacimiento:	20	10	1988	Sexo:	Femenino		Masculino	x
EPS:	Nueva Eps	ARL:		Colmena		AFP:		Porvenir		
Cargo:	Ayudante de Contrucción	Experiencia en el cargo:		2 años		Jornada de Trabajo:		Diurna		
Tipo de vinculación:	Planta	Sueldo:		$ 1.236.000,00		Fecha ingreso a empresa:		9	3	2023

5. SEVERIDAD DE LA LESIÓN (Marque con una X)

Incidente		Primeros auxilios		Lesión incapacitante	x	Fatalidad	

6. ESTIMACIÓN COSTOS DE LESIÓN

Días de incapacidad:	3	Valor día empleado:	$ 56.666	Valor días de incapacidad:	$ 169.998
Valor días de prorroga:	0	Valor total de la lesión:	$ 169.998		

7. VARIABLES DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Lugar de ocurrencia	Tipo de lesión	Parte del cuerpo afectado	Mecanismos o Forma		Agente
Bogotá	Golpe	Mano	Golpes		Materiales
	Cuál?	Cuál?	Cuál?		
Estaba realizando su labor habitual en el momento de incidente/accidente:		Si:	X	No:	

8. INFORMACIÓN VEHÍCULO (S) AFECTADO (S)

Vehículo 1				Vehículo 2			
Placa:	N.A	Marca / Modelo:	N.A	Placa:	N.A	Marca / Modelo:	N.A
Responsable del vehículo:	N.A			Responsable del vehículo:	N.A		
Descripción del daño:	N.A			Descripción del daño:	N.A		
Costo de la reparación:	N.A			Costo de la reparación:	N.A		

9. INFORMACIÓN DEL INCIDENTE AMBIENTAL (Marque con una X)

				Detalles			
N.A	Daño a flora y fauna	N.A	Liberado a vía fluvial / alcantarillado	Cantidad derramada / descargada	N.A	Unidad	N.A
N.A	Contaminación del suelo	N.A	Emisiones atmosfericas	Nombre técnico del material	N.A		
N.A	Contaminación agua	Costo y/o gastos incidente ambiental		N.A			

10. INFORMACIÓN DE DAÑOS (Marque con una X)

Equipos / maquinaria	N.A	Materiales / productos	N.A	Instalaciones físicas	N.A	Propiedad de terceros	N.A

Valoración de la perdida:

Powered by CamScanner

	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES	Código: TPD-F-SST-#003-03 Versión: 0

11. PERSONAS QUE PRESENCIARON EL INCIDENTE			
Nombres y Apellidos:		Cargo:	
Nombres y Apellidos:		Cargo:	

12. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD
(Análisis causalidad NTC 3701)



11.1. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES

CAUSAS INMEDIATAS		CAUSAS BASICAS	
CONDICION INSEGURA	ACTO INSEGURO	FACTORES PERSONALES	FACTORES DE TRABAJO
Área de trabajo inadecuada para la dimensión del material	Exceso de confianza	Capacidad de movimiento corporal limitado	Baja percepción de identificación de riesgos

12. COMPROMISO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ACCION A EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Divulgación de la lección aprendida	Yoanna Flores Fierro - SST	29/11/2023
Sensibilización cuidado de manos y autocidado	Yoanna Flores Fierro - SST	4/12/2023

TODAS LAS ACCIONES DEBEN SER REGISTRADAS EN FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN.

13. RELACIÓN DE ANEXOS [Marque con una X]

Reporte inicial	FURAT	Versión libre trabajador	Procedimientos operativos	Planos y/o croquis	Conceptos médicos	ATS
X	X	x			X	

Powered by CamScanner

TPD INGENIERIA	INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES	Código: TPD-F-SST-PROD-03 Versión: 0

15. ANEXO FOTOGRÁFICO




Foto 1. IMAGEN ILUSTRATIVA tomada de la web



Foto 2: Foto real del evento

16. INTEGRANTES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Reportado por	Cargo	Firma y documento identificación	Fecha investigación
YOANNA FLOREZ FIERRO	COORDINADORA SST		29/11/2023
Representante SST	Cargo	Firma y documento identificación	Fecha investigación
YOANNA FLOREZ FIERRO	RESPONSABLE SST	1015427369	29/11/2023
Jefe inmediato	Cargo	Firma y documento identificación	Fecha investigación
OSCAR RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA		29/11/2023
Representante COPASST	Cargo	Firma y documento identificación	Fecha investigación
JHONNY ZUA	Representante y Presidente COPASST		29/11/2023

Representante Legal	Firma y documento identificación
ALFREDO ARDILA	19262146
Profesional en Salud Ocupacional	Firma y documento identificación
YOANNA FLOREZ FIERRO	1015427369
LICENCIA EN S.S.T: 442/2018	EXPEDIDA POR: S.D.S BOGOTA

Powered by CamScanner