1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	7/06/2024
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 26/04/2024 HASTA: 25/05/2024

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	830 DEL 24 DE ABRIL DE 2024, Nro. DEL PROCESO EN SECOP II- CD 814 DE 2024		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I_____Ó SECOP II X		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NELSSY HERNANDEZ ARDILA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	40.187.278		
OBJETO:	"PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (UPAS) DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MYRIAM CHISCO RUIZ C.C. 40.369.655 DE VILLAVICENCIO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	24/04/2024		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($12.300.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO:	26/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/07/2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	NO	FECHA:	N/A
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):		FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)			
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES:	FECHA: N/A		
REINICIOS:	FECHA N.A..		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA N.A. DESCRIPCIÓN: N.A._____		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

2. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No 01.

Prestar mensualmente el servicio de asistencia técnica agropecuaria integral como mínimo a cuarenta (40) pequeños y medianos productores agropecuarios, las asesorías técnicas mínimo se puedan realizar en diez (10) Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) según el procedimiento (1251-P-GDR-01 PROCEDIMIENTO PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASISTENCIA TÉCNICA - EXTENSIÓN AGROPECUARIA), se debe consolidar la información en los formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión con su respectivo registro fotográfico. Los corregimientos y veredas a atender serán asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural.

Descripción del avance:

Durante el periodo contractual del 26 de abril al 25 de mayo de 2024, realicé cuarenta (40) asesorías técnicas en temas agropecuarios a los productores de las veredas: Juan Bosco, Mi llanito, Zuria, Santa rosa, en el corregimiento 7, con el fin de diagnosticar el estado actual de las unidades agropecuarias y hacer las respectivas recomendaciones. A continuación, relaciono las asistencias técnicas realizadas.

Visita de Extensión Agropecuaria No. __1__			
Ficha N°:	**1532**	**Fecha:**	**16-05-2024**
Señor(a):	ALICIA DE JESUS		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La Camila
Corregimiento:	4	**Teléfono:**	3142992691
Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía Catama, después del Botadero de basura Biagricola dos kilómetros más, al llegar al caserío, Latitud: 4.126409 Longitud: -73.427784			

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: guanábana y cítricos (2000 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos de guanábana y cítricos en la parte trasera, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Los cultivos se encuentran con problemas fitosanitario, falta de podas de formación y mantenimiento, canales de desagües para evacuar el agua y evitar encharcamiento, tiene aproximadamente 40 árboles de guanábana y 19 árboles de cítricos, con 4 años establecidos, con inicio de producción.
e. Sanidad: Problemas fitosanitario en el cultivo de guanábana en el fruto, falta podas de formación y mantenimiento, lo que ha causado autoclimax para condiciones de enfermedades.
f. Insumos utilizados: aplicación de fertilizante edáficos como triple 15 y fungicida mancozeb y utilización del estiércol de cerdo y gallinaza..
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y tiendas.
h. Comercialización: por medio de venta directa de limones de castilla.
i. Asociatividad: no aplica


j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y el campo Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Se deben realizar podas de formación y mantenimiento para evitar los autoclímax para el desarrollo de las enfermedades.

Recomendaciones: Dependiendo del clima aplicar pegante cuando aplique los fungicidas. La UPA requiere seguimiento al momento de realizar las aplicaciones de fungicidas y fertilizantes foliares para mejorar el tamaño del fruto de la guanábana.

Anexos/ Registro Fotográfico:


Nº 1532

Ficha 1538

16-05-2024 69 Juan Bosco Parcela





Visita de Extensión Agropecuaria No. __2__			
Ficha N°:	**1538**	**Fecha:**	**16-05-2024**
Señor(a):	ISRAEL ROMERO NOVOA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Parcela
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3208585202

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía Catama, después del Botadero de basura Biagricola dos kilómetros más, al llegar al caserío.
Latitud: 4.125873 Longitud: -73.427552

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 7200 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: cítricos, guanábana, Maíz, yuca (6800 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de 6800 metros cuadrados ha destinadas a siembra de cultivos como plátano, cítricos, guanábana, maíz, yuca en 30 metros cuadrados en gallinas ponedoras, el predio cuenta con agua de pozo y luz, no cuenta con sistema de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Siembra de ahuyama, yuca, maíz con dos meses de siembra y 30 árboles de cítricos.
e. Sanidad: Presenta amarillamiento de hojas en los cítricos y frutos pequeños. No Problemas fitosanitario en el momento.
f. Insumos utilizados: aplicación de 18 en el mes de diciembre
g. Auto sostenimiento: Comercialización local
h. Comercialización: Venta directa de limones y naranja al consumidor local y tiendas del caserío.
i. Asociatividad: No aplica
j. Transformación: no aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Realizar aplicación de fertilizante foliar para suplir las necesidades nutricionales que presenta los árboles para aporte de nitrógeno y potasio.

Recomendaciones: Aplicar corrección nutricional de Mg y micronutrientes 150 cc por bomba de espalda, repetir dosis a los 15 días, aplicar 150 cc Kfruto/ bomba de espalda repetir dosis a los 15 días en los cítricos. En yuca aplicar los fertilizantes edáficos triple 18 para proceso vegetativo. La UPA requiere seguimiento después de la aplicación de los productos para observar el desarrollo de las especies agrícolas.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __3__

Ficha N°:	**1534**	**Fecha:**	**4-05-2024**
Señor(a):	KAREN TRUJILLO		
Vereda:	Peralonso	**Finca:**	FRANCISCO
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3138265918

Ruta para Localización Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola dos kilómetros más, al llegar al caserío,
Latitud: 4.07331 Longitud: -73.25392

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 2400 METROS CUADRADO
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: proyección de siembra de yuca (2322 metros cuadrados
c. Manejo ambiental: Preparación de suelos y encalamiento para neutralizar el ph y realizar siembra en el segundo semestre, hacer caballones para la siembra, el predio cuenta con luz, agua de pozo y no tiene alcantarillado.
d. Instalaciones: preparación de suelos y encalamiento para corregir el ph del suelo y garantizar una buena nutrición de las plantas.
e. Sanidad: N/ A
f. Insumos utilizados: En el momento ninguno.
g. Auto sostenimiento: N/A
h. Comercialización: N/A
i. Asociatividad: si aplica
j. Transformación: no aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada a partir de Solicitud de visita formato 1251-F-GDR-23 radicado 112 del 03-05-24 radicado

Observaciones: En malezado y falta de podas de mantenimiento en los árboles frutales que están ubicados en el borde del predio.

Recomendaciones: Realizar control de arvenses y podas de mantenimientos a los frutales después de la cosecha, sembrar especies de 7 meses o 4 meses, debidos a las lluvias prolongadas.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __4__

Ficha N°:	**1535**	**Fecha:**	**04-05-2024**
Señor(a):	LUZ NELLY DIAZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Francisco Diaz
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3212016046

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola dos kilómetros más, al llegar al caserío,
Latitud: 4.07328 Longitud: -73.25372

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 612 metros cuadrado
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: arboles de guanábana, mango, y pollo 532 metros cuadrados.
c. Manejo ambiental: Predio dispone de 80 metros cuadrados destinadas a vivienda y construcción de galpón con árboles de guanábana y mango, cultivos para consumo personal; en 532 metros cuadrados. El predio cuenta con luz y agua de pozo, no cuenta con sistema de alcantarillado.
d. Instalaciones: construcción del galpón para darle amplitud a los 200 pollos, camarote de 4m^3 en maya y madera, cama en cascarilla, techo en tejado de zinc, sistema de ingreso por un broche, comederos y bebederos buen estado.
e. Sanidad: Problemas fitosanitario en los árboles de guanaba en fruto y caída de la flor,

mango deficiencia nutricional.


f. Insumos utilizados: alimentación con concentrado en los pollos y abonos desechos de residuos.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local de los pollo y frutas para consumo
h. Comercialización: Venta directa de pollos al consumidor local.
i. Asociatividad: No aplica
j. Transformación: no aplica.

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita formato 1251-F-GDR-23

Observaciones: El camarote es incómodo para 200 pollo en crecimiento y arboles deficiencia y problemas fitosanitarios.

Recomendaciones: Ampliar el galpón y lograr el habitad de ellas, Aplicación de mg y micronutrientes de alto rendimiento dosis 100 gr/planta, aplicar cal dolomita un kilo al plateo de los árboles de guanábana,

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __5__

Ficha N°:	**1536**	**Fecha:**	**05-05-2024**
Señor(a):	DIANA LISET MURCIA		
Vereda:	Mi llanito	**Finca:**	Guayabera
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3118407798

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, pasa el desvío de la reliquia y 200 metros voltea a mano izquierda y continua 6 km hasta llegar a la vereda Mi llanito.
Latitud: 4.15668 Longitud: -73.25372

Se toma la ruta hacia Puerto López, después del primer peaje se llega a Pompeya alto, continua 6 km tomando la primera entrada a mano izquierda pasando el Hotel Alcaraván Colsubsidio por el camino ganadero 1, en el segundo reductor de velocidad, la casa se encuentra en el sendero derecho.

Latitud 4.105462 Longitud -73.4890945

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2500 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: yuca, maíz(2 ha)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos se encuentran al frente de la vivienda, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: El predio tiene 180 metros cuadrados de vivienda y 24820 metros cuadrados, y maíz caballoneado.
e. Sanidad: El cultivo de maíz no uniforme en su tamaño, hay resiembra y atraso de aplicaciones edáficas para su crecimiento. La yuca se siembra en tres secciones, inconvenientes por conseguir semilla.
f. Insumos utilizados: Aplicación de triple 15 al momento de la siembra y segunda aplicación foliar a los 45 días después de la siembra.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: venta de maíz entero en bultos para las gallinas.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural


Observaciones: Se deben mejorar la profundidad de siembra de la semilla.

Recomendaciones: realizar aplicar edáficas en tres días con maicero (25-4- 24) para suministrarle elementos mayores, según sus necesidades nutricionales. Y aplicar una polifosfato 20-30 kg/ha para inicio de floración. Aplicar 100 kg/ ha de 10-30-10 fertilización edáfica para la yuca.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __6__

Ficha N°:	**1537**	**Fecha:**	**05-05-2024**
Señor(a):	MARIELA ESCOBAR		
Vereda:	Mi llanito	**Finca:**	Las palmas
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3142263230

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, pasa el desvío de la reliquia y 200 metros voltea a mano izquierda y continua 6 km hasta llegar a la vereda Mi llanito.
Latitud: 4.15668 Longitud: -73.25372

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 3 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Guayaba pera, Cítricos, Guanábana, aguacate (29500 metros cuadrado.)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de cultivos de guanábana, cítricos, guayaba pera y cítricos; aguacate. El predio cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas natural, ni alcantarillado.
d. Instalaciones: El predio tiene 500 metros cuadrados de vivienda y 29500 metros cuadrados en cultivos.
e. Sanidad: Los cultivos se encuentra en buen estado.
f. Insumos utilizados: agrimins completo, rutinal, saat creseed, yodosafer en drench.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y mercados campesinos.
h. Comercialización: por medio de venta directa, mercados campesinos, local.
i. Asociatividad: sí aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Hacer rotación de productos.

Recomendaciones: Rotar productos y terminar con las podas de mantenimiento.

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __8__

Ficha N°:	**1538**	**Fecha:**	**05-05-2024**
Señor(a):	SAUL RIVERO RUIZ		
Vereda:	Mi llanito	**Finca:**	Safari
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3196108227

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, pasa el desvío de la reliquia y 200 metros voltea a mano izquierda y continua 6 km hasta llegar a la vereda Mi llanito.
Latitud: 4.156657 Longitud: -73.4893764

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Cítricos, plátano (9865 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de cultivo de cítricos, plátano, el predio no cuenta con sistema de luz, agua de pozo, ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Predio cuenta canales de riego y tanques aéreos para época de verano.
e. Sanidad: Los colinos presenta problemas fitosanitarios (sigatoka negra y amarilla), los cítricos presentan problemas fitosanitarios (fumagina y piojo).
f. Insumos utilizados: Aplico jabón potásico, melaza, numex
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa a las tiendas y locales.
i. Asociatividad: si aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.


Observaciones: El predio cuenta con servicio luz, agua de pozo, no tiene alcantarillado.

Recomendaciones: Aplicar antracol +bioestimulante, actiphyl kfruto y realizar control de arvenses. La UPA requiere seguimiento para mejora en planes sanitarios

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __8__

Ficha N°:	**1539**	**Fecha:**	**05-05-2024**
Señor(a):	MAURICIO RUIZ		
Vereda:	Mi llanito	**Finca:**	Guayabera 2
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3506623187

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola dos kilómetros más, al llegar al caserío,
Latitud: 4.158094 Longitud: -73.4894992

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 2000 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, cítricos (1000 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos en la parte de atrás, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: canales de riego para desagüe.
e. Sanidad: Presencia de sigatoka amarilla y maleza deficiencia en elementos mayores etc.
f. Insumos utilizados: Fertilizantes edáficos triple 15.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa a tiendas y mercados campesinos
i. Asociatividad: si aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: No aplica

Recomendaciones: Aplicar fertilizantes edáfico maicero 25-4-24 para suplir necesidades de elementos mayores.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __9__

Ficha N°:	**1540**	**Fecha:**	**6-05-2024**
Señor(a):	JOSE VICENTE RIVERA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Hebron 1
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3133097274

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio Guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.1161415 Longitud: -73.427995

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 2400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: plátano, cacao, yuca 2000 metros cuadrados
c. Manejo ambiental: Predio dispone de 2000 metros cuadrados en siembra de plátano, cacao, yuca. El predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: en 400 metros cuadrados en vivienda y galpón.
e. Sanidad: Problemas fitosanitaria en plátano (sigatoka).
f. Insumos utilizados: Abono orgánico y fertilizante edáfico triple 15.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: Venta de pollos local, plátano venta en tienda.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Por dificultad de lluvias los cultivos presentan volcamiento y un atraso por la saturación de agua.

Recomendaciones: Aplicaciones de fertilizantes foliar y un fungicida para fortalecer la producción y proteger las plantas de enfermedades.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __10__

Ficha N°:	**1541**	**Fecha:**	**06-05-2024**
Señor(a):	ISLENA MANCERA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La Bendición
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3204187460

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio Guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.140584 Longitud: -73.422808

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: plátano, cítricos (1000 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de cultivos de plátano, yuca, cítricos; el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Vivienda en regular estado, con acceso a los cultivos establecidos.
e. Sanidad: Aplicación de fertilizantes para fortalecer las plantas con fungicidas, presencia de caninos y felinos con planes vacúnales al día.
f. Insumos utilizados: Abonos orgánicos con los desechos.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa local y tiendas.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: No aplica

Recomendaciones: Realizar una segunda visita para observar los daños de la inundación a las plantas establecidas.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __11__

Ficha N°:	**1542**	**Fecha:**	**6-05-2024**
Señor(a):	OLGA YOLANDA JIMENEZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Parcela
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3246835571

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.140607 Longitud: -73.42146

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano (2500 metros cuadrado)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y aves en la parte trasera pastoreo, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, ni de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; tiene cultivos de plátano y yuca, maíz con dificultad nutricional y daño del rio..
d. Instalaciones: Aves en campo abierto y vivienda en ladrillo y techo zinc.
e. Sanidad: Al momento de la visita se presentaba problemas de inundación el predio de los cultivos de plátano, se encuentra en producción y algunos terminando llenado.
f. Insumos utilizados: fertilizantes triples 15 y abonos orgánicos, desechos de ameros como abono, cáscara de huevos y desechos de cocinas.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y tiendas del caserío
h. Comercialización: por medio de venta directa de pollos, de huevos y racimos de plátano.
i. Asociatividad: no aplica


j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Predio no cuenta con ningún servicio público.

Recomendaciones: Aplicación de fertilizantes mayores especialmente potasio para llenado de fruto, puede ser edáfico o foliar.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __12__

Ficha N°:	**1543**	**Fecha:**	**6-05-2024**
Señor(a):	YORDAN ALEXANDER VACA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Villa Alex
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	32

Ruta para Localización Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.141500 Longitud: -73.428530

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, terneros, cerdos (0.5 ha)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de cultivos de plátano, y una cochera de madera de cerdos y los terneros viven actualmente dentro de la vivienda debido a las inundaciones que se están presentan en la vereda a causa del rio de Guayuriba, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: cochera en regular estado, el predio en lona en mal estado.
e. Sanidad: Plátano con presencia de sigatoka amarilla y negra, debido a la humedad del suelo.
f. Insumos utilizados: Fertilización edáfica triple 15.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.

h. Comercialización: por medio de venta directa de lechones, terneros para ceba venta local.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: cuajada.


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Por inundaciones la platanera presenta problemas fitosanitario y volcamiento de la misma.

Recomendaciones: Aplicar fertilizantes foliar a la platanera y deshoje de los daños causados por la inundación.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __13__

Ficha N°:	**1544**	**Fecha:**	**6-05-2024**
Señor(a):	YENY PAOLA PRIETO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Casa Roja
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3183405225

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.1414 Longitud: -73.4282

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Aguacate, Plátano, Yuca (9500 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos están en la parte de atrás, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.

d. Instalaciones: Vivienda posee piso de madera con sistema desagüe.
e. Sanidad: La planta de aguacate con problemas de inundación, causante de volcamiento y de ellas y muerte lenta por nivel freático alto y saturación de agua prolongada.
f. Insumos utilizados: Aplicación de fertilizantes edáficos triple 15 a los cultivos.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta local y tiendas.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Presencia de agua prolongada en los cultivos.

Recomendaciones: Acompañamiento y asesoría nutricional y manejos de hongos provocados por la humedad del terreno.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __14__

Ficha N°:	**1545**	**Fecha:**	**7-05-2024**
Señor(a):	CARLOS JULIO ALVAREZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	El Progreso
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3224500820

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.141335 Longitud: -73.427753

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, aguacate, papaya 2800 metros cuadrados
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y el terreno de los cultivos

están al lado y detrás de la casa. el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; tiene cultivo de plátano para consumo personal y venta.

d. Instalaciones: casa de madera de dos pisos, piso en tierra.
e. Sanidad: Presenta problemas de sigatoka amarilla y negra.
f. Insumos utilizados: abonos orgánicos de desechos, residuos de cocina y cáscaras.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa al consumidor y local
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Presenta problemas de inundaciones en épocas de invierno prolongadas que causan afectación en producción y vegetativo a los cultivos.

Recomendaciones: Aplicar un fungicida para control de sigatoka amarilla y realizar deshoje y podas de mantenimiento a las otras especies agrícolas.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __15__

Ficha N°:	**1546**	**Fecha:**	**7-05-2024**
Señor(a):	Edilberto Montoya Rojas		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3158765441

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.140100 Longitud: -73.426476

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 5000 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, cítricos, guanábana,

Mango (4500 metros cuadrados)

c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos al lado de la casa , detrás de la vivienda, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; posee cultivo de plátano y cítricos para consumo personal y venta local.
d. Instalaciones: Vivienda en madera.
e. Sanidad: Presenta en el fruto de los cítricos mancha de color café y mal formación del fruto, fumagina y piojo blanco.
f. Insumos utilizados: fertilizantes edáficos triple 15 y aplicaciones de jabón para controlar la fumagina.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: Venta directa a las tiendas y local.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Predio en época de invierno se inunda.

Recomendaciones: Aplicar un fertilizante foliar para mejorar la composición del fruto y un fungicida para control de fumagina.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __16__

Ficha N°:	**1547**	**Fecha:**	**7-05-2024**
Señor(a):	Luis Alirio Osorio		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	El Edén
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.140058 Longitud: -73.426151

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 6000 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, yuca, maíz 5000 metros cuadrados entre las tres especies
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa y en la parte de atrás los cultivos, predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; cultivo de plátano, yuca y maíz, para consumo personal y venta local.
d. Instalaciones: Terreno destinado par aves de postura en pastoreo completo con bebederos y comederos móviles.
e. Sanidad: Desparasitación con creolina en agua de bebida cada mes, presencia de un cerdo minipig con plan sanitario y desparasitación vigente, presencia de caninos y felinos con vacunas al día
f. Insumos utilizados: Alimentación con desperdicios recolectados en la vereda, concentrado y cáscaras.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa de huevos semicriollos y gallinas de descarte.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: El predio presenta problemas de inundación en época de invierno.

Recomendaciones: Hacer deshoje de la platanera y aplicar un fertilizante foliar para llenado.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __17__

Ficha N°:	**1548**	**Fecha:**	**7-05-2024**
Señor(a):	LUIS BAUTISTA PINTO		

Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3112924952

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del río guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.139719Longitud: -73.426205

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 4000 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, Mango, Aguacate, Guanábana, yuca, caña aproximadamente 3000 metros cuadrados con estas especies y dos galpones aproximadamente 500 metros cuadrados.
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y las instalaciones de las aves en la parte trasera y al lado, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado, el predio se encuentra a la orilla del caño pescado.
d. Instalaciones: El galpón cuenta con dos divisiones, encierro en maya y techo de zinc, piso cementado con cama de cascarilla, bebederos y comederos móviles.
e. Sanidad: Cultivos presenta hojas caídas y falta podas de mantenimiento.
f. Insumos utilizados: Alimentación con concentrado y aplicación de fertilización triple 15.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa de huevos y aves y ventas de plátano.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: La proximidad de rio no permite mejoras del predio

Recomendaciones: Deshoje a la platanera y podas de mantenimiento a los especies agrícolas.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __18__

Ficha N°:	**1549**	**Fecha:**	**07-05-2024**
Señor(a):	WILLIAM MONTAYA		

Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	El Nirvana
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3103413327

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del río guatiquía, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.140058 Longitud: -73.426151

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 5000 metros cuadrados

b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Chontaduro, plátano, aguacate, mango, cítricos, banano, 4500 metros cuadrados. y galpón en malla aproximadamente 15 metros cuadrados.

c. Manejo ambiental: Predio dispone de cultivos en producción y un buen desarrollo, presenta problemas de inundación en época de inviernos, causando amarillamiento en las hojas y atrasando el desarrollo de la cosecha, el predio cuenta con luz, no cuenta con servicio de agua ni alcantarillado,

d. Instalaciones: Se cuenta con vivienda en madera y un encerramiento para los pollos de campo.

e. Sanidad: Deshije de la platanera y control de arvenses.

f. Insumos utilizados: Abonos orgánicos y gallinaza, fertilizante triple 15

g. Auto sostenimiento: Comercialización local y a establecimientos.

h. Comercialización: por medio de venta directa al caserío y tiendas locales

i. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: El predio presenta inundaciones en época de invierno.

Recomendaciones: Realizar podas de mantenimientos a los cultivos agrícolas.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __19__

Ficha N°:	**1550**	**Fecha:**	**08-0-2024**

Señor(a):	CARMENZA MALDONADO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La GLORIA
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3183405225

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.139568 Longitud: -73.424479

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: yuca y plátano (1 ha),
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una vivienda en construcción y en la parte de atrás se encuentra el cultivo de yuca y plátano. el predio cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Presencia de vivienda en construcción.
e. Sanidad: La yuca presenta pudrición de tubérculos debido a las inundaciones en época de invierno.
f. Insumos utilizados: abonos orgánicos
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: venta local.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural


Observaciones: Actualmente el predio no requiere de UPA debido a que el cultivo actual está dañado el tubérculos con un tiempo de 4 meses de siembra

Recomendaciones: Dejar descansar el suelo y cambiar el cultivo.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __20__

Ficha N°:	**1551**	**Fecha:**	**8-05-2024**
Señor(a):	ALIRIO FELIX		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La fortuna
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3123132807

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia Puerto López, antes de llegar a Pompeya alto, voltea a mano derecha, paso el centro de investigación de arroz, luego gira la derecha dos kilómetros adentro para llegar al predio.
Latitud 4.0494194 Longitud -73.4072692

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 12 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: papaya 5000 metros cuadrados, maíz pasto forraje (8 ha en paso y maíz)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y las instalaciones de los porcinos está en construcción, instalación de piscicultura, en la parte del lado del predio, el predio cuenta con sistema de agua, cuenta con luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; tiene cultivos de plátano y papaya.
d. Instalaciones: Construcción de galpón, cochera y vivienda en remodelación.
e. Sanidad: Presenta pudrición en papaya en la raíz y tallo, circulo en forma amarilla causada por quemazón de las hojas por herbicidas.
f. Insumos utilizados: Triple 15aplicacion de mancozeb, fotesil de aluminio, infinito.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa a corabastos y local.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Se desea instaurar sistema de ganadería

Recomendaciones: Acortar periodo de desparasitación a 3 meses o a 1 mes con productos naturales, adquirir plan sanitario para lo caninos de predios

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __21__

Ficha N°:	**1552**	**Fecha:**	**8-05-2024**
Señor(a):	GLADYS PACHECO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Tierra Ángel

Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3115221577

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.139962 Longitud: -73.421652

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 1 ha 1/2
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano (1 ha), frutales 2400 metros cuadrados y 200 metros cuadrados el galpón.
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa al frente, los cultivos se encuentra en la parte de atrás lo mismo el galpón de las gallinas, los cultivos para venta local y para comercialización, el predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Posee galpón de gallina en madera, vivienda en material.
e. Sanidad: Presenta problemas de sigatoka amarilla y negra en el cultivo de plátano en la etapa de 6 meses y en las plantas de producción.
f. Insumos utilizados: Alimentación concentrado para gallinas y fertilizante triple 15 para cultivos agrícolas.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa de gallinas y racimos de plátano.
i. Asociatividad: si aplica
j. Transformación: no aplica.

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural


Observaciones: Hace partes de la junta de acción comunal de Juan Bosco

Recomendaciones: Aplicar fungicida para control de sigatoka amarilla y negra y un fertilizante foliar para llenar fruto.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __22__			
Ficha N°:	**1553**	**Fecha:**	**8-05-2024**
Señor(a):	SERGIO AYALA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3235082717

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.139910 Longitud: -73.424477

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 5 ha ½ metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Guayaba (3 ha), yuca (2ha ½),
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente de madera, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: No aplica.
e. Sanidad: Presenta problemas fitosanitarios, pudrición de la base del fruto, coloración negra y trips.
f. Insumos utilizados: Fertilización edáfica triple 18, elementos menores, agriminis, aplicación de oxicloruro de cobre, mancozeb etc.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local, llanobasto, corabasto.
h. Comercialización: venta en canastilla de guayaba local y mercados de plaza.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.


Observaciones: Aplicar foliar con control de plagas mexclater, adral,capsiali, aminofol en caneca de 200 litros de agua, repetir dosis a los 10 días.

Recomendaciones: Requiere asistencia técnica debido que es grandes extensiones y es un agricultor de muchos años.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __23__

Ficha N°:	**1554**	**Fecha:**	**24-05-2024**
Señor(a):	LEIDY JHOANA MARIN		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3102152583

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.141251 Longitud: -73.427291

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 2 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, cacao, cítricos, guayaba, banano (19980 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente El predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: cultivos 19980 metros cuadrados, cercado en alambre de púas.
e. Sanidad: Se encuentra en buenas condiciones fitosanitaria los cultivos, realizar podas de mantenimiento.
f. Insumos utilizados: Aplicación de fertilizantes edáficos triple 15 y menores.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y auto consumo.
h. Comercialización: venta directa de racimos a tiendas y el caserío juan Bosco.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada a partir de Solicitud de visita formato 1251-F-GDR-23 del 23-05-24 presencial.

Observaciones: Presenta problemas de inundación en época de invierno.

Recomendaciones:

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __24__

Ficha N°:	**1555**	**Fecha:**	**22-05-2024**
Señor(a):	IRMA MARTINEZ RIOS		
Vereda:	ZURIA	**Finca:**	MILAGROSA
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3138341811

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia amarilo llegando al romboi para coger hacia la universidad de los llanos, cuando llega al desvió de max moto, andar 200 metros girar a la derecha hasta llegar al árbol de mango girar a la derecha luego a la izquierda llegando a la finca la milagrosa.
Latitud 4.05520 Longitud -73.609535

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 5000 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: cultivo de maracuyá, mango, cítricos, guanábana cilantro, lechuga, apio, 4500 (metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y las instalaciones del sistema de hidropónicos es material de ladrillo terminado con acabados, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas natural. ni alcantarillado.
d. Instalaciones: En cemento para cultivos hidropónicos, vivienda en material, tutores en madera para cultivo de maracuyá.
e. Sanidad: Presenta problemas fitosanitario el cultivo de maracuyá, deformación del fruto y trips, falta parte nutricional del cultivo.
f. Insumos utilizados: Gallinaza, abonos orgánicos, desechos y cascara de huevo.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y autoconsumo.
h. Comercialización: Venta de cilantro y lechuga a empresas.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural, solicitud formato 1251-F-GDR-23 del 21-05-24 oficina alcaldía.


Observaciones: Mucha humedad en predio, presenta nivel freático alto, para establecer cultivos de frutales.

Recomendaciones: Realizar análisis del agua de los peces para mirar el problema fitosanitario del cultivo de lechuga y apio, aplicar drench nutricional, nufosol plus, vazzar sulfato de mg, zinc boro, esta recomendación se dejó en el record con sus dosis.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __25__

Ficha N°:	**1556**	**Fecha:**	**9-05-2024**
Señor(a):	MARTHA LILIANA ALFONSO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Villa Liset
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3103642521

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud: 4.137551 Longitud: -73.42717

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2500 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano (2304 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente en construcción. El predio no cuenta con sistema de agua de acueducto, no cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Predio en construcción.
e. Sanidad: Problema fitosanitario con sigatoka amarilla y negra en cultivo de plátano, falta deshoje.
f. Insumos utilizados: Aplicación de fertilizante triple 15
g. Auto sostenimiento: Autoconsumo y venta local
h. Comercialización: Racimo
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: En época de invierno presenta inundaciones de la vivienda y cultivo.

Recomendaciones: Deshoje, control de arvenses y aplicación de foliar para fortalecer la producción y crecimiento de las especies atrasadas.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __26__

Ficha N°:	**1557**	**Fecha:**	**9-05-2024**
Señor(a):	TEOFILO DIAZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	LOS ARRAYONES
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3208489993

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles. Latitud 4.138460 Longitud -73.42079

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 4.5 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Yuca (1 ha 1/2), Plátano (1 ha ½), cítricos 1 ha
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente de 12 *6. El predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Vivienda en madera 12*6 con piso de tierra.
e. Sanidad: Plátano con amarillamiento de hoja problemas sigatoka amarilla .presenta problemas de inundación en época de invierno.
f. Insumos utilizados: abonos orgánicos , desecho y triple 15
g. Auto sostenimiento: Autoconsumo y venta de racimos.
h. Comercialización: venta local
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: El predio se inunda en época de invierno prolongado causando volcamiento de las especies agrícolas y enfermedades a ellas.

Recomendaciones: Control de arvenses y aplicación edáfica 25-4-24 para crecimiento de la yuca y colinos de plátano.

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __27__

Ficha N°:	**1558**	**Fecha:**	**9-05-2024**
Señor(a):	JAIR MOSQUERA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Villa alameda
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3102559784

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.140942 Longitud -73.422290

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Plátano, aguacate y mango tommy (2000 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos en la parte atrás y árboles frutales alrededor de la casa. El predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Vivienda en madera en regular estado con lona de 4*2 con piso de tierra.
e. Sanidad: Se encuentra en buen estado, en producción tanto frutales como la platanera.
f. Insumos utilizados: Aplicación de fertilizantes edáficos de triple 15 y desperdicios de consumo humano
g. Auto sostenimiento: Autoconsumo y comercialización local.
h. Comercialización: venta local y tienda
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: En época de invierno presenta inundaciones prolongadas en los cultivos establecidos, el encargado presenta discapacidad.

Recomendaciones: Control de arvenses.

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __28__

Ficha N°:	**1559**	**Fecha:**	**9-05-2024**
Señor(a):	LUZ MARINA SANCHEZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La Libertad
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3114972763

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.140942 Longitud -73.422290

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:



a. Área del predio: 1 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Maíz (5600 metros cuadrados), plátano (1000 metros cuadrados).
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y potrero tipo extensivo para 8 bovinos, no presenta cultivos y presenta arborización frutal y nativa; el predio cuenta con sistema de agua, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Predio en madera y con cercas de púa.
e. Sanidad: Presencia sigatoka amarilla y negra en plátano.
f. Insumos utilizados: aplicación de fertilizantes edáfica.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa con tiendas y local
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: El predio en época de invierno presenta problemas de inundación causando a trazo del cultivo y producción.

Recomendaciones: Control de arvenses y fertilizante foliar al cultivo de maíz, para ayudar a fortalecer la planta debido a la saturación de agua presente.

Anexos/ Registro Fotográfico:

Visita de Extensión Agropecuaria No. __29__

Ficha N°:	**1560**	**Fecha:**	**9-05-2024**
Señor(a):	BERTULFO VANEGAS		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	EL PROGRESO
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3234714549

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.138838 Longitud -73.41665

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 3500 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: 3400 metros cuadrados plátano, aguacate, mango, cítrico guayaba.
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente en madera regular estado aves en pastoreo. El predio cuenta con sistema de agua pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado. Presencia de cultivos frutales, utilizan la hoja de plátano para las gallinas.
d. Instalaciones: Predio disponible para pastoreo encerrado en maya, posee 4 galpones para distribución de lotes y comederos/bebederos móviles.
e. Sanidad: Presencia de sigatoka amarilla en plátano.
f. Insumos utilizados: abonos orgánicos y desechos de cocina.
g. Comercialización: venta directa a la gente y local.
h. Asociatividad: no aplica
i. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: Predio en época de invierno presentan inundaciones prolongadas causando pérdidas de los cultivos y animales.

Recomendaciones: Deshoje de los colinos y podas de mantenimiento de las especies agrícolas

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __30__

Ficha N°:	**1561**	**Fecha:**	**10-05-2024**
Señor(a):	EDGAR DELGADILLO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	El Encanto
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3118099887

Ruta para Localización Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.107296 Longitud -73.94962

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:


a. Área del predio: 4400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Yuca y plátano (1000 metros cuadrados
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y en la parte de atrás los cultivos; el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Vivienda en material de ladrillo. y cercado en alambre de púas.
e. Sanidad: Presenta lodo en el suelo a causa de saturación de agua prolongada en los cultivos.
f. Insumos utilizados: Fertilización edáfica triple 15 y abonos orgánicos con desechos de cocina.
g. Auto sostenimiento: Comercialización autoconsumo
h. Comercialización: autoconsumo
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA.

Observaciones: Presencia lodo en los cultivos y el predio en época de invierno presenta inundaciones fuertes.

Recomendaciones: Aplicar un foliar para defensas de la planta y fortaleza.

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __31__

Ficha N°:	**15**	**Fecha:**	**12-05-2024**
Señor(a):	JAMES BRANDLEY		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Los Raides
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3155161864

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.13839 Longitud -73.41804

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2500 metros cuadrado
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: frutales (1000 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos en la parte de atrás y laterales. El predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Predio tiene 140 metros cuadrados.
e. Sanidad: Piña presenta amarillamiento en las hojas, falta de nutrición.
f. Insumos utilizados: Abonos orgánicos y aplicación de fertilizante triple 15
g. Comercialización: autoconsumo
h. Asociatividad: no aplica

l Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA.

Observaciones: Ninguna

Recomendaciones: aplicar foliar de elementos menores y mayores para mejorar la nutrición de las plantas de piña.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __32__

Ficha N°:	**1563**	**Fecha:**	**19-05-2024**
Señor(a):	KELLY MENDEZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	EL QUERER
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3213172278

Ruta para Localización Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar sector Girasoles Latitud 4.4130989 Longitud -73.3991

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 6 has
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: maíz (1 ha), yuca (1 ha) tiene 1 mes de sembrada y 05. Ha en siembra de colinos de plátano.
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente en construcción, cultivos en la aparte de atrás y al lado de la casa, el predio cuenta con sistema de agua pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas, estufa con cilindro, ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Vivienda en construcción e instalaciones de gallinas ponedoras en mantenimiento.
e. Sanidad: Cultivo de maíz disparejo pero con buena nutrición. yuca estado pequeño y colino iniciando brote.
f. Insumos utilizados: Fertilizantes edáficos elementos mayores y menores.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.

h. Comercialización: Venta local, llanobastos y caserío.
i. Asociatividad: no aplica
a. Transformación: no aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: El cultivo de maíz no uniforme, disparejo en crecimiento.

Recomendaciones: Aplicar un fertilizante foliar con el fin de emparejar el maíz.

Anexos/ Registro Fotográfico:



Visita de Extensión Agropecuaria No. __33__

Ficha N°:	**1293**	**Fecha:**	**19-05-2024**
Señor(a):	BLANCA ALBERTO		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	El palo
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3023214304

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la derecha para llegar al cruce de la Y y voltear a la izquierda.
Latitud 4.133639 Longitud -73.402166

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 3700 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: maíz (3000 metros cuadrados), yuca (700 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y en la parte de atrás frutales y pancoger, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Presenta corral de manejo en cemento para cerdos, bebederos y comederos.
e. Sanidad: Cerdos en recuperación, la asistió un veterinario, picadura de insecto.
f. Insumos utilizados: Utiliza después de la siembra triple 15 más ceniza como abono, para los cultivos de yuca y maíz.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: Venta local y vecinos.


i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: La propietaria de la ganadería se encuentra sola en el predio para el manejo de los animales por lo que puede presentar atrasos en la producción

Recomendaciones: Aplicar abono al momento de la siembra y realizar el plan de fertilización en sus etapas vegetativas a tiempo.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __34__

Ficha N°:	**1565**	**Fecha:**	**20-05-2024**
Señor(a):	HERLINDA STELLA JIMENEZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	San Ginorandia
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3133713296

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la derecha para llegar al cruce de la Y y voltear a la derecha.
Latitud 4.13294 Longitud -73.401046

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 3800 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: plátano, frutales, medicinales 3776 metros cuadrados
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos están al lado del predio detrás de la vivienda y a los lados. el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Presenta vivienda en material de ladrillo y acabados con dimensiones de 4 *6 = 24 metros cuadrados.
e. Sanidad: Buenas condiciones se encuentra el cultivo, falta realizar podas de mantenimiento deshoje.
f. Insumos utilizados: abonos orgánicos y productos biológicos.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.

h. Comercialización: Venta local
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: no aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: control de arvenses

Recomendaciones: Control de arvenses y deshoje a la platanera, aplicar un fertilizante foliar para mejorar la cosecha en tamaño.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __35__

Ficha N°:	**1566**	**Fecha:**	**20-05-2024**
Señor(a):	EDISON BARBOSA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	CASA VERDE
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3108601093

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la derecha para llegar al cruce de la Y y voltear a la derecha, luego gira a la derecha.
Latitud 4.131412 Longitud -73.400571

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2500 metros cuadrados ha y 3 has en arriendo en arroz
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: maíz (460 metros cuadrados), (plátano 60 colinos, frutales 15 árboles, aguacate 2, guanábanos 15 árboles total área: 1920 metros cuadrados))
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y los cultivos están atrás de cas, al lado, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz por energía solar, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado.
d. Instalaciones: Sitio de almacenamiento de insumos e infraestructura para guarda maquinaria y equipos agrícolas.
e. Sanidad: cultivo en estado de siembra, falta podas de mantenimiento de frutales y podas de formación de los árboles.
f. Insumos utilizados: Fertilizantes edáficos 25-4-24, triple 15.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.



h. Comercialización: venta al molino para cosecha de arroz, venta local de maíz, yuca.
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: Cosechar los racimos y dejar despejado el lugar cuando germine la semilla de maíz para evitar competencia de nutrición, luz, espacio, entre ellas.

Recomendaciones: Aplicar los abonos en sus periodos vegetativo a tiempo.

Anexos/ Registro Fotográfico:


Visita de Extensión Agropecuaria No. __36__

Ficha N°:	**1567**	**Fecha:**	**20-05-2024**
Señor(a):	LUZ DARY MOLINA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	JARDIN
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3205158821

Ruta para Localización Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la derecha para llegar al cruce de la Y voltear a la izquierda.
Latitud 4.13295 Longitud -73.402286

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 2300 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Maíz (1000 metros cuadrados), yuca y plátano (1000 metros cuadrados)., frutales (800 metros cuadrados).
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente por 489 metros cuadrados. Y en la parte trasera están los cultivos de plátano, yuca, el predio cuenta con sistema de agua de acueducto, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado. Se tienen cultivos de consumo propio y para venta local.
d. Instalaciones: predio 489 metros cuadrados.
e. Sanidad: Frutales presenta piojo blanco en la fruta, yuca con problemas de nutrición.
f. Insumos utilizados: Aplicación de abonos orgánicos, fertilizantes triples 15 desperdicios de comida y vástagos.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local y autoconsumo
h. Comercialización: local Y autoconsumo

i. Asociatividad: no aplica
j. . Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.


Observaciones: En época de invierno se inunda el predio, causando pérdida total de los cultivos.

Recomendaciones: Aplicar un fungicida para control de fumagina e insecticida control de piojo, fertilizante foliar para el cultivo de yuca y mejorar la nutrición, control de sigatoka amarilla en plátano con fungicida curativo.

Anexos/ Registro Fotográfico:







Visita de Extensión Agropecuaria No. __37__

Ficha N°:	**1568**	**Fecha:**	**21-05-2024**
Señor(a):	JIMMY MENDOZA		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Familia Mendoza
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3213425563

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar al cruce de la Y y voltear a la izquierda.
Latitud 4.139998 Longitud -73.419152

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 400 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: yuca y plátano (350 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente en madera mal estado y las instalaciones de los pollo en madera y con malla en la parte trasera, el predio cuenta con sistema de aguade pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado. Se tienen cultivos de consumo propio y para alimentar a los animales
d. Instalaciones: Jaula de 2*2 m madera en alto comedero y bebedero móvil.
e. Sanidad: problemas sigatoka amarilla en plátano.
f. Insumos utilizados: aplicación de triple 15 y gallinaza.
g. Auto sostenimiento: autoconsumo
h. Comercialización: autoconsumo

i. Asociatividad: no aplica
Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: En malezado el lote, condiciones vida regular

Recomendaciones: control de arvenses y control de sigatoka amarilla

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __38__

Ficha N°:	**1569**	**Fecha:**	**21-05-2024**
Señor(a):	Emma Benavides		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La bendición
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3106104051

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar al cruce de la Y y voltear a la izquierda.
Latitud 4.138983 Longitud -73.41998

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 650 metros cuadrados
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Ají, mango, aguacate, guayaba, plátano y cítricos (600 metros cuadrados)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa atrás y las plantas de ají están ubicada en la parte de adelante, y las demás especies agrícolas en la parte de atrás, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; posee cultivo de plátano y cítricos para consumo personal.
d. Instalaciones: Vivienda de madera regular estado
e. Sanidad: presenta amarillamiento en las plantas de ají, plátano con pocas hoja y marchitez de ellas.
f. Insumos utilizados: Abonos orgánicos.
g. Auto sostenimiento: autoconsumo
h. Comercialización: autoconsumo
i. Asociatividad: no aplica
j. Transformación: ají encurtido.

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las


plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita.

Observaciones: Alta humedad del predio

Recomendaciones: Deshoje de la platanera y aplicar de fertilizante foliar al 25 planta de ají, cosechar.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __39__

Ficha N°:	**1570**	**Fecha:**	**21-05-2024**
Señor(a):	RAUL MUÑOZ		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	La Esperanza
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3228518996

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar al cruce de la Y y voltear a la izquierda.
Latitud 4.139116 Longitud -73.419707

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

a. Área del predio: 8 ha
b. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: Aves (0.1 ha)
c. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente y las instalaciones de aves en la parte trasera como pastoreo y galpón, cuenta con cultivos, el predio cuenta con sistema de agua, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado; posee cultivo de plátano y cítricos para consumo personal.
d. Instalaciones: Corral con encierro en maya para gallinas criollas en sistema de pastoreo, galpón de descanso, cajones de postura. Disposición de predio para 70 ave con proyección de 250
e. Sanidad: No se realiza vacunación y desparasitación cada 6 meses con productos comerciales.
f. Insumos utilizados: Alimentación con concentrado, maíz y frutas.
g. Auto sostenimiento: Comercialización local.
h. Comercialización: por medio de venta directa de huevos semicriollos y gallinas de descarte
i. Asociatividad: no aplica

j. Transformación: No aplica


Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA y Colombia Innova como primera visita designada de la base de datos de la Dirección de Desarrollo Rural

Observaciones: Se dese ampliar la producción a 250

Recomendaciones: Ajustar la cantidad de alimento por sobre eso en las aves, asistencia a construcción o adecuación del predio para las 250.

Anexos/ Registro Fotográfico:





Visita de Extensión Agropecuaria No. __40__

Ficha N°:	**1571**	**Fecha:**	**21-05-2024**
Señor(a):	ALIRIO MARIN		
Vereda:	Juan Bosco	**Finca:**	Familia Marín
Corregimiento:	7	**Teléfono:**	3004168222

Ruta para Localización: Se toma la ruta hacia vía catama, después del Botadero de basura Biagricola, pasa el caserío de Juan Bosco, un recorrido aproximadamente 2 kilómetros, gira a la izquierda hasta llegar al puente del rio guatiquia, gira a la izquierda para llegar al cruce de la Y y voltear a la izquierda.
Latitud 4.140047 Longitud -73.41960

Antecedentes y/o Reconocimiento de la unidad productiva:

j. Área del predio: 3400 metros cuadrados

k. Tipos de sistemas productivos con su respectiva área: plátano , maíz y yuca 3000 metros cuadrados

l. Manejo ambiental: Predio dispone de una casa en el frente en lona y madera, cultivos de plátano, maíz y yuca entre surco en el mismo, el predio cuenta con sistema de agua de pozo, cuenta con servicio de luz, no cuenta con servicio de gas ni alcantarillado. Cultivos para consumo personal y arrienda lotes para siembra.
m. Instalaciones: Vivienda en madera y lona, galpón de pollo Kiko.
n. Sanidad: Falta deshoje en la platanera y maíz disparejo, decoloración en las hojas de nerviación.
o. Insumos utilizados: Alimentación con forraje, melaza, concentrado
p. Auto sostenimiento: Comercialización local.
q. Comercialización: Auto consumo y venta de racimos local

r. Asociatividad: no aplica
s. Transformación: No aplica

Desarrollo de la Visita: La visita tuvo como objetivo la caracterización de la unidad en las plataformas UPA.

Observaciones: En maleza, en época de invierno se inunda el predio.

Recomendaciones: Deshoje y aplicación foliar al maíz por nutrición.

Anexos/ Registro Fotográfico:






Anexos y Evidencias:
Formato asistencia técnica 1251-FGDR-02-V3, 1251-FGDR-02-V4 y Registro fotográfico

Actividad 2. Recolectar información de las Unidades Productoras Agropecuarias asistidas mensualmente, la cual se debe registrar en las plataformas o herramientas digitales de la Secretaría, y demás sectores agropecuarios, designadas por la Dirección de Desarrollo Rural

Descripción del avance:

Para esta actividad se tomó registro en el formato de tipificación de los productores asistidos, el campo innova se registró usuarios del corregimiento 7; por la base de datos entregada por la supervisora que identifico algunos agricultores y se visitaron para dar cumplimiento a los 40 usuarios; La plataforma presenta dificultades al registrar la información en el corregimiento.



Anexos y Evidencias:

Pantallazos de la plataforma el campo innova y el formulario Google form (tipificación de la comunidad)

Actividad 3. Prestar el servicio de asistencia técnica a Unidades Productoras Agropecuarias que se presenten por demanda, consolidando la información en los formatos establecidos por el sistema integrado de gestión, además de registrar en las plataformas o herramientas digitales de la Secretaría, y demás sectores agropecuarios, designadas por la Dirección de Desarrollo Rural.

Descripción del avance:

Se realizaron 5 visitas por demanda solicitadas por vía presencial y radicado en la secretaria de competitividad en los corregimientos 7 para las veredas Juan Bosco, vereda Zuria.

Nombre	Fecha solicitud	No. visita	No. ficha
Karen Trujillo	03-05-24	3	1534
Alicia de Jesús	14-05-24	1	1532
Israel Romero Novoa	14-05-24	2	1533
Leidy Johana María Tarache	23-05-24	21	1554
Irma Martínez	21-05-24	22	1555

Anexos y Evidencias:

Formato asistencia técnica 1251-FGDR-02-V3, 1251-FGDR-02-V4 y Registro fotográfico. Se adjuntaron a la evidencia de la primera actividad.

4. Realizar mínimo 2 talleres y/o escuelas de campo durante el tiempo de contrato, que permitan la transmisión de información técnica en temas de producción pecuaria, las cuales serán designadas por la Dirección de Desarrollo Rural.

Descripción del avance:

Para el periodo contractual no se llevaron a cabo talleres y/o escuelas de campo. Se llevarán a cabo en próximos periodos contractuales.

Anexos y Evidencias:
N/A

5. Recopilar información de los gremios, asociaciones, productores entidades públicas y demás sectores productivos de los grandes productores agrícolas de acuerdo a las directrices impartidas por la dirección de Desarrollo rural. La información se debe entregar en el último periodo del contrato

Descripción del avance:


Para el periodo contractual del mes de mayo no aplica esta obligación, ya que se hará entrega en el último informe.


Anexos y Evidencias:
N/A

6. Asistir y participar en las reuniones, comités y demás actividades que convoquen la Dirección de Desarrollo Rural y/o Secretaría de Competitividad y Desarrollo. El cual debe quedar soportado con el respectivo registro fotográfico y lista de asistencia.

Descripción del avance:

Se asistió a la reunión programada por el supervisor del contrato Miriam Chisco, el día 29 de abril del 2024, con el fin de socializar el procedimiento del subproceso Gestión de Desarrollo Rural, los formatos establecidos por el sistema de gestión de calidad, tales como: programación y ejecución, informe único de contratista y supervisor, plantilla de informe de asistencia técnica; igualmente socializar las plataformas: el campo innova, UPA y diligenciamiento de la triplicación de comunidad.





Anexos y Evidencias:
Registro fotográfico y listado asistencia

7. Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas a la organización de eventos y/o actividades (Mercados Campesinos y demás) que permitan la comercialización de productos agropecuarios en el municipio de Villavicencio.

Descripción del avance:

Se realizaron 2 eventos convocados por la dirección de desarrollo rural, que se llevaron a cabo en su mayoría por el cumpleaños de Villavicencio, eventos de fomento y el día del niño

"JORNADA DE VENTAS PLATANO Y CACHAMA

1. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada SOS Venta de plátano y cachama "Apoyamos a los productores de nuestra Región" en el primer piso Alcaldía de Villavicencio, terminando con éxito la jornada con la venta de todos productos que se exhibieron.







CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada de seguridad y salud del trabajo en el primer piso de la Alcaldía en el auditorio teatro rosita Hoyos se recibió capacitaciones sobre la forma de evacuar cuando hay emergencia por naturaleza en las oficinas, revisión médica general, masajes para cuello cuando hay incremento de trabajo laboral etc.



Anexos y Evidencias:
Registro fotográfico

8. Brindar orientación, acompañamiento y apoyo a los productores pequeños, medianos y grandes, en las convocatorias realizadas por las diferentes entidades y las que realice la Secretaría de Competitividad y Desarrollo.

Descripción del avance:
Para el periodo contractual no se llevaron a cabo convocatorias por parte de la alcaldía de Villavicencio para la secretaria de competitividad y desarrollo.

Anexos y Evidencias:
N/A

9. Presentar un informe físico y magnético mensual de las actividades realizadas acorde a las obligaciones contractuales establecidas y al modelo que establezca la dirección de desarrollo rural, cumpliendo los formatos establecidos por el sistema integrado de gestión. El informe debe presentarse a la supervisión máximo a los cinco (5) días siguientes al cumplimiento del respectivo período Contractual

Descripción del Avance:
Elaboré y presenté el informe físico y magnético, de conformidad con las actividades realizadas, acorde a las obligaciones contractuales establecidas y al modelo establecido por la Dirección de Desarrollo Rural, Durante el periodo comprendido entre el 26 de Abril al 25 de Mayo de 2024.

Anexos y Evidencias:

Informe de actividades en formato 1010-F-GCT-151-V1

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 3 del presente informe.

NELSSY HERNANDEZ ARDILA
Número de identificación: 40.187.278 de Villavicencio

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante actos administrativos del : **24/04/2024** en plataforma SECOP II, se me designo como SUPERVISORA del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	**Fecha RP**	**Identificación presupuestal: (rubro)**	**Concepto**	**Valor total RP**
1513	26//04/2024	Gastos-Inversión 0401-2-3.17.02.1100.003-26	BPIN 2020500010043 Prestación del servicio de asistencia técnica integral "El campo cambio contigo" para el municipio de Villavicencio, Meta.	$12.300.000,00
VALOR TOTAL				**$12.300.000,00**

Nota: En caso de adiciones al contrato, registrar también el(os) RP que ampara(n) la(s) modificación(es).

3.2 BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO **No. 1 de 3.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$12.300.000,00
b	VALORES PAGADOS	$0
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 4.100.000,00**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 8.200.000,00
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A.
F	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

OBSERVACIONES: N/A

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
Abril	15-05-2024	8630259867	$ 1.786.252	$223.300	$285.900	$18.700

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

OBSERVACIONES: El contratista se acoge al DECRETO 1273 de 2018 del pago del mes vencido de las cotizaciones de seguridad integral del mes de mayo 2024

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

OBSERVACIONES: N/A.

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

4.6 EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios **No. 830 / 2024** certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO **No. 01**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de **$4.100.000**

Myriam Chisco Ruiz

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MYRIAM CHISCO RUIZ
CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA U OFICINA: SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3144726541

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD