
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	PROCESO GESTION DE SERVICIOS PRUEBA DE CALIDAD DE PINTURA - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD - CTTO 1769/2023 COMPONENTE POSTES Sistema de Gestión de la Calidad	Código: GS-FR-012 Versión: 1 Fecha de aprobación: 19/07/2023	Con Calidad Social

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR				AREA DE LA PRUEBA	
		Prueba de pintura en almacen		Prueba de pintura en terreno			
		Hora inicio	Hora final	Hora inicio	Hora final	Cuadricula (mm)	Cuadriculas (cm)
30/05/2024 EN BODEGA	KR 45 x CL 165	10:00	11:00	10:00	11:00	70 X 70	7 X 7
29/05/2024 CAMPO	KR 100 X CL 23 EXT 2920 - ID 824	10:00	11:00	10:00	11:00	70 X 70	7 X 7


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se adelantó el día 29/05/2024 y 30/05/2024 el por parte de la Interventoría, la verificación a la calidad de la pintura de los postes semafóricos fabricados por TPD, a través del seguimiento ejecutado al procedimiento y resultado del ensayo para medir la adhesión del recubrimiento mediante el método de cinta realizada a una muestra, tomando como referencia lo descrito en el anexo técnico 1D, numeral 7.1.2.2 Aplicación de la pintura de acabado, la cual se basa en la norma técnica NTC 811, evidenciando que el porcentaje de desprendimiento de cuadros al retirar la cinta estuvo por debajo del 30%, lo que se indica como porcentaje máximo permitido.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA INICIAL



EVIDENCIA FOTOGRAFICA FINAL



OBSERVACIONES	TIPO DE PINTURA		RESULTADO OBTENIDO	
	AMARILLA	NEGRA	Menor a 30%	Mayor a 30%
No se presentan observaciones	X	X	X	

TIPO DE PRUEBA	PORCENTAJE ESTIMADO
	3%

SUPERVISOR EN TERRENO	RESIDENTE DE POSTES CONTRATO:1356-2023	COORDINADOR CONTRATO 1796
NOMBRE CARLOS RODRIGO TELLEZ PAEZ	NOMBRE: LEONARDO CASTRO	NOMBRE: JOSE MISAEL ANGARITA
CARGO: INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: RESIDENTE INTERVENTORIA POSTES	CARGO: COORDINADOR PROFESIONAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: