Yo, **JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRIA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | **ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO** | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Nit | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | **18516666** | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | ACEPTACIÓN DE LA OFERTA | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | **66001292023** | FECHA SUSCRIPCIÓN | 29 (día) | mayo (mes) | 2023 (año) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 5 (día) junio (mes) 2023 (año) | HASTA | 15 (día) diciembre (mes) 2023 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DEL IMPUESTO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | | | 1 (día) noviembre (mes) 2023 (año) | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: | 1 DE 3 |
| VALOR A PAGAR | $ 8.119.988,00 | EN LETRAS | OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 1 (día) agosto (mes) 2023 (año) | HASTA | 30 (día) octubre (mes) 2023 (año) |

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL | 69723 | 27 | C-4199-1500-8-0-4199053-02 | 199 | 02-02-02-009-004-05 | $ 8.119.988,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**2.2 INFORMACION BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCO FALABELLA S A | NÚMERO DE CUENTA | 115010119888 | TIPO DE CUENTA | AHORRO |

**3. OBSERVACIONES**

**4. ANTICIPOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | $ - A | EN LETRAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - | CUOTA NÚMERO | | DE | |

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

**PAGO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ | 8.119.988,00 |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ | 8.119.988,00 B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ | 8.119.988,00 |

**SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRIA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | Risaralda | G Administrativo | |

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| JUDITH AMPARO ALZATE ALZATE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | | 1/11/2023 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS**

**RECEPCIÓN DOCUMENTOS**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DEVOLUCIONES**

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.**

**Tipo Operación** 651 INGRESO X CONTR Y/O CONV CENTRA **Fecha** 30/10/2023 **Número** 20 **Tipo** Entrada

**Tercero** 18516666 ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO **Estado** Aplicado **Valor Total** 4,120,000.00

**Centro de Costos :** 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

**Sucursal** 6600 REGIONAL RISARALDA

**Descripción** INGRESO DE IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL

| Producto | Nombre Producto | U. Medida | Bodega | Bodega Destino | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Centro de Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113001000278 | Contenedor para Residuos | 30 UN | 8664 | | 4.00 | 115,000.00 | 460,000.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 113001000278 | Contenedor para Residuos | 30 UN | 8664 | | 4.00 | 115,000.00 | 460,000.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 102008000001 | Plegable | 30 UN | 8664 | | 2,000.00 | 1,600.00 | 3,200,000.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |

**Valor en letras :** CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS COP **Valor Total:** 4,120,000.00

Hector Alejandro Acosta L.

C.C.N.o. 4517252 de Pereira

Responsable Almacen: 4517252HECTOR ALEJANDRO ACOSTA LOPEZ

**Fecha:** *26-10-2023*

**Cuenta de cobro** No 1

**ICBF REGIONAL RISARALDA**
**Nit. 899999239**

**DEBE A:**

ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
C.C.18516666

Persona Natural no declarante de IVA

**LA SUMA DE:**

**OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/Cte ($ 8.119.988)**

Por concepto de: Entrega de productos contrato en ejecución No. 66001292023 ICBF Regional Risaralda.

- Item Contenedores de residuos sólidos. Cantidad 4. Color Negro. Según Formato Fichas condiciones técnicas. Valor $**460.000**
- Item Contenedores de residuos sólidos Cantidad 4. Color Blanco. Según Formato Fichas condiciones técnicas. Valor $**460.000**
- Item Manejo Silvicultural Regional Risaralda. Según Formato Fichas condiciones técnicas. Valor $**3.999.988**
- Item Plegables. Cantidad 2.000. Según Formato Fichas condiciones técnicas. Valor $**3.200.000**

**Cordialmente,**



ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
C.C. 18516666.
Teléfono: 3197021958
Dirección: Carrera 33 # 10-10 Casa 706, Bosques de Canaán

# Certificado de Aportes

Se certifica que ALEJANDRO  DEL RIO RESTREPO identificado(a) con CC 18516666 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: DELRIO RESTREPO ALEJANDRO CC 18516666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9456967062 | 197385007 | I | 2023-10-03 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456967062 | 197385007 | I | 2023-10-03 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456967062 | 197385007 | I | 2023-10-03 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456036026 | 144759460 | I | 2023-09-06 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456036026 | 144759460 | I | 2023-09-06 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456036026 | 144759460 | I | 2023-09-06 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2023-10-26 a las 11:10.

# Certificado de no declarante del impuesto de renta y complementarios

Ciudad: Pereira
Fecha: día 26 mes 10 año 2023

Señores
**Instituto de Bienestar Familiar ICBF**
Cl. 35 #8B -11
Pereira, Risaralda

Referencia: Contrato No. 66001292023, cuyo objeto es: CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y LA POLITICA AMBIENTAL DEL ICBF EN LA REGIONAL RISARALDA.

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 29 del Decreto 836 de Marzo 26 de 1991, que regula lo correspondiente al Certificado de Ingresos para Personas Independientes No Obligados a Declarar y que no requiere presentación ante la Administración de Impuestos, manifiesto que no estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el **año gravable 2022** de acuerdo a lo previsto en los artículos 592 a 594-3 del Estatuto Tributario, en atención a que no soy responsable del impuesto a las Ventas IVA, y no obtuve:

- Ingresos totales del respectivo ejercicio de mi profesión que fueran iguales o superiores a **$53.206.000** pesos.
- Consumos mediante tarjeta de crédito que fueran iguales o superiores a **$53.206.000** pesos.
- Compras y consumos con un valor total igual o superior a **$53.206.000** pesos.
- Un valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras igual o superior a **$53.206.000** pesos.
- Un patrimonio bruto al término del año gravable 2022, igual o superior a **$171.018.000** pesos.

La información aquí reportada, se rinde bajo gravedad de juramento, la cual se considera prestada con la firma del presente escrito.

**Firma:** _____
**Nombre:** ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
**C.C.:**18516666 Expedida en DOSQUEBRADAS
**Dirección:** CARRERA 33 # 10-10 CASA 706
**Ciudad:** PEREIRA
**Teléfono:** 3197021958

# INFORME DE SILVICULTURA ICBF REGIONAL RISARALDA



**Contrato No. 66001292023, cuyo objeto es: CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y LA POLITICA AMBIENTAL DEL ICBF EN LA REGIONAL RISARALDA.**

**PEREIRA OCUBRE DE 2023**

# CONTENIDO

**INTRODUCCIÓN**.....3
**METODOLOGÍA** .....4
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** .....5
**PROTOCOLO DE SIEMBRA** .....6
**CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** .....7
Componente de calidad.....7
Componente de Seguridad y salud en el trabajo .....7
Componente ambiental.....7
**FICHA TECNICA DE LAS ESPECIES Y MANEJO SILVICULTURAL** .....8
**CONCLUSIONES**.....19
**RECOMENDACIONES** .....20
**RESPONSABLE DEL INFORME** .....21
**BIBLIOGRAFÍA**.....22
**ANEXOS**.....23

# INTRODUCCIÓN

Se realiza evaluación forestal a individuos situados dentro del centro principal del ICBF sede Pereira, con el fin de determinar las acciones de manejo pertinente para las especies, teniendo en cuenta estado sanitario y manejo de podas de crecimiento y sanitaria en algunos individuos. Las actividades de silvicultura urbana son importantes en la medida en que no solo benefician la vida útil de los árboles, sino que previenen accidentes que pueden causarse por el desprendimiento natural, de ramas o volcamientos o por efectos climáticos.

La importancia de realizar podas a las especies forestales maderables, ornamentales, frutales u otro tipo servicio eco sistémico que se plantee, es porque éstas actividades ayudan a la formación de árboles sanos, con el direccionamiento estético, de sanidad y desarrollo requerido, además de recudir el impacto que genera la caída de cobertura vegetal y las afectaciones que conlleva que podría causar hasta la pedida de vidas humanas, daño a vehículos, infraestructura y redes de energía y telecomunicaciones.

Por lo tanto y después de realizar inspecciones visuales se puede inferir algunas acciones que coadyuvan a mejora la vida útil de las especies, mejorar su apariencia y reducir el riesgo por caída de cobertura vegetal en espacio urbanos que presentan alto tráfico de personas o vehículos.

A continuación, se dan algunas de las recomendaciones apreciadas en los árboles al interior del centro zonal del ICBF Pereira para intervenirlas preventivamente para asegura la vida de los árboles y mejorar las condiciones de sanidad de los mismos, una actividad de vital importancia en la resistencia de las plantas es la aplicación fertilizante ya que estos ayudan a mantener árboles sanos y de buena calidad.

# METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL O SERVICIO: Realización de poda de árbol y tala en casa de ser necesario. Nota: La actividad debe incluir el mantenimiento silvicultural integral: plateo, fertilización y limpieza y/o retiro de vegetación no deseable (plantas epífitas o parásitas) de los mismos.

| **UBICACIÓN / DETALLES DE UNIDADES A INTERVENIR** | **IDENTIFICACIÓN DEL INDIVIDUO FORESTAL A INTERVENIR** | **CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES A INTERVENIR** |
|---|---|---|
| SEDE REGIONAL: Calle 35 B # 8B-11 | ACACIA AMARILLA (Caesalpinia Peltophoroides) | 4 |
| | NARANJO (Citrus Sinensis) | 1 |
| | AGUACATE (Persea americana). | 1 |
| | TULIPAN AFRICANO (Spathodea Campanulata). | 2 |
| | MANGO (Mangifera Indica) | 1 |
| | Plantas Ornamentales | 25 |
| SEDE REGIONAL: Calle 35 B # 8B-11 | Realización de siembra de plantas ornamentales y/o flores de colores en la regional para su embellecimiento y ornato de plantas de primera calidad. Ejemplo (Achira roja y amarilla, Allamanta, Begonia, Heliconias Parajito y Liriopes). | 100 |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la prestación del servicio de tratamiento silvicultural se realizó las siguientes actividades protocolarias con el fin de prestar un trabajo de calidad y con todas las garantías para la resolución de todos los alcances del programa de silvicultura urbana.

Aspectos tenidos en cuenta para la ejecución del programa:

- Se delimitó el área de trabajo alrededor del individuo que se iba a podar, para lo cual se empleó conos de tráfico y cintas de advertencia de peligro.

- Antes de iniciar la actividad se verificó que no existiera la presencia de abejas, avispas y hormigas entre las ramas, así como nidos con polluelos; en el caso de encontrar estos últimos, deberán ser reubicados para evitar su afectación.

- El personal que realizó la labor estaba debidamente certificado y con el uso de equipo de seguridad como: cinturón y arnés apropiado, casco, gafas, botas con puntera reforzada y guantes.

- Se usó herramientas apropiadas como tijera podadora manual o tijerón para dos manos, serruchos, sierras fijas o plegables, podadoras de altura, motosierra, entre otras; estas serán seleccionadas de acuerdo con el tamaño y cantidad de ramas que se intervinieron.

- Después del corte de las ramas, se aplicó un cicatrizante hormonal, pasta bordelesa o pintura a base de agua, para evitar posibles infecciones en las heridas producidas por el corte.

- La actividad incluyó el mantenimiento silvicultural integral: plateo, fertilización y limpieza y/o retiro de vegetación no deseable (plantas epífitas o parásitas) de los mismos, si lo requiere por factores fitopatológicos.

- El personal que realizó estas labores demostró tener la experiencia en poda de árboles urbanos, de tal forma que no se afectó la arquitectura natural de las copas, con fin de evitar dejarlos en alto riesgo de volcamiento o con ramas susceptibles a iniciar procesos de pudrición.

# PROTOCOLO DE SIEMBRA

Plateo: Eliminar la cobertura vegetal de sitios puntuales, disminuyendo la competencia por nutrientes y espacio y de este modo, optimizar la eficiencia de los fertilizantes; el plato se realizará de un (1) metro de diámetro, deberá quedar completamente libre de vegetación y debe ser extraída de raíz, por cual dicha actividad deberá ser ejecutada utilizando solo gambia o pica.

Hoyado: El tamaño del hoyo debe ser lo suficientemente amplio para que la raíz pueda desarrollarse óptimamente.

Sustrato de siembra: Con el fin de mejorar las condiciones del suelo existente en el lugar, el material extraído de los hoyos deberá ser cambiado por una mezcla de tierra negra, arena, materia orgánica y cascarilla de arroz, en una proporción de 4:1:2:1 respectivamente.

Al momento de la siembra deberá suministrarse riego, contribuyendo a una mejor adherencia suelo/raíz y al lleno de posibles cavidades de aire. Inmediatamente después de la siembra.

Al momento de la siembra se deberá suministrar 100 gramos de NPK, 200 gramos de micorrizas y 50 gramos de retenedor de humedad.

El terreno sembrado deberá quedar completamente limpio. Los residuos resultantes se deberán empacar en costales y/o bolsas o apiladas en montículos y botados en zonas autorizadas, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ejecución de esta labor.

Realizar durante mínimo tres (3) meses el monitoreo de los individuos y/o plantas ornamentales y/o flores sembradas con el fin de evaluar su vigor y crecimiento y en caso de requerirse realizar las actividades de mantenimiento y cuidado que garantice su supervivencia al 100%.

En caso de muerte del individuo arbóreo sembrado, deberá reponerse inmediatamente.

# CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## Componente de calidad

- Se dio cumplimiento al requisito de calidad en cuanto al personal requerido para la prestación del servicio, ya que cuenta con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia, garantizando la óptima prestación del servicio. Ver anexos

## Componente de Seguridad y salud en el trabajo

- Se suministró a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio, todos y cada uno de los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. Ver imágenes y/o registro fotográfico.
- Se realizaron los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, resolución 4272 de 2021

## Componente ambiental

Se utilizaron productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente, como empaques de cartón, fique, etc., de fácil descomposición en presencia de microorganismos. Ver imágenes y/o registro fotográfico.

Se adoptaron las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. Para este requisito ambiental no se utilizaron componentes químicos que fueran corrosivos, perjudiciales para el medio ambiente o con alto riesgo para la manipulación de los mismos. No obstante, para el manejo de los agro insumos, se realizó toda manipulación conforme a la normatividad vigente.

# FICHA TECNICA DE LAS ESPECIES Y MANEJO SILVICULTURAL



**Nombre científico:** Leucaena leucocephala
**Nombre común:** Acacia
**DAP:** 45 cm
**Ancho de copa:** 6 metros
**Altura:** 8.5 metros
**Estado sanitario:** estado juvenil en proceso de desarrollo sin afectaciones fitosanitarias importantes, presencia de epífitas comunes de la especie, no se aprecian lesiones asociadas a bacteriosis o punto de lesiones con necrosis que requieran tratamiento, no se observan muertes parciales de conformación basal, fuste anclado sin inclinación.
**Manejo recomendado:** El árbol presenta crecimiento normal para ayudar al mejoramiento y balanceo de la copa se recomienda realizar podas de control de crecimiento y podas de formación para garantizar el adecuado balanceo del fuste y controlar el crecimiento por fuera de las necesidades ornamentales y paisajísticas requeridas.
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.



**Nombre científico:** Leucaena leucocephala
**Nombre común:** Acacia
**DAP:** 60 cm
**Ancho de copa:** 9 metros
**Altura:** 14 metros
**Estado sanitario:** estado de desarrollo completo evidencia deficiencias de manejo fitosanitario anteriores, con elongación de algunas ramas extendidas por fuera del radio de anclaje, éstas pueden presentar menor resistencia mecánica por efecto de fuertes vientos, peso de la cobertura o edad del individuo.
**Manejo recomendado:** identificar el punto más débil de las ramas de soporte, especialmente donde inicia la elongación de la rama ya que este es punto más débil y podría presentar fracturas, la acción correctiva consiste en realizar podas de control, para evitar la caída súbita por efectos mecánicos de eventos meteorológicos (vendavales, lluvias fuertes o vientos).
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.




**Nombre científico:** Mangifera indica
**Nombre común:** Mango
**DAP:** 65 cm
**Ancho de copa:** 15 metros
**Altura:** 13 metros
**Estado sanitario:** estado adulto al parecer sin manejo forestal durante su etapa de crecimiento, ramas laterales elongadas posiblemente efectos físicos generados por deficiencia lumínica.
**Manejo recomendado:** se debe buscar el balanceo del peso por efectos de crecimiento de partes del árbol y que podrían ser la parte más sensible por presión mecánica del viento, el peso del fuste o edad del árbol, requiere de intervención con podas sanitarias y de control de crecimiento para reducir el riesgo de caída, a la vez tener en cuenta que el tronco se encuentra bifurcado podría tener menor capacidad de soporte y se debe reducir el peso sobre este punto del árbol.
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.



**Nombre científico:** Dracaena fragrans
**Nombre común:** Tronco de la felicidad
**DAP:** N/A
**Ancho de copa:** 1.8 metros
**Altura:** 5 metros
**Estado sanitario:** planta adulta con pérdida foliar al parecer por ataque de insectos comedores de hoja, esta planta tolera podas hasta del 80%, para mejorar las condiciones sanitarias y estéticas de la planta se recomienda erradicar ya que es una planta de interiores o con sombra permanente.
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Nombre científico****: Spathodea campanulata*<br>***Nombre común:*** Tulipán africano<br>***DAP***: 45 cm<br>***Ancho de copa*****:** 12 metros<br>***Altura:*** 8 metros<br>***Estado sanitario:*** árbol adulto con presencia de epífitas sin comprometer la salud del individuo, presenta deficiente manejo silvicultural anterior, no presenta podas de control del crecimiento o de manejo, los que lo hace estéticamente diferente, además requiere de manejo con podas, especialmente de ramas muertas, con daño mecánico o por fuera del radio del eje del árbol para darle mayor estabilidad.<br>**Manejo recomendado***:* realizar podas de control de crecimiento, sanitarias y balanceo de la copa, realizando corte de ramas con daño mecánico y podas de formación.<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. | **Nombre científico**: Arenga pinnata<br>**Nombre común**: Palmera del azúcar<br>**DAP:** 50<br>**Ancho de copa:** N/A<br>**Altura:** 4 metros<br>**Descripción**: Es una palma de tamaño mediano que puede llegar alcanzar los 20 m de altura. No se trata de una especie amenazada. No cuenta con corona foliar (copa), ni hojas. El tronco no presenta cicatrices.<br>**Estado Sanitario**: Al carecer de hojas y frutos, y al no presentar retoños, se considera con afectación sistémica, en tal sentido, se recomienda erradicar. Para evitar proliferación de vectores y/o patógenos. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Nombre científico:** Citrus × sinensis<br>**Nombre común:** Naranjo<br>**DAP:** 30 cm<br>**Ancho de copa:** 3.5 metros<br>**Altura:** 5 metros<br>**Estado sanitario:** planta adulta con pérdida foliar total, al parecer por ataque de insectos comedores de hoja, se recomienda erradicar ya que es una planta muy susceptible a los ataques de agentes biológicos, además, la especie demanda altos requerimientos de radiación solar, condición que se ve limitada por la cercanía de otras especies que imposibilitan de esta condición y la dejan expuesta a factores de incidencia biológicos.<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. | **Nombre científico:** Araucaria heterophylla<br>**Nombre común:** Araucaria excelsa<br>**DAP:** 10 cm<br>**Ancho de copa:** 2 metros<br>**Altura:** 7 metros<br>estado joven en proceso de desarrollo sin afectaciones por daños mecánico o deformaciones por crecimiento.<br>**Manejo recomendado***:* arreglo con podas de control de crecimiento *y* manejo de copas, erradicar ramas falsas o ladronas que generen mayor desgaste para el árbol en sus procesos de crecimiento, a la vez definir la altura que se quiere alcanzar con esta especie, para evitar la expansión y/o crecimiento radicular que pudiese afectar la infraestructura de la entidad.<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. |



**Nombre científico:** Spathodea campanulata
**Nombre común:** Tulipán africano
**DAP:** 60 cm
**Ancho de copa:** 12 metros
**Altura:** 15 metros
**Estado sanitario:** árbol adulto con presencia de epífitas sin comprometer la salud del individuo, presenta deficiente manejo silvicultural anterior, no presenta podas de control del crecimiento o de manejo, los que lo hace estéticamente diferente, además requiere de manejo con podas, especialmente de ramas muertas, con daño mecánico o por fuera del radio del eje del árbol para darle mayor estabilidad.
**Manejo recomendado***:* realizar podas de control de crecimiento, sanitarias y balanceo de la copa, realizando corte de ramas con daño mecánico y podas de formación.
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.




**Nombre científico:** Leucaena leucocephala
**Nombre común:** Acacia
**DAP:** 45 cm
**Ancho de copa:** 5 metros
**Altura:** 6 metros
**Estado sanitario:** estado joven en proceso de desarrollo sin afectaciones por daños mecánico o deformaciones por crecimiento.
**Manejo recomendado***:* arreglo con podas de control de crecimiento *y* manejo de copas, erradicar ramas falsas o ladronas que generen mayor desgaste para el árbol en sus procesos de crecimiento, a la vez definir la altura que se quiere alcanzar con esta especie.
**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos.

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Nombre científico**: Spathodea campanulata<br>**Nombre común**: Tulipán Africano<br>**DAP**: N/A<br>**Ancho de copa**: 2.0 metros<br>**Altura**: 4 metros<br>**Estado sanitario**: árbol juvenil en estado de desarrollo con defoliación al parecer asociado a deficiencias nutricionales, para mejorar las condiciones de fitotectura se recomienda podas de formación acompañadas de fertilizante rico en nitrógeno que ayuden a inducir rebrotes y estabilizar la especie<br>**Manejo recomendado**: realizar podas sanitarias y que cumplen función de control de crecimiento, aplicación de fertilizante para inducir rebrotes y estabilizar la producción de ramas y hojas<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. | **Nombre Científico**: Tabebuia rosea<br>**Nombre Común**: Guayacán lila<br>**DAP**: 55 cm<br>**Ancho de copa**: 4.5 metros<br>**Altura**: 7 metros<br>**Estado Sanitario**: árbol en estado juvenil en proceso de desarrollo sin afectaciones sanitarias, presencia de epifitas típicas de la zona, no se aprecia lesiones asociados a formación leve inclinación.<br>Requiere acciones de manejo silvicultural, podas sanitarias y de formación garantizando la fitotectura del árbol.<br>**Manejo remendado**: realizar podas de ramas bajeras para mejorar la visibilidad por tema de seguridad y despeje de cámaras de seguridad, a la vez aporta realce al árbol y las podas de formación contribuyen a estabilizar la especie y reducir altura del árbol.<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. |

| | |
|---|---|
| **Nombre científico:** Persea americana<br>**Nombre común:** Aguacate<br>**DAP:** 30 cm<br>**Ancho de copa:** 7 metros<br>**Altura:** 7 metros<br>**Estado sanitario:** árbol adulto con presencia de epífitas sin comprometer la salud del individuo, presenta regular manejo silvicultural anterior, no presenta podas de control del crecimiento o de manejo, lo que lo hace estéticamente diferente, no obstante, se le puede dar manejo mediante las podas, especialmente de ramas muertas y/o con daño mecánico y/o por fuera del radio del eje del árbol para darle mayor estabilidad.<br>**Manejo recomendado***:* realizar podas de control de copa, sanitarias y balanceo de la copa, realizando corte de ramas con daño mecánico.<br>**Nota**: Aplicar sellador o cicatrizante en los cortes para evitar la aparición de enfermedades y patógenos. | <br> |

| | |
|---|---|
| **Nombre científico:** Begonia semperflorens<br>**Nombre común:** Begonia Big Red<br>**Número de Individuos Plantados:** 100<br>**Descripción:** Se Realizó la siembra de 100 individuos de la misma especie (plantas ornamentales), de primera calidad, cuya característica representativa, presenta flores de color rojo vivo, con el objeto de embellecimiento y ornato de plantas en la Regional Risaralda. Según Ficha de condiciones Técnicas. | <br> |

| | |
|---|---|
| |  |
| |  |

| | |
|---|---|
| |  |
| **Labores de Silvicultura: Poda, Tala, Mantenimiento, Riego y fertilización de especies vegetales:** Se realizó la aplicación de abono triple 16, Boro, entre otros, a plantas ornamentales e individuos forestales en la Regional Risaralda, según Ficha de Condiciones Técnicas.<br><br>**Riego y Fertilización**: En el siguiente DRIVE Google, se encuentra la evidencia en videos: https://drive.google.com/drive/folders/1G33EebhF53wWS6SOrxsdCCfPNxb5dgOP?usp=drive_link |  |

| | |
|---|---|
| | <br> |

# CONCLUSIONES

- ✓ Se le dio cumplimiento al prerrequisito en cuanto a la presentación del cronograma de actividades, el cual se plasmó todas las labores respectivas y se presentó al supervisor asignado al contrato ICBF, para la aprobación respectiva.

- ✓ El servicio de silvicultura incluyó todos los costos directos e indirectos para el cumplimiento del servicio integral de los tratamientos a los árboles existentes en los inmuebles descritos, pertenecientes al ICBF (mano de obra, herramientas, equipos, insumos, recolección, transporte y disposición final de residuos vegetales, y todas aquellas a que haya lugar para la prestación eficiente del servicio).

- ✓ Se le brindó todo el manejo silvicultural a las especies de la Regional Risaralda, indicadas en la Ficha de Condiciones Técnicas del proceso y siguiendo todas las indicaciones de la supervisión y del apoyo a la supervisión respectivamente.


- ✓ Se le dio alcance al manejo de los residuos generados en la poda y tala conforme a la Ficha de Condiciones Técnicas del proceso, es decir, al retiro de los residuos vegetales producto de las actividades de silvicultura (tala, poda y/o limpieza), a que no excedió las veinticuatro (24) horas siguientes a su generación, para lo cual, se reportó a la supervisión con los debidos registros fotográficos y demás.

# RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar la Tala de la especie TULIPAN, ubicado entre las infraestructuras de la cancha, baños, punto limpio y portería, debido a la alta vulnerabilidad de la infraestructura mencionada, por la constante Amenaza de la especie (Tulipán Africano) con alta probabilidad de Riesgo por afectación, lo anterior, teniendo en cuenta que se encuentra en un estado inicial de descomposición de la materia interna del mismo. Lo anterior, se realizará dentro de las labores del presente contrato de la referencia, una vez la supervisión lo considere pertinente y lo autoriza respectivamente.

- Se recomienda al ICBF Regional Risaralda a través de sus funcionarios encargados, realizar las gestiones pertinentes para que la entidad competente, realice las podas de las especies colindantes a la Sede Regional, porque se encuentran es un estado de abandono y de crecimiento prolongado sin recibir podas, lo que se convierte en un factor de Riesgo por vulnerabilidad frente a la amenaza por; robo, caída de rayos y/o ramas, entre otros.

# RESPONSABLE DEL INFORME



LUIS MIGUEL TUSARMA TABA
Profesional en Manejo Agroforestal
C.C. 18600153
Tarjeta profesional: 092099-0534032 CND



ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
Ingeniero Ambiental
C.C. 18516666
Tarjeta Profesional: 66238143465RIS

# BIBLIOGRAFÍA


- https://www.google.com/search?q=nombre+cientifico++chaflera&sca_esv=569725060&ei=KkkYZbTaNL2KwbkP_-mKsAM&ved=0ahUKEwi0l8mT3dKBAxU9RTABHf-0AjYQ4dUDCBA&uact=5&oq=nombre+cientifico++chaflera&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiG25vbWJyZSBjaWVudGlmaWNvICBjaGFmbGVyYTIIEAAYCBgeGA0yCBAAGAgYHhgNSNgsUIQEWIkScAF4AZABAJgBkAKgAcAPqgEDMi04uAEDyAEA-AEBwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICChAAGIoFGLADGEPCAgcQABiKBRhDwgIFEAAYgATCAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YCsICBRAhGKABwgIHECEYoAEYCuIDBBgAIEGIBgGQBgo&sclient=gws-wiz-serp
- https://www.google.com/search?q=podas+de+arboles+en+altura&sca_esv=569725060&ei=S0kYZazuEfCFwbkPjKC44Ao&oq=PODAS+DE+ARBOLES+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEVBPREFTIERFIEFSQk9MRVMgKgIIATIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB5I7ClQAFi2F3AAeAGQAQCYAeYDoAHqLKoBBzItOC40LjW4AQPIAQD4AQHCAgkQLhiKBRgKGEPCAgcQABiKBRhDwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICERAuGIAEGLEDGIMBGMcBGNEDwgILEC4YigUYsQMYgwHCAhgQLhiKBRgKGEMYlwUY3AQY3gQY3wTYAQHCAgcQLhiKBRhDwgIKEAAYigUYsQMYQ8ICCxAAGIAEGLEDGMkDwgIHEAAYgAQYCuIDBBgAIEGIBgG6BgYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp

# ANEXOS


CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL - AFIN


092099-0534032 CND

R2020035116

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PROFESIONAL EN MANEJO AGROFORESTAL

LUIS MIGUEL TUSARMA TABA
ID: 18600153
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2317794

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ALEJANDRO DEL_RIO RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18516666, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 66238-143465 desde el 17 de Mayo de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 265.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 18516666 | | DELRIO RESTREPO ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KRA 14 No. 81- 05 BLQ 4B CSA 23 | PEREIRA-RISARALDA | 3165890 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 197385007 | 9456967062 | I | 2023/10/17 | 2023/10/03 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $527,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $290,600 | $0 | $0 | $290,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $290,600 | $0 | $0 | $290,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,000 | $0 | $0 | $227,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $227,000 | $0 | $0 | $227,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $527,100 | $0 | $0 | $527,100 |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14923497984

(415)7707212489984(8020) 000001492349798 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 8 5 1 6 6 6 6 | 6 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 8 5 1 6 6 6 6 | 1 9 9 8 0 5 2 2 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Dosquebradas 1 7 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DEL RIO | RESTREPO | ALEJANDRO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 33 10 10 CA 706

42. Correo electrónico: adelriorestrepo@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 4 8 2 7 2 7 | 3 1 9 7 0 2 1 9 5 8 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 / 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 4 9 0 | 2 0 0 7 0 5 1 7 | 3 5 1 1 | 2 0 0 7 0 5 1 7 | 3 8 2 1 / 7 1 2 0 | 2 2 1 3 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 30 / 09 : 29: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DEL RIO RESTREPO ALEJANDRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO