
FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- ESPACIO PUBLICO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Espacio publico			INFORME TÉCNICO No. FS-054-2024
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**10/07/2024**	No. PRELIMINAR	**20186910159942**
OBJETO DE LA VISITA	**VERIFICACIÓN PERTURBACION**	No. ACTUACIÓN POLICIVA	**2018693870104714E**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE	**Transversal 73 I Sur Con Diagonal 57 Z RUPI - 1894-83**	CHIP	
QUIEN ATENDIO LA VISITA	**N/A**	TELÉFONO	
ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
LICENCIA DE URBANISMO	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**

UPL	**3 ARBORIZADORA**	**TRATAMIENTO**	**RENOVACION**	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL	**NO**
BARRIO CATASTRAL	**LA ESTANCIA**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	**GRANDES SERVICIOS METROPOLITANOS**		

REGISTRO FOTOGRÁFICO









IMAGEN GOOGLE MAPS AÑO 2022





OBSERVACIONES

En cumplimiento del acto proferido por la inspección de policía 19 C, referente al expediente No.**2018693870104714E** se hace a verificación de lo indicado por el radicado **20186910159942**, del predio ubicado en la dirección **Transversal 73 I Sur Con Diagonal 57 Z RUPI - 1894-83, BARRIO LA ESTANCIA**

DESCRIPCION GENERAL:

Se hizo verificación de lo informado por el radicado **20186910159942,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **Transversal 73 I Sur Con Diagonal 57 Z RUPI - 1894-83, BARRIO LA ESTANCIA**

PROCEDIMIENTO :

El 10 de julio 2024 a las 11:00 a.m. se realizo visita técnica al espacio publico ubicado en la **Transversal 73 I Sur Con Diagonal 57 Z, RUPI - 1894-83, BARRIO LA ESTANCIA** con el fin de realizar verificacion de espacio publico.

De acuerdo a lo solicitado en el radicado **20186910159942** que genero el expediente **2018693870104714E** es importante precisar los siguientes puntos:

El radicado inicial **20186910159942** donde manifiestan la construcción de un muro por parte de la comunidad en la parte perimetral del parque de bolsillo 19-484 que impide el libre tránsito peatonal.

El **RUPI 1894-83** se encuetra ubicado el **parque de bolsillo 19-484** llamado **urbanizacion la estancia** como se encuentra identificado en la base de datos del IDRD.

Se realizo consulta en la plataforma del sistema de información geográfica de la defensoría del espacio público (SIGDEP) donde se relaciona la siguiente información: estado incorporado, Uso Zonas recreativas, tipo de urbanización públicos de cesión, destinación uso público, actas vigentes CORRECCION No. 021 de 01/03/2005, RECIBO No. 052 de 22/05/1986, TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 1198 de 27/02/2001.

Se reviso en google maps el antecedente vetustez y se registro en el 2022, la existencia de un muro en mamposteria en la parte Nor Occidente del paque de bolsillo que impedia el ingreso a sendero peatonal que conecta a la autopista sur como esta en el registro fotografico suministrado.

CONCLUSIÓNES:

Se informe que el espacio público ubicado en la **Transversal 73 I Sur Con Diagonal 57 Z, RUPI - 1894-83, BARRIO LA ESTANCIA**, No se evidencio muros o construcciones que impidan el libre tránsito del **RUPI 1894-83** con uso de **parque de bolsillo 19-484** llamado urbanización la estancia, No hay contravención.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	N/A				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	NO X	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**NOTA**
ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA INGENIERO DE APOYO INSPECCION 19 C	INSPECTOR 19 C	