FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- ESPACIO PUBLICO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Espacio publico			INFORME TÉCNICO No. FS-055-2024
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**10/07/2024**	No. PRELIMINAR	**20186930009303**
OBJETO DE LA VISITA	**VERIFICACIÓN PERTURBACION**	No. ACTUACIÓN POLICIVA	**2018223490169070E**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE	**Carrera 28 63 A 04 Sur (parquedero 5)**	CHIP	
QUIEN ATENDIO LA VISITA	**N/A**	TELÉFONO	
ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**
LICENCIA DE URBANISMO	**NO**	RESOLUCIÓN No.	**N/A**
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**	FECHA DE VIGENCIA	**N/A**

UPL	**3 ARBORIZADORA**	**TRATAMIENTO**	**CONSOLIDACION**	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL	**NO**
BARRIO CATASTRAL	**EL SATELITE**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	**PROXIMIDAD**		


REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBSERVACIONES

En cumplimiento del acto proferido por la inspección de policía 19 C, referente al expediente No.**2018223490169070E** se hace a verificación de lo indicado por el radicado **20186930009303**, del predio ubicado en la dirección **Carrera 28 63 A 04 Sur (parquedero 5) RUPI - 2807-15, BARRIO EL SATELITE**

DESCRIPCION GENERAL:

Se hizo verificación de lo informado por el radicado **20186930009303,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **Carrera 28 63 A 04 Sur (parquedero 5) RUPI - 2807-15, BARRIO EL SATELITE**

PROCEDIMIENTO :

El 10 de julio 2024 a las 10:00 a.m. se realizo visita técnica al espacio publico ubicado en la **Carrera 28 63 A 04 Sur (parquedero 5) RUPI - 2807-15, BARRIO EL SATELITE** con el fin de realizar verificacion de espacio publico.

De acuerdo a lo solicitado en el radicado **20186930009303** que genero el expediente **2018223490169070E** es importante precisar los siguientes puntos:

El radicado **20186930009303** informa que el parqueo de vehículos impide el ingreso de ambulancias al centro de salud, generando afectación al espacio público y negocio.

Se realizo consulta en la plataforma del sistema de información geográfica de la defensoría del espacio público (SIGDEP) donde se relaciona la siguiente información: estado incorporado, Uso especifico Parquedero No.5 ,Zonas viales, tipo de urbanización públicos de cesión, destinación uso público, urbanizador Caja de vivienda popular - CVP

en la visita en campo se encontró actividad ilegal de parqueadero se encontró caseta en espacio público de aproximadamente 1 m2, donde se desarrolla actividad ilegal de cuidado de carros, se verifico que no cobran tarifas fijas sin embargo piden aporte voluntario, se evidencio un equipo de computo donde manipulan camaras para el cuidado de los vehiculos, es clara la infracción debido a que dejan llaves para mover vehículos es decir que el parqueo no es transitorio, sino permanente.

se parquea en toda la zona del espacio público no permitiendo el acceso a la unidad de servicios de salud pública.

CONCLUSIÓNES:

Se informe que el espacio público ubicado en la **Carrera 28 63 A 04 Sur (parquedero 5) RUPI - 2807-15, BARRIO EL SATELITE**, existe una actividad ilegal de parqueo donde no manejan tarifas, pero si un aporte voluntario.

existe una ocupación ilegal al espacio público de una caseta de aproximadamente 1 m2, donde se encuentra un equipo de cómputo de cámaras de seguridad y llaves de vehículos donde se tienen parqueo fijo de algunos vehículos.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI x	NO	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO x

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**NOTA**
ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA. INGENIERO DE APOYO INSPECCION 19 C	INSPECTOR 19 C	