
FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- ESPACIO PUBLICO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR


Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Espacio publico					
				INFORME TÉCNICO No. FS-058-2024	
DATOS GENERALES					
FECHA DE VISITA	**10/07/2024**		No. PRELIMINAR	**20186930000443**	
OBJETO DE LA VISITA	**VERIFICACIÓN PERTURBACION**		No. ACTUACIÓN POLICIVA	**2018694490100015E**	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE	**Calle 62 A Sur 18 P - 55**		CHIP		
QUIEN ATENDIO LA VISITA	**N/A**		TELÉFONO		
ASPECTOS TÉCNICOS					
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**NO**		RESOLUCIÓN No.	**N/A**	
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**		FECHA DE VIGENCIA	**N/A**	
LICENCIA DE URBANISMO	**NO**		RESOLUCIÓN No.	**N/A**	
FECHA DE EJECUTORIA	**N/A**		FECHA DE VIGENCIA	**N/A**	
UPL	**4 LUCERO**	**TRATAMIENTO**	**RENOVACION**	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL	**NO**
BARRIO CATASTRAL	**LUCERO ALTO**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	**ESTRUCTURANTE**		
REGISTRO FOTOGRÁFICO					









OBSERVACIONES

En cumplimiento del acto proferido por la inspección de policía 19 C, referente al expediente No.**20186944901000015E** se hace a verificación de lo indicado por el radicado **20186930000443**, del predio ubicado en la dirección **Calle 62 A Sur 18 P - 55 BARRIO LUCERO ALTO**

DESCRIPCION GENERAL:

Se hizo verificación de lo informado por el radicado **20186930000443,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **Calle 62 A Sur 18 P - 55 BARRIO LUCERO ALTO**

PROCEDIMIENTO :

El 10 de julio 2024 a las 09:00 a.m. se realizó visita técnica al espacio público ubicado en la **Calle 62 A Sur 18 P - 55 BARRIO LUCERO ALTO**, con el fin de realizar verificación de espacio público.

De acuerdo a lo solicitado en el radicado **20186930000443** que genero el expediente **20186944901000015E** es importante precisar los siguientes puntos:

El radicado **20176910155402** donde la junta de accion comunal bosque II sector - Zona 19 manifiesta la posesion de parte del terreno que se destino como zonas verdes, por parte de un tercero.

Junta de Accion Comunal Altos tiene una copropiedad dentro del **RUPI - 447-94**, el predio en mension esta identificado con el **CHIP AAA0023LSLW** y area de terreno de 74 m2.

El **RUPI 447-94** tiene contemplado su uso principal de recreacion y uso de zona verde con acta vigente TOMA DE POSESION O APREHENSION No. 952 de 21/02/2001.

En visita a campo se encontro una construccion consolidada de un nivel dentro del **RUPI 447-94**, se procedio a pedir informacion de las personas que habitan el predio sin tener respuesta, la construccion actualmente es de un nivel esta constituida por una cimentacion en piedra pegada muros en mamposteria tejas de fibra cemento ventanas y puertas metalicas, con un area total de 112 m2

CONCLUSIÓNES:

Se informe que el espacio público ubicado en la **RUPI 447-94** donde se encuetra ubicado Junta de Accion Comunal Altos tiene una copropiedad y esta identificado con la direccion **Calle 62 A Sur 18 P - 55 CHIP AAA0023LSLW BARRIO LUCERO ALTO,** se encontro una construccion consolidada la cual esta ocupando espacio publico area de infraccion 112 m2.

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente.				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI x	NO	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO X

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**NOTA**
ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA INGENIERO DE APOYO INSPECCION 19 C	INSPECTOR 19 C	