Medellín, octubre 10 de 2023

Señores:
LUZ MARIA ARANGO JARABA
Supervisora contrato CO1.PCCNTR.5369634
SENA


ASUNTO: **Canoas y bajantes obstruidos.**

Por medio del presente documento, se da a conocer a la supervisión del Sena, la evidencia de la problemática de las canoas y bajantes de la cubierta a intervenir. Debido a que éstas no tienen la pendiente necesaria para una evacuación de agua adecuada, ni el mantenimiento para evitar la acumulación de hojas caídas de los árboles, u objetos en las canoas y bajantes que no permiten la circulación idónea del agua, ocasionadas por las precipitaciones en el lugar. Esto, produciendo filtraciones en la cubierta y provocando daños en la estructura, cielos rasos de la edificación del bloque de manufactura y cueros.

A continuación, se anexa evidencia mediante registro fotográfico y video.



Figura 1: canoa obstruida.



Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com





Figura 2 – 3 - 4: inundación de canoas.

Atentamente,

FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
Representante legal
Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com