UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRULA-ESCME

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Julio. Año: 2024

CONTRATO N°. 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024

CONTRATISTA: AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 18.331.950

FORMA DE PAGO:

PAC X MES	VALOR ESTIMADO A PAGAR	CANTIDAD DE VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VIGENCIA DEL RECURSO
JUNIO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2024)	$6.110.650	1	2024
AGOSTO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de junio del 2024 hasta el 31 de julio del 2024)	$6.110.650	1	2024
OCTUBRE (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de agosto del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2024)	$6.110.650	1	2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 10. Mes 5. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2024 (129 días)

Porcentaje Avance en tiempo: 52,71% (68/129)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 66,66%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 33,33 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	INGENIERO DE SISTEMAS	MATRICULA PROFESIONAL
ALARCON APONTE JHON FREDDY	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
CAMARGO CAMARGO CESAR DIEGO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	AYUDANTE	N/A
DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	AUTOMATIZACION	N/A
QUIMBAYO PATIÑO ARLEY SEBASTIAN	AYUDANTE	N/A
SIABATO SIABATO GUILLERMO	COORDINADOR	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí X

Sin embargo, para el mes de junio no se tenían trabajos establecidos

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el mes de Julio se realizó la segunda jornada de mantenimiento preventivo al sistema de control ambiental del Escuadrón Metrología según el siguiente cronograma

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA.

ITEMS	EQUIPOS	FECHA JULIO 2024					
		LUNES 22- 07 -2024	MARTES 23- 07 -2024	MIERCOLES 24- 07 -2024	JUEVES 25- 07 -2024	VIERNES 26- 07 -2024	SABADO 27- 07 -2024
0	CONDENSADORA CHILLER	PREV. CHILLER					
1	DATA 01 FUERZA		MTTO. PREV.				
2	DATA No 2 MASA Y BALANZA		MTTO. PREV.				
3	DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA			MTTO. PREV.			
4	DATA 05 DIMENCIONAL			MTTO. PREV.			
5	DATA 06 RESION				MTTO. PREV.		
6	DATA 03 CORRIENTE				MTTO. PREV.		
7	LIMPIEZA DE REJILLAS		LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	

Se anexa informe de los trabajos realizados durante la visita.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Tercera visita de Mantenimiento preventivo en el mes de Septiembre
- El contratista tiene pendiente la entrega en la última jornada una proyección con la respectiva justificación de mantenimiento planificado acorde a los hallazgos encontrados por el personal técnico de AIREFLEX para la vigencia 2025

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	1.144.206.909
DEPENDENCIA:	GRULA-CAMAN

Visto Bueno

GERENTE DE PROYECTO: TC OMAR LEONARDO SALAS GALINDO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo	X		

Bogotá D.C. julio 31 de 2024 **TAW24- 290**

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Madrid Cundinamarca.

REF: INFORME DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA.

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentarles bajo registro fotográfico el mantenimiento preventivo a los equipos de precisión DATA 01, 02, 03, 04, 05, 06 + UNIDAD- CHILER, el cual fue ejecutado del 22 al 26 de Julio 2024.

MANTENIMIENTO CHILLER



MATENIMIENTO DURANTE









PRODUCTO TERMINADO:





VOLTAJE UNIDAD EXTERIOR – CHILER:







AMPERAJE COMPRESOR 1:







AMERAJE COMPRESOR 2









AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 1 – CHILLER:







AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 2 – CHILLER:








VOLTAJE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA – CHILLER








AMPERAJE BOMBA RECIRCULACION DEL AGUA:








COMPRESOR 1 / BAJA 80 PSI ALTA 300 PSI:



TEMPERATURA DE SUCCION 8.9° COMPRESOR 1:




TEMPERATURA DE SUCCION 6.5°C / COMPRESOR 2:



COMPRESOR 2 / BAJA 70 PSI ALTA 280 PSI:




TEMP. DE SUMINISTRO AGUA 11.0 °C PSI BAJA AGUA 26 PSI:






TEMP. DE RETORNO DEL AGUA 14.0 °C PSI SUCCION DEL AGUA 44 PSI:





MANTENIMIENTO REALIZADO POR AIREFLEX - MAYO 2024				
ITEMS	**CHILLER**	**CONSUMO**	**NOMINAL**	**PARAMETROS**
1	Voltaje compresor 1	216 - 215 - 216	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Voltaje compresor 2	213 - 213 - 214	208 - 230 voltios	NORMAL
3	Amperaje motor compresor 1.	39.8 – 38,8 – 38,0	64.0 amperios	NORMAL
4	Amperaje motor compresor 2.	36,9 – 36.7 – 37,0	64.0 amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 1	3,5-3,0-3,2	4.5 C/U, amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 2	3,5-3,0-3,2	4.5 C/U, amperios	NORMAL
6	Voltaje bomba de recirculacion del agua	213-215-214	208 - 230 voltios	NORMAL
7	Presion por alta	280	N/A	NORMAL
8	Presion por Baja	70	N/A	NORMAL
9	Amperaje bomba recirculacion del agua	7,8-7,7-7,0	208 - 230 voltios	NORMAL
11	Temperatura de suministro del agua	11,0 °C	7 - 15 °C	NORMAL
10	Presion de succion del agua	26 X 44 PSI	N/A	NORMAL
11	Temperatura de succion del agua	14 °C	7 - 15 °C	NORMAL
De acuerdo a los datos relacionados los equipos se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				


DATA 01 FUERZA:



DURANTE:











PRODUCTO TERMINADO.





LIMPIEZA DE REJILLAS





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:








REGULACION TEMPERATURA 19. 90 °C / HUMEDAD RELATIVA 54%




TEMPERATURA DE SUMINISTRO 14.°C



ITEMS	DATA 01 FUERZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	215 - 216 -215 V	208 - 230	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador:	4,5 – 4.5- 4.6	6.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14.1°C	12 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	20.0°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	54%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA No 2 MASA Y BALANZA




DURANTE:





LIMPIEZA DE FILTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE





TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:







TEMPERATURA AMBIENTE 19,9°C / HUMEDAD RELATIVA 56 %





TEMPERATURA DE SUMINISTRO 14,3 °C



LIMPIEZA DE REJILLAS






ITEMS	DATA No 2 MASA Y BALANZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	214 – 213– 215 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4,5 - 4,6 - 4,1	(6.2 amperios)	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14.3°C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	20.0°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	56%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 03 CORRIENTE:




DURANTE:





LIMPIEZA DE FOLTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE





TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR 1:



TEMPERATURA AMBIENTE 22,°C / HUMEDAD RELATIVA 52 %




TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16.0 °C - LIMPIEZA DE REJILLAS









ITEMS	DATA 03 CORRIENTE	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	208 -209-210	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador: 1	4,15 - 4,18 - 5,2 /	6.2 amperios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador:2	2,2 - 2,3	N/D	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	16,0 °C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22,4 °C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	52%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran dentro de los parametros relacionados, se require bajar memoria al modulo de control.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.


DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA:



DURANTE:










LIMPIEZA DE REJILLAS





TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR VENTILADOR:








REGULACION TEMPERATURA 21.6°C – HUMEDAD RELATIVA 50 %






TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 15.3 °C



ITEMS	DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	215 -216-216	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4,7 - 4,6- 4,7	5.7 ampererios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	15.3°C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22.7°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	52%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 05 DIMENCIONAL:



DURANTE:





CAMBIO DE MEDIOS FILTRANTES





TERMINADO:










LIMPIEZA DE REJILLAS





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:



REGULACION TEMPERATURA 21.3°C - HUMEDAD RELATIVA 56 %



TEMPERARTURA DE SUMINISTRO 15. 2 °C



ITEMS	DATA 05 DIMENCIONAL	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	214 – 215-216 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	2,8 -2,3- 3,2	5.7 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	15.2. °C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22.2°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	52%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 06 PRESION:



DURANTE:





LIMPIEZA DE FOLTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE





PRODUCTO TERMINADO




LIMPIEZA DE REJILLAS






VOLTAJE MOTOR VAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:








REGULACION TEMPERATURA 21.8°C - HUMEDAD RELATIVA 50 %





TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 14.8 °C



ITEMS	DATA 06 RESION	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	214 – 215 – 214	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	5.0 – 5,0- 5,0	7.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14.8°C	10 - 13 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22,3°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	53%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.

ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.

Aireflex INTELLIGENT SYSTEMS	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Col.		C.C.:		22	07 24
SEDE: FAC. Madrid	CONTACTO: TE. Asdai 20		TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo. mtto.		CIUDAD: Madrid			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
	chiller.	Patio	Trane	CGAK200EB0B1B MB-00	2AC612-C8229

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora		
Lavado de serpentín		
Limpieza y purga de desagües		
Limpieza de bandeja de condensados		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora	216, 215, 216/213/213/214	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	(2) 9.A	
Nominal motor compresor	(2) 64.8 A	

Amperajes de Operación de Motores

L1 3.5 / 3.5 L2 3.0 / 3.0 L3 3.2 / 3.2

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 35.5 / 36.9 L2 36.8 / 36.7 L3 38.3 / 37.0

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	1901 21
Manómetro refrigeración	MMN 10	1910 A
Termohigrometro	TRH 27	0310 19
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	22°
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS (SI ☒ / NO ☐)	✓
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (SI ☒ / NO ☐)	✓
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS (SI ☒ / NO ☐)	
Temperatura de succión	8.9 / 6.5
Temperatura de suministro de aire	
Temperatura interna o ambiente	
Humedad relativa	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Det. Ind, Desengrasante	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Chiller

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon Alarcon Oswaldo Carrillo
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	REVISADO 29 JUL 2024

TE ASTAIZA COMANDO JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80449

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		25 07 24
SEDE:	FAC Madrid	CONTACTO	TE. Astaiza	TELEFONO	
DIRECCIÓN:	Comando Aereo mtto.		CIUDAD:	Madrid.	

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA 26	Lab. Presión		Aireflex	DATA 060 ICWUF	DC 12/1 - 1626
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	214, 215, 214	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	7 - 8 A.	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
5.01		5.05		5.02	

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornilleria		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PIA 01	19 01 24
Manómetro refrigeración	MNM 10	19 10 19
Termohigrometro	TH 127	19 10 19
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	22
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI ☐ NO
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	14.8°C
Temperatura interna o ambiente	22-3°C
Humedad relativa	53 %

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Dpt. Engl.	
Med. Fil.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

LAB. PRESION

Hora inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alarcón Osvaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	29 / 11 / 2024

TE ASTAIZA COLLAZOS JOHN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80456

Impresos por: Transito Gaitán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		24 07 24	
SEDE: F. A. C. Madrid	CONTACTO: TE. Astaiza	TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo. mtto.	CIUDAD: Madrid.				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA.05	Lab. Dimencional		Aireflex	DATA 025 KW-VF	DE1211-4649
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	214, 215, 216 V	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	5.7 A.	

Amperajes de Operación de Motores

L1 2.89 / ____ L2 2.33 / ____ L3 3.02 / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PUMA 1	190121
Manómetro refrigeración	MNM 10	1910 17
Termohigrometro	TH 127	1310 17
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		/
Ajuste estructural, tornilleria y correas		/
Nominal motor equipo		/

Amperajes de Operación de Motores

L1 / ____ L2 / ____ L3 / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	27°C
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS ☒ SI ☐ NO	
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN ☒ SI ☐ NO	
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS ☐ SI ☐ NO	
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	15. 2°C
Temperatura interna o ambiente	22.0°C
Humedad relativa	52 %

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
DB - Tyd	
Med. Fil	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

LAB DIMENSIONAL

Hora inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon Alarcón Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	REVISADO 29 JUL 2024

TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

8045

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		24 / 07 / 24	
SEDE: F AC. Madrid	CONTACTO: TE. Asiaiza	TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo. mtto.	CIUDAD: Madrid				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA 04 -	Lab. Tiempo y Frecuencia	Aireflex	DATA42-KW-BF	2211-1678

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora	215, 216, 216	
Lavado de serpentín		✓
Limpieza y purga de desagües		✓
Limpieza de bandeja de condensados		✓
Revisión de fugas		✓
Limpieza de ejes		✓
Cambio de filtros de aire		✓
Ajuste estructural y tornilleria		✓
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 1.71 / ___ L2 1.66 / ___ L3 4.78 / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	19012024
Manómetro refrigeración	MNM 10	19 10 24
Termohigrometro	TH 21	23 10 24
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		✓
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	22	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	✓ SI	NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	✓ SI	NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	

CONDICIONES TERMODINÁMICAS	SI	NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire	15.3°C	
Temperatura interna o ambiente	22.7	
Humedad relativa	52%	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Def. Trq med. fr 17	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	✓ SI	NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	SI	✓ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	SI	✓ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

LAB. Tiempo y Frecuencia

Hora inicio del servicio: 07:15	Nombre(s) Técnico(s): Jhon Alarcón Oswaldo C
Hora fin del Servicio: 16:45	Revisión Coordinador: REVISADO 29 JUL 2024

TE ASITIZA COLAZOS JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80454

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		25 / 07 / 24	
SEDE: FAC. Madrid.	CONTACTO: Tt. Astaiza.	TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo matto.	CIUDAD: Madrid.				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA 03.	lab. Corriente	Aireflex	DAMO-2W-OF	DC1219-4572

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora	215, 216, 216	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	(X2) 7.8A	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
6.35	/	6.24		6.23	/

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
	/		/		/

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
	/		/		/

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 01	FEC 21
Manómetro refrigeración	MMM 10	19 10 19
Termohigrometro	TH 27	13 10 19
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
	/		/		/

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	22	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	SI	NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	SI	NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	SI	NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire	16.0°C	
Temperatura interna o ambiente	22-4°C	
Humedad relativa	52 %	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Dot. Frd medi. Filt.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	SI	NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	SI	NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	SI	NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

LAB. Corriente

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alexander Osvaldo C.
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:45	REVISADO 29 JUL 2024

TG ASTAIZA COIAZOS JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80457

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aereo Colombiana.		C.C.:		23 09 24	
SEDE: FAC. maktrid	CONTACTO	TE. Astaiza	TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo. mitto		CIUDAD: Madrid.			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA 2	Lab. Masas y Balanza		Aireflex	DPTAC12-KW0F	DE1211-4675
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	214, 213, 215	
Lavado de serpentín		✓
Limpieza y purga de desagües		✓
Limpieza de bandeja de condensados		✓
Revisión de fugas		✓
Limpieza de ejes		✓
Cambio de filtros de aire		✓
Ajuste estructural y tornillería		✓
Nominal motor manejadora		6.2

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.53		4.61		4.11	

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PUA 41	190121
Manómetro refrigeración	MN MM 10	19 10 17
Termohigrometro	TH 27	13 10 17
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN.	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	2.2
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI ☐ NO
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	20.8°C
Temperatura interna o ambiente	14.3°C
Humedad relativa	56%

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Dep. Inorg.	
Med. Fis.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Masas y balanzas

Hora inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:45	Jhon Aaron Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	

TE ASTAIZA COLMO JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

8045

REVISADO 29 JUL 2024

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		23	07	24
SEDE: FAC Madrid.	CONTACTO: TE. Asteiza		TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo mtto.		CIUDAD: Bogota				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA.01	Lab. Fuerza.		Aireflex	DATA021CW-UF	DZ121-4680
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	[X] SI	[ ] NO
Voltaje manejadora	215, 216, 215	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	6.2 A.	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.59		4.55		4.65	

SECCIÓN CONDENSADORA	[ ] SI	[ ] NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVM 41	19.01.21
Manómetro refrigeración	MNM10	19.10.17
Termohigrometro	TH27	13.10.19
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	[ ] SI	[X] NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	2-2	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	[X] SI	[ ] NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	[X] SI	[ ] NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	[X] SI	[ ] NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire	19.1°C	
Temperatura interna o ambiente	20.1	
Humedad relativa	59 %	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Deshidratador mecha filtro	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	[X] SI	[ ] NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	[ ] SI	[X] NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	[ ] SI	[X] NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (FR06-03)

LAB. FUERZA

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Juan Alcocer Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	REVISADO 29 JUL 2024

TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80451

Impresos por: Transito Gaitán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		22	09
SEDE: FAC. Madrid	CONTACTO	TE. Astaiza	TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo mtto.		CIUDAD: Madrid			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
	Moto Bomba	Patio.	WATERUS	TPH 12T3K-A	N/T

SECCIÓN EVAPORADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje manejadora		
Lavado de serpentín		
Limpieza y purga de desagües		
Limpieza de bandeja de condensados		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	19 01 24
Manómetro refrigeración		
Termohigrometro		
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☒ SI	☐ NO
Voltaje del equipo	213, 215, 214	
Lavado del equipo	✓	
Lubricacion de rodamientos y ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	N.A	
Ajuste estructural, tornillería y correas	✓	
Nominal motor equipo	9.8.	

Amperajes de Operación de Motores

L1 7.8 / ___ L2 7.9 / ___ L3 7.0 / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	N.A
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☐ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	N.A
Revisión de fugas de aire	N.A
Limpieza de difusores y rejillas	N.A
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☐ SI ☐ NO
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	
Temperatura interna o ambiente	
Humedad relativa	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Ref. Inst.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Bomba

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon J. Alarcón Oswaldo Cogollo.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	REVISADO 29 JUL 2024

TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80450

Aireflex
INTELIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19495

SEÑOR (ES): FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 19-jul-24

DIRECCIÓN: CR 5 2 SUR 91

CIUDAD: Madrid

TÉCNICO: DIEGO BARRAGAN

CONTRATO: FUERZA AEREA COOLOMBIANA

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
4840014 001 FAC	DSNGRSNT HDRSLBL AG	2,00	l	DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE AGUA ORGANICA	uno	
4840014 001 FAC	DTRGNT PLV	1,00	kg	DETERGENTE EN POLVO	uno	
4840014 001 FAC	GT MTTYTX 0200 PLSTR	5,00	m	GUATA MOTTYTEX 0200 POLIESTER	uno	3 UND DE 60 X 60 CMS/ 2 UND DE 60 X1.20 CMS/2 UND DE 90 X90 CMS/1 UND DE 1.00 X70 CMS.

TE ADJAIZA COLLAZOS JOAN

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR: TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR:
	MAGDA CALDERON	MAGDA CALDERON
	Jason Chiacan 19-07-24	AUTORIZADO POR:

AIRE ACONDICIONADO
CENTROS DE COMPUTO
AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS

REFERENCIA
PARAFISCALES

Bogotá, 30 de julio de 2024

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Revisor Fiscal de **AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S** identificada con **Nit.860.526.214-8,** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de: salarios, seguridad social a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales; parafiscales a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA; del personal operativo a la fecha del 30 de julio de 2024 y durante los últimos seis (06) meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión efectuados fueron los siguientes:

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados párala identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F, SENA, preparado por la compañía para el período de los últimos seis (06) meses.

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía a la fecha se encuentra a Paz y Salvo y durante los últimos seis (06) meses, pago salarios, los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía, y hace parte de los documentos requeridos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Cordialmente,

ALEJANDRO JAVIER BLANCO GARCIA
Revisor Fiscal - T.P. 120799-T Bogotá

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-03, 09:54:42 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71711497

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 03/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS		
Documento	NI860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568
Total Afiliados	46	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1034280554	NICOLAS FELIPE ACOSTA ORDUÑA	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 606.667	$ 24.300	0,522	$ 606.667	$ 3.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.900
CC 2972332	NELSON AGUDELO GARCIA	01	01														X			0	0	7	7	7	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 395.914	$ 15.900	0,000	$ 395.914	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 395.914	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.800
CC 2972332	NELSON AGUDELO GARCIA	01	01																	0	0	23	23	23	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.344	$ 52.100	6,960	$ 1.300.344	$ 90.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.344	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.800
CC 79926374	JOHN FREDY ALARCON APONTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.854.300	$ 296.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.854.300	$ 74.200	6,960	$ 1.854.300	$ 129.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.854.300	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.200
CC 79561914	HUGO ALBA VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.730.700	$ 277.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.730.700	$ 69.300	6,960	$ 1.730.700	$ 120.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.730.700	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.100
CC 2000018266	JUAN RAFAEL ALVAREZ CHIRINOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.000.000	$ 320.000	0,522	$ 8.000.000	$ 41.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.041.800
CC 1016068143	JAIME ANDRES BALLEN MORENO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 106.545	$ 17.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 106.545	$ 4.300	0,000	$ 106.545	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 106.545	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700
CC 1016068143	JAIME ANDRES BALLEN MORENO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.987.484	$ 478.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.987.484	$ 119.500	6,960	$ 2.987.484	$ 208.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.987.484	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.000
CC 7709227	DIEGO IGNACIO BARRAGAN VARGAS	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 217.434	$ 34.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 217.434	$ 8.700	0,000	$ 217.434	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 217.434	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200
CC 7709227	DIEGO IGNACIO BARRAGAN VARGAS	01	00										X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.179.342	$ 348.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.179.342	$ 87.200	6,960	$ 2.179.342	$ 151.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.179.342	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800
CC 1026588043	MATEO BOHORQUEZ ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1024530331	DIANA PATRICIA BOHORQUEZ RUBIANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.004.604	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.004.604	$ 80.200	6,960	$ 2.004.604	$ 139.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.004.604	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.800
CC 52242069	MAGDA LILIANA CALDERON GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.748.500	$ 279.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.748.500	$ 70.000	6,960	$ 1.748.500	$ 121.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.748.500	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.500
CC 19402568	JUAN CARLOS CAMARGO ALVAREZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.150.000	$ 206.000	0,522	$ 5.150.000	$ 26.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.150.000	$ 206.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900
CC 80879907	CESAR DIEGO CAMARGO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.006.300	$ 321.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.006.300	$ 80.300	6,960	$ 2.006.300	$ 139.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.006.300	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.400
CC 19495367	ARTURO CARDONA BARACALDO	01	00													X				0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 130.000	$ 20.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 130.000	$ 5.200	0,000	$ 130.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 116.116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000
CC 19495367	ARTURO CARDONA BARACALDO	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.567.710	$ 250.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.567.710	$ 62.800	6,960	$ 1.567.710	$ 109.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.567.710	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.700
CC 79752702	NUMAR CARREÑO TRIANA	01	00													X				0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 98.888	$ 15.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 98.888	$ 4.000	0,000	$ 98.888	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 98.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900
CC 79752702	NUMAR CARREÑO TRIANA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.118.298	$ 339.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.118.298	$ 84.800	6,960	$ 2.118.298	$ 147.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.118.298	$ 84.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/07/2024 | **Empresa NI860526214 AIREFLEX DE COLOMBIA SAS** | **Planilla Nro: 71711497** | **Periodo Cotización: junio de 2024** | **Periodo Servicio: julio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52742622	DIANA MERCEDES CHUNZA CHINGATE	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 37.774	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
CC 52742622	DIANA MERCEDES CHUNZA CHINGATE	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.643.334	$ 263.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.643.334	$ 65.800	0,522	$ 1.643.334	$ 8.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.643.334	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.200
CC 79314310	GREGORIO CIFUENTES	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.334	$ 1.800	0,000	$ 43.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 41.781	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
CC 79314310	GREGORIO CIFUENTES	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.865.152	$ 298.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.152	$ 74.700	6,960	$ 1.865.152	$ 129.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.865.152	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.800
CC 3102225	OSWALDO COGOLLO ZUÑIGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.339.777	$ 214.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.339.777	$ 53.600	6,960	$ 1.339.777	$ 93.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.339.777	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.900
CC 1002604896	YILMER ELIAN DELGADO CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.930.253	$ 308.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.930.253	$ 77.300	6,960	$ 1.930.253	$ 134.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.930.253	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.900
CC 1007157190	DYLAN SANTIAGO DIAZ CANTOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.535.206	$ 245.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.535.206	$ 61.500	6,960	$ 1.535.206	$ 106.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.535.206	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.600
CC 79920280	GIOVANNI FONTECHA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.432.800	$ 389.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.432.800	$ 97.400	6,960	$ 2.432.800	$ 169.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.432.800	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.500
CC 79578219	JORGE ENRIQUE GARCIA DURAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.410.740	$ 385.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.410.740	$ 96.500	6,960	$ 2.410.740	$ 167.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.410.740	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.600
CC 80377484	JOHN ALEXANDER GARCIA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.960.768	$ 313.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.960.768	$ 78.500	6,960	$ 1.960.768	$ 136.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.960.768	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.300
CC 1026284884	YULY ANDREA GARZON SOLER	01	00														X			0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.486.240	$ 237.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.486.240	$ 59.500	0,000	$ 1.486.240	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.486.240	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800
CC 1026284884	YULY ANDREA GARZON SOLER	01	00																	0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 371.560	$ 59.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 371.560	$ 14.900	0,522	$ 371.560	$ 2.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 371.560	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.300
CC 1006570025	ELIAN ARTURO GOMEZ CARDOZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.344.965	$ 215.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.344.965	$ 53.800	6,960	$ 1.344.965	$ 93.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.344.965	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.500
CC 1022375464	ANGIE VIVIANA GUAVITA PEREZ	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 174.850	$ 28.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 174.850	$ 7.000	0,000	$ 174.850	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 174.850	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.000
CC 1022375464	ANGIE VIVIANA GUAVITA PEREZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.573.650	$ 251.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.573.650	$ 63.000	0,522	$ 1.573.650	$ 8.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.573.650	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 91454471	CELEDONIO LAGOS CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1016025072	HAROL ANDRES LAITON SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 79756293	PEDRO ANTONIO MACHUCA MORENO	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 145.946	$ 23.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 145.946	$ 5.900	0,000	$ 145.946	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 145.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.300
CC 79756293	PEDRO ANTONIO MACHUCA MORENO	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.970.460	$ 315.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.970.460	$ 78.900	6,960	$ 1.970.460	$ 137.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.970.460	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.300
CC 1022413019	DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 426.667	$ 68.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 426.667	$ 17.100	0,000	$ 426.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 426.667	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.500
CC 1022413019	DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 2.773.334	$ 443.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.773.334	$ 111.000	6,960	$ 2.773.334	$ 193.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.773.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.900
CC 79853737	NELSON GUSTAVO MONTAÑO PINILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.251.845	$ 360.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.251.845	$ 90.100	6,960	$ 2.251.845	$ 156.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.251.845	$ 90.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 697.300
CC 98499730	CESAR OVIDIO PATIÑO VILLA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 522.160	$ 83.600	(EPS010) EPS SURA	$ 522.160	$ 20.900	0,000	$ 522.160	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 522.160	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.400
CC 98499730	CESAR OVIDIO PATIÑO VILLA	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.435.940	$ 229.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.435.940	$ 57.500	6,960	$ 1.435.940	$ 100.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.435.940	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.800
CC 98578705	ELKIN JAIME PATIÑO VILLA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 698.786	$ 111.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 698.786	$ 28.000	0,000	$ 698.786	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 698.786	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.900
CC 98578705	ELKIN JAIME PATIÑO VILLA	01	00										X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.086.282	$ 333.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.086.282	$ 83.500	6,960	$ 2.086.282	$ 145.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.086.282	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 646.200
CC 79427767	WILSON PEÑA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.828.300	$ 292.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.828.300	$ 73.200	6,960	$ 1.828.300	$ 127.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.828.300	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.300
CC 39800390	LUZ YANETH PUENTES REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 1007296437	ARLEY SEBASTIAN QUIMBAYO PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1016003915	ANDRES RINCON MONTAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.586.019	$ 253.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.586.019	$ 63.500	6,960	$ 1.586.019	$ 110.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.586.019	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.200
CC 1026557924	WILMAR ORLANDO ROCHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.111.300	$ 337.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.111.300	$ 84.500	6,960	$ 2.111.300	$ 147.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.111.300	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.900
CC 79136821	MARIO OSWALDO RODRIGUEZ GARZON	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 574.877	$ 97.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 574.877	$ 23.000	0,000	$ 574.877	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 574.877	$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 79136821	MARIO OSWALDO RODRIGUEZ GARZON	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 287.439	$ 49.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 287.439	$ 11.500	0,000	$ 287.439	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 287.439	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 79136821	MARIO OSWALDO RODRIGUEZ GARZON	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.200.000	$ 1.224.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.200.000	$ 288.000	6,960	$ 7.200.000	$ 501.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.200.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.301.200
CC 79996802	EDWIN SANCHEZ NIEVES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 1014181967	BELEN SANTOS MONSALVE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	0,522	$ 8.000.000	$ 41.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.041.800
CC 74181129	GUILLERMO SIABATO SIABATO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.091.715	$ 334.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.091.715	$ 83.700	6,960	$ 2.091.715	$ 145.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.091.715	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.700
CC 52458714	DIANA MARCELA TORRES VASQUEZ	01	00		X															0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 360.000	$ 57.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 402.500	$ 16.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/07/2024 | **Empresa NI860526214 AIREFLEX DE COLOMBIA SAS** | **Planilla Nro: 71711497** | **Periodo Cotización: junio de 2024** | **Periodo Servicio: julio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3256542	ALADINO TORRES VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 1023923992	BRIAM JESSID VELASQUEZ ALONSO	01	00												X					0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,000	$ 1.300.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.153.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000
CC 6844747	ELKIN ANTONIO VELASQUEZ NUÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.455.744	$ 233.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.455.744	$ 58.300	6,960	$ 1.455.744	$ 101.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.455.744	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.000
CC 1096201737	RAFAEL VILLALOBOS DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	0,000	$ 86.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 71.104	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 1096201737	RAFAEL VILLALOBOS DIAZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 113.106	$ 18.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 113.106	$ 4.600	0,000	$ 113.106	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 113.106	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.300
CC 1096201737	RAFAEL VILLALOBOS DIAZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.463.295	$ 234.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.463.295	$ 58.600	6,960	$ 1.463.295	$ 101.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.463.295	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 105.472.617	$ 112.318.875	$ 112.318.875	$ 112.178.500	$ 17.118.700	$ 4.495.200	$ 5.427.800	$ 4.422.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.464.400	$ 0	$ 31.464.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS Identificado con NI 8605262148

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina QUINTA PAREDES, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003322706
Fecha de apertura:	17 de Junio de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector, 1 sello(s) seco(s)
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0036 QUINTA PAREDES de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 22 de Julio de 2024.

Cordialmente,

Caja Social
JUL 2024
TRAMITADO

Vicepresidencia de Banca Masiva