BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
9	2	2024		FEBRERO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
						800.153.430	2

ENDOSO/ CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	298-813559	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA PARA PAGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS [X] | CONVENIOS [ ] | INTERVENTORIA - CONSULTORIA [ ] | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO [ ] | EMERGENCIA-SENTENCIAS [ ] | SERVICIOS PÚBLICOS [ ]
OBRA PUBLICA [ ] | OTROS(Seguros) [ ] | ORDEN DE SERVICIOS [ ] | ACEPTACIÓN OFERTA [ ] | ORDEN DE COMPRA [ ]

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)

VALOR A PAGAR (Sin Centavos) **$ 86.355.114,00**

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 2777-2023

	DÍA	MES	AÑO	
FECHA	7	8	2023	
ADICIÓN Nº.				VALOR
ADICIÓN Nº.				VALOR
ADICIÓN Nº.				TOTAL

VALOR: $ 608.809.876,00
TOTAL: $ 608.809.876,00

	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
PRORROGA	25	1	2024	3 MESES 19 DÍAS
PRORROGA				
PRORROGA				

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S [X]
PENSIÓN [X]
PARAFISCALES [X]
ARP [X]

PRESENTO INFORMES [X] SI [ ] NO
TIENE EMBARGOS [ ] SI [X] NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO
DESDE	26	12	2023
HASTA	25	1	2024

ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO UNICO [ ] ULTIMO PAGO [ ] PAGO Nº 7 DE: 10 SALDO $121.294.406,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: [X] SI [ ] NO
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 26/06/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 10/04/2024
PLAZO: 9,5 meses

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: [X] SI [ ] NO
NÚMERO: 7 | FECHA: 5/02/2024
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: [ ] SI [X] NO
ACTA LIQUIDACIÓN OBRA: [ ] SI [X] NO

FACTURA DE VENTA No.	04CT1263	FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	
FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL [ ] VIGENCIA ANTERIOR [X]

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
3461	9024	07/06/2023	O230116012000000007853	Administración de parques y escenarios ecoeficientes, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	1-100-4006	VA-ICA 1%- IDRD	O232020200585310	Servicios de desinfección y exterminación	1	PM/0211/0103/4331011/7853	$ 592.074.876,00	$ 84.453.844
3460	9023	07/06/2023	O212020200585330	Servicios de limpieza general	1-100-F001	VA RECURS OS DISTRITO	00000000000000000211.	Programa Funcionamiento - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	1	PM/0211/0001/FUNC	$ 18.735.000,00	$ 1.901.270
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
											TOTAL	$86.355.114

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES (E)
C.C. No.: 79.628.241

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES (E)
C.C. No.: 79.628.241

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIA GENERAL
C.C. No.: 79.628.241

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.05 12:09:07 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**No.**	**2777 de 2023**
ADICIÓN No.	**N.A.**		
PRORROGA No.	**1**		
CONTRATISTA	**CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS**		
NIT No.	**800.153.430-2**		

OBJETO: Contratar el servicio de fumigación para insectos, control de roedores, desinfección y y lavado de tanques de almacenamiento de agua en los diferentes parques administrados por el IDRD ubicados en el Sistema Distrital de Parques y en las sedes administrativa y archivo del IDRD.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la presente certificacion firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido **26/12/2023** y el **25/01/2024**, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura **No.** **04CT3263** por valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS** (**$86.355.114**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **9** días del mes de **FEBRERO** de **20 24**.

	FIRMA DEL SUPERVISOR	*VoBo Profesional Apoyo Supervisión
NOMBRE:	**GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA**	**MARITZA BOHORQUEZ FORERO**
CARGO:	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES (E)	APOYO A LA SUPERVISIÓN

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
NIT 800153430-2
Cr 31A No 25A 33
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
leyla.jimenez@rentokil-initial.com

Construyendo Ambientes Saludables.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04CT3263

Fecha Factura: 08/02/2024 15:57:43
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit o CC. 860061099-1 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 63 # 59ª - 06 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3107700188
Email: facturacion@idrd.gov.co;maritza.bohorquez@idrd.gov.co;gilly.bruges@rentokil-initial.com;facturacion@idrd.gov.co

Ordon de Compra: ACTA 007
Asesor: Bruges Guzman
Contrato: 10021668
Medio de Pago: Transferencia Débito
Elaborado Por: Leyla Jimenez

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IMPUESTO		VALOR TOTAL
							%	VALOR	
CONINT	1. CONTROL INTEGRAL - IDRD -TIBABUYES	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	2. CONTROL INTEGRAL - IDRD -TERCER MILENIO	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	3. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PIJAOS JORGE E.CABALIER	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
LATANQ	4. LAVADO DE TANQUES - IDRD -PIJAOS JORGE E.CABALIER	1	94	176,451.00			IVA 19.00	33,525.69	176,451.00
CONINT	5. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PATIO BONITO	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	6. CONTROL INTEGRAL - IDRD -MOLINOS II	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	7. CONTROL INTEGRAL - IDRD -MARSELLA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	8. CONTROL INTEGRAL - IDRD -QUIROGA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	9. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PALESTINA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
LATANQ	10. LAVADO DE TANQUES - IDRD -CANDELARIA LA NUEVA	1	94	176,451.00			IVA 19.00	33,525.69	176,451.00
CONINT	11. CONTROL INTEGRAL - IDRD -MEISSEN	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	12. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA ANDREA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	13. CONTROL INTEGRAL - IDRD -BELLAVISTA DINDALITO	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	14. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL CAMPINCITO - CEAD	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
LATANQ	15. LAVADO DE TANQUES - IDRD -EL CAMPINCITO - CEAD	1	94	242,152.00			IVA 19.00	46,008.88	242,152.00
CONINT	16. CONTROL INTEGRAL - IDRD -AUTOPISTA SUR (PAVCO)	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	17. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL TALLER	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
ONINT	18. CONTROL INTEGRAL - IDRD -URBANIZACION LA ESPERANZA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	19. CONTROL INTEGRAL - IDRD -URBANIZACION LA ESPERANZA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
LATANQ	20. LAVADO DE TANQUES - IDRD -VILLA LUZ	1	94	242,152.00			IVA 19.00	46,008.88	242,152.00
CONINT	21. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CEFE FONTANAR DEL RIO	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	22. CONTROL INTEGRAL - IDRD -JUAN AMARILLO	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	23. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERI	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	24. CONTROL INTEGRAL - IDRD -VILLA DE LOS ALPES	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	25. CONTROL INTEGRAL - IDRD -VILLA DE LOS ALPES	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	26. CONTROL INTEGRAL - IDRD -GAITAN CORTES	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	27. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LAS CRUCES	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	28. CONTROL INTEGRAL - IDRD -INDEPENDENCIA BICENTENARIO	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	29. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SAUZALITO	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00

CUFE: 737e5e1d182c29161e1f0080bcce62a9a3a2b6f37f70cad58687b428d32cfc58da7263674bda42848b8cd2b2eee7eee5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-02-08 16:31:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Z0dbYn2TS8xLgp1PI4BwpYLOAzmJL/IM6Kj8/9OcHwKhP0pxKgz57ea1PSbsW3W2eV8y1a2L2uaYTpP6xwUndA7v+a7CQQWbPszM8C1TtEtA+AfpEkCeChTYHB5F+UAAHvOJCi18mILhyywVDGL3CGnI7WQA1Oo|XwU3rMb/Sw0DVLrdyF2qPmmr+So8XrTWFmZfUi9YhjvNIOuncz8yGCFa+nYuB9Gc/h2/f1C+W7Q/GuvICVJE2mxBkvPehKsGAea9uN65tFyadTzf1W4MAwP6bmCITg3B3RR7li7MpmgmvvPMveo5abyWcwIzRK9qiddhNZYt0ULlmWYAtqOlJQ==

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
NIT 800153430-2
Cr 31A No 25A 33
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
leyla.jimenez@rentokil-initial.com

Construyendo Ambientes Saludables.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04CT3263

Fecha Factura: 08/02/2024 15:57:43
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit o CC. 860061099-1 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 63 # 59° - 06 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3107700188
Email: facturacion@idrd.gov.co;maritza.bohorquez@idrd.gov.co;gilly.bruges@rentokil-initial.com;facturacion@idrd.gov.co

Orden de Compra: ACTA 007
Asesor: Bruges Guzman
Contrato: 10021668
Medio de Pago: Transferencia Débito
Elaborado Por: Leyla Jimenez

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IMPUESTO		VALOR TOTAL
							%	VALOR	
LATANQ	30. LAVADO DE TANQUES - IDRD -SAUZALITO	1	94	1,153,403.00			IVA 19.00	219,146.57	1,153,403.00
CONINT	31. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PALACIO DE LOS DEPORTES	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	32. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA SERENA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	33. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CASTILLA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	34. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL JAZMIN	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
LATANQ	35. LAVADO DE TANQUES - IDRD -EL JAZMIN	1	94	176,451.00			IVA 19.00	33,525.69	176,451.00
CONINT	36. CONTROL INTEGRAL - IDRD -UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO LA ALQUER	1	94	467,504.00			IVA 19.00	88,825.76	467,504.00
CONINT	37. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA FRAGUA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	38. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EDUARDO SANTOS	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	39. CONTROL INTEGRAL - IDRD -NUEVO MUZU	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	40. CONTROL INTEGRAL - IDRD -NUEVO MUZU	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	41. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CLARELANDIA	1	94	176,451.00			IVA 19.00	33,525.69	176,451.00
CONINT	42. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CLARELANDIA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	43. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CLARELANDIA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	44. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	45. CONTROL INTEGRAL - IDRD -VALLES DE CAFAM	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	46. CONTROL INTEGRAL - IDRD -COMPLEJO ACUATICO	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
ONINT	47. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SAN CAYETANO	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
ONINT	48. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SERVITA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	49. CONTROL INTEGRAL - IDRD -GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	50. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA GAITANA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	51. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA GAITANA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	52. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ATAHUALPA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	53. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ATAHUALPA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	54. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA ESTANCIA	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	55. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE DE LOS NIÑOS	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	56. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CEFE EL TUNAL	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	57. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CEFE EL TUNAL	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	58. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CEFE SAN CRISTOBAL	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	59. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CEFE COMETAS	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
CONINT	60. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00

CUFE: 737e5e1d182c29161e1f0080bcce62a9a3a2b6f37f70cad58687b428d32cfc58da7263674bda42848b8cd2b2eee7eee5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2024-02-08 16:31:42-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Z0dbYn2TS8xLgp1Pl4BwpYLQAzmJL/M6Kj6/9OcHwKhP0pxKgz57ea1PSbsW3W2eV8y1a2L2uaYTpP6xwUndA7v+a7CQQWbPszM8C1TtEtA+AfpEkCeChTYHB5F+UAAHvOJCi18mILhyywVDGL3CGnI7WQA1Oo|XwU3rMb/Sw0DVLrdyF2qPmmr+So8XrTWFmZfUi9YhjvNIOuncz8yGCFa+nYuB9Gc/h2/f1C+W7Q/GuvlCVJE2mxBkvPehKsGAea9uN65tFyadTzf1W4MAwP6bmCITg3B3RR7li7MpmgmvvPMveo5abyWowlzRK9qlddhNZYt0ULJmWYAtqOlJQ==

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
NIT 800153430-2
Cr 31A No 25A 33
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
leyla.jimenez@rentokil-initial.com

Construyendo Ambientes Saludables.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04CT3263

Fecha Factura: 08/02/2024 15:57:43
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit o CC. 860061099-1
Dirección: Calle 63 # 59ª - 06 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3107700188
Email: facturacion@idrd.gov.co;maritza.bohorquez@idrd.gov.co;gilly.bruges@rentokil-initial.com;facturacion@idrd.gov.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Orden de Compra: ACTA 007
Asesor: Bruges Guzman
Contrato: 10021668
Medio de Pago: Transferencia Débito
Elaborado Por: Leyla Jimenez

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IMPUESTO		VALOR TOTAL
							%	VALOR	
LATANQ	61. LAVADO DE TANQUES - IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	1	94	3,527,504.00			IVA 19.00	670,225.76	3,527,504.00
CONINT	62. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ESTADIO DE TECHO	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
ATANQ	63. LAVADO DE TANQUES - IDRD -ESTADIO DE TECHO	1	94	765,000.00			IVA 19.00	145,350.00	765,000.00
CONINT	64. CONTROL INTEGRAL - IDRD -DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	65. CONTROL INTEGRAL - IDRD -DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	66. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SAN ANDRÉS	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
LATANQ	67. LAVADO DE TANQUES - IDRD -SAN ANDRÉS	1	94	1,107,950.00			IVA 19.00	210,510.50	1,107,950.00
CONINT	68. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CAYETANO CAÑIZARES	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	69. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CAYETANO CAÑIZARES	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	70. CONTROL INTEGRAL - IDRD -CIUDAD MONTES	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	71. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
LATANQ	72. LAVADO DE TANQUES - IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	1	94	765,000.00			IVA 19.00	145,350.00	765,000.00
CONINT	73. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ILLIMANI (PARAISO)	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	74. CONTROL INTEGRAL - IDRD -VILLA MAYOR CEMENTERIO	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	75. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE DE LOS NOVIOS	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	76. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE DE LOS NOVIOS	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
ONINT	77. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA VICTORIA	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	78. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA VICTORIA	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	79. CONTROL INTEGRAL - IDRD -ALTOS DE LA ESTANCIA	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
CONINT	80. CONTROL INTEGRAL - IDRD -VIRGILIO BARCO	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	81. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SAN CRISTOBAL	1	94	655,445.00			IVA 19.00	124,534.55	655,445.00
LATANQ	82. LAVADO DE TANQUES - IDRD -SAN CRISTOBAL	1	94	467,504.00			IVA 19.00	88,825.76	467,504.00
CONINT	83. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE NACIONAL (PM2A) ENRIQUE OLA	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	84. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE NACIONAL (PM2A) ENRIQUE OLA	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	85. CONTROL INTEGRAL - IDRD -UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	86. CONTROL INTEGRAL - IDRD -RECREODEPORITVO EL SALITRE	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	87. CONTROL INTEGRAL - IDRD -TIMIZA	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	88. CONTROL INTEGRAL - IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00

CUFE: 737e5e1d182c29161e1f0080bcce62a9a3a2b6f37f70cad58687b428d32cfc58da7263674bda42848b8cd2b2eee7eee5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-02-08 16:31:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Z0dbYn2TS8xLgp1Pt4BwpYLQAzmJL/IM6Kj6/9OcHwKhP0pxKgz57ea1PSbsW3W2eV8y1a2L2uaYTpP6xwUndA7v+a7CQQWbPszM8C1TtEtA+AfpEkCeChTYHB5F+UAAHvOJCi18mILhyywVDGL3CGnl7WQA1OojXwU3rMb/Sw0DVLrdyF2qPmmr+So8XrTWFmZfUi9YhjvNlOuncz8yGCFa+nYuB9Gc/h2/f1C+W7Q/GuvlCVJE2mxBkvPehKsGAea9uN65tFyadTzf1W4MAwP6bmCITg3B3RR7li7MpmgmvvPMveo5abyWcwIzRK9qiddhNZYt0ULlmWYAtqOlJQ==

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
NIT 800153430-2
Cr 31A No 25A 33
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
leyta.jimenez@rentokil-initial.com

Construyendo Ambientes Saludables.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04CT3263

Fecha Factura: 08/02/2024 15:57:43
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit o CC. 860061099-1 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 63 # 59ª - 06 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3107700188
Email: facturacion@idrd.gov.co;maritza.bohorquez@idrd.gov.co;gilly.bruges@rentokil-initial.com;facturacion@idrd.gov.co

Orden de Compra: ACTA 007
Asesor: Bruges Guzman
Contrato: 10021668
Medio de Pago: Transferencia Débito
Elaborado Por: Leyta Jimenez

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IMPUESTO		VALOR TOTAL
							%	VALOR	
LATANQ	89. LAVADO DE TANQUES - IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS	1	94	418,603.00			IVA 19.00	79,534.57	418,603.00
CONINT	90. CONTROL INTEGRAL - IDRD -FONTANAR DEL RIO	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
ONINT	91. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE CENTRAL SIMÓN BOLÍVAR	1	94	2,872,580.00			IVA 19.00	545,790.20	2,872,580.00
CONINT	92. CONTROL INTEGRAL - IDRD -PARQUE CENTRAL SIMÓN BOLÍVAR	1	94	2,872,580.00			IVA 19.00	545,790.20	2,872,580.00
CONINT	93. CONTROL INTEGRAL - IDRD -LA FLORIDA	1	94	2,872,580.00			IVA 19.00	545,790.20	2,872,580.00
LATANQ	94. LAVADO DE TANQUES - IDRD -LA FLORIDA	1	94	1,920,409.00			IVA 19.00	364,877.71	1,920,409.00
CONINT	95. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL TUNAL	1	94	2,872,580.00			IVA 19.00	545,790.20	2,872,580.00
CONINT	96. CONTROL INTEGRAL - IDRD -BONANZA	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	97. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SEDE ADMINISTRATIVA IDRD	1	94	1,256,277.00			IVA 19.00	238,692.63	1,256,277.00
CONINT	98. CONTROL INTEGRAL - IDRD -SEDE ARCHIVO IDRD	1	94	341,429.00			IVA 19.00	64,871.51	341,429.00
CONINT	99. CONTROL INTEGRAL - IDRD -EL VIRREY SUR	1	94	506,723.00			IVA 19.00	96,277.37	506,723.00
LATANQ	100. LAVADO DE TANQUES - IDRD - MILENTA	1	94	342,950.00			IVA 19.00	65,160.50	342,950.00
LATANQ	101. LAVADO DE TANQUES - IDRD PLAZA DE LOS ARTESANOS	1	94	1,530,000.00			IVA 19.00	290,700.00	1,530,000.00
	Total Nro Líneas: 101								

CUFE: 737e5e1d182c29161e1f0080bcce62a9a3a2b6f37f70cad58687b428d32cfc58da7263674bda42848b8cd2b2eee7eee5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-02-08 16:31:42-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Z0dbYn2TS8xLgp1PI4BwpYLQAzmJL/IM6Kj8/9OcHwKhP0pxKgz57ea1PSbsW3W2eV8y1a2L2uaYTpP6xwUndA7v+a7CQOWbPszM8C1TtEtA+AfpEkCeChTYHB5F+UAAHvOJCI18mILhyywVDGL3CGnI7WQA1OojXwU3rMb/Sw0DVLrdyF2qPmmr+So8XrTWFmZfUi9YhjvNtOuncz8yGCFa+nYuB9Gc/h2/I1C+W7Q/GuvICVJE2mxBkvPehKsGAea9uN65tFyadTzf1W4MAwP6bmCITg3B3RR7Ii7MpmgmvvPMveo5abyWcwIzRK9qiddhNZYt0ULImWYAtqOIJQ==

6

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
NIT 800153430-2
Cr 31A No 25A 33
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. (+57) 3057341925
leyla.jimenez@rentokil-initial.com

Construyendo Ambientes Saludables.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04CT3263

Fecha Factura: 08/02/2024 15:57:43
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit o CC. 860061099-1 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 63 # 59° - 06 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3107700188
Email: facturacion@idrd.gov.co;maritza.bohorquez@idrd.gov.co;gilly.bruges@rentokil-initial.com;facturacion@idrd.gov.co

Orden de Compra:	ACTA 007
Asesor:	Bruges Guzman
Contrato:	10021668
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Elaborado Por:	Leyla Jimenez

OBSERVACIONES:
PERIODO 15 DIC AL 25 ENE DE 2024 CONTRATO2777
Consignar a nombre de CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS, En el AV VILLAS Cuenta de Corriente No.084086743, favor enviar copia de la consignación especificando la razón social de la empresa que consigna al correo cartera-co@rentokil-initial.com
ANTICIPOS:
ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

zo de manera previa, expresa e informada a CONTINENTAL DE FUMIGACIONES para que, directamente o a través de sus empleados, iltores, asesores, matriz, vinculadas y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, realice cualquier operación o conjunto de ciones tales como: (i) la recolección, (ii) almacenamiento, (iii) uso, (iv) circulación, (v) supresión, (vi) transferencia y/o (vii) transmisión sobre sus datos personales. Entendidos estos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a mí, lo cual incluye, pero no se limita a: (i) datos de identificación, (ii) información de contacto, (iii) datos familiares, (iv) información académica y profesionales. La presente autorización se otorga para el cumplimiento de los fines del CONTINENTAL DE FUMIGACIONES, que incluyen pero no se limitan a: (i) el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales; (ii) el cumplimiento de las políticas internas del CONTINENTAL DE FUMIGACIONES, (iii) la verificación del cumplimiento de mis obligaciones; (iv) la administración de los sistemas de información y comunicaciones; (v) el reporte de información a las autoridades competentes; (vi) la supervisión y monitoreo de herramientas tecnológicas y correo electrónicos corporativos; (vii) la consolidación de bases de datos, y la generación de copias y archivos de seguridad de la información en los equipos proporcionados por mí; (viii) así como las otras finalidades que sean informadas por medio de la Política de Tratamiento de Datos Personales contenida en https://www.CONTINENTAL DE FUMIGACIONES-Initial.com.co/politica-de-privacidad/. Parágrafo primero. Por medio del presente documento, declaro que conozco y entiendo la Política de Tratamiento de la Información de CONTINENTAL DE FUMIGACIONES y manifiesto que he sido informado de los procedimientos para el ejercicio de los derechos que me asisten como Titular de los Datos Personales, y que podré formular cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud al Área Encargada de Protección de Datos, con arreglo a los términos señalados en la Política. Reconozco que CONTINENTAL DE FUMIGACIONES me ha informado acerca del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales de carácter sensible. Parágrafo segundo. A través del presente autorizo de manera previa, expresa e informada en los términos de la Ley 1266 de 2008 para que CONTINENTAL DE FUMIGACIONES efectúe la consulta, reporte, procesamiento y divulgación de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial ante las centrales de riesgo autorizadas. Una vez mi información sea reportada podrá ser consultada por quienes se encuentren afiliados o tengan alguna relación con dicha central de riesgo. Acepto que he sido informado a cerca de que la notificación respecto del reporte y permanencia de la información se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley y la política para el tratamiento de datos personales de CONTINENTAL DE FUMIGACIONES.

Forma de pago: Crédito
Plazo: 09/03/2024

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	72,567,323.00
TOTAL BASE GRAVABLE	72,567,323.00
IVA 19,00%	13.787.791,37
VALOR TOTAL	86,355,114.37

Valor en Letras:

PAGO EN LINEA

Resolución: DIAN No.18764046654049
Rte: ICA:9.66 x 1000 - 11.04 x 1000
Tarifa CREE:0.40%
Fecha: Marzo 28 de 2023, vigencia 12 meses
Numeración del 1751 al 10000 por computador-Prefijo 04CT
OMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NI AUTORRETENEDORES -Responsable de Impuesto sobre las Ventas
dad Económica Principal: 8129

CUFE: 737e5e1d182c29161e1f0080bcce62a9a3a2b6f37f70cad58687b428d32cfc58da7263674bda42848b8cd2b2eee7eee5

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-02-08 16:31:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Z0dbYn2TS8xLgp1Pj4BwpYLQAzmJLfM6Kj6/9OcHwKhP0pxKgz57ea1PSbsW3W2eV8y1a2L2uaYTpP6xwUndA7v+a7CQQWbPszM8C1TtEtA+AfpEkCeChTYHB5F+UAAHvOJCi18m|LhyywVDGL3CGnl7WQA1Oo|XwU3rMb/Sw0DVLrdyF2qPmmr+So8XrTWFmZfUi9YhjvNIOuncz8yGCFa+nYuB9Gc/h2/l1C+W7O/GuvlCVJE2mxBkvPehKsGAea9uN65tFyadTzf1W4MAwP6bmCITg3B3RR7li7MpmgmvvPMveo5abyWcwIzRK9qiddhNZYt0ULfmWYAtqOlJQ==

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **SANDRA MIREYA MEDINA RIOS**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.387.203 de Sogamoso, y con Tarjeta Profesional No. 171549-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS.**, identificado con Nit 800.153.430-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

SANDRA MIREYA MEDINA RIOS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 171549-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MIREYA MEDINA RIOS**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46387203 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 171549-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1985**

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-SEP-2003 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00500925-F-0046387203-20131024 0035552755A 1 1522561487

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.387.203**
MEDINA RIOS

APELLIDOS
SANDRA MIREYA

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

171549-T



SANDRA MILEYA
MEDINA RIOS
C.C. 46387705
RESOLUCION INSCRIPCION 311 FECHA 27/09/2012
UNIVERSIDAD

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 101027

FIRMA DEL TITULAR

99304

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 7

FECHA		
5	FEBRERO	2024
dd	mm	aaaa

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No 2777 DE 2023 PERIODO DEL ACTA 26 DICIEMBRE 2023 AL 25 ENERO 2024

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el servicio de fumigación para insectos, control de roedores, desinfección y tavado de tanques de almacenamiento de agua en los diferentes parques administrados por el IDRD ubicados en el Sistema Distrital de Parques y en las sedes administrativa y archivo del IDRD.

INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA:	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS
SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO:	N/A
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:	GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE DISEÑO:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE OBRA:	MARITZA BOHÓRQUEZ FORERO
PLAZO EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A
PLAZO EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A
PLAZO EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	N/A
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	N/A
PLAZO TOTAL CONTRATO:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	DE DE
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	10 DE ABRIL DE 2024

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ -		$ -	$ -
			GASTOS REEMBOLSABLES	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 608.809.876,00

SEISCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1						1		$ -
SUSPENSION 2						2		$ -
PRORROGA 1	2,5 MESES	25/01/2024	26/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	3		$ -
PRORROGA 2						4		$ -
PRORROGA 3						5		$ -
							TOTAL ADICIONES:	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:	N/A
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIO:	DE DE
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	DE DE
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	DE DE

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA		
5	FEBRERO	2024
dd	mm	aaaa

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 7

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No 2777 DE 2023 PERIODO DEL ACTA 26 DICIEMBRE 2023 AL 25 ENERO 2024

(dd mmm aaaa)

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -
			GASTOS REEMBOLSABLES	$ -

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 608.809.876,00

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

En Bogotá D.C ; a los CINCO (Día) 5 (Número) días del mes de FEBRERO (Mes) de 2024 (Año) se reunieron:

LIBI JOHANNA RODRIGUEZ (Nombre representante legal contratista) actuando en representación del CONTRATISTA

GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA (Nombre supervisor o apoyo a la supervisión) actuando en representación del SUPERVISOR

con el fin de recibir las actividades de FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RESUMEN FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO

(Corresponde al resumen financiero del contrato con corte a la ejecución del periodo de la presente acta. Cuando el contrato contemple amortización en varios pagos, se debe manejar un resumen financiero por cada pago(ej: valores ejecutados, amortizaciones, rendimientos, pagos y valores por pagar), amortización según soporte en acta.)

ITEM	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 608.809.876,00
Anticipo #1 pagado	
Adiciones aprobadas al presente contrato	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 608.809.876,00
Valor total anticipo amortizado hasta acta anterior	
Valor Ejecutado Consultoria (incluye IVA)	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)	
Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de consultoria	
Valor Total Ejecutado servcio hasta acta anterior	$ 401.250.356,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior *(acumulado)*	$ 401.250.356,00
Saldo de contrato pendiente por pagar por concepto de obra hasta acta anterior	$ 207.559.520,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	
Valor Liquidación contrato *(consultoría y/o obra según aplique)*	$ 60.880.987,60
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA *(incluye AIU)*	$ 86.355.114,00
Amortización anticipo presente acta	
VALOR CONSULTORIA A PAGAR PRESENTE ACTA (Sin IVA)	
IVA (Consultoría presente acta)	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA CONSULTORIA *(incluye IVA)*	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (*incluye AIU e IVA*) [redacted]	$ [redacted] 86.355.114,00

En la casilla de observaciones consignar las aclaraciones pertinentes de pagos, descuentos de recursos o cualquiera que se considere necesario.

OBSERVACIONES:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA		
5	FEBRERO	2024
dd	mm	aaaa

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 7

TIPO DE CONTRATO _____

CONTRATO No 2777 OE 2023 PERIODO DEL ACTA 26 DICIEMBRE 2023 AL 25 ENERO 2024

RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS*

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	DIRECCION	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION (Relación actividades recibidas)
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	
			$ -	$ -	

*En caso de requerir más filas adicionar y ocultar hoja con formato como anexo.

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Diligenciar relación de actividades a cargo del contratista, insumos y mano de obra, equipos y demás recursos utilizados en el desarrollo del contrato, de acuerdo con lo establecido)
Facturas	☑	(Cuando el Contratista así lo requiera a través)
Trabajos ejecutados	☐	(Relación de las actividades realizadas, con la especificación de la cantidad, unidad, precio, valor total, para el caso de contratos de consultoría, especificar los entregables)
Cuadro de cantidades de obra	☐	(Cuando el Cuadro de cantidades de obra sufra modificación de ítems y/o cantidades por adición o prórroga, se debe relacionar un cuadro de cantidades por adiciones y/o prórrogas, en el cual se describa el ítem, la unidad, el valor unitario, la cantidad inicial, la cantidad adicionada, el valor total inicial, el valor total adicionado y el valor total del ítem, incluyendo el valor total del contrato, ADICIONADO POR ADICIONES)
Memorias de mediciones	☐	(Deben venir acompañadas de plano topográfico con ubicación de las obras proyectadas, en caso de ser necesario, para el caso de consultoría, se debe relacionar los soportes que sean requeridos por el supervisor)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienene en ella en Bogotá D.C, a los CINCO

5 días del mes de FEBRERO de 2024

Firma

LIBI JOHANNA RODRIGUEZ
GERENTE SUPLENTE CONTINENTAL DE FUMIGACIONES
CONTRATISTA

Firma

INTERVENTOR

Firma

GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E.)

Firma

MARITZA BOHÓRQUEZ FORERO
APOYO A LA SUPERVISION

Firma

Dependencia Subdirección Contratación
Teléfono Ext. 1000

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

PAGO No. 7
PERIODO 26/12/2023 AL 25/01/2024

ACTIVIDAD	VALOR
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES	$ 70.104.540,00
LAVADO DESINFECCIÓN DE TANQUES	$ 16.250.574,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 86.355.114,00**

Aprobado por:

Maritza Bohórquez Forero
Apoyo a la Supervisión

Fecha Servicio	Sede	Tratamientos	Tipo	Valor inc. IVA
15-12-23	IDRD -VILLA DE LOS ALPES	CONINT	2	$603.000
18-12-23	IDRD -LAS CRUCES	CONINT	2	$603.000
18-12-23	IDRD -NUEVO MUZU	CONINT	2	$603.000
18-12-23	IDRD -LA GAITANA	CONINT	2	$603.000
18-12-23	IDRD -CEFE EL TUNAL	CONINT	2	$603.000
19-12-23	IDRD -DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	CONINT	3	$779.980
19-12-23	IDRD -SAN ANDRÉS	CONINT	3	$779.980
19-12-23	IDRD -PARQUE NACIONAL (PM2A) ENRIQUE OLAYA H	CONINT	4	$1.494.970
19-12-23	IDRD -PARQUE CENTRAL SIMÓN BOLÍVAR	CONINT	5	$3.418.370
20-12-23	IDRD -URBANIZACION LA ESPERANZA	CONINT	1	$406.300
20-12-23	IDRD -CLARELANDIA	CONINT	2	$603.000
21-12-23	IDRD -ATAHUALPA	CONINT	2	$603.000
21-12-23	IDRD -CAYETANO CAÑIZARES	CONINT	3	$779.980
21-12-23	IDRD -PARQUE DE LOS NOVIOS	CONINT	3	$779.980
22-12-23	IDRD -EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO CE	CONINT	2	$603.000
22-12-23	IDRD -LA VICTORIA	CONINT	3	$779.980
26-12-23	IDRD -CEFE FONTANAR DEL RIO	CONINT	1	$406.300
26-12-23	IDRD -VALLES DE CAFAM	CONINT	2	$603.000
26-12-23	IDRD -SERVITA	CONINT	2	$603.000
26-12-23	IDRD -LA ESTANCIA	CONINT	2	$603.000
26-12-23	IDRD -PARQUE DE LOS NIÑOS	CONINT	2	$603.000
26-12-23	IDRD -CIUDAD MONTES	CONINT	3	$779.980
26-12-23	IDRD -RECREODEPORITVO EL SALITRE	CONINT	4	$1.494.970
26-12-23	IDRD -FONTANAR DEL RIO	CONINT	4	$1.494.970
27-12-23	IDRD -PATIO BONITO	CONINT	1	$406.300
27-12-23	IDRD -SAUZALITO	CONINT	2	$603.000
27-12-23	IDRD -PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	CONINT	2	$603.000
27-12-23	IDRD -GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)	CONINT	2	$603.000
27-12-23	IDRD -CEFE SAN CRISTOBAL	CONINT	2	$603.000
27-12-23	IDRD -ESTADIO DE TECHO	CONINT	3	$779.980
27-12-23	IDRD -ILLIMANI (PARAISO)	CONINT	3	$779.980
27-12-23	IDRD -SAN CRISTOBAL	CONINT	3	$779.980
28-12-23	IDRD -TERCER MILENIO	CONINT	4	$1.494.970
28-12-23	IDRD -INDEPENDENCIA BICENTENARIO	CONINT	2	$603.000
28-12-23	IDRD -CASTILLA	CONINT	2	$603.000
28-12-23	IDRD -LA FRAGUA	CONINT	2	$603.000
28-12-23	IDRD -EDUARDO SANTOS	CONINT	2	$603.000
28-12-23	IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	CONINT	3	$779.980
28-12-23	IDRD -VILLA MAYOR CEMENTERIO	CONINT	3	$779.980
28-12-23	IDRD -ALTOS DE LA ESTANCIA	CONINT	3	$779.980
28-12-23	IDRD -LA FLORIDA	CONINT	5	$3.418.370
29-12-23	IDRD -TIBABUYES	CONINT	1	$406.300
29-12-23	IDRD -AUTOPISTA SUR (PAVCO)	CONINT	1	$406.300
29-12-23	IDRD -LA SERENA	CONINT	2	$603.000
29-12-23	IDRD -CEFE COMETAS	CONINT	2	$603.000
29-12-23	IDRD -VIRGILIO BARCO	CONINT	4	$1.494.970
29-12-23	IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS	CONINT	4	$1.494.970
29-12-23	IDRD -EL TUNAL	CONINT	5	$3.418.370

05-01-24	IDRD -PIJAOS JORGE E.CABALIER	CONINT	1	$406.300
08-01-24	IDRD -MEISSEN	CONINT	1	$406.300
08-01-24	IDRD -EL JAZMIN	CONINT	2	$603.000
08-01-24	IDRD -COMPLEJO ACUATICO	CONINT	2	$603.000
08-01-24	IDRD -UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	CONINT	4	$1.494.970
08-01-24	IDRD -EL VIRREY SUR	CONINT	2	$603.000
09-01-24	IDRD -PALESTINA	CONINT	1	$406.300
10-01-24	IDRD -GAITAN CORTES	CONINT	2	$603.000
12-01-24	IDRD -EL CAMPINCITO - CEAD	CONINT	1	$406.300
12-01-24	IDRD -EL TALLER	CONINT	1	$406.300
13-01-24	IDRD -PALACIO DE LOS DEPORTES	CONINT	2	$603.000
13-01-24	IDRD -SEDE ADMINISTRATIVA IDRD	CONINT	4	$1.494.970
13-01-24	IDRD -SEDE ARCHIVO IDRD	CONINT	1	$406.300
15-01-24	IDRD -MARSELLA	CONINT	1	$406.300
15-01-24	IDRD -QUIROGA	CONINT	1	$406.300
15-01-24	IDRD -LA ANDREA	CONINT	1	$406.300
15-01-24	IDRD -NUEVO MUZU	CONINT	2	$603.000
15-01-24	IDRD -CEFE EL TUNAL	CONINT	2	$603.000
15/1/2024	IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	CONINT	3	$779.980
15/1/2024	IDRD -TIMIZA	CONINT	4	$1.494.970
15/1/2024	IDRD -BONANZA	CONINT	1	$406.300
16/1/2024	IDRD -LA GAITANA	CONINT	2	$603.000
16/1/2024	IDRD -PARQUE CENTRAL SIMÓN BOLÍVAR	CONINT	5	$3.418.370
18/1/2024	IDRD -SAN CAYETANO	CONINT	2	$603.000
18/1/2024	IDRD -CAYETANO CAÑIZARES	CONINT	3	$779.980
19/1/2024	IDRD -VILLA DE LOS ALPES	CONINT	2	$603.000
22/1/2024	IDRD -MOLINOS II	CONINT	1	$406.300
22/1/2024	IDRD -URBANIZACION LA ESPERANZA	CONINT	1	$406.300
22/1/2024	IDRD -JUAN AMARILLO	CONINT	1	$406.300
22/1/2024	IDRD -ATAHUALPA	CONINT	2	$603.000
22/1/2024	IDRD -DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO	CONINT	3	$779.980
22/1/2024	IDRD -PARQUE DE LOS NOVIOS	CONINT	3	$779.980
22/1/2024	IDRD -LA VICTORIA	CONINT	3	$779.980
23/1/2024	IDRD -BELLAVISTA DINDALITO	CONINT	1	$406.300
23/1/2024	IDRD -PARQUE NACIONAL (PM2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	CONINT	4	$1.494.970
24/1/2024	IDRD -CLARELANDIA	CONINT	2	$603.000
				$70.104.540

Base	**$58.911.378**
IVA 19%	**$11.193.162**
Total	**$70.104.540**

Fecha	Sede	Capacidad Tanques (Litros)	Cant	Valor Unt IVA inc	Valor total inc IVA
22/12/2023	IDRD -CLARELANDIA	1.000	1	$209.977	209.977
11/1/2024	IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	168.000 / 30.000	4	$910.350	3.641.400
11/1/2024	IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	18.000	1	$556.330	556.330
12/1/2024	IDRD - PLAZA DE LOS ARTESANOS	74.000 / 230.000	2	$910.350	1.820.700
12/1/2024	IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS	2.000	1	$288.161	288.161
12/1/2024	IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS	1.000	1	$209.977	209.977
17/1/2024	IDRD -UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO LA ALQUER	20.000	1	$556.330	556.330
17/1/2024	IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	45.000	1	$910.350	910.350
17/1/2024	IDRD -LA FLORIDA	5.000	6	$288.161	1.728.966
17/1/2024	IDRD -LA FLORIDA	20.000	1	$556.330	556.330
18/1/2024	IDRD -SAN CRISTOBAL	20.000	1	$556.330	556.330
19/1/2024	IDRD -PIJAOS JORGE E.CABALIER	1.000	1	$209.977	209.977
19/1/2024	IDRD -SAUZALITO	15.000	1	$556.330	556.330
19/1/2024	IDRD -SAUZALITO	7.500	2	$408.110	816.220
20/1/2024	IDRD -ESTADIO DE TECHO	52.000	1	$910.350	910.350
22/1/2024	IDRD -CANDELARIA LA NUEVA	1.000	1	$209.977	209.977
23/1/2024	IDRD -VILLA LUZ	2.500	1	$288.161	288.161
23/1/2024	IDRD -EL JAZMIN	1.000	1	$209.977	209.977
23/1/2024	IDRD - MILENTA	10.000	1	$408.110	408.110
25/1/2024	IDRD -EL CAMPINCITO - CEAD	2.000	1	$288.161	288.161
29/1/2024	IDRD -SAN ANDRÉS	8.000	1	$408.110	408.110
29/1/2024	IDRD -SAN ANDRÉS	160.000	1	$910.350	910.350
					$16.250.574

Base	**$13.655.945**
IVA 19%	**$2.594.629**
Total	**$16.250.574**

INFORME CONTROL DE PLAGAS

Bogotá D.C. Febrero 2024

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
ING. Maritza Bohórquez
Ciudad.


Asunto: **Informe de Control integrado de plagas periodo 26-12-23 al 25-01-24.**

Respetada Ingeniera,

A continuación, se adjunta registro fotográfico de las actividades ejecutadas en las instalaciones de los parques, intervenidos en el periodo mencionado,

PLAGAS	
REGISTRO FOTOGRAFICO	LUGAR DE LA EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	**LA ESTANCIA** Fecha ejecución: 26.12.2023 Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque. Se realizó control de roedores por medio de limpieza, cambio de laminas adhesivas, y cebos en estaciones de control, se realizó aplicación de cebos con anzuelos en madrigueras activas. Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de roedores en áreas externas del parque por madrigueras activas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







SERVITA

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



VALLES DE CAFAM

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



PARQUE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS






FONTANAR DEL RIO

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





CEFE FONTANAR DEL RIO

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.



CIUDAD MONTES

Fecha ejecución: 26.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





RECREODEPORTIVO EL SALITRE



Fecha ejecución: 26.12.2023


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de laminas adhesivas y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





GILMA JIMÉNEZ

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

CEFE SAN CRISTÓBAL

Fecha ejecución: 27.12.2023


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.


INFORME CONTROL DE PLAGAS











SAN CRISTÓBAL

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



PATIO BONITO

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda mantenimiento a rejillas de los cárcamos y tapas de cajas de paso.



SAUZALITO

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos y láminas adherentes en estaciones de control.

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de acceso al área de piscina.
- Se recomienda revisar novedad de empozamiento de agua en el cuarto de bombas.



ESTADIO TECHO

Fecha ejecución: 27.12.2023


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





ILLIMANI

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.




PARQUE DEL RÍO SAN JOSÉ DE MARYLAND

Fecha ejecución: 27.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




ALTOS DE LA ESTANCIA


Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



EDUARDO SANTOS

Fecha ejecución: 28.12.2023


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



ESTADIO EL CAMPÍN

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del Estadio.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda mantenimiento de tapas de cajas de paso para evitar el ingreso de roedores por estas áreas.




LA INDEPENDENCIA BICENTENARIO

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control.

INFORME CONTROL DE PLAGAS

Recomendaciones:

- Se recomienda mantenimiento de tapas de cajas de paso para evitar anidamiento de roedores por estas áreas.







CASTILLA

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.


Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



LA FRAGUA

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar poda frecuente en las áreas verdes con el fin de evitar proliferación de plagas.
- Se recomienda sellar espacios en graderías para evitar anidamiento de roedores.



LA FLORIDA

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes y cebos en estaciones de control.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



Recomendaciones:

- Se recomienda realizar poda frecuente en las áreas verdes con el fin de evitar proliferación de plagas.



TERCER MILENIO

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza, cambio de cebos en estaciones de control e instalación de cebos en madrigueras activas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS






VILLA MAYOR

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.





CEFE COMETAS

Fecha ejecución: 28.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del CEFE.

INFORME CONTROL DE PLAGAS








VIRGILIO BARCO

Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.


Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda mantenimiento de tapas de cajas de paso para evitar anidamiento de roedores en estas áreas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







AUTOPISTA SUR

Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas.





TIBABUYES

Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control e instalación de cebos en madrigueras activas.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.


INFORME CONTROL DE PLAGAS





Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de las áreas administrativas y recreativas par evitar el ingreso de roedores
- Se recomienda gestionar el movimiento de los contenedores ubicados frente al parque ya que esto está generando la proliferación de plagas,




LA SERENA

Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.


Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de láminas adherentes en estaciones de control e instalación de cebos en madrigueras activas.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







BOSQUES DE SAN CARLOS


Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



EL TUNAL

Fecha ejecución: 29.12.2023

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



PIJAOS

Fecha ejecución: 05.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda concientizar a la comunidad para no arrojar residuos

INFORME CONTROL DE PLAGAS



en las áreas verdes del parque ya que esto puede generar proliferación de plagas.



COMPLEJO ACUÁTICO

Fecha ejecución: 08.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza y cambio de laminas adhesivas y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos rastreros.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



EL JAZMIN

Fecha ejecución: 08.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores en áreas generales del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



MEISSEN

Fecha ejecución: 08.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza, cambio de laminas adhesivas y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

Fecha ejecución: 08.01.2024


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de limpieza, cambio de laminas adhesivas y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda mantenimiento de tapas de cajas de paso con el fin de prevenir anidación de roedores en estas áreas.
- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.



VIRREY SUR


Fecha ejecución: 08.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos en madrigueras.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores y roedores por madrigueras activas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



Recomendaciones:

- Se recomienda sellar espacios en zona externa del cuarto de calderas para evitar el anidamiento de roedores.





PALESTINA

Fecha ejecución: 09.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda mejorar manejo de residuos con el fin de evitar proliferación de plagas.
- Se recomienda instalar burletes en las puertas principales de las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



GAITÁN CORTÉS

Fecha ejecución: 10.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



CAMPINCITO - CEAD

Fecha ejecución: 12.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque y del Cead.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de laminas adhesivas y cebos en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







EL TALLER

Fecha ejecución: 12.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos con anzuelos en madrigueras activas.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores y roedores por madrigueras activas.

SEDE ARCHIVO

Fecha ejecución: 13.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas de la sede.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos en estaciones de control.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





SEDE ADMINISTRATIVA

Fecha ejecución: 13.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas de la sede.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos y cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







PALACIO DE LOS DEPORTES


Fecha ejecución: 13.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos y cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.





NUEVO MUZU

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos y cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




Recomendaciones:

- Se recomienda no acumular residuos en las áreas verdes del parque ya que esto es condición favorable para la proliferación de plagas.






TIMIZA

Fecha ejecución: 15.01.2024


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.


Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar rejilla de cárcamo en la entrada de la cancha de fútbol con el fin de evitar incidentes y acumulación de residuos.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





CEFE EL TUNAL

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del CEFE.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



ESTADIO OLAYA HERRERA - GIMNASIO DEL SUR

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque y gimnasio.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de cebos y cambio de laminas adhesivas en estaciones de control.


Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores y roedores




en sótanos del estadio.

Recomendaciones:

- Se recomienda acatar todas las recomendaciones enviadas en el diagnóstico para el Estadio Olaya.

MARSELLA

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.




QUIROGA

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores en áreas generales del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



Recomendaciones:

- Se recomienda sellar espacio entre techo y pared en las áreas del coliseo.
- Se recomienda instalar burletes en todas las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas,



LA ANDREA

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de la láminas adhesivas en estaciones de control.



BONANZA

Fecha ejecución: 15.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




SIMON BOLIVAR

Fecha ejecución: 16.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.



LA GAITANA

Fecha ejecución: 16.01.2024 - 17.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS








CAYETANO CAÑIZARES

Fecha ejecución: 18.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.


Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en todas las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





SAN CAYETANO

Fecha ejecución: 18.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar rejilla en sifón baño damas.




VILLA DE LOS ALPES

Fecha ejecución: 19.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.


INFORME CONTROL DE PLAGAS




Recomendaciones:

- Se recomienda tramitar el movimiento de los contenedores ubicados alrededor del parque ya que esto genera proliferación de plagas.



PLAZA DE LOS ARTESANOS

Fecha ejecución: 20.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.


Recomendaciones:


- Se recomienda mantenimiento de tapas de cajas de paso con el fin de evitar el ingreso y anidamiento de plagas en estas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS









EL LAGO LOS NOVIOS

Fecha ejecución: 22.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó instalación de dos estaciones de control para roedores.

Se instaló una lámpara en el área de administración para el control y monitoreo de insectos voladores.






LA ESPERANZA

Fecha ejecución: 22.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



ATAHUALPA


Fecha ejecución: 22.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en todas las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.



VELODROMO PRIMERA DE MAYO

Fecha ejecución: 22.01.2024


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en

INFORME CONTROL DE PLAGAS



todas las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.





LA VICTORIA

Fecha ejecución: 22.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

INFORME CONTROL DE PLAGAS







MOLINOS II

Fecha ejecución: 22.01.2024


Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos y láminas adhesivas en estaciones de control.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar burletes en todas las puertas principales de ingreso a las áreas administrativas y recreativas para evitar el ingreso de roedores.





JUAN AMARILLO

Fecha ejecución: 22.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Recomendaciones:

- Se recomienda contar con todas las áreas del parque despejadas ya que durante el servicio se encontraban personas en el parque realizando diferentes actividades.

INFORME CONTROL DE PLAGAS









EL NACIONAL OLAYA

Fecha ejecución: 23.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila y termonebulización en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de cambio de cebos en estaciones de control.

No fue posible realizar la actividad en la parte baja del parque por presencia de comunidades indígenas.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



DINDALITO

Fecha ejecución: 23.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Recomendaciones:

- Se recomienda instalar tapas en cajas de paso para evitar anidamiento de plagas y acumulación de residuos en estas.
- Se recomienda mejorar prácticas de aseo ya que se encontraron residuos fuera de las canecas ya que estas estaban llenas y esto es condición favorable para la proliferación de plagas.



CLARELANDIA

Fecha ejecución: 24.01.2024

Se realizó desinsectación activa por medio de fumigación con motomochila en áreas internas y externas del parque.

Se realizó control de roedores por medio de aplicación de anzuelos con cebos en madrigueras.


Durante la ejecución del servicio se evidencio presencia de insectos voladores.

INFORME CONTROL DE PLAGAS

TANQUES	
REGISTRO FOTOGRAFICO	LUGAR DE LA EJECUCIÓN
	**ESTADIO EL CAMPÍN** Fecha ejecución: 11.01.2024 Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de 168.000 L, 1 tanque de 18.000 l (sistema de riego) y 3 tanques de 30.000 L, subterráneos. **Recomendaciones:** • Se recomienda el próximo servicio julio 2024. • Se recomienda mantenimiento de tubería interna de los tanques ya que presentan oxidación. • Se recomienda mantenimiento de pintura de la tapa del tanque de sistema de riego ya que presenta corrosión.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





BOSQUES DE SAN CARLOS

Fecha ejecución: 11.01.2024

Se realizó limpieza y desinfección de 1 tanque de 2.000 L subterráneo material concreto y 1 tanque de 1.000 L material plástico aéreo.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




PLAZA DE LOS ARTESANOS

Fecha ejecución: 12.01.2024 - 13.01.2024

Se realizó limpieza y desinfección de 1 tanque de 90.000 L, subterráneo, material concreto y 1 tanque de 310.000 L, subterráneo material membrana.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda mantenimiento de la membrana del tanque 2 ya que presenta desprendimiento y por ende filtración de agua entre placa y membrana.



LA FLORIDA


Fecha ejecución: 17.01.2024

Se realizó limpieza y desinfección de 6 tanques de 5.000 L, material plástico ubicados a nivel de piso y 1 tanque de 20.00 L, subterráneo material fibra de vidrio.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda cambio de tapa de uno de los tanques de plástico.

INFORME CONTROL DE PLAGAS





ESTADIO OLAYA HERRERA


Fecha ejecución: 17.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable de capacidad 45.000 L, material concreto, subterráneo.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda mantenimiento de tubería interna de los tanques ya que presentan oxidación.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




ESTADIO LA ALQUERIA

Fecha ejecución: 17.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable sistema de riego, capacidad 20.000 L, material plástico, ubicado a nivel de piso

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda mantenimiento de tubería interna de los tanques ya que presentan oxidación.



SAN CRISTÓBAL


Fecha ejecución: 18.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable sistema de riego, capacidad 20.000 L, material plástico, ubicado a nivel de piso

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




PIJAOS

Fecha ejecución: 19.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 2 tanques de agua potable capacidad 1.000 L, material plástico, aéreos.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.



SAUZALITO



Fecha ejecución: 19.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 15.000 L, material baldosa, subterráneo y 2 tanques de 750 L, material plástico ubicados a nivel de piso.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.

INFORME CONTROL DE PLAGAS


	**ESTADIO TECHO** Fecha ejecución: 20.01.2024 Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 52.000 L, material concreto, subterráneo. **Recomendaciones:** • Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
	**CANDELARIA LA NUEVA** Fecha ejecución: 22.01.2024 Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 1.000 L, material plástico, aéreo. **Recomendaciones:** • Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
	**MILENTA TEJAR** Fecha ejecución: 23.01.2024 Se realizó lavado y desinfección de 2 tanques de agua potable capacidad 2.000 L, material plástico, subterráneos, ubicados en los módulos de los parques Milente y Tejar.

INFORME CONTROL DE PLAGAS



Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.




VILLA LUZ

Fecha ejecución: 23.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 2.500 L, material concreto, subterráneo.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda mantenimiento de escalera interna y tubería ya que presentan corrosión.



EL JAZMIN


Fecha ejecución: 23.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 2 tanques de agua potable capacidad 1.000 L, material plastico, aereos.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.

INFORME CONTROL DE PLAGAS




CAMPINCITO

Fecha ejecución: 25.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 2.000 L, material plástico, subterráneo.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.
- Se recomienda cambio de flotador, ya que presenta oxidación.



GIMNASIO DEL SUR

Fecha ejecución: 25.01.2024

Se realizó lavado y desinfección de 1 tanque de agua potable capacidad 6.000 L, material concreto, subterráneo.

Recomendaciones:

- Se recomienda el próximo servicio julio 2024.

Cordialmente,

Jessica S.G.

Jessica Santamaria Galeano
Supervisora
Continental de Fumigaciones
Departamento Técnico - Operativo

IDYD

Diciembre 26

Anexo 25

23

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10

Nº 521426

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: [illegible] SEDE: la estancia

DIA: 26 MES: 11 AÑO: 023 APLICADOR MIP: [illegible] HORA LLEGADA: 1:30 FIRMA CLIENTE: Patricia Valencia

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
cotidie	[illegible]	007197	insectos v.r.	X		8ml x 1 lt H2O	30	UNS	MM	X		áreas generales	14:00	→
Ratimax	Rodenticida	234-20	Roedores	X		3 bl c/u 0.22	22	UN	manual	X		madrigueras, cielos falsos	→	→
Cebadero	N/A	N/A	Roedores		X	N/A	2	UN	manual		X	palpadero	→	

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO. INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
* se realizo desinfestación en todos los ascos generales con el fin de evitar o mitigar posibles plagas, se evidencio como actividad insectos voladores.				X	
* se realizo desratización fisica quimica en puntos de madrigueras y estrategicos realizando su respectiva limpieza y cambio de quimico o adhesivos para mejorar la efectividad y calidad de captura				X	
* se evidencia madrigueras sobre los ductos, se recomienda hacer sellamientos en estos usos ya que asi se recomienda hablar con la comunidad para evitar acumulacion de basuras ya que es un foco de alta fuente de plagas	X	X	X		

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfur	30 Lts	L20210611	Jun-2021
Rodenticida	17 und	685	Ene-2025
Adhesivos	2 und	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Deyanira Ocampo	FIRMA	Deyanira Ocampo

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-3 - CEL 312 322 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 522873

CLIENTE: [illegible] SEDE: [illegible]

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 26 MES: 12 AÑO: [illegible] APLICADOR MIP: [illegible] HORA LLEGADA: 13 00 FIRMA CLIENTE: [illegible]

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]	208	ml	aspersion manual	X		general	13 00	

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM. MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones · CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS. · COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza control químico por roedores al motor con presencia de roedores					
Se recomienda instalar malla en la parte inferior para evitar el ingreso de plagas	X	X			

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
[illegible]	2GH	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	[illegible]	FIRMA	

[illegible]

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD S.A.S. - NIT 901.144.539-1 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231226103115

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones S.A.C. — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -VALLES DE CAFAM Diagonal 92 Sur con Calle 92 Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/58
		Fecha de Visita	26-12-2023 05:49
ombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	gloria ríos
rma del Técnico		Firma	



26-12-2023 10:31:13



26-12-2023 10:31:06

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control de plagas con actividad de insecto volador

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	240	30 Lt	Aspersión a Motor		LB01002413/JUNIO24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
26-12-2023	New	Otros (CONINT) se realiza control de plagas, se evidencia presencia de insecto volador, las áreas se encuentra en buen orden y aseo Building: IDRD VALLES DE CAFAM, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: Desinsectacion química	Media
26-10-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) es recomendable impermeabilizar parte interna tanque para evitar desprendimiento de cemento lo cual afecta la calidad del agua Building: IDRD VALLES DE CAFAM, Floor: Nivel 1, Zone: Tablero informativo, Location: Lavado de tanque	Alta
25-10-2023	NEW	Otros (CONINT) se realiza desratizacion física mediante instalación de trampas adhesivas en dispositivos internos,se limpian y reactivan los dispositivos, no se presentan capturas, ni rastro de plagas Building: IDRD VALLES DE CAFAM, Floor: ANILLO 3, Zone: Ingreso a coliseo, Location: BIM 1	Media
25-10-2023	Complete	Otros (CONINT) se raiza desinsectacion química por neubolizacion con motomochila en áreas generales del parque, se evidencia presencia de insectos voladores Building: IDRD VALLES DE CAFAM, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: Desinsectacion química	Media

21-07-2023 PENDING Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. partes bajas puertas coliseb Media

Building: IDRD VALLES DE CAFAM, **Floor:** ANILLO 3, **Zone:** Ingreso gradas coliseo, **Location:** Bim 2

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10

Nº 518441

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDEO SEDE: Parque de los niños

DIA: MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Technical Naval HORA LLEGADA: 5:00 am FIRMA CLIENTE: Anderson Guevara P.

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-Bac	Cipermetrina	1011-97	Insectos	X		8 ml.	26	Lt.	MM.	X		area general.		

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT. POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante El recorrido se observo Mediana presencia de Mosquito zona general, Encontrando area de exteriores, Baños en Mantenimiento Registrando buen aseo y orden.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac.	20ml.	1Bc0018101	DIC 2024

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Adrian Cuervo	FIRMA	

Fiorella Pava.

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 515380**

CLIENTE: Todo SEDE: Fontanar del Rio

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA 26 MES. 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Jhon Herrera HORA LLEGADA: 17:28 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Solfac EC	Cyfluthrin	0001-74	insectos	✓		0 ML X LT	52	Lts	Moto Aspersion	✓		area perimetral Baños cto tecnicos zonas verdes cocina		->
Rodenticida	Brodifacoma	324-2004	Roedores			3 grs	2	und	Manual	✓		cuartos tecnicos	->	->

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
* Se Realizo Aplicacion quimica en Zonas Verdes cinchas area primitiva Baños para el control de insectos voladores y control de Roedores en cuartos tecnicos				X	

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfuc EC.	52 Lts	LB01002413	Junio 2024
Rutayuil	2 und	685	Abril 2025

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se diligencia el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	22:00	NOMBRE	[illegible]	FIRMA	[illegible]

Jhon Herrera

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 515379**

CLIENTE: [illegible] SEDE: Cafe Fortunar del Rio

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: [illegible] MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Jhon Herrera HORA LLEGADA: 17:28 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible] EC	cyfluthrin	0071-79	insectos	✓		8 ML x Lt		Lt	MM Mochila	✓		GYM Baños pasillos	17:28	->

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
* Se realiza Aplicacion Quimica para el control de insectos voladores en Bajos pasillos Sotano cancha centro cultural y locales Exterior				X	
* Se recomienda Realizar limpieza en Sotano ya que Se Evidencia acumulacion de Material particulado		X	X		

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
C/ Solfac EC		LB01002Y13	JUNIO 2024

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencia, se le suministra el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	22:00	NOMBRE	[illegible]	FIRMA	[signature]

Jhon Herrera.
APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 143 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 205 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP 017 V10

Nº 521427

CLIENTE: IDU SEDE: PARQUE CIUDAD MONTES

DIA: 16 MES: DIC AÑO: 2023 APLICADOR MIP: DAVID RUBIO HORA LLEGADA: 17:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Gel	Cyfluthrin	0079 cil	Insecto	/		8 ml x 1 1/2	70	Lt	M.M	X		Nido Cucaracha	18:40	22:40

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ

Fumi Young Fumigaciones Young sas.

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES SAS

COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
X SE REALIZA DESINSECTACION QUIMICA POR MEDIO DE NEBULIZACION CON MOTOMOCHILA EN AREAS GENERALES, SE CUIDENCIA PRESENCIA DE INSECTO VOLADOR					
X LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ORDEN Y ASEO.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SOLFAC	560 mL	LB0100246	JUN. 2021

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente		
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	22:04	NOMBRE	Alfonso López	FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR: ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL. 312 372 2546


Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER936_20231226140215

NIT.890.900.347-1 NIT.800.153.430-2 NIT.804.005.124-4 NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -RECREODEPORITVO EL SALITRE Carrera 60 #63-63 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/92
		Fecha de Visita	26-12-2023 07:05
ombre del Técnico	DEISON MARTÍNEZ RAGA	Firmado por	anderson Guevara
rma del Técnico		Firma	



26-12-2023 14:02:13



26-12-2023 13:54:42

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Durante el servicio se evidencia mediana presencia de insectos voladores Se evidencia buenas prácticas de aseo y mantenimiento en toso el parque en general sona de bmx sona administración y udca Se revisan sevadero y no se evidencia presencia de roedores

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	1	1	1 Und	Manual		685/04/2025
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Manual		685/04/2025
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Manual		685/04/2025
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Manual		685/04/2025
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Manual		685/04/2025

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
21-11-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque subterraneo capacidad 21m3 ubicado en zona ingreso coliseo es recomendable realizar impermeabilizacion y cambio de flotador metálico esto para evitar desprendimiento de cemento y presencia de óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta

21-11-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) Se realizo limpieza y desinfección de un tanque de agua potable de 21 m3 ubicado en el coliseo, se recomienda próximo servicio mayo 2024.	Alta
Building: IDRD RECREO DEPORTIVO EL SALITRE, Floor: nivel 1, Zone: Administración, Location: Administración		
02-10-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza termonebulizacion en coliseo ,administración y pista bmx	Media
Building: IDRD RECREO DEPORTIVO EL SALITRE, Floor: nivel 1, Zone: Pista BMX, Location: Pista BMX - baños		
02-10-2023 PENDING	Mantenimiento (CONINT) .Las condiciones ambientales y sanitarias son favorables para minimizar los riesgos de anidamiento de plagas en las áreas de las instalaciones del parque	Media
Building: IDRD parque el salitre, Floor: Nivel, Zone: Puerta de ingreso a vigilancia, Location: Mm		
02-10-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Las condiciones ambientales y sanitarias son favorables para minimizar los riesgos de anidamiento de plagas en las áreas de las instalaciones del parque	Alta
Building: IDRD parque el salitre, Floor: Nivel, Zone: Puerta de ingreso a vigilancia, Location: Mm		
28-08-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se recomienda realizar mantenimiento a las tapas de las cajas de inspección de aguas lluvias que se encuentran con la tapa dañada.	Alta
Building: IDRD parque el salitre, Floor: Nivel, Zone: Puerta de ingreso a vigilancia, Location: Mm		
28-08-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se realiza el servicio de la desinsectacion de todas las áreas en general del parque en el que se evidencia presencia de zancudos y mosquitos.	Alta
Building: IDRD parque el salitre, Floor: Nivel, Zone: Puerta de ingreso a vigilancia, Location: Mm		
28-08-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se realiza el servicio de control de roedores de todas las áreas en general en las que se dejan todos los puntos de control de roedores debidamente señalizados y con el cambio del producto por deterioro.	Alta
Building: IDRD parque el salitre, Floor: Nivel, Zone: Puerta de ingreso a vigilanciá, Location: Mm		
17-08-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) Se recomienda próximo servicio febrero 2024.	Alta
Building: IDRD RECREO DEPORTIVO EL SALITRE, Floor: nivel 1, Zone: Pista BMX, Location: Pista BMX - baños		
11-07-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanques se recomienda programar próximo lavado para el mes de enero/2024	Alta
Building: IDRD RECREO DEPORTIVO EL SALITRE, Floor: nivel 1, Zone: Administración, Location: Administración		
11-07-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) Se recomienda próximo lavado enero 2024	Alta
Building: IDRD RECREO DEPORTIVO EL SALITRE, Floor: nivel 1, Zone: Administración, Location: Administración		

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10

Nº 522285

CLIENTE: IDRD Las Margaritas SEDE: Gilma Jimenez

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 27 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Oscar Martinez HORA LLEGADA: 12:30 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Solfac	Cipermetrina	071-97	cucarachas	X		8 mL 1 Lt	52	Lt	Manual	X		Parque en general	1300	/
Fipronil	Cipermetrina	334-2004	Roedor		X	5g	4	und	manual	X		cebaderas	/	/

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB. TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante El Recorrido se Encontro buen aseo y orden area yerba, area BMX buen aseo y orden, Mediana presencia de Maleza Zona Verde. No se Registro Consumo de Rodenticida, Cambio de Rodenticida por Deterioro.			X		

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Ecolfac	950ML	TB.CCC15701	DIC. 26.4
Talfunet	2	685cite	abril 2025
Thermonebulizacion	1		
	10		

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias		
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente		
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	[illegible]	FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES FUMIGIDAD SAS - NIT 901.144.530-3 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231227230214

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS. Construyendo Ambientes Saludables. — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -CEFE SAN CRISTOBAL Carrera 3 Este con Calle 17A Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/72
		Fecha de Visita	27-12-2023 21:02
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	clemencia mendez
rma del Técnico		**Firma**	



27-12-2023 23:02:12



27-12-2023 23:02:06

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control con actividad de insecto volador

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	240	30 Lt	Aspersión a Motor		LB01002413/JUNIO24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
12-10-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) desprendimiento de membrana en carcamo escalera suelta ,sedimento de tierra Building: Cefed san cristobal, Floor: Nivel 1, Zone: Calderas, Location: Lavado tanque subterráneo	Alta
04-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) es recomendable realizar cambio de flotador metálico por plástico para evitar presencia de óxido lo cual afecta la calidad del agua Building: Cefe san cristbal, Floor: Sótano, Zone: Tanque recreativa, Location: Lavado de tanque recreativa 37.4 m3	Alta
04-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) es recomendable realizar mantenimiento y pintura enmarcó y tapas del tanque ya que presentan óxido lo cual puede afectar la calidad del agua Building: Cefed san cristobal, Floor: Nivel 1, Zone: Calderas, Location: Lavado Tanque olimpica 140 m3	Alta
04-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se evidencia membrana desprendida con posible emposamiento de agua en perte inferior se recomienda realizar mantenimiento para evitar que se afecte la calidad del agua Building: Cefed san cristobal, Floor: Nivel 1, Zone: Calderas, Location: Lavado Tanque olimpica 140 m3	Alta

11-07-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) .falta orden de materiales en sótano de calderas perfil alto en puertas rejillas de carcamo con espacios	Alta

Building: Cefed san cristobal, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** M M, **Location:** Puerta entrada principal

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231227230333

Fumigax Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® — NIT.804.005.124-4

Fumi Young Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -SAN CRISTOBAL Carrera 3 Este con Calle 17A Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/89
		Fecha de Visita	27-12-2023 18:17
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	clemencia mendez
rma del Técnico		Firma	



27-12-2023 23:03:31



27-12-2023 23:03:25

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control con actividad de insecto volador

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	240	30 Lt	Aspersión a Motor		LB01002413/JUNIO24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
15-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se evidencia espacios contorno caja de paso subterránea generando punto favorable para alojamiento o transito de plagas zona pasillo peatonal que conduce salida oriental Building: Idrd san cristobal, Floor: Nivel 1, Zone: MM, Location: Entrada a baños parqueadero	Alta
11-07-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) .tanque con sedimento de tierra y difícil acceso y salida por escotilla muy reducida Building: Idrd san cristobal, Floor: Nivel 1, Zone: MM, Location: Entrada a baños parqueadero	Alta

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). DURANTE: Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). DESPUÉS: Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el bempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER936_20231227163443

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young SAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PATIO BONITO Carrera 88D con Calle 34 Bis A Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/5
		Fecha de Visita	27-12-2023 15:13
Nombre del Técnico	DEISON MARTÍNEZ RAGA	**Firmado por**	Jaime Rodriguez/ guarda de seguridad
rma del Técnico		**Firma**	



27-12-2023 16:34:38



27-12-2023 16:20:40

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Durante el servicio se evidencia acumulación de basura en área perimetral del parque. Se evidencia al lado de las cancha presencia de excremento de animal canino. Se evidencia tapa de alcantarilla y calcamos en mal estado. Se recomienda repartos para prevenir la acumulación de basura y el anidaniento de plagas

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	160	20 Lt	Aspersión a Motor		lb0018101

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
27-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos Building: IDRD PATIO BONITO, Floor: ANILLO 2, Zone: CUARTO GUARDA, Location: FUMIGACION	Alta
23-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos en zonas verdes del parque Building: IDRD PATIO BONITO, Floor: ANILLO 2, Zone: CUARTO GUARDA, Location: FUMIGACION	Alta
23-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda tapar y sellar tapa de alcantarilla qe se encuentra rota y evitar presencia de plagas Building: IDRD PATIO BONITO, Floor: ANILLO 2, Zone: CUARTO GUARDA, Location: FUMIGACION	Alta
23-10-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) Existe hueco alrededor de la Tubería/Bajante que requiere ser sellado a fin de prevenir el acceso de plagas. detrás de cuarto de bombas sellar y tapar Building: IDRD PATIO BONITO, Floor: Nivel 1, Zone: Control integral, Location: Cb 01 pared al lado del cuarto de calera	Alta

18-09-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda reforzar limpieza y aseo detrás de edificio de piscinas ya sirve para anidamiento de plagas	Alta
Building: IDRD PATIO BONITO, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Control integral, **Location:** Cb 02 al lado del cuarto de máquina		
24-07-2023 NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda no dejar basuras en las partes externas de los.contenedores ya que esto puede generar rar y favorecer la prese cía de plagas en el parque es recomendable hacer buen uso de los contenedores con tapa	Alta
Building: IDRD PATIO BONITO, **Floor:** ANILLO 2, **Zone:** CUARTO GUARDA, **Location:** FUMIGACION		

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 522287**

CLIENTE: 1080 SEDE: Sauzalito

DÍA: 22 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Nelson Martinez HORA LLEGADA: 5:30 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Sol Fac.	Cipermetrina	07192	Cucarachas	X		5 ml / 1 lt	52	lt	MM	X		Parque en General	5:30	/
Cebo gel	Diazinon	23420	Rodeo		X	5 gr	8	und	cebadero	X		cebadero exterior	/	/

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: **MM:** MOTO MOCHILA. **NEF:** NEBULIZACIÓN EN FRÍO. **TNB:** TERMONEBULIZACIÓN. **TM:** TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. **ASP:** ASPERSIÓN. **PT:** POTE FUMIGENO. **FF:** FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: **INSECTOS RASTREROS:** CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. **INSECTOS VOLADORES:** MOSCA, MOSQUITO. **VERTEBRADOS:** RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: **Q:** QUÍMICO **NQ:** NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ

Fumi Young Fumigaciones

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES S.A.S.

COLPLAGAS® Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Puerta de Servicio se evidencia fisuras de ingreso a las Picina con Perfiles Altos					
Se evidencia Acumulacion de agua en cuarto de Bombas					
Se Recomienda instalar Boletas para prevenir el ingreso de plagas					
Se Recomienda mantener el Area de Bombas aseo ya que las condiciones se Favorable para la Proliferacion de insectos voladores					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac	8	6	Dic 2024
Fastguard	8	685	Dic 2025

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Claudia Vil.	FIRMA	

Deison Martinez

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT. 901.144.539-4 - CEL. 312.372.2546

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231227173500

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -ESTADIO DE TECHO Carrera 71D #2A-04 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/75
		Fecha de Visita	27-12-2023 13:54
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	luis eduardo Calderón
rma del Técnico		Firma	

27-12-2023 17:34:16

27-12-2023 17:34:10

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	C9ntrol integrado, con actividad de insecto volador

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	1	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
26-09-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) Se realiza el servicio de la termoneubulizacion de todas las áreas internas del estadio y la desinsectacion en general, en el que se evidencia presencia de zancudos y mosquitos en todas las áreas.	Alta

Building: Idrd estadio de techo, Floor: Nivel 1, Zone: Portería, Location: Desinsectacion

86

24-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) :puerta con perfil alto en shut	Alta
Building: ldrd estadio de techo, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuarto basura, **Location:** EC			
24-08-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) .perfil alto en puertas entrada principal	Alta
Building: ldrd estadio de techo, **Floor:** Nivel 1 costado norte, **Zone:** Portería, **Location:** Costado bodega			
24-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Existe agua estancada en esta zona que puede favorecer la presencia de insectos carcamos	Alta
Building: ldrd estadio de techo, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Portería, **Location:** Desinsectacion			
14-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) es recomendable realizar cambio de tubería interna ya que presenta óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: ldrd estadio de techo, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Portería, **Location:** Desinsectacion			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231227090401

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -ILLIMANI (PARAISO) Carrera 27b con Calle 72c Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/81
		Fecha de Visita	27-12-2023 05:55
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	carlos reyes
ma del Técnico		**Firma**	



27-12-2023 09:03:59



27-12-2023 09:03:51

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control integrado, con actividad de insecto volador

reparaciones empleadas

Descripción	Nº de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	Nº Lote - Fecha de Caducidad
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	0	1	1 Und	Cebo		685/abril25
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	1	1	1 Und	Cebo		685/abril25

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
28-11-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) persiste las mismas recomendaciones Building: Idrd illimani, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Desinsectacion, roedores	Alta
27-10-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) caño de aguas residuales aledaño a parque ,excremento de canino en zonas verdes, presencia de moscas ,mosquitos y roedores en carcamo de cancha Building: Idrd illimani, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Desinsectacion, roedores	Alta
27-10-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) perfil alto en puertas entrada a baños y camerinos, falta malla auxiliar en puertas Building: Idrd illimani, Floor: Planta 1, Zone: Cuarto de aseo, Location: BIM #01	Alta

Building: Idrd illimani, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración, **Location:** Desinsectacion, roedores			
28-09-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) falta burlete en puerta de entrada a cuarto	Alta
Building: Idrd illimani, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Cuarto de aseo, **Location:** BIM #01			
28-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se recomienda realizar la instalación de burletes y malla auxiliar en puertas de ingreso ha áreas de camerinos	Alta
Building: Idrd illimani, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración, **Location:** Desinsectacion, roedores			
28-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puertas requiere la instalación de un burletes y malla en ventanas y puertas a fin de prevenir el acceso de plagas y posibles anidamientos de plagas	Alta
Building: Idrd illimani, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Cuarto de aseo, **Location:** BIM #01			
28-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete y una malla en puerta a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta
Building: Idrd illimani, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Camerino hombres, **Location:** BIM# 02			
28-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puertas requieren la instalación de un burletes a fin de prevenir el acceso de plagas y posibles anidamientos	Alta
Building: Idrd illimani, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Cuarto de bombas, **Location:** BIM # 03			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las·indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 522284

CLIENTE: IDRD Parque Del Rio SEDE: San Jose de Maryland (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 27 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Dorian Martinez HORA LLEGADA: 6:50 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Solfac	Cipermetrina	07647	Cucarachas	x		5 ml / 1 L	39	LT	MM	x		Colocto y Parque en General	6:50	7
Cebo para	N/A	N/A	Focdor		x	N/A	3	und	manual		x	cebadero interno		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB. TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Yolima Fumigaciones Yolima · Continental de Fumigaciones S.A.S. · COLPLAGAS® Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el servicio se evidencia por todo el parque excremento de Animal canino.					
Se Recomienda Realizar limpieza ya que las condiciones son Acta para la proliferacion de insectos voladores					
Se evidencia calicanes y tapas de Alcantarilla en mal estado					
Se Recomienda Reparar lo para evitar la Acumulacion de basura y el Anidamiento de plaga.					
Se evidencia Puerta de ingreso Al colegio con partes Altas,					
se Recomienda instalar barrera para prevenir el ingreso de plaga					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Sal/ESC	312 ML	66000181101	Dic 2024
Gato Papel	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Jose O. Diaz	FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT. 901.144.539-4 - CEL. 312.372.2546

Rentokil Initial
NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 518443**

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: EDRD. SEDE: altos de la Estancia

DIA: 28 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Federico Pava HORA LLEGADA: 6:00 am FIRMA CLIENTE: RAFAEL RUEDA M

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Sol Fac.	Cipluthrin	0071-97	Insectos	X		8 ml.	26	LT	MM.	X		area General		
Ratacuil	Brodifacouma	234-2002	Roedor		X	10 grs	30	grs.	Manual			Dispositivos		

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL: CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! Fumi Young Fumigaciones Yo CONTINENTAL DE FUMIGACIONES S.A.S. COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el Servicio de Desinsectacion se Encontro Materiales Contra Paredes crea cuarto electrico. Tambien se Registro Cercamos en parque mal estado. Pastos altos en area exterior al Parque. se Recomienda Retirar Materiales para evitar Refugio de plagas. Tambien Colocar Rejillas en Cercamos. encontando Mediana Presencia Mosquito area General.					

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac	180 ml	LB-0018101	DIC 2024
Rodequil	30 grs	685	DIC 2024

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias		
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente		
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

Jeicman Pava

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.151.539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231228182101

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS. Construyendo Ambientes Saludables. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -EDUARDO SANTOS Calle 4A Bis #18B-30 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/52
		Fecha de Visita	28-12-2023 16:02
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	andres bohorquez
rma del Técnico		Firma	



28-12-2023 18:21:00



28-12-2023 18:20:54

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control integrado con actividad de insecto volador

reparaciones empleadas

Descripción	Nº de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	Nº Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	120	15 Lt	Aspersión a Motor		LB01002413/JUNIO24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
29-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda tapar y sellar tapas de alcantarilla ya qe se puede presentar un accidente y posibles plagas y sifones sin rejilla	Alta
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: PUERTA COLISEO			
29-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando qe la caja n 3 se encuentra fracturada se recomienda hacer su respectivo cotización	Alta
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: PUERTA COLISEO			
26-10-2023	NEW	Otros (CONINT) se recomienda cambio de caja ya que se encuentra la tapa rota	Media
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: Nivel 1, Zone: Debajo del televisor, Location: Adhe 03			
10-10-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) tapas no son herméticas debido a la ubicación de los tanques perdieron su forma redonda y se facilita el ingreso de cualquier clase de residuos y desfavorece la calidad del agua ,se observa manchados y con sedimento de tierra	Alta
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: Nivel 1, Zone: Entrada a coliceo, Location: Lavado de tanques			

26-09-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se realiza el servicio de la desinsectacion de todas las áreas en general en el que se evidencia presencia de zancudos y mosquitos en las instalaciones internas del coliseo.	Alta
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: PUERTA COLISEO		
26-09-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se recomienda colocar ciceles a los portones de ingreso al coliseo ya que todos presentan el perfil alto, lo que facilita el ingreso a los roedores a las instalaciones del coliseo.	Alta
Building: IDRD PARQUE EDUARDO SANTOS, Floor: ANILLO 3, Zone: COLISEO, Location: PUERTA COLISEO		

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 525089**

CLIENTE: IDRD Estadio El Campin. SEDE: Principal

(Página 1 de 2) VER DORSO

DIA: 28 MES: Dic AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Fedriman Pava. HORA LLEGADA: 17:00 FIRMA CLIENTE: Geronca Cagero

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NO	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Parkaquil	Bifentrina	2231-2004	Rastrero		✓	5ml/Bt	40	ud	Gelo	✓		Perimetro	17:40	—
Cidfac te	Cyflutrin.	0071-97	Volador	✓		8ml/Bt + 1Lt Agua	130	ml	M.M.	✓		Graderias Bajos.	—	—
Cidfac te	Cyflutrin.	0071-97	Volador	✓		20ml/Bt + Agua	120	ml	TNB.	✓		Interno Palcos.	—	—

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
- Seguir las Recomendaciones En Service Trace y Reportadas Por Correo	✓				
- No Ingresar En Areas Tratadas Por un Periodo de 2 Horas Para Evitar Daños a la Salud.					✓

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Sulfac EC.	66 Lt	CB0102413	Jun/24
Ratarqui.	40 Bg	685	Abr/25
Aceite Mineral.	6 Lt.	200405	Abr/25.

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		—

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 134 539-1 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231228142947

Fumigax — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — NIT.804.005.124-4

Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -INDEPENDENCIA BICENTENARIO Calle 26b #5-87 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/42
		Fecha de Visita	28-12-2023 10:06
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	jorge ríos
rma del Técnico		**Firma**	

28-12-2023 14:29:46

28-12-2023 14:29:39

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control de plagas con actividad de insecto volador

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	240	30 Lt	Aspersión a Motor		LB01002413/
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		1	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
28-11-2023	NEW	Otros (CONINT) se realizo aplicación química en zonas verdes administración y control de roedores Building: Idrd la independencia, Floor: Planta 1, Zone: Administración, Location: MM	Media
28-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) Se recomienda instalar rejilla con malla tipo angeo en carcamo entrada principal administración para evitar ingreso de roedores por esta area Building: Idrd la independencia, Floor: Planta 1, Zone: Administración, Location: MM	Alta
25-10-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) durante el servicio se evidencia por todo el parque excremento de animal canino se recomienda realizar limpieza para prevenir la proliferación de mosquitos, se evidencia mucho trafico de personal. que impiden la correta desinsectacion en toda la zona. se recomienda que el parque esté solo para su correcto control y fumigación .	Alta

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 522288

CLIENTE: IDRD SEDE: Castilla

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA 25 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Alison Martinez HORA LLEGADA: 6:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Solfas	Cipermetrina	07-527	Voladores	X		5 ml	26	ct	MM	X		Parque Castilla	6:00	11
Cinta Bafal	N/A	N/A	N/A		X	N/A	3	und	Manual		X	Colegio Inglaterra	/	/

RTK-Reg-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB. TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! Fumi Young Fumigaciones You CONTINENTAL DE FUMIGACIONES S.A.S. COLPLAGAS®

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el servicio se evidencia puertas de ingreso al colisco y a los oficinas con perfiles altos se recomienda realizar rotacion de boletes para prevenir el ingreso de roedores a las instalaciones.					
Se evidencia buenas practicas de Asseo en todas las zonas Asignadas					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac	200 ml	Vbodega1	Dic 2024
Cinta papel	3	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	X	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Jessica Perea	FIRMA	

Deisen Martinez

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPÉS PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525669

CLIENTE: IDRD SEDE: la Fragua

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 28 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: HORA LLEGADA: 4:30 a.m. FIRMA CLIENTE: Luis Eduardo Ojeda.

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Selfire	Cipermetrina	3021-97	insectos	/		8cc/LT	30	LT	MM	/		parque General	4:30	
Dispersa Eco	—	—	roedores		/	1/punto	4	un.	Manual		/	Dispositivos	11	

RTK-RG-11

METODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEP: NEBULIZACION EN FRIO. NB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PRODUCTO FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Por fuera alto entorno a concha	/				
Grietas y fisuras en aguadas de concha	/				
Por fuera alto en Pinetas de acceso a colisco y con Esporias laterales	/				

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del pèrsonal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Sal Fac	24kg	L0000181101	Dic 2024
Adherivos Eco	4 un.	—	—

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	/	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	/	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		/

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

Jhon Sierra.

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-6 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 515381**

CLIENTE: Todo SEDE: La Florida

(Página 1 de 2) VER DORSO

DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Jhon Herrera HORA LLEGADA: 6:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Solfac EC	cyflutrin	0071-19	Insectos voladores	✓		8 ML x Lt	936	ML	Moto aspersor	✓		parqueadero Administración cuarto de Residuos 2 Unidades Baños	6:00	->
Delgan	Bredtaciroma	324-2004	Roedores		✓	3 grs	2	und	Manual	✓		cuarto	->	->

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT. POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS SEGÚN... Fumi Young Fumigaciones Ltda. CONTINENTAL DE FUMIGACIONES S.A.S. COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
* Se recomienda Realizar poda de pasto alto en area de parqueadero ya que sirve para pulverizacion de insectos voladores.	X				
* Se recomienda Mejorar el almacenamiento en zona de Reciclaje ya que se Evidencia basura fuera de contenedores esto con el fin de Evitar pulverizacion de insectos voladores		X	X		
* Se recomienda Realizar poda en zona de Reciclaje ya que se Evidencia pasto alto	X				
* Se recomienda Realizar limpieza en area junto a pista de Moto cross ya que se Evidencia basura fuera de los contenedores		X	X		

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac EC	936 ml	LB01002413	junio 2024
Rutaquil	2 ml	685	Abril 2025

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a: El cliente cuenta con plan de emergencias		
b. Conoz o y me acojo al plan de emerg. nes del cliente		
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Sandoval Mendo	FIRMA	

Juan Pablo Herrera
APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente co@rentokil-initial.com

RGOP 017 V10

Nº 518444

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: [illegible] SEDE: [illegible]

DIA: [illegible] MES: [illegible] AÑO: [illegible] APLICADOR MIP: [illegible] HORA LLEGADA: [illegible] FIRMA CLIENTE: [illegible]

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]		
[illegible]	adhesivas	—	Roedor			[illegible]	[illegible]		Manual			Dispositivos		
[illegible]	Bioblaccoma	234-2005	Roedor			[illegible]	[illegible]	[illegible]	Manual			Dispositivos		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ

Fumi Young Fumigaciones

Continental de Fumigaciones SAS

COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
...nte El Servicio Tapa daniada en Tapa de Tinaco gastante ...remesto de humano aqua pigieso Baños y Zona de gradas. se Recomienda Realizar Brigada de aseo en esta areas.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Cefac Rodenticida Tamaices	5 Kg / 6 Bolsas / 2 Gel	18.12 / 685	Dic. 2024 / Junio 2025

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente		
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20231228093406

Fumigax Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — NIT.804.005.124-4

Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -VILLA MAYOR CEMENTERIO Calle 36 Sur #34b-20 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/83
		Fecha de Visita	28-12-2023 06:05
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	juan camilo vargas
rma del Técnico		Firma	

28-12-2023 09:34:04

28-12-2023 09:33:57

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desinsectacion química por medio de nebulización con Motomochila en áreas en generales del parque se evidencia presencia de insecto volador Se realiza desratizacion química por medio de aplicación de rodenticida en cebo, en dispositivo Externo,no se presenta consumo de cebo, se limpian y se reactivan el dispositivo. Se observa fechas de caninos en varias zonas del parque, se recomienda mantener las áreas libres de fechas ya que esto puedo ser atrayente para plagas

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RATAQUIL BLOQUE (CONINT)	RGSP-234-2004	1	1	1 Und	Cebo		685/abril25

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
28-09-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) carcamo frente de administración con espacios sin malla auxiliar, excremento de canino en algunas zonas verdes de parque, materiales de aseo aglomerados en cuarto de mantenimiento	Alta
Building: IDRD parque villa mayor, Floor: Nivel 1, Zone: Tablero eléctrico ingreso a oficina, Location: Desinsectaccion			
28-08-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se evidencia material orgánico (escombros y basuras) lo cuales sirven de atrayente he anidamiento a plagas, se recomienda realizar limpieza y disposición final para evitar posibles presencia de plagas.	Alta
Building: IDRD parque villa mayor, Floor: Nivel 1, Zone: Tablero eléctrico ingreso a oficina, Location: Desinsectaccion			
28-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) perfil alto en puerta zona admon, rejilla de carcamo sin malla auxiliar	Alta
Building: IDRD parque villa mayor, Floor: Nivel 1, Zone: Ingreso a la oficina, Location: EC 01			

aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20231229200921

Fumigas — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4


Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -CEFE COMETAS Calle 127A#81-26 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/73
		Fecha de Visita	29-12-2023 16:28
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	Firmado por	
rma del Técnico		Firma	

Problema:Firmado Contrato (papel)

John S.

29-12-2023 20:09:19



entokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control químico voladores cefe u parques

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	624	78 Lt	Aspersión a Motor		lb01002413Jun-2024

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
29-12-2023	New	Mantenimiento (CONINT) se realiza control químico por medio de. moto mochila cefe y parques se recomienda tener encuenta tiempo de cuarentena establecido	Alta
Building: CF COMETAS.IDRD., Floor: Nivel 1, Zone: Caseta de vigilancia., Location: Motomochila.			
30-10-2023	NEW	Otros (CONINT) se realiza aplicación de insecticida con motomuchila en n todas las áreas internas y externas del cefe todo como método preventivo para plagas rastreras y voladoras	Media
Building: CF COMETAS.IDRD., Floor: Nivel 1, Zone: Caseta de vigilancia., Location: Motomochila.			

98

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1825. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 521939**

CLIENTE: Iglesia Zarque SEDE: Viviglio Paco Juan Gonzalez

DÍA: 29 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Wilmer Sanca HORA LLEGADA: 5:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Aseo	N/A	N/A	Roedores		x	N/A	6	un.	manual		x	Cuarto bombas administracion	5:00	->
Solfac.	Cyfluthrin.	0.71-97	voladores	x		8ml/Lt.	416	ML	aspersion motor	x		general	->	

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM. TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT. POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA INSECTOS VOLADORES: MOSCA MOSQUITO VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza control químico y control MIP preventivo en interiores y exteriores con licencia de aplicadores				X	
Se evidencia agua estancada en canaletas en contorno del tanque		X	X		

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
ADH	6	N/A	N/A
Salfull	52	LB1002413	Junio 24
Guantes	4	N/A	N/A
Tapabocas	2	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS

a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA | NOMBRE [illegible] | FIRMA [illegible]

Jhon Gonzalez

Wilmer Soma

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBL CIUDAD SAS - NIT 901 114 539-4 - CEL 312 372 2544

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 522291

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: 1020 SEDE: Parco Alta Vida SAS

DÍA: 29 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Daisen Martinez HORA LLEGADA: 5:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible]	Cipermetrina	071-97	Voladores	X		8 ml 1 Lt	26	Lt	MM	X		Parque central	5:00	//
[illegible]	Cipermetrina	2791-2004	Rastreros		X	5 gr	13	und	manual	X		Cebaderos exterior Madrigueras	//	//

RTX-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones · Continental de Fumigaciones SAS · COLPLAGAS® Parte de Rentokil Initial

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 Nº 522291

CLIENTE: 1080 SEDE: Parco Alta [illegible]

DÍA: 29 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Daison Martinez HORA LLEGADA: 5:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NO		INICIO	FIN
Selac	Cipermetrina	071-97	Cucaracha	X		8 ml 1 LT	26	LT	M.M	X		Parque central	5:00	
Partaquil	Piriproxifen	2754-2004	Pardor		X	5 gr	13	(und)	manual	X		Estadio exterior y Madrigueras		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO EN DOS AIRES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 533-4 - CEL 312 372 2546

Parte de Rentokil Initial

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 521940

CLIENTE: [illegible] SEDE: [illegible]

DÍA: [illegible] MES: 12 AÑO: [illegible] APLICADOR MIP: [illegible] HORA LLEGADA: [illegible] FIRMA CLIENTE: Marinelis Vizcaino.

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		x	[illegible]	[illegible]	un	manual		x	[illegible]	9:30	→
[illegible]	[illegible]	[illegible]	cucarachas	x		[illegible]	26	Lt	aspersion manual	x		general	→	→
[illegible]	[illegible]	[illegible]	roedor		x	seguido	6	un	manual	x		cuadrillas	→	

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza control químico y control MIP Preventivo		X		X	
Se recomienda instalar barrera para ingreso de clientes				X	
para evitar ingreso de plagas				X	
Se realiza aplicacion de cebos externos y radiguerros					
para evitar propagacion de plagas					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Actellic	6	685	abril 24
Sol Fac.	264	26102413	Junio 24
ABH.	1	N/A	N/A
guantes	6	N/A	N/A
Papaboca s	3	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Marinelis Vizcaino	FIRMA	Marinelis V.

Jhon gonzalez.
William Serna.
APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 521941

CLIENTE: [illegible] SEDE: La Serena

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 29 MES: [illegible] AÑO: [illegible] APLICADOR MIP: William Serna HORA LLEGADA: 1530 FIRMA CLIENTE: Ronald Muñoz Avila

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	insectos	x		2 ML LT	26	Lt.	aspersión manual	x		General	1530	→
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		x	N/A	1	UN	manual		x	administración	→	

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT. POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

RTK-Rep-11

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
SE APLICA CONTROL QUIMICO Y CONTROL MIP PREVENTIVO				X	
SE SUGIERE BUENAS PRACTICAS DE LIMPIEZA.		X	X		

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
CLIMA	3.6 L	LB1003613	JUNIO 24
LIN	3	N/A	N/A
INSECTOS	2	N/A	N/A
VICHES	1	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	Y	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	X	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

JHON GONZALEZ
WILMER SAMA
APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 811 744 521-1 - TEL: 312 372 2516

103

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 518446**

CLIENTE: IDIPD. SEDE: Bosque San Carlos

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 21 MES: 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Fredimar Pavi HORA LLEGADA: _____ FIRMA CLIENTE: Mauricio Labrador

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Baffac.	Cefluthrin	60-71-97	Insectos	X		3 ml.	30	LT	MM	X		General, parque		
Evidencia	Brodifacoum	234-2004	Roedor		X	5 grs.	10	unid	Manual	X		Dispositivos		

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Estrategia de Sostenibilidad Rentokil Initial

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EMCALI

Fumi Young Fumigaciones

Continental de Fumigaciones S.A.S.

COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el Recorrido se observo Tapa ole Caja Inspeccion mal estado. Tambien escombro de aserrin de Madera. Zona verde proliferacion de Hojarasca. se Recomienda Retirar este escombro ya q Sirve como Refugio plaga.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Solfac	240 ml	IBCCC18121	DIC 2025
Ratavuel	10 und	G85	
aceite Mineral	1 Lt		
Guantes	3 pares		

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	✓	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 518445**

CLIENTE: TDEA SEDE: Tunel

(Página 1 de 2) VER DORSO

DIA: 29 MES 12 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Freddy Pava HORA LLEGADA: 4:00 am FIRMA CLIENTE: Luis Jimenez

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Gc Fine	Piflutrin	0071-97	Insectos	X		X ml	836	ml	MM	X		Cocina		
Gc Fine	Piflutrin	0071-97	Insectos	X		20 ml	820	ml	Tunel	X				

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT. POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS. CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el Recorrido se observo alta presencia de Roedores y Encendo area General. acumulacion de Material entre las Oficinas					

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Selfac 104 LT	832	LB 0001812	DIC 2024
Selfac	6 LT	LB0001812	DIC 2024

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	/	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	/	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	/	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Luis Jimenez	FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2536

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER605_20240105080829

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTION PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PIJAOS JORGE E.CABALIER Carrera 10 con Calle 34 Bis BSur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/3
		Fecha de Visita	05-01-2024 05:45
Nombre del Técnico	JOHN GONZALEZ BARRERO	**Firmado por**	Jonathan pineda/guarda de seguridad
Firma del Técnico		**Firma**	



05-01-2024 08:08:26



05-01-2024 08:08:12

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL. (CONINT)	Rutina Compartida	Se realizó desinsectacion y desratizacion general del parque.

Actividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Zancudos (CONINT)	4

Edificio: Idrd pijaos, Planta: Planta 1, Zona: Caja contador elec admon, Ubicación: Desinsectacion química

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		Ib00018002nov24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
05-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda retirar materiales en desuso detrás del área administrativa para prevenir anidamiento de plagas.	Media
Building: Idrd pijaos, Floor: Planta 1, Zone: Caja contador elec admon, Location: Desinsectacion química			
05-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda realizar jornada de recolección de basuras en especial costado junto al salón comunal ya que presenta bastante acumulación de basuras y esto ayuda a la proliferación de plagas.	Alta
Building: Idrd pijaos, Floor: Planta 1, Zone: Caja contador elec admon, Location: Desinsectacion química			
05-01-2024	Complete	Mantenimiento (CONINT) .se realizó aspersión general en exterior parque.	Alta

Building: ldrd pijaos, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Caja contador elec admon, **Location:** Desinsectacion química			
05-10-2023	Pending	Otros (CONINT) .se evidencia eses de canino en áreas generales del parque, se recomienda mantener las áreas limpias para evitar atrayentes para plagas	Alta
Building: ldrd pijaos, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Caja contador elec admon, **Location:** Desinsectacion química			
21-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) .se recomienda retiro de escimbro ubicados en la parte posterior de la administración ya que pue33 permitir el alojamiento de plagas	Alta
Building: ldrd pijaos, **Floor:** Nivel 2, **Zone:** Cubierta, **Location:** Lavado tanques 2 unidades de 1000lt			
17-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanques se recomienda programar próximo lavado para el mes de enero-2024	Alta
Building: ldrd pijaos, **Floor:** Nivel 2, **Zone:** Cubierta, **Location:** Lavado tanques 2 unidades de 1000lt			

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingresó es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240108100221

Fumigax — Filial de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Filial de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Filial de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Filial de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -COMPLEJO ACUATICO Avenida Calle 63 #50-72 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/59
		Fecha de Visita	08-01-2024 06:04
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	oscar sabrera
Firma del Técnico		**Firma**	



08-01-2024 10:02:19



08-01-2024 10:02:11

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Reclamacion	De realiza desinsectacion química por medio de nueubolizacion con motomochila en áreas generales del parque, se evidencia presencia de insecto rastreros (cucarachas) en sótanos y actividad de insecto volador en áreas externas del edificio Se realiza desratizacion física por medio de instalaciones de trampas adhesivas en dispositivos internos, se limpian y reactivan los dispositivos, no se evidencia presencia de roedores

Actividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Cucaracha Americana (CONINT)	Cuenta Actual - 20
Edificio: Complejo acuatico, Planta: Sótano, Zona: Pasillo, Ubicación: ADH 4	

Preparaciones empleadas

Descripción	Nº de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	Nº Lote - Fecha de Caducidad
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a

SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	320	40 Lt	Aspersión a Motor	LBO1002413/JUNIO24

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
05-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se evidencia mucha presencia de cucarachas y mosquitos en trampas adhesivas área de sótanos **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta
05-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de cucarachas en cajas con trampa adhesiva **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta
05-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda tapar y sellar tapas de alcantarilla con huecos se recomienda tapar y sellar estos para evitar entrada y salida de roedores **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta
11-09-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Sótano, **Zone:** Entrada sotano, **Location:** ADH 1	Alta
10-07-2023	NEW	Hallazgos Y Seguimientos (CONINT) hay alta presencia de blatella germanica en zona de sótano **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta
10-07-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burletes a puertas de emergencias a fin de prevenir el acceso de plagas. **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta
10-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Existe agua estancada en sotano que puede favorecer la presencia de insectos. **Building:** Complejo acuatico, **Floor:** Entrada 1, **Zone:** Portón principal, **Location:** Fumigacion	Alta

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240108100349

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -EL JAZMIN Calle 1G #41A-13 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/49
		Fecha de Visita	08-01-2024 06:04
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	**Firmado por**	William gomez
Firma del Técnico		**Firma**	



08-01-2024 10:03:45



08-01-2024 10:03:35

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y mosquitos en zonas verdes y dentro del coliseo

..ctividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Mosquito (CONINT)	Cuenta Actual - 200
Edificio: Idrd el jazmín, Planta: Nivel 1, Zona: Cuadro de información lado izquierdo, Ubicación: M M	
Zancudos (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: Idrd el jazmín, Planta: Nivel 1, Zona: Cuadro de información lado izquierdo, Ubicación: M M	

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	224	28 Lt	Aspersión a Motor		lb01002413/junio2024

107

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
08-01-2024	New	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y mosquitos **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuadro de información lado izquierdo, **Location:** M M	Alta
09-10-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) puertas con espacios acceso a coliseo **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Lado de puerta de baños, **Location:** ADH 1	Alta
18-09-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se observa algunas tapas rotas en cajas de inspección de parque escombros aglomerados junto a coliseo y algunas zonas verdes con basura apesar que existen canicas de basura cerca **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuadro de información lado izquierdo, **Location:** M M	Alta
18-09-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) reja con espacios entrada a coliseo **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Lado de puerta de baños, **Location:** ADH 1	Alta
14-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) Durante el servicio sé evidencia accesos por puerta principal entrada a camerinos, estos accesos sé pueden prestar para el ingreso de plagas a la parte interna. sé recomienda sellar estos accesos para poder tener un mejor control de plagas a la parte interna **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Lado de puerta de baños, **Location:** ADH 1	Alta
14-08-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) . se recomienda la instalación de burletes en partes bajas de puertas ya que se evidencia condición favorable para ingreso de plagas **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuadro de información lado izquierdo, **Location:** M M	Alta
19-07-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) se evidencia flotador en mal estado requiere cambio para evitar que el tanque se desborde tanque costado occidental **Building:** Idrd el jazmín, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cubierta baños, **Location:** Lavado de tanques 2 de 1000lt	Alta

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS .
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240108170428

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS. — Construyendo Ambientes Saludables. — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -MEISSEN Calle 62 BIS Sur #16C-40 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/14
		Fecha de Visita	08-01-2024 13:38
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	diana mendez
irma del Técnico		**Firma**	



08-01-2024 17:04:27



08-01-2024 17:04:19

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control integrado con actividad se insecto valores

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	240	30 Lt	Aspersión a Motor		LBO1002413/JUNIO24
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	1	1	1 Und	Cebo		685/abril25

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
09-10-2023	NEW	Otros (CONINT) las condiciones ambientales y sanitarias son favorables que minimizan los riesgos de anidamiento de plagas en las instalaciones del parque, se recomienda seguir manteniendo protocolos de limpieza orden y aseo	Alta

Building: Idrd parque meisen, Floor: Nivel 1, Zone: Administración al lado del ixtintor, Location: MM 1

Ubicación(es) no escaneada(s)

Ubicación	Motivo
Edificio: Idrd parque meisen Planta: Nivel 1 Zona: CUARTO ELÉCTRICO LADO DE ADMINISTRACIÓN Ubicación: CB 1	Obstruido

inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER693_20240108132735

Fumigax — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE Avenida Calle 63 #68-80 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/91
		Fecha de Visita	08-01-2024 06:01
Nombre del Técnico	CARLOS HERRERA GALINDO	Firmado por	Lucía parada
Firma del Técnico		Firma	



08-01-2024 13:27:23



08-01-2024 13:27:17

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control integral activo a parque

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	6160	770 Lt	Termonebulización		lb00018442
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		n a
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		n a

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad

08-01-2024 New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) falta aseo en cuartos de mantenimiento en bolera ,material deportivo aglomerado en sótano al igual que aposamiento de agua	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Caseta guardas, Location: M M		
08-01-2024 New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) falta orden en cuarto mantenimiento y cajas mal dispuesto contra pared.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Bolera, Location: EC03		
08-01-2024 New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) falta orden en área mantenimiento bolera	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Bolera, Location: EC02		
08-01-2024 New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) piso provisional en madera y con espacios se observa escombros	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Mantenimiento, Location: ADH02		
08-01-2024 New	Mantenimiento (CONINT) murió con huecos en cuarto mantenimiento	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Mantenimiento, Location: ADH01		
08-01-2024 New	Mantenimiento (CONINT) aposamiento de agua en zotano junto a estación	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Sótano, Zone: Pared fondo sótano, Location: ADH08		
09-10-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion activa en áreas internas como áreas externas utizando motomochila y termonebulizacion. se realiza control de roedores de estaciones cebaderas y con Adhesivas generando el respectivo cambio por deterioro	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Caseta guardas, Location: M M		
09-10-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda instalar barrera física a cajas de inspección puesto que se encuentran con residuos de alimentos generando condición de atracción para roedores e insectos voladores , se recomienda generar retiro de residuos y mejorar limpieza en estas áreas	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Caseta guardas, Location: M M		
09-10-2023 NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Sub estación, Location: EC11		
09-10-2023 PENDING	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Mantenimiento, Location: ADH02		
29-08-2023 NEW	Hermeticidad (CONINT) Se recomienda sellar huecos se cajas de paso e instalar rejillas en tuberías para evitar el ingreso de roedores por estas áreas.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Caseta guardas, Location: M M		
29-08-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) Se realiza el servicio de la desinsectacion de todas las áreas en general del parque en las cuales se evidencia presencia de zancudos y mosquitos.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Caseta guardas, Location: M M		
29-08-2023 PENDING	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de esta zona. Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas.	Alta
Building: IDRD UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, Floor: Planta 1, Zone: Sub estación, Location: EC11		

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). DURANTE: Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). DESPUÉS: Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER693_20240108165821

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young SAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -EL VIRREY SUR Calle 93 Sur con Carrera 3a Este BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/104
		Fecha de Visita	08-01-2024 14:40
Nombre del Técnico	CARLOS HERRERA GALINDO	Firmado por	Nicolas yepes
rma del Técnico		Firma	



08-01-2024 16:58:08



08-01-2024 16:57:57

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control integral activo a parque

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	120	15 Lt	Aspersión a Motor		lb00018442

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
08-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) .se evidencia madrigueras activas entorno a cuarto calderas, escombro aglomerado en zona de gimnasio y canchas de tejo	Alta
Building: Idrd virrey, Floor: Administración, Zone: Puerta principal, Location: DESINSECTACION			
18-09-2023	PENDING	Hallazgos Y Seguimientos (CONINT) se evidencian madrigueras contorno salón múltiple parte exterior,contorno cuarto de bombas se realiza aplicación de cebos y monitoreo	Alta
Building: Idrd virrey, Floor: Administración, Zone: Puerta principal, Location: DESINSECTACION			
23-08-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) .desprendimiento de arena en tanque ,sedimento de tierra anclaje de escalera suelto por oxidación, puntos de barillas con oxidación ,se recomienda hermetizar tanque ya que puede generar filtraciones	Alta
Building: Idrd virrey, Floor: Administración, Zone: Puerta principal, Location: Tanque cuarto de bomba carderas			

Medidas de Seguridad: ANTES:-Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, -Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, -Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite

termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caìdas al mismos nivel o pèrdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER697_20240109091757

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PALESTINA Calle 68 Sur #81G-09 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/11
		Fecha de Visita	09-01-2024 05:53
Nombre del Técnico	FEDERMAN PAVA HINCAPIE	**Firmado por**	juliana yate
Firma del Técnico		**Firma**	



09-01-2024 09:17:55



09-01-2024 09:17:44

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Durante el recorrido se encontro perfil alto depuertas ingresoa coliseo tambien se registro basuras en exteriores al parque .encontrando alta presencia de mosquito area general.se recomienda colocar banda en perfiles de puertas para evitar,ingreso de plagas,roedor.alas instalaciones.

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		LB00018121DIC2024

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
09-12-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda no ostruir el dispositivo con material. para su correcto monitoreo Building: IRD PALESTINA., Floor: NIVEL #1, Zone: CUARTO ELECTRICO ., Location: ADH #O1	Media
14-11-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) es recomendable realizar impermeabilizacion de tanque para evitar desprendimiento de cemento lo cual afecta la calidad del agua Building: IRD PALESTINA., Floor: NIVEL #1, Zone: Ingreso coliseo, Location: Lavado tanque	Alta
13-11-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) durante el servicio se evidencia acumulación de basura en el area perimetral del parque, baños y canecas de basura llenas. se recomienda realizar limpieza ya que las condiciones son actas para la proliferación de plagas y el anidamiento Building: Parque la palestina., Floor: Nivel 1., Zone: Ingreso a coliseo., Location: Nebulizadora.	Alta

09-10-2023 Complete Hermeticidad (CONINT) se observa perfil alto en puertas entrada a coliseo	Alta
Building: Parque la palestina., **Floor:** Nivel 1., **Zone:** Ingreso a coliseo., **Location:** Adhesiva 2	

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite · (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240110100211

Fumigax — P. de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -GAITAN CORTES Diagonal 31C Sur #5A-20 Este BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/40
		Fecha de Visita	10-01-2024 05:08
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	Firmado por	patricia montero
ma del Técnico		Firma	



10-01-2024 10:02:10



10-01-2024 10:02:04

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control integrado con actividad de insecto voladores.

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	1	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		1	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
10-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza desinsectacion química por medio de nebulización con Motomochila en áreas en generales del parque, se evidencia presencia de insecto volador las áreas se encuentran en buen orden y limpieza, se recomienda seguir manteniendo protocolo de orden limpieza y aseo	Media
Building: Idrd gaitan cortes, Floor: Nivel 1, Zone: Administración puerta, Location: MM 1			
10-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza desratizacion físico química, se limpian y reactivan los dispositivos. no se evidencia presencia de plagas	Media
Building: Idrd gaitan cortes, Floor: Nivel 1, Zone: Bodegas, Location: EC01			

Building: Idrd gaitan cortes, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración puerta, **Location:** MM 1

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240112201323

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS. Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -EL CAMPINCITO -'CEAD, Avenida Carrera 30 #53B-50 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/19
		Fecha de Visita	12-01-2024 16:10
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	jhojan Rodriguez
rma del Técnico		**Firma**	

12-01-2024 20:13:19

12-01-2024 20:13:11

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Control con actividad de insecto volador

ecomendaciones

Fecha.	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
20-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda realizar recolección debidamente en sus respectivas canecas de basura ya qe se evidencian en el suelo y evitar posibles plagas rastreras	Alta
Building: Idrd campincito, Floor: Caseta guardas, Zone: Caseta, Location: Fumigacion general			
20-11-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de mosquitos y zancudos	Alta
Building: Idrd campincito, Floor: Caseta guardas, Zone: Caseta, Location: Fumigacion general			
11-09-2023	NEW	Otros (CONINT) se realiza aplicación de insecticida con motomuchila en todas las áreas externas y internas todo como método preventivo para Plagas rastreras y voladoras	Alta
Building: Idrd campincito, Floor: Caseta guardas, Zone: Caseta, Location: Fumigacion general			
11-09-2023	NEW	Otros (CONINT) se recomienda el buen uso de basuras en canecas para evitar atraer vectores voladores	Alta
Building: Idrd campincito, Floor: Caseta guardas, Zone: Caseta, Location: Fumigacion general			
11-09-2023	NEW	Almacenaje (CONINT) Se recomienda no dejar tantas cosas en desuso arrumadas para evitar alojamiento de vectores voladores a rastreros	Alta
Building: El campincito, Floor: Área externa, Zone: Exterior, Location: Cebadero # 3			
11-08-2023	PENDING	Almacenaje (CONINT) Se recomienda evitar dejar cosas arrumadas en desuso para prevenir alojamientos de vectores en areas externas del parque	Alta
Building: Idrd campincito, Floor: Caseta guardas, Zone: Caseta, Location: Fumigacion general			

Building: ldrd campincito, **Floor:** Caseta guardas, **Zone:** Caseta, **Location:** Fumigacion général

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Protegér los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER936_20240112082801

Fumigax — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4

Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -EL TALLER Calle 68 Sur #70d-11 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/23
		Fecha de Visita	12-01-2024 05:08
Nombre del Técnico	DEISON MARTÍNEZ RAGA	**Firmado por**	Sandra angulo/ guarda de seguridad
rma del Técnico		**Firma**	

12-01-2024 08:28:00

12-01-2024 08:27:54

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Durante el servicio se evidencia excrementos de animal canino por todo el parque. Se recomienda realizar jornada de limpieza ya que las condiciones son actas para la proliferación de insectos voladores. Se evidencia buen mantenimiento del parque prado podado y canecas con bolsas de basuras

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	1	10	10 Und	Manual		lb240808
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
12-01-2024	Complete	Otros (CONINT) se realizo aspecion en todo el parque en general oficina, baños y cancha principal Building: Idrd el taller, Floor: Nivel, Zone: Administración ingreso, Location: MM 1	Alta
12-01-2024	Complete	Otros (CONINT) se realizo control de roedores en madrigueras que están al rededor del parque Building: Idrd el taller, Floor: Nivel, Zone: Administración ingreso, Location: MM 1	Alta
12-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) durante el servicio se evidencia excrementos de animal canino por todo el parque. se recomienda realizar jornada de limpieza ya que las condiciones son actas para la proliferación de insectos voladores Building: Idrd el taller, Floor: Nivel, Zone: Administración ingreso, Location: MM 1	Alta
14-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) .se recomienda arreglar tapa de alcantarilla q se encuentra rota anden avenida.para evitar refugio de roedores	Alta

12-10-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se evidencia durante el servicio por todo el parque excrementos de animal canino también se evidencia acumulando material en los canalones de pluviales. se recomienda realizar brigada de limpieza para retirar dichos materiales ya que Esto puede facilitar la presencia de plagas, así como que se obturen en caso de lluvia. Se recomienda que sean limpiados.	Alta
Building: Idrd el taller, **Floor:** Nivel, **Zone:** Administración ingreso, **Location:** MM 1			
10-10-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) desprendimiento de membrana en su totalidad del tanque y con fisuras en carcamo el cual se deteriora la calidad del agua ,sedimento de tierra, tubería interna con oxidación	Alta
Building: Idrd el taller, **Floor:** Nivel, **Zone:** Reja baños frente a tanque, **Location:** Lavado de tanque			
15-08-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) . se recomienda realizar jornadas frecuentes de limpieza recogiendo eso es de mascotas ya que se evidencia alta presencia de insecto Volador tipo mosca como consecuencia de la acumulación de heces de mascota	Alta
Building: Idrd el taller, **Floor:** Nivel, **Zone:** Administración ingreso, **Location:** MM 1			
14-07-2023	Complete	Otros (CONINT) se realizo control de roedores y fumigacion en todo el parque en general se evidencia excrementos de perros por todo el área del parque se recomienda limpieza de los escremetos para evitar proliferación de mosquitos y moscas	Alta
Building: Idrd el taller, **Floor:** Nivel, **Zone:** Administración ingreso, **Location:** MM 1			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER697_20240113160545

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -SEDE ARCHIVO IDRD Calle 17 No 52-10, frente al club milita BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/103
		Fecha de Visita	13-01-2024 13:45
Nombre del Técnico	FEDERMAN PAVA HINCAPIE	**Firmado por**	yormary cutiva
ma del Técnico		**Firma**	



13-01-2024 16:05:42



13-01-2024 16:05:33

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Durante el recorrido se observó mediana presencia mosquito noria de parqueadero y exteriores a la edificación .

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RASTOP BLOQUE 10 Gms (CONINT)	INVIMA: 2006V-0003970	1	10	10 Und	Manual		230808agosto2026
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		Íb00018442abril2025

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
24-11-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) tanque con sedimento de tierra y tubería interna con oxidación Building: IDRD SEDE ARCHIVO, Floor: Nivel uno, Zone: Puerta Salida a parqueadero, Location: Lavado de tanque	Alta
04-11-2023	PENDING	Prácticas De Personal (CONINT) se recomienda retirar objetos en desuso en área de parqueadero esto con el fin de evitar posible anidamiento o refugio a plagas Building: IDRD SEDE ARCHIVO, Floor: Nivel uno, Zone: Puerta salida al parqueadero, Location: M M	Media
15-07-2023	PENDING	Prácticas De Personal (CONINT) las condiciones ambientales son favorables que minimizan los riesgos de presencia y alineamiento de plagas se recomienda seguir manteniendo protocolos de orden limpieza y aseo Building: IDRD SEDE ARCHIVO, Floor: Nivel uno, Zone: Parqueadero lado izquierdo, Location: E C 16	Media
15-07-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) se recomienda el mantenimiento de los burletes de las puertas de ingreso del edificio para evitar el ingreso de plagas por esta área	Alta

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240113190240

Fumigax Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SRS. Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® Gestión Preventiva de Plagas — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -SEDE ADMINISTRATIVA IDRD Calle 63 # 59A-06 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/102
		Fecha de Visita	13-01-2024 10:20
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	Firmado por	oscar jarava
rma del Técnico		Firma	



13-01-2024 19:02:36



13-01-2024 19:02:25

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y mosquitos en zonas verdes

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	416	52 Lt	Aspersión a Motor		lb01002413/junio2024

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
09-12-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) Existe hueco alrededor de la Tubería/Bajante que requiere ser sellado a fin de prevenir el acceso de plagas.tapa alcantarilla rota. Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 18	Alta
05-11-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda realizar retira material en desuso en parqueadero interno Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Espejo recepción, Location: Aspersión MM	Alta
30-09-2023	PENDING	Otros (CONINT) .se recomienda instalar micromalla en pared latera con rejilla para evitar posible actividad de roedores en esta zona . Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 11	Alta
06-09-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) lavado y desinfección de tanque subterráneo en concreto Building: IDRD SEWE ADMINISTRATIVA, Floor: Nivel 1, Zone: Cuarto de bombas, Location: Tanque de agua potable cuarto de bombas	Media
06-09-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) se.recomienda instalar tapa a tanque para evitar ingreso de animales se recomienda realizar cambio a tuberías internas bombas puesto que se encuentra Oxidadas	Alta

Building: IDRD SEWE ADMINISTRATIVA, Floor: Nivel 1, Zone: Cuarto de bombas, Location: Tanque de agua potable cuarto de bombas			
26-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se evidencia hueco al lado de la adhesivas # 25 se recomienda sellarlo para evitar el ingreso de plagas	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Adhe 25 coordinación de seguridad			
26-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 15			
26-08-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se evidencia acumulación de polvo y hojas al interior de inhalación de gases inflamable. se recomienda realizar limpieza ya que puede ser acta para proliferación de plagas	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 13			
26-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de esta zona. Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas.	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 07			
26-08-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se evidencia escombros acumulado en la parte trasera de las instalaciones. detrás de cb # 01 se recomienda retirar los escombros ya que es favorable para la creación de madrigueras de roedor	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Cb 01			
16-07-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda la instalación de burletes en las puertas de ingreso del edificio para evitar el ingreso de plagas por esta área	Alta
Building: IDRD ADMISTRATIVA, Floor: Planta 1, Zone: Control integrado, Location: Puerta ingreso			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240113095943

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PALACIO DE LOS DEPORTES Avenida Calle 63 #54A-06 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/44
		Fecha de Visita	13-01-2024 05:56
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	Orlando quintero
Firma del Técnico		**Firma**	



13-01-2024 09:59:42



13-01-2024 09:59:36

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control, con actividad de insecto volador

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ACRILICOS ROEDORES (CONINT)		1	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		1	1	1 und	Manual		n/a
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a
ACRILICOS ROEDORES (CONINT)		0	1	1 und	Manual		n/a

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
13-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza control de roedores, se limpian y reactivan los dispositivos, no se evidencia presencia de roedores Building: Idrd palacio de los deportes, Floor: Nivel 1, Zone: Adh 04, Location: Debajo escalera ingreso camerino	Baja
13-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza desinsectacion química por medio de nebulización con Motomochila en áreas generales, se evidencia actividad de insectos voladores Building: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES, Floor: Nivel uno, Zone: Puerta principal de administración, Location: M M	Alta

13-11-2023	Complete	Otros (CONINT) Sé realiza desinsectacion en áreas general durante el servicio sé evidencia zonas verdes con pasto alto. sé recomienda mantener pasto podado	Alta
Building: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES, **Floor:** Nivel uno, **Zone:** Puerta principal de administración, **Location:** M M			
13-11-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) Durante el servicio sé evidencia puertas principales del coliseo con perfiles altos, estos orificios se pueden prestar para el ingreso de plagas a la parte interna. sé recomienda sellar estos accesos instalando burlete en puertas parte inferior para poder tener un mejor control de plagas a la parte interna y también a futuro	Alta
Building: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES, **Floor:** Plata 1, **Zone:** Adh 01, **Location:** Cafetería			
09-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se evidencia qe la caja cebadera se encuentra rota y fracturada debajo se recomienda hacer su respectiva cotización y tener cuidado con los dispositivos	Alta
Building: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES, **Floor:** Plata 1, **Zone:** Ingreso sótano, **Location:** EC 03			
04-07-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) .se recomienda instalar mallas en los desagües de palacio para la prevención de ingreso de pailas por este área	Alta
Building: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES, **Floor:** Plata 1, **Zone:** Ingreso sótano, **Location:** EC 03			

Ubicación(es) no escaneada(s)

Ubicación	**Motivo**
Edificio: IDRD PALACIO DE LOS DEPORTES	Dispositivo Desaparecido O Extraviado
Planta: Plata 1	
Zona: Ingreso sótano	
Ubicación: EC 03	

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240115144226

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -NUEVO MUZU Carrera 61B con Diagonal 52b Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/53
		Fecha de Visita	15-01-2024 11:47
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	**Firmado por**	Mauricio diaz
Firma del Técnico		**Firma**	

15-01-2024 14:42:20

15-01-2024 14:42:07

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desinsectacion y desratizacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de moscas y zancudos en áreas exteriores como zonas verdes

..ctividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Mosca Domestica (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: IDRD NUEVO MUZU, Planta: ANILLO 3, Zona: CUARTO GUARDA, Ubicación: Control integrado	
Mosquito (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: IDRD NUEVO MUZU, Planta: ANILLO 3, Zona: CUARTO GUARDA, Ubicación: Control integrado	
Zancudos (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: IDRD NUEVO MUZU, Planta: ANILLO 3, Zona: CUARTO GUARDA, Ubicación: Control integrado	

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		lb01001324/junio 202

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
18-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda retirar bultos con escombros para evitar la proliferación de plagas	Media
Building: IDRD NUEVO MUZU, Floor: ANILLO 3, Zone: CUARTO GUARDA, Location: Control integrado			

23-10-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) se recomienda arreglo de tapas de alcantarilla rotas para prevenir posibles sitios de alojamiento o proliferación de plagas	Alta
Building: IDRD NUEVO MUZU, **Floor:** ANILLO 3, **Zone:** CUARTO GUARDA, **Location:** Control integrado			
24-07-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) se recomienda la instalación de burletes en las puertas de ingreso al Coliseo ya que por esta área Sería posible ingreso hacia el coliseo	Alta
Building: IDRD NUEVO MUZU, **Floor:** ANILLO 3, **Zone:** CUARTO GUARDA, **Location:** Control integrado			
24-07-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) Se observa tapa alcantarilla dañada ubicada al lado del parque infantil se recomienda su pronto arreglo para prevenir el ingreso de plagas por esta área	Alta
Building: IDRD NUEVO MUZU, **Floor:** ANILLO 3, **Zone:** CUARTO GUARDA, **Location:** Control integrado			
17-07-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) es recomendable realizar mantenimiento y pintura en escalones internos ya que presentan óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Idrd nuevo muzu, **Floor:** Nive 1, **Zone:** Oficina guarda, **Location:** Lavado tanque subterráneo 4500lt			

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20240115090714

NIT.890.900.347-1 NIT.800.153.430-2 NIT.804.005.124-4 NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -TIMIZA Calle 40H Sur #72R-31 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/93
		Fecha de Visita	15-01-2024 05:03
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	Firmado por	wilmar gomez
rma del Técnico		Firma	

John S

15-01-2024 09:07:11

Wilman Gomez

15-01-2024 08:49:27

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control químico voladores

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
K-OTHRINE EC25 20ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	20	80	4 Lt	Aspersión a Motor		lb00018442/abr-2025

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
11-12-2023	Pending	Mantenimiento (CONINT) se evidencia basuras regadas en zonas verdes Building: Idrd timisa, Floor: Piso 1, Zone: Totalidad de áreas, Location: Control	Alta
11-12-2023	Pending	Mantenimiento (CONINT) se evidencia qe la alcantarilla de atletismo se encuentra sin tapa se recomienda realizar cotización del mismo Building: Idrd timisa, Floor: Piso 1, Zone: Totalidad de áreas, Location: Control	Alta
11-12-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos mosquitos y moscas en todas las zonas verdes Building: Idrd timisa, Floor: Piso 1, Zone: Totalidad de áreas, Location: Control	Alta
14-11-2023	Pending	Mantenimiento (CONINT) .se recomienda instalar rejilla en sifón ubicado lavatrapero baño de mujeres,para evitar posible acceso de plagas,roedor. buen aseo y orden área general. Building: Idrd timisa, Floor: Piso 1, Zone: Totalidad de áreas, Location: Control	Alta

Building: Idrd timisa, **Floor:** Piso 1, **Zone:** Totalidad de áreas, **Location:** Control	
26-09-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) . se realiza limpieza desinfección de tanques se recomienda realizar impermeabilización y mantenimiento de tubería ya que presentan óxido Alta
Building: Parque Timiza, **Floor:** Timiza, **Zone:** Entrada, **Location:** Tanque subterraneo	

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 502925**

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD CEFE SEDE: TUNAL

DÍA: 15 MES: ENERO AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Fredy Cometa HORA LLEGADA: 18:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-OTHRINE CE	DELTAMETRINA	0061-96	INSECTOS VOLADORES	X		8ml x LITRO	30	LT	MM	X		OFICINA CLIMA SILLAS BODEGAS	18:30	—
RAT STOP BLOQUE	BROMADIOLONA	323-2012	ROEDORES		X	5gr.	20	UDS	MANUAL	X		DEBAJO DE ESTIBAS	—	20:30

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL. 312 372 2546

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Realizo el servicio fumigación química con el uso de mascarilla en todas las áreas del cuarto de almacenamiento de insectos voladores.					
Explico el uso de recipiente debajo de las camas y seguridad.					

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-Othrine EC-25	20cc	16000/4412	Abril 2023
Fly Block	30cc	23161	Agosto 2023

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	José Moreno	FIRMA	

Freddy Cuenca

APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial
Protecting People..Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER709_20240115094440

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA Carrera 21 #26 sur-25 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/80
		Fecha de Visita	15-01-2024 03:48
Nombre del Técnico	DAVID ARIAS LOPEZ	**Firmado por**	vianey viera
rma del Técnico		**Firma**	

15-01-2024 09:44:39

15-01-2024 09:44:33

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	C9ntrol con actividad de plagas

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	1	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	0	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
RASTOP BLOQUES.5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	0	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	0	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	0	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	360	45 Lt	Aspersión a Motor		230808/abril25
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-2012	0	0	30 Und	Cebo		230808/agosto26
RASTOP BLOQUES 5 Gr (CONINT)	RGSP-323-	0	1	1 Und	Cebo		230808/agosto26

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
15-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza desinsectacion química por medio de nebulización con Motomochila en áreas en generales del parque, se evidencia presencia de insecto volador	Media
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Recepción, **Zone:** Tablero eléctrico cto bombas, **Location:** Control integrado			
15-01-2024	New	Otros (CONINT) Se observa en los túneles de las gradas acumulación de basura y materiales en desuso se recomienda retiró a la basura disponer del material de sú para evitar anidamiento de roedores Sellar huecos ubicados en las gradas hacia la pared para evitar posibles ingresos	Alta
Building: Estadio olaya herrera, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Sobrecubierta plástica frente de cancha de fútbol, **Location:** Ceb 8			
14-11-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) ÁREA INTERNA DE LA CANCHA se recomienda retirar material en desuso esto con el fin de evitar posible anidamiento o refugio a plagas	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Recepción, **Zone:** Tablero eléctrico cto bombas, **Location:** Control integrado			
14-11-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) GYM se recomienda realizar limpieza en rincones y cuartos ya que se evidencia acumulación de material particulado	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Recepción, **Zone:** Tablero eléctrico cto bombas, **Location:** Control integrado			
09-10-2023	Complete	Otros (CONINT) se recomienda la instalación de dispositivos de capturadas en el área de túneles debajo de las gradas ya que se evidencia presencia alta de roedores en esta áreas, la hermeticidad del área, realizar brigada de aseo y disposición de los materiales en desuso en esta área, para evitar anidamiento de plagas en esta áreas	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Recepción, **Zone:** Tablero eléctrico cto bombas, **Location:** Control integrado			
16-08-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) .sedimento de arena en tanque, tubería interna presenta oxidación, al igual que tapa y marco	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Gimnasio, **Zone:** Puerta cuarto de bombas, **Location:** Lavado de tanque			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240115111037

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young sas — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -MARSELLA Carrera 69 #7-12 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/8
		Fecha de Visita	15-01-2024 08:09
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	**Firmado por**	Ivan días
ma del Técnico		**Firma**	



15-01-2024 11:10:31



15-01-2024 11:08:25

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y moscas debido por mucha presencia de ss de canino se recomienda hacer seguimiento para qe los ciudadanos recojan sus desechos de las mascotas y evitar presencia de plagas en zonas verdes del parque

Actividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Mosca Domestica (CONINT)	Cuenta Actual - 200
Edificio: IDRD marsella, Planta: Nivel 1, Zona: Administración, Ubicación: Entrada administración	
Mosquito (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: IDRD marsella, Planta: Nivel 1, Zona: Administración, Ubicación: Entrada administración	
Zancudos (CONINT)	Cuenta Actual - 100
Edificio: IDRD marsella, Planta: Nivel 1, Zona: Administración, Ubicación: Entrada administración	

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	312	39 Lt	Aspersión a Motor		lb01001324/junio2024

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
10-10-2023	NEW	Prácticas De Personal (CONINT) Durante el recorrido se Encontro personal de escuelas de futbol q se encontran realizando sus entrenamientos. por lo tanto toco esperar para realizar la fumigacion. y dar informacion al publico paraq despejaran las area a	Media

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240115074329

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS — GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young SAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -QUIROGA Calle 31B Sur #22-25 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/10
		Fecha de Visita	15-01-2024 05:17
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	**Firmado por**	fernanda torres
Firma del Técnico		**Firma**	

15-01-2024 07:43:24

15-01-2024 07:43:07

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desinsectacion y desratizacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y mosquitos y se evidencia muy buena limpieza y aseo en todas las áreas en general

Actividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Zancudos (CONINT)	Cuenta Actual - 100

Edificio: IDRD PARQUE QUIROGA, Planta: COLISEO, Zona: PUERTA INGRESO, Ubicación: Puerta ingreso coliseo

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		lb01001324/junio2024
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
15-01-2024	New	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion y desratizacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos y mosquitos y se evidencia buena limpieza y orden en todas las áreas en general	Alta

Building: IDRD PARQUE QUIROGA, Floor: COLISEO, Zone: PUERTA INGRESO, Location: Puerta ingreso coliseo

10-07-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda la instalación de burletes en las puertas de ingreso al Coliseo ya que es por esta área pueden ingresar roedores	Alta

Building: IDRD PARQUE QUIROGA, **Floor:** COLISEO, **Zone:** PUERTA INGRESO, **Location:** Puerta ingreso coliseo

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER693_20240115065925

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -LAANDREA Carrera 1h Bis A Este con Calle 79 Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/15
		Fecha de Visita	15-01-2024 04:59
Nombre del Técnico	CARLOS HERRERA GALINDO	Firmado por	fredy leal
ma del Técnico		Firma	

15-01-2024 06:59:13

15-01-2024 06:59:06

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control integral activo a parque

. .eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	2	2 Und	Manual		n a

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
15-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) perfil alto en puertas de coliseo y espacios en ventanas parte alta de gradas, se realiza desinsectación y control de roedores a parque ,presencia de mosquitos en áreas externas Building: IDRD LAANDREA, Floor: PLANTA 1, Zone: Tras la puerta de la entrada a cocina, Location: Control de plagas	Alta
28-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) es recomendable cambio o mantenimiento de tubería interna metálica junto con barilla de flotador por plástica para evitar presencia de óxido lo cual afecta la calidad del agua Building: IDRD LAANDREA, Floor: PLANTA 1, Zone: Cuarto bombas, Location: Lavado de tanque	Alta
28-09-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) es recomendable impermeabilizar parte interna tanque para evitar desprendimiento de cemento y oxido lo cual afecta la calidad del agua Building: IDRD LAANDREA, Floor: PLANTA 1, Zone: Cuarto bombas, Location: Lavado de tanque	Alta
24-07-2023	NEW	Prácticas De Personal (CONINT) las condiciones ambientales y sanitarias son favorables que minimizan los riesgos de presencia de plagas, se recomienda seguir manteniendo protocolos de limpieza orden y aseo Building: IDRD LAANDREA, Floor: PLANTA 1, Zone: Tras la puerta de la entrada a cocina, Location: Control de plagas	Media

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER693_20240115121804

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones S.A.S. — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -BONANZA Carrera 70F #75-80 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/101
		Fecha de Visita	15-01-2024 09:59
Nombre del Técnico	CARLOS HERRERA GALINDO	**Firmado por**	brayan mestizo Montenegro
irma del Técnico		**Firma**	

15-01-2024 12:17:52

15-01-2024 12:17:20

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control integral activo a parque

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	120	15 Lt	Aspersión a Motor		lb010018442

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
15-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) perfil alto en puertas de bodegas y zon admon, basura sin contenedor y canicas saturadas pasto alto costado parque infantil rejas con espacios entrada a camerinos **Building:** IDRD parque la bonanza, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso a la oficina, **Location:** Mm	Alta
13-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se recomienda colocar puntos de cebaderos de puntos de roedores en zona de camerinos **Building:** IDRD parque la bonanza, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso a la oficina, **Location:** Mm	Alta
13-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general evidenciando mucha presencia de zancudos en zonas verdes **Building:** IDRD parque la bonanza, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso a la oficina, **Location:** Mm	Alta

Medidas de Seguridad: **ANTES:** Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de

termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 529011

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDEO SEDE: Simon Bolivar

DÍA: 16 MES: ENERO AÑO: 24

APLICADOR MIP: HORA LLEGADA: FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FIN
K-Othrine	DELTAMETRI NA	223+2012 97	Insectos Voladores	X		8ml x 1 LITRO	120	Lt	MM	X		Techos Piso Paredes	15:00	-
Rastop B.	Bromadiolo na.		Roedores		X	50g	30	Und	manual	X		Techos Perimetro Exteriores	-	-
K-Othrine	DELTAMETRI NA	0078 97	Insectos Voladores	X		10 ml x 1 LITRO	450	ml	TNB	X		Techos Muros	-	-
Necta	N la	N la.	Insectos Voladores	X			1	Lt	TNB	X		Techos Perimetros		

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

MPS	L	PP	MIP	SST
		✓		
		✓		
		✓		

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

APLICADOR M.I.P.

RTX-Rep-13

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Carrera 198 #164A - 79
https://www.rentc[illegible]om/co/
https://www.rentokil-initial.com.co/

Expertos en Control [illegible] Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO 427

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra línea nacional 333 033 4635. Para quejas y reclamos: servicioalcliente@rentokil-initial.com

RGOP-017- V10 **Nº 530854**

CLIENTE: IDRD La Gaitana SEDE: La Gaitana (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 17 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Wilber Caicedo HORA LLEGADA: 17:00 FIRMA CLIENTE: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACION	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-othrine	Deltrametrina	CC61-96	Insectos voladores	X		8ml/Lt H2O	160	ml	MM	X		[illegible]	12:00	-->
K-othrine	Deltrametrina	CC61-96	Insectos voladores	X		8ml/Lt	80	ml	TNB	X		[illegible]	-->	[illegible]

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM; MOTO MOCHILA, NEF: NEBULIACIÓN EN FRIO; TNB: TERMONEBULIZACIÓN, TM: TRATAMINETO DE MADRIGUERAS, ASP : ASPERSIÓN; PT. POTE FUMIGENO, FF . FUMIGACIÓN CON FOSFINA

ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA, INSECTOS VOLADORES: MOSCAS, MOSQUITOS, VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,

TIPO DE CONTROL: Q QUÍMICO, NQ; NO QUIMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · COLPLAGAS

Parte de Rentokil [illegible]

OBSERVACIONES Marque con una (X) seg donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
[illegible] control [illegible] en cuarto [illegible], administración				X	
[illegible] [illegible] de [illegible] incluidos utilizando motomochila y thermonebulización					
[illegible] [illegible] verdes [illegible] control entrada principal					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
[illegible]	240 ml	L65 cm 17A12	ABRIL 25
[illegible]	4 Lts	NA	NA
[illegible]	9 und	NA	NA
[illegible]	3 und	NA	NA
[illegible]	3 und	NA	NA

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
A. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "que hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCION VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	21:40	NOMBRE	[illegible]	FIRMA	[illegible]

APLICADOR M.I.P

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26 –
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 527048

CLIENTE: IDRD SEDE: Cayetano Cañizares

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 16 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Rafael Salgado HORA LLEGADA: 5:40 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP.	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-Otrine	Deltametrina	0061-97	insecto	/		8cc/LT	95	LT	MM TNB	/		parque General	6:00	
Adhesivos Ec.	—	—	roedores	/	/	+/punto	6	un	Manual		/	Dispositivos	11	
Bastop	Bromadiolona	363-1021	roedores	/		+/punto	10	un	11	/		madrigueras Caseta Baño	11	

IMPRESO POR: ALPES PUBLIKIDAD SAS - NIT: 901.144.539-4 - CEL: 312 372 2546

RTK-frm-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones SAS · COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Se laborea y retira alfa en cuerpo de Calisa y ligas.	/				
Alfa Uritas en algunas plantas de Calisa	/				
Se laborea predios aéreas en bajas de goteo Fa 360	/				
Falta cinta y materiales importación a cuenta de Calisa	/				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. P.P: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-Bina	850c.	LTBCC018442	Abril 2025
Adherentes	6 cc	—	—
Bastop.	10 cc.	5487	Sept. 2024

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	/	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	/	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		/

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	1:00 pm	NOMBRE	Jhon correa	FIRMA	[signature]

Dalvi Salcedo
APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER710_20240118094818

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -SAN CAYETANO Calle 74 Sur con Diagonal 74a Bis Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/60
		Fecha de Visita	18-01-2024 06:01
Nombre del Técnico	EDWIN VELA OVIEDO	Firmado por	Alexander Santana
Firma del Técnico		Firma	



18-01-2024 09:48:13



18-01-2024 09:47:56

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza desinsectacion en todas áreas en general evidenciando presencia de zancudos en administración

Actividad de Plagas

Plaga	Nivel de Actividad
Zancudos (CONINT)	Cuenta Actual - 50

Edificio: IDRD SAN CAYETANO, Planta: Anillo 2, Zona: CUARTO GUARDA, Ubicación: FUMIGACION

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	160	20 Lt	Aspersión a Motor		lb00018442/abril2025

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
18-01-2024	New	Mantenimiento (CONINT) se realiza desinsectacion en todas las áreas en general sin evidencia de plagas rastreras y se evidencia buen aseo y limpieza en zonas verdes	Media

Building: IDRD SAN CAYETANO, Floor: Anillo 2, Zone: CUARTO GUARDA, Location: FUMIGACION

Medidas de Seguridad: ANTES:-Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a

reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

120

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 514625

CLIENTE: IDRD PLAZA DE LOS ARTESANOS SEDE: PLAZA DE LOS ARTESANOS

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 20 MES: OCTUBRE AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Edinson Carlos Tenia Jaramillo HORA LLEGADA: 12:30 m FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NO		INICIO	FINAL
K-Otrine EC	Deltametrina.	0061-96.	Insectos Voladores	X		8ml/3lt	90	lt.	Nebulización (N.M)	X		Externos e Internos En General.	13:15 pm	
Raslop Blaque Sgr.	Bromadiolona.	323-2012	Roedores	X		5 a 9gr Und/punto	30	und	Exterior Zona Verde	X		Exterior Zona Verde		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! Fumi Young Fumigaciones Young sas. Continental de Fumigaciones SAS. COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 TEL 312 372 2546

RTK-Rep-11

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

OBSERVACIONES	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza Servicio De Desinsectacion General Nebulizacion con Nebumuchilo Arias en Area 5 Zonas Externas e Internas : Como Parqueadero, Fachada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Primer Piso Tanque de Agua, Baños Administracion, Cocinas, Areas Verdes en General.				*	
Se realiza a las Zonas anteriormente descritas Bloqueo programado de Roedor con Electrico y Mecanico. Se Reporte de Consumo de Pardores.				+/-	
Se recomienda Realizar Mantenimiento a Tapas de Cajas de Inspeccion Rotas ya que facilita el Desplazamiento de Roedores Tallos Nocturnos.	*				
Se realiza Recorrido y Monitoreo (Desratizacion) Evidenciando estaciones en mal Estado, Rotas y Dañadas, se recomienda la Reposicion a estos dispositivos; Se recomienda Tener para su reposicion 20 Estaciones cebaderas con Sus Respectivos Rodenticidas de Pared, Etiquetas Roedores, Registro Interno y Herramientas para su Instalacion.				*	

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Actline EC 50	720 ml	1B0C018442	ABRIL - 2025
Bloque Bloque	230808	Cantidad 10	OCTUBRE 2025
Cantus Nitilo	03	Pares	N/A
Cebo Barra	03 Und	N/A	N/A
Raid Final	500 ml	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Eloides Montes	FIRMA	Eloides M.

Carlos Javelo / Edinson Parra.

APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES DISEÑO SAS - NIT ... 312 372 2846

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 528061

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: F.D.R.D SEDE: Villa de los Alpes

DÍA: 18 MES: 01 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: Dafo S. Pedraza HORA LLEGADA: 1:00 pm FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
K-otrine	Deltametrina	0061-96	Voladores	/		8ml/x 1L H2O	26	LT	MM	/		Arcos en general de la casa	1:00 pm	
Adhesivo	N-A	N-A	Voladores		/	1UDX PUNTO	2	UD	Manual		/	Puntos de control voladores		2:30 pm

IMPRESO POR ALFES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones SAS · COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante El Servicio de la desinsectación Se Violencia Presencia de mosquitos En Todas las áreas del parque.				X	
Se recomienda mantener los puntos de control de roedores libres de obstrucción, para una buena inspección.	X				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-Otrine	26 LT	LB0001844	Abril/2025
Adhesivo Dodon	2 UD	N.A	N.A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	NOMBRE	FIRMA
4:30	José Alejandro Rafael Salado	

Independencia Park
APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10 **Nº 519873**

CLIENTE: IDRD Parque SEDE: Gaitana

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 16 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Carlos Moreno HORA LLEGADA: 6:00am FIRMA CLIENTE: Juan Pablo Pinzon

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		MÉTODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-Othrine	Deltamethrin	0061-96	Insectos	1		8cc/Lt	60	Lt	MM	1		Parque General	6:00	
Alternativa Ecol.	———	———	Roedores		1	1 puesto	2	U.	Manual		1	Dispersión	11	

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901144539-4 - CEL 312 372 2546

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza desinsectación General a perque.	/				
Acumulación de basura	/				
Falta orden en bodega Material didactico	/				
Falta orden en cocina	/				
Verificable en puertas de acceso en casa de Guardas.	/				
Se recomienda instalación de bultos.	/				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-Trine	480cc	LB-cc18442	Abril 2025
Adherente Ecologico	2	—	—

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	/	
b: Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	/	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		/

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Diego Pablo Punzara	FIRMA	

Carlos Herrera.
APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

NIT 900.057.931-2

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional **305 734 1925**. Para quejas y reclamos: **servicioalcliente-co@rentokil-initial.com**

RGOP-017-V10

Nº 519846

CLIENTE: IDRD SEDE: La Esperanza (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Fabian P. Edwin U. HORA LLEGADA: 6:00am FIRMA CLIENTE: Cristian Vanegas T.

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
K-othrine	Deltametrina	0061-96	Insectos	X		8ml.			MM	X		General		
Jamina	adhesiva	—	Roedor		X	Jamina	3	unid	Manual			Dispositivos		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. **INSECTOS VOLADORES:** MOSCA, MOSQUITO. **VERTEBRADOS:** RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 322 2546

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young s.a.s. · Continental de Fumigaciones S.A.S. · COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante El Recorrido se Registro Mediante presencia de Insectos Voladores area Exterior. Encontrando personas Realizando podas en areas verdes.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. P.P: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Vectrone		Ub20181142	abril 2025.
Jamina adhesiva	3		

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Gildardo Jaramillo	FIRMA	

Fedarmas Lara

APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER602_20240122100027

Fumigax — P. de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -ATAHUALPA Carrera 113 #23C-21 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/66
		Fecha de Visita	22-01-2024 06:02
Nombre del Técnico	VICTOR CAITA DIAZ	**Firmado por**	Ana Castelblanco
Firma del Técnico		**Firma**	

22-01-2024 10:00:24

22-01-2024 10:00:13

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza aplicación de insecticida en todas las áreas del parque todo como método preventivo para plagas rastreras y voladoras

reparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		1	1	1 und	Manual		na
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		na
K-OBIOL 25 EC 8ML / Lt (CONINT)	REGISTRO ICA No. 2757	8	384	48 Lt	Aspersión a Motor		lb00018442abril25
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		na
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		na
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		0	1	1 und	Manual		na

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
22-01-2024	New	Otros (CONINT) se revisan accesorios para control preventivo de roedores	Media

22-01-2024	New	Otros (CONINT) se realiza aplicación de insecticida en todas las áreas del parque todo como método preventivo para plagas rastreras y voladoras	Media
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			
22-01-2024	New	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir.el acceso de plagas.	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Ingreso coliseo, **Location:** Adh # 03			
22-01-2024	New	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuarto del personal de seguridad, **Location:** ADH 1			
24-10-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) es recomendable impermeabilizar parte interna de los tanques para evitar desprendimiento de cemento lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta de guardas, **Location:** Lavado de tanques			
24-10-2023	Complete	Mantenimiento (CONINT) se recomienda tapar alcantarilla en área externa del coliseo Esto con el fin de evitar anidamiento o refugio a plagas	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			
24-10-2023	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Existe agua estancada en canaletas externas del coliseo que puede favorecer la presencia de insectos se recomienda realizar limpieza	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			
16-08-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) .tanquede 20m3 con sedimento de tierra y tanque de 1m3 no se pudo lavar esta lleno ,no posee tapa y está bastante sucio	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta de guardas, **Location:** Lavado de tanques			
16-08-2023	Complete	Almacenaje (CONINT) .	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			
16-08-2023	Complete	Hermeticidad (CONINT) Disculpa el servicio sé evidencia puertas principales de administración sin burlete, estos accesos sé pueden prestar para el ingreso de plagas a la parte interna. sé recomienda la instalación de burletes en puertas principales para poder tener un mejor control de plagas a la parte interna	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			
16-07-2023	Complete	Mantenimiento (CONINT) se recomienda tapar o reparar las tapas de las alcantarillas para prevenir accidentes y proliferación de roedores	Alta
Building: Idrd atahulpa, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Caseta guardas, **Location:** Desinsectacion			

Medidas de Seguridad: ANTES: Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Bogotá: Carrera 19B #1[illegible] - 79
https://www.rentokil.com/co/
https://www.rentokil-initial.com.co/
NIT 900.057.931-2

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

RGOP-017- V10 **Nº 530776**

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra línea nacional 333 033 4635. Para quejas y reclamos: servicioalcliente@rentokil-initial.com

CLIENTE: IDRD

SEDE: Deportivo Almeida de Mayo (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Deison Martinez HORA LLEGADA: 6.00 FIRMA CLIENTE: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACION	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Ecthimene	Deltametrina	0049-93	vectores	X		8 ml / 2 T	52	LT	M.M.	X		cerco, vestidores bodega y en general	6:00	11
Sticky paper	N/A	N/A	N/A		X	N/A	4	und	manual		X	cebadero interno	11	11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM; MOTO MOCHILA, NEF: NEBULIACIÓN EN FRIO; TNB: TERMONEBULIZACIÓN, TM: TRATAMINETO DE MADRIGUERAS, ASP : ASPERSIÓN; PT: POTE FUMIGENO, FF : FUMIGACIÓN CON FOSFINA

ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA, INSECTOS VOLADORES: MOSCAS, MOSQUITOS, VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,

TIPO DE CONTROL: Q QUÍMICO, NQ; NO QUIMICO

ORIGINAL - CLIENTE

Fumigax · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones · COLPLAGAS
Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES Marque con una (λ) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el Servicio se Realizo Desinsectacion en todas las Area de Parque.					
Se evidencia puertas de ingreso a coliseo con perfiles Altos y Todas las Puertas de las Bodegas y oficinas del velodromo.					
Se Recomienda instalar boletes para Prevenir el ingreso de Roedores a esas instalaciones.					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L:** Limpieza. **PP:** Prácticas del personal. **MIP:** Manejo integrado de plagas. **SST:** Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
A. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "que hacer en caso de emergencia"		X

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Bothrie GC	416 ML	25000154416	Abril 2025
Cinta papel	4	N/A	N/A

SERVICIO A SATISFACCION VB DEL CLIENTE

CARGO DE PERSONA	NOMBRE	FIRMA

Deiser Martinez

APLICADOR M.I.P

Rentokil Initial
NIT 900.057.931-2
Bogotá: Carrera 19B #16 - 79
https://www.rentokil.com/co/
https://www.rentokil-initial.com.co/

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra línea nacional 333 033 4635. Para quejas y reclamos: servicioalcliente@rentokil-initial.com

RGOP-017- V10 **Nº 530777**

CLIENTE: IDRD. SEDE: La victoria

(Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Darison Martinez HORA LLEGADA: 13 30 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACION	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Kothrine EC	Deltametrina	3005-17	Voladores	X		5 ml / 1L	39	LT	M.M.	X		baños oficinas y pasillo en general	13:30	15
Gel cebo	N/A	N/A	Bordor		X	N/A	2	und	manual		X	Cebadero interno	11	15

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM; MOTO MOCHILA, NEF: NEBULIACIÓN EN FRIO; TNB: TERMONEBULIZACIÓN, TM: TRATAMINETO DE MADRIGUERAS, ASP : ASPERSIÓN; PT: POTE FUMIGENO, FF : FUMIGACIÓN CON FOSFINA

ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA, INSECTOS VOLADORES: MOSCAS, MOSQUITOS, VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,

TIPO DE CONTROL: Q QUÍMICO, NQ: NO QUIMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax · Fumi Young migaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones S.A.S. · COLPLAGAS
Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
Durante el servicio se evidencio excremento animal cerca por todo el parque. Se Recomienda practicar higiene de limpieza y/o para prevenir la proliferacion y tratamiento de plagas					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L:** Limpieza. **PP:** Prácticas del personal. **MIP:** Manejo integrado de plagas. **SST:** Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo

RESUMEN DE INSUMOS			
PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Bothrio de	312 mL	Ebcocr042	15.1 [illegible]
Cora rao-1	2	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
A. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "que hacer en caso de emergencia" Entendido		

SERVICIO A SATISFACCION VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	NOMBRE	FIRMA

Deisor Martinez

APLICADOR M.I.P

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER693_20240122083455

Fumigax — Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. — Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -MOLINOS II Carrera 5 con Calle 48p Bis Sur BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/6
		Fecha de Visita	22-01-2024 05:20
Nombre del Técnico	CARLOS HERRERA GALINDO	Firmado por	humberto daza
ma del Técnico		Firma	



22-01-2024 08:34:40



22-01-2024 08:34:01

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se realiza control integral activo a parque

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
ADHESIVOS ECOLOGICO (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		n a
K-OTHRINE EC25 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0061-96	8	160	20 Lt	Aspersión a Motor		lb010018442

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
22-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) presencia de mosquitos en áreas externas ,falta rejilla de sifón en poseta de baños Building: Idrd molinos, Floor: Planta 1, Zone: Puerta ingreso guardas, Location: Desinsectacion química	Alta
22-01-2024	New	Hermeticidad (CONINT) se observa perfil alto en puertas entrada a coliseo Building: Idrd molinos, Floor: Planta 1, Zone: Costado izquierdo ingreso coliseo, Location: ADH01	Alta
20-11-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta del coliseo requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. Building: Idrd molinos, Floor: Planta 1, Zone: Puerta ingreso guardas, Location: Desinsectacion química	Alta
20-11-2023	NEW	Otros (CONINT) se realiza desratizacion fisica en puntos específicos del coliseo con su respectivo cambio de adhesiva y limpieza estacion, se evidencia 1 estacion pérdida se recomienda realizar pronta reposición ya que prevalece el desplázamiento a roedores Building: Idrd molinos, Floor: Planta 1, Zone: Costado izquierdo ingreso coliseo, Location: ADH01	Alta

137

22-08-2023 PENDING Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.		Media
Building: Idrd molinos, **Floor:** Planta 1, **Zone:** Costado izquierdo ingreso coliseo, **Location:** ADH01		

Ubicación(es) no escaneada(s)

Ubicación	**Motivo**
Edificio: Idrd molinos	Dispositivo Desaparecido O Extraviado
Planta: Planta 1	
Zona: Costado derecho ingreso coliseo	
Ubicación: ADH02	

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525323

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD SEDE: parque juan amarillo

DÍA: 22 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: victor caita HORA LLEGADA: 11:00 FIRMA CLIENTE: Claudia González

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
k othrine	deltametrina	0061-96	rastreros		x	3ml/LT	76	litros	MM	X		areas externas	12:00	
			voladores	x								jardineria		
												area administrativa		
												baños, parques infantiles		
												salones		
												tiendas		
												gimnasio		
												estadio		
												canchas futbol		
												pista trote		
												pista patinaje		
												cancha de tenis		
												perimetros		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones SAS · COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza aplicacion de insecticida en todas las areas del parque. Todo como metodo preventivo para plagas rastreras y voladoras			X	X	
Se recomienda la instalacion de accesorios para mejor control - Se ubican en algunas areas del parque			X	X	

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-Othrine power trap mosca	608 ml 3 trampas 1 litro	L6008184422	abril/25

PLAN DE EMERGENCIAS

	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		✓

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Claudia Fonseca	FIRMA	

Buen servicio

Victor Alexis Soto

APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial
NIT 900.057.931-2
Bogotá: Carrera 19B #1[illegible] - 79
https://www.rentokil.com/co/
https://www.rentokil-initial.com.co/

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

RGOP-017- V10 **Nº 530778**

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra línea nacional 333 033 4635. Para quejas y reclamos: servicioalcliente@rentokil-initial.com

CLIENTE: LOTO SEDE: PUBLIC NACIONAL CARRERA (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 2 MES: 02 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: DAVID ALEXANDER HORA LLEGADA: 6:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACION	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
ACTHLINC	DELTAMETRINA	0061 96	ROEDOR	V		8 ML 1 LITRO	100	LT	MM	V		ALREDEDORES	6:30	—
CEBADOR	BROMADIOLONA	522 2072	ROEDOR		V	5 GR 1 UND	8	UND	CEBO	X		DISPOSITIVOS EXTERNOS	—	10:30

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM; MOTO MOCHILA, NEF: NEBULIACIÓN EN FRIO, TNB: TERMONEBULIZACIÓN, TM: TRATAMINETO DE MADRIGUERAS, ASP : ASPERSIÓN; PT: POTE FUMIGENO, FF : FUMIGACIÓN CON FOSFINA

ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA, INSECTOS VOLADORES: MOSCAS, MOSQUITOS, VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,

TIPO DE CONTROL: Q QUÍMICO, NQ: NO QUIMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones · COLPLAGAS

Parte de **Rentokil Initial**

OBSERVACIONES Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
X SE REALIZA				X	
* SE REALIZA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS SE EVIDENCIA PRESENCIA DE INSECTO VOLADOR					
@ SE SE INTERVIENE LAS ZONAS REPROGRAMADAS A LA CLIENTE POR MOTIVO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS			X		
Y SE OBSERVAN BAJOS EN ALAS GENERALES DEL PREDIO -					

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
K-OTRICO 25	1,400	LB0001841416	DIC 25
RODO BLOQUE	8 UNI	230823	AGOSTO 26

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
A. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "que hacer en caso de emergencia"		X

SERVICIO A SATISFACCION VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA	NOMBRE		FIRMA	

APLICADOR M.I.P

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 519847

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: UPTC SEDE: Policarpa Salavarrieta

DÍA: 22 MES: Mayo AÑO: 2024 APLICADOR MIP: [illegible] HORA LLEGADA: 8:16 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NO	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Cipermetrina	Deltametrina	0051-96	Cucarachas	X		1	2	LT	MM	X		Cocina Restaurante		

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS. CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES. MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS. RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EN HAZ | Fumi Young Fumigaciones Young s.a.s. | Continental de Fumigaciones S.A.S. | COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 377 2546

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	X	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	X	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	X	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

RTK-Rep-13

Jhon Corrales – Fabian Vela.

APLICADOR M.I.P.

Rentokil Initial
Protecting People, Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER697_20240124095148

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -CLARELANDIA Calle 58J Sur #80D-10 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/55
		Fecha de Visita	24-01-2024 06:02
Nombre del Técnico	FEDERMAN PAVA HINCAPIE	**Firmado por**	gilberto alarcon
rma del Técnico		**Firma**	



24-01-2024 09:51:45



24-01-2024 09:51:29

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Rutina Compartida	Se registro presencia de mosquito area general.tambien se recomienda realizar brigada de aseo area exterior.

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
SOLFAC EC 050 8ml / Lt (CONINT)	RGSP-0071-97	8	208	26 Lt	Aspersión a Motor		LB00018121DIC 2024
RASTOP BLOQUE 10 Gms (CONINT)	INVIMA: 2006V-0003970	1	10	10 Und	Manual		230808agosto2025.

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
24-01-2024	New	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) .se recomienda realizar brigada de aseo area exterior del parque posible refugio de plagas,roedor.	Alta
Building: IDRD clarelandia, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Pared exterior ingreso administracion			
22-12-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se realiza limpieza y desinfección de tanque aéreo se encuentra tubo roto y sin flotador ,sedimento de tierra	Alta
Building: IDRD clarelandia, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Pared exterior ingreso administracion			
22-11-2023	NEW	Otros (CONINT) se realiza desinsectacion en todo el parque en general y se verifican trampas de impacto, se limpian y se dejan funcionando	Alta
Building: IDRD clarelandia, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Pared exterior ingreso administracion			
18-10-2023	PENDING	Mantenimiento (CONINT) se evidencia en los perfiles de las puertas pakada a administración se encuentran muy altos se recomienda	Alta

18-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza instalación de caja con trampa de impacto en oficina de administración entrada de la misma .	Alta
Building: Idrd clarelandia, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Oficina de administración, **Location:** Caja n 2			
18-10-2023	NEW	Mantenimiento (CONINT) se instala caja con trampa de impacto en oficina de vigilancia se deja activa en entrada en oficina para realizar seguimiento de roedores	Media
Building: Idrd clarelandia, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuarto de vigilancia, **Location:** Caja n 1			
16-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se recomienda sellamiento o instalar malla auxiliar en tapa de cajas de aguas negras para evitar el ingreso a plagas	Alta
Building: IDRD clarelandia, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración, **Location:** Pared exterior ingreso administracion			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Tanques

Diciembre

26 y

enero 25

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20240111151409

NIT.890.900.347-1 NIT.800.153.430-2 NIT.804.005.124-4 NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN Avenida Carrera 30 #53B-50 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	Número de Cuenta	100014527
		Número de Contrato	10021668/74
		Fecha de Visita	11-01-2024 07:04
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	Firmado por	Sandra Florian
rma del Técnico		Firma	

11-01-2024 15:14:07

11-01-2024 15:07:58

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
LAVADO DE TANQUES : (LATANQ)	Rutina Compartida	Se realiza lavado y desinfección de 4 tanques de agua potable, 1 tanque de 168m4 y 3 tanques de 30m3 y limpieza de 1 tanque de sistema de riego capacidad 18m3.

eparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
HIPOCLORITO DE SODIO 200ppm 3,8ml / Lt (LATANQ)		3.8	30	8 Lt	Aspersión Manual		25598

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
11-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de 3 tanques capacidad 30000lt en fibra de vidrio se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024 es recomendable realizar mantenimiento o cambio de tubería interna ya que presenta óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Estadio el canpin, Floor: Nivel 1, Zone: Entrada norte, Location: Lavado de tanques			
11-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de un tanque capacidad 168000 lt en cemento se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024 es recomendable realizar mantenimiento o cambio de tubería interna ya que presenta óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Estadio el canpin, Floor: Nivel 1, Zone: Entrada norte, Location: Lavado de tanques			
11-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado de tanque capacidad 18000 lt en cemento se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024 se recomienda mantenimiento y pintura en tapa y marco ya que presenta óxido lo cual pude afectar la calidad del agua	Alta
Building: Estadio el canpin, Floor: Nivel 1, Zone: Entrada norte, Location: Lavado de tanques			
28-12-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta 14 requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Alta

20-10-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) aposamiento y basuras en algunas cajas de inspección ,espacios en la mayoría de puertas de acceso a estadio, presencia de moscas y mosquitos **Building:** Idrd el campin, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso, **Location:** TNB_MM	Alta
20-10-2023	NEW	Prácticas De Personal (CONINT) estación perdida **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** Cebadero # 19	Alta
20-10-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) persiste la misma recomendación **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC11	Alta
20-10-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) materiales de publicidad mal dispuestos **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC07	Alta
20-10-2023	NEW	Prácticas De Personal (CONINT) estación perdida **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC03	Alta
20-10-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) perfil alto en puertas entrada a coliseo **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** Cebadero # 2	Alta
19-09-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Los desagües de esta zona frente a ingresos contorno estructura del estadio necesitan ser limpiados ya que se evidencia acumulación de basuras que están generando puntos favorables para el alojamiento de roedores **Building:** Idrd el campin, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso, **Location:** TNB_MM	Alta
19-09-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de esta zona frente a i gruesos # 1 al 6 Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio y tránsito de plagas. **Building:** Idrd el campin, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso, **Location:** TNB_MM	Alta
14-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) Las bases de las puertas requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** Cebadero # 2	Alta
14-08-2023	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC12	Alta
14-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) sellar hueco que da a la calle fácil ingreso de roedores **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC11	Alta
14-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC10	Alta
14-08-2023	NEW	Otros (CONINT) falta estación # 8 se recomienda reponerlo **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC09	Media
14-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) se recomienda el sellamiento de hueco da hacia la calle fácil ingreso de roedores **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC06	Alta
14-08-2023	NEW	Otros (CONINT) instalación de dispositivos **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC04	Alta
14-08-2023	NEW	Otros (CONINT) falta estación #3 **Building:** Estadio el campin, **Floor:** Pasillo, **Zone:** Pasillo, **Location:** EC03	Alta
13-07-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) .tanques de fibra con sedimento de tierra y tubería interna con oxidación, tanque de concreto de riego barillas con oxidación y desprendimiento de arena en su superficie tanque de concreto agua potable se recomienda pintar ante de que se deteriore su superficie tubería interna con oxidación **Building:** Idrd el campin, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta de ingreso, **Location:** TNB_MM	Alta

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). DURANTE: Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). DESPUÉS: Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20240112093255

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4


Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -BOSQUES DE SAN CARLOS Calle 34 Sur #12-96 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/94
		Fecha de Visita	12-01-2024 07:00
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	**Firmado por**	
Firma del Técnico		**Firma**	

Problema:Firmado Contrato (papel)

John S

12-01-2024 09:32:54



Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento a todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
LAVADO DE TANQUES : (LATANQ)	Rutina Compartida	Se realiza lavado y desinfección de 2 tanques

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
12-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque aéreo capacidad 1000lt se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024	Alta
Building: Idrd parque de San carlos, Floor: Nivel 1, Zone: Lavado de tanques, Location: LAVADO DE TANQUES			
12-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque subterráneo capacidad 3000lt Se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024	Alta
Building: Idrd parque de San carlos, Floor: Nivel 1, Zone: Lavado de tanques, Location: LAVADO DE TANQUES			
29-12-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) se recomienda arreglar tapa caja inspeccion.tambien retirar escombro de aserrin de madera.	Alta
Building: IDRD BOSQUE DE SAN CARLOS, Floor: PLANTA 1, Zone: ADMINISTRACIÓN, Location: Desinsectacion			
30-11-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) durante el servicio se evidencia material en dehuso al lado de la cancha sintética. se recomienda retirarlo para evitar anidamiento de plaga.. se evidencia presencia de excremento de animal canino. se evidencia consumo de cebos por roedores en los dispositivos cebadero.	Alta

24-10-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) durante el servicio se realizo desinsectacion y derratisacion en todas las zona del parque se evidencia al lado de las caseta de los perros de seguridad excrementos canino se recomienda realizar limpieza ya que Esto favorece la proliferación de insectos voladores	Media
Building: IDRD BOSQUE DE SAN CARLOS, **Floor:** PLANTA 1, **Zone:** ADMINISTRACIÓN, **Location:** Desinsectacion			
29-08-2023	PENDING	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) es recomendable enfocar jornadas de limpieza parte inferior puente peatonal ubicado junto a container bicicletas para evitar punto favorable para alojamiento y proliferación de plagas	Alta
Building: IDRD BOSQUE DE SAN CARLOS, **Floor:** PLANTA 1, **Zone:** ADMINISTRACIÓN, **Location:** Desinsectacion			
26-07-2023	NEW	Hermeticidad (LATANQ) Existe hueco alrededor de la Tubería/Bajante que requiere ser sellado a fin de prevenir el acceso de plagas. y material particulado	Alta
Building: Idrd parque de San carlos, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Lavado de tanques, **Location:** LAVADO DE TANQUES			
26-07-2023	NEW	Mantenimiento (LATANQ) es recomendable impermeabilizar parte interna del tanque para evitar desprendimiento de cemento lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Idrd parque de San carlos, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Lavado de tanques, **Location:** LAVADO DE TANQUES			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20240113135948

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD PLAZA DE LOS ARTESANOS carrera 60 No. 63 A – 52 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10024676/1
		Fecha de Visita	13-01-2024 07:07
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	**Firmado por**	
rma del Técnico		**Firma**	

Problema:Firmado Contrato (papel)

13-01-2024 13:59:46



Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
LAVADO DE TANQUES : (LATANQ)	Seguimiento	Se realiza lavado y desinfección de 2 tanques

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
HIPOCLORITO DE SODIO 200ppm 3,8ml / Lt (LATANQ)		3.8	30	8 Lt	Aspersión Manual		25598

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
13-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque capacidad 310m3 se recomienda programar próximo lavado para	Alta

13-01-2024 New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque capacidad 90m3 se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024 es recomendable realizar mantenimiento en pintura interna del tanque ya que presenta deterioro es recomendable cambio de flotador metálico por uno plástico para evitar presencia de óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta

Building: Idrd plaza de los artesanos, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Contenedor, **Location:** Lavado de tanques

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas àdyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite .(desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Carrera 19B #164A - 70
https://www.rento[illegible]:om/co/
https://www.rentokil-initial.com.co/

Expertos en Control [illegible]Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra linea nacional 333 033 4635. Para quejas y reclamos: servicioalcliente@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 **Nº 530852**

CLIENTE: Parque la Florida IDRD SEDE: la Florida Cra Cundinamarca (Página 1 de 2) VER DORSO

DÍA: 17 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Wilver Caicedo HORA LLEGADA: 8:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACION	HORA	
				SI	NO		CANT	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Brimgreader Ohion	Hipoclorito de sodio	NA	Insectos rastreros			35 ml/Lt H_2O	66.4	ml	IEP	X		Canchas, Pileta, Pipi de Juegos	10:00	

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM; MOTO MOCHILA, NEF: NEBULIACIÓN EN FRIO; TNB: TERMONEBULIZACIÓN, TM: TRATAMINETO DE MADRIGUERAS, ASP : ASPERSIÓN; PT: POTE FUMIGENO, FF : FUMIGACIÓN CON FOSFINA

ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA, INSECTOS VOLADORES: MOSCAS, MOSQUITOS, VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,

TIPO DE CONTROL: Q QUÍMICO, NQ; NO QUIMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax | Fumi Young Fumigaciones Young sas. | COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

146

OBSERVACIONES Marque con una (X) seg donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
~~se realiza limpieza y desinfección de 6 tanques de plastico con capacidad de 5000 litros cada uno, a nivel de piso ubicados en el costado izquierdo del anexo 2 con epp~~		x			
~~se realiza limpieza y desinfeccion de 1 tanque subterraneo de fibra de vidrio con capacidad de 20000 litros~~					
~~se revisan 4 puntos ecnicos julio 2024~~					
- Se recomienda generar cambio de tapa de 1 de los tanques plasticos de 5000 litros tanque # 4, puesto que la que tiene actualmente no corresponde al tanque	x				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
~~Hipoclorito~~	~~5 Und~~	~~3285~~	~~N/A~~
~~Cepillos~~	5 Und	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
A. El cliente cuenta con plan de emergencias	x	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	x	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "que hacer en caso de emergencia"		x

SERVICIO A SATISFACCION VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA 16:00 | NOMBRE Jose Hurtado | FIRMA

APLICADOR M.I.P

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER700_20240117135551

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS. Construyendo Ambientes Saludables. — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4


Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA Carrera 21 #26 sur-25 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/80
		Fecha de Visita	17-01-2024 06:42
Nombre del Técnico	JOHAN CADENA CASTILLO	**Firmado por**	Luisa Fernanda Garzon Hernandez
Firma del Técnico		**Firma**	

17-01-2024 13:55:47

17-01-2024 13:47:37



..entokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
LAVADO DE TANQUES : (LATANQ)	Rutina Compartida	Se realiza lavado y desinfección de tanque de agua potable se recomienda realizar los arreglos locativos reportados en la plataforma.

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
17-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) área: tanque de agua potable zona interna Novedad: desprendimiento de material particulado de paredes. Recomendación: se recomienda realizar impermeabilizacion de paredes con el fin de evitar materiales arenosos en el agua y mantener la buena calidad de esta.	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, Floor: Gimnasio, Zone: Puerta cuarto de bombas, Location: Lavado de tanque			
17-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) área: tanque de agua potable Novedad: tubos con estados de oxidación. Recomendacion: se recomienda el cambio de tuberias internas ya que presentan estados de oxidación. Problemas a futuro: residuos de tuberias en aguas y daños a estas alterando el respectivo pH.	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, Floor: Gimnasio, Zone: Puerta cuarto de bombas, Location: Lavado de tanque			

17-01-2024	Complete	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) Tarea a realizar: Lavado y desinfección de tanque de agua potable área: cancha de Fútbol. Recomendion: limpieza y desinfección de tanque de aguapotable con presencia se material particulado de las paredes.	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Gimnasio, **Zone:** Puerta cuarto de bombas, **Location:** Lavado de tanque			
15-01-2024	NEW	Otros (CONINT) se realiza desinsectacion química por medio de nebulización con Motomochila en áreas en generales del parque, se evidencia presencia de insecto volador	Media
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Recepción, **Zone:** Tablero eléctrico cto bombas, **Location:** Control integrado			
15-01-2024	NEW	Otros (CONINT) Se observa en los túneles de las gradas acumulación de basura y materiales en desuso se recomienda retiró a la basura disponer del material de su para evitar anidamiento de roedores Sellar huecos ubicados en las gradas hacia la pared para evitar posibles ingresos	Alta
Building: Estadio olaya herrera, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Sobrecubierta plástica frente de cancha de fútbol, **Location:** Ceb 8			
16-08-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (LATANQ) .sedimento de arena en tanque, tubería interna presenta oxidación, al igual que tapa y marco	Alta
Building: IDRD ESTADIO OLAYA HERRERA, **Floor:** Gimnasio, **Zone:** Puerta cuarto de bombas, **Location:** Lavado de tanque			

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) Cl 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminación, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo), **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) área(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalización(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicación de la aspersión en exteriores e interiores y/o nebulización en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulización, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberá el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER702_20240117165947

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1


Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO LA ALQUER Carrera 52b #42B-02 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/50
		Fecha de Visita	17-01-2024 14:19
Nombre del Técnico	RAFAEL SALGADO DIAZ	**Firmado por**	Miguel Angel Rodriguez
irma del Técnico		**Firma**	



17-01-2024 16:59:46



17-01-2024 16:59:31

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL (CONINT)	Reclamacion	Se realiza lavado y desinfección de tanque de agua potable de 20000 litros tipo botella.

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
17-01-2024	New	Mantenimiento (CONINT) área: tanque de agua potable novedad: estado de oxidación en barilla interna que sostiene el flotador recomendación: se recomienda el cambio del tubo interno que sostiene el flotador por motivos de que el tubo presenta altos grados de oxidación y esta manchando las paredes y base del tanque. efectos negativos: manchas en la pared del tanque y desprendimiento de material particulado.	Alta
Building: ESTADIO ALQUERIA, Floor: Nivel 1, Zone: Baños area externa, Location: Tanque de agua potable			
17-01-2024	Complete	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) área: tanque de agua potable novedad: desinfección y limpieza recomendación: limpieza de paredes y piso por suciedad a causa de desprendimiento de óxido del tubo que sostiene el flotador	Alta
Building: ESTADIO ALQUERIA, Floor: Nivel 1, Zone: Baños area externa, Location: Tanque de agua potable			
14-12-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Se recomienda mantenimiento de pintura de escalera interna y borde de tapa ya que presentan corrosión	Alta
Building: ESTADIO ALQUERIA, Floor: Nivel 1, Zone: Baños area externa, Location: Tanque de agua potable			
14-12-2023	NEW	Mantenimiento/Limpieza (CONINT) Se recomienda mantenimiento de pintura de escalera y marco de la tapa ya que presenta corrosión	Alta
Building: ESTADIO ALQUERIA, Floor: Nivel 1, Zone: Baños area externa, Location: Tanque de agua potable			

148

14-07-2023 NEW	Hermeticidad (CONINT).La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el.acceso de plagas. en ingreso a camerinos administración	Alta

Building: ESTADIO ALQUERIA, **Floor:** ANILLO 2, **Zone:** INGRESO ADMINISTRACIÓN, **Location:** CEB 1

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución:.DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las áreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525662

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD SEDE: San Cristobal

DÍA: 18 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 7:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Blanqueador Orion	Hipoclorito de Sodio	N.A	micro-organismos		✓	2.8 ml x 7 de H_2O	1	LT	ASP	✓		Tanque 20000 LT	7:30	=>

IMPRESO POR AIPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 144 539-4 - CEL 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS. CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones BHS · COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
- Se realiza lavado y desinfección de tanque capacidad 2000 Lt ubicado zona norte junto a casa guardas Se recomienda programar proximo lavado para el mes de julio-2024	✓				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Hipoclorito de sodio	23 ml	25593	n/a
+ Tensoxo	2 ml	n/a	n/a

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	N/A	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Jorge Marmolejo	FIRMA	

John Sierra
APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

150

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Linea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525664

CLIENTE: IDRD SEDE: Parque Pijaos

DÍA: 19 MES: 07 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 11:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Blanqueador Orion	Hipoclorito de Sodio	N.A	microorganismos		✓	3.8 ml x 1 de H2O	2	LT	ASP	✓		2 tanques 1000 Lt en Roca		

IMPRESO POR ALFES PUBLICIDAD SAS - NIT 901 143 539-4 - CEL 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN.
PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones S.A.S. · COLPLAGAS Parte de Rentokil initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

MPS	L	PP	MIP	SST
✓				

Se realizo lavado y desinfeccion de 2 tanques capacidad 7000 LT ubicados cubierta Baños Se recomienda Programar proximo lavado para el mes de julio-2024

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Blanqueador cloro	7.6 ml	25598	NA
Toallas	7 un	NA	NA

PLAN DE EMERGENCIAS

	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	NA	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Jhon Arcila	FIRMA	

Yuri Sierra

APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial
Protecting People. Enhancing Lives.

Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SER546_20240119110512

Fumigax — Parte de Rentokil Initial — NIT.890.900.347-1

Continental de Fumigaciones SAS — Construyendo Ambientes Saludables — Parte de Rentokil Initial — NIT.800.153.430-2

COLPLAGAS® GESTIÓN PREVENTIVA DE PLAGAS — Parte de Rentokil Initial — NIT.804.005.124-4

Fumi Young — Fumigaciones Young S.A.S. — Parte de Rentokil Initial — NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	IDRD -SAUZALITO Carrera 69 #23C-36 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 11001	**Número de Cuenta**	100014527
		Número de Contrato	10021668/43
		Fecha de Visita	19-01-2024 07:08
Nombre del Técnico	JOHN SIERRA BERNAL	**Firmado por**	
Firma del Técnico		**Firma**	

Problema:Firmado Contrato (papel)

John S

19-01-2024 11:04:49



entokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento n todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
LAVADO DE TANQUES : (LATANQ)	Rutina Compartida	Se realiza lavado y desinfección de 3 tanques 2 un de 1000lt 1 un de 12 m3

Preparaciones empleadas

Descripción	N° de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	N° Lote - Fecha de Caducidad
HIPOCLORITO DE SODIO 200ppm 3,8ml /Lt (LATANQ)		3.8	7	2 Lt	Aspersión Manual		25598

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
19-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de tanque capacidad 12 m3 se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024 es recomendable realizar cambio de flotador metálico por plástico para evitar presencia de óxido lo cual afecta la calidad del agua	Alta
Building: Idrd sauzalito, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Lavado de tanques			
19-01-2024	New	Mantenimiento (LATANQ) se realiza lavado y desinfección de 2 tanques capacidad 1000lt se recomienda programar próximo lavado para el mes de julio-2024	Alta
Building: Idrd sauzalito, Floor: Nivel 1, Zone: Administración, Location: Lavado de tanques			

Building: Idrd sauzalito, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Cuarto bombas piscinas, **Location:** Ec# 04		
27-12-2023 NEW	Hermeticidad (CONINT) El personal está dejando la puerta abierta en esta zona. Por favor, asegurese de que las puertas se mantienen cerradas a fin de impedir el acceso de plagas.	Media
Building: Idrd sauzalito, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Bodega junto a tanques, **Location:** Ec# 3		
24-10-2023 NEW	Mantenimiento (CONINT) se realiza desratizacion y desinsectacion en todas las áreas en general	Alta
Building: Idrd sauzalito, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración, **Location:** Control integrado		
29-07-2023 NEW	Prácticas De Personal (CONINT) las condiciones ambientales y sanitarias son favorables que minimizan los riesgos de alineamiento de plagas se recomienda seguir manteniendo protocolos de orden limpieza y aseo	Media
Building: Idrd sauzalito, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Administración, **Location:** Control integrado		

Continental De Fumigaciones SAS (Resolución: DIAN No.18764046654049) CL 164 # 19A-26, BOGOTA, CUNDINAMARCA, 110011

t 2570077 f e servicioalcliente-co@rentokil-initial.com w

Medidas de Seguridad: ANTES: ·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)

OPERACIONES PLAGAS CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES	Código: RCOP 011 Versión: 08 Fecha 31/08/2021

Fecha de la Limpieza y Desinfección 20-01-2024

Fecha de vencimiento: De acuerdo a, Decreto 1575 de 2007, Artículo 10 "...Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribucion y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario...", "...Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses...", y a la resolución 2190 de 1991, Artículo 2 especifica que los tanques de almacenamiento deberán ser sometidos a lavado y desinfección mínimo 2 veces al año y en caso de detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su reparación.

Nombre de la Empresa: IDRD Estadio Pedro

Dirección: TRASV 71D # 2A-26.

UBICACIÓN DEL TANQUE	TIPO DE TANQUE (Subterraneo / Aereo)	MATERIAL DEL TANQUE	TAMAÑO DEL TANQUE	RESULTADO pH 5.5 a 9.0	RESULTADO CLORO RESIDUAL 0.3 a 2 ppm
Patio	Subterraneo	Concreto	60m3.	7.3	0.7e

Material del tanque: 1 Cemento, 2 Embaldosado, 3 fibra de vidrio, 4 Plástico, 5 Membrana 6 Otro

AL TERMINAR LA LABOR SE VERIFICO:

VERIFICACIONES	C	NC	NA
1. Recolección y conteo de los elementos de aseo que se utilizaron	✓		
2. Se recogieron todos los residuos generados	✓		
3. La bomba se encuentra en buen estado y bien ubicada	✓		
4. Las válvulas o registros se encuentran bien cerrados	✓		
5. La tapa del tanque quedo bien ubicada	✓		

RECOMENDACIONES:

Realizar limpieza Cada 6 meses.

TAREAS REALIZADAS ADICIONALES A LA DESINFECCIÓN:

FIRMA DEL EJECUTOR

Carlos Herrera.

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCION CLIENTE

Duvan Arenas
93737641

*Se debe adjuntar la hoja de seguridad del producto utilizado en la desinfección y reporte de servicio

EXCEL GESTION AMBIENTAL

Fumigax

FUMIGAMA

VidaFresh

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 Nº 525665

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD SEDE: Canchería la Aurora

DÍA: 22 MES: 07 AÑO: 2023 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 8:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NO		INICIO	FINAL
Blanqueador Oriox	Hipoclorito de Sodio	NA	microorganismos		✓	3.8 ml x 1 lt H2O	7	Lt	ASP	✓		Tanque 7000 Lt	9:10	11

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.535-4 - CEL 312.372.2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMICA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

MPS	L	PP	MIP	SST
✓				

- Se realiza lavado y desinfección de tanque capacidad 7000 Lt se recomienda programar proximo lavado para el mes de julio-2024
- Se recomienda reparar tapa de tanque subterraneo ya que se encuentra floja.

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Hipoclorito de sodio	3 Gal	25545	Ni
	4 Gal	Ni	Ni

PLAN DE EMERGENCIAS

	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	NA	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE		FIRMA	

J. La Sierra
APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

154

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525687

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD SEDE: Villa Luz

DÍA: 23 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 12:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Blanqueador Ovion	Hipoclorito de Sodio	NA	micro-organismos		✓	3,8 ml x 1 L de H_2O	1	Lt	ASP	✓		tanque 2500 Lt	10:15	=>

MÉTODO DE APLICACIÓN. MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN.
PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO. INSECTOS RASTREROS. CUCARACHA, HORMICA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - Nit 901.144.539-1 - CEL 312 372 2546

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ
Fumi Young Fumigaciones Young sas
Continental de Fumigaciones SAS
COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
- Se realiza lavado y desinfección de tanque subterraneo capacidad 2.000 lt se recomienda programar proximo lavado para el mes de julio 2024	✓			✓	
es recomendable realizar mantenimiento o pintura en exteriores internas ya que presenta oxido lo cual afecta la calidad del agua	✓				
se recomienda mantenimiento o cambio de tuberia metalica interna ya que presenta oxido lo cual afecta la calidad del agua	✓				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Blanqueador de ropa	2.9 ml	25549	N/A
Fragancia	4 ml	N/A	N/A

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"		N/A

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	[illegible]	FIRMA	[signature]

John Sierra
APLICADOR M.I.P.

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525688

CLIENTE: IPRD SEDE: El Jazmín

(Página 1 de 2) VER DORSO.

DÍA: 23 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 15:25 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS		DOSIS	CANTIDAD APLICADA		METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL		SITIO DE APLICACIÓN	HORA	
				SI	NO		CANT.	UNIDAD		Q	NQ		INICIO	FINAL
Blanqueador Orion	Hipoclorito de Sodio	NA	micro-organismos		✓	3.9 ml x 1 de H_2O	2	LT	ASP	✓		2 tanques 7000 L c/u	15:40	=>

IMPRESO POR: ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT: 901.144.539-4 - CEL: 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO. INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMICA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ · Fumi Young Fumigaciones Young S.A.S. · Continental de Fumigaciones S.A.S. · COLPLAGAS Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

MPS	L	PP	MIP	SST
✓			✓	
✓				

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 Nº 525689

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD. SEDE: Parque Milata

DÍA: 23 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: John Jairo Sierra HORA LLEGADA: 6:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Blanqueador Orion	Hipoclorito de Sodio	N.A	micro organismos		✓	3.8ml x 1 de H_2O	2	LT	ASP	✓		Parque 2000LT	6:20	--:--

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT. 901.144.539-4 - CEL. 312 372 2546

RTE-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN. MM. MOTO MOCHILA. NEF. NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB. TERMONEBULIZACIÓN. TM. TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP. ASPERSIÓN
PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO. INSECTOS RASTREROS. CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES. MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS. RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ! · Fumi Young Fumigaciones Young sas. · Continental de Fumigaciones SAS · COLPLAGAS® Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

OBSERVACIONES	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza lavada y desinfección de tanque capacidad 2000lt Subterranea se recomienda programar proximo visita para el mes de julio - 2024	✓			✓	
Se recomienda cambio de ubicación del tanque o realizar ampliación en el ingreso para un mejor lavado	✓				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. L: Limpieza. PP: Prácticas del personal. MIP: Manejo integrado de plagas. SST: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Blindaje Ofrim	7.6ml	25C96	NA
Trupero	7 un	NA	NA

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	NA	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Blanca Quintero G	FIRMA	Blanca Cano

J. Sierra
APLICADOR M.I.P.

ATK-Rep-13

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuniquese con nosotros para programación de servicios, ventas y cervicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10 NO 52[illegible]

(Página 1 de 2) VER DORSO

CLIENTE: IDRD SEDE: Campincito

DÍA: 25 MES: 07 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Jcha Jaiva Silva HORA LLEGADA: 7:00 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT.	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Blanqueador Orión	Hipoclorito de Sodio	NA	microorganismos		✓	3.8ml x 7 de H_2O	7	LT	ASP	✓		Tanque de Reciclo	7:40	

IMPRESO POR AEPES FLIBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF. NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB. TERMONEBULIZACIÓN. TM. TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP. ASPERSIÓN. PT: POTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO.
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Fumigax CONTROL DE PLAGAS EFICAZ · Fumi Young Fumigaciones Young SAS. · Continental de Fumigaciones S.A.C. · COLPLAGAS

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES

(Marque con una (X) según donde corresponda)

OBSERVACIONES	MPS	L	PP	MIP	SST
Se realiza lavado y desinfección de tanque elevado exteriores Pamerines capacidad 2000 Lt se recomienda programar proximo lavado para el mes de julio-2024	✓			✓	
El recomendable realizar cambio de flotador metalico por uno plastico ya que presenta oxido lo cual afecta la calidad del agua	✓				

CONVENCIONES: **MPS**: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L**: Limpieza. **PP**: Prácticas del personal. **MIP**: Manejo integrado de plagas. **SST**: Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Hipoclorito Olimpo	2.8 ml	25599	n/a
Jabon	4 cm	n/a	n/a

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	n/a	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Rodrigo John	FIRMA	

John Sierra

APLICADOR M.I.P.

RTK-Rep-13

Rentokil Initial

NIT 900.057.931-2

Bogotá: Calle 164 No. 19A-26
https://www.rentokil.com.co
https://www.rentokil-initial.com.co

Expertos en Control de Plagas

CERTIFICADO DE SERVICIO

Comuníquese con nosotros para programación de servicios, ventas y servicio al cliente a nuestra Línea Nacional 305 734 1925. Para quejas y reclamos: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com

RGOP-017-V10

Nº 525690

CLIENTE: IDRD SEDE: Gimnasio del Sur (Página 1 de 2) VER DORSO

DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2024 APLICADOR MIP: Jesus Javier Silva HORA LLEGADA: 8:20 FIRMA CLIENTE:

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	#RGSP	ORGANISMO OBJETIVO	PRESENCIA DE PLAGAS SI	PRESENCIA DE PLAGAS NO	DOSIS	CANTIDAD APLICADA CANT	CANTIDAD APLICADA UNIDAD	METODO DE APLICACIÓN	TIPO DE CONTROL Q	TIPO DE CONTROL NQ	SITIO DE APLICACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
La Cucaracha Hipoclorito de Sodio	N.A	N.A	micro-organismos		✓	2.8 ml x 1 lt H_2O	7	Lt	ASP	✓		tanque 5000 Lt	8:30	

RTK-Rep-11

MÉTODO DE APLICACIÓN: MM: MOTO MOCHILA. NEF: NEBULIZACIÓN EN FRÍO. TNB: TERMONEBULIZACIÓN. TM: TRATAMIENTO DE MADRIGUERAS. ASP: ASPERSIÓN. PT: PCTE FUMIGENO. FF: FUMIGACIÓN CON FOSFINA
ORGANISMO OBJETIVO: INSECTOS RASTREROS: CUCARACHA, HORMIGA, PULGA. INSECTOS VOLADORES: MOSCA, MOSQUITO. VERTEBRADOS: RATA DE TECHO,
TIPO DE CONTROL: Q: QUÍMICO NQ: NO QUÍMICO

ORIGINAL CLIENTE

Parte de Rentokil Initial

OBSERVACIONES (Marque con una (X) según donde corresponda)	MPS	L	PP	MIP	SST
- Se realiza lavado y desinfección de tanque subterraneo capacidad 5500 LT ubicado en cuarto de Bombas se recomienda programar proximo lavado para el mes de Julio - 2024	✓				
- se recomendable realizar cambio de flotador metalico por uno plastico para evitar presencia de oxido. lo cual afecta la calidad del agua.	✓				

CONVENCIONES: MPS: Mantenimiento para la seguridad del producto. **L:** Limpieza. **PP:** Prácticas del personal. **MIP:** Manejo integrado de plagas. **SST:** Identificación de riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.

RESUMEN DE INSUMOS

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL APLICADA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO
Blanqueador Ariel	3.8 ml	25593	NA
Tapon	2 un	NA	NA

PLAN DE EMERGENCIAS	SI	NO
a. El cliente cuenta con plan de emergencias	✓	
b. Conozco y me acojo al plan de emergencias del cliente	✓	
c. Si el cliente no tiene plan de emergencias, se divulga al cliente el "qué hacer en caso de emergencia"	N/A	

SERVICIO A SATISFACCIÓN VB DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA		NOMBRE	Jose Pinto	FIRMA	

John Sierra
APLICADOR M.I.P.

IMPRESO POR ALPES PUBLICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 322 2546