sucomputo
infraestructura tecnológica

INFORME UPS
(2024/06/22) Requisición: 267093
Tipo Actividad: SERVICIO

Datos del Cliente

Datos del Cliente: C83000282_1
Cliente: Unidad de Planeacion Minero Energetica / Upme
Dirección: Bogota DC, Avenida calle 26 No 69D-91 Torre 1Oficina 901
Barrio:

Datos del Técnico

Usuario
Carlos Pinto
17



Fechas de Visita

Fecha: 2024/06/22	**Hora inicial:** 2024/06/22 08:25:22	**Hora Final:** 2024/06/22 11:15:27	**Duración total:** 02:50:05


Pausas

Inicio	Fin	Duración
2024/06/22 08:44:14	2024/06/22 08:49:50	00:05:36
2024/06/22 08:50:15	2024/06/22 08:50:31	00:00:16
2024/06/22 09:15:01	2024/06/22 09:43:32	00:28:31
2024/06/22 09:43:57	2024/06/22 10:37:58	00:54:01
2024/06/22 10:39:53	2024/06/22 11:14:41	00:34:48
Duración total pausas		02:03:12
Duración sin pausas		**00:46:53**

Información del Servicio

Tipo de servicio a facturar
Contrato

Fotos del Técnico



PERMISO DE TRABAJO

Nivel de Tensión a Trabajar
208

SELECCIONE

1. ¿Tiene y utiliza todos los elementos de protección personal?

SI

2. ¿Identifica y controla los peligros y riesgos propios de la actividad?

SI

3. ¿Las herramientas que va a utilizar están aisladas y/o certificadas a 1000 Voltios de acuerdo al nivel de tensión a trabajar?

SI

4. ¿Los equipos eléctricos a utilizar se encuentran conformes?

SI

5. ¿Tiene claros los procedimientos de riesgo eléctrico, emergencia y punto de encuentro del lugar donde realiza la actividad?

SI

6. ¿Cumple las reglas de oro (Señalizar y/o Etiquetar, Desenergizar, Verificar ausencia de tensión), aplicables a la tarea que va a realizar?

SI


7. ¿Verifica las condiciones seguras para energizar?

SI

Diagnostico Inicial
Se encuentra equipo operativo

Ubicación del Equipo
Cuarto rack

Foto Ubicación del Equipo



Número de Inventario
SI

Foto Número de Inventario



Tipo de Servicio
PREVENTIVO

Foto Inicial del equipo




Marca del Equipo
Apc

Modelo del Equipo
Surtd5000rmxlp3u

Serial de equipo
Qs1324271703


Foto del serial del equipo



El equipo cuenta con tarjeta SNMP
SI

Tiene punto de red
SI

Fotos tarjeta SNMP



Fotos punto de Red



Capacidad (KVA)
5

Estado de la Conexión

Barrajes

BIEN

Breaker´s

BIEN

Bypass Externo

NO APLICA

Rack de Baterías

BIEN

Tablero Eléctrico

BIEN

Tomas y Clavijas

BIEN

Tensión de Entrada (VAC) F-N

F1
:
119

F2
:
121

F3
:
0

Tensión de Entrada (VAC) F-F
210

Tensión de Entrada (VAC) N-T
0.6

Corriente de Entrada (AMP)

F1
:
3

F2
:
3

F3
:
0

Frecuencia de Entrada HZ
60

Tensión de Salida (VAC) F-N

F1
:
120

F2
:
120

F3
:
0

Tensión de Salida (VAC) F-F
208

Corriente de Salida (AMP)

F1
:
2

F2
:
2

F3
:
0

Carga de Salida (KW)

F1
:
0.2

F2
:
0.2

F3
:
0

Frecuencia de Salida HZ
60

Polaridades
BIEN


Neutro Aislado
NO APLICA

Pruebas del Equipo - Cargador


Voltaje de flotación


218


Fotos durante el servicio











Informe de Baterías

01. Marca:

Csb

02. Referencia:

12-5

03. Voltaje:

12

04. AH:

5

05. Número de Bancos:

1

06. Estado

Ok

07. Conexión:

Ok

08. Estado de los bornes:

Ok

09. Fecha de Fabricación:

2023

10. Cantidad

16

Adicionar Informe de Baterías?
NO

Inversor queda funcionando?
SI

Pruebas del equipo - Generales

Bypass del equipo

NO APLICA

Estado final del equipo

BIEN

Limpieza de Baterías

BIEN

Limpieza del Equipo

BIEN

Soporte del equipo con carga

BIEN

Se dicto capacitación
NO


Observaciones Técnicas

Describa el trabajo realizado
Se realiza mantenimiento preventivo a ups, limpieza externa, medición verificación de parámetros, pruebas de autonomía y test de baterías con carga activa

Observaciones Técnicas
Equipo opera de manera normal, y cuenta con un 10% de carga conectada de un 100% qué ella puede soportar

Foto Final del Servicio





Los residuos quedan bajo custodia del cliente
NO

Firma Técnico



Calificación del Servicio por el cliente

Asistecia Técnica
Bueno

Atención al Usuario
Bueno

Presentación Personal
Bueno

Puntualidad
Bueno

Recibido por

Cargo
Contratista

E-mail
Edisson.Velasquez@upme.gov.co

Nombre
Edisson velasquez

Telefono
3185893186

Firma Cliente



Autoriza el tratamiento de los datos consignados en el informe del cliente, de acuerdo a la ley 1581 de 2012
NO

UBICACIÓN

No hay datos gps para mostrar información de ubicación

SERVICIO

OPERATIVO