sucomputo
infraestructura tecnológica

INFORME UPS
(2024/06/22) Requisición: 267696
Tipo Actividad: SERVICIO

Datos del Cliente

Datos del Cliente: C83000282_1
Cliente: Unidad de Planeacion Minero Energetica / Upme
Dirección: Bogota DC, Avenida calle 26 No 69D-91 Torre 1Oficina 901
Barrio:

Datos del Técnico

Usuario
Carlos Pinto
17



Fechas de Visita

Fecha: 2024/06/22	**Hora inicial:** 2024/06/22 09:48:09	**Hora Final:** 2024/06/22 11:12:26	**Duración total:** 01:24:17


Pausas

Inicio	Fin	Duración
2024/06/22 09:54:48	2024/06/22 10:12:35	00:17:47
2024/06/22 10:26:04	2024/06/22 10:40:36	00:14:32
2024/06/22 10:46:05	2024/06/22 10:49:07	00:03:02
Duración total pausas		00:35:21
Duración sin pausas		**00:48:56**

Información del Servicio

Tipo de servicio a facturar
Contrato

Fotos del Técnico



PERMISO DE TRABAJO

Nivel de Tensión a Trabajar
208

SELECCIONE

1. ¿Tiene y utiliza todos los elementos de protección personal?

SI

3. ¿Las herramientas que va a utilizar están aisladas y/o certificadas a 1000 Voltios de acuerdo al nivel de tensión a trabajar?

SI

2. ¿Identifica y controla los peligros y riesgos propios de la actividad?

SI

4. ¿Los equipos eléctricos a utilizar se encuentran conformes?

SI

5. ¿Tiene claros los procedimientos de riesgo eléctrico, emergencia y punto de encuentro del lugar donde realiza la actividad?

SI

6. ¿Cumple las reglas de oro (Señalizar y/o Etiquetar, Desenergizar, Verificar ausencia de tensión), aplicables a la tarea que va a realizar?

SI

7. ¿Verifica las condiciones seguras para energizar?

SI

Diagnostico Inicial
Se encuentra equipo en modo normal

Ubicación del Equipo
Cuarto eléctrico piso 9


Foto Ubicación del Equipo



Número de Inventario
NO

Tipo de Servicio
PREVENTIVO

Foto Inicial del equipo




Marca del Equipo
Tripplite

Modelo del Equipo
S3m50k

Serial de equipo
3324akrps883f0001

Foto del serial del equipo



El equipo cuenta con tarjeta SNMP
NO

Tiene punto de red
NO

Capacidad (KVA)
50

Estado de la Conexión

Barrajes

BIEN

Breaker´s

BIEN

Bypass Externo

BIEN

Rack de Baterías

BIEN

Tablero Eléctrico

BIEN

Tomas y Clavijas

BIEN

Tensión de Entrada (VAC) F-N

F1
:
125

F2
:
126

F3
:
126

Tensión de Entrada (VAC) F-F
218

Tensión de Entrada (VAC) N-T
0.6

Corriente de Entrada (AMP)

F1
:
13

F2
:
13

F3
:
13

Frecuencia de Entrada HZ
60

Tensión de Salida (VAC) F-N

F1
:
121

F2
:
118

F3
:
120

Tensión de Salida (VAC) F-F
206

Corriente de Salida (AMP)

F1
:
5

F2
:
22

F3
:
10

Carga de Salida (KW)

F1
:
0.5

F2
:
2.2

F3
:
1

Frecuencia de Salida HZ
60

Polaridades
BIEN


Neutro Aislado
BIEN

Pruebas del Equipo - Cargador

Voltaje de flotación


+/-136


Fotos durante el servicio
















Informe de Baterías

01. Marca:

Csb

02. Referencia:

Gp12650

03. Voltaje:

12

04. AH:

65

05. Número de Bancos:

1

06. Estado

Ok

07. Conexión:

Ok

08. Estado de los bornes:

Ok

09. Fecha de Fabricación:

2023

10. Cantidad

20

Adicionar Informe de Baterías?
NO

Inversor queda funcionando?
SI

Pruebas del equipo - Generales

Bypass del equipo

BIEN

Estado final del equipo

BIEN

Limpieza de Baterías

BIEN

Limpieza del Equipo

BIEN

Soporte del equipo con carga

BIEN


Se dicto capacitación
NO

Observaciones Técnicas

Describa el trabajo realizado
Se realiza mantenimiento preventivo a ups, limpieza externa, medición verificación de parámetros, pruebas de autonomía y test de baterías con carga activa

Observaciones Técnicas
Equipo opera de manera normal, con una carga actual del 12% de 100% qué ella puede soportar

Foto Final del Servicio



Los residuos quedan bajo custodia del cliente
NO

Firma Técnico



Calificación del Servicio por el cliente

Asistecia Técnica
Bueno

Atención al Usuario
Bueno

Presentación Personal
Bueno

Puntualidad
Bueno

Recibido por

Cargo
Contratista

E-mail
Edisson.Velasquez@upme.gov.co

Nombre
Edisson velasquez

Telefono
3188593186

Firma Cliente



Autoriza el tratamiento de los datos consignados en el informe del cliente, de acuerdo a la ley 1581 de 2012
NO

UBICACIÓN
No hay datos gps para mostrar información de ubicación

SERVICIO

OPERATIVO

clickidea