Fotografías

OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA CDATH LA PLATA

Se determinó mediante recorrido técnico y necesidades determinadas por el área de infraestructura y logística.

UNIDADES SANITARIAS


Dentro de las necesidades de mantenimiento se identificaron el cambio de sistemas hidraulicos de inodoros y lavamanos, pintura de divisiones metalicas, cambio de unidades sanitarias y lavamanos de baños aprendices y funcionarios.

DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS, MODULARES





DEMOLICION DE ENCHAPES-PARED - PISO CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso- tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)



Fotografías

DESMONTE DE INODOROS, LAVAMANOS Y ORINAL









Fotografías

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

Se evidencio el deterioro de las tejas de asbesto cemento de la cubierta del areas administrativa la cual esta generando goteras y daños en los cielos rasos. Se requiere el cambio de toda la cubierta ya que este tipo de tejas estan prohibidas y no se consiguen tejas similares para realizar los cambios o reposicion de estas, tambien se requiere el cambio del manto de impermeabilizacion de placas cubiertas de los bloque administrativos.












Fotografías

MANTENIMIENTO CUARTOS DE ALMACEN

Para este item se contempla la señalización de la bodega del centro de formación y pañetes, estucos, pintura, pisos, pintura puertas y ventanas y graniplast para controlar humedad en la fachada de el almacen de la granja.





Fotografías

TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA Y TUBERIAS.

Se requiere de el lavado y desigfeccion de los tanque de almacenamiento de agua potable del centro de formación a la vez el cambio y reposicion de toda la tuberia hidraulica expuexta a la interperie.





MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

Se requiere el mantenimiento de dos trampas de grasas del area de agroindustria.





Fotografías

PODA DE ARBOLES

Se requiere poda de arboles de la sede







Fotografías

MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO TABLERO PRINCIPAL SUBESTACION



MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION PERIMETRAL E ILUMINACION ZONA ADMINISTRATIVA, COORDINACION ACADEMICA Y LABORATORIOS DEL CDATH





Fotografías


MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO Y LIMPIEZA BOMBAS HIDRO FLOW




Anexo planos




Fotografías






Fotografías




PLANOS GRANJA



Fotografías





Marlon Arias N – Instructor FIC
Regional Huila.