IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 71401

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	20	05	24
						DÍA	MES	AÑO
	Impresora		Computador					
	All in One		Portátil					
	Fotocopiadora	x	Servidor		Contrato No:	379-2023		
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	PRINCIPAL		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	SISTEMAS		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	BIZHUB363	Serie:	A1VE011103120
	KONICA MINOLTA							PLACA: 316251

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). x	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: x	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación:	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación:	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación:	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: x


LABOR DESARROLLADA	SE EFECTUA DESARME TOTAL DEL PERIFERICO, SE INSTALA UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE, RODILLO DE TRANSFERENCIA, PRUEBAS DE COMPONENTES SATISFACTORIAS

Mantenimiento Preventivo		Instalación Repuestos	X	Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo	X	Otro			

ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos Instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		kit de rodillos arrastre
			Rodillo de transferencia
			Unidad de imagen

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		






TK-31R2


DR411 DRUM


M2
CAUTION
High temperature!
ATTENTION
Hohe Temperatur!
PRECAUCION
VORSICHT
ATTENZIONE
CUIDADO

