8.53. ANEXO 6. Documentos Retiro de personal interventoría.

Junio 24 de 2024, Viterbo Caldas

SEÑORES
CONSORCIO ETSA-SIGA
Sede BOGOTA

ASUNTO: RENUNCIA

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para informar ante usted la Renuncia al cargo que vengo desempeñando como Inspectora, laborando hasta el 24 de junio del 2024, esta decisión es por motivos personales.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado.

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor consideración.

Cordialmente,

MARIA ALEJANDRA JIMENEZ OBANDO
CC. 1.112.780.081

Recibí:
JOHN DEIBER VIERNO
25-Jun-2024
10:00 am

VITERBO CALDAS, 24 DE JUNIO DEL 2024

CONSORCIO ETSA-SIGA

PAZ Y SALVO DEL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

Por medio de la presente acta, se recibe del Señora **MARIA ALEJANDRA JIMENEZ OBANDO** Identificado con numero de documento CC **1.112.780.081** expedida en Cartago Valle, los siguientes elementos:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD
Carnet de identificación	1
Camisas	1
Jean	1
Chaleco con logos INVIA S	1
Casco	1

OBSERVACIÓN:

La presente Acta se firma a los (24) días del mes de junio del 2024 por las personas que en ella intervinieron.

ENTREGADO POR:

CC: 1.112.780.081

RECIBIDO POR:

CC: 1004739222.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Moncada

Nombre del Trabajador: Maria Alejandra Jimenez Cedula: 1112780081 Cargo: Inspectora.

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACION: Overol	Camisa	Jean/ Pantalón	Chaleco	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A INSPECCIONAR: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Balaclava	Gafa Lente Oscuro	Gafa Lente Claro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Protector Solar	Mascarilla desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Tyvek	Polo tradicional Térmico	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes jean	Guantes tipo soldador	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique cuando aplique)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP'S)
03-05-24	NA	NT	NT	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NT	NT		
23-05-24	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	NT		
24-05-24	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	NT		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

8.54. ANEXO 7. Caminata Gerencial interventoría.

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PGR-02-09
		Versión:	5
	CAMINATA GERENCIAL	Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Wendy Mendoza
		Aprobado por:	Leidy Diaz

FECHA DE LA INSPECCION	29/06/2024 Junio	**UBICACIÓN GEOGRAFICA**	Viterbo Caldas
SEDE O PROYECTO	4153058 INV	**RESPONSABLE DE LA INSPECCION**	Camila Moncada - Deyber Quiceno
SECTOR	INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA	**CARGO**	Inspector SST - Director Obra

		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
	REGLAS PARA LA VIDA					
1	Obtener permiso de trabajo y planes de prevención			X		
2	Control de energia	X				
3	Control de espacios confinados			X		
4	Control de trabajos en altura			X		
5	Utilizar dispositivo de flotación personal			X		
6	Cinturones de seguridad	X				
7	Utilizar casco y ropa de alta visibilidad	X				
8	Motor encedido Teléfono celular alejado	X				
9	Gestionar la fatiga	X				
10	Cumplir con la politica de abuso de sustancia	X				
11	Eliminación de fuentes de ignición	X				
12	Control de trabajo alrededor de equipos móviles	X				
13	Peligros de atrapamiento y sofocación			X		
14	Salir de la linea de fuego			X		
	Formación y sensibilización					
15	Señales de seguridad	X				
16	Peligros / riesgos		X		Se encuentra en revisión por lider OI	Divulgar Matriz IPV
17	Salidas de emergencia	X				
18	Reuniones	X				
19	Inducciones	X				
	Edificios					
20	Control de acceso	X				
22	Pasillos y escaleras libres	X				
23	Orden y limpieza	X				
24	Mantenimientos	X				
25	Zonas Humedas	X				
26	Protección contra incendios	X				
	Vehiculos					
27	Equipos de seguridad	X				
28	Mercancias peligrosas			X		
29	Viajes largos/ de riesgo			X		
30	Mantenimiento	X				
31	Alarmas de retroceso	X				
32	Señalización		X			Señales reflectivas y logos de INVIAS
	Productos quimicos					
33	fichas de datos de seguridad a la mano			X		
34	Inventarios			X		
35	Etiquetas legibles			X		
36	Manejo de Emergencias			X		
37	EPP			X		
38	Procedimientos			X		
39	Almacenamiento			X		

Powered by CamScanner

43	Seguimiento de Informes	X				
44	Transporte y disposición	X				
	Máquinas y herramientas					
45	Herramientas seguras	X				
46	Paradas de emergencias			X		
47	Dispositivos de seguridad	X				
48	Mantenimiento	X				
49	Piezas moviles			X		
50	Señalización			X		
51	Almacenamiento	X				
	Energia					
52	Aislamiento deenergia			X		
53	Lock out/ tag out	X				
54	Mantenimiento	X				
55	Conexión a Tierra		X			Establecer Conexión a tierra
56	Zonas Húmedas			X		
57	Capacitación			X		
58	Cables de extensión	X				
	Inflamables y gases					
59	Etiquetas y señales			X		
60	Almacenamiento de cilindro para gas			X		
61	Almacenamientos de inflamables			X		
62	Contenedores			X		
63	Tuberias y lineas	X				
	Radiación					
64	Oficial de radiación			X		
65	Registros			X		
66	Procedimientos			X		
67	Señalización			X		
68	Mantenimiento			X		
69	Alarmas			X		
	Puertos y Barcos					
70	Embarques			X		
71	Chalecos salvavidas			X		
72	entrenamiento			X		
73	Traslado de barco a barco			X		
74	Acciones de emergencia			X		
75	Confinamiento			X		

Firma _____

Firma _____

Nota: Por favor remita copia de este registro firmado al área OI

Powered by CamScanner

8.55. ANEXO 8. Visita de Inspección SST-AMB interventoría.

	INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE - OI	Código:	OI-F-34-01
		Versión:	1
		Fecha:	Julio 2021
		Elaborado por:	Alejandra Camacho
		Revisado por:	leidy Diaz
		Aprobado por:	Andres Medina

FECHA : 29 Junio 2024 | **Nombre Inspector: Camila Moncada Osorio**

LIDER DEL GRUPO DE TRABAJO: John Deyber Quiceno Lopez

SEDE / UBICACIÓN: Viterbo Caldas

DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO INSPECCIONADO

No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	FUNCIÓN - CARGO	INCUMPLIMIENTOS (Escriba el Número del Incumplimiento)

Marque con una (X) la casilla correspondiente de acuerdo con lo observado en la inspección de seguridad industial. Para cualquier respuesta negativa indique a que categoria corresponde este incumplimiento y registre las acciones tomadas en el campo de observaciones del inspector.

DESCRIPCIÓN		CUMPLE		NA
I-1	**Locación y Equipos de emergencia**	**SI**	**NO**	
1.1	Se realiza el control de visitantes (Socialización de peligros y riesgos, rutas de evaciación) con firma.			1
1.2	Se realiza el control de contratistas (Seguridad Social y documentos legales para la actividad).	1		
1.3	Cuenta con botiquín de primeros auxilios, identificado y de fácil acceso.	1		
1.4	Cuenta con el inventario de elementos que compone el botiquín, en buen estado y vigente.	1		
1.5	Cuenta con la inspección mensual de botiquín de primeros auxilios.	1		
1.6	Cuenta con kit antiderrames, identificado y de fácil acceso.		1	
1.7	Cuenta con el inventario de elementos que compone el kit, en buen estado y normalizado.		1	
1.8	Cuenta con la inspección mensual del kit de derrames.		1	
1.9	El lugar de trabajo cuenta con extintor compatible con la clase de fuego más probable.	1		
1.10	Cuenta con la inspección mensual de extintores.	1		
1.11	El equipo de lavado de ojos y la ducha de emergencia se encuentra anclado, señalizado, sin obstrucciones y limpio.			1
1.12	Los accesorios del equipo de lavado de ojos y ducha de emergencias se accionan sin dificultad alguna, descargan abundante agua y no presenta deterioros como trazas de óxidos, fracturas o inestabilidad.			1
1.13	Cuenta con la inspección mensual del equipo para el lavado de ojos y ducha de emergencia.			1
1.14	El lugar de trabajo cuenta con señalización para evacuación y salidas de emergencias, con características de foto-luminicencia y totalmente libre de obstáculos.	1		
1.15	Se encuentra publicado el plan de emergencias, MEDEVAC y rutas de evacuación.		1	
1.16	Se identifica el personal brigadista.		1	
1,17	Se cuenta con registros de simulacros efectuados en la sede o proyecto			1
1.18	Se encuentra actualizada y divulgada a todo el personal la matriz de IPVR del proyecto / sede.	1		
1.19	El lugar de trabajo cuenta con la señalización asociada a los riesgos de la operación.	1		
1.20	Se encuentra actualizada la información del tablero OI.	1		
1.21	Se encuentran publicadas las 15 reglas que salvan vidas.	1		
1.22	Se evidencian reportes en la plataforma CRYSTAL.	1		
1.23	Se evidencia uso de del aplicativo de visitas.	1		
1,24	Se han divulgado lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo.			1
	TOTAL	13	5	6
I-2	**Procedimientos de Trabajos**	**SI**	**NO**	**NA**
2.1	El personal cuenta con la inducción corporativa y la inducción al cargo.	1		
2.2	El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto.	1		
2.3	Cuenta con procedimientos de trabajo para ejecutar la operación.	1		
2.4	Cuenta con matriz de EPP´s aplicada al proyecto.	1		
2.5	Orden y/o limpieza en zona de trabajo.	1		
2.6	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.	1		
2.7	Cuenta con personal calificado para el almacenamiento y clasificación de residuos.	1		
	TOTAL	7	0	0
I-3	**Uso de Elementos de Protección Personal**	**SI**	**NO**	**NA**
3.1	Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado.	1		
3.2	Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado.	1		
3.3	Utiliza protección respiratoria de acuerdo a la labor ejecutada según corresponda, en buen estado y normalizados.	1		
3.4	Utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado.	1		
3.5	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado (Utiliza protección para la ropa, bata, traje impermeable o traje descartable)	1		
3.6	Utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado.	1		
3.7	Utiliza protector solar.	1		
3.8	Utiliza ropa ignifuga.			1
3.9	Se lleva control de la entrega y reposición de los EPP.	1		
3.10	Se lleva control de la disposición de los EPP.	1		
3.11	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura en buen estado y normalizado.			1
3.12	Dispone del equipo de rescate para trabajo en alturas en buen estado y normalizado según estructura donde trabaja y conoce el procedimiento establecido para el mismo.			1
3.13	Se realiza la inspección de los equipos para TSA antes de iniciar actividades.			1
3.14	Se realiza la inspección mensual de los equipos para TSA y confinados.			1
3.15	Se realiza la inspección anual de los equipos para TSA y confinados.			1
3.16	El personal que realiza la clasificación y disposición de residuos, cuenta con los EPP´s apropiados.	1		
	TOTAL	10	0	6
I-4	**Laboratorios**	**SI**	**NO**	**NA**
4.1	Cuenta con el invetario de productos químicos del lugar de trabajo.			1
4.2	Los productos químicos (PQ) se encuentran identificados bajo el SGA.			1
4.3	El pictograma corresponde al tipo de PQ.			1
4.4	Se encuentra disponible en el lugar de trabajo la hoja de seguridad de los PQ bajo el SGA.			1
4.5	Gabinetes y estantes se encuentran identificados y con el listado de PQ que almacenan.			1
4.6	En los espacios de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad de PQ.			1
4.7	Los PQ cuentan con doble contención, como principio de prevención.			1
4.8	Los equipos para el transporte de PQ se encuentran en buen estado.			1
4.9	La campana de extracción cuenta con fecha de verificación vigente.			1
4.10	Se tienen las mediciones higiénicas reportadas en la matriz IPVR.			1
4.11	Se ejecuta el plan de acción resultante de las mediciones higiénicas.			1

DESCRIPCIÓN		CUMPLE		NA
I-5	**Gestión Ambiental**	**SI**	**NO**	
5,1	Cuenta con los certificados de disposición final de residuos.			1
5,2	Mensualmente se realizan las inspecciones ambientales.	1		
5,3	Cuenta con trampas de sedimento, en buen estado y operativas, se realiza mantenimiento mensual.			1
5,4	Cuenta con puntos ecologicos, identificados y de fácil acceso.	1		
5,5	Se han realizado las capacitaciones ambientales del PIC.	1		
5,6	Realiza la verificación del cumplimiento del decreto 1609 para el transporte de Residuos Peligrosos, formato OI-F-PGR-02-14			1
5,7	¿Cuenta con puntos de campañas pos consumo (tapas, pilas con el ambiente) y con caja naranja para la reutilización de papel para impresión?	1		
5,8	El cuarto de residuos peligrosos se encuentra en buenas condiciones de orden, aseo y etiquetado.			1
5,9	Los puntos de agua se encuentran en buen estado (sin fugas).	1		
5.10.	La campaña de ahorro de energía (oso less) está implementada.	1		
	TOTAL	6	0	4
I-6	**Seguridad basada en el comportamiento**	**SI**	**NO**	**NA**
6.1	Los trabajadores están atentos a los riesgos de su entorno.	1		
6,2	Los trabajadores conocen los planes de emergencia y cómo actuar ante una emergencia.		1	
6.3	Camina por senderos adecuados (sigue rutas establecidas; los trayectos más seguros).	1		
6.4	Evita comportamientos inseguros (subirse a nichos, celdas, barandas, cercas, rejas, correr).	1		
6.5	Realiza el levantamiento y transporte de cargas adecuadamente.	1		
	TOTAL	4	1	0
I-7	**Transporte**	**SI**	**NO**	**NA**
7.1	El vehículo utilizado para la operación cuenta con sus equipamentos y accesorios conforme a las especificaciones normativa requeridas (Botiquín y kit de carretera).	1		
7,2	El vehículo cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos.	1		
7,3	Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito local.	1		
7,4	El vehículo cuenta con la inspección pre operacional, en buen estado y normalizado.	1		
7,5	El vehículo cuenta con la señalización y permisos para el transporte de mercancías peligrosas.			1
7,6	Motorizado utiliza EPP para conducción de motos en buen estado y normalizados (casco, visor, guantes, botas, chaleco, rodilleras, canilleras, air bags).			1
7,7	Cuenta con plan de viaje, autorizado y normalizado.	1		
7,8	El estado general del vehiculo es bueno (aseo, rayones, golpes, partes rotas etc).	1		
7,9	El conductor cuenta con curso de manejo defensivo actualizado, políticas y compromiso vial.		1	
7.10.	Se cuenta con espacio para parqueo del vehiculo debidamente señalizada y con senderos peatonales.	1		
7.11.	Existe señalizacion de transito en las porterias (señal de pare).			1
	TOTAL	7	1	3
I-8	**Tareas de alto riesgo**	**SI**	**NO**	**NA**
8.1	Cuenta con el análisis y permiso de trabajo para realizar la actividad.			1
8.2	Posee la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta (Trabajo en Alturas - Trabajos con Tensión - Izaje de Cargas).			1
8.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo (Procedimiento de rescate y procedimiento de reporte de accidentes).			1
8.4	Aplica las medidas preventivas. (ATS).			1
8,5	Cumple con el protocolo para el ingreso a espacios confinados según su clasificación.			1
8,6	Realiza medición de la atmósfera con equipo calibrado y en buen estado al inicio y durante la labor ejecutada en el espacio confinado según procedimiento y las registra.			1
8,7	Realiza ventilación del espacio hasta lograr niveles permitidos (ventilación activa o pasiva).			1
8,8	Utiliza sistemas de respiración autónomo o de suministro de aires en buen estado y normalizada.			1
	TOTAL	0	0	8
I-9	**Riesgo biomecánico**			
9,1	Se realizan las inspecciones y mantenimiento de los equipos.	1		
9,2	Se ejecutan actividades de pausas activas.	1		
9,3	Se realiza inspección de herramientas manuales.	1		
	TOTAL	3	0	0

EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES:

				INSPECCIÓN REALIZADA POR	INSPECCIÓN RECIBIDA POR
CONFORME	**SI**		**X**	Angie Camila Moncada	N/A
	NO				
SE DETUVO EL TRABAJO	**SI**				N/A
	NO		**X**	29/06/2024	29/06/2024

RELACIONE LOS ITEMS NO CONFORMES	NÚMERO CRYSTAL
	1

OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Aun no se solicita Kit antiderrames

2. El plan de emergencias y conformación de brigadas, se encuentra en desarrollo para ser publicado y divulgado

3. Para el mes de abril no se tienen activadades de alto riesgo

8.56. ANEXO 9. Indicadores de ausentismo y accidentalidad interventoría.

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-P-00-01
SGS		Versión:	1
	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST	Fecha:	Agosto de 2023
		Elaborado por:	Holman Moreno
		Revisado por:	Yenny Parra
		Aprobado por :	Yenny Parra

Objetivo : Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de desiciones acorde a metas

Número de dias de trabajo programados en el mes:	30		Empresa : ETSA PROYECTO INVIAS	Año : 2024

DIRECTOS

MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	Número de dias de trabajo programados en el mes	DIAS DE INCAPACIDAD		DIAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD(Res.312/2019)					
			ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO	N° DIAS CARGADOS	NF	N° AT	CASOS ANTIGUOS EL	CASOS NUEVOS EL		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (SA)	TASA DE AT MORTALES- (TFA)	TASA DE AUSENTISMPO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)
ENERO	5	25	0	0	0	0	0	0	0	44744	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
FEBRERO	9	25	10	0	0	0	0	0	0	41360	0,00	0,00		40,00%	0,00	0,00
MARZO	9	23	3	0	0	0	0	0	0	39292	0,00	0,00		13,04%	0,00	0,00
ABRIL	8	26	0	0	0	0	0	0	0	38916	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
MAYO	12	25	0	0	0	0	0	0	0	2304	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
JUNIO	10	23	0	0	0	0	0	0	0	1920	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
JULIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
AGOSTO		0								0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE		0								0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
OCTUBRE		0								0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NOVIEMBRE		0								0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DICIEMBRE		0								0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ACUMULADO	53	147	13	0	0	0	0	0	0	168536	0,00	0,00		8,84%	0,00	0,00
PROMEDIO	9															

8.57. ANEXO 10. Análisis de trabajo seguro interventoría.

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-11-01
		Versión:	4
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Fecha:	Octubre 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	leidy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

Actividad: Supervisión / Mantenimiento derrumbe y Mantenimiento Pavimento Área: SST - operativo

Turno: Día [X] Tarde [ ] Noche [ ] Supervisor/Jefe: Fecha 26 Desde 12 Hasta 22

		FACTORES DE RIESGO
1		Espacio Confinado
2		Trabajo en Alturas 2.0 metros
3	X	Vehicular (Tránsito / Conducción)
4	X	Público (Violencia por terceros)
5		Radiacion Ionizante (Rayos X, Gama, Alfa, Beta y Neutrones)
6		Radiación No Ionizante (Infraroja, Microondas, entre otros)
7		Herramientas y equipos
8	X	Equipos con partes en movimiento o rotación
9		Electrico (manipulación de instalaciones electricas / equipos energizados)
10		Gases presurizados (Trabajo en Caliente)
11	X	Quimicos (polvo, liquido, aerosoles, gases, vapores)
12		Fisico - Quimico (Incendio / Explosiones)
13		Biologico: Animales venenosos /ponzoñosos
14		Biologico: Contacto con fluidos corporales/microorganismos
15	X	Ruido por encima del valor límite permisible (TLV)
16	X	Temperaturas extremas (frio / calor)
17	X	Ergonomico (prosiciones prolongadas, sobre-esfuerzos, movimiento repetitivos)
18	X	Psicosocial

		IMPACTOS AMBIENTALES
13		Descarga de efluentes líquidos fuera de norma
14		Generación de emisiones atmosfericas fuera de la norma
15	X	Disposición final de residuos peligrosos fuera de norma
16	X	Accidente durante transporte de cargas peligrosas
17	X	Contaminación/Derrame

		CONSECUENCIAS
1		Ahogamiento / Intoxicación
2	X	Fatiga
3		Ausencia / Falta de Oxigeno / Mareo
4	X	Lesiones de Personal
5	X	Daños a la propiedad
6	X	Cansancio/Fatiga
7	X	Atropello / Colisión
8	X	Caidas a un mismo nivel
9		Caidas a un diferente nivel
10		Atraco / Robo
11		Agresión Fisica
12		Agresión Verbal
13	X	Afectación a la salud
14	X	Aplastamiento
15		Aprisionamiento
16	X	Atrapamiento
17	X	Deficiencia, Desgaste de equipos / Herramientas
18		Choque Electrico / Corto Circuito
19	X	Inhalación de productos quimicos
20		Manipulación de sustancias químicas
21	X	Reacción química peligrosa
22		Mordedura / Picadura
23		Contacto con plantas venenosas
24	X	Disconfort por ruido
25		Alteraciones cutaneas

Otras Cuales?

		CONSECUENCIAS
26	X	Golpe de calor
27		Hipotermia
28		Esfuerzo excesivo
29		fatiga fisica
30		Dolor muscular
31	X	Comportamiento inseguro
32	X	Distracción en el trabajo
33	X	Trastorno cardiovascular
34		Trastorno gastrointestinal
35		Otro: Cual

		PELIGRO/ CONDICIONES SUB ESTANDAR
1	X	Terreno Inestable
2	X	Contacto con equipos calientes / frios
3		Maquinas rotativas sin guardas de seguridad
4		Desmonoramiento
5	X	Emisión de gases / vapores
6	X	Golpeado por / Golpeado Contra
7		Infraestructura inadecuada
8		EPP´s en mal estado
9		Herramienta y equipos en mal estado
10	X	Presencia de otros trabajos en el entorno
11		Ausencia de equipos de medición
12		Sustancias químicas sin rotular
13		Instalaciones eléctricas en mal estado
14		Condiciones climaticas adversas

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-11-01
		Versión:	4
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Fecha:	mayo 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	ieidy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

ITEM	ACCIONES QUE DEBEN SER TOMADOS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	RESPONSABLE
	Uso Adecuado EPP.	
	Preoperacionales por Parte del contratista.	

EPP's NECESARIOS PARA ESTA ACTIVIDAD						
X	Casco de Seguridad Industrial		Traje Ignifugo		Chaleco salvavidas	
X	Gafas de Seguridad / Monogafas		Protección respiratoria		Otros:	
X	Protción Auditiva		Protector Facial			
X	Zapatos de Seguridad		Arnes de Seguridad			
	Guantes de Seguridad: Cual		Ropa de Agua			
Contactos en caso de emergencia:						

Se abre permiso de trabajo?	SI X	NO	N	
Conozco la actividad a ser ejecutada?	SI X	NO		
Si algo me ocurre, otras personas saben donde estoy?	SI X	NO		
Se han implemantado los controles para los riesgos ?	SI X	NO		
Conozco los riesgos a los que me voy a exponer?	SI X	NO		
Ha divulgado el ATS a todo el personal ejecutor?	SI X	NO		

VoBo REPRESENTANTE DEL ÁREA	FIRMA TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ATS

Powered by CamScanner

8.58. ANEXO 11. Reporte visitas de liderazgo Interventoría.

MEN7 4107-2023 JUN2024 001012

Leadership OI Visit Report - conducted by Romero, Dolly (BOGOTA D.C.)

OI Lead Adviser App <OILeadAdviserApp@sgs.com>

Mar 02/07/2024 19:41

Para:Angie Moncada <Angie.moncada@etsa.com.co>

Este informe de visita de liderazgo OI se creó en la APP Lead Advisor OI. Tenga en cuenta que los cambios y modificaciones de este correo electrónico no se sincronizan con la APP móvil.

Información de visita :

Fecha de visita :	19/06/2024 00:29 UTC
Llevado a cabo por :	Romero, Dolly (BOGOTA D.C.)
Ubicación :	Vias Eje Cafetero
Tipo de centro :	Campo
Línea de negocio :	Industries & Environment
Ciudad :	Viterbo Caldas
País :	Colombia
Estado :	Publicado
Fecha publicación :	03/07/2024

Galería



03/07/2024 00:33



03/07/2024 00:33



03/07/2024 00:33



03/07/2024 00:33

Áreas de interés

REGLAS PARA LA VIDA

Palabras clave : Permiso de Trabajo, Energía, Confinamiento, Alturas, Flotación, Cinturones, Ropa, Teléfono, Velocidad, Fatiga, Sustancias, Ignición, Equipos móviles, Aplastamiento, Línea de fuego

Comentarios del líder :

Notas : Correcto.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Palabras clave : Señales de seguridad, Incidentes, Peligros/riesgos, Emergencia, Evacuación, Formaciones, Reuniones, Inducción

Comentarios del líder :

Notas : Correcto.

EDIFICIOS

Palabras clave : Señales, Control de acceso, Salidas, Pasillos y escaleras, Orden y Limpieza, Mantenimiento, Zonas húmedas, Protección contra incendios

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

VEHÍCULOS

Palabras clave : Autorización, Equipo de seguridad, Mercancías peligrosas, Viajes largos/de riesgo, Mantenimiento, Alarmas de retroceso, Señalización

Comentarios del líder :

Notas : Correcto.

PRODUCTOS QUÍMICOS

Palabras clave : Fichas de Datos de Seguridad (SDS), Inventario, Etiquetas, Equipo, Entrenamiento, Emergencia, Almacenamiento, EPI, Procedimientos

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

RESIDUOS

Palabras clave : Separación, Almacenamiento, Transporte y disposición, Reducción de residuos, Plan de gestión, Seguimiento e informes

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Palabras clave : Piezas móviles, Herramientas, Dispositivos de seguridad, Parada de emergencia, Seguro y conectado a tierra, Personal, Mantenimiento, Señalización

Comentarios del líder :

Notas : Correcto.

ENERGÍA

Palabras clave : Aislamiento de la energía, LockOut /TagOut, Mantenimiento, Cables de extensión, Conexión a tierra, Zonas húmedas/mojadas, Tablero(Panel) de distribución, Capacitación

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

INFLAMABLES Y GASES

Palabras clave : Etiquetas y Señales, Almacenamiento de Cilindro para Gas, Almacenamiento de inflamable, Contenedores, Tuberías y líneas, Manipulación, Cubiertas, Personal

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

RADIACIÓN

Palabras clave : Oficial de radiación, Registro, Procedimiento, Señalización, Alarmas, Monitorización, Mantenimiento

Comentarios del líder :

Notas : No aplicable.

No responda a este mensaje. Se creó automáticamente. Este correo electrónico no acepta mensajes de respuesta.

Saludos

Equipo de la APP OI Lead Adviser
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions

8.59. ANEXO 12. Certificados de TSA interventoría.

Prev&sA
Ingeniería al Servicio de la Seguridad Industrial SG-SST

PREVI&SA S.A.S. NIT. 900458169-7

Resolución LPSST1176-22 Secretaría de Salud y Salud en el Trabajo
Resolución 6538 Sec. de Educación Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano
Proveedor autorizado Ministerio de Trabajo para formación en protección
Contra caídas en el trabajo en alturas código 08SE20180000000022727
BUREAU VERITAS Alcance Certificación NTC 6072 de 2014 certificación No. CO2100777

Certifica que

WALTER ANDRES JOJOA GIRALDO

Con Cédula de ciudadania No.1007553769

Asistió y aprobó el curso:

TRABAJADOR AUTORIZADO TA 32H

Asistió y aprobó la capacitación teórico practica realizada en PEREIRA, del 7 de junio al 10 de junio de 2024
En cumplimiento de la resolución 4272 de diciembre del 2021 del Ministerio del Trabajo,
se expide el presente certificado que acredita su idoneidad para todo el Territorio Nacional

Firma PREV&SA S.A.S
Representante Legal

LUIS FELIPE RAMIREZ RODRIGUEZ
Entrenador, Res. REG. SENA 33248202 del 2016-01-02
SST Resolución Lic. No. 0181 SSDQ del 2014-03-02

Dado en la ciudad de Pereira el 10 de Junio del 2024
Registro de certificado 240979 Folio No. 24

CONSECUTIVO: LISA-SIGAM-0010538282 ELACOSTA AL 2025 CHICA LILIANA /CC:43839377/ARL:POSITIVA

Vereda Arabia - Urbanización [illegible]
PBX 3362222 EXT. 2 CRA. 45 #10 detrás del albergue deportivo CORDEP, Sector Villa Olímpica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Prev&sA
Ingeniería al Servicio de la Seguridad Industrial SG-SST

PREVI&SA S.A.S. NIT. 900458169-7

Resolución LPSST1176-22 Secretaría de Salud y Salud en el Trabajo
Resolución 6538 Sec. de Educación Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano
Proveedor autorizado Ministerio de Trabajo para formación en protección
Contra caídas en el trabajo en alturas código 08SE20180000000022727
BUREAU VERITAS Alcance Certificación NTC 6072 de 2014 certificación No. CO2100777

Certifica que

TANIA MARCELA TORO CASTAÑO

Con Cédula de ciudadania No.1089745435

Asistió y aprobó el curso:

TRABAJADOR AUTORIZADO TA 32H

Asistió y aprobó la capacitación teórico practica realizada en PEREIRA, del 7 de junio al 10 de junio de 2024
En cumplimiento de la resolución 4272 de diciembre del 2021 del Ministerio del Trabajo,
se expide el presente certificado que acredita su idoneidad para todo el Territorio Nacional

Firma PREV&SA S.A.S
Representante Legal

LUIS FELIPE RAMIREZ RODRIGUEZ
Entrenador, Res. REG. SENA 33248202 del 2016-01-02
SST Resolución Lic. No. 0181 SSDQ del 2014-03-02

Dado en la ciudad de Pereira el 10 de Junio del 2024
Registro de certificado 240981 Folio No. 24

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONFECCIONES SAS SIGAMI 901105628 DEL ACOSTA ALZATE LINA LILIANA /CC:43839377/ARL:POSITIVA

8.60. ANEXO 13. Entrega EPP interventoría.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA

Código	GA-F-02-01
Versión	5
Fecha	Agosto 2023
Elaborado por	Víctor Gallego
Revisado por	Yolman Moreno
Aprobado por	Ivan y Paez

Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Area
Andres Camilo Castañeda	1061370704	Vitelbo Caldas	S143058 INV	Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 176 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación:

Fecha (DD/MM/AA)	Dotación								Elementos de Protección Personal																										Vial						Otro	Firma	Observaciones
	Botas de seguridad	Overol 1 pieza	Camisa	Jean / Pantalón	Camisa Ignífugo	Escafandra	Chaleco	Gorra	Porta EPP	Casco	Botas de Caucho	Peto para Protección Térmica	Traje Tyvek	Impermeable	Protector Auditivo Inserción	Protector Auditivo Copa	Monogafas	Gafas protección Solar (lente oscuro)	Gafas lente Claro	Respirador Media Cara	Careta Termica	Careta	Full Face	Filtro Material Particulado	Filtro Vapores	Protección Mixta: Antifluido Gases Tóxico Tipo dirigida	Guantes Nitrilo Tipo dirigida	Guantes Neopreno	Guantes tipo Soldador	Guantes Tipo Multiples	Guantes Termicos	Guantes de Vaqueta	Guantes de Carnaza	Traje antifricción	Chaleco reflectivo	Arnes	Eslinga	Mosqueton	Pulo escalador	Eslinga posicion	Barbuquejo	Casco para moto	Rodilleras	Coderas	Protector cervical	Chaleco Airbag	Guantes para Moto			
20	06	24	X		X					X					X				X												X																			Andres C	
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															
DD	MM	AA																																															

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001024

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

Codigo	OHP-02-01
Versión	9
Fecha	Agosto 2023
Elaborado por	Heiler Gallego
Revisado por	Holman Moreno
Aprobado por	Yenny Pava

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA


Apellidos y Nombres Completos	Cedula	Ciudad	Proyecto o Sucursal	Sector/Area
Walter Andres Jojoa Giraldo	7007553769	Viterbo, Caldas	5743058NV	Industrial

Conforme a la normatividad en seguridad y en especial, al Art. 230 del Codigo Sustantivo del Trabajo, modificado y reglamentado por la Ley 11 de 1984, Dec. 982 de 1984, Dec. 686 de 1970 y Res. 46 de 1952 del Ministerio de la Protección Social y conforme a lo establecido en el Art. 178 de la Res. 2400 de 1979, le estamos haciendo entrega de los siguientes elementos de protección personal y/o dotación


| Fecha (DD/MM/AA) | Dotación | | | | | | | | | Elementos de Protección Personal | | | | | | | | |

8.61. ANEXO 14. Capacitaciones interventoría.


PLATAFORMA SMARTFLEET



ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA



FORMATO INFORME MENSUAL OI



MEN7 4107-2023 JUN2024 001029

VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. Inc.

ESCUELA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
VARICHEM DE COLOMBIA

CERTIFICA QUE

ANGIE CAMILA MONCADA

Identificado con D.I **1004739222**

Participó en la capacitación en:

VARICHEM DE COLOMBIA

PLANES DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Este certificado de asistencia es entregado de acuerdo con el artículo 38 del decreto 2888 de 2007

Duración de la Capacitación: 4 horas

Realizado en: AVA - VIRTUAL el 23 y 30 de junio 2024

ANDRES CAMPOS DIAZ
Supervisor de ESGIR

VARCOLC-571

Carrera 87 No. 84 – 84 Piso 6 – Teléfono: 7868666
E-mail: capacitacion@varichem.com – Web Site: www.varichem.com – Bogotá - Colombia

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 04-06-2024 Ciudad: Lugar: oficina.

Nombre del capacitador: Camila Moncada Formación: capacitación

Tema: Riesgo físico y salud visual

Subtemas

Personas capacitadas: 8 | 15 | 1 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Julieth Campos	1'054.559.701	Pro. Social	Indust	
2	Eduardo Ocampo L.	1053770218	Ing Aux	Ind.	
3	Tania Nacola Toro C	1089745435	Ing Auxiliar	Indus	Tania M. Toro
4	John Deyker Quiceno	75.107.973	Director Interv.	Indust.	
5	Mª Alejandra Jimenez	1.112.780.081	Ing. Inspector	Industrial	
6	Walter Andres Tapias Giraldo	1089533169	Ing Inspector	Industrial	
7	Ana María Jiménez Gil	1061372602	Aux Admon.	Industrial	Ana María J.
8	Ailes soto Callejas	79'255 131	Res Internal	Industrial	
9	Mª				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
		Versión:	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 14-06-2024. Ciudad: Neiva Lugar: oficina

Nombre del capacitador: Ximena chacua Formación: capacitacion

Tema: Flora y fauna invasoras en colombia

Subtemas _____

Personas capacitadas: 9. 45 11 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Ma Alejandra Jimenez	1117980.081	Ing Inspectora	Industrial	
2	Yuliet Andrea Lopez G	1117553169	Ing Inspectora	Industrial	
3	Juleth Campos	1'084 559.701	Pro. Social	Industrial	
4	[illegible]	0053770111	Ing aux	Ind	
5	Tonia Marcela Tao	1089745435	Ing Aux	Indust	Tonia M. Tao
6	Arlos Soto Callejas	79'255 731	Ref Interno.	Industrial	
7	John Dayber Cardenas	75.109773	Director Interno	Industrial	
8	Jose Mauricio Alvarez Gil	1061 372 602.	Aux. Admon	Industrial	
9	Camila Bocanegra	1004 731227	Insp SST	Industrial	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 25-06-2024 Ciudad: Villavo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Mercedes Julian Remelia. Formación: Capacitación

Tema: Primeros auxilios - Seguridad Vial.

Subtemas _____

Personas capacitadas: 9 | 15 | 1 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Eduardo Ordoñez	1053770282	Ing. Aux	Industrial	
2	Tania Marcela Toro C.	1089745433	Ing Auxiliar	Indust.	Tania M. Toro.
3	Julieth Campos E.	1054.559.701	Pro. Social	Indus	
4	John Deyber Quintana	75.107.973	Dir. Interventor	Indus	
5	Wilther Andres Tuta C	1007553769	Ing Inspector	Industrial	
6	Ana Maria Quintero Gil	1061372602	Aux Salmon.	Industrial	
7	Aires Elberto Soto	79'755'131	Res Interventor	Industrial	
8	[illegible] Camilo Castiblanco	1061370704	conductor	Industrial	
9	Maura Ximena Chacua	1098249216	Prof. Ambiental	Industrial	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha	Ciudad	Lugar de traba	Nombre del capacitador	Formación / Nombre de
45	6/27/24 15:51:48	6/27/24 15:54:15	27/06/2024	VITERBO	VITERBO	SERGIO RODRIGUES	Infecciones Respiratorias
46	6/27/24 15:53:17	6/27/24 15:54:41	27/06/2024	VITERBO	VITERBO	SERGIO RODRIGUEZ	INFECCIONES RESPIRATC

Nombre Completo	No. Cédula	Cargo	Sector al que pertenece:	Línea de Negocio a la qu
MAURA XIMENA CHACU	1086299297	PROFESIONAL AMBIENTA	Industrial & Environmen	INTERVENTORIA DE LAS VIA DEL EJEC CATERO
JULIETH MARLEN CAMP(	1054559701	PROFESIONAL SOCIAL	Industrial & Environmen	INDUSTRIAL

ID	Start time	Completion time	Ciudad	Nombre del capa	Formación / Nombre de	Points - Formación / No	Nombre Completo
143	6/21/24 15:45:25	6/21/24 15:54:15	VITERBO CALDAS	HEYDEN AYALA	CAPACITACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDA		ANA MARIA ALVAREZ GI
145	6/21/24 15:37:58	6/21/24 16:06:25	VITERBO CALDAS	HEYDEN AYALA	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL		MARIA ALEJANDRA JIME
149	6/21/24 15:38:51	6/21/24 16:08:14	Viterbo caldas	Heyden Ayala	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL		Angie Camila Moncada
173	6/21/24 16:08:39	6/21/24 16:17:17	Viterbo Caldas	Eyden Ayala	Plan Extrategico de Seguridad Vial		Arles Elberto Soto Calleja
177	6/21/24 16:12:37	6/21/24 16:27:23	VITERBO CALDAS	HEYDEN AYALA	CAPACITACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDA		ANDRES CAMILO CASTAÑ

No. Cédula	Cargo	Sector al qu	Línea de Negocio o Proy	¿Cuáles son los requisitc	¿Cómo garantiza la
1061372602	AUXILIAR ADMINISTR	Industrial &	5143058INV	Curso de Manejo defens	Todas las anteriores
1112780081	INGENIERA INSPECTO	Industrial &	5143058	Examen Ocupacional Psi	Todas las anteriores
1004739222	Inspector SST	Industrial &	5143058 INV	Examen Ocupacional Psi	Todas las anteriores
79255131	Profesional senior	Industrial &	Interventoria mantenimi	Examen Ocupacional Psi	Todas las anteriores
1061370704	CONDUCTOR	Industrial &	5143058INV	Examen Ocupacional Psi	Todas las anteriores

8.62. ANEXO 15. Momentos de seguridad interventoría.

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código	RH-F-03-01
		Versión	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Julio 2012
		Autor	Angélica Rincón
		Aprobado por	Luzmarina Villate

Fecha: 5- Junio- 2024 Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Yimeni Chacon Formación: Montaje Seguridad.

Tema: Cuidar el Medio Ambiente

Subtemas _____

Personas capacitadas: 6 | 15 | | Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Camila Marcado	1004739227	Inspector	Industrial	
2	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Aux Admon	Industrial	
3	Tania Marcela Tao	1089745435	Ing Aux. Ad	Indus	Tania M Tao
4	Julieth Campos	1'054.559.701	Pto. Social	Indus	
5	Arles Soto Callejas	79'215'131	Red Externa	Industrial	
6	Jhon Dylan Quevedo	75.102.933	Dir. Interventa.	Industria	
7	Walter Mora Zapata	70353784	Ing inspector	Industrial	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
		Versión:	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 10- Junio - 2024 Ciudad: Villavo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Marcad Formación: Manejo Seguridad

Tema: Cuidado y Protección de las manos

Subtemas Dinamica importancia de las Manos

Personas capacitadas: 15 | 11 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Maurea Ximena chacua	1086268246	Prof. Ambiente	Industrial	
2	Tono Marcela Tovo	1089745435	Ing Auxiliar	Indust.	Tonia M. Tovo
3	Ana Maria Alvarez Gil	1061 372 602	Adx Admon.	Industrial	
4	John Deyber Quicano	75.107.973	Direc. Interv	Industrial	
5	Arlen Soto Callejas	79'255131	Res Interv	Ind	
6	Walter Andres Tibaa G.	1007353769	Ing Inspector	Industrial	
7	Julieth Callejas	1'094.559.401	Pto. Social	Ind.	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
		Versión:	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 20/06 - 2024. Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Marcad Formación: Momento de seguridad

Tema: Tips para conducir en modo defensivo

Subtemas _____

Personas capacitadas: 9. 15 11 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Andrés Camila Castañeda	1006137604	conductor	industrial	
2	Mauren Ximena Chacua	1086249296	Prof. Ambiental	Industrial	
3	Wilfredo Andres Lopez G.	1007553769	Ing Inspector	Industrial	
4	Julieth Campos	1024.559.701	Pro. Social	Indus	
5	Eduardo Cerro	1053770218	mtto mec	mto	
6	Tonia Marcela Toro	1089745435	Ing Mec	Ind.	
7	Arles Soto Callejas	79'250'131	PES Interventor	Industrial	
8	John Dalber Quiceno	75.107.973	Dirección Interv	Industrial	
9	Ana Maria Alvarez. Gil	1 061 372 602	Aux Admon.	Industrial	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 25-06-2024 Ciudad: Uribe Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Marcela Formación: Momento seguridad

Tema: Enfermedades osteomusculares - Dolor espalda

Subtemas

Personas capacitadas: 15 Costo total: Horas efectivas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Maura Ximena Chacua	1086299296	Ind. Ambiental	Industrial	
2	Tania Marcela Tod.	1089745430	Ind. Auxiliar	Indust.	Tania H. Tod.
3	Ana María Alvarez G.	1061 372 602	Aux Admon	Industrial	
4	John Dayber Quicano	76.109.973	Director Interv	Industrial	
5	Arles Soto Callejas	79'255 131	Res Interventor	Industrial	
6	Walther Andres Tejada G	1007553759	Ing Inspector	Industrial	
7	Andrés Camilo Castañeda	1026116704	Practicante	Industrial	
8	Julieth Campos E.	1054.55[illegible]	Pro. Social	Indust	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador:

Powered by CamScanner

8.63. ANEXO 16. Inspecciones generales interventoría.

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Codigo:	OI-F-PGR-02-02
		Versión:	6
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA	Fecha:	Mayo 2018
	PROYECTO	Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Jhon Beltran
		Aprobado por:	Jhon Botello

Fecha (Día/Mes/Año): 28-06-Junio 2024 **Mes de la inspección:** Junio
Sucursal o Proyecto: 5143058 INUIAS **Responsable de la inspección:** Camila Alvarado
Ciudad: Uribe **Cargo:** Inspecta SST.
Area especifica de ubicación del botiquin: Sala de Juntas

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	Nov-2027	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad	Jul-2027	X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2"5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3"5 YARDAS	Unidad	Nov-2028	X			
VENDA ELASTICA 5"5 YARDAS	Unidad	Oct-Nov-2028	X			
VENDA DE ALGODÓN 3"5 YARDAS	Unidad	Nov-2028	X			
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1 Frasco *120 Ml	Dic-2025	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades		X			
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad			X		
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades		X			
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades		X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		
ALGODÓN	Paquete				X	
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		
GEL FRIO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			1 Solo - Añadir Más
TAPA BOCAS	Paquete*50			X		
MICROPORE ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad			X		Comprar. y Añadir Botiquin

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

si: Cumple **No:** No cumple **NA:** No Aplica — No diligencie la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO		X		
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION			X	Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			
ARAÑA (SIN FIBRAS ROTAS)	X			
SEÑALIZACION	X			
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X			
COBIJA				Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO				Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				
SEÑALIZACION				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)				

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Codigo	OI-F-PGR-02-02
		Versión	6
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA	Fecha	Mayo 2018
	PROYECTO	Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jhon Beltran
		Aprobado por	Jhon Sotelo

Fecha (Dia/Mes/Año): 28/06/2024 **Mes de la Inspección:** Junio
Sucursal o Proyecto: 5143058 INV **Responsable de la inspección:** Camila Mancada
Ciudad: Villeta Caldas **Cargo:** Inspecta SST
Area especifica de ubicación del botiquin: Camioneta GWJ784

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	2026	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad	2028	X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100	2026	X			
VENDA ELASTICA 2"5 YARDAS	Unidad	06/25	X			
VENDA ELASTICA 3"5 YARDAS	Unidad	2028	X			
VENDA ELASTICA 5"5 YARDAS	Unidad	2024	X			
VENDA DE ALGODÓN 3"5 YARDAS	Unidad	2023	X			
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1 Frasco *120 Ml	2026	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades					
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	2027	X			
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	2025	X			
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades		X			
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades	2028	X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad		X		X	
ALGODÓN	Paquete	2025	X			
BOLSAS ROJAS	3 Unidades		X			
GEL FRIO	Unidad	2025	X			Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad	2025	X		X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30	2025	X	X		
TAPA BOCAS	Paquete*50		X	X		
MICROPORE ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad		X			

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

si: Cumple **No:** No cumple **NA:** No Aplica — No diligencie la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			Parte trasera Camioneta
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO	X			
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION		X		Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			
ARAÑA (SIN FIBRAS ROTAS)	X			
SEÑALIZACION	X			
INMOVILIZADOR CERVICAL	X			
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES	X			
COBIJA Térmica.	X			Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO				Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				
SEÑALIZACION				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)				

Observaciones

* Elemento de Barrera → 1 → Buen estado.

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5743058INV

Nombre del Trabajador: Walter Andres Jaramillo Giraldo Cedula: 1007553764 Cargo: Inspector. Responsable de la inspección: Camilo Morcada

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACION Overol	DOTACION Camiseta	DOTACION Jean/Pantalon	DOTACION Botas	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A INSPECCIONAR: Casco	Gafas	Tapabocas	Respirador	Guia Lanza Cuerda	Cuda Lanza Cuerda	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Desechable	Protector Solar	Bloqueador Antisolar Crema	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Triple Tyvec	Polo calibracion Tecnica	Impermeable	Guantes Carnaza	Guantes Nitrilo	Guantes Pvc	Cuantes tipo quirurgico	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique nombre)	Firma del Trabajador (el trabajador asiste a la inspección realizada a sus EPP'S)
20/05/2024	NA	NT	NT	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NT	NT		
23/05/2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	B	NT		
27/06/2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	B	NT		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código	
Versión	
Fecha	
Elaborado por	
Revisado por	
Aprobado por	

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Moncada

Nombre del Trabajador: Maura Xiomara Chacua Cédula: 1086299296 Cargo: Profesional Ambiental

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A INSPECCIONAR																									OBSERVACIONES (Especifique necesidad)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP's)
	DOTACION				ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																								
	Overol	Camisa	Jean/ Pantalón	Chaleco	Casco	Gafas	Escafandra	Barbuquejo	Gafa Lunas Claras	Gafa Lunas Oscuras	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Protector Solar	Respirador desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros y cartuchos	Tripa 7 pies	Peto reflectivo Tecnico	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes pvc	Guantes Cero ventilación	Botas de seguridad	Botas de Caucho		
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
21-02-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
18-03-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
21-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	D	B		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		

CONVENCIONES

Estado (E)

B. Buen Estado M. Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Moncada

Nombre del Trabajador: Angie Camila Moncada Cedula: 1004739.222 Cargo: Inspector SST Interventoria

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN Casco	Camisa	Jean/Pantalon	Overol	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Casco	Gorra	Escafandra	Antifaido	Gafa Lente Claro	Gafa Lente Oscuro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Incrustado	Protector Solar	Respirador desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Tyvek Tyvec	Polo Indicativo Técnico	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes pvc	Guantes tipo motociclista	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique si es necesario)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP'S)
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
18-03-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
24-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Este es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV

Nombre del Trabajador: Eduardo Orozco Lopez Cedula: 1055770212

Responsable de la inspección: Camila Moncada

Cargo: Residente auxiliar

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN: Casco	Gafas	Jean/ Pantalón	Calzado	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Barbuquejo	Gafa Lente Claro	Gafa Lente Oscuro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Protector Solar	Manguito Antiruido	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Traje Tyvek	Peto reflectivo Tela	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes gris	Guantes tipo antideslizante	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique si es necesario)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP's)
	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	C	E	E		
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
18-03-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
24-04-2024	NA	B	B	B	M	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	Cambio Casco	
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NT	B	NA	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Mancera

Nombre del Trabajador: Thea Peyton Queseu Lopez Cedula: 75.107.978 Cargo: Director Interventoria

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACION: Casco	Botas	Arnes Portatil	Eslinga	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Barbuquejo	Guia Lanza Cinta	Guia Lanza Cinta	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Insercion	Protector Solar	Mascarilla desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Traje Tyvek	Arn reflectivo Tecnica	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes pvc	Guantes tipo antideslizante	Bolsa de seguridad	Botas de Goma	OBSERVACIONES (Especifique si necesario)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta, la inspección realizada a sus EPP's)
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
21-02-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
18-03-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	N	B	B		
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: industrial Proyecto o Sucursal: 5143058

Nombre del Trabajador: Tania Marcela TOro Cedula: 1089745475 Cargo: Ingeniera Auxiliar.

Responsable de la Inspección: Camila Moncada

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN: Overol	Camisa	Jean/ Pantalón	Chaleco	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Respirador	Gafa Lente Claro	Gafa Lente Oscuro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Polainas Soldar	Mascarilla desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Polainas cuero/tela	Traje Tyvek	Para trabajos Térmicos	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes vaqueta	Guantes pvc	Guantes tipo antideslizantes	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique cuando sea necesario)	Firma del Trabajador (al trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP's)
30-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	NA	NO es la talla	Tania M. Toro
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	NT	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NT	NA	NA	NA	B	NT		Tania M Toro
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	NT		Tania M. Toro

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Morcada

Nombre del Trabajador: Julieth Mailen Campos Escobar Cedula: 1054559701 Cargo: Profesional social

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN: Camisa	Camiseta	Jean/ Pantalón	Chaleco	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Barbiquejo	Gafa Lente Oscuro	Gafa Lente Claro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Protector Facial	Mascarilla desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Traje Tyvek	Polainas Tyvek	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes pvc	Guantes tipo antideslizante	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique necesidad)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP'S)
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	Chaleco Reflectivo	
18-03-2024.	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B		
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B		
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV Responsable de la inspección: Camila Maroada

Nombre del Trabajador: Ana Maria Alvarez Galvis Cedula: 1061372602 Cargo: Auxiliar Administrativa

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACION: Overol	Camisa	Jean/Pantalón	Chaleco	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Casco	Gafas	Escafandra	Bata/delantal	Guante Latex Desechable	Guante Latex Cloro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Insercion	Protector Solar	Respirador desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros o cartuchos	Tapa Tyvec	Polainas/botas Tecnica	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes nitrilo	Guantes pvc	Cuantes tipo antideslizante	Botas de seguridad	Botas de Caucho	OBSERVACIONES (Especifique necesidad)	Firma del Trabajador (el trabajador entrega, se inspección realizado a sus EPP's)
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
21-02-2024	NA	B	B	NT	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	A	
18-03-2024	NA	B	B	NT	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA		
24-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA		
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA		
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA		

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Sucursal: 5143058 INV

Nombre del Trabajador: Ailes Elberto Solo Callejas Cedula: 79255131

Responsable de la inspección: Camila Moncada

Cargo: Residente de obra

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN				DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A INSPECCIONAR																						OBSERVACIONES (Especifique novedad)	Firma del Trabajador (el trabajador acepta la inspección realizada a sus EPP'S)
					ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																							
	Casco	Camisa	Jean Pantalon	Overoles	Casco	Gafas	Escafandra	Barbiquejo	Gafa Lente Claro	Gafa Lente Oscuro	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Inserción	Protector Solar	Mascarilla desechable	Full Face	Respirador Media Cara	Filtros y cartuchos	Tapa Tyvec	Pata radiadora Técnica	Impermeable	Guantes carnaza	Guantes gris	Guantes para soldador	Botas de seguridad	Botas de Caucho		
21-02-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	
18-03-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	
25-04-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	
23-05-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	
27-06-2024	NA	B	B	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B	B	

CONVENCIONES

Estado (E)

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para su labor pero no tiene el EPP NA: No aplica para su labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point
DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Sector: Industrial Proyecto o Ruta: 5143058 Invias

Nombre del Trabajador: Andres Camilo Castañeda Cedula: 1061370704 Responsable de la Inspección: Camila Moncada Cargo: Conductor

FECHA (DD/MM/AA)	DOTACIÓN: Casco	Gafas	Arnés Portátil	Botas	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Casco	Gafas	Bloqueador	Salvavidas	Eslinga Doble Cola	Eslinga Doble Cola	Protector Auditivo Copa	Protector Auditivo Incrustado	Polainas Cuero	Eslinga Amortiguada	Tie Off Pasa	Respirador Medio Cara	Eslinga Posicionamiento	Arnés Cuerpo Completo	Línea de Vida Horizontal	Línea de Vida Vertical	Arnés Cuerpo Completo	Línea de Vida Horizontal	Línea de Vida Vertical	Observaciones (Especifique anomalías)	Firma del Trabajador (el trabajador asigna la responsabilidad a este EPP's)
28-06-2024	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	Andres C

COMENTARIOS

Estado (E):

B: Buen Estado M: Mal Estado NT: Aplica para no labor para no tiene el EPP NA: No aplica para no labor

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

Pag 1 de 1

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-PGR -02 -12
	INSPECCION A HERRAMIENTAS MANUALES	Version:	5
		Fecha:	Febrero 2017
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Jhon Beltran
		Aprobado por:	Jhon Sotelo

FECHA DE LA INSPECCION: 27 - Junio - 2024

INSPECTOR: Camila Morcada

TIPO DE HERRAMIENTA	TIPO DE HERRAMIENTA			VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LAS HERRAMIENTAS																								Observaciones
	Manual	Eléctrica	Neumática	Instalaciones eléctricas			Guardas de seguridad			Partes de la herramienta			Polo a tierra			Mango de agarre			Condiciones generales de la herramienta			Condiciones de almacenamiento			alabanza de las herramientas			
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
Cinta Metrica	X					X	X			X					X	X			X			X					X	
Tijeras	X					X			X	X					X	X			X			X					X	
Grapadora	X					X	X			X					X	X			X			X					X	
Perforadora	X					X			X	X					X	X			X			X					X	
Bisturi	X					X	X			X					X	X			X			X					X	
Saca Ganchos	X					X			X	X					X			X	X			X					X	
Odometro	X					X	X			X					X	X			X			X					V	
																												Todos los trabajadores utilizaron estas herramientas.

B: Bueno M: Malo NA: No aplica

FIRMA: ENCARGADO O SUPERVISOR :

Trabajador: N/A

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point

CONFIDENCIAL

Powered by CamScanner

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCIÓN DE EQUIPO EXTINTOR


Código	OIF-IPGR-02-07
Versión	4
Fecha	Enero 2017
Elaborado por	Alejandra Moreno
Revisado por	Viviana Garzon
Aprobado por	Jhon Solano

FECHA DE LA INSPECCION: 28-Jun-2024 ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: Camila Moncada SECTOR: Industrial

PROYECTO O SUCURSAL: 3143058 Unico CIUDAD: Villavicencio

IDENTIFICACIÓN / CONSECUTIVO	LOCALIZACION	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	Manija de Sujeción	Manija de presión, palanca	Manómetro	Presión	Pasador de Seguridad (precinto)	Manguera	Boquilla - válvula	Cuerpo del Cilindro	Soporte Pared	Sujeción del Extintor	Base piso del extintor	Rodillos o Niventicina (Batidor)	Rotulación	Aviso de Garantía	Señalización	Demarcación	Aforo	OBSERVACIONES
ABC	Camuela	Multip	5 lb	03/2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Camioneta	Multip	10 lb	03/2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Sala Juntas	Multip	10 lb	03/2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Sala Juntas	Multip	10 lb	06/2025	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Juridica	Multip	10 lb	03/2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Auxilio	Multip	10 lb	06/2025	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Secretaria	Multip	10 lb	06/2025	NA	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Baño	Multip	5 lb	03/2024	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NA	B	B	B	B	B	
																						Todos los extintores se encuentran al día.

CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
MAL ESTADO	M
REGULAR	R
NO TIENE	NT
NO APLICA	NA



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A	A	Madera, papel, trapos, plastico
Tipo B	B	GLP, gasolina, pinturas, aceites, lubricantes
Tipo C	C	Equipo electricos conectados (energizados)

Powered by CamScanner

8.64. ANEXO 17. Registro generación de residuos interventoría.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

REGISTRO GENERACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES

Código:	OI-F-PL-04-01
Versión:	4
Fecha:	Febrero 2020
Elaborado por:	Yessica Vélez
Revisado por:	Alejandra Camacho
Aprobado por:	John Sotelo

Proyecto/ Sucursal: 5143058 INV
Ciudad: Viterbo - Caldas

Sector Industrial e infraestructura
Líder OI Camila Moncada.

Fecha	Residuos Convencionales (Kg)										Residuos Peligrosos (Kg)							FIRMA
	Papel	Cartón	Tapas para sanar	Plástico	Vidrio	Metales	Dotación	R.C.D.	Madera	Otros	Pilas	Baterias	Cartuchos	Tonner	RAAES	Bombillos / Tubos Fluorescentes	Otros	
2 Marzo 2024	0.5 kg	0.0	—	0.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
5 Marzo 2024	0.0	0.0	—	0.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
7 Marzo 2024	0.0	0.0	—	0.5kg	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
9 Marzo 2024	0.0	1.0kg	—	0.0kg	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
12 Marzo 2024	1.0 kg	0.0	—	0.0kg	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
14 Marzo 2024	0.0	0.0	—	0.5kg	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
16 Marzo 2024	0.0	0.5kg	—	0.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
19 Marzo 2024	1. kg	0.0	—	0.0	NA	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
21 Marzo 2024	0.0	0.0	—	0.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	—	—	—	—	—	—		
04-Abril-2024	—	—	—	—	NA	N/A	—	NA	NA	—	—	—	—	—	—	—		
10-Abril-2024	0.5kg	—	—	—	NA	N/A	—	NA	NA	—	—	—	—	—	—	—		
17-Abril-2024	—	0.2kg	—	0.2kg	NA	NA	—	NA	NA	—	—	—	—	—	—	—		
30-Abril-2024	1kg	—	—	—	NA	NA	—	NA	NA	—	—	—	—	—	—	—		
07-05-2024	0	0.5kg	—	0	—	—	—	NA	NA	—	/	/	/	/	/	/	/	
14-05-2024	0	0	—	0	—	—	—	NA	NA	—	/	/	/	/	/	/	/	
21-05-2024	1kg	0	—	1kg	—	—	—	NA	NA	—	/	/	/	/	/	/	/	
27-05-2024	0	1kg	—	0	—	—	—	NA	NA	—	/	/	/	/	/	/	/	
06-JUNIO-2024	1.kg	1.kg	—	0.5kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/	—	
11-JUNIO-2024	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18-JUNIO-2024																		
25-JUNIO-2024	0.5kg	0	—	0.2kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Inspeccionado.
Linneth Chacua.
Ing Ambiental.

Powered by CamScanner

8.65. ANEXO 18. Facturas servicios públicos.

Efigas
Así siempre

¡Hola!

LUZ MARIA CATAÑO TANGARIFE

Tu código de contrato es **540790**

Que nada suspenda tus momentos en familia, con Efigas, disfruta sin interrupciones.

Tu factura fue expedida el 28/05/2024 14:25:01

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 7.221
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 7.221**
Si no pagas antes de	13/06/2024
Te quedas sin servicio desde	14/06/2024
Documento equivalente	1199515792
Referencia de pago	177950429

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

"Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral."

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PÓNTE EN CONTACTO
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co

1 de 2

DATOS DE TU PREDIO


Dirección de entrega KR 9 CL 8 - 29
Dirección del predio KR 9 CL 8 - 29
Estrato 3
Barrio EL MOTOR, (VITERBO)
Municipio VITERBO
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 578 − Lectura anterior 578 × Factor de corrección 0,8903 = Consumo m³ 0

Periodo de consumo 24/ABR - 23/MAY
Días de consumo 30
Medidor 686462111
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES – CAPITAL	CARGO DEL MES – INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,614394)				
SALDO ANTERIOR	$ 5.033			
Cargo fijo mensual	$ 2.134			
Recargo por mora	$ 54			
TOTAL SERVICIO:	**$ 7.221**	**$**	**$**	

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.
Cargo variable: $2.813,57

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 32 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com

*Aplica reglamento del programa.

Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero.

Brilla





(415)7709998002425(8020)0177950429(390)0000007221(96)20240713
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001061

empocaldas Construyendo juntos tu bienestar — Gobierno de CALDAS

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890.803.239-9

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLLADO Y ASEO

GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012635 DE DIC 14 DE 2018

SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 01 8000 968 118


Superservicios

LOCALIDAD	MES	CÓDIGO SUSCRIPTOR	FECHA SIN RECARGO	FECHA DE SUSPENSIÓN
VITERBO	MAYO	201-01632-810	19/06/2024	20/06/2024

Pague su factura por PSE o canales digitales

SUSCRIPTOR	CARMEN ROSA GIRALDO			CÓDIGO DE PAGO	87700001632
DIRECCIÓN	CRA 9 # 8-29				
DIRECCIÓN DE ENTREGA		FACTURA No.	02699715877000	PERIODO DE COBRO	ABR. 09-MAY. 08/2024
ESTRATO	3 MEDIO - BAJO	FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2024	MES DEUDA	0
CÓDIGO POSTAL	177020				

FICHA CATASTRAL:	00000000000000001000029000900	CONSUMO ACTUAL:	8
CLASE SERVICIO:	RESIDENCIAL	PROMEDIO:	24
No.USUARIO :	01632	LECTURA ACTUAL:	1758
ACTIVIDAD:	GENERAL	LECTURA ANTERIOR:	1750
MEDIDOR:	201115006401COL	ANOMALÍA:	



ACUEDUCTO

Cocepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AC	8.144,00	0,00	0,00	8.144,00

Cocepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Contributivo Aplicado	Valor Subsidio Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 16)	2.353,05	10	235,31	0	0,00	2.117,74	8,00	18.824,00	0,00	1.882,00	16.942,00

Valor Tasa de Uso 12,13

TOTAL ACUEDUCTO 25.086,00

ALCANTARILLADO

Cocepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AL	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00

Cocepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Contributivo Aplicado	Valor Subsidio Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 16)	1.566,13	10	156,62	0	0,00	1.409,51	8,00	12.529,00	0,00	1.253,00	11.276,00

Valor Tasa Retributiva 113,91

TOTAL ALCANTARILLADO 15.951,00

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena 0,00

TOTAL OTROS COBROS 0,00

empocaldas

EMSERVI

2431 31/05/2024

TOTAL EMPOCALDAS	+	TOTAL ASEO	=	TOTAL A PAGAR
41.037,00		19.283,00		60.320,00

(415)7709998014268(8020)02699715877000(3900)0000060320(96)20240619

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

Descuentos Ya Aplicados

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SUBSIDIA PARA TU FACTURA

3.135,00

Powered by CamScanner

chec | Grupo•epm

Al Banco debes tener la factura o lo mismo

Número de cuenta	280607305	Debo pagar en total
Contiene desde - hasta	08/MAY/2024 - 3/JUN/2024	$583,817
Fecha máxima de pago	21/JUN/2024	Fecha de expedición 3/JUN/2024

Datos Personales

Nombre MIGUEL GIRALDO
Dirección CRA 9 8 29
Municipio Viterbo

Datos Técnicos

Estrato 3-Medio-Bajo
No Medidor 6690073789
Ruta lect 3030130971094
Ubicación URBANO
Consecutivo 126
Clase serv Residencial
Ciclo fact 30
Oficina CHEC VITERBO

Conceptos CHEC

Descripción	Consumos(kWh)	Valor unitario	Valor total
SALDO ANTERIOR			$0
CONSUMO ACTIVA	429	$1016.2481	$435.970
SUBSIDIO	173		-$26.372
CUOTA ENERGIA			$165.082
INTERES FINANCIACION			$1.337

Cálculo del Consumo

Lectura actual: 24128
Lectura anterior: 23699
Factor Multiplicación: 1
Consumo: 429
Nota lectura
Liquidado por: Lectura Tomada

Mes	kWh	Dias	Sab	D/F	Dias H
DIC	588	30	5	6	19
ENE	628	32	4	8	20
FEB	625	30	4	5	21
MAR	697	29	5	4	20
ABR	715	31	4	8	19
MAY	724	31	4	5	22
JUN	429				
PROM	662				

Información de Calidad

Dur intern (horas - trimestre)
Consumo promedio(kwh - trimestre) 662
Costo racionamiento(CRO)
Codigo de conexión W34077
Grupo calidad 22
Valor a compensar($)

Componentes del Costo Unitario

CU=G+T+D+Cv+PR+R CUf=Cf

Generación(G) 391.3947 (CU) 1016.2481
Transporte(T) 47.9634
Distribu[illegible] 6944
Comerci[illegible] V) 182.3874
Recupera[illegible]da(PR) 70.7709
Restric[illegible](R) 38.0373

Información adicional

Tasa int mora	Meses deuda	Contribución ($)	[illegible] hasta pago	Valor últ pago ($)
0.49%	0		22/MAY/2024	$ 1699904

Alumbrado Público

Municipio Viterbo
Número cuenta 280607305
Atención al ciudadano Alcaldía Cra 8 No 7-63
Acuerdo municipal No 017 de dic 09 de 2021
Clausula 39 Contrato de Condiciones Uniformes.*
Fecha máx pago 21/JUN/2024

Nombre MIGUEL GIRALDO
Doc Equiv 104269778
Saldo Anterior $0
Valor periodo 1 $7.800
Valor Total $7.800

Señor usuario: El pasado 14 de febrero la CREG publicó la resolución CREG 101- 035 de 2024 donde se modifican los límites de los factores de potencia definidos en el reglamento de distribución y las condiciones para que los usuarios instalen equipos para corregir dicho factor.

Si quieres más información puedes acceder a nuestro sitio web www.chec.com

21/JUN/2024

Powered by CamScanner

8.66. ANEXO 19. Documentos camioneta GUU784 interventoría.

MEN7 4107 2023 JUN2024 001064

SGS

CHECK LIST MENSUAL VEHICULAR

Código	[illegible]
Versión	[illegible]
Fecha:	Julio 2019
Elaborado por:	Heidy Cuellar
Revisado por:	Carina Zambrano
Aprobado por:	Jhon Sotaio

DE INVENTARIO [X]
DE ENTREGA A PLC. [ ]

FECHA	26-06-2024	PLACAS	GUU 234
TIPO VEHICULO	Pickup	LUGAR / PROYECTO	SILAISB - IAV
LINEA DE VEHICULO	DOSTER DIESEL	NOMBRE DEL CONDUCTOR	ALVARO SOLANO C

NIVELES BASICOS	MIN	OPTIMO	MAX
ACEITE PARA MOTOR		X	
LIQUIDO DE FRENOS		X	
REFRIGERANTE		X	
AGUA LIMPIA PARABRISAS		X	
LIQUIDO HIDRUALICO		X	

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO		
SOAT	X		2025	2	26
TECNOMECANICA	X		2025	07	23
LICENCIA DE TRANSITO					
POLIZA CONTRACTUAL	X		2025		28
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL					
TARJETA DE OPERACION					
PLANILLA DE OPERACIÓN					
PROGRAMDOR DE CONCRETO					

SISTEMA MECANICO	OPTIMO	OBSERVACION
EMBRAGUE (CLOSH)	X	
ACELERADOR	X	
FRENO DE MANO	X	
FRENO DE PEDAL	X	
CAJA DE CAMBIOS	X	
MOTOR	X	
SISTEMA DIRECCION	X	

KIT CARRETERA	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO	
EXTINTOR	X		2025	Sep
TRIANGULOS 2	X			
BOTIQUIN	X			
LINTERNA	X			
TACOS 2	X			
COPA AJUSTE LLANTAS	X			
GATO HIDRAULICO				
CHALECO REFLECTIVO	X			

SISTEMA ELECTRICO	OPTIMO	OBSERVACION
ARRANQUE	X	
RADIO	X	
ENCENDEDOR	X	
BATERIA - BORNES	X	
PITO REVERSA	X	
LUCES DIRECCIONALES Izq/Der	X	NO REGULAR BUENO
LUCES STOPS Izq/Der	X	NO REGULAR BUENO
LUCES LATERALES Izq/Der	X	NO REGULAR BUENO
LUCES REVERSA Izq/Der	X	NO REGULAR BUENO
LUCES FAROLAS Izq/Der	X	NO REGULAR BUENO

HERRAMIENTA	SI	NO
ALICATE	X	
LLAVE FIJA NUMERO 6	X	
LLAVE FIJA NUMERO 8	X	
LLAVE FIJA NUMERO 10	X	
LLAVE FIJA NUMERO 11	X	
LLAVE FIJA NUMERO 12	X	
LLAVE FIJA NUMERO 13	X	
LLAVE FIJA NUMERO 14	X	
LLAVE FIJA NUMERO 17	X	
LLAVE FIJA NUMERO 19		
DESTORNILLADOR ESTRELLA	X	
DESTORNILLADOR DE PALA	X	
LLAVE EXPANSIVA	X	
HOMBRE SOLO	X	

LLANTA DE REPUESTO	SI	NO
	X	

CALIBRACION / LABRADO				
DELANTERAS				
PSI		m.m		
IZQUIERDA	DERECHA	DERECHA		IZQUIERDA
TRASERAS				
PSI		m.m		
IZQUIERDA	DERECHA	DERECHA		IZQUIERDA
ESTADO GENERAL DE LA LLANTA (abrasiones, defectos, fatiga de material)				
Observaciones:				

BOTIQUIN (Resolución 1565 de 2014)	SI	NO	FECHA DE VENCIMIENTO		
YODOPIVIDONA SOLUCION ANTISEPTICO BOLSA (120 Ml)	X				
JABON					
GASAS	X				
CURAS	X				
VENDAS ELASTICAS	X				
MICROPORE ROLLO	X				
ALGODÓN PTE 25 GR					
BAJA LENGUAS	X				
SUERO	X				
GUANTES LATEX DESECHABLES	X				
TOALLAS HIGIENICAS	X				
TIJERAS	X				
TERMOMETRO ORAL	X				

ACCESORIOS	SI	NO	REPARAR S/N
CARPA			
SOPORTE FUMIGADORA			
SOPORTE EXTINTOR			
TAPETES	X		
FORROS SILLAS			
VARILLAS TUERCAS LLANTAS			
LAZO / SOGA			
IMPERMEABLES (2)PLC+AUX.			

KIT DE ASEO	SI	NO
SILICONA		
ESCOBA		
JABON		
BAYETILLA		

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-FT-[illegible]
	CHECK LIST DIARIO VEHICULAR	Fecha:	Julio 2015
		Elaborado por:	Heidy Cuellar
		Revisado por:	Carlos Zambrano
		Aprobado por:	Jhon Sotelo

FECHA		Semana del	17	24	del mes	Junio	del año:	2024
TIPO VEHICULO	Renault	PLACAS DE VEHICULOS	GUU 784		PICO Y PLACO:			
LINEA DE VEHICULO	Duster Oroe	SUCURSAL/SECTOR	Industrial		CIUDAD BASE	Vitabu		

ULTIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETRAJE	FECHA		PROXIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETRAJE	FECHA	

	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
KILOMETRAJE INICIO DIA	36644	36764	36791	36885				
KILOMETRAJE FINAL DIA	36727	36791	36885	36975				
TOTAL KILOMETROS DEL DIA	78	64	94					

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR	Andrea Camila Castañeda		
CARGO	CELULAR:	PROYECTO O AERA:	CONSORCIO ETSA-5169.

ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?	X		X		X		X								
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?	X		X		X		X								
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamente que le provoque somnolencia o altere su capacidad física en algún aspecto?		X		X		X		X							
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS															
DELANTERAS	OP		OP		OP		OP								
TRASERAS	OP		OP		OP		OP								
LLANTA DE REPUESTO	OP		OP		OP		OP								
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
EQUIPO DE EMERGENCIA															
BOTIQUÍN	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
EXTINTOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHICULO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LINTERNA	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHÍCULO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SEÑALES DE CARRETERA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CRUCETA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
AIRBAG	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ESPEJOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA MECANICO															
EMBRAGUE (CLOSH)	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ACELERADOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
FRENO PEDAL	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
FRENO MANO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	

Powered by CamScanner

CAJA DE CAMBIOS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
MOTOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
NIVELES BASICOS															
ACEITE PARA MOTOR	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO DE FRENOS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
REFRIGERANTE	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO HIDRUALICO	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIMPIA PARA BRISAS	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA ELECTRICO															
ARRANQUE	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
PITO DE REVERSA	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
BATERIA - BORNES	X	NOP	X	NOP	X	NOP	X	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA DE LUCES															
LUCES DIRECCIONALES	X		X		X		X								
LUCES STOPS	X		X		X		X								
LUCES LATERALES	X		X		X		X								
LUCES REVERSA	X		X		X		X								
LUCES FAROLAS	X		X		X		X								
COCUYOS	X		X		X		X								

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Andres Camilo Castañeda
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	Camila Moncada

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			25	02	2025.	
TECNOMECANICA			X.	D	M	A	
LICENCIA DE TRANSITO	X			D	M	A	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	X			26	07	2032.	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO				D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHÍCULO				D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL				28	02.	2025	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL				28	02	2025.	
TARJETA DE OPERACIÓN				D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN				D	M	A	

Convenciones: Diligenciar los especios según los criterios

Sistema Mecanico.	Optimo **(OP)**	No Optimo **(NOP)**	
Niveles Basicos.	Minimo **(Min)**	Optimo **(OP)**	Maximo **(Max)**
Sistema Electrico.	Optimo **(OP)**	No Optimo **(NOP)**	
Sistema de Luces.	Optimo **(OP)**	No Optimo **(NOP)**	

Firma de quien Valida la Información

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-PGR-02-08
		Version	10
		Fecha	Julio 2019
	CHECK LIST DIARIO VEHICULAR	Elaborado por	Heidy Cuellar
		Revisado por	Carlos Zambrano
		Aprobado por	Jhon Sotelo

FECHA		Semana del	Dia: 25	Al dia 30	del mes: JUNIO	del año: 2024
TIPO VEHICULO	RENAULT.	PLACAS DE VEHÍCULOS			PICO Y PLACO:	DIAS DE NO CIRCULACION
LINEA DE VEHICULO	Duster Dpch	SUCURSAL/SECTOR			CIUDAD BASE	

ULTIMO CAMBIO DE ACEITE	KILOMETROS	DIA	MES	AÑO	PROXIMO CAMBIO DE ACEITE			KILOMETROS
	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
KILOMETRAJE INICIO DIA		37.323						
KILOMETRAJE FINAL DIA		37424						
TOTAL KILOMETROS DEL DIA		101.						

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR	Andres Camilo Castañeda		
CARGO	CELULAR:	3194187579	PROYECTO O AERA: CONSECION EFSS-5167

ESTADO ACTUAL DEL CONDUCTOR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Descanso adecuadamente y durmio por lo menos entre 7 y/o 8 horas antes de la conducción?			X												
¿Se encuentra en optimas condiciones de salud y no presenta ninguan molestia?			X												
¿Actualmente se encuentra tomando algún medicamente que le provoque somnolencia o altere su capacidad física en algún aspecto?				X.											
PRESION LLANTAS Y ESTADO DE LAS MISMAS															
DELANTERAS	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
TRASERAS	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LLANTA DE REPUESTO	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
ESTADO GENERAL (labrado, defectos, fatiga de material, ETC)	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
EQUIPO DE EMERGENCIA															
BOTIQUÍN	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
EXTINTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
DOS TACOS PARA BLOQUEO DEL VEHÍCULO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ALICATES, DESTORNILLADOR, LLAVE DE EXPANCIÓN, LLAVES FIJAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LINTERNA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
GATO PARA ELEVAR EL VEHÍCULO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SEÑALES DE CARRETERA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CRUCETA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CINTURON DE SEGURIDAD	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CHALECOS REFLECTIVOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
AIRBAG	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ESPEJOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA MECANICO															
EMBRAGUE (CLOSH)	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
ACELERADOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	

Powered by CamScanner

	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
FRENO PEDAL	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
FRENO MANO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
CAJA DE CAMBIOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
TUBOS DE ESCAPE Y SOPORTES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
NIVELES BASICOS															
ACEITE PARA MOTOR	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO DE FRENOS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
REFRIGERANTE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIQUIDO HIDRUALICO	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
LIMPIA PARA BRISAS	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA ELECTRICO															
ARRANQUE	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
PITO DE REVERSA	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
BATERIA - BORNES	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	OP	NOP	
SISTEMA DE LUCES															
LUCES DIRECCIONALES	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LUCES STOPS	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LUCES LATERALES	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LUCES REVERSA	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
LUCES FAROLAS	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	
COCUYOS	IZQ	DER	OP	OP	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	DER	IZQ	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Andres Camilo Castañeda
NOMBRE DE SUPERVISOR QUE VALIDA LA INSPECCIÓN	Camila Moncada

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A.	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
SOAT	X			25	02	2024	
TECNOMECANICA	X			28.	01	2025.	
LICENCIA DE TRANSITO				D	M	A	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN				D	M	A	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO				D	M	A	
CUENTA CON LA TARJETA DE CARGA DEL VEHÍCULO				D	M	A	
POLIZA CONTRACTUAL	X			28	02	2025	
POLIZA EXTRA CONTRACTUAL	X			28	02.	2025.	
TARJETA DE OPERACIÓN				D	M	A	
PLANILLA DE OPERACIÓN				D	M	A	

Convenciones:	Diligenciar los especios según los criterios		
Sistema Mecanico.	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	
Niveles Basicos.	Minimo (Min)	Optimo (OP)	Maximo (Max)
Sistema Electrico.	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	
Sistema de Luces.	Optimo (OP)	No Optimo (NOP)	

Firma de quien Valida la Información

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
		Versión:	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 24-06-2024 Ciudad: Viterbo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Formación: Socialización

Tema: Politica seguridad vial

Subtemas _____

Personas capacitadas: 1 | 15 | 11 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Andres Camilo Cayemen	1061376704	conductor	industrial	AMiSC
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 20-06-2024 Ciudad: Viterbo Caldas Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Camila Mora Formación: Socializacion

Tema: Normas y compromiso seguridad Vial.

Subtemas _____

Personas capacitadas: 1 30 Costo total: _____ Horas efectivas: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Andrés Camilo Castellanos	1061376704	conductor		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: _____

Powered by CamScanner

MEN 4107-2023JUN2024 0010471

5	Agosto 2022	Leidy Diaz	Yenny Parra	Se actualiza formato con aspectos relevantes para la seguridad vial y actualiza compromisos de seguridad vial
6	Diciembre 2022	Wilmer Mora	Yenny Parra	Se actualiza estándares acorde a la nueva metodologia del PESV, referenciando el procedimientos y modificando las tablas de sanciones y anexos.

ANEXO I

COMPROMISO VIAL SGS COLOMBIA S.A.S.

Teniendo en cuenta el compromiso del GRUPO SGS Colombia S.A.S, con el estado, el plan nacional de seguridad vial y la reducción de víctimas generadas por los accidentes de tránsito. Nuestra Política OI, de seguridad vial y nuestro PESV, establece los controles operativos necesarios para evitar que los colaboradores se accidenten en el desarrollo de esta actividad de conducción. Nuestro objetivo es cero (0) accidentes, para ello es necesario crear hábitos seguros de comportamiento entre los actores de la vía que formen no solo excelentes conductores, peatones, ciclistas o motociclistas sino personas respetuosas por las normas y el correcto funcionamiento del tránsito.

COMPROMISO VIAL COLABORADOR

Hoy, 20/06/24 Yo ANGY CAMILO CASTAÑEDA identificado con CC. 1061376704 me comprometo a desarrollar mi labor de conducción acatando todas las normas de seguridad vial nacional y los estándares diseñados por la empresa para controlar el riesgo vial, según lo establecido y socializado en el documento OI-F-PL-06-04-Normas y compromiso de seguridad vial, afirmo que tengo total conocimiento de los ahí expuesto y soy consciente de la importancia que la seguridad vial tiene para la compañía y para el desarrollo de mis labores, de igual forma entiendo que la omisión a los requerimientos anteriormente socializados corresponden a una violación directa de los programas y procedimientos establecidos dentro del PESV y el sistema de gestión de SST y soy consciente que esto puede recaer en sanciones o procesos disciplinarios que pueden llevar a la terminación de mi contrato.

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PL-06-04
	NORMAS Y COMPROMISO DE SEGURIDAD VIAL	Versión:	5
		Fecha:	Agosto 2022
		Elaborado por:	Carlos Zambrano
		Revisado por:	Leidy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

La persona que firma a continuación se compromete a cumplir con los compromisos y normas anteriormente mencionados:

Nombre: ANDRÉS CAMILO CASTAÑEDA

Firma: [signature] **Sector:** industrial

Cargo: conductor **Proyecto:** 5143058

PARA OPERAR UN VEHICULO, NUNCA SOBRARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS POR INSIGNIFICANTES QUE PAREZCAN, PUES SIEMPRE ESTARAN DE POR MEDIO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA.

Powered by CamScanner

8.67. ANEXO 20. Consumo combustible Interventoría.

07 de Junio 2024

ESTACIÓN DE SERVICIO LA YE VITERBO S.A.S

LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 -68
VITERBO - CALDAS

FECHA: 2024/06/07 HORA: 13:45:0[illegible]
ORDEN DE VENTA: 000315688
TERMINAL: PCC59M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
10,885 GL	$15.790	$171.87[illegible]

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuest.
E IVA	0%	$171.870	$0
IMPOC	0%	$171.870	$0

SUBTOTAL:	$171.870
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$171.870

PLACA: GUU784
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
GLORIA PATRICIA LOPI

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

07 de Junio 2024

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA YE VITERBO S.A.S

LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 68
VITERBO CALDAS

FECHA: 2024/06/07 HORA 22:30:4
ORDEN DE VENTA: 0003158848
TERMINAL: PCC59M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
1,585 GL	$15.790	$25.030

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$25.030	$0
IMPOC	0%	$25.030	$0

SUBTOTAL:	$25.030
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$25.030

PLACA: GUU784
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
SANTIAGO BEDOYA SALA

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

12 de Junio del 2024

EDS NORMANDIA
NIT 890804987-4
Autorización Resolución de Facturación No 18764071551577
PREFIJO Y NUM INTERVALO IIS-1 AL IIS-400000
De 28/05/2024 Hasta 28/05/2026
SECTOR ESTACION URIBE SALIDA A MEDELLIN

Factura Electrónica de Venta No:IIS-3430

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 01117259
Fecha y hora de Generación 2024-06-12 13:58:39
Fecha y hora de Expedición 2024-06-12 13:58:39
Lugar de Entrega del Bien SECTOR ESTACION

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN	
11.21	$15,730.00	$0.00		$176,333.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$176,333.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$176,333.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JESUS DAVID MARIN LOPEZ

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Powered by CamScanner

14/06/2024

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA YE VITERBO S.A.S

LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 -2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 -68
VITERBO - CALDAS

FECHA: 2024/06/14 HORA: 12:16:27
ORDEN DE VENTA: 000317820
TERMINAL: PCC59M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
2,606 GL	$15.790	$41.150

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$41.150	$0
IMPOC	0%	$41.150	$0

SUBTOTAL:	$41.150
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$41.150

PLACA: GUU784
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
JOHAN SEBASTIAN PALA

---

ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA YE VITERBO S.A.S

LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 -2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 -68
VITERBO - CALDAS

FECHA: 2024/06/15 HORA: 10:47:24
ORDEN DE VENTA: 000169899
TERMINAL: PCC82L

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
8,425 GL	$15.790	$133.030

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$133.030	$0
IMPOC	0%	$133.030	$0

SUBTOTAL:	$133.030
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$133.030

PLACA: GUU784
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
VALENTINA COLORADO R

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner



LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 -2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 68
VITERBO - CALDAS

FECHA: 2024/06/22 HORA: 11 11:4:
ORDEN DE VENTA: 00320108
TERMINAL: PCC59m
EQUIPO - CAJA MANGUERA
02 01 01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
1,193 GL	$15.790	$18.840

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$18.840	$0
IMPOC	0%	$18.840	$0

SUBTOTAL:	$18.840
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$18.840

Powered by CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
CRUCERO APIA
AVIECER ECHEVERRY RENDON
NIT:10.057.440-1
TEL: 3137839308
CARRERA 5 # 10-40
APIA - RISARALDA

FECHA 2024/06/23 HORA 12:30:44
NUMERO DE RECIBO: 000483944
PANEL:PCC26Z

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	2	2

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
6.318	CORRIENTE	$ 1583

ORIGINAL

TOTAL:$ 100000

PLACA: GUU784

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingeniería apropiada

ventas@iapropiada.com

Powered by CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA YE VITERBO S.A.S.

LA YE VITERBO S.A.S
NIT:901182254 -2
FIJO: (606) 8406227
CEL: 3207422095
CALLE 1 NORTE N 12 -68
VITERBO - CALDAS

FECHA: 2024/06/22 HORA: 09:37:13
ORDEN DE VENTA: 000320076
TERMINAL: PCC59M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo: 1
Producto: PLUS

Cant.	PPU	Valor
6,333 GL	$15.790	$100.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$100.000	$0
IMPOC	0%	$100.000	$0

SUBTOTAL:	$100.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$100.000

PLACA: GUU784
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
VALENTINA COLORADO R

Powered by CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO LA FUNDADORA

9990997-7
HUGO DE JESUS NARANJO DUQUE
Viterbo - Tels: 06-7513896
Resolución DIAN 18764069367574
Autorizada el: 2024/04/22 :
Del: 55849 Al: 500000
Vigencia: 6 meses
No responsable de IVA
Actividad Economica 4731 Tarifa 6
Maquina:

Sistema POS: 60461

Fecha : 2024/06/24 18:38
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 22222222222-7
Dirección : CL 5 9 18
Vendedor : Hugo deJesus Naranjo

Ít.	Cant.	Und.	Valor
1	**3.05**	**Unidad**	**48,038**

GASOLINA CORRIENTE OXIGENAD
A
Cod.: C-1

SUBTOTAL 48,038
TOTAL: 48,038

Forma de Pago
Efectivo 48,038

Cambio: 0

Vuelva pronto PLACA GUU 784

Fabricante del software Siigo S.A.S
Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

8.68. ANEXO 21. Informe orden y aseo interventoría.


Código:
Versión: 1.0 **Vigente desde:** 1/02/2024


CHECKLIST PARA REGISTRO DE REVISIÓN DE ORDEN Y ASEO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Lugar:	OFICINA CARRERA 9 N° 8-29 VITERBO CALDAS	**Fecha Chequeo:**	Febrero-marzo-abril 2024
Contrato:	Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."		

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS
Se encuentra visible la señalización de los equipos de emergencia	x		
Tiene libre accesos a los equipos de emergencia del proceso y sistema contra incendios	x		
Las rutas de evacuación están visibles y libres de obstáculos	x		
El kit de primeros auxilios se encuentra visible y libre de obstáculos	x		
Todos los drenajes y venteos tienen sus respectivos tapones	x		
Los equipos del área de trabajo se encuentran libres de fugas	x		
Se reportaron las fugas por mínimas que fuesen	x		
Se ha establecido un lugar para cada cosa	x		
Almacenamiento de químicos en recipientes rotulados y apropiados para tal fin	x		
El área de trabajo está delimitada y marcada con señalizaciones	x		
Áreas de acceso libres de obstáculos	x		
Reciclaje de las basuras desde la fuente	x		
Recipientes debidamente marcados para basuras	x		
Acopio de materiales de forma segura	x		
Orden y Aseo de las áreas administrativas	x		

2. OBSERVACIONES






3. FIRMA	
	CHEQUEO REALIZADO POR:
FIRMA	
NOMBRE	**MAURA XIMENA CHACUA CUARAN**
CARGO	**PROFESIONAL AMBIENTAL**

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

8.69. ANEXO 22. Pausas activas interventoría.

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 12-06-2024 Ciudad: Villavo Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Tania Toro Alejandra Obando Formación: Pausa activa

Tema: Concentración.

Subtemas

Personas capacitadas: 8 30 Costo total: Horas efectivas: N/A

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Camila Maceda	1004734222	Insp. SST	Industrial	
2	Ana Maria Alvarez Gil	1061 372 602	Aux Admon.	Industrial	
3	Julieth Campos E.	1.054.559.701	Pto. Social	Industrial	
4	Eduardo Ordoñez	1053770212	Ing aux	Ind.	
5	John Deyber Quiceno	75.107 973	Director Interv	Indust.	
6	Arley Soto Callejas	79'255 131	Res Interventor	Industrial	
7	Walter Andres Jyoh	1007553769	Ing inspector	Industrial	
8	Maura Ximena Chaves	1086299296	Ing. Ambiental	Industrial	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Firma del capacitador: Tania M. Toro

Powered by CamScanner

SGS	RECURSOS HUMANOS	Código:	RH-F-03-01
		Versión:	5
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Julio 2012
		Autor:	Angélica Rincón
		Aprobado por:	Luzmarina Villate

Fecha: 26 - Junio - 2024. Ciudad: Ubaté Lugar: Oficina

Nombre del capacitador: Walter Tuta Camila Moncada Formación: Pausa activa

Tema: Trabajo en equipo - Agilidad

Subtemas

Personas capacitadas: 8 | 30 | 11 Costo total: N/A Horas efectivas: N/A

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SECTOR	FIRMA
1	Maria Ximena Chacua	1085299296	Prof. Ambiental	Industrial	
2	Julieth Campos E.	1'054.559.707	Pro. Social	Lacteos	
3	Edgardo Cabrera	1053770211	Mtto Quir	Med	
4	Tania Marcela Tuta	1089745435	Ing Auxiliar	Indus	Tania M. Tuta
5	Ailes Soto Callejas	79'255'131	Residente Ind.	Industri	
6	Jhon Deyer Quintero	75 107.975	Director Interv	Industrial	
7	ANDRES CAMILO CASTAÑEDA	1006137674	conductor	INDUSTRIAL	
8	Ana Maria Alvarez Gil	1061372602	Aux Talmpa.	Industrial	Ana M. Alvarez
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Comentarios / Sugerencias:

Compartir

Firma del capacitador:

Powered by CamScanner

8.70. ANEXO 23. Registro fotográfico interventoría.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de personal en obra 58+660



Descripción: Revisió de personal en obra PR+73+280



Descripción: Señalización zona de trabajo PR 73+320



Descripción: Señalización zona de trabajo **17**+600

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES				



Descripción: Revisión de puntos intervenidos PR 18+350



Descripción: Revisión de puntos intervenidos 18+500



Descripción: Capacitaciones Interventoría




Descripción: Capacitaciones Interventoría

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES				



Descripción: Mesa de trabajo area SST interventoría y contratista



Descripción: Inspección Equipos de emergencia



Descripción: Inspección en obra PR 73+280




Descripción: Revisión de maquinaria en obra PR 17+650

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Inducción interventoría



Descripción: Campaña spot the orange dot



Descripción: Pausas activas



Descripción: Curso de Trabajo en alturas

8.71. Informe SST obra.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME GESTIÓN SST JUNIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

OBJETO:

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

ELABORÓ

ÁNGELA CASTILLO AGUIRRE

ESPECIALISTA SST

TABLA CONTENIDO

1. RESUMEN DE GESTIÓN 3
2. GESTIÓN DE PERSONAL 4
3. RELACIÓN PERSONAL 8
4. PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES 9
5. TAREAS ALTO RIESGO 10
6. INSPECCIONES 10
7. RELACIÓN PREOPERACIONALES 11
8. RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS 11
9. INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO ABRIL 2024 ENDD CONSTRUCCIONES 12
10. GESTIÓN COMITÉS 14
11. CRONOGRAMA 14
12. PLAN DE TRABAJO ANUAL 14
13. PRESUPUESTO 14
14. GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL 15
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO SST 16
16. GESTION ORDEN Y ASEO 16

1. RESUMEN DE GESTIÓN

CONCEPTOS MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO: **ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO**	ENDD: 2 Topógrafo 1 Cadenero 1 Externos: 5 Ayudantes 4 Rastríllero 1
AFILIACIONES PERSONAL NUEVO PERIODO REFERIDO **ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS**	ENDD: 2 Externos: 5
PROCESOS DE FORMACIÓN **ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES**	Procesos De Formación: 8 Actividades Adicionales: 4
INDUCCIONES **ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN**	ENDD: 2 Externos: 5
TAREAS ALTO RIESGO **ANEXO 8. GESTIÓN TAR**	0
INSPECCIONES **ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS**	ENDD: Inspección General SST: 4 Inspección EPP: 3 Inspección orden y aseo: 1 Equipos De Emergencia: Botiquines internos: 2 Botiquines externos: 3 Extintor: 3 Camilla: 3
PREOPERACIONALES **ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS**	ENDD: 0 Externos: Volquetas: WLQ 180 – WRL 614 – WLQ 163 Finisher: 9 Vibrocompactador: 9
INCAPACIDADES **ANEXO 12. INCAPACIDADES**	0
INVESTIGACIÓN AT **ANEXO 13. ACCIDENTES DE TRABAJO**	0

PERSONAL DIRECTO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DIRECTOR DE OBRA	1	**18**
AUX. ADMINISTRATIVA	1 Bogotá	
TOPOGRAFO	1	
INSPECTOR SST	1	
PROFESIONAL SOCIAL	1	
PROFESIONAL DE CALIDAD	1	
CADENERO	1	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	2	
OFICIAL	1	
INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	2	
AUXILIAR SST	1	
BRIGADA OLA	1	
AYUDANTES	2	
CONTROLADORES VIALES	2	


PERSONAL EXTERNO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CONDUCTORES DE VOLQUETA	6	**31**
AYUDANTES	11	
RASTRILLERO	2	
INSPECTOR	2	
OPERADORES	5	
MAESTRO OBRA	1	
OFICIAL	1	
GERENTE OPERATIVO	1	
CONDUCTOR CAMIONETA	1	
INGENIERO OBRA	1	

2. GESTIÓN DE PERSONAL

- INGRESOS EN EL PERIODO

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	JHONATAN DURAN MOLINA	1032451443	TOPOGRAFO	6/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	PENDIENTE EXAMENES DE INGRESO
2	EDWIN CAMILO BARRANTES	1007379245	CADENERO	6/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	PENDIENTE EXAMENES DE INGRESO
3	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	11/06/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
4	JAIRO RAMIREZ GUAPACHA	35132163	RASTRILLERO	13/06/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
5	YEISO DAVID LOPEZ GALLEGO	1113037102	AYUDANTE	20/06/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
6	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	20/06/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
7	BRAYAN STED RINCON SANCHEZ	1006538355	AYUDANTE	20/06/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	

- GESTIÓN EPP ENDD



ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS

ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN

ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

3. RELACIÓN PERSONAL

- **GENERAL ACTIVO – RETIRADO**

Se anexa matriz general del personal con la relación de personal activo y retirado.

- **RETIROS EN EL PERIODO**

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	OBSERVACIONES
1	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	24/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	PENDIENTE LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, EXAMEN DE EGRESO
2	SERGIO ANDRES PACHON	1110455520	ARQUITECTO	20/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	PENDIENTE LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, EXAMEN DE EGRESO
3	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	AYUDANTE	02/06/2024	INFRAMBIENTAL	PENDIENTE PAZ Y SALVO
4	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUI	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	10/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	PENDIENTE LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, EXAMEN DE EGRESO

ANEXO 5. MATRIZ PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

4. PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES

#	TEMA	FECHA D/M/A	ASISTENCIA	CRONOGRAMA	PLAN DE TRABAJO ANUAL	ACTIVIDAD ADICIONAL
1	Manipulación de objetos muy pesados, seguridad en el lugar de trabajo	4/06/2024	19			**X**
2	Respeto por la comunidad y sus bienes	6/06/2024	19	**X**		
3	Socialización resolución 2467 - Socialización Normas de seguridad y prevención en caso de exposición al polvo de Sílice Cristalina Respirable	11/06/2024	15			**X**
4	Prevención de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia	12/06/2024	15	**X**		

5	Autocuidado, orden y aseo en la obra, importancia de mantener los equipos de primeros auxilios en el frente de obra	13/06/2024	12			**X**
6	Retroalimentación de medidas de seguridad vial, específicamente uso de la paleta pare y siga, utilización adecuada de los equipos de comunicación "radios"	13/06/2024	5			**X**
7	Trabajo en equipo, comunicación asertiva y sentido de pertenencia	17/06/2024	15			**X**
8	Importancia de Hojas de seguridad de productos químicos	19/06/2024	16			**X**
9	Retroalimentación de que es un Accidente, casi accidentes y enfermedades laborales. Conceptos básicos	20/06/2024	12			**X**
10	Autocuidado y análisis del riesgo potenciales en los puestos de trabajo	23/06/2024	12			**X**
11	Socialización de la normativa (resolución 0312 y decreto 1072)	24/06/2024	12		**X**	
12	Socialización de la matriz de riesgos por cargo	26/06/2024	12		**X**	

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES

5. TAREAS ALTO RIESGO

Durante el periodo en mención no se llevaron a cabo actividades de alto riesgo.

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

6. INSPECCIONES

ITEM	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
EXTINTOR	3	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE, 2 OFICINA VITERBO
BOTIQUÍN	5	2 ENDD 3 SERVIEQUIPOS (MAQUINARIA)	ENDD CONTRUCCIONES, SERVIEQUIPOS	LAS MELENAS, SAN CLEMENTE
CAMILLA	3	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES	LAS MELENAS, SAN CLEMENTE, OFICINA VITERBO
GENERALES SST	4	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE, LAS MELENAS
EPP	3	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE, LAS MELENAS
ORDEN Y ASEO	1	N/A	ENDD CONTRUCCIONES	SAN CLEMENTE, LAS MELENAS

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

7. RELACIÓN PREOPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
FINISHER	9	N/A	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE
VIBRICOMPACTADOR	9	N/A	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE
VOLQUETAS	21	N/A	SERVIEQUIPOS GRODCO	SAN CLEMENTE

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS

8. RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS

En el periodo referido se contó con la siguiente maquinaria y vehículos en las diferentes actividades constructivas ejecutadas en la obra.


- **MAQUINARIA**

ITEM	SERIE O MODELO	FECHA INGRESO	OPERADOR	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
FINISHER		22/05/2024	JOSE ADRIAN OSPINA MARIN	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE
VIBROCOM-PACTADOR		22/05/2024	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE
VIBROCOM-PACTADOR		24/05/2024	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE

- **RELACIÓN VEHÍCULOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DEL VEHÍCULO	FRENTE DE TRABAJO
CARLOS IVAN VALERA LEON	WLQ 163	SAN CLEMENTE
WILSON ALZATE	WRL 614	SAN CLEMENTE
EDWAR YEPEZ GOMEZ	WLQ 180	SAN CLEMENTE

9. INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO JUNIO 2024 ENDD CONSTRUCCIONES


9. INDICADORES - GRAFICAS AUSENTISMO ABRIL 2024 ENDO CONSTRUCCIONES
CONSOLIDADO PERSONAL ENDO CONSTRUCCIONES
Página 1



INDICE DE FRECUENCIA
I.F. AT.


INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD


PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES


PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
4.000,00
5.000,00
5.263,16









- **RELACIÓN DE AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS**

RELACIÓN AUSENCIAS INJUSTIFICADAS						
#	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA AUSENCIA INJUSTIFICADA**	**OBSERVACIONES**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durante el periodo referido se evidencia incidente laboral en el frente de san clemente, por lo tanto, se solicita información al respecto. Se anexa oficio del tema en mención.

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. INCIDENTES - ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

10. GESTIÓN COMITÉS

- **COPASST**

Con relación a la brigada de emergencias se realizaron procesos de formación al personal en:

Autocuidado, orden y aseo en la obra, importancia de mantener los equipos de primeros auxilios en el frente de obra

Se tienen equipos de atención primaria de emergencias en diferentes puntos de ejecución de la obra.

Se da inicio a la reunión tomando asistencia, se revisa la conformación del Copasst ya que se evidencia la falta de integrantes por que se han retirado del proyecto, se plantea como metodología de elección proponer a los trabajadores que se identifican con cualidades para desempeñar dicha función hacerles la invitación a formar parte del Copasst. Las personas seleccionadas son: Felipe Bedoya Inmediatamente se contactan y estos aceptan el rol en mención. Se analiza la gestión SST realizada a la fecha revisando el cronograma y plan de trabajo anual, en estos las actividades están proyectadas hasta el mes de mayo, por lo tanto, se procede a hacer actualización hasta el mes de diciembre teniendo en cuenta las actividades constructivas. Se solicita implementar de forma inmediata un formato para registro de retroalimentaciones relacionado con incumplimiento de las normas, procedimientos y directrices del área SST con el fin de tener la trazabilidad de esta gestión. Se indica que a la fecha no se tiene registro de incidentes y/o accidentes laborales.

- **COMITÉ DE CONVIVENCIA**

Se da inicio a la reunión tomando asistencia, se revisa la conformación del comité de convivencia ya que se evidencia la falta de integrantes por que se han retirado del proyecto, se plantea como metodología de elección proponer a los trabajadores que se identifican con cualidades para desempeñar dicha función hacerles la invitación a formar parte del comité de convivencia. Las personas seleccionadas son: Isabel Marcela Muñoz Inmediatamente se contactan y estos aceptan el rol en mención. se analiza la gestión de ubicar un buzón para quejas o denuncias de acoso laboral, se implementará el formato en cada frente de trabajo

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

11. CRONOGRAMA

En cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma SST, se llevó a cabo la gestión correspondiente para la realización de las mismas evidenciando el avance requerido.

- Prevención del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia
- Respeto por la comunidad y sus bienes

Teniendo en cuenta que para el mes referido no se ejecutaron actividades de alto riesgo se realizó un ajuste al cronograma reprogramando las charlas de Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas - Tareas de alto riesgo – ARO's / Trabajo en excavaciones y zanjas para el mes de julio.

Igualmente, el proceso de formación correspondiente a: Procedimiento para reporte de AT - Que son los Incidentes y Accidentes laborales previsto para el mes de julio se llevó a cabo durante junio.

ANEXO 16. CRONOGRAMA

12. PLAN DE TRABAJO ANUAL

Con relación a la gestión del plan de trabajo anual se ejecutaron actividades de formación asociadas a:

- Socializar acerca de la normatividad (Res 0312 y Decreto 1072)
- Socialización y actualización matriz de riesgos
- Reuniones comités

La actividad de Simulacro de emergencia es reprogramada para el mes de julio teniendo en cuenta que se tiene previsto el ingreso de personal y el inicio de tareas de alto riesgo.

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

13. PRESUPUESTO

En el mes referido no se realizaron compras proyectadas en el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO 18. PRESUPUESTO

14. GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL



RAZON SOCIAL	NIT	FECHA LIMITE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL D/M/A	OBSERVACIONES
ENDD CONSTRUCCIONES	901361235	12/06/2024	
SERVIEQUIPOS	901605968	19/06/2024	
INFRAMBIENTAL SAS	900943069	19/06/2024	PENDIENTE
TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	901331787	24/06/2024	PENDIENTE
GRODCO S.A.S	860015067	25/06/2024	PENDIENTE

ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO SST





SEÑALIZACIÓN







CERRAMIENTOS Y DEMARCACIÓN





ORDEN Y ASEO	
	
ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP	
	
PROCESOS DE FORMACIÓN	
	

PREOPERACIONALES	
	
PUNTOS INFORMATIVOS	
	
PAUSAS ACTIVAS	
	

ELEMENTOS ATENCIÓN PRIMARIA DE EMERGENCIAS	
	
PUNTOS DE ENCUENTRO Y/O RECORRIDOS POR FRENTES DE TRABAJO	
	
HIDRATACION	

16. GESTION ORDEN Y ASEO

Se anexan las evidencias de gestión relacionadas con las actividades de orden y aseo.

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS

ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN

ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

ANEXO 5. MATRIZ DE PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIA Y/O VOLQUETAS

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

ANEXO 16. CRONOGRAMA

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

ANEXO 18. PRESUPUESTO

ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

ANEXO 21. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 22. INCAPACIDADES

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
	
ANGELA CASTILLO AGUIRRE C.C 30.235.814 ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 72878	ANDRES RICARDO GARAVITO F CC 79.796.327 DIRECTOR DE OBRA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

8.72. ANEXO 1. Conceptos médicos ocupacionales obra.

DR. ANDRÉS FELIPE FLÓREZ GÓMEZ.
Esp. En Seguridad y Salud en el Trabajo.
Clínica Santa Isabel, Urrao - Antioquia, Colombia
Dirección, Carrera 29 #31-31, Consultorio 3. - Cel. 3107010202 - E-mail: validarsst@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 2.246

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN				TIPO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	10 MES	2023 AÑO	URRAO (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORÓ EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SERVIEQUIPOS FML S.A.S.	SERVIEQUIPOS FML S.A.S.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de identificación	
RAMIREZ GUAPACHA JAIRO ALONSO	MASCULINO	49 AÑOS 10 MESES 24 DÍAS	CC (Tipo)	18600613 (Numero)

Cargo: **OFICIAL DE ASFALTO**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCIONES PARA LA OCUPACIÓN

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICA PERIODICA ✓	.....

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 25K.G	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: [redacted]

Nombre: FLOREZ GOMEZ ANDRES FELIPE

R. M.: 445302005 L.S.O.: 2021060097575

Código de Seguridad
P1154V1B2246

Aspirante o Trabajador

Firma: 09:44:36 - 11.10.2023

Nombre: RAMIREZ GUAPACHA JAIRO ALONSO

CC: 18600613

Powered by CamScanner

Luis Miguel Hincapié Rubio

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo
Calle 19 # 5-13, Clínica Risaralda, consultorio 709
hincapiejm@gmail.com - 314 631 2161



NOMBRE DEL PACIENTE	YEISON DAVID LOPEZ GALLEGO	**GENERO**	MASCULINO
DOCUMENTO	CC 1113037102	**EDAD**	18 AÑO(S) 5 MES(ES) 10 DIAS
ENTIDAD	PARTICULAR	**E-MAIL**	
DIRECCIÓN	BARRIO BOQUIA MZ 21 CASA 20	**MUNICIPIO**	PEREIRA

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

Información General **Fecha de Exámen: 2024-05-21 11:51:46**

Empresa Contratante
SERVIEQUIPOS FML S.A.S

Ciudad
PEREIRA

Cargo A Desempeñar
AYUDANTE

Tipo De Exámen
Pre-Empleo

Diagnósticos

Código	Nombre	Tipo
Z100	EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL	IMPRESIóN DIAGNóSTICA

Conceptos de Evaluación Médica Ocupacional

PRE-EMPLEO
Sin Restricciones

Recomendaciones Paciente
3. Higiene postural

La presente certificación se expide con base en la Historia Clínica ocupacional del trabajador la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 2346 del 2007 y 1918 de 2009.

MEDICO	ASPIRANTE O TRABAJADOR
PROFESIONAL : LUIS MIGUEL HINCAPIE RUBIO	**NOMBRE :** YEISON DAVID LOPEZ GALLEGO
ESPECIALIDAD : MÉDICO ESPECIALISTA EN SST	**DOCUMENTO :** 1113037102
REGISTRO MEDICO : 1088311656 LPSST 2599-22	

Powered by CamScanner

humanos

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2023-11-03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	SERVIEQUIPOS FML S.A.S	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	Documento:	CC 1005098943
Fecha de nacimiento:	2001-06-23	Lugar de nacimiento:	LA TEBAIDA (QUINDIO)
Edad:	21 años	Identidad de Género:	NoDeclarado
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	GILBERTO PELAEZ CASA 7 MZ 8	Municipio:	PEREIRA
Teléfono:	3116161958	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AUXILIAR DE OBRA	EPS:	Famisanar
Responsable**:	LUZ GALLEGO (MADRE)	Teléfono:	3205094726
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		

** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última autodiligencia por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.



INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: 2021/12/21 - Moderna

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA
Audiometría: NO APLICA
Espirometría computarizada: NO APLICA

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO con documento de identificación No. 1005098943 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR DE OBRA del sector económico Servicios

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas para el trabajo

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE LA CAPACIDAD VISUAL EVALUADA POR EL MEDICO: Dentro del examen Médico Ocupacional realizado se incluyó una valoración de la capacidad visual, en la que no se encontraron alteraciones que puedan afectar el desempeño de la ocupación.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE HISTORIA OCUPACIONAL EN PANDEMIA POR CORONAVIRUS: La presente evaluación médica ocupacional que se realiza durante la pandemia por COVID 19 , Se lleva a cabo de forma integral, teniendo en cuenta una encuesta de síntomas, presencia de signos y síntomas respiratorios agudos, verificación de antecedentes de patologías o condiciones que lo enmarquen en una población de manejo especial o de mayor riesgo de complicación en caso de sufrir la infección y verificación de estado de la vacunación contra COVID 19. Cualquier hallazgo significativo encontrado se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado e implicaciones ocupacionales. Esta evaluación no garantiza que a futuro el trabajador no padezca la enfermedad. En caso de presentar algún síntoma al respecto, será pertinente que se le haga una nueva valoración medica en su Entidad de Salud. Por todo lo anterior se recomienda implementar las medidas generales y específicas según proceso productivo y sector económico, en el marco del Programa de Bioseguridad de cada empresa y en atención a los lineamientos de autoridades competentes como Ministerios de Trabajo, Salud y Seguridad Social.

Es de vital importancia para PROTEGERNOS DEL CORONAVIRUS:

- Lavar nuestras manos regularmente con abundante agua y jabón.
- Usar tapabocas convencionales todo el tiempo en espacios donde sea imposible mantener distancias mayores a 1 metro, como: transporte público, taxis, supermercados, bancos, entre otros.
- Si se usa transporte masivo usar siempre tapabocas y lavarse las manos después de usarlo.
- Evitar tocarse la cara, especialmente después de tener contacto con superficies contaminadas o personas enfermas.
- Limpiar constantemente con desinfectante las superficies con las que tenemos contacto.
- Mantener una distancia no inferior a un metro con otras personas. No saludé de beso ni de mano y evite el contacto físico.
- Descargue el aplicativo Coronapp-Colombia para recibir información personalizada e Infórmese a través de fuentes confiables.
- SI TIENE LOS SIGUIENTES SINTOMAS: Fiebre, Tos, Dificultad para respirar, dolor para tragar, notifíquelo a su empleador y su EPS, No vaya a lugares públicos, es ideal que se aísle preventivamente.

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001118

Carlos Andrés López Soto
R.M. 9767/2009
Especialista Salud Ocupacional
Universidad Libre
Lic. S.O. 01402/20

Firma para identificación de usuario
BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO
Documento: 1005098943

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de Julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También estableca que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Av. Simon Bolivar No. 26-10 Edificio Planet Piso 4 PBX: 336 6578
www.humanos.co servicalcliente@humanos.co

Impreso por:
Fecha: 2024-06-12 Hora: 17:31

Powered by CamScanner

Luis Miguel Hincapié Rubio

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo
Calle 19 # 5-13, Clínica Risaralda, consultorio 709
hincapiejm@gmail.com - 314 631 2161



NOMBRE DEL PACIENTE	BRAYAN STED RINCON SANCHEZ	**GENERO**	MASCULINO
DOCUMENTO	CC 1006538355	**EDAD**	22 AÑO(S) 0 MES(ES) 16 DIAS
ENTIDAD	PARTICULAR	**E-MAIL**	
DIRECCIÓN	SAMARIA, MZ 25 CASA 33	**MUNICIPIO**	PEREIRA

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

Información General **Fecha de Exámen: 2024-04-30 12:22:52**

Empresa Contratante
SERVIEQUIPOS FML S.A.S

Ciudad
PEREIRA

Cargo A Desempeñar
AYUDANTE

Tipo De Exámen
Pre-Empleo

Diagnósticos

Código	Nombre	Tipo
Z100	EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL	IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Conceptos de Evaluación Médica Ocupacional

PRE-EMPLEO
Sin Restricciones

Recomendaciones Paciente
3. Higiene postural

La presente certificación se expide con base en la Historia Clínica ocupacional del trabajador la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 2346 del 2007 y 1918 de 2009.

MEDICO	ASPIRANTE O TRABAJADOR
PROFESIONAL : LUIS MIGUEL HINCAPIE RUBIO	**NOMBRE :** BRAYAN STED RINCON SANCHEZ
ESPECIALIDAD : MÉDICO ESPECIALISTA EN SST	**DOCUMENTO :** 1006538355
REGISTRO MEDICO : 1088311656 LPSST 2599-22	

Powered by CamScanner

DR. ANDRÉS FELIPE FLÓREZ GÓMEZ.
Esp. En Seguridad y Salud en el Trabajo.
Clínica Santa Isabel. Urrao - Antioquia, Colombia
Dirección. Carrera 29 #31-31. Consultorio 3. - Cel. 3107010202 - E-mail: validarsst@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 2.245

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACION DEL EXAMEN				TIPO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
11 DIA	10 MES	2023 AÑO	URRAO (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARA O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
SERVIEQUIPOS FML S.A.S.	SERVIEQUIPOS FML S.A.S.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de identificación CC: Cedula de Ciudadanía CE: Cedula de Extranjería TI: Tarjeta de identidad PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de identificacion	
PEREZ FRANCISCO JAVIER	MASCULINO	69 AÑOS 5 MESES 8 DIAS	Tipo: CC	Numero: 3513263

Cargo: AYUDANTE DE ASFALTADO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: **SIN RESTRICCIONES PARA LA OCUPACIÓN**

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARON REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACION MÉDICA PERIODICA	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO DE SUS PATOLOGIAS DE BASE	USO DE EPP	DEJAR DE FUMAR
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HABITOS SALUDABLES
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 25KG	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: FLOREZ GOMEZ ANDRES FELIPE

R. M.: 445302005 L.S.O.: 2021060097575

Código de Seguridad: M1154S1Y2245

Aspirante o Trabajador

Firma: Francisco Perez

Nombre: PEREZ FRANCISCO JAVIER

CC: 3513263

Powered by CamScanner

8.73. ANEXO 2. Documentación de ingreso obra.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/06/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901361235	**Cédula Usuario:**	CC 1234094319
Nombre:	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Dirección:	CL 22 D 11 A 36				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	CONSTRUAVANZAR@GMAIL.COM				
Teléfono:	3102869826		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1234094319	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	21	06/06/2024	CC 1032451443	DURAN MOLINA JONATHAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

20DB363C6ADF8EA888428C617B4B77A0 Certificado impreso el día 6/5/2024 9:15:58 PM por el portal de empresas Edesk

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **EDWIN CAMILO BARRANTES LEON** identificado con **CC** No. **1007379245**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. - N. 901361235	**Fecha de inicio de cobertura :** 06/06/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240101660824.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 5 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 10 de Junio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SERVIEQUIPOS FML SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - TRABAJADORES EN CAMPO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C3513263	PEREZ	FRANCISCO JAVIER	11/02/2024		M'173228	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10880079822416273867

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/06/2024 20:31:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.83.184.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 13 de Junio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SERVIEQUIPOS FML SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 OPERARIOS MAQUINARIA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS	11/02/2024		168²2331	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
Centro de trabajo:	0000000003 TRABAJADORES EN CAMPO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C1006538355	RINCON SANCHEZ BRAYAN STED	01/05/2024		19947248	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C18600613	RAMIREZ GUAPACHA JAIRO ALONSO	11/02/2024		Tr15046q	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1113037102	LOPEZ GALLEGO YEISO DAVID	22/05/2024		¹4219423	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1005098943	LOPEZ GALLEGO BRALLAN ESTIBEN	02/04/2024		82411352	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10880079822416534665

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/06/2024 09:37:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.83.184.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 20 de Junio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SERVIEQUIPOS FML SAS, en el centro de trabajo 0000000003 - TRABAJADORES EN CAMPO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1005098943	LOPEZ GALLEGO BRALLAN ESTIBEN	02/04/2024		82411352	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10880079822417233690

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/06/2024 09:21:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.83.184.45, 107.154.93.4, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

8.74. ANEXO 3. Registros de inducción SST obra.

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 6 MES 06 AÑO 2024

NOMBRE: Jonathan Durán Molina

CEDULA: 1032451443 CARGO: Topografo

Yo, Jonathan Durán Molina recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •
Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad • laboral. • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIC 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Sistema de Alarma y Punto de Encuentro.
- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

JONATHAN O.M

Firma Trabajador

cc. 1032451443

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA: SST	VERSIÓN: 001
		CODIGO: G-SST	FECHA: ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capitulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la

ENDD	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Jonathan Durán Molina — No. CEDULA: 1032451443

EMPRESA: ENDD Construcciones — OBRA:

CARGO: Topografo — FECHA: D/ 06 M/ 06 N/ 2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere

a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las politicas socializadas por la empresa

a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Biologico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bullying

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco, Botas

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** __

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Positiva

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Señalización

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Control de actividades

FIRMA DEL EVALUADO: JONATHAN DM — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
END CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 2024

NOMBRE: Edwin Camilo Barrantes León

CEDULA: 1007379245 CARGO: Cadenero

Yo, Edwin Camilo Barrantes León recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •
Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Sistema de Alarma y Punto de Encuentro.
- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Firma Trabajador

cc. 1007379245

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Edwin Camilo Barrantes León	No. CEDULA	1009379245
EMPRESA	ENDO Construcciones	OBRA	
CARGO	Cadenero	FECHA D: 06 M: 06 A: 2024	

1. Marque con una X la respuesta correcta ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de proteccion personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Biologico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Racismo

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, tapaoidos

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Positiva

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de Señas

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Dar a conocer de manera clara los diferentes aspectos

FIRMA DEL EVALUADO: [signature] FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008B	VERSIÓN
INDUCCION	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
FACILITADOR:	Irene Muñoz Castaño.
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR TOTAL DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.
TEMAS:	Reglamento Interno - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Roles y responsabilidades SG-SST- Política SST - Prevención Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas - Seguridad Vial, Medio Ambiente - Plan de Emergencias y Evacuación - Brigada de Emergencias - Sistema de Alarma y Punto de Encuentro - Procedimientos Operativos Normalizados - Reporte de Accidentes, Incidentes, Condiciones y actos inseguros - Tareas de Alto Riesgo - Copasst - Comité de Convivencia - Normas de Seguridad - Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada - Normatividad legal vigente - Generalidades de afiliación al SGSSS. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS: Socialización de la Matriz de peligros y riesgos.

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

#	FECHA D/M/A	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	RAZON SOCIAL	FIRMA	EPS	ARL	NOMBRE Y CONTACTO DE EMERGENCIA
1	11-06-24	Fransisco Perez	3513263	Ayudante.	Serviequipos	Francisco	Nueva EPS	Sura	Ana - 311 605 8812
2	13-06-24	Jairo A. Ramirez G	18600613	Rastrillero	Serviequipos	Jairo Ramirez	Nueva EPS	Sura	Bellanir - 3137309786
3	20-06-24	Neiso D. Lopez G	1113087102	Ayudante	Serviequipos	Neiso	Sura	Sura	Gloria - 3244726309
4	20-06-24	Brallan E. Lopez G	1005098943	Ayudante	Serviequipos		Nueva EPS	Sura	Gloria 3133383904
5	20-06-24	Brayan Rincon	1006538355	Ayudante.	Serviequipos	Brayan R	Nueva EPS	Sura	Patricia - 3117717890
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST.F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		

NOMBRE: Yeiso D Lopez Gallego — No. CEDULA: 1113037102.

EMPRESA: Servequipos — OBRA: San Clemente.

CARGO: Ayudante — FECHA: D: 20 M: 06 A: 2024.

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
X Utilizacion adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Biologico fisico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Tapaoidos Cascos

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO __

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura.

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de señas

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber quien hay en obra.

FIRMA DEL EVALUADO: Yeiso Lopez — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene M.C.

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCION O REINDUCCION	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Brallan Lopez Gallego — No. CEDULA: 1005098943

EMPRESA: ENDO — OBRA: San clemente.

CARGO: Ayudante. — FECHA: D/ 20 M/ 06 A/ 2024

1. **Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?**

a. Despues de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. **Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados**

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. **Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere**

a. Debo separar los residuos adecuadamente segun el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
X Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. **Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:**

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. **Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa**

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. **Responde Falso (F) o Verdadero (V):**

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. **Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa**

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X Política de seguridad y salud en el trabajo
X Política de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. **Escriba 2 clases de riesgos:** Ergonomico Quimico

9. **Escriba una modalidad de acoso laboral.** Racismo

10. **Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar** Gafas Botas

11. **Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI** X **NO** ___

12. **Escriba la ARL a la cual pertenece** Sura.

13. **Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes:** Pare y Siga.

14. **Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada:** Saber quien asistio

FIRMA DEL EVALUADO: _____ FIRMA DEL EVALUADOR: Irene NC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Brayan Rincon	No. CEDULA:	1006538355
EMPRESA	Servieguipos	OBRA:	San clemente.
CARGO	Ayudante	FECHA: D/ 20 M/ 06 A/	2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a Después de ser atendido por el medico
b Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
X Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a Politica de desplazamiento y orden
b Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: fisico Quimico
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulin
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco gafas
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO
12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: lenguaje señas
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: saber quien hay

FIRMA DEL EVALUADO: Brayan Rincon FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Jairo Ramirez — No. CEDULA: 18.600613

EMPRESA: Serviequipos — OBRA: San clemente.

CARGO: Rastrillero — FECHA: D/ 13 M/ 06 N/ 2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a Después de ser atendido por el medico
b Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2 Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4 Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6 Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7 Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a Política de desplazamiento vial
c Política de control interno
X Política de seguridad y salud en el trabajo
X Política de prevencion del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico Quimico

9 Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10 Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco, Guantes

11 Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** __

12 Escriba la ARL a la cual pertenece Suva.

13 Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de Señas.

14 Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber quien hay en obra.

FIRMA DEL EVALUADO: [signature] — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Fransisco Perez.	No. CEDULA:	3513263
EMPRESA	Serwequipos	OBRA:	San clemente.
CARGO	Ayudante.	FECHA: Dr 11 M 06 A	2024.

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
c. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
a. Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
c. Asistencia a capacitaciones y charlas
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
c. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
a. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
d. ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
c. Politica de seguridad y salud en el trabajo
d. Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Quimico, Fisico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco Guantes

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO ___

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura.

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Pare y Siga

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber Quien Falto

FIRMA DEL EVALUADO: Francisco Perez FIRMA DEL EVALUADOR: Irene Me

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 6 MES 06 AÑO 2024

NOMBRE: Jonathan Durán Molina

CEDULA: 1032451443 CARGO: Topografo

Yo, Jonathan Durán Molina recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •
Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad • laboral. • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST CODIGO G-SST	VERSIC 001 FECHA ENERO 2024

- Sistema de Alarma y Punto de Encuentro.
- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

JONATHAN O.M

Firma Trabajador

cc. 1032451443

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA: SST	VERSIÓN: 001
		CODIGO: G-SST	FECHA: ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capitulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la

ENDD	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2021	001

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Jonathan Durán Molina — No. CEDULA: 1032451443

EMPRESA: ENDD Construcciones — OBRA:

CARGO: Topografo — FECHA: D/ 06 M/ 06 N/ 2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere

a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las politicas socializadas por la empresa

a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Biologico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bullying

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco, Botas

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** __

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Positiva

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Señalización

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Control de actividades

FIRMA DEL EVALUADO: JONATHAN DM — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 2024

NOMBRE: Edwin Camilo Barrantes León

CEDULA: 1007379245 CARGO: Cadenero

Yo, Edwin Camilo Barrantes León recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •
Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Sistema de Alarma y Punto de Encuentro.
- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Firma Trabajador

cc. 1007379245

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Edwin Camilo Barrantes León	No. CEDULA	1009379245
EMPRESA ENDO Construcciones	OBRA		
CARGO Cadenero	FECHA D: 06 M: 06 A: 2024		

1. Marque con una X la respuesta correcta ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de proteccion personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Biologico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Racismo

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, tapaoidos

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Positiva

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de Señas

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Dar a conocer de manera clara los diferentes aspectos

FIRMA DEL EVALUADO: [signature] FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008B	VERSIÓN
INDUCCION	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
FACILITADOR:	Irene Muñoz Castaño.
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR TOTAL DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.
TEMAS:	Reglamento Interno - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Roles y responsabilidades SG-SST- Política SST - Prevención Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas - Seguridad Vial, Medio Ambiente - Plan de Emergencias y Evacuación - Brigada de Emergencias - Sistema de Alarma y Punto de Encuentro - Procedimientos Operativos Normalizados - Reporte de Accidentes, Incidentes, Condiciones y actos inseguros - Tareas de Alto Riesgo - Copasst - Comité de Convivencia - Normas de Seguridad - Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada - Normatividad legal vigente - Generalidades de afiliación al SGSSS. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS: Socialización de la Matriz de peligros y riesgos.

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

#	FECHA D/M/A	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	RAZON SOCIAL	FIRMA	EPS	ARL	NOMBRE Y CONTACTO DE EMERGENCIA
1	11-06-24	Fransisco Perez	3513263	Ayudante.	Serviequipos	Francisco	Nuevaeps	Sura	Ana - 311 605 8812
2	13-06-24	Jairo A. Ramirez G	18600613	Rastrillero	Serviequipos	Jairo Ramirez	Nuevaeps	Sura	Bellanir - 3137309786
3	20-06-24	Neiso D. Lopez G	1113087102	Ayudante	Serviequipos	Neiso	Sura	Sura	Gloria - 3244726309
4	20-06-24	Brallan E. Lopez G	1005098943	Ayudante	serviequipos		Nuevaeps	Sura	Gloria 3133383904
5	20-06-24	Brayan Rincon	1006538355	Ayudante.	Serviequipos	Brayan R	Nuevaeps	Sura	Patricia - 3117717890
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST.F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		

NOMBRE: Yeiso D Lopez Gallego — No. CEDULA: 1113037102.

EMPRESA: Servequipos — OBRA: San Clemente.

CARGO: Ayudante — FECHA: D: 20 M: 06 A: 2024.

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
X Utilizacion adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicacion de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Biologico fisico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Tapaoidos Cascos

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO __

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura.

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de señas

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber quien hay en obra.

FIRMA DEL EVALUADO: Yeiso Lopez — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene M.C.

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCION O REINDUCCION	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Brallan Lopez Gallego — No. CEDULA: 1005098943

EMPRESA: ENDO — OBRA: San clemente.

CARGO: Ayudante. — FECHA: D/ 20 M/ 06 A/ 2024

1. **Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?**

a. Despues de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. **Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados**

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. **Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:**

a. Debo separar los residuos adecuadamente segun el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
X Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. **Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:**

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. **Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa**

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. **Responde Falso (F) o Verdadero (V):**

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. **Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa**

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X Política de seguridad y salud en el trabajo
X Política de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. **Escriba 2 clases de riesgos:** Ergonomico Quimico

9. **Escriba una modalidad de acoso laboral.** Racismo

10. **Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar** Gafas Botas

11. **Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo?** SI X NO ___

12. **Escriba la ARL a la cual pertenece** Sura.

13. **Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes:** Pare y Siga.

14. **Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada:** Saber quien asistio

FIRMA DEL EVALUADO: [signature]

FIRMA DEL EVALUADOR: Irene NC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100

CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Brayan Rincon	No. CEDULA:	1006538355
EMPRESA	Servieequipos	OBRA:	San clemente.
CARGO	Ayudante	FECHA: D/ 20 M/ 06 A/	2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a Después de ser atendido por el medico
b Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
X Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de proteccion personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
X AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a Politica de desplazamiento y orden
b Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
X Politica de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: fisico Quimico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulin

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco gafas

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO ___

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: lenguaje señas

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: saber quien hay

FIRMA DEL EVALUADO: Brayan Rincon FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Jairo Ramirez — No. CEDULA: 18.600613

EMPRESA: Serviequipos — OBRA: San clemente.

CARGO: Rastrillero — FECHA: D/ 13 M/ 06 N/ 2024

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a Después de ser atendido por el medico
b Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2 Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X a Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
X c Asistencia a capacitaciones y charlas
X d Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4 Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
X c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X d Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X a EPS (entidad promotora de salud)
X b AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
X d ARL (administradora de riesgos laborales)

6 Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7 Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a Política de desplazamiento vial
c Política de control interno
X d Política de seguridad y salud en el trabajo
X e Política de prevencion del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico Quimico

9 Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10 Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco, Guantes

11 Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** __

12 Escriba la ARL a la cual pertenece Suva.

13 Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Lenguaje de Señas.

14 Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber quien hay en obra.

FIRMA DEL EVALUADO: [signature] — FIRMA DEL EVALUADOR: Irene MC

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 — CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Fransisco Perez.	No. CEDULA:	3513263
EMPRESA	Serwequipos	OBRA:	San clemente.
CARGO	Ayudante.	FECHA: Dr 11 M 06 A	2024.

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
c. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
a. Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
c. Asistencia a capacitaciones y charlas
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales, NO deben reportarse F
c. Mi area de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
c. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
a. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
d. ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
c. Politica de seguridad y salud en el trabajo
d. Politica de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Quimico, Fisico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Bulling

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar Casco Guantes

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO ___

12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura.

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Pare y Siga

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Saber Quien Falto

FIRMA DEL EVALUADO: Francisco Perez FIRMA DEL EVALUADOR: Irene Me

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 | CALIFICACIÓN: 140

Powered by CamScanner

8.75. ANEXO 4. Registro entrega de EPP SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN:
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Edwin Camilo Barrantes.	1007379245.	O+	Cadenero.	Urrao.

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			6-06		Irene MC	
2		X	Guantes.	1	X			6-06		Irene MC.	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA: 1007379245

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN:
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Jhonatan Durango.	1032451443	A+	Topografo.	Urrao.

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		1	Casco	1	X			6-06	JONATHAN DM	Irene MC	
2		1	Tapaoidos	1	X			6-06	JONATHAN DM	Irene MC	
3		1	Guantes	1	X			6-06	JONATHAN DM	Irene MC	
4		1	Gafas.	1	X			6-06	JONATHAN DM	Irene MC.	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: JONATHAN DM CEDULA: 1032451443

Powered by CamScanner

8.76. ANEXO 5. Matriz de personal SST obra.

			MATRIZ DE PERSONAL ENDD - JUNIO						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RETIRADO	18/01/2024	24/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANA MILENA RAMIREZ DUQUE	1068017023	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETIRADO	18/01/2024	22/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	VANESSA CASTILLO AGUIRRE	1053794154	INSPECTOR SISO	RETIRADO	18/01/2024	16/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	WILSON RAMIREZ BEDOYA	94483013	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	10/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	PAULA ANDREA RIOS CARDONA	34001484	PROFESIONAL SOCIAL	RETIRADO	18/01/2024	26/03/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
9	SERGIO ANDRES PACHON C	1110455520	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	20/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
10	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
11	YUDDI PAOLA QUINTERO SANTANILLA	40612262	BRIGADA OLA	ACTIVO	22/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	IRENE MUÑOZ CASTAÑO	1061373424	INSPECTOR SISO	ACTIVO	22/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
13	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	JUAN FELIPE BEDOYA JARAMILLO	1004681750	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
16	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA V	75106815	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
17	CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO	30382761	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
18	GABRIEL ANGEL TABORDA AGUDELO	15916086	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
19	JHON CARLOS GARZON	10011710	INGENIERO	ACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
20	JOSE ALBEIRO CARDONA ARIAS	15336765	OPERARIO FRESADORA	ACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
21	HERNANDO QUIROGA	74302159	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
22	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
23	JHONY ALEXANDER ALARCON	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
24	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	ACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
25	CAMILO VILLADA	1060586096	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
26	JAIRO VILLADA	15931137	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
27	MATEO MARULANDA	1087561380	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
28	HENRY ALBERTO CASTAÑEDA	98602637	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
29	JHON JAMES VARGAS	98543317	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
30	JHONIER ABEL HERNANDEZ	1087557642	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
31	JHONATAN ALEXANDER ZAMORA	1090149499	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
32	EDWIN SEBASTIÁN ORTEGA	1054925730	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
33	MIGUEL ANGEL CARDONA	1059784878	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
34	JESUS ANDRES CARDONA	1054923750	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
35	JUAN PABLO GIRALDO	9696166	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
36	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	ACTIVO	19/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
37	CARLOS ARTURO LOPEZ	5862688	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
38	LUIS CARLOS GIL AGUIRRE	1087488307	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
39	CARLOS IVAN VALERA LEON	10124157	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
40	YURY ALEXANDRA RODRÍGUEZ	1006514513	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
41	JHOANY GALLEGO OCAMPO	1004688968	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
42	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	OFICIAL	ACTIVO	18/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
43	GUSTAVO ROMERO	1059510498	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	01/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
44	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
45	JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ	10996800	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
46	ARLEDY MARÍN SUAREZ	10198839	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
47	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
48	MANUEL RENTERÍA	101879390	AYUDANTE	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
49	LUIS ALFONSO MOSQUERA	6111867	RASTRILLERO	RETIRADO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
50	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	ACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
51	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	MAESTRO	ACTIVO	18/04/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
52	JOSÉ ELIÉCER LÓPEZ CANO	4549059	OFICIAL	ACTIVO	18/04/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
53	GUSTAVO LÓPEZ BERMUDEZ	1061372453	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	14/05/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	

54	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	02/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
55	CARLOS ANDRÉS MONCADA	1088537479	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
56	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ	101005278	OFICIAL	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
57	MANUEL ELKIN ZAMBRANO	1110467881	AYUDANTE	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
58	MARÍA CRISTINA GRAJALES	42776595	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
59	OMAR SIMON ALVAREZ QUICENO	82330590	OPERARIO RETRO	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	LGS INGENIERIA Y MAQUINARIA	APIA	
60	JAIRO GALLEGO	9956972	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
61	LUIS ALFREDO MORALES	1087558684	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
62	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA	1004791201	OPERADOR PAJARITA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
63	CARLOS IVAN CASTRO VARGAS	10246033	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
64	ARIEL HERNANDO MARIN LOTERO	75144457	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
65	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	GERENTE OPERATIVO	ACTIVO	06/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
66	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	AYUDANTE	ACTIVO	06/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
67	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	ACTIVO	06/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
68	DIEGO MAURICIO GARCIA MARIN	1088003239	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	03/05/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
69	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUI	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	RETIRADO	03/05/2024	07/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
70	JUNIOR ADRIAN LOPEZ CARDONA	1116250900	INSPECTOR DE OBRA	ACTIVO	08/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
71	JHON SEBASTIAN ARENAS	1036952174	AYUDANTE	ACTIVO	14/05/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
72	LUIS CARLOS DURAN	1093738982	AYUDANTE	ACTIVO	14/05/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
73	CARLOS FREDY MORALES	15922654	OPERADOR RUTEADORA	ACTIVO	16/05/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
74	JORGE LUIS OSPINA	1061371632	AYUDANTE	ACTIVO	17/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
75	JULIAN JACANAMEJOY	1002874291	AYUDANTE	ACTIVO	20/05/2024		INFRAMBIENTAL	VITERBO	
76	WILSON ALZATE BURGOS	18515751	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	23/05/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
77	JHONATAN DURAN MOLINA	1032451443	TOPOGRAFO	ACTIVO	06/06/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
78	EDWIN CAMILO BARRANTES	1007379245	CADENERO	ACTIVO	06/06/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
79	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	ACTIVO	11/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
80	JAIRO RAMIREZ GUAPACHA		RASTRILLERO	ACTIVO	13/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
81	YEISO DAVID LOPEZ GALLEGO	1113037102	AYUDANTE	ACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
82	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	ACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
83	BRAYAN STED RINCON SANCHEZ	1006538355	AYUDANTE	ACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	

8.77. ANEXO 7. Registros de formación SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 4 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO__	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:30 am	DURACION: 30 m	AREA: SST		
HORA FIN:	8:00 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	Manipulacion de objetos muy pesados, seguridad. en el lugar de trabajo.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	OFICIAL	Jose Eliecer Lopez C	4549054	Servigrupos	
2	Ayudante	Julian Jacinto Soy G	1002874291	Infraambiental	
3	Ayudante	Jose Felix Cano Ca	1.061.397.652	S. Infraambiental	
4	Ayudante	Jose David Lopez Q	1193552457	Infraambiental	
5	Ayudante	Yuga Jairo Suarez	9993236	Infraambiental	Yuga Jairo
6	Contratadora	Claudina Americo	30883276	ENDD	Claudina Americo
7	Contratadora(a)	Gabriel Angel Taborda	15916086	ENDD	
8	Oficial	Andres Mauricio Cruz	9910239	ENDD	
9	Operador	Adrian Ospina.	6119228.	Servigrupos	
10	Operador	Alejandro Gonzalez	1099689018	Servigrupos	
11	Inspector	Edwar Villa	16231729.	Servigrupos	Edwar Villa
12	Ayudante.	Manuel Rentería	1078178890	Servigrupos	Manuel
13	Ayudante	Juan Esteban Cruz.	1088033762	Servigrupos	
14	Retrillero	Naudo Arredondo.	6284489	Servigrupos	
15	Ayudante	Luis Carlos Durán	1093758982	ENDD	
16	Ayudante	Juan sebastian Arenas A.	1036952774	ENDD	
17	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	ENDD	
18	Ing. Auxiliar	Carlos Daniel Cortes Valencia	1002944561	ENDD	
19	Ing. SST	Diego Garzon M	1088003239	ENDD	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.901.235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 6 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene M C.	INTERNO __	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:15 am	DURACION: 30 min	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:45 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS ____ CUAL?				
TEMAS:	Respeto por la comunidad y sus bienes				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Oficial	Jose Eliecer Lopez C	4549054	Subcontrato	
2	Ayudante	Juan Jaramanoy D.	1002874291	Inframbiental	
3	Ayudante B	Oscar Luis Osma Ga	1061.371.657	Sinamtambiental	
4	Ayudante	Jose Daniel Lopez Quiroz	1193557457	Infra-biental	
5	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	9993236	Inframbiental	
6	Controladora	Claudia Andrica	30888276	ENDD	
7	Controlador	Gabriel Angel Taborda	15916086	ENDD	
8	Oficial	Andres Mauricio Cruz	9910239	ENDD	
9	Operador	Adrian Ospina	6119228	Servieqipos	
10	Operador	Alejandro Gonzalez	1099684018	Servieqipos	
11	Inspector	Edwar Villa.	16231729	Servieqipos	EDWAR Villa
12	Ayudante.	Manuel Rentería.	1078178390	Servieqipos	
13	Ayudante	Juan Esteban Cruz	1088033762	Servieqipos	
14	Rastrillero	Naudo Arredondo M	6284489	Servieqipos	Naudo
15	Ayudante	Luis Carlos Duran E	1093788782	ENDD	
16	Ayudante	Jhon sebastian Arenas A	1026952774	ENDD	Jhon sebastian A.
17	Ing Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1009681750	ENDD	
18	Ing Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002944561	ENDD	Carlos Daniel C.
19	Inf Bis	Diego Garcia	1038003231	ENDD	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 11 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO__	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:15 am	DURACION: 30 Min	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:45 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS__ CUAL?				
TEMAS:	Socializacion resolucion 2467- Socializacion Normas de seguridad y prevencion en caso de exposicion al polvo de Silice Cristalina Respirable.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Jose David Lopez Quiroz	1193332452	Sistemas Ambiental	
2	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	9993236	Inframbiental	Jhon Jairo
3	Ayudante	Shon sebastian Arenas A.	1036952774	ANDD	Shon sebastian A.
4	Ayudante	Luis Carlos Peña E.	1093738982	ANDD	
5	Ayudante P	Jorge Luis Gomez Cuadro	1.061.371.632	S-Inframbiental	Jorge
6	Ayudante P	Julian Jacanamejoy G.	1002874.29	Inframbiental	
7	Jefe OFICINA	Jose Elicer Lopez C.	1549054	U U.	
8	Rastrillero	Nauclo Arredondo	6-284489	servigrupos	
9	OPERADOR	Jose Adrian Ospina	6197228	servigrupos	
10	Operador	Jose ALEJANDRO Gonzalez	1094694018	Servigrupos	
11	Ayudante	EDGAR ALEXANDER Villa	1623172	SERVIGR	EDGAR A VILLA
12	Inspector	Juan carlos Villa	16233922	servigrupos	
13	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	ENDD	
14	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002144561	ENDD	Carlos Daniel
15	Ing Ais	Diego Garcia	1088003237	ENDD	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.301.235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 12 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO X	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:15 am	DURACION: 20min	AREA: SST		
HORA FIN:	7:35 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	Prevencion de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Jose Daniel Lopez Quiroz	1143332432	Sinframbiental	
2					
3	Ayudante	Jhon Sebastian Arenas A	1035952174	ANDD	Jhon Sebastian A.
4	Ayudante	Luis Carlos Duran F.	1093738987	ANDD	
5	Ayudante	Jorge Luis Osorno G	1.061.391.632	Sinframbiental	
6	Ayudante	Jhon Jaramillo G	1002874291	Inframbiental	
7	Ayudante	Jose Alicer Lopez C.	1054905		
8	Rastrillero	Nardo Arredondo	6284489	servicequipos	
9	Operador	Jose Adrian Ospina.	6119228	Servequipos	
10	Operador	José ALEJANDRO Gonzalez	1049684016	Servequipos	
11	Ayudante	EDUAR ALEXANDER VILLA	1623172	SERVIEQUIPOS	EDUAR A VILLA
12	Inspector	Juan carlos villa	16233927	Servequipos	
13	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1009681750	ENDD	
14	Ing Aux	Carlos Daniel Cortés V.	1002944561	ENDD	Carlos Daniel C.
15	Ing Mes	DIEGO GARCIA	1088003239	Endd	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

utorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901 361 235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
EMPRESA:	
FECHA:	D/ 13 M/ 06 A/ 2024 — AREA: SST.
HORA INICIO:	7:15 am — DURACION: 15 minutos
HORA FIN:	7:30 am
RESPONSABLE:	Irene Muñoz C. — INTERNO__ EXTERNO__
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS__
TEMAS:	Autocuidado, Orden y Aseo en la obra, Importancia de mantener los equipos de Primeros auxilios en el frente de obra.
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Ayudante B	Julian Jaramillo G.	1002874291	
2	Ayudante B	Jorge Luis Gomez Ca	1.061.377.632	
3	Ayudante	Jose Daniel Lopez Quiroz	1193524432	
4	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	9993236	
5	Oficial	Jose Eliecer Lopez Cort	4514056	
6	Maestro	Rafael Ricardo Cancedo	14800990	
7	Inspector	Junior Adiam Lopez Caldera	1116250900	
8	Ayudante	Luis Carlos Duran E.	1093738982	
9	brigadista	Judy Paola Montero	40618262	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	
11	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002944561	
12	HSE	Diego Cano	1088003274	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

n mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con as las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en normas relacionadas con las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y r.

orizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S A S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al miento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.381.235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 13 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO X	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:30 am	DURACION: 15min	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:45 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	Retroalimentacion de medidas de seguridad Vial, Espetesificamente uso de la paleta Pare y Siga, utilizacion adecuada de los equipos de comunicacion, "Radios"				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Auxiliar c	Luis Carlos Duran E	1093730932	ENDD	
2	Brigada	Yudy Paola Cointero	40618862	ENDD	Yudy Paola
3	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	ENDD	
4	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1001944561	ENDD	Carlos Daniel C
5	Inc Bio	DIEGO GARCES	1088003204	ENDD	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 17 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC.	INTERNO __	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:30 am	DURACION: 30m	AREA: SST.		
HORA FIN:	8:00 am				
ASUNTO:	CHARLA X, CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS __ CUAL?				
TEMAS:	Trabajo en equipo, Comunicación asertiva. y sentido de pertenencia.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Jose Daniel Lopez Ojeda	1143552432	Sistra-bienta	
2	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	9993236	Intrombrentalyna y Jairo	
3	Ayudante	Jhon Sebastian Arenas A	1036952174	ANDD	Jhon sebastian A.
4	Ayudante	Luis Carlos Duran E.	1093738982	ENDD	
5	Ayudante B	Jose Luis Osorno C.	1.061371.632	1.061.371.632	
6	Ayudante B	Julian Jaramarejoy G.	1002847281	Inframbiental	
7	Oficial	Jose Oliver Lopez Li	4549054	" "	
8	Rastrillero	Nando Arredondo	6284484	servieguipos	
9	Operador	Jose Adrian Ospina	6119228	SERVIEQUIPOS	
10	Operador	Juan Alejandro Gonzalez	1094694078	Servieguipos	
11	Ayudante	Edgar Alexander Vill.	1023177279	SERVIEQUI.	Edgar A Vill
12	Inspector	Juan Carlos Ocha	16233922	SERVIEQUIPOS	
13	Ing. Aux	Juan Felipe Redoya J.	1004681750	ENDD	
14	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002944561	ENDD	Carlos Daniel C
15	Inf. Nal	Diego Garcia	1088003277	CN	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

utorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido nformado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 19 M/ 06 A/ 2024.	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO __	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:00 am	DURACION: 15m	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:15 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS __ CUAL?				
TEMAS:	importancia de hojas de seguridad de productos quimicos				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Oficio	Jesi Elizeth Lopez C.	45490514	Sol Equipos	
2	Ayudante	Johan Jacarame Joy G.	1002 874 791	Inframbiental	
3	Ayudante	Angie Lucia Osma B.	1.061.677.652	Inframbiental	
4	Ayudante	Jose Daniel Lopez Q	1193557452	Inframbiental	
5	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	99993236	Inframbiental	
6	Operador	Adnan Ospina	8119228	Serviequipos	
7	Operador	Alejandro Gonzalez	1099684016	Serviequipos	
8	Inspector	Edwar villa.	16231729	Serviequipos	EDWAR VILLA
9	Ayudante	Manuel rentería.	1078178390	Serviequipos	manuel
10	Ayudante	Juan Esteban cruz	1088033762	Serviequipos	Juan Esteban
11	rastrillero	Naudo arredondo	6284489	Serviequipos	
12	Ayudante	Luis Carlos Duran E.	1093759982	ENDD	
13	Ayudante	Jhon Sebastian Arenas A	1036952174	ENDD	Jhon Sebastian A.
14	Ing. Aux	Juan Felipe Redoya J.	1004681750	ENDD	
15	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortés V.	1004944561	ENDD	Carlos Daniel C.
16	Inge Ho	DIEGO GAFA	1088003209	CEN	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 20 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene Mc	INTERNO __	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:00 am	DURACION: 30 m	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:30 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS ____ CUAL?				
TEMAS:	Retroalimentacion de que es un Accidente, Casi accidente y enfermedades laborales, Conceptos basicos				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Soldador	Claudia Liliana Rodriguez	30282281		
2	Controlador	Gabriel Angel Taborda	15916086		
3	Inspector	Juan Carlos Villa	16233922	SERVIEQUIPOS	
4	Operador	Jose Adrian Ospina	6119228	CI	
5	Ayudante	Oscar Alexander Cano	1053817279	SERVIEQUIPOS	
6	Rastrillero	Nando Arredondo	6284489	CI	
7	Ayudante	Manuel Dontería	1048178390	CI	
8	Operador	Alejandro Gutierrez G.	1094684018	CI	
9	Oficial	Andres Mauricio Cruz T	99102239	ENDD	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	ENDD	
11	Ing. Aux.	Carlos Daniel Cortés V.			
12	Inspector	Diego Ortiz	1038003273	CI	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.361.235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 23 M/ 05 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO__	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:00 am	DURACION: 30m	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:30 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	Autocuidado y analisis del riesgo potenciales en los puestos de trabajo.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Conductora	[illegible]	30772701		
2	Conductor	Gabriel Angel Tabares	15916086		
3	Inspector	Juan Pilla	16233922	Equipos	
4	Operadora	Jose Adrian Osorno	6119728		
5	Excavador	Edwar Alexander Vila B.	1625917729	Servicio	Edwar A. V.
6	Pistolero	Nando Arredondo	6284489	Servi equipos	
7	Ayudante	Manuel Renteria.	1088178390	N	
8	Operador	Alejandro Gonzalez G.	1094604018	Servicios	
9	oficial	Andres Mauricio Cruz	9910279	ENDD. constr	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1090817508	ENDD	
11	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002944561		
12	Inc Mcs	Diego Cruz	1088003221	EM	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 24 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	IreneMC	INTERNO __	EXTERNO __
HORA INICIO:	7:00 am	DURACION: 30 m	AREA: SST.		
HORA FIN:	7:30 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN __ INDUCCIÓN __ REINDUCCIÓN __ REUNIÓN __ OTROS ____ CUAL?				
TEMAS:	socializacion de la normativa resolucion 0312 y decreto 1072.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Contabilidad	[illegible]	30[illegible]561		
2	Contabilidad	Gabriel Angel Tabares	15916086		
3	Inspector	Luis Carlos Villa	16233922	SUVEQUIPO	
4	Operador	Jose Adrian Ospina	6119228	CC	
5	Encargado	Edgar Alexander Villa B.	16221769	"	Edgar A Villa
6	Pastillero	Nayda Arredondo	42844489	"	Nayda Arredondo
7	Ayudante	Manuel Monteria	1048178390	"	
8	Operador	Alejandro Jaramillo	1094884018	"	
9	oficial	Andres Mauricio Cruz T	9902239	"	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004081750	ENDD	ENDD
11	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002444568	ENDD	Carlos Daniel C.
12	ITK BC3	DIEGO CAPU	1088003239	Endd	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/ 26 M/ 06 A/ 2024	FACILITADOR:	Irene MC	INTERNO__	EXTERNO__
HORA INICIO:	7:30 am	DURACION: 30m	AREA: SST.		
HORA FIN:	8:00 am				
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	Socializacion de la matriz de riesgos por cargo.				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Conductor	[illegible]	3057210		
2	Contratista	Gabriel Angel Taborda	15916086		
3	Inspector	[illegible]	16233922	Seguridad	
4	AYUDANTE	EDGAR ALEXANDER VIL	1527317279	SEGURIDAD	
5	OPERADOR	Jose Adrian Ospina	6119228		
6	Rastrillero	Nando Arredondo	6284486	111	
7	Ayudante	Manuel Rentería.	1061763390	11	
8	operador	ALEJANDRO Gonzalez G.	1099684018	11	
9	oficial	Andres Mauricio Cruz T	9910279	ENDD	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	ENDD	
11	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortés U	1002444561	ENDD	Carlos Daniel C.
12	Ope Rio	DIEGO GARCIA	1088003239	ENM	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Con mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las directrices de las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

8.78. ANEXO 9. Inspecciones SST o Elementos de emergencia obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 4 M/ 06 A/ 2024 al D/ 8 M/ 06 A/ 2024

EMPRESA: ENDD FRENTE DE OBRA:

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)		B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.		B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas		B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.		B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.		B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin		B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.		B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.		B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.		B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.		B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.		B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.		B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.		B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.		B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.		B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.		NA	NA	NA	NA	NA	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.		B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.		B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.		NA	NA	NA	NA	NA	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.		B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.		B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	[redacted]	[redacted]	[redacted]	VI	Irene MC	AUX SST	IMC
MA	Irene MC	AUX SST	IMC	SA	Irene MC	AUX SST	IMC
MI	Irene MC	AUX SST	IMC	DO	[redacted]	[redacted]	[redacted]
JU	Irene MC	AUX SST	IMC				

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.363.230-0		CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	FECHA: feb-24	

CONDICIONES ENCONTRADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENCARGADO MEDIDA CORRECTIVA	FECHA EFECTIVA
5-06	Falta Caucho negro para. Tapar Material.	Irene M.C.	
6-06	Falta bombones en el frente de las Melenas para señalizacion	Yudy Pada.	

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: Feb-24	

FECHA: D/ 11 M/ 06 A/ 2024 al D/ 15 M/ 06 A/ 2024

EMPRESA: ENDD FRENTE DE OBRA:

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)		B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.		B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.		B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.		B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.		B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales en las instalaciones adecuadas para este fin.		B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general		B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.		B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.		B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.		B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.		B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.		B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica línea de gas agua y otros.		B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.		B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.		B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.		NA	NA	NA	NA	NA	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.		B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.		B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.		NA	NA	NA	NA	NA	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.		B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.		B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	—	—	—	VI	Irene Muñoz	AUX SST	IMC.
MA	Irene Muñoz	AUX SST	IMC	SA	Irene Muñoz	AUX SST	IMC.
MI	Irene Muñoz	AUX SST	IMC	DO			
JU	Irene Muñoz	AUX SST.	IMC.				

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSIÓN 001
		FECHA: feb-24	

FECHA:	D/ 17 M/ 06 A/ 2024 al D/ 22 M/ 06 A/ 2024		
EMPRESA:	ENDD	FRENTE DE OBRA:	

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)	B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B	B	B	
3. Las areas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.	B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, linea de gas, agua y otros.	B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a mas de 2 mts.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Irene Muñoz C	AUXSST	IMC	VI	Irene Muñoz C	AUXSST	IMC
MA	Irene Muñoz C	AUXSST.	IMC	SA	Irene Muñoz C	AUXSST	IMC
MI	Irene Muñoz C	AUXSST	IMC	DO			
JU	Irene Muñoz C	AUXSST.	IMC				

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 24 M/ 06 A/ 2024 al D/ 29 M/ 06 A/ 2024.

EMPRESA: ENDD FRENTE DE OBRA:

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)	B	B	B	B			
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.	B	B	B	B			
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.	B	B	B	B			
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.	B	B	B	B			
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.	B	B	B	B			
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.	B	B	B	B			
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.	B	B	B	B			
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.	B	B	B	B			
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.	B	B	B	B			
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.	B	B	B	B			
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.	B	B	B	B			
12. Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.	B	B	B	B			
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.	B	B	B	B			
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.	B	B	B	B			
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.	B	B	B	B			
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.	NA	NA	NA	NA			
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.	B	B	B	B			
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.	B	B	B	B			
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.	NA	NA	NA	NA			
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.	B	B	B	B			
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.	B	B	B	B			

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Irene Muñoz	AUX SST	IMC	VI			
MA	Irene Muñoz C	AUX SST	IMC	SA			
MI	Irene Muñoz	AUX SST	IMC	DO			
JU	Irene Muñoz	AUX SST.	IMC.				

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
ENP CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Irene Muñoz C.

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN. RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
1	Jose Eliecer Lopez	4-06	NA	C	NC	NC	C	C	Nc	Chaleco	
2	Julian Jacanamejoy	4-06	NA	C	NC	NC	C	C	C	Chaleco	
3	Jorge Luis Ospina.	4-06	NA	C	C	NC	C	C	C	Chaleco	
4	Jose Daniel Lopez	4-06	NA	C	NC	NC	C	C	NC	Chaleco	
5	Jhon Jairo Suarez	4-06.	NA	C	C	NC	C	C	C	Chaleco	Yhon Jairo
6											
7											
8											
9											
10											
11											

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSION 001
ENP CONSTRUCCIONES S.A.S.	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Irene Muñoz C

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCION. RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
1	Jorge Luis Ospina	11-06-24	NA	C	C	NC	C	C	NC	chaleco	Jorge Luis Ospina G.
2	Julian Grajales	11-06-24	NA	CC	NC	C	C	NC	chaleco		Julian Grajales
3	Jhon S. Arenas	11-06-24	NA	NC	NC	NC	C	C	NC	chaleco	Jhon Sebastian A.
4	Luis C. Duran	11-06-24	NA	C	NC	NC	C	C	NC	chaleco	Luis Carlos Durán E.
5	Jhon Jairo S.	11-06-24	NA	C	C	NC	C	C	C	chaleco	Jose Eliecer López
6	Jose Eliecer Lopez	11-06-24	NA	C	NC	NC	C	C	NC	chaleco	Yhon Jairo Suarez
7	Jose Daniel Lopez	11-06-24	NA	C	C	NC	C	C	NC	chaleco	
8	Fransisco Perez	11-06-24	C	NC	NC	NC	C	C	NC		Fransisco Perez
9	Naudo Arredondo	11-06-24	C	C	NA	C	C	C	NC		Naudo Arredondo
10	Adrian Ospina	11-06-24	C	NA	C	C	C	C	C		
11	Alejandro Gonzalez	11-06-24	C	NA	C	C	C	C	C		

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

12	EDUAR ALEXANDER VILLA DEOSSA	NC	C	C	C	NC																			Eduar Villa
13	JUAN CARLOS VILLA BEDOYA	C	C	NC	C	C	C	C	NC																Juan
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									

C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

OBSERVACIONES:

COPIA CONT...

Powered by CamScanner

ENDC CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Irene Muñoz C

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN. RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
1	Claudia. Andica	20-06	NA	C	C	NC	C	C	C		Claudia Andica
2	Gabriel Taborda.	20-06	NA	NC	C	NC	C	C	C		Gabriel Taborda
3	Mauricio Cruz.	20-06	NA	C	C	NC	C	C	NC		Mauricio C
4	Adrian Ospina	20-06	C	C	NA	NC	C	C	NC		
5	Manuel Ronteria.	20-06	C	C	NA	NC	C	C	NC		Manuel
6	Alejandro Gonzalez	20-06	C	C	NA	NC	C	C	NC		
7											
8											
9											
10											
11											

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 25 M 06 A 2024 | Frente de obra: San Clemente | Empresa: ENDD Construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Claudo Arredondo, FIRMA Claudo Arredondo CARGO Inspector

RESPONSABLE INSPECCION Irene Muñoz C FIRMA IMC CARGO AUX. SST.

Ubicación especifica: Finisher. | Localizado en un lugar visible: SI X NO ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI X NO ___ | El botiquín se encuentra señalizado: SI ___ NO X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X		1	02 - 2025	
Alcohol al 70% (Frasco)	X		1		
Jabón Antibacterial (Frasco)		X			
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X		6		
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)		X			
Aplicadores (Paquete)		X			
Bajalenguas (Paquete)	X	/	1		
Algodón (Bolsa)	X		1		
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)		X			
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X		1		
Guantes (Par)	X		1		

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D__ M__ A__	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)					
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)		X			
Jeringas – 10 ml (Unidad)		X			
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X		1		
Inmovilizadores (Unidad)	X		1		
Solución salina (suero fisiológico)	X		1		
Sales de Rehidratación		X			
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado					
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES	Se hace la recomendacion de comprar implementos que hacen falta en el botiquin, Nando Arredondo				

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Irene Muñoz FIRMA IMC CARGO AUX SST.

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 25 M 06 A 2024 | Frente de obra: San clemente | Empresa: ENDD construcciones.

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Nodo Arredondo FIRMA Nodo Arredondo CARGO inspector

RESPONSABLE INSPECCION Irene Muñoz C FIRMA INC CARGO AUXSST.

Ubicación especifica: Camioneta. | Localizado en un lugar visible: SI X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: SI ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS	X		1		
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X		1		
Alcohol al 70% (Frasco)		X			
Jabón Antibacterial (Frasco)					
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X		8		
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)		X			
Aplicadores (Paquete)		X			
Bajalenguas (Paquete)	X		2		
Algodón (Bolsa)	X		1		
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X		1		
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)		X			
Guantes (Par)		X			

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)					
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)	X		1		
Linterna (Unidad)		X			
Jeringas – 10 ml (Unidad)		X			
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)		X			
Inmovilizadores (Unidad)		X			
Solución salina (suero fisiológico)		X			
Sales de Rehidratación	X		1		
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado					
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES	El estuche del botiquin esta en mal estado se recomienda cambiarlo, el compromiso esque para el viernes se tendra botiquin en buen estado y con los elementos solicitados Nayda Arledondo				

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Irene Muñoz C FIRMA IMC CARGO AUX SST.

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 25 M 06 A 2024 | Frente de obra: San Clemente | Empresa: ENDD. Construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Naudo Arredondo FIRMA Naudo Arredondo CARGO Inspector

RESPONSABLE INSPECCION Irene Nuñez C FIRMA IMC CARGO AUX. SST.

Ubicación especifica: Vibrocompactador | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si ___ No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	¿ESTÁ EL ELEMENTO? NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS		X			
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)		X			
Alcohol al 70% (Frasco)		X			
Jabón Antibacterial (Frasco)		X			
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X		5		
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)		X			
Aplicadores (Paquete)		X			
Bajalenguas (Paquete)	X		1		
Algodón (Bolsa)	X		1		
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X		1		
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X		1		
Guantes (Par)	X		1		

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Gafas Protectoras (Unidad)					
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)		X			
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X		1		
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)		X			
Inmovilizadores (Unidad)	X		1	06 -2025	
Solución salina (suero fisiológico)	X		1		
Sales de Rehidratación		X			
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado					
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES	Se recomienda Comprar implementos para Completar Botiquin se hace compromiso para el Viernes Nayda Arredondo

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Irene Muñoz C FIRMA IMC CARGO AUX SST

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha de Inspección: 19-06-2024	Frente de obra: San Clemente	Empresa: ENDD.
Ubicación especifica: San clemente.	Localizado en un lugar visible: Si X No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No	El botiquín se encuentra señalizado: Si X No	

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO SI	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO SI	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
ANTISEPTICOS								
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)					X		1	28-07-2025
Alcohol al 70% (Frasco)					X		1	08-2025
Jabón Antibacterial (Frasco)								
MATERIAL CURACIÓN								
Gasas (Rollo 6"x5)					X		1	
Gasas (Rollo 3"x5)					X		1	
Vendas (Rollo)					X		1	
Aplicadores (Paquete)								
Bajalenguas (Paquete)					X		1	
Algodón (Bolsa)					X		1	
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)					X		1	
Oclusor Ojo (Unidad)					X		2	
INSTRUMENTOS ADICIONALES								
Tapabocas (Unidad)								
Guantes (Par)					X		1	
Gafas Protectoras (Unidad)								

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	SI	NO		
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X		1	
Tijeras (Unidad)	X		1	
Linterna (Unidad)	X		1	
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X		1	
Termómetro (Unidad)	X		1	
Toallas Higiénicas (Unidad)				
Inmovilizadores (Unidad)				
Solución salina (suero fisiológico)	X		1	
MEDICAMENTOS				
Sales de Rehidratación Oral (Unidad)	X		1	
Sulfaplata (Frasco)				
CAMILLA				
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X			
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X			
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X			
Se realiza limpieza periódica	X			
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha de Inspección: 24-06-2024 Frente de obra: Viterbo Empresa: ENDD.

Ubicación especifica: Oficina Localizado en un lugar visible: Si No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si No El botiquín se encuentra señalizado: Si No

	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	SI	NO			SI	NO		
ANTISEPTICOS								
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)								
Alcohol al 70% (Frasco)								
Jabón Antibacterial (Frasco)								
MATERIAL CURACIÓN								
Gasas (Rollo 6"x5)								
Gasas (Rollo 3"x5)								
Vendas (Rollo)								
Aplicadores (Paquete)								
Bajalenguas (Paquete)								
Algodón (Bolsa)								
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)								
Oclusor Ojo (Unidad)								
INSTRUMENTOS ADICIONALES								
Tapabocas (Unidad)								
Guantes (Par)								
Gafas Protectoras (Unidad)								

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	SI	NO		
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)				
Tijeras (Unidad)				
Linterna (Unidad)				
Jeringas – 10 ml (Unidad)				
Termómetro (Unidad)				
Toallas Higiénicas (Unidad)				
Inmovilizadores (Unidad)				
Solución salina (suero fisiológico)				
MEDICAMENTOS				
Sales de Rehidratación Oral (Unidad)				
Sulfaplata (Frasco)				
CAMILLA				
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X			
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X			
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X			
Se realiza limpieza periódica	X			
OBSERVACIONES: Camilla buen estado, con sus inmovilizadores				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

CARGO: Aux SST.

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha de Inspección: 19-06-2024	Frente de obra: Viterbo	Empresa: ENDO
Ubicación especifica: Las Melenas	Localizado en un lugar visible: Si X No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No	El botiquín se encuentra señalizado: Si X No	

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	SI	NO		
ANTISEPTICOS	X		1	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X		1	
Alcohol al 70% (Frasco)	X		1	
Jabón Antibacterial (Frasco)				
MATERIAL CURACIÓN				
Gasas (Rollo 6"x5)				
Gasas (Rollo 3"x5)	X		1	
Vendas (Rollo)				
Aplicadores (Paquete)				
Bajalenguas (Paquete)	X		2	
Algodón (Bolsa)	X		1	
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	X		1	
Oclusor Ojo (Unidad)				
INSTRUMENTOS ADICIONALES				
Tapabocas (Unidad)	X		1	
Guantes (Par)	X		2.	
Gafas Protectoras (Unidad)				

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	SI	NO		
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)				
Tijeras (Unidad)				
Linterna (Unidad)	X		1	
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X		1	
Termómetro (Unidad)	X		1	
Toallas Higiénicas (Unidad)	X		1	
Inmovilizadores (Unidad)	X		1	
Solución salina (suero fisiológico)	X		1	
MEDICAMENTOS				
Sales de Rehidratación Oral (Unidad)	X		1	
Sulfaplata (Frasco)				
CAMILLA				
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X			
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X			
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X			
Se realiza limpieza periódica	X			
OBSERVACIONES:				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Irene Munoz C

CARGO: Aux SST.

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: San clemente EMPRESA: ENDD.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Irene Muñoz C FECHA: 19-06-2024

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	San clemente		X					20 L		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	02-2025	19-06-2024	
	Oficina.		X					10 L		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	03-2025	19-06-2024	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Irene MC

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001194

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Viterbo

EMPRESA: ENDD

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

FECHA: 19-06-2024

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Oficina		X					20 L		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	02-2025	19-06-2024	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Irene MC.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Irene Muñoz Castaño.	FECHA: D/ 23 M/ 06 A/ 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X.			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Se realizd Jornadas de orden y ASEO semanal en Cada frente de trabajo dejando registro Fotografico

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Irene Muñoz C	FECHA: D/ 23 M/ 06 A/ 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.		X		
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido.			X	
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

FECHA: D/ 23 M/ 06 A/ 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.			X	
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		X		
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

FECHA: D/ 23 M/ 06 N/ 2024.

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20. Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)			X	
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.			X	
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24. Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26. El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27. La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.			X	
	SEISO Limpiar	28. La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Se hace aclaridad que solo se utiliza los baños que nos facilitan y a estos se les realiza el respectivo aseo.

Powered by CamScanner

8.79. ANEXO 10. Preoperacionales maquinaria y volquetas obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.301.230-0

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SST-FO-58

Rev. 00

MAYO 2024

PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL

Mes/Año: Junio Equipo No: — Marca/ Referencia: Dinapack Mixto Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: Contratista.

Proyecto: Contrato # 4161

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado nivel de combustible							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado del nivel de la caja de velocidades							NA						NA	NA			NA	NA	NA	NA				NA	NA						
Estado de las correas							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de los mandos de dirección							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Revisión de pasadores en general							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de los rodillos							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de la Manivela							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de las guayas							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de la caja de cambios							NA						NA	NA			NA	NA	NA	NA				NA	NA						
Estado de las guardas de seguridad							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Otro																															
Otro																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1 —	7 Irene MC	13 Irene MC	19 Irene MC
2 —	8 —	14 Irene MC.	20 Irene MC
3 —	9 —	15 —	21 —
4 —	10 —	16 —	22 —
5 —	11 —	17 Irene MC	23 —
6 —	12 —	18 Irene MC	24 Irene MC

25 Irene MC.	31	
26		
27		
28		
29		
30		

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SST-FO-46

PREOPERACIONAL DE PAVIMENTADORA/FINISHER

Rev. 00

MAYO 2024

Mes/Año: Junio 2024 Equipo No: _____ Marca/ Referencia: Finisher Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: Contratista

Proyecto: Contrato # 4161

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Delanteras							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Traseras							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
CABINA							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Cinturón de seguridad							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Extintor de incendios 20 lbs							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Asiento en buen estado							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Indicadores (hidráulico, refrigerante, motor, horómetro, corriente, aceite motor)							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Control ingreso humo (Tubo de escape)							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Escaleras y Apoyos seguros							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de mandos							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Mandos de avance							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Pedales en buen estado							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Pito							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
ESTADO MECÁNICO							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Sistema de mando hidrostático							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado y labrado de las llantas							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Estado de orugas							NA						NA	NA			NA	NA	NA	NA				NA	NA						
Elevadores de arrastre y cadenas							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Sinfines							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Tolvas							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Regón							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Sistema de vibración							C						C	C			C	C	C	C				C	C						
Otros							/						/	/					/												
							/						/	/																	
							/						/	/																	
							/						/	/																	

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26
2	7 Irene MC.	12	17 Irene MC	22	27
3	8	13 Irene MC	18 Irene MC	23	28
4	9	14 Irene MC.	19 Irene MC	24 Irene MC	29
5	10	15	20 Irene MC	25 Irene MC	30/31

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz Castaño Firma: IMC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Carlos I. Varela. Firma: Carlos Ivan Valera.
Número de identificación: 10124157

Fecha: 7-06 al 8-06 | Hora: 10:30 | Placa: WLQ 163

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si					X		
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.					C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.					C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.					C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).					C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.					C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.					C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.					C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.					C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.					C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).					C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.					C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.					C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.					C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz Castaño Firma: IMC.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Edwar A. Yepez G Firma: Edwar Yepez G
Número de identificación: 1809383

Fecha: 7-06 al 8-06	Hora: 10:00 am	Placa: WLQ 180

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si					X		
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.					C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.					C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.					C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).					C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.					C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.					C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.					C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.					C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.					C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).					C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.					C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.					C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.					C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz C Firma: IMC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Wilson Alzate. Firma: Wilson Alzate B
Número de identificación: 18515751

Fecha: 07-06-18-06 | Hora: 11:00 am | Placa: WRL 614

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si					X		
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.					C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.					C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.					C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).					C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.					C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.					C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.					C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.					C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.					C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).					C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.					C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.					C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.					C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz C. Firma: IMC.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Carlos Ivan Varela. Firma: Carlos I. Varela.

Número de identificación: 10124157

Fecha: 11-06 al 15-06	Hora: 7:30 am	Placa: WLQ 163

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehiculo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si				C	C		
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.				C	C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.				C	C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.				C	C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).				C	C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.				C	C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.				C	C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.				C	C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.				C	C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.				C	C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).				C	C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.				C	C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.				C	C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.				C	C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CÓDIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz Castaño Firma: IMC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Edwar A. Yepez Firma: Edwar A. Yepez
Número de identificación: 18609383

Fecha: 11-06 al 15-06	Hora: 7:00 am	Placa: WLQ 180

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si				C	C		
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.				C	C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.				C	C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.				C	C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).				C	C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.				C	C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.				C	C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.				C	C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.				C	C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturon de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.				C	C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).				C	C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.				C	C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.				C	C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.				C	C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz C Firma: IMC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Wilson Alzate. Firma: Wilson Alzate

Número de identificación: 18515751

Fecha: 11-06 al 15-06 Hora: 8:00 am | Placa: WRL 614.

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si				C	C		
no				C	C		

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.				C	C		
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.				C	C		
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.				C	C		
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).				C	C		
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.				C	C		
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.				C	C		
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.				C	C		
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.				C	C		
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.				C	C		
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).				C	C		
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesta, gato, cruceta y chaleco reflectivo.				C	C		
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.				C	C		
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, bieletas y amortiguadores.				C	C		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Mc Firma: Irene.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Wilson Alzate Firma: Wilson Alzate.
Número de identificación: 18515751.

Fecha: 19-06 al 22-06	Hora: 7:00am	Placa: WRL 614

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehículo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si	C	C	C	C			
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.	C	C	C	C			
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.	C	C	C	C			
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.	C	C	C	C			
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).	C	C	C	C			
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.	C	C	C	C			
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.	C	C	C	C			
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.	C	C	C	C			
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.	C	C	C	C			
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.	C	C	C	C			
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).	C	C	C	C			
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.	C	C	C	C			
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.	C	C	C	C			
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	C	C	C	C			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz C Firma: IMC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Edwar Yepes Firma: Edwar Yepes
Número de identificación: 18609383

Fecha: 17-06 al 22-06	Hora: 7:00 am	Placa: WLQ 180

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehiculo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si	C	C	C	C			
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.	C	C	C	C			
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.	C	C	C	C			
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.	C	C	C	C			
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).	C	C	C	C			
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.	C	C	C	C			
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.	C	C	C	C			
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.	C	C	C	C			
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.	C	C	C	C			
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.	C	C	C	C			
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica).	C	C	C	C			
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.	C	C	C	C			
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.	C	C	C	C			
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	C	C	C	C			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

PREOPERACIONAL VOLQUETAS

Reviso SST: Irene Muñoz C Firma: IMC.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO Y DE LA VOLQUETA

Nombre del conductor: Carlos Ivan Valera Firma: Carlos I Valera.
Número de identificación: 10124157

Fecha: 17-06 al 22-06	Hora: 7:00am	Placa: WLQ 163

2. CONDICIONES DEL USUARIO

Para garantizar una movilidad segura, es necesario revisar tu estado de salud para conducir en condiciones óptimas. ¿Estás en condiciones de salud y descanso para usar elvehiculo (sin malestar, mareos, fiebre, sueño u otros síntomas)?

Cumple	lun	mar	mier	juev	vier	sab	observaciones
si	C	C	C	C			
no							

3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO

Conocer el estado de las condiciones principales de los vehículos que conduces se vuelve fundamental para evitar un incidente. En caso de que algún elemento descrito dentro de la lista de chequeo no cumpla, deberás informarlo al encargado o administrador de la flota en tu empresa, quien deberá definir si el vehículo se podrá movilizar.

		lun	mar	mier	juev	vier	sab	Observaciones / hallazgos
Estado de llantas y guardapolvos	Verifica la profundidad del labrado, presión, cortaduras o protuberancias, y estado de las salpicaderas o guardapolvos.	C	C	C	C			
Luces y bocina	Verifica el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posición, direccionales, freno, reversa, estacionarias y bocina.	C	C	C	C			
Espejos	Verifica la posición y limpieza de los espejos laterales y central.	C	C	C	C			
Niveles de líquidos	Verifica el aceite, líquido de frenos (si son hidráulicos), limpiaparabrisas, refrigerante, y dirección hidráulica (si aplica).	C	C	C	C			
Fugas de fluidos	Verifica que no existan fugas ni humedades en el habitáculo del motor y en el piso donde parqueas.	C	C	C	C			
Presión y fugas de aire	Verifica que la presión sea adecuada en el manómetro y que no existan fugas.	C	C	C	C			
Estado de frenos	Verifica la tensión, estado del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad.	C	C	C	C			
Parabrisas	Verifica que no esté fisurado y el funcionamiento de las plumillas.	C	C	C	C			
Elementos de retención	Verifica el estado del cinturón de seguridad, anclaje de las sillas y su funcionamiento.	C	C	C	C			
Documentos	Verifica la tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica (si aplica)	C	C	C	C			
Equipos de prevención	Revisa la caja de herramientas, extintor, botiquín, conos, tacos, linterna, llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo.	C	C	C	C			
Luces de tablero, testigos y manómetros	Antes de iniciar la marcha, verifica que todos los testigos, excepto el de parqueo, estén apagados. Verifica también el correcto funcionamiento de los manómetros.	C	C	C	C			
Estado de la suspensión y dirección	Verifica el estado de rótulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	C	C	C	C			

Powered by CamScanner

8.80. ANEXO 11. Matriz de ausentismo Indicadores obra.

	CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES	
PERIODO JUNIO 2024		
ITEM	ENDD CONSTRUCCIONES MAYO - 2024	TOTAL MENSUAL
N° TOTAL DE TRABAJADORES	19	19
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	23	23
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	3.496	3.496

INDICADORES	
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	4.000,00
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
AUSENTISMO	-

8.81. ANEXO 14. Asistencia personal de obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO CONTROL ASISTENCIA

MES MAYO PERIODO DEL DIA 1 AL DIA ~~31~~ AÑO ~~2024~~

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FRENTE DE TRABAJO	RAZON SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
1	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	AUDITOR DE CALIDAD	VITERBO	ENDD			X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
2	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUX. ADMINISTRATIVO	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
3	ANA MILENA RAMIREZ DUQUE	1068017023	PROFESIONAL AMBIENTAL	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							renuncio
4	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	PROFESIONAL SST	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
5	SERGIO ANDRES PACHON C	1110455520	ARQUITECTO	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
6	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	AUXILIAR INGENIERIA	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
7	ANDRES RICARDO GARAVITO F	75796327	DIRECTOR DE OBRA	VITERBO	ENDD			X			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
8	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	VITERBO	ENDD			X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
9	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA V	75106815	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
10	DIEGO MAURICIO GARCIA	1088003239	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	VITERBO	ENDD			X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
11	IRENE MUÑOZ CASTAÑO	1061373424	AUXILIAR SST	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
12	JUAN FELIPE BEDOYA JARAMILLO	1004681750	AUXILIAR INGENIERIA	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
13	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUIA	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	VITERBO	ENDD						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
14	YUDY PAOLA QUINTERO SANTANILLA	40612262	BRIGADA OLA	VITERBO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
15	JHOANY ALONSO GALLEGO OCAMPO	1004688968	CONTROLADOR VIAL	SAN CLEMENTE	ENDD																																
16	JOSÉ ALBERO CARDONA	15336761	OPERADOR	SAN CLEMENTE	SERVIEQUIPOS																						x	x	x	x		x	x	x	x	x	trabajando en San Clemente
17	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	ORICIAL	RIOSUCIO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
18	GABRIEL TABORDA	15916026	CONTROLADOR VIAL	RIOSUCIO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X	x			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
19	CLAUDIA ANDICA	30382701	CONTROLADOR VIAL	RIOSUCIO	ENDD		X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
20	JHONY ALEXANDER ALARCÓN	1088244331	AYUDANTE	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS			X												x	x	x			X	X	X	X	X			X	X	X	X		trabajando en San Clemente
21	JHON CARLOS GARZON	10011710	INGENIERO OBRA	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS															x	x	x			X	X	X	X	X			X					trabajando en San Clemente
22	JOSE ALBERO CARDONA ARIAS	15336765	OPERADOR FRESADORA	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																															x	
23	HERNANDO QUIROGA	74302159	CONDUCTOR	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																																
24	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																																
25	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS															x	x	x				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
26	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																															x	
27	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR MAQUINARIA	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																							X	X			X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
28	JOSÉ ALEJANDRO GONZALES	10996800	OPERADOR MAQUINARIA	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																							X	X			X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
29	ARLEDY MARÍN SUAREZ	10198839	OPERADOR MAQUINARIA	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																																
30	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																											x	x	x	x	x	
31	MANUEL FENTERÍA	101879390	AYUDANTE	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS															x	x	x				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	trabajando en San Clemente
32	LUIS ALFONSO MOSQUERA	6111867	RASTRILLERO	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																											x	x	x	x	x	
33	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR	RIOSUCIO	SERVIEQUIPOS																											x	x	x	x	x	
34	CARLOS ANDRES MONCADA HENAO	1088337479	CONTROLADOR VIAL	APIA	ENDD		X	X			X	X	X																								retirado
35	MARIA CRISTINA GRAJALES GRISALES	42776595	CONTROLADOR VIAL	APIA	ENDD		X	X			X	X	X																								retirado
36	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052785	ORICIAL	APIA	ENDD		X	X			X	X	X																								retirado
37	MANUEL ELKIN SAMBRANO BONILLA		AYUDANTE	APIA	ENDD		X	X			X	X	X																								retirado
38	OMAR SIMON ALVAREZ QUICENO	82330590	OPERARIO RETRO	APIA	LGS INGENIERIA Y MAQUINARIA		X	X			X	X	X																								retirado
39	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA	1004791201	OPERARIO PAJARITA	APIA	RAMIREZ GONZALEZ		X	X			X	X	X																								retirado
40	JOSÉ ELIÉCER LÓPEZ CANO	4549054	ORICIAL	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
41	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	1004688415	AYUDANTE	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X			x	x	x																retirado
42	GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ BERMÚDEZ	1061372453	AYUDANTE	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X																					retirado
43	RAFAEL RICARDO CAICEDO SERRANO	14800990	MAESTRO	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X			x	x	x	x	x		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
44	JOSE DANIEL LOPEZ QUIROZ	1193552452	AYUDANTE	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X			x	x	x				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
45	JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES	1114068668	GERENTE OPERATIVO	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X																									
46	JUNIOR ADRIAN LOPEZ	1116250900	INSPECTOR	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL								X	X	X	X			x	x	x	x	x		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
47	JHON JAIRO SUAREZ SANCHEZ	9993236	AYDANTE	LAS MELENAS	INFRAMBIENTAL						X	X	X	X	X	X			x	x	x	x	x		X	X	X	X	X	X				x	x	x	

| | | |

END CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA

AREA	VERSIÓN
SST	001
CODIGO	FECHA
G.SST	ENERO 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VIRBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

FECHA D: 6 M: 5 A: 2024

Con el inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en óptimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en óptimas condiciones de salud y que durante el día no se presentó ningún evento que me genere perturbaciones físicas ni psicologicas.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Gustavo Lopez	1041397153	A	7am	X		Gustavo Lopez	5pm	X		Gustavo Lopez	
2	Juan C. Velasquez	1004468415	A	7am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Velasquez	
3	Rafael Caicedo	14800990	M	7am	X		Rafael CS	5pm	X		Rafael CS	
4	Jhonatan Salazar	1114058468	G	7am	X			5pm	X			
5	Jhon Jairo Suarez	9993230	A	7am	X		Jhon Jairo	5pm	X		Jhon Jairo Suarez	
6	Jose D. Lopez	1193552452	A	7am	X			5pm	X			
7	Jose E. Lopez	4944054	O	7am	X			5pm	X			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

CONSTRUCCIONES S A S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		

FECHA: D/ 7 M/ 5 A/ 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Gustavo Lopez B	1061372453	A	7am	X		Gustavo Lopez	3pm	X		Gustavo Lopez	
2	Juan C. Velasquez	1007688915	A	7am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Velasquez	
3	Jhonatan Salazar	1114058648	E	7am	X			5pm	X			
4	Rafael Carcedo	14800990	M	7am	X		Rafael CS	5pm	X		Rafael CS	
5	Jhon J. Suarez	9993236	A	7am	X		Jhon Jairo Suarez	5pm	X		Jhon Jairo Suarez	
6	Jose D. Lopez	1193552452	A	7am	X			5pm	X			
7	Jose E. Lopez	4549054	O	7am	X			5pm	X			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

END CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA. RUTA 2507; CAUYA LA FELISA. RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		

FECHA DI 8 MI 5 AI 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en óptimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en óptimas condiciones de salud y que durante el día no se presentó ningun evento que me genere perturbaciones físicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Jose Eliecer Lopez	4549051	O	7 am	X			5pm	X			
2	Jhon Jairo Suarez	9773236	A	7 am	X		Yhonjairo	5pm	X		yhonjairo	
3	Jose Daniel Lopez	1193552452	A	7 am	X			5pm	X			
4	Juan Carlos Velasquez	1088688415	A	7 am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Carlos V.	
5	Rafael Caicedo	4800990	M	7 am	X		Rafael Cs	5pm	X		Rafael Cs	
6	Gustavo Lopez	1061372457	A	7 am	X		Gozbuc lopez	5pm	X		Gozbuc Bermudez	
7	Junior A. Lopez	1116250900	I	7 am	X			5pm	X			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

END CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003: REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507: CAUYA LA FELISA, RUTA 2508: EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES"

FECHA DI 9 MI 5 AI 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en óptimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en óptimas condiciones de salud y que durante el día no se presentó ningún evento que me genere perturbaciones físicas ni psicológicas

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Jose D. Lopez	1193552452	A	7am	X			5pm	X			
2	Gustavo Lopez B	10437245	A	7am	X		Gustavo Bermudez	5pm	X		Gustavo Bermudez	
3	Jose E. Lopez	4549051	O	7am	X			5pm	X			
4	Rafael Cañedo	14800990	M	7am	X		Rafael cs	5pm	X		Rafael cs	
5	Junior A. Lopez	1116250900	I	7am	X			5 pm	X			
6	Jhon Jairo Suarez	9993236	A	7am	X		Yhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo Suárez	
7	Juan C Velasquez	1004884115	A	7 am	X		Juan Velasquez Raf	5 pm	X		Juan Velasquez	
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16					\							
17												
18												
19												
20												

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G.SST	FECHA ENERO 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA PELUSA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

FECHA DI 10 MI 5 AI 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en óptimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el día no se presento ningun evento que me genere perturbaciones físicas ni psicologicas

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Jhonatan A. Lopez	1116250400	I	7am	X			5pm	X			
2	Jose E. Lopez	4549059	O	7am	X			5pm	X			
3	Rafael Ricardo	14800990	M	7am	X		Rafael C	5pm	X		Rafael C	
4	Jhon Jairo Juarez	9993236	A	7am	X		Yhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo	
5	Jose Daniel Lopez	1193252452	A	7am	X			5pm	X			
6	Juan C. Patiño V	1000488415	A	7am	X			5pm	X			
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

FECHA DI 11 M 5 A 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Junior A. Lopez	1116250900	I	7am	X			5pm	X			
2	Jose E. Lopez	4549059	O	7am	X			5 pm	X			
3	Rafael Ricardo C	14800990	M	7am	X		Rafael C	5pm	X		Rafael C	
4	Jhon Jairo Suarez	9993236	A	7am	X		Yhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo	
5	Jose D. Lopez	1193512452	A	7am	X			5pm	X			
6	Juan C. Portilla V	1004688415	A	7am	X		Juan velasquez	5pm	X		Juan velasquez	
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

COPIA CONTROLADA

END CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA

AREA SST	VERSIÓN 001
CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO AFA: VIERBO - ASIA, RUTA 5001 FEMOLNUS - CAUYA, RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"

FECHA DI 14 MI 5 AI 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en óptimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en óptimas condiciones de salud y que durante el día no se presentó ningún evento que me genere perturbaciones físicas ni psicológicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Junior A. Lopez	111625900	I	7am	X			5pm	X			
2	Jose E. Lopez	4549059	O	7am	X			5pm	X			
3	Rafael R. Caicedo	14800990	M	7am	X		Rafael C	5pm	X		Rafael C	
4	Jhon J. Suarez	9993236	A	7am	X		Yhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo	
5	Jose D. Lopez	1193552452	A	7am	X			5 pm	X			
6	Juan Carlos Patiño	1004688845	A	7am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Velasquez	
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

COPIA CONTROLADA

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003 REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

FECHA D/ 15 M/ 05 A/ 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	I	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	M	7am	X		Rafael CS	5pm	X		Rafael CS	
3	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549059	O	7am	X		[illegible]	5pm	X		[illegible]	
4	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	A	7am	X		Jhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo	
5	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	A	7am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Velasquez	
6	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	A	7am	X		[illegible]	5pm	X		[illegible]	
7	Jowlo Lopez C	1116250900	I	7am	X		[illegible]	5pm	X		[illegible]	
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

FECHA D: 16 M: 05 A: 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	I	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	M	7am	X		Rafael cs	5pm	X		Rafael cs.	
3	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549059	O	7am	X			5pm	X			
4	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	A	7am	X		Yhon Jairo	5pm	X		Yhon Jairo	
5	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	A	7am	X		Juan Velasquez	5pm	X		Juan Velasquez	
6	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	A	7am	X			5pm	X			
7	Junior Lopez	1116750900	I	7am	X			5pm	X			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA: SST	VERSIÓN: 001
		CODIGO: G-SST	FECHA: ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

FECHA D/ 17 M/ 5 A/ 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas.

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	I	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	M	7am	X		*Rafael cs	5pm	X		*Rafael cs.	
3	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549059	O	7am	X			5pm	X			
4	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	A	7am	X		Jhon Jairo	5pm	X		Jhon Jairo	
5	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	A	7am	X		*Juan Velasquez	5 pm	X		*Juan Vdasquez	
6	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	A	7am	X			5pm	X			
7	Junior Lopez	1116250986	I	7am	X			5pm	X			
8	Jorge luis Ospina	05137136	A	7am	X		Jorge luis Ospina	5pm	X		Jorge luis Ospina	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

13			

FECHA: 18 - 5 - 2024

No.				HORA ENTRADA (DIA)				HORA SALIDA (DIA)				OBSERVACIONES
					SI	NO			SI	NO		
1				—	—	—	—	—	—	—	—	
2			x	7 am	x		Rafael C	5 pm	x		Rafael C	
3				7 am	x			5 pm	x			
4			x	7 am	x		Yhon Jairo	5 pm	x		Yhon Jairo	
5				—	—	—	—	—	—	—	—	Retirado
6				—	—	—	—	—	—	—	—	No Trabajo
7	Junior A. Ortiz		I	7am	x	—		5 pm	x			
8	Jorge L Ospina		A	7am	x		Jorge Luis Ospina	5 pm	x		Jorge Luis Ospina	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Obs

CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO / SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO, ANIA - VITERBO - ANIA RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA RUTA 2507, CAUYA LA FELISA RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES		

Jueves 16 de Mayo de 2024.

Con la firma de inicio de labor manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no presente ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No.	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Condiciones de salud (Buenas) SI	Condiciones de salud (Buenas) NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Condiciones de salud (Buenas) SI	Condiciones de salud (Buenas) NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Claudia Lucia Ruiz	30388220	R.	07 AM	X		Claudia Ruiz	05 PM	X			
2	Johana D.	1.088.[illegible]	O.	07 AM	X		[illegible]	05 PM	X			
3	Andres Mauricio Cruz	9916239		07:4m	X		[illegible]	05 PM	X			
4	Gabriel Tabarda	1591688		07 AM	X		Gabriel Tabarda	05 PM	X			
5	Manuel Restrepo	10181[illegible]		A[illegible]	X		Manuel		X			
6	Navarro Cavallos	4544136	C	955 AM	X		Navarro cavallos		X			Conductor KIL249
7	Carlos Fredy			955 AM	X		Carlos Fredy		X			Operario de Rutiadora
8	Nando Arredondo	6284[illegible]		7:00 Am	X		Nando Arredondo	5:00 Pm	X		nando	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

Viernes 17 de Mayo de 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que durante labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM PM	Certifico ingresa en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresa en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM PM	Certifico salio en buenas condiciones de salud SI	Certifico salio en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Claudia Andrea	30382x	R.	07 AM	X			05PM	X			—
2	Nardo Arrubla	6284487		7:00 Am	X			5:00 pm	X			—
3	Andres Mauricio Cruz	9991023		7:00 AM	X			5: PM	X			
4	Manuel Restrepo	10182		7:00	X							
5	Gabriel Tabares	15911		7 AM	X			5 PM	X			
6	Jhon [illegible]	1007		7 AM	X			5 PM	X			
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13	Mauricio Cruz	99910239.		07 AM	X							Oficial Contratación
14	Claudia Andrea	30382761		07 AM	X							
15	Andres Mauricio Cruz	9910239		07 AM	X							
16												
17												
18												
19												
20												

Sabado 18 de Mayo 2024.

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

Lunes Día 20 Mes Mayo Año 2024.

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Fredier Rodriguez	3038270	Cont	07 AM	X			5 PM	X			—
2	Gabriel Taborda		Cont	07 AM	X			5 PM	X			
3												
4												
5												
6												

Martes Mayo 21-2024

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
8	Andres Mauricio	991239	O	07.AM	X			5. PM	X			
9	Jhonny D	1088[illegible]	A.	7 AM	X			5 PM	X			
10	Mauricio Renteria	70[illegible]	A	7 00	X							
11	Fredier Rodriguez	3038270	C.	07 AM	X			5 PM	X			
12	Gabriel Taborda	15916[illegible]	C	07 AM	X			5 PM				
13	Nando Avendaño	6284484		07:AM	X							
14	Andres Mauricio	991239	O	07.AM	X			5. PM				
15												
16												
17												
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003, REMOLINOS - CAUYA RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2509 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA INCLUYE PUENTES"		

Miercoles 22 Mayo 2024

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto [redacted] de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicológicas

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Jhonny D	1088244[illegible]	A	7 Am	X				X			
2	Claudia Rodas	30382760	Reg	07 AM	X			05 PM	X			-
3	Gabriel Taborda	15916086	C	07 AM	X			05 PM	X			
4	Andres Mauricio	9916239	Of	07-AM	X			05. PM	X			
5												
6												
7												
8												[redacted]

Jueves 23-Mayo 2024

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
11	Claudia Rodas	30382760	Reg	07 AM	X			05 PM	a			
12	Gabriel Taborda	15916086	C	07 AM	X			05 PM				
13	Mauricio Restrepo		A		X			900				
14	Nover Edwin	1533675			X							
15	Nando Arredondo	6284484					nando				nando	con dolor de garganta
16	Jhonny D	1088244[illegible]			X			8 PM				
17	Andres Mauricio	9916239	Of	AM-07	X			05. PM				
18												

Viernes 24 MAYO 2024.

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
20	Gabriel Taborda	15916086	C	07 AM	X			07 PM				
21	Claudia Rodas	30382760	Reg	07 AM	X			07 PM				
22	Andres Mauricio	9916239	Of	07-AM	X			05 PM				
23	Jhonny Diaz	1088244[illegible]	A	07 AM	X			5 PM				

CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO CONDICIONES DE SALUD INGRESO Y SALIDA PERSONAL DE OBRA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003: REMOLINOS - CAUYA RUTA 2507: CAUYA LA FELISA RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		

Lunes

FECHA DE 27 Mayo AL 2024.

Con la firma de inicio de la jornada manifiesto que me encuentro en optimas condiciones de salud para realizar las actividades que me sean encomendadas y con la firma de fin de jornada manifiesto que al terminar labores me encuentro en optimas condiciones de salud y que durante el dia no se presento ningun evento que me genere perturbaciones fisicas ni psicologicas.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	HORA ENTRADA AM/PM	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud SI	Certifico ingresar en buenas condiciones de salud NO	FIRMA ENTRADA	HORA SALIDA AM/PM	Certifico salir en buenas condiciones de salud SI	Certifico salir en buenas condiciones de salud NO	FIRMA SALIDA	OBSERVACIONES
1	Pleudier Ulloa	3053[illegible]61	C.	07 AM	X			05 PM	X			
2	Gabriel Taborda	15916082	C	07 AM	X			05 PM	X			
3	Jhoan Y D	[illegible]	D		X				X			
4	Andres Mauricio	Oficial	O	07 AM	X			05 PM				
5												
6												
7	28 Mayo 2024.											
8												
9	Pleudier Audrey	3053261	C.	07 AM	X			03 PM	X			
10	Andres Mauricio	99102[illegible]	O	07 AM	X			05 PM	X			
11	Gabriel Taborda	15916082	C	07 AM	X			05 PM				
12												
13	29 Mayo 2024											
14												
15	Pleudier Ulloa	3053261	C.	07 AM	X							
16	Gabriel Taborda	15916082	C	07 AM	X							
17	Andres Mauricio	99102[illegible]	O	07 AM	X			05 PM				
18												
19												
20												

ING: Ingeniero I: Inspector M: Maestro de Obra O: Oficial A: Ayudante AP: Ayudante Practico SST: Salud y Seguridad en el Trabajo BO: Brigada Ola

8.82. ANEXO 15. Actas de comités obra.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST CODIGO G-SST	VERSIÓN 001 FECHA ENERO 2024

REUNIÓN COMITÉ PARITARIO Y/O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA No: 4 FECHA: 21-06-2024 HORA: 3:00 pm

ASISTENTES NOMBRE:	FIRMA:
1 Carlos Daniel Cortes	Carlos Daniel C.
2 Irene Muñoz C	Irene Muñoz C
3 Ana Maria Cardona	Ana Maria C.
4	
5	
6	
7	
8	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificacion y registro de asistencia.
2. Temas a tratar - Eleccion de nueva persona del copasst.
3. Actividades cronograma y plan de trabajo anual
4. Formato de registro de retroalimentacion.
5. Fin de la reunion

COMENTARIOS Y DESARROLLO

Se da inicio a la reunion tomando asistencia, se revisa la conformacion del copasst ya que se evidencia la falta de integrantes porque se han retirado del proyecto, se plantea como metodologia de eleccion proponera los trabajadores que se identifican con cualidades para desempeñar dicha funcion hacerles la invitacion a formar parte del copasst. Las personas seleccionadas son: Felipe Bedoya, inmediatamente se contacta y este acepta el nombramiento. se analiza la gestion SST realizada a la fecha revisando el cronograma y plan de trabajo anual, en estas actividades estan proyectadas hasta el mes de mayo por lo tanto, se procede a hacer actualizacion hasta el mes de diciembre teniendo en cuenta las actividades constructivas. se solicita implementar de forma inmediata un formato para registro de retroalimentaciones relacionado con incumplimiento de las normas, procedimientos y directrices del area SST con el fin de tener la trazabilidad de esta gestion
se indica que a la fecha no se tiene registro de incidentes y/o accidentes

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 23-07-2024 3:00pm

Irene Muñoz C.

FIRMA PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA SECRETARIO

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST CODIGO G-SST	VERSIÓN 001 FECHA ENERO 2024

REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA

ACTA NO: 2 FECHA: 21-06-2024 HORA: 3:00 pm

ASISTENTES NOMBRE:	FIRMA:
1 Ana Maria Cardona	Angiaria C
2 Yuddy Quintero	Yudi Paola Quintero
3 Irene Muñoz C	Irene Muñoz C.
4	
5	
6	
7	
8	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificacion y registro de asistencia.
2. Temas a Tratar: Eleccion de la nueva persona de CCL.
3. Formato y buzon para quejas o denuncias de acoso laboral
4. Compromisos.
5. Fin de la reunion

COMENTARIOS Y DESARROLLO

Se da inicio a la reunion tomando asistencia, se revisa la conformacion de CCL ya que se evidencia la falta de integrantes porque se han retirado del proyecto se plantea como metodologia de eleccion Proponer al trabajador que se identifica con cualidades para desempeñar la funcion. la persona seleccionada es Isabel Cristina Muñoz Taborda, inmediatamente se contacta y estos aceptan el rol. Se analiza la gestion de ubicar un buzon para quejas o denuncias de acoso laboral, se implementara el formato en cada frente de trabajo.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN _____

FIRMA PRESIDENTE DEL COMITÉ

Yudi Paola Quintero

FIRMA SECRETARIO

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

8.83. ANEXO 16. Cronograma de actividades obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CÓDIGO: G-SST	VERSIÓN 001
		FECHA: ENERO 2024	

FECHA: JUNIO 2024 — **CRONOGRAMA DE CAPACITACION**

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Políticas SST, reglamento de H y S, reglamento interno, notificación matriz de peligros y riesgos.					1																																										
Equipos para atención de emergencias disponibles							1																																									
Rana: socialización de EPP, medidas preventivas en su uso							1																																									
Prohibición uso de accesorios y celulares								1																																								
Control vehicular, señalización (pare y siga), manejo de radios								1																																								
Cortadora de concreto: Socialización EPP, uso adecuado de la maquina.									1																																							
Riesgo Ergonómico - Manejo manual de cargas									1																																							
Seguridad vial										1																																						
Orden y aseo										1																																						
Protocolo para ruptura de tuberia																1																																	
Socializacion de las politicas y el reglamento de higiene y seguridad															1																																	
Trabajo en equipo																				1																													
Seguridad vial														1																																		
Moobing, acoso laboral.																	1																															
Manejo de Herramientas Manuales														1																																		
Roles y responsabilidades brigada de emergencias																		1																															
Capacitación Copasst																			1																														
Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas																																															
Tareas de alto riesgo – ARO's / Trabajo en excavaciones y zanjas																																															
Uso de elementos de protección EPP y Autocuidado																							1																									
Primeros Auxilios																								1																								
Cuidado e inspeccion con Maquinaría y Herramientas																																															
Señalización y demarcacion en vias																																															
Procedimiento para reporte de AT - Que son los Incidentes y Accidentes laborales																								1																								
Enfermedades laborales en la construccion																																															
PROGRAMADAS	3				4				5				4				4				3				12				5				7				5				4				4			
REALIZADAS	0				5				4				4				4				3																											

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Higiene postural (30 min)										1																																						
Prevención cáncer de piel (30 min)																																															
Prevención del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia (30 min)																																															
Sexualidad responsable (30 min)																																															
Estilos de vida saludable (30 min)																																															
PROGRAMADAS		1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				0		
REALIZADAS		0				0				1				1				1				1				0				0				0				0				0				0		

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Respeto por la comunidad y sus bienes - (30 min)																							1																										
Orden y Aseo / Formación recolección de residuos solidos - (30 min)								1																																								
Manejo de residuos peligrosos - (30 min)																																															
Manejo Materiales de construcción - (30 min)																																															
Cambio Climático																	1																																
PROGRAMADO		1				2				1				0				1				1				1				1				1				1				0							
REALIZADO		0				1				0				0				1				1																										

REALIZADO	0%	86%	71%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FORMADOR: PROFESIONAL SST
POBLACIÓN OBJETIVO: PERSONAL DE OBRA

Programado
Realizado

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
ANGELA CASTILLO AGUIRRE C.C 30.235.814 ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 72878	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA CC 1.234.094.319 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Naturaleza del cambio	Fecha	Aprobó
1	ELABORACIÓN	ene-24	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Clasificación de Riesgos / Matriz de Riesgos
Señalización y Normas de seguridad
Tareas de alto riesgo – ARO's / Trabajo en excavaciones y zanjas

Uso de elementos de protección EPP y Autocuidado
Herramientas manuales y Manejo de cargas

Primeros Auxilios
Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas

Procedimientos Operativos Normalizados

Divulgación de:
Reglamento de Higiene / Políticas
Matriz de Responsabilidades
Matriz de Objetivos y Metas

Divulgación Plan de Emergencias y Evacuación
Riesgos Físico, Ergónomico, Mecánico
Riesgo Psicosocial - Manejo del estrés
Importancia pausas activas
Cuidado con Maquinaría y Herramientas
Retroalimentación Autocuidado
Retroalimentación Uso adecuado EPP
Generalidades y beneficios de la seguridad social

8.84. ANEXO 17. Plan de trabajo anual obra.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: G-SST	VERSIÓN 1
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA: ene-24	

PLAN DE TRABAJO ANUAL

OBJETIVO: ESTABLECER EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL SG-SST Y HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL A SU EJECUCIÓN

MES / AÑO: JUNIO 2024

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO SEMANA 1	2	3	4	FEBRERO SEMANA 1	2	3	4	MARZO SEMANA 1	2	3	4	ABRIL SEMANA 1	2	3	4	MAYO SEMANA 1	2	3	4	JUNIO SEMANA 1	2	3	4	JULIO SEMANA 1	2	3	4	AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	SEPTIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	NOVIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	DICIEMBRE SEMANA 1	2	3	4
1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y otros requisitos suscritos.	Procedimiento de requisitos legales - Matriz Requisitos Legales	Realizar la evaluación de estándares mínimos	Coord. SST																																												
		Elaborar la matriz legal	Prof. SST				X																																								
		Socializar y capacitar acerca de la normatividad a las secciones interesadas (Res 0312 y Dec 1072)	Coord. SST																						X																							
PROGRAMADAS				1				0				2				0				0				1				0				1				1				1				1			
REALIZADAS				1				0				0				0								1				0																			

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO SEMANA 1	2	3	4	FEBRERO SEMANA 1	2	3	4	MARZO SEMANA 1	2	3	4	ABRIL SEMANA 1	2	3	4	MAYO SEMANA 1	2	3	4	JUNIO SEMANA 1	2	3	4	JULIO SEMANA 1	2	3	4	AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	SEPTIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	NOVIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	DICIEMBRE SEMANA 1	2	3	4
2. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles pertinentes.	Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Matriz de IPVRDC	Elaborar el procedimiento de IPVRDC	Coord. SST		X																																									
		Elaborar la matriz de IPVRDC	Coord. SST			X																																									
		Divulgación de controles y resultados de la valoración	Prof. SST													X																															
		Capacitación Reporte de actos y condiciones inseguras	Aux. SST										X																X																	
		Actualización de la matriz	Prof. SST																						X																					
PROGRAMADAS				2				0				1				1				0				1				1				1				2				1				1			
REALIZADAS				2				0				0				1								1																							

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO SEMANA 1	2	3	4	FEBRERO SEMANA 1	2	3	4	MARZO SEMANA 1	2	3	4	ABRIL SEMANA 1	2	3	4	MAYO SEMANA 1	2	3	4	JUNIO SEMANA 1	2	3	4	JULIO SEMANA 1	2	3	4	AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	SEPTIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	NOVIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	DICIEMBRE SEMANA 1	2	3	4
3. Promover la adopción de hábitos y estilos de vida y trabajo saludable	Programa de vigilancia y promoción y prevencion de la salud, Programa de vigilancia de factores de riesgo psicosociales	Campaña de prevención de consumo de tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST													X																															
		Campaña de prevención de consumo de alcohol	Prof. SST																	X																											
		Actividades de compañerismo, trabajo en equipo y entornos laborales saludables	Asesora Social												X																																	
		Análisis y acciones Riesgo Psicosocial	Asesora Social													X																															
PROGRAMADO				0				0				1				2				1				0				0				1				1				1				1			
REALIZADO				0				0				0				2				1																											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO SEMANA 1	2	3	4	FEBRERO SEMANA 1	2	3	4	MARZO SEMANA 1	2	3	4	ABRIL SEMANA 1	2	3	4	MAYO SEMANA 1	2	3	4	JUNIO SEMANA 1	2	3	4	JULIO SEMANA 1	2	3	4	AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	SEPTIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	NOVIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	DICIEMBRE SEMANA 1	2	3	4
4. Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y situaciones de emergencia.	Programa de prevención de lesiones osteomusculares, Programa P y P, programas TAR y plan de emergencia	Campaña de prevención en riesgo ergonómico										X	X																																	
		Charla de autocuidado y análisis de riesgos potenciales en los puestos de trabajo																																												
		Capacitación en Primeros Auxilios														X																															
		Inspecciones trabajo seguro en obra							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
		Simulacro de emergencia																																												
	Inducción y Re Inducción- Reuniones	Seguridad y Salud en el trabajo Con riesgos Especifícos de la Operación								X		X																																	
		Políticas de SST (socializacion)					X	X												X																										
		Reporte de accidentes de Trabajo (sencibilizacion)																																												
		Conformación del COPASST y del Comité de Convivencia				X						X	X																																	
		Plan de Emergencias de la Operación (elboracion y divulgacion)									X																																			
		Reuniones comites: COPASST y CCL							X	X				X				X				X					X																			
PROGRAMADO				2				9				12				6				6				5				9				3				2				2				1			
REALIZADO				1				8				9				6				6				5																					

REALIZADO				80%				89%				56%				100%				100%				100%				0%				0%				0%				0%				0%			

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:

NO REALIZADO
PLANEADO
REALIZADO

8.85. ANEXO 18. Presupuesto SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
	ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST

PRESUPUESTO SG-SST JUNIO		**$ 30.527.692,00**

		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	$ 1.562.336	$ 781.168	$ 585.876	$ 585.876	$ 195.292	$ 195.292		**$ 3.905.840**
	E	$ -	$ 976.839	$ -	$ -	$ -	$ -		
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	$ 424.288	$ 169.715	$ 127.286	$ 84.858	$ 42.429	$ -		**$ 848.575**
	E	$ -	$ 1.056.647	$ -	$ -	$ -	$ -		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	$ 3.401.478	$ 850.370	$ 850.370	$ 566.913	$ -	$ -		**$ 5.669.130**
	E	$ -	$ 8.729.124	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -		
ADICIONALES	P	$ 4.020.829	$ 4.020.829	$ 3.015.622	$ 3.015.622	$ 3.015.622	$ 3.015.622		**$ 20.104.147**
	E	$ -	$ 994.184	$ -	$ -	$ -	$ -		
TOTAL PROYECTADO	**P**	**$ 9.408.931**	**$ 5.822.082**	**$ 4.579.154**	**$ 4.253.269**	**$ 3.253.343**	**$ 3.210.914**		**$ 30.527.692**
TOTALEJECUTADO	**E**	**$ -**	**$ 11.756.794**	**$ -**	**$ 5.000.000**	**$ -**	**$ -**		**$ 16.756.794**

PORCENTAJE		**0,00%**	**201,93%**	**0,00%**	**117,56%**	**0,00%**	**0,00%**		**54,89%**

8.86. ANEXO 20. Gestión orden y aseo Obra

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901 361 235-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
EMPRESA:	
FECHA:	D/ 13 M/ 06 A/ 2024 — AREA: SST.
HORA INICIO:	7:15 am — DURACION: 15 minutos
HORA FIN:	7:30 am
RESPONSABLE:	Irene Muñoz C. — INTERNO__ EXTERNO__
ASUNTO:	CHARLA X CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS__
TEMAS:	Autocuidado, Orden y Aseo en la obra, Importancia de mantener los equipos de Primeros auxilios en el frente de obra.
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Ayudante B	Julian Jaramillo J. G.	1002874291	
2	Ayudante B	Jorge Luis Gomez Ca	1.061.377.632	
3	Ayudante	Jose Daniel Lopez Quiroz	1193324432	
4	Ayudante	Jhon Jairo Suarez	9993236	
5	Oficial	Jose Eliecer Lopez Cort	4514056	
6	Maestro	Rafael Ricardo Cancedo	14800990	
7	Inspector	Junior Adiam Lopez Caldera	1116250900	
8	Ayudante	Luis Carlos Duran E.	1093738982	
9	brigadista	Judy Paola Montero	40618262	
10	Ing. Aux	Juan Felipe Bedoya J.	1004681750	
11	Ing. Aux	Carlos Daniel Cortes V.	1002944561	
12	HSE	Diego Cano	1088003274	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

n mi firma hago constar que ASISTI, ENTENDI y COMPRENDI los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con as las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado tanto en normas relacionadas con las areas Tecnicas, de calidad, Ambiental, Social y r.

orizo explicitamente el uso de mis datos personales a ENDD CONSTRUCCIONES S A S con el fin de poder difundir sus actividades. Asi mismo manifiesto que he informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al miento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Ivene Muñoz Castaño.	FECHA: D/ 23 M/ 06 A/ 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Se realiza Jornada de Orden y Aseo semanal en Cada Frente de trabajo dejando registro Fotografico

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Irene Muñoz C	FECHA: DI 23 MI 06 AÑ 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.		X		
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido.			X	
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

FECHA: D 23 M 06 A 2024

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS	SEIRI Clasificar	13. El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.			X	
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		X		
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Irene Muñoz C

FECHA: D/ 23 M/ 06 N/ 2024.

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20. Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Título 2, Art. 17)			X	
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.			X	
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24. Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26. El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27. La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.			X	
	SEISO Limpiar	28. La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

Se hace aclaridad que solo se utiliza los baños que nos facilitan y a estos se les realiza el respectivo aseo.

8.87. ANEXO 21. Planilla seguridad social obra.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901361235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENDD CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 100 21 52	TELÉFONO:	3102869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7931226473**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	716560889		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 586.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 965.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.249.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 2.801.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 18.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 80.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 160.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 440.400
		SUBTOTAL:	11	**$ 700.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891480000	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	11	$ 700.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 700.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 1.218.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.218.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.391.500**
VALOR MORA:	**$ 30.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.421.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901361235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENDD CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 100 21 52	TELÉFONO:	3102869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7931226473**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	716560889

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 960.000	$ 5.300	$ 965.300
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.242.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 0	$ 1.242.700	$ 6.900	$ 1.249.600
230201	230201- PROTECCION	3	$ 583.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 583.500	$ 3.300	$ 586.800
SUBTOTALES:										**$ 2.786.200**	**$ 15.500**	**$ 2.801.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 160.000	$ 900	$ 0	$ 160.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 80.000	$ 500	$ 0	$ 80.500
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 18.700	$ 200	$ 0	$ 18.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.900	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 437.900	$ 2.500	$ 0	$ 440.400
SUBTOTALES:													**$ 696.600**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 700.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.212.100	$ 1.212.100	$ 6.700	$ 0	$ 1.218.800
SUBTOTALES:									**$ 1.212.100**	**$ 6.700**	**$ 0**	**$ 1.218.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	11	$ 696.600	$ 3.900	$ 700.500
SUBTOTALES:			**$ 696.600**	**$ 3.900**	**$ 700.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901361235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENDD CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 100 21 52	TELÉFONO:	3102869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7931226473**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	716560889

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 15916086	TABORDA GUERRERO GABRIEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	5	$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 30235814	CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	5	$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 75106815	VALENCIA VALENCIA CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	5	$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79796327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	5	$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 9870365	GIRALDO GIRALDO RICARDO ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	5	$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.421.700

MEN7 4107-2023 JUN2024 001252

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS	cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	19/06/2024	77987471	$6.987.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	0	0		0		0	7	0	0	0	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	0		0		0	7	0	0	0	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	19.700	0		0		0	7	200	0	19.900	4
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	9.400	0		0		0	7	100	0	9.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	118.400	0		0		0	7	700	0	119.100	10
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	116.000	0		0		0	7	700	0	116.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.126.000	0	0	0	0	7	6.300	0	1.132.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.201.900	0	0	0	0	7	17.700	0	3.219.600	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.524.400	0	0	0	0	7	8.500	0	1.532.900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	465.200				465.200	7	2.600	467.800			4.652	467.800	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	315.500	7	1.800	317.300	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS	cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	19/06/2024	77987471	$6.987.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	315.500	317.500
Pensión	3	5.852.300	5.884.800
Riesgos Laborales	1	465.200	467.800
CCF	1	315.500	317.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.948.500	6.987.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	19/06/2024	77987471	$6.987.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002944561	CORTES VALENCIA CARLOS DANIEL	1	0			S									X								25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1004681750	BEDOYA JARAMILLO JUAN FELIPE	1	0			S									X								25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1010052785	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	1	0			S		X															230301	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS012	53.334	2.200	14-23	53.334	5	3.800	CCF44	53.334	2.200	0	0	0	0	0
4	CC	1036952174	ARENAS ALZATE JHON SEBASTIAN	1	0			S	X																25-14	1.416.667	226.700	0	0	0	0	EPS037	1.416.667	56.700	14-23	1.416.667	5	98.700	CCF44	1.416.667	56.700	0	0	0	0	0
5	CC	1061373424	MUÑOZ CASTAÑO IRENE	1	0			S									X								230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	0	14-23	1.300.000	5	0	CCF44	1.300.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1088324014	CARDONA RAMIREZ ANA MARIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	30382761	ANDICA LARGO CLAUDIA LILIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	39752157	RUIZ RODRIGUEZ ANA PATRICIA	1	0			S									X								25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	0	14-23	2.000.000	1	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	40612262	QUINTERO SANTANILLA YUDDY PAOLA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	42776595	GRAJALES GRISALES MARIA CRISTINA	1	0			S		X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS012	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF44	346.667	13.900	0	0	0	0	0
11	CC	79796327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	1	0			S									X								230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	0	14-23	5.000.000	5	0	CCF44	5.000.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	30235814	CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA	1	0			S									X								25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	15916086	TABORDA GUERRERO GABRIEL ANGEL	1	0			S									X								230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	0	14-23	1.300.000	5	0	CCF44	1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1061368682	MUÑOZ TABORDA ISABEL MARCELA	1	0			S									X								230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	1110455520	PACHON CASTIBLANCO SERGIO ANDRES	1	0			S									X								230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	75106815	VALENCIA VALENCIA CRISTIAN FERNANDO	1	0			S									X								230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	0	14-23	3.500.000	5	0	CCF44	3.500.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	1110467881	ZAMBRANO BONILLA MANUEL ELKIN	1	0			S		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS012	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF44	43.334	1.800	0	0	0	0	0
18	CC	9910239	CRUZ TABORDA ANDRES MAURICIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF44	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
19	CC	9870365	GIRALDO GIRALDO RICARDO ALBERTO	1	0			S									X								230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	0	14-23	2.000.000	5	0	CCF44	2.000.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	1088537479	MONCADA HENAO CARLOS ANDRES	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS012	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF44	43.334	1.800	0	0	0	0	0
21	CC	1088003239	GARCIA MARIN DIEGO MAURICIO	1	0			S	X																230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS018	233.334	9.400	14-23	233.334	5	16.300	CCF44	233.334	9.400	0	0	0	0	0
22	CC	1088003239	GARCIA MARIN DIEGO MAURICIO	1	0			S									X								230301	3.033.334	485.400	0	0	0	0	EPS018	3.033.334	0	14-23	3.033.334	5	0	CCF44	3.033.334	0	0	0	0	0	0
23	CC	1093738982	DURAN ESTUPIÑAN LUIS CARLOS	1	0			S	X																230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS037	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF44	173.334	7.000	0	0	0	0	0
24	CC	1093738982	DURAN ESTUPIÑAN LUIS CARLOS	1	0			S									X								230201	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS037	563.334	0	14-23	563.334	5	0	CCF44	563.334	0	0	0	0	0	0
25	CC	1088017023	RAMIREZ DUQUE ANA MILENA	1	0			S		X															25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-23	66.667	5	4.700	CCF44	66.667	2.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 37B 29 18	3114464	SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30217994	E	2024-06-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.579.400	4.900	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	30217994	2024-06-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6119228	OSPINA MARIN JOSE ADRIAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
2	CC 6284489	ARREDONDO MARIN NAUDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
3	CC 10011710	GARZON ARISMENDIS JOHN CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
4	CC 10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS	2.014.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.014.000	322.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.014.000	80.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.014.000	80.600	2.014.000	140.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	623.700	S	1711001
5	CC 16231729	VILLA BEDOYA EDUAR ALEXANDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
6	CC 16233922	VILLA BEDOYA JUAN CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
7	CC 18600613	RAMIREZ GUAPACHA JAIRO ALONSO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
8	CC 74302159	QUIROGA ESPEJO HERNANDO ABREY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
9	CC 1005098943	LOPEZ GALLEGO BRALLAN ESTIBEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
10	CC 1006538355	RINCON SANCHEZ BRAYAN STED	1.300.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
11	CC 1078178390	RENTERIA MOSQUERA MANUEL DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
12	CC 1088033762	CRUZ RUBIO JUAN ESTEBAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
13	CC 1099684018	GONZALEZ GARCIA JOSE ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
14	CC 1113037102	LOPEZ GALLEGO YEISON DAVID	1.300.000	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	390.000	62.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	390.000	15.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	390.000	15.600	390.000	27.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	120.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 37B 29 18		3114464			SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30217994	E	2024-06-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.579.400	4.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	30217994	2024-06-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.004.000	18.004.000	18.004.000	18.004.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	2.880.700	0	2.500	0	2.883.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	200	0	208.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.456.000	0	1.200	0	1.457.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	270.400	0	300	0	270.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	946.300	0	800	0	947.100
EPS(Administradoras: 6)				14	720.200	0	800	0	721.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	171.600	0	200	0	171.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	104.000	0	100	0	104.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	236.600	0	200	0	236.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	52.000	0	100	0	52.100
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	104.000	0	100	0	104.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	100	0	52.100
ARP(Administradoras: 1)				14	1.253.400	0	1.000	0	1.254.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.253.400	0	1.000	0	1.254.400
CCF(Administradoras: 1)				14	720.200	0	600	0	720.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	14	720.200	0	600	0	720.800
Gran Total					5.574.500	0	4.900	0	5.579.400

aportes en línea

Resumen General de Pago

MEN7 4107-2023 JUN2024 001258

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361235	0	ENDD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENDD CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 77 #59-85	SINCELEJO-SUCRE	2747800	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734093229	9469246222	E	2024/06/12	2024/06/27	BANCOLOMBIA	15	$5,912,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ENDD CONSTRUCCIONES SAS (11 Afiliados)						$18,870,001	$3,019,300			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$1,313,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (11 Afiliados)						$18,870,001	$3,019,300			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$1,313,500		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (11 Afiliados)						$18,870,001	$3,019,300			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$1,313,500		$0	$0
1	CC	1004681750	BEDOYA JUAN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	30235814	CASTILLO ANGELA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1002944561	CORTES CARLOS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1093738982	DURAN LUIS	230201	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF41	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
5	CC	79796327	GARAVITO ANDRES	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
6	CC	1088003239	GARCIA DIEGO	230301	7	$466,667	$74,700	EPS018	7	$466,667	$18,700	CCF41	7	$466,667	$18,700	14-23	7	$466,667	$32,500	7	$0	$0
7	CC	9870365	GIRALDO RICARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
8	CC	1061373424	MUÑOZ IRENE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061368682	MUÑOZ ISABEL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
10	CC	15916086	TABORDA GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	75106815	VALENCIA CRISTIAN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF41	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$18,870,001	$3,019,300			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$754,900			$18,870,001	$1,313,500		$0	$0

2024/06/28 05:04 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361235	0	ENDD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENDD CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 77 #59-85	SINCELEJO-SUCRE	2747800	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734093229	9469246222	E	2024/06/12	2024/06/27	BANCOLOMBIA	15	$5,912,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,019,300	$35,900	$0	$3,055,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$960,000	$11,400	$0	$971,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,482,700	$17,600	$0	$1,500,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$576,600	$6,900	$0	$583,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,313,500	$15,600	$0	$1,329,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,313,500	$15,600	$0	$1,329,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$754,900	$9,000	$0	$763,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$754,900	$9,000	$0	$763,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$754,900	$9,100	$0	$764,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$496,200	$5,900	$0	$502,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$18,700	$300	$0	$19,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$1,900	$0	$161,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$1,000	$0	$81,000
TOTAL				**11**	**$5,842,600**	**$69,600**	**$0**	**$5,912,200**

8.88. ANEXO 22. Incapacidades obra.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

CSMQ1B836795 3

Nit : 890.806.490-5 Teléfono : 8783111
Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

Historia Clínica

Sitio de Atención: QUIROFANO CSMQ1

Beneficiario

Historia Clínica:	CC - 30235814	Cod. Plan:	SALUDT
Afiliación:	30235814-01	Sexo:	F
Nombre:	CASTILLO AGUIRREANGELA MARIA	Edad:	42 Años

Fecha: 19.06.2024
Hora: 12:04
Plantilla: INFORME QUIRURGICO

Diagnósticos

Ppal: M201 - Hallux valgus (adquirido)
Rel. 1: -
Rel. 2: -
Rel. 3: -

Mot. Consulta: Enfermedad General **Visita:** Primera Vez **C. Usuaria:** No Embarazada

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN
Cirujano	IVAN GARCIA
1er Ayudante	LUIS FDO JARAMILLO
2do Ayudante	No
Instrumentador	CRIS RADA
Anestesiólogo	CARLOS DUQUE
Diagnóstico	
Pre-Operatorio	HALLUX VALGUS
Post-Operatorio	IDEM
Procedimiento quirúrgico	
Tipo de cirugia	Electiva
Intervención practicada	CIRUGIA PAQUETE DE ANTEPIE 1. CORRECCION DE HALLUX VALGUS MEDIANTE DOBLE OSTEOTOMIA TIPO SCRAF + 2. INJERTO OSEO EN PIE
Tipo anestesia	GENERAL
Hallazgos operatorios	MIEMBRO INFERIOR DERECHO: HALLUX VALGUS MDOERADO - CLINICAMENTE SINTOMATICA
Anatomia patológica	NO
Descripción del procedimiento	PROCEDIMIENTO: BAJO ANESTESIA GENERAL, BLOQUEO DEL NERVICO CIATICO, PREVIA ASEPSIA Y ATISEPSIA DEL CAMPO OPERATORIO SOBRE MESA CONVENCIONAL DE CIRUGIA , PACIENTE EN DECUBITO SUPINO SE PROCEDE: 1. MIEMBRO INFERIOR DERECHO 2. IDENTIFICACION DE LOS HALLAZGOS DESCRITOS 3. INCISION MEDIAL A LA METATARSOFALANGICA DEL HALLUX INCISION DEAPROX 5 CMS. QUE COMPROMETE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 4. CAPSULOTOMIA EN L INVERTIDA 5. IDENTIFICACION DE LA CABEZA DEL HALLUX 6. SE REALIZA LIBERACION LATERAL Y MEDIAL PROTEGIENDO LOS VASOS PLANTARES 7. POR EL MISMO ABORDAJE LIBERACION LATERAL DEL SESAMOIDEO LATERAL Y TENOTOMIA DEL ADDUCTOR DEL HALLUX 8. MEDIANTE GUIA DE SCARF, SIERRA OSCILANTE , CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1 .2 MM - SE REALIZA OSTEOTOMIA TIPO SCARF CORRECCION DEL ANGULO INTERMETARSIANO Y OSTEOSINTESIS DEL PRIMER METATARSIANO MEDIANTE DOS TORNILLOS DE 2 0 MM 9. VERIFICACION D ELA ESTABILIDAD 10. APLICACION DE AUTOINJERTO EN ZONA DE OSTEOTOMIA 11. HEMOSTASIA 12. CIERRE POR PLANOS 13. SE COLOCA VENDAJE BLANDO MATERIAL DE CIRUGIA: CASA ORTOPEDICA OSEOMED SOIPRTE CAMILA 1. TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM----------2 DOS 2. HOJA DE SIERRA ----------1 UNO 3. CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.2 MM----------2 DOS
Medicamentos	Enunciar los medicamentos relacionados con el procedimiento quirúrgico, NO anestésicos
Complicaciones	Describir si hubo complicaciones y su manejo
Tipo herida quirúrgica	Limpia

Médico

Nombre: IVAN DARIO GARCIA MONROY
Identificación: 79424063
Registro Médico: 79424063
Especialidad: Ortopedista

IVAN D. GARCIA M.
Ortopedista Traumatologo
Cirujano de Pie & Tobillo
Univ. Militar - F.S.C.
R.M.N. 79.424.063

FIRMA DEL MÉDICO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

Nit : 890.806.490-5 Teléfono : 8783111
Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

CSMQ1B836795 3

Historia Clínica

Sitio de Atención: QUIROFANO CSMQ1

Beneficiario

Historia Clínica:	CC - 30235814	Cod. Plan:	SALUDT
Afiliación:	30235814-01	Sexo:	F
Nombre:	CASTILLO AGUIRREANGELA MARIA	Edad:	42 Años

Fecha:	19.06.2024
Hora:	12:04
Plantilla:	INFORME QUIRURGICO

Diagnósticos

Ppal: M201 - Hallux valgus (adquirido)
Rel. 1: -
Rel. 2: -
Rel. 3: -

Mot. Consulta: Enfermedad General **Visita:** Primera Vez **C. Usuaria:** No Embarazada

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN
Reintervención	
Si o No	NO
Tiempo quirúrgico	
Hora inicio cirugía	
Hora:	11
Minutos:	05
Hora final cirugía	
Hora:	12
Minutos:	05
Recomendaciones postoperatorias	- ALTA AHOSPITALARIA - VITAMINA C 1 TABLETA CADA 12 HORAS X 10 DIAS - CEFALEXINA TAB 500 MG, 1 TAB VO CADA 6 HORAS POR 10 DIAS - ACETAMINOFEN TAB 500 MG 1 TAB VO CADA 6 HORAS - DICLOFENACO AMP 75MG 1 AMP CADA DIA, LUEGO DE TERMINAR INICIAR NAPROXENO CAP 250MG 1 CADA 12 HORAS - CONTROL AMBULATORIO POR ORTOPEDIA EN 2 SEMANAS - INCAPACIDAD POR 30 DIAS - SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR: DOLOR INTENSO, FIEBRE, SINTOMAS GENERALES, SANGRADO O SECRECION POR HERIDA.
Estado de salida	

Médico

Nombre:	IVAN DARIO GARCIA MONROY
Identificación:	79424063
Registro Médico:	79424063
Especialidad:	Ortopedista

IVAN D. GARCIA M.
Ortopedista & Traumatologo
Cirujano de Pie & Tobillo
Univ. Militar - A.S.F.O.
R.M.N. 79.424.063

FIRMA DEL MÉDICO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

CSMQ1047F6903208

NIT: 890 806 490-5 TELÉFONO: 8783111 DIRECCIÓN: Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia FECHA: 19 JUN 2024 HORA GENERADA: 12:06

SAB: CSMQ QUIROFANO

Orden Médica

PACIENTE: CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA NRO. HISTORIA: CC - 30235814 AFILIACION: 30235814 01 PLAN: SALUDT SALUD TOTAL EPS

CONVENIO: 800130907-4 SALUD TOTAL EPS-C ESCALA: A Dx: Hallux valgus (adquirido) T. ATENCION: Atención Ambulatoria

R/.	Codigos (ISS, SOAT, CUPS) --> Descripción	Presentación	Cantidad
000525502-5	--> ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG 1 CADA 6 HORAS		40
54932-01	--> ACIDO ASCORBICO (VITAM C) TAB MASTICABLE 500 MG 1 CADA 12 HORAS		20
19934768-1	--> DICLOFENACO SODICO SOL INYECTABLE 75 MG/3 ML 1 CADA DIA		3
20006034-7	--> NAPROXENO TABLETA Ó CÁPSULA 250 MG 1 CADA 12 HORAS		10
01984368-1	--> CEFALEXINA CAPSULA 500 MG 1 CADA 12 HORAS X 7 DIAS		33

Confa Salud, Contigo, con todo.

AUTORIZADO POR: IVAN DARIO GARCIA MONROY
CC: 79424063
R.M.: 79424063

IVAN D. GARCIA M.
Especialista en Traumatología
Cirujano de Pie & Tobillo
Univ. Militar - M.S.S.
R.M.N. 79.424.063

FIRMA Y REGISTRO MEDICO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

CSMQ1F6903190

NIT: 890 806 490-5 TELÉFONO:8783111
DIRECCIÓN Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia
SAB: CSMQ QUIROFANO

FECHA 19 de June de 2024

Licencias-Incapacidades

BENEFICIARIO

No. HIST. CLINICA: CC - 30235814
AFILIACION: 30235814 01
NOMBRE: CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA

COD. PLAN: SALUDT
EDAD: 42 Años

DATOS INCAPACIDAD

T. INCAPACIDAD: Enfermedad General
CODIGO M201
DESCRIPCION: Hallux valgus (adquirido)
FECHA INICIAL: 19 de June de 2024
FECHA FINAL: 18 de July de 2024

MEDICO: IVANDG
NOMBRE: IVAN DARIO GARCIA MONROY
R.M: 79424063
No. DIAS: 30

Señor empleador, ante cualquier duda o alteración en este documento verifique la autenticidad de esta incapacidad. El número del código de barra es único y consecutivo para cada orden, NO se

IVAN D. GARCIA M.
Cirujano de Pie y Tobillo
Univ. Militar - M.S.D.
R.M.N. 79.424.063

FIRMA MEDICO AUTORIZA

8.89. Prórroga No. 02 Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 DE 2023
PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2024

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528 – 2 (INTEGRADO POR SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775- 1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 51%; ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. CON NIT. 860.008.018-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 49%).

Entre los suscritos, **CAROLINA PABÓN SILVA**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.353.833, en calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrada mediante Resolución No. 2148 del 14 de junio de 2024 y posesionada mediante el acta de posesión No. 000066 del 17 de junio de 2024, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el **INVIAS**, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, y por la otra, **ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE** identificada con cédula de ciudadanía número 43.839.377expedida en Itagüi, obrando en nombre y representación del consorcio en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni el consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 4107 del 21 de noviembre de 2023 y Prórroga No. 1 del 29 de diciembre de 2023 y Modificación No. 01 del 3 de abril de 2024, hemos convenido a Prorrogar el presente contrato, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1). Que mediante oficio 5143058INV-OV-162-2024 de fecha del 01 de junio de 2024, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2024.

(…)

Por lo expuesto anteriormente, esta interventoría manifiesta que la justificación es coherente con la situación actual del contrato y considera necesaria la ampliación del plazo actual por lo recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, prorrogar el contrato de obra No. 4161 de 2023 4 meses contados a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, para ejecutar la totalidad de las actividades definidas. Y así mismo prorrogar el contrato de interventoría No. 4107 de 2023, para continuar el acompañamiento, seguimiento, supervisión, y control del contrato de obra del asunto(…)

(…)

2.). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 *"Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga"* del 1 de junio de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

(…)

El contrato de interventoría No. 4107 de 2023 tiene como alcance ejercer su función de supervisión y control del contrato de obra No. 4162 de 2023 el cual se va a prorrogar hasta el 31 de octubre de 2024, motivo por el cual, con la finalidad de continuar realizando el control y seguimiento de este, la supervisión de la territorial Risaralda t supervisión de la Territorial Caldas consideran viable y pertinente la prórroga al contrato de interventoría por el mismo termino. El contrato No. 4107 de 2023 cuenta con los recursos necesarios para la supervisión del contrato de obra; por lo que dicha modificación no afectara técnica y financiera la libre ejecución del buen desarrollo del contrato (…)

(…)

3). Que revisada la justificación para la prorroga del Contrato de Obra N° 4161 de 2023, objeto de interventoría, se tiene que existen razones de índole técnico que requieren de una mayor plazo para ejecutar las obras programadas:

i) Reforzamiento puente viterbo: De acuerdo con el anexo técnico del contrato de obra, se tiene previsto una intervención sobre el puente Viterbo, que contemplan un reforzamiento estructural. Tal reforzamiento está trazado sobre el rio Risaralda requiriéndose para ello un permiso de ocupación de cauce tramitado con la autoridad ambiental CORPOCALDAS. Actualmente el permiso inició el trámite con la solicitud realizada por el Contratista Constructor ENDO Construcciones. Verificando el tramite por la interventoría, existe Auto de fecha 27 de mayo, expedido por la Autoridad Ambiental a través del cual informa sobre el inicio del tramite administrativo de ocupación

de cauce. Una vez se obtenga el permiso, se iniciarán las actividades de reforzamiento sobre el puente vehicular.

ii) De acuerdo con el anexo técnico las actividades previstas en la ruta 5003 consisten en el reemplazo de algunas losas de pavimento en Apia y el Viterbo. Estas actividades se consideraron desde un principio en 3 etapas, las cuales se han venido ejecutando con el apoyo y acompañamiento de la Alcaldía de Apia. La Alcaldía debe realizar actividades de instalación de redes y alcantarillado, las cuales aún no están finalizadas en lo que corresponde a la etapa 2, por lo que a la fecha se están realizando mesas de trabajo entre el Contratista Constructor ENDO Construcciones, Alcaldía e Interventoría para recibir a satisfacción las obras y la subrasante con los respectivos documentos que soporten su calidad para posteriormente el contratista constructor haga la respectiva verificación mediante ensayos y muestras en campo.

iii) Las constantes lluvias, las cuales han sido constatadas mediante información meteorológica por parte de la interventoría, han ocasionado la suspensión de las actividades de obra, generando impacto en los frentes de obra y atrasos en la programación de obra.

iv) Según el anexo técnico se tiene prevista en la ruta 5003 vía Apia-Viterbo Construcción de muros en sitios críticos por ejemplo PR 63+025º, cuyos estudios y diseños no fue posible apropiarlos dado que el estado de la banca ha tenido cambios morfométricos y topográficos y su aplicabilidad requiere verificación de la geotecnia, estructural y profundidad de cimentación, conllevando a realizar ajustes que se configuraron un mayor requerimiento de tiempo.

v) En la ruta 2508 vía Cauya-La Felisa se tiene previsto el “mantenimiento y recuperación de banca en el PR54-600” no se evidenciaron los estudios y diseños pertinentes en los documentos contractuales, razón por la cual el contratista constructor se encuentra en la etapa de entrega de dichos documentos, desde sus componentes de topografía, geotécnica y estructura para su proceso de aprobación y posterior inicio de actividades.

4). Que con Memorando 2024I-VBOG-040641 del 21 de junio de 2024, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la solicitud de prórroga del Contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, desde el 01 de julio de 2024, hasta el 31 de octubre de 2024.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del

contrato, y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades de obra que tenga como causa la prórroga otorgada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - EL INTERVENTOR se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.

8.90. Pólizas Actualizadas Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101210610	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	02	11	2023	00:00	31	10	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ETSA SIGA	NIT. 901.053.528-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 100 NRO. 25 C - 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3100811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 4107 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

.

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO EXTENDERA SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/11/2023	31/10/2027	$259,999,991.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2023	30/04/2025	$129,999,995.30	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	$389,999,986.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPPAROS DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****286,783.00	$ *******8,000.00	$ ******56,008.00	$ **********350,792.00	$ ******779,999,972.30	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

22994

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101210610	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2024	02	11	2023	00:00	31	10	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ETSA SIGA		NIT: 901.053.528-2
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 25 C - 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3100811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTUDIOS TECNICOS SAS	860008018-9	49.00
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	900269775-1	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

22994

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101210610, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de JULIO de 2024

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

MEN7 4107-2023 JUN2024 001274

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056335l4

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056335145

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
08/07/2024 08:15p.m.	

RECIBIMOS DE: CONSORCIO ETSA SIGA — NIT. 901.053.528

LA SUMA DE: Trescientos cincuenta mil setecientos noventa y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000056335145

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-44-101210610-4-1	$294,783.00		$56,009.00	$350,792.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 350,792.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 350,792.00
OTROS: $350,792.00

TRANSACCION: 0005633514

TOTAL: $350,792.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/8/2024 8:15:12PM

172.16.10.23

8.91. Acta de Aprobación de Pólizas Interventoría

INVIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE** **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				

CONTRATO No. 4107 DE 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA NIT 901.053.528-2
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	12/12/2023
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	30/06/2024
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 1,299,999,953.00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** NA
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	- MODIFICACIÓN 1 Del 03/04/2024

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	11-44-101210610	**ANEXO: 3**	Del 05/04/2024	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO SA**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	2/11/2023	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	129,999,995.30
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	2/11/2023	**Hasta:**	30/06/2027	**Valor:**	$	259,999,991,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	389,999,986.00

OBSERVACIONES:

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Andres Leal Roas
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo- SGCP

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101210610

Número de anexo:
3

Fecha de expedición:
viernes, 5 de abril de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO ETSA SIGA

Inicio de vigencia:
viernes, 5 de abril de 2024

Fin vigencia:
domingo, 31 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:
$ 779.999.972

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

Contratación o de la oferta

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Revisor	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	Gilma Stella Ballen Herrera	22 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2024 11:10:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Coordinador Polizas	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	16 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2024 4:53:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Ordenador del Gasto	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	16 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2024 5:13:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

n manejo y correcta inversión del anticipo — Contrato de seguro — 1.326.218.440,30 COP — SEGUROS DEL ESTADO S.A

8.92. Informes especialistas interventoría.

INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL

NÉSTOR YESID HERNÁNDEZ PIRAQUIVE
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CC 79.904.712
seyher1@yahoo.com

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

Fecha: 30 de junio del 2024.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES JUNIO 2024

A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y supervisión del profesional especialista

Actividades	Dedicación
Fecha: 1 al 3 junio del 2024 **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES POR LA INTERVENTORÍA.** A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y exigencia de la interventoría al contratista:	3 días
El 06 de junio de 2024, mediante comunicado 5143058INV-OV-165-2024 dirigido al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se le notifica que a la fecha no ha presentado la hoja de vida del profesional ambiental, teniendo en cuenta la renuncia de la anterior profesional.	
Fecha: 11 junio del 2024 El 11 de junio de 2024 se recibe oficio del Instituto Nacional de Vías – INVIAS con radicado: 2024S-VBOG-036786, dando respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-041957. PAGA V2_CO_4161_2023, solicitando al PLAN DE INVERSION AMBIENTAL versión 2, aportar soporte de la competencia del municipio de Viterbo para otorgar autorizaciones de tala en el corredor vial y determinar las compensaciones correspondientes, para que sea validado el ítem presentado para reconocimiento	1 días
Fecha: 25 junio del 2024 El 25 de junio de 2024 se realiza reunión virtual con la residente ambiental del contratista, solicitando se realice pronunciamiento en los comités de obra sobre la no contratación del profesional ambiental por parte del contratista ENDD	1 día

Actividades	Dedicación
CONSTRUCCIONES S.A.S, lo cual está generando, a trazos en la presentación del informe ambiental mensual y avance del informe trimestral.	
Fecha: 28 al 30 junio del 2024 **PERMISOS AMBIENTALES** Ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS La Coloración Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS emite el AUTO N° 2024-0900 del 27 de mayo de 2024 en atención al peticionario ENDD CONSTRUCICONES SAS informando el inicio del trámite de solicitud de permiso de ocupación de cauce para el reforzamiento estructural de la cimentación del puente en concreto ubicado en el PR 77+0100via 5003 (Apia-Viterbo, Asia ruta 5003) en jurisdicción del municipio de Viterbo, Caldas. En el mes de junio de 2024, la autoridad ambiental no expidió el permiso POC **RECOMENDACIONES** **Tramite POC** Teniendo en cuenta que se obtendrá el permiso POC y se realizara la intervención sobre el cauce del Río Risaralda se le solicitó al contratista implementar un sistema de alerta de riego aguas arriba para la seguridad de los trabajadores. **MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.** Se requiere que el contratista presente la propuesta de escuelas verdes para su revisión, aprobación y posterior envío al INVIAS, actividad que es objeto de pago por el componente ambiental.	3 días
TOTAL, DE DEDICACIÓN	**08 días**

NÉSTOR YESID HERNÁNDEZ PIRAQUIVE
CONSORCIO ETSA-SIGA
ESPECIALISTA AMBIENTAL
CC 79.904.712

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
C.C 75.107.973

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 al 30 de junio de 2024

INTERVENTORÍA: Consorcio ETSA - SIGA (Estudios Técnicos S.A.S y SIGA Ingeniería Consultoría S.A Sucursal Colombia)

CONTRATO INVIAS No 4107 del 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y exigencia de la interventoría al contratista:

- El 06 de junio de 2024, mediante comunicado 5143058INV-OV-165-2024 dirigido al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se le notifica que a la fecha no ha presentado la hoja de vida del profesional ambiental, teniendo en cuenta la renuncia de la anterior profesional.

  De igual manera se le solicita dar cumplimiento a los pliegos del contrato, el cual establecen:

  … "El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. El personal requerido es el siguiente" …:

  • Un (1) Director de Obra con dedicación parcial
  • Dos (2) Ingeniero Residente de Obra con dedicación 100%
  • Dos (2) Ingeniero Auxiliar de obra con dedicación 100%
  • Un (1) Profesional Social dedicación parcial
  • ***Un (1) Profesional Ambiental dedicación parcial***

- El 11 de junio de 2024 se recibe oficio del Instituto Nacional de Vías – INVIAS con radicado: 2024S-VBOG-036786, dando respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-041957. PAGA V2_CO_4161_2023, solicitando al PLAN DE INVERSION AMBIENTAL versión 2, aportar soporte de la competencia del municipio de Viterbo para otorgar autorizaciones de tala en el corredor vial y determinar las compensaciones correspondientes, para que sea validado el ítem presentado para reconocimiento.

Para la atención de la solicitud, se realiza reunión virtual con la residente ambiental de la interventoría, estableciendo los soportes legales que se requieren para atención del requerimiento.

Se procede a sustentar como soporte la normatividad vigente en materia ambiental como es:

- Constitución Política: *Artículo 82:*
- Ley 9 de 1989: *Artículo 5.*
- Decreto 1504 de 1998: artículo 1° y *numeral 2 del artículo 5°.*
- Ley 388 de 1997: *Artículo 4°.*
- Decreto 1791 de 1996: *Artículo 2°, Artículo 55°,* Art*iculo 57 y Artículo 58.*

Se concluye lo siguiente:

- ✓ En el marco de la normatividad referida a espacio público, por regla general, los árboles ubicados en el área urbana hacen parte de los que se denomina elementos complementarios de este, y su planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo…**"*son competencia de los municipios y distritos donde se encuentren situados*"** de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1504 de 1998.
- ✓ Árboles plantados en propiedad privada su utilización, manejo y conservación serán potestativos de su propietario, **siempre y cuando no sea bosque natural**. Si se trata de bosque natural deberá solicitar la autorización de la corporación respectiva.
- ✓ Tratándose de **bosque natural**, independientemente de donde se encuentre ubicado, para su tala, poda, traslado o reubicación, deberán mediar concepto favorable de la corporación respectiva.
- ✓ De acuerdo a la normatividad y para el caso, el municipio de Viterbo, Caldas es la autoridad competente para autorizar la tala o poda de los árboles ubicados que constituyen elementos del espacio público, de igual forma para sancionar las intervenciones no autorizadas, cuando no se trata de **bosques naturales**.

Por lo tanto, una vez presentada la aclaración normativa solicitada, se solicita respetuosamente validar el ítem presentado para reconocimiento en el Plan de Inversión Ambiental acorde a las condiciones contractualmente establecidas, teniendo en cuenta que la aprobación dada por el municipio de Viterbo, Caldas es para la tala de árboles aislados con su compensación, ubicados en el área urbana determinada como **No bosque natural.**

- El 25 de junio de 2024 se realiza reunión virtual con la residente ambiental del contratista, solicitando se realice pronunciamiento en los comités de obra sobre la no contratación del profesional ambiental por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, lo cual está generando, a trazos en la presentación del informe ambiental mensual y avance del informe trimestral.

ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO EN MATERIA DE DOCUMENTOS AMBIENTALES.

- Se cuenta con P.A.G.A. V2 junto con sus anexos revisado, aprobado por la Interventoría y radicado INVIAS para concepto.
- Se cuenta con Informe Trimestral de Seguimiento Ambiental No. 1 radicado al INVIAS para concepto.
- Se cuenta con plan de trabajo radicado al INVIAS para concepto.
- Se cuenta con Plan de Inversión V2 radicado al INVIAS.

El 11 de junio de 2024 se recibe oficio del Instituto Nacional de Vías – INVIAS con radicado: 2024S-VBOG-036786, dando respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-041957. PAGA V2_CO_4161_2023.

PERMISOS AMBIENTALES

Ocupación de cauce ante la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

La Coloración Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS emite el AUTO N° 2024-0900 del 27 de mayo de 2024 en atención al peticionario ENDD CONSTRUCICONES SAS informando el inicio del trámite de solicitud de permiso de ocupación de cauce para el reforzamiento estructural de la cimentación del puente en concreto ubicado en el PR 77+0100via 5003 (Apia-Viterbo, Asia ruta 5003) en jurisdicción del municipio de Viterbo, Caldas.

En el mes de junio de 2024, la autoridad ambiental no expidió el permiso POC.

RECOMENDACIONES

Tramite POC

Teniendo en cuenta que se obtendrá el permiso POC y se realizara la intervención sobre el cauce del Río Risaralda se le solicitó al contratista implementar un sistema de alerta de riego aguas arriba para la seguridad de los trabajadores.

MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.

Se requiere que el contratista presente la propuesta de escuelas verdes para su revisión, aprobación y posterior envío al INVIAS, actividad que es objeto de pago por el componente ambiental.

Cordialmente;

Néstor Hernández

Ing. Néstor Hernández
Especialista Ambiental

INFORME ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CC 75.103.509
ingsantaluna@gmail.com

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

Fecha: 30 de junio del 2024.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES JUNIO 2024: A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y supervisión del profesional especialista.

Actividades	Dedicación
Fecha: 11 de junio del 2024 **Concepto muro Ruta 2508 PR 67+890**	4 días
Se construye concepto del muro ubicado en el PR 67+890, con la conclusión que el resultado de la revisión encuentra que el diseño del muro de contención para la abscisa 67+830 del sector CAUYA-LA FELISA, no cumple en general con los requerimientos de la NSR-10 y el CCP-14.	
Fecha: 13 de junio del 2024. **Reunión virtual con asesores del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. y Dirección de Interventoría**	1 días
Reunión virtual con asesores del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. y Dirección de Interventoría	
Fecha: 28 de junio del 2024 **Revisión de diseño de canales disipadores y obras complementarias**	3 día
Revisión de diseños técnicos de la construcción de canales disipadores y obras complementarias entregados por el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	
TOTAL, DE DEDICACIÓN	**8 días**


CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CC 75.103.509

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
C.C 75.107.973

Santa Construcciones

Revisión Diseño Muro PR 67+890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,



REVISION DISEÑO MURO PR 67 + 890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,

ING. CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

JUNIO 2023

3206756613 - 3117367065
E-mail: santaconstrucciones@hotmail.com
Calle 72 A # 20-56 Manizales

REVISION DISEÑO MURO PR 67 + 890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,

EL ALCANCE DE ESTA REVISION ESTA CENTRADO EN LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DEL MURO PROPUESTO PARA EL PUNTO PR 67 + 890 EN EL SECTOR CAUYA – LA FELISA.

(JUNIO DE 2024)

INGENIERO DISEÑADOR ESTRUCTURAL: ING. CARLOS ANDRES ARISTIZABAL.

AUTOR DE LA REVISIÓN: ING. CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA.

INTRODUCCION

Se pretende plantear obras que garanticen la estabilidad del TALUD ubicado en la ABCISA 67+830 del sector CAUYA – LA FELISA. Esta propuesto la construcción de un muro de contención, para esto se cuenta con la información realizada por la CONSULTORIA CONCALIDAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., los diseños o estudios realizados están bajo la normativa CCP-14 (CODIGO COLOMBIANO DE PUENTES VERSION 14).

Como lo expresa la Consultoría; El muro tendría la siguiente configuración:

Localización: Sector Cauya – La Felisa, Abscisa 63 + 250

Longitud del Muro: 15 metros


Altura de Inicio a Fin: H=5.0 metros

Santa Construcciones

Revisión Diseño Muro PR 67+890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO

APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,



3206756613 - 3117367065
E-mail: santaconstrucciones@hotmail.com
Calle 72 A # 20-56 Manizales

La selección de materiales es la siguiente:

2. MATERIALES

- Concreto de f'c=28 MPa para pilotes.
- Concreto de f'c=28 MPa para viga cabezal.
- Concreto de f'c=28 MPa para vástago del muro.
- Refuerzo fy=420 MPa para todos los diámetros.

DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS A REVISAR

NOMBRE DEL PROYECTO: **"Calculo Estructural Muro de Contención Abscisa 67+890"**.

La información entregada para El proyecto **"Calculo Estructural Muro de Contención Abscisa 67+890"** es la siguiente:

- EST-MURO_#1 _K67+890 (2); Documento que contiene planos y expresión grafica de los diseños.

- Oficio ENDD4161-030-2024_Entrega de diseños del muro PR 67+890; oficio remisorio para la entrega de información del diseño en estudio.

- MEMORIA MURO ABSCISA 67+890; Documento que contiene el diseño estructural del muro propuesto.

INFORME TECNICO REVISIÓN DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA

"Calculo Estructural Muro de Contención Abscisa 67+890".

El presente documento tiene por objeto supervisar la documentación técnica que configura los diseños en estudio, para que la información sea completa, de cara a la **"correcta ejecución de la obra"** cumpliendo los parámetros de calidad y buena ejecución establecidos en la normativa NSR-10 y el CCP-14.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Los documentos generados en la revisión de proyecto se presentan a partir de un procedimiento de trabajo basado en partes claramente diferenciadas:

A. Verificar la documentación gráfica.
B. Verificar la documentación teórica y memorias estructurales.
C. Verificación del complimiento en el proyecto de los requisitos mínimos exigidos por la NSR-10 y el CCP-14.

En el numeral 3.6.2 de la Resolución 0017 de 2017 emitida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, se establece el alcance de la RIDE, la cual se resumen en:

- **Avalúo de cargas verticales.**
- **Definición de los parámetros de diseño.**
- **Procedimiento de análisis estructural empleado.**
- **Verificación de deflexiones verticales de la estructura.**
- **Procedimiento de diseño de los miembros estructurales.**
- **Revisión de los planos estructurales.**
- **Contenido de las especificaciones y recomendaciones de construcción.**

Una vez fue suministrada toda la información, por parte de la empresa consultora y del ingeniero calculista, se verificaron los puntos mencionados anteriormente y se elaboró un informe que se encuentra redactado de tal manera que es posible referenciar cada uno de los puntos establecidos en el numeral 3.6.2 con lo mínimo que exige la respectiva sección del Reglamento y luego aparece subrayado y en cursiva el concepto emitido por parte de la revisión en cuanto al cumplimiento o no de la norma dentro del diseño estructural, dentro del procedimiento de diseño establecido en la Tabla A.1.3-1 del mismo Reglamento.

Santa Construcciones

Revisión Diseño Muro PR 67+890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO


APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,





DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE LOS DISEÑOS A REVISAR

El proyecto "Calculo Estructural Muro de Contención Abscisa 67+890" tiene un sistema estructural definido por un muro en concreto reforzado, cimientos en pilotes, un vástago de 5 m de altura, con una longitud de 15m aproximadamente. En la base del vástago se tiene una viga cabezal que une longitudinalmente caisson de diámetro 1,4m y una profundidad de 2m y 3m de los caisson.



3206756613 - 3117367065
E-mail: santaconstrucciones@hotmail.com
Calle 72 A # 20-56 Manizales



Santa Construcciones


Revisión Diseño Muro PR 67+890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO

APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,

Pre-dimensionamiento y coordinación con otros profesionales

Definición del sistema estructural, dimensiones tentativas para evaluar preliminarmente las diferentes solicitaciones tales como: la masa de la estructura, las cargas muertas, las cargas vivas, los efectos sísmicos, y las fuerzas de viento. Estas dimensiones preliminares se coordinan con los otros profesionales que participan en el diseño.




Se encuentra una buena disposición de elementos, lo que garantiza, por la distribución de la estructura, un buen comportamiento frente a cargas.

Evaluación de las solicitaciones definitivas

Con las dimensiones de los elementos de la estructura definidas como resultado del paso 1, se evalúan todas las solicitaciones que pueden afectar los elementos de acuerdo con los requisitos del Título B del Reglamento. Estas incluyen: el efecto gravitacional de la masa de los elementos estructurales, o peso propio, las cargas de acabados y elementos no estructurales, las cargas muertas, las fuerzas de viento.

ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA




Por lo tanto, se puede concluir que el avalúo de cargas presentado en la memoria es correcto.

Obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de Aa y Av

Este paso consiste en localizar el lugar donde se construirá la edificación dentro de los mapas de zonificación sísmica dados en el Capítulo A.2 del Reglamento y en determinar el nivel de amenaza sísmica del lugar, de acuerdo con los valores de los parámetros Aa y Av obtenidos en los mapas de zonificación sísmica del Capítulo A.2. El nivel de amenaza sísmica se clasificará como alta, intermedia o baja. En el Apéndice A-4 se presenta una enumeración de los municipios colombianos, con su definición de la zona de amenaza sísmica, y los valores de los parámetros Fa y Fv , entre otros.

5. LOCALIZACIÓN GENERAL

De acuerdo a la ubicación del Departamento del Risaralda, para el Municipio de Apia, se obtiene que corresponde a la región 6 de acuerdo al mapa.



MAPA DE VALORES PGA

PGA = 0.25

Coeficientes del terreno

Figura 3.10.2.1-1 — Aceleración Pico Horizontal del Terreno (PGA) con 7% de probabilidad de excedencia en 75 años (aproximadamente 1000 años de período promedio de retorno) expresada en la aceleración de la gravedad (g).





Figura 3.10.4.1-1 — Espectro de aceleraciones de diseño para 5% de amortiguamiento

Periodo Inicial	To	0.14
Periodo Corto	Ts	0.69
Periodo Largo	Tl	1
Coeficiente de aceleracion a 0.2 S	SDS	0.78
Coeficiente de aceleracion a 0.1 S	SDL	0.54
Coeficiente de aceleracion del suelo pico modificado	As	0.36

grafica del espectro

zona 1	0.14
zona2	0.2
zona 3	0.7
zona 4	1



Movimientos sísmicos de diseño

Deben definirse unos movimientos sísmicos de diseño en el lugar de la edificación, de acuerdo con los requisitos del Capítulo A.2 del Reglamento y, en el caso de Edificaciones cubiertas por A.1.2.3.3, con los requisitos del Capítulo A.12 del Reglamento, tomando en cuenta:

(a) La amenaza sísmica para el lugar determinada en el paso 3, expresada a través de los parámetros

Aa, Av , o Ad , según sea el caso, los cuales representan la aceleración horizontal pico efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva expresada en términos de aceleración del sismo de diseño,

(b) Las características de la estratificación del suelo subyacente en el lugar a través de unos coeficientes

de sitio Fa y Fv , y

(c) La importancia de la edificación para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo a través de un coeficiente de importancia I.

Las características de los movimientos sísmicos de diseño se expresan por medio de un espectro elástico de diseño. El Reglamento contempla descripciones alternativas del sismo de diseño, ya sea a través de familias de acelero gramas, o bien por medio de expresiones derivadas de estudios de microzonificación sísmica, las cuales deben determinarse siguiendo los requisitos dados en el Capítulo A.2.

Obtenemos:

Coeficiente de aceleraciòn pico PGA	0.25
Coeficiente de Periodo Corto SS	0.6
Coeficiente de Periodo Largo S1	0.3
Perfil de Suelo Tipo D	1.3
Factores de Sitio Fpga	1.2
Factor de sitio para periodo corto	Fa 1.3
Factores de sitio para periodo largo	Fv 1.8

Análisis Sísmico De La Estructura

El análisis sísmico de la estructura se lleva a cabo aplicando los movimientos sísmicos de diseño prescritos, a un modelo matemático apropiado de la estructura,

tal como se define en el Capítulo A.3. Este análisis se realiza para los movimientos sísmicos de diseño sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipación de energía, R, y debe hacerse por el método que se haya definido en el paso 6. Deben determinarse los desplazamientos máximos que imponen los movimientos sísmicos de diseño a la estructura y las fuerzas internas que se derivan de ellos.

Se utilizó el espectro de aceleraciones establecido en el Capítulo A.2 de la NSR-10




Figura A.2.6-1 — Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g

Combinación de las diferentes solicitaciones

Las diferentes solicitaciones que deben ser tenidas en cuenta, se combinan para obtener las fuerzas internas de diseño de la estructura, de acuerdo con los requisitos del Capítulo B.2 del Reglamento, por el método de diseño propio de cada material estructural. En cada una de las combinaciones de carga requeridas, las solicitaciones se multiplican por el coeficiente de carga prescrito para esa combinación en el Capítulo B.2 del Reglamento. En los efectos causados por el sismo de diseño se tiene en cuenta la capacidad de disipación de energía del sistema estructural, lo cual se logra empleando unos efectos sísmicos reducidos de diseño, E, obtenidos dividiendo las fuerzas sísmicas Fs, determinadas en el paso 7, por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R (E = Fs / R), el cual es función de:

(a) El sistema de resistencia sísmica de acuerdo con la clasificación dada en el Capítulo A.3,

(b) Del grado de irregularidad de la edificación,

(c) Del grado de redundancia o de ausencia de ella en el sistema estructural de resistencia sísmica, y

(d) De los requisitos de diseño y detallado de cada material, para el grado de capacidad de disipación de

Energía correspondiente (DMI, DMO, o DES), tal como se especifica en el Capítulo A.3.


Se pudo verificar que las combinaciones de diseño utilizadas en el diseño de los elementos estructurales es la correcta ver memoria.

Diseño de los elementos estructurales

Se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sísmica y del material estructural utilizado. Los elementos estructurales deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del grado de capacidad de disipación de energía mínimo (DMI) moderado (DMO), o especial (DES) prescrito en el Capítulo A.3, según les corresponda, lo cual le permitirá a la estructura responder, ante la ocurrencia de un sismo, en el rango inelástico de respuesta y cumplir con los objetivos de las normas sismo resistentes. El diseño de los elementos estructurales debe realizarse para los valores más desfavorables obtenidos de las combinaciones obtenidas en el paso 11, tal como prescribe el Título B de este Reglamento.

Se revisaron los documentos anexos presentados por el ingeniero calculista y se corroboraron los valores obtenidos en las hojas de cálculo con el que se diseñó los elementos que hacen parte del sistema de resistencia sísmica.

Se corroboraron las combinaciones de carga utilizadas para el diseño de los elementos estructurales y se concluye que cumplen con la Normatividad Sismo Resistente vigente NSR-10.



GEOMETRÍA DEL MURO	
Longitud Total del Muro, LTM (m)	15
Altura Máxima del Muro, Hmáx Muro (m)	5.7
Altura Mínima del Muro, Hmín Muro (m)	5.7
Ancho de Corona del Vástago, AC (m)	0.4
Proyección Trasera Vástago, BZ (m)	0.15
Proyección Delantera Vástago, BD (m)	0.15
Longitud Total de la Zapata, LTZ (m)	4.1
Longitud de la Zarpa Delantera, LZD (m)	1.7
Espesor de la Zapata, Hzap (m)	0.7



Santa Construcciones

Revisión Diseño Muro PR 67+890

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VIAS EJE CAFETERO

APIA - VITERBO - ASIA, REMOLINOSCAUYA, CAUYA-LA FELISA,

LISTAS DE CHEQUEO DIFERENTES PARAMETROS

Elementos a verificar Memorias de cálculo	Cumple	No cumple	No aplica
Carta de responsabilidad	X		
Datos básicos introducción	X		
Presenta procedimiento de diseño estructural de acuerdo a tabla A.1.3-1	X		
Descripción del sistema estructural	X		
Descripción de los principios bajo los cuales se realiza el modelo digital y su análisis estructural y los datos de entrada al procesador automático debidamente identificados.		x	
Los datos de salida son coherentes con el diseño y no expresan errores o advertencias		x	
%Masa modal de la estructura	x		
Cargas muertas	x		
Cargas vivas	x		
Efectos sísmicos	x		
Fuerzas de viento	x		
Aa	x		
Av	x		
Ad	x		
Fa	x		
Fv	x		
Coeficiente de importancia	x		
Grado de irregularidad de la estructura			x
Ajuste de fuerza sísmica	x		
Diseño de Elementos estructurales	x		
* Diseño de vigas, verificación dimensiones, refuerzo mínimo, verificación de cuantía balanceada	x		
* Diseño de columnas, verificación dimensiones, refuerzo mínimo, refuerzo máximo	x		

3206756613 - 3117367065
E-mail: santaconstrucciones@hotmail.com
Calle 72 A # 20-56 Manizales



* Diseño de losa de entrepiso			X
* Diseño de escaleras			X
Diseño de cimentación		x	
* Verificación de la capacidad portante		x	
* Verificación del tipo de cimentación sugerida en estudio de suelos		x	
* Verificación de cargas	X		
* Verificación de capacidad portante	X		
Diseño de los elementos no estructurales			X


Elementos a verificar Planos Estructurales	Cumple	No cumple	No aplica
Especificaciones de los materiales de construcción	X	x	
Resistencia del concreto	X	x	
Resistencia del acero	X	x	
El grado de capacidad de disipación de energía	X	x	
Cargas vivas	X	x	
Cargas muertas	X	x	
Cargas Acabados	X	x	
Grupo de uso	X	x	
Calidad de las unidades de mampostería,			X
Tipo de mortero, calidad de la madera estructural, y toda información adicional que sea relevante			X
Tamaño y localización de todos los elementos estructurales así como sus dimensiones y refuerzo	X		
Desplante de cimentación	X		
Tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales	X		
Dimensiones de traslapo en vigas y columnas	X		
Área de traslapo en vigas y columnas	X		
Detalles escaleras			X
Detalles losa entrepiso			X
Detalles Cubierta			X
Detalles de conexiones y sistema de limpieza y protección anticorrosiva			X
Otros			

CONCLUSIONES

El resultado de la revisión encuentra que el diseño del muro de contención para la abscisa 67+830 del sector CUYA – LA FELISA no cumple en general con los requerimientos de la NSR-10 y el CCP-14.


OBSERVACIONES

- ✓ **En los planos recomiendo incluir detalles constructivos, juntas de construcción, detallar la conexión de elementos (conexión de aceros), detalle del filtro propuesto, incluir manejo de aguas (canales colectoras,** conexión filtro, etc.), Recomiendo detallar cada elementos independiente (aceros de cada elemento; trasdós, zarpa, caisson, etc.).



- ✓ **No adjunta información geotécnica, donde se pueda comprobar** parámetros del suelo, cálculo de empujes, concordancia con evaluación geotécnica y diseño estructural.

- ✓ **Recomiendo en la prospección geotécnica solicitar el cálculo de empuje que se debe tener en cuenta observo que se propone un lleno a nivel del trasdós del muro SIN SOBRECARGA de inclinación y no sé si está bien** estimada o aplicada la sobre carga por tráfico, aclarar.



- ✓ Se debe sustentar la definición o escogencia de materiales para el diseño.

2. MATERIALES

- Concreto de f'c=28 MPa para pilotes.
- Concreto de f'c=28 MPa para viga cabezal.
- Concreto de f'c=28 MPa para vástago del muro.
- Refuerzo fy=420 MPa para todos los diámetros.

- ✓ Corregir errores de información, se encuentran incongruencias.

1. GENERALIDADES

Este informe contiene las Memorias de Cálculo del muro de contención lateral que estabiliza la via proyectada en el sector Cauya – La Felisa, Abscisa 67+890.

DATOS DEL PROYECTO

Objeto Contractual: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

Contratista: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.361.235-0.
Director de obra (Contratista): Andres Garavito Fernandez
CC: 79.796.327

Director de Interventoría: ing.JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
CONSORCIO ETSA-SIGA
NIT. 901053528 – 2

Localización: Sector Cauya – La Felisa, Abscisa 63 + 250

- ✓ **Por favor unificar la información de la profundidad de los CAISSON pues en** la descripción dice que serán de 3m, en planos aparece de 2m y en otro chequeo aparece con una profundidad de 2m. UNIFICAR.

- ✓ **Recomiendo expresar mediante alguna formula comprobada el calculo de las capacidades de las pilas, evaluar dicha capacidad contra las cargas** aplicadas.

- ✓ **Expresar claramente los factores de seguridad evaluados para el muro,** realizar cálculo de cada factor.

- ✓ Realizar descripción y nombrar los diferentes software de diseño utilizados.

- ✓ **Tabular claramente las diferentes combinaciones de cargas utilizadas** (sismo, cargas vivas, cargas muertas, empujes, etc.).

- ✓ Presentar la localización de las obras.

- ✓ **Se deben realizar recomendaciones para el manejo de aguas, superficiales** y subsuperficiales.

- ✓ **Emitir recomendaciones constructivas (llaves constructivas, formas de** construcción del muro por sus dimensiones. Etc.).

- ✓ **Adjuntar de forma anexa los datos de entrada y datos de salida de los** diferentes modelos que se utilizaron en los software de diseño.

3206756613 - 3117367065
E-mail: santaconstrucciones@hotmail.com
Calle 72 A # 20-56 Manizales

Por lo expresado anteriormente, espero pronta respuesta a las observaciones realizadas y estoy dispuesto a asistir a mesas de trabajo **apara lograr el SUB SANE y posterior aprobación del diseño en estudio. Por el** momento el DISEÑO SE ENCUENTRA OBSERVADO SIN APROBACION.



ING. CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA.
C.C.: 75.103.509 de Manizales.
INGENIERO CIVIL.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
REVISOR DISEÑOS ESTRUCTURALES

MEN7 4107-2023 JUN2024 001307

Gmail

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>

E-216T diseños técnicos construcción canales disipadores y obras complementarias

2 mensajes

UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com> 26 de junio de 2024, 8:47 a.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto se envía oficio E-216T y sus anexos, diseños técnicos construcción canales disipadores y obras complementarias.

Gracias.

3 archivos adjuntos

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales.pdf
102K

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales anexo plano 1-2.pdf
1161K

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales anexo plano 2-2.pdf
609K

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com> 28 de junio de 2024, 3:29 p.m.
Para: ingsantaluna@gmail.com

Buenas tardes,

Adjunto documentos para observaciones.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]
--
JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

3 archivos adjuntos

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales.pdf
102K

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales anexo plano 1-2.pdf
1161K

Oficio E-216T_Diseños tecnicos canales anexo plano 2-2.pdf
609K

INFORME ESPECIALISTA GEOTECNIA

CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
CC 13.955.540
INGENIERIA.PALOMINO@GMAIL.COM

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

Fecha: 30 de Junio del 2024.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES JUNIO 2024: A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y supervisión del profesional especialista.

Actividades	Dedicación
Fecha: 04 de junio del 2024 **Reunión virtual con el contratista de obra -Ctto 4161 del 2024- y la interventoría -Ctto 4107 del 2023-**	1 día
Reunión con el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y la interventoría Consorcio ETSA-SIGA	
Fecha: 10 de junio del 2024 **Reunión virtual con el contratista de obra -Ctto 4161 del 2024- y la interventoría -Ctto 4107 del 2023-**	1 día
Reunión con el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y la interventoría Consorcio ETSA-SIGA	
Fecha: 12 de junio del 2024 **Mesa técnica con el contratista de obra -Ctto 4161 del 2024- y la interventoría -Ctto 4107 del 2023-**	1 día
Mesa técnica con el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y la interventoría Consorcio ETSA-SIGA	
Fecha: 17 de junio del 2024 **Concepto geotécnico 05 muro 63+250**	7 días
Se emite concepto geotécnico 05, relacionado con el estudio de suelos para el muro abscisa 63+250. El contratista no atendió las 09 observaciones que había planteado la Interventoría. Es importante realizar una mesa técnica con los especialistas de geotecnia y estructuras del contratista de obra,.	
Fecha: 25 de junio del 2024 **Reunión virtual con el contratista de obra -Ctto 4161 del 2024- y la interventoría -Ctto 4107 del 2023**	1 días
Reunión con el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y la interventoría Consorcio ETSA-SIGA	
Fecha: 28 de junio del 2024 **Reunión virtual con el contratista de obra -Ctto 4161 del 2024- y la interventoría -Ctto 4107 del 2023-**	1 día
Reunión con el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S y la interventoría Consorcio ETSA-SIGA	
TOTAL, DE DEDICACIÓN	**12 días**

CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
CC 13.955.540

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
C.C 75.107.973

MEN7 4107-2023 JUN2024 001310

Gmail **INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>**

Respuesta observaciones diseño del muro PR63+250

3 mensajes

UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com> 17 de junio de 2024, 2:28 p.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto se envía oficio E-217T y sus anexos, con la respuesta a las observaciones del diseño del muro ubicado en el PR63+250 de la ruta 5003.

Gracias.

3 archivos adjuntos

PROYECCION RESPUESTAS OBSERVACIONES MURO PR63+250 VIA APIA-VITERBO-ASIA.docx
2613K

PROSPECCION GEOTECNICA MURO DE CONTENCION K 63+ 250 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S - VITERBO CALDAS.pdf
2296K

E-217T Respuesta observaciones muro PR63+250.pdf
77K

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com> 17 de junio de 2024, 3:27 p.m.
Para: ingenieria.palomino@gmail.com

Buenas tardes,

Envío información para su revisión
[Texto citado oculto]
--
JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

3 archivos adjuntos

PROYECCION RESPUESTAS OBSERVACIONES MURO PR63+250 VIA APIA-VITERBO-ASIA.docx
2613K

PROSPECCION GEOTECNICA MURO DE CONTENCION K 63+ 250 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S - VITERBO CALDAS.pdf
2296K

E-217T Respuesta observaciones muro PR63+250.pdf
77K

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com> 25 de junio de 2024, 3:28 p.m.
Para: ingsantaluna@gmail.com

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

PROYECCION RESPUESTAS OBSERVACIONES MURO PR63+250 VIA APIA-VITERBO-ASIA.docx
2613K

PROSPECCION GEOTECNICA MURO DE CONTENCION K 63+ 250 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S - VITERBO CALDAS.pdf
2296K

E-217T Respuesta observaciones muro PR63+250.pdf
77K

ING. CESAR A. PALOMINO SAAVEDRA
I.C. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, MSc

Bogotá (D.C), Junio 25 de 2024

CONCEPTO GEOTÉCNICO 05_ VÍA APIA _JUNIO/2024

Señores
CONSORCIO ETSA SIGA
Atn.: Ing. Jhon Deyber Quiceno López
Director de Interventoría
Bogotá (D.C)

REF: Evaluación de respuestas recibidas del muro PR 63+250 vía Apia-Viterbo-Asia.

1 INTRODUCCIÓN

El Contratista radico informes de las empresas Concalidad Ingeniería y Arquitectura SAS y Civil eStudio, adicionalmente radicaron planos con geometría del muro propuesto en el K63+250 de la vía.

2 OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Observación (1): Los planos recibidos no están firmados.

Observación (2): Los planos contienen información incompleta. No hay especificaciones de concreto para muro y pilotes.

Observación (3): En los planos no hay indicación de módulos de muros en planta. No hay indicaciones precisas de módulos, aunque en las memorias de cálculo se indica que el muro es de 52m de longitud, no se presentan la modulación y localización de juntas entre módulos diseñados.

Observación (4): No hay Informe de Geotecnia que contenga la localización de las perforaciones realizadas para el diseño.

Observación (5): No hay anexo de ensayos de laboratorio de clasificación, identificación y de resistencia que definan de manera clara los parámetros de resistencia al corte usados en los análisis.

Observación (6): Dentro de las memorias de cálculo se asume un perfil de suelos tipo D, sin el sustento geotécnico correspondiente.

Observación (7): No hay análisis de estabilidad de taludes para estabilidad general de la ladera.

Observación (8): No hay recomendaciones para excavaciones durante proceso constructivo. La altura de excavación proyectada es de 6m y no se prevén obras de estabilización temporal especialmente en el talud próximo a la vía. Se debe evaluar el riesgo de acometer esta excavación, es importante plantear excavaciones por tramos cortos, ajustados a la modulación del muro.

Observación (9): No hay un perfil estratigráfico claro planteado basado en perforaciones. Si bien los pilotes se diseñaron de 6m de longitud, no se dan recomendaciones acerca del ESTRATO PORTANTE y empotramiento mínimo. En tal sentido se solicita revisar y presentar PLANOS GEOTÉCNICOS con todas las indicaciones de parámetros de resistencia al corte y cambios de estratos.

3 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

(1) Los diseños presentados no están soportados con la exploración del subsuelo normativa.

(2) Es importante revisar los cálculos del muro e incluir análisis de estabilidad general de la ladera mediante análisis de estabilidad de taludes complementarios.

(3) Evaluar los riesgos asociados a una excavación de 6,0m de altura y 4,5m de ancho en la ladera.

(4) Presentar análisis de estabilidad de taludes determinando factores de seguridad que garanticen la Estabilidad de la vía.

(5) Se solicita mesa técnica para discusión, deberán asistir los Ingenieros de Suelos y Estructuras del Contratista.

Bogotá, junio de 2024.



Ing. César A. Palomino S.
Especialista en Geotecnia,MSc

INFORME ESPECIALISTA PAVIMENTOS

JOSE BERNARDO ROMERO ANGEL
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS
CC 79.614.086
jbromeroa@gmail.com


Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

Fecha: 30 de junio del 2024.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES JUNIO 2024

A continuación, se indican las actividades sobre las cuales se centra el seguimiento y supervisión del profesional especialista

Actividades	Dedicación
Fecha:1 al 7 de junio del 2024.	**7 días**
Concepto relacionado con los documentos de diagnóstico “ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS”. del 28 de mayo de 2024, en relación a la componente de pavimentos se validarán la atención de observaciones, como sigue**:** **Revisión:** 1. **Periodo de Diseño** 2. **Tránsito de Diseño** 3. **Caracterización de la Subrasante** 4. **Mezcla Asfáltica Densa en Caliente MDC-19** 5. **Base Granular** 6. **Subbase Granular** 7. **Diseño de Pavimento Metodología AASHTO** 8. **Optimización Alternativa de Pavimento Flexible con Aplicación de Geosintético** Interventoría remite concepto técnico **ATAP EC07 - Interventoría Eje Cafetero** Vía Caldas - Risaralda - Diagnóstico.pdf se adjunta documento	
14 al 20 de junio del 2024	**7 días**

Actividades	Dedicación
Respuesta a Comunicación E-203T fechada el 18 de junio de 2024, así como de la comunicación de respuesta a las observaciones presentadas el pasado 06 de junio de 2024 mediante comunicación ATAP EC07; en virtud de lo incluido en los documentos señalados se tiene lo siguiente: • Comunicación “Respuesta a observaciones del documento ATAP EC07 - Interventoría Eje Cafetero.” **Revisión**: **A un comunicado en observación al concepto técnico** En virtud de lo expuesto hasta aquí se considera Objetada la propuesta de diseño presentada en los documentos señalados y sus anexos. Interventoría remite **Concepto requerido:** 14052024 ATAP EC06 Vía Caldas - Risaralda - Diagnóstico.pdf – Se adjunta documento.	
12 de junio del 2024. **Reunión virtual contratista y dirección de la interventoría** 	**1 días**
TOTAL, DE DEDICACIÓN	**15 días**

JOSE BERNARDO ROMERO ANGEL
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS
CC 79.614.086

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
C.C 75.107.97

MEN7 4107-2023 JUN2024 001317

Gmail **INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>**

E-179T- Estudio de suelos y diseño de pavimento flexible para la calle 5 entre carrera 9 y 8 en el municipio de viterbo, caldas. ruta 5003

3 mensajes

UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com> 1 de junio de 2024, 12:27 p.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

Buen día,

Adjunto se envía oficio E-179T y sus anexos.

Gracias.

2 archivos adjuntos

E-179T_Apropiacion,actualizacion y ajuste de deseños paimento flexible las melenas.pdf
70K

APROPIACIÓN Y AJUSTE DISEÑO PAVIMENTO CLL5 ENTRE CRA 8-9 VITERBO.pdf
1127K

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com> 1 de junio de 2024, 6:31 p.m.
Para: José Bernardo Romero Angel <jbromeroa@gmail.com>

Buenas tardes,

Adjunto informe enviado por el contratista para el pavimento asfáltico en el sector las Melenas, ruta 5003, Viterbo - Apia, para su revisión.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]
--
JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

2 archivos adjuntos

E-179T_Apropiacion,actualizacion y ajuste de deseños paimento flexible las melenas.pdf
70K

APROPIACIÓN Y AJUSTE DISEÑO PAVIMENTO CLL5 ENTRE CRA 8-9 VITERBO.pdf
1127K

José Bernardo Romero Angel <jbromeroa@gmail.com> 7 de junio de 2024, 4:26 p.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>

Buenas tardes! Adjunto el concepto requerido. Saludos!

Cordialmente;

José Bernardo Romero Angel
Ingeniero Civil
Especialista en Pavimentos,
Gerencia de Proyectos y Gerencia Financiera
Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 72 A No. 138 - 23
P: +57 1 548 8557
M: +57 315 269 4526

[Texto citado oculto]

06062024 ATAP EC07 Vía Apía - Viterbo - Asia.pdf
250K

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Bogotá D.C., junio 0✓de 2024
ATAP EC07 - Interventoría Eje Cafetero

Señores
CONSORCIO ETSA – SIGA
Atn. JOHN D. QUICENO L.
Director de Interventoría
Carrera 100 No. 25 C – 11
Bogotá D.C.

Referencia: ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA , RUTA 5003; REMOLINOS – CAUYA, RUTA 2507; CAUYA – LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.***

Respetados Señores:

El presente documento tiene como objetivo presentar concepto relacionado con los documentos de diagnóstico "*ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS".* del 28 de mayo de 2024, en relación a la componente de pavimentos se validaran la atención de observaciones, como sigue:

1. **Periodo de Diseño**: Para fijar el periodo de diseño debe tenerse en cuenta lo requerido en el "*MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VÍAS CON MEDIOS Y ALTOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO*", adoptado mediante Resolución No. 002857 del 06 de julio de 1999 y/o en el "*MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN VÍAS CON BAJOS VOLUMENES DE TRÁNSITO"*, adoptado mediante Resolución 003482 del 2007, ambos del Instituto Nacional de Vías.

2. **Tránsito de Diseño**: En la información de referencia se pudo determinar que el tránsito de diseño corresponde en el escenario más amplio a $5.14X10^5$ Ejes Equivalentes en Carril de Diseño en el periodo de vida útil. No resulta aceptable lo señalado en relación con "*razón por la cual se adopta un tránsito de diseño de 2.500.000 Ejes Equivalentes de 80kN acumulados en el carril y periodo de diseño*.", como se presenta en el documento objeto de revisión.

   Las estimaciones de tránsito deberán adelantarse mediante las metodologías propuestas en los

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

manuales señalados en el numeral 1 de la presente.

3. **Caracterización de la Subrasante**: Señala el informe en revisión que el C.B.R. de diseño corresponde a 5.2%, sin embargo; en la información de referencia y aprobada en la etapa previa a la fase que ahora nos ocupa que el C.B.R. de diseño corresponde a 5.9%.

   Ahora bien, se procede a utilizar por parte del diseñador a calcular el modulo equivalente de la subrasante natural – afirmado existente, mediante la metodología de IVANOV y posteriormente con base en ese resultado a obtener un valor del "*CBR de diseño*" de 6.68%. La metodología aplicada para dicha determinación no se considera apropiada, para los fines de la estimación del aporte del relleno granular existente de quince (15) centímetros, en este orden de ideas el mecanismo idóneo correspondería a la metodología incluida en la "*GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE CARRETERAS*" adoptada mediante Resolución 743 de 2009 del Ministerio de Transporte, como sigue:

   - Expresión de Shell

$$E_{GR} = k \times E_{SR}$$

$$k = 0.206 * H_{GR}^{0.45}$$

Donde: E_{GR}: Módulo resiliente de las capas granulares (MPa).

H_{GR}: Espesor de las capas granulares (mm).

E_{SR}: Módulo resiliente de la subrasante (MPa).

El valor de "k" suele encontrarse entre 2 y 4. Si la fórmula arroja un valor inferior a 2, se adopta 2; así mismo, si la fórmula arroja un valor mayor que 4, se usa 4.

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Lo anterior teniendo en cuenta que no se soporta el valor de C.B.R. del relleno granular existente y se requiere establecer el aporte del relleno granular existente sobre la subrasante natural.

4. **Mezcla Asfáltica Densa en Caliente MDC-19**: El coeficiente de aporte de la mezcla asfáltica no se encuentra sustentado, y deberá ser establecido de acuerdo con las consideraciones presentadas los manuales señalados en el numeral 1.

5. **Base Granular**: El coeficiente de aporte de la base granular no se encuentra sustentado, y deberá ser establecido de acuerdo con las consideraciones presentadas los manuales señalados en el numeral 1.

6. **Subbase Granular**: El coeficiente de aporte de la subbase granular no se encuentra sustentado, y deberá ser establecido de acuerdo con las consideraciones presentadas los manuales señalados en el numeral 1.

7. **Diseño de Pavimento Metodología AASHTO**: Los parámetros de entrada para el diseño del pavimento deberán establecerse de acuerdo con las consideraciones presentadas los manuales señalados en el numeral 1.

8. **Optimización Alternativa de Pavimento Flexible con Aplicación de Geosintético**: No se encuentra justificada la utilización de este tipo de membranas considerando que el espectro de cargas del tránsito establecido y aprobado en la fase previa es bajo y el C.B.R. de diseño de la subrasante, se encuentra en el rango S3 de los manuales señalados en el numeral 1.

En virtud de lo expuesto hasta aquí se considera **Objetada** la propuesta de diseño presentada en el documento "DOCUMENTO DE APROPIACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL INFORME: "ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS" del 28 de mayo de 2024.

Cordialmente;

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Gmail **INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>**

E-203T- apropiación pavimento flexible ruta 5003 PR74+520/988 sector Las Melenas

3 mensajes

UT Mantenimiento <utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com> 18 de junio de 2024, 1:28 p.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>, atencionciudadano@invias.gov.co

Buenas tardes

Por medio de este correo se hace envío de oficio correspondiente a la mesa de trabajo realizada el 12 junio referente a la apropiación de estudios y diseños sector las melenas. Se anexan documentos.

Quedamos atentos a sus comentarios .

3 archivos adjuntos

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas anexo 1.pdf
85K

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas.pdf
117K

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas anexo 2.pdf
1127K

INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com> 14 de junio de 2024, 11:59 a.m.
Para: José Bernardo Romero Angel <jbromeroa@gmail.com>

Buenos días,

Adjunto documentos para su respectiva revisión.

Cordialmente,

[Texto citado oculto]
--
JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA

3 archivos adjuntos

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas anexo 1.pdf
85K

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas.pdf
117K

Oficio E-203T_apropiacion via Las Melenas anexo 2.pdf
1127K

José Bernardo Romero Angel <jbromeroa@gmail.com> 20 de junio de 2024, 8:32 a.m.
Para: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>

Buenos días! Adjunto documento requerido. Saludos!

Cordialmente;

José Bernardo Romero Angel
Ingeniero Civil
Especialista en Pavimentos,
Gerencia de Proyectos y Gerencia Financiera
Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 72 A No. 138 - 23
P: +57 1 548 8557
M: +57 315 269 4526

[Texto citado oculto]

20062024 ATAP EC08 Vía Apía - Viterbo - Asia.pdf
217K

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Bogotá D.C., junio 20 de 2024
ATAP EC08 - Interventoría Eje Cafetero

Señores
CONSORCIO ETSA – SIGA
Atn. JOHN D. QUICENO L.
Director de Interventoría
Carrera 100 No. 25 C – 11
Bogotá D.C.

Referencia: ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA , RUTA 5003; REMOLINOS – CAUYA, RUTA 2507; CAUYA – LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.***

Respetados Señores:

Mediante el presente acuso recibo de copia de la comunicación E-203T fechada el 18 de junio de 2024, así como de la comunicación de respuesta a las observaciones presentadas el pasado 06 de junio de 2024 mediante comunicación ATAP EC07; en virtud de lo incluido en los documentos señalados se tiene lo siguiente:

- Comunicación "**Respuesta a observaciones del documento ATAP EC07 - Interventoría Eje Cafetero.**"

Respuesta: "*Una vez analizadas las observaciones emitidas desde la interventoría del proyecto, y ante la premura de iniciar con la ejecución del tramo vial, es evidente la dificultad que genera realizar el proceso de actualización del tránsito de diseño de acuerdo con lo solicitado; razón por la cual, se apropia el diseño inicial, el cual se encuentra debidamente aprobado.*

Es de resaltar que, como ha mencionado el contratista en reiteradas ocasiones, ante cualquier escenario que implique el aumento significativo del tránsito de la vía, este sería un escenario para el cual la vía no está diseñada, motivo por el cual, el contratista no asume responsabilidad alguna respecto a la durabilidad de la estructura del pavimento en dicha condición de tránsito."

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Validación Respuesta: No se atendió ninguna de las observaciones presentadas en la comunicación ATAP EC07. En virtud de lo anterior las propuestas presentadas en el mismo no pueden ser objeto de materialización en los propósitos del proyecto. Las demás precisiones del documento deberán ser abordadas desde escenarios que distan de las discusiones técnicas y que no se alinean a lo observado en la comunicación ATAP EC07.

- Comunicación E-203T

Respuesta: "*Por medio de la presente, de la manera más respetuosa y atenta; informamos que de acuerdo a la mesa de trabajo realizada el 12 de junio entre representantes técnicos de la interventoría y contratista, manifestamos que apropiamos los estudios y diseños técnicos recibidos por el INVIAS en los documentos contractuales, dejando como salvedad las afectaciones del tránsito atraído sobre la estructura propuesta, las cuales no son fueron contempladas sobre el diseño inicial contractual, frente a lo cual adjuntamos el concepto emitido por el especialista con fecha del 14 de junio 2024, como también las alternativas de diseño propuestas por ENDD Construcciones.*

Reiteramos nuevamente que apropiamos los estudios y diseños técnicos contractuales aportados por el INVIAS en el desarrollo del contrato 4161-2023."

Validación Respuesta: En virtud que lo señalado hace referencia a la mesa de trabajo realizada para precisar sobre las observaciones manifestadas en la comunicación ATAP EC07, es de anotar que las observaciones documentadas no fueron atendidas por el Contratista, en virtud de lo anterior las propuestas presentadas en el mismo no pueden ser objeto de materialización en los propósitos del proyecto.

En virtud de lo expuesto hasta aquí se considera **Objetada** la propuesta de diseño presentada en los documentos señalados y sus anexos.

Cordialmente;

JOSÉ BERNARDO ROMERO ANGEL
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

8.93. Registro fotográfico del avance de las obras.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Cunetas vaciadas en lado derecho sector Viterbo, ruta 5003 PR73+315



Descripción: Terminado de cunetas con aplicación de antisol en lado derecho sector Viterbo, ruta 5003 PR73+300



Descripción: Terminación de cunetas con aplicación de antisol en lado derecho sector Viterbo, ruta 5003 PR73+285



Descripción: Cunetas vaciadas en lado derecho sector Viterbo, ruta 5003 PR73+300

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Cunetas realizadas en lado derecho sector Viterbo, ruta 5003 PR73+340



Descripción: Señalización de árboles caídos lado derecho, ruta 2508 PR9+500



Descripción: Imprimación carril lado izquierdo sentido Cauyá- La Felisa ruta 2508, Frente San Clemente del PR18+035 - PR18+067



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica en la ruta 2508 carril izquierdo sentido Cauyá - La Felisa, Frente San Clemente PR118+035 - PR18+067

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica en la ruta 2508 carril izquierdo sentido Cauyá - La Felisa, Frente San Clemente PR18+144 - PR18+133



Descripción: Compactación con vibrocompador metálico de cilindro en la ruta 2508 carril izquierdo sentido Cauyá - La Felisa, Frente San Clemente PR18+144 - PR18+133



Descripción: Instalación carpeta asfáltica carril derecho sentido Cauyá - La Felisa, Frente San Clemente PR18+210



Descripción: Registro topográfico ruta 5003, sector Viterbo PR74+650

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Remoción de deslizamiento ruta 2507 PR46+234



Descripción: Remoción de de deslizamiento ruta 5003 PR40+850



Descripción: Deslizamiento removido y señalizado, lado derecho sentido Viterbo-Apia, ruta 5003 PR74+530



Descripción: Registro de deslizamiento ruta 5003 con obstrucción del carril derecho sentido Remolinos-Cauyá ruta 2507 PR37+700

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Toma de muestras de briquetas para laboratorio ruta 2508 PR17+850



Descripción: Excavación frente Apia, ruta 5003 PR58+590 - PR58+800



Descripción: Instalación de acometidas sector Apía ruta 5003 PR58+590 - PR58+800



Descripción: Instalación de acometidas sector Apía ruta 5003 PR58+590 - PR58+800

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

			FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Entrega tramo 1 sector Apía ruta 5003 PR58+590 - PR58+800



Descripción: Lleno y compactacion de acometidas sector Apía ruta 5003 PR58+590 - PR58+800



Descripción: Instalación de estructura metálica para valla informativa ruta 5003 PR77+300



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica lado izquierdo sentido Cauyá- La Felisa, frente San Clemente PR17+950

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Instalación de malla R-100 carril derecho sentido Cauyá-La Felisa, Ruta 2508 PR18+150



Descripción: Instalación de malla R-100 carril derecho sentido Cauyá-La Felisa, Ruta 2508 PR18+175



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica carril derecho sentido Cauyá - La Felisa, ruta 2508 frente San Clemente PR17+620



Descripción: Compactación con rodillo compactador en la ruta 2508 carril derecho sentido Cauyá - La Felisa PR17+750

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Comprobación del ancho de la capa asfáltica vertida lado derecho sentido Cauyá-La Felisa, ruta 2508 PR17+750



Descripción: Instalación de capa asfáltica carril derecho sentido Cauyá - La Felisa, ruta 2508 PR18+100



Descripción: Valla infromativa instalada sector Viterbo, ruta 2508 PR77+300



Descripción: Limpieza de carril izquierdo sentido Cauyá - La Felisa, ruta 2508 PR17+700

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Señalización de lado derecho ruta 2508 sector San Clemente PR17+600



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica lado izquierdo ruta 2508 PR17+700



Descripción: Instalación de carpeta asfáltica en carril izquierdo sentido Cauyá- La Felisa, ruta 2508 PR17+900



Descripción: Instalación de malla R-100 carril izquierdo sentido Cauyá- La Felisa PR17+960

8.94. Registro fílmico del avance de las obras.

8.95. Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

MEN7 4107-2023 JUN2024 001339

para evitar el represamiento del agua, y la filtración de esta hacia el talud inferior; además debe realizar el recalce de este tramo de cuneta hasta el descole de la alcantarilla ubicada aguas abajo de la cuneta, y la construcción de estructuras hidraulicas en margen derecha, para minimizar el impacto erosivo de las aguas de escorrentia que estan afectando el talud inferior.

PERSONAL DEL CONTRATISTA:

SECTOR SAN CLEMENTE: Idem día anterior

EQUIPO EN OBRA SAN CLEMENTE: Idem día anterior.

CORREDOR RUTA 2507:

EQUIPO EN OBRA.

1 retrocargador New Holland

3 Volquetas

PERSONAL EN OBRA.

1 brigada movil

2 controladores viales

1 oficial de obra

1 operador de retrocargador

3 conductores de volqueta.

Clima día seco y soleado.

Cristian Jaramillo Res. Obra

5
171

JUNIO 01- 2024

FRENTE MELENAS CUNETAS PR 73+210 - PR 74+54

RUTA 5003

Se continua con fundicion de cunetas durante la jornada para un total de 7 modulos de 2,7 metros x 1,0 metros x 0,10 de espesor, se toman 6 cilindros para ensayos de resistencia a la compresion y se aplica antisol.

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA
1 Aux ingeniero
1 maestro de obra
1 oficial
4 ayudantes
PERSONAL INTERVENTORIA
Idem anterior
EQUIPOS EN OBRA
Mezcladora de concreto
Herramienta menor
CLIMA = Soleado
FRENTE SAN CLEMENTE.
Contratista no programo asfalto para continuar con este ítem en el frente de obra, se realizan actividades de limpieza y reparación de fisuras. Los equipos y personal continuan en obra.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: Idem día anterior
EQUIPOS EN OBRA: Idem día anterior.
En La Ruta 2507, se retira material de derrumbes en Las siguientes abscisas: PR37+700; PR37+800; PR37+900; PR38+650; PR39+300; PR39+350; PR39+500; PR39+800; PR39+900; PR40+500 y PR41+500. se retira material y es acopiado en lote de Viterbo.
PERSONAL DEL CONTRATISTA:
1 ingeniero residente
2 Controladores Viales
1 ingeniero auxiliar
1 brigada movil
1 operador de retrocargador
3 Volqueteros o conductores
EQUIPO EN OBRA.
3 Volquetas
1 retrocargador
En la PR9+550 de la Ruta 2508, se realiza limpieza de cuneta margen izquierda, y se señala tramo, con cinta de peligro en secciones de la

Powered by CamScanner

Obra: Para esta actividad contratista cuenta con 1 oficial y 1 ayudante.
Clima: día seco y soleado.

D 172 Junio 2 de 2024
No hay programación de actividades, por parte de ENDO CONSTRUCCIONES; día domingo.

L 173 Junio 3 de 2024
No hay programación de actividades por parte de ENDO CONSTRUCCIONES, lunes festivo.

M 174 Junio 4 de 2024.
FRENTE SAN CLEMENTE.
Contratista no programa asfalto, para continuar con la pavimentación, se realiza actividades de limpieza y mantenimiento de equipo.
PERSONAL DEL CONTRATISTA.
2 ingenieros residentes
2 ingenieros auxiliares
1 inspector SST
1 brigada movil
2 controladores viales
5 rastrilleros
1 operador de finisher
1 operador de minicargador
1 auxiliar SST.
EQUIPO EN OBRA
1 Fresadora
1 Finisher
1 Minicargador

Powered by CamScanner

1 equipo de imprimación
2 compactadores.
1 camioneta
Todo el equipo permanece en Stand-by
FRENTE CUNETAS PR731+210-PR734+514 RUTA 5003
Contratista no Programa fundición, en el transcurso del día realizo conformación y compactacion de cuneta
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA
Herramientas de mano
PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
1 oficial
4 ayudantes
1 Brigada vial
PERSONAL INTERVENTORIA
Ver anexo.

Diego Ospina
Junio 5 de 2024

CRISTIAN VARONA
RESIDENTE OBRA

FRENTE SAN CLEMENTE.
Contratista no programa asfalto para continuar con instalación de carpeta de 0,05 metros de espesor, los equipos y parte del personal permanecen en obra; en resumen no hay avance de obra en este frente.
En el PR9+550, contratista no adelanta ni inicia actividades de retiro de cunetas margen izquierda ni construcción de cunetas margen derecho, de acuerdo con lo acordado, esto en la ruta 2508; en el PR11+800, se retira material de derrumbe en total 4 viajes de 7m³ c/u, esto tambien en la ruta 2508. En la ruta 2507 de PR37+700 a mayores, se terminan de retirar material de derrumbes que quedaron sobre cunetas, todo por la margen izquierda.

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001343

PERSONAL DEL CONTRATISTA:
1 ingeniero residente
2 controladores viales
1 operador de retrocargador
2 ayudantes de obra.
1 conductor de camioneta
3 conductores de volqueta.
EQUIPO EN OBRA.
1 Retrocargador
3 Volquetas.
Clima: día seco y nublado.
PERSONAL DE INTERVENTORIA.
1 ingeniero residente
2 ingenieros auxiliares
2 ingenieros inspectores de obra
1 profesional social.
1 inspectora SST.
1 ingeniera ambiental.
FRENTE CUNETAS PR73+210 - PR74+517 RUTA 5003
Contratista continua con conformacion y compactacion de terreno Para cunetas
EQUIPOS EN OBRA
Herramienta de mano
CLIMA: Soleado.
PERSONAL CONTRATISTA
Idem anterior
PERSONAL INTERVENTORIA
Idem anterior

ALEXIS ABOSSO — CRISTIAN VALENCIA RESIDENTE

J. 176 JUNIO 6 DEL 2024.
FRENTE CUNETAS PR 73+210 - PR74+517 RUTA 50
Contratista sigue con conformacion de terre
Para badillos, cunetas listos en formaleta
sin fraguar para fundicion

Powered by CamScanner

EQUIPOS
Herramientas de mano, Pala y Pico
CLIMA = Soleado
CONTRATISTA PERSONAL EN OBRA
idem anterior
PERSONAL INTERVENTORIA
idem anterior.
FRENTE SAN CLEMENTE
Se realizan actividades de limpieza y alistamiento de equipos, no se programa instalación de asfalto durante la jornada.
PERSONAL DEL CONTRATISTA.
Idem día anterior.
EQUIPO EN OBRA.
(~~Idem día anterior~~)
1 Fresadora stan-by
1 finisher stand-by.
1 equipo de imprimación - stand. by
1 minicargador.
2 compresores portatiles para soplado.
herramientas menores
1 camioneta
Clima: día seco.

Cristian Camilo Ortega. Jefe Obra Sitio Barco Gestión Social Res. Obra

V 177 Lunes 7 de 2024.
FRENTE CUNETAS PR73+210 - PR79+574 RUTA5003
contratista continua con conformacion de terraplen para bordillo, sin Programacion para fundicion de cunetas faltantes
EQUIPOS EN OBRA
Herramienta de mano, Pico y Pala
PERSONAL EN OBRA CONTRATISTA
idem anterior
PERSONAL EN OBRA INTERVENTORIA
idem anterior

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001345

Clima - Soleado.
Frente San Clemente.
Se realizan actividades de limpieza de remanente para instalacion de imprimacion y posterior instalacion de asfalto y reposicion de remanente. Para la actividad de instalacion de imprimacion, por el margen derecho de instalo desde la abscisa PR 77+708 hasta 77+960,30 y por el margen izquierda desde PR 77+779,5 hasta 77+974,5, en total de instalacion 7446,8 m². Respecto a la instalacion de asfalto se maneja el mismo abscisado y se instala en total 74,84 m³. Posterior luego la reposicion de remanente se ejecutan 3 bacheos puntuales ejecutados cubicando un total de 7,744 m³.
Personal de contratista = igual. Equipo en obra: 1 Rexadora (Standby), 1 Finisher (Activo), 1 equipo de imprimacion (Activo), 1 minicargador (Activo), 2 compresores neveles, herramienta menor, 1 camioneta. Se realizo 6 viajes de asfaltos, todos de 16 m³, usando 3 volquetas WLQ-780, WLQ-763, WLB-674, se realizaron 2 horarios de instalacion de 3 volquetas, desde las 9:00 am hasta 7:15 pm y otro turno desde 5:57 pm hasta 8:07 pm
Estado del clima: Soleado.

Cristoca Quiee CRISTIAN YAMILETH RES. OBRA
JUNIO 8 Del 2024
5/178
(Contratista) Frente San Clemente
Contratista no programa asfalto para continuar con instalacion de carpeta de 0,05 mts de espesor, los equipos y parte del personal permanente en obra, en resumen no hay avance de obra en este frente
FRENTE CUNETAS PR 73+210 - PR 74+514 RUTA 5003
contratista continua con conformacion de terreno para terreno, aun no realizan
Programacion para fundicion de cunetas
EQUIPOS
Herramienta de mano, Pica y Pala
PERSONAL en OBRA
Ider anterior
Personal interventoria
Ider anterior
Clima = dio soleado

FRENTE ARA.
Se realizo Visita en Aca para pruebas de Presion en acueducto, Pero Por cuestiones tecnicas se decide cambio. la metodologia el cual se realizara lo Proxima Semana.

Cuenca [signature] CRISTIAN VAGNOA RES. OBRA

JUNIO 9 DEL 2024
No hay Programacion de actividades, Por Parte del contratista, dia Domingo

Cuenca [signature] CRISTIAN VAGNOA RES. OBRA

JUNIO 10 DEL 2024
No hay Programacion de actividades Por Parte del contratista, dia lunes Festivo

Cuenca [signature] CRISTIAN VAGNOA RES. OBRA

Junio 11 de 2024.
Contratista no programa actividades en los frentes de obras de cunetas y asfalto en PR73+210 a 74+517 ruta 2503 y PR171+200 a PR181+720. de la ruta 2508. De realiza comité de obra número 15, se solicita al contratista la intervención de estos frentes además de adelantar acciones en PR9+550, ruta 2508, en punto crítico, donde se realizó reunión con funcionarios de INVIAS y la administración municipal de Anserma, quienes solicitaron tomar medidas tendientes a estabilizar este deslizamiento en talud inferior.

Cuenca. [signature] [signature]

MEN7 4107-2023 JUN2024 001347

M
182

Junio 12 de 2024
Contratista no programa actividades en los frentes PR73+210 a PR74+517 de la ruta 5003, PR17+200 a PR18+000 en la ruta 2508, no se realizan actividades de avance de obra, continúa la inactividad total.

J
182

Junio 13 DE 2024
Contratista no programa actividades en los frentes PR73+210 a PR74+517 de la ruta 5003,
FRENTE SAN CLEMENTE PR17+200 - PR18+120 Ruta 2508
Se realizan actividades de limpieza de cunetas para instalación de imprimación y posterior instalación de asfaltos. Para la actividad de instalación de imprimación por el margen izquierdo se trabaja desde PR17+414,5 a PR18+210, por la margen derecha se trabaja desde PR17-460,22 a 18+058.00. Respecto a la instalación de asfalto se maneja el mismo abscisado.
Personal de contratista = igual.
Equipo en obra: 1 Excavadora (Shand hz), 1 finisher (Actius), 1 equipo de imprimación (Actius), 1 minicargador (Actius), 2 compactadores manuales, 1 herramienta menor, 1 camioneta. Se realizan 6 viajes de asfalto todos de 16 m³, usando 3 volquetas, WLQ-180, WLQ-163, WLR-614 se toman 2 horarios de instalación de las volquetas 7:30 a 11:40, y otro horario de 4:34 pm a 9:22 pm.
Estado de obra: Nuevas intervenciones

V
183

JUNIO 14 DE 2024
FRENTE ROSALES PR73+210 - PR79+514 RUTA 5003
Contratista realiza actividades de adecuación de terreno para cunetas por el sector del trapiche PR74+100

Powered by CamScanner

EQUIPOS EN OBRA
Herramienta de mano, Pala, Pisador manual
PERSONAL en OBRA
1 oficial
4 ayudantes.
PERSONAL en INTERVENTORIA
Idem anterior.
Clima = lluvias intermitentes
Se realizo actividad de limpieza de vereda para instalacion de imprimacion y posterior instalacion de asfaltos. Para la actividad de instalacion de imprimacion por el margen izquierdo se trabajo desde PR 18+235,36 a PR 18+32,30, por el margen derecho desde PR 18+068 a PR 18+312,30 y PR 18+315,10 a PR 18+415,60. Respecto a la instalacion de asfaltos se maneja el mismo cubrimiento personal de contratista = igual.
Equipos en obra: 1 Fresadora (Stand by), 1 finisher (Activo), 1 equipo de imprimacion (Activo), 1 minicargador (Activo) 2 compactadores activos, herramienta manual, 1 camioneta. Se recibieron 5(6) viajes de asfalto todos de 16 m³, usaron 3 volquetas WLQ-780, WLQ-163, WBR-614 se hicieron 2 barridas de instalacion de 9:52 a 14:20 y de 17:00 a 14:00.
Estado de clima: lluvia intermitente

Firmas:

S/184 Junio 15 DE 2024
Se realizo revocion de derrumbes desde PR 42+800 A PR 96+236, se retiraron 10 viajes de 8 m³ cada uno, se solicita al contratista que en esta actividad cuente con personal para la limpieza final de la zona despejada, ya que por lo general queda una película de lodo que puede afectar la seguridad de los usuarios de la vía. Contratista por disponibilidad de equipos suspende los otros tramos para el día hoy no sin antes señalizar con conos de peligros, segun recomendacion de interventoria

PERSONAL POR PARTE CONTRATISTA
1. Ingeniero Residente
1 Ingeniero auxiliar
1. Inspector SST
2. controladores viales
1. Operador de retrocargador
3. conductores de volqueta
EQUIPOS EN OBRA
1. Retrocargador - Newholland
3. (Nov) Volquetas
NOTA= Contratista no cuenta con herramientas menores — como carretillos y palos manuales.
PERSONAL INTERVENTORIA
1. Ingeniero Residente
1. Ingeniero Auxiliar
1. Ingeniero inspector
1. conductor (con vehiculo)

RUTA 5003, 2502, 7508 Sin Programación de actividades

Cubola Quiroz

D
185 Junio 16 DEL 2024
Contratista no Programa actividades en ninguno de los frente - Domingos FESTIVO

Cubola Quiroz

L
186 Junio 17 DEL 2024
RUTA 5003 Se hace recorrido por parte de la interventoria, evidenciando la ausencia de Personal en obra, sin motivos especificos

Powered by CamScanner

Se realizo ronda de drenaje desde 37+700 a 42+700. Se retiraron 9 viajes de 8 m³ cada uno, se solicita al contratista que en esta actividad cuente con personal para limpieza final, de la zona despejada, ya que por lo general queda una película de lodo que puede afectar la seguridad de los usuarios de la vía

Personal de contratista:
1 ing auxiliar
1 inspector SST
2 controladores viales
1 operador de retroexcavadora
2 conductores de volqueta

Equipo en obra
1 retroexcavadora new holland
2 volquetas

Personal interventoría
1 ing residente
1 ing inspector

FRENTE SAN CLEMENTE:
contratista no programa actividades en el frente, debido que se presenta daño en el arranque del compactador de cilindro.

Clima: día con lluvias intermitentes.

Personal del contratista:
1 ing residente
1 inspector cst.

Personal operativo permanece en stand-by.

Juan Carlos Perez — Diego C.

Junio 18 de 2024.

H 187

RUTA 5003 • Se hace recorrido por parte de la interventoría, evidenciando la ausencia de personal en el sitio se encontraban 1 oficial y 1 inspector tomando medidas, contratista no programo actividades.

Powered by CamScanner

MEN7 4107-2023 JUN2024 001351

Se realiza recorrido de alcantarillas desde 39+300, se retiran 8 vías de 8 metros cúbicos aproximadamente, se solicita al contratista que en su actividad cuente con personal para limpieza final de la zona despejada ya que por lo general quedan escombros que puede afectar la seguridad de los usuarios de la vía
Personal de contratista:
1 ing residente
1 inspector SST
2 ayudantes varios
1 operador de retroexcavadora
2 conductores de volqueta
- Equipo en obra:
1 retroexcavadora marca Hyundai
2 volquetas
- Personal de interventoría
2 ingenieros inspectores
FRENTE SAN CLEMENTE.
Contratista no programa actividades en el frente Por continuidad con el daño de arranque del compactador de cilindro.
Clima: día con lluvias intermitentes
PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA
En STAMBY
EQUIPOS en Stanby

Observ:

Mie 188 19 Junio 2024
FRENTE - RUTA 5003 - Se realiza recorrido Por parte de la interventoría evidenciando la ausencia de personal sin motivos especiales
Interventoría realiza recorrido completo de Ruta 5003 con el ingeniero residente de/ contratista Diego Garcia para identificar frentes de trabajo.

Powered by CamScanner

Se realizan actividades de limpieza de terreno para instalacion de imprimacion y posterior instalacion de asfaltos. Para la actividad de instalacion de imprimacion por el margen izquierdo en ambos sentidos, desde PR 18+315,6 a PR 18+702 y por el margen derecho desde PR 18+415,60 hasta 18+661.
Respecto a la instalacion de asfaltos se maneja el mismo abscisado de Personal de contratista igual. Se realizan pruebas pendientes
Equipo de obra: 1 finisher, 1 equipo de imprimacion, 2 compactores manuales, herramienta menor, 1 camioneta. Se instalan 6 viajes de asfalto de 16 m³ con placas: WLQ-180, WLQ-763, WLR-614 & tienen 2 horarios de instalacion 9:45 a 11:18 y 16:30 a 18:12.
Estado de clima: lluvia intermitente.

JVE 189

Quibdó.
20 JUNIO 2024
RUTA 5003 - continua SIN Programacion de actividades.
Se realizan actividades de limpieza de terreno para instalacion de imprimacion y posterior instalacion de asfaltos. Para la actividad de instalacion de de imprimacion y geomalla por el margen derecho desde abscisa 17+546 a 17+452 y posterior instalacion de asfalto segunda capa. Por la margen izquierdo de realizo instalacion de asfalto de 18+635 a 18+702,30; y de imprimacion
Personal de contratista igual, se indagan 3 activos solo para el dia de hoy, no se presentan mas novedades
Equipo de obra: 1 finisher, 1 equipo de imprimacion, 2 compactores manuales, herramienta menor, 1 camioneta. Se instalan 8 viajes de asfalto, 7 de 16 m³ y 1 de 13 m³. Se manejan 2 horarios de instalacion 7:40 a 11:30 y de 14:40 a 17:24
Estado de clima: nublado

(Illegible)

MEN7 4107-2023 JUN2024 001353

Vie 21 de Junio de 2024

190 • Ruta 5003: Se realiza recorrido por parte de la interventoria evidenciando la Falta de personal sin motivos especiales

• Ruta 2508: Por motivos de eventualidad deportiva nacional "La vuelta a Colombia" no se programan actividades relacionadas con instalación de asfalto. Se realizan actividades de limpieza y señalización debido a que el tramo que se está interviniendo hace parte del recorrido del evento deportivo.

→ Personal de contratista: 2 controladoras viales, 1 ingeniero residente.

→ Maquinaria: 1 finisher (Stand By), 1 equipo de imprimación (Stand By), 2 compactores móviles (Stand By), herramienta menor, 1 camioneta (Stand By)

→ Estado de clima: Nublado

Sáb 22 de Junio de 2024

191 • Ruta 5003: Se realiza recorrido por parte de la interventoria evidenciando la Falta de personal sin motivos especiales

• Ruta 2508: Por motivos de eventualidad deportiva nacional "La vuelta a Colombia" no se programa actividades relacionadas con instalación de asfalto, debido a que por el evento deportivo la ruta por la cual se transporta el asfalto desde Ibagué estará cerrada

• Se realiza recorrido por las rutas 2507, 2508 y 50RS01. En las rutas 2507 y 2508 no se encuentran derrumbes. En la ruta 50RS01 se encuentran derrumbes pequeños y un derrumbe de gran magnitud en el PR 73+000 generando cierre total de calzada, se retiran un total de 16 viajes con material de derrumbe (8 m³) retirando un total de 128 m³.

Dom 23 de Junio de 2024

192 • Contratista no programa actividades en ninguno de los Frentes de obra

• Se realiza recorrido por las rutas 2507, 2508, 5003 y 50RS01. En las rutas 2507 y 2508 no se encuentran derrumbes. En la ruta 5003 se contabilizan 3 derrumbes con Pr 70+500, 65+600 y 60+500. En la ruta 50RS01 son 11 derrumbes en Pr 4+000, 9+450, 10+000,

Powered by CamScanner

10+670, 10+700, 11+850, 12+050, 12+300, 12+700, 12+950, 13+000

Lun 24 de Junio de 2024

193 • Ruta 5003: Frente Los Helenos: Se realiza recorrido por parte de la interventoría evidenciando la falta de personal sin motivos especiales.
• Ruta 2508 San Clemente: Se realizan actividades de limpieza de variante para instalación de geomalla, imprimación y posterior instalación de cofalla. Las actividades se desarrollan por la margen izquierda desde PR 17+596 a PR 17+799, instalando un total de 4 volquetas de 16 m³ desde las 10:10 hasta 17:11
→ Personal de contratista: 2 conductores, 13 operarios
→ Maquinaria: 1 Finisher (Activa), 1 equipo de imprimación (Activo), 2 compresores manuales (Activos), herramienta menor, 1 camioneta (Activa)
→ Estado de clima: Nublado
• Ruta 5085071: Se retiran en total 248 m³ de material de derrumbe, 9 volquetas doble troque 16m³ y 13 sencillas 8 m³. Se atienden 3 puntos desde PR 13+000 a mayores

Mar 25 de Junio de 2024

194 • Ruta 5003: Frente los helenos: se realiza recorrido por parte de la interventoría evidenciando la falta de personal sin motivos especiales
• Ruta 2508 San Clemente: Se realizan actividades de limpieza de variante para instalación de geomalla, imprimación y posterior instalación de cofalla. Las actividades se desarrollan por la margen izquierda desde PR 17+799 a 17+848,70 instalando una sola volqueta a las 9:35 de 16 m³
→ Personal de contratista: iden. al de día anterior.
→ Maquinaria: iden. al día anterior.
→ Estado de clima: nublado
• Ruta 5085071: se retiran 768 m³ de material de derrumbe, 9 volquetas doble troque 16 m³, y 3 sencillas 8 m³. Se atienden 3 puntos desde PR 13+000

MEN7 4107-2023 JUN2024 001355

Mier 195 — 26 de Junio de 2024

- Ruta 5003: Frente las meleras: el contratista no programa actividades para el dia de hoy, omitiendo el plan de contingencia presentado, no hay personal ni actividades
- Ruta 2508 Frente San Clemente: no se programan actividades para el dia de hoy
- Ruta 5003/5071: remocion de derrumbes PR 18+400, PR 19+050 cuadrilla cooperativa Centro

Cuf5oca

Juev 196 — 27 de Junio de 2024

- Ruta 5003 Frente las meleras: el contratista no programa actividades para el dia de hoy, no se esta ejecutando plan de contingencia
- Ruta 2508 Frente San Clemente: no se programan instalacion de asfalto para el dia de hoy.

Cuf5oca

Vier 197 — 28 de Junio de 2024

- Ruta 5003 Frente las meleras: el contratista no programa actividades para el dia de hoy, no se esta ejecutando plan de contingencia
- Ruta 2508 Frente San Clemente: no se programa instalacion de asfalto para el dia de hoy

Cuf5oca

Sab 198 — 29 de Junio de 2024

- Ruta 5003 Frente las meleras: no se programa actividades para el dia de hoy, no se ejecuta plan de contingencia
- Ruta 2508 Frente San Clemente: no se programa asfalto para el dia de hoy

Cuf5oca

Powered by CamScanner

Dom 30 de Junio de 2024
799 No se programan actividades en ninguno de los frentes. Día festivo

Quilpoca

Lun 01 de Julio de 2024
200. No se programan actividades en ninguno de los frentes. Día festivo.

Quilpoca

Mar 02 de Julio de 2024
201 - Ruta 5003 Frente los Melenas: no se programan actividades para el día de hoy, no se ejecuta plan de contingencia
- Ruta 2508 Frente San Clemente: no se programa asfalto para el día de hoy

Quilpoca.

Mie 03 de Julio de 2024
202 - Ruta 5003 Frente los Melenas: no se programan actividades para el día de hoy, no se ejecuta plan de contingencia
- Ruta 2508 Frente San Clemente: Se realizan actividades de limpieza de ramente para instalación de geomalla, imprimación y posterior instalación de asfalto. Las actividades se desarrollan por la margen izquierda desde PR 17+848,7 a PR 18+035 instalandose un total de 4 volquetas de asfalto entre 11:02 y 17:08.
→ Personal de contratistas: 2 controladores 13 operarios
→ Maquinarias: 1 finisher (Activo), 1 equipo de imprimación (Activo), 2 vibrocompactadores (Activos), herramienta menor, 1 camioneta
→ Estado de clima: nublado

Quilpoca.

Jueu 04 de Julio de 2024
203 - Ruta 5003 Frente los melenas: no se programan actividades para el día de hoy, no se ejecuta plan de contingencia

Powered by CamScanner

8.96. Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de personal en obra 58+660



Descripción: Revisió de personal en obra PR+73+280



Descripción: Señalización zona de trabajo PR 73+320



Descripción: Señalización zona de trabajo **17**+600

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DEL 2023	FICHA PREDIAL ID:	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	CONTRATO N°	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES				



Descripción: Revisión de puntos intervenidos PR 18+350



Descripción: Revisión de puntos intervenidos 18+500



Descripción: Capacitaciones Interventoría




Descripción: Capacitaciones Interventoría

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA	CONSORCIO ETSA-SIGA

			FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Mesa de trabajo area SST interventoría y contratista



Descripción: Inspección Equipos de emergencia



Descripción: Inspección en obra PR 73+280




Descripción: Revisión de maquinaria en obra PR 17+650

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Inducción interventoría



Descripción: Campaña spot the orange dot



Descripción: Pausas activas



Descripción: Curso de Trabajo en alturas

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES				

CONTRATO 4161 - 2023 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
PAZ Y SALVOS - LIQUIDACIONES PENDIENTES

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	CELULAR	VALOR
JOSE ELIECER LÓPEZ CANO	Oficial	14/02/2024	15/03/2024		$ 395.529,00
JOSE DANIEL LOPEZ QUIROZ	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024		$ 309.062,00
JHON JAIRO SANCHEZ	Ayudante	22/02/2024	15/03/2024		$ 208.275,00
JORGE LUIS OSPINA GRANADA	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3117354750	$ 309.062,00
JUAN DAVID CIPRIANO	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024		$ 309.062,00
ASNALDO RODRIGUEZ	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3214331694	$ 309.062,00
SAMUEL MAPURA BERMUDEZ	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3137177976	$ 309.062,00
GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3146643586	$ 309.062,00
LUIS ALBERTO GIRALDO	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3202393756	$ 309.062,00
ELMER DE JESUS PATIÑO GRAJALES	Ayudante	14/02/2024	15/03/2024	3135286897	$ 309.062,00
					$ 3.076.300,00

Descripción: Valores adeudados a trabajadores de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S



Descripción: Afectaciones identificadas en fachadas por el contratista TECCON ruta 5003 PR 58+800 - 58+590



Descripción: Reunion en la alcaldia de Viterbo para gestionar respuestas al personero municipal



Descripción: Reunion en la alcaldia de Viterbo para gestionar respuestas al personero municipal

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Ejecucion de taller de cultura vial municipio de Viterbo



Descripción: Ejecucion de taller de cultura vial municipio de Apia



Descripción: Comites de sistemas de gestion integrados -Interventoria y obra-



Descripción: Empalme social N° 2 ruta 5003 PR 58+800 - 58+590

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA


FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Realizacion actas de vecindad inicio Ruta 2507



Descripción: notificacion de Realizacion actas de vecindad inicio Ruta 2507



Descripción: Solicitude permiso disipadores ruta 5003 PR 73+866 LI



Descripción: Reunion profesionales sociales de obra e interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE	

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	CONTRATO N°	4161 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	CONTRATO N°	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.				



Fotografia 1: Señalizacion de frentes de trabajo los rosales PR73+400 Ruta 5003



Fotografia 2: Señalización de deslizamientos PR 9+550 Ruta 2508



Fotografia 3: Señalizacion de frentes de trabajo los rosales PR73+400 Ruta 5003



Fotografia 4: Retiro de deslizamientos PR 11+800 Ruta 2508



Fotografia 5: Trabajos jornadas noturnas - San clemente PR 17+900 Ruta 2508




Fotografia 6: Trabajos jornadas noturnas - San clemente PR 17+919 Ruta 2508

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				



Fotografia 7: Comité de sistemas integrados oficina de interventoria - Viterbo



Fotografia 8: Lluvias intensas frente sanclemente PR17+400 Ruta 2508



Fotografia 9: Vehiculos debidamente encarpados para el trasporte de materiales- PR 17+800



Fotografia 10:Manejo de aguas en riego de colapso por los materiles y puede ocasionar obstruccion alcantarilla PR 49+100 RUTA 2507

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				



Fotografía 11: Arboles en riesgo de vocamiento por y estabilidad PR46+300 RUTA2507



Fotografía 12: Saman volcado y con daños sobre la via PR46+300 RUTA2507



Fotografía 13: Señalizacion Ruta 5003 PR74+600 CUNETAS



Fotografía 14: Deslizamientos por lluvias Ruta 2507 PR 39+300



Fotografía 15: Orden y aseo frente de trabajo SANCLEMENTE- PR17+300



Fotografía 16: Remoción de derrumbes ruta 2507 PR39+200

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

	FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				



Fotografía 17: Frentes de trabajo las Pilas Riosucio PR40+200



Fotografía 18: Frentes de trabajo las Pilas Riosucio PR40+200



Fotografía 19: Frentes de trabajo las Pilas Riosucio PR40+200



Fotografía 20: Deslizamiento PR 9+550 Ruta 2508

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.